

5468/X
534/11

22 140.

KRONIKA PRÁCE,

OSVĚTY, PRŮMYSLU A NÁLEZŮV.

Díl X.

Výroba lučebnin. Sepsal Dr. tech. věd^{III} Frant. Faktor, c. k. professor.

Acetylen. Upotřebení jeho v praxi, aparáty na vyvinování a kalcium karbid. Napsal Alois Klíma, technický úředník.

Výroba kovů. Popisuje Dr. tech. věd Frant. Faktor, c. k. professor.

Parní stroje, turbíny a kotle. Popisuje Julius Janovský.

Motory výbušné pro palivo plynné i tekuté. Napsal Julius Janovský.

S 334 vyobrazeními v textu.

V PRAZE.

NAKLADATEL I. L. KOBER KNIHKUPECTVÍ.

1908.

Výroba lučebnin.

Sepsal prof. František Faktor, technický chemik.

Síra — S.

Síra, důležitá surovina v chemickém velkopřůmyslu, vyskytuje se v přírodě dílem samorodá, dílem ve sloučeninách. Mocná ložiska ryzí síry jsou na Sicilii, v krajině Romagna v Itálii, u Radoboje v Chorvatsku, u Svošovic a Truskavic v Haliči, v Arragonii ve Španělsku, na Kavkaze, v Japonsku, hlavně na ostrově Hokaido, na Javě, v Mexiku a ve Spojených státech severoamerických. Sloučeniny síry s kovy zvané sirníky, k nimž patří kyz železný, měděný, leštěnec olovný, blejno zinkové jsou hojně rozšířeny. Dále vyskytuje se síra v podobě siranů, z nichž uvedeny buďtež siran vápenatý bezvodý i vodnatý, siran hořečnatý, železnatý, mědnatý. Nejen v řiši anorganické i v řiši organické přichází síra a to hlavně v látkách bílkovitých.

Výroba. Dobývání síry na Sicilii má největší význam, poněvadž se tu těží síra v rozměrech tak rozsáhlých, jako nikde jinde na celé zeměkouli. Poněvadž lože síry patří majitelům půdy, jsou v okresech míst Girgenti, Cattolica, Licata založeny přecetné podniky na těžbu. Síra vtroušena jest v hlíně, slínu, vápenci nebo sádrovcí. Hornina sirná v hloubce 90—100 m tvoří vrstvy 5—30 m mocné. Při těžbě dostane se nejbohatší hornina s 30—40% síry; bohatá ruda má 25—30, prostřední 20—25% síry. Výtěžek z horniny prvního druhu obnáší 20—25%, z bohaté 15—20, z prostřední 10—15% síry. Průměrně mívají rudy promíchané 20—22% síry. Mají-li síry pod 8%, nevypálí se jich těžba.

Ze síry samorodé získá se síra škvářením. Po srovnání půdy, která má mírný sklon, staví na ní dělník milíř. Nejspodnější uloží se velké kusy síronosné horniny, mezi nimiž jsou kanalky nutné pro docilení tahu. Kanalky vyplní se roštím. Na hrubší kusy, tvořící podložku kladou se kusy pořád menší. Postavený milíř pokryje se drobnější horninou a na tu nahodí se vrstva hluchého kamení. Sestavuje-li se milíř, přihlíží se k tomu, by během práce kupa náležitě se prohřála a hornina zbavena byla co nejvíce síry. Vrstvou hluchého kamení zmíní se účinek tahů, vzniklých vytápěním síry.

Je-li milíř hotov, zapálí se roští. Hoření trvá 7—10 dní. Teplo k roztopení síry poskytne z počátku plamen hořícího roští, později však síra sama. 1 d síry stačí, by 4 d síry přivedl na teplotu 111°. Roztopená síra vytéká a hromadí se v nádrži postavené u sklonu podstavky. Čím jest hornina porovnatější, tím poměrně méně síry se dostane, poněvadž se roztopená síra zadržívá v dutinách.

Z nádrže vylévá se síra do kadlubů, v nichž tuhne. Do obchodu přijde v podobě bochníků neb cihel.

Pokrok ve vyškvácení síry z horniny učiněn zvětšením milířů a dále budováním pevného základu i zdí, které tvořily plášť peci, vyplněné hor-


ninou. Avšak i při tomto způsobu shoří mnoho síry, která prochází v podobě kyslíčnicku siřičitého do ovzduší a poškozují rostlinstvo. Zlepšený způsob hodil se tudíž pro dobývání síry v době, kdy obilí nebylo ve květu. Tím ale byla těžba síry omezoována.

Aby dobývání síry bylo neodvislým od stupně vývinu vegetace, zavedeny dva nové způsoby výroby.

Starší metoda používá uzavřených pecí zděných, v nichž se vyškvrá síra z rudy teplem vyvozeným shořením dílu síry v rudě obsažené. Pochod provádí se v pecích, které sestavil Gill. Pece jeho upomínají na Hoffmannovu pec kruhovou, složenou ze 3—4 oddělení spolu náležitě spojených. Hořící plyny, které prochází z oddělení druhého, vnikají do oddělení třetího a čtvrtého, kde předhřívají surovinu. Do prvního oddělení, v kterém jest hornina skoro síry zbavena, proudí vzduch, kde se předehřeje a potom vniká do oddělení druhého, v němž děje se vyškvrání síry. Naznačeným způsobem ušetří se na palivu, neb se nepotřebuje

tolik síry k jejímu vytápění a zároveň též i kyslíčnicku siřičitého nedostane se tolik do ovzduší.

Druhý způsob, kterým ušetří se vegetace před poškozením kyslíčnickem siřičitým, používá k vyškvrání síry horka přehřáté vodní páry. Poněvadž síra tawí se při 111°C , měla by stačiti pára o napnutí 2 atm. Ve skutečnosti jest zapotřebí páry o napnutí $3\frac{1}{2}$ —4 atm. Kusy horniny obsahující síru, naplní se železný válec, nahoře i dole uzavřený poklopy. Poldopy přitěsní se šrouby, načež se do kotle vpustí pára.



Obr. 1.

Síra přejde, ze stavu pevného do kapalného, hromadí se na dně kolmo stojícího kotle, z něhož po otevření záklopy vypouští se do kadlubů.

Poněvadž zařízení uvedeného způsobu výroby síry jest nákladné a uhlí musí se přivážeti až z Anghe zdražuje se tím výroba.

Aby se síra zbavila nečistot, destilluje se v retortách (obr. 1.). Surovou sírou naplní se kotel A, z kterého přetéká roztopená síra rourou F do retorty T, v níž přivede se teplem k varu. Sírné páry unikají do komory K. Komora jest zděná, stavěná někdy na tloušťku jedné cihly, s podlahou mírně skloněnou. Sírné páry do komory vniklé se ochladí a srážejí se v podobě sírného květu, který se hromadí na podlaže.

Jedná-li se pouze o výrobu květu sírného, udržuje se teplota nepřetržitě pod 111° . Vystoupne-li temperatura na 111° , přeruší se destillace a sírný květ se vybírá.

Je-li teplota v komoře vyšší než 111° , tawí se síra a vypouští se do kotle, z něhož rozlévá se do kadlubů, v nichž tuhne v síru roubíkovitou.

Větší počet kadlubů průřezu čockovitého jest vydlaban z dvou desek. V jedné desce jest polovice průřezu a druhá deska má polovici druhou. Sešroubojují-li se desky s kadluby dohromady, může se do nich síra liti.

Dobývání síry z kyzu železného FeS_2 , který se pálil v hliněných


křivulích, jakož i vyluhování slinu síronosného sírouhlikiem ve Svošovicích u Krakova, kde dostala se síra odpařením rozpustidla, zaniklo následkem nízkých cen síry sicilské.

Mnoho síry a to velmi čisté dobude se z odpadků při výrobě sody, o čem obšírněji při zpracování dotyčných zbytků.

Vlastnosti. Síra vyskytuje se ve 3 allotropických videch.

Samorodá síra krystalluje v soustavě kosočtverečné. Tvoří hraně zvláštní barvy žluté, lesku diamantového. Jest dosti měkká i kruchá a dá se rozetřítí na prášek. Nemá chuti ani zápachu. Třením stává se elektrickou. Hustota obnáší 2·07. Ve vodě jest nerozpustná; nejlépe rozpouští se v sírouhliku. Zapálena hoří modrým plamenem a dá kyslíčník siřičitý. Při teplotě 111° se taví, pak hnědne a houstne; teplem 340° poněkud zřídne. Dosáhla-li temperatura 448°C, vře a mění se v páry, které byvše ochlazeny mění se v sirný květ.

Ochlazuje-li se zvolna síla roztavená, krystalluje v hranolech soustavy jednoklonné, hnědé barvy, které jsou měkčí jak krystally sou-



Obr. 2.

stavy kosočtverečné. Hustota jejich jest 1·98.

Vleje-li se roztavená síra do studené vody, promění se v hmotu tvárivou, červenavě hnědou, což jest třetí modifikace síry zvané sírou beztvárovou. Beztvará síra liší se od krystalované, že není rozpustná v sírouhliku; hustota její jest 1·95.

Sirný květ má až 28% síry nerozpustné v sírouhliku. Jest znečištěn kyslíčníkem siřičitým a kyselinou, které se vytvořily v komoře. V komoře jest jisté množství vzduchu a vlhkosti a ty jsou příčinou, že díl síry shoří a vytvoří se SO_2 , a kyselina siřičitá, které se zadrží v sirném květu kapilární atrakcí. Tím vysvětluje se kyselá reakce sirného květu jakož i jeho účinek při nemocech kožních a vinné révy.

Upotřebení. Síry upotřebí se k výrobě kyslíčníku siřičitého, kyseliny, sírové, střelného prachu, k vulkanisování kaučuku, k výrobě ultramarínu, při zasazování tyčí železných do kamene.

Sírouhlík — CS_2 .

Sírouhlík CS_2 tvoří se, když páry sirné vedou se přes řeřavé uhlí. Obdržené páry sírouhlikové se ochlazením kondensují.

Pro výrobu sírouhliku upotřebí se lité retorty A (obr. 2.) průřezu ellipsoidního. Aby se teplo v retortě udrželo, obklopena jest retorta

zděným pláštěm. K tomu přiléhá kanál, jímž proudí hořlavé plyny, které teplo přepouštějí zdívu. Na zevnějšíku kanálu jest silnější zdívo, by se zamezilo ochlazení vzduchem zevnějším. Plamen, který od roštu šlehá kol retorty, odvádí se do komína.

Je-li retorta předhřátá, naplní se kouskovitým předhřátým uhlím dřevěným otvorem *B*. Potom přidává se síra práškovitá nebo roubíkovitá otvory *e, e*, které se uzavírají hliněnými zátkami. Vyvinuté sírné páry setkají se s rozpáleným uhlím a tvoří se sírouhlík. Teplotura retorty dosáhne červeného žáru. Překročí-li se naznačený stupeň teploty, nastanou ztráty ve výrobě podobně, jako když nedosáhne se teplotury naznačené.

Páry sírouhlíkové odvádějí se trubicí *T* do nádoby *J*, kde zadrží se stržená síra. Ochlazení par sírouhlíkových stane se v chladiči *K*, a k další kondensaci slouží jímadla *N* podoby plechových poklopů postavených v nádrži s vodou *S*. Když páry sírouhlíkové prošly čtyřmi kondensatory *N*, vnikají do kotle a posléz do rour podoby písmeny *U* vodou ochlazovaných, v nichž se dosáhne úplná kondensace par.

K raffinaci sírouhlíku, který má rozpuštěnou síru, slouží železný válcovitý kotel, obdaný dřevěným pláštěm. Prostor mezi kotlem a pláštěm vyplněn jest popelem. Do prostoru pod rovným dnem kotle přivádí se vodní pára, kterou se přivede sírouhlík při 46° do varu. Páry sírouhlíkové se odvádějí z poklopu kotle trubicemi kolenovitě ohnutými a vodou ochlazovanými, v nichž přecházejí ze stavu plynného do skupenství kapalného.

V kotlu zbylá síra po raffinaci se odstraní.

Vlastnosti. Sírouhlík jest tekutina bezbarvá, čirá, světlo silně lámací, zápachu zvláštního, chutě palčivé, hustoty 1.29. Vře teplem 46° . Snadno se zapaluje a hoří plamenem modrým. Pára jeho se vzduchem tvoří směs, která zapálena jsouc vybuchuje. Ve vodě se nerozpouští, ale sám rozpouští síru, iod, fosfor, tuky, kaučuk.

Pára sírouhlíku dýchána působí omámení

Upotřebení. Upotřebí se k extrakci tuků, olejů, při vulkanisování kaučuku, k vývinu nízké teploty, jako prostředek k zničení révokazu.

Kysličník siřičitý — SO_2 .

Výroba tekutého kysličníku siřičitého dle způsobu, jaký sestavil Haenisch a Schroeder, zavádí se na místech, kde pražením zinkového blejna obdržené plyny nemají více než 4% vol. SO_2 .

Z pecí, kde se blejno praží, odvádí se plyn potrubím do olověné věže, 25 m vysoké, vyplněné kokem, po kterém stékající voda pohlcuje kysličník siřičitý. Voda, která absorbovala dioxyd síry, vtéká do přikryté pánve, v níž se tekutina ohřívá až do bodu varu. Vzniklé páry vodní a SO_2 vnikají do deflegmatora, v němž zadrží se voda z největší části. Z deflegmatora unikající plyn se suší, k čemuž upotřebí se chloridu vápenatého nebo kyseliny sírové. Vysušený SO_2 se potom v pumpě stlačuje a pudí do hadic ochlazovaných, ve kterých přechází ze stavu plynného do kapalného.

Tekutým kysličníkem siřičitým plní se válce železné vyzkoušené na 50 atm.

Vlastnosti a upotřebení. Tekutý SO_2 jest bezbarvý, má hustoty 1.4 až 1.45 a vře při -10° .

Upotřebí se při výrobě sulfitové cellulosity, kyseliny sírové, síranu sodnatého dle způsobu Hargreavesova, v papírnictví, k desinfekci, k bílení látek organických, k výrobě ledu, v cukrovarství, k rozpouštění tuků, olejů.

Siričítany.

Siričítan sodnatý. Na Na_2SO_3 se vyrábí ze sody krystallové. Soda se uloží na dno dřevěných truhlíků olovem vyložených, načež se přivádí kysličník siričitý. Utvořený kyselý siričítan sodnatý rozpouští se ve vodě krystallové. Roztok kyselého siričítanu se neutralisuje sodou a potom se zahustí na 40ⁿ Bé. Po vyčistění rozdělí se roztok do litěných pánví, v nichž vyloučí se siričítan sodnatý v krystallech.

Upotřebí se k bílení vlny a hedvábí a místo sirnatanu sodnatého.

Siričítan vápenatý CaSO_3 se vyrobí z kysličníku siričitého působením v práškovité vápno hašené. Teplo, které se při pochodu vyvine, stačí k odpaření vody, která se utvořila.

V obchodě přichází jako bílý prášek, kterého se upotřebí v pivovarství.

Kysličník sírový — SO_3 .


Výroba. R. 1875 uveřejnil Kliment Winkler způsob, dle něhož lze kysličník sírový SO_3 přímo vyrobiti z SO_2 a O s použitím látky kontaktní. Jako látka kontaktní osvědčil se platinovaný asbest. Za surovinu pro vývin pravého poměru směsi SO_2 a O doporučena kyselina sírová anglická, která se rozkládala za vysokého žáru. Místo kyseliny sírové upotřebeno plynů obdržených pražením pyritu, smíchaných s kyslíkem vzdušným. Nečistoty v plynu siričitém přítomné stěžovaly práci a proto Schröder a Haenisch podrobili kysličník siričitý absorpci vodou. Zahřátím vody dostali SO_2 , který jsa smíchán se vzduchem vede se za vysokého tlaku přes látku kontaktní.

Poněvadž při sloučení SO_2 s O se vyvine teplo až světle bílého žáru, musí se hleděti k tomu, by se nedosáhla příliš vysoká temperatura. Vysoká teplota působí škodlivě tím, že železné přístroje se brzy opotřebují okysličením, účinek látky kontaktní se zeslabí a dostane se málo kysličníku. Malý výtěžek kysličníku sírového vysvětluje se zpětným rozkladem SO_3 v SO_2 a O. Aby se předešlo přehřátí plynů, ochlazují se vzduchem nebo plynem, který se má zpracovati.

Seslabení působnosti látky kontaktní se zamezí tím, že se plyn zbaví příměsí práškovitých i plynných.

Místo asbestu navrhuji upotřebiti rozpustných solí alkalií, alkalických zemin, zemin a kovů, jichž roztoky se smísí s roztokem sloučeniny platiny. Odpařením směsi solí vzniknou škraloupky, které se drobí po sušení v zrna náležité velikosti. Rozdrobených solí upotřebí se jako látky kontaktní, v níž během pochodu vyloučí se platina.

K výrobě kysličníku sírového navrhnul Wolters pyrosulfat sodnatý, který se utvoří, žiháme-li bisulfat. Bisulfat sodnatý dostane se jako výrobek vedlejší při výrobě kyseliny dusičné.



Síran sodnatý, zahřívá-li se s kyselinou sírovou, přejde v kyselý síran sodnatý, jehož možno opět upotřebiti k výrobě SO_3 .

Vlastnosti a upotřebení. Kysličník sírový jest tekutina bezbarvá, při teplotě pod 16ⁿ tvoří krystally lesku hedvábného. S vodou dychtivě se slučuje za vývinu tepla a dává kyselinu sírovou.

Rozpustili se SO_3 v kyselině sírové, poskytně *dýmavou kyselinu sírovou* (pyrosírovou) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, jak se nyní výhradně tato kyselina vyrábí.

Dřívější výroba její z břidlice vitriolové úplně zanikla a od r. 1888 nevyrábí se více žádné české dýmavé kyseliny sírové.

Upotřebí se k rozpouštění indiga. při čistění ozokeritu, výrobě sulfovaných sloučenin organických.

Kyselina sírová anglická — H_2SO_4 .


Suroviny, kterých se upotřebí k výrobě anglické kyseliny sírové H_2SO_4 jsou: kyslíčník siřičitý, kyslík vzdušný, voda a ledek nebo kyselina dusičná.

K výrobě kyslíčníku siřičitého upotřebilo se síry výhradně do r. 1840. Následkem jejího nedostatku byl chemický průmysl přinucen poohlédnouti se po jiné surovině, a tu šťastně volen k výrobě kyslíčníku siřičitého pyrit či kyz železný FeS_2 , jehož poskytují s dostatek četná ložiska. Místo pyritu nelze upotřebiti markasitu, poněvadž nevyskytuje se jednak v takovém množství a pak nevyplácí se jeho vyluhování z uhlí.

Značné oblibě těší se v továrnách kyzu mědinose. Dříve dodávaly je měděné hutě zdarma závodům na výrobu kyseliny sírové s tou podmínkou, že hutím výpražky odvedeny budou. Poněvadž kyz takové

velmi dobře se osvědčily, záhy platila se jich síra a to za vyšší cenu než u pyritu.

Avšak i sírné rudy olovené a zinkové poskytou pražením kyslíčník siřičitý, kterého se upotřebí pro výrobu kyseliny sírové. V dobách dřívějších přechal



Obr. 3.

SO_2 z hutí olovených a zinkových do ovzduší. Poblíž takových závodů trpěla vegetace, a proto byly závody nuceny SO_2 využítkovati.

Kyslík se zvlášť nepřivádí. má přístup k místu, kde se spaluje síra. Běře se ze vzduchu, a množství jeho se řídí dle potřeby.

Voda přivádí se v nadbytku již proto, by se v komorách netvořily komorové krystally, což jest kyselina nitrosyl-sírová SO.NH . Mimo to dlužno nvážiti, že silnější kyselina sírová jest rozpustidlem kyslíčníků dusíku. Vody upotřebí se jako páry vodní nebo vodního prachu.

Ledek čilský převede se v kyselinu dusičnou působením kyseliny sírové. Častěji shledáváme, že kyselina dusičná vtéká do věže Gloverovy nebo do olovených komor.

Výroba kyslíčníku siřičitého.

a) *Výroba kyslíčníku siřičitého ze síry.* V malých továrnách spaluje se síra v peci (obr. 3.) mírně klenuté, jejíž nístěj jest litěná plotna P 25 m dlouhá, 1 m široká s okrajem 75 cm vysokým. Na přední straně pece jsou železná dvířka D , jež se pošunují v rámcí. Otvory ve dvířkách

přivádí se potřebný vzduch. Z pece odvádí se SO_2 rourou *K* do olověných komor.

Má-li se pec uvést v činnost, rozdělá se na plotně *P* oheň. Když je plotna rozpálena do slabě červeného žáru, odstraní se popel, a na nístěj vhodí se síra. Ta taje, zapálí se. Aby se hoření síry udrželo, připouští se do pece vzduch. Temperatura nesmí přestoupiti 400°C , poněvadž by síra sublimovala. Ochlazení litené desky docílí se spodem, neb pod nístějí jsou kanálky *M*, jimiž možno zavést proudění vzduchu.

V továrnách nikdy se nepracuje jen s jednou pecí, nýbrž vždy spojí se peci několik, aby se udržovalo nepřetržité hoření síry. Tepla takto vyvozeného využívá se k rozkladu ledku kyselinou sírovou. Na plotnu postaví se železné hrnce naplněné směsí obou zmíněných sloučenin. Oxydy dusíku přecházejí s SO_2 do komor.


b) *Výroba kysličníku siřičitého ze sirníků.* V továrnách na kyselinu sírovou vyrábí se SO_2 většinou z kyzu železného. Ložiska jeho jsou v Uhrách, Štyrsku, Tyrolích, v Německu u Schwelmu ve Vestfálsku, Bernsberku, Iserlohn, v Norsku, v Itálii v údolí Aostském, na ostrově Elbě, ve Francii západně Lyonu a poblíž St. Etiennu. Bohatá lože pyritová má Španělsko na jižním svahu Sierry Moreny. Vestfálský kyz ze Schwelmu má 39–46%, španělský 46–50%, norský, francouzský 46–48% síry. Španělské i norské kyzy mají 3–4% mědi.

Kyz, který se má pražení podrobiti, roztlouká se buď ručně nebo strojem na kusy vhodné velikosti. Poněvadž při drcení mechanickém zvláště u rud křehkých dostane se mnoho kyzu práškovitého, dávají továrny, které nemají pecí na pražení kyzu práškovitého, přednost roztloukání kyzu rukou lidskou.


Pecí na pražení pyritu jest vždy několik ve spojení, aby se odstranily nepravidelnosti při vývinu SO_2 . Pece jsou různé dle toho, upotřebí-li se kyz kouskovitý nebo práškovitý.

Nejstarší *pece* jsou *šachtové* (obr. 4.), zavedené na hutích ku pražení rud chudších sírou. Rozměry pecí těch jsou: délka 2–26 m, šířka 1–27 m, výška 2–88 m. Dno tvoří sedlovitý rošt *R*, kudy vniká vzduch do pece. Ve stěně pece na protilehlých stranách jsou otvory *A*, *B* ve 2 řadách, kudy dělník pohybuje kyzem při pražení. Otvory uzavírají se železnými příklopy *B*, které se omazují hlinou, aby těsně přilehly.

Ménšími otvory *o* v poklopech, které se ucpávají železnými zátkami, posuzuje dělník jak pražení pokračuje. Otvory *C* odstraňuje se vypražená ruda. Kanalem *D* odvádí se SO_2 . Starší *pece* mají stěny svislé, u novějších jsou stěny dole súžené.




Obr. 4.



Obr. 5.

Pece pro kyz kouskovitý (obr. 5.) jsou staženy železnými pruty nebo mají objímku ze železných ploten. Ve spodu peci jest rošt uložený na 2 nosičích *A*, *B*. Nosiče mají válcovité vyhloubeniny a do těch zapadnou roštové tyče. Roštové tyče (obr. 6.) v místech, kde spočívají na nosiči, jsou válcovité *K*, *L*, jinak mají průřez čtyřúhelník *E* aneb otupenou ellipsu. V čele zdi mají tyče roštové čtyřhranné hlavice *H*, na něž se nastrkuje klika, kterou se uvedou tyče v otáčení kolem osy. Podle po-



Obr. 6.


stavení roštových tyčí se prostor mezi nimi zvětší a tím docílí se propadání výpražků do příslušné

jímky. Otvorem *M*, kterým se z jímky odstraňují výpražky, přivádí se pod rošt dostatečné množství vzduchu. K tomu jsou otvory ve dvířkách, které se po případě ucpou zátkami železnými nebo hliněnými.

Kyz do pece vhadzuje se lopatami otvorem *O*, až docílí se vrstva kol 50 cm vysoká. Dvířka *P*, uzavírající otvor jsou buď zavěšena anebo přiložena na vyčnívající spodní rámec.

Nad klenutím peci *R* zbudováno klenutí druhé *S* a mezi oběma vytvořený prostor slouží k odvádění SO_2 ku dalšímu zpracování.

Časem vyvinuly se různé systémy pecí pro pražení kyzu. V Anglii postaveny jsou pece v řadu, avšak každá pec jest neodvislá od druhé a ústí do společného kanálu, tak že ji možno pohodlně z činnosti vyřaditi.



Obr. 7.

V Rakousku a Německu jsou vždy 3—4 pece od sebe odděleny nízkou zdí přehradní, ale pece mají společné klenutí a společný odváděcí kanál do kanálu ústředního. Proto není možno vyřaditi jednu pec z oddělení, nýbrž jen celé oddělení lze z práce vyloučiti.

Pec na kyz práškovitý. Při roztłoukání kyzu nahromadí se prach kyzový, jehož množství jest odvislé od tvrdosti mineralu. Nedostane-li se přes 15% kyzu práškovitého, vypaluje se v peci na kyz kouskovitý. V peci této jest temperatura největší na okraji, kam vhadzuje se kyz práškovitý, by se vypražil.

Ku pražení kyzu práškovitého slouží etážové pece o 5—7 oddělení, jichž původcem jest Malétra (obr. 7.). Plotny *T*, jež tvoří jednotlivá oddělení, jsou mírně obloukovitě zvýšené. Vzdálenost oddělení dolejších jest menší než u etáží hořejších. Práškovitý kyz, který se má vypražiti, vsype se na nejhořejší oddělení otvorem *O*, odkud pošínuje se během pražení na plochy dolejší *T*. V každé etáži jest otvor *A*, kterým se shrabuje kyz do oddělení nižšího. Otvory, jimiž kyz propadá, nejsou všechny nad sebou, nýbrž se střídají na přední a zadní straně jednotlivých oddělení. Vypražený kyz s nejdolejšího oddělení se vyhrabuje u *Z* do popelníku *J* a z toho po vychladnutí se odstraní.

Peci na pražení práškovitého kyzu jest vždy několik vedle sebe. Všem jest společný kanál, který, je-li vyšší, bývá zároveň prachovou komorou. Při nižším kanálu připojí se k němu komora prachová.

Kouskovitý a práškovitý kyz vypraží se v peci, kterou sestrojili

Olivier-Perret (obr. 8.). Dolejší část pece zařízena jest na kyz kouskovitý a má tudíž pohyblivý rošt *R*. V hořejší části pece jsou etáže *L* ve vzdálenosti 30 cm, kde rozprostřen kyz práškovitý. Kyz práškovitý nepošínuje se s hořejší etážou na dolejší jako u pece Malétrovy, nýbrž zůstane na etáži až se vypraží.

Pražením kouskovitého kyzu vytvořený SO_2 vniká v *O* (obr. 8. B) pod a nad etážou, kde se praží kyz práškovitý a mísí se s plynem, který se vyvine v etážích. Kanálem *S* odvádějí se plyny do komor.

Každý druh vypraženého kyzu se odstraní zvlášť. Práškovitý kyz shrabuje se do *O* (obr. 8. A) a v *S* vypadává. Kanál *O* při pražení jest vyplněn výpražky; výplň tvoří přední stěnu pece.


Obtíž pecí popsaných jest ta, že plyny z roštové pece vystupující jsou chudy kyslíkem, kterého jest v značném množství zapotřebí k náležitému vypražení kyzu práškovitého. Jest proto výhodnější stavěti zvlášť pece pro kyz kouskovitý a samostatné pece pro kyz práškovitý.

Práci ruky lidské při pošínování práškovitého kyzu v peci hleděli nahraditi mechanickým zařízením. Z různých pecí navržených osvědčil se systém, jehož původcem jest *Spence* (obr. 9.).


Na plotnách etážové pece *A* jest kyz práškovitý, který se prohřabuje pohrabáčem *J*, jichž držadla *O* upěvněna jsou na svisle postavené tyči, pohybující se směrem k peci a od ní parním strojem. Sírná ruda padá s nálevky *S* uzavřené vepod šoupátkem, které podobně jako držadlo *O* se v pohyb uvádí, a tím udržuje se nepřetržitě padání rudy na plotnu nejhořejší. Ruda pošínuje se s jedné etáže na druhou a je-li vypražena, spadá do vozíku *L*.

V značném množství praží se v továrnách na kyselinu sírovou blejno zinkové, které mívá 20—35% *S*. Temperatura při pražení blejna není tak vysoká, jako při kyzu práškovitém. Je-li kyz železný bohatý siřníkem zinečnatým, možno pražení vlastním teplem provést, při tom shoří nejvýš $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ síry. To však jest nevýhodné pro továrnu, a proto dlužno při pražení teplo přiváděti.

Hrubší blejno praží se v peci *Hasenclever-Helbigově* (obr. 10.). Blejno roztloučené na velikost čočky přijde na nakloněnou plochu (úhel sklonu jest 43°) asi 8 m dlouhou a ve vzdálenosti půl metrové rozdělenou v oddělení příhrádkami *a*, *b* postavenými kolmo na rovinu sklonu. Blejno nasype se na nejhořejší oddělení a z toho pošínuje se pozvolna stále níže. Z nejnižšího oddělení spadne do mufle *M*. Mufle obšlehává plamen, a v ní ukončí se pražení. Posléz spadne blejno na nížší pece *N*, v níž



Obr. 8.



Obr. 9.

šlehá plamen přes rozložený sirník. Plyny z ohniště *R* šlehají přes nístěj, kolem muflé, oteplují jednotlivá oddělení a posléz vnikají do komína. SO_2 z blejna uniká z muflé a prostupuje jednotlivá oddělení, kde střídavě jsou otvory v přihrádkách *a*, *b*; konečně odvádí se k dalšímu zpracování.


Vypražený sirník vyhrabuje se z pálačí pece poblíž topení.

Blejno zinkové, jehož zrno jest pod 2 mm velké, praží se v peci, kterou sestrojil *R. Hasenclever*. Pec ta má 2 nejvýš 3 muflé nad sebou. Plamen z topení šlehá pod nejnižší muflí, vniká mezi muflí první a druhou, načež se odvádí do komína. Ruda z hořejší muflé shrne se do muflé dolejší. Hořlavé plyny nepřijdou ve styk s SO_2 .

Také pro pražení zinkového blejna zavedeny pece, v nichž se mechanickým zařízením docílí pohyb sirné rudy. Pec tvoří válec železný mírně skloněný, uvnitř ohnivzdorným materiálem na obvodu vyložený. Ve válci uvedeném, který se otáčí kolem osy, uložen válec druhý z ohnivzdorné hlíny, v němž jest šroubovice. Do tohoto válce spadá blejno, načež se pozvolna pohybuje ve směru a kolem osy. Mezi oběma válci šlehá plamen a tím docílí se vypražení blejna zinkového.

Výsledky pražení. Spálením síry dostaneme 1—2% popelu. Pražením kyzů obdrží se výpalky, které mají 3—3.5% síry; u práškovitého kyzu dělá množství síry ve výpalcích kolem 1—1.5%.

Plyny pražením sirných rud obdržené jsou směsí SO_2 , O, N. Z jiných součástí zasluhuje zmínky SO_3 , který jest vždy v malém množství přítomen. Při shoření síry shoří až 2% síry na SO_3 ; množství jeho se zvýší, děje-li se shoření za zvýšeného tlaku. Ještě více SO_3 povstane při pražení kyzu, poněvadž Fe_2O_3 působí jako látka kontaktní. Dostávají se až 3% SO_3 , což jest ovšem výhodné pro výrobu kyseliny sírové.



Obr. 10.

Při pražení sirných rud musí býti nadbytek kyslíku vzdušného. Kdyby se využítkoval všechen kyslík vzdušný, obsahoval by plyn z kyzu 20.3% vol. SO_2 . Zkušenosťi sledáno, že roštové plyny neměly nikdy více než 11% SO_2 , 9.5—8.5% O a 79% N. Při pražení kyzu musí se okysličit i železo kyzu železného; dle toho jest tudíž zapotřebi 15 atomů kyslíku dle rovnice $2\text{FeS} + \text{O}_{15} = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 4\text{SO}_2 + \text{O}_1$ a docílí se tím způsobem pouze 8 vol. % SO_2 , 10 % O a 82% N. Žrádka však dosáhne se uvedeného maxima. Průměrně obdrží se pražením 7% SO_2 . Má-li pražení býti zváno dobrým, nesmí množství SO_2 klesnouti pod 6%. U měděných kyzů možno pracovati s 5.5% SO_2 . Pracuje-li se se 6%, jest zisk; činí-li množství SO_2 4%, jest ztráta. Při blejnu zinkovém nepřijde se často přes 6% SO_2 .

Kysličník siřičitý, který se vyrobí spálením síry, má temperaturu kol 130°. Dioxid síry získaný pražením kyzu jest 300—400° teplý. Plyn pro jeho značnou teplotu a pro zevní prach s sebou stržený, nelze vésti přímo do olověných komor. Aby se ochladil na 60—90° a stržené části rudní aby se usadily, vniká plyn do prachové komory. Nejjednodušší

komora prachová jest zděná, rozdělená mezistěnou *B* obr. 11. ve dvě oddělení. Plyn do prvního oddělení vniklý naráží na stěnu a v komoře se zadrží pevné části.


Je-li vedle rudního prachu přimísen i kysličník arsenový, jak se stává v hutích, vede se plyn dlouhými chodbami, v nichž se usadí As_2O_3 . Tím obejde se čištění kyseliny sírové, které jest dosti nákladné.

Důležité jest spojení peci, kde se pražení vykonává, s olověnými komorami. Spojovací roura *C* obr. 11. jest železná, někdy olověná, uvnitř vyzděná cihlami, které vzdorují účinku kyselin. Roura jest složena ze dvou částí spjatých dohromady pasem železným, tak že, je-li jedna polovice poškozena, snadno ji možno za dobrou vyměnit.

Až na malé výminky ústí roura *C* obr. 11. odváděcí plyn z peci ne do komor, nýbrž do velkých válcovitých nebo hranolovitých věží Gloverových, jichž účelem jest zbaviti nitrosku v Gay-Lussacově věži získanou, kysličníků dusíku a zároveň koncentrovati kyselinu komorovou.

Věž Gloverova (obr. 11.). Má-li se stavěti věž Gloverova *G*, musí býti zbudován pevný základ zděný, na který se položí dno věže s ohnutým okrajem z plechu olověného 8—10 mm tlustého. Tloušťka stěny jest 5 mm. Průřez věže jest buď čtyřúhelník častěji kruh. Co se týče obsahu věže, dělá 2% obsahu komor.



Olověné dno pokryto jest vrstvou cihel, které se neporušují kyselinou. Ku vnitřní stěně pláště staví se zeď z cihel kyselinovzdorných do výše se zúžující. V dolejší části věže až k otvoru, kterým se přivádějí plyny z peci postaveny jsou sloupce. Na ty a zdívo obvodní klade se rošt z trámů pískovcových v dehtu vyvářených, anebo se k tomu upotřebí plo-



Obr. 11

ten hliněných. Potom vyplňuje se vnitřek cihlami, křemenem, hliněnými trubkami. Cihly kladou se tím způsobem, že 2 řady po sobě tvoří mříže křížující se pod úhlem 90° . Z počátku obnáší prostora mezi dvěma cihlami šířku cihly a zúží se výše na její tloušťku. Upotřebí-li se křemene k vyplnění, jest křemen tím drobnější, čím výše se klade. Trubky hliněné *K* (obr. 11.) tvořící výplň mají průměr 160, výšku 120 a tloušťku 20 mm.

V poklopu věže Gloverovy jest zařízení pro přivádění kyseliny sírové *W* (obr. 11.), která z nádoby *N* vytéká a sprchuje po výplni ve věži. Na poklopu jsou příčky vybíhající od středu k okraji. V jednotlivých odděleních jsou otvory pokryté zvoncei s výřezy. Nad poklopem pohybuje se kolo Segnerovo, z něhož vytéká kyselina nitroska do oddělení a z těch otvory sprchuje do věže. Přihlíží se k tomu, by vnitřek věže byl stejnoměrně pokropen.



Obr 12.

Neupotřebí-li se k rozvádění nitrosky kola Segnerova, přiletují se k otvorům *e* (obr. 12.) v poklopu věže olověné trubice *V*, zapuštěné druhým koncem do dna nádoby válcovité *LM*, rozdělené v oddělení příčkami, paprskovitě od středu vybíhajícími. Do oddělení stéká nitroska z válce olověného *K*, jehož okraj jest zprohýbán. Do válce *K* přitéká kyselina nepřetržitě trubicí *S*, z níž vytéká do kolmo postavené roury olověné *T*. V odděleních jsou otvory *e* poklopy zvoncei *P*. Z otvorů *e* odtéká kyselina trubicemi do věže. Přítok nitrosky z nádrže olověné řídí se otevřením kohoutku.

Nejjednodušší způsob rozvádění nitrosky děje se olověnou rourou spirálovitě stočenou, z níž vybíhají četné trubice poboční do otvorů ve věži.

Olověné komory (obr. 11.). SO_2 v olověných komorách účinkem kyslíku a vody převede se v kyselinu sírovou H_2SO_4 . Reakce prodělává se mezi plyny a parami.

Účinku kyseliny sírové vzdoruje olovo, a proto staví se komory z plechu olověného.

Tloušťka plechů jest 2·5—2·7 mm. Pozorováno, že chemickému účinku kyseliny sírové při mírné koncentraci a teplotě nejlépe vzdoruje olovo čisté. Malé množství mědi zdá se podporovati uvedenou vlastnost; antimon i vizmut působí škodlivě.

Plechý spojují se letováním. Aby se docílilo dokonalého spojení dvou plechů, položí se na se plechy tak, že jich okraje přechnívají asi 5 cm. Za použití vodíkového plynu, do něhož se dme vzduch, roztápí se olověná tyčinka nad místem styku dvou ploten. Zároveň roztopí se do polovice tloušťky též plotna olověná, a při tom docílí se spojení. Těžší způsob jest sletovati olověné plotny svisle postavené, poněvadž s tyčinkou olověnou pracovati nemožno a ke spojení musí poskytnouti olovo obě plotny.

Z olověných ploten stavějí se komory, podoby čtyřbokých hranolů. V nejnovější době místo komor hranolových zavádějí též komory válcovité. Poněvadž tabule olověná 3 m dlouhá sama sebou se prohne, nutno zvláštním způsobem olověné komory postavit.


Aby se mohl pozorovati neustále stav olověných komor a stanovit, zda-li komora není poškozena staví se komory na vysoké pilíře, pod nimiž možno pohodlně choditi. Pilíře jsou zděné, dřevěné nebo železné. Nejlépe se hodí pilíře železné, ježto zaujmou málo místa. By se pilíře ochránily před sesednutím, staví se na kamenné podstavce. Zároveň též provede se spojení pilířů mezi sebou. Na hlavice pilířů uloží se vazba dřev systému mřížovitého, na kterou se staví podlaha ze silných prken. Přiblíží se k tomu, aby nevznikly spáry mezi jednotlivými prkny, poněvadž tím zamezí se vznik trhlín v olověné plotně.

Podlaha olověných komor spočívá na podlaze prkenné. Okraje podlahy olověné jsou zdvižené do výše asi 60 cm.

Lešení pro komory jest dřevěné. V poslední době zavádí se též železo. Poněvadž svislé stojany jsou lehce přístupné, lze zameziti porušení jich kyselinou. Trámce dřevěné, ze kterých se lešení staví, spojí se dole i nahoře příčnými paždík. Stojany jsou buď otesané čtyřhranné anebo vezmou se pouze oloupané kmeny. Lešením podporuje se olovo. Na trámce dřevěné zavěsí se olověné plotny. Zavěšení jest různé dle toho, o které část komory se jedná. Stěny komory zavěsí se použitím pasů olověných. Dříve než se tabule postaví, přiletují se na ni malé olověné plátky, které se upevní na nosiče železným hřebem s hlavou potaženou někdy olovem. Je-li strana komory náležité výšky, přehne se okraj olověné plotny na podélný trámec a na přeloženou část položí se okrajem olověná plotna, která má tvořiti strop. V místech dotyku se obě plotny sletují. Také stropní plotny mají krátké pásy olověné a těmi zavěsí se po přibití na příčné trámce lešení dřevěného. V novější době zavádějí se často komory, jichž strop není vodorovný, nýbrž hořejší část jest střechovitě zakončena.



Obr. 13.



Obr. 14.

Komory olověné nemají stěny s podlahou sletované. Podlaha tvoří velkou mísu, do níž visí strany se stropem jako velký poklop. Hydraulickým uzavřením zamezí se unikání plynů z komory.

Počet komor jest různý. Továrny mívají 2—6 komor o obsahu 3—7000 m³. Šířka komor bývá nejčastěji 6 m, výška 7 1/2 m. Délka jest velmi měnivá. U komor velkých vyskytnou se i příčné stěny, kterými komora hlavní v menší oddělení jest rozdělena.

Vstup plynů do komory jest buď v hořejší nebo dolejší třetině stěny příční. Spojení jednotlivých komor mezi sebou docílí se rourami olověnými vodorovně, šikmo položenými, nebo v podobě latinského Z zahnutými, při čemž ze spodu jedné (1/3 výšky) vnikají plyny nahoru (2/3 výšky) do komory následující.

Amatura komor olověných. Teplota v komorách stanoví se termometry (obr. 13.) kolenovitě zahnutými, jichž nádobka se rtutí jest v komoře.

Tlak plynu měří se manometrem. Nejjednodušší manometr jest trubice zahnutá v podobě písmeny U, naplněná lihem zbarveným fuchsinem. Z rozdílu výšek kapaliny ve spojitě nádobě může se tlak snadno určit. — Dobře osvědčila se pro stanovení tlaku skleněná trubička zasazená v po-

loze vodorovně do stěny komory. V trubičce nalézá se kapka vody. Dle rozdílu tlaku zevnějšího a v komoře pošinouje se kapka sem a tam. Na stupnici dělené a k trubičce přiložené spočte se počet dílku, v které se kapka posunula a dle toho určí se i tlak v *mm*.


Výška kyseliny sírové určuje se měřítkem olověným v centimetry děleným. Výška nemá klesnouti pod 30 *cm*.

Koncentrace kyseliny sírové stanoví se areometry (obr. 14.). Na vnitřní stěny komor přiletovány jsou olověné nádržky *M*. Kyselina hromadí se v nádržce *M* na nejnižším místě a z toho vytéká trubicí *T* do předložené nádoby *N*, v níž plove areometr *A*. Areometr má ze stupnice jenom část od 40° do 60° *Bé*.

Z komor přetahuje se kyselina násoskou olověnou dvouramennou.

K určení barvy plynů v komoře umístěny jsou v protilehlých stranách komory skleněné tabule. Také poklopením otvoru *b* (obr. 11.) ve výklenku zvonem skleněným *s*, pod nímž se plyn nahromadí, možno posuzovati barvu plynu, kterou má i vnitřek komory.

Kyselina dusičná dostane se různým způsobem do olověných komor. Dosud zaveden nejstarší způsob, že kyselina dusičná stéká v komoře po stupňovitě sestavených mísách. Rozsáhlé upotřebení mají skleněné injektory. Injektory (obr. 15.) zasazenými do stěn komor vhání se pára vodní trubicí *B* a s tou zároveň strhuje se i kyselina dusičná, která skapává z láhve Mariottovy do nálevky *A*.



Obr. 15.

Největší díl továren přivádí kyselinu dusičnou do komor z věže Gloverovy, do níž stéká nitroska z nádrže *N* anebo vedle nitrosky i kyselina dusičná z láhve *L* (obr. 11.).

Místo kyseliny dusičné zavedeno jest též zařízení, při kterém se ledek rozkládá kyselinou sírovou. Utvořená kyselina dusičná v plyném stavu dále se odvádí. Rozklad provádí se ve čtyřhranných neb půlválcovitých nádobách naplněných směsí

ledku a kyseliny sírové. Nádoby jsou uloženy mezi pece, v nichž se kyz praží, anebo se kladou do kanálu, kterým se odvádějí plyny z pecí do věže Gloverovy.

V kanálu jsou vodorovné kolejnice, po nichž všine se nádoba s požadovanou směsí. Zavře-li se otvor, kudy se vpravila nádoba s obsahem, nastane ihned rozklad. Horké plyny z pece ohřívají směs. Ukončen-li rozklad, vytáhnou se nádoby, a jich obsah kyselý síran sodnatý se vleje do forem a odevzdá ku zpracování na normalný síran. Aby se do komor přivádělo dostatečné množství kyseliny dusičné, jsou v kanálu vždy 2 nádoby, které se střídavě plní a vyprázdňují.

Někde jest zazděn do kanálu mezi olověnou a prachovou komoru kotel, který má ve dnu trubicí uzavřenou zátkou. V kotlu jest výše požadovaná směs, a když byla rozložená, odstraní se zátka a kyselý síran sodnatý vytéká.

Vodní pára přivádí se z parního kotle do komor olověnými trubicemi *T* a *J* (obr. 11.), zakončenými ve stropu směrem podélným ohledně komory. Každá trubice má záhybek *H*, že možno přesně řídití přítok páry.

Pohyb plynů v komoře a udržování pecí v hoření docílí se tahem, k čemuž slouží komín, postavený za komorami. Spojení s komínem spro-

středkuje roura U , jež přechází v podzemní kanál Z , ústící ve spodní část komínu. Také mezi komorou a věží Gay-Lussacovou v rouře T_1 soupátkem S_1 možno tah v komorách regulovati.

V rouře, která sprostředkuje spojení mezi věží Gay-Lussacovou a komínem, jsou proti sobě postavena skla V , by se mohla posuzovati barva plynů. Zároveň vložena jest do rozšířené části roury olověná deska s četnými otvory, které dle potřeby ucpávají zátkami olověnými nebo hliněnými dle toho, má-li se tah zeslabiti. Totéž docílí se plnou olověnou deskou vloženou do trouby. Deska otáčí se kol průměru a dle otočení řídí se i tah. Má-li plotna polohu vodorovnou, uzavře se trouba úplně. Je-li deska skloněna k poloze vodorovné, docílí se větší, menší tah.

Aby povstal tah, užívají někde místo komínu trouby olověné postavené na poklop věže Gay-Lussacovy. V zimě, kdy vegetace jest pokryta sněhem, odvádějí se plyny do ovzduší troubou. V létě spojí se věž Gay-Lussacova s věží, kterou protéká voda, jež zadrží kyselé plyny a potom ještě zavede se spojení s komínem, jímž plyny vycházejí do ovzduší.

V případech, kde dlouhými chodbami přivádí se plyn do komor, nestačí pro tah vysoký komín. V takovém případě musí se tah podporovati větrníky, které se dobře osvědčily. Větrník sestává z bubnu, v němž uložena jest osa s rameny. Středem se ssaje plyn a na obvodu se puďí dále. Osa jest železná, ramena dřevěná; oboje pokryté olovem, by se uchránilo před účinkem kyseliny.

Řízení komor. Teplotura v systému o 3 komorách bývá v první komoře 60° , v druhé $50-40^{\circ}$ a ve třetí $30-20^{\circ}\text{C}$.

Tlak plynů v komorách dobře řízených musí býti vždy stejný. Dlužno jej však ustavičně řídit, poněvadž mění se následkem změn v tlaku ovzduší a teplotě se vyskytнувších. Všeobecně uvádí se, že tah jest dobrý, když v systému o 3 komorách v první komoře tlak plynů převyšuje tlak zevnějšího vzduchu, v střední komoře udržují si tlaky oba rovnováhu a v komoře poslední lze pozorovati ssání vzduchu.

Voda přivádí se do komor jako vodní pára o tlaku $1\frac{1}{2}-2$ atm.

Pára působí kolmo na proud plynu a rozvádí se se stropu. Dříve mělo se za to, že teplo vodní páry jest výhodným pro výrobu kyseliny. Seznalo se však, že právě teplo škodí a že voda, dokud jest v plynném stavu, nemá při pochodu účinku. Následek toho byl, že některé závody počaly pracovati s vodou, která v podobě jemného vodního prachu vniká do komor.

Aby se dostal vodní prach, vytéká voda z trubice pod tlakem nejméně 2 atmosfér jemnou špicí proti pevně plotně. Výhody tohoto zařízení jsou, že není potřebí vodu proměnit v páru, zabrání se kondensace a tím i vývin tepla.


Jakkoliv uvedený způsob jest velice výhodným co se týče přivádění vody, přece není všeobecně zaveden a to z té příčiny, že špice platinová, kterou vodní prach uniká, se časem opotřebuje, a voda přímo stéká do komory, plave na kyselině a s ní se nesmísí. To pozoruje se někdy po delší době a takovou komoru jest těžko v řádný chod uvést.

Má-li se určití množství vody potřebné k výrobě kyseliny, dlužno v řáhu vzít, mnoho-li se síry zpracuje na kyselinu sírovou a jakou má tato koncentraci. Poněvadž koncentrace kyseliny sírové provádí se ve věží Gloverově, spotřebuje se o 60% vody méně než by bylo zapotřebí při práci bez věže.

Přivádění páry vodní má hlavní vliv na hustotu kyseliny sírové. Je-li páry mnoho, jest kyselina zředěná, což má za následek tvoření se kyseliny dusičné. Není-li páry dostatek, dostane se kyselina silnější, která rozpouští oxidy dusíku. Při řádné práci dostane se v systému

o 3 komorách kyselina, která má v první komoře 54—52°, v druhé 52—50 a v poslední kol 45°Bé. Sprchující kyselina jest o 2—4° silnější, než kyselina zadržaná na dně komor.

Na začátku systému komor olovených jest barva plynů světlá, což nasvědčuje tomu, že tam převládá kysličník dusičitý. Čím blíže ku výstupu plynů z komor, tím jest jich barva tmavší a na konci systému jest tmavočervená, kde vedle N_2O_3 přichází i N_2O_1 . Uvedené úkazy naznačují, že největší množství kyseliny sírové se tvoří v prvním oddílu první komory, jak vyjadřují rovnice:



Druhá část první komory jest v klidu, ale za to přední oddíl komory druhé jest zúčastněn na tvoření kyseliny. V třetí komoře vyskytují se jen zbytky dioxydu síry.

Pro zvýšení výtěžku kyseliny sírové v olovených komorách a k vůli sesílení reakce mezi plyny, staví se mezi olovené komory věž G₁ (obr. 11.) hliněnými trubkami vyplněná, po nichž stéká kyselina sírová. Kyselina sírová má za účel zadržeti volný SO_2 a při tom i provéstí dokonalé promíchání plynů.

Ku seznání stavu v komorách určuje se množství SO_2 před vstupem do komory, stanoví se kysličníky dusíku v komorové kyselině a udává se množství kyslíku v plynech, které opouštějí komoru.

Množství SO_2 zkouší se titrovaným roztokem iodu s mazem škrobovým. Kysličníkem siřičitým odbarví se škrobový maz iodem modře zbarvený. Dle množství plynu vypočtou se procenta SO_2 .

Kysličníky dusíku v kyselině komorové se stanoví roztokem indigovým. Do roztoku indigového přidá se určité množství kyseliny sírové z komory a porovnává se při tom vzniklá barva se stupnicí modrých odstínů barevných přesnými pokusy zhotovených.


Jiný způsob stanovení oxydů dusíku v kyselině upotřebí roztok dvojchromanu draselnatého určité koncentrace. Do roztoku určitého objemu přikapuje se tak dlouho kyselina komorová, až tekutina nabyde barvy jasně zelené. Z tabulky příslušné určí se množství kysličníku dusíku.

Mnoho-li kyslíku mají plyny při výstupu z komor, určuje se přístrojem Orsatovým. Množství jeho kolísá mezi 6—8%.

Theorie tvoření se kyseliny sírové v olovených komorách. Poněvadž seznáno bylo, že množství ledku při výrobě kyseliny sírové potřebné nijak nestačí k úplnému okysličení kysličníku siřičitého a převedení jej v kysličník sírový, vysvítá z toho, že kysličníky dusíku dělají prostředníka při okysličení. Oxydy dusíku slučují se s kyslíkem vzdušným a přecházejí jej kysličníku siřičitému.


Tvoření kyseliny sírové v komorách bylo příčinou hlubokého studia vynikajících chemiků.

Stará theorie, že se dostane kyselina sírová působením



považována dlouho za pravou následkem jednoduchosti.


Větší oprávněnost měla theorie, vypracovaná Berzelieus, dle níž vzájemným účinkem kysličníku siřičitého a dusíkového za přítomnosti vody vzniká kyselina sírová, a kysličník dusičitý se okyslíčí v kysličník dusikový.




Při tom budíž poznamenáno, že dosud není určitě stanoveno, zda-li N_2O_3 co takový skutečně existuje. Dle prací, které vykonal Lunge, zdá

se, že N_2O_3 se štěpí ve směs NO a NO_2 . Při vyjádření pochodů naznačených dostane se však též výsledek, píše-li se N_2O_3 nebo $\text{NO} + \text{NO}_2$.

Peligot předpokládal redukcí kyseliny dusičné dle rovnice




Davy sestavil theorii, která později upadla v zapomenutí. Upozorňoval na tvoření krystallů v komoře (což jest kyselina nitrosylsírová SO_2NH), které se usazují, je-li vody nedostatek. Při tom dle rovnice



tvoří se kyselina nitrosylsírová a kysličník dusičitý, který oxydací přechází v kysličník dusičelý.

Lunge stanovil pokusy v laboratoři a v praxi, že v komorách vzniká kyselina nitrosylsírová,




která při styku s vodou nebo zředěnou kyselinou sírovou se rozkládá a poskytně kyselinu sírovou.




Vlastní tvoření kyseliny sírové spočívá v tom, že kyselina nitrosylsírová v komoře v podobě jemných kapek tvoří mlhu a v tom stavu setkává se s vodou nebo zředěnou kyselinou sírovou. Setkávání uvedených sloučenin dalo by se v komorách pomalu; promíchání urychluje se narážením plynů na stěny.

Kysličník dusíkový poskytně dle rovnice:




Kyslíkaté sloučeniny dusíku poskytnou zase kyselina nitrosylsírovou, jak naznačují rovnice:



Je-li vody málo, zůstane kyselina nitrosylsírová rozpuštěna v kyselině sírové a odstraní se dalšímu pochodu chemickému. Pracuje-li se s nadbytkem vody, tvoří se HNO_3 a N_2O .

Vytvoření kyseliny dusičné v komorách jest vždy škodlivé. Aby se tedy netvořila, nesmí býti nadbytek vody. Povstane-li kyselina dusičná, znamená to nejen ztrátu ale i poškození komor.

Také N_2O_3 a NO , působí-li v ně dostatek vody, dávají kyselinu dusičnou, jak vysvětlují uvedené rovnice:




N_2O , který se vytvoří je pro továrnu ztracen. Bylo seznáno, že dokud je hustota kyseliny sírové menší než 1·5, netvoří se N_2O . Vzniká však při hustotě 1·4 a velmi mnoho se ho tvoří při hustotě 1·3—1·2. NO dlužno považovati za ztracený pro továrnu, když se vytvoří ve věži Gay-Lussacově, neb se tahem odvádí.

Až do středu 19. století skládala se továrna na kyselinu sírovou ze 2 hlavních částí a to z pecí a komor. Známo bylo, že mnoho kysličníku siřičitého uniká komínem do ovzduší, čímž nastaly značné ztráty. Ještě citlivější a nepříznivější byly ztráty kysličníků dusíku, nezadržených v komorách.


Zadržeti kysličníky dusíku, které opouštějí olověné komory a je

opět při výrobě kyseliny sírové náležitě zužitkovati. podařilo se Gay-Lussacovi.

Setkají-li se N_2O_3 a N_2O_4 s koncentrovanou kyselinou sírovou, dostane se kyselina nitrosylsírová.



Také kyselina dusičná se zadrží kyselinou sírovou. Podobně jest tomu i s kyselinou dusíkovou, která poskytne vodu a kyselinu nitrosylsírovou.



Kyselina nitrosylsírová rozpuštěná v kyselině sírové dává kyselinu zvanou — nitrosku.

Kyselinou sírovou nezadrží se kysličník dusnatý N_2O a dusičitý NO . Přítomnost těchto dvou oxydů vyskytnuvších se v plynech při výstupu z komor znamená ztrátu pro továrnu. Aby se ztráta co možná seslabila, přihlíží se k tomu, by z komory neucházel NO , nýbrž aby za dostatku kyslíku vzdušného byl přeměněn v kysličník dusičelý.

Věž Gay-Lussacova (obr. 11.) *GL*. Zkušnosti právě uvedené přivedly Gay-Lussaca na myšlenku sestrojiti olověnou věž, v níž zadrží se kysličníky dusíku koncentrovanou kyselinou sírovou.

Věž Gay-Lussacova jest válcovitá, 10—15 *m* vysoká v průměru 3 *m*. Staví se podobně jako věž Gloverova. Dno věže pokryje se cihlami kyselině vzdorujícími. Nad vstupem plynů do věže sestaví se rošt z kamenů pískovcových nebo ploten hliněných anebo ze železných tyčí obalených olovem. Vnitřní obal na obvodu pláště jest z cihel. Střed věže vyplní se kokem nebo trubkami hliněnými. Lunge navrhuje pro výplň dirkované plotny hliněné.

Pokusy konanými seznáno bylo, že kok se porušuje kyselinou a tím vzniká hustá, hnědá kyselina sírová. Kromě toho redukuje kok i nitrosku. Účinek roste s teplotou a dostane se až N_2O , což tvoří ztrátu pro továrnu.


Aby se odstranily vady uvedené, zavádějí se pro systém komor dvě věže Gay-Lussacovy. Přední věž vyplněna jest buď trubkami hliněnými (průměr a výška měří 15 *cm*) nebo koulemi dutými, které poskytnou tekutině velký povrch, anebo užívá se k tomu dirkovaných ploten. Plotny jsou tak sestaveny, že pod otvory plotny jedné přijde plná hmota plotny druhé. Tím docílí se rozstřikování sprchující kyseliny. Druhá věž, do které vnikají plyny silně ochlazené vyplní se kokem.

Na výplň stéká s poklopu věže kyselina sírová z nádoby N_1 podobným zařízením, jaké bylo uvedeno při věži Gloverově. Koncentrovaná kyselina sírová, proti níž pohybují se plyny, jichž teplota nepřekročí 50°C, poskytne při výtoku u dna věže nitrosku. Kysličníky dusíku větším dílem se zadrží.


Ztráty, které vždy nastanou uniknutím sloučenin dusíku z věže Gay-Lussacovy, třeba denně nahrazovati, aby se komory udržely v pravidelném chodu, což se děje buď ledkem nebo kyselinou dusičnou.

Jak velký význam v tom ohledu má věž Gay-Lussacova, vysvítá z následujícího. Před zavedením věže spotřebovalo se na 100 d. síry 10—15 d. ledku a výroba kyseliny sírové obnášela 230—250 d. Při věži Gay-Lussacově upotřebí se na 100 d. síry pouze 2 d. ledku a výtěžek kyseliny vzroste na 280—290 d. Upotřebí-li se místo ledku kyseliny dusičné 36°Bé silné, jest ji potřeba 1—1.25 d. na 100 d. kyseliny sírové o hustotě 50°Bé.

Denitrifikace kyseliny sírové. Kysličníky dusíku zadržené kyselinou sírovou ve věži Gay-Lussacově uvolní a je opět do výroby uvést, stane se ve věži olovené, vyložené na obvodu cihlami kyselinovzdornými a uvnitř křemenem. Do věže horem stéká nitroska a spodem pučí se vodní pára. V nitrosce rozpuštěná kyselina nitrosylsírová se vodou rozkládá v kyselinu sírovou a dusíkovou.



Kyselina dusíková rozloží se dle rovnice:



Pára vodní s kysličníky dusíku vniká do olovené komory. Tak pracuje se ve Freibergu.

Lépe využítkoval nitrosky Glover. Tých seznal, že, působí-li v nitrosku kysličník siřičitý za přítomnosti vodní páry, dostane se H_2SO_4 a kysličník dusičitý, který kyslíkem se převede ve vyšší oxid.



Pochod naznačený se provádí ve věži Gloverově, do níž horem stéká nitroska s kyselinou komorovou (50—52°Bé silnou), případně s kyselinou dusičnou a dolem přivádí se kysličník siřičitý. Při tom docílí se nejen denitrifikace, ale zároveň též koncentruje se kyselina komorová na 60—62°Bé. Z věže Gloverovy vytékající kyselina sírová jest 120—130° teplá, poněvadž odejmula teplo plynům, s kterými ve styk přišla. Plyny teploty pozbyly a měly-li před vstupem do věže 300—360°, mají při výstupu 60°C, tak že mohou se potom přímo vpouštět do komor.

Aby se kyselina z Gloverovy věže ochladila a zároveň nečistoty v ní obsažené usadily, rozvádí se olovenými stružkami, že musí konati dlouhou cestu. Ochlazení urychlují tím, že kyselina protéká olovenou nádobou *D* obr. 11., v níž jest olovená hadice *F* se studenou vodou, která spodem přitéká a horem odtéká. Hadice nelze upotřebiti pro průtok kyseliny, poněvadž by ji nečistoty do kyseliny vtroušené, ucply.

Kyselina sírová ve věži Gloverově znečistí se prachem rudním a mimo to má síran železitý a hlinitý. Takovou kyselinu, mající 60°Bé nemožno dále koncentrovati, poněvadž při odpaření tvoří se kůry, kterými se přístroje platinové silně porušují.


Co se týče oběhu kyseliny sírové, která protéká věží Gay-Lussacovou a Gloverovou, platí toto pravidlo. K absorpci kyslíkatých sloučenin dusíku upotřebí se ve věži Gay Lussacově *GL* kyseliny, která má hustoty 60°Bé. Z dolní části věže vytékající nitroska rourou *r* hromadí se v nádrže *N*₂ a z té otevřením kohoutku v trubici *t*₁ vteče do železného válce *M*₂, z něhož se vytlačí trubicí *t*₂ do nádrže *N*. Z nádrže *N* vytéká kyselina na poklop věže Gloverovy *G*, z kterého stéká po výplni věže a když byla kyslíkatých sloučenin dusíku pozbyla, vytéká trubicí *t*₁ do nádrže *D*, v níž se ochladí. Po ochlazení vpouští se do válce *M*₁ rourou *r*₁. Z válce *M*₁ vytlačí se rourou *r*₂ do nádržky *N*₁ a z té po otevření kohoutku v trubici *Z* rozvádí se kolem Segnerovým *S* na poklopu věže Gay-Lussacovy *GL*.

Vytlačení kyseliny sírové na věž ať již Gay-Lussacovu nebo Gloverovu děje se zhuštěným vzduchem. Upotřebí se k tomu železného válce *M*₁ a *M*₂ někdy olovem vyloženého nebo olovené nádoby kulovité. Válec má 3 otvory. Jedním otvorem přitéká kyselina trubicí *r*₁ nebo *t*₁, druhým prochází až ke dnu válce trubice *r*₃, nebo *t*₃, kterou se tlačí kyselina do výše, a třetím otvorem se tlačí do válce vzduch trubicí *r*₂ nebo *t*₂.


Pohodlně a jistě vytlačuje se kyselina samočinně pulsometry, které mají i tu přednost, že nezajímou tolik místa jako válce.

Čistění kyseliny sírové. Někdy jedná se o to, by se kyselina sírová zbavila arsenu, který se do ní dostal ze surovin hlavně z kyzu. Ve Freiberce přihlíží se k tomu již při pražení rud. Plyn vede se dlouhými podzemními chodbami, kde se As_2O_3 usadí z největší části. Má-li se však arsen z kyseliny úplně odstraniti, upotřebí se k tomu sírovodíku.

Ve Freiberce čistí se kyselina sírová o hustotě $48^0-50^0Bé$. Nesmí se vzíti kyselina silnější, poněvadž potom působí H_2S na H_2SO_4 a vyloučí se síra.



Potřebný sírovodík vyrábějí z FeS a zředěné kyseliny sírové. K vývinu sírovodíku slouží dřevěné, olovem vyložené skříně. Na dně jest vrstva cihel kyselině vzdorných, na něž se položí síto se sírníkem. Je-li poklop těsně přiložen, připustí se kyselina sírová. Aby nekrystaloval vytvořený síran železnatý, přivádí se vodní pára do tekutiny. Sírovodík prochází promývačkou, kde se pozoruje bubláni plynu, načež se odvádí do věží čtyřhranných o základní ploše $1.8m^2$ a výšce $6m$. Věž jest vyplněna střešovitě složenými plechy olověnými, na které stéká kyselina. Proti sprchající kyselině pohybuje se sírovodík, tím sráží se arsen jako As_2S_3 . Kyselina sírová i se sírníkem přetáhne se do olověných kádí s dvojítm dnem. Hořejší dno jest dirkované, a prostor mezi



Obr. 16

oběma dny vyplněn křemenem a pískem. Na síť zadrží se As_2S_3 , který se suší, taví a přivádí do obchodu. Sítem protéká vyčištěná kyselina sírová.

Kyslíkatých sloučenin dusíku zbaví se kyselina sírová ve věži Gloverově kysličníkem siřičitým. Ve velkém upotřebí se ku odstranění oxidů dusíku síranu ammonatého, který se nasype na horkou kyselinu sírovou. Kyslíkaté sloučeniny dusíka se rozkládají za vývinu dusíku.

Koncentrace kyseliny sírové. Kyselina sírová z komor má hustotu $50-54^0Bé$. Až na $60^0Bé$ zkoncentruje se pohodlně ve věži Gloverově. Při tom však dostane se kyselina nečistá.

Čistá kyselina téže hustoty dostane se koncentrováním ji na pánvi olověné, vyrobené z plechu $6-7mm$ tlustého. Koncentrace provádí se obyčejně do $60^0Bé$; mnohdy jde se až na $62^0Bé$. Při koncentraci ohřívají se pánve naplněné kyselinou spodem nebo horem, anebo se k tomu použije vodní páry.

Pro koncentraci kyseliny sírové jest uloženo stupňovitě $6-8$ olověných pánví (obr. 16.) na železných plotnách pokrytých vrstvou písku. Někdy počívají pánve na slabém klenutí, aby byly chráněny před přímým ohněm. Kyselina sírová přetéká násoskami P , N z pánve hořejší A do sousední B a dál do C . Plamen z roštu D šlehající má obyčejně směr opačný než tok kyseliny. Olovo tím však značně trpí, ježto v ně působí nejen nejsilnější kyselina ale současně i vyšší temperatura. Aby se pánve ušetřily, nehledí se mnohdy na nejvýhodnější využitkování paliva a pracuje se tím způsobem, aby tok kyseliny měl stejný směr s pla-

menem šlehačím. Nad roštěm jest nejslabší kyselina a z pánve nevzdálenější roštu vytéká kyselina nejsilnější.

Olověné pánve bývají bez poklopu, nebo jsou přikryty poklopem. Poklop opatřen odváděcí rourou pro kyselinu sírovou, která prochází s parami vodními troubou olověnou a pak hliněnou do věže, kde stéká voda. Tou kyselinu sírová se zadrží a upotřebí pro accumulatory.

Kde se má s málem paliva mnoho kyseliny koncentrovati, tam upotřebí se plamenec, který šlehá přes povrch kyseliny (obr. 17.). Olověná pánve *P* je v klenuté peci. Aby se stěny pánve uchránily před účinkem tepla, visí se stropu stěny *R* do kyseliny. Teplo se při tomto způsobu koncentrace velmi dobře využívá, ale kyselina jest barvy hnědé, znečištěná částkami prachu, které se do ní dostaly, byvše plamenem strženy.


Koncentrace kyseliny sírové napnutou parou děje se v pánvích se dnem mírně skloněným. Pára o tlaku 3 atmosfér probíhá olověnou hadicí v kyselině uloženou. Zkondensovaná pára se zase odvádí do kotla. Teploturu při tomto způsobu kondensace lze snadno řídit, dlužno však pečlivě k tomu přihlížeti, aby hadice poškozené ihned dobrými byly zaměněny.

Ku koncentraci kyseliny sírové využívá se někdy teplo plynů vyvinutých při pražení. Pánve olověné *P* (obr. 11.) uloží se na železnou plotnu přikrývající hlavní kanál, kterým odvádějí se plyny z peci do komor.


Má-li se kyselina sírová koncentrovati výše než na 60°Bé, stává se to v nádobách skleněných, porcelanových, platíno- vých nebo železných.

Skleněné retorty (obr. 18.), jichž se upotřebí, jsou válcovité s poklopem, který se na ně posadí. Vždy několik retort jest v práci. Každá retorta jest pro sebe zazděna a má své vlastní topení. Retorta *T* uložena jest do železného válce *V*. Mezi retortou a válcem nalézá se jemný suchý písek, který sahá až do výše hladiny, kyseliny. Zobany *B* všech retort míří na jednu stranu a ústí do olověné roury *K* spojené s kondenzačním přístrojem, v němž zadrží se slabší

kyselina. Při koncentraci udržuje se teplo stejnoměrně, a retorty nutno chrániti před průvanem. Koncentrací dostaneme čistou kyselinu, avšak



Obr. 17.



Obr. 18.


výroba její je drahá, poněvadž retorty lehce popraskají, a kromě toho spotřebuje se poměrně mnoho paliva.

Pro koncentraci kyseliny sírové 66°Bé silné, upotřebí se též porcelanových misek nebo kádinek stupňovitě sestavených, u nichž přetéká kyselina z nádoby do nádoby. Nejsilnější kyselina odtéká z nádoby nejníže postavené. Páry vzniklé při odpařování se kondensují.

Aby se zamezilo prasknutí nádob, kladou se misky porcelanové na misky železné vystlané asbestem. Praskne-li miska porcelánová, pronikne

kyselina do asbestu, z něhož dále proteče otvory v misce železné do ohniště, a tím ihned se prozradí místo, kde se stalo porušení misky.

Místo misek upotřebí Webb ke koncentraci porcelánových kádinek. Kádinky stojí stupňovitě na mísách vsazených



Obr. 19.


do otvorů železné plotny, pod kterou se topí. Kyselina přetéká vždy ke dnu nádoby sousední.

Nejvíce kyseliny sírové zkondensuje na 66°Bé v nádobách platinových. Pánve *P* (obr. 19.) ploché mají buď rovné nebo vlnovitě zprohbané dno. Poklop *S* i odváděcí trubice *K*, která jest spojena s chladičem, jsou rovněž platinové. Chladič sestává z platinové trubice, obdané trubicí měděnou. Mezi oběma proudí studená voda.

Do pánve platinové přitéká horká kyselina sírová 60°Bé silná nálevkou *N* a jako 66°Bé mající vytéká trubicí *R* do chladiče. Někde místo jedné pánve platinové mají 2–3, které jsou mezi sebou ve

spojení, že kyselina jimi protéká postupně. Pochod jest nepřetržitý, neboť ustavičně přitéká kyseliny tolik, co možno zkonzcentrovati.

Aby se uspořilo platiny, pokrývá se platinová pánve *S* (obr. 20.) poklo-



Obr. 20.

pem olověným *P*, který se ochlazuje vodou. Na poklop jsou přidělaný olověné pláště *K*, *K* a do prostoru mezi pláštěm a poklopem přitéká studená voda, která se po oteplení odvádí.

Poklop *P* má na okraji výřezy *R*, *R*, by se sesílil tah plynů pod

poklopem nahromaděných. Pára vodní z kyseliny sírové vyvinutá sráží se na vnitřní straně poklopu a strhuje slabou kyselinu sírovou. Sražená pára nestéká do pánve nýbrž do stružky *M* na okraji pánve, do níž poklop zapadá. Ze stružky odvádí se zředěná kyselina sírová.

Z nejvyšší části poklopu odbočuje trubice *T* do roury svisle postavené *V* a vložené do trubice širší. Mezi trubicemi proudí voda studená, jež způsobí ochlazení a srážení uniknuvší vodní páry. Tím způsobem zadrží se všechna kyselina sírová, že žádné kyselé plyny nedostanou se do ovzduší.

K vyprazdňování platinové pánve slouží násoska platinová *P* (obr. 21.) oklopená trubicí měděnou *M*, kterou protéká studená voda. Kyselina sírová se v násosce ochladí a stéká do olověného válce *C*, který má na dolejším okraji výřezy a těmi vytéká kyselina do olověného chladiče (*Ch*). Chladič jest válcovitý, dole konicky zúžený. Do otvorů ploten *R* a *R*₁ vsazeny jsou trubice *T*, *T*₁ a těmi protéká kyselina, jež po ochlazení společnou trubicí *S* vytéká do ballonů. Mezi trubicemi obíhá voda studená, která trubicí *A* vniká do chladiče a trubicí *B* jej opouští.


Upotřebení platiny obchází se tím způsobem, že se kyselina koncentruje nejprv na 2 až 3 pánvích platinových, z nichž každá jest přikryta poklopem olověným. Poklop zapadá do stružky na obvodu pánvi vyplněné zředěnou kyselinou. V prostoru mezi poklopem a pláštěm zevnějším protéká studená voda. Když se kyselina byla sesílila na pánvích právě popsaných, přetéká do pánve platinové, pokryté víkem platinovým ku další koncentraci.

Ohledně opotřebení platiny počítá se, že při zkoncentrování 1 tůny kyseliny sírové spotřebuje se 1 g platiny. Má-li kyselina přimísenu kyselinu dusíkovou nebo dusičnou, jest opotřebení platiny desetkrát větší. Ještě škodlivější jest přítomnost síranu železitého pocházejícího z prachu, jakož i tvoření usazenin na dně, které jsou příčinou propálení pánve.

Poněvadž čisté zlato se opotřebí kyselinou sírovou méně než platina, dělají se nyní pánve platinové, jichž vnitřní stěna jest opatřena zlatým povlakem. Galvanické pozlacení se neosvědčilo.

Má-li se vyrobti pozlacená pánve, rozpálí se do bílého žáru kus platiny s vystupujícími okraji a na něj se vleje roztopené zlato. Zlato s platinou tvoří slitinu, z níž vyválí se plech, kterého se upotřebí k výrobě pánví. Zkušenosti udávají, že opotřebení takových pánví obnáší sotva $\frac{1}{10}$ pánví platinových.

Koncentruje-li se kyselina sírová v pánvích litěných, tu se před tím



Obr. 21.

podrobila koncentraci v nádobách olověných a platinových. Pánev železná jest plochá a mělká. Ze dna pánve vystupuje vyvýšená spirála, která způsobí, že kyselina pohybuje se pozvolna v pánvi a koncentrovaná na nejvyšší hustotu pánev opouští. Vytékající kyselina jest zkalena, což pochází od zásaditého siranu železitého, který se oddělí, když se kyselina zůstavi v klidu.

Při uvedeném způsobu koncentrace kyseliny sírové jest nepřetržitý přítok a odtok kyseliny. Vedle toho koncentrují i kyselinu, která jest hustoty 60°Bé v kotlu železném přikrytém víkem. Trubicí do víka zapuštěnou odvádějí se páry vodní se zředěnou kyselinou sírovou do jímadla ochlazeného studenou vodou. Z jímadla dostane se zředěná kyselina a z kotle se odtahuje koncentrovaná kyselina sírová.

Vzduchoprázdnoty ke koncentraci kyseliny hleděl využítkovati Hempinne. Sestrojíl přístroje z olova, v nichž koncentrace se prováděla při snížené teplotě. Olovo poměrně málo se opotřebovalo. Tento způsob koncentrace se rozšířil jen v několika závodech.

Výroba krystalované kyseliny sírové (monohydrat). Z kyseliny sírové, mající 97—98% H_2SO_4 ochlazením na —25° vyloučí se krystally kyseliny sírové. Vyloučené krystally v odstředivém mlýnku vyloženém olovem se zbaví matečného louhu, načež se jimi plní nádoby, v nichž se rozesílají. Mateční loup obsahuje zředěnou kyselinu sírovou, která se buď přímo prodává anebo se výše koncentruje.

Kyselina sírová tvoří bezbarvé krystally, které tají při 10° a mění se v tekutinu, mající 99.5% H_2SO_4 .

Vlastnosti. Kyselina sírová H_2SO_4 jest bezbarvá, olejovitá tekutina, jejíž hustota při 0° dělá 1.854—1.857. Přechází při 338° ve var pravidelný. Při tom předstěluje část, která jest směsí kyseliny a kyslíčniku sírového, zbytek pak jest směsí kyseliny sírové s vodou. Destilací nelze tudíž dostati čistou kyselinu, nýbrž jenom krystallisací. Ochlazená pod 0°C počne vylučovati se v krystallech. Vysokým žářem rozkládá se na SO_2 , O a vodu. Vyniká značnou slučivostí s vodou. Pohlcnuje nejen ze vzduchu vlhkost, ale odjímá i látkám organickým vodík a kyslík ve způsobě vody a zuhelnjuje je. Vleje-li se do vody, slučuje se s ní energicky za vývinu tepla a poskytuje hydráty. Smíchána se sněhem dává směs zimotvornou.

Kyselina sírová se rozesílá hlavně ve skleněných řídceji v hliněných balonech, vložených do košíků vrbových nebo vyrobených ze železných pásků, které se vycpávají slamou nebo sklovou vlnou. Velké zásilky 150—200 q dopravují se ve válcích olověných nebo železných uložených na vozích železničních, zvlášť pro ten účel konstruovaných.

Upotřebení. Kyseliny sírové komorové upotřebí se při výrobě strojených hnojiv. Silnější kyselina 60°Bé slouží k výrobě siranu amoniatého i hlinitého, sodnatého a draselnatého, kyseliny dusičné, fluovodíkové, k rozkladu fosforitů, k výrobě škrobového cukru, k neutralisaci alkality melassy, v hutnictví, v telegrafii, telefonii, při výrobě fosforu, chloru, bronu, iodu. Nejsilnější kyseliny (66°Bé) upotřebí se k výrobě nitroglycerinu, nitrocellulosity, k čistění petroleje, výrobě organických barviv.

V obchodě jest kyselina sírová různé koncentrace. Kyselina komorová má hustoty 50—54°Bé; koncentrovaná kyselina má 60 Bé. Je-li hustota kyseliny 66°Bé, tu má 92—96% H_2SO_4 . Zvlášť koncentrovaná kyselina o specifické váze 1.84 mívá 96—98% H_2SO_4 . Při prodeji takové kyseliny nestačí udání specifické váhy, nýbrž musí se určit i procentové množství. V nejnovější době vyskytuje se na trhu i kyselina — zvaná monohydrat, jež má 99.95% H_2SO_4 .

Množství H_2SO_4 v kyselině sírové při 15°C (Lunge).

Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% H ₂ SO ₄	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% H ₂ SO ₄	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% H ₂ SO ₄
1.00	0	0.09	1.29	32.4	38.08	1.58	53.0	66.71
1.01	1.4	1.57	1.30	33.3	39.19	1.59	53.6	67.59
1.02	2.7	3.03	1.31	34.2	40.35	1.60	54.1	68.51
1.03	4.1	4.49	1.32	35.0	41.50	1.61	54.7	69.43
1.04	5.4	5.96	1.33	35.8	42.66	1.62	55.2	70.32
1.05	6.7	7.37	1.34	36.6	43.74	1.63	55.8	71.16
1.06	8.0	8.77	1.35	37.4	44.82	1.64	56.3	71.99
1.07	9.4	10.19	1.36	38.2	45.88	1.65	56.9	72.82
1.08	10.6	11.60	1.37	39.0	46.94	1.66	57.4	73.64
1.09	11.9	12.99	1.38	39.8	48.00	1.67	57.9	74.51
1.10	13.0	14.35	1.39	40.5	49.06	1.68	58.4	75.42
1.11	14.2	15.71	1.40	41.2	50.11	1.69	58.9	76.30
1.12	15.4	17.01	1.41	42.0	51.15	1.70	59.5	77.17
1.13	16.5	18.31	1.42	42.7	52.15	1.71	60.0	78.04
1.14	17.7	19.61	1.43	43.4	53.11	1.72	60.4	78.92
1.15	18.8	20.91	1.44	44.1	54.07	1.73	60.9	79.80
1.16	19.8	22.19	1.45	44.8	55.03	1.74	61.4	80.68
1.17	20.9	23.47	1.46	45.4	55.97	1.75	61.8	81.56
1.18	22.0	24.76	1.47	46.1	56.90	1.76	62.3	82.44
1.19	23.0	26.04	1.48	46.8	57.83	1.77	62.8	83.32
1.20	24.0	27.32	1.49	47.4	58.74	1.78	63.2	84.50
1.21	25.0	28.58	1.50	48.1	59.70	1.79	63.7	85.70
1.22	26.0	29.84	1.51	48.7	60.65	1.80	64.2	86.90
1.23	26.9	31.11	1.52	49.4	61.59	1.81	64.6	88.30
1.24	27.9	32.28	1.53	50.0	62.53	1.82	65.0	90.05
1.25	28.8	33.43	1.54	50.6	63.43	1.83	65.5	92.30
1.26	29.7	34.57	1.55	51.2	64.26	1.84	65.9	95.60
1.27	30.6	35.71	1.56	51.8	65.08	1.8405	—	98.70
1.28	31.5	36.87	1.57	52.4	65.90	1.8385	—	99.95

Kyselina sírová vyrábí se v Čes. Budějovicích, Kaznově, Kolíně, Lukavících, Pečkách, Slaném, Ústí n. L.; v Přerově (Morava); v Hrušově, Petrovicích (Slezsko); v Hrástniku (Styrsko); v Moldavě, Prešpurku (Uhry); ve Rěce.

Vedlejší výrobky při výrobě kyseliny sírové.

Výpalky kyzové jsou hnědočervené až černohnědé bary. V posledních jest měď. Výpalky kyzové zpracují se ve vysoké peci na litinu.

Obsahují-li výpalky kyzové zinek, nechají se zvětřiti. Vytvořený ZnSO₄ se získá vyluhováním a překrystallením se čistí.

Další výrobky vedlejší jsou thallium a selen, které se dobývají z prachu nebo z kalu olověných komor.


V kyzových výpalcích mědinosných, které mají přes 4% Cu se ponechá tolik síry, že všechna měď je se sírou sloučena. Výpalky se praží, by se síran železnatý rozložil, ale síran měďnatý zůstal bez změny. Potom míchají se výpalky s chloridem sodnatým a praží se v peci muslové. Měď a stříbro přemění se v chloridy. Síran měďnatý při pálení s NaCl přemění se v chlorid a sodík poskytne síran sodnatý. Z pece vytažená

hmota se poleje zředěnou kyselinou solnou. Zbytek nerozpustný jest kyslíčník železitý, který se zpracuje na železo ve vysokých pecích. Z roz-toku sráží se stříbro iodidem zinečnatým. Vyloučený AgI za přidání kyseliny solné a zinku dá houbu stříbrnou, při čemž i zlato přítomné se odstraní. Louh zbavený stříbra, přetáhne se do dřevěných kádí, naplně-ných odpadky železnými, jimiž sráží se měď cementová. Ta se promývá, suší, načež se z ní lisují cihly, které se roztápějí v peci pálací. Po raffi-naci leje se měď do forem houskovitých nebo tabulovitých.

Kyselina dusičná — HNO_3 .


Kyselina dusičná známa byla již alchymistům a od nich upotře-bena. Teprve však od minulého století značně zmohla se její výroba. poněvadž se jí upotřebí mnoho při výrobě kyseliny sírové anglické. Nenahraditelnou jest v některých od-větvích průmyslových.

Výroba. Vyrábí se z čilského ledku, který se roz-kládá kyselinou sírovou. Pozoruje se, že nejprve roz-loží se dusičnan sodnatý kyselinou, a tvoří se bisulfát



Obr. 22.

a kyselina dusičná. Za vyšší potom teploty působením bisulfátu sodnatého v ledek vzniká siran normální a kyselina dusičná. Pochod naznačený vyjadřují rovnice



Následkem vyšší teploty rozkládá se část kyseliny dusičné v kyslíčník dusičelý, kyslík a vodu. Kyslíčníkem dusičelým se barví kyselina žluto-červeně.

Ledek, kterého se upotřebí, má 96—97% NaNO_3 , 2% vlhkosti a 1% NaCl . Čím má méně NaCl , tím jest výhodnější, poněvadž se nevy-vine kyselina solná, která se dostane do kyseliny dusičné a jest příčinou přítomnosti chloru. — Kyselina sírová, jež se bere, má 60—66°Bé.


Rozklad ledku kyselinou sírovou provádí se v kotlech nebo válcích litěných. Kotle jsou přikryty klenutým poklopem litěným nebo pískov-

covou deskou. V poklopu jsou dva otvory; jeden otvor určen pro plnění kotlu ledkem a kyselinou sírovou, druhým odvádí se kyselina dusičná.

Kotel, jehož průměr měřívá kol 1'25 m, má hloubku 0'85 m a vejde se do něho na 200 kg ledku a stejná váha kyseliny sírové. Roztopený kyselý síran sodnatý se vybírá lžicemi nebo vytéká trubici přidělanou ke spodní části kotlu.

Častěji než kotlů upotřebí se litěných válců V (obr. 22.) o délce 2—3 m a průměru 0'6—0'7 m. Do pece se společným topením vsazeny jsou obyčejně dva válce. Válec jest z předu a v zadu uzavřen poklopem. Zadní poklop jest pevně přidělán, kdežto poklop ve straně čelní možno dle potřeby odstraniti.

Zahřívá-li se směs, prchá z počátku nejsilnější, později neustále slabší kyselina. Aby se pozoroval postup práce, odvádějí se plyny skleněnou trubicí A ke kondensaci. Kondensace kyseliny dusičné děje se v 7—12 nádobách hliněných — bombony B zvaných. Bombony staví se na kanál, kterým po případě proudí kouřové plyny, jimiž ohřívají se hliněné nádoby, aby se zabránilo jich popraskání. Mezi bombony a válec, kde se vyvinuje kyselina dusičná, vložena jest hadice z kameniny AB (obr. 23.) ochlazovaná vodou v nádobě N (obr. 22.). Tím docílí se dokonalého zkondensování. Plyny nezadržené v bombonech vedou se do hliněné válcovité věže Z, do které stéká horem Segnerovým kolem rozváděná voda. Věž vyplněna jest trubkami nebo plotnami dirkovanými z vypálené hlíny. Plotny jsou sestaveny tak, že střídavě pod otvory jsou plná místa. Účinkem vody zadrží se nejen kysličníky dusíku ale kysličník dusičelý při tom vodou dle rovnice rozloží se,



Obr. 23.



že dostane se kyselina dusičná, která dosáhne hustoty až 1'4. Kyseliny této upotřebí se v továrnách na kyselinu sírovou, kde protéká věží Gloverou.

Místo bombonů upotřebí O. Guttman ke kondensaci hliněných rour uložených do vody. Hart popisuje zařízení, které prý se velmi dobře osvědčilo. Jsou to dvě hliněné roury spojené rourami skleněnými. Systém rour polévá se vodou a docílí se náležité kondensace.

V poslední době navrženy jsou pro výrobu kyseliny dusičné dva způsoby, jichž původci jsou Valentiner a Prentice. Valentiner destilluje konc. kyselinu sírovou s ledkem v prostoru, kde se zředuje vzduch. Prentice upotřebí retorty rozdělené v oddělení, čímž stává se, že v ní možno výrobu bez přerušení prováděti.

Kyselina dusičná má vždy chlor, oxydy dusíku, hlavně kysličníku dusičelého, který jí uděluje barvu žlutou nebo červenavě hnědou.

Kysličník dusičelý se odstraní bílením, které se provádí takto: Kyselinou dusičnou naplní se nádoba z kameniny, vložena do kádě naplněné vodou, kteráž se ohřívá parou na 80°; při tom se současně dme vzduch do kyseliny. Unikající chlor a kysličník dusičelý se provádějí řadou jímadel a posléz vnikají do hliněné věže, v níž uvedené plyny zadrží se stékající vodou. — Rohrmann odstraňuje kysličník dusičelý tím způ-

sobem, že do par, které opustily retortu puďi injektorem na 70—80°C ohřatý vzduch. Při tom přemění se kysličník dusičelý z největší části v kyselinu dusičnou.

Úplně čistá kyselina dusičná vyrábí se z ledku, který promytím zbaven byl chloridu sodnatého a z kyseliny sírové koncentrované, jeť jest v nadbytku. Směs obou sloučenin zahřívá se ve skleněné retortě, spojení s jínadlem ochlazovaným studenou vodou. První destillat, po něvadž může býti znečištěn chlorem, se jímá zvlášť, načež kondensuje se kyselina úplně čistá.

Dýmavá kyselina dusičná, zbarvená kysličníkem dusičelým vyrábí se jako kyselina dusičná obyčejná s tím rozdílem, že do směsi obou surovin přidá se škrobu, který kyselinu dusičnou částečně redukuje.

Rozloží-li se úplně ledek kyselinou, dostane se až 95% kyseliny dusičné; 3% HNO_3 získají se regenerací a 2% případnou na ztrátu.

Vlastnosti. Kyselina dusičná jest bezbarvá, obyčejně nažloutlá, na vzduchu dýmající tekutina hustoty 1·53. Při teplotuře 86° počíná vřítí a zároveň se rozkládá dle rovnice $2\text{HNO}_3 = \text{H}_2\text{O} + 2\text{NO}_2 + \text{O}$. Povstalým kysličníkem dusičelým se barví žlutě.

Mísí-li se s vodou, zahřívá se značně. Rozředěná slove lučavka. Ze zředěné kyseliny vodou uniká při zahřívání s parou vodní i něco HNO_3 . Jakmile dostupne teplo 121°, udržuje se tento stupeň tepla a tekutina předestillovaná je téhož složení jako zbytek. Organické látky: kůži, vlnu, hedvábí barví na žluto. — Rozesílá se v balonech skleněných nebo hliněných.

Upotřebení. Upotřebí se jí k rozpouštění kovů, při výrobě anglické kyseliny sírové, nitrovaných látek, k barvení hedvábí na žluto, k přípravě lučavky královské.

Množství HNO_3 v kyselině dusičné při 15°C (Lunge).

Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% HNO_3	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% HNO_3	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% HNO_3
1·00	0	0·10	1·18	22·0	29·38	1·36	38·2	57·57
1·01	1·4	1·90	1·19	23·0	30·88	1·37	39·0	59·39
1·02	2·7	3·70	1·20	24·0	32·36	1·38	39·8	61·27
1·03	4·1	5·50	1·21	25·0	33·82	1·39	40·5	63·23
1·04	5·4	7·26	1·22	26·0	35·28	1·40	41·2	65·30
1·05	6·7	8·99	1·23	26·9	36·78	1·41	42·0	67·50
1·06	8·0	10·68	1·24	27·9	38·29	1·42	42·7	69·80
1·07	9·4	12·33	1·25	28·8	39·82	1·43	43·4	72·17
1·08	10·6	13·95	1·26	29·7	41·34	1·44	44·1	74·68
1·09	11·9	15·53	1·27	30·6	42·87	1·45	44·8	77·28
1·10	13·0	17·11	1·28	31·5	44·41	1·46	45·4	79·98
1·11	14·2	18·67	1·29	32·4	45·95	1·47	46·1 ⁹	82·90
1·12	15·4	20·23	1·30	33·3	47·49	1·48	46·8	86·05
1·13	16·5	21·77	1·31	34·2	49·07	1·49	47·4	89·60
1·14	17·7	23·31	1·32	35·0	50·71	1·50	48·1	94·09
1·15	18·8	24·84	1·33	35·8	52·37	1·51	48·7	98·10
1·16	19·8	26·36	1·34	36·6	54·07	1·52	49·4	99·67
1·17	20·9	27·88	1·35	37·4	55·79			

Kyselina dusičná vyrábí se v Kaznově, Pečkách, Ústí n. L., Hrušově, Petrovicích.

Kuchyňská sůl — NaCl.

Kuchyňská sůl — chlorid sodnatý jest důležitou surovinou v chemickém průmyslu, neboť se z ní vyrábějí četné sloučeniny sodnaté a chlor. Dle toho, jak se dobývá, rozeznává se sůl kamenná, vyvařovaná a mořská.

Dobývání a výroba. Kamenná sůl vyskytuje se v různých útva-rech. Mohutná ložiska tvoří u Věličky, Bochni, dále v Německu u Stass-furtu a Leopoldshallu. Pověstná jest solná hora v Koroně ve Španělsku.

Vo Věličce upotřebí se při dobývání soli vedle železných nástrojů též střelného prachu a po případě i dynamitu. Má-li se lámati sůl ohra-ničí se kus podoby čtyřúhelníkové hlubokými stružkami na okraji vyse-kanými. Pod stěnu z okrajů se vrážejí klíny, jimiž se stěna solná od-loupne a pak od lože odvrhne se pákou. Další práce spočívá v roztlou-kání soli na menší kusy. Podle potřeby se kusy ještě rozemelou ve mlý-nech na drobnější zrno, které se stává přednětem obchodu.

Vyvařovaná sůl se dobývá v rakouské a bavorské Solné komoře buď z rapy přirozené nebo z rapy solné umělé. Umělá rapa solná se dostane v místech, kde voda vnikne do solných loží.

Je-li solná rapa nasycená, vyloučí se rozpouštěná sůl tím, že se te-kutina ochladí. Sloučeniny přimísené jsou snáze ve vodě rozpustny než sůl a proto zůstanou v matečném louhu. Při odpařování solné rapy nutno vzít v úvahu cenu paliva. Je-li palivo drahé, spracují se jen ty rapy, které jsou skoro nasyceny. Spracování zředěné rapy by se nevy-plácelo a proto se z ní připraví rapa nasycená tím, že se vpustí do šachty ústící do vrstev solných. Kde to nelze provésti, koncentruje se solná rapa, jak se děje v Německu na gradovných, což jsou 10—20 m vysoké hranice z větví a roští. Na nejhořejší část gradovny pumpuje se rapa, jež stéká po trní; při tom pomáhají účinně slunce i vítr. Rapa, která měla 6—12% chloridu sodnatého, zkoncentruje se na roztok s 20 až 21% těže sloučeniny.

Někde též, kde nemají gradoven, rozpouštějí v slabé rapě sůl ka-mennou a tím přizpůsobí rapu ku zpracování dalšímu. Je-li roztok kalný, zadrží se nečistoty v kalolisu, který jest těže konstrukce, jakou mají ka-lolisy cukrovarnické.

Ze solné rapy vyrábí se sůl odpařováním na železné pánvi, jejíž rozměry jsou: délka 30, šířka 10 m a hloubka 30—40 cm. Dno pánve jest ploché a zahřívá se stejnoměrně. Topení nalézá se na užší straně. Teplo vyvine se spálením paliva, což jest obyčejně uhlí, na roštu stup-ňovitém. Od roštu vedou se hořlavé plyny kanálky vějířovité postave-nými pod pánev. Stěny kanálků jsou z cihel a zároveň podporují pánev. Na protilehlé straně odpařovací pánve se zase kanálky sbíhají v odváděcí kanál ústřední, kterým se nevyužitkové teplo plynů odvádí k sušení soli. V některých solivárnách jsou pod pánví kanálky sem a tam vedené, čímž přinucen plamen konati dlouhou cestu; tepla jeho se takto náležité využitkuje. V Ißlu i Ebensee mají pod pánví několik rovnoběžně posta-vených podpor, které jsou až 2 m vysoké, tak že v prostoru pod pánví možno pohodlně jíti. Zkušenosti se shledalo, že horka plynů se v nazna-čeném případě výhodně využitkuje, poněvadž plyny dlouho setrvávají pod pánví a jí teplo přepouštějí. Nelze však při tomto způsobu zamezití tvo-ření kamene pánevního, který jest v podstatě síran vápenatý a usazuje se hlavně v těch místech, kde jsou plechy snýtvány. Tam také nastane brzké přehřátí a objeví se poškození pánve.

Pánev přikryta jest dřevěným poklopem opatřeným komínem, by se

způsobil tah a docílilo se nejen rychlého odvádění páry ale i podporovalo se odpařování. U pánve postaveny jsou po délce její dřevěné nakloněné plochy, na něž se vyhrabuje vyloučená sůl dřevěnými pohrabáči. Matečný lough ze soli odtéká do pánve.

Při odpařování se buď odpařená rapa neustále nahrazuje čerstvou anebo se jedno naplnění pánve odpaří skoro do sucha, načež se připustí dávka nová.

Odpařování rap solných zdokonaleno v solivárnách, kde mají pánve kruhovitě. V pánvi pohybuje se míchadlo, které promíchuje tekutinou a vyhrabuje vyloučenou sůl. Aby se využítokovala pára, která se vyvinula, přikryta jest pánve kůželovitým poklopem a tím odvádí se pára pod pánve s dvojitým dnem, naplněnou rapou, která se předeheřeje a potom vpustí se do pánve odpařovací.

Nejvýhodněji se odpařuje při sníženém tlaku, jak zavedeno i při odpařování cukrové šťavy v cukrovarech. Tři tělesa, v nichž se odpařování provádí, jsou náležitě mezi sebou spojena. Každé těleso má mezi dvěma rovnoběžnými plotnami četné trubice, jimiž probíhá rapa. Prostor mezi trubicemi určen pro páru. Do prvního tělesa přivádí se pára z parního kotle a ta rapu ohřívá a ji za sníženého tlaku přivede do varu. Párou v prvním tělese vyvinutou ohřívá se rapa v tělese druhém, v němž obdržena pára z rapy poskytne teplo k ohřívání tělesa třetího. Vyloučená sůl se z jednotlivých těles odstraňuje.

Sůl zbavená odkapáním loughu matečného se suší na železných plotnách, natřených se směsí vápna a chloridu sodnatého, poněvadž by jinak za horka působila sůl na železo, a tím by se dostal výrobek zbarvený.

Při vysušování prováděném v centrifýzkách dostala se sůl vlhká následkem přítomnosti solí hořečnatých. Odpomáhá se tomu tím, že se postříkují slanou vodou, která rozpustí soli hořečnaté a jen skrovně působí na chlorid sodnatý.

V Solné komoře rakouské vyrábějí ze soli kručce či špalky, nebo cihly.

Pro kručce upotřebí se forem kůželů komolých ze dřeva na obou koncích otevřených. V užší část formy vsazen prsten, mající 2 nebo 3 listy protínající se směrem průměru. Forma užší částí na podlahu postavená naplní se solí. Po nějaké chvíli spěchuje se sůl do formy, načež se přidá nová dávka, což se opakuje dvakrát během hodiny. Když sůl ve formě stuhla v pevný celek, vyráží se z formy a suší.

V Ištu a Ebensee dělají ze soli cihly. Solí plní se železné rámy uložené na železných plotnách. Vnitřek rámu a železná plotna potaženy jsou povlakem mosazným. Rám naplněný solí všine se pod píst šroubového lisu zakončený plotnou velikosti plochy rámem obepsané. Stlačena-li sůl, uvolní se lis, a z rámce vyrazí se sůl, která se uloží užší stranou na brídlicovitou desku a s tou přijde do sušárny.

Sušárnu tvoří obyčejně dvě komory postavené vedle sebe a oddělené mezistěnou 33 cm tlustou. K podélným stěnám komor (jichž rozměry jsou $17 \times 2 \times 2,5$ m) přiléhají ve vzdálenosti 2,5 m železné stojany s liškami, na které se kladou v několika etažích nosiče. Na nosiče obalené vypálenou neglasovanou hlinou se staví špalky solné v řadách. Obaly hlíněnými zamezí se znečištění soli rezem.

Do komory špalky naplněné se vpustí plamen co možno kouře prostý, který šlehá mezi špalky a zbavuje je vody. Teplotura udržuje se při 250—300° a během 36—48 hodin jest vysušení ukončeno.

Špalky ze sušárny vybrané mívají našedivelou barvu od kouře a posety jsou rampouchy sádrovce a solí hořečnatých. Rampouchy se odrážejí

a potom se špalcky oškrabují i čistí sekýrou, nožem, hoblíkem, načež se váží, číslují a ukládají do skladišť. Váha sušených špalků dělá 15 až 22 kg.

Podobně jako špalcky se suší a čistí i cihly. Vysušené cihly váží 5—7 kg.

Ze solné rapy dostane se po vykryštallování soli matečný louh ve kterém jest obsažen chlorid hořečnatý a draselnatý. Z matečného louhu vyrábějí sůl pro koupele a lučební továrny.

Kámen, který se usadí z rapy na dně pánve, mívá až $\frac{3}{4}$ váhy síranu vápenatého; další jeho součásti jsou: chlorid sodnatý, chlorid a síran draselnatý a hořečnatý. Nahromadí-li se ho větší množství, vyrábějí z něho za doby zimní sůl Glauberovu.

Mořská sůl. Mořská voda má průměrně 3·4% soli, z nichž převládá chlorid sodnatý. Z mořské vody vyrobená sůl mívá kolem 2% cizích sloučenin, což jsou hlavně sůl Glauberova, chlorid hořečnatý a síran vápenatý. Přimíseniny udělují mořské soli ostré příchuti, jaké nemá sůl kamenná nebo vyvařovaná.

Z mořské vody vyrábí se sůl v naší říši na pobřeží Istrie a Dalmacie. Za přílivu moře anebo pumpami, jež se udržují větrem v chodu, vypouští se mořská voda do nádrží, kde se usadí nečistoty. Potom rozvádí se voda v solná pole hrázemi oddělená. První oddělení polí má značnou rozlohu a jest vodou jen o malé výšce naplněno, by se paprsky slunečními rychle provedlo odpařování. Je-li voda náležité hustoty, což se určí areometrem, vypouští se do menších polí, kde se na povrchu počne vylučovati kůra. Kůru dělník proráží a přihazuje zároveň do vody něco soli, by se krystallisace podporovala a urychlovala.

Vyloučená sůl se sbírá a vyhrabuje na meze, kde nechá se po nějaký čas ležeti, při čemž vtáhnou se do půdy soli hořečnaté a vápenaté. Před deštěm chrání se sůl příkrývkami ze sítí a travin. Vyčištěná sůl se sváží do skladišť, v nichž zůstane po delší dobu, aby se zbavila vody, načež se teprv odevzdá do prodeje.

V chemickém průmyslu vyrobí se kuchyňská sůl při výrobě ledku draselnatého z ledku čilského a chloridu draselnatého. Chlorid sodnatý oddělí se snadno krystallením od rozpuštěného ledku.

Vlastnosti. Kuchyňská sůl — chlorid sodnatý NaCl — jest bezbarvá a průhledná anebo červenavá, našedivělá, zelená i modrá, při čemž její průzračnost nabývá různé intensity. Lesk má skelný a lom lasturový. Specifická váha jest 2·10—2·26. Obvykle krystalluje v krychlich, zřídka v osmistěnech. Je-li úplně čistá, není hygroskopickou; má-li přimíseno něco chloridu hořečnatého a vápenatého, přitahuje vlhkost ze vzduchu. Pálí-li se, praská, což způsobuje matečný louh, který jsa uzavřen v krystallu, mění se v páry a krystall se roztrhává. Někdy bývá v dutinkách soli uzavřen plynný uhlovodík a pálí-li se sůl, roztahuje se plyn, a sůl se při tom rozdrobuje v prach a menší kousky. Červeným žářem se sůl roztaví na bezbarvou tekutinu, která po vychladnutí stuhne v látku sklovitou. Bílým žářem téká v parách.

Ve vodě se sůl rozpouští, a roztok její, zvaný solní rapa, má chuť čistě slanou. Co se týče rozpustnosti, rozpouští dle Poggiale 100 dílů vody při

0°	5°	25°	60°	100°	109·7C°
35·52 d.	35·63 d.	36·64	37·25	39·16	40·35 d. soli

Specifická hustota roztoků má při 15° dle Gerlachova toto množství soli:

Spec. hust.	1·0362	1·0733	1·114	1·1510	1·1923
% soli	5	10	15	20	25

Při rozpouštění soli ve vodě nastává zhuštění. Upotřebí-li se dle objemu dílů:

vody	soli	obdrží se rapy dílů	tedy na zhuštění připadá dílů
85·33	14·67	97	3
581·70	100·00	661·2	20·5
100·00	17·20	113·7	3·5

V absolutním alkoholu sůl se nerozpouští, v líhu jest tím snáze rozpustnou, čím líh více vody obsahuje.

Sůl jest monopolem státním. Cena její určena jest hlavně dle potřeby její v domácnosti a platí se poměrně sůl dosti drahá. Poněvadž by za takových poměrů nebylo možno upotřebiti ji při chovu dobytka nebo v průmyslu chemickém, znečišťuje se sůl přísadami různými, by se stala nezpůsobitou pro potřebu lidskou. Taková sůl, která je smísená s jistými látkami, sluje *sůl denaturovaná*. Do soli, jež se podává dobytku, přimísí se sena, uhelného prášku. Pro upotřebení soli v průmyslu chemickém přidává se do soli sůl Glauberova, kieserit a p.

Upotřebení. Sól spotřebuje se nejvíce v domácnosti; počítá se průměrně pro osobu na rok 6—7 kg. Dále upotřebí se v hospodářství při chovu dobytka a k hnojení, v chemickém průmyslu k výrobě kyseliny solné a chloru, v sklářství, hrnčářství, k nakládání masa a ryb, nasolování másla i syra, v mydlářství při vysolování mýdla, v hutnictví při úpravě rud pro amalgamaci, při pražení výpražků kyzových se solí, k čištění vody, k výrobě umělých vod minerálních, sodovky a j. v.


Místa, kde dobývá v kuchyňské soli, jsou: Aussee (Štýrsko); Hallstatt, Isl, Ebensee (Hor. Rakousy); Hallein (Saleburk); Hall (Tyroly); Vělička, Bochňa, Lacko, Stebník, Drohobyč, Bolechov, Dolina, Kaluš, Delatyn, Lačín, Kosov (Halič); Kačika (Bukovina); Arbe, Pag, Stagno (Dalmacie); Capodistria, Pirano (Istrie).

Síran sodnatý Na_2SO_4 .

Síran sodnatý bezvodý zvaný thenardit nebo krystallovaný s 10 mol. vody a pojmenovaný mirabilit, vyskytují se v sousedství loží soli kamenné.

Při zpracování solí ve Stassfurtě dostane se síran sodnatý vzájemným působením a rozkladem chloridu sodnatého a síranu hořečnatého.

Mikuláš Leblanc vzal za základ pro výrobu sody výrobu síranu sodnatého ze soli kuchyňské a kyseliny sírové. Později nalezen způsob Hargreavesův vyrobti síran sodnatý bezvodý z NaCl, když se vystaví účinku součástí, z nichž se dostane kyselina sírová. Působí-li v NaCl SO_2 a O za přítomnosti vody, nastává pochod:



Tak obchází se výroba kyseliny sírové. SO_2 a O jsou v plynech, které unikají z pecí, v nichž se praží kyz železný. Plynům undaným přimísí se vody. Jakkoliv se zdá naznačený pochod velmi jednoduchým, přece trvalo dlouho, než dosaženo uspokojivých výsledků, jakými se vykázali James Hargreaves a Robinson. Avšak ani potom neměly výsledky té důležitosti, jaká jim příslušela, poněvadž přišly pozdě; v též čas totiž počato s výrobou sody ammoniakální.

Výroba síranu sodnatého způsobem Hargreavesovým. Pro přeměnu chloridu sodnatého v síran běře se kuchyňská sůl hrubě mletá nebo vyvařovaná anebo směs obou. Na plotny, které tvoří pohyblivý pás, narovná se navlhčená sůl ve vrstvách 3 cm silných, které se stloukají tloučkami. Koláč solný se podélně i příčně rozřezává na čtverce tak, že se neprořízne vrstva úplně, nýbrž jednotlivé části souvisí spolu. Koláče solné suší se v peci a potom se jimi plní válec.

Pro systematickou práci spojí se 8–10 válců v batterii, v nichž pohybuje se směs plynů směrem shora dolů. Chlorid sodnatý již skoro v síran převedený jest ve válci, do něhož se přivádí směs kysličníku siřičitého z pecí roštových, kyslíku vzdušného a vodní páry. Čerstvá sůl jest ve válci, do něhož se přivádí naposled směs plynů jmenovaných, když byla prošla všemi ostatními válci. Kdyby čerstvá sůl se uvedla ve styk s plynem z pecí, vyvinulo by se mnoho tepla, až by se sůl roztavila.

Jakkoliv při pochodu vyvine se značné teplo (500°), přece sáláním nastane velká jeho ztráta a nutno válec oteplovati ze zevnějšíku. U středních těles batterie v činnosti se nalézající stačí teplota, která se vyvine při vzájemném účinku součástí. Krajní tělesa musí se ze zevnějšíku ohřívati.

Hlavní obtíž pochodu záleží v tom, že reakce děje se pozvolna. Zapotřebí je mnoho času, nežli se chlorid přemění v síran. Při tom překáží další přeměně chloridu kůra vytvořeného síranu, která zabraňuje plynu vniknouti do vnitř soli.

Plyny od pecí roštových přivádějí se do válců rourou, která jest nad batterii. Z hlavní roury odbočuje nad každým válcem trouba vdejší, které odpovídá náhubek otvoru v poklopu válce. Trouba vedlejší spojí se s náhubkem ohnutou litěnou trubici. Je-li spojení provedeno, vniká plyn horem do válce. Plyn prošlý válcem odvádí se z něho dolem a vnikne pomísen jsa chlorovodíkem horem do válce sousedního. Poslední válec jest trubici spojen s hlavní rourou, kterou se odvádí vytvořený chlorovodík ke kondensaci.

Pochod v batterii se kontroluje analýsami plynů. Práce pokládá se za správnou, když plyn odváděný z batterie má kysličník siřičitý a vodní páru. Není-li tomu tak, tvoří se chlor účinkem kyslíku v chlorovodík.

Hotový síran sodnatý odstraňuje se z válce a mezi tím přivádí se plyn do válce sousedního, v němž dokončuje se přeměna chloridu v síran.


Síran sodnatý vyrobený způsobem naznačeným jest žlutě bílý. Někdy vyskytnou se kousky červenavé, což nasvědčuje, že bylo horko příliš vysoké, že rozložil se přimísený síran železitý. To však jest již škodlivé, poněvadž dosaženo teplotury, při které chlorid sodnatý taje. V červenavých kusech vyskytuje se vždy chlorid sodnatý nerozložený.

Chlorovodík, který opouští válec jest 500° teplý a obsahuje 10% vol HCl, neb je zředěn dusíkem a kyslíkem ze vzduchu. Potřebný tah způsobuje se ventilátorem Rootovým. Chlorovodík vniká do osmihranných věží kamenných, vyplněných kokem, po němž stéká voda, jež chlorovodík pohlcuje a poskytuje kyselinu solnou.

Výhody Hargreavesova způsobu výroby síranu sodnatého jsou, že není potřeby olovených komor a čílského ledku. Síran vyniká čistotou, neboť není znečištěn železem. S malou mzdou a poměrně s málo palivem vyrobí se mnoho síranu. K nevýhodám dlužno přičísti, že nelze obmeziti výrobu sulfatu, když jest to vůle továrníkova, a zařízení závodu vyžaduje poměrně značného nákladu.

Výroba síranu sodnatého dle Leblanca. Leblanc, jak již bylo podotknuto, poukázal na to, že působí-li v chlorid sodnatý kyselina sírová,

dostane se síran. Při tom tvoří se nejprve kyselý síran sodnatý, který za vyšší teploty účinkuje na NaCl, a povstane síran sodnatý normalný.



Obě stadia nejsou od sebe oddělena; jedno zasahá v druhé. V prvním stadiu docílí se 60—75% HCl. Když se dostalo kol 66% HCl, pošine se hustá kaše z pánve železné nebo olověné do pece kalcinační, kde vyvine se ostatek chlorovodíka.

Suroviny pro výrobu síranu sodnatého jsou sůl kuchyňská a kyselina sírová.


Kuchyňská sůl má být hrubozrnná, pokud možno prostá solí železitých a vápenatých. Je-li jemně mletá, poškozují pánve, poněvadž se snadno připeká ke dnu.

Kyselina sírová bere se o hustotě 55—60°Bé a má být též prostá sloučenin železitých a kysličníku arsenového, kterýž při výrobě síranu přijde do kyseliny solné.

V závodech, kde mají od výroby kyseliny dusičné bisulfat sodnatý, upotřebí se ho pro výrobu síranu normalného.

Na 100 č. síranu sodnatého jest potřeba vzíti 85·5 d. Na Cl, 92—95 d. H_2SO_4 (60°Bé), 40—43 d. uhlí. — 100 d. NaCl dá 110—114 d. Na_2SO_4 .

Pro výrobu síranu sodnatého užil Leblanc pánví olověných, které jsou dosud zavedeny tam, kde se jedná o výrobu síranu pro sklárny,



Obr. 24.

aby železo nebylo dlouho ve styku se směsí. Dle zkušeností se stanovalo, že v olověné pánvi vyrobí se jen $\frac{1}{3}$ výroby, kterou dá v témže čase pánve železná.

Nejvíce síranu vyrobí se v pánvi železné. Pánve ty jsou lité s okrajem rovným nebo vyvýšeným. Pánve musí vydržeti změnu teploty a vzdorovati kyselinám. Před novým naplněním pánve se vždy ochladí, načež se teprv pozvolna rozpálí. Připečení se obsah ke dnu pánve, což se přivádí nedostatečným prohrabováním směsi, snadno může pánve prasknouti. Pánve mají průměr 3, hloubku 0·5 m; stěny jsou 50—157 mm tlusté.

Má-li pánve vlastní topení, chrání se před účinkem přímého plamene

jímž mají dodati síran, pokud možno, železaprostý. Pánve olověné uloženy jsou na železné plotně. Pánve se ohřívá teplem od kalcinační pece. Směs soli a kyseliny promíchává se pozvolna a s největší pozorností,


klenutím nad roštem postaveným a na okraji prolamovaným. Postranní otvory nejsou stejně velké, nýbrž zmenšují se od předu na zad. Klenba nad ohněm se rozpálí a sálá teplo.

Pánev *P* (obr. 24. a 25.) se ohřívá obvykle plamenem od pece muflové *M*, čímž ušetří se značně paliva. Výhoda při tom jest i ta, že pánev se rychle neohřeje, jako při přímém topení.

Nad pávní skleno se klenutí tak, že poškodí-li se pánev, lze ji z pece odstranit, aniž by bylo potřebí s klenutím hnouti. Nutno jest pouze přední stěnu strhnouti a pánev z pece vytáhnouti. V čelní zdi jest otvor *O*, kterým se sůl lopatami vhadzuje do pánve anebo se sype otvorem ve klenbě. Čelní zeď má též otvor, kterým přitéká kyselina sírová. Někdy pro přítok kyseliny mají otvor v klenutí pece. U větších pecí mívají 4 otvory, jimiž se střídavě kyselina připouští, aby pánev netrpěla ustavičně na témž místě přitékající kyselinou a se déle uchovala. Chlorovodík rozkladem soli obdržený prchá z pece rourou *R*.

Abyste dostal všecken chlorovodík, podrobí se obsah pánve vyšší teplotě v peci kalcinační. Obsah z pánve do pece kalcinační převádí se otvorem *S* ve stěně oddělující pánev od mufle. Otvor uzavírá se železným šoupátkem *T*, které se tenkrát vytáhne, když má býti síran přemístěn.

Kalcinační pec tvoří uzavřená mufle, kterou obšlehávají hořlavé plyny. Mufle jest z cihel. Dno sestavené z ploten páry do se zapadajících podepře se zdí podpěrnou, která zároveň rozděluje teplo pro ohňové tahy *L*. Plamen od roštu *U* táhne



Obr. 25.

nad klenutím kanálem *V*, potom proudí čtyřmi tahy *L* pod mufli a odvádí se dále buď pod pánev anebo přímo do komína. Dno se nesmí příliš zahřátí, aby nenastalo tavení soli. Chlorovodík prchá otvorem v klenutí mufle rourou *N*, nebo po její straně zřízen odváděcí kanál.

Má-li se nově vystavená pec uvést v chod, rozdělá se na roštu malý oheň. Pec po několik dní vysušuje se zvolna sesilovaným ohněm. Když byla mufle přivedena do žáru, jest pec připravena pro výrobu síranu.

Pec plní se odváženým množstvím chloridu sodnatého. Plnění pánve solí děje se z strany, kudy se sůl propracuje anebo shora. V tomto případě jest uprostřed klenutí otvor zacpaný zátkou kůželovitou. Vytáhne-li se zátka, spadne chlorid do pece. V některých továrnách dají do pánve nejprve polovici soli, pak připouštějí kyselinu sírovou a mezitím přidávají druhou část chloridu. V jiných závodech zase nechají téci kyselinu sírovou do pánve, a je-li část kyseliny v pánvi, přidají odváženou sůl. Potom se směs důkladně promíchá lopatami železnými. Oheň se zesílí a tím rozklad chloridu sodnatého kyselinou sírovou se podporuje a urychluje.

Má-li se obsah pánve převést do mufle, vytáhne se zásůvka a během 10 minut jest napolo připravený síran v mufli, kde se stejnoměrně rozprostře. Po $\frac{3}{4}$ hodině přestávce obrací se a roztlučují dělníci v mufli větší kusy síranu lopatou, což trvá 15—20 minut. Po půl hodině započne se vyhrabovati síran železnými pohrabáči. Síran shrabuje se přímo pod otvory, kterými se v mufli propracuje anebo se shrnuje do jímek uzavřených poklopem.

Je-li mufle vyprázdněna, vytáhne se zásůvka a z pánve se převede na polo připravený síran, a práce se opakuje, jak byla popsána.


Jakkoliv *sulfatové pece mechanické* vyznačují se některými výhodami, přece mají jen malé rozšíření. V Rakousko-Uhersku jest pouze jediná pec mechanická (obr. 26.), jejíž zařízení uvádím.

Středem pánve *P* (obr. 26.) prochází osa *O*, nesoucí ramena *R* s míchadly *M*. Plamen, který od roštu *U* šlehá do pece, vznikne spalováním koku. Směsí chloridu sodnatého a kyseliny sírové se neustále pohrabuje, a je-li rozklad ukončen, vyhrabe se hotový síran sodnatý otvorem *L* na okraji pánve.

Chlorovodík odvádí se ke kondensaci. Pohlcením chlorovodíku obdrží se slabá kyselina solná, kterou nelze do obchodu uvést, nýbrž upotřebí se jí v závodě jako tekutiny absorbční pohlcující chlorovodík, který uniká z jiných pecí sulfatových, obsluhovaných rukou lidskou.

Výhody mechanické pece jsou hlavně ty, že továrník není odvislým od dělníka a ušetří na mzdě. K vadám počítá se výroba slabé kyseliny solné, které nelze upotřebiti k výrobě vápna chlorového nebo chlorečnanu draselnatého.

Síran sodnatý krystallovaný. $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 10\text{H}_2\text{O}$. Krystallovaný síran vyrábí se ze síranu vyrobeného v peci sulfatové. Síran rozpustí se ve



Obr. 26.

vodě za varu v nádobách olověných. Přísadou mléka vápenného neutralisuje se volná kyselina, a chlorovým vápnem srazí se železo. Jakmile se usadí sraženina, přetáhne se koncentrovaný roztok do nádob krystalizačních rovněž olověných. Na prutech vnořených do roztoku usazují se krystally, které mají značné rozměry. Aby se docílilo krystallů drobných, míchá se ustavičně roztokem. Vyloučené hráně podobají se hořké soli.

Vlastnosti. Síran sodnatý tvoří bezbarvé krystally jednoklonné s 10 mol. vody, známé jménem sůl Glauberova, které na vzduchu suchém rychle zvětrávají. Chuti jsou hořkoslané, chladivé. Ve vodě se rozpouštějí snadno. Rozpustnost roste s teplotou až ke 33°C ; při tom 100 d. vody rozpustí 327 d. solí. Zahřívá-li se při uvedené teplotě nasycený roztok do varu, vyloučí se bezvodý síran, jenž se taví v červeném žáru bez rozkladu.

Upotřebení. Síranu sodnatého upotřebí se k výrobě sody, ultramarínu, sklárství. Krystallovaného síranu se upotřebí v lékařství, zvěrolékařství a barvířství.

Kyselina solná.

Kyselina solná jest chlorovodík pohlcený vodou. V prvních dobách výroby síranu sodnatého nestaraly se závody o kondensaci chlorovodíku. Teprv když ozývaly se stesky, které pronášeli sousedé závodů chemických, byly továrny přinuceny zamezení poškození vegetace chlorovodíkem a zavést jeho kondensaci.

Chlorovodík přivede se ve styk s vodou, která se pohybuje proti směru plynu a při tom jej pohlcuje. Pohlcování podporuje se značně zvětšením plochy vodní. Kyselina solná mívá $20^{\circ}\text{Bé} = 22\% \text{ HCl}$, málo kdy dosáhne se hustoty 22°Bé , která odpovídá $35\% \text{ HCl}$.


Dříve než pohlcován je chlorovodík vodou, nutno snížit teplotu plynu. Plyný chlorovodík z pánve jest $100\text{--}150^{\circ}$ teplý; z mufle má teplotu několik set stupňů. Také dlužno uvážiti, že voda, pohlcuje-li plyn, nastane oteplení, neb absorbce plynu je funkcí teploty. Čím jest teplota nižší, tím více a lehčeji se plyn absorbuje. Ochlazují-li se plyn současně se čistí chlorovodík neb zbavuje se kyseliny sírové.

Aby se ochladily plyny prochající z peci, vedou se dlouhým potrubím železným, hliněným, pískovcovým nebo skleněným, jež spojuje pec s kondenzačním zařízením. Železo hodí se pro plyný chlorovodík jen až k místu, kde nastává kondensace plynu; další potrubí jest hliněné. Výhodným materiálem jest poresní hlína vyvařená v dehtu, kterým se pory vyplní. Skleněných rour na kontinentě se neupotřebí; v nich sice ochlazení se provede nejrychleji, ale roury rychle praskají při náhlé změně teploty. Nejtrvanlivější potrubí jest pískovcové urobené ze dvou půlek z dehtu vyvařených a na se těsně položených. Ve spárách docílí se ucpání směsí dehtu a ohnivzdorné hlíny.

Ochladí-li se plyn chlorovodíkový, zbaví se přimísenin H_2SO_4 a SO_3 . Zvláštní jest, že SO_3 , který jeví velikou slučivost s vodou, pomísen plynů jinými udrží se neporušený. Plyny z pánve jsou čistší než z mufle proto kondensují se odděleně. Kyselina solná z pánve jest skoro prosta kyselinou sírovou ($0.15\text{--}0.3\%$), kdežto v kyselině solné získané pohlcením chlorovodíku z mufle bývají až $2\% \text{ H}_2\text{SO}_4$.

Věž pro ochlazení plynu chlorovodíkového. Aby se plyn chlorovodíkový ochladil a spolu i vyčistil, vniká do věže, která jest buď hliněná nebo z pískovcových ploten. Hliněná věž jest válcovitá. Z pískovcových ploten staví se věž 4—8hranná o rozměrech $1.5 \times 1.5 \times 8 \text{ m}$.

Důkladně musí býti pro věž upraven základ. Pevný, přirozený podklad pokrýje se vrstvou směsí dehtu a písku, načež se vystaví pilíř z cihel kyselině vzdorujících, tmelem z dehtu a hlíny vázaných. Na pilíř postaví se pískovcová plotna as 30 cm silná, která má na okraji výdlabý. Do výdlabů zapadnou plotny, z kterých se věž staví. Základní plotna



Obr. 27.

pískovcová má hořejší plochu skloněnou, aby z věže vytékala nahromaděná tekutina.

Pískovcové plotny, než se jich upotřebí ku stavění věží, vyvářejí se v dehtu po několik dní. Dvě a dvě protilehlé plotny, jichž výška měří 1—1·5 *m*, staženy jsou k sobě železnými tyčemi. Tyče mají na jednom konci šroubovici, na níž přijde matice. Aby se železné části uchránily před účinkem kyseliny, potírají se dehtem. Časem nátěr účinkem slunečních paprsků se rozpraskává, železo se rychle poruší. Spáry mezi jednotlivými plotnami ucpou se kaučukovou šňůrou 15—20 *mm* tlustou. Místo uvedené ucpávky užívá se též směsi dehtu a ohnivzdorného jílu. Ze směsi vyrobí se válečky, které se vloží na spáry a potom se do nich vtlačí a vetlukou.

Někdy staví se na sebe pískovcové plotny, aniž by se upotřebilo ke spájení železných tyčí. Upevnění docílí se zapadnutím ploten do příslušných výdlabů.

Nad otvorem, kterým vnikají plyny rourou *R* (obr. 27.) do věže, postaví se rošt z pískovcových v dehtu vyvařených trámů *T*, na které uloží se výplň *M*. Výplň sestává z cihel kyselině vzdorujících, hliněných trubek, nebo z koku tvrdě páleného. Upotřebí-li se koku, kladou se na rošt největší vybrané kusy. Kusy kovové se kladou tak, že u dvou vrstev po sobě následujících povstane mřížovité uspořádání.

Věž uzavírá se poklopem pískovcovým, do něhož zapašeno jest zařízení sprchovací *T*, kterým sprchuje na výplň *M* voda, by zadržela kyselinu sírovou, která případně vypudí i pohlcený chlorovodík.

Ze spodní části věže vytéká rourou *S* zředěná kyselina sírová, která nemá zvláštního upotřebení. Z hořejší části věže rourou *P* prchá chlorovodík ke kondensaci.

Zařízení uvedené jest nutné pro mufi. Pro plyny z pánve není ho potřeba, avšak zavádí se též a to k vůli lepšímu ochlazení plynů.


Kondensace chlorovodíku. Z věže odvádí se plynný chlorovodík ke kondensaci do řady bombonů, kterých bývá 50—80 pro pec.

Počet bombonů pro kondensaci značně klesne až na 24 kusů pro pec, pak-li se plyny z věže k vůli ochlazení provádějí hliněnými rourami v podobě písmeny *U* sestavenými anebo ve vodorovných polohách nad sebou postavenými, že plyny jsou nuceny dlouhou cestu konati.

Z bombonů vnikají nezadržené zbytky plynu do čtyřhraných pískovcových (18—20 *m* vys.) nebo válcovitých hliněných (8 *m* vys.) věží, vyplněných kokem, po němž stékající voda zadrží nepohlcený chlorovodík. Z věží vytéká zředěná kyselina solná hustoty 0·5—2°Bé a stéká do řady bombonů, jimiž protéká, pohlcuje chlorovodík a dává kyselinu solnou.


Z věže za bombony postavené odvádí se plyn ještě 2—3 bombony, načež se vpustí do komína.

Bombony (obr. 28.) jsou válcovité nebo naduřelé nádoby z kameliny, jichž výška měří 1 *m* a největší šířka 0·7—0·8 *m*. Každý bombon má 3 hrdla. Do dvou hrdel *B*, *C* zasadí se kolenovitě ohnuté roury *A*, spojující sousední nádoby. Ucpávkou pro roury jest tmel z dehtu a hlíny



Obr. 28.

nebo z asbestu a vodního skla. Po stranách má bombon 2 otvory *D* a *E*. Otvorem *D* přitéká kyselina a trubicí *F* spodem odvádí se z bombonu, který otvorem *E* opouští. Spojení mezi otvorem *E* jedné nádoby s otvorem *D* nádoby druhé docílí se skleněnou trubicí vstrčenou do kaučukových zátek, vetknutých do otvorů *D* a *E*. Absorbce chlorovodíku dosáhne se tím způsobem, že plyn unikající z peci pohybuje se spojovacími




Obr. 29.

rourami *A* z pravé strany ku straně levé, převádí se z jedné nádoby do druhé a při tom přichází ve styk s přetékající tekutinou jež přichází od levé strany a pohybuje se ku straně pravé.

Vedle bombonů osvědčily se pro absorbci chlorovodíku čtyřhranné nádoby pískovcové *N* (obr. 29.) vyvářené v dehtu. Nádoby mají na poklopech spojovací roury pískovcové *R*, kterými se provádí plyn. Kyselina přetéká z nádoby do nádoby skleněnou trubicí *S* po straně zasazenou. Z věže pískovcové *Z* vytéká slabá kyselina rourou *T* do nádoby *N*. Plyn chlorovodíkový pohybuje se proti směru tekoucí kyseliny, která pohlcováním HCl se ustavně zesiluje.

V poslední době upotřebí se místo bombonů k pohlcování chlorovodíku věž hliněné, kterou sestavili Lunge a Rohrmann (obr. 30.). Věž *Z* jest sestavena z 9 až 11 hliněných válců na sebe ve sloup postavených. Spodní válce mají výplň z hliněných ploten dirkovaných



Obr. 30.

a trubek. Nejhořejší válce jsou vyplněné kokem. Voda sprchuje na kok, stéká na jednotlivá oddělení, při čemž pohlcuje plynný chloro-

K odstranění arsenu upotřebí se též sirovodíku, kterým vyloučí se siřník arsenový. Když se byl siřník usadil znova se do čiré kyseliny přivádí plynňý sirovodík. Nadbytečný sirovodík vypudí se kysličníkem uhlíčitým, který se obdrží rozkladem vápence. Filtrace kyseliny se děje asbestem.

Čistá kyselina solná vyrábí se ze soli kuchyňské (sal gemmae) a čisté kyseliny sírové v retortách skleněných, které jsou uloženy v lázni pískové. Chlorovodík po promytí absorbuje se vodou ve dvou jímadlech.

Vlastnosti. Kyselina solná, je-li čistá, jest bezbarvá tekutina na vzduchu dýmající, která ostře čpí. Při 0° vyrobená má hut. 1·21 a obsahuje 45% HCl. Při zahřívání uniká z ní HCl, a později destilluje solná kyselina. Bod varu vystoupí až dosáhne 110°, při které teplotě se ustálí a předestilluje kyselina s 20 až 22% plynňého chlorovodíku.

Surová kyselina solná není čistá; obsahuje kyselinu sírovou, kysličník siřičitý, chlor i chlorid arsenový a jest žlutě zbarvena chloridem železitým. H. její bývá obyčejně 1·16 (20°Bé) s 32% HCl a nejvš 1·2 (24°Bé) s 39·11% HCl.

Upotřebení. Kyseliny solné upotřebí se při výrobě chloru a chlorového vápna, k rozpouštění kovů, k výrobě kysličníku uhlíčitého, v hutnictví, v barvířství, při regeneraci síry z odpadků sodových.

Kyselina solná rozesílá se v skleněných ballonech, vsazených do košíků vrbových nebo železných. Pro větší zasilky užívá se dřevěných kádí dehtem natřených nebo hliněných nádob naložených na vozech železničních.

Množství HCl v kyselině solné při 15°C.

Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% HCl	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% HCl	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% HCl
1·005	0·7	1·15	1·070	9·4	14·17	1·145	18·0	28·14
1·010	1·4	2·14	1·080	10·6	16·15	1·152	19·0	29·95
1·020	2·7	4·13	1·090	11·9	18·11	1·163	20·0	32·10
1·030	4·1	6·15	1·100	13·0	20·01	1·171	21·0	33·65
1·040	5·4	8·16	1·110	14·2	21·92	1·180	22·0	35·39
1·050	6·7	10·17	1·120	15·4	23·82	1·190	23·0	37·23
1·060	8·0	12·19	1·130	16·5	25·75	1·200	24·0	39·11

Soda — $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O}$.

Soda vyskytuje se v přírodě rozpuštěna ve vodě natronových jezer v Egyptě, severní a střední Africe i v severní Americe. Vypařením vody sraží se na dno a vykvétá na březích. Také na pustách v okolí Debrečinském sbírala se soda, která ze země vykvetla. Nasbíraná soda byla předmětem obchodu anebo se čistila překrystallením. V Egyptě z jezer natronových vyrobená soda — zvaná trona o složení $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$, vyskytuje se v obchodě v severní Africe

Výroba. Soda vyrábí se vyluhováním popelu mořských rostlin, z výpalku melassových, elektrolysou, z kryolithu, dle způsobu Leblancova a způsobem amoniakovým.


Důležitým pramenem výroby sody byl druhdy popel rostlin mořských. Chalupy a řasy se spalí na popel, který má 4—30% uhlíkatu

sodnatého. Popel z chaluh i řas měl různá jména dle toho, v které zemi přímořské byl vyroben.


Také při výrobě potaše z výpalků melassových dostane se soda. Výroba její má však význam podřízený.

V poslední době využívá se k výrobě sody elektřiny. Rozkladem chloridu sodnatého dostaneme chlor a hydroxyd sodnatý, který se převeďe kyslíčnickem uhličitým v normální uhličitán nebo v bikarbonat.

Soda z kryolithu vyrábí se v některých továrnách severní Ameriky. Jemně mletý kryolith pálí se v peci s uhličitánem vápenatým. Tu tvoří se dle rovnice fluorid vápenatý, hlinitan sodnatý a kyslíčník uhličitý:




Z pálací pece vybraná hmota stavená se vyluhuje v kádích tak spojených, že teče roztok z jedné do druhé a tím se zahušťuje. V roztoku jest hlinitan, uhličitán a hydroxyd sodnatý. Nerozpustný zbytek tvoří fluorid vápenatý. Má-li louh hustotu 35–40°Bé, plní se jím ležaté válce železné mezi sebou spojené. Do louhu pudí se kyslíčník uhličitý náležitě ochlazený, který se vyrobil v peci pálením vápence za použití koku. Pochod při tom naznačuje rovnice:




Kyslíčnickem uhličitým vytvořený uhličitán sodnatý jest v roztoku, a v tekutině plove hydroxyd hlinitý. Jakmile se usadí hydroxyd hlinitý, kterého se upotřebí k výrobě kamence, odpaří se louh do hustoty 36°Bé, načež se jím plní nádoby krystalizační, v nichž vyloučí se soda v krystallech.

Výroba sody dle Leblanca. Mikuláš Leblanc vypracoval výrobu sody z chloridu sodnatého. Chlorid převede se kyselinou sírovou v síran sodnatý, při čemž vyvine se chlorovodík.



Síran sodnatý mísí se s uhlím a vápencem, načež směs se silně pálí. Síran se odkyslíčí v sirník:



Povstálý sirník sodnatý se roztavuje a působením v něj uhličitánem vápenatým tvoří se soda a sirník vápenatý.



Způsob Leblancův zaveden byl nejdříve ve Francii, odkud se rozšířil do Anglie a na kontinentě evropském i americkém.

Suroviny, kterých se upotřebí dle Leblanca k výrobě sody jsou: síran sodnatý, uhličitán vápenatý a uhlí.


Síran sodnatý nemá míti více než 1,2% NaCl. Upotřebí se v kusech, jak se obdrží z pecí sulfatových.

Uhličitán vápenatý upotřebuje se jako vápenec, křída. Vápenec má býti co možná čistý a nemá obsahovati hlavně uhličitán hořečnatý a kyslíčník křemičitý. Vápenec před upotřebením se roztluče na kasy velikosti ořechu lískového nebo čočky.

Uhlí má zanechatí málo popela, nejvýš 5%. Křemičitany v popelu přítomné jsou příčinou, že vytvoří se podvojné silikaty ve vodě nerozpustné.

Poměr součástí, v jakém se suroviny míchají, jest různý a střeží jej mnohé továrny jako velké tajemství. Dle Leblanca běře se na 100 d. síranu sodnatého 100 d. vápence a 55 d. uhlí dřevěného. Theorie udává poměr jmenovaných surovin číslu 100, 70, 17. Ve skutečnosti seznalo se.


že jest třeba vzíti značně více vápence (až 120 d.), aby se všecken síran převedl v uhličitán. Není-li nadbytek uhličitánu vápenatého, vznikne směs, která se nesnadno vyluhuje. Při uhlí jest množství ještě nápadnější. Obnáší 35—66 dílů. To se vysvělí tím, že část uhlí shoří, něco uhlí využítuje se k redukci a část zůstane v surové sodě. Podíl uhlí z uhličitánu vápenatého poskytne i paleného vápna dle rovnice:



Utvoření kysličníku uhelnatého, který vznikne za vyšší teploty, jest znamením pro dělníka u pece zaměstnaného, že práce, co se týče výroby sody, je ukončena. Unikající CO se prozradí plaménky.

Výroba sody děje se v pálcích pecích anglických, které mají topení roštové nebo plynové. Tepla hořlavých plynů využítuje se zároveň k tomu, aby se odpařovaly louhy v pánvích.

Pálcí pec (obr. 32.) má dvě oddělení. V oddělení *A* vzdálenějším od roštu *R* se směs ze síranu sodnatého, vápence a uhlí předehřívá a v oddělení roštu bližším *B* se směs uvedená taví. Do pece hází se směs buď otvorem postranním anebo se vpusťtí nálevkou *N* zasazenou do klenutí. Nístěj pece jest z ohnivzdorných cihel, vyrobených z křemičitanu hlinitého, které se staví na užší stranu. Aby se pec snáze vyprázdnila, jest nístěj skloněn k té straně, kde jsou otvory, jimiž se su-



Obr. 32.

rová soda vytahuje. Můstek *M* mezi pecí a roštem musí vzdorovati ohni i roztopené hmotě. Proto se zavádí můstek s ochlazováním, jehož se docílí proudícím vzduchem.

Práce v peci provádí se následovně. Je-li z nístěje soda odstraněna, nechá se přes něj šlehati plamen od roštu. Tím se nístěj náležitě předem ohřeje, načež přetáhne se na něj směs z předhřívacího oddělení. Po době asi $\frac{3}{4}$ hodiny nastává reakce. Sírník sodnatý rozkládá se uhličitánem vápenatým. Ukončení rozkladu pozná se tím, že řidká hmota houstne a nadýmá se, při čemž vyskakují hořlavé plaménky hořícího kysličníku uhelnatého, zbarvené žluté od sloučenin sodnatých. Hotová surová soda vytáhne se pohrabáčem do podstaveného železného vozíku. Jest poresní, barvy tmavošedé. Je-li soda příliš hustá, nesnadno se vyluhuje. Aby se tomu předešlo, nedává se při výrobě najednou všechno uhlí do pece, nýbrž po dávkách.


Práce v peci jest velice namáhavou. Dělník jest nejen obtěžován nesmírným horkem, ale práce rychlá vyžaduje silné pracovníky a zvláštní výcvik. Dělník okem a citem musí nabytí určitého úsudku o pravém stavu hmoty.

Po obtížných a nákladných pokusech konaných za tím účelem, jak by se lidská práce při výrobě sody nahradila stroji, podařilo se to; byly sestrojeny pece revolverové.

Revolverová pec (obr. 33.) jest válec *V* ze železného plechu o průměru 3 m a délce 5—8 m. Vnitřek vyložen cihlami ohnivzdornými. Na zevnějšíku revolverové pece jest zařízení, kterým se válec udržuje v otáčivém pohybu. Na povrchu válce upevněno ozubené kolo, zapadající na obvod do kola druhého, které se otáčí pohonem z transmise.

Nejvýhodnější topení pro revolverovou pec jest plynové. Mezi topení a pec zavěsena jest prsten *F* ze železného plechu, vyložený na vnitřním obvodu ohnivzdorným materiálem. Teplo plynů unikajících z pece využitkuje se k odpařování louhů.

Směs síranu sodnatého, vápence a uhlí vsype se nálevkou otvorem do pece revolverové. Poměr součástí jmenovaných vyjadřují čísla 100, 90, 60. Je-li do pece obsah vpraven, přiloží a přitěsní se na otvor poklop



Obr. 33.

a pec se uvede v rotaci. Revolver z počátku se otáčí jednou za 10 minut, později urychlí se jeho pohyb, že připadne na jedno otočení 30 vteřin.


Pochod práce v peci revolverové posuzuje se dle vzniku a přechání plamenů hořícího kyslíčnicku uhelnatého. Je-li surová soda vyrobena, odstraní se uzavírací otvor, jímž pec byla plněna, a válcovitá pec se otočí, by otvor ocitnul se co nejnižše. Otvorem vytéká roztopená soda, kterou se plní podstavené železné vozíky.

Počítá se, že jedna mechanická pec vyrobí totéž množství sody, jako čtyři pece, obsluhované dělníky. Úspora uhlí při revolverové peci není, poněvadž se spotřebuje mnoho paliva k vývinu hnací síly. Za to však na mzdě jest úspora značná.

Surová soda má vedle uhličitanu sodnatého (30—40%), sírník, kyslíčník a uhličitán vápenatý (30—40%), síran (1—3%), chlorid sodnatý (1—3%) a uhlí (2—6%). Při vyluhování tvoří se sirnatan, ferrokyanid a sulfokyanid sodnatý. Nerozpustné součásti jsou uhličitán a kyslíčník vápenatý, kok, sírník železnatý, něco ultramarinu.

Před vyluhováním se soda nechá ležeti na vzduchu, by se kyslíčník vápenatý vlhkostí převedl v hydroxyd, čímž stane se hmota drobnou a urychlí se vyluhování. Déle než 2—3 dny se soda neponechá, poněvadž by sírník vápenatý přešel okysličením v sirnatan, siřičitan až síran vápenatý a tu s přítomným uhličitánem sodnatým by se tvořil uhličitán vápenatý a síran sodnatý. Dále i FeS by se okysličením přeměnil v FeSO_4 a ten se sírníkem vápenatým by poskytl vzájemným rozkladem FeS a CaSO_4 .

Hlavní součásti sody surové jsou uhličitán sodnatý a siřík vápenatý. Dělení jich není tak jednoduché. Důležitou úlohu při vyluhování sody má temperatura a množství vody, s nímž zůstane ve styku surová soda. Ačkoliv siřík vápenatý se nerozpouští vodou, přece působením vody po delší dobu a za vyšší teploty přejde v sulhydrat vápenatý CaS_2H_2 , který jest vodou rozpustný a pak působí na uhličitán sodnatý dle rovnice



Jest tudíž pravidlem vyluhovati sodu rychle, za nižší teploty a při upotřebení málo vody.

Vyluhování surové sody. K vyluhování sody, jak se všeobecně dle Shankse provádí, upotřebí se obyčejně 4 vyluhovacích kádí.

Vyluhovací kád' jest ze železného plechu. Nad skloněným dnem jest dno s otvory o průměru až 6 mm. Dirkované dno pokryje se kusy surové sody.

Přetékání tekutiny z kádě do kádě děje se přestupníky. Přestupník *P* (obr. 34. B) jest trubice v dolejší části zúžená. V patřičné výši má přestupník poboční trubici vodorovnou *R*, kterou v čas potřeby přetéká louh do kádě sousední. Nemá-li louh přetékati, jest trubice v hornější části ucpána čípkem *C* konicky zúženým. Má-li se zavést přetékání louhu do kádě sousední, vytáhne se čípek a louh přetéká.

Louhy koncentrované odtahují se rourou *S* (obr. 34. A), která má kolenovitě připojenou rouru vedlejší *K*. Je-li tato dolů skloněna, odvádí se z kádě louh k dalšímu zpracování. Je-li trubice kolenovitě obrácena vzhůru a čípek *C* zastrčen, zastaví se odtok kapaliny.

Voda na sodu surovou přitéká horem rourou, vedenou nad všemi káděmi. Z ní odbočují roury kratší uzavřené kohoutky, jimiž reguluje se přítok vody.


Při vyluhování sody odtéká louh z nádoby jedné spodem a do nádoby druhé vtéká horem.

Bychom seznali, jakým způsobem se děje vyluhování, myslíme si, že kád' *A* (obr. 35.) jest naplněna čerstvou sodou. Na sodu v *A* přitéká louh z kádě *D* rourou *S*. Mezitím vpouští se na sodu v kád' *B* čistá voda z roury *R* poboční rourou *r*₂. Tlakem hydrostatickým tlačí se louh přestupníkem *P*₂ do kádě *C*, z té přestupníkem *P*₃ do *D* a z té přestupníkem *P*₄ a rourou *S* až do *A*. Z kádě *A* oddělí se část louhu rourou *T*₁ ku další práci.

Jakmile soda v kád' *B* byla vyloužena, zarazí se přítok vody z roury *r*₂ a po odtoku tekutiny do kádě *C* vyprázdní se kád' *B* a plní se čerstvou sodou. Je-li kád' *B* sodou naplněna, teče do kádě *C* voda z roury *r*₃. Z kádě *C* přetéká tekutina přestupníkem *P*₃ do kádě *D*, z té přestupníkem *P*₄ a trubicí *S* do *A* a přestupníkem *P*₁ do *B*. Koncentrovaný louh z kádě *B* odtahuje se rourou *T*₂.

Podobným způsobem pokračuje se ve vyluhování.


Surová soda zůstane na místě, čímž se ušetří na síle pracovní, ale



Obr. 34.


louhy se neustále mění. Čerstvá soda surová přijde ve styk s louhem koncentrovaným a poznenáhlu během vyluhování přivádí se louh slabší, až naposled vpustí se čistá voda na sodu skoro již vyluhovanou. Kde jest louh koncentrovaný, možno tekutinu zahřáti, ale teplota nesmí přestoupiti 60°. Voda nemá míti teplotury vyšší než 37°C. Vlivem louhu na sodu vyvinuje se značné teplo. Hasili se kysličník vápenatý, způsobí se rozpadávání hmoty, což jest nutné i výhodné. Vyluhování provádí se tak dlouho, až obrážený louh ukazuje kol 1/3 "Bé. Potom se přítok vody zastaví, louh přetáhne se do nádoby sousední. Zbylá hmota vyluhovaná — zbytky sodové zvaná, obsahuje siřník, uhličitan a něco hydroxydu vápenatého. Zbytky vyváží se na haldy. Vyprázdněná nádoba naplní se čerstvou sodou a jakmile se vpustí nejsilnější louh, započne se s jejím vyluhováním.

Karbonování louhů sodových Vyluhujeme-li surovou sodu, dostaneme louhy 28—32° Bé silné, barvy žlutohnědé. V nich jest železo jako ferrokyanid a podvojný siřník železato-sodnatý. Aby se z louhu odstranil siřník sodnatý, přivede se ve styk s kysličníkem uhličitým. To docílí se tím, že louh protéká věží vyplněnou kokem nebo hliněnými trubkami.



Obr. 35.

Proti směru stékajícího louhu pohybuje se plyn vyvinutý spálením koku, který má 20—30% CO₂. Při tom přechází siřník sodnatý v uhličitan, sráží se FeS, a rozkládá se křemičitan i hlinitan sodnatý dle rovnic:



Jiným způsobem provádí se karbonisace louhů ve válci, který má naale dnem plným dno dirkované. Mezi dna dme se kysličník uhličitý, který se dnem dirkovaným rozdělí a přichází ve styk se stékající tekutinou.

Když se usadí bahno karbonováním vytvořené, dostaneme louh, který nemá hydroxydu sodnatého, nýbrž uhličitan sodnatý a něco chloridu i síranu sodnatého. Množství síranu jest o něco větší než bylo před karbonisací; přírůstek pochází z okysličeného siřníku sodnatého. Oxydace siřníku zavede se kyslíkem, který vedle CO₂ poskytují plyny kouřové. Karbonisováním a oxydaci nedostane se však soda prosta přímísených sloučenin železa. Kyanové sloučeniny vždy přítomné působí škodlivě, když se soda kalcinuje. Tvoření kyanových sloučenin možno zameziti tím, že při výrobě surové sody udržuje se vyšší teplota a upotřebí se uhlí co možná prostého dusíku.


Z louhů sodových karbonovaných vyrábí se soda kalcinovaná nebo krystallovaná.

Kalcinována soda vyrábí se z louhu vyčištěného buď odpařením do sucha, anebo se louh zahustí, by se vyloučily krystally, které se potom v peci kalcinují.

Odpařování louhů do sucha děje se v pálení peci marseillské o prohloubeném nístěji. Nad klenutím pece umístěna jest pánev, v níž se louhy předhřívají. Má-li se nístěj naplnit louhem, pokryje se pec vrstvou 10 cm kalcinované sody. Zahřátá-li pec do červeného žáru, připouští se louh, který se rychle odpařuje a poskytne žháním bílý, zrnitý výrobek.

Při odpařování louhů na železných pánvích vznikne hustá kaše, složená z matečného louhu a krystallů uhličitanu sodnatého mající 1 mol. vody krystalové. Krystally za horka se odloučí a potom se kalcinují.

Dříve odpařovaly se louhy hlavně ohněm horním. Pánev železná *P* (obr. 32.) postavená na pilířích jest volně zazděná, překlenutá a spojená s pecí pálicí, v níž se vyrábí tavením soda. Plamen šlehá přes sodové louhy. Louhy se stávají od shora těžšími a klesají ke dnu, čímž způsobí se proudění. Vytvořené škraloupky na povrchu louhu se prorážejí, aby se podporovalo vypařování. V té míře, jak se voda odpaří, připouštějí se louhy čerstvé. Je-li pánev odpařovací vyplněna na hustou kaši, vyhrabe se příslušnými otvory a buď se přímo kalcinuje, anebo přijde do nádob s dvojitým dnem. Na hořejším dírkovaném dnu zadrží se pevná hmota, kdežto louh odkape.



Obr. 36.

Odkapaný louh matečný se buď při nové práci dále koncentruje anebo se spracuje zvlášť. Poněvadž

má barvu červenou od siřníků a látek organických, nazývá se louhem červeným a vyrábí se z něho hydroxyd sodnatý nebo soda, která má 88—89% Na_2CO_3 .

Nevýhoda odpařování louhů vrchním ohněm jest ta, že louhy se znečišťují prachem kouřovým; kromě toho i kyslík siřičitý z kouře působí na louh. K výhodě dlužno počítati karbonování siříku a hydroxydu sodnatého kyslíkem uhličitým, kterého jest v nadbytku.

Odpařují-li se louhy spodním ohněm, upotřebí se člunových pánví (obr. 36.). Na zdivu spočívá nejdolejší část člunové pánve, kde se hromadí vyloučená soda. V těch místech nepůsobí plamen a tím zamezí se připeče i vyloučené síry.

Pohodlně lze odstraňovati vyloučenou sodu z louhů v pánvi Thele-nové (obr. 37. a 38.). Jest to pánev podoby půlválce, v níž otáčí se osa se 4 rameny. Ramena mají pohrabáče a těmi ze stěn pánve vyloučené škraloupky se odlupují a z pánve vyhrabují. Soda se nechá odkapati, nebo se propírá vodou, po případě roztokem sody, by se matečný louh odstranil.

Za tepla vyloučená soda z louhů má 1 mol. vody, které se zbaví v pálicí peci. Žhání sody děje se za přístupu vzduchu, při čemž se úplně

spalují látky organické, a zároveň též převede se přítomný hydroxyd sodnatý v uhličitán.

Ke kalcinování sody hodí se výhradně mechanická pec Mactearova. Sestává z postranního topení a pece kalcinační. Pec kalcinační tvoří železnou pánev, která se otáčí kolem osy. Zároveň pošunují se kolečka na její spodině umístěná po příslušných kolejnicích. Pánev jest přikryta železným poklopem, zapadajícím do žlábků vytvořeného na obvodu pánve a vyplněného jemnou kalcinovanou sodou, čímž dokonale se uzavírá prostor pece pánvi. Soda během otáčení pánve promíchává se se michadly. Michadla prohrabují sodu a otáčejí se při tom kolem osy vertikálně. Vypálená soda vyhrabuje se spodem z pánve.

Kalcinovaná soda se ještě mele na mlýnech, načež se rozesílá.

Někdy se kalcinovaná soda raffinuje. Soda kalcinovaná rozpouští se za tepla vodou. Během míchání, kterým se podporuje rozpustnost sody, přidá se do louhu $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{100}$ chlorového vápna, což má za účel převést Na_2S , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, Na_2SO_3 v síran sodnatý, dále FeO v Fe_2O_3 a zničit látky organické. Potom se louhy odpařují spodním ohněm a vyloučená sůl se kalcinuje.

Krystalovaná soda $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{aq}$ má 37% Na_2CO_3 a 63% OH_2 . Vyrábí se ze sody kalcinované, která se rozpustí v horké vodě a roztok se zůstává krystalisací. Rozpustí-li se soda za varu, vylučují se krystally z roztoku v hustotě 30—34°Bé při ochlazení pod 37°C. Poněvadž při výrobě sody dostaly se do ní některé příměsiny jako CaCO_3 , nechá se louh ustát, aby se nečistoty oddělily. Aby se odstranily hydrat, siřník, sirnatán, siřičitan sodnatý a sloučeniny železa, které jsou v roztoku, přidá se k němu asi $\frac{1}{2}$ % chlorového vápna.

V některých závodech připraví se louh, který má hustotu 24—26°Bé. Vyčištěný louh se zkonzcentruje na 32°Bé, načež se ještě jednou čistí a nechá krystallovati.

Rozpouštění v malém se provádí pomocí sít naplněných sodou kalcinovanou a zavěšených do horké vody. Aby se rozpouštění urychlilo, míchá se tekutinou, po případě se tekutina parou zahřívá, a zároveň i michadla udržují se v činnosti. Kotle, pánve, v nichž se rozpouštění děje, jsou přikryté, by se tekutina neochladila.

Roztok sody zbavený nečistot rozlévá se kaučukovou trubicí do malých nádob železných. Aby se oddělily vyloučené krystally od stěn nádoby, vloží se tato do horké vody na několik vteřin. Jakmile se odloupne soda vykrytalovaná, vyklopí se obsah a po odkapání matečného louhu z krystallů se krystally mírně suší.

Pro krystalisaci ve velkém upotřebí se nádoby se šikmo postaveným dnem (obr. 39.). Na nejnižším místě dna jest otvor O ucpaný během práce zátkou T .


Hojně upotřebí se pro krystalisaci van, které rovněž ve dnu mají otvory pro odtok matečných louhů.

Aby se podporovalo vylučování krystallů, zavěsí se do roztoku sody železné pásky P a tyče (obr. 39.), které se brzy pokryjí krystalovanou sodou. Když soda byla vykrytalována, vytáhne se zátko T ze dna nádob, louh odteče, krystally se vybírají a ukládají na plochu nakloněnou, by z nich matečný louh odkapal a byvše osušeny při teplotě 20°C plní se jimi sudy.

Sodové zbytky. Na 100 d. vyrobené sody počítá se 130 d. zbytků. Zbytky sodové z vyluhovacích kádí odstraněné, jsou barvy černohnědé. Leží-li na vzduchu, mění se působením kyslíku a kysličníku uhličitého ze vzduchu. Ziměna prozrazuje se zvýšením teploty a barvy. Místy vykvétá síra v takové hojnosti, že ji možno sbírat. Vedle zápachu po sírovodíku


vyskytne se i zápach po hořící síře. Že síra hoří, pozoruje se při proražení kůry, pokrývající hromady zbytků. Po sirovodíku zapáchají i vody z hald odtékající.

Po delší době, když sodové zbytky ležely na vzduchu, vyskytují se v nich vedle CaS , hydrosulfid, sirnatan, siričitan, siran vápenatý a polysulfidy CaS_2 a CaS_3 .




Obr. 37

Z počátku výroby sody methodou Leblancovou věnována zbytkům malá pozornost. Teprv, když soda počala se vyráběti ve velkých rozněrech, povšimnuto i hromadících se zbytků. Příčinou toho byl H_2S , který zbytky




Obr. 38.




Obr. 39.

vydechují a sousedství obtěžují. Aby se továrny zbytků zbavily, vyvážely je do hlubin mořských anebo je zakopávaly do jam. Obé pomohlo jenom na krátkou dobu a nutno bylo najítí způsob, jak by se nejen síra ze zbytků odstranila ale i využitovala.


Nejstarší způsob výroby síry ze zbytků pochází od řed. *Max. Schaffnera*. Jsou-li zbytky vystaveny účinku kyslíku vzdušného, nastávají tyto oxydace:



Oxydace provádí se následovně. Do vyluhovacích kádí naplněných zbytky sodovými pudí se vzduch a plyny kouřové. Potom se zbytky vyluhují a v louhy působí se kyselinou solnou. Pochody při tom se naskytující vyjádřeny jsou rovnicemi:




Vyvinutý SO_2 působí v polysulfid a povstane rozklad:



Síra se sráží kyselinou v nádobách železných mezi sebou spojených. Když se přidalo kyseliny solné a výše naznačený pochod se ukončil, vhání se do kotle vodní pára, která vypudí SO_2 . Nyní se obsah kotle

vypustí do kádě, jež má hořejší dno dirkované. Síra na dnu dirkovaném zadržena a promytá se roztápí.

K roztopení síry upotřebí se kotle *K* ze železného plechu (obr. 40.), v němž jest v čelech upevněn druhý kotel litinový *L* s míchadly *M*. Kotel vnitřní *L* má v hořejší části otvor *O*; jím vniká do kotle pára vodní, jež vpouští se do prostoru mezi oba kotle. Do kotle vnitřního se dá otvorem *N* surová síra smíchaná s mlékem vápenným, kterým se má neutralizovati kyselina solná; utvořeným chloridem vápenatým rozloží se As_2S_3 . Parou vodní,




Obr. 40.


jež se na nejdolejším místě přivádí, síra se roztopí, načež se vypouští u *S* do nádob předložených. Síra se ještě znova roztápí v železném kotlu a roztopenou sirou proháň se vzduch, by se rozložil S_2H_2 , který uděluje síře nepříjemný zápach. Vyčištěná síra se leje do forem bočníkovitých a roubíkovitých. Takto získá se na 50% síry ze zbytků.

Dle *Monda* uloží se zbytky do nádob s dvojitým dnem. Hořejší dno jest sestaveno z latí křížem kladených. Středem vzniklého roštu prochází trubice, kterou se pudí vzduch. Po okysličení přenesou se zbytky do nádrže s vodou, a opět se do směsi vhání vzduch. To opakuje se 6—8

krát. Louhy ze zbytků se míchají s kyselinou solnou. Vytvořený sirovodík a kyslíčník siričitý působí na se na vzájem dle rovnice



Síra se však všechna nedobude, poněvadž, jak theorie naznačuje, prodělává se zároveň pochod dle rovnice:




při čem druhá polovice síry obsažena jest v kyselině pentathioničné. Pravý poměr je jen tenkrát, když první louh má sulfidy a poslední hyposulfity.

Po rozkladu síra zadrží se plachetkou a opláchnutá vodou vnese se do nakloněného železného válce. Do síry puří se přímo vodní pára přehřátá, aby se síra roztopila; potom nechá se z kotle vytéci. Získaná síra zbaví se S_2H_2 přetápěním a pak leje se do forem.


Naznačeným způsobem získá se síry ze zbytků 70%.

Dle *Chance* upotřebí se při zpracování sodových odpadků kyslíčníku uhličitého co možná prostého kyslíku. Kyslíčník uhličitý vyrobí se ve vápenné peci, v níž se pálí vápenec za upotřebení koku podobně jako se děje v cukrovarech. I vyvine se plyn, který má až 30% CO_2 .

Působí-li CO_2 na sodové zbytky, nastávají tyto reakce.



Sirovodík částečně jako plyn uniká, částečně sloučí se s CaS dle rovnice




Zpracují-li se sodové zbytky, rozdělají se s vodou na řidkou kaši, kterou se naplní železné válce *A*, *B* 5—6 m vysoké (obr. 41.), dole konicky zúžené. Válců jest vždy větší počet spojen v baterii. Rourami *C* přivádí se kyslíčník uhličitý. Ve válcích vytvořený sirovodík odvádí se rourou *T* a *J* do plynojemu, v němž plyn nahromaděný dle analys provedených má 32—34% H_2S . Roury *H* slouží ku sprostředkování spojení mezi jednotlivými tělesy.

Sirovodíku upotřebí se k výrobě kyseliny sírové nebo síry.

Má-li se využítkovati na výrobu kyseliny sírové, spálí se za přístupu vzduchu. Hořením vyvinutý SO_2 se odvádí do olověných komor.

Jedná-li se o výrobu síry ze sirovodíku, vede se plyn přes vrstvu kyslíčníku železitého, který se dostal vypražením kyzu a ten za stálého červeného žáru způsobí shoření sirovodíku. Pro hoření připouští se jen tolik vzduchu, že jeho kyslík stačí ku spálení vodíku obsaženého v sirovodíku. Síra při tom zbude a teplem vyvinutým




Obr. 41.

spálením vodíku přejde v páry. Kysličník železitý, který se rozpálí, podrží potom potřebnou teplotu pro pozdější spalování. Směs páry vodní a sirné ochlazená z teploty 600—700° na 400° vede se do železného kotle, v němž sublimovaná síra částečně skapalní. Co se nezadrželo v kotli, odvádí se do komor, kde se dostane síra sublimovaná. Takto dostaneme ze zbytků sodových 90% síry; 5% zbude ve zbytcích a 5% jest ztráta.

Továrny na sodu Leblancovu jsou v Ústí n. L., dále v Hrušově, Petrovicích (Slezsko).

Ammoniakální soda. Výroba ammoniakální sody teprv vyznamenáním, jakého se dostalo Solvayovi r. 1873 na světové výstavě ve Vídni, učinila značný pokrok. Zařízení strojní se od té doby značně změnilo. Nepracuje se však pouze jedním systémem strojů, nýbrž zavedeno několik způsobů různých.


Hlavní myšlenka výroby sody ammoniakální spočívá v tom, že působením kyselého uhličitanu ammonatého v chlorid sodnatý vzniká kyselý uhličitán sodnatý a chlorid ammonatý:



Kyselý uhličitán sodnatý žháním se rozkládá dle rovnice



Chlorid ammonatý účinkem hydroxydu vápenatého poskytne ammoniak a chlorid vápenatý:



Při výrobě ammoniakální sody počíná se s nasyceným roztokem chloridu sodnatého a kyselého uhličitanu ammonatého. I při nadbytku kyselého uhličitanu ammonatého seznalo se, že nenastane přeměna úplně, nýbrž jen asi $\frac{2}{3}$ chloridu sodnatého přemění se v uhličitán.

Chlorid sodnatý upotřebí se buď jak jej poskytuje příroda ve způsobu solné rapy, která se dle potřeby udělá koncentrovanější tím, že se v ní rozpustí sůl kuchyňská, anebo se rozpustí pevná sůl ve vodě, až se dostane roztok solný, který má hustotu 22·5—23°Bé. Pro rozpouštění soli kuchyňské jest postaveno několik nádrží v řadě. Do nich uloží se sůl, která se má rozpustiti; na ni přitéká voda nebo zředěný roztok soli.

Poněvadž při rozpouštění soli přejde v roztok i MgCl_2 a CaSO_4 a sloučeniny ty, by se později vyloučily jako uhličitany, odstraňují se přimísené nečistoty přísadou sody nebo uhličitanu ammonatého. Kal z tekutiny zadrží se v kaloliscích, které jsou též konstrukce, jak je spa-
trujeme v cukrovarech.

Čistý roztok sytí se ammoniakem. Nesmí se však dosáhnouti úplného nasycení ammoniakem, poněvadž by se potom NaCl vyloučil z roztoku.

Dříve spotřebovalo se ammoniaků mnoho. Nyní spotřebuje se sotva $1\frac{1}{2}$ d. ammoniaků přepočteného v síran ammonatý na 100 d. soli.

Vodítkem při práci jsou následující zkušenosti.

Ve 100 d. vody rozpustí se 35·5 d. NaCl . V témže množství vody, jsou-li pohlceny:

3·4 d. ammoniaků,	rozpustí se 29·6 d. NaCl	
7·3	"	27·2
13·2	"	23·5

100 g vody při 15° absorbuje 7·8 g ammoniaků a rozpustí 26·8 g NaCl . Z toho dostane se 24·3 g Na_2CO_3 a 24·5 g NH_4Cl .

Solný roztok se nasycuje ammoniakem ve přístroji sloupcovém, podobném aparatu, jakého užívají v lihovarech při destilaci líhu. Horem do přístroje přitéká slaný roztok a proti němu proudí plynný ammoniak.

Při pohlcování ammoniaků vyvine se teplo. Aby se teplo tekutiny snížilo, jest uvnitř válce hadice, kterou protéká studená voda. Zároveň i zevnější plášť kolonny polévá se vodou, a tím se ochlazení zesiluje. Ammoniakalný solný luh při výtoku z kolonny má 16° Bé.

Ochlazený solný roztok ammoniakalný se karbonuje kyslíčkem uhličitým, který se dostane z vápenky. Hledí se k tomu, by se obdržel plyn, který má asi 30% CO_2 . Ke kyslíčku uhličitému vyvinutému rozkladem uhličitanu vápenatého přidruží se i CO_2 , vytvořený shořením uhlíku. Theoretické množství udává se v tom případě na 37.5% , ve skutečnosti však je nejvýše 32% .

Vápenka jest šachtová pec, jež měří v nejširším místě 3 m a v kychtě $2-2\frac{1}{2}\text{ m}$. Spod peci jest skloněný nebo sedlovitý. Obvod kychty má litinový prsten dvojité vyplněný pískem. Do písku zapadá poklop, z kterého vede roura spojená s pumpou ssací. Pec je stažena železnými pásy anebo obklopena plechovým pláštěm. Topí se kokem, který se spaluje na postranním roštu. Kromě toho plní se i pec střídavě kokem a vápencem; na 7 d. vápence bere se 1 d. koku.

Plyn z vápenky přecházející se promývá vodou a zároveň chladí. Svádí se spodem do válce, v němž shora sprchuje voda, která odstraní stržený prach vápence a kyslíčků siričitý vzniklý hořením síry v koku obsažené. Promytý CO_2 se tlačuje v pumpě, načež se hromadí ve větrnici, odkud se dále puď do věže naplněné do $\frac{2}{3}$ výšky ammoniakalným roztokem chloridu sodnatého.

Věž (obr. 42.) sestavena jest z 15—25 válců postavených na se do sloupu. Ke spodní části každého válce přikládá se vyklenuté dno dirkované D . CO_2 přijde pod nejspodnější klenutí dirkované trubici R , rozdělí se v otvorech a stoupá do výše. Do věže přitéká rourou S roztok ammoniakalný chloridu sodnatého, který má něco uhličitanu ammonatého.


Dokud jest v roztoku utvořený normalný uhličitan ammonatý, nenastane žádná reakce. Jakmile však utvoří se kyselý uhličitan ammonatý, počne působiti v chlorid sodnatý a povstane bikarbonat sodnatý. Tekutina ve věži jest čirou do polovice výšky. Ve spodní části jest hustá kaše, které má hojnost krystallů kyselého uhličitanu sodnatého.

By se předešlo ztrátě ammoniaků, který by se přechal, stržen jsa kyslíčkem uhličitým, přistaví se k věži ještě jedna věž, naplněná chloridem sodnatým, v němž se zadrží ammoniak.

Poněvadž se při pochodu teplota tekutiny zvyšuje, nutno tekutinu ochlazovati. Ochlazení vzduchem zevnějším nestačí. Kdyby se přiváděla voda na zevnější plášť spotřebovalo by se jí velmi mnoho.

Coxwell zavedl ochlazování uvnitř věže. Docílí toho tím způsobem, že dovnitř každého oddělení vloží věnec rour, kterým proudí studená voda. Přítokem vody studené lze pohodlně ochlazení řídit.

Za nevýhodu stroje dlužno považovati značný tlak, kterým, se plyn puď do věže. Plyn při věži 25 m vysoké musí míti na dně napnutí



Obr. 42.

$2\frac{1}{2}$ —4 atm., má-li v hořejší části unikati tlakem 1 atm. Nepříjemné je rovněž to, že kůra složená ze sloučenin vápenatých a hořečnatých se usazuje na sítích a otvory jich ucpává.

Vyklenutou formou sít zamezuje se usazení pevných částí, ale to trvá jen krátkou dobu. Po několika týdnech jest nutno věž z chodu


vyřaditi a vypařiti. Tím nastane ztráta času, poněvadž práce se musí přerušiti a trvá to poměrně dlouho, až věž zase se uvede v chod.

Místo vysokých karbonisatorů upotřebí Honigmann batterie nízkých karbonisatorů, jež soustavně v práci se zavádějí


Karbonisator Honigmannův *K* (obr 43.) jest železný válec skonickým zakončením, naplněný ammoniakalným roztokem kuchyňské soli. Kyslík uhličitý přivádí se trubicí *T* až ke dnu, načež vystupuje plyn do výšky, prostupuje tekutinou, při čem tvoří se kyselý uhličitán sodnatý a salmiak. Rourou *V* odvádí se plyn do karbonisatoru sousedního.

Poněvadž bikarbonat vyloučený při nižší teplotuře tvoří krystally drobné, které se oddělují nesnadno od louhu, upotřebí se na začátku práce ammoniakalné rapy teplé kol 35° . Při

ukončení přeměny chloridu sodnatého v bikarbonat snižuje se teplota tekutiny studenou vodou, protékající hadicí, by se podporovalo vyloučení krystallů.



Obr. 43.



Obr. 44.

Bikarbonat sodnatý odděluje se od matečného louhu, ve kterém jest rozpuštěn chlorid sodnatý, ammoniak a kyselý uhličitán ammonatý filtrem o dvojitém dnu Spodní dno jest ve spojení s vývěvou. Na dně hořejším

dirkovaném a plachetkou pokrytém zadrží se bikarbonat, který po promytí vodou se lisuje. Jelikož páclne po amoniaku, nelze ho v živnostech upotřebiti, nýbrž musí se podrobiti čistění. Pouze malá část bikarbonatu spracuje se na výrobek, který jest předmětem obchodu. Hlavní upotřebení má při výrobě sody.

Kalcinujeme-li bikarbonat, dostanem uhličitán normálný. Při žihání zadrží se i amoniak, jehož se zase upotřebí.

Výhodně využitkuje se k žihání bikarbonatu pánev Thelenova (obr. 44). Pánev jest přikryta poklopem; ohřívá se na spodu. Na ose O zavěsény jsou dvě tyče T , na nichž upevněná hřebelka A , B pošunují bikarbonatem a jej když jest vyžihán vyhrabují. Rourou J odvádějí se plyny složené z CO_2 , NH_3 a OH_2 k opětnému využitkování při výrobě bikarbonatu. Vodou zbaví se plyny amoniaku, načež míchají se s CO_2 z vápenky. Z pánve Thelenovy dostane se soda, která má 98—99% Na_2CO_3 .


Soda amoniakálná má menší objemovou váhu než Leblancova neb 1 cm^3 sody amoniakálné váží 0·7—0·8 a sody Leblancovy 1·2 g . Poněvadž soda amoniakálná jest poresnā, vodi špatně teplo; proto z počátku, když ocitla se na trhu, narazila na odpor v upotřebení ve sklárnách, továrnách na ultramarin. Zhustiti možno amoniakálnou sodu opětovanou kalcinací nebo stloukáním v sudech, že dostane se váha 1 cm^3 od 1—1·1 g .

Výroba amoniaku. Při výrobě amoniakálné sody obnáší na 100 d. sody ztráta amoniaku $\frac{1}{4}\%$. Dříve kryla se ztráta koupí síranu amoniatého; nyní se k tomu upotřebí amoniaku z amoniakálné vody z plynáren a závodů na výrobu koku.

Z louhů obdržených při oddělování bikarbonatu sodnatého vyrábí se amoniak, který se zase zavede do výroby sody amoniakálné. Louhy ty mají vedle chloridu amoniatého i chlorid sodnatý a něco bikarbonatu amoniatého a sodnatého. Louhy jmenované stékají z nádrže do sloupcového přístroje v němž pozvolna ocitují se pořád níž a níže.

Sloupcový přístroj S (obr. 45.) složen jest z komor, přepažených příčkami P . V příčkách jsou stfidavé, tedy ne pod sebou trubice T , jimiž stéká tekutina. Kromě toho mají příčky ve středu vyvýšené trubice pokryté poklopy U . Mezi trubici vyvýšenou a poklopem zadrží se tekutina. Tou bublá plyn, propírá se a proudí výše proti směru stékající tekutiny.

Roztok chloridu amoniatého přitéká do sloupcového aparatu z nádrže výše položené rourou Z , protéká hadicí H a sprehuje na nejhořejší oddě-



Obr. 45.

lení etažové. Tekutina v sloupcovém přístroji se ohřeje a zbaví těkavého uhličitánu ammonatého, načež vpustí se do kotle *K*, v němž se zahřívá parou vodní s přidáním vápenným mlékem. Hydroxydem vápenatým rozloží se přítomná sůl ammonatá.

Kotle *K* na rozklad chloridu ammonatého jsou obyčejně čtyři. Aby se pára využítkovala co nejlépe projde všemi čtyřmi kotly a pak vznikne s přimíseným plynem ammoniakovým do sloupcového přístroje rourou *V*. Plyn po vyčištění v jednotlivých etažích ochladí se louhem proudícím hadicí *H*. Ochlazení dokončí se v chladiči *B* z jehož nejvyšší části odvádí se ammoniak k absorpci chloridem sodnatým.

Od destillace louhů chloridu ammonatého získané louhy chloridu vápenatého, hleděli někteří technologové využítkovati na výrobu chloru nebo chlorového vápna. Pokusy provedenými nedocílilo žádných výsledků uspokojivých. Jsou tedy i na dále zmíněné louhy u velkých závodů nashromážděné příčinou stíznosti sousedů, neboť i tehda, když se filtrují, zvyšují značně tvrdost tekoucí vody, do které se vpouštějí.

Soda ammoniakalná vyrábí se v Ebensee (Hor Rakousy), Szczakavě (Halič), Maroš Ujváru (Sedmíhradsko), Dolní Tuzle (Bosna).

Výroba sody krystallované ze sody ammoniakalné. Pro výrobu sody krystallované míchá se soda ammoniakalná se sodou Leblancovou, nebo se přidá k sodě ammoniakalné síranu sodnatého. To děje se proto, aby soda krystallovala lehčeji.

Upotřebí-li se bikarbonatu vaří se roztok po delší dobu. Bikarbonat pouští částečně kysličník uhličitý, kterého se opět využívá. Z roztoku krystalluje soda, jejíž složení jest podobné tróně $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$.

Vlastnosti. Soda krystaluje v soustavě jednoklonné, v hranolech, které mají 10 mol. vody; na suchém vzduchu rychle zvětrávají. Teplem 38° tají ve vlastní vodě krystallové. Z roztopené sody vyhlání se CO_2 parou vodní. Roztok sody má chuť silně alkalickou.

Při stanovení hodnoty sody dlužno bráti ohled na to, co se udává označením procentovým. U nás a v Německu naznačují titrací stanovená procenta Na_2CO_3 . To jest však výpočet, ve skutečnosti tomu tak není, poněvadž kyselinou neutralisuje se i NaOH , Na_2SO_3 , sloučeniny to v sodě přítomné. V Anglii přepočte se množství obdržené titrací na procenta Na_2O . Označení to zavedl Gay-Lussac, a Angličané jej přijali.

Ve Francii stanoví se hodnota sody stupni, které sestavil Descroizilles. Za základ vzal čistou sodu, jejíž mol. v. = 106 a kyselinu sírovou, jejíž mol. v. = 98. Dle toho 100 d. sody neutralisuje 92·47 d. H_2SO_4 . 100ⁿ něm. = 92·47ⁿ franc.

Upotřebení. Sody se upotřebí v domácnosti, sklárnách, při výrobě mýdla, vodního skla, boraxu, v barvívství.


Kyselý uhličitán sodnatý, bikarbonat — NaHCO_3 .

Výroba. Kyselý uhličitán sodnatý lze vysobiti mokrou i suchou cestou.

Vede-li se do roztoku sody kysličník uhličitý, tvoří se kúry kyselého uhličitánu sodnatého, kterých se upotřebí v lékárnictví. Cena takového výrobku jest různá a řídí se dle jeho čistoty.

Suchou cestou vyrábí se kyselý uhličitán sodnatý z krystallované sody. V komorách zděných, dřevěných nebo pískovcových postaví se dřevěné rošty, na které se narovná soda krystallovaná. Častěji bez použití roštů vyplní se komora sodou krystallovanou. K tomu běrou se krystally bílé i žlutavé, nevzhledné, aby se snadno prodaly. Nečistoty v sodě ob-

sažené přejdou do matečného louhu. Naplněná komora sodou se uzavře; a potom stropem se do ní přivádí CO_2 . I nastává reakce



Kysličník uhličitý, který se nepotřebuje, odvádí se ze spodní části komory do stropu komory sousední, čímž se náležitě využítkuje. Z komory odtéká hojně matečného louhu. Přestal-li louh odtékat, jest přeměna sody v bikarbonat ukončena. Vyrobený kyselý uhličitán sodnatý se rozemílá na prášek, suší při 40° – 50° , a pak se jím plní sudy.


Kyselého uhličitánu sodnatého, který se obdrží při výrobě sody amoniakové, nelze k některým účelům upotřebiti, poněvadž obsahuje uhličitán ammonatý. Má-li se dostati čistý bikarbonat, rozpouští se ve vodě, jejíž teplota nepřekročila 65° . Z roztoku, do něhož se pudil kysličník uhličitý, krystalluje po ochlazení kyselý uhličitán sodnatý.

Vlastnosti. Kyselý uhličitán sodnatý či bikarbonat tvoří malé tabulky jednoklonné nebo bílý prášek chuti slabě alkalické. Na suchém vzduchu se nemění, na vlhkém ztrácí CO_2 . Žiháním poskytne normalný uhličitán, kysličník uhličitý a vodu.

Upotřebení. Upotřebí se ho v lékařství a k přípravě šumivých nápojů.


Thiosíran či sirnatán sodnatý — $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$.

Výroba. Thiosíran sodnatý vyrábí se ze zbytků sodových. Zbytky po oxydaci na vzduchu mají vedle polysulfidů thiosíran sodnatý a vápenatý $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ a CaS_2O_3 . Vyluhováním zoxydovaných zbytků dostane se louh, který stéká ve věži po střechovitě složených vložkách. Proti proudu stékajících louhů pohybuje se kysličník siřičitý, vyrobený spálením síry. Sodík a vápník poskytnou sirnatany a siřičitany. Z dolejší části věže vytéká čistá tekutina, která se mísí se síranem sodnatým. Vzájemným rozkladem síranu sodnatého a thiosíranu vápenatého tvoří se thiosíran sodnatý a nerozpustný síran vápenatý.



Vytvořená sraženina se oddělí a čistý louh se zahustí na h. 1·5. Z louhu krystalluje thiosíran sodnatý s přimíseným siřičitanem. Po vypuštění louhu matečného zbaví se krystally na mlýnku odstředivém lpicí na nich tekutiny a když byly ještě opláchnuty vodou, stávají se předmětem obvodu.

Vlastnosti. Thiosíran sodnatý tvoří bezbarvé, jednoklonné hranoly, které mají 5 mol. vody krystalové. Jest chuti nahořklé, ve vodě se snadno rozpouští, při čem se voda značně ochlazuje. Kyselinami se rozkládá; rozklad zprovázen jest vyloučením se síry a zápachem po unikajícím kyslíku siřičitém.




Upotřebení. Thiosíranu sodnatého upotřebí se k rozpouštění halových sloučenin stříbra. Jím odstraňuje se chlor z papírové kaše a tkanin bílých chlorem (antichlor). Užívá se k výrobě směsí chladivých, rumělký a v barvirství.

Hydroxyd sodnatý, žíravé natron — NaOH .

Výroba hydroxydu sodnatého a sody Leblancovy. Když se má vyráběti hydroxyd sodnatý ze sody Leblancovy, bere se pro výrobu sody ze síranu více uhlí a vyluhování sody surové provádí se za vyšší teplotury než se obyčejně děje.

Louhy obdržené vyluhováním sody mají vždy něco NaOH. Rozpuštěný v nich uhličitán sodnatý převede se v hydroxyd vápenným mlékem.




Poněvadž přeměna provede se lépe ve zředěném roztoku, zředí se louh, by měl hustotu 13° B \acute{e} (1 I). Avšak i tenkrát, jsou-li roztoky zředěné, zůstane určitý podíl uhličitánu nerozložen.

Louh v kotlu nahromaděný přivede se parou do varu. Potom přidá se vápenného mléka. Tekutina se míchadly promíchává, načež se obsah kotle přetáhne do kádě s dvojitým dnem. Hořejší dno jest dirkované: prostor mezi oběma dny vyplněn drobným kokem. Kal z tekutiny usadí se na dně, a čirá tekutina přetáhne se do pánve. Dekandací zbaví se kal louhu, načež se vyváží na haldy. Někde odstraňují louh od kalu filtrací použitím zředěného vzduchu.

Kalu, který jest v podstatě uhličitán vápenatý, nelze upotřebiti k výrobě sody, poněvadž má mnoho vody a žíháním poskytne hojnost práškovitého vápna.

Kal obsahuje však vždy hydrat sodnatý, čímž vzniká ztráta. Aby se zamezila, upotřebí se kalu ještě jednou k vaření s louhem. Poprvé varí se čerstvý louh s kalcem, který byl již upotřeben, a potom varí se s louhem vápenným čerstvým.



Obr. 46.


Hydroxyd sodnatý má $h. = 1.07$; má-li se přeměnit v pevný, je nutno z něho až 90% vody odpařiti. Odpařování děje se buď v otevřených železných pánvích aneb v uzavřených tělesech za sníženého tlaku. Stroje odpařovací jsou podobné, jak jich upotřebí v cukrovarství. Jsou to buď stojatá nebo ležatá tělesa, dvě až tři

spolu spojená. Tělesa odpařovací mají prostor rozdělený dvěma deskami, mezi kterými uloženy jsou četné trubice. Trubicemi probíhá tekutina a mezi trubkami proudí vodní pára. Vodní parou vzniklou z louhu ohřívá se louh v tělese druhém. Z posledního tělesa přetáhne se louh na otevřenou pánev, kde se vyloučí ochlazením mazavá sůl, což jest směs uhličitánu, síranu, siřičitanu a chloridu sodnatého. Vyloučená směs po opláchnutí se dává do pece na výrobu sody.


Nabyli-li louh po odstranění vyloučených solí hustoty 1.4—1.45, přetáhne se do hlubokého kotle K (obr. 46.), v němž se taví. Kotel má své zvláštní topení R. Aby se teplo řídit mohlo, jest plamen od dna kotle 1 m vzdálen. Často staví se kotel na klenutí. Při tom jest kotel uchráněn před účinkem přímého plamene, což má za následek, že spotřebuje se více paliva. Je-li topení R po straně, odděleno jest klenutím prolamovaným. Má-li tavená hmotnost 55% NaOH, tuhne jsouc vylita na plochu po ochlazení v látku pevnou. V obchodě má žíravé nátron až 98% NaOH. Aby se týž

vyrobil zahřívá se obsah kotle až teplota dosáhne červeného žáru. Z hydroxydu odstraňují se sloučeniny železa a hliníku tím, že se hydroxyd udržuje po dobu delší při bodu tavení. Hlinitan sodnatý a obdobná sloučenina železa se rozkládají a vznikají příslušné sesquioxydy, hromadící se na dně. Louh roztavený se vybírá lžícemi a leje do bubnů plechových, v nichž se rozesílá.

Sírník sodnatý v louhu obsažený nedosáhne nikdy 1^o/₁₀. Poněvadž jest rozpustidlem pro FeS, odstraňuje se ledkem a vzduchem. Dlouho bylo známo, že žlutá barva hydroxydu zmizí přísadou ledku. Později upotřebeno k odstranění kyslíku vzdušného. Pudí-li se do louhu vzduch, okysličuje se sírník sodnatý a při tom nastává tento pochod:




Při vyšší teplotě však působí-li thiosíran sodnatý v hydroxyd sodnatý, vytvoří se zase sírník a siřičitan.





Sírník sodnatý jest opět rozpustidlem pro FeS. Vhání-li se vzduch do roztopeného hydroxydu, odstraní se sírník, ale trvá to dlouho, než se reakce ukončí. Aby se pochod urychlil, upotřebí se k tomu buď samotného ledku chilského anebo ledku a vzduchu zároveň.


Ledek chilský rozkládá se teplem 130—140° a tvoří se dusan sodnatý a kyslík.




Později nastanou rozklady, které se prozradí vývinem amoniaku.




Dle uvedeného jest největší oxydační účinek při 138—143°, jež vyjadřuje rovnice:



Dostoupí-li teplota 155° stanoven pochod rovnici:



a při teplotě vyšší než 155° nevyvinuje se amoniak nýbrž dusík, což lze vyjádřiti následovně:



Výhodné jest přidávati do hydroxydu ledku po dávkách. Na 100 d. NaOH počítají se 3—4 d. ledku, při nedobré práci až 5 d. Nadbytkem ledku vytvoří se mangan sodnatý, který zeleně zbarvuje roztopený hydroxyd. Mangan dostane se do louhu z litiny, z níž jest kotel ulit. Mangan se vytvoří, když sírník převedl se v síran a není již ničeho k oxydaci.

Amoniak, který se vytvoří při okysličování sírníku, se zužitkuje na výrobu síranu ammonatého. Kotel s hydroxydem pokryje se poklopem, a amoniak odvádí se z poklopu potrubím do věže, v níž po výplni stéká kyselina sírová, která s amoniakem poskytne příslušnou sůl ammonatou.

Vyčištěný hydroxyd sodnatý dokud jest ještě v kotlu roztopený se vybírá a leje do plechových bubnů v kterých se rozesílá.

Ve velikých rozměrech provádí se výroba hydroxydu sodnatého dle návodu Löwigova. Týž seznal, že soda při žhání s kyslíčnickem železitým pouští kyslíčnick uhlíčitý a tvoří se slitina $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ zvaná ferrid. Ferrid při vyluhování vodou rozloží se v hydroxyd sodnatý a kyslíčnick železitý, kterého možno znovu upotřebiti.

Žhání směsi sody a kyslíčnicku železitého děje se v peci rotační. Směs zahřívá se pozvolna a postupuje se až se skorem docílí stupně, při

kterém by se součásti slévaly. Z počátku otáčí se pec rotační pozvolna; později zrychlí se otáčení. Aby dělník poznal, jak postoupila přeměna sody, bře ob čas vzorky, které zkouší kyselinou solnou, zda-li po polití šumí. Je-li pohod ukončen, vnese se ferrid do vyluhovacích kádí, částečně naplněných louhem, který se rozpouštěním sesílí až na 40° Bé. Vyloužená hmota má kysličník železitý barvy černé, jenž po delší době nabývá barvy červené.

Způsob Löwigův pro výrobu hydroxydu sodnatého má tu přednost, že není potřeba vápna a dostanou se vyluhováním tavené hmoty hned louhy koncentrované.

Výroba hydroxydu sodnatého ze sody ammoniakalné. Hydroxydu sodnatého v obchodě se vyskytujícího, vyrábí se dosud nejvíce ze sody Leblancovy. Čistota sody ammoniakalné byla příčinou, že z ní vyrábějí vysoko-percentní hydroxyd sodnatý. Soda rozpustí se ve vodě v železném kotli pomocí vodní páry, načež přidá se k louhu vápenného mléka. Jakmile se usadí vyloučený kal, což jest podstatně ubličitan vápenatý, přetáhne se lough do odpařovacích těles, v nichž se odpařuje za sníženého tlaku. Skoncentrovaný lough se roztápí v kotlech; z těch leje se buď do válců plechových nebo se vylévá na plechy a když vychladne, se roztluká.

Kal dekandací zbaví se louhu, načež se vyváží na haldy.

Vlastnosti. Hydroxyd sodnatý či žíravé natron jest hmota bílá, neprůhledná, křehká, hustoty 2, ve vodě i líhu rozpustná. Na vzduchu vlhne. Roztok jeho ve vodě zvaný žíravý lough sodnatý má chuť žíravou, palčivou; ústrojiny rozežírá.

Upotřebení. Upotřebí se ho v mydlářství, papírnictví, k čištění petroleje, jako leptadla, při výrobě barviv.

Množství NaOH v žíravém louhu sodnatém při 15°C (Lunge).

Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% NaOH	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% NaOH	Specifi- cká váha	Stupně Baumé	% NaOH
1·007	1	0·61	1·142	18	12·64	1·320	35	28·83
1·014	2	1·20	1·152	19	13·55	1·332	36	29·93
1·022	3	2·00	1·162	20	14·37	1·345	37	31·22
1·029	4	2·71	1·171	21	15·13	1·357	38	32·47
1·036	5	3·35	1·180	22	15·91	1·370	39	33·69
1·045	6	4·00	1·190	23	16·77	1·383	40	34·96
1·052	7	4·64	1·200	24	17·67	1·397	41	36·25
1·060	8	5·29	1·210	25	18·58	1·410	42	37·47
1·067	9	5·87	1·220	26	19·58	1·424	43	38·80
1·075	10	6·55	1·231	27	20·59	1·438	44	39·99
1·083	11	7·31	1·241	28	21·42	1·453	45	41·44
1·091	12	8·00	1·252	29	22·64	1·468	46	42·83
1·100	13	8·68	1·263	30	23·67	1·483	47	44·38
1·108	14	9·42	1·274	31	24·81	1·498	48	46·15
1·116	15	10·06	1·285	32	25·80	1·514	49	47·60
1·125	16	10·97	1·297	33	26·83	1·530	50	49·02
1·134	17	11·84	1·308	34	27·80			

Dusičnan sodnatý, ledek (salnytr) chilský — NaNO_3 .

Od roku 1830, kdy objevena byla v Jižní Americe ložiska ledku chilského, mělo zavedení jeho značný vliv na rozkvět chemické industrie. Kraje bohaté solí jmenovanou jsou v Chile, v Bolívii (ponaš *Atacama*) a v Peru (kraj *Tarapaca*). Ledeč tvoří lože až 1 m pokryta vrstvou 20—25 m sypkého písku.

Surový ledek, *caliche* zvaný, jest buď bezbarvý nebo zbarvený. Obsahuje vedle NaNO_3 (52—70%) chlorid, síran, iodid, iodičnan, bromid sodnatý a draselnatý, chlorid hořečnatý, sírany vápenatý, hořečnatý, dusičnan draselnatý, sloučeniny železité, manganaté, látky ústrojné.

Aby se ledek vyčistil, rozpouští se ve vyluhovacích kádích, zařízených podobně jako jsou vyluhovací kádě pro sodu. Vyčistěný louh má při teplotě 110—120° hustotu 1.55. Z ochlazeného louhu vyloučí se krystally ledku, které mají 95% NaNO_3 .

Matečný louh od vyloučeného ledku chilského má v 1 l asi 3 g iodu hlavně ve způsobu iodičnanu, z kterého iod se vyloučí kyselým siřičitanem sodnatým.



Iod promytý se lisuje v lněných plachetkách a posléz sublimuje se v železných retortách. Páry iodové jímají se do hliněných rour 1 m dlouhých, v nichž usadí se iod sublimovaný.

Vlastnosti a upotřebení. Ledeč chilský tvoří klence 1—4 mm v průměru, ve vodě snadno rozpustné, při čem se voda značně ochlazuje. Roztok jeho jest chuti chladivě slané. Na vzduchu ledek vlhne, neb přitahuje vlhkost. Taví se při 316—319°. Vyšším teplem rozkládá se v dusan a kyslík.

Ledku chilského upotřebí se k výrobě čistého dusičnanu sodnatého, dusanu sodnatého, ledku draselnatého, kyseliny dusičné, jako okysličovadla, k nitrování organických sloučenin a jako hnojiva.

Chlorid draselnatý — KCl .

Výroba chloridu draselnatého KCl . Hlavní surovinou pro výrobu chloridu draselnatého jest *karnallit* $\text{KCl} + \text{MgCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, kterého jsou mocná ložiska u *Stassfurtu* a *Leopoldshallu* v Německu.

Rozpustí-li se *karnallit* vodou a roztok jeho se nechá vychladnouti, pozoruje se, že podvojný chlorid draselno-hořečnatý se rozštěpil na KCl a MgCl_2 . KCl se vyloučí v krystalech a MgCl_2 jest v roztoku.

Pochod naznačený zdá se býti jednoduchým, avšak ve skutečnosti tomu tak není, poněvadž *karnallit* zprovázají různé soli, které rozklad stěžují. Ze solí, které s *karnallitem* pohromadě přicházejí, jsou kuchyňská sůl (20—25%), *kieserit* (15—20%), dále *anhydrit*, *kainit*, *polyhalit*, *tachyhydrit*.


Karnallit vytažený z hloubek 300—400 m přichází do továren v kusech, kde se drtí. Drcení stane se stroji, které mají podstatně konstrukci jako mlýnky na kávu. Jiný způsob drtících strojů tvoří kleště, jichž jedna daseň jest pohyblivá a ta tlouče na spodní daseň nehybnou, na niž se ukládá *karnallit*.

Rozdrobený *karnallit* se elevátorem dopraví ke kotlům o obsahu 12 m³, kde se rozpouští.

Elevator je složen z řetězu, na němž jsou upevněna korýtká. Rozdrobený *karnallit* padá do jímky, nabírá se do korýtek, z nichž vypadává do kotle.

Kotel *K* (obr. 47.), v němž se karnallit rozpouští, jest ze železného plechu nahoře válcovitý, dole kůželovitě súžený. Mezi válcovitou a kůželovitou částí vsazeno jest dirkované dno *S*, na kterém se zadrží hmota nerozpustná; nerozpustný zbytek se odstraní otvorem *O*; rourou *R* roztok vytéká.

Je-li kotel *K* surovým karnallitem naplněn (200—250 *g*) což se děje rourou *V* a k rozpouštění připuštěna potřebná tekutina trubicí *T*, což jest směs louhů od vykřívání, od prvního chloridu draselnatého a vody — uvede se tekutina parou přiváděnou rourou *P* do varu a zahřívá tak dlouho, až roztok má hust. 32—34°Bé. Shledalo se, že nejlepších výsledků se dosáhne při 32·5°Bé. Je-li roztok slabší, obsahuje mnoho NaCl; má-li větší koncentraci, jest bohatší chloridem hořečnatým. Při koncentraci 34·5°Bé jest množství chloridu draselnatého poměrně tak skrovné, že krystallisací se nevytloučí čistý KCl, nýbrž sloučený s $MgCl_2$ ve způsobě karnallitu.



Obr. 47.

V některých továrnách rozpouští se karnallit v kotlech zavřených. Dole v kůželovité části jsou 2 roury, jímž se přivádí vodní pára. Jednou rourou proudí pára od parního kotle a druhou připouští se pára z odpařovacích kádí. Obě roury ústí v rouru jednu, která se rozštěpuje pod sítí v křížovité rozbíhající se ramena, z jichž konců uniká vodní pára a tekutinu přivede do varu. Pára varem utvořená odvádí se do válce rozděleného sítí v oddělení. Po sítech stéká tekutina, jež po ohřátí upotřebí se k rozpouštění.

Roztok karnallitu znečištěný chloridem hořečnatým se pouští po železných stružkách do nádržky, by se vyčistil. V nádržích rozdělených příčnými stěnami na několik oddělení usadí se suspendovaný kieserit a bahno jílové.

Čirý roztok se odděluje od kalu v rouře přidělané ke dnu tím způsobem, že ji lze skloniti. Vyčistěný roztok vpouští se do nádob krystallisačních ze železného

plechu o obsahu 3—6 *m*³, v nichž zůstane 2—3 dni. Dno krystallisačních nádob jest skloněné. V nejnižší části odvádějí se louhy nahromaděné příslušnou rourou.

V kádích vykrySTALLUJE KCl (60—70%) pomísený chloridem sodnatým. V roztoku je chlorid hořečnatý. By se chlorid draselnatý zbavil chloridu sodnatého, vykřívá se v dřevěných kádích, jež mají dno dirkované a stojí 3 terasovitě nad sebou.

K prvnímu krytí užije se louhu, který byl již dvakrát upotřeben; potom přijde louh, jehož bylo jednou použito a posléz polévá se čistou vodou. Vody naleje se tolik, že stojí 2—3 *cm* vysoko nad solí. Po 5—6 hodinách se tekutina stáhne.

Promytý chlorid draselnatý se kalcinuje v pálací peci vytápěné kokem. Vyžíhaný chlorid draselnatý (80—92% KCl) se ještě rozemílá, načež se jím plní pytle.

Některé závody nekalcinují, nýbrž suší chlorid na pánvích. Pánev podobu půlválce jest ze železného plechu. Na jednom konci jest rošt, odkud šlehá plamen pod pávní. Míchadlem se sůl nejen neustále přehrabuje, ale při tom zároveň se pošínuje k otvoru, odkud samočinně se vyhrnuje.

Matečných louhů od vykrytovaného chloridu draselnatého upotřebí se částečně k rozpouštění karnallitu, z větší části se však zpracují dále. Přepumpují se do kotlů válcovitých s ohňovou rourou uvnitř, anebo do pánví, které mají dno rovné nebo sedlovité prohnuté.

Při pánvích s dnem rovným (obr. 48.), šlehá plamen jednou až třemi ohňovými rourami *R* a když dosáhí zadní stěny, rozdělí se a vniká do postranních tahů *A* a *B*. Přednost takových pánví záleží v tom, že se výhodně využítuje ohně. Vada jich jest, že roury ohňové se rády prohýbají pod tlakem tekutiny, která nad nimi spočívá.

Při druhém způsobu pánví (obr. 49.), pohybuje se plamen prostorem *A*, rozdělí se na stěně zadní a postranními tahy *B*, *C* uniká ke komínu.


Kromě uvedených způsobů odpařování využívají se i vakua. Louhy odpařují ve vzduchoprázdnotě, čímž sníží se značně bod varu.

Odpařuje-li se louh v pánvích popsaných, vylučuje se v pevné formě chlorid sodnatý a podvojný síran hořečnatodraselnatý. Vyloučené soli se ustavičně vybírají a když tekutina nabyla hustoty 35°B, spustí se po železné stružce do kádí krystalizačních, kde krystaluje karnallit.


Takto nabytý karnallit umělý se znova rozpustí ve vodě teplé. Z připraveného louhu hustoty 32·5 Bé vylučuje se KCl, který se vykrývá, aby se odstranil chlorid hořečnatý a sodnatý, načež má až 99·5% KCl.

Louhů od tohoto chloridu a vykrývací vod s chloridem draselnatým, sodnatým, hořečnatým upotřebí se k rozpouštění surového karnallitu.

Louh od umělého karnallitu se spracuje na chlorid hořečnatý $MgCl_2$, nebo se vypouští z továrny. Má-li se vyrobti chlorid hořečnatý, odpaří



Obr. 48.



Obr. 49.

se louh, až počne chlorid krystallovati anebo se zahustí až má vzhled kaše (43—45° B \acute{e}); tou plní se sudy, ve kterých stuhne ve hmotu pevnou.

Posledních louhů od umělého karnallitu upotřebí se k výrobě bromu.

Vlastnosti a upotřebení. Chlorid draselnatý krystalduje v bezbarvých krychlech i osmistěnech. Teplem 738°C se roztápí a při vyšší teplotě tůká. Ve vodě se snadno rozpouští, při čemž snižuje se teplota. Nasycený roztok chloridu mrzne při —11°C.

Upotřebí se ho k výrobě potaše, ledku draselnatého, kamence, jako hnojiva.

Vedlejší výrobky při výrobě chloridu draselnatého.

Při výrobě chloridu draselnatého dostane se jako vedlejší výrobek kieserit, síran sodnatý a brom. Z kieseritu vyrábí se síran hořečnatý.

Výroba siranu hořečnatého $\text{MgSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$ Nerozpustný zbytek při rozpouštění surového karnallitu skládá se v podstatě z chloridu sodnatého a kieseritu $\text{MgSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$. Posledního jest v pevné hmotě 25—28%.

Zbytek odstraněný z kotlu, v němž se dělo rozpouštění, přenese se do kádě, která má dno z lať, by odkapal louh na nerozpustné hmotě zadrženy. Potom přendá se pevná hmota do bubnu, jehož plášť jest dirkovaný a zasahuje asi třetinou poloměru do nádrže vodou naplněné. Uvede-li se válec v pohyb rozpustí se chlorid sodnatý i draselnatý, a těžko rozpustný kieserit se rozpadává. Co zůstane v bubnu se vybere a vyváží na hromady.

Roztok i se splývavějším kieseritem $\text{MgSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ se svádí do nádrže rozdělené příčkami v oddělení, tak že tekutina musí dlouhou cestu konati. Tu usadí se kieserit a přijav vodu, stuhne v několika hodinách. Ze stuhlého balna majícího 50—60% MgSO_4 formují se cihly, z nichž se vyrábí hořká sůl.


Má-li se hořká sůl vyrobiti, kladou se cihly do kotlů naplněných ohřátou vodou. Síran hořečnatý se rozpustí. Z roztoku po vyčištění vyliňují se krystally hořké soli $\text{MgSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$, které se suší na dřevěných otáčích.

Vlastnosti a upotřebení hořké soli. Hořká sůl hrani ve velikých, bezbarvých hranolech soustavy kosočtverečné, jest chuti čisti hořké a chladivé. Krystally mají 7 mol. vody. Teplem 150° pouštějí 6 mol. vody, zbývající mol. této přehřá teprv při 210°C. Ve vodě rozpouští se snadno, na vzduchu zvětrává.

Hořké soli upotřebí se v lékařství, k upravování tkanin bavlněných a k výrobě sloučenin hořečnatých.

Výroba soli Glauberovy. Druhý vedlejší výrobek při výrobě chloridu draselnatého jest sůl Glauberova $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 10\text{H}_2\text{O}$.

Výroba této sloučeniny, která se provádí jen v zimě, zakládá se na vzájemném rozkladu chloridu sodnatého a siranu hořečnatého při nižší teplotě.



Nerozpustné zbytky při výrobě KCl se dávají do jímek, v nichž se polejou vodou a zahřívají parou. Má-li roztok hustotu 30—31° B \acute{e} při teplotě 35°C. vpustí se do velkých, ale malých dřevěných nebo železných nádrží a v těch zůstává se pod širým nebem 3—6 dní účinku mrazu —6°C. Vyhraněný síran vybírá se do dřevěných filtrů, by louh odkapal.

Nečistá sůl Glauberova se překrystaljuje v dřevěných kádích. Dle toho, jak se pracuje, dostane se trojí výrobek a to: malé krystally po-

dobné tvarům hořké soli, prostřední krystally, jež mají odbyť v lékařství, a tvary velké.

Pro krystally podobné soli hořké připraví se louh hust. 34°Bé, v němž na 3 d. soli krystallované přijde 1 d. vody. Roztokem za vylučování se krystallů se neustále míchá.


Pro krystally střední velikosti jest louh hust. 30°Bé. Jím naplní se hluboké nádrže, do nichž visí dřevěné tyče.

Pro krystally velké nesmí býti roztok koncentrovaný, tekutiny musí býti mnoho, aby jen pozvolna louh se ochlazoval a vytvořily se velké hráně.

Vybrané krystally opláchnou se vodou a mírně se suší v komorách.

Výroba bromu. S výrobou solí stassfurtských souvisí výroba bromu, který dostaneme z louhů od umělého karnallitu.

Louhy, zahuštěny jsouce na 40°Bé, mají 0.6% bromu ve způsobě bromidu hořečnatého $MgBr_2$. Louhy těmi naplní se čtyřhranné pískovcové nádoby. Poklopy jejich opatřeny jsou otvory, do kterých jsou vsazeny nádoby hliněné dirkované, naplněné burelem. Přidá-li se do louhu kyseliny sírové a zahřívají-li se louhy parou, nastává rozklad, jak naznačuje rovnice:




Brom uniká v parách, které se odvádějí hliněnou hadicí, ochlazenou studenou vodou do lahve vulfické. Druhé hrdlo lahve má odváděcí rouru pro vodu bromovou, a třetí hrdlo spojeno jest s nádobou, naplněnou železným drátem, politým vodou, by se tvořil z bromu a železa bromid. Bromid i voda bromová přenesou se ob čas do vyvíječe.

Nepřetržitá výroba bromu provádí se na základě vlastností, že chlor vybavuje brom z bromidu hořečnatého dle rovnice:




Poněvadž chlor se slučuje s bromem na $ClBr$, nastaly by tím ztráty bromu. Aby se tomu předešlo, pracuje se s nadbytkem chloru.

Rozklad provede se ve věži pískovcové *M* (obr. 50.), vyplněné hliněnými koulemi. Horem stéká louh s bromidem hořečnatým trubicí *A* a rozděluje se na plotnu *C*, by stejnoměrně sprchoval. Proti tekutině pohybuje se chlor, který se vyvine z MnO_2 a HCl a přivádí se trubicí *E*. Louh s čerstvým bromidem hořečnatým setká se s chloridem bromnatým. Vzájemným rozkladem bromidu a chloridu vyvine se brom.



Z bromidu vypuzený brom se absorbuje louhem, z něhož se odstraní



Obr. 50.

vyvážení. Louh vytéká z věže trubici *S* do pískovcové nádrže *N*. Uvnitř nádrže jsou 4 vodorovné plotny *P*, po kterých pozvolna stéká louh. Rourou *T* přivádí se vodní pára, jež vyhání brom pohlcený, který trubicí *S* vniká do věže, postupuje v ní do výše a odvádí se trubicí *D* do chladiče *K*, kde ochlazením par bromových hromadí se brom tekutý. Nezkondenzované páry bromové provádějí se hliněnou rourou, vyplněnou železnými hoblovinami. V hliněné rouře, která se ochlazuje studenou vodou, tvoří se bromid železnatý a železitý.

Louhy zbavené bromu vypouštějí se trubicí *T*₁.

Místo plynného chloru, upotřebí se v poslední době ku vybavení bromu chloru kapalného. K odměřenému množství louhu, v němž byl brom přesně stanoven, přidává se potřebné množství chloru. Odměření chloru děje se pipetou skleněnou, která se spojí s nádobou, v níž se chová kapalný chlor. Jedním litrem chloru uvolní se 3 kg bromu. Chová-li 1 l louhu 3 g bromu, nutno přičiněti 1 l chloru ku 1 m³ louhu. Odhánění bromu provádí se vodní parou, jak dříve bylo vysláno.


Surový brom se čistí. Raffinace děje se destillací v skleněných retortách zasazených v pískovou lázeň, vytápěnou parou. Vždy dvě retorty za sebou jsou spojeny. Z druhé retorty chytá se destillat do skleněného jímadla, vodou ochlazovaného, z něhož se bromem naplňují lahve, v nichž se rozesílá.

Podle návrhu Frankova vyrábějí ve Stassfurtě roubíky nasycené bromem. V Lüneburku z infusorní moučky upravují tyčinky, které byvše vypáleny, poskytnou porézní hmotu, již ukládají do lahví naplněných bromem. Porézní hmota ssaje brom. Je-li potřebí něco plynného bromu, vloží se tyčinka do baňky a zahříváním vyvinují se z tyčinky páry bromové.

Vlastnosti a upotřebení bromu. Brom jest kapalina v tenkých vrstvách barvy krvavé, v silných vrstvách černá, hustoty 3.19. Při —7°C mrzne a teplem 62° vře. Má zápach dusivý, nepříjemný. Voda ho rozpouští a dává vodu bromovou; snadněji než vodou rozpouští se etherem a sírouhlíkem. Podobně jako chlor bílí barviva organická.

Upotřebí se ho k přípravě bromidů dehtových barviv.

Výroba bromidu draselnatého KBr. Z bromidů železa, které se dostanou při výrobě bromu, vyrábí se bromid draselnatý působením v ně uhlíčitane draselnatým.



Pro výrobu bromidu draselnatého připouští se do koncentrovaného roztoku potaše bromidů železa do slabé reakce alkalické. Po delším varení tekutiny sbalí se sraženina ve větší chuchvalce. Sraženina se odstraní v kalolisech a čirá tekutina se odpaří do sucha. Zbývá látka rozpustí se v malém množství vody, aby síran draselnatý, který byl v potaši přítomen, nepřešel v roztok. Roztok zahuštěný na 50°Bé zůstává se krystalisací.


Vlastnosti a upotřebení. Bromid draselnatý tvoří bezbarvé krychle, chuti ostroslané, ve vodě snadno rozpustné. Hust. 2.415, bod varu 703°.

Upotřebí se ho v lékařství a fotografii.

Dusičnan draselnatý, ledek, salnytr — KNO₃.

Dusičnan draselnatý vykvétá ze země v Uhrách, Egyptě, Indii a na Ceyloně. Tvoří se na místech, kde hnijí organické látky dusíkové za přítomnosti vzduchu a uhlíčitanu draselnatého. Nečistý ledek čistí se rozpouštěním a překrystalením.

Na veliko vyrábí se z ledku chilského, působí-li v něj chlorid draselnatý.



K výrobě upotřebí se chilského ledku, který má 90—94% Na NO_3 a chloridu draselnatého o 80—96% KCl .

Vzájemný rozklad provádí se v nádobách železných. Lépe osvědčují se nádoby měděné, poněvadž je hned výrobek čistý. Pracuje-li se v nádobách železných, porušuje se železo chloridem sodnatým a tím obdrží se ledek zbarvený, který se musí zvlášť čistiti.

V kotlu opatřeném míchadlem rozpustí se KCl v krycím louhu z předchozí manipulace, načež přidává se ekvivalentní množství NaNO_3 a nepřetržitě se míchá. Louh odpařuje se pak do hustoty 1.5. Při tom vyloučí se chlorid sodnatý, který se vybírá na nakloněnou plochu, po níž stéká stržený louh do kotlu. Potom se tekutina přetáhne do měděných kádí, které mají síťovité dno, potažené lžnou plachetkou. Tu se vyloučí a usadí opět NaCl . Vyloučená sůl kuchyňská se promyje louhem a vodou.

Od vyloučené soli odtáhne se roztok ledku draselnatého a zůstává krystalisací. Pracuje se dvojím způsobem dle toho, mají-li býti krystally veliké nebo drobné.

Pro výrobu velikých krystallů ponechá se roztok v klidu. Vytvořené krystally mají mnoho louhu matečného. Po promytí suší se na rámech s napnutým plátnem. Výrobek upotřebí se v obchodu.

Aby se vyloučily drobnozrnné krystally, míchá se roztokem neustále. Z roztoku vyloučená moučka krystallová má 94—99% KNO_3 . Před krystallováním se čistí.

Roztok ledku z rozpuštěných krystallů v teplé vodě přetáhne se na pánev s míchadly, která při vylučování ledku udržují se v pohybu. Vyloučená sůl má vzhled hustého těsta. By se odstranil louh, promývá se vodou a přenese se na filtry, což jsou kádě s dirkovaným dnem. Na filtrech se kaše rozřeže v menší kusy, by otekla lehčeji tekutina na soli lpící. Ledeč vody zbavený vpraví se na mřížku pánev o dvojitém dně, vytápěnou teplým vzduchem pohybujícím se mezi oběma dny. Ve středu pánve umístěna jest osa s měděnými prohrabovači a válci. Prohrabovače ledkem míchají, a válce vytvořené kusy rozmělní. Posléz obdrží se ledek jako mouka, která se přeseje, načež se jí plní soudky nebo pytle.

Pro závody anglické vyrábějí v Německu ledek v bochníkových tvarech, které vzniknou vlitím roztopeného ledku do příslušných forem.

Louhy po vykrystallování ledku mají vždy ještě NaCl . Odpařímeli louhy, dostaneme sůl nečistou, které upotřebí hospodáři ke krmení dobytka. Poslední louhy od kuchyňské soli jsou zbarveny iodem tmavohnědě a užívá se jich jako strojeného hnojiva, neb mají ledek draselnatý.

Vlastnosti. Ledeč tvoří bezbarvé hranoly, soustavy kosočtverečné, na povrchu rýhované, zvláštní chuti chladivé slané. Hutnota krystallů jest 2.05. Teplem 330° se roztápí; při vyšší teplotě se rozkládá, pouští O a dává dusan draselnatý; Rozpouští se ve vodě; 100 d. vody rozpouštějí při teplotě 14° pouze 21 d. ledku; při teplotě 100° přejde v roztok 247 d. ledku draselnatého.

Upotřebení. Ledku draselnatého upotřebí se při výrobě stělného prachu, solování masa, v lékařství, jako hnojiva.



Chlorečnan draselnatý — KClO_3 .

Pro výrobu chlorečnanu draselnatého vyrobí se nejprv chlorečnan vápenatý $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$, který se převede v chlorečnan draselnatý.

K výrobě chlorečnanu draselnatého slouží litinové kádě (obr. 51.)

opatřené poklopem těsně přiléhajícím *K* a míchadlem *M*. V poklop jsou zasazeny trubice *R*, kterými se přivádí anebo odvádí chlor z nádoby.

Kádě naplní se vodou a do té přidává se haseného vápna, až tekutina nabude hustoty 1·08. Tekutinou se míchadlem promíchává a při tom se nad ní přivádí chlor, který se stýká se značným povrchem kapaliny. Kdyby se chlor vedl do tekutiny, zničily by se nádoby litinové a vyvíječ chloru musel by vydržeti značné napnutí plynu. Účinkem chloru v hydroxyd vápenatý tvoří se chlorid a chlorečnan vápenatý:




Obr. 51.

Při výrobě chlorečnanu vápenatého jest vždy několik kádí spojeno. Nadbytečný chlor převádí se z jedné nádoby do sousední. Poslední stopy chloru nepohlceného zadržují se v nádobě, naplněné čerstvým mlékem vápeným.


Ukončení absorpce chloru se pozná dle růžového zabarvení tekutiny, které způsobuje vytvořený manganistan vápenatý. Louhy vy-

čistí se ustáním nebo se tlačí kalosy. Vyčištěné louhy se odpařují až do hustoty 1·18, načež se k nim přičiní KCl , by se $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ převedl v KClO_3 .



Po dalším zahuštění louhu na hust. 1·284 se luh vpustí do nádob krystallisačních, v nichž usazují se krystally nesnadno rozpustného chlorečnanu draselnatého. Matečné louhy odpařeny na h. 1·35 dají opět krystally chlorečnanu.

Vyloučené krystally chlorečnanu draselnatého zbaví se chloridu vápenatého na nich zadrženého tím, že promývají se na nakloněné ploše nebo v odstředivém mlýnku. Promyté krystally se znova rozpouštějí v olověných nádobách pomocí vodní páry. Aby se při tom z roztoku odstranil CaCl_2 , přidá se k němu sody a tu dle rovnice




sraží se vápník jako uhličitán vápenatý.

Jakmile se usadí vyloučená sraženina, vpustí se tekutina do nádob olověných, kde vzniknou čisté krystally. Matečným louhem rozpouští se surový chlorečnan.

Krystally chlorečnanu draselnatého vysušují se v nádobách olověných, uložených na hliněných nádobách, vytápěných parou.

Pro výrobu chlorečnanu draselnatého upotřebí se výhodně proudu elektrolytického. Provádí-li se teplým a silným roztokem chloridu draselnatého elektrický proud, tvoří se chlorečnan draselnatý, při čem jako vedlejší součást dostane se vodík.



Při tvoření chlorečnanu draselnatého, s nímž souvisí rozklad vody, jest pochod nejpriznivější, když 30—40% upotřebeného proudu využítuje se na rozklad vody. — Za jistých podmínek povstane až chloristan. Vznik chloristanu podporuje kyselý roztok na anodě, nízká temperatura na polu pozitivním, hustota proudu mezi 4—12 amp. dm⁻², značná koncentrace elektrolytu.

Na velko vyrábí se chlorečnan draselnatý ve Francii a Švýcarsku dle způsobu Gall-Montlaurova. Pracuje se s teplým roztokem chloridu draselnatého, který se udržuje alkalickým. K silnému roztoku potaše přidá se jen tolik chloridu, co možno elektřysovati. Chlorečnan draselnatý se vyloučí v krystallech, které se zbaví louhu matečného v odstředivém mlýnku a potom se ještě suší.


Vlastnosti. Chlorečnan draselnatý krystalluje v jednoklonných, bezbarvých, lesklých lupenech, chuti chladivé slané. Taví se při 334° a při 352° se rozkládá za vývinu kyslíku. Za přísady burele, kysličníku železitého, měďnatého, černí platinové rozkládá se již při 200—280°. Třen s látkami hořlavými vybuchuje. Ve vodě studené se málo rozpouští. 100 d. vody 0°C teplé rozpustí 3·4 d. soli; je-li voda 100° teplá, rozpustí 60·2 d. chlorečnanu draselnatého. Kyselinami se rozkládá a vyvíňuje chlor a jeho oxydy.

Upotřebení. Upotřebí se ho v ohňostrojí, ku výrobě zápalek, v barvířství, lékařství, k vývinu kyslíku, při zpracování vizmutové rudy.

Sírán draselnatý — K₂SO₄.

Sírán draselnatý vyrábí se buď z chloridu draselnatého, vyrobeného ze stassfurtského karnallitu anebo z kainitu. Jako vedlejší výrobek dostane se při výrobě potaše z melassy.

Výroba siranu draselnatého z chloridu. Chlorid draselnatý působením kyseliny sírové převede se v sírán. Tvoří se nejprv kyselý sírán draselnatý a ten za vyšší teploty účinkem chloridu dá sírán normální.



Rozklad chloridu draselnatého kyselinou sírovou se provede v pánvi železné nebo olověné. Chlorid draselnatý má 96—98% a kyselina sírová se hodí nejlépe, má-li 59—60°Bé. Dokončení rozkladu provede se v druhém oddílu peci — v mufli, do níž se předá obsah z pánve. Pec, v níž se uvedené práce provedou, má podobnou konstrukci jako pec pro výrobu siranu sodnatého.

Chlorovodík při rozkladu vzniklý kondensuje se týměž způsobem, jak bylo vypsáno při výrobě kyseliny solné z chloridu sodnatého.

Také při výrobě siranu draselnatého vyskytuje se podobně jako při siranu sodnatém výjev, že kyselina solná z pánve má méně kyseliny sírové než kyselina z mufle.

Kyselina solná má kys. sírové v %

Pánev		Mufle	
Věž	Bombony	Věž	Bombony
2·13	0·34	34·55	1·27
1·50	0·16	30·96	1·77
1·60	0·15	16·15	1·60


Kyselina solná vytékající z věže určené pro mufli nejde do obchodu, nýbrž mísí se s kyselinou sírovou, která přitéká do pánve na čerstvou dávku chloridu sodnatého.

Dle zkušenosti shledalo se, že na 100 dílů síranu draselnatého se spotřebuje KCl 85·5 d., H_2SO_4 (60°Bé) 78 d., uhlí k pálení 44·5 d.


100 kg KCl dá 116—136 kg kyseliny solné.

Výroba síranu draselnatého z kainitu. Zvláštní pozornost věnovali technologové kainitu, který vyskytuje se hojně v Stassfurtu a Leopoldshallu, hodlající z něho síran draselnatý vyráběti. Po četných pokusech podařilo se s prospěchem úkol ten rozluštiti a to následovně:

Kainit — síran draselnato-hořečnatý a chlorid draselnatý




dá se do železného válce K (obr. 52.), jehož plášť jest dírkován a uvnitř měděným sítím potažen. Válec K otáčí se v jiném železném válci AA . Do válce hořejšího K a spodního T připustí se tolik nasyceného roztoku síranu hořečnatu-draselnatého a chloridu hořečnatého a sodnatého, že plášť



Obr. 52.

válce K jest v louhu částečně ponořen. Mezi válce K a AA přivádí se vodní pára o tlaku 2—4 atmosfér. Při tom nastává rozklad kainitu dle rovnice:



Z kainitu rozpouští se chlorid draselnatý a hořečnatý. Jemná moučka zbylého síranu draselnato-hořečnatého propadává sítím válce K do válce dolejšího T , z něhož otáčením míchadla D se vyhrabuje u C . Kuchyňská sůl a nerozpustný zbytek zůstanou ve válci dírkovaném K .

Podvojný síran draselnato-hořečnatý se promývá, až se zbaví všeho chloridu. Při tom i částečně síran hořečnatý přejde v roztok a dostane se posléz síran podvojný o složení $\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MgSO}_4$. Toho upotřebí se k výrobě síranu draselnatého.

Smíchá-li se roztok síranu draselnato-hořečnatého s roztokem chloridu draselnatého, dostane se čistý síran draselnatý.



Přeměna naznačená provádí se takto: Do ležatého válce rozděleného příčnými stěnami v několik oddělení a opatřeného míchadly, vpouští se z jedné strany podvojný síran a proti němu přitéká při 50° nasycený roztok chloridu draselnatého. Síran draselnatý vyloučený se propírá a kalcinuje.

Vlastnosti. Síran draselnatý tvoří tvrdé, lesklé, bezbarvé krystally orthorhombické, chuti hořkoslané. V studené vodě nesnadno se rozpouští a v alkoholu jest nerozpustný. Při zahřívání se krystally roztrhávají; v červeném žáru se taví bez rozkladu.


Upotřebení. Síranu draselnatého upotřebí se ve sklárnách, k výrobě potaše, kamence.

Uhlíčan draselnatý, potaš — K_2CO_3 .

Uhlíčan draselnatý byl dříve nejdůležitější draselnatou solí, než objevena byla ložiska solí draselnatých u Stassfurtu a Leopoldshallu. Dobýval se vyluhováním popele stromů. R. 1840 zavedena výroba uhlíčanu draselnatého z melassových výpalků, později k tomu použito i potu z vlny ovčí. Posléz s prospěchem upotřebeno KCl , který se přemění kyselinou sírovou v síran draselnatý a z toho obdobně jako uvedeno bylo při výrobě sody, pálením s uhlím a uhlíčanem vápenatým dostane se uhlíčan vápenatý.

Potaš z popele vyrábějí v krajinách lesnatých, jako jest Rusko a severní Amerika. Spálením dříví v jamách dostane se popel, který se vpraví do sudů s dvojitém dnem. Na hořejším dirkovaném dnu jest vrstva slámy.

Popel na slámu uložený se vyluhuje vodou. Louhy se odpařují v pánvi; vyloučený síran se vybírá. Zahuštěné louhy se kalcinují v pálení peci, při čem se hmota částečně taví. Potaš, takto vyrobená, jest různě zbarvená a má 40 až 70% K_2CO_3 .



Obr. 53.

Potaš z melassových výpalků. Melassa, již dostaneme při výrobě cukru, zředí se, že má 18—22° sach. Zároveň okyslí se slabě kyselinou sírovou v tom poměru, že 100 cm^3 melassy spotřebují k neutralisaci 15 cm^3 norm. $NaOH$. Po zkvašení a odpaření líhu zahušťují a potom z hají se melassové výpalky v pálení peci.

Odpařování a zahušťování výpalků se stává buď v pánvích otevřených nebo zavřených. V druhém případě použije se vývěvy, kterou se odvádějí páry unikající z tekutiny. V pokročilejších závodech využívá se páry odpařením získané k předhřívání výpalků.

Melassové výpalky zahuštěné vpustí se v pálení peci (obr. 53.) do oddělení nejbližšího roštu. Mezitím spaluje se uhlík zbylý ve výpalcích v oddělení *D*, sousedícím s roštem *R*. Teplem vyvinutým spálením uhlíku v *D* ohřívají se melassové výpalky v odděleních *C*, *B*, *A*. Když shořel uhlík ve výpalcích nalézajících se v oddělení *D*, vyhrabe se rozpálená hmota. Z oddělení *C* přenesou se výpalky do *D*, načež oddělení *C* dostane obsah z *B* a oddělení *B* z *A*. Vyprázdněné oddělení *A* plní se výpalky čerstvými.

Výpalkové uhlí, jak zove se hmota vyžíhaná a z pálení pece vyhrabaná, rozprostře se na podlaže prostranných komor, v nichž se nechávají

po několik týdnů za přístupu vzduchu dohořívati, při čemž shoří uhlík, který se nespálil v peci. Zároveň prozrazuje se pronikavým zápachem přehající amoniak. Sírniky mění se na sirany.

Výpalkové uhlí jest barvy bělavé, našedlivělé nebo načervenalé. Vzhled má struskovitý, jeví dosti značnou tvrdost a jest reakce alkalické. Množství uhlíčitanu draselnatého činí 40—70%. Další součásti jsou chlorid a siran draselnatý, uhlíčitan sodnatý, sloučeniny vápníku, hořčíku, amonia, malé podíly železa, hliníku, kyseliny fosforečné, kyanidů a sirníků uvedených zásad.

Uhlí výpalkového upotřebí se jako hnojiva draselnatého buď o sobě nebo smíšeného se superfosfáty, anebo se z něj vyrábí potaš.

Jedná-li se o výrobu potaše z uhlí výpalkového, mele se v mlýně kulovém. Roznělněná a prosetá surovina rozpouští se ve vodě, až se dostane roztok hustoty 26°Bé. Aby se zbavil louh nerozpustných látek, uhlí, sloučenin vápníku i železa, cedí se kalolisy podobnými, jakých užívají v cukrovaroch.

Po opětované filtraci zahustí se louh na 40°Bé a když té koncentrace bylo dosaženo, zůstává se louh v klidu, při čemž vyloučí se krystalický kal siranu draselnatého. Matečný louh při ochlazení na 29—27° poskytně z největší části rozpustěný KCl (90%) a Na_2CO_3 (40%).

Síran i chlorid draselnatý po promytí poskytnou čisté soli. Louhy promývací přidávají se do pánve, v níž se louhy kondensují na 40°Bé.

Od vyloučení sody oddělený louh koncentruje se na 50°Bé. Na to přestane se zahřívati a vyloučí se soda. Klesne-li temperatura na 50°, vylučuje se podvojný uhlíčitan sodnato-draselnatý. Čím níže se tekutina ochlazuje, tím větší jest množství vyloučené sloučeniny.

Louh od podvojného uhlíčitanu koncentruje se na 52—57°Bé, dle toho, jedná-li se o výrobu potaše, která má mít 80, 90—95% K_2CO_3 .

Při odpařování vyloučí se ještě soda, která se přidá k sodě vyloučené z louhu při 50°Bé.

Podvojný uhlíčitan sodnato-draselnatý se rozpouští v louhu obdržením po vyloučení siranu a chloridu draselnatého, a za varu vyloučí se z něj soda.

Louh mající h. 52—57°Bé zpracuje se na potaš v kalcinační peci. V kalcinační peci, jejíž vnitřek jest z cihel šamotových, odpaří se louh, až má vzhled hmoty kašovité. Dělník prováží kůru se tvořící a pošnuje hmotu k ohništi. Při tom roztlouká větší kusy. Za ustavičně stoupajícího tepla rozpálí se potaš, aniž by se však roztopila. Část obsahu pece poblíž ohniště jest tedy hotova a proto se z peci vytáhne. Na místo její pošne se potaš, jejíž výroba se skončí v krátké době. Byla-li teplota při kalcinování dosti vysoká, dostane se hned bílá potaš, poněvadž se spálily všechny látky organické.

Není-li potaš úplně bílou, rozpustí se, by se dostal louh 52—54°Bé. V době 2—3 dní vyloučí se z ní K_2SO_4 a KCl, uhlíčitan vápenatý a jiné nerozpustné látky, načež se louh zahustí na 54°Bé a pak se kalcinuje v peci.

Měl-li louh 52°Bé, dostane se potaš, která má kol 80% K_2CO_3 , při 55°Bé mívá potaš 90%, při 57°Bé 92% K_2CO_3 .

Potaš z ovčího potu. Pot ovčí obnáší 50% surové váhy vlny. Z potu rozpouštějí se vodou draselnaté soli kyselin mastných. Myjí-li se tedy ovce před stříháním, prodělá se tím čistění vlny, která jako polopromytá přijde do obchodu.

Z potu ovčího dobývají potaš. Propereme-li vlnu surovou, dostaneme louh, který se zahustí na 30—35°Bé. Jakmile se nečistoty usadí, přetáhne se louh ke krystalisaci. Nejprve vyloučí se nejtěž rozpustný

síran draselnatý. Potom se zkoncentruje louh na 42°Bé. Mezi odpařením vyloučí se z roztoku ještě zbylý K_2SO_4 , načež přijde na řadu uhličitán sodnatý.


Dále-li se ochlazuje, krystalluje KCl , od něhož oddělený louh zastaví se na 48—50°Bé, a z toho vyloučí se soda a za chladu podvojný uhličitán sodnato-draselnatý. Odpaříme-li louh do sucha a kalcinujeme-li, dostaneme potaš, která má kol 80% K_2CO_3 .

Odstraní-li se za pozvolného odpařování vyloučený Na_2CO_3 a při vychladnutí louhu výběro se uhličitán sodnato-draselnatý, obdrží se louh, který se odpařuje v pánvi vrchním ohněm. Zkoncentruje-li se louh, dostane se hustá kaše; ta se kalcinuje v pálení peci a poskytne potaš, která má 90—92% K_2CO_3 .

S výrobou potaše z potu ovčích spojena jest nyní výroba tuku lacholin zvaného, který neustále rozšířenějšího upotřebení dochází.

Potaš z chloridu draselnatého vyrábí se podobně jako soda z chloridu sodnatého dle způsobu Leblancova.

Chlorid draselnatý přemění se v síran a z toho vyrobí se uhličitán, sílhal-li se s uhlím a uhličitánem vápenatým, jak naznačují rovnice:



Vápenec, kterého se upotřebí, nemele se, nýbrž rozmělní se na kusy velikosti čočky. Kdyby se vápenec mlel, zdražila by se tím výroba a tahem v peci ztratilo by se mnoho vápence.

Uhlí bere se v nadbytku již proto, že ho moc shoří.

Uvedené látky se taví v podobných pecích pálicích, jakých se upotřebí při výrobě sody. Pálicí pec má 2 oddělení. Ve vyšším oddělení se směs předhřívá a v níže položeném oddílu pecc sousedícím s roštěm se taví. Teplými plyny prchajícími z peci se ohřívají a odpařují louhy uhličitánu draselnatého.

Surová potaš z pálicí peci vyhrabaná do vozíků jest černošedá, porézní směs CaS a K_2CO_3 s přimísleninami, které vyluhování dosti stěžují. Při vyluhování dbá se na hustotu a teplotu louhů. Děje-li se vyluhování při obyčejné teplotě, vyluhuje se surová potaš neúplně; při vyšší teplotě přejde sírník vápenatý částečně v roztok. Voda, které se upotřebí k vyluhování, jest teplá 40—30°. Vyluhování provádí se v kádích podobných, jak bylo popsáno při vyluhování sody. Louhy vyluhováním obdržené obsahují uhličitán, hydroxyd, síran, siřičitan, chlorid, sírník draselnatý, žlutou sůl krevní a sírník železnatý.

Zbytek jest v podstatě sírník vápenatý, z kterého možno částečně síry dobytí. Obyčejně však vyvážejí se zbytky na hromady za továrnu. Bývají příčinou stíznosti sousedů, neb vydychují během oxidování sírovodík a kyslíčník siřičitý a dále rozpuštěním součástí kazí tekoucí vody. Když zbytky prodělaly náležitě stupně oxydace, rozvážejí se jako hnojivo na pole.

Až k naznačenému stadiu jsou výkony výrobní stejné, ať jsou to louhy pro nízko — nebo pro vysokoprocentní potaš.

Zpracují-li se louhy, které poskytnou 88—92% potaš, koncentrují se, až se počne vylučovati síran draselnatý. Do nádrže vpuštěné louhy krystallují a dostane se v krystallech K_2SO_4 , KCl a K_4FeCy_6 .

Krystally promývají se horkou vodou. V ní rozpustí se ferrokyanid draselnatý; ten po dvojnásobné krystallisaci se stává předmětem obchodu. Krystallení provádí se v kádích. Do roztoku ferrokyanidu draselnatého

ponořeny jsou provázky upevněné na tyčích uložených na okraji kádě. Na provázecích usazují se krystally žluté soli krevní.

Louhy zbavené síranu, chloridu a ferrokyanidu draselnatého mají barvu šedou od rozpuštěných siřníků. Pro siřník železnatý jest rozpustiteln siřník draselnatý. Aby se odstranilo železo, karbonují se louhy kysličníkem uhličitým.

Kysličníku uhličitého dobývá se ve válcovité peci, dole zúžené konicky, která se naplňuje střídavě kokem a vápencem. Z pece unikající kysličník uhličitý ochlazuje se ve dvou věžích, jimiž se provádí a v nichž po koku stéká voda. Ochlazený kysličník uhličitý se ssaje a tlačí pumpami do louhů, při čemž se přemění hydroxyd draselnatý v uhličitán a podobně stane se z větší části i se siřníkem draselnatým.

Karbonisovaný louh zahuštěn na 46°Bé, dá v peci pálení po žhání potaš.

Pracuje-li se s louhy, které poskytnou 96—97% potaš, odpařují se za vykřystallování K_2SO_4 , načež po karbonisování zahustí se na 36°Bé. Z louhu po nějaké době vykřystaluje žlutá sůl krevní. Potom odpařuje se louh až do h. 55—56°Bé, při čemž dostala se tekutina prosta síranu a ferrokyanidu draselnatého. Tekutina se přetáhne do pece kalcinační a z té dostane se vysokoprocentní potaš.

Někdy jedná se o výrobu namodralé potaše, která dochází upotřebení v některých odvětvích průmyslových. Modré barvy docílí se přísadou jemně rozmělněného burele, který se v malém množství přidá do potaše, která se má kalcinovat.

Krystallovaná potaš $K_2CO_3 \cdot 2H_2O$. Krystallovaná potaš, která má 16 až 18% H_2O , vyrábí se rozpouštěním potaše, až se dostane louh hustoty 60°Bé. Hustá hmota se odpařuje i přehrabuje, až se změní v látku krystalickou, pěkného vzhledu.

Vlastnosti. Potaš jest prášek bílý, na vzduchu se rozplývá, ve vodě se snadno rozpouští. Roztok chutná palčivě alkalicky. Z koncentrovaného roztoku vylučují se krystally, které mají 2 mol. vody. V alkoholu se nerozpouští. Taví se při 1.200°; silným žářem téká bez rozkladu. Vede-li se v roztopenou potaš vodní pára, rozkládá se a při tom přechá kysličník uhličitý.

Upotřebení. Potaše upotřebí se k výrobě mýdla, ve sklárství, barvířství, lékařství a k výrobě žluté soli krevní a sloučenin draselnatých.

Potaš vyrábí se z melasových výpalků v Libni, Ml. Boleslavi, Mostu, Smiřicích, Zlíchově; dále v Brně, Lednici, Hejčíně u Olomouce, Uh. Hradišti (Morava); v Střebovicích ve Slezsku.

Hydroxyd draselnatý, žíravé draslo — KOH.

Hydroxyd draselnatý vyrábí se podobně jako hydroxyd sodnatý.

Louhy získané vyluhováním surové potaše mají hust. 10°Bé. Vyčistěné stáhnou se do kádi, do nichž se dme vzduch za současného přítoku mléka vápenného. Dnycháním vzduchu do tekutiny vedle oxydace siřníku docílí se i promíchání louhu, v němž plove uhličitán vápenatý. Kal, který se usadil, promývá se vodou. Promývacích vod upotřebí se k rozpouštění potaše.

Louh hydroxydu draselnatého koncentruje se v železných kotlech. Má-li se dostati bílý výrobek, jest třeba, by kotle, v nichž se louh hromadí, byly velké, a odloučil se hydroxyd železitý.

K oxydaci siřníku přidává se do louhu ledku.

Nežli se roztopený hydroxyd z kotlů roztápěcích vybírá, nutno

zkoušeti jeho titr, který nemá ukazovati přes 90⁰/₀. Je-li vyšší, jest hydroxyd zbarven železem.

Roztopený hydroxyd vylévá se na železné plechy, potom se roztouká, a kusy plní se železné válce plechové, jež se zaletují.

V poslední době přichází do obchodu hydroxyd draselnatý, vyrobený elektrolytickým rozkladem chloridu draselnatého.

Vlastnosti. Hydroxyd draselnatý jest hmota bílá, chuti louhové: hust. — 2:1. Na vzduchu vlhne a rozplývá se neb přitahuje vlhkost. Na suchém vzduchu potahuje se vrstvou uhličitanu. Ve vodě se rozpouští za vývinu tepla a poskytne žiravý louh draselnatý. V červeném žáru se roztápí na hmotu olejovitou.

Upotřebení. Upotřebí se ho k výrobě mýdla mazavého, kyseliny šťavkové, jako leptadla, k pohlcování CO₂ ze směsi plynů.

Množství KOH v žiravém louhu draselnatém při 15°C (Lunge).

Specifi- cká váha	Stupně Beaumé	% KOH	Specifi- cká váha	Stupně Beaumé	% KOH	Specifi- cká váha	Stupně Beaumé	% KOH
1·007	1	0·9	1·171	21	19·5	1·370	39	36·9
1·022	3	2·6	1·180	22	20·5	1·383	40	37·8
1·037	5	4·5	1·190	23	21·4	1·397	41	38·9
1·045	6	5·6	1·200	24	22·4	1·410	42	39·9
1·052	7	6·4	1·210	25	23·3	1·424	43	40·9
1·060	8	7·4	1·220	26	24·2	1·438	44	42·1
1·067	9	8·2	1·231	27	25·1	1·453	45	43·4
1·075	10	9·2	1·241	28	26·1	1·468	46	44·6
1·083	11	10·1	1·252	29	27·0	1·483	47	45·8
1·091	12	10·9	1·263	30	28·0	1·498	48	47·1
1·100	13	12·0	1·274	31	28·9	1·514	49	48·3
1·108	14	12·9	1·285	32	29·9	1·530	50	49·4
1·116	15	13·8	1·297	33	30·7	1·546	51	50·6
1·125	16	14·8	1·308	34	31·8	1·563	52	51·9
1·134	17	15·7	1·320	35	32·7	1·580	53	53·2
1·142	18	16·5	1·332	36	33·7	1·597	54	54·5
1·152	19	17·6	1·345	37	34·9	1·615	55	55·9
1·162	20	18·6	1·357	38	35·9	1·634	56	57·5

Ammoniak, čpavek — NH₃.

Výroba. Ammoniak přichází v obchodě pohlcený vodou.

Dobývá se ho z vod ammoniakálních z plynáren a koksáren, ze shnilé moče velkých měst. Při některých manipulacích v chemickém velkopřemyslu tvoří se ammoniak jako vedlejší výrobek. Poznáménán byl takový případ při výrobě hydroxydu sodnatého (str. 59.), kdy upotřebeno jako okysličovadla chilského ledku. Utvořený ammoniak pohltí se kyselinou sírovou.

Na mnohých místech využívají k výrobě ammoniaků plyny žháním kostí obdržené. Některé patenty ohlášené poukazují k tomu, že v cukrovarech při odpařování šťávy řepové přehající ammoniak dal by se zpeněžit. Podobně i z výpalků melassových a z plynů vysokých pecí hledí technologové získati ammoniak v nich obsažený. Jakkoliv náležitá pozornost věnuje se rašelině, která podrobená suché destilaci, poskytne

ammoniak. přece dosud neosvědčil se žádný způsob, dle něhož by se z rašeliny ammoniak výhodně vyráběl.


Při destilaci uhlí kamenného, ať již se vyrábí svítiplyn nebo kok, odstraní se z unikajících plynů látky dehtovité a ammoniak.

V plynárnách zadrží se dehet a ammoniak v hydraulice, v chladiči, promývači. Ammoniak vodou pohlcený poskytně vodu ammoniakální.

V koksárnách zadrží se dehet v železných válcích, ochlazovaných vodou, která po nich stéká. Aby se ochlazení plynů sesílilo, jsou i uvnitř válce tahy, kterými voda sprehuje. Velmi dobře osvědčily se chladiče pro plyny, jichž konstrukce vzata z cukrovarství. Jsou to uzavřené hranoly, které mají pod horním a nad spodním dnem plným dna dirkovaná. Otvory procházejí trubice, jimiž probíhá plyn. Mezi trubicemi pohybuje se studená voda, kterou se plyn ochlazuje. Při tom zároveň zadrží se dehet. Ochlazený plyn vnikne do přístroje, kde se čistí. Čistič rozdělen ve 2 oddělení. V hornějším oddělení se plyn bromaří a, nabyt-li určitého tlaku, vniká trubkami do vody, již bublá, zbavuje se ammoniakem a vniká

do druhého čističe. Plyn do druhého čističe se tlačí spodem, proniká vodou mezi poklopem a okrajem a pozbyde úplně ammoniak. Místo zvonů upotřebí se sít, na něž stékající voda zadrží ammoniak.

Ammoniakální voda jest barvy žluté, zápachu nepříjemného po sirníku ammonatém a zásadách pyridinových. Z ammonatých sloučenin, které odpovídají 0.9—1.7% NH_3 , čítají se k těkavým: sirník a uhličitán, poněvadž při vaření vody prochají. Při tom se však i sloučeniny jmenované rozkládají, jak udávají rovnice



V obou případech zase se regenerují ochlazením soli.

Za varu vody ammoniakální zůstane v roztoku chlorid, síran a síroky-


anatan ammonatý. Počítá se, že ve vodě ammoniakální jest 95% NH_3 ve způsobě těkavé a 5% ve formě stálé.

Výroba ammoniaků z vody ammonikalné zakládá se na rozkladu soli ammonatých teplem a hydratem vápenatým.

Teplem, jak bylo uvedeno, rozloží se sirník a uhličitán. Hydratem vápenatým vypudí se ammoniak ze všech solí ammonatých. Jest proto radno čerstvou vodu ammoniakální z počátku podrobiti pouhému zahřívání bez přísady vápna a potom teprve přidati mléka vápenného a zahřívati ohněm nebo parou vodní, která proudí hadicemi.

Přístroje, kterých se upotřebí ku zpracování vody ammoniakální, jsou dvojí. U starých přístrojů zahřívá se voda ammoniakální v kotlech ohněm nebo parou. Novější přístroje sloupcové upotřebí k ohřívání pouze vodní páry.

Jednoduché starší zařízení na výrobu ammoniaků skládá se z válcovitého kotle (obr. 54.), který se naplní do tří čtvrtin ammoniakální vodou. Do kotle K ústí roura R , kterou se z kotle K_1 a K_2 přivádí vodní pára a ammoniak rourami R_1 a R_2 . Teplé plyny předhřívají obsah v K ,




Obr. 51.

ze kterého ammoniak parou vodní pomísený odvádí se rourou *T* k dalšímu zpracování.

Je-li obsah v kotli *K* dostatečně zahřát, vypustí se již rozložená voda ammoniakální z *K*₁ a *K*₂, a potom vpusť se tekutina z *K* do *K*₁ a *K*₂, při čemž zároveň přidá se patřičné množství vápenného mléka. Prázdný kotel *K* naplní se čerstvou vodou.

Pro výrobu ammoniaků z vody ammoniakalné osvědčily se přístroje sloupcové či kolonové, kterých původně upotřebeno v lihovarech. Přístroj sloupcový má větší počet příček s trubicemi, jimiž stéká tekutina. Zároveň v přepážkách jednotlivých oddělení jsou zvony, poklopující válečkové trubice, které vystupují ze dna. Tekutina stéká se shora; proti ní pohybuje se plyn ammoniakalný s vodní parou. Plyn jest nucen pronikatí tekutinou u poklopů nahromaděnou a při tom se zároveň propírá.



Obr. 55.

Z přístrojů sloupcových jest nejčastěji v upotřebení destillační přístroj Feldmannův (obr. 55.).

Ammoniakální voda předhřeje se v předhřívачi *c*. Předhřívач má mezi dvěma plotnami *v* zasazený trubicí *s*. Trubicemi protéká voda ammoniakální, a mezi trubicemi proudí teplé plyny, kterými se ohřívá voda, načež přetéká rourou *d* do nejvyššího oddělení sloupcového přístroje *A*, opatřeného trubkami překapnými a poklopy. Proti stékající vodě proudí vodní pára. Ammoniakální voda zbavená z největší části ammoniaků stéká do spodního oddílu *B* přístroje, kde se smíchá s vápenným mlékem. Úplně rozloží se tu sloučeniny ammonatné zbylé louhem a vodní parou.

Voda pomísená vápenným mlékem přetéká do nižší kolony *C* rourou *h*, kde se odstraní poslední stopy ammoniaků, načež odtéká nepřetržitě z přístroje.

Pára z kotle přivádí se rourou *m* do nižší kolony *C* a z té vnikne

do kolony hlavní. Ammoniak přecházející z kolony *A* se odvádí rourou *t* do nádoby *N* vložené do kyseliny sírové. Nepohlcenými plyny teplými přecházejícími z *N* rourou *r* ohřeje se předhříváč *c* naplněný amoniakální vodou, která přitéká rourou *b*.

Ammoniak žiravý vyrábí se z vody amoniakalné, která se zahřívá po smíchání s mlékem vápenným. Mléka vápenného přidá se tolik, by se jím vázaly kysličník uhličitý, sírovodík a kyseliny. Smíchání vody amoniakalné s mlékem vápenným provede se v nádobě opatřené míchadlem. Usazený kal spustí se do nádoby níže postavené a čirá tekutina přetáhne se do nádržky, z které pozvolna stéká do sloupcového přístroje. Pára vodní pučí se do nádoby s kalem. Vypuzený amoniak vniká do sloupcového přístroje, setkává se s tekutinou stékající a obchazuje se amoniakem z tekutiny. Plyny po ochlazení provádějí se několika nádobami mlékem vápenným, kterým se zadrží poslední zbytky sírovodíku. Olejem odstraní se z plynu látky dehtovité a filtrací uhlím dřevěným zbaví se plyn látek empyreumatických.

Vyčištěný plyn amoniakalný se pohlcuje destilovanou vodou a poskytně žiravý amoniak, anebo se po vysušení za zvýšeného tlaku a při nižší teplotě převede do skupenství kapalného.

Má-li se vyrobiti **amoniak bezvodý**, provádí se plyn nádobami vyplněnými dřevěným uhlím a vápnem páleným. Vysušený amoniak se jímá v plynojem s oleji nerostnými, z kterého odvádí se do kompressorů. Tlakem 30 atmosfér se stužuje v trubici železné spirálně točené, v níž ochlazením současně prováděným přemění se v kapalinu.

Vlastnosti. Amoniak jest plyn bezbarvý, nedýchatelný, $h=0.589$. Čpí pronikavě a má chuť žiravou, ostrou. Ochlazen byv na -40°C mění se v tekutinu hustoty 0.731 při 15° ; ochlazením v chladivé směsi etheru a pevného kysličníku uhličitého stáhne v bezbarvou hmotu. Pevný amoniak taví se -75° , tekutý vře -34° za obyčejného tlaku. V čistém kyslíku, při vyšší teplotě i ve vzduchu shoří plyn amoniakový na vodu, dusan amoniatý, kysličník dusičelý a dusík. Voda ho silně pohlcuje a poskytně žiravý amoniak. 1 obj. vody pohltí při 0°C 1050 obj. amoniaku; při 10°C 670 a při 15°C 450 obj. Žiravý amoniak jest tekutina bezbarvá, mající vlastnosti amoniaku plynného. Při hustotě 0.885 má 35% amoniaku.

Upotřebení. Amoniak upotřebí se v barvířství, k čistění vlny, neutralisování kyselin, výrobě solí amoniatých, sody dle Solvaye, při výrobě umělého ledu.

Množství NH_3 v amoniaku žiravém při 15°C .

Specifi- cká váha	% NH_3	Specifi- cká váha	% NH_3	Specifi- cká váha	% NH_3	Specifi- cká váha	% NH_3
0.998	0.45	0.964	8.84	0.930	18.64	0.900	28.33
0.994	1.37	0.960	9.91	0.924	20.49	0.894	30.37
0.990	2.31	0.954	11.60	0.920	21.75	0.890	31.75
0.984	3.80	0.950	12.74	0.914	23.68	0.888	32.50
0.980	4.80	0.945	14.46	0.910	24.99	0.884	34.10
0.974	6.30	0.940	15.63	0.904	26.98	0.882	34.95
0.970	7.31	0.934	17.42				

Chlorid ammonatý, salmiak — NH_4Cl .

Výroba. Chlorid ammonatý vyrábí nasycením kyseliny solné plynným amoniakem, neutralisováním amoniakálních vod kyselinou solnou, rozkladem síranu ammonatého chloridem sodnatým.

Čistý salmiak dostane se z kyseliny solné, kterou se naplní nádoby pískovcové, a do těch se přivádí amoniak k úplnému nasycení. Dle rovnice tvoří se salmiak,




kteřý po zahuštění louhu krystalluje.

Nečistý salmiak se dostane z vod amoniakálních, které se nasytí kyselinou solnou. Při neutralisování přecháží H_2S , CO_2 , kyan, které se svádějí pod rošt parních kotlů. Neutralisované vody usadí na pánvích plochých z větší části látky dehtovité. Ty, které ještě v tekutině se zadržely, tvoří při pozdějším odpařování tekutiny pěnu. Jakmile se odstraní nečistoty, zůstává se louh krystallisací. Míchá-li se zahuštěnou tekutinou, obdrží se malé krystally.

Krystally louhu zbavené, ohřívají se na železné plotně při vyšší teplotě, aby voda a volná kyselina přehly, látky organické zuhelnatěly, ale salmiak netěkal.

Potom se salmiak sublimuje. Sublimace se provádí v železných kotlech přikrytých vypuklými poklapy. Ve Francii upotřebí se k sublimaci salmiaku hliněných hrnců pokrytých poklapy rovněž hliněnými. Z počátku zahřívá se obsah kotle prudce. Jakmile však započne salmiak sublimovati, zmírní se teplota. Byla-li teplota při sublimaci nízkou, jest salmiak porézní; při teplotě vysoké dostaneme salmiak znečištěný látkami empyreumatickými, jež pocházejí z dehtu. Při sublimaci přiblíží se k tomu, by vždy něco salmiaku zůstalo v kotlu, a vše tudíž nepřesublimovalo.

Způsob výroby salmiaku ze síranu ammonatého záleží v tom, že k roztoku síranu přidává se za míchání ekvivalentní množství chloridu sodnatého. Vzájemným rozkladem dostane se síran sodnatý a chlorid amoniatý.



Odpaňuje-li se tekutina, vybírá se vyloučený síran sodnatý na nakloněné plochy, z nichž matečný louh stéká do pánve. Náležitě zahuštěný roztok se vpustí do olovených nádob, v nichž je ochlazován; tu krystalluje chlorid ammonatý. Krystally se promyjí slabým roztokem chloridu ammonatého a čistou vodou.

Překrystalováním salmiaku dostane se výrobek úplně čistý. Někdy, když toho zapotřebí, cedí se spodiem.

Homolovitý salmiak dělá se z krystallovaného. Krystallovaný salmiak se smíchá s jeho koncentrovaným roztokem. Obdrženou hustotou kaší plní se formy kuželovité. Když obsah formy stuhnul, oddělí se čípek, kterým špic formy byla ucpána. Louh zbylý vyteče a z formy se vyrazí salmiak, který po dosušení odevzdá se obchodu.

Vlastnosti. Chlorid ammonatý krystalluje v osmistěnech; jest chuti palčivě slané, rozpouští se ve vodě, jejíž teplo značně při tom snižuje. Sublimovaný salmiak tvoří hmotu průsvitnou, složenou z tuhých vláken pevně spojených. Mírným žářem salmiak těká, aniž by se roztopil a dává plyn bezbarvý, který ochlazením poskytne salmiak. Plyn salmiakový rozloží se v horku v amoniak a chlorovodík (dissociace).

Upotřebení. Salmiak užit se k výrobě sloučenin amoniatých i amoniaku, k přípravě zimotvorných směsí, v barvířství, při pocínování a pozinkování železa, mědi, při dobývání platiny, do článků galvanických.


Síran amoniatý — $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

Síran amoniatý vyrábí se z vod amoniakalních, do kterých se přidává kyseliny sírové, až se zneutralisují. Při odpařování roztoku tvoří se sírník amoniatý, který povstal redukcí síranu a siřičitanu látkami dehtovitými.

Ve velkém množství vyrábí se síran amoniatý tím způsobem, že z amoniakalních vod vypuzený amoniak pohlcuje se kyselinou sírovou. Kyselina sírová běže se buď komorová nebo koncentrovaná do hustoty 60°Bé.

Upotřebí-li se kyseliny sírové z komor, vede se do ní amoniak, až jest neutralisována. Vyčištěný roztok se odpaří a zůstává krystalisaci.

Běže-li se kyselina sírová 60°Bé, zavede se během absorbce amoniakem nepřetržitý přítok kyseliny, aby se udržela ustavičně stejná výška tekutiny. Vyloučená sůl se nežitím vybírá. Výhoda tohoto způsobu jest ta, že se ušetří paliva; vadou však je, že se obdrží výrobek nečistý.



Obr. 56.

Při způsobu právě uvedeném užívá se k výrobě síranu amoniatého nádoby dřevěné, unitě olovem vyložené (obr. 56.) a naplněné kyselinou sírovou. Do poklopu *F* přivádí se rourou *R* amoniak. V dutý poklop *P* zapuštěny jsou tři trubice na okraji vroubkované a do kyseliny sírové ponořené. Trubicemi vniká plyn amoniakový do kyseliny. Utvořený síran amoniatý sešine se po naklo-

něném dnu *S* do oddělení *N*, odkud se vyhrabuje na olověnou skloněnou desku, by se zbavil kyseliny, která se zadržela na soli. Po opláchnutí vodou se síran suší.

Sušení provede se v litinovém válci opatřeném míchadlem. Válec jest mírně skloněn a vsazen do peci. Plamen šlehá kolem válce, do něhož v nejhořejší části se vsype síran; míchadlem se síran udržuje v pohybu a pozvolna shrabuje k nejdolejší části válce, odkud vysušený vypadává. Pára vodní a kyseliny sírové, které při sušení přecháží, odvádějí se z válce.

Čistý síran amoniatý se dostane překrystallováním nebo promýváním a potom vytáčením tekutiny v mlýnku odstředivém.

Vlastnosti a upotřebení. Síran amoniatý tvoří bezbarvé hranoly podobné tvarům síranu draselnatého; chuti jest ostře slané. $H = 1.76$. Teplem 140° taví se a při 280° počíná se rozkládati




Upotřebí se ho k výrobě uhličitanu a kamence amoniatého, napouštějí se jím tkaniny, aby nehořely plamenem; rovněž užívá se ho jako hnojiva.

Uhličitan ammonatý.

Uhličitan ammonatý, jaký přichází v obchodě, jest směsí kyselého uhličitanu NH_4HCO_3 a karbamiňanu ammonatého $\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{O}-\text{NH}_4$.

Výroba. Dříve vyráběl se destilací látek organických a znám byl jménem sůl z jeleního rohu.

Ve velkém vyrábí se žiháním 1 d. síranu ammonatého s 2 d. křídý. V retortě, ve které byla směs žihána, zůstane síran vápenatý a plyny, které mají kyslík uhlčitý, amoniak a vodní páry, odvádějí se rourou R_1 (obr. 57. *a* a *b*), která se rozvětjuje v R_1 a R_2 do jímadla *K*, kde se

Obr. 57. *a*)Obr. 57. *b*)

Obr. 58.

tvoří uhličitan ammonatý. Aby se urychlil pochod a docílila lepší kondensace, stéká na jímadlo *K* voda z roury *T* (obr. 57. *b*).

Ve velikých závodech vedou se plyny do olověných komor o rozměrech $3 \times 2 \times 2$ m. Poněvadž až $\frac{1}{4}$ amoniaku vyrobeného ze síranu jest volná, pudí se do komor olověných CO_2 , kterým se docílí, že všechn amoniak jest sloučen.

Surový uhličitan ammonatý se čistí predestillováním. K destilaci slouží kotel *K* obr. 58., přikrytý kůželevitým poklopem olověným *P*, po kterém se rozvádí voda kolem Segnerovým *S*, by se jímadlo ochlazovalo. Z jímadla dostane se sublimovaný uhličitan v podobě homolů

Vlastnosti a upotřebení. Prodejný uhličitan ammonatý, sůl čpavá (dříve sůl z jeleního rohu) zvaný, jest směs kyselého uhličitanu a karbamiňanu ammonatého. Jest to hmota průsvitavá, páchnoucí amoniakem. Při 15°C rozpouští se ve 4 d. vody za značného snížení tepla. Roztok zahříván pouští při 75° kyslík uhlčitý, dále při 85° přebíhá i amoniak a při 100° všechna sůl prchla. Z nasyceného roztoku uhličitanu vylončí se ochlazením krystally kyselého uhličitanu.


Jin se vypírají mastné skvrny, kypří cukrovinky a perník.

Dusičnan ammonatý NH_4NO_3 .

Výroba. Dusičnan ammonatý vyrábí se vzájemným rozkladem síranu ammonatého a dusičnanu barnatého nebo sodnatého. Úpotřebí-li se dusičnanu barnatého, převede se utvořený síran barnatý pálením s uhlím v sírník a z toho pak vyrobí se dusičnan barnatý, který se znova do výroby zavede.

Čistoty náležitě nabyde dusičnan ammonatý překrystallováním. Krystally zbaví se matečného louhu v odstředivém mlýnku, načež se jimi plní nádoby, které se těsně uzavírají.

Vlastnosti a upotřebení. Dusičnan ammonatý tvoří krystally podobné ledkovým, které se na vzduchu rozplývají a jsou chuti palčivé. Vyšším teplem sůl taje a rozkládá se za vývinu kyslíčniku dusnatého a vody.



Při rozpouštění vodou snižuje se značně temperatura. Toho využít se k přípravě směsí chladivých. Rozpustí-li se 60 d. soli ve 100 d. vody klesne teplota na -13.6° . Úpotřebí se ho k výrobě kyslíčniku dusnatého a třaskavin.

Chlor — Cl.

Výroba. Vedle způsobu výroby volného chloru elektrolysí, vyrábí se chlor obyečejně z chlorovodíku. Při tom jedná se odstraniti z chlorovodíku vodík, což stane se oxydaci pomocí MnO_2 , jehož činným kyslíkem vodík poskytne vodu.

Louhy, které se dostanou při výrobě chloru mají MnCl_2 . Louhy ty byly dříve pro továrny velice obtížnými i pracováno k tomu, by se z nich regeneroval MnO_2 kyslíkem vzduchu, což podařilo se Weldonovi.

Jiný způsob výroby chloru dle Deacona, záleží v působení kyslíku vzdušného na chlorovodík za vyšší teploty v přítomnosti některých kontaktních látek.


Konečně dlužno se zmíniti, že i chlorid hořečnatý jest surovinou, z které se na některých místech chlor vyrábí.

Výroba chloru z chlorovodíku a burele.

Burel jest v podstatě MnO_2 , kterého bývá až 70%. Má-li se burel upotřebiti, rozdrobí se v menší kusy. Kyselina solná upotřebí se, jak ji poskytnou továrny na síran sodnatý anebo využít se HCl před absorbcí.

Koncentrace kyseliny solné má vliv na rozklad burele. Pracuje-li se s kyselinou, která má 36% HCl , přestane její účinek při rozkladu, když jest v roztoku ještě 10% HCl . Vezme-li se kyselina mající 20% HCl , zůstane též 10% nevyužitkováno. Využitkují se tedy v prvním případě $\frac{3}{4}$ a v druhém pouze $\frac{1}{2}$ kyseliny. Vliv důležitý má na výrobu ohledně ceny i kyselina sirová obsažená v kyselině solné, poněvadž podíl manganu se převede v síran a na to dlužno při pochodu Weldonově vzíti ohled. Přimísený arsen nemá té důležitosti, neb s vápnem tvoří nerozpustný arsenid.

V malých závodech mají pro výrobu chloru vyvíječe z kamenniny na 300—350 litrů. Jsou to nádoby se 3 hrdly (obr. 59.), podobné bombo-



Obr. 59.


nům, jaké jsou zavedeny na pohlcování chlorovodíku. Do hrdla středního *C* jest vsunuta dirkovaná nádoba válcovitá s burelem. Postranním hrdlem *A* přitéká kyselina solná; druhým hrdlem *B* se odvádí chlor. Louhy se odstraní otvorem v dolejší části nádoby.

Obsah vyvíječů ohřívá se ze zevnějšku. Několik vyvíječů stojí ve vodě nebo v roztoku chloridu vápenatého, nebo jsou uloženy do písku anebo uzavřeny ve společné skříně, do níž se pouští vodní pára. Upotřebí-li se páry, má tato tlak 4 atm. a při teplotě, jež dosáhne až 110°, se vypudí všechen chlor. Zahřívá se vždy v přestávkách po dobu 10—12 minut.

Ve vyvíječi zbylá tekutina jest směsí $MnCl_2$, HCl , volného chloru. Žlutá barva louhu pochází od sloučeniny železité. Louhů upotřebí se k výrobě chloridu manganatého, nebo se z nich vyrobí hydroxyd.

Ve větších závodech provádí se vývin chloru v nádobách pískových. Kamenné nádoby obr. 60. jsou čtyřhranné 1 m š., 2 m dl., 1 m hl., sestavené z pískovcových ploten vyvářených v dehtu. Dehet vnikne až 1 cm do kamene; tak stane se pískovec neprostupným. Sestavení ploten pískovcových děje se podobně, jak popsáno bylo při stavbě věží pro ochlazování chlorovodíku.

V poklopu pískovcové skříně jest otvor, kterým může člověk dovnitř vstoupiti. Na spodu vyvíječe jest na podložce postaven pískovcový rošt *R*, na nějž se uloží roztlučený burel. Kyselina solná přitéká hliněnou rourou *H*, která se uzavírá hydraulicky. Pod rourou *H* jest nádoba *N* naplněná kyselinou solnou v níž ponořeno jest ústí roury *H*. Vodní



Obr. 60.

pára k ohřívání přivádí se hliněnou nebo pískovcovou rourou *P* o průměru 20 cm², která má dole několik otvorů; jimi vniká pára do tekutiny. Hořejší část roury *P* jest kruhovitě stočená. V této části docílí se hydraulické uzavření roury *P*, kterou se ob čas přivádí pára vodní. Zastaví-li se přivádění vodní páry, kondensuje se tato ve stočené rouře a povstane tak hydraulické uzavření. Při vpouštění páry vypudí se voda sražená a trubici přivádí se pára do vyvíječe.

Jedná-li se o výrobu chloru, naplní se vyvíječ burelem, načež se připouští do nádoby oteplená kyselina solná. Chlor vytvořený odvádí se otvorem *T*. Vývin chloru trvá 4—8 hodin. Nastalo-li zeslábnutí vývinu plynu, podporuje se ohříváním vodní parou. Chlor odvádí se do komor, kde se ho upotřebí k výrobě vápna chlorového.


Má-li se přerušiti spojení vyvíječe s hlavní rourou, kterou se odvádí chlor z několika vyvíječů, slouží k tomu trubice *V*. Trubice *V* má v ohbí svislou rourku a uložena jest v nádobě s vodou. Je-li v nádobě tolik vody, že pouze trubice svislá jest v ní pohroužena, spojen jest vy-

víječ s hlavní rourou, kterou se odvádí chlor. Pak-li se přileje do nádoby vody, že vyplňuje ramena ohnuté trubice *V*, nemůže plyn z vyvíječe unikati a spojení jeho s hlavní rourou jest přerušeno.

Výroba chloru dle Weldon. Z loughů vzniklých při výrobě chloru hleděl Weldon dostati zase MnO_2 , aby ho opět zavedl do oběhu. Regenerace se provede kyslíkem vzdušným. Kyselé louhy od výroby chloru, které mají MnCl_2 , Fe_2Cl_6 , Al_2Cl_6 , CaCl_2 a volnou kyselinu solnou, neutralisují se uhličitánem vápenatým.

Neutralisace loughů děje se v nádrži *R* (obr. 61.) vyhloubené v zemi a vyložené deskami vzdorujícími kyselině. Hloubka nádrže jest 2 m, průměr 4 m. Tínelem jest tu dehtovitý jíl s asbestem. Dno nádrže je z dehtovitého asfaltu. Nádrž přikryje se poklopem a zůstává se pouze otvor, kterým přitékají kyselé louhy.


K neutralisaci užije se CaCO_3 , který se tak dlouho přidává, až tekutina nejeví reakci kyselou, a Fe i Al srazily se ve způsobě hydroxydů. Tekutina i s kalem přetáhne se pumpou *F* a rourou *E* do kádi



Obr. 61.

K až 3 m hlubokých, v nichž usadí se kal. Oddělená tekutina čirá jest barvy růžové od MnCl_2 . Poněvadž kal má zadrženy chlorid manganatý, převede se kal na kalolís, ve kterém se z něho promytím odstraní sloučenina manganatá. Promývací vody smíchají se s louhy.


Vyčištěným louhem naplní se asi do polovice válec *T* z kovaného železa 10 m vysoký o průměru 3–4 m. Po zahřátí louhu parou na 55° připustí se do válce *T* z nádrže *J* pumpou *H* vápenného mléka. Tu dle rovnice




vyloučí se hydroxyd manganatý a v roztok přejde chlorid vápenatý. Současně do louhu dmychá se vzduch rourou *A*, která jde až ke dnu válce *T*. Když všechny Mn převeden jest v $\text{MnO}_2 \cdot \text{H}_2$, připustí se $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ vápenného mléka, počítaje na vápenné mléko poprvé použité. Potom vhnáti se do louhu vzduch. Po nějaké době lze pozorovati, že bílá barva sraženiny mění se v hnědou až světle černou, pocházející od vzniklého manganicitanu vápenatého.



Poněvadž se připustilo více mléka vápenného než bylo potřebí, přitáhne se něco roztoku MnCl_2 a do tekutiny se vhlání vzduch, by se všechn Mn přeměnil v hydroxyd.



MnO_2H_2 vzduchem okyslíči se dále dle rovnice




Po okysličení vypustí se kal i s tekutinou z válce T rourou D do nádrže M , kde se od usazeného kalu oddělí roztok chloridu vápenatého.




Kalu upotřebí se k výrobě chloru v pískovcových přístrojích L . Do vyvíječe se vpustí kyseliny solné, že tvoří vrstvu 60 *cm* vysokou, načež připustí se manganový kal, a posléz přivádí se vodní pára. Je-li tekutina barvy světležluté, přidá se ještě kalu. Obsah vyvíječe se zkouší mezi manipulací a nemá míti při ukončení pochodu více než 0.5—0.9% volné kyseliny. Chlor vyrobený odvádí se do komor.

Výhody způsobu Weldonova jsou: úspora burele, malá spotřeba kyseliny solné, louhy jsou slabě kyselé, vývin chloru jest rychlejší a zapotřebí jest málo přístrojů.

Výroba chloru dle Deacona. Pokusy bylo stanoveno, že HCl a O , působí-li na se při vyšší teplotě a za přítomnosti chloridu měďnatého tvoří se chlor a voda dle rovnice:



Chlorid měďnatý zahřát vyšší teplotou rozkládá se v chlorid mědičnatý a volný chlor. Chlorid mědičnatý absorbuje kyslík a dá oxychlorid. Účinkem chlorovodíku v oxychlorid dostane se chlor.



Reakce uvedená počíná již při teplotě 200° a poskytne nejlepších výsledků při teplotě 370—400°C. Vyšší teplota jest obmezena, poněvadž chlorid mědičnatý jest těkavý.

Dle uvedených reakcí vypracovali Deacon a Hurter výrobu chloru.

Při způsobě Deaconově upotřebí se plynného chlorovodíku z peci sulfatové. Chlorovodík se smísí se vzduchem v poměru, že na 1 objem chlorovodíku připadnou 3 objemy vzduchu. Chlorovodíku z muflé se neupotřebí, poněvadž má kyselinu sírovou, která působí škodlivě. Plynný chlorovodík unikající z peci sulfatových po smíchání se vzduchem předhřívá se v předhříváči na 450°. Předhříváč složen jest z několika železných rour nahoru a dolu vedených, jimiž proudí plyn. Ohřátý plyn vniká do železného uvnitř vyzdřeného válce, který má v určitých výškách rošty. Na rostech jsou uloženy hliněné koule, nebo kusy vypálených cihel, napitých roztokem chloridu měďnatého.


Po rozkladu chlorovodíku za přítomnosti látky kontaktní dostane se směs plynů, v níž přichází chlor, chlorovodík, vodní pára, kyslík a dusík. Chlorovodík chloru přimíslený odstraní se roztokem chloridu vápenatého, který sprchuje ve věži kokem vyplněné. Roztok chloridu vápenatého pohltí chlorovodík, ale nezadrží volný chlor. Vysušení plynného chloru provede se v olověné věži vyplněné křemenem, po kterém stéká kyselina sírová. Běře se kyselina sírová 66°Bé, která vytékající z věže má $h = 55^\circ\text{Bé}$.

Vyčištěného chloru užívá se k výrobě vápna chlorového.

Výhody Deaconova způsobu výroby chloru při porovnání se způsobem Weldonovým vykazují úsporu kyseliny solné a poměrně menší vydání.

Vady při Deaconově způsobu nastanou, když v předhřívací a přístroji, v němž se děje rozklad, objeví se spáry a trhliny, kterými do chloru vniknou kouřové plyny a působí potom na vápno, z kterého se má dostat vápno chlorové — Kontaktní látky mění se časem a zeslabí se v účinku hlavně tenkrát, upotřebili se HCl , který má H_2SO_4 .

Výroba chloru elektrolysou. Chlor vyrobený elektrolyticky dostane se rozkladem *chloridu sodnatého*, při čemž nastane pochod dle rovnic:



Rozklad provede se v železné nádobě, která jest katodou. Vyloučený NaOH nepůsobí v železo. Jinak jest tomu při anodě, na které se dostane chlor. Anody jsou z uhlí nebo platiny. Nejčastěji upotřebí se anod z retortového uhlí zvlášť připraveného, anebo se užije směsi anthracitu s bituminesním uhlím a smělou smíseného, žíhaného při 1000° . Čím výše se směs žihá, tím lépe se osvědčuje. Do nádoby, v níž provádí se rozklad, dává se diafragma, jež dělá jisté potíže neb zvětšuje elektrický odpor a netrvá dlouho. Diafragma jest z asbestu nebo cementu. Pro rozklad běrou se koncentrované roztoky, a udržuje se vyšší temperatura, neboť za těch okolností dostane se větší množství plynu. Úplně rozložití vodní roztok chloridu sodnatého se nepodaří, počínaje od jisté koncentrace. V některých závodech rozloží se jen 25, v jiných až 50% NaCl .

Rozkladem chloridu sodnatého vzniklý hydroxyd sodnatý se odpaří ve vakuu. Během odpařování vyloučí se NaCl .

Že se všechny NaCl nerozloží, toho jsou příčinou sekundární reakce. Při nahromadění NaOH tvoří se chlornatan a chlореčnan sodnatý a povstanou tím způsobem ztráty. Aby se tato vada odstranila, puď se kyslíkem uhlíčitý do hydroxydu sodnatého a vzniká bikarbonat. Sílu proudu zeslabuje vodík, který se při rozkladu vyvine a škodí polarisací.

K výrobě chloru lze upotřebiti i *chloridu draselnatého*. Pro rozklad jeho proudem stačí menší síla elektrická. Při téže síle jest výtěžek chloru z chloridu draselnatého větší než z chloridu sodnatého.

Chlor dostane se též jako vedlejší výrobek při elektrolytické výrobě sodíku a hořčíku.


Porovnali-li se výroba chloru způsobem elektrolytickým a chemickým, přichází se k tomuto výsledku. Při pochodu elektrickém dostane se čistý výrobek bez nepříjemných výrobků vedlejších. Dlužno však přiznati, že přístroje pro výrobu elektrickou jsou četné i drahé a brzy se opotřebují. Při chemické výrobě chloru dostane se větší výtěžek s málo ale poměrně s velkými stroji, které potřebují zřídka opravy. K nevýhodám patří, že jest potřeba mnoho práce rukou vykonati a dostanou se zbytky, které mnohdy značné potíže způsobují.

Až docílí se při výrobě elektrické zlepšením lacinějších přístrojů i jejich trvanlivost, potom jak lze předpokládati výroba elektrolytická předstihne výrobu chemickou.

Výroba chloru z chloridu hořečnatého, kterou vypracoval Weldon a Pechiney.

Způsob Weldon-Pechineyův upotřebí k výrobě chloru chloridu hořečnatého. Roztok chloridu hořečnatého při koncentraci 45°Bé a teplotě 156°C dá $\text{MgCl}_2 + 6\text{OH}_2$. Koncentrovaný louh přenese se na plochu železnou pánev, která se otáčí kolem osy. Do louhu vnese se MgO , který byv smíchán dá oxychlorid hořečnatý $\text{Mg}_2\text{Cl}_2\text{O}$, jenž rychle tuhne. Stuhlá hmota se mezi válci rozmačkává na kusy velikosti ořechu. Prach se odstraní proseváním. Na to při provedeném sušení ztrácí oxychlorid 60 až 65% vody a $5-8\%$ HCl . Sušeným oxychloridem se plní peci šachtové.

jichž jest několik v řadě. Do každé pece svádějí se plyny hořlavé, jimiž se zdívo rozpálí do vysoké teploty. Pece rozpálené se vyplní oxychloridem hořečnatým, načež se do nich pouští vzduch, jedná-li se o výrobu chloru, nebo vodní pára, má-li se vyrobiti chlorovodík. Dle rovnic naznačených, povstávají tyto pochody:



Je-li rozklad ukončen, otevrou se komory, a vybírá se z nich zbylý MgO , který má asi $5\frac{1}{2}\%$ MgCl_2 . MgO byv ochlazen se roztírá, prosívá a upotřebí k výrobě oxychloridu.

Chlor ochlazený v chladiči odvádí se do komor na výrobu vápna chlorového.

Tekutý chlor. Chlor obdržení Weldonovým způsobem převede se za vyššího tlaku a ochlazením v trubiciích v zelenou tekutinu, která vře -35° . Tekutým chlorem plní se železné válce vyzkoušené na tlak 50 atmosfér.

Vlastnosti. Chlor jest plyn žlutozelený, $h=2.45$, zápachu pronikavě dusivého, dráždí ku kašli, v těle působí zhoubně. Voda ho pohlcuje, čímž vzniká *voda chlorová*, jež jeví vlastnosti plynného chloru. Chlor má velikou slučivost k vodíku a odnímá jej i sloučeninám jako na př. vodě. Při tom vylučuje se kyslík, který mocně oksyličuje. Na tom zakládá se bělení ústrojných látek. Chlor tlakem + atmosfér při 15° stupních nebo za obyčejného tlaku ochlazením na -35° přechází v tekutinu zelenou.

Upotřebení. Chloru upotřebí se k bělení lněných a bavlněných látek, k výrobě vápna chlorového, v továrnách na výrobu barev, při výrobě bromu, k desinfekci.

Chlorové vápno.

Výroba. Chloru upotřebí se hlavně k výrobě vápna chlorového.

Vápno pohltí až 120 objemů chloru a dostane se dle Odlinga.

$\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Cl}_2 = \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Kromě toho jest vždy přítomen hydroxyd a chlorid vápenatý.

Pro výrobu chlorového vápna upotřebí se vápno pálené, prosté sloučenin hořčíku a železa. Za přítomnosti MgO dostane se MgCl_2 a ten je příčinou, že vápno chlorové jest hygroskopické.

Vápno pálené se postříkuje vodou. Vody bere se o $3-4\%$ více než jest potřebí, neb jinak by se nedostala hmota práškovitá. Tím, že se vápno prosívá, zadrží se nezhasené části.

Chlor má býti prost chlorovodíku, vody a CO_2 . Chlorem stržený chlorovodík působí škodlivě, neboť se tvoří CaCl_2 , který přitahuje vodu. Plyn z přístroje, kde se vyvinul, odvádí se dlouhou rourou, při čem se ochlazuje vzduchem nebo vodou, a zároveň docílí se kondensace vody a chlorovodíku. Nejlépe jest prováděti plyn vrstvou burelu.


Vápro se rozprostře na dně komor ve vrstvě $7-19\text{ cm}$ vysoké vlnovitě zprohybané, by se dostala velká plocha.

Komory jsou z pískovce, železa nebo olova napuštěného nebo natřeného dehtem. Výška komor obnáší 1.5 m a podlaha asfaltovaná má plochu $30-50\text{ m}^2$. Chlor přivádí se do komory stropem. Okny, proti sobě postavenými, pozoruje se chod práce a dává se při tom bedlivý pozor na teplotu, která nesmí přestoupiti 30° , poněvadž při vyšší teplotě tvoří se chlorečnan vápenatý $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$. Je-li několik komor pro výrobu chlorového vápna mezi sebou spojeno, vede se chlor do komory, v níž jest chlorové vápno skoro již hotové. Když jest pochod ukončen, spojí se

komora s komínem, kterým se nadbytečný chlor vyssaje anebo je mezi komínem a komorou věž, ve které stéká roztok sody; jím zadrží se chlor, než plyn vnikne do komína.

Hotové vápno chlorové třeba prohazovati, poněvadž obsahuje chlor v plynném stavu zadržený, který v několika dnech prehne, čímž stává se, že jeho množství klesne z 38% na 35%.

Komory popsané nahradil R. Hasenclever železnými válci (obr. 62.). Čtyři válce vodorovné *A*, *B*, *C*, *D* a nad sebou rovnoběžně postavené tvoří systém pro výrobu vápna chlorového. Do nejhořejšího válce *A* padá vápno hasené z násypky *N*. Vápno se pošinuje transporterem až k otvoru *E*, jímž spadne do válce dolejšího *B*. Z toho přijde vápno do přední části válce třetího *C* a posléz do válce čtvrtého *D*. Proti pošinovanému hydroxydu vápenatému valí se chlor, který se přivádí otvorem *R* v nejdolejším válci *D* v místech u *G*. *T* a *E* vstoupá do výše a z válce nejhořejšího *A* se odvádí rourou *K* plyn chloru prostý.



Obr. 62.

Aby se dělník mohl přesvědčiti, že pošinování vápna ve válcích *A*, *B*, *C*, *D* děje se náležitě, mají válce poklopy *P*, uzavřené plotnami.

Při zařízení uvedeném neškodí plyn dělníkům, neboť vápno se mechanicky prohrabuje a hotové vápno chlorové se odstraňuje strojem.

Deacon sestrojil pro výrobu chlorového vápna komory rozdělené plotnami brídlicovými v oddělení, v kterých jsou vrstvy vápna 10–15 mm vysoké. Plyn do komor vniká horem a odvádí s dolem.

Sudy, které se plní vápnem chlorovým, mají vnitřek vyložený papírem a vrchní dno zalité sádrou.

Vlastnosti. Chemické složení vápna chlorového není přesně stanoveno. Někteří udávají, že vápno chlorové jest směsí chloridu CaCl_2 , a zásaditého chlornatanu vápenatého Ca. OH. OCl . Jiní tvrdí, že jest to chlorid a chlornatan vápenatý CaO_2Cl_2 . Nejvíce rozšířena jest theorie dle Odlinga, že chlorové vápno má složení CaCl. OCl , s přimíseným Ca(OH)_2 a CaCl_2 .

Chlorové vápno tvoří bílý, kyprý, vlhký prášek na kložky se balící a slabě chlorovitě zapáchající. Vodou se rozpouští částečně, neboť část hydroxydu vápenatého zůstane nerozpustná. Vodný roztok jeho přidá-li se kyselinu, bílí barviva organická. Příčinou toho jest uvolněný chlor. I kyslíčník uhlíčitý ze vzduchu rozkládá vápno chlorové.

Hodnota vápna chlorového vyjadřuje se stupni Gay-Lussacovými, tím že se určí počet litrů chloru, které poskytne 1 kg chlorového vápna při 0°C a tlaku 760 mm. U nás, dále v Německu a Anglii určí se procenta působivého chloru.

Z 1 kg vápna chlorového, které má 35% chloru působivého, vyvine se 110 l vzduchu.

Upotřebení. Chlorového vápna upotřebí se k bělení tkanin lněných a bavlněných, papírové kaše, k desinfekci a k výrobě chloroformu.

Chlornatan sodnatý NaOCl.

V poslední době nahraňuje se často vápno chlorové v papírnách a při bělení tkanin chlornatanem sodnatým, vyrobeným cestou elektrolytickou. Rostok chloridu sodnatého zředěný a za nižší teploty poskytne účinkem proudu elektrického chlornatan sodnatý, který zůstane v tekutině rozpouštěn.

Z četných způsobů výroby chlornatanu sodnatého osvědčil se v praksi způsob, který sestavil Hermite. K výrobě bílicího louhu slouží litinová nádoba na jejímž dnu jest dirkovaná roura, kterou přitéká roztok, obsahující v 1 m³ 50 kg soli a 5 kg chloridu hořečnatého. Okraj nádoby na jedné straně jest opatřen žlábkem, kterým odvádí se přebytek tekutiny, jež má chlornatan. Do tekutiny v nádobě vsazeny jsou platinové anody. Mezi platinové anody zapadají zinkové katody kruhové. Při rozkladu elektrolytickém tvoří se chlornatan sodnatý a vyloučí se zároveň i hořčík, usazující se v podobě bahna na katodách.

De patentu Kellnerova upotřebí se při rozkladu chloridu pro anodu uhlíku nebo platiny a iridia. V elektrolyséru Kellnerově, což jest nádoba z kameniny, dostane se účinkem elektrického proudu z elektrolytu — chloridu sodnatého chlornatan. Rostok solný a později roztok mající i chlornatan jest v nádobě v níž jsou uloženy trubice, jimiž protéká studená voda. Tím ochlazuje se tekutina, že má stále teplotu 20—25°. Kdyby teplota stoupla, tvořil by se chlorečnan. Tomu hledí se zabrániti. Tekutina cirkuluje z nádrže do elektrolyséru a zas do nádrže, odkud po ochlazení tlačí se opět do elektrolyséru. To opakuje se, až se dostane žádané množství chlornatanu, načež se upotřebí tekutiny k bělení. Proud elektrický má malé napnutí ale velkou intensitu.

Náhledy o tom, má-li se k bělení bavlny upotřebiti chlorového vápna nebo chlornatanu sodnatého, kloní se k upotřebení chlornatanu sodnatého. Chlornatanem sodnatým docílí se větší intensity, vlákno neztratí na lesku, jako se stává při chlorovém vápně. Při bělení pozorováno bylo, že látka se vybělí výhodněji a rychleji je-li tekutina v pohybu, než když se nalézá v klidu.

Síran hlinitý. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 18\text{aq.}$

Síran hlinitý vyrábí se z kaolinu, bauxitu někdy i z hydroxydu hlinitého, který se dostane, zpracuje-li se kryolith na sodu.

Kaolin — křemičitan hlinitý $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5 + 2\text{aq}$ má býti co možná prost uhlíčanem železnatého i vápenatého. Pálením jeho v pálení peci dostane se z FeCO_3 kyslíčník železitý a nabude se poremní hmoty, která po roze-


mletí vnáší se do nádob olověných, naplněných kyselinou sírovou 50°Bé. udržovanou v nepřetržitém varu. Hustá kaše z pánve přenesa se do železných kotlů olovem vyložených, v nichž se slabě žihá. Potom se roztlouká a dává do olověných košů, zavěšených v olověných nádobách naplněných zředěným louhem, který se otepluje přiváděnou parou vodní.

Louhy zbavené v kalolisech kyseliny křemičité odpařují se do náležité koncentrace, načež se zůstává krystalisaci.


V prodeji žádá se síran hlinitý, co možná prostý volné kyseliny sírové a železa. Aby se požadavkům tím vyhovělo, pracuje se v továrnách tím způsobem, že běře se pro rozklad kaolinu méně kyseliny sírové než-li jest potřebí. Železo odstraní se z roztoku kysličníkem olovičitým, kterým vyloučí se železo ve způsobě kysličníku železito-olovičitého.

V Čechách spracuje se žíhaný kaolin s kyselinou sírovou následovně. V nádobě válcovité jest buben z latí a ten naplní se kousky páleného kaolinu rozloženého kyselinou sírovou. Rozpouštění utvořeného síranu hlinitého podporuje se zahříváním vodní parou. Je-li roztok hustoty 24—26°Bé, tlačí se kalolisy, v nichž zadrží se nečistoty a kyselina křemičitá. Vyčistěný lough mísí se potom se žlutou krevní solí. Utvořená berlínská modř odstraní se v kalolisech. Vytékající lough z kalolisu, jehož hustota klesla na 18°Bé, odpařuje se v olověných kádích majících na dně olověnou rouru, kterou proudí pára. Lough náležitě zahustěný se žihá v peci, až se roztopí. Roztopený síran hlinitý se vybírá z pece do pánve, ze které se vylévá do forem cihlovitých a v takové podobě stává se předmětem obchodu.

Z bauxitu hydroxydu hlinito-železitého vyrábí se síran hlinitý takto. Bauxit pálí se se sodou kalcinovanou a dostane se dle rovnic:



Tavená hmota se vyběře z pece, roztlučná se v menší kusy, které se vyluhují. Hlinatan sodnatý se rozpustí. Zároveň však rozkládá se:




Louhy se v kalolisech zbaví $\text{Fe}_2\text{O}_6\text{H}_6$ a kyseliny křemičité.

Do roztoku hlinitanu a hydroxydu sodnatého vhání se CO_2 z vápenky. Tvoří se Na_2CO_3 a vylučuje se hydroxyd hlinitý. Ten po promytí v kalolisech se vnáší do kotle olovem vyloženého, kam se přidá kyseliny sírové. Utvořený síran hlinitý stuhne a v kusech se rozbíjí.

Vlastnosti a upotřebení. Síran hlinitý tvoří lístky, lesku perleťovou, které mají 18 mol. vody; ve vodě se rozpouštějí ale v líhu jsou nerozpustné. Při zahřívání krystalů taví se ve vodě krystalové a dají bezvodý síran hlinitý. V červeném žáru se rozkládá a zbytek jest kysličník hlinitý.

Upotřebí se v barvířství, papírnictví.


Síran hlinito-draselnatý, kamenec draselnatý nebo obecný.




Kamenec draselnatý vykvétá na ložiskách břidlice kamenečné a ve vrstvách černého i hnědého uhlí. V Čechách vyskytuje se u Třemošné, na Moravě u Boskovic. Hojnost kamence v lignitu přichází u Dobřejovic poblíž Hluboké.

Výroba. Kamenec vyrábí se z břidlice kamenečné, z kaolinu, kryolithu. Při zvětrávání kamenečné břidlice, ve které jest vtoušen kyz oky-

sličí se FeS_2 a dá vedle FeSO_4 volnou kyselinu sírovou, která působí v křemičitan hlinitý a přemění ho v síran.




Síran železnatý nezůstane bez změny, nýbrž okysličí se dále v nerozpustný zásaditý a rozpustný síran železitý, jak vyjadřuje rovnice:



Kyselina sírová a rozpustný síran účinkují na hlinité součástky břidlice. Při zvětrávání břidlice vyvine se značné teplo, kterým živíčenaté látky v hornině přítomné se zapálí a hornina prodělá pražení. Vyluhováním zvětralé a spálené břidlice dostane se roztok, kterého se upotřebí k výrobě kamenec.

Pražení břidlice urychlí se následovně. Břidlice promísená hlinou, klade se na vrstvy roští, což se střídavě opakuje až vzniknou nakupené hromady. Roští se zapálí a tím se zavede hoření, které udržují látky bituminesní. Pražená břidlice se vyluhuje v dřevěných kádích louhy, při čemž v roztok přejde síran železitý a hlinitý. Vyčištěné louhy se koncentrují na gradovnách, kde se usadí na trní suspendovaná hlina, síran vápenatý a zásaditý síran železitý. Louh z gradoven odpařuje se na olověné pánvi, poněvadž má vždy volnou kyselinu sírovou. Zahuštěný louh na 40°Bé usazuje síran železnatý. Jsou-li odstraněny krystally, koncentruje se louh do $h=42^\circ\text{Bé}$, načež se k němu přidá K_2SO_4 , který se síranem hlinitým poskytuje kamenec. Aby se vyloučil kamenec v drobných krystallech, míchá se tekutinou mezi ochlazením.

Má-li louh mnoho síranu železitého, přičiňuje se k němu místo K_2SO_4 , chloridu draselnatého. Při tom nastává pochod dle rovnice:



Vytvořený síran draselnatý poskytne se síranem hlinitým kamenec.

Louhy od kamenec se zavařují a vpuštějí do dřevěných kádí, do nichž nastrkají se dřevěné tyčky, by se na nich usadily krystally zelené skalice, které než jdou do obchodu se vodou opláchnou.

Kamenec čistí se překrystallováním. Vybrané krystally se kladou do proutěných košíků a opláchnuty dle potřeby ještě jednou se překrystallovávají, než se rozesílají.

Má-li se kamenec vyrobiti z kaolinu, vyrobí se z něho nejprv síran hlinitý. Z roztoku síranu hlinitého přidá se síranu draselnatého. Za míchání tekutiny vylučuje se moučka kamencová, která se rozpustí, by se dostal čistý výrobek který jest předmětem obchodu.

Z kryolithu vyrábí se kamenec v místech, kde z kryolithu dobývají sody. Jak při sodě naznačeno bylo, jako vedlejší výrobek je hydroxyd hlinitý. Hydroxyd hlinitý se zpracuje na síran, jenž v roztoku se síranem draselnatým smíchán dá kamenec.

Vlastnosti. Kamenec draselnatý krystalluje v osmistěnech, které mají 24 mol. vody. Vodní roztok jest chuti nasládlé a stahující; reaguje kyselé. V alkoholu se kamenec nerozpouští. Na vzduchu ztrácí vodu krystallovou a stává se neprůhledným. Zahřívají-li se krystally, roztápějí se při 92° v krystallové vodě. Zíhají-li se výše, prchá voda krystallová, kamenec se nadýmá a poskytne hmotu poresní, lehkou, tak zvaný pálený kamenec.

Upotřebení. Upotřebí se ho v barvířství jako mořidla, v papírnictví, jirchářství, k čistění vody, k natírání dřeva.

Síran hlinito-ammonatý či kamenec ammonatý



Síran hlinito-ammonatý vyskytuje se v ložích hnědouhelných u Čermík v Čechách. Uměle vyrábí se ze síranu hlinitého, kterému se přidá síranu ammonatého. Utvořená moučka kamencová se spracuje podobně, jak bylo naznačeno při kamenci draselnatém.

Vlastnosti a upotřebení má kamenec ammonatý podobné jako draselnatý.

Ultramarin.

Suroviny, kterých se upotřebí k výrobě ultramarinu, jsou: kaolin, uhličit i síran sodnatý, síra a uhlí.

Kaolin má býti prost vápence a množství kysličníku železitého nemá přestoupiti 1%. Neztvrdlých součástí zbaví se plavením. Plavený kaolin se suší a mírně žihá, načež se mele.

Soda bře se kalcinovaná mající co nejméně chloridu sodnatého. Také síran sodnatý má míti málo chloridu sodnatého, jehož množství nepřestoupí 3%.

Síra na jemný prášek rozmělněna dostane se ze síry roubíkové nebo raffinované.

Uhlí jest nejlepší dřevěné. Méně cenné druhy ultramarinu dělají se z uhlí kamenného. Často nahradí se podíl uhlí kalafunou.

Suroviny co nejjemněji rozemlené se v náležitém poměru míchají. Obsahuje-li směs koalin, sodu, uhlí a síru zove se výrobek ultramarinem sodovým. Pak-li místo sody bylo upotřebeno síranu sodnatého, dostane se sulfatový ultramarin. Ku směsi obsahující sodu přidává se kysličníku křemičitého a tím nabyde směs způsobilosti vázati mnohem více síry.

Poměr jednotlivých součástí vyjadřují tato čísla:

Kaolin	100 d.	100 d.	100 d.
soda	8 "	100 "	103 "
sůl Glauberova	100 "	—	—
uhlí dřevěné	25 "	12 "	16 "
síra	16 "	50 "	117 "
kysličník křemičitý	—	—	16 "

Promíchání součástí se provede velmi důkladně, aby se dostala směs stejného složení. Někde rozpouštějí ve vodě rozpustné součástky a do roztoku vnášejí součásti ostatní. Kaše obdržená za neustálého prohrabování se suší, znova rozemele a opět prohrabuje.

Směs promíchaná se žihá za nepřístupu vzduchu v hliněných kelím-cích nebo muffích. Když jest stejnoměrně rozpálena, zvýší se temperatura do červeného žáru a dosáhne až žáru bílého. Hmota nabývá barvy hnědé, která přechází později v barvu zelenou. V těch místech, kde ku roztavené hmotě měl vzduch přístup, nabyla tato barvy modré. Po žihání vpraví se ještě horká zelená hmota do nádoby s vodou, by se z ní odstranily rozpustné látky. Vyluhovaná hmota se rozprostře na plachetky, by z ní tekutina odakapala a potom se suší. Vysušená se mele, prosívá a jako *zelený ultramarin* přivádí do obchodu.

Z ultramarinu zeleného vyrobí se *ultramarin modrý*. Ultramarin zelený, roztlněný a smísený se sirou žihá se mírně za přístupu vzduchu. Někdy se žihání opakuje, by se dostal žádaný modrý odstín. Při žihání ultramarinu zeleného tvoří se nejprv na povrchu a potom i na okraji modré barvivo. Aby se úplná přeměna docílila, promíchá se se zeleným ultrama-rinem. Ob čas zkoumá se, jak pokročila přeměna barvy zelené v modrou.

Modrý ultramarin lze vyrobiti přímo, aniž by mu předcházela výroba ultramarinu zeleného. K výrobě ultramarinu modrého bře se koalin, soda, kalafuna, síra. Žihání směsi provádí se v peci. Plamen od roštu šlehá pod nístějem pece a táhne potom přes směs uloženou na nístěji. Směs, která byla na povrchu upéčována, poklopna jest hliněnými plotnami poresními. Jen hrubší spáry zamažou se hlinou. Při žihání docílí se tepla až 700°, které se nesmí přestoupiti. Po žihání pozvolna chladne pec i s obsahem a během té doby nabývá ultramarin pěkné modré barvy. Je-li hmota špinavě modré barvy, plní se jí litinové retorty, v nichž se ještě jednou pálení opakuje, až se dostane ultramarin modrý barvy náležitě.

Modrý ultramarin se mele na mlýnech se žulovými kameny. Moučka ultramarinová se propírá vodou, by se odstranily ve vodě rozpustné příměsiny. Promytý ultramarin hromadí se na dně kádí, tvoře hustou kaši. Kaše krájí se na menší kusy, které se suší na lískách v sušárnách vytápěných parou. Vysušený ultramarin se znova rozměluje, prosívá síty a v podobě jemné moučky přivádí se do obchodu.

Fialový ultramarin vyrobí se dle Zeltnera z ultramarinu zeleného nebo modrého účinkem chloru při 300° nebo kysličníku sírového při 150°, chloru a vodní páry při teplotě 160°, vlhkých par kyseliny dusičné nebo chlorovodíku, tavením s dusičnanem sodnatým nebo amonnatým a salmiakem.

Červený ultramarin se dělá z fialového účinkem kyseliny solné při teplotě 130—150°.

Vlastnosti. Ultramarin modrý jest prášek jemný, barvy ohnivě modré, který se nemění žiravinami ale kyselinami se rozkládá, při čemž prozrazuje se zápachem přechájející sírovodík. Složení ultramarinu není stálé, nýbrž měnivé v jistých hranicích. Podstatné součásti jsou: kysličník hlinitý, křemičitý, sodnatý a síra. Další součásti ultramarinu rozbořen stávené shledány a to: kyselina sírová, kysličníky vápníku, hořčíku, draslíku, železa a síry.

Upotřebení. Ultramarinu modrého upotřebí se jako barvy v malířství, natěračství, tiskařství, k výrobě barevných papírů, k modření prádla, cukru. — Ultramarinu zeleného, fialového i červeného upotřebí se jako barvy.

Síran železnatý, zelená skalice. — $\text{FeSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$.

Výroba. Síran železnatý dostane se jako vedlejší výrobek při výrobě sírovodíku ze sirníku železnatého. Ve Freiberce, kde slouží sírovodík k vyčištění kyseliny sírové a k odstranění arsenu, vyrábí se sírovodík ze sirníku železnatého a kyseliny sírové. Z nádoby, v níž se vyvínoval sírovodík, vypouští se tekutina do kádě a tam se přidávají železné odpadky, by se volná kyselina neutralisovala. Po vyčištění tekutiny zavazí se tato v pánvích na 36—40°Bé a potom přetáhne se do olověných jimek. V jimekách jsou do tekutiny zavěšeny olověné pásy a na těch se zachycují krystally. Vykrytalovaná skalice zelená se nahromadí na nakloněné ploše, polévá se vodou, by se spláchnul louch matečný, a po mírném osušení stává se předmětem obchodu.

Na veliko vyrábí se zelená skalice rozpuštěním odpadků železa v teplé a zředěné kyselině sírové. Když se železo více nerozpouští, zahustí se vyčištěná tekutina na 36—40°Bé a z té vylučují se po ochlazení krystally v nádobách krystallisačních.

Skalice zelené dostane se mnoho jako vedlejší výrobek při výrobě kamence z kamenečné břidlice, jak o tom pojednáno na straně 91.

Jedná-li se o výrobu skalice z pyritu, páli se pyrit, by pozbyl část síry a dal sirník železnatý. Sirník železnatý ukládá se do upéčovaných

jam nebo do prostranných nádob, povlhčí se vodou a zůstává se oxydaci. Ze sirníku tvoří se síran železnatý a železitý. K tekutině obdržené vyluhováním zvětralého sirníku, přidává se odpadků železných, by se sůl železitá přeměnila v sůl železnatou. Vyčistěný louh se odpaří a krystally skalice se čistí překrystallením.

Vlastnosti a upotřebení. Síran železnatý hraní ve tvarech jednoklonné soustavy se 7 mol. vody. Krystally jsou barvy modrozelené, na suchém vzduchu zvětrávají, rozpadávají se a mění se v zásaditý síran železitý. Zahříváním taví se a po ztrátě krystallové vody dostane se bezvodá bílá sůl. Ve vodě se rozpouští a dává roztok barvy zelené, který se po nějakém čase rozkládá za vylučování solí zásaditých. Přísadou kyseliny sírové se zamězí vylučování solí zásaditých ale nezabrání se oxydaci. Roztok skalice zelené pohlcuje kysličník dusičitý a barví se pak temně hnědě.

Síranu železnatého upotřebí se v barvířství, při barvení na černo, k ochraně dříví před hnitím, k výrobě modři berlínské, inkoustu, k srážení zlata z roztoků, jako prostředku desinfekčního.

Síran měďnatý, modrá skalice. $\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$.

Výroba. Síran měďnatý vyrábí se z měděného kamene, který se dostane v hutích při zpracování měděných rud. Měděný kámen má až 60% mědi. Kámen se roztlouká stoupami a pak se podrobí pražení v muflové nebo pálací peci. Pražení děje se opatrně krátkou dobu a při nižší teplotě. Sirník mědi se při tom přemění v síran měďnatý, který se z pražené hmoty vyluhuje. Má-li roztok h. 30°Bé, zahustí se v měděné pánvi a nechá se potom krystallovati.

Pražení měděného kamene provéstí do stupně, by se vytvořil síran měďnatý, vyžaduje veliké opatrnosti. Proto praží se kámen obyčejně déle a při vyšší teplotě, že vzniklý síran měďnatý se rozloží a dostane se kysličník měďnatý. Pražená hmota po rozmělnění a prosetí vyluhuje se v olověných kádích kyselinou sírovou. (35°Bé). Kyselina sírová ohřeje se v kádi parou a potom vnaší se do ní rozmělněná, pražená hmota. Má-li louh 40°Bé, přetáhne se po vyčistění do nádob a v nich zůstává se krystallování. Ke krystallování slouží olověné kádě, v nichž do tekutiny jsou ponořeny olověné pásy. Na těch usazují se krystally. Po vykrystallení skalice odtáhne se louh, odpaří se a zase se z něho dostanou krystally. Matečného louhu od druhé krystalisace upotřebí se ku zředění kyseliny sírové, která slouží k rozpouštění kysličníku. Nerozpustný zbytek obsahuje drahé kovy.

V roztocích obdržených od modré skalice nahromadí se síran železnatý, zinečnatý a nikelnatý. Když roztok byl již několikrát octnul se v práci, zpracuje se po vykrystallování skalice modré na *síran železnatý*. Železem srazí se cementová měď a je-li roztok kyselý neutralisuje se odpadky železa. Po zahustění roztoku na 40°Bé krystalluje se z něho skalice zelená.

Z mědi vyrábí se také modrá skalice, že se měď rozpouští v zředěné kyselině sírové. Mědi upotřebí se granulované anebo ve způsobě odpadků, které se dají do dřevěných kádí s dvojitém dnem. Nejhrubší kusy přijdou na spod a nejdrobnější na vrch. Kyselina sírová 20—40°Bé se parou ohřeje a potom se připoustí na měď. Dosáhl-li roztok hustoty 38—40°Bé nechá se krystallovati. Vyloučené krystally jsou malé. Ty po opiáchnutí vodou se znova ve vodě rozpouštějí a překrystallením dostanou

se krystally velké. Matečný loup od prvního i druhého krystallování slouží ku zředění kyseliny sírové.

Vlastnosti. Sírán měďnatý tvoří velké hranoly soustavy trojklonné, barvy modré, hut. 2·27—2·3, které na vzduchu pozvolna zvětrávají. Krystally obsahují 5 mol. vody. Při žhání pozbývají vody krystallové a rozpadávají se v bílý prášek. V temném červeném žáru ztrácí skalice polovici kyseliny sírové a v silnějším žáru pozbyde kyselinu všechnu za částečného rozkladu v SO_2 a O . Skalice rozpouští se vodou, roztok jest příchuti odporně kovové. Smísí-li se roztok modré skalice s roztokem skalice zelené, krystalluje ze směsi roztoků podvojný sírán. Vyloučený sírán, dle poměru součástí v jakém skalice smíseny byly, má buď 5 anebo 7 mol. vody a tvary, v nichž krystalluje, jsou tvary buď modré nebo zelené skalice. Směs skalic obou slove *skalice smíšená*, solnohradská, admontská.

Upotřebení Skalice modré upotřebí se v barvířství, k výrobě barev, v tiskařství, k napouštění dřeva, v galvanoplastice, k pomělování, v lékařství, v metallurgii stříbra, v laboratořích.

Sírán zinečnatý, bílá skalice. — $\text{ZnSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$.

Výroba. Sírán zinečnatý vyrábí se vyluhováním praženého a zvětraleho blejna zinkového. Poněvadž roztok má sloučeniny železnaté přemění se tyto chlorovým vápnem ve sloučeniny železité, načež se srážejí přísadou kyslíčniku nebo uhličitanu zinečného. Po oddělení sraženiny se roztok okyslí slabě kyselinou sírovou a odpaří se ke krystallování.

Na hutích vyrábějí sírán zinečnatý z blejna zinkového přimíseného rudám olověným nebo měděným. Rudy po pražení se vyluhují vodou, které přičiněno bylo kyseliny sírové. Roztok se zahřívá za přítomnosti vzduchu na ploché pánvi. Zásadité soli železité se vylučují a usazují. Zinkem odstraní se soli mědi a olova a potom se tekutina po zahuštění nechá krystallovati. Vyloučené krystally se zahřívají v měděném kotli až se zbaví vody. Obdržená hmota zrnitá vtlučká se do forem kloboukovitých.

Čistý sírán zinečnatý vyrábí se rozpouštěním zinku v kyselině sírové.

Vlastnosti a upotřebení. Sírán zinečnatý tvoří krystally rovnoběžné s hraněmi soli hořké, tvrdosti 2—2·5 a hut. 2—2·1. Krystally obsahují 7 mol. vody. Při ležení na vzduchu zvětrávají. Teplem 100° ztrácejí 6 mol. vody a vyšší teplotou rozkládají se bezvodý sírán v SO_2 , O a ZnO . Jest chuti nepříjemně kovově hořké. Ve vodě se rozpouští. 100 d. vody 20° teplé rozpouštějí 53·1 d. síranu zinečnatého.

Upotřebí se ho jako mořidla v barvířství, dále v lékařství, k desinfekci, k napouštění dřeva, k výrobě solí zinečnatých.

Žlutá sůl krevná, ferrokyanid draselnatý. $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 3\text{H}_2\text{O}$.


Výroba. Žlutá sůl krevná vyrábí se pálením dusíkatých organických látek (což jsou: rohy, kopyta, paznechty, krev, vlna, peří) s potaší a pilinami železnými. Pálení děje se v peci pálení, jejíž nístěj jest plochá pánev litinová. Plamen šlehá z roštu přes nístěj a odvádí se potom k ohřívání a odpařování louhů než vnikne do komína.

Když jest pec rozpálena do červeného žáru, vnáší se do ní potaš se železnými pilinami. Do roztavené hmoty přidávají se látky dusíkaté. Při tom musí se přihlížeti, by látky organické ponořeny byly v hmotě roztopené. Prchající kyslíčník uhelnatý prozradí se modrými plamenky,

kteřé vyskakují na roztavené směsi. Obsah litinové pánve se nadýmá, ale pozděněji stává se klidnějším. Je-li patřičné množství směsi do pece vpraveno, udržuje se oheň na roštu v činnosti dále, až má hmota kašovitě vzvěšení. Potom se vytahuje obsah pánve litinové do železných trublíků.

Seškvařená hmota jest černá, porovitá, prostoupená na některých místech krystalky podvojného siřníku draslíku a železa. Přichází v ní kyanid a uhlíčitán draselnatý, uhlik, železo, siřník železa a draslíku a sloučeniny draselnaté i sodnaté.

Kyanid draselnatý ve škvárené hmotě obsažený, přemění se ve ferokyanid při jejím vyluhování. Seškvařená hmota se roztlouká v menší kusy, které se vyluhují v plochých čtyřhranných pánvích za nepřetržitého míchání. Při tom působením siřníku železa v kyanid draselnatý tvoří se ferokyanid.



V roztoku jest žlutá sůl krevná a dále některé soli draselnaté i sodnaté. Ve zbytku přichází uhlik (20^o/₁₀₀), podvojný siřník železa a draslíku, kyslíčník železitý, hlinitý, křemičitý.

Po nahromadění nerozpustných látek na dně pánve, přetáhne se čirý roztok do jiné nádoby, v které se zavaří na 32 Bé. Roztokem ještě horkým naplní se pánve železná, v níž se dostanou krystally surové žluté soli krevné.

Roztok od vyloučené soli zavaří se na 40 Bé a z něho dostane se mazavá sůl. Matečný louh zahustí se na 45 Bé^o. Po odstranění vyloučených krystallů chloridu draselnatého, koncentruje se roztok dále a dostane se pak uhlíčitán sodnatý. Posléz odpaří se tekutina v pálení peci do sucha. Pevný zbytek složen jest hlavně z uhlíčitánu draselnatého. Přidává se místo potaše do pece, kde se mají seškvařeti látky organické s potaší.

Surová žlutá sůl krevná i mazavá sůl se rozpouští ve vařící vodě, až se dostane nasycený roztok. Čirým roztokem naplní se nádoby, v nichž zavěšeny jsou do tekutiny síňry, na kterých se usazují krystally. Aby se krystallení dělo pozvolna a dostali se velké tvary, obklopí se kaď špatnými vodiči tepla a přikryje se poklopem. Krystally po opláchnutí vodou se mírně suší. Louh od krystallů slouží k rozpouštění surové soli.

Při vyluhování seškvařené hmoty zbývá, jak podotknuto bylo, nerozpustný zbytek. Dříve upotřebilo se jej jako méně cenného hnojiva. Nyní slouží, po předešlé zvláštní úpravě, k odbarvování ozokeritu a parafinu, poněvadž má přejemně rozptýlený uhlik, který vyniká vlastností, že zadržuje barviva.


Mnoho žluté soli krevné přichází do obchodu, která se dostane jako vedlejší výrobek při výrobě potaše ze siranu draselnatého, o čemž pojednáno na str. 73.

Vlastnosti a upotřebení. Žlutá sůl krevná tvoří žluté, snadno ve vodě rozpustné krystally, které mají 3 mol. vody. Teplem 100—110^o zráčí krystallovou vodu a mění se v bílý prášek. Vyšším teplem rozkládá se v kyanid draselnatý, karbid železa a dusík. S kyselinou sírovou destilována poskytuje kyanovodíku.

Upotřebí se jí k výrobě berlínské modři, kyanidu draselnatého, červené soli krevné, k barvení na modro vlny, hodvábí a dále v železářství.

Červená sůl krevná, ferrikyanid draselnatý — $K_3Fe(CN)_6$.

Výroba. Červená sůl krevná vyrábí se ze žluté soli krevné, když se v roztok této vede chlor, až tekutina přestane modrati po přičinění soli železitě a povstane pouze hnědé zabarvení.



Na suché cestě vyrobí se červená sůl krevná podobně. V tenkou vrstvu žluté soli krevné působí se chlorem tak dlouho, až z několika míst vzaté vzorky nedávají modré sraženiny se solí železitou.

Při výrobě červené soli krevné tvoří se vždy chlorid draselnatý. Když se vyrábí červená sůl krevná na cestě mokré, odstraní se snadno chlorid draselnatý následkem různé rozpustnosti obou sloučenin ve vodě a oddělením jich krystallením. Pak-li se stane výroba na cestě suché, zůstane chlorid draselnatý přimísen červené soli krevné a neodděluje se od ní.

Vlastnosti a upotřebení. Červená sůl krevná tvoří temně červené hranoly jednoklonné. Ve vodě se rozpouští barvou hnědozelenou; roztok jest chuti stahující a slané.

Užívá se jí k bílení a leptání bílých vzorků na půdě obarvené indychem; v kyanotypii.

Kysličník uhličitý kapalný — CO_2 .

Výroba. Stučkováním některých plynů a přeměnou jich ve skupenství kapalně, vzniklo nové odvětví chemického průmyslu. Zkapalněné plyny, jako jsou kysličník siřičitý, chlor, docházejí v praxi neustále většího upotřebení. Neobyčejně rozsáhlá jest industrie, která zabývá se výrobou kapalného kysličníku uhličitého.

Kysličník uhličitý uniká na některých místech povrchu zemského trhlínami a skulinami z hlubin zemských. Památná jsou místa u Domštátu na Moravě, dále v Sedmíhradsku a v pohorí Eifelu u Burgbrohlu.

V krajinách uvedených hledají se vrtáním prameny kysličníku uhličitého. Jak seznáno bylo, jest někdy CO_2 značně zhuštěn. Vnikne-li nebozež do místa, kde jest plyn nahromaděn, stává se, že tlakem plynu vymršťeno bývá zařízení ku vrtání do značné výše.

Kolem otvoru, kde objeven pramen kysličníku uhličitého, zřídí se nádrž vodní. Vodou prýšticí ze země se nádrž doplňuje. Do vody zapadá poklop, pod nímž hromadí se kysličník uhličitý.

Když se má kysličník uhličitý upotřebiti k výrobě kysličníku kapalného, musí se nejprv čistiti. Plyn bublá nádobami naplněnými roztokem manganistanu draselnatého, chloridu železitého, bikarbonatu, vody. Roztokem manganistanu zničí se látky organické, chloridem železitým zadrží se sirovodík a bikarbonatem i vodou odstraní se z plynu případné stržené tekutiny promývací. Potom proudí plyn válcem, v němž nalézá se uhlí dřevěné.

Plynný kysličník uhličitý náležitě vyčištěný převede se v tekutý v pumpách na tlak.

Kde nejsou prameny kysličníku uhličitého přírodního, vyrábí se plynný CO_2 uměle rozkladem uhličitanu nebo spálením koku.

Z vápence vyrobí se kysličník uhličitý za použití přehřáté vodní páry, která působí v červeném žáru v uhličitán vápenatý, na kterýž způsob výroby upozornil již r. 1864 český továrník Fr. Šebor. V retortě naplněné vápencem jest na dně uložena trubice dirkovaná, kterou přivádí se přehřátá pára vodní. Když retorta s obsahem zahřáta byla do červe-


ného žaru, vpustí se do retorty pára. Při tom rozkládá se uhličitán vápenatý. Kysličník uhličitý s vodní parou uniká do promývače. V něm se sráží pára studenou vodou a kysličník uhličitý možno stužiti v kapalinu.

Z mramoru vyrábí se kysličník uhličitý rozkladem kyselinou solnou. Rozklad provede se v nádobách z kameniny, pokrytých víkem pískovcovým. Plyn odvádí se do věže vyplněné roztlačeným mramorem, kde zadrží se stržený chlorovodík. Potom bublá plyn roztokem vody a pak vnikne do věže vyplněné pemzou a polité kyselinou sírovou. Když byl prošel filtrem naplněným mramorem a druhým vyplněným uhlím dřevěným, podrobí se zhuštění.


Kapalný kysličník uhličitý dostane se z plynného stlačením a ochlazením. Z kompressoru tlakem 6—7 atmosfér zhuštěný plyn se ochladí studenou vodou v hadicích a potom v kompressoru tlakem 50—60 atn. se zhuští dále a v hadicích, chlazených studenou vodou převede se do skupenství kapalného. Kapalným kysličníkem uhličitým plní se lahve z kovaného železa, vyzkoušené na tlak 250 atmosfér.

Výroba kysličníku uhličitého dle metody Ozouffovy rozšířila se v některých krajinách. Kysličník uhličitý dostane se pálením vápence a shořením koku anebo se spaluje jen kok ve zvláštních pecích šachtových. V plynech prehajících z peci jest kysličník uhličitý, uhelnatý, dusík, kyslík, kysličník siřičitý a sírovodík; poslední obě sloučeniny pocházejí ze síry v koku přítomné. Aby se odstranil kysličník uhelnatý a sírovodík, vpustí se plyny do komory spalovací, do níž vnikne vzduch v takovém množství, že stačí jeho kyslík k shoření CO i SH₂.

Tepla plynů využítuje se k ohřívání kotlů, naplněných louhem s kyselým uhličitánem draselnatým. Po ochlazení vniknou plyny do promývače. Promývač jest zděná věž, vyplněná vápencem, po kterém sprchuje voda. Vodou zadrží se stržený prach a částečně i kysličník siřičitý. Z promývače ssaje se plyn pumpami a tlačí se když byl bublal roztokem potaše, v němž zadržely se poslední zbytky dioxydu síry, do absorbčních přístrojů, ve kterých přijde ve styk s roztokem potaše. Tvoří se kyselý uhličitán draselnatý



který se vpouští do kotlů ohříváných plyny ze šachtové peci. Dosáhne-li temperatura 100°C, rozkládá se kyselý uhličitán draselnatý, přechází v normalný a poskytne kysličník uhličitý.



Kysličník uhličitý zbaví se páry vodní a potom hromadí se v plynojemnu. Z plynojemnu v čas potřeby tlačí se pumpou do věže naplněné chloridem vápenatým, by se zbavil vlhkosti a pak vniká do věže s dřevěným uhlím vyžiháným, kde pozbyde nepříjemný zápach. Potom podrobí se plyn zhuštění v hustilkách.


Vlastnosti. Kysličník uhličitý kapalný jest tekutina bezbarvá, pohyblivá hust. 0·947. Ve vodě rozpouští se málo, snáze jest rozpustný líhem a etherem. Při normalním tlaku vře při —78·2°C. Na vzduchu se rychle vypařuje, při čemž část její stuhne v pevnou, sněhu podobnou hmotu.

Upotřebení. Kysličníku uhličitého kapalného upotřebí se k výrobě umělých vod mineralných, šumivých nápojů, při výčepu piva, chlazení mladinky v pivovarech, lití děl, hasení ohně, k děláni chladivých směsí


I o d. — I.

Výroba. Surovinou pro výrobu iodu jest popel ze spálených chaluh a řas mořských, ve kterém vyskytuje se iodid sodnatý. Vyluhuje-li se popel, přejde v roztok NaCl , Na_2CO_3 , Na_2SO_4 , KCl , K_2SO_4 a NaI . Po vykrystalování chloridů a síranů draslíku a sodíku a uhličitanu sodnatého, zbývá v roztoku iodid sodnatý.

Z louhu, obsahujícího iodid sodnatý, dobývá se iodu tím, že se přidá MnO_2 a H_2SO_4 , neb dle rovnice nastává vzájemný rozklad:




Jako vyrábí se brom působením chloru v bromid, podobně též upotřebí se s výhodou chloru k rozkladu iodidů. Rozklad provede se ve věži, jaká byla uvedena při bromu. Proti stékajícímu roztoku iodidu pohybuje se chlor a tu dle rovnice



dostane se chlorid sodnatý a iod.

Místo chloru lze upotřebiti chloridu železitého, neboť dle rovnice



vedle chloridu sodnatého a železnatého uvolní se iod.

Zpracují-li se louhy na chiťský ledek, zůstane po vybrání ledku v louhu iodičnan sodnatý, z kterého způsobem uvedeným při ledku vyloučí se iod.

Surový iod se vždy čistí sublimací.

Vlastnosti. Iod tvoří lupeny barvy černošedé, kovového lesku, hustoty 4.95. Ve vodě rozpouští se těžce, snadno rozpustí se v lihu, chloroformu, sírouhlíku, v roztocích iodidů. Taje teplem 114° a nad 200° obrací se ve fialové páry, které byvše ochlazený dají sublimat.

Upotřebení. Iodu upotřebí se v lékařství, k výrobě iodidů a barev organických.

Kyselina borová. — BO_3H_3 .

Výroba. Kyselina borová vyrábí se ve velkém množství v Toskánsku. Tam vystupuje v maremmách ze skulin a trhlin zemských zvaných soffiony vodní pára, která obsahuje mimo jiné látky i kyselinu borovou. Kol otvorů, které vydychují plyny a páru, utvoří se sražením vodní páry nádrže vodní, v nichž jest rozpuštěna kyselina borová. Poněvadž palivo jest v krajinách italských velice drahé, upotřebí se k odpařování tekutiny tepla plynů z trhlin unikajících. Po rozsáhlých, ale mělkých pánvích olověných stéká tekutina s kyselinou borovou, a pod pánvemi pohybují se plyny teplé ze země. Vedle pánví upotřebí se k odpařování nádrží cementových prostoupených trubicemi, kterými proudí pára vodní. Když se odpařuje, vyloučí se přimísené látky, z nichž hlavně vystupuje ve větším množství CaSO_4 . Jakmile tekutina dosáhla hustoty 1.07–1.08 při teplotě 80° , nechá se vyčistiti a potom zůstává se krystalování v nádobách olověných. Krystally kyseliny borové, když odkapal louh, se suší a odevzdají obchodu, nebo se čistí překrystalováním.

Z boracitu, což jest boran a chlorid hořečnatý, vyrábí se kyselina borová působením kyseliny sírové, při čemž podporuje se rozklad teplem vodní páry. Vyčistěný roztok přetáhne se do olověných kádí, kde se

kyselina vyloučí v krystallech, které se čistí překrystallováním. Z louhu matečného zahuštěného krystalluje síran hořečnatý.

Vlastnosti. Kyselina borová tvoří bezbarvé, perleťové lesklé lupeny. Při 0° rozpouští se v 50 č. vody; při 100° stačí 3 díly vody. Roztok její v líhu zapálen hoří plamenem zeleným. Žiháním ztrácí kyslík a vodík ve způsobu vody a poskytne teplem 160° sklovitou kyselinu tetraborovou. V červeném žáru přejde v anhydrid borový. Roztopená rozpouští kyslíčníky kovů, kterými se barví.

Upotřebení. Kyseliny borové upotřebí se k výrobě boraxu, ve sklářství a keramice, k děláni emailů, ve svíkářství, k přípravě různých sloučenin, jako prostředek antiseptický.

Borax, tetra boran sodnatý. — $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$.

Borax v obchodě přicházející má buď 10 nebo 5 mol. vody krystallové. Výroba boraxu se řídí dle toho, mnoho-li má mítí výrobek vody v krystallech.

Výroba. Jedná-li se o výrobu boraxu hranolového s 10 mol. vody, rozpustí se ve vodě soda krystallová pomocí vodní páry. Do roztoku sody přidává se po dávkách borové kyseliny. Ammoniak, který při pochodu vystoupí jako uhličitán ammonatý, svádí se do kyseliny sírové a dostane se tím způsobem vedlejší výrobek, síran ammonatý. Když se dostal roztok, jehož hustota jest 21—22°Bé při teplotě 104°C, vypustí se roztok do dřevěných nádob, olovem vyložených. V těch zůstává se roztok v klidu. Od vykrytallovaného boraxu oddělí se matečný louh, kterého se upotřebí k rozpouštění sody.

Borax čistí se překrystallováním. Rozpustí-li se borax ve vodě za horka, dostane se roztok hustoty 30°Bé. Vyloučené krystally jsou velmi čisté. Temperatura roztoku nesmí klesnouti pod 33°C, poněvadž potom vylučuje se z roztoku Glauberova sůl, jíž by se krystally boraxu znečistily.

By se dostal borax oktaedrický s 5 mol. vody, rozpustí se obyčejný borax ve vodě. Při tom přihlíží se k tomu, aby roztok za teploty 104°C měl hust. 30°Bé. Roztok boraxu poskytne v nádobách dřevěných olovem vyložených v mezích teploty 70—56°C výrobek žádaný. Klesne-li teplota pod 56°, dostane se borax hranolový.

Vlastnosti a upotřebení. Borax krystalluje s 10 nebo s 5 mol. vody. Rozpouští se vodou, a roztok působí alkalicky. Pálen jsa, ztrácí krystallovou vodu a mění se v napuchlý borax pálený. Červeným žářem taje na borax sklovitý, v němž rozpouštějí se kyslíčníky kovů a jimi barví se význačnými barvami.

Upotřebí se ho při letování, k praní, jako přísada do škrobu, k výrobě emailu, v barvířství, v keramice, k výrobě lehce tavitelných sklovin.

Přívoz a vývoz chemických surovin a výrobků v celním obvodu
rakousko-uherském v r. 1899 a 1900.

Surovina nebo výrobek	Přívoz obnášel q		Vývoz obnášel q	
	1899	1900	1899	1900
Ammoniak a uhličitán ammonatý	462	646	415	824
Borax surový, kyselina borová	22.118	30.562	65	47
Borax čistěný	1.304	933	38	57
Glauberova sůl	53.938	51.098	57.162	73.199
Hydrat, síran a chlorid hlinitý	12.933	14.346	2.333	1.653
Chlorečnan draselnatý	1.736	2.128	—	—
Chlorid ammonatý	3.469	5.686	319	68
„ draselnatý	32.639	36.334	9.744	8.787
„ hořečnatý	20.428	20.997	46	10
Chlorové vápno	37.615	33.257	2.028	1.915
Kamenec	3.316	4.299	536	443
Kyselina dusičná	388	358	4.202	5.189
„ solná	3.499	5.768	14.948	16.593
„ sírová	102.450	106.170	124.220	126.039
Ledek chilský sur.	473.015	545.594	885	351
„ draselnatý a sodnatý raf.	691	306	1.881	1.170
Potaš, mající víc než 85% K_2CO_3	4.287	8.846	45.978	34.668
Potaš ostatní	974	1.441	55.154	43.251
Síra, sírový květ	235.043	277.951	8.847	12.846
Síran ammonatý	107	48	75.440	69.971
„ draselnatý pro hospodáře	—	—	300	522
„ „ k jiným účelům	4	6	—	—
„ kyselý	5	9	2.881	1.471
„ měďnatý	23.455	35.164	665	571
„ sodnatý kyselý	846	732	1.005	531
„ zinečnatý	166	176	208	209
„ železnatý	4.085	3.430	8.801	7.843
Sírouhlík	3.339	8.127	4	—
Sířičitan a sirnatán sodnatý	359	332	12.448	10.679
„ „ vápenatý	68	59	179	146
Soda kalcinová	11.234	11.411	15.016	5.481
„ surová nebo kryst.	618	1.043	18.938	22.217
Uhličitán draselnatý kyselý	28	20	479	208
„ sodnatý	549	519	6.637	4.526
Žiravý louh draselnatý	2.472	1.006	1.452	6.405
„ „ sodnatý	16.690	18.359	12.905	5.376

Z dějin chemického průmyslu v Rakousku.

Některá odvětví chemického průmyslu, byť i ne v příliš rozsáhlé míře, provozována byla v říši v 15. století, jak se o tom dočítáme v dochovaných zápisech. Ze sloučenin hlavně se tehdy vyráběly ledek draselnatý a potaš.

Ledku bylo potřebí k výrobě střelného prachu. V 16. století vyzývalo reskripty k zakládání ledkáren. Aby výrobek zůstal v zemi, byl jeho prodej podroben státnímu dohledu. V 30leté válce, kdy byla velká

spotřeba prachu, zostřen dohled nad ledkárnami. Později udělena privilegia některým osobám, jež vyráběly salnytr.

Ku konci 18. století pronajata na Moravě erárem výroba ledku třem ředitelům. Ti odváděli do státních skladů průměrně 1.300 centů ledku, počítaje 1 cent po 24 zl.

Patenty z roku 1801 a 1807 vyhlášeno, že všechen ledek uvnitř i na povrchu země vytvořený jest majetkem zeměpána. Jen pro něho může se ledek kopati, a na účet jeho z něho střelný prach vyráběti.

Ledkaři, kterým bylo dáno právo, pátrati po ledku, byli nadáni zvláštními výsadami. Po zapravení odškodného mohli, kdekoliiv toho potřebovali, po ledku pátrati. Vyhrabanou zem ledkonosnou vyváželi a z louhu odpařením získávali ledek. Ledkaři osvobození byli od placení mýtného, nemuseli se k vojsku stavěti a p.

Výrobou ledku zabývali se ve velkém na Moravě obyvatelé Líbavy. V r. 1811, jak se udává, 59 ledkařů z místa jmenovaného zaměstnáno bylo v kraji olomouckém. Opatření příslušnými nástroji, stany a kotli táhli od místa k místu, pátrající po zemi ledkonosné. Na svých cestách zřídili 65 váren. V těch a v ledkových sadech ve Znojme a Hradišti vyrobeno ročně 2.000 ctů dusičnanu draselnatého. Vyhlášený byl ledek ze Znojma ze závodu Winzlerova, jehož cent kupoval erár po 30¹/₂ zl.

Uměle vyráběl se ledek v sadech salnytrových, které nalézaly se poblíž velikých měst anebo i v městech samých. V Praze byly salpetrové sady do r. 1833 v místech, kde jest nyní Rudolfinum. V Českých Budějovicích stály budovy na dobývání ledku v místech, kde jest nyní továrna Hardtmuthova na tužky a majoliku. V sadech salnytrových nechaly se hnit a rozkládati látky organické dusíkem bohaté, jako jsou krev, maso, kůže a p. za přítomnosti látek vápenatých staré malty, rumu ze stavenišť. Rozkladem látek dusíkatých působením mikroorganismů vznikl amoniak a potom kyselina dusičná, která s vápnem poskytla dusičnanu vápenatého. K louhům, obdrženým vyluhováním rozložených látek, přičiněno louhů majících rozpuštěný uhličitán draselnatý. Po vzájemném promíchání vytvořil se uhličitán vápenatý, a v roztoku zbyl dusičnan draselnatý, který po vyhránění čistil se překrystallením.

Zlepšováním technických method při výrobě ledku a použitím jiných surovin nastal v ledkařství velký obrat. Značně působilo na přeměnu výroby ledku objevení ložisk chilského ledku v jižní Americe. Domácímu průmyslu salnytrovému uškodilo využitkování ledkonosné půdy v krajinách poblíž Tisy a Maroše, kde se vyluhováním země ledek vyráběl a k nám dovážel. Na ochabnutí domácí industrie působilo i přivážení ledku z Indie a Egypta, který se v Terstu a v jiných městech rafinoval.

Z tehdejších ledkáren dobře se měl závod v Třeboni (r. 1841) patřící vrchnosti, v němž za dohledu státního dozorce ledek se vyráběl. V r. 1849 Benedikt Margulies společně s prof. Loschmidtem zavedl výrobu salnytru v Atzgersdorfu (Dolní Rakousy), a v r. 1850 založil továrnu na týž výrobek v Gaudenzdorfu u Vídně.

Dne 31. března r. 1853 zrušen v Rakousku státní monopol ledkový a od 1. července 1853 prohlášeno těžení a výroba ledku za živnost svobodnou.

Když r. 1866 objevena ložiska sylvinu v Kaluži, pomýšleno na to, vyráběti z domácího chloridu draselnatého ledek obrácený. V popředí za tím účelem utvořené společnosti byli Benedikt Margulies a hr. Potocký. Surový sylvin přenechával stát společnosti za ujednanou cenu. Ze surového sylvinu vybíral chlorid draselnatý, který měl až 70% KCl. Ten odváželi do Simmeringu u Vídně, kde byl zpracován na ledek drasel-

natý. Odpadky, které obsahovaly až 25% KCl, zužitkovány jako umělé hnojivo.

V témž čase objeveno v Kaluži i lože kainitu ($\text{MgSO}_4 + \text{KCl} + 3\text{aq}$). K žádosti výše jmenované společnosti pronajal jí stát dolování solí s tou podmínkou, že společnost musela vyrobiti jisté množství solí kuchyňské, kterou za určitý poplatek prodala státu. Pro nepříznivé poměry a hlavně tím, že do hloubky sylvinu i kainitu ubývalo, zanechala r. 1875 privátní společnost těženi i výrobu solí draselnatých a od r. 1877 jest dobývání zase ve správě státní.

V Čechách založena r. 1865 továrna na ledek draselnatý ve Velvarech, kde zpracován chlorid draselnatý ze Stassfurtu. Ledku až 12.000 q prodáno ročně státu ku výrobě stělného prachu. Na Moravě uvedena r. 1878 v činnost továrna na ledek v Popůvkách u Kojetína, v které se ročně až 2.000 q ledku vyrobilo.

Zavedením bezdýmného prachu nastaly továrnám poměry nepříznivé. Továrny přinuceny výrobu co možná omeziti.

Staré odvětví průmyslu chemického jest výroba potaše z popelu, které upotřebeno při výrobě skla. Průmysl ten kvetl v krajinách na lesy bohatých. Záhy však seznáno, že lesů ubývá a palivo stává se vzácnějším. Aby se lesy co nejvíce šetřily, a při tom docíleno i mírných cen potaše, která vedle sklárství i v běličství a barvířství upotřebení docházela, stížen byl vývoz jmenované sloučeniny dekretem vydaným r. 1750. Později r. 1763 zakázán vývoz potaše a v roce následujícím převzal stát její prodej.

Potašárny rozšířeny byly po Čechách i na Moravě velmi nestejně. Na Moravě v obvodu 4 mil kolem Kvasic na Kroměřížsku zřízeno 20 závodů a v obvodu 2 mil u Jihlavy pracovalo 6 velkých potašáren. Na panství Hradištském u Blovic, patřícím Prokopovi hraběti Kolovratovi, dočítáme se r. 1750, že do potašáren pronajatých povinni byli odváděti popelu sedláci 5 strychů a chalupníci $2\frac{1}{2}$ strychu ročně. Místo popelu mohli se vykoupiti penězi, zaplativše za strych 6 kr. Vedle potašáren jednotlivců bylo mnoho závodů na šlechtických velkostatech, kde byli poddani též nuceni odváděti na některých místech určité dávky popelu, z něhož vyráběna potaš.

Některé závody vyhlášeny byly pro výborný výrobek. Obzvlášť znamenité pověsti těšil se na Moravě závod, který zřídil r. 1794 ve Strání Fr. z Weissbachu, ředitel horních a hutních podniků knížete z Lichtensteina. Na výrobu potaše udělena mu privilej na 30 roků.

V r. 1804 bylo na Moravě 113 potašáren či flusáren se 125 dělníky, kteří vyrobili kolem 11 000 centů potašů. V těch rozměrech udržela se výroba do let padesátých.

V r. 1834, jak píše Jan Sommer v topografii království Českého, neupotřebeno již v některých krajinách dříví k výrobě potaše, poněvadž dochází lepšího využitkování následkem zvětšení počtu obyvatelstva a industrie. Potaš na mnohých místech vyráběna jako vedlejší výrobek z popelu nashromážděného. Ještě v roce 1843 napočítlo se v Časlavském kraji 92 potašáren. Na Moravě pracovalo r. 1850 závodů 84 a v r. 1860 jich bylo 80.

Znamenité výsledky práce, kterých docílil Dubrunfaut r. 1838 při zpracování melassy, z níž vyrobil čistou potaš, měly za následek vznik nového odvětví průmyslového. V Rakousku zavedl výrobu potaše z melassy r. 1857 Karel Rademacher v Karlíně, který se spojil s Edvardem Procházkou. V Čechách, na Moravě, kde cukrovarství dosáhlo netušeného rozvoje, byly podmínky velice výhodné ku zakládání továren na zpracování melassy. Velké závody toho druhu jsou závody v St. Libni z r. 1872,

v Ml. Boleslavi z r. 1873, na Zlíchově u Smíchova z r. 1879. Dále dlužno jmenovati továrny na potaš v Čechách, v Mostu, na Moravě, v Brně, Lednici, St. Městě. Hejčíně u Olomonce, Uh. Hradišti, Lipníku, ve Slezsku v Střebovicích.

Od dávných dob vyráběny lučebniny v hutích mineralních, vitriolových a kamenečných. R. 1544 a 1587 dobývali na Horách Kutných kamenec a zelenou skalici z vod, nahromaděných v dolech Kaňkovských. Následkem zákazu r. 1549 týkajícího se vývozu kamence, založeny kamencárny v Čachovicích a u Hronic. Posledně jmenovaný závod přestal pracovati r. 1578 a teprve r. 1770 od kněze a lékárníka Lukáše z cisterciáckého řádu v Plasích uveden opět v činnost.

V 16. století jmenují se minerální hutě v Jirkově, Chomútově, Lokti, u Radnic, v Bystrici na Plzeňsku. Závody chemické na Plzeňsku, Loketskú a Falknovsku střídaly své majitele, až posléz přešly do jedné správy, neb je skoupil v prvním pětadvacetiletí minulého století Jan David Stark. Tžž počal již r. 1796 výrobou dýmavé kyseliny sírové v Silberbachu na hranicích saských a potom zavedl její výrobu v Davidsthalu, Hromicích, St. Sedle, Lipnici. Zároveň upravil výrobu síry z pyritu, skalice zelené, modré, kamence, kyseliny solné, dusičné, soli Glauberovy. Pro zásluhy o zvelebení chemického průmyslu v Čechách povýšen byl r. 1835 do stavu šlechtického.

Po jeho smrti r. 1841 spravoval závody syn Jan šl. Starck. Za jeho řízení přivedeny závody k nejvyššímu stupni rozkvětu. Počet výrobků chemických značně rozmnožen. I výroba fosforu r. 1848 zavedena, ale po 5 letech zastavena následkem nátlaku, který na trhu vyvolaly anglické závody téhož druhu. Výroba umělého alizarinu, který připravil r. 1868 Graebe a Liebermann a dále fabrikace barev anilinových, při níž spotřebováno mnoho dýmavé kyseliny sírové, přispěly značnou měrou k rozšíření výroby kyseliny sírové zvané české, což trvalo od r. 1868 do r. 1878.

Když v r. 1873 odbývána ve Vídni světová výstava, a Jan šl. Starck vystavil svoje výrobky, byla příležitost posouditi a oceniti jeho činnost. Pro zásluhy své povýšen do stavu svobodných pánů.

Závody Starckovy opanovaly v letech sedmdesátých trh, co se týče prodeje dýmavé kyseliny sírové, a podržely jej i na dále, když počaly vyráběti krystallovanou kyselinu pyrosírovou a kyličník sírový. Následkem vysokých cen výrobků uvedených nemohl se průmysl dehtových barev v Německu náležitě vyvinovati. Proto počali někteří technologové zabývati se pokusy výroby kyseliny sírové dýmavé z jejích součástí, aby našli nejen rychlý, ale i snadný způsob její výroby. Vystoupením Kl. Winklera r. 1874 a 1875, který ohlásil nový způsob výroby dýmavé kyseliny sírové, nastala doba, kdy nabízena dotyčná kyselina továrnám na barviva za mírnou cenu. Závody Starckovy, které nenalézají se v místech patřících k vhodným dopravním prostředkům opatřených a jichž fabrikace kyseliny sírové ukázala se nejen zdlouhavou, ale poměrně i nákladnou, nemohly soutěž vydržeti a nuceny byly výrobu kyseliny sírové omezovati, až posléz jindy tak kvetoucí industrie r. 1888 úplně zanikla.

Po smrti Jana svob. p. ze Starcků k vedení závodů utvořena společnost akciová s kapitálem 5.400.000 zl. Společnosti patří nyní podniky v Kahru, Bodenu, Haberspirku a St. Sedle na Falknovsku, která vyrábějí kamenec a skalici zelenou. V továrnách v Brásích u Radnic, Kazňově a Hromicích na Plzeňsku vyrábí se kyselina sírová, solná, dusičná, sůl Glauberova, superfosfáty, síran hlinitý, kamenec, železitě soli, kliš,

ultramarin. Společnosti patří i továrna v Gorlici u Lvova, která vyrábí hlavně kyselinu sírovou pro raffinerie petrolejové.

Jiné středisko chemického průmyslu v Čechách byly Lukavice v okrese Nasavrckém, kde již od r. 1630 využítkovala společnost jakási lože kyzu. Od společnosti převzala minerální hutě hraběcí rodina Schönbornská a po té stali se majiteli členové knížecí rodiny Auerspergů. V r. 1786 zaměstnáno na závodech 300 pracovních sil. Výrobky tehdejší byly síra, sírový květ, skalice zelená,

V r. 1778 zavedl v Lukavicích horní správce Jan Čížek výrobu dýmavé kyseliny sírové, ku které se později přidružila výroba anglické kyseliny sírové. V r. 1807 počato se stavbou olověných komor, které zřízeny dle komor v továrně Jana Holкера v Rouenu. Brzy potom rozšířen závod o výrobu kyseliny dusičné a solné.

Závod minerální v Kamenci na Plzeňsku patří od r. 1778 knížecí rodině Auerspergů. Z vitriolové břidlice vyráběna kyselina sírová česká a od r. 1843 zavedena i výroba kyseliny sírové anglické, kteráž poslední se dosud provozuje.

Na Moravě vyráběli od dávných dob z kamenečné břidlice kamencec. V listinách uvádějí se kamencárny r. 1544 u Jezovic a r. 1562 u Letovic, k nimž druží se později závody podobné na Boskovicku u Obory, Černé Hory a dále u Lysic.

Když vláda r. 1785 udělila jisté výhody vyrábětelům kamence, zvýšena jeho výroba a nové závody zakládány. R. 1788 povstal závod u Valchova, řízený chemikem Weissbachem, a u Donovic stávající hut kamencová rozšířena. Koncem století 18. výtěžilo se na Moravě průměrně za rok 3.000 ctů kamence v ceně 47.000 zl. Ze zbytků při výrobě kamence získána skalice, které r. 1812 se prodalo 1000 centů.

Poněvadž zvýšením výtěžku kamence klesly jeho ceny, nemohly se některé závody udržeti a nuceny byly práci zastaviti. Tak stalo se r. 1814 v Blansku, Lysicích a Rosicích. V činnosti udržely se kamencové hutě ve Valchově, Oboře, Černé Hoře, v nichž vyrobilo se r. 1827 kamence 3518 centů v hodnotě 27.933 zl. V roce 1833 vykazují kamencárny ve Valchově a Oboře 3926 ctů kamence v hodnotě 22.351 zl. Stať Černohorská zaznamenána jest čísly 328 ctů a 2451 zl.

Později pracovalo se jen ve Valchově a Oboře. Při tom lze zároveň znamenati, že výroba závodů pořád klesá. V r. 1850 vyrobeno kamence ještě 2226 ctů a v r. 1857 dosáhla výroba pouze 1120 ctů. V r. 1858 výroba kamence v obou továrnách zastavena.

Od začátku minulého století vzrůstá neustále počet chemických továren, což platí hlavně o továrnách na kyselinu sírovou anglickou.

Koncem 18. stol. továrna založená chemikem Leop. Schrattenbachem v Unter-Heiligenstadtu u Vídně, přešla r. 1801 v majetek státu a spojena hned s továrnou na salmiak. Továrna ta vyrábí dosud minerální kyseliny.

V r. 1815 zřídil C. A. Brosche společně s lékárníkem Kablíkem chemickou továrnu poblíž stávajících ledkáren v Sanytrové ulici v Praze na Starém Městě. K výrobě kysličníku siričitého pro olověné komory upotřebil síry. Kromě kyseliny sírové vyráběla se i kyselina dusičná, solná, soda, ledek, soli, které hlavně v barvířství upotřebení docházely. V továrně pracovalo se do r. 1871. Následkem stížností, které vedli sousedé továrny a obec pražská, zastavil Bedřich Brosche výrobu chemických sloučenin ve středu Prahy a postavil nový závod r. 1872 ve St. Libni, kde obral si za úkol spracování melassy na potaš, sirany draslíku a sodíku a chlorid draselnatý.

Na Zbraslavi neúnavný Antonín Richter postavil r. 1827 továrnu

na kyselinu sírovou, vedle níž brzy ostatní minerální kyseliny a soli vyráběny.

V Jemnickách u Slaného povstala r. 1833 továrna na kyselinu sírovou, jejímž správcem byl Ignac Brehm. V závodě upotřebeno místo síry kyzu železného, který se pražil ve zvláštních pecích.

Na Moravě r. 1834 v zámku Bolíkovském na Dačicku, který pronajala šlechticeň Flicková, postaveny první olověné komory na výrobu anglické kyseliny sírové.

Lékárník Ludvík Ploy nejprve v Oberndorfu a pak ve Vöcklaburku (Hor. Rakousy) postavil r. 1838 továrnu na kyselinu sírovou. R. 1840 spojil s ní závod, v němž pokoušel se o výrobu fosforu.

V r. 1842 postaveny komory v chemické továrně firmy Wagenmann, Seybel a spol. v Liesingu u Vídně. K výrobě kyseliny sírové přidružila se fabrikace kyselin jiných a solí minerálních.

Jan Röhlingshöfer založil v r. 1846 továrnu na kyselinu sírovou v Tročniku, kterou řídil do r. 1856. Zakoupiv si potom pozemky u Tročdova, postavil na nich r. 1858 továrnu, v které zavedl výrobu a dosud vyrábí žlutou sůl krevní. Od r. 1860 rozšířil závod na suchou destilaci dříví a od r. 1865 připojil výrobu spodia a později výrobu strojených hnojiv.

V roce 1850 postaveny olověné komory v Kazňově, které trvaly až do r. 1899, kdy požárem zničeny byly. Současně jako v Kazňově počato se stavbou komor i na Břasích u Radnic.

Na kyselinu sírovou a upotřebení jí hlavně ku spracování fosforitů povstaly továrny r. 1870 v Kolíně, r. 1871 v Peččkách (kde r. 1882 druhý system komor postaven), v Hrástníku (Štýrsko), v r. 1882 Themonau u Břeclavi, r. 1883 v Rannorsdorfu, r. 1890 v Čes. Budějovicích a v Celji, r. 1896 v Přerově a Slaném. V továrnách jmenovaných vyrábí se kysličník siřičitý pražením kyzu železného mimo závod v Celji, kde vyrábí se dioxyd síry pražením blejna zinkového.

V letech padesátých povstaly v říši největší chemické závody a to na sodu, které dosud pracují a vydobýly si i za hranicemi velmi četné místo mezi odbornými závody průmyslovými.

V r. 1851 založena první továrna na sodu v Rakousku ve Hrušově ve Slezsku. Výrobky jsou kyselina sírová, solná, soda kalcinovaná, žiravá, chlorové vápno. V továrně postavena první revolverová pec na sodu v Rakousku, a totéž platí o kalcinační peci, kterou sestrojil James Mactear. Chemická továrna Hrušovská jest jediná, která zavedla u nás spracování sodových zbytků r. 1890 dle metody vypracované Chancem.

V r. 1852 zbudována chemická továrna na sodu v Petrovicích ve Slezsku. Jest majetkem členů hraběcí rodiny z Lariš-Mönnichu. Vedle kyselin minerálních vyrábí se v Petrovicích siran sodnatý, superfosfáty. Výroba sody v posledních 4 letech zastavena.

V r. 1856 zřízena společnost se sídlem v Ústí nad Labem a s kapitálem 5 mil. zl., která počala se stavbou velké chemické továrny na sodu dne 13. března r. 1857. Koncem r. 1857 vyráběna již kyselina sírová i solná. Od r. 1859, kdy ujal se ředitelství Maximilian Schaffner, jenž vedl závod s důvtipem a oheznutostí neobyčejnou, záhy z ciziny pohlíženo na chemickou továrnu ústeckou, jako na továrnu vzornou. Schaffner vytvořil v závodě v stí několik skvělých prací, které mu získaly pověst světovou. R. 1868 provedl výrobu síry z odpadků sodových, dále sestavil důkladnou kondensaci chlorovodíku, vypracoval výrobu thallia z prachu obdrceného při pražení pyritu, využítkoval ammo-

niak, který probíhá při výrobě hydroxydu sodnatého. V závodě zaváděl nejnovější zdokonalení výroby. Tak zavedl r. 1872 výrobu chlorového vápna dle Weldona, r. 1878 postavil revolverovou pec na výrobu sody.

Seznal důležitost chemické továrny Kralupské, kterou založil r. 1858 Adolf Jordan, získal ji r. 1871 pro továrnu ústeckou, učiniv ji důležitou pobočnou továrnou.

Uvedené továrny na sodu, které pracují dle metody Leblancovy, rozmnoženy byly o závody na výrobu sody ammoniakalné v Sezakavě v Haliči r. 1892, v Ebensee v Hor. Rakousích, v Dolní Tuzle v Bosně a v Mároš Ujváru v Sedmíhradsku. Poslední závod patří společnosti ústecké, jež jest i podílníkem továrny v Ebensee.

Na výrobu uhličitanu ammonatého z rohů zvířat uděleno r. 1812 povolení dru Bayerovi. Týž, spojiv se s některými podnikateli, zařídil si malý závod v Brně.

Následujícího roku počala pracovat v Brně lučební továrna bratří Karla a Josefa ze Smetanů, která přiváděla do obchodu mimo různé preparáty též modrou skalici a uhličitau ammonatý.

V r. 1844 započal s výrobou žluté soli krevní v Brně Karel Hochstetter. Později rozšiřuje továrnu, zabýval se výrobou červené soli krevní, síranu draselnatého, ammoniaku a uhličitau ammonatého. Dle výkazu z r. 1850 vyrobil žluté soli krevní 1.200, červené 300, síranu draselnatého 400, ammoniaku 300 centů.

V Čechách spracování vod ammoniakalních zavedl poprvé r. 1869. František Sebor, továrník v Žižkově. V továrně žižkovské vyrábí zakladatel dle svého vlastního způsobu ammoniak a soli ammonaté z vody ammoniakalní plynárny pražské a smíchovské. — V Holešovicích r. 1883 založil R. Englert a Dr. Becker továrnu na barviva a později na ammoniak a soli ammonaté ze čpavkových vod.

Spracování vody ammoniakalné provádí i chemická továrna firmy Wagenmann, Seybel a spol. v Liesingu u Vídně.

Mnoho ammoniaku a síranu ammonatého přivádějí do obchodu koksárny v Mor. a Polské Ostravě. V r. 1900 v činnost uvedené koksárny v Polské Ostravě opatřeny moderními vymoženostmi a zužitkují nejen ammoniak, ale i sloučeniny aromatické.

V letech dvacátých minulého století, kdy Karel z Reichenbachu zaměstnan byl řízením závodů hr. Salma na Moravě, založil u Blanska továrnu na kyanid draselnatý a žlutou sůl krevnou, která pracovala až do konce let třicátých. Ze zprávy vydané r. 1839 vysvítá, že toho roku vyrobeno bylo 157 ctů 60 lib. žluté soli krevné, jejíž cent stál 170 zl. 50 kr. — Výrobou žluté soli krevné zabýval se, jak již poznamenáno bylo r. 1844 Karel Hochstetter v Brně a Jan Röttingshofer v Bošicích u Pyšelic. Z Bošic přenesena výroba na Točnick a později do Drozdova.

V industrii chemické nejnovějším odvětvím u nás jest výroba a zkapaření kysličníku uhličitého, která před desíti lety zavedena v Nussdorfu u Vídně. Plyný dioxid uhlíku získán z mramoru rozkladem kyselinou solnou. V r. 1896 objevené prameny kysličníku uhličitého u Domšatu na Moravě nalezly záhy náležitého využitkování. V r. 1897 a 1898 založené tam závody ve velkých rozměrech zkapaňují kysličník uhličitý, který neustále většího upotřebení dochází. V Hlubočepích u Prahy pracuje továrna na zkapaření kysličníku uhličitého, který se dostane rozkladem vápence.

V nejposlednější době, kdy do chemické industrie zavádí se elektřina, které se upotřebuje k výrobě chloru, chlorečnanů, chlornatanů, hydroxydu a uhličitau sodnatého, otvírá se nové pole technické chemii. Závody vyrábějící účinkem elektrického proudu uvedené sloučeniny jsou v Ústí n.

L., v Hrušově ve Slezsku a společnost elektrotechnického průmyslu v Golingu u Solnohradu.

Přibližně jen možno naznačiti výrobu hlavních lučebnin. Počítá se, že vyrobí se ročně:

1,500.000 g	kyseliny sírové,
50.000 g	„ dusičné,
700.000 g	„ solné,
100.000 g	chlorového vápna,
490.000 g	sody (100%) a z toho:
174.000 g	„ krystallované,
97.000 g	„ žíravé,
329.000 g	„ kalcinované.



Acetylen.

Upotřebení jeho v praxi, aparáty na vyvinování a kalcium karbid.

Napsal Alois Klíma, technický úředník.

Achtěje, aby stať tato, ač malá, přece povšechně stačila a byla přehledným a jasným obrazem plynu acetylenu, aparátů na vyvinování jeho a kalcium karbidu, ze kterého se acetylen k účelům osvětlovacím vyrábí, a aby každý našel v ní v krátkosti vše, co ku správnému názoru o látce této nutno věděti, použil jsem nejlepšího materialu, který jsem na základě víceleté zkušenosti v tomto oboru nabyté zpracoval, a to zcela nestranně s ohledem na poměry naše. Doufám, že mnohému laskavému čtenáři práce tato bude vhod, poněvadž nestává dosud v české literatuře souvislého spisu z oboru acetylenu, ač toho nevyhnutelná potřeba dávno již byla jak v zájmu našeho osvětlovacího průmyslu vůbec, tak i vzhledem k uvarování zbytečných nehod, které pravidlem následkem neznalosti věci samé zaviněny bývají.

Civilisovaným národům nynějším, těm mnoha a mnoha millionům lidských duší, pachtících se po živobyti na krušné pouti pozemské, nedostačuje, jako kdysi šťastným národům pravěkým, pouze světlo denní, světlo slunce, k vykonávání veškeré práce, k obstarávání všech potřeb a k rozsáhlým studiím, jakých vyžaduje moderní člověk, ale ani k zábavám, na které za dne času nezbývá, a tak nutno jednotlivcům i celým společností za noci světlo denní si nahražovati.

To děje se světlem umělým, od kterého právem se žádá a to jak z ohledů technických tak i ze zdravotních, aby co možná podobalo se světlu slunce nejen co do mohutnosti svítivé, ale i rázem paprsků svých, tedy aby bylo co nejvíce stejnoměrné a jasné, dále by každý i chudší všude, kdykoliv a rychle mohl ho použiti s malým nákladem, aby obsluha jeho byla nepatrná a nezdržovala v dnešním všude pilném chvatu, pak by světlo toto co nejméně v místnostech uzavřených vzduchu ubíralo a vzduch zápachem a různými vedlejšími splodinami hoření neznečišťovalo, nebo nejvýše tak, by překročeny nebyly hranice hygienou stanovené a konečně, aby světlo toto co nejméně vydávalo tepla.

Z mnoha moderních svítiv je to acetylen, který jediná vyhovuje všem jmenovaným požadavkům a tím, jako ve všech kulturních státech i u nás, u inteligence chudší i zámožné, stále větší a větší obliby dochází.

Acetylen není našim českým vynálezem, je původu cizího a s celou svojí obšírnou a zajímavou vědou dostal se k nám jako věc hotová, prostudovaná, propracovaná, a měl-li se mu i zde na hotových základech

postavití pomník připomínající, jak rychle lze dojiti žádoucího cíle spojeními silami práce a vědy, byl by jen potřeboval věnovati mu hned v počátcích patřičnou pozornost, péči a pochopení.

Částečná znalost vědy acetylenové i pochopení acetylenu u nás také již je, ale přec dosud poměrně nepatrná oproti jiným zemím, kde acetylen dokonale znám, uznáván a všeobecně oblíben, dlouho již drží otěže moderního světa, pokládán jsa za novodobé světlo lidové, které může si každý dle možnosti v různém rozsahu pořídit.

Co o acetylenu často slyšíme od těch, kteří z ohledů konkurenčních stali se zásadně a bez přesvědčení nepřáteli jeho, i od oněch, kdo neměli příležitosti poznati acetylen jinak, než buď z ústního podání, které bývá od těchto nepřátel nepravdami a různými vymyšlenostmi protkááno, nebo ze strannických, ničím neodůvodněných zpráv některých časopisů, je, že světlo acetylenu je sice krásné a laciné, ale že prý acetylen je nebezpečný svou výbušností a že někdy i zapáchá.

Pravda je, že skutečně acetylen krásou světla svého vyniká nad všechna jiná osvětlení doby nynější, ano že je i světlem nejlacinějším a nejpraktičtějším, ale není pravda, je-li totiž zařízení acetylenové jak náleží provedeno, že acetylen při hoření svém zapáchá.

Konečně acetylen není ani svou výbušností nebezpečným, neboť sám s sebou za obyčejné teploty nevybuchne, jak mnozí mylně dosud myslí, ale příčinou bývá vždy člověk a to buď jako nedbalý, neznalý neb nesvdomitý výrobce a instalátor aparátů acetylenových, neb člověk jako neopatrný a lehkomyšlný obsluhovač těchto aparátů a není proto správné, sváděti viny výbuchů na acetylen samotný, když příčiny nutno hledati a vězi jinde.

Procento explosí, které acetylen nedbalostí a neznalostí lidskou zavínil, je přece ještě poměrně velice malé, považíme-li, že jen v Čechách je několik set různých mnohdy i špatných aparátů acetylenových v užívání, že odborné vědomosti o acetylenu nejsou u nás dosti populární a že často obsluhují aparáty osoby, které svým duševním nadáním sotva se hodi k nejhrubší práci nádennické, a aparát jim svěřený podobá se spíše hromádce železa a vápna, než stroji, vyžadujícímu opatrnosti a čistoty.

Ostatně i v jiných odvětvích stávají se častěji a větší neštěstí, a kdyby se měly z toho dělati důsledky, jako se děje u acetylenu, nesměly by vlaky, elektrické tramvaje, automobily, parníky jezdit, kotle by se nesměly stavěti, uhlí dolovati, ručně užívat i jiné a jiné.

A co teprve kolik tisíc neštěstí přihodilo se již náhodou neb neopatrným zacházením s petrolejem, lihem, benzinem (gasolinem), uhelným plynem, vodním plynem a jinými, a proto přece všechny tyto látky dosud v užívání jsou. Vždyť i přetržený drát elektrického vedení dovedl již v mnohém případě nakupiti hromadu mrtvol.

Výbuchy jsou jako epidemická nemoc; musí se pátrati po příčinách jich vzniku a dle nálezů musí se udělati rady neb předpisovati a nařizovati a tak semeníště epidemie ničiti.

To stalo se u nás vydáním ministerských nařízení o výrobě a upotřebení kalcium karbidu, o acetylenu, jakož i o obchodě s těmito látkami a to v listopadu 1901.

Acetylenové aparáty i zařízení osvětlovací vyžadují obzvláště svědomitého a spolehlivého zpracování, a není ještě vše, umí-li kdo mechanicky nějaký aparát udělati nebo vedení položit, ale záleží na tom, vyhovuje-li tento aparát i celé zařízení osvětlovací všem podmínkám provedení, jaké věda a zkušený technik acetylenu předpisují, a co vyžaduje i zájem bezpečnosti a zdravotnictví. Dobře bylo psáno svého času

v chemických listech: „Upotřebení každého moderního svítiva jest spojeno s jistým nebezpečím, které naprosto odstraniti nelze, které však máme se snažiti uvéstí na míru nejmenší. Co do explosí vůbec musíme uvážiti, že sotva najdeme v celé osvětlovací technice zařízení, která by za špatného, neodborného vedení neskrývala v sobě nebezpečí pro osoby účastnéné. A právě u acetylenu jsou tato nebezpečí poměrně malá, snadno dá se jim předejiti.“

Průmysl acetylenový není tak nepatrný, jak mnozí myslí, o čemž souditi lze z vyvinutého odvětví tohoto v Německu. Tu velký vliv měla tovární výroba kalcium karbidu, sloužícího k průmyslové výrobě acetylenu na průmyslové zařizování acetylenových osvětlení. Neočekávané rychle vzrostl tam tento průmysl a pracovalo v něm již počátkem r. 1899 skoro sto závodů s kapitálem obnosu více jak 6 milionů marek a s více jak tisícem zaměstnanců při tom osob a s ročním obrátem v prodeji aparátů a hořáků okolo čtyř a půl milionu marek a ročním obrátem při karbidu přes 10 milionů marek.

Hned v počátcích a to roku 1898 bylo německými závody přes šest tisíc acetylenových aparátů prodáno, a téhož roku obnášel kapitál všech evropských továren acetylenových a karbidových asi 23 milionů zlatých.

Nemělo by se tedy ani u nás s takovou lhostejností a nejistotou pohlížeti na toto odvětví domácího průmyslu, které může býti zdrojem příjmu mnoha tisícům pracovníků, ale neměl by se zase naopak průmysl tento dávatí do rukou lidí nepovolanců, nemajících patřičného odborného vzdělání a vědomostí, neb tito se tím finančně ničí, trestům propadají a kromě toho poškozují i pověst dobré věci.

Acetylen i karbid jako chemické sloučeniny znal snad již roku 1836 Edmond Davy. Po něm Wöhler první poznal, že **kalcium karbid**, který připravoval pálením slitiny vápníko-zinkové, vodou se rozkládá, dáváje plyn acetylen a příslušný hydrát. Roku 1862 Berthelot na základě výzkumů Davyho a Wöhlera bádá dále, zkoumal acetylen i karbid a dal tak základ k této vědě.

Karbid vápenatý čili kalcium karbid, jaký dosud k technické výrobě acetylenu se používá, a zároveň i acetylen z něho náhodou vyrobil Tomáš L. Willson ve Spray v Americe r. 1892 a 16. září téhož roku zaslal první karbid dle poměrů chemických vyrobený universitě do Glasgowa.

V tutéž dobu též vyrobil kalcium karbid, a to pomocí elektrického proudu, Francouz Henry Moissan, ale chtěl přednésti pokusy své v pařížské akademii později, a to dne 12. prosince r. 1892, nevěda ničeho o pokusech Willsonových.

Přednost objevení karbidu vápenatého dána tím Willsonovi, ale Moissanovi proto přece zůstává přednost rozřešení otázky přípravy karbidu pomocí elektrického proudu, jakýmž způsobem až do dnes karbid vyrábí se pro účely technické.

Tovární výrobu kalcium karbidu, potřebného k vyrábění acetylenu pro účely osvětlovací, začala r. 1895 Willsonova aluminiová společnost ve Spray. Karbid byl zprvu v mnoha státech patentován.

V Německu, když byla výroba karbidu zbavena dne 16. června r. 1898 patentu, hlavně nastala tovární výroba acetylenových aparátů, a v tu dobu datují se také první pokusy výroby těchto aparátů u nás v Čechách, a chybn bylo, že pokračovalo se tu z různých příčin bez dalšího bádání a bez ohledu na vědu a pokrok v zdokonalování.

Acetylen může se vyráběti různými způsoby a i z různých karbidů kovů zemitých žiravin jako z vápníku, hořčíku, strontia, barya a jiných.

Pro účely osvětlovací z ohledů drahotních vyrábí se acetylen jen z karbidu, který se již za studena vodou rozkládá a to z karbidu vápenatého, chemické značky CaC_2 , hmoty to barvy šedivé neb namodralé ocelové, lesklé, krystalické, tvrdé jak kámen, měrné váhy 2·22, tedy více než dvakrát tak těžké jako voda, v ohni nespálitelné, ve mnohých kapalinách nerozpustné a na vzduchu parami zvětrávající.

Proto musíme býti toho bedliví, by karbid byl vždy neprodyšně uzavřen, jinak se rozpadává a popel jeho nevydává již žádného plynu.


Karbid vápenatý jest sloučenina vápníka (chem. znač. Ca) s uhlíkem (chem. znč. C) a připravuje se ze 69 až 75 dílů dobrého suchého koku (koku) a ze 100 dílů dobrého, suchého, páleného vápna, obého na velikost krup rozmělněného, v pecích za žáru 3500° až 3800°C pomocí elektrického proudu, který nepůsobí zde přímo, nýbrž pyroelektricky t. j. teprv po změně v energii tepelnou.

Ze 100 dílů směsiny těchto látek dostaneme as $68\frac{1}{2}$ dílu karbidu vápenatého.

Má-li karbid býti dobré jakosti, t. j. vydatný a acetylen z něho míti co nejméně látek znečišťujících, musí býti kok prost látek minerálních, obsahujících síru a fosfor, a vápno prosto křemičitanu hlinitého, různých siranů a fosfátů.

Odpadků při výrobě karbidu není, neb zbytky míchají se s uhlím, rozeimlají a znova v pecích pálí.


Reakce při výrobě karbidu dá se vyjádřiti chemickým vzorcem:



Dle jakosti obsahuje karbid vápenatý 85 až 94% čistého karbidu a 6 až 15% látek znečišťujících, jako magnesia, kyseliny křemičité, kyseliny fosforové, železa, síry atd. Množství těchto nečistot v karbidu záleží, jak dříve bylo uvedeno, na jakosti látek, z nichž tento jest připraven.

Vejde-li karbid ve styk s vodou, nastává rychlá a silná reakce a utvoří se acetylen, vodní páry a hydroxyd vápenatý čili hašené vápno a to buď v podobě vápenného mléka, kaše nebo při nedostatku vody v podobě šedivého popele.

Z chemického vzorce tohoto pochodu



je zřejmo, že 1 kg chemicky čistého karbidu vápenatého potřebuje k rozkladu $0\cdot562$ kg vody, se kterou se slouží a dá $1\cdot156$ kg hydroxydu vápenatého a $0\cdot406$ kg acetylenu, odpovídajících $348\cdot9$ litrům suchého acetylenu při 0° a 760 mm tlaku barometrického).

Ve skutečnosti dává však 1 kg technického karbidu vápenatého vzhledem na různé znečišťující látky své jen 280 až 320 litrů acetylenu, a průměrně vzato dá v obchodě 100 kg karbidu as 30 krychlových metrů acetylenu.

Tento acetylen z karbidu vápenatého připravený chová v sobě opět průměrně jen as $0\cdot5\%$ znečišťujících látek, které se tvoří z dříve jmenovaných nečistot karbidu a to hlavně z fosforu a síry. Ostatních $90\cdot5\%$ je čistý acetylen.

Acetylen je plyn bezbarvý, průhledný, hustoty 0·91 oproti vzduchu, který má hustotu 1 a tedy ve vzduchu, jsa lehčí tohoto skoro o $\frac{1}{10}$. stoupá vzhůru. Jeden litr acetylenu váží (při 0° a 760 mm bar. tl.) 1·169 gr tedy 855 litrů acetylenu má váhu 1 kg.

Acetylen kapalní tlakem 48 atmosfér při + 1° C nebo při 37° pod tlakem 68 atmosfér, a dává tu 1 krychl. metr acetylenu plynného 1·165 litru acetylenu tekutého, spec. váhy 0·45 při 0° C.

Kritická teplota tekutého acetylenu je 37·05° a kritický bod stlačení 67 atmosfér t. j. tekutý acetylen přes 37·05° zahřát a přes 68 atmosfér stlačen, mění rázem svůj kapalný stav — vybuchuje.

Ponaučení o nebezpečnosti tekutého acetylenu, který jinde způsobil mnohá neštěstí a nese vinu, že dodnes obávají se mnozí acetylenu vůbec, nedělajíce rozdílu mezi tekutým a plynným, nepoužíváme tekutého, a mluvíme o acetylenu, máme vždy na zřeteli pouze acetylen plynný.

Acetylen pohlcován je vodou a to při 15° C jeden objem vody pohlcuje jeden objem acetylenu. Z toho ohledu odporučuje se, aby nebyly zbytečné ztráty plynu, nechávati vypuštěné mléko z vyvinovače usaditi a vrelní čisté vody použití opět k dalšímu rozkládání karbidu, což zvláště dobře se dá prováděti u apparátů, kde karbid přichází do vody.

Zápalná teplota acetylenu leží při 480°, t. j. předmět 480° horký acetylen zapaluje.

Acetylen jest uhlovodík plynný, chemické značky C_2H_2 , t. j. dva atomy uhlíku (chem. zn. C) vážou se tu na dva atomy vodíku (chem. zn. H). Nahradíme-li písmena tato číslicemi, znamenajícími jich atomové váhy a to uhlík dvanácti a vodík jedničkou, dostaneme $2 \times 12 = 24$ a $2 \times 1 = 2$ tedy 24 a 2, což činí 26, molekulární to váhu acetylenu.

Tato molekulární váha praví, že molekula acetylenu skládá se ze 24 dílů (čili atomů) uhlíku a 2 dílů vodíku a převedeno na procenta, že 100 dílů acetylenu obsahuje 92·31 dílů uhlíku a jen 7·69 dílů vodíku.

Toto velké množství uhlíku činí světlo acetylenového plamene tak intensivně svítivým oproti světlům jiných plynů a látek svítivých, které mají uhlíku méně.

Plamen acetylenu má 20krát větší svítivost než plamen petrolejového světla, 15krát větší než obyčejný plamen svítiplynu a 3krát větší než světlo plynového hořáku Auerova.

Pouze 0·7 litru acetylenu dává již průměrně svítivost 1 normální svíčky.

V plameni svítí pevné částice žárem plamene rozpálené a to jest zde žhavý uhlík, vyloučený tím, že vodík se snadněji a dříve spaluje než uhlík. Vodík a uhlík tvoří se tu pouhým žárem v acetylenovém plameni jsoucím, kterýžto žár rozkládá acetylen ve vodík a uhlík.

K posouzení poměru **svítivosti a ceny** různých materiálů osvětlovacích, podávám zde tuto tabulku:

100 svíček svítivosti stojí za jednu hodinu u	haléřů
elektrického světla žárového	24—
uhelného plynu s obyčejným hořákem	20—
petroleje	12·5
acetylenu s obyčejným hořákem	8·8
uhelného plynu s Auerovým hořákem	5—
acetylenu se žárovým tělesem	3·3

Stojí dle toho obyčejné plameny nejvíce užívané a to:

o svítivosti 32 svíček za jednu hodinu u	haléřů
elektrického světla žárového (spotřeba 110 Wattů)	7·7
uhelného plynu s obyč. hořákem (spotřeba 320 litrů plynu)	6·4
petroleje (spotřeba 100 gr petroleje)	4—
acetylenu s obyčej. hořákem (spotř. 20·8 lit. acetyl.)	2·8

Plameny se žárovými tělesy jsou lacinější, ač mají větší svítivost než předešlé, a stojí plamen:

	haléřů
uhelného plynu s Auerovým hořákem (při spotřebě 150 l plynu)	3—
acetylenu s žárovým tělesem (při spotřebě 20 l acetylenu)	2·66

Ceny materiálů vzal jsem tu:

1 kg petroleje za	40 hal.
1 kg kalcium karbidu (300 litrů acetylenu)	40 „
100 Watt elektrické síly	7 „
1 krychlový metr uhlého plynu	20 „

Jest tedy acetylen vzhledem k jiným světům tuto uvedeným, tak jak v užívání jsou, vůbec světlem nejlacnějším, kdežto elektrické světlo žárové nejdražším a pak jest žlutavězačervenalé a rádo si i zabliká.

Že obloukové světlo elektrické, které je sice lacinější, než žárové, nehonosí se v této době způsoby lepšími, nýbrž že privilegované nezpůsoby jeho vůči obecnstvu, kterých by si nemělo jiné světlo dovoliti, poměrně stoupají s láci jeho, ví každý, kdo jednou za noci prošel některá naše města elektricky osvětlená.

Užívání žárových těles či punčošek u acetylenu však neodporučuji, neb právě velká výhoda acetylenu oproti jiným světům jest, že plamen jeho nepotřebuje ani punčošek, ani cylindrů, nýbrž jen jednoduchého, obsluhy prostého, lehce čistitelného hořáku, čímž režie tohoto světla velice klesne a při tom přece může míti svítivost až do 100 i více svíček

Uvažíme-li dále, že napájení acetylenových hořáků děje se při každém množství světla z jednoho centrálního pramene, totiž z acetylenového aparátu, shledáme zvláště výhodu jeho oproti jiným tekutým svítivům, jako petroleji, líhu, gasolinu atd., u kterých každý jednotlivý plamen potřebuje svého samostatného pramene, t. j. nádoby s hořavinou a tím i větší obsluhy s tím spojené, což zvláště se ukáže při větším množství plamenů, a dosvědčil by to zajisté každý z venkovských pp. restaurátérů, hoteliérů a majitelů zábavních místností atd., kteří acetylen kromě jiných výhod i v tomto ohledu velmi si chválí a ve prospěch acetylenu dokonce i tvrdí, což každý zajisté uzná za pravdivé, že od té doby, co mají toto pěkné osvětlení acetylenové, mají i větší návštěvu svých místností, ano že i nálada mezi hosty je lepší, což pro ně mnoho znamená.

Velké množství v acetylenu obsaženého uhlíku potřebuje při hoření svém v plameni též dostatek kyslíku ze vzduchu k svému spálení a musí se tedy acetylenu právě tak, jako plamenům jiných látek hořlavých, přiváděti patřičné množství vzduchu, a to do hořáku, na co nutno pamatovati při výrobě acetylenových hořáků, které mají proto zvláštní konstrukci.

Hořáky tyto mají otvory, kterými acetylen vychází, velmi jemné, a acetylen, máje tlak 8 až 10 cm vodního sloupce, vychází jimi s jistou rychlostí v tenkém proudu a tím stýká se s dostatečným množstvím vzduchu, od kterého přijímá kyslík a spalování děje se v jisté vzdálenosti od hořáku, který se proto nezačazuje a poměrně málo se i zahřívá. Vzduch přivádí se k acetylenu i na špičce hořáku a to zvláštními malými otvory či kanálky koncem hořáku vedenými.

Neměl-li by acetylen při spalování svém v hořáku dostatek vzduchu, vyloučila by se ona část uhlíku, na kterou se kyslíku ze vzduchu nedostalo v podobě sazí, které by se na špičkách hořáku usazovaly, a plamen by ztrácel na jasnosti.

Ale proto přece ztráví acetylen při osvětlování menší množství vzduchu, než svítiplyn, neboť 32svíčkový hořák acetylenový potřebuje jen 20 litrů acetylenu za hodinu, kdežto 32svíčkový plynový hořák potřebuje 320 litrů svítiplynu, a rozumí se samo sebou, že shořením za jednu hodinu 320 litrů plynu uhelného ztráví se více kyslíku ze vzduchu než shořením za touž dobu 20 litrů acetylenu a tím vydá i plamen svítiplynu více vodních par a kysličníku uhličitého než plamen acetylenu.

Spotřeba kyslíku na jednu svíčku svítivosti je:

u svítiplynového hořáku Auerova za 1 hodinu	3.26 l
(tedy asi 16 litrů vzduchu atmosferického) kdežto	
u acetylenového hořáku obyčejného za 1 hodinu je	1.79 l
(tedy asi 8.8 litrů vzduchu atmosferického).	

Z toho je zřejmo, že Auerův hořák svítíplynový potřebuje při hoření ještě jednou tolik kyslíku, tedy ještě jednou tolik vzduchu, než acetylenový hořák obyčejný.


Množství kyslíčniku uhličitého, jaké vyvine za jednu hodinu svítivosti jedné normální svíčky jest u

stearinového světla	12 — 1/2
uhelného plynu s Argandovým hořákem	11 1/5 "
petroleje s plochým hořákem	9 8 "
petroleje s kulatým hořákem	5 4 "
uhelného plynu s profíznutým hořákem	5 2 "
uhelného plynu s Auerovým hořákem	5 05 "
acetylenu s obyčejným hořákem	2 48 "

Vyvinuje tedy Auerův hořák dvakrát tolik a petrolej čtyřikrát tolik kyslíčniku uhlíčitého, než acetylen a kazí dle toho acetylen vzduch nejméně ze všech uvedených hořavin.

Kromě kyslíčnicku uhlíčitěho tvoří se ještě v plameni **vodní páry** a to u světla Auerova hořáku svítíplynověho ještě asi dvakrátě tolik par. co kyslíčnicku uhlíčitěho, kdežto u světla acetylenověho hořáku obyčejněho tvoří se jen asi jedna polovina vodních par co kyslíčnicku uhlíčitěho.

Chemická rovnice pro hoření acetylenu je



Vodní páry tvoří se okysličením vodíku, a kyslíčnik uhličitý okysličením uhlíku, který spolu s vodíkem rozkladem uhlovodíku v těchto plamenech vzniká.

Z toho všeho tedy plyne, že plamen acetylenový méně znečišťuje vzduch tím, že tvoří méně kyslíčnicku uhlíčitého a méně vodních par a tím, že spotřebuje méně kyslíku ze vzduchu.

Množství uhlíku v acetylenu dá se využítkovati i ve prospěch větší svítivosti jiných plynů mísením acetylenu s těmito.

Má-li míti na příklad uhelný plyn vysokou svítivost, jest potřebí připravovati jej z velmi dobrých a tím i drahých druhů uhlí černého, čímž však stoupne i výrobní cena jeho, a proto je dobře vyráběti svítivý plyn z horších druhů uhlí, a nasycováním různými uhlovodíky zvyšovati jeho svítivost.

Nyní používá se acetylenu k této tak zvané karburaci svítiplynu.

Tepló, které acetylenový plamen svítivý vydá, je dle následující tabulky nepatrné.

Plamen velikosti 16 svíček Hefnerových vyvine za jednu hodinu následující počet kalorií:

elektrické světlo obloukové	18 kalorií
elektrické světlo žárové	46 "
acetylen s obyčejným hořákem	135 "
uhelný plyn s Auerovým hořákem	170 "
líhové světlo žárové	210 "
petrolejové světlo žárové	230 "
petrolejové světlo s kulatým hořákem 14"	650 "
uhelný plyn s Argandovým hořákem	700 "
vodní plyn	780 "
olejný plyn	850 "
uhelný plyn s obyčejným hořákem	900 "

Dle Lewesa je nejvyšší teplota v plameni acetylenovém 900—1000° C. kdežto v plameni plynu kamenouhelného je přes 1300° C.

Stojí tedy i v tomto případě acetylen přede všemi jinými hořlaviny, užívanými k osvětlování, neboť při svícení nejméně z těchto vydává tepla, což důležitost má při osvětlování místností obytných, sálů, restaurací, nemocnic, škol a jiných.

Acetylen, uměle mísen s větším množstvím vzduchu a spalován ve zvláštních, nesvítivých hořácích, které si tuto směs samy tvoří, má pak značnou **vyhřevnost**, a při nízké ceně, nač zde acetylen přijde, jak z následující tabulky jest zřejmo, dá se ho pak s výhodou použiti k ohřívání a i k topení v menších rozměrech.

K vyhřátí 1 litru vody do varu jest potřebí:

	Množství	Ceny materialu v malém	Toto vyhřátí stojí
líhu	35 gramů	1 l = —40 K	1·76 hal.
benzinu	20 "	1 kg = —80 K	1·60 "
petroleje	30 "	1 kg = —40 K	1·20 "
acetylenu	8 litrů	1 m ³ = 1·36 K	1·08 "
plynu uhelného	40 "	1 " = —20 K	0·80 "
uhlí kamenného	200 gramů	100 kg = 2·— K	0·40 "

Velmi vysokého **žáru**, a to až 2400° C., docílíme pomocí acetylenu, mísimeli ho s teplým vzduchem, který umělým tlakem do plamene vháníme

U uhelného plynu docílíme tímže způsobem nejvýše 1900° C.

Co se týče **zápachu** acetylenu, dlužno si pamatovati, že acetylen při hoření svém vůbec nezapáchá, je-li čištěný a je-li spalován v dobrém hořáku, at hoření slouží již k účelům osvětlovacím anebo zahřívacím, nýbrž trochu zapáchá, a to po česneku, je-li ve stavu nespáleném, tedy uchází-li někde nezapálen, podobně jako těž uhelný plyn a jiné, což je mu jen k dobru, a nezapáchal-li by, musil by se míchat s nějakou aromatickou látkou, by dal se čichem ihned rozpoznati.

Je-li tedy někde v místnosti nebo venku acetylen po česneku cítiti, jest to vždy znamením, že kdesi uchází nezapálen, a zároveň dobrým upozorněním na ztráty materiální a při značnějším zápachu i na možné nebezpečí při vstupu do těchto míst se světlem, doutníkem, dýmkou nebo jiným žhavým předmětem.

Není-li acetylen vůbec čištěný, páchne i při hoření, a to dusivě, děje-li se to po delší dobu v uzavřené místnosti, a sice při špatném karbidu a špatných aparátech páchne více, při dobrém karbidu a dobrých aparátech méně.

Čištěný acetylen při hoření svém nikdy nezapáchá, a chemicky čistý nezapáchá ani při hoření, ani nejsa spálen.

Acetylen jest tedy v každém případě důležitě a nutno čistiti, a to mechanicky, praním ve vodě v hydraulice čili práci (viz obr. 3.), neděje-li se totiž toto praní jako u aparátů padacích a utápěcích čili ponořovacích již ve vyvinovači samém (viz obr. 8., 9. a 10.), a pak v čističích chemických čili épurateurech (viz obr. 4.), a to buď cestou mokrou nebo suchou.

U nás užívá se skoro výhradně čističů, plněných suchými hmotami chemickými, které mají za úkol odstraniti z acetylenu znečišťující látky, a to hlavně ty, které jsou zdraví škodlivé. Těchto i dílem neškodných látek bývá v surovém acetylenu jen as 0·5%, někdy více, někdy méně, dle jakosti karbidu a dle toho, měl-li karbid dostatek anebo málo vody při svém rozkladu, a jsou to:

dusík	(N),	arsenovodík (ne vždy a jen
kyslík	(O),	stopy)
vodík	(H),	ammoniak
sirovodík	(H ₂ S),	kyslíčník uhelnatý (as
fosforovodík	(PH ₃ a P ₂ H ₄),	0·08%)
siliciovodík (jen stopy)	(SiH ₄),	benzolové páry (jen někdy) (C ₆ H ₆),
		kyslíčník uhlíčitý (jen někdy) (CO ₂).

Poslední dvoje bývají k pozorování jen u aparátů, které pracují s nedostatkem vody. Benzolové páry snižují svítivost plamene a ucpávají hořáky. Kyslíčník uhlíčitý až do 5% není acetylenu na vadu, neboť nezmenšuje svítivosti jeho.

Dle zkoumání karbidu amerického a švýcarského P. Wolfem obsahoval průměrně acetylen z karbidu:

	C ₂ H ₂	PH ₃	H ₂ S	NH ₃
	acetylenu,	fosforovodíku,	sirovodíku,	aminoniaku
amerického	98·87	0·04	0·02	0·06
švýcarského	99·87	0·02	—	0·04

Nejhorší ze jmenovaných látek znečišťujících jest fosforovodík, a to nejen svou jedovatostí, ale i možnou explozí, která mohla by snad nastati jen u aparátů, úplně špatných, kde teplota ve vyvinovači dosahuje vysokého bodu, avšak nikdy u aparátů, které pracují s teplotou nízkou, zvláště ne u aparátů, kde karbid se dává do vody, ježto teplota je u nich nepatrná.

Dle ministerských nařízení nesmí teplota, která se vyvíjí rozkladem kalcium karbidu vodou v plynové prostora generátoru (vyvinovače) v ni-

žádném okamžiku zplynování přesahovati 50°C , a vyňaty jsou pouze přenosné přístroje s jediným plamenem, v kterých jest připuštěna teplota 80°C .

Tento fosforovodík, který i po spálení svým v hořáku různé nepřijemnosti by způsoboval, dá se z acetyleny úplně odstraniti, a to důkladným čištěním acetyleny v čističi, naplněném čisticími látkami okysličujícími, jako acaginem anebo puratylem, v nichž základem jest chlorové vápno, dále heratolem, u kterého okysličující účinek záleží v působení kyseliny chromové, pak frankolinem, v němž tvoří základní látku chlorid mědičnatý a jinými.

Cím méně jest v acetyleny fosforovodíku, tím menší jest spotřeba čisticích hmot. Jeden kilogramm dobré čisticí hmoty vyčistí dle údajů výrobců 30 až i 50 tisíc litrů acetyleny.

Čisticí hmoty má se dávat do čističe vždy v poměru k množství plynu, za jednu hodinu v plynovodu spotřebovaného, a má se dle potřeby obnovovati vždy as za 1 až 4 měsíce.

Další, acetylen znečišťující látky, na které nutno ještě vzíti zřetel, jsou sirovodík a amoniak.

Vznikání amoniaku vlivem horkých par z nitridu hlinitého a kyanidu vápenatého, v karbidu jsoucích, není k pozorování u aparátů, u kterých karbid padá do vody, neboť jest u těchto teplota na nízkém stavu. Za to je však k pozorování u aparátů, kde nastávají místní přehřátí průběhem rozkladu karbidu vodou, a to u aparátů „voda na karbid“, kde malé množství vody přichází na velké množství karbidu.

Druhá část amoniaku, vznikající z nitridu hořečnatého, za kterého se již za obyčejné teploty vodou vylučuje, pohltí se u dobrých aparátů (hlavně kde karbid přichází do vody) vodou ve vyvinovací samém.

U aparátů dříve jmenovaných musí se amoniak pohlcovati buď vodou v práci nebo rušiti čisticí hmotou v čističi společně s fosforovodíkem.

Rovněž tak pohltí se u aparátů s nadbytkem vody hned ve vodě vyvinovače i sirovodík.

Sirovodíku zvláště mnoho se tvoří a uniká, smíseno s acetylenem, u aparátů s nedostatkem vody, neboť tu větší část síry, obsažené v karbidu, přechází s acetylenem v podobě sirovodíku, a nutno v tomto případě sirovodík odstraňovati opět pomocí vody v práci, nebo chemickou hmotou v čističi dříve jmenovaném.

Nečištěný acetylen při delším hoření v místnostech uzavřených způsobuje, jak dříve již řečeno, zápach, který může přivoditi i bolení hlavy a dráždění ke kašli.

Světlo nečištěného acetyleny ztrácí na jakosti, mizí jeho sluneční jasnost, a kolem plamene tvoří se mlhy, které rozšiřují se později po celé místnosti.

Příčinou je tu spálení jmenovaného sirovodíku (H_2S) v plameni nečištěného acetyleny na kysličník siřičitý (SO_2), dusivého zápachu po hořící síře, a kysličník sirový (SO_3), který přitahuje ze vzduchu vláhu, dýmá a tyto mlhy způsobuje. Krom toho tvoří se spalováním sirovodíku i vodní páry.

Rovněž tak i dříve jmenovaný fosforovodík (PH_3) shoří v plameni nečištěného acetyleny na kysličník fosforečný (P_2O_5), který podporuje tvoření se bílé mlhy, zapáchá, způsobuje ucpávání hořáků a čzení plamene.

Dáme-li nad plamen nečistého acetyleny plech, sklo nebo něco jiného, usadí se na něm kysličník fosforečný čásem v podobě hnědé hmoty, která se i v kapky sráží, což k pozorování bývá vždy jen na stínidlech u světla nečištěného acetyleny.

Toto vše úplně a zcela odpadne, čistíme-li chemicky acetylen v jednom jednoduchém **čističi**, naplněném některou z dříve jmenovaných hmot čistících.

Vždyť plyn uhelný také se musí čistiti a zbavovati různých nečistot, a to mnohem obtížnějšími a dražšími pochody, než acetylen.

Rovněž tak petrolej a jiné musí se dříve raffinovati t. j. čistiti, než užiti se mohou k osvětlování.

Nesmíme však mysliti, připneme-li naplněný čistič k aparátu, že plyn již bude jednou pro vždy čistý. Tomu tak není a jest důležité, aby majitel aparátu upozorněn byl, jak často má tento čistič plniti novou čistící hmotou, má-li vyhlovti svému účelu, a jak při tomto si počínati, neboť různé čistící hmoty potřebují různých soustav čističe a různého pochodu práce při plnění tohoto.

Acetylen tak, jak z vyvinovače vyjde, je dle různé soustavy aparátů více nebo méně teplý a obsahuje též různé množství vodních par, které tvoří se ve vyvinovači z vody teplem, při rozkladu karbidu vzniklým, a částečně i vypařováním vody v plynojemnu.

Proto nutno acetylen chladiti a odstraniti z něho páry srážením jich a vysušováním, sice by rozmočily čistící hmotu a srážením se v potrubí mohly by způsobiti i trhání světlem a konečně zanášely by i hořáky.

U menších zařízení osvětlovacích srážení par z acetylenu i ochlazování jeho děje se přímo v aparátu, a sušení provádí se buď v jedné části dříve jmenovaného čističe (viz obr. 4.) nebo ve zvláštní nádobě, **sušič** zvané, podobně zařízené, jako je čistič.

U velkých zařízení, hlavně v plynárnách městských, staví se zvláštní **srázeč** par čili kondensator, a kromě čističů i sušič zvláštní, a před tyto dává se ještě **chladíč** plynu.

Jako látky k vysušování acetylenu užívá se hašeného vápna, vypálením úplně vysušeného a na kusy ve velikosti ořechů roztloučeného, které se klade na síta buď čističe nebo sušiče. Místo vápna brává se též sádra a jiné.

Jakým způsobem počínati si při tom, má povinnost říci nám instalatér aparátu.

Co se týče **výbušnosti** acetylenu, musím podotknouti, že acetylen, vzduchu prostý, není nám při osvětlovacích zařízeních výbušností svou nebezpečný, neboť pod tlakem menším než dvě atmosféry (t. j. jedna atn. přetlaku) za přítomnosti žhavého předmětu nevybuchuje vůbec, nýbrž kol tohoto předmětu pouze shoří, a ostatní množství zůstává v tomto okamžiku netknuto, avšak toliko po stlačení na více, jak dvě atmosféry, a to vždy jen za přítomnosti žhavého předmětu vybuchuje.

Tlak jedné atmosféry přetlaku (t. j. tlak 1000 cm vodního sloupce) ve vyvinovačích aparátů však nikdy nenastává, nýbrž jen as $\frac{1}{100}$ až $\frac{2}{100}$ atmosféry a jen v některých vyvinovačích, pravidlem horších, bývá $\frac{3}{100}$ až $\frac{6}{100}$ atmosféry, a redukuje se pak tlak tento buď hned plynojemem samým nejvýše na $\frac{1}{100}$ atmosféry, nebo potrvá-li ještě i v plynojemnu tlak větší, což u některých soustav bývá, musí se pak regulovati regulátorem za plynojemem, než vejde do potrubí, kde má býti tlaku nejvýše 8 až 10 cm vodního sloupce čili $\frac{9}{1000}$ až $\frac{1}{100}$ atmosféry. Při větším tlaku spotřebují hořáky více plynu, aniž by se zvýšila svítivost plamene.

To jsou tlaky tak nepatrné, že není úplně možné, aby způsobily za přítomnosti žhavého předmětu rozklad acetylenu čili explozi.

Jinak jest při velkém zahřátí acetylenu, vzduchu prostého. Zahřeme-li jej při jakémkoli tlaku na 780° C, rozkládá se acetylen (C_2H_2) opět na uhlík (C_2) a na vodík (H_2), a tím exploduje, neboť acetylen je plynem

endothermickým t. j. vzniká za utajování tepla, a při rozkladu toto teplo okamžitě opět vyvozuje (vzniká tu teplota 2750°C).

Teplota 780°C , která tento rozklad by přivodila, je však tak vysoká, že nenastává samovolně ani u méně dobrých, a rozhodně nemůže povstati u dobrých aparátů ve vyvinovacích při vyvinování se plynu, a nebezpečí následkem tohoto velkého, vyvinutého tepla tedy u aparátů úplně odpadá.

Pozoruhodnější jsou **smíšeniny acetyleny se vzduchem**, ovšem také jen za přítomnosti žhavého předmětu nebo za velkého zahřátí a v jiném případě také ne.

Smíšeniny vzduchu s acetylenem se 2.8% až 65% acetyleny explodují totiž při teplotě 480°C nebo za přítomnosti žhavého předmětu, a to s různou silou dle poměrů smíšení. U aparátů s dostatečným příchodem vody, a zvláště u aparátů, kde „karbid přichází do vody“, nemusíme se rozhodně ani této nižší teploty nikdy obávat, neboť dosahuje u posledních nejvýše 30°C .

Síla výbušnosti smíšeniny acetyleny se vzduchem stoupá, a to od 2.8% do 31.1% acetyleny ve vzduchu a od 31.1% do 65% opět klesá, až úplně mizí.

Z toho plyne, že musíme se vystríhati, do nebezpečných smíšenin vzduchu s acetylenem přijíti se světlem, ohněm, doutníkem, dýmkou nebo vůbec žhavým předmětem, což platí však také o smíšeninách jiných hořlavých plynů, jako svítivý plyn i o vzduchu, nasyceném parami jiných hořlavých, těkavých látek.

Nárazem acetylen (ani tekutý) neexploduje.

Uvádím zde tuto část o acetyleny zúmyslně, a to abych naznačil i meze této vlastnosti jeho a tím různé názory přivedl na pravou míru a ukázal, že u aparátů, i méně dobrých, explose samovolně při chodu aparátu nemůže nastati, a není nám tedy, jsme-li se světlem opatrní, nebezpečnou.

Ale pamětlivi budme dříve řečeného, na příklad uchází-li někde acetylen při různých pokusech s acetylenem (které je nejlépe ponechati odborníkům) při různých manipulacích se světlem aneb ohněm v dílnách, kde aparáty se plynem zkouší, při různých opravách na aparátech, kdy při sekání nebo jinak mohou vzniknouti jiskry, nebo používáme-li páječe (kulny), dále při opravách na rourovodech, při uchovávání karbidu a jiném.

Acetylen má oproti všem jiným světlům a látkám svítivým, právě jmenovaným, i oproti elektřině tu velkou výhodu, že má rozsáhlé **pole působnosti**, na kterém může býti levně a v každém rozsahu využítkován, a to s úplnou bezpečností, zacházíme-li s ním tak, jak toho každá hořlavá látka, tedy i hořlavý plyn, vyžaduje.

Jako **látky svítivé** dá se acetyleny použití v každém rozněru, počínaje jedním světlem, které může míti svítivost od čtyř svíček se spotřebou 3 litrů acetyleny za hodinu, což representuje nepatrný obnos $\frac{1}{10}$ haléře, až do 100 svíček při použití obyčejného hořáku, ano i 150, 200 i více svíček se spotřebou 30 až 40 litrů acetyleny při použití žárového tělesa, což representuje 4 až 5 hal. za jednu hodinu, a to k jednotlivému i centrálnímu osvětlování veškerých místností uzavřených jako obydlí, škol, restaurací, divadel, nemocnic, kostelů, továren, kasáren a jiných a i otevřených míst, jako ulic, náměstí, parků, cest, nádraží a lodních přístavišť. Proto možno acetyleny užívati i k centrálnímu osvětlování měst a může se tu směle říci, že nemůže v této době býti pro město pohodlnějšího, bezpečnějšího a lacinějšího způsobu osvětlovacího nad acetylen.

Dále užívá se acetyleny k účelům fotografickým, k promítání obrazů,

v praxi lékařské, k osvětlování obrazáren a malířských síní, neboť světlo acetylenové tonu barev nemění, kdežto veškerá jiná světla tak činí.

Dále k vrhání světla do dálky pomocí reflektorů, a to až do vzdálenosti 2000 m u přímořských majáků zhusta užívaného, neboť acetylenové světlo jest prolnavější, zvláště mlhy i dým proniká mnohem lépe, než elektrické i petrolejové, kterého dříve na majácích užíváno bylo, a nyní všeobecně ustupuje acetylenu.

Pak k lampám pro povozy, k přenosným lampám a aparátům ručním pro horníky, hasiče, hospodáře, kde koná službu při podzimním sklizení řep, při chytání mšic, v rybářství při chytání úhořů atd. Mimo to při stavbách nočních anebo podzemních, u vojska k signálům světelným, k osvětlování stanů i cest, kde dle zpráv časopisů osvědčil se znamenitě ve válce angloburské v Africe při nočním hledání raněných a dále k osvětlování železničních vozů míšením s plynem olejným, jak hlavně v Německu se děje.

Jako látky **teplotné** užívá se acetylenu v laboratořích chemických a lékařských u zahřívaců a při Bunsenových kahanecích, kde značnou teplotu vyvinou, ač světelný plamen acetylenu, jak dříve bylo řečeno, má nepatrnou výhřevnost.

Dále k topení v kuchyňských vařidlech, k ohřívání žehliček, k vytápění kamen a v dílnách k letování, spájení, tavení a k **hnání acetylenových motorů** (až do 20 koň. sil, kde na jednu koňskou sílu potřebí je 180 až 220 lit. acetylenu za hodinu a v jiných a jiných případech, zkrátka acetylenu dá se s výhodou použiti v každém oboru.

Z dříve uvedeného o acetylenu a **smíseních jeho se vzduchem** plyne, že jest velmi důležité u aparátů pro výrobu acetylenu, aby vyráběly plyn, vzduchu prostý, neboť jen tehdy není plynojem nebo vyvinovač v případě neopatrného zacházení se světlem a při požáru tak nebezpečným, obsahuje-li acetylen vzduchu prostý, poněvadž tento, jak dříve bylo řečeno, jen shoří, avšak neexploduje.

Mimo to má vzduch v acetylenu též špatný vliv na světlo samo, které ztrácí na svítivosti a dostává dle množství vzduchu přimíšeného různé zabarvení, v nejhorším případě žluté, slabě svítící, pak namodralé bílé se žlutým okrajem, až konečně jasnější načervenalé, a krom toho tvoří se saze, které usazujíce se na otvorech hořáků, je zanášejí.

Plamen vzduchu prostého a čistého acetylenu jest jasně bílý, velice svítivý, klidný; hořáky se nezanášejí.

Po shasnutí plamenů zabarvených pozorujeme, že v místnosti utvořily se tmavé, neprůhledné mlhy, což neděje se nikdy po shasnutí plamenů bílých.

Je tedy dle všeho dříve uvedeného důležité **voliti aparát**, u kterého neděje se vyvinování plynu za veliké teploty nebo velkého tlaku, který vyrábí a odevzdává plynovodu acetylen, vzduchu prostý a chladný, zbavený dříve jmenovaných, znečišťujících jej látek, tedy vyčištěný a konečně prostý vodních par čili vysušený.

Těmto podmínkám krom jiných ještě, které jsem vřadu po probrání jednotlivých aparátů uvedl, každá soustava aparátů zúplna nevyhovuje, a spíše můžeme říci, že málokterá z těch, které jsou i nejvíce v oběhu, zvláště se soustav starších, kde voda přichází na karbid.

Acetylenové aparáty lze roztržiti několika způsoby, a to:

Dle soustavy:

A. Na aparáty, u nichž přichází **voda na karbid**, které rozdružený jsou opět dle principů v třídy, a to na:

1. kapací a proudové čili srčkové (obr. 1., 2. a 3.),
2. potápěcí (obr. 4.),

3. podmačecí (obr. 5.),
4. zaplavovací a přetékací (obr. 6. a 7.).

B. Na aparátů, u nichž přichází **karbid do vody**, a tyto dělíme zas:

1. na utápěcí čili ponořovací (obr. 8.) a
2. na padací a vřazovací (obr. 9. a 10.).

Dle výkonnosti:

- A. Na aparátů automatické čili **samočinné** (obr. 2., 3., 4., 5., 8. a 9.) a
- B. na aparátů **ruční** (obr. 10.).

Automatické aparátů dělíme opět:

1. Na kompensační, a to jsou ony, u nichž řídí se výroba plynu pohybem plynojemů t. j. stoupáním a klesáním tohoto (na př. obr. 2., 3., 4., 8. a 9.) a

2. na diferenciální, u kterých změnou dvou rovin vodních řídí se vyvinování plynu. Tato změna rovin, totiž klesání a stoupání, je závislá opět od většího nebo menšího napjetí plynu ve vyvinovači (obr. 5.).

Vzhledem k plynojemů rozřídíme aparátů:

A. Na aparátů s **plynojemů** (pohyblivými) (obr. 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10.) a

B. **bez plynojemů** (obr. 1. a 5.).

Aby bylo zřejmo, jak rozličně vyhovují různé vyjmenované soustavy, proberu je a poukážu na jejich vady nebo výhody.

U aparátů **kapacích a proudových** čili **srčkových** jest princip (obr. 1.): V jedné nádobě karbid buď v patroně, koši nebo v truhlíku, a ve druhé nádobě výše umístěné voda, která kape nebo teče na karbid.


Při malých aparátech této soustavy pro jedno nebo dvě světla a u lamp stačí, pak-li voda na karbid pouze kape (obr. 1.), avšak u větších, při více světlech, je též spotřeba plynu větší, a tu nestačí kapky vody k vyvinování dostatečného množství plynu, nýbrž voda musí na karbid téci ma-

lým proudem, tedy srčkem, od čehož dostaly aparátů této soustavy své jméno (obr. 2. a 3.)

Teče-li voda přímo na karbid nebo ne, nebo teče-li horem anebo spodem, soustavu tuto nemění, avšak proto přece výhodnější je příchod vody do spodu karbidu než na vrch, neboť horem (obr. 1. a 2.) přicházející voda na karbid prosakuje se rychleji a déle karbidem, a může tím přivoditi u těchto aparátů nadbytečné a i větší dodatečné vyvinování plynu.

Příchod vody děje se u aparátů těchto většinou automaticky, a to pravidlem stoupáním anebo klesáním bubnu, čímž uzavírá neb otvírá se kohout vodní nebo ventil (obr. 2.).

V poslední době, ježto kohouty a ventily neosvědčily jistě a bezpečně uzavírání vody tím, že se zanášejí, užívá se násosky čili heveru z rourky mosazné (na obr. 3.), která jest upevněna na plynojemů a stále napplněna vodou. Při klesnutí plynojemů násoska vodu táhne a pouští na



Obr. 1. (Princip.)

karbid a při vystoupenutí plynojemů vystoupí z vody a přestane vodu vypouštět.

Však ani tato násoska nepracuje úplně jistě, neboť vyskočí z ní často voda buď nárazem anebo zanešením se nečistotou z vody. Tím přestane vodu táhnouti, a nastává i shasnutí všech světél najednou.

Někdy užívá se též pryžové hadice, jejíž jeden konec je upevněn na bubnu, a druhý na reservoiru. Tato vykonává funkci spojitých nádob. Při klesání bubny snižuje se v hadici rovina vodní oproti reservoiru, a voda vtéká ke karbidu, kdežto naopak při stoupání bubny přestane téci.

U lamp kapací soustavy (obr. 1.) je v jedné nádobě karbid, a ve druhé voda, která kape pootevřením kohoutku nebo ventilku na karbid stále, pokud se svítí. Chce-li shasnouti lampu, zavřeme ventilek vodní, čímž přestane příchod vody na karbid, a světlo za chvíli nedostatkem plynu samo shasne. Ruční lampy tyto pohyblivého plynojemů nemají, u stolních lamp se však někdy vyskytují.


U aparátů těchto soustav dává se při malých rozměrech karbid do jedné nádoby (obr. 2.) a vkládá se s touto do komory vyvinovací čili vyvinovače (generátoru).

U větších (hlavně proudových) dělá se komora s nádobami několik, a i nádoby samotné rozdělují se na více přihrádek (obr. 3.), aby voda tekoucí do komory, nepřišla najednou do styku s celým množstvím karbidu, kterého bývá u velkých aparátů v jednom truhlíku někdy až i 30 kg i více, nýbrž aby postupně a částečně navlhčovala vždy jen nanejvýš takovou část karbidu, z níž vyvinutý plyn stačí plynojem pojmouti.

Za tím účelem mají nádoby či truhlíky po straně stupňovitě za sebou otvory (obr. 3.), kterými postupně vtéká voda ke karbidu, a tento navlhčuje. Vody vtéká do vyvinovače a tedy i ke karbidu vždy jen malé množství za sebou, ač je v něm velké množství karbidu, neboť při větším příchodu vody nestačil by plynojem těchto aparátů pohltili všechn vyvinutý plyn.

V případě, kdy 30 kg karbidu jest v jednom truhlíku, rozděleném na pět dílů, je v jedné přihrádce 6 kg karbidu, a kdyby se tato přihrádka najednou zaplavila, jak mnohý myslí při pohledu na aparát tento, musil by plynojem pojmouti nejméně 1800 litrů plynu.

Dále není u těchto truhlíků vůbec možné úplné zaplavení jedné přihrádky za druhou, protože voda počne vtékati do přihrádky otvorem nej-



Obr. 2. (Princip.)

nižším, a kdyby se měla tato přihrádka úplně zaplaviti, musili by se nevyhnutelně zároveň zaplaviti i přihrádky druhé.

Totéž platí i o aparátech této soustavy, kde jsou vyvinovače venku (obr. 2.), a místo truhlíku jsou nad sebou děrované košíky, a voda teče do nich buď horem anebo ze spoda a opět, jako dříve, malou část karbidu vždy navlihčí.

Jak jest v samém základě i vzhledem na samočinný příchod, tato vábivá soustava ideálně jednoduchá, tak má mnoho vad.

Jsou to zprvu ztráty plynu.

Přitéká-li málo vody ke karbidu, nemá tato dosti času karbid, zvláště kusový, řádně proniknouti a rozložití, ježto zhlitána jest najednou velkým množstvím karbidu, avšak jen na povrchu jeho. Mezitím utvoří se tolik plynu, že plynojem vyzvedne, a voda přestane téci. Po chvíli, při větší

spotřebě plynu, klesá opět buben a propouští znova vodu, a nerozložená jádra karbidu, která jsou potažena jaksi kůrou, zůstávají stále pozadu s rozkladem, a při vyndání truhlíku nebo koše za účelem nového naplnění, vidíme vystupovati nejen hned, ale i po další dobu ještě bubliny z vylitého kalu.

Je-li aparát světly přetížen, zůstanou i celé pecky karbidu nespracovaného a nerozloženého.

To jest ovšem do měsíce a do roka značná ztráta plynu, ne hledíc ani na to, že ucházející tu plyn mísí se se vzduchem a může býti při neopatrném zacházení se světlem nebezpečným, a to buď hned v místnosti, kde aparát se nachází neb i venku po vylití kalu.


Dáme-li v domněni, že tuto vadu odstraníme, u těchto aparátů příchod většímu množství vody na karbid, jest to zase totéž, protože karbid, zvláště kusový, potřebuje jistou dobu, než se úplně vypracuje t. j. rozloží, a zde při ukvapeném příchodu vody nestačí tak rychle pracovati, a po vytáhnutí

truhlíku uzmíme, že ač poslední přihrádky nejsou úplně vypracovány, přece plynojem klesal a připouštěl vodu na další karbid. To jest tím, že množství pomalu se vyvíjejícího plynu nestačuje napájetí plynovod, a buben tedy klesá.

Odpomoci tomu tím, že užívali bychom drobného karbidu není možné, neboť bylo by při drobném karbidu prudké vyvinování za velké teploty a velké dodatečné vyvinování plynu.

Jmenované vady se zmíní, užíváme-li velkých aparátů pro méně světla, avšak naopak zase se zvětší, pracuje-li aparát ukvapeně, totiž je-li na malý aparát mnoho světla, a tím tedy musí se vyvinovače častěji plniti.

Tyto aparáty proudové nazývají někteří také aparáty zaplavovacími, avšak je to pojmenování chybné, jak při aparátech zaplavovacích seznáme, neboť zde se zaplaví úplně jednotlivé oddělení i celý vyvinovač



Obr. 3. (Princip.)

až tehdy, když karbid jest již vypracován, tedy pozdě, a nemá zde voda jiný úkol než vytlačit plyn z vyvinovače, aby při otevření vyvinovače za účelem nového plnění plyn neunikal do vzduchu.

Kdyby ani dříve jmenovaných případů nebylo, je vadou těchto aparátů předčasná i dodatečná vyvinování acetylenu následkem rozkládání se karbidu vlhkostí ve vyvinovači vůbec, dále vodou, kterou karbid táhne z navlhčené již vrstvy, nebo vlivem vodních par, které se sráží na karbidu.

Par v těchto vyvinovačích, (zvláště kapacích) obzvláště mnoho se tvoří, neboť při rozkladu karbidu za malého množství vody vznikne velká teplota, za které se voda vypařuje, a nezabrání tomu ani voda okolo nádob s karbidem jsoucí, jak tomu je u proudových, nýbrž naopak teplem se také vypařuje a v celé kapky sráží na stěnách nádob a z těchto stéká pak do karbidu.

Přestaneme-li svítiti a vedení uzavřeme, poznají se teprv účinky dodatečného vyvinování, a není-li plynojem dostatečně velký, nebo byli při zhasnutí světél náhodou vystouplý, totiž plný, nemá plyn v plynojem více místa a uniká mimo plynojem.

Není-li u aparátu pojišťovací roura nebo ventil, uniká plyn do místnosti, kde aparát se nachází, a nastává tu případ nebezpečí i ztráty plynu, nebo uniká-li pojišťovacím zařízením do ventilace, je tu případ jen značné ztráty plynu, o které konsument mnohdy ani neví nebo na ni nepomýšlí, ano chlubí se ještě, že má u aparátu patentní pojištění, kterým mu plyn nadbytečně vyvinutý sám do vzduchu uniká.

Jiný opět, vidí-li, že buben má přeběhnouti, otevře zkrátka kohoutek a část plynu z bubnu vypustí do místnosti, kde se aparát nachází.

Toto dodatečné vyvinování je tedy příčinou, že mnohdy přes noc buben plynojem vystoupne do nejvyšší své polohy, a i plyn uchází.

U lamp a kapacích aparátů bývá teplota ve vyvinovačích tak velká, že popel rozložením karbidu vzniklý jest úplně suchý, neboť karbid vlastní teplotou vypařil veškeru vodu, která k němu přišla. Je-li tento popel žlutý, jest to svědectvím, že byl ve vyvinovači příliš velký stupeň teploty, a jsou tu znatelný pak i stopy současné vyvinutého benzínu a dehtu.

Aparáty kapací a proudové potřebují celkem malé, každému snadno pochopitelné obsluhy, což je příčinou tak velkého jich užívání; pracují se stejným tlakem, pokud totiž mají plynojem, neboť plyn nepřemáhá než zvednutí plynojem, který nutno mnohdy i zatížit, abychom dostali potřebný tlak 80 nebo 90 mm vodního sloupce.

Plyn nedávají nikdy vzduchu prostý, a to proto, že ve vyvinovací komoře po novém naplnění této karbidem, je vždy vzduch, který s vyvinutým plynem do plynojemů vzchází, a pracují (zvláště kapací) se značnou teplotou (oproti aparátům „karbid do vody“).

Jiná vada jejich krom dříve uvedených je, že vyvinovače bývají pravidelně uzavírány gumovým těsněním a utahovány šroubem. Toto těsnění časem teplem ve vyvinovači a vápnem ztvrdne, rozmačká se, a nastává pak unikání plynu, které může mít i vážné následky.

K plnění těchto aparátů dle velikosti lze užiti karbidu velkého nebo drobnějšího.

Jakost plynu zlepši se u těchto i ostatních aparátů „voda na karbid“ použitím práce, čistěče a sušiče.

Soustavy proudové mělo by býti užíváno jen k osvětlovacím zařízením s malým množstvím plamenů a kapací jen pro jeden anebo dva plameny.

Další soustavou je **soustava potápěcí** (obr. 4.).

U této soustavy je nádoba s karbidem připevněna uvnitř plynojemů. V občasném potápění se karbidu do vody při klesání plynojemů a opět-

ném rychlém vystoupení jeho z vody, když plynojem stoupá, vytlačován jsa okamžitě se vyvinuvším plynem. spočívá samočinné působení. Plyn vyvinuje se tu bez dostatečného ochlazení vodou, a stává se, že celé množství karbidu, v nádobě jsoucí, je rozpáleno vzniklou velkou teplotou, a možno pak páry dehtové, vodík, různé uhlovodíky a páry benzinové v acetylenu těchto aparátů nalézt.

Svitivost takovéhoho nečistého acetylenu je malá, a nastává zanášení se hořáků až i ucívání jich otvorů

Může se krátce říci, že aparáty potápěcí, ačkoli jsou svou konstrukcí nejjednodušší, jsou méně doporučitelné než aparáty první, totiž proudové, neboť u těchto voda na karbid přišlá zůstane na karbidu, kdežto zde u potápěcích po rychlém vynoření se nádoby s karbidem z vody, karbid rychle oschne a rozkládá se za velké teploty.

Rovněž dodatečné vyvinování se plynu je zde poměrně větší, neboť působí zde na karbid dosud nerozložený páry z veškeré vody v plynojemu a i páry, z navlhčeného karbidu velkou vnitřní teplotou tohoto vypařené.


I obsluha těchto aparátů je horší a nepohodlná, a jsou při naplňování vyvinovače ztráty plynu.

Aparáty tyto pracují s větším a nestejným tlakem, neboť plyn musí nésti nejen plynojem, ale i celou zásobu karbidu, jejíž váha se po dobu chodu aparátu mění, a neodpomůže tomu zcela ani protizávaží plynojemu.

Plyn nedávají také vzduchuprostý a zapáchají, neboť voda, ve které plove plynojem, je znečištěná kalem rozloženého karbidu.

Karbidu lze upotřebiti dle velikosti aparátů, buď kusového nebo drobného.

Nejspíše dá se principu potápěcího užívati k malým aparátům, hlavně přenos-



Obr. 4. (Princip.)

ným, pro jedno nebo dvě světla; pro více světél však by se užívati neměly. Řečené vady nejeví se však jen u aparátů potápěcích, ale i u těch aparátů, u kterých voda ze spoda na karbid přichází, tento smočí a vyvinutým plynem jest zase ihned od karbidu pryč vytlačena, tak že karbid zůstane jen navlhčený.

Aparáty tyto slovou dle toho **podmačecí** čili **smáčecí** (obr. 5.) a jsou buď bez plynojemu nebo s plynojemem.

U těchto prvních aparátů bez plynojemu (obr. 5.) příchod vody na karbid řídí si pouze tlak plynu ve vyvinovači, a to tím, že voda, jejíž sloupec je ve vedlejší nádobě vyšší, než vrstva karbidu ve vyvinovači, pootevřením kohoutku vodního spodem proudí na karbid a vyvine plyn, který, dosáhnuv jistého tlaku, vodu od karbidu opět samočinně vytlačuje zpět do druhé nádoby, a to se opakuje až všechn karbid je vypotřebován.

Aparáty tyto pracují s vysokým a nestejným tlakem, neboť závislý je na sloupci vody ve vedlejší nádobě. Mají-li plynojem, řídí si příchod

vody tento plynojem, spojen jsa pákou nebo jinak s kohoutkem, připouštějícím vodu z vedlejší nádoby ke karbidu.

Apparáty této podmačecí soustavy, zvláště s plynojemem, jsou oproti aparátům potápěcím nejen co do konstrukce složitější, avšak mají i více vad, a byl u nich pozorován kromě stop po vzniklých produktech dehtových i rozklad acetylenu, z čehož lze souditi na velkou teplotu při vyvinování, a to rozhodně vyšší, než u obou soustav, dříve jmenovaných, neboť je ještě podporována velkým tlakem plynu u těchto aparátů stávajícím.

Je tedy vysvětlitelno, že u světla plynu aparátů smačecích je k pozorování čazení, zanášení i ucpávání hořáků a jiné, což způsobují hlavně produkty dehtové, které se pevně usazují.

Dodatečné vyvinování plynu je tu také, avšak není tak povážlivé, je-li dostatek vody pod karbidem, kterou utvořený plyn může vytlačit a její místo zaujmouti, aniž by ušel do vody mimo vyvinovač a z této do vzduchu. Plyn nedávají také vzduchu prostý.

Chybné by bylo, chtít u těchto aparátů zmírniti tlak tím, že bychom užili méně vody, poněvadž nastala by nedostatkem této teplota ještě vyšší a nebezpečnější.

K větším zařízením osvětlovacím nemají aparáty tyto rozhodně býti přípustny.

Krokem k lepším soustavám jest soustava **zaplavovací a přetékací** (obr. 6. a 7.) o které jsem se u aparátů proudových zmínil, že totiž chybné a neprávem jméno toto některé aparáty proudové si přivlastňují.


U zaplavovací soustavy (obr. 6.) stoupá voda ze spodu výš a výše a postupně vždy úplně zaplazuje jednotlivé stejně velké karbidové nádoby, určitým množstvím karbidu naplněné, a karbidu je vždy jen tolik v jedné nádobě, aby všechn z něho vyvinutý plyn postačil plynojem najednou pojmouti.

U přetékací soustavy (obr. 7.) jsou nádoby též stejně velké a odměřeným množstvím karbidu naplněné, avšak jsou za sebou stupňovitě nebo při zvláštním uspořádání v jedné rovině vedle sebe, a voda teče horem do první nádoby, tuto úplně zaplaví, pak přeteče do druhé, kterou zase úplně zaplaví, a to se opakuje, až karbid všech nádob je vypotřebován.

U aparátů těchto množství vody, na karbid přišlé, stačí nejen k patřičnému rozkladu jeho, avšak i k částečnému ochlazení teploty, při rozkladu vzniklé, i k ochlazení vyvinutého plynu.

Čím méně je karbidu v jednotlivých nádobách a čím více vody, tím příznivější je vyvinování a menší teplota při něm a tím i plyn chladnější a čistší, než u aparátů předešlých soustav, a nenastává tu čazení světla a zanášení hořáků.


Z těchto dvou aparátů jest aparát zaplavovací lepší než přetékací, neboť u prvního voda obklopi nádobu s karbidem a tím ji ochladí, načež přeteče do nádoby, zaplaví ji úplně, a nově přitékající čistá a chladná




Obr. 5. (Princíp.)

voda stoupá k následující nádobě, kdežto u apparátů přetékacích nádoby nebývají vždy obklopeny vodou, a tato teče stále do nádoby první, tam se zahřeje, znečistí kalem a pak teče do nádoby druhé, z druhé do třetí atd., až všechny zaplaví. Krom toho objemným nabýváním karbidu při rozkladu jeho a tvořením se bublin, které kypí, může nastati samovolné nevčasné přetékání kalu do vedlejší přihrádky či nádoby, a tím i předčasné vyvinování plynu.

Dodatečné vyvinování, ač ve mnohem menší míře, než u apparátů předešlých, a to vlivem vodních par, hlavně teplem, při rozkládání karbidu vzniklých, je i u těchto apparátů k pozorování, neboť karbid, který nebyl dosud rozložen a na řadu přijde teprve později, není ani tu proti vlivu par nikterak chráněn.



Obr. 6. (Princip.)



Obr. 7. (Princip.)

Tyto přetékací a zaplavovací apparáty pracují se stejným a dobrým tlakem v plynojem, plyn však nedávají také prostý vzduchu. K plnění jich je lépe užívatí karbidu velkého než drobného, a to, aby se předešlo příliš bouřlivému vyvinování plynu a tím i většímu tlaku ve vyvinovači.

Samočinný chod způsobuje tu plynojem, který řídí vtékání vody na karbid různými způsoby, z nichž některé vyjmenovány byly u apparátů kapacích a proudových. Používati lze jich i pro větší množství světla.


Další třídou jsou apparáty **utápěcí** či **ponorovací** (obr. 8.), patříci již do soustavy „karbid do vody“.

Mezi těmito nalezneme opět mnoho různých dobrých i méně dobrých konstrukcí apparátů, a to buď ručních, kde nádoby s karbidem ručně se vpravují do vody, čnuž se sice zjednoduší konstrukce, avšak na úkor


malé obsluhy apparátu, nebo samočinných (obr. 8.), kde pohyb nádob do vody řídí si plynojem, ušetřuje tak práci obsluhovači.

Samočinné apparáty tyto bývají složité, plyn nedávají prostý vzduchu, a karbid, dříve než přijde do vody, rozkládá se předčasně parami, což odpadá u ručních.

U obou nádoba s karbidem zůstává tak dlouho ponořena v nadbytku vody, až veškeren karbid v ní je rozložen, a proto není tu vyvinování plynu za tepla, a plyn je po projití vrstvou vody ochlazen i částečně vyčištěn, neboť zbavuje se sirovodíku a ammoniaku, který pohlcován je vodou.



Obr. 8. (Princip.)



Obr. 9.

Při novém plnění vyndají se nádoby i s vypracovaným kalem z vody vyvinovače, a voda zůstane tím déle k potřebě.

Aby získala se větší zásoba plynu, dělávají se u ručních apparátů větší plynojemy, a to hlavně při velkých centrálních zařízeních, což se však neodporčuje při zařízeních menších.

Další třídou apparátů na principu „karbid do vody“ jsou ony apparáty, u kterých karbid v určitých dávkách do vody padá, ať děje se to ručně (obr. 10.) nebo samočinně pomocí plynojemu (obr. 9.).

Apparáty tyto slovou **padací**.

Ruční jsou pravidlem dobré, a užívá se jich i při zařizování central městských, neboť nejsou nikterak omezovány, avšak nemůžeme to říci o všech konstrukcích apparátů samočinných.

U samočinných aparátů padacích děje se padání karbidu do vody buď automatickým otevíráním, překlopováním anebo posunováním jednotlivých nádob s karbidem, které obsah svůj vypustí do vyvinovače, a lze mezi těmito nalézt nejlepší aparáty, nebo nalézá se karbid v trychtýřovitě nádobě, a pomocí ventilku (obr. 9.), šoupátka, klapky nebo lopatkového kolečka nebo jiným způsobem automaticky děje se vypadávání karbidu po částkách do vody.


Samočinnost působí buď plynojem anebo v jiném horším případě plovák, který stoupáním roviny vodní ve vyvinovači při ubývání tlaku plynu stoupá též a otvírá uzávěrku karbidu a naopak při klesání vody, způsobeném tlakem vyvinutého plynu, klesá též a uzávěrku uzavírá. Tato

soustava plováková je bez plynojemu pohyblivého.

Jiná konstrukce aparátů padacích je ta, kde plynojem řídí otáčivý pohyb šnekového transportéru nebo posunování rovinného transportéru, které dopravují karbid do vyvinovače.

Tyto nejsou nejlepší, ač konstrukce je jednoduchá, a samočinnost bývá na újmu stejnému tlaku plynu v plynojemu.

Výhodou aparátů padacích je, že malá dávka karbidu přichází vždy do nadbytku vody, a tím karbid se zcela vypracuje za teploty úplně nízké, a dále, že skoro všechny dávají plyn prostý vzduchu, propráním vodou ochlazený a zbavený ammoniakem i sirovočím. Dle různých konstrukcí užívá se karbidu buď velkého kusového, menšího nebo drobného granulovaného.



Dobr. 10.

Výhodnější jsou aparáty, u nichž užívá se karbidu kusového, neboť karbid granulovaný nejen, že je dražší, nýbrž i méně plynu následkem snadného zvětrání vydává. Soustava padací a dříve jmenovaná soustava utápěcí, hlavně ruční, jsou jediné, které možno odporučiti pro osvětlovací zařízení v každém rozměru, kdežto aparáty ostatních soustav vzhledem na své vady hodí se jen pro menší počet plamenů a k větším zařízením neměly by vůbec býti puštěny.

Probrav jednotlivé soustavy, musím ještě připomenouti, že u všech vyjmenovaných aparátů může různou buď lepší nebo pochybenou konstrukcí, dobře nebo nedokonale provedenou, nastati buď zlepšení nebo naopak zase zhoršení jich výkonnosti, tak že vady jejich se zmírní nebo zvětší, a řekneme-li všeobecně o některé soustavě aparátu, že je dobrá, nesmí se tím ještě mysliti, že každý aparát této soustavy je tím snad již dobrý.

Byl by to velice pochybený důsledek, neboť jisto je, že i některé konstrukce aparátů „karbid do vody“ nevyhovují veškerým požadavkům, na dobrý aparát kladeným.

Maje na zřeteli zájem celého odvětví acetylenového, nepoukazují na určitý aparát, o kterém možno říci, že je dokonalý, avšak zároveň upozorňují, že acetylenový aparát není tím ještě ideální, když z obchodního zájmu tak výrobce o něm vyhlašuje a v ceníku píše, nýbrž tenkrát je **aparát ideálně dokonalý**, jestliže:

vždy odměřené a stejné množství karbidu dle potřeby v pravý čas do vyvinovače, větším množstvím vody naplněného, přijde, neboť jen tehda je vyvinování za chladna;

byl-li karbid před tím hermeticky uzavřen, by nepodléhal ani parám vody vyvinovače, ani parám ze vzduchu;

dále, není-li v žádném případě možné upadnutí většího množství karbidu do vyvinovače, než jest potřeba nebo snad i náhodou více odměřených dávek tohoto najednou;

je-li chod aparátu samočinný a pravidelný;

není-li samočinnost na újnu stejného tlaku ve vyvinovači;

dá-li se užití kusového karbidu, a je-li využitkování tohoto úplně;

pakliže plyn dává v každém případě úplně vzduchu prostý, ochlazený, vodou propraný, chemicky čistý a suchý;

není-li dodatečné nebo předchozí vyvinování plynu;

ani ztrát plynu unikáním tohoto při novém plnění karbidem anebo při vypouštění kalu z vyvinovače;

může-li se i mezi chodem stroje tedy i při svícení, doplniti zásoba karbidu ve stroji;

dá-li se tato zásoba lehce kontrolovati,

je-li obsluha lehká, pohodlná a bezpečná,

a konečně pracuje-li s malým tlakem.

Dříve uvedené některé vlastnosti acetylenu, objevující se tehdy, nezacházíme-li s acetylenem tak, jak toho vyžaduje, nebo užíváme-li aparátů nedokonalých, odpadnou úplně při **centrálních zařízeních městských**, kde obsluhovač aparátu je vždy osobou spolehlivou, věci znalou, a aparát na dobrém základě (pravidlem „karbid do vody“) stavěný, a zbývají pak jen mnohé, velké výhody acetylenu oproti jiným světlům, čímž centrály acetylenové předčí mnohé jiné, zvláště zastaralé centrály uhloplynové a drahé centrály elektrické.

Acetylenové centrály jsou jediné, na které musí v prvním případě každé město i menší obec, s duchem času pokračující, pomýšleti, chce-li s nejmenším nákladem moderní osvětlovací centrálu si postaviti, neboť jen v tomto případě má již předem zajištěné světlo krásné, efektní a laciné, nevyžadující častých oprav a stálých dodatečných vydání za různé osvětlovací předměty, jako žárová tělesa, cylindry, různá skla atd.

Tímto, jakož i následkem nepatrné obsluhy acetylenové plynárny i osvětlovacích předmětů, objeví se malá rezie, kapitál zařizovací v brzkou se umoří, načež k radosti konsumentů možno pak i cenu acetylenu snížit tak, by výtěžek stačil pouze na krytí malé rezie acetylenové plynárny.

Že nejsou to pouhá slova, nýbrž, že acetylen užíván při centrálním osvětlování měst, i tu vítězně a rychle pokračuje, jest vidno z toho, že zařízeno těchto centrální acetylenových během tří let, a to do r. 1900 v Německu třicet a tři, ve Francii šestnáct, v Americe čtyřicet a v ostatních zemích čtrnáct.

První centrála acetylenová uvedena v činnost r. 1897 v Totisu v Uhrách.

Vyjmeme-li **veškeré důsledky** z látky, tuto probrané, shledáme, že:

1. acetylen je dle svítivosti a ceny světlem nejlacinějším, a jeho síla svítivosti je mnohokrát větší než petroleje, svítiplynu i elektrického světla žárového;

2. acetylen zapáchá jen tehdy, když uchází nespálen a ne tedy při svícení. Jen nečištěný částečně je cítiti i při hoření;

3. čistý acetylen, spalován, není zdraví lidskému nikterak nebezpečný, nekazí vzduch a nemá škodlivého vlivu ani na květiny, jak činí jiné látky a plyny svítivé.

4. Dokázáno je, že silné osvětlení až i oslňující světlo, je-li totiž stejnoměrné a klidné, i při delším působení na oko nikdy nezanechává tak trvalých změn na oku, jako naopak špatné osvětlení, při kterém oko hlavně při práci nuceno jest mnoho se namáhati, a proto je acetylen světlem pro oko lidské ze stanoviska zdravotnického nejpříjemnějším a nejlepší, neboť nejvíce podobá se světlu slunečnímu, je bez zabarvení a hoří se zářící jasností úplně klidně a stejnoměrně;

5. acetylen čistý, vzduchu prostý, není nebezpečný, není-li zahřát na 780°C nebo není-li stlačen na více jak dvě atmosféry za přítomnosti žhavého předmětu;

6. smíšeniny acetyleny se vzduchem v jisté mezi jsou více nebo méně nebezpečné jen tehdy, když vlastní neopatrností zjednáme jin přístupu k žhavému předmětu, ačkoliv jsme zápachem vždy v čas upozornění na nebezpečí, nebo kdybychom připustili zahřátí směsí této na 480°C ;

7. ani při méně dobré soustavě aparátů nenastává samovolný výbuch při chodu aparátů zahřátím nebo přetlakem, a při dobré soustavě jest to absolutně vyloučeno;

8. acetylen dá se použiti ke všem možným účelům osvětlovacím v každém rozměru a i k zahřívání, topení a hnaní motorů;

9. zbytků po rozložení karbidu, totiž karbidového kalu vápenného, lze po rozmělnění s dobrým účinkem užiti k mrvení polí a luk a při pracích zednických k připravování malty a k bílání;

10. acetylen není svou jedovatostí ani svou výbušností, uchází-li pouze hořákem anebo následkem špatného těsnění, tak nebezpečný, jako plyn uhelný, a snáze se ventilací odstraňuje, než tento.

V místnosti rozměru $4\text{ m} \times 5\text{ m} \times 4\text{ m}$ můžeme čtyřmi velikými hořáky (po 30 lit. za 1 hodinu) po celou noc (12 hodin) nechati acetylen ucházeti nezapálený, aniž by to mělo vlivu na zdraví člověka nebo zavadlo to příčinu k výbuchu.

Utvoří se tu směs jen s 1.8% acetyleny, což je daleko ještě pod hranicí explose, a ani otrava tu nemůže nastati, neboť dle Gréhanta je acetylen nebezpečný organismu lidskému, počínaje přimísením 40% jeho do vzduchu. Vertész, zkoušeje acetylen z tohoto stanoviska, vdechoval ho, a nedostavily se u něho žádné příznaky.

11. acetylen rozvádí se železnými rourami jako uhelný plyn, avšak vzhledem na malou spotřebu acetyleny v hořáku (neboť jeden uliční svítiplynový hořák Auerův potřebuje za 1 hod. 150 litrů svítiplynů, kdežto jeden uliční hořák acetylenový potřebuje jen 20 lit. acetyleny, tedy $7\frac{1}{2}$ krát méně), možno k rozvádění acetyleny užiti rour o polovinu menších průměrů, než u plynu uhelného.

Velká výhoda tohoto hlavně z ohledů finančních, zvláště se objeví při zařizování osvětlení měst, kde sít rourová pro acetylen přijde mnohem levněji, než pro plyn uhelný.

12. Z téže příčiny stačí plynárně acetylenové i mnohem menší zá-soba acetyleny, a tím i menší plynajem, než plynárně uhelné.

Menší náklad na plynovod i plynojem jsou příčinou, že celý náklad zařizovací na plynárnu acetylenovou značně je menší, oproti nákladu na plynárnu uhelnou.

13. Světlo acetylenové hoří, i nechráněno jsouc sklem, na sebe větším větrem nepotřebuje ani cylindrů, ani žárových těles, nýbrž jen prostého, jednoduchého, trvanlivého hořáku, kterému ani nárazy neškodí.

14. Čištěný acetylen nepůsobí rušivě na železo, ani je-li pozinkované nebo pocínované, a rovněž nepůsobí na jiné kovy, jako nikl, aluminium, cín a zinek. Na olovo působí jen pranepatrně.*)

Oproti tomu jest **dbáti každému majiteli** acetylenového zařízení osvětlovacího, má-li toto vyhovovati k úplné spokojenosti a býti zcela bezpečné, následujícího:

Udržujeme aparát v čistotě a nechme jej obsluhovati jen osobou spolehlivou.

Držme se předpisu, který u každého aparátu musí býti vyvěšen.

Nenechme aparát zamrzávati a v případě rozmrázování užijme jen teplé vody a nikdy ohně.

Plníme aparát ve dne a ne za noci a ne v poslední chvíli, když již světlo jeho dodělavá.

Nechodme se světlem k aparátu, ani tam, kde je cítiti ucházející plyn, nýbrž provětrejme dříve tuto místnost.

Zkoušejme několikrát za rok (a to vždy za dne) plynovod, je-li vzduchotěsný a neporušený tím, že uzavřeme všechny kohoutky u hořáků a pak, když zatížili jsme plynojem (třeba cihlou), poznamenáme výšku, kde stál, a necháme tak plyn po několik hodin pod tlakem v rourvodě. Při tom je ovšem kohout od aparátu do plynovodu stále otevřen a nesmí se v té době ve vyvinovací žádný plyn tvořiti.

Je-li vedení bezvadné, neprodyšné, neklesne plynojem při této zkoušce pod dříve učiněné znamení.

Při hledání vadných míst na rourvodě neužívejme světla, nýbrž roztoku mýdla ve vodě. Roztok tento po natření chybného místa štětcem tvoří bubliny, jichž příčinou je plyn, ucházející v těch místech.

Plíme občas dle potřeby čistič novou čisticí hmotou, jinak je zbytečným přívěskem.

Při plnění čističe uzavřeme kohout před i za čističem.

Aby nám čisticí hmota při otevření kohoutu nezaprášila potrubí a nezaslela hořáky, dejme na vrch čisticí hmoty kus vaty nebo plsti.

Na noc zavírejme vždy kohout od aparátu do vedení.

Čistíme občas hořáky, a to nejlépe jehlou, pak namočením do benzínu a profouknutím, načež po vyschnutí jsou opět dobré.

Hořáky nešroubujeme nikdy braním za rozvidlenou část jejich, nýbrž za kovový spodek, neboť se tím mohou zkriviti i zlámati.

Hořáky natočíme vždy širší částí plamene v ten směr, kde chceme míti více světla, neboť úzká strana má o 35%₀ menší svítivost nežli strana širší.

Užívejme jen hořáků dobrých, které mají dostatečný přístup vzduchu zvláštními otvory ve hlavičkách a které se příliš nezahřívají, neboť jinak brzy se zanášejí, a světlo ztrácí na sluneční jasnosti.

Trhají-li sebou plameny, a není-li původ toho v aparátu samém, je tu příčinou usazení se vody někde v potrubí, buď v záhybu nebo prohnutí, a nutno tuto vodu odstraniti. Toto objevuje se u plynu těch appa-

*) O mědi, stříbre a rtuti pojednáno je dále.

rátů, u kterých nesouší se acetylen dříve, než vejde do potrubí, a zvláště brzy se to objeví, není-li rourvod správně kladen.

Hoří-li plamen čistého acetyleny slabě, bliká-li, nemá-li ostrého obrysu a je-li načervenalý, ač hořáky jsou dobré, čisté a nezanešené, je tu příčinou malý tlak plynu, a to buď hned v aparátu nebo v potrubí, a nutno plynojem zatížit, až dostaneme u hořáků tlaku 8 nejvýše 9 cm vodního sloupce. Plynojem nemá při tom býti zatížen tak, aby tlak u nejbližšího hořáku byl přes 9 cm vod. sloupce, neboť spotřebuje pak hořák při stejné svítivosti plamene mnohem více plynu. Nepomůže-li toto, je potrubí slabé, nebo je na něm mnoho svétel, a nepřivádí proto hořákům dostatečně množství plynu s určitým tlakem potřebným. Tuto vadu, která neobjeví se při správně provedeném rourvodě, je nejlépe odstraniti předěláním potrubí a nikdy ne zatěžkáváním plynojemu.

Při volbě výšky plamene nad zemí a vzdálenosti svétel budme pamětlivi toho, že svétla (každého) ubývá se čtvercem vzdálenosti, t. j. ve vzdálenosti 2 metrů je svétlo 4krát menší, ve vzdálenosti 3 metrů je svétlo 9krát menší atd.

Dle Picteta a Gerdese nedává prý acetylen za okolností, za jakých jej k osvětlování používáme, žádné acetylenomědi, která je třaskavou sloučeninou mědi s acetylenem, avšak proto přece neužívejme mědi a hlavně ne rtuti a stříbra na různé části, se kterými acetylen anebo karbid ve styk přichází.

Při tom připomínám, že vymyšlené povídání o jakýchsi napatrných částkách, které prý acetylen vůbec tvoří na hmotách, se kterými po delší dobu je ve styku, na př. na železe a jiných, a které prý v případě tření nebo nárazu explodují, je vymyšleností a naprostou nepravdou.

Že patřičně zacházení se zařízením acetylenovým a hlavně pozornost se světlem a ohněm v místnosti, kde se aparát nachází, je první podmínkou bezpečnosti, viděti je z toho, že, ač mnoho velkých i menších acetylenových plynáren městských po celém světě pracuje, dosud ani jediný výbuch takovéto plynárny není znám, a doufejme, že časem bude to platiti o všech zařízeních acetylenových.

Má-li býti acetylenové zařízení osvětlovací řádně provedeno, míti všechny výhody a býti prosto veškerých vad, pak nehleďme při zařizování na lacinější nabídku a na to, která firma nám levněji čítá metr rour, nýbrž hleďme především a hlavně, jaké soustavy má dotyčná firma aparát, je-li provedení jeho patřičné a bezvadné, a pak zárukou nám buď technická vyspělost a spolehlivost firmy, která zařízení má prováděti.

Doporučuje se tu poraditi se dříve se znalcem aparátů acetylenových a nedati na vychvalování mnohdy i pochybného aparátu, které v ceníku výrobce obyčejně vyznívá v ten smysl, že dotyčné aparáty dlouho již vyrábí a mnoho jich prodal, což prý je důkazem, že jen tyto aparáty a žádné jiné jsou osvědčené a nejlepší.

To je nepravda, neboť nebyl by pak vůbec pokrok v zdokonalování možný a nemohlo by nikdy býti nic lepšího a modernějšího, kdyby mělo býti vždy jen to dobré, co již po delší dobu v oběhu je a o čem výrobce sám z osobních ohledů tvrdí a mnohdy i různými, pro reklamu sehnányými dobrozdániami dokazuje, že není nic lepšího, a to proto, že skutečně neví, nebo z různých příčin nechce věděti, že něco lepšího může býti.

Poukázal jsem dříve na mnohé výhody acetyleny oproti jiným zdrojům světelným a na rozsáhlé pole, na kterém acetylen může působiti, a tvrdím vzhledem k tomu, že nebojí se acetylen nových a nových konkurentů, vyskakujících naň s velkým rámcem, jako rytíři na divadle, které impressario na provázku drží a za ně hřmot a mnoho řočí dělá.

Tak r. 1898 psalo se o novém konkurentu karbidu vápenatého a tím i acetylenu, nebezpečného tomuto svou lácí — o karbolitu totiž, ze kterého vyvíjí se účinkem vody plyn, ethylen zvaný, podobné svítivosti jako acetylen, a v Americe stavěla prý se téhož roku továrna na tuto náhražku karbidu, avšak proto dodnes veřejnost zde o karbolitu ničeho neví, a tím méně je tedy karbolit konkurentem karbidu, a ethylen acetylenu.

Jiný konkurent acetylenu objevil se loni na obzoru, a bylo to tak zvané světlo Pampeovo, jež jest směsí plynů lihových a uhlovodíkových a připravuje se pochodem vypařovacím, přehřívacím a rozkládáním v pecích za vysokého záru. Jistý zpravodaj psal před časem z berlínské výstavy, že prý světlo toto je vážným soupeřem osvětlení plynového a acetylenového, avšak světla toho také dodnes nikdo u nás nepoznal a neviděl.

Jak velkého nákladu by vyžadovalo zařízení takovéto stanice osvětlovací a mohli by si poříditi každý jednotlivec na venkovské samotě, jako aparát acetylenového, pan zpravodaj nenapsal.

Úplně neškodným soupeřem acetylenu je plyn vodní, který hlavně z ohledů hygienických má velkou vadu, přímo zabraňující všeobecnému používání jeho k účelům osvětlovacím, a to jest značné množství velmi jedovatého kyslíčniku uhelnatého (chem. zn. CO) ve vodním plynu obsaženého (30—50%), který při dosti nepatrném ucházení vodního plynu uniká do vzduchu a po krátkém vdechování může přivoditi otravu, neboť je známo, že již 0.1% kyslíčniku uhelnatého ve vzduchu má za následek objevení se příznaků otravy.

A tak jsou všechna světla tato i s plynem olejným, k jehož výrobě je potřebí rovněž drahých a složitých zařízení, o nichž může se říci totéž, co o přístrojích na výrobu světla Pampeova, a kterýžto plyn olejný udržuje se jen tím, že se pomocí acetylenu karburuje tak, jako plyn uhelný, a i ještě mnohá jiná stále nová světla, praslábými konkurenty acetylenu, a platí to i o svítiplynu, který se dá vyráběti pouze na veliko, a to v nákladných plynárnách, ne však tak snadno a rychle v jednotlivých aparátech, jako acetylen, a kromě toho plamen svítiplynu potřebuje do roka spoustu drahých punčošek, které chválí jen jich vyrábitelé a prodáváci, avšak nikdy konsumenti, a to vzhledem na stálou drahotu jejich a velkou pozornost při stálé obsluze. Užíváme-li při svítiplynu jen hořáků obyčejných bez žárových těles, je pak světlo toto žlutočervené, plamen kmitá a znečišťuje velmi značně vzduch kyselinou uhličitou i jinými nezdavými splodinami hoření a vydává mnoho tepla.

Dále platí to i o drahé elektřině, které se sice nesmí upírati budoucnost, avšak v oboru osvětlování není dosud na žádoucí výši dokonalosti, ač vyžaduje zařizování a udržování její velkého nákladu, které může si málo kdo a málo kde poříditi, a k užívání v každém i sebe menším rozměru jako acetylen se rozhodně dosud nehodí a také nepoužívá.

A konečně elektřina i při nejlepším zařízení nezaručuje naprostou jistotu, že rázem nevypoví služby, čehož příčinu nutno pak i zkušeným odborníkům mnohdy i delší dobu hledati, nežli osvětlení opět lze v činnost uvéstí.

Dalšími zdánlivými soky acetylenu jsou i při hoření páchnoucí gasolín a líh se svými věčně rozbitými a začazenými punčoškami a cylindry v erbu, a konečně petrolej, který ztrácí ve prospěch acetylenu den ode dne půdy pod nohama, jako kdysi se stalo lojové svíci a oleji, a nepomůže mu také obléknutí se do punčošek a do cylindru, ani mu nepomohou jeho baroni, kteří nepravdivým rozšiřováním poplašných zpráv

o acetylenu v časopisech i mezi lidem chtějí petrolej na čas zachrániti mezi tím, co rychle hledají a vynalézají jiná pole, na kterých by mohl petrolej pokročilému lidstvu prokázati ještě svých služeb po vypovězení ze služeb osvětlovacích.

A jsou tedy všechna světla tato v tuto dobu tak slabými soky po našem venkově oblíbenému acetylenu, kde má svou zajištěnou budoucnost, že marně ještě po dlouhou dobu budou lámati kopí svá i s těmi, kteří se teprv rodí k jich posile, o lesklý a zářivý štít acetylenu, jenž dosud ran útočníků velkomyslně přijímal, avšak neodrážel, neboť svezly se samy po tvrdém krunýři jeho, až znavení zbytečnou námahou ustanou.

Nevyvracím zde veškeré nesmyslné báje a fantastické pověsti o acetylenu, které ústně i tiskem nevědomými a mnohdy i zúmynsně rozšiřovány bývají, neboť laskavý čtenář po přečtení tohoto spisu sám posoudí, mnoho-li pravdy obsahují a na jakém základě psány jsou.



Výroba kovů.

Popisuje a vykládá Dr. tech. věd *Fr. Faktor*, c. k. professor.

Úvod.

Kovů, kterých se upotřebí v praktickém životě, dobývá se z rud v přírodě se vyskytujících způsoby důvtipnými. Některé způsoby výroby byly již v dávných dobách v hutnictví zavedeny. Vývin a pokroky chemie měly vliv na zlepšení způsobů již známých a na zpracování i upravení způsobů nových, dle kterých výroba kovů byla nejen usnadněna, ale i levněji se prodělává.

Kovy vyskytují se v přírodě buď ryzí anebo jsou sloučeny s kyslíkem, siřou, arsenem, antimonem, prvky halovými.

Z horniny, která obsahuje rudu, hledí se vybíráním a vyklepáváním dobýti rudy co nejvíce. Co zůstane v hornině rozptýleno a vtroušeno, získá se další prací. Hornina se drobí mačkadly, tlučemi, stoupami. Dle hrubosti zrna se hornina třídí, pere a dle potřeby se i plaví. Těžší rudou bohatší části zůstanou blíž stroje. Jalové části se odplaví. Rudy takto upravené se mísí, aby se dostala směs, jež se dá výhodně zpracovati.

Po úpravě mechanické podrobi se rudy ještě úpravě chemické. Chemické úpravy docílí se pražením. Pražení rud se provádí žiháním rud za přístupu vzduchu. Při tom se rudy zkyprí a dál zbaví se těkavých látek: vodní páry, kysličníku uhlíčitého, siry, arsenu, antimonu. Někdy praží se rudy s kuchyňskou solí, aby se kov v rudě obsažený převedl v chlorid.

Chemická úprava rud byla na některých místech příčinou poškození a spustošení krajín, které před tím honosily se svěží vegetací. Pražením rud sirných pod širým nebem vyvinulo se mnoho kysličníku siřičitého, který prchal do ovzduší. Kysličník siřičitý působil zhonbně na rostlinstvo, jež tím trpělo a zanikalo. Aby se předešlo poškozování sousedství hutí, byly závody nuceny zavést pražení sirných rud v pecích. Kysličník siřičitý shořením siry vytvořený, odvádí se do komor olověných, kde se zpracuje na anglickou kyselinu sírovou anebo slouží po zhavení nečistot k výrobě kysličníku sírového.

Teprv po náležitě úpravě chemické lze s výhodou dobýti kovů z rud. Z kyslíkatých rud dobude se kovů redukcí. Někdy docílí se účinkem kyslíku vzdušného oddělení jednotlivých kovů od sebe následkem různé jejich slučivosti ke kyslíku. Jednoduchý způsob výroby kovů jest srážení, kde ze sirníku za použití železa nebo jeho náhražek vyloučí se kov.

Také destillace a sublimace přichází k platnosti v metallurgii. Rtuť proměněna v páry přechází ochlazením par zase ve skupenství tekuté. Sublimace užívá se při výrobě arsenu.

Uvedené způsoby výroby kovů provádějí se na cestě suché. Mnohdy však děje se výroba kovů též na cestě mokré. Kov se převede vhodným způsobem v roztok a z něho se potom vyloučí. Amalgamace jest též výroba kovů na mokré cestě, které se upotřebí hlavně při kovech drahých. Drahé kovy dávají se rtuť slitinu, z které oddělí se žíháním rtuť a zůstane kov drahý.

V době novější dochází elektřina neustále většího upotřebení při výrobě kovů a jejich sloučenin. Elektrometallurgie vykazuje nyní velkolepé úspěchy při výrobě mědi, zlata, hořčíku a zvláště hliníku.

K odpadkům hutí počítají se strusky a rudní prach. Strusky vyvážejí se na haldy anebo se zpracují různě dle okolností. Prach rudní, který se odnáší kouřem z komína, poškozují vřkoly. Poněvadž v něm jsou obsaženy některé kovy, zadržuje se různým zařízením a když se ho více nahromadilo, přidává se k rudám.

Železo.

Z dějin železa. Železo meteorické zajisté již v dávných dobách upoutalo na se pozornost člověka. Také kov redukci rud železných obdržený, podněcoval záhy člověka k jeho výrobě. Staří Egypťané vyznali se 4000 roků př. Kr. v dobývání železa. Z Aethiopie přiváženy do Egypta železné předměty a měly tu hojný odbyt i upotřebení. Nasvědčují tomu staré malby vypodobňující různé nástroje železné, jichž se užívalo v hospodářství a řemeslech. V 9. stol. př. Kr. vyskytují se zprávy o železe u Assyřů. Jakkoliv Řecko jest bohaté rudami železnými, přece, jak se zdá, jen na málo místech kov z nich dobýván. Lacedaemoni nosili železné prsteny; Lykurg zavedl v 9. stol. př. Kr. železné peníze. Do Říma přiváželo se železo ze Španěl, Gallie, Britanie a Korutan. O železářství v Palestýně vyskytují se první zprávy ze 7. stol. a uvádí se, že Israelité byli ozbrojeni železnými zbraněmi. — Číňané dle starých zpráv vyznali se ve výrobě železa 3000 let př. Kr. Také v Indii bylo železo a výroba oceli dávno známá.

Jakým způsobem v dobách pradávných železa z rud se dobývalo, o tom nemáme zpráv spolehlivých. Dle neurčitých údajů vysvitá, že po upravení rudy byla tato s dřívím nebo uhlím dřevěným tavena za použití dmychadel. Pracováno asi tímž způsobem, jako si počínají dosud někteří národové střední Afriky. Ve Stýrsku, kde kvetla výroba železa pražily se zoxydované rudy v hromadách s dřívím a potom je v pecích zpracovali. Z nedokonalých pecí vyvinuly se v 15. stol. vysoké pece.

Vyrobené železo surové upotřebeno k výrobě železa kujného, což se dělo frýšováním.

Následkem úbytku dříví pokácením lesů, nahrazeno dřevěné uhlí kamenným uhlím a později kokem. První pokusy, při nichž upotřebeno kamenného uhlí, staly se r. 1611. Kok zaveden v hutnictví v Anglii r. 1735 a poznenáhlu všeobecně rozšířen v technickém upotřebení.

Kychtovými plyny ohřívání vzduchu, který se pudí do pecí vysokých, provedeno r. 1837.

Zdokonalení výroby surového železa, mělo za následek zvětšení rozměrů vysokých pecí, zdokonalené pražení a upotřebení páry jako hybné síly.

Značný pokrok stal se v železářství r. 1784, kdy Jindřich Cort zavedl pudlování. Vynález Jindřicha Bessemera r. 1856 měl neobyčejný účinek na rozkvět veškerého průmyslu. K vynálezu Bessemerovu řadí se čestně práce, které r. 1878 provedli Gilchrist a Thomas a dle nichž lze výhodně zpracováti rudy železné fosforem bohaté.

Cementová ocel vyráběna počátkem 17. stol. v Piemontsku, odkud rozšířily se známosti o výrobě po pevnině evropské. Ve výrobě oceli kelimkové vynikl r. 1730 hodinář Huntsmann; značné zdokonalení výroby zavedeno v Essenu u firmy Krupp. V letech šedesátých min. stol. zabýval se Martin myšlenkou vyrobiti ocel ze surového železa a z odpadků železa kujného. Jakkoliv byl ve svých pokusech podporován císařem Napoleonem III. nedocílil žádoucích úspěchů, poněvadž pece palací neposkytly patřičného žáru. Teprv zavedením plynů generatorních ůkol naznačený náležitě rozluštěn.

V Čechách byla již dávno známa ložiska rudy železné v okolí Krušné Hory, Nučic i Svárova, jež využítkována na výrobu železa. Dle zpráv lze za to míti, že nejstarší hutě železné jsou asi komárovské. Kronikář Hájek z Libočan vypravuje, že v 8. a 9. století u Zdechovic blíž Čáslavi železa dobývali. Z 12. stol. pocházejí železné hutě v Rodově, v 17. stol. založeny závody v Nýdeku. První vysokou pec měla Karlova huť u Berouna, založená ve 14. stol. císařem Karlem IV. Zkujňování litiny v pecích palacích uhlím kamenným zavedeno v Čechách r. 1836. Na Moravě stalo se tak již r. 1824 ve Vítkovicích. Koku ku tavení suroviny užilo se poprvé r. 1854.

První pec Bessemerova v Rakousku postavena r. 1863 v Turrachu ve Štýrsku. České hutě majíce rudy fosforaté mohly k bessemerování teprv po zavedení pochodu Thomasova přistoupiti. To stalo se r. 1872 v Teplicích a r. 1875 na Kladně. Pochod Thomas-Gilchristův zkoušeli nejprve r. 1879 na Kladně a po té zavedli jej ve Vítkovicích. Nyní i pochod Siemens-Martinův jest v Rakousku čestně zastoupen. Zaveden byl po r. 1870.

V Rakousku vynikají z novějších závodů železárna v Dobříši, Kladně, Komárově, Plzni, Teplicích v Čechách, v Blánsku, Mor. Ostravě, Rosicích, Sobotině, Štěpánově, Vítkovicích na Moravě, na Těšínsku ve Slezsku, v Eisenerzu, Turrachu, Vordernbergu ve Štýrsku, ve Schwechatu u Vídně, v Servole u Terstu.

Železo surové či litina.

Vliv přimísenin na vlastnosti železa surového. Železo chemicky čisté není technicky upotřebitelné. Teprv přimísenými některými nekovy a kovy stává se užitečným.

Význačné vlastnosti železa podmíněny jsou větším nebo menším množstvím přimíseného uhlíku, křemíku, manganu, fosforu, síry.

V popředí všech součástí v železe přicházejících jest uhlík. Množství jeho může kolísati mezi 0·05—6%. Uhlík objevuje se v železe v různých tvarech. Dle Ledebura rozeznávají se čtyři hlavní tvary uhlíku v železe, a to dva tvary uhlíku mechanicky vázaného, k nimž náleží uhlík grafitový a temperový a dva tvary uhlíku chemicky se železem vázaného, ke kterým patří uhlík tvrdnutí a uhlík karbidový.

Uhlík grafitový shoduje se vlastnostmi svými s tuhou. Kyselinami horkými se nemění. Vystupuje v železe schladlém v podobě lupenů nebo jemně krystalovaného prášku. Rychlým ochlazením roztopeného železa, dále přítomností manganu i síry zeslabí se vylučování uhlíku grafitového.

Uhlík temperový jest černý, bez lesku, kyselinami se nemění. V rozžhruveném železe poskytuje kyslíkem kysličník uhelnatý. Dá se tudíž okysličujícími látkami ze železa odstraniti. Uhlík temperový vylučuje se v železe z uhlíku tvrdnutí, když se žilá kov delší čas při určité teplotě. Je-li při tom mangan přítomen, oslabí se vylučování uhlíku temperového. Při rychlém i pozvolném ohřívání přechází v jiné způsoby.

Uhlík tvrdnutí jest v každém druhu železa, byť by byl i jen v malém množství přítomen. Uděluje železu tvrdost. V roztopeném železe jest pouze tento druh uhlíku. Pozvolným ochlazením roztopeného kovu tvoří se z něho ostatní způsoby. Stane-li se ochlazení náhle, má železo pouze uhlík tvrdnutí. Uhlík tvrdnutí v zředěné a studené kyselině solné i sirové se rozpouští za vývinu uhlovodíků. V studené kyselině dusičné zanechává černý zbytek, který se později rozpouští barvou hnědou.

Uhlík karbidový tvoří se z uhlíku tvrdnutí při teplotě 660–708°. Pak-li se zvýší teplota uvedená o 40° přejde uhlík karbidový v uhlík tvrdnutí. Tvoření uhlíku karbidového znesnadňují mangan, wolfram a křemík. Při pozvolném ochlazení se podporuje, při rychlém se zase zadržuje tvoření karbidu. Uhlík karbidový se nerozpouští ve zředěné a studené kyselině, jest však rozpustný v zředěných a horkých kyselinách za vývinu uhlovodíků.

Uhlíkem snižuje se bod tavu železa. Čisté železo taje při 1500°; má-li železo 1-1% uhlíku roztápí se při 1085°. Snižuje tedy přibližně 1% uhlíku bod tavu o 100° C. Naznačené různé tvary uhlíku mají nesporný vliv na snížení teploty. Grafitem bohaté železo tavi se při vyšší teplotě než železo na grafit chudší při téže množství uhlíku.

Křemíku obsahuje železo surové tím více, čím byla vyšší teplota při redukcí rud. Bílá litina vyrobená za nižší teploty má křemíku jen 1/2%, kdežto litina šedá vyrobená za teploty vyšší má jej 2–3 1/2%. V litině chová se křemík jako prvek mocnější než uhlík a jest toho příčinou, že v litině uhlíkem bohaté vyloučí se uhlík grafitový. Kujné železo má křemíku od stop až do 0-1%. Zvlášť vyrobené železo obsahuje ho až 15%.

Přibližnost manganu k uhlíku jest větší než u železa. Proto stoupá přítomností manganu i jímavost pro uhlík. Mangan způsobuje vázání uhlíku beztvrdého a udržování ho ve stavu uhlíku chlazeného. Při tuhnutí železa uhlíkem bohatého zamezuje tvoření uhlíku grafitového.

V železe surovém přicházejí současně křemík i mangan, které mají protivné chování ohledně vylučování uhlíku grafitového. Dle toho může výrobce říditi výrobu litiny bílé nebo šedé. Jsou-li obě součásti v takovém poměru, že se ruší jejich účinky navzájem, stíží se rychlým ochlazením vyloučení uhlíku grafitového což podporuje i přítomný mangan. Uhlík se sloučí se železem a povstane litina bílá. Pak-li se děje ochlazení pozvolně podporuje i přítomný křemík vyloučení uhlíku tuhového a obdrží se litina šedá.

Fosfor v železe se vyskytující, nezabraňuje rozpouštění uhlíku aniž jeho vylučování ve způsobě grafitu. Jest příčinou křehkosti železa za studena. Nejdůležitější jeho vlastností jest, že snižuje teplotu tavu a dělá litinu řidkou, která při slévání vyplňuje dobře kádľuby.

Síra v železe přítomná, zabráňuje vylučování uhlíku ve způsobě grafitu. Železo dělá lámavým za horka. Přimíšenou sirou stává se litina hustou, snadno tuhne a bývá prostoupena dutinami, což vadí ve slévání. Poněvadž v železe vyskytuje se současně fosfor i síra, zhoršují se tím značně vlastnosti kovu. Nutno jest tedy snížit značně množství obou látek v železe se vyskytujících.

Z plynů zadržuje roztopené železo vodík, dusík, kyslíčník uhelnatý

Množství pohlceného vodíku v roztaveném kovu závislým jest na tlaku, který nad železem spočívá a na chemickém složení železa. Pozorováním zjištěno bylo, že mangan rozpustnost vodíku podporuje. Když roztavené železo, vyteče z pece ztrácí vždy podíl vodíku, následkem zmenšení tlaku a pohybem roztaveného kovu. — Podobně jako vodík zadržuje roztopené železo i dusík, který při tuhnutí kovu opouští. — Kyslíčník uhelnatý jest v roztavené litině, z které vedle vodíku prchá.

Dle přímíšenin třídí se železo v železo surové či litinu a v železo kujné. Hlavní odchylky ve vlastnostech při obou druzích železa jsou tyto:

Surové železo či litina není kujná; tavi se při 1100—1200° C, obsahuje více jak 2·3% uhlíku; přímíšeninami jako jsou: křemík, mangan, fosfor, síra zvýší se množství uhlíku, jež dosáhne až 6%. Litina dělí se v litinu bílou, šedou, ferromangan. Kujné železo tavi se teplotou 1400—1500° C; množství uhlíku obnáší nejvýše 1·5%, často nedosáhne však ani 1%. Kujné železo rozeznává se: splávkové a svárkové; dá-li se kaliti nazývá se ocel.

Litina bílá má uhlík chemicky vázaný se železem a jen malé množství jest uhlíku grafitového. Křemík přichází v podřízeném podílu. K podstatné součásti patří mangan, který podporuje přijetí uhlíku a jest toho příčinou, že uhlík se udržuje ve sloučení se železem. Litina jest barvy stříbrobílá až modrobílá, jest křehká, tvrdá. Na lomu jeví silně lesklé plochy nebo drobná zrna. Hutnota obnáší 9·6; tavi se průměrně při 1100° C. Větší množství uhlíku a fosforu snižuje naznačenou teplotu; mangan působí opačně. Litiny bílé upotřebí se k výrobě kujného železa a oceli.

Složení bílé litiny naznačují tyto rozborů:

	C	Si	Mn	P	S
Litina pro	2·60	0·15	4·30	2·62	0·02%
pudlování	3·9	0·15	3·80	0·15	0·05

Bílá litina zvaná zreadlovina má 4·5—5% uhlíku a 5—25% manganu.

Vstoupne-li množství manganu na 35—85% dostane se ferromangan, který se vyrábí z rud manganem bohatých. Ferromangan upotřebí se při bessemerování.

Bílá litina chudší křemíkem a mající 2—3% fosforu, volí se pro pochod Thomasův.

Šedá litina má vedle uhlíku se železem chemicky vázaného i uhlík volný, vyloučený jako tuhu, která uděluje litině barvu šedou. Na lomu jest zrnitá. Hrubozrnná litina jest tmavší barvy než litina jemnozrnná. Poněvadž při vylučování grafitu litina se roztahuje má šedá litina menší hustotu než bílá. Hustota její jest 7. Tavi se asi při 1200° C. Šedé litiny upotřebí se ve slévačství.

Rozborů šedé litiny poskytly tyto výsledky:

	C	Si	Mn	P	S
Železo slévačské	3·5—3·9	2·0—3·7	0·05—0·6	0·02—1·8	0·01—0·03

Uhlík v litině jest buď se železem sloučen anebo jest mu přímíšen v podobě tuhy. Náhlým ochlazením železa uhlíkem nasyceného zůstává uhlík se železem ve sloučení a dostane se litina bílá. Při pozvolném ochlazení a tuhnutí vyloučí se část uhlíku v podobě grafitu, který jest uložen mezi krystally kovu. Grafitu se vyloučí tím více, čím pomaleji se děje ochlazení a čím více železo obsahuje uhlíku. Dostane se tím způsobem litina šedá barvy temně šedé až černé.

Polovičitá litina tvoří přechod mezi bílou a šedou litinou. Má vedle uhlíku grafitového i uhlík ve větším množství sloučený se železem.

Rudy železné. Železo ryzi vyskytuje se v přírodě poměrně jen zřídka. Dle původu rozeznává se železo pozemské či tellurické a železo povětroňové či meteorické.

Železo pozemské tvoří zrna nebo šupiny. Přichází v naplaveninách ve společnosti platiny a zlata. Na některých místech bylo nalezeno i v koscích, jako u Chocně, Blatna, dále u Mühlhausenu v Durykách.

Železo povětroňové vyskytuje se ve větších, menších kusech někdy i v balvanech mnoho metrických centů těžkých. Kusy i balvany bývají zakulacené a jsou pokryty na povrchu černošedou smolně lesklou vrstvou. Uvnitř je železo meteorické celistvé lomu hákovitého, nebo má sloh krystalický, zrnitý. Železo povětroňové nalezeno bylo v Čechách v Lokti, u Broumova, Bohumilic, Žebráku, u Tábora. Na Moravě jmenují se naleziště meteorického železa: Blansko, Stonařov.

Železo pozemské jest buď čisté nebo obsahuje něco uhlíku. Povětroňové železo obsahuje 3—8% niklu, dále má podíly kobaltu, chromu, manganu, mědi, někdy i uhlík, olivín, magnetovec. Význačnou známku, která se dá vyvolat na četných povětroních jest kresba rovných čar, jež objeví se na leštěné ploše, leptá-li se tato kyselinou. Při leptání železa povětroňového rozpouští se železo rychleji nežli přimíšený nikl, který v podobě čarových kreseb z leptané plochy vyniká (obrazce Widmannstättenovy).

Hlavní rudy, z nichž se železa dobývá, jsou:

Haematit (krevet, červená ruda železná) jest v nejčistší formě Fe_2O_3 (68—60% Fe). Krystalovaný v klencích vyskytuje se v pěkných krystalech na Elbě. Obvykle přichází skrytě krystalován ve tvarech hrozovitých, ledvinovitých slohu vláknitého, zrnitého nebo zemitého. Vryp má červený a lesk kovový. — Vlákuitý krevet tvoří mocnou žílu v Krušných horách. Zrnitý a čočkovitý krevet přichází u Berouna, Komárova a Klabavy.

Magnetit či magnetová ruda Fe_3O_4 (65—45% Fe) krystaluje v soustavě krychlové. Tvoří též kusy slohu zrnitého a mívá jen jako přimíšeniny stopy fosforu a něco siry. Vryp má černý. Důležitou jest rudou pro Švédsko a Norsko; dále přichází ve Stýrsku, Tyrolsku a v Čechách u Přísečnice v Kruš. Horách a Malešova poblíž Kutné Hory.

Franklinit jest v podstatě kysličník zinečnato-železitý, jemuž přimíšen bývá Mn_2O_3 . Vyskytuje se v severní Americe a slouží nejprv k výrobě zinku, načež se zbytků užije k výrobě železa.

Limonit č. hnědel hydrát železitý s měnivým množstvím železa a vody (58—30% Fe). Jeví se v různých nápodobeniích, barvy světle-žluté a hnědé. Odrůdy hnědele jsou: hnědel vláknitý, čočkovitý, celistvý, zemitý. Sražením z vod usazený sluje okr. Pomišený hlinou zove se **hnědel hlinitý**, který tvoří často pecky. Nalézá se v okolí Berouna, Horevic a Nučic.

Siderit či **ocelek** FeCO_3 (48—32% Fe) krystaluje v klencích. Hlinité jeho odrůdy tvoří tvary kulovité (sferosiderit) nebo ledvinovité, barvy žlutavé až žlutohnědé. Ocel jest důležitou rudou pro železářství štyrské a korutanské. Ve Stýrsku tvoří ložisko více jak 150 m mocné mezi Eisenerzem a Vordernbergem. V Korutanech dobývá se ocelku hlavně u Hüttenbergu. V Čechách přichází u Kladna, Slaného a Radnic.

Chamoisit křemičitan železa pomíšený křemičitanem hlinitým; má sloh jikernatý, vryp světlý, zelenošedý. Jemu podobá se **Nučická ruda** u Nučic, Jinočan a Chrastenic, jež na povrchu ložisk bývá přeměněna v uhličitán a hydrat.

K výrobě železa upotřebí se i **výpražky pyritové**, které se dostanou z pyritu při výrobě kyseliny sirové.

Úprava rud železných. Železné rudy, které se zpracují na železo, musí se podrobiti *a)* mechanické, *b)* chemické předběžné úpravě.

Mechanická úprava rud záleží v jich roztłoukání na menší kusy, což se děje ručně anebo slouží k tomu stoupy, válce proti sobě se otáčející nebo tlamačky. Roztłučené rudy se probírají. Při tom odstraňují se hluché a škodlivé přimíšeniny jako jsou sirníky. Probírání hrubé obstarává se rukou lidskou. Jemnější třídění děje se na pracích strojích, což jsou nakloněné roviny, na nichž za nepřetržitého toku vody zadrží se bohaté rudy, kdežto chudé anebo hluché části splaví se vodou. K oddělování hrubších a menších kusů skloněné dirkované bubny o otvorech různé velikosti. Někdy vtéká proti pohybující se rudě voda a tím zároveň provede se její proprání.

Jelikož práškovitá ruda, která se při mechanické úpravě obdrží, nepadne se ve vysoké peci zpracuje, formují se z ní za přísady vody anebo je-li toho potřeby mléka vápenného cihly, jež se suší a po sušení nebo vypálení se dají ve vysoké peci zpracovati.

Chemická úprava rud spočívá v jich zvětrání, vyluhování a pražení. Větráním docílí se zkypření, neb účinkem vlhkosti, tepla a mrazu dostávají rudy trhliny a jsou-li to sirníky kovu, tak se při tom též okysličují a poskytují sirany, které se deštěm vyplaví. — Dokonalejší chemická úprava dosáhne se pražením. Při pražení odstraňuje se ze železných rud voda hygroskopická nebo hydratová a z přimíšeného sádrovce vypudí se voda krystalová. Kyslíčník uhlíčitý vyhání se z uhlíčitanů, uhlíkaté látky se spálí, sloučeniny železnaté přecházejí v kyslíčník železný. Je-li pyrit rudě přimíšen, rozkládá se neb síra v podobě dioxydu přechá. Při tom i odstraní se arsen, byl-li v rudě obsažen.

Pražení rud provádí se v hromadách, štadlich nebo šachtových pecích.

Při pražení v hromadách, kde se klade na vrstvu paliva vrstva rudy, využitkuje se paliva špatně a proto slouží k pražení takovému jen rudy mající přimíšené uhlí.

Lepší využitkování tepla docílí se v stojnách (štadlich), jichž zařízení popsáno jest při pražení olověných rud.

Nejdůkladněji využitkuje se teplo v pecích, vápenným podobných s roštem nebo bez něho, v nichž lze rudu nepřetržitě pražiti. V pecích takových klade se na vrstvu uhlí vrstva rudy. Někdy nahradí se palivo hořlavými plyny, z kterých se nabývá kychty vysoké pece.

V Kladně ku pražení rud zavedená pec plní se střídavě vrstvami rudy a paliva. Středem pece a to zvláštní komorou, přivádí se ku spalování uhlí vzduch. Komora opatřena jest četnými otvory a těmi se vzduch dovnitř přivádějí. K témuž účeli slouží i otvory ve stěnách pece. Vypražená ruda vybírá se z dolejší části pece a horem se nová ruda přisazuje. Jako paliva upotřebí se tu odpadků uhlí při praní obdržených.

Pyrity, sloužící k výrobě kyseliny sirové, praží se ve zvláštních pecích, v nichž se udržuje hoření sirou. Výpražky vyhrabané a síry zbavené odváží se do hutí železářských.

Pražené rudy se luhují vodou, by se odstranily siran vápenatý a hořečnatý.

Rudy, které se mají zpracovati ve vysoké peci, promísí se důkladně, až se dostane směs, která poskytne jisté množství železa. Příliš bohaté rudy železem dají poměrně málo výrobku a příliš chudé rudy poskytnou zase mnoho srusky, z níž se dá vyredukovati kov jen za velké spotřeby

paliva. Obvykle volí se ten poměr, že mají rudy smíšené 30—50% železa.

K odstranění příměsí ze železných rud slouží různé přísady, kterými se přimíšeniny převedou ve strusku, jež jest v podstatě křemičitan vápenato-hořečnato-hlinitý. Struska má se tvořiti i roztápněti až v nejnižší části roštu asi současně s vyredukovaným a uhlíkem nasyceným železem.


Kdyby se roztápěla dříve, uvázlou rudy snadno v roštu, spíkájice se v tuhou hmotu; pak-li by se roztápěla později, zůstala by i před dyksami příliš hustou a pec by uvázla v chodu. Poměr rud a přísad ve směsi, která sluje závažkou, se řídí dle složení rud a paliva, druhu suroviny, která se má vyrobiti a teplotou před dyksami. Těžce redukuje se rudy vyžadují vyšší teplotu a musí tudíž míti strusku, která se nesnadno roztápí, poněvadž jen tak zamezí se zbytečnému přecházení železa v strusku.

K rudám obsahujícím jíl nebo křemen přidává se z pravidla vápenec, zřídka dolomit, slín, kazivec. Obsahují-li rudy vápenec, přisazuje se hlína nebo mineraly bohaté na kyslíčník křemičitý, jako jsou živec, pískovec, břidlice, augit a zřídka křemen.

Promíchávání rud s přísadami děje se přehazováním v hromadách, anebo se kladou střídavě rudy a přísady, načež se odbírá z hromady vždy díl pro upotřebení. Nejlepe jest odvažovati přesně každou součást, by se dostalo složení předem určené. Složení závažky dle chodu pece lze potom snadno měniti.

Výroba železa surového či litiny. Z rud železných vyrábí se surové železo či litina. Ve vysoké peci redukuje se rudy železné. Vyredukované železo se zuhelní a vytaví.

Pec vysoká. Pec vysoká (obr. 11.) složena jest v podstatě ze dvou kuželů pŕidicemi k sobě postavenými. Horejší kuželovitá část *c* sluje šachta z pod ní nalézající se oddíl zove se rošt *b*. Vnitřní zdivo vysoké peci zvané jádrem jest z ohnivzdorného materialu. Jádro obklopeno jest zevnějším zdivem či obalem z cihel obvyčejných. Mezi oběma jest úzká prostora vyplněna špatným vodičem, by se zamezilo sálání tepla. Na zevnějšku



Obr. 11.

šachty jest plášť železný anebo jest šachta železnými pasy stažena. Šachta postavena jest na litinovém věnci, který nesou sloupy nebo zděné pilíře čímž docílí se, že pec snadno jest přístupnou a lehce se dají opravy prováděti.

Výška šachty řídí se dle paliva upotřeбенého. Čím jest toto hustší tím i větší tlak vzduchu musí se docílit a proto obnáší výška při použití dřevěného uhlí 9—11 *m*, kdežto při koku nebo uhlí kamenném dosáhne čísla 30—33 *m*.

Otvor šachty, kterým se tato plní, nazývá se kychtou *f*. Kychta dělá se teď širších rozměrů, poněvadž při užší kychtě zvýší se rychlost a napnutí vystupujícího plynu a žár v peci se do výše pošine, tak že uhlík pak shoří v části pece, kde se nevyužítuje.

Při roštu hledí se na jeho sklon, poněvadž je-li tento šikmější spadává obsah dolů nejen rychleji ale také pravidelně.

Průřez podstavy jest čtyřúhelník neb po pravidle kruh. V podstavě *a* panuje vysoký žár. Dokud se stavěla podstava z ohnivzdorného materialu šamotového, tu aby se udržela co nejdéle, konservovala se zevním chlazením vodou, která přetéкала po žlábcích souvislých nebo přetrhaných na zevnějšíku podstavy ve více řadách umístěných. U novějších pecí se docílí ochlazení studenou vodou, která protéká chladiči vsazenými do podstavy. Zkušeností se seznalo, že stavivo trpí mnohem více než vysokou teplotou, chemickým účinkem roztopené strusky. Struska jest zásaditý křemičitan vápenato-hořečnato-hlinitý, který slučuje se za vyšší teploty s křemičitanem hlinitým a ohnivzdorné stavivo tak rozpouští.

I pátráno po látce, která by se hodila pro stavbu podstavy. Zkouškami vykonanými seznáno, že se hodí k tomu nejlépe cihly, zhotovené z koku, který spálením zanechá co možná nejméně popelu. Někde ke koku přidávají něco tuhy rozemleté.

Mají-li se vyrobiti cihly, mísí se co nejjemnější kok s teplým dehtem v takovém poměru, by se dostala po promíšení tuhá hmota. Ta vpěchuje a vtlučká se do kadlubů. Je-li kadlub náležitě vyplněn, přikryje se víkem a potom přenese se do peci vytopené do tmavého červeného žáru. Jakmile jsou kadluby v peci uloženy, vyšlehnou ze spár kadlubů plameny a vypalování cihel se zavede. Po žihání trvajícím až šest hodin vytahují se kadluby, načež po vychladnutí vyndají se cihly, kterých se upotřebí ku stavbě.

Úzká a vysoká podstava drží horko více pohromadě, než je-li širokou. Taková upotřebí se pro těžko tavitelné a se redukcí rudy, lehké uhlí a slabé dmychání.

Při pecích na výrobu bílé litiny bývá výška podstavy rovna jejímu průměru.

Podstava končí nistějí, kde se hromadí železo. Dno nistěje jest z velikých cihel zbudované na způsob obrácené klenby. Cihly jsou ze směsi koku, tuhy a dehtu. Nistěj jest uzavřen hrází, přes kterou odtéká struska, kdežto litina vypouští se z pece otvorem ve hrázi učiněným a během práce v peci ucpaným.

Místo zdíva z ohnivzdorných cihel staví se též vysoké pece z litinových prstenů, které jsou na zevnějšíku pevně staženy a na vnitřní straně obloženy vrstvou z ohnivzdorného materialu. U takových pecí docílí se ochlazení vodou, která proudí prsteny bez přestání.

Nad dnem nistěje ve výši 1½ *m* jsou do podstavy peci vloženy formy, ochlazované studenou vodou, která jimi proudí nepřetržitě. Do forem, kterých bývá 2—10, zasazeny jsou dyksy *d*. Těmi žene se vzduch za použití dmychadel. Dmychadla válcovitá jsou o dvojité činnosti a mají válce stojaté nebo ležaté.

Poněvadž při dmychadlech vzduch přece jen nestejnoměrně se vhání do peci, a palivo se špatně spaluje, hledí se tomu odpomoci regulatory, což jsou zděné nebo ze železného plechu zhotovené komory, v nichž se vzduch hromadí a potom teprv do pece odvádí. Tím docílí se stejnoměrný proud.

Shledalo se, ohřeje-li se dříve vzduch než vnikne do pece, že podporuje se tím nejen hoření, ale dosáhne se i větší žár za úspory paliva. K předhřívání vzduchu slouží plyny z kychty přehající, které obsahují vedle dusíku vzdušného, kyslíčník uhličitý a uhelnatý (60% N, 12% CO₂, 28% CO), dále vodík, uhlovodíky, kyan.

Teplota vzduchu do vysoké pece vhlášeného odvislou jest od vlastností rud a od paliva. Při použití dřevěného uhlí obnáší 200—250°, při upotřebení koku dosáhne 400—800° C.

Ohřívání vzduchu děje se buď v železných přístrojích anebo zděných komorách. Až do 500° ohřívá se vzduch v železných a nad tuto teplotu ve zděných přístrojích.

Železné roury pro ohřívání vzduchu mají polohu vodorovnou, svislou nebo šikmou; průměr jich jest kruh nebo elipsa.

Při přístrojích s ležatými rourami o ellipsovitém průměru jsou tyto ve více etažích nad sebou a topení umístěno jest stranou. Roury hořejší etaže jsou spojeny s rourami dolejšího oddělení a z nejspodnějšího odvádí se plyn na teplotu kol 420° ohřátý do vysoké pece.

Při přístrojích se svislými rourami jsou tyto příčkami rozděleny ve dvě i více oddělení a všechny jsou zapuštěny do hlavní vodorovné roury, kterou se přivádí na jedné straně vzduch a po ohřátí odvádí se druhou její stranou.

Ze zděných ohříváčů pro vzduch dlužno jmenovati ohříváč Cowperův a Whitwellův.

Oba aparáty mají tutéž základní myšlenku jako regeneratory. Cihly v nich uložené se nejprve zahřívají a pak přivádí se do nich vzduch, aby pojal teplo ve zdívu nastrádané. K ohřívání zdíva užije se tepla obdrženého shořením plynů kychtových.

Přístroj Cowperův vyplněn jest skoro celý volně složenými cihlami, jež tvoří svislé kanály. Plyn, bo případě vzduch prochází všemi kanály současně a jedním směrem.

U Whitwellova aparátu jsou kanály dokonale zděné a jimi prochází plyn nebo vzduch postupně; postupuje vzhůru a zase dolů, poněvadž jeden kanál jest vedle druhého postaven. Whitwell klade tudíž větší odpor plynům, dá se však lépe vyčistiti od prachu z kychty tam zaneseného. Cowper klade plynům menší odpor, ale nesnadno se čistí.

V nové době kombinují se obě myšlenky dohromady, že není potom v přístrojích podstatného rozdílu. Obyčejně jsou v chodu 3 až 4 regeneratory, z nichž jeden ohřívá vzduch, kdežto ostatní předhřívají se plynem a připravují se pro vpouštění vzduchu.

Odvádění plynů z kychty děje se buď z jejího obvodu anebo ze středu. V posledním případě postavena jest do centra kychty roura.

Pohodlný způsob pro naplňování pece obsahem záleží v tom, že jest kychta uzavřena kuželovitým pláštěm *f* (obr. 11), jehož menší průměr (nálevka Parryho) jest obrácen do pece. Otvor ucpan kuzelem *e*, jehož špic vyčnívá a který se dá dolů spouštět. Nálevkovitá násypka se plní buď rudou anebo palivem. Ve vhodné době spustí se kužel, který zavěšen jest na řetězu a z násypky spadáva buď ruda nebo palivo do pece.

Palivo upotřebené pro vysoké pece. Palivo, kterého se upotřebí pro vysokou pec, slouží k vývinu nutného žáru, k roztopení kovu i strusky,

k redukcí rud a karbonování železa. Pro vysokou pec dochází upotřebení dřevěné uhlí, kok, kamenné uhlí, anthracit, rašelina, dříví.

Dřevěné uhlí hodí se nejlépe, neb jest velmi čisté. Slouží k výrobě lepších druhů železa. — Kok poskytuje pravidelně litinu znečištěnou sirou a křemíkem, čehož příčinou jest nejen menší čistota paliva ale i to, že se pochod provádí ve vyšším žáru. — Kamenné uhlí se hodi obzvlášť tehda, není-li spékavým a zůstává málo popele, rudy nejsou chudé a snadno se redukuje. — Anthracitu se upotřebí k výrobě dobré litiny. — Rašelina nalézá podřízeného upotřebení, nebo se přimíchává k dříví a uhlí dřevěnému.

Vysoká pec před uvedením v chod povolna se vysušuje. Na roštu v podstavě rozdělá se oheň, který se tak dlouho udržuje, až stěny podstavy i roštu jsou náležitě vyhřáty. Pára se stěn přehá kychtou. Potom zasadí se dyksy, kychta se uzavře poklopem a vysoká pec naplní se do jedné třetiny kokem. Je-li to dosaženo, započne se s dmýcháním vzduchu. Plyn z kychty se odvádí a využívá. Pak přikročí se ku střídavému plnění pece vrstvou strusky a koku. Struska povolna se nahrazuje rudou, až se docílí patřičné množství, jaké se hledí pro vysokou pec dociliti.

Pochody chemické ve vysoké peci. Pražené a s příslušnými přísadami smíchané rudy sypou se střídavě s palivem do vysoké pece.

V peci vysoké lze rozeznati několik vrstev se stanoviska chemického zajímavých.

V nejhorejší vrstvě předhřívací ohřívá se výplň pece. Ze závázky odstraňuje se vlhkost, hydratová voda a zároveň se obsah peci zahřívá až na teplotu, při které počíná redukce rud. Rozklad uhličitánu železnatého stává se ve větší hloubce.

Z předhřívací vrstvy přijdou rudy do pásma odkysličovacího, kde temperatura rud dosáhla 300—400°. Tu redukuje se kyslíčníky železa a dostane se kov. Redukce rud kyslíkatých děje se uhlíkem přímo a částečně i nepřímou. Uhlík okysličením dá kyslíčník uhelnatý a ten odejímá kyslík rudám kyslíkatým, přechází v kyslíčník uhličitý. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} = \text{Fe}_2 + 3\text{CO}_2$. Dále rozloží se za vysokého žáru v peci vodní pára uhlíkem a povstane kyslíčník uhelnatý a vodík $\text{H}_2\text{O} + \text{C} = \text{CO} + \text{H}_2$. Dusík vzdušný slučuje se s uhlíkem a alkaliemi v palivu obsaženými a povstanou kyanidy, které působí v rudy.

Oxydy manganu, které se dostanou do pece se surovinami, odkysličují se uhlíkem ve vysoké temperaturě. Jestliže železo se redukuje, při tom současně nastane odkysličení rud manganem mnohem snadněji. Větší podíl vyredukovaného manganu přechází ve strusku.

Částečně současně a částečně po redukcí nastává zuhelnění železa. Oba pochody redukce a zuhelnění jsou v dolejší části roštu ukončeny. Zuhelněné železo se pak spojuje s křemíkem, fosforem, sirou a manganem, které se vyloučily z patřičných sloučenin. Při tom tvoří se i struska. Tvoření strusky ukončí se v roztápěcím pásmu, kde se železo i struska roztopí. Obě skapává pásmem okysličovacím do nistěje. V nistěji dle specifické váhy odděluje se struska od železa. Roztopené železo surové se hromadí na podu a na kovu plove struska.

Výrobky ve vysoké peci. Při výrobě litiny dostane se kromě železa surového, struska a plyny kychtové.

Z nistěje během práce struska neustále odtéká. Když se větší množství litiny nahromadilo, vypouští se tato do stružek v písku vyhrabaných, z nichž po stuhnutí a vychladnutí se vybírá a v podobě housek do obchodu přivádí.

Jaké železo surové se má dostat, jest závislým na různých okolnostech. Dle chemického složení rud řídí se i složení výrobků. Při upotřebení těže rudy dostane se různé železo surové za upotřebení různých přísad. Dále má vliv na druh železa surového temperatura v peci. S teplotou ve vysoké peci jest v souvislosti temperatura vzduchu do pece vháněného, druh paliva upotřebeného, poměr paliva k rudě a spotřeba tepla. Jedná-li se o výrobu jistého druhu železa, přihlíží se k tomu, by v rudě nebyly obsaženy ty látky, které žádanému železu jsou na škodu. Má-li se tedy dostat šedá litina, která má mít nejmeně fosforu, upotřebí se ku zpracování rud na fosfaty chudých.

Má-li se vyrobti bílá litina, nedosáhne temperatura v peci toho stupně tepla jako při výrobě litiny šedé. By se stoupání teploty zamezilo, běže se poměrně více rudy. Na 1000 *kg* koku přijde 2800 *kg* rudy. Množství manganu v rudách musí býti o $\frac{1}{3}$ větší, než jest v surovém železe, poněvadž kyselina křemičitá by se jinak redukovala. Fosfor v rudách obsažený přijde do litiny.

Při výrobě litiny šedé spotřebuje se více koku, neb jest ho potřebi k redukcí kysličníku křemičitého a k dosažení teploty až 1200° C. Rudy nesmí míti mnoho manganu a musí se snadno redukovati. Teplo vháněného plynu jest vyšší než při výrobě jiných druhů litiny; obnáší 900 až 1000° C.

Zrcadlová litina dělá se z rud obsahujících mangan. Teplo plynu měří 800—950°. Rudy se musí snadno redukovati, jinak by stoupla spotřeba koku.

K výrobě ferromanganu upotřebí se rud bohatých manganem. Část manganu přejde ve strusku. Na 1000 *kg* ferromanganu jest potřebi 1900 až 2000 *kg* koku. Velká spotřeba koku vysvětluje se nesnadnou redukcí rud manganových, větším množstvím manganu přicházejícího ve ferromanganu a vyšší temperaturou, která při redukcí se udržuje. By se temperatura snížila, přidává se rudě vápenec.

Z vysokých pecí obdržené surové železo není stejného složení. By se dostala litina co možná složení stejného a potom zachovala se i jednota při dalším zpracování, vypouští se surové železo do misidel. Misidlo jest nádrž na několik set centů tekuté litiny, z které se propouští žádané množství a to v kterékoliv době do konvertru nebo do peci Martinych.

Misidlo jest podoby hruškovité, ze železného plechu 25 *mm* silného. Vnitřek hruškovité nádrže vyložen jest cihlami z páleného doломitu a dehtu. Hruška uložena v poloze šikmé. Za použití vodního tlaku možno ji otáčeti kolem osy a při tom zároveň dle potřeby žádané množství litiny se vyleje z nádoby.

Složení strusky jest různé dle výrobku obdržného ve vysoké peci. Je-li množství kyslíku sloučeného s kyslíkem a množství kyslíku vázaného se zásadami (vápníkem, hořčíkem, hliníkem) stejné mluví se o singulosilikatu vzorce $2R^{II}O \cdot SiO_2$ nebo $2R^{III}O_3 \cdot 3SiO_2$. Pak-li množství kyslíku vázaného na křemík jest dvakrát větší než u zásad dostane se bisilikat ($RO \cdot SiO_2$ nebo $R_2O_3 \cdot 3SiO_2$). Je-li poměr naznačený = 3 jest to trisilikat ($2RO \cdot 3SiO_2$ nebo $2R_2O_3 \cdot 9SiO_2$). Strusky nejbohatší křemíkem dostanou se při výrobě železa v trisilikatu. Zásaditější strusky, než jest singulosilikat jsou dosti časté. Barva vychladlé strusky jest šedomodrá, často zelenavá.

Strusky upotřebí se ku šterkování silnic, stavbě železné dráhy. Upotřebení dochází hlavně tam, kde jsou lomy kamenné daleko a šterk říční není snadno přístupný.

Vhání-li se do roztopené strusky proud vodní páry, dostaneme vlnu struskovou, již upotřebovalo se dříve jako špatného vodiče k obalování pro roury parní a dále jako výplně košů s balony naplněnými kyselinami mineralními a ku filtrování tekutin.

Ze strusky dělají písek, že strusku granulují. Z vysoké peci odtéká struska do žlábků, kterým teče voda. Při tom nabývá struska podobu tenkých, nepravidelných lupének nebo zrneček o průměru několika *mm*. Voda ze žlábků stéká do nádrže, v níž se písek zadrží.

Písku struskového užívá se k výrobě cementu. Hašené vápno mísí se s 3—5 díly písku struskového. Nabytá malta má tu vlastnost, že pod vodou tvrdne. K děláni cementu hodí se nejlépe struska, která má mnoho vápna a není chudou na příměsky křemičité. Má-li se cement vyrobiti, granuluje se struska, načež se písek suší, jemně rozemílá a mísí s vápnem. Ku mísení slouží mlýny kulové. Ze směsi dělají se cihly, které se pálí a rozemelou.

Na mnohých místech dělají ze strusky cihly, kterých se upotřebí jako stavebního materialu. Nejlaciněji vyrobí se cihly, když se roztopená struska vleje do forem. Aby se zamezila křehkost cihel, která roste tím více, čím rychleji nastalo ochlazení, přidává se do strusky písek, tlučené cihly. Vždy ale formují se cihly větších rozměrů než jsou obyčejné, aby se uspořilo na práci i maltě a pak aby se pozdrželo rychlé ochlazení.

Ze strusky na vápno bohaté dělají se cihly následovně. Když struska byla granulována, mísí se písek struskový s vápnem páleným, nehašeným (10%) v náležitém poměru. Ze směsi lisováním za použití parní síly dělají se cihly. Cihly se suší a když nabyly náležité tvrdosti, slouží ku stavbě budov a komínů.

Kychtové plyny obsahují dusík (60%), kyslík uhelnatý (20 až 30%), kyslík uhlíčitý (6—12%), vodík (2%), uhlovodík lehký (1%), vodu (6%), ammoniak a prach.

Počítá se, že z 1 *kg* uhlíku dostanou se 45 *m*³ kychtového plynu. V 10 *m*³ plynu přichází na 40 *g* prachu, v němž se vyskytuje kyslík křemičitý, vápenatý, hořečnatý, hlinitý, železitý. Při výrobě ferromanganu stanoveno v plynech kychtových až 30% kyslíku manganato-manganitého. Odstranění prachu z plynů stává se promýváním plynu vodou. Plyn buď bublá vodou anebo se stříká proti němu dešť vodní. Vyčištěný plyn dochází využitkování ku přehřívání vzduchu, který se vhání do vysoké peci, dále slouží k topení parních kotlů a p.

Železo kujné.

Dobývání železa kujného přímo z rud provádělo se dříve v značné míře. Před zavedením vysokých pecí byl to zajisté jediný způsob výroby kovu toho. Udržel se nejdéle v místech, kde byly dobré rudy a dostatek paliva. Vzkujňování rud provádělo se v ohništi nebo v malé peci šachtové. Vyredukovaný kov zbavil se svařováním nadbytku uhlíku. Naznačeným způsobem dostalo se dobré železo, ale výroba byla poměrně malá, poněvadž se ztratilo mnoho kovu, který přišel do strusky.

Nyní provádí se výroba kujného železa z litiny.

Aby se litina převedla v kujné železo, jest potřeba z ní odstraniti až na malé zbytky ty součásti, které zeslabují a ničí významné vlastnosti železa kujného. Dle způsobu výroby železa kujného z litiny rozeznává se železo svárkové a splávkové. Svárkové železo — případně ocel vyrobí se ve stavu těstovitém, jest prostoupeno struskou, která se při výrobě vytvořila a v něm zůstala. Splávkové železo — případně ocel vyrobí se ve stavu roztopeném a jest strusky prostě.

K železu svárkovému počítá se železo vyrobené fryšováním a pudlováním.

K železu splávkovému náleží železo Bessemerovo, Thomasovo, Martinovo a ocel kelímková.

Kromě toho jsou ještě některé druhy železa kujného, které nelze připočísti ani ke svárkovému ani k splávkovému a patří k nim kujná litina a ocel cementová.

Vlastnosti kujného železa. Kujné železo má uhlíku od 0·04—1·5%; nejčastěji vyskytuje se 0·5—1·0%. Kromě uhlíku přichází v kujném železe křemík, mangan, v nepatrném množství síra a fosfor.

Barva jeho jest světle šedá. Čím má více uhlíku, tím jest tmavší barvy. Sloh má vláknitý. Některé součástky v železe přítomné dělají železo jemně, jiné hrubě zrnitým. Vytvoření jemného zrna podporuje uhlík, mangan, wolfram; hrubězrnitý sloh způsobuje hlavně fosfor. Tím vysvětluje se, že ocel je jemnější zrnitá než železo kujné.

Také stupeň tvrdosti jest závislým na příměšinách, z nichž uhlík největší má vliv. Železo, které má nejméně uhlíku, jest nejměkčí. Mědi, manganem, kobaltem, niklem, chromem i wolframem se tvrdost zvýší. Má-li ocel dosti uhlíku, nabývá příměšeným wolframem takové tvrdosti, že není potřeba ji kaliti.

Železo možno udělati magnetickým. Ocel podrží magnetičnost trvale, kdežto kujné železo ji snadno ztrácí. Také ocel ohřátím na 660° pozbyde magnetičnost úplně. Železo jest dobrým vodičem tepla i elektřiny.

Čisté železo jest kujné i tažné. Kujnost seslabuje se v té míře, v jaké zvyšuje se množství příměšin. S přibývajícím množstvím uhlíku poznenáhla a přibližně poměrně seslabuje se i kujnost. V menší míře se podobně chová i křemík. Fosfor, poněvadž se vyskytuje v prodejném železe v množství malém, nemá na kujnost vlivu. Za to ale síra v červeném žáru působí škodlivě.

Specifická váha jest dle některých 7·78 dle jiných 7·84

Bod tání železa kujného jest závislým na množství uhlíku. Čisté železo taje při 1650°. Obvyklé železo kujné má bod tavu mezi 1350—1480° C. Ocel, která má 0·7% uhlíku, roztápí se při 1420°; bylo-li uhlíku 1·5%, byl stanoven bod tavu při 1360° C.

Druhy železa kujného a uhlíkem bohatší mají význačnou vlastnost — jak již označeno bylo — že se dají kaliti. Kalení provede se tím, že se železo rozžhavené rychle ochladí vnořením do vody nebo do roztoku soli, do oleje, do rtuti. Při tom nabude kov větší tvrdosti. Vliv na stupeň nabyté tvrdosti má lázeň, jaká upotřebena byla. Jestli se ochladí ocel ve rtuti studené, nabyde největší tvrdosti. Měnivého stupně tvrdosti nabyde ve vodě tvrdé a nejmenší tvrdosti dosáhne, bylo-li při kalení upotřebeno oleje.

U železa kujného uhlíkem chudšího nelze rychlým ochlazením kovů rozžhaveného pozorovati změnu v tvrdosti. Obsahuje-li železo uhlíku kol 0·6%, stává se kalením velmi tvrdým. Tvoří tudíž naznačené množství uhlíku hranici pro železo kujné a ocel. V oceli bývá uhlíku od 0·6 do 1·6%.

Číslo 0·6% se snižuje, když se v železu vyskytnou mangan, chrom nebo křemík.

Dle toho dá-li se železo kaliti a dále dle některých vlastností fyzických dělí se železo v ocel a železo kujné.

Ocel jest barvy bělošedé, slohu jemně zrnitého; jest svařitelná, kujná a má různou tvrdost dle toho, jak byla chlazená. Hustota její jest 7·5—8·0.

Při kalení ocele jest důležité, by hmota ocelová byla stejnoměrně prohřátá. K ohřívání slouží zvláštní pece nebo kovářské výhně s dmychadlem. Menší množství ohřívá se v mufli.

Má-li se oceli vedle tvrdosti i pružnost udělit, tak se běře k ochlazení voda oteplená anebo se její vodivost zmenší suspendovanými v ní látkami. Znamenitě se pro ten účel osvědčují tuky, masné oleje, mýdlo, vosk a pryskyřice.

Kalením uděli se oceli někdy větší tvrdost než jest žádoucí. By se její tvrdost snížila a zároveň i pružnosti jistě nabyla, podrobi se tak zvanému popouštění, které záleží v tom, že rozpálená ocel po slabším ohřátí se buď rychle nebo zvolna ochlazuje. K ochlazování upotřebí se olejů, tuků a kovových lázní, což jsou roztopené kovy a slitiny.

Při nahřívání nabíhá kov barvami, různými to kysličníky železa. Náběhové barvy jsou zároveň měřítkem, dle kterého možno posouditi, jak vysoko ocel ohřátá byla.

Nahříváním objeví se při teplotě asi 200° barva světle žlutá, která nabývá při 240° odstínu tmavého; při 250° hnědá a při 265° jeví se barva hnědočervenou. Dosáhla-li teplota 275° , objeví se barva purpurově červená, která má při 285° nádech modrý, který se stane tmavomodrým při 295° a při 315° jeví barvu červenomodrou, načež při 330° přemění se v barvu šedou.

Nástrojům, které mají značnou tvrdost podržeti, uděluje se barva žlutá, jako jsou břitvy, nástroje chirurgické. Purpurová barva přísluší přístrojům pro zpracování dřeva; tmavomodrá přichází u srpů, kos.

Kalení i napouštění udělují oceli jistý stupeň tvrdosti. Oba pochody jsou povahy chemické. Značný vliv na vlastnosti ocele kalené i nekalené má uhlík. Známé jest, čím větší množství uhlíku ocel obsahuje, tím jest i tvrdší. Z toho následuje, že ocel uhlíkem bohatší má touž tvrdost jako ocel kalená, která měla původně menší množství uhlíku. Pokusy bylo také stanoveno, že ocel původně s tímž množstvím uhlíku nabyde různý stupeň tvrdosti, když různým způsobem kalení bylo provedeno. Na stupeň tvrdosti mají vliv tvary oceli v uhlíku přítomné.

Uhlík v železe jen mechanicky vázán činí železo měkkým, jak tomu nasvědčuje litina šedá. Je-li uhlík sloučen se železem v karbid činí jej tvrdým, o čem nejlepšího důkazu podává litina bílá. Pro kalení, oceli jest tedy nutno znáti množství uhlíku, který vůbec v železe jest obsažen, z čehož souditi možno na množství karbidu, jenž se tvoří a dále tvary uhlíku, které se při jisté teplotě tvořiti mohou. I to dlužno poznačiti, že rozdělení tvrdého karbidu má vliv na tvrdost oceli.

Nejtvrdší součást oceli jest karbid zvaný cementit Fe_3C . Poněvadž jest síťovitě rozdělen v oceli, neuděluje kovů té tvrdosti, jak by měl. Mnohem menší množství uhlíku tvrdnutí dodává oceli větší tvrdosti. Má-li se ocel tedy ztvrditi, musí se uhlík v oceli obsažený proměnit v uhlík tvrdnutí. To docílí se silným rozžhavením oceli, při čem se cementit rozložil a zároveň vytvořil se uhlík tvrdnutí. Aby uhlík tvrdnutí nepřešel v cementit zabráni se tomu náhlým ochlazením kovu.

Co se týče teploty, na kterou se má ocel rozžhavit, tu možno říci, že se má docíliti teploty, při které se vytvoří co nejvíce uhlíku tvrdnutí. Osmond našel, že pro ocel velmi tvrdou obnáší teplota ta $700^{\circ}C$.

Zahřívá-li se ocel kalená, stačí mírná teplota, aby se karbidy v oceli rozložily a přešly ve tvary měkké. Na tom zakládá se napouštění. Přetvoření zmíněné dosáhne nejvyššího stupně nad 400° . Tu vytvoří se mnoho uhlíku volného a ocel tvrdosti pozbude.

Kujné železo dá se svářeti. Druhy železa mající málo uhlíku svařují se snáze. Sváření oceli vyžaduje zvláštních zkušeností. Železo spláv-

kové se svařuje lépe než svárkové. Ku vysvětlení toho nutno podati výklad o svaření vůbec. Mají-li se dva kusy železa svařiti, rozehřejou se, až přijdou do stavu těstovitého, načež se položí na sebe a bušením kladivem se spojí, že tvoří celek. Při tom se předpokládá, že plochy, kterými se dotýkají, zůstanou kovově čistými. Dlužno podotknouti, že i při nejpodlařenějším svaření není v místě spojení dvou kusů táž pevnost i vazkost jakou má železo nesvařené.

Při žihání se však železo potahuje vrstvou kysličníku a v takovém stavu nedaly by se dva kusy železa spojit. Proto musí se vrstva oxydu odstraniti, což se docílí tím způsobem, že se utvořená vrstva přemění v řídkou a snadno roztopitelnou strusku. Upotřebí se k tomu písku pro svárkové železo anebo i boraxu pro ocel. Když se pak oba kusy potom spojují, vytryskne struska. Ve svárkovém železe struska přichází a té přináležejí úkol právě naznačený. U svárkového železa dostanou se snadno kovolesklé plochy, které se dají spájet.

Konečně dlužno zmíniti se o pocelování železa. Aby různé předměty z kujného železa nabyly na povrchu větší tvrdosti, žihají se s práškem uhelným. K provedení práce upotřebí se železných nádob, které se vyplní předměty železnými obloženými práškem uhelným smíchaným s látkami organickými dusíkatými, jako jsou úlomky rohů, kopyt a p. Po mírném žihání se předměty vybírají a k vůli rychlému ochlazení vnášejí se do vody, čímž tvrdost se zvyšuje.

Na suchém vzduchu udrží se železo dlouho bez proměny. Ve vlhkém vzduchu okysličuje se při obyčejné teplotě rychle. Rozpouští se snadno v zředěných kyselinách; nesnadno jest rozpustné v kyselinách koncentrovaných. V nejsilnější kyselině dusičné jest skorem nerozpustné. Co jest příčinou tohoto chování se železa, není náležitě vysvětleno.

Výroba železa svárkového.

Při výrobě svárkového železa z bílé litiny odstraňuje se z ní uhlík, dál křemík i mangan, což stane se kyslíkem vzdušným nebo látkami kyslíkatými. Pozbyde-li železo uhlíku, přibude mu na kujnosti.

Výroba železa svárkového z litiny provádí se buď zkujňováním v ohništi nebo pudlováním v peci pálací.

Výroba svárkového železa zkujňováním litiny v ohništi či fryšování. Má-li se šedá litina v ohništi zpracovati na svárkové železo, roztápí se ve zvláštní peci za přístupu vzduchu, kterýž pohodluje fryšováním. Kyslíkem okyslíčí se nejen uhlík, ale i křemík a fosfor. Ze šedé litiny dostane se litina bílá, která se hodí lépe pro zkujňování v ohništi než litina šedá, poněvadž se pozvolna roztápí.

Ohniště pro zkujňování litiny má podobu čtyřhranné jímky litinovými deskami omezené. Spod ohniště jest utvořen z kamenných desek anebo z plotny litinové duté vodou chlazené. Do ohniště vniká nakloněná forma, spojená s dmychadlem. Nad ohništěm vznáší se plášť, který jest ve spojení s kominem, do něhož se odvádějí plyny utvořené.

Při železe nesnadno tavitelném, ale čistém zavádí se mělké ohniště, formy se více sklóní a pošinou se blíže ke spodu. Je-li železo měkké a lehce tavitelné, zavedou se poměry opačné.


Zkujňování v ohništi se provádí následovně. Ohniště naplní se dřevěným uhlím a je-li oheň v chodu, vnoří se do ohniště litinová houska (2—2,5 m dl., 5—8 cm tlustá) a to tak, že jest od formy 15—18 cm vzdálená, načež se spustí dmychadla. Litina se roztopí a stéká do ohniště. Houska se dál pošine, znova se roztopí a podobně se v práci pokračuje.

Po nahromadění se železa na dně ohniště, vyzdvihne se železo do výše a uloží se na čerstvě nasýpané uhlí, ale obráceně jak bylo uloženo v ohništi, že přijde nyní spodní část na vrch. Za nepřetržitého dmýchání roztápí se železo po kapkách, stéká do nistěje a nabývá větší hustoty, poněvadž pozbylo opět mnoho uhlíku a křemík se odstraňuje v podobě strusky. Po opakování naznačené práce vyvalí se z ohniště železný balvan, zvaný vlk nebo dejl, z něhož se vytluče struska bušením na kovadlině a stepá se ve tvar prodejný.

Postup zkujňování posuzuje dělník dle odporu, jaký kladé železo tyčí do něho vrážené, dále dle světlosti ohně i jisker a vlastností strusky.

Ztráta při zkujňování obnáší až 10% a mnohdy i více dle toho, jak se pracuje.

Má-li se při fryšování litina přeměnit v ocel, děje se oduhelnění pomaleji, než jak se stává při železe kujném. Výhodně upořebí se litiny manganem bohaté, poněvadž mangan způsobuje poznenáhlé oduhelnění. Ohniště pro výrobu oceli jest o malé hloubce, formy jsou níže postaveny a dme se jimi slabší proud vzduchu.



Obr. 12.

Výroba svárkového železa pudlováním. V mnohem větších rozměrech, než se děje v ohništi, vyrábí se svárkové železo v pudlovací peci.

Pec pudlovací (obr. 12.) má tři části: rošt, kde hoří palivo, nistěj, na němž se tavi litina, a lišku, kterou se plyny odvádějí.

Nistěj jest utvořen ze železných vodorovně uložených desek, na kterých se nalézá vrstva těžko roztopitelné strusky upěchované v jámu v které se hromadí roztopená litina. Nistěj jest od roštu i od lišky můstkem oddělen. By se můstek chránil před zkázou způsobenou vysokým žářem, jest sestaven z dutého železného rámce, kterým protéká voda k vůli ochlazování. Na zevnějšíku bývá rámec obložen ohnivzdorným zdívm *M*.

Místo rovného roštu *R* bývá též rošt stupňovitý; někdy nahrazuje se pevně mineralné palivo generátorními hořlavými plyny anebo plyny z vysoké pece.

Pudlování v pálení peci jest odvislé od dovednosti a spolehlivosti dělníka. Má-li se litina v pudlovací peci zpracovati, naklade se na nistěj s přidanou struskou rozmělněnou a po uzavření dvírek počne se na roštu topiti. Jakmile se začnou okraje kusů litiny roztápěti a na nistěj stékati, otevře dělník ve dvírkách udělaný otvor, napomáhá rozdělení kusů litiny a hledí k tomu, by roztápění trvalo co nejdéle. Zároveň promíchává roztopenou litinu s přidanou struskou, jakož i s tou, která se tvoří

v peci. Směsí ustavičně promichuje, aby neustále nové části se vzduchem ve styk přišly a se okysličily křemík, mangan, fosfor, síra a uhlík. Železo se při tom nadýmá procházejícím kyslíčkem uhelnatým, který se ihned zapaluje, jakmile se dostane na povrch roztopeného kovu. Kyslíčník manganu i železa sloučí se s kyslíčkem křemičitým a tvoří strusku. Nahromaděná struska se částečně z peci odstraní.

V té míře, jak ztrácí železo uhlík, pozbývá fosforu i síry, stává se hustším a těžší se zpracovuje. Fosfor a síra přecházejí v kyslíčníky. Kyslíčník fosforečný přechází ve strusku a kyslíčník siřičitý prchá z peci. Unikání kyslíčníku uhelnatého slábne, až posléz úplně přestane. Železo se bez přestání zpracovává za ustavičného obracení, až dostane vzhled zrnité těstovitý. Je-li ten bod dosažen, sesílí se oheň a stoupající teplotou nabývá železo vázkosti. Potom hledí pudlař zpracovati železo ve větší kusy, zvané lupy, dejly či vlky, které se ještě více rozpálí a mačkáním strusky zbavují. Konečně vytáhnou se dejly kleštěmi na vozík a pod buchary se z nich struska vytlne.

Přeměnou litiny v kujné železo nastává ztráta, která obnáší 9—10^{0/0}.

Železo pudlováním vyrobené má uhlíku od stotín do 1^{0/0}, velmi málo křemíku, fosforu a síry a jen ve zvláštních případech vyskytuje se značnější mangan.

Struska z pudlovací peci jest černá, kovového lesku. Obsahuje kyslíčníky železa, manganu a křemíku.

Při výrobě oceli pudlováním jest teplota z počátku vyšší než při výrobě železa kujného. Nastane-li shrnování oceli v kusy, nechá se teplota značně klesnouti, a zároveň hledí se obdržeti čadivý plamen podle toho, má-li se dostatí tvrdší nebo měkčí ocel. S naznačenými požadavky souvisí i setrojení peci, a proto jsou pudlovny pro ocel menších rozměrů pudloven pro výrobu kujného železa. Nistěj jest hlubší, by se v něm zadržela struska a rošt jest hlouběji uložen, aby se naň větší vrstva uhlí mohla dátí.

K docílení vyšší teploty jest plocha roštu a průřez lišky větších rozměrů, a aby palivo hořelo živěji, přivádí se pod rošt proud vzduchu.

Při výrobě oceli z litiny roztopí se nejprv litina v nistěji, načež se do ní vnáší přísady k litině nutné pro utvoření strusky. Někdy přidávají se přísady před roztopením litiny. Prohrabávání roztopeného kovu provádí se tak dlouho, až se dostane těstovitá hmota. Na to se odstraní struska za zvýšené teploty a během nepřerušného promíchávání dostává se ocel. Jednotlivá zrna staví se dohromady a potom se ocel v podobě balvanu vylomí z pece a pod bucharem se z ní struska vytloutká.

Rotační pec Danksova. Obsluhování pudlovací pece rukou člověka hledělo se nahraditi tím způsobem, že se udělá pohyblivý nistěj, mající podobu válce, který se otáčí kolem osy.

Tak sestrojili Menelaus a Danks rotační pec, při které k pevnému topení přiléhá vodorovně uložený válec sestavený z litinových a pevně spojených segmentů, které jsou vyloženy ohnivzdornou hmotou složenou ze železné rudy a bauxitu. Na obou koncích válce jest po jednom otvoru; jedním vniká plamen do válce a druhým se odvádějí plyny do komína. K docílení pohybu nistěje opatřen jest válec na obvodu věncem, do kterého zapadá po straně uložené ozubené kolo.

Plnění pohyblivého nistěje děje se buď roztopenou litinou anebo se tato přidává ve formě pevné. Je-li litina ve stavu tekutém, zavede se otáčením válce, že koná 1—2 otáčky v minutě a v takovém chodu podrží se 5—10 minut. Mezitím vstříkne se na dolů pohybující se stěnu

tenký proud vody, při čem se odloupne struska a železo se nahromadí ve spodní části válce. Po zhoustnutí železa zarazí se otáčení a když se byla struska na povrchu železa usazená odstranila, zvýší se teplota a válec se přivede v rychlejší obíhání, železo začíná se sbaťovati a na to za změnění rotace válce napomáhá dělník utvoření se jednoho kusu železného, který se vytáhne z pece a v tyče se přemění.

Výroba železa splávkového.

Železo splávkové vyrábí se z litiny. Při tom jako okysličující prostředek působí kyslík ze vzduchu, který se proháni roztavenou litinou. Kyslíkem okyslí se uhlík, fosfor, křemík a mangan, a z litiny se dostane železo kujné nebo ocel. Podle výkonu práce rozeznávají se dva způsoby výroby železa splávkového a to způsob Bessemerův, při kterém spaluje se uhlík, křemík a mangan, a způsob Thomasův, při němž se okyslíčí vedle uhlíku fosfor. První způsob zove se též kyselým, druhý zásaditým, dle toho, jakou látkou vyložen jest konvertr, v němž pochod se prodělává.


Kromě způsobů uvedených vyrábí se železo splávkové způsobem Siemens-Martinovým. Zvláštní druh železa splávkového jest ocel ke-límková.

Bessemerování záleží v tom, že se žene do roztopené litiny proud vzduchu, kterým se spaluje křemík, uhlík a mangan. Tim dostává se železo uhlíkem chudší.

Bessemerování liší se od všech ostatních způsobů výroby kujného železa, že nevyžaduje zvláštního paliva. Okysličováním součástí litiny, hlavně křemíku vyvine se tolik tepla, že železo nestuhne ani, když všechny uhlík ztratilo. Teplo udrží se pohromadě tím, že se vezme najednou do práce mnoho suroviny, již se dá malý povrch. Kyslík vzduchu využítuje se co nejvydatněji neb se prohání v bublinkách kovovou lázni.

Při bessemerování provede se oduhelnění až do stupně, kdy se dostane železo skoro chemicky čisté, načež přísadou litiny manganem bohaté převede se v železo kujné s patřičným množstvím uhlíku.

Bessemerování provádí se v pohyblivé peci zvané konvertr nebo hruška (obr. 13.). Konvertr jest ze železného plechu 10–25 mm silného. Vnitřek vyložen směsí ze 6 d. křemene o velikosti zrna 4 mm a 1 d. mletého jílu. Hruška zavěšena jest na 2 čepích S, kol kterých se dá otáčet. Ke dnu hrušky přikládá se větrovnice v podobě duté skříně, v níž hromadí se vzduch, který se do ní přivádí rourou, nalézající se ve spojení s dmychadly. Z větrovnice vniká vzduch dirkovaným dnem do hrušky v roz-



Obr. 13.

topený kov. Ve duš jest 7 forem z vypálené hlíny a každá forma má 7 i více otvorů o průměru 1 cm.

Časem neustále zvětšovány rozměry hrušky Bessemerovy. Dosáhly nyní takového objemu, že v nich lze zpracovati 15—20 tun litiny. Pro různé účely navrhovány a též v upotřebení nalézaly se malé konvertry na 400—700 kg obsahu. Práce v malém prováděná se však neosvědčila. Podobně jest tomu i při bessemerování, které vykonáváno bylo v konvertru nehybném.

Před započetím práce vyhřeje se konvertr kokem do červeného žáru. Do nakloněného konvertru vtéká pak po stružce litina od vysoké pece nebo z pece kupolové nebo pálaci, kde se roztopila. Množství litiny obnáší 10—20.000 kg. Litina mává 33—37% uhlíku, 0.1—0.2% fosforu a síry, 0.8—3% křemíku, 2.5—3% manganu. Přítomnost manganu podporuje tvoření řídké strusky.

Po naplnění konvertru litinou postaví se tento svisle, a započne se s dmýcháním vzduchu. Při okysličování křemíku a manganu okyslíčí se i malý díl železa a tvoří se struska. Grafitový uhlík přechází v uhlík se železem chemicky vázaný. Naznačený pochod potřebuje 3—6 minut času. Plamen z konvertru vycházející jest krátký, málo svítivý.

Po vytvoření strusky nastává kypění roztopeného kovu za vývinu kysličníku uhelnatého. Z ústí nádoby za silného tlaku uniká plamen na okraji vroubkovaný. Spalování uhlíku trvá 6—8 minut.

Pozvolna dosáhne plamen nejvyššího lesku. Vývin kysličníku uhelnatého jest tak mocný, že vyletují částice strusky i železa. Světlý plamen s úkazem spalování železa poskytne neobyčejně úchvatného pohledu. Uhlík pozvolna dohořívá a z litiny tvoří se ocel, pak železo kujné a posléz železo skoro uhlíku prosté.

K oduhelnění litiny 15—20 tun jest potřebí 10—20 min. při tlaku vzduchu 1.4 — 1.8 na 1 cm². Kdy oduhelnění nastalo, pozná se dle plamenu. Plamen svítivý přejde ve stav osvětleného proudu plynového, který se značně zmenší. Spektroskopem pozorovaný plamen stanoví se, že v zeleném poli zmizely určité čáry.

Po převedení litiny v železo uhlíku skoro prosté přijme železo mnoho kyslíku ze vzduchu a stává se lámavým. Aby se kyslík odstranil a zároveň, aby železo mělo náležité množství uhlíku, přidá se mu tolik litiny, aby se dostal výrobek se žádaným složením. Mangan, který se snáze slučuje s kyslíkem, slouží k odstranění kyslíku.

Když jest oduhelnění dokončeno, zarazí se dmýchání vzduchu a do skloněného konvertru vpustí se 5—12% roztopené zrcadlové litiny nebo ferromanganu. Místo zrcadlové litiny přidává se drobný kok. Potom postaví se konvertr svisle a několik vteřin se dme vzduch, aby se docílilo promíchání obsahu.

Po zastavení dmýchání skloní se konvertr. Struska se oddělí a obsah z konvertru vypustí se do pánve. Pánev jest ze železného plechu; vnitřek vyložen ušemetem. Ve dnu má pánev otvor, který když se má pánev plnit jest ucpan zátkou. Před plněním se pánev vyhlřeje žhavým kokem nebo plyny generatorními.

Roztopený kov rozděljuje se z pánve po vytáhnutí zátky do forem zvaných kokyly. Formy jsou válcovité, častěji hranolovité od dna do výše zúžené. By formy netrpěly, natirají se spod i stěny grafitem, jemuž jest hlíny přimíšeno.

Někdy provádí se současně vyplnění několika forem najednou. Při tom ze spoda společnou rourou vyplňují se formy roztopeným kovem. S pánve neteče roztopený kov přímo do formy, nýbrž stéká do ná-

levky vyložené ohnivzdornou látkou a s nálevky vniká do formy. Tím oslabí se pád kovu a zamezí se postříkání forem a znečištění.

Formy či kokylly se před upotřebením náležitě vyhřejou a po upotřebení se ochladí. Z kokylů obdržené železné špalky zvané ingoty, zůstaví se v jámách vychladnutí poznenáhlemu.

Bessemerování ku zpracování litiny bohaté na fosfor přizpůsobili Thomas a Gilchrist r. 1878 tím způsobem, že do konvertru přidává se vápna a k vyložení konvertru upotřebí se dolomit, magnesitu nebo vápence, kteréž látky po vypálení smíchají se s dehtem kamenouhelným, vody prostým. Vyložení konvertru děje se buď upěchováním zmíněné směsi anebo se z ní za použití lisu formují cihly, jež se v muflí vypálí, a těmi se vnitřek konvertru vyzdí.

K provádění pochodu Thomasova slouží litina, ferromangan a vápno. Litina mívá 2—3% fosforu, málo síry (0.1%), méně než 1% křemíku, 2—3% manganu a 2.5—3.5% uhlíku. Litina se bere přímo od vysoké peci anebo z pece kupolové.

Do hrůšky přidává se před vpouštěním litiny 10—18% rozpáleného vápna, počítaje na železo. Vápno musí býti chudé hořčíkem a má mít co nejméně kyslíčnicku křemičitého.

Po vpuštění litiny do konvertru uvedou se dmychadla v činnost. Z hrdla konvertru vystupuje krátký červenožlutý plamen. Křemík i mangan se okysličují a dávají s vápnem zásaditou strusku. Okysličení uhlíku prozrazuje se bledě modrým plamenem. Spalování fosforu počíná teprv tehdy, když již křemík, uhlík a mangan se okysličily. Působením kyslíčnicku vápenatého ve vytvořený fosforečnan železnatý tvoří se vzájemným rozkladem fosforečnan vápenatý $\text{Ca}_4\text{P}_2\text{O}_9$ a kyslíčnik železnatý.

Po vypuštění strusky z konvertru přidá se ferromanganu nebo zrcadlové litiny, která slouží k odstranění kyslíčnicku železa a zároveň se obsah konvertru má zuhelnití. Množství přísady řídí se dle toho mnoho-li má mít výrobek uhlíku a manganu. Když bylo přísady přidáno, postaví se konvertr zpřímá a obsahem jeho se dmychá vzduch. Po promíchání se obsah konvertru vypouští.

Železo vyrobené v konvertru má mnoho plynu, hlavně kyslíčnicku uhelnatého a vodíku, které při tuhnutí kovu unikají, poskytující ingoty bublinaté. By se dostaly ingoty kompaktní přidává se do konvertru ferrosilikatu nebo hliníku. Těmi zredukují se poslední stopy kyslíčnicku železa, které jinak pomalu účinkují na přidaný uhlík a poskytnou kyslíčnik uhelnatý, jenž jest příčinou uvolnění vodíku kovem pohlčeného.

Struska Thomasova mívá až 20% kyseliny fosforečné. Ta se buď rozemílá v mlýnech kulových a upotřebí se k hnojení, anebo se rozkládá kyselinou solnou. Rozkladem kyselinou dostanou se precipitáty, které se těší v polním hospodářství značné oblibě.

Železo vyrobené pochodem Bessemerovým nebo Thomasovým jest velmi různé a tvoří stupnici od nejměkčího železa až do tvrdé oceli. Jakost výrobku jest odvislou od upotřebené suroviny a způsobu práce. Množství uhlíku ve výrobku obnáší od 1.12—0.05%.

Struska od pochodu Bessemerova jest bohatou kyslíčnickem křemičitým, kterého má 40—80%. Struska nemá zvláštního upotřebení a jen tehdy, obsahujeli mangan, zpracuje se ve vysoké peci.

Thomasova struska na počátku výroby má mnoho kyslíčnicku křemičitého. Kyslíčnicku toho však ubývá a vápna přibývá, což se stává ku konci i s kyselinou fosforečnou. Ze zásad z počátku převládá kyslíčnik manganatý, v druhé polovici pochodu má převahu kyslíčnik železnatoželezitý.

Výroba železa způsobem Siemens-Martinovým. Kujnému železu přidává se uhlík dle Martina tím, že se železo slévá v pecích, vytápěných hořlavými plyny generatorovými s litinou nebo odpadky ocelovými. V peci v níž se výroba děje, využítují se plyny generatorové, které byvše ohřáty až na 800° vniknou do pece, kde se spalují. Při spalení plynů za přístupu ohřátého vzduchu docílí se žáru kol 2000° C.

Pec sestává z klenutí přikrývacího nístěje. Nístěj jest buď z křemene (způsob kyselý), v kterémž případě nelze odstraniti fosfor anebo z páleného dolomitu nebo magnesitu (způsob zásaditý), kdy možno fosfor ze železa odstraniti. Klenutí postaveno ze staviva křemitého.

Při způsobu kyselém jest nístěj vytvořen z vrstvy cihel dinasových na které přijde několik vrstev jemného písku smíšeného se 2—3% hlíny.

Pro způsob zásaditý upraví se nístěj následovně. Nejspodnější část nístěje jest z cihel magnetitových. Cihly se potrou dehtem a na to přijde směs mletého dolomitu v dehtu.

Je-li pec náležitě vyhřáta, roztápí se v ní litina. Pak zvýší se teplota a se započne s přidáváním kujného železa, jako jsou odpadky železné od válcování, staré plechy, nůty, kolejnice a p. Poměr součástí jest různý a odvislý od toho, jaký výrobek se má dostat. Po každém přidání odpadků železných se lázeň promíchává.

Někdy jsou v činnosti dvě pece. V jedné se roztápí litina a v druhé se přivede železo kujné od bílého žáru, načež se přenáší po částech do pece, v níž jest roztopená litina.

Jakmile jest přidána poslední část odpadků a na povrchu roztopeného kovu, přestaly se objevovati modravé plaménky, berou se vzorky vyrobeného železa a zkouší se na kujnost i ohyb. Má-li železo patřičné vlastnosti, vypouští se z peci. Po vypuštění železa opraví se nístěj, při čemž prohlubiny zbaví se strusky a vyplní se hmotou nístějovou. Působením oxydačního účinku plamene okyslíčí se uhlík, křemík a mangan. Zároveň i kyslík z okysličených částí železa a přidávaný krevel přichází k působnosti. I dostane se pak výrobek chudší na uhlík než se vlastně měl obdržeti. Aby se zvýšilo množství uhlíku, přidá se buď litiny zrcadlové nebo ferromanganu, až se dostane kujné železo se žádaným množstvím uhlíku, které se do forem vylévá.

Chemické pochody v peci jsou závislými na teplotě. Je-li teplota nízká, okyslíčí se rychle křemík i mangan, kdežto uhlík zbývá. Při zvýšené teplotě nastane rychle oduhelnění a křemík zůstane. By se odstranil křemík, přidává se čistých rud železných, které se přidávají hned, jakmile se litina roztopila anebo se tak stane před odkysličením.

By se zvýšil výtěžek splávkového železa v Siemens-Martinově peci, kombinují se oba způsoby Bessemerův a zásaditý způsob Siemens-Martinův. Surové železo, kterého se upotřebí, zbaví se v hrušce Bessemerově křemíku a pak pracuje se tak dlouho, až klesne množství uhlíku na 0.1—0.2%. Potom v peci Siemens-Martinově zařízené pro pochod zásaditý odstraní se fosfor.

Dle způsobu, který vypracoval Daelen, vhání se na kovovou lázeň vzduch, by se oxydace provedla.

V Martinově peci vyrábějí se pohodlně zvláštní druhy železa. Přisadou niklu dostane se železo na pancéřové plotny; velmi tvrdé druhy železa získají se přidáním chromu, wolframu. Prachem kokovým nebo anthracitovým zvýší se množství uhlíku. Pro některé druhy železa splávkového upotřebí se hliníku, kterým se odstraní úplně kyslík.

Ocel kelimková. Ocel svárková, jak se obdrží z pece, dochází hned upotřebení. Často musí se pro některé výrobky zbaviti strusky v ní přicházející, což se docílí přetápěním nebo svářením.

K výrobě oceli kelímkové hodí se ocel svářková, někdy cementová, která se přetápí s jinými druhy železa. Má-li ocel kelímková nabýti větší tvrdosti, snažší tavitelnosti a svářivosti, přidává se jí při tavení dřevěného uhlí, židka tuhy anebo litiny zrcadlové. Pro dosažení větší tvrdosti přidává se ferrovolfraumu nebo ferromolybdenu, někdy niklu. Má-li se dostati ocel měkčí, přetápí se s kujným železem.

Ža palivo slouží nejčistší kok, uhlí kamenné, plyny generatorní.

Přetápění oceli provádí se v kelímeích, uložených v pecích pálcích. Slouží-li za palivo kok, obloží se jím kelímky. Při upotřebení kamenného uhlí nebo hořlavých plynů jest palivo odděleno od pece, v které se kelímky nalézají.

Kelímky robí se z ohnivzdorné hlíny, ku které se přidává pálený šamot, rozmělněné střepy porušených kelímků starých, tuha, kokový prášek. Kelímky dělají se tlačem do forem nebo na stolku hrnčířském. Pokrývka kelímků jest buď plochá nebo vypouklá plotna. Hotové kelímky se suší opatrně, než se jich upotřebí.

Jsou-li kelímky ve zvláštní k tomu určené peci předeřhřáty a pec, v níž se přetápění oceli státi má, náležitě rozpálena, vnesou se kelímky do této pece. Když dosažen v peci bílý žár, plní se nádoby směsí menších kusů oceli a přísad. Při plnění kelímků odstraní se poklop a do kelímku vpraví se náležitá dávka. Po poklopení kelímku zvýší se temperatura v peci.

Postup přetápění poznává dělník vnořením železné tyče otvorem v poklopu do roztopeného kovu. Dle toho, jaký odpor pocítuje a dle vzezření zachycených částí na tyči, stanoví okamžik, kdy lze obsah vyliti. Má-li se kelímek vyprázdniti, uchopí ho dělník kleštěmi, vytáhne jej z pece, odstraní poklop a obsah vylévá do přehřáté formy z litého železa, vytřené hlinou.

Při vylévání počíná si pracovník tak, že ocel vytéká na dno a hledí se co možná zameziti politi stěn. Vylitý kov posype pískem a forma pokryje se poklopem.

Pro vylévání ocele zavedeny jsou též formy, které se dají rozebíratí a dále pokročeno v liti, že možno obdržeti tvary různé podoby.

Struska v kelímku zadrží se při liti železnou tyčí.

Vyprázdněné kelímky vpraví se na novo do pece, a v nich se dále pracuje.

Ocel kelímková se vydělává, že se vytáhne v pruty, které se přelámou, načež se kovají nebo válcují.

Ocel damascenská (Wootz) obdrží se žiháním kousků železa kujného s pilinami a listy rostliny *Cassia auriculata* v kelímeích hliněných. Žihání provádí se do stupně, že se počne roztápěti zevnější vrstva železa, ale vnitřek má vzezření těstovité. Kováním dostane se směs železa bohatšího i chudšího uhlíkem. Podrobí-li se taková ocel leptání kyselinou, dostanou se někdy rozmanité výkresy následkem nestejnomyerného rozdělení uhlíku.

Padělání oceli damascenské děje se svářením a válcováním prutů a drátů železných s ocelovými.

Zvláštní druh kujného železa jest ocel cementová a temperová.

Ocel cementová vyrábí se žiháním tyčí z kujného železa s práškem z dřevěného uhlí za nepřístupn vzduchu 7—9 dní při teplotě kol 1000°. Železo přijímá uhlík, stává se tvrdším a přechází v ocel, která má tím více uhlíku, čím déle se žihá. Muožství křemíku, fosforu a síry se málo pozmění. Kysličník železitý uzavřený v železe se redukuje; redukce působí na povrchu bubliny.

K výrobě oceli cementové slouží pec, v níž uloženy jsou 2—3 bedny z ohnivzdorných cihel nebo pískovcových desek. Kol beden šlehá plamen od roštu, na němž hoří dříví nebo uhlí, anebo jsou zavedeny pece s hořlavými plyny. By se teplo lépe udrželo pohromadě, má pec dvojité klenutí.

Na dno beden nasype se dřevěné uhlí, na které se nakladou železné tyče, jež se pokryjí vrstvou uhlí práškovitého a na to přijdou zase tyče železné.

Střídavé měnění se vrstev provádí se tak dlouho, až jsou bedny naplněny. Nejhořejší vrstva uhlí, kterou se plnění ukončuje, jest mocnější ostatních vrstev. Ta posype se ještě pískem, načež se bedna pokryje víkem a podrobí žihání.

Kdyby se upotřebilo jen čerstvého uhlí, tak by byl účinek příliš mocný, proto se mu přimísuje $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ uhlí již upotřebeného. Množství uhlí, počítaje na váhu železa obnáší kol 27%.

Má-li se poznati, jak zuhlování pokročilo, vyběrou se z beden vzorky, které se přelámou, a zkoumá se na lomu, jak karburování postoupilo. Za tím účelem vyčnívají z beden tyče otvory v přední stěně beden a pece učiněnými, které pak lze v pádu potřeby z pece vytáhnouti a zkoumati. Je-li ocel hotova, nechá se pec vychladnouti a ocelové tyče se vybírají. Tyčím přibýlo po karburování na váze o 0.5—0.75%. Na lomu jsou hrubozrnné až lupénkovité. Na povrchu bývají bublinami poseté. Poněvadž jest uhlík v tyčích nestejnoměrně rozdělen, raffinuje se cementová ocel svářením nebo přetápěním.

V cementové oceli jest 0.8—1.3% uhlíku. Křemík, sira, fosfor, mangan vyskytují se jen v malém množství.

Ocel temperová či kujná litina se vyrábí obráceně, jak se dělá ocel cementová. Z litiny bílé předměty vyrobené obalí se červenou rudou železnou nebo ocelkem a tak upravené uloží se do železných hrnců, v nichž se žihají za vyššího žáru, aniž by se roztopily. Uhlík, který byl sloučen se železem, se spaluje a povstane železo kujné. Zdá se, že kyslíčník uhlíčitý z plynu v peci přítomných nebo z ocelku diffunduje předměty a způsobí oduhelnění. Kyslíčník uhlíčitý se s uhlíkem železa redukuje, načež se zevnitř předmětů kyslíčником železa zase okyslíčí anebo se vypudí čerstvým dioxidem uhlíku z ocelku přehajícím.

Kujná litina má na lomu někdy vzhled stejnoměrně zrnitý a to tím hrubší, čím oduhelnění hlouběji pokročilo. Mnohdy jest zevnějšek hrubě zrnitý a uvnitř jeví se struktura jemně zrnitá. Nestejnorodost v složení má za následek i nestejnou pevnost.

Výroba železa cestou elektrickou. V poslední době na několika místech postaveny závody, ve kterých se vyrábí z rud železo cestou elektrickou. Výsledky docílené jsou velmi uspokojivé nejen co se týče čistoty výrobku ale i ohledně stránky hospodářské. Již r. 1880 podařilo se Siemensovi vyrobti železo z rud. Dostal ale výrobek méně cenný. Zdokonalováním metody manipulační dospělo se k výsledkům neustále lepším. Stassano a Héroult vypracovali způsoby, dle nichž se vyrobí z rud litina a ocel různé jakosti. Dle Stassana rozmělní se směr rud, načež za přimísení dehtu robí se z ní cihly. Dle množství přimíseného dehtu se dostane buď šedá litina nebo ocel. Výroba se prováděla nejprv v peci šachtové, v jejíž podstavě byly elektrody. Později osvědčily se plamenice, které jsou v činnosti v místě Dorfo nedaleko Říma.

Způsob výroby železa cestou elektrickou, jehož původcem jest inž. Héroult zaveden r. 1900 ve Frogesu. Ve vysoké peci se dobyde z rud surového železa, při čem elektrina poskytne potřebné teplo. Roztopená

litina i se struskou vteče do nádrže z ohnivzdorného materialu. Elektrody zapadají do nádoby tak, by ponořeny byly do strusky, ale nezapadaly až do roztaveného kovu. Vede-li se proud, přechází z jedné elektrody struskou do kovu a z něj opět struskou do druhé elektrody. Toho docílí se, je-li struska mezi elektrodami chladnější než v ostatních místech. Teplem, které se při procházení proudu vyvine, uhlík v litiňě obsažený se spálí, že se dostane železo skoro uhlíku prosté.

Podobným způsobem se vyrábí litina dle Kellera v Kerausse u Henneboutu.

Měď.

Z dějin mědi. Měď byla známa v dávném starověku. Egypťané, jak zprávy naznačují, již 5000 roků př. Kr. dolovali v četných místech na měď. Assyrové dobývali mědi 2000 roků př. Kr. v Palestýně, Syrii, Armenii.

O výrobě mědi v starověku jest málo zpráv jako o výrobě kovů ostatních. Dolování na rudy měděné počalo r. 745 ve Štávnici a r. 770 v Křemnici. Ve středověku vynikly Uhry zkujňováním rud měděných v plamenicích, které r. 1698 v Anglii byly zavedeny. V Německu se vyvinul samostatně způsob výroby mědi ze sirných rud na rozdíl od způsobu anglického.

O dobývání mědi v konvertru pokoušeli se již r. 1868 na Urálu a dodělali se částečného úspěchu. Pokusy v tom směru prováděl dále John Hollway, ale teprve r. 1880 Pierre Manhès dosáhl výsledků uspokojivých.

V Čechách nebyla výroba mědi nikdy ve větších rozměrech prováděna. V Kraslici ve 13. století měděné kyzzy po pražení vyluhovány a z louhu srážena měď cementová železem. Podobným způsobem pracováno i v Chodové Plané. V 16. stol. poskytla Kutná Hora značnější množství mědi, která se vyrobila jako vedlejší výrobek při zpracování měděných kyzů. V r. 1564 zavedena v Jáchymově výroba černé mědi. V 18. století těžily se měděné rudy v Jáchymově, Kraslici, Kupferberku, v Hoře sv. Kateřiny v Rudohoří.

Na Moravě se dobývalo měděných rud na některých místech. Těžba byla vždy jen omezena a v menším rozsahu provozována. Měděné rudy těženy a to r. 1716, 1767 a 1780 u Štěpánova na panství Pernšteinském. Naděje skládané v podnik se nevyplnily a dolování na dobro zastaveno. Jiná místa, kde po nějaký čas rud dobýváno, byla Rájec, Borovec, Bukovany u Olomouce, N. Losín.

Vlastnosti mědi. Měď má zvláštní červenou barvu, která na vzduchu při obyčejné teplotě se nemění. Ve vlhkém vzduchu se potahuje povlakem zásaditého uhličitanu měďnatého. Dá se vytáhnouti v drát a vyklepatí v tenké plechy. Přirozená měď má h. 8·94, litá 8·92 a měď elektrolitickou cestou vyrobená má h. 8·945. Při 1090° C se měď roztápí; roztopená má barvu zelenomodrou a za přítomnosti vzduchu pohlcuje z tohoto kyslík, který zase pouští při tuhnutí. Tím nabýváme mědi prostoupené bublinami. Nelze tudíž litím z mědi vyráběti předmětů. V stavu roztopeném pohlcuje též vodík, kyslíčník uhelnatý a siřičitý.

Z kyselin nepůsobí na měď zředěná kyselina solná a sírová. Koncentrovaná kyselina sírová působí na měď za tepla; mění ji v síran a při tom zároveň se vyvinuje rozkladem kyseliny sírové, kyslíčník siřičitý. Měď snadno se rozpouští v kyselině dusičné a královské lučavce.

V prodejné mědi přichází železo, olovo, stříbro, nikl, cín, antimon, arsen, sira.

Měď vyrobená cestou elektrolytickou srážením na katodě není chemicky čistou. Obsahuje vždy příměsky, které se do ní z elektrolytu dostaly. Z přimíšenin byly určeny antimon, arsen, kyslík, stříbro, vizmut, olovo. Pozorováno bylo, že měď elektrolytická, když byla roztopená a raffinovaná, měla o 2% větší vodivost než ta, která raffinaci podrobena nebyla.

Upotřebení mědi. Mědi upotřebí se k zhotovování kotlů, pánvi, rour, ploten, dále drátu pro účely elektrotechnické, k ražení mincí, ku děláni slitin, v galvanoplastice a galvanostegii.

Rudy měděné. Ryzí měď objevuje se ve větším množství, a to ve způsobě valounů a balvanů, hlavně v Sev. Americe u jezera Hořejšího. V jižní Americe vyskytuje se v podobě písku s křemenem smíšeného, který obsahuje 60—90% mědi. K bohatým nalezištím ryzí mědi patří i Urál, hlavně Nižní Tagil. Na žilách vyskytuje se v Libethenu v Uhrách, u Moldavy a Sasky v Banátě a u Cvikova v Čechách.

Kuprit či červená ruda měděná (Cu_2O s 88-8% mědi) krystaluje v soustavě mnohoosní; jest barvy červené. Nachází se v Cornwallu, u Chessy, u Moldavy v Banátě, na Uralu, v Čechách u Slavkova.

Chalkosin či leštěnec měděný Cu_2S (s 79-89% mědi), krystaluje v soustavě kosočtverečné. Vyskytuje se v Sibíři, Norvéžsku, Cornwallu, Německu u Freibergu, u Kápníku a Štávnice v Uhrách, u Blánska na Moravě; u Slavkova, Jáchymova a Rochlice v Čechách.

Chalkopyrit či kyz měděný $\text{Cu}_2\text{S} \cdot \text{Fe}_2\text{S}_3$ s (34-4% mědi) obsahuje obyčejně též drahé kovy. Krystaluje se v soustavě čtverečné. Vyskytuje se v Severní Americe, Cornwallu, u Fahlunu ve Švédsku, na Harcu, u Freibergu v Sasku; v Čechách u Slavkova, Cinvaldu, Krupky a Stříbra.

Mědinosný kyz železný obsahuje též něco kovů drahých. Mědi mívá 3—4%.

Bornit či leštěnec pestrý $3\text{Cu}_2\text{S} \cdot \text{Fe}_2\text{S}_3$ (s 55-7% mědi) krystaluje v soustavě mnohoosní. Tvoří mocná ložiska v Chile a Bolivii, Kanadě. Dále přichází u Freibergu, v Čechách u Slavkova, Rochlice a Příbrami.

Bournonit $3(\text{Cu}_2\text{Pb})\text{S} + \text{Sb}_2\text{S}_3$ krystaluje v soustavě kosočtverečné. Vyskytuje se v Cornwallu, na Harcu, v Sasku, u Kápníku a Nagyagu v Uhrách.

Malachit $\text{CuCO}_3 + \text{CuO}_2\text{H}_2$ (s 57-3% mědi) krystaluje v sloupkovitých tvarech soustavy jednoklonné. Naleziště jeho jsou: Urál hlavně u Nižního Tagilu, Chessy, Cornwall, Uhry (Rezbanya), Banát (Saska, Moldava), Čechy (mezi Českým Brodem a Černým Kostelcem a dále u Jilemnice).

Azurit $2\text{CuCO}_3 + \text{CuO}_2\text{H}_2$ (s 55-1% mědi). Soustava krystalů a naleziště jako u malachitu.

Chalcanthit či modrá skalice $\text{CuSO}_4 + 5\text{OH}_2$ (s 25-4% mědi) hrání v trojklonné soustavě. Nachází se u Goslaru na Harcu, u Štávnice v Uhrách, u Oravice v Banátě, ve vodách v Báňské Bystřici v Uhrách.

Břidlice mědinosné, vyskytující se u Mansfeldu, mívají až 3% mědi.

Výroba mědi.

Rozmanitost rud měděných, z nichž mědi se dobývá, jest příčinou různosti způsobů výroby na cestě suché a mokré.

Na cestě suché se dobývá mědi ze sirných rud a to děje se buď v pecích šachtových nebo pálacích.

Peci šachtové se hodí pro rudy s prostřední bohatostí a poměrně čisté, tedy takové, které nemají mnoho arsenu, síry, zinku a je-li s dostatek paliva — dřevěného uhlí nebo koku a laciné vodní síly ku hnaní dmýchadel.

Peci pálací zavedeny jsou pro rudy bohatší, které nemají mnoho nečistot výše naznačených. Hodí se dobře pro krajiny, kde jest dostatek uhlí.

Někdy se spojí oba způsoby, a to tak, že rudy nejdříve se tavi v pecích šachtových, načež se obdržený kámen zpracuje na měď v pecích pálacích.

Nový způsob výroby mědi spočívá v tom, že kámen měděný některým z jmenovaných způsobů vyrobený, se zpracuje na černou měď bessemerováním (Manhèsův způsob).


Na cestě mokré se provádí dobývání mědi z vod cementových. Sirné rudy se převedou patričným způsobem v chloridy a z těch vyloučí se kov. Rozsáhlé jest i zpracování výpalků kyzových majících měď, jichž se nabývá při výrobě kyseliny sirové anglické. Z uhlíčitánů mědi se získá kov, jestliže se uhlíčtan na mokré cestě převede v siran a z toho měď se vyloučí. Poslední dobou se osvědčil znamenitě i způsob výroby mědi pomocí proudu elektrického.

Výroba mědi na suché cestě.

Výroba mědi z rud v pecích šachtových. Jedná-li se o výrobu mědi ze sirných rud, podrobí se rudy pražení. Pražená ruda tavi se v peci šachtové, kde se dostane lech či měděný kámen, v němž jest obsažena měď jako sirník. Měď má větší chemickou příbuznost ku síře než železo a proto se sloučí se sirou, kdežto železo a jiné kovy těžké i kovy žiravých zemin tvoří strusku. Opakuje-li se pražení a tavení rud několikrát, dostane se posléz vysokoprocentní měděný kámen, z kterého po pražení se vyrobí při následujícím tavení černá měď.

Pražení rud na síru bohatých se provádí v hromadách nebo stojnách. Kyslíčnik siričitý hořením síry vytvořený přchá do ovzduší. Poněvadž kyslíčnikem siričtým trpí vůkolí a veškerá vegetace by v krátké době zničena byla, jak o tom podávají svědectví některé kraje v Harcu, závody nuceny byly zamezití přehánění dioxýdu síry do vzduchu a předešlo se tím poškození a pustošení lesů.

Kouskovité rudy praží se nyní v pecích šachtových (obr. 14.). Rozměry pecí těch jsou: délka 2·26 m, šířka 1·27 m, výška 2·88 m. Dno tvoří sedlovitý rošt R, na kterém jest ruda nasypána. Otvary v roštu vniká vzduch do pece. Ve stěně pece jsou na protilehlých stranách otvary AA, BB, kudy dělník pohybuje rudou při pražení. Otvary A a B uzavírají se železnými příklopy B, které se omazují hlinou, aby těsně




Obr. 14.


přilehly. Menšími otvory *o* v poklopech, které se ucpávají železnými zátkami, posuzuje dělník, jak pražení pokračuje. Otvory *C* odstraňuje se vypražená ruda. Kanálem *D* odvádí se kyslíčník siřičitý. Starší pece mají vnitřní stěny svislé; u novějších systémů jsou stěny dole sůžené.

Pražení rud práškovitých provádí se ve Freibergu a v některých hutích na Harcu v pecích Gerstenhöferových. Rozšířené jsou etážové pece, jichž původcem jest Malétra.


Etážová pec Malétra (obr. 15.) má 5—7 oddělení. Plotny *T*, jež voří jednotlivá oddělení, jsou mírně obloukovitě zvýšené. Vzdálenost



Obr. 15.




A



B

Obr. 16.

oddělení dolejších jest menší než u etáží hořejších. Práškovitý kyz, který se má vypražiti, vsype se na nejhořejší oddělení otvorem *O*, odkud pošínuje se během pražení na plochy dolejší *T*. V každé etáži jest otvor *A*, kterým se shrabuje kyz do oddělení nižšího. Otvory, jimiž kyz propadáva, nejsou všechny nad sebou, nýbrž střídají se na přední a zadní straně jednotlivých oddělení. Vypražený kyz s nejdolejšího oddělení se vyhrabuje u *Z* do popelníku *J* a z toho po vychladnutí se odstraní.



Obr. 17.

Peci na pražení práškovitého kyzu měděného jest vždy několik vedle sebe. Všem jest společný kanál, který je-li vyšší zastupuje zároveň prachovou komoru, v níž zadržuje se rudní prach. Při nižším kanálu připojí se komora prachová.

Kouskovitý a práškovitý kyz vypraží se v peci, kterou sestavil Olivier Perret (obr. 16. A). Dolejší část pece zařizena jest na kyz kouskovitý. Kyz uložen jest na pohyblivém roštu *R*.

V hořejší části pece jsou etáže *L*, na nichž rozprostřen kyz práškovitý. Kyz práškovitý nepošínuje se s hořejší etáže na dolejší jako u pece Malétra, nýbrž zůstane na etáži, až se vypraží.

Pražením kouskovitého kyzu vytvořený kyslíčník siřičitý vniká v *O* (obr. 16. B) pod a nad etáže, kde se praží kyz práškovitý a mísí se s plynem, který se vyvine v etážích. Kanálem *S* odvádějí se plyny do

olověných komor, kde se jich upotřebí k výrobě anglické kyseliny sírové.

Práci ruky lidské při pošínování práškovitého kyzu v peci hleděli nahraditi mechanickým zařízením. Z různých druhů pecí navržených osvědčil se systém, jehož původem je Spence (obr. 17.).

Na plotnách etážové pece *A* jest kyz práškovitý, který se prohřívá pohrabáčem *J*, jichž držadla *O* upevněna jsou na svisle postavené tyči, pohybující se směrem k peci a od ní parním strojem. Ruda padá s nálevky *S*, uzavřené vzepod šoupátkem, které podobně jako držadlo *O* uvádí se v pohyb a tím udržuje se nepřetržitě padání rudy na plotnu nejhořejší. Ruda se pošínuje s jedné etáže na druhou a je-li vypražena spadává do vozíku *L*.

Pro pražení sirných rud se osvědčily pece pálačí, když se nehledí k využitkování dioxidu síry na výrobu kyseliny sírové. S malou spotřebou paliva se vypraží co nejrychleji v plamenicích kyzy měděné, poněvadž palivo nahrazeno tu částečně sirou. Rudy pro plamenice musí býti náležitě roztlučeny. Při práci hledí se k tomu, by se ruda dostala se vzduchem v nejbližší dotyk. Proto se rudou při pražení často pohybuje a ruda se přehrabuje. By se vytknutého cíle dosáhlo, konstruovány plamenice nejrůznějších systémů. Jsou plamenice s pevným nístějem, na němž rozprostřená ruda přehazuje se buď rukou lidskou nebo strojem. U některých plamenic jest nístěj pohyblivý anebo zastupuje ho válec, který nalézá se v neustálé rotaci a s ním i ruda v něm uložená.

Pražení rud provádí se, jak již bylo podotknuto, vždy jen tak dalece, by v rudě zůstalo ještě tolik síry, by s ní všechna měď jako sirník mědičnatý a podíl železa jako sirník železnatý sloučeny byly. Tohoto množství železa jest potřeba, aby při dalším tavení kamenu z něho se utvořivší struska sloužila mědi za ochranu před struskováním. Poněvadž se při pražení nemůže docíliti přesně žádaného stupně vypražení, praží se rudy obvykle více než potřebí a k docílení žádaného stupně míchají se s nepraženými rudami před tavením.

Měděné rudy pražené jsou směsí kysličníků, siranů a sirníků mědi a železa. Kromě toho přicházejí v pražených rudách sirany, kysličníky a sirníky zinku, olova, dále sloučeniny arsenu, antimonu, křemičitanu, siran vápenatý. Při potomním tavení pražených rud s uhlím a s příslušnými přísadami přechází železo do strusky a měď poskytne kámen.


Pro tavení pražených rud slouží pec šachtová z ohnivzdorných cihel vystavená. Rozměry nístěje závislé jsou na množství rudy, která se má v určité době zpracovati. Výška pece a tlak vzduchu do peci hnaného řídí se dle chemického složení rudy. Při rudách železem bohatých jsou peci nízké s malým tlakem vzduchu. Mají-li rudy železa málo a mnoho zemin jsou peci vysoké (9 m) a podobají se vysokým pecím pro tavení železa z rud.

V dolější části peci jsou formy s dyksami, kudy se vhání vzduch. Formy jsou duté a ochlazují se bez přestání protékající vodou.


Dle chemického složení rud řídí se i přísada a na té jest složení strusky závislé.

K rudám majícím dosti kyseliny křemičité, přidává se pražená ruda měděná, která má kysličník železitý nebo struska, obsahující vedle kysličníku železnatého měď. Někdy upotřebí se též kazivce, zřídka vápence. Mají-li rudy mnoho zásad, přidává se k nim jilu, břidlice, kyselé strusky a zřídka křemene.

Při tavení redukuje se siran měďnatý uhlíkem v sirník. Kysličník měďnatý za přítomnosti siranu a účinkem uhlíku přejde v sirník mědičnatý.



Sírník železnatý působí na kyslíčnick měďnatý a tvoří se dle rovnice:



Během tvoření se strusky shromáždí se sirníky kovů v nejdolejší části pece a tvoří tak zvaný lech či kámen měďný. Dokud jest dostatek sirníku železnatého, nemůže měď jako křemičitan ve strusce obstát, poněvadž se sirníkem železnatým dává vzájemným rozkladem sirník měďičnatý a křemičitan železnatý.

Obtíže jistě způsobují rudy, které mají zinek, arsen a antimon. Blejno zinkové, přichází-li ve větším množství, tvoří s přimíšenými sloučeninami vrstvu, která se ukládá mezi kámen a strusku, a nelze ji tak snadno odloučiti. Odpomáhá se tomu tím, že se pražení i tavení opakuje, při čem zinek přeměněn v kyslíčnick přejde ve strusku a částečně se promění v páry, jež se z peci odvádějí. Arsen i antimon se jen částečně odstraní. Nepřicházejí-li tyto prvky ve větším množství nevěnuje se jim pozornosti. Jestli však se vyskytnou arsen i antimon ve větším množství, slučují se se železem, mědi, kobaltem a niklem a poskytují tak zvané mišně. Poněvadž hutnota mišně jest větší než měďného kamene usazuje se pod kamenem. V peci šachtové někdy může se vytvořit čtyřvý výrobek. Nejdoleji jest vyredukovaný kov, potom přijde mišně, na ní jest uložen měďný kámen, který pokrývá struska.

Jeli v nístěji dostatek roztopeného kamene nahromaděno, vypouští se.

Struska z pece vydobyta obsahuje 24—26% kyseliny křemičité a nesmí obsahovati přes 0·5% mědi. Překročí-li se tato hranice, přidává se jako přísada při výrobě kamene koncentrovaného.

Surový lech, který má 25—40% mědi, se roztlučká a opět se praží v hromadách, stojnách nebo pecích šachtových i pálacích. Pražení se provádí opět pouze do toho stupně, by pro všechnu měď a něco železa zbylo patřičné množství síry. Čím jest kámen čistší, tím silněji se může pražiti. Jen zcela čistý kámen, který jest hlavně prost olova, antimonu, arsenu se může hned dopražiti a na černou měď zpracovati.

Následovným tavením v šachtové peci za přísady křemičité, se dostane kámen zhuštěný či koncentrovaný, který má asi 65% mědi.

Má-li koncentrovaný kámen ještě přimíšeniny, jako jsou olovo, arsen, antimon, praží se a potom se zase tavi s křemičitými přísadami v šachtové peci. Tu se dostane kámen sehnáný, který má až 80% mědi.

Za křemičité přísady se berou při těchto taveních koncentračních strusky od předešlých manipulací, jež mají víc než 0·5% mědi.

Sehnáný kámen se posléz dopražuje a tavi v peci šachtové. Při tavení se plní šachtová pec střídavě rudou a uhlím. Uhlí dřevěné se hodí lépe než kok, poněvadž se má nižší teplota dosíci i zachovati, aby se co nejméně cizích kyslíčnicků kovů redukovalo. Účinkem uhlíku a kyslíčnicku uhelnatého se redukuje kyslíčnick mědi v měď. Kyslíčnick železitý přemění se v železnatý a ten přejde ve strusku. Kromě strusky se obdrží černá či surová měď, mající 93—95% mědi. Černá měď se ještě raffinuje, by se z ní odstranily přimíšené prvky, a to: železo, zinek, olovo, sira, arsen, antimon.

Výroba mědi z rud v pecích pálacích. V Anglii, kde jest hojnost uhlí kamenného, vypracován zvláštní způsob výroby mědi, který sluje anglickým.

Měďné rudy různého složení smísí se, by měly průměrně 8—10% mědi, načež se praží v peci pálací.

Pálací pec vystavena z ohnivzdorného materialu. Vyhloubený nístěj upraven stavením pisku a strusky. Do pece sype se ruda násypkou v klenutí. Jakmile jest ruda rozprostřena na nístěji, započne se s pražením za obracování a poznenáhlého zvyšování teploty, při čem i vzduch se připoští do peci. Místo ruční práce zavedeny jsou také pece s mechanickým zařízením. Dále se upotřebí i pece šachtové, z nichž prechající kysličník siričitý se odvádí ku dalšímu zpracování do olověných komer.

Pražená ruda obsahuje kysličníky, sirníky železa i mědi a něco siranu mědnatého. Kysličník a siran mědi mají se převést v sirník, který s nezměněným sirnikem měličnatým a železnatým tvoří měděný kámen. Kysličník železitý se redukuje v kysličník železnatý a přejde do strusky. Zeminy, přimíšené křemičitany jakož i křemen a oxydy kovů těžkých hledi se dostati ve strusku. By se toho docílilo, přidá se pražené rudě měděné strusky nebo surové rudy a někdy i živce, načež se tavi v pálací peci. Pec pálcí liší se od peci ku pražení tím, že se u ní docílí větší tah a pak má pouze jeden pracovní otvor. Tavením hledi se dosáhnouti převedení zemín a dílu železa ve strusku a nashromáždití měď v kameni, který sluje kamenem surovým, bronzovým. Při tavení účinkuje sira sirníků na kysličníky a sirany pražením vzniklé, při čem se vyvinuje dioxid síry.


Bronzový kámen má kol 35% mědi. Ten praží se na novo v peci pálcí, aby se sira odstranila. Jistý podíl síry musí však zbyti, by se ji měď vázati mohla. Následujícím tavením v peci pálcí se dostanou různé koncentrované lechy, jichž složení jest odvislým od čistoty surového kamene a přimíšenin, jako jsou: rudy kyslíkaté, uhličitany a mědinosné strusky. Dle toho rozeznává se kámen či lech bílý, modrý, bublinatý.

Bílý lech blíží se složením sirniku měličnatému a vzniká při výrobě obyčejných druhů mědi, když se tavi surový kámen s velikým množstvím přísad kyslíkatých.

Modrý lech povstává stavením praženého kamene surového s málo rudami kyslíkatými, při čem zbude ve výrobku vedle něco sirniku mědi i značný díl sirniku železnatého.

Bublinatý lech prostoupený hojnými bublinami se tvoří stavením velmi čistého surového kamene se značnějším množstvím kyslíkatých rud než při bílém lechu upotřebeno bylo.

Koncentrované lechy, které mívají až 75% mědi, zpracují se na černou měď, aniž by jim nějaké přísady přidány byly v peci pálcí. Pec pálcí má v ohnivém můstku chodbičky pro vzduch. Předehřátý vzduch vniká potom do pece na povrch kamenu a mnohem mocněji okysličuje. Okysličením mědi vytvořené oxydy a siran mědnatý působí na sirník měličnatý.



Kysličník siričitý vzniklý přechá. Po oddělení strusky vypouští se černá měď, která má 97.5—98.5% mědi. Struska jest bublinatá a obsahuje 20—40% mědi.

Výroba mědi na Harcu v šachtových a pálcích pecech. Na Harcu slouží k výrobě mědi živčiřnaté břidlice mědinosné, mající 1.8—3.7% mědi sloučené s sirou. Rozmělněná břidlice se třídí prosíváním. Jemnější části propadnou sítem, hrubé přijdou do vozíku a odvezou se na hromady. Při dělání hromad klade se na rozprostřené chrastí ruda do výše 1½—2 m. Jemná ruda, která sítem propadla, lisuje se v cihly, z nichž se staví řady a hromady. Zevnější otvory hromad zamazávají se kaší z jemné rudy a vody a na to se celá hromada pokryje drobnou břidlicí.

Hotová hromada zapálí se buď struskou anebo hořící již břídlicí. Hoření hromady trvá 2—3 měsíce a udržuje se následkem bituminesních součástí a síry, při čem ztrácí břídlíce na váze 8—10%. Při hoření se rudy též okysličují a jest to nutné, by sirník železičitý přítomný v břídlici přešel v kyslíkatou sloučeninu, neb jen v takovém stavu se dá železo snadno odstraniti. Za to ale vadí ztráta síry pro měď, která při dalším pražení s ní nemůže se vázati a tak se stává, že měď přejde do strusky.

Po prohoření hromad mědinósne břídlíce se rozebere tato a rudě přidá se látek struskotvorných i koku, načež se směs taví v šachtové peci (obr. 18.). Šachtové pece jsou 5·7—6·3 m vysoké. Pec má v dolější části rošt. Formy jsou tři. Šachta vnitřní *S* obklopena jest zdívem. Mezi oběma jest výplň, jak na obraze vyznačeno.

Při tavení kyslíčník mědnatý pražením obdržený působí v sirník železnatý. Utvořený kyslíčník železnatý přejde do strusky a měď přemění se v sirník mědnatý. Struska jako lehčí se oddělí a plave na roztopeném sirniku mědnatém, který tvoří surový lech či kámen, jemuž sirník železnatý jest vždy přimíšen.

Z vysoké pece vytéká neustále struska po žlábků do železného kadlubu *P*. Z toho přetéká do železného vozíku, jehož stěny se dají rozebrati a strusku pak lze lehce na haldách vyklopiti.


Je-li v nistěji dostatek mědného kamene, vypouští se občas do nádrže s vodou *N*, kde se granuluje. Když mědný kámen z nistěje vytekl, vypouští se potom struska a posléz dole nahromaděné železo. Struska slouží k výrobě cihel a železo se odevzdá ku zpracování do železných hutí.

Kámen surový má 40—50% mědi, 0·2—0·25% stříbra. Aby se v něm množství síry zmenšilo, praží se v pecích šachtových. Při pražení dostane se kyslíčník sířčitý, který se odvádí do továrny na kyselinu sírovou. Další koncentraci prodělává mědný kámen za přísady křemeného písku v pálení peci, která má nistěj prohloubený.

Je-li na nistěji obsah rozprostřen, zařídí se topení tak, by rychle teplota se zvýšila. Hustá, kašovitá hmota se potom přehrabuje opětovaně, až se dostane hmota řidce tekoucí. Když dosáhnout tento výsledek, odstraní se ucpávka trubice, vedoucí k nejnižšímu bodu nistěje. Vytékající kámen se vypouští do nádržky, kde po stuhnutí poskytne plotny 4—5 cm silné a ploše 6—7 m². Po vypuštění koncentrovaného kamene vytéká z peci struska.

Struska stéká z nistěje pece do kotle přistaveného a z toho přetéká do 4—6 níže ležících kuželovitých nádob litinových, v nichž kámen mědný se zadrží, kdežto struska dál odteče.

Koncentrovaný kámen má až 75% mědi a až 0·45% stříbra. Aby se stříbro vydobylo, podnikne se s kamenem následující práce. Kámen se rozmělní v kulových mlýnech a pak se praží v peci pálení. Pražením vytvoří se sirany železa a mědi. Při dalším žihání a za neustálého zvýšení teploty se rozkládají sirany železa i mědi a povstává siran stříbrnatý. Když se ukončilo vytvoření siranu stříbrnatého, který se tvoří nejpozději, tu siran železnatý již úplně a siran mědnatý z větší části jest rozložen.



Obr. 18.

Přípravená směs se vyluhuje v sudech o dvojitém dnu vodou okyselenou kyselinou sírovou. Z louhu, který obsahuje síran stříbrnatý a něco málo jiných síranů se sráží stříbro mědi dle metody Ziervogelovy. Cementové stříbro promýváním vodou se zbaví síranu vápenatého a přimíšených nečistot, a když bylo ještě opláchnuto kyselinou sírovou, formují se z něho lisováním koláče o průměru 130 mm a tloušťce 39 mm, které se po vysušení roztápějí v kelímku hessenském.

Nerozpustná část, která zbývá z koncentrovaného kamene po odstranění louhu, se propírá vodou a po přidání 9% uhlí kamenného vnáší se do pece pálací, v níž se zpracuje na černou měď, která se ihned rafinuje.


Pec na rafinaci mědi v Mansfeldu užívanou představuje obr. 19. V klenbě peci jest nad nistějem otvor, kterým se vnáší uhlí do peci. Nistěj jest z křemene, kterému přimíšeno strusky. Na nistěj *P* dává se měď příslušným otvorem. Na rošt *R* se klade palivo otvorem v obrazci naznačeným.

Při rafinování vhoďí se dřevěné práskovitě uhlí na roztopenou měď, by se kyslíčník mědičnatý redukoval. Měď roztopená se promíchává tyčemi dřevěnými z čerstvě poraženého stromu. Výkon ten zove se polování. Jakmile se vnoří tyč do roztopeného kovu, vyvinují se vodní pára, kyslíčník uhelnatý a uhlovodíky, které přivedou měď do bouřlivého pohybu. Účinek plynů jest částečně mechanický, částečně chemický. Mechanický záleží v tom, že podporuje se unikání kyslíčníku siričitého. Chemický účinek plynů se jeví v redukcí kyslíčníku mědičnatého plyny vytvořenými.

Když zmizely poslední stopy kyslíčníku siričitého, pokryje se kovová lázeň k zamezení další oxydace práskem dřevěného uhlí a při uzavření dvírek se zvýší teplota. Vyčištěná měď se potom vybírá měděnými lžicemi a leje se do forem. Dle toho, k čemu se má měďi upotřebiti, leje se do různých kadlubů. Měď k výrobě mosaze má podobu houskovitou, k výrobě drátu tvoří tvary kuželovité, k výrobě desk měděných má podobu tabule různé velikosti i tloušťky.

Struska vytvořená v pálací peci, jakož i vrstva nistěje, kde se černá měď rafinovala, zpracuje se za přidání vápna v šachtové peci. Vedle strusky dostane se železem bohatá měď, která má kobalt i nikl. By se zbavila měď uvedených tří kovů, rafinuje se v pálací peci a po oddělení strusky vypouští se do nádrží stupňovitě seřazených. Po vychlazení roztopí se v peci pálací na novo, kde se redukuje kyslíčník uhlím. Je-li redukce ukončena, vylévá se do forem.

Struska kobaltová a niklová prodává se do závodů, kde vyrábějí minerální barvy.



Obr. 19.

Americký způsob při výrobě mědi. Při provádění amerického způsobu výroby mědi jedná se o výrobu měděného kamene, získaného tavením nepražených sirných rud v peci šachtové. Měděný kámen zpracuje se dále buď dle německého anebo anglického způsobu.

V peci šachtové se využívá teplo vyvinuté okysličením síry a kovů ku stavení sirných rud a k vytvoření strusky z kysličníku železnatého s křemenem nebo s přísadami křemitými bez upotřebení jiného paliva anebo horkého vzduchu. Tento způsob manipulace se provádí s rudami, které mají náležitě množství síry i železa a při oxydaci se vyvine dostatečné teplo ku stavení sirníků kovů a strusky. Obvyčejně ale se přidává rudám koku anebo se pracuje za upotřebení horkého větru, případně užije se obou zároveň.

Pro tavení pyritové se hodí mědinosný kyz, pyrit měděný. Rudy velikosti jablka se tavi v peci šachtové s přísadou křemene nebo kyseleho silikatu. Pece šachtové mají stěny svislé a horizontální průřez tvoří čtyřúhelník. Roztopená hmota vytéká z nistěje do nádrže. Nádrž rozdělena jest klenutím ve dvě oddělení. Kámen měděný odtéká pod klenutím do oddělení druhého, z kterého se občas vypouští. Struska splývající v prvním oddělení na kamenu stružkou se odvádí.

Výroba mědi způsobem Bessemerovým. Výroba železa z litiny dle Bessemera nalezla nápodobení při výrobě mědi. Byl to Manhès, kterému se podařilo vypracovati metodu na výrobu kovu z rud měděných.

Konvertry, v kterých se děje výroba mědi, jsou též podoby hrškovité o menších rozměrech než shledáváme při výrobě železa. Konvertr zpracuje 1—5 t. měděného kamene. Také zaveden ku provedení pochodu konvertr válcovitý, který spočívá na čtyřkolovém vozíku, na němž se může z jedné strany na druhou pohybovati. Konvertr vyložen jest směsí z křemene a hlíny.

Rudy měděné nepražené se tavi v peci za přidání mědi. Roztopený kámen měděný se vpustí do konvertru válcovitého, načež se výfuky tlačí vzduch. Při tom sirníky mědi a železa přemění se v kysličníky mědičnatý a železnatý za současného unikání kysličníku siřičitého. Kysličník železnatý s kysličníkem křemičitým, obsaženým v konvertrovém vyložení, tvoří strusku. Okysličením sirníků kovů vyvine se tolik tepla, že stačí, by obsah konvertru během pochodu se udržel ve stavu tekutém.

Po okysličení železa se vypouští obsah do nádoby litinové. V ní bromadí se u spodu měděný kámen a nad ním struska. Struska snadno se oddělí od kamene, který má 75—77% mědi. Koncentrovanému kameni se přidá nový kámen měděný a do konvertru vhání se tak dlouho vzduch až se docílí výrobku 99% mědi.

Převařování mědi. Poněvadž černé mědi přimíšené kovy, železo, zinek, olovo, arsen i antimon dělají měď křehkou, podrobuje se tato převaření, by se přimíšeniny odstranily. Úplně přimíšeniny odstraniti nelze, ale přece možno tak dalece vyčistění provésti, že látky přimíšené nepůsobí škodlivě. Jelikož kysličník mědičnatý ve mědi přítomný se slabuje pevnost kovu, nutno i tento redukci v měď převésti.

Převařování a zkujňování černé mědi provádí se v ohnisku. Vykonnává-li se v peci pálení zove se pochod raffinačí, pro kterou se výhodně osvědčila i elektrolýsa.

Ke zkujňování černé či surové mědi slouží ohnisko obr. 20., jehož nistěj jest tvaru polokulovitého *O*, vytvořený ze směsi hlíny a pisku. Ve stěně uložena dyksa *D*, skloněná k okraji ohniska pod úhlem 45°. Někdy bývá ještě před ohniskem zvláštní nistěj, do kterého se vpustí zkujňovaná měď, načež se z ní dělají kotouče či rozetty.

Má-li se černá měď zkujňovati, roztopí se buď v malé peci šachtové, anebo převede se do stavu tekutého přímo v ohnisku. Ohnisko se pokryje vrstvou žhouchu uhlí dřevěného nebo koku a na palivo přikládá se kov. Na roztopenou měď pokrytou palivem se vhání vzduch dmychadlem. Jakmile se vytvořila struska, odstraní se palivo a pak struska. Potom znova pokryje se kov palivem a znova se struska odstraní. To se opakuje tak dlouho, až měď jest zkujněna.

Účinkem vzdušného kyslíku okyslíči se částečně měď i kovy přimíšené. Kysličník mědičnatý, který se neustále znova tvoří, okysličuje svým kyslíkem přimíšeniny a převádí je do strusky. Antimon, arsen, zinek i olovo částečně těkají a ty prvky, jichž kysličníky nejsou těkavými, tvoří strusku. Sira prochází jako kysličník siřičitý. Nikl přejde buď do strusky anebo zůstane přimíšen v mědi a to v nejhořejších jejích vrstvách. Před dokončením zkujňování pozoruje se vyhazování kuliček měděných z lázně. To vysvětluje se následkem rychlého procházení dioxydu síry, který povstává okysličením síry ze sirníku mědi.

Kdy se má práce ukončiti, poznává se dle červené barvy strusky, zelené barvy kovové lázně a uklidnění povrchu roztopeného kovu. Je-li stupeň zkujňování dosažen, zarazí se dmychadlo a měď se buď po ochlazení vylévá do forem anebo se z ní dělají kotouče či rozetty. Pro dělání kotoučů se měď někdy vypustí do jiného ohniska. Když byla poněkud ochlazená, postříkuje se vodou, by stuhla na povrchu na kůry, které se snímají a přicházejí do obchodu pod jménem měď rozettová.


Raffinace černé mědi.

Raffinování černé mědi, která má na 90% Cu, provádí se v peci pálací. Je-li pec vyhřátá, vpraví se černá měď do prohloubeného nistěje zřízeného z křemene a strusky. Za uzavření otvorů měď se roztápí a zároveň těkají arsen

i antimon. Potom po spuštění dmychadel tvoří se na povrchu mědi struska bohatá na kysličník mědičnatý, který přepouští kyslík kovům mědi přimíšeným. Podle příbuznosti kovů ke kyslíku odstraní se v podobě kysličníků železo, dále olovo a posléz nikl.

Poznenáhlu ubývá tvoření se strusky a nastává živější vlnění roztopené mědi za vývinu bublin a vymršťování měděných kuliček proti klenutí pece. Kysličník mědičnatý působí v sirník mědičnatý a tvoří se dioxyd síry, který při ochlazení kovu uniká a strhuje jeho částčky s sebou. Po 2—4 hodinách, kdy měď síry pozbyla, vyvinují se jen malé bubliny a objeví se lesklá hladina roztopeného kovu.

Při okysličování vznikl kysličník mědičnatý, kterého měď obsahuje 6—8%. Oxyd ten činí měď křehkou a proto se musí redukcí odstraniti. Za tou příčinou se vnoří do roztopené mědi čerstvá březová tyč, kterou se kov promíchává. Část dřeva, nalézající se v roztopené mědi, prodělává suchou destilaci. Ze dřeva se dostane vodní pára, uhlovodíky,



Obr. 20.

vodík, kysličník uhelnatý, které přivedou kovovou lázeň v bouřlivý pohyb. Pohlcený kysličník siričitý vyhání se z mědi a zároveň i částečně kysličník mědičnatý se redukuje v měď. K docilení úplné redukce kysličníku mědičnatého, posype se povrch mědi drobnějším uhlím dřevěným nebo anthracitem, načež za obmezení přístupu vzduchu se zvýší v peci teplota a po nastalém odstranění strusky se provede po druhé promíchání mědi dřevem. Dokončení raffinace mědi se poznává tím, že vybraný vzorek se zkoumá na lom. Je-li lom hedvábně kovově lesklý a v červeném žáru se nechá měď kouti, aniž by se trhliny objevily, vybírá se lžicemi a leje se do měděných forem různého tvaru podle toho, k čemu se upotřebí.

Struska při raffinování dobytá, přidává se buď ku tavení na černou měď anebo se zpracuje na měď jakosti méně dobré.

Raffinování černé mědi elektrolysi. Jakkoliv sražení mědi z roztoku proudem galvanickým bylo známo již r. 1800, kdy Cruikshank své pokusy v tom směru prováděl, nedalo se využítkovati tohoto pozorování v metallurgii, dokud nebyly vynalezeny dynamoelektrické stroje. Od té doby, co se osvědčily dynamoelektrické stroje i při jiném použití, pracováno čile v závodech na pokusech zabývajících se čistěním mědi cestou elektrickou. Pokusy poskytl výsledky tak uspokojivé, že na základě jich stavěny závody, v nichž provádí se raffinování černé mědi cestou elektrolytickou.

Z černé mědi ulijou se plotny ($1m \times 0.5 \times 0.015$), které se zavěsí na měděné vedení a zapadají do dřevěných olovem vyložených kádí, naplněných okyseleným roztokem modré skalice. Plotny účinkují jako anoda. Kathodu tvoří 0.3 mm tlusté desky měděné, vyrobené cestou elektrolytickou a zavěšené mezi plotnami, tvořícími anody. Při zavedení elektrického proudu se rozpouští anoda a na katodě se usazuje měď. Kromě mědi rozpouští se z anody vizmut, arsen, antimon, olovo, železo, zinek, nikl, kobalt. Vizmut vyloučí se v lázni ve způsobě soli zásadité, arsen tu dává arseničnan, z antimonu dostane se zásaditý siran a olovo vyloučí se ve formě sulfatu. Některé kovy se rozpustí a přejdou v roztok. Stříbro, zlato, platina se hromadí na dně nádoby v podobě bahna. Lázeň rozpustnými sloučeninami kovů nasycena musí se po jisté době obnoviti.

Aby se z katody odstranila měď na ni vyloučená, natírají se katody olejem, etherem petrolejovým nebo paraffinem. Drahé kovy, které byly v anodě, jsou potom v bahně. Z bahna, majícího 1—6% stříbra, po roztopení ulijou se desky, jež se znova zavěsí jako anody do nádrží. Obdržené bahno se upotřebí k výrobě drahých kovů, jichž oddělení provede se případně koncentrovanou kyselinou sírovou.

K docilení dobré mědi elektrolytické jest nutno udržovati v nádrži oběh elektrolytu, dále dbáti na jeho přiměřenou koncentraci a příslušné okyselení kyselinou sírovou. Čím jest měď méně čistou, tím více mědi musí elektrolyt míti. Volná kyselina sírová zlepšuje vodivost lázně a zabraňuje rozpouštění stříbra.

Pro raffinaci mědi jest dvojce zařízení co se týče uspořádání anod a katod. Dle jednoho způsobu, jak již poznačeno bylo, střídají se anody s katodami. Druhý způsob spočívá v tom, že v nádrži visí rovnoběžně anodové plotny. Pouze jedna plotna čisté mědi, tvořící katodu, jest zavěšena blíž stěny. Při zavedení proudu se pozoruje, že u ploten, které jsou anodami na jedné straně, se měď rozpouští a na druhé straně téže plotny se měď sraží. Jest tedy každá deska současně na jedné

straně anodou a na straně druhé katodou. Poněvadž tyto plotny nejsou úplně čisté, vytvoří se při rozpouštění mědi prohlubiny a trhliny, které poznenáhlu se dotýkají usazené mědi čisté. Sražená měď se proto, by se nerozpouštěla, odděluje a ze zbytků anod ulijou se plotny nové.

Výroba mědi na mokré cestě.

Na mokré cestě se dobývá mědi cementové z vod cementových, což jsou vody báňské, v nichž jest rozpouštěn síran měďnatý. Měď sráží se železem, které jest v kádích mřížovitě uloženo. Z poslední kádě stéká tekutina na železo, čímž podporuje se značně vyloučení mědi. Cementová měď naznačeným způsobem vyloučená, mívá nejvýše 55% kovu. Obsahuje-li více mědi, zpracuje se na měď čistou. Surová měď cementová s menším množstvím mědi přidává se do šachtové peci ku měděnému kameni, z něhož se vyrábí černá měď.

Má-li se vyrobiti měď z uhlíčitanu nebo kysličníku měďnatého na cestě mokré, rozpustí se tyto sloučeniny v kyselině sírové nebo solné.

Rozpouštění rud v kyselině sírové se děje v nádobách olověných. Někdy slouží k tomu nádrže vystavené z cihel kyselině vzdorujících.


Dle okolností huti výhodných se upotřebí někdy kyseliny solné. Solná kyselina má tu přednost před sírovou, že nedává tolik zásaditých solí. K nevýhodě dlužno připočísti, že rozpouští více kysličníku železitého než sírová. U rud, které jsou bohatší kysličníkem železitým, nutno tudíž při vyluhování dáti přednost kyselině sírové. Rozpouštění se provádí v nádobách dřevěných, vyložených plotnami hliněnými.

Z roztoku síranu nebo chloridu se sráží měď železem. Ke srážení se upotřebí železných odpadků. V novější době slouží k tomu výhodně železná houba. Při upotřebení železa se pozoruje, že šedá litina působí rychleji než bílá. Na litině šedé se usazuje měď houbovitá a na litině bílé tvoří sraženina souvislá pásma.

Vylučování mědi se podporuje oteplováním a micháním tekutiny. Oteplení se docílí buď přímým topením nebo vodní parou, která proudí trubicemi v tekutině uloženými. Michání tekutiny se provádí michadly, nebo vháněním vzduchu do louhu. By se poznalo, zda-li vylučování mědi jest ukončeno, vnoří se do tekutiny železný kus vyleštěný. Když povrch železný se nepotáhne povlakem měděným, jest práce ukončena.


Místo vylučování mědi cementové, lze srážiti měď jak siřník měďnatý sirovodíkem, siřníkem sodnatým nebo vápenatým. Siřník měďnatý po lisování se zpracuje na měděný kámen anebo po pražení převede se v černou měď.

Hunt a Douglas zavedli k dobývání mědi methodu, se zakládající v tvoření chloridu měďnatého a mědičnatého. Siřné rudy se praží, by se dostal kysličník anebo má-li se zpracovati uhlíčitan páli se a pak po rozemletí se vnáší do roztoku chloridu železnatého a sodnatého, ohřátého na 60—80°. Při tom povstává rozklad:



Utvořený Cu_2Cl_2 se udržuje v roztoku chloridem sodnatým. Vyloučená měď působí dále na Cu Cl_2 a mění jej v Cu Cl_2 .

Po 3—4 dnech se stáhne roztok chloridu, zbytek se promeje horkou vodou a do nahromaděných louhů nahází se železo, kterým se sráží měď:




Cementová měď naznačenými způsoby vyrobená jest pomišena zásaditými solemi želežitými, kyselinou křemičitou, tuhou, částicemi železa. Nečistoty zbaví se částečně plavením. Nabyla-li při tom náležitě čistoty, raffinuje se, jinak zpracuje se na měď surovou, z níž raffinaci dobyde se čisté mědi.


Elektrolytická výroba mědi z rud. *)

Od té doby co seznáno, že lze výhodně upotřebiti elektřiny v metallurgii, hleděno vynajíti přímý způsob výroby mědi z rud. Ze způsobů ohlášených zavedena v četných závodech výroba, kterou vypracoval Siemens.


Práškovitý kyz měděný praží se, až jest železo skoro všechno okysliče. Měď přeměněna částečně v siran, částečně v kysličníky (Cu_2O , CuO), z větší části ale zůstala jako sirník mědičnatý nezměněna. Pražená ruda se vyluhuje roztokem siranu železitého okyseleného kyselinou sirovou, který má tu vlastnost, že kysličníky a sirníky mědi převede v siran mědnatý. Siran železitý dá siran železnatý, současně vyloučí se sira.



Okyselený roztok siranu mědnatého se rozkládá proudem elektrickým. Při tom na anodě uvolněný kyslík přemění siran železnatý v sůl železitou, které se upotřebí k vyluhování pražené rudy. Na katodě vyloučí se měď a radikál SO_4 přemění na anodě siran železnatý v železitý. Pochod zmíněný možno vyjádřiti rovnicí:



Hoepfner upotřebí jako elektrolytu chloridu mědičnatého v chloridu vápenatém nebo sodnatém. Diafragmou odděleny jsou lázně anodové od katodových. Na anodě což jest uhlí vyloučí se chlor, který přeměňuje chlorid mědičnatý v mědnatý. Na katodě měděné usazuje se měď a sice dává 1 ampère za 1 hodinu 2·36 g, tedy dvakrát tolik jako se dostane při použití roztoku siranu mědnatého. Louhy od katod jsou pořád na měď chudší. Louhy od anod mají sice stejné množství mědi, avšak chlorid mědičnatý přemění se v chlorid mědnatý a nutno jej tudíž regenerovati. Chloridem mědnatým vyluhují se rudy, které mají sirníky mědi a stříbra. Má-li ruda sirník mědnatý, tu dle rovnice



dostane se sira a chlorid mědičnatý. Je-li v rudě sirník stříbrnatý, obdrží se:



chlorid mědičnatý, chlorid stříbrnatý, který jest rozpuštěn v louhu chloridovém a sira.

Stříbro odstraní se chemickou cestou nebo elektrolyticky.

Naznačený způsob Hoepfnerův zaveden při zpracování mědinosných kyzů španělských. Jakkoliv co se týče výtěžku mědi i stříbra, lze doporučiti metodu uvedenou, přece nelze opomenouti i o vadách jejích se zmíniti. K vadám počítá se příliš jemné mletí rudy, nutnost promývání bahna a potřeba diafragm.

Pro výrobu mědi z měděného kamenu, v němž jest sirník mědičnatý, zkoušeny způsoby, které vypracovali Siemens, Hoepfner a Marchese.

*) Z cementových vod provádělo se srážení mědi proudem galvanickým. Když pokusy v tom směru konané ukončeny byly, objevil se vynález Siemensova dynamoelektrického stroje (r. 1867).

Způsob výroby mědi z kamene dle Siemense a Hoepfnera naznačen při výrobě mědi z rud. Maji-li rudy stříbro, vyrobí se nejdřív měď stříbronosná a ta se podrobí elektrolýsi.

Dle návrhu vypracovaného Marchesem slouží za anodu železitý kámen měďný a za elektrolyt upotřebí se louh, obsahující siran měďnatý a železnatý, obdržený vyluhováním praženého kamenu měďného zředěnou kyselinou sirovou. Výsledky způsobu naznačeného neposkytly výsledků uspokojivých.

Olovo.

Z dějin olova. Ačkoliv olovo bylo známo starým národům, přece jen málo zpráv o něm jest zaznamenáno v nejstarších zápisech, poněvadž upotřebení jeho bylo velmi omezeno. Rozsáhlý obchod s olovem provozovali Foeničané. V Řecku na pobřeží attickém jsou mocné haldy struskovité z dob Periklových a Themistoklových, kdy na Laurionu zpracovány olověné rudy stříbrnosné. Římané přivedli jej v četnější upotřebení, když opanovali Britanii, kde naň čile dolovali. Také starí Mexičané a Peruani olovo znali. — Poněvadž ryzí olovo vyskytuje se v přírodě jen velmi vzácně, není pochybnosti o tom, že bylo člověku nejprve z rud je dobyti. Způsob výroby olova popisuje Plinius.

Jakkoliv v Čechách na mnohých místech olověné rudy sprovázejí rudy stříbrné, nevěnována výrobě olova náležitá pozornost, poněvadž cena olova nebyla přiměřena práci a také pro olovo nebylo patřičného odbytu. Největším výtěžkem na olovo vyznačovaly se doly ve Stříbře, které se uvádějí již ve 12. století. Ve 14. století nalezáme v zápisech zprávy o Bleistadtu (1314), kde těženy rudy olověné. Z Bleistadtu v 16. stol. mnoho olova v oběh přivedeno. V 17. stol. odváženy rudy ku zpracování do Jáchymova.

O dobývání olověných rud v Příbrami vyskytují se zprávy ze 16. stol., kdy nařizuje se hornímu úřadu, by odváděl olověné rudy do Kutné Hory. V hutích příbramských považována výroba olova vždy za vedlejší výrobek. Ve Stříbře a Bleistadtu bylo olovo výrobkem hlavním. Ve Stříbře zavedlo se po válce třicetileté znova dolování a od té doby pracuje se nepřetržitě. Doly u vsi Kříce na Stříbrsku těší se pozornosti v poslední době. Také v Bleistadtu obnoveny doly po válce třicetileté. Po malém výtěžku udržely se v činnosti až na naše doby.

Na Moravě těžily se olověné rudy u Jihlavy, dále poblíž Karlsdorfu v okrese Rýmařovském, u Fulneku, Hangensteinu, u Oder a u Lošova na Olomoucku.

Ve Slezsku po nějaký čas dobývalo se olověné rudy u Malé Moravy na Opavsku.

Vlastnosti olova. Čisté olovo jest kov barvy modrošedé; na čerstvých plochách jeví silný kovový lesk, který však po krátké době zaniká, poněvadž se tvoří oksličením šedá vrstva suboxydu. Je tažné a ohebné a ze všech kovů nejměkší; hutnost má 11·37. Taví se při 334°, v silném červeném žáru počíná se vypařovati a ve vysokém bílém žáru (1600—1800°) přichází do varu. Zahříváním na vzduchu se oksličuje, poskytujíc tak zvaný popel olověný; delším žiháním dává klejt. Přimíseným antimonem, arsenem, zinkem i mědí zmenšuje se jeho měkkost.

Nejsnáze rozpouští se v kyselině dusičné, kyselina sírová jej rozpouští skrovně. Horká koncentrovaná kyselina sírová působí mocně v olovo.

Upotřebení olova. Olovo slouží k výrobě plechu, rour, drátu, broků. Plech olověný užívá se k stavění olověných komor pro výrobu kyseliny sírové, dále k zhotovování odpařovacích pánev pro tutěž kyselinu a kamenec. Jemné listy zvané folie docházejí upotřebení k zabalování čaje, tabáku. Drát olověný slouží k přivazování předmětů ve vlhkých místnostech; hrubší drát lisováním přemění se v projektily střelné zbraně. Také mnoho olova užíje se k výrobě slitin, bíloby a sloučenin jeho.

Rudy olověné.

Galenit či **leštěnec olověný** PbS nejčastější to ruda olověná krystaluje v mnohoomní soustavě. Nachází se v Čechách hlavně u Příbrami, Jáchymova, Stříbra, dále v Korutanech v Raiblu a Bleiberku, v Uhrách u Štávnice, v Sasku u Freibergu, na Harcu u Clausthalu.

Cerussit či **běloba** PbCO_3 hrání v soustavě kosočtverečné. Přichází jako průvodce galenitu v Čechách u Příbrami a Stříbra, dále u Cách, hor. Slezsku.

Anglesit PbSO_4 tvoří krystaly v soustavě kosočtverečné. Vyskytuje se v Korutanech, na ostrově Anglesea, Sardinii a Urálu.

Pyromorfit či **zelenoba** $(\text{Pb}_3\text{P}_2\text{O}_8)_3 + \text{PbCl}_2$ tvoří krystaly soustavy šesterečné a přichází na ložích a žilách olověných rud v Příbrami, Stříbre a Freibergu.

Vulfenit či **žlutoba** PbMoO_4 krystaluje v soustavě čtverečné a vyskytuje se na těžké místech jako pyromorfit.

Stolzit PbWO_4 krystaluje jako vulfenit a přichází v Cinnvaldu, Bleiberku v Korutanech, Coquimbo v Chile.

Další olověné rudy jsou: **Zinkenit** $\text{PbS} \cdot \text{Sb}_2\text{S}_3$, **boulangerit** $3\text{PbS} \cdot \text{Sb}_2\text{S}_3$, **freieslebenit** $5(\text{Pb} \cdot \text{Ag}_2) \cdot \text{S} \cdot \text{Sb}_2\text{S}_3$, **bournonit** $3(\text{Cu}_2\text{S} \cdot \text{Sb}_2\text{S}_3)$, $2(3\text{PbS} \cdot \text{Sb}_2\text{S}_3)$, **mimetesit** $3\text{Pb} \cdot (\text{AsO}_4)_2$, **krokoit** PbCrO_4 , **lamarkit** $\text{PbSO}_4 \cdot \text{PbO}$, **linarit** $\text{PbSO}_4 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuSO}_4 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$.

Výroba olova.

K výrobě olova upotřebí se hlavně leštěnce olověného, z kterého se kov získá trojím způsobem.

1. Olovo dobude se z leštěnce tím způsobem, že se pražení siřníků provede jen do jistého stupně okysličení. Potom vzájemným působením a rozkladem vytvořených kyslíkatých a nezměněných siřných rud vyloučí se olovo. K takovému zpracování hodí se čisté rudy chudé křemany. U rud bohatých na siřníky jiných kovů, anebo mají-li hojnost kyseliny křemičité se zbaví rudy pražením síry, arsenu, antimonu. Kyslíkaté sloučeniny vytvořené pražením ve vysoké peci za přísady redukčních prostředků se podrobí tavení. Při tom se obdrží z kysličníku olovnatého kov; ostatní kovy přejdou ve strusku.

Dle výkonu práce rozeznává se způsob korutanský, anglický a tar-novický.


2. Druhý způsob výroby olova z leštěnce jest srážení. Ku srážení olova ze siřníku olovnatého se upotřebí železa, s kterým se ruda taví. Pro ten způsob se hodí rudy, které mají málo sloučením kovů se sírou, arsenem, antimonem, poněvadž by se jinak zvýšila spotřeba železa a tvořilo by se mnoho kamene. Při účinku železa v siřník olovnatý nastává substituce za vyloučené olovo.

3. Třetí způsob výroby olova se hodí pro všechny druhy rud olověných. Rudy se zbaví pražením těkavých součástí, jako jsou síra, arsen,

antimon. Jsou-li prosty mědi, hledí se, by se sira co nejvíce odstranila. Mají-li měď, provede se pražení do toho stupně, by zůstalo dosti síry, s kterou jest měď ve sloučení. Z pražených rud se dobude redukcí olova.

Výroba olova pražením leštěnce.

Způsob korutanský. V Bleiberku — v Korutanech zaveden způsob výroby olova z leštěnce v pálacích pecích korutanských. Ruda v peci se podrobí částečnému okysličení, že vedle nezměněného siřníku olovnatého dostane se kysličník a siřan olovnatý. Obě tyto sloučeniny působí v siřník, dle rovnic:



Peci pro provedení naznačeného pochodu (obr. 21.) mají skloněný nistěj *A*, jehož půdorys tvoří plochu se zužující k pracovnímu otvoru *F*. Vedle nistěje jest stupňovité topení *B*, na kterém se spaluje dříví. Pec vystavěna z cihel a nistěj povstal upěchová-
ním směsi

hlíny a
strusky.


Při vyko-
návání práce se vnáší
rozmělně-
ná ruda na
nistěj.

Když ruda
během 3
hodin asi
osmkrát se
byla pře-
hodila, do-
cílilo se

tvoření ky-
sličníku a

siřanu olovnatého. Potom začne se na roštu silně topiti a rudou se neustále přehrabuje. Tu nastává působení siřníku olovnatého na kyslíkaté sloučeniny olova, což jest zprovázáno nepřetržitým odtékáním kovu do předložené formy *C*, v níž nahromadí se olovo měkké.

Když olovo téci přestalo, pokryje se obsah peci dřevěným uhlím, pilně se míchá, oheň se zesílí, ale zároveň zeslabí se přístup vzduchu do topení, by za nedokonalého hoření tvořil se kysličník uhelnatý. V době té vytéká z peci opět olovo, jež nemá té čistoty co olovo poprvé vyrobené a sluje olovem tvrdým. Pochod chemický, lze vyjádřiti rovnicemi:





Po ukončení práce vyhrabou se zbytky, pec se vyčistí a znova plní.

Olovo měkké i tvrdé se ještě jednou přetápí a leje do podlouhlých kádlobů.

Způsob anglický. Na podobném základu, jako se provádí dobývání olova v Bleiberku, spočívá též jeho výroba v pálacích pecích anglických. Pálací peci anglické zařízeny jsou na veliké zpracování leštěnce. Nistěj jest utvořen upěchováním hlíny a v prostřed jest značně vyhlouben. Otvorem se prohrabuje rudou, která se do peci zanáší násypkou. S roštn popel z paliva spadáva do popelníku, plamen hořením vzniklý uniká liškou do komínu.

Olověný leštěnec praží se za otevření dvířek a neustálého přehazování, při čem dostává se ze sirniku kysličník a siran olovnatý. Po dvouhodinné době se zvýší značně teplota za uzavření pracovního otvoru, tak že ruda počíná až tát a při tom účinkuje oxid a siran na sirník olovnatý, z kterého se olovo vyloučí. Zároveň pak se přihodí k roztažené rudě něco páleného vápna, s nímž se ruda promísí, by směs nabyla hustšího vzhledu. Kromě toho ale má vápno též ten účel, aby se rozložil siran olovnatý a vznikl kysličník olovnatý, který se lehčeji rozkládá sirníkem. Vzniklý siran vápenatý se redukuje v žáru uhlíkem na sirník.

Vyredukované olovo se hromadí v nejnižší ležícím díle nistěje, z kterého vytéká, když se propíchne ucpávka, uzavírající odtokovou trubici. By se vyčistilo vypuštěné olovo, vnoří se do něho tyč z čerstvě poraženého kmenu. Tím způsobí se živé proudění vývinem vodních par a tak se podporuje i oddělení strusky.



Obr. 22.

Způsob tarnovický

zaveden jest na některých hutích v Pruském Slezsku. Při tarnovickém způsobu se hledí vyrobti mnoho olova v plamenicích anglických za použití 2500—2800 kg rudy, které se na jednou vezmou do práce. Pracuje se při průměrně malé spotřebě paliva a za nízké teploty. Pracuje-li se tím způsobem, zůstane 30—50% olova ve výpražcích. Zbylé olovo se získá zpracováním výpražků v peci šachtové. Mají-li rudy stříbro, hromadí se toto v olovu, které se nejdříve obdrží. Poněvadž ztráty olova celkem nejsou tak značné jako při způsobu anglickém, dlužno způsobu tarnovickému dáti přednost.

Peci pro způsob tarnovický jsou plamenice, jichž nistěj pozvolna se sklání a jest posléz zakončen nádržkou, v níž se hromadí roztopený kov. Ruda se sype na nistěj otvorem v klenutí. Výpražky se vybírají otvorem v nistěji, který při práci jest uzavřen.

Na nistěji jest rozložena vrstva rudy 8—10 cm vysoká. Když byla ruda po dobu asi 4 hodin vystavena účinku plamene z roštn šlehajícího, při čem ruda několikrát přehrabána, sesíl se plamen. Zároveň se přidají k rudě kyslíkaté přísady, podporující oxidaci leštěnce, který se neustále propracuje, čímž usnadňuje se i výtok olova. Otevřením dvířek výtok olova se zastaví, ale při tom současně okysličuje se nezměněný leštěnec. Zvýšením teploty zavede se opět odtékání olova. Když více olovo neodtéká, odstraní se výpražky z nistěje.


V Bleiberku zavedeny jsou k výrobě olova z leštěnce americké pece (obr. 22.), jaké nejdříve v Rusie ve státě New-Yorském postaveny byly.

Pec skládá se z litěné čtyřhranné jímky *D*, jejíž stěny jsou duté. V ní nahromadí se roztopené olovo obdržené z rud a když jest ho dostatek, vypouští se do kotle *K*, z něž se rozlévá do forem. Nad jímku s olovem nalézá se v podobě podkovy uzavřená skříň *B*, v níž se vzdych když se byl ohřál v *A*, pndí se přes roztopenou rudu. Za palivo slouží dříví.

Při zavedení pece vchod naplní se jímka *B* roztopeným olovem, na které se dá vrstva dříví s rudou, načež za dmýchání vzduchu okyslí se díl rudy a vytvořený kyslíčník a síran olovnatý působí známým způsobem na sírník olovnatý. Po ukončení rozkladu se zarazí dmychadlo, na roztopené olovo se nasype nová dávka paliva i rudy, načež se dmychadlo uvede opět v činnost.

Výroba olova srážením z leštěnce.

Srážením se dobývá olovo z galenitu, který se tavi se železem. Poněvadž upotřebením železa kovového dostal by se výrobek poměrně drahý, běrou se k tomu rudy železné, výpražky kyzové, mající málo zemin a sírníků cizích kovů. Z přísad železných se vyloučí kov a ten působí v sírník olovnatý dle rovnice:



Obdrženy kámen a struska obsahují vždy ještě dosti olova a musí se zvláště zpracovati.

Ke srážení olova slouží peci pálací a šachtové.

Pálací peci jsou malých rozměrů. V prohlubině nístějové olovo nahromaděné se vypouští do kadlubů, v nichž se usadí kov na dně a na něm plave struska. Po odstranění strusky se vylévá olovo do forem.

Šachtové peci dosud nalézají se v činnosti na některých místech na Harcu. Mají podobné zařízení, jaké sledujeme při obyčejných vysokých pecích olověných. Rudy olověné upotřebí se v kouscích. Šlích či splavek se stlačí v peci; k vůli zkyprnění přidává se mu strusky. Železo se upotřebí v kusech co takové anebo ve způsobě rud. Je-li měď přítomna, není železa tolik potřebí, neb v tom případě nahromadí se měď jako sírník mědičnatý v kameni, z kterého se dá získati.

Poněvadž rozklad sírníku olovnatého se děje při vyšší teplotě, k čemuž jest zapotřebí mnoho paliva a dále jsou i značné ztráty olova, provádí se místo srážení raději výroba olova z leštěnce jeho pražením a redukcí.


Výroba olova pražením a redukcí rud olověných.

Pražení rud olověných. Zvláštnímu zpracování leštěnce na olovo podrobí se rudy olověné tehčáz, mají-li hojnost sírníků kovů a kyseliny křemičité. Pražení takých rud provádí se v hromadách, štádlích či stojnách, pecích šachtových a pálacích.

V hromadách praží se sírné rudy na Harcu v Lautenthalu. Nejprv srovná se půla a na ní se nanese vrstva dříví, která se pokryje rudou a tu přijde nejnižse hrubší kámen a nejvýš jen kamení drobné. Zevnější plochy tvaru jehlanovitého posypou se prachem rudním. Zapálení paliva stává se na té straně, od které nejvíce vítr vane, neb pražení trvá mnohdy až půl roku. Plamenem hořícího paliva zapálí se síra sírných rud. Kdyby ale rudy neměly dostatek síry, nutno v hromadu dáti dvě vrstvy dříví. Při pražení rud se nevyužívá nejen vytvořený dioxyd síry ale i palivo. Jedním pražením nebývá práce ukončena a proto se musí pražení několikrát opakovati. Obyčejně se děje první pražení volně v přírodě. Druhé a třetí pražení stává se pod střechou.

Dokonaleji se provádí pražení rud v stojnách či štádlích Wellnerových (obr. 23.). Základní plocha štadli jest skloněna. V nejnižší části jsou otvory, kde se oheň rozdělává. Protilehlá nejvýše položená strana jest ve spojení s kanálem, kterým se odvádějí plyny do komína. Před naplněním stojny rudou, nanese se nejbliž otvorů dříví nebo kok. Pak udělají se k otvorům do hlavního kanálu ústicím chodbičky nakladením větších kamenů, které se mají rovněž vypražiti, by se jimi tah potřebný docílil. Po nakladení kouskovité rudy nasype se na povrch hromady ze sirných rud drobnější kamení. Z počátku hoří palivo, později udržuje se oheň sirou rud.

Výhodnější pražení sirných rud děje se v pecích. Kouskovité rudy se praží v pecích šachtových a práškovité rudy prodělají pražení v pecích, které sestojí z Gerstenhöfer a Hasenclever s Helbigem.



Obr. 23.

olova a křemitými přísadami. Potom se podrobí znova pražení, při kterém má se dosíci nejen co možné odstranění siry a arsenu, ale i stavení práškovitých součástí.

Ke druhému pražení a někdy pouze ku pražení jednomu slouží pálační peci o jednom nebo dvojím oddělení. Peci s dvojím oddělením mají etáže nad sebou. Poněvadž vyvinou mnoho kouře a vyžadují oprav, zavádějí raději peci jednoduché.




Obr. 24.

Jednoduchá pálační pec (prometavá, obr. 24.) má ohniště oddělené můstkem od rovného nístěje, na němž jest ruda rozprostřena. Pec


šamotek a má v Příbrami 7 oddělení. Ruda, která se má pražiti, rozloží se v oddělení od ohniště nejvzdálenějším, do něhož spadá stropem po otevření zásůvky S. Postupem pražení posouvá se ruda blíž k ohni, až se dostane k můstku, kde jest nistěj prohlouben. Ku obrácení a přehazování rudy na nistěji rozložené jsou otvory M na obou stranách pece střídavě založené. Při práci jsou na každé straně dva dělníci, kteří používají ku přehazování rudy lopat a ku vyhrabování pohrabáčů nebo hřebel.

Vypražená ruda, mající asi 1% siry, vyhrabuje se u O do přístavných železných vozíků, v nichž se nechá vychladnouti.

Chemický počet při pražení jest tento:



Část siřniku olovnatého přemění se v síran, který se rozloží nezměněným siřníkem olovnatým dle rovnice:




Dále působí v síran i kyslíčník křemičitý.

Pražení musí se co nejpečlivěji provést, neb čím více zbude síry, tím více dostane se olověného kamene. Síry musí ale vždy něco zůstat, by se na ni vázala měď.

Nejvíce při práci vadí přítomnost siřniku zinečnatého, který se dříve okysličuje než siřník olovnatý, a poněvadž se kyslíčník zinečnatý nebo síran zinečnatý netaví snadno, odnáší se proudem vzduchu. Přítomnost siřniku arsenového i antimonového jest rovněž na škodu, jelikož podporují přechání olova a stříbra.

Je-li ocelek přimíšen, ztrácí kyslíčník uhličitý a přechází v kyslíčník železnatý a železitý, kteréž oxydy jsou dobrou zásadou ku struskování přítomného kyslíčníku křemičitého. Kyz železný působí rovněž na křemičitan olovnatý a poskytuje při tom:



Z pálací peci vedou se plyny v Příbrami do kanálu nad klenutím peci udělaného, kde se zachytí rudní prach a pak teprv odvádějí se do komínu. Teplo plynů zároveň se využítuje k předsušení práškovité rudy, neb nad šestým a sedmým oddělením peci jest kanál přikrytý železnými plotnami, které se pokryjí obyčejně 10 *q* rudy, jež se po předsušení spouští na nistěj.

Ve Freibergu vedou se plyny do chodeb. Tu se usadí stržený rudní prach, případně i kyslíčník arsenový a potom teprv odvádějí se plyny obtěžkány kyslíčníkem siřičitým dlouhými ještě chodbami do hlavního komína, 140 *m* vysokého.


Do peci ku pražení dává se najednou 30 *q* rudy, která se vybírá za 4 hodiny. Vypražená a vychladlá ruda se roztlouká na menší kusy a po smíšení s přísadami patřičnými odevzdá se do peci k tavení.

Z pražené rudy, obsahující vedle kyslíčníku, síranu, křemanu i nezměněný siřník olovnatý, dobývá se olova v pecích šachtových.

Pec šachtová či vysoká. Vnitřek peci šachtové (obr. 25.) jest ze zdíva šamotového. Na zevnějšku jest zdívo z cihel obyčejných, obejmuté plechem železným. Rozměry peci jsou: výška 9 *m* světlost dole 1½ *m*, nahoře 2½ *m*. Část peci, kde jsou výfuky s dyksami, jimiž se puď vzdouch do peci, jest z kovaného železa. Jest složena z osmi segmentů, kterými proudí voda. Společným vedením se voda spodem do jednotlivých oddílů přivádí a když byla oteplena, odvádí se horem. Vodou se způsobuje ochlazení železné konstrukce vystavené vysoké teplotě a tím se zároveň chrání před poškozením.

Hořejší díl peci nad formami nesou sloupky. Stane-li se, že mají se formy vyměnit, lze tyto pohodlně odstraniti a hořejšek se nechá státi.

Plnění peci se děje kychtou a sice dává se na obvod olověná ruda,



Obr. 25.

kdežto struska a kok nebo dřevěné uhlí přijdou do středu. Kromě toho dle nahromadění na luti přidává se též olověný klejt, měděný kámen, zbylé části obdržené při vycezování olova na nistěji. Olovo získané redukcí olověných rud usazuje se v jince v nejdolejší části peci: nad kovem hromadí se struska, která vytéká po žlábků či příkypku do železných homolovitých forem nebo linců. Když v jince dosti olova se nashromáždilo, prorazí se otvor, který jest upán hlinou a olovo vytékající se chytá do předložených forem.

Vedle popsané peci šachtové slouží v Příbrami k tavení vypražených rud v pecích prometavých, vysoká pec, jež jest uvnitř z ohnivzdorného zdiva a na zevnějšku má cihly obyčejné obdané plechovým pláštěm. V části, kde se děje tavení, uloženo jest 8 forem s dyksami. K ochlazení slouží ve 3 řadách nad sebou kladené litinové skříně, jimiž voda protéká. Základ peci tvoří železná deska, na níž jest vrstva cihel a na ty naklade se vrstva šamotu, načež přijdou cihly, jež pokryjí se hlinou, z které upěchováním vytvoří se jímka. Plyny z peci odvádějí se rourou do komor prachových. Kychta jest pokryta poklopem. V nejnižším bodě jímky pro nahromadění olova nalézá se odváděcí roura, jež jest ve spojení s menší nádrží před pecí uloženou. Jest tu princip nádob spojitých. Olovo uvnitř peci v podstavě nahromaděné vytéká do zevnější nádrže, kde se udržuje žhoucím uhlím v tekutém stavu. Je-li ho tu dostatek, nechá se vytékati do forem. Struska během tavení bez přestání stéká do předložených nádob.

By se vysoké peci co nejdéle v neporušeném stavu udržely, bývají při nových konstrukcích opatřeny dvojitým pláštěm. Do prostoru mezi pláště stéká voda, která ochlazení způsobuje. Oddíl, kde se ochlazení děje, jest z litiny, z lité oceli nebo železa kujného.

Vysoké peci mají kychtu buď uzavřenou poklopem, anebo vložen jest do kychty plechový válec naplněný vždy rudou nebo palivem. Plyny z vysoké peci odvádějí se po straně ve výši co jest válec v kychtě zavěšený.

Místo postranního odvádění zavedeno jest v Lautenthalu unikání plynů horem kychty, která jest rozšířena v násypku, do níž se dává střídavě ruda a kok.

Pochod ve vysoké peci spočívá v redukcí kyslíčniku olovnatého a vyredukování olova. Železo, žíravé zeminy mají se v podobě strusky odstraniti. Měď přejde v lech, kde hromadí se i kobalt a nikl, je-li málo siry. Pak-li jest siry dostatek, obsaženy jsou kobalt a nikl v mišni.

By se vytvořila struska, přidávají se k pražené rudě přísady, jejich povaha řídí se dle vlastností rud. Mají-li tyto mnoho kyzu, ocelku, přidávají se přísady bohaté na kyslíčnik křemičitý, jako jest křemen a strusky. Častěji nutno jest přidati zásadité přísady, k čemu slouží strusky od pudlovacích pecí, pražený olověný kámen, železná ruda, kyzové výpražky, železo, vápenec. Větší množství železa přidávají v Příbrami, poněvadž mají rudy hojnost sfaleritu. Potřeba jeho ale se zmenší, čím vypražení rud dokonaleji provedeno bylo. Směsí upravené upotřebí se k zasypávání do vysokých pecí.

Vytčené přísady podporují nejen tvoření strusky, ale ony účinkují též na sloučeniny olova. Tak rozkládá siran olovnatý kyslíčnik křemičitý, dále sirník olovnatý, který též železem rozklad utrpí. Sirník železnatý a redukci siranů vzniklý, sirník barnatý a vápenatý poskytnou vzájemným rozkladem s křemenem olovnatým olovo, kyslíčnik siričitý a křemeny železa, barya, kalcia.


Při tavení ve vysoké peci jest žádoucí odkysličit kyslíčnik olovnatý při patřičné teplotě, co možná brzy a při nejmenších ztrátách. Při

vysoké teplotě mohou se i ostatní kysličníky kovů redukovat, které pak olovo znečišťují a tvoří v peci usazeniny. Teplota v peci se dá snížit přidáním přísady těžejí tavitelné a zmenšením tlaku vzduchu, který se dme do peci dyksami (36 mm Hg). Tlak se musí zvýšiti, jakmile strusky místo běložhoucí okáží se červenožhoucími, při čem i těžko tekou.

Obvykle se pracuje na strusky zásaditého kysličníku železnatého, které se tvoří při dosti nízké teplotě a jež se lehce od ostatních výrobků tavení oddělují. Velmi zásadité na železo bohaté strusky ochladnou brzy, lehce se redukuje a jelikož mají značnou specifickou váhu, oddělují se špatně.

Velmi kyselé a železem chudé strusky, nemají-li na útraty kysličníku olovnatého lehce tavitelnými se státi, způsobují při teplotě, jež jest nutná k jich roztopení, značné redukování cizích kysličníků kovů a těkání olova.

Jako silná zásada působí kysličník železnatý na sirník olovnatý za přítomnosti kysličníku křemičitého a uhlíku a to následovně:



Kysličník železitý redukuje se částečně v železo, které přijímá síru ze sirniku olovnatého při pražení neokysličeného. Litě železo rozkládá také sirník olovnatý. Vzniklý sirník železnatý působí v křemán olovnatý, na který též účinkuje sirník vápenatý, povstalý redukcí siranu vápenatého.

Za palivo do šachtové peci užívá se koku a dřevěného uhlí, které smíseny lepších výsledků poskytují, než když se upotřebí každý druh paliva pro sebe.

Při tavení rudy v šachtové peci přidává se do zásypu olověná struska, výrobky od odbánění, úlomky pecí a všechny vedlejší výrobky olověné.

Je-li pec šachtová v činnosti, vytéká struska z peci neustále do kadlubů, v nichž se odváží. Olovo v místěji nahromaděné se vypouští, když se ho dostatek vyrobilo dvakrát až třikrát denně do železných pánví. V pánvi usadí se u spodu olovo, nad ním jest případně mísen a nejvýše olověný kámen.

Výrobky šachtové peci. Při výrobě olova v šachtové či vysoké peci dostane se vedle hlavního výrobku olova, kámen olověný, míseň, struska, rudní prach.

Z bohatých rud olovem obdrží se ihned olovo stříbrnosné, z něhož se dá stříbro přímo získati. Obsahují-li však rudy vedle olova též měď, cín, nikl, kobalt, antimon i arsen, obdrží se kromě olova surového či rudného olověný kámen, míseň a struska.

Surové či rudné olovo ze šachtové peci obsahuje kromě stříbra a zlata též měď, arsen, antimon, vizmut.

V Okeru oddělují z olova, které má sirníky mědi a olova, tyto tím způsobem, že se olovo rudní roztopí ve velikém kotlu železném. Na povrchu roztopeného olova plovou nečistoty, které se odstraňují lžící a přenášejí do menšího kotlu, kde se znova čistí přetápěním.

Měď odstraní se vycezením. Vycezení provádí se v pálení peci o skloněném mírně nístěji. K nejnižší skloněné části nístěje připojuje se prohlubeň. Má-li se olovo mědi zbaviti, rozloží se na nakloněném nístěji. Teplem na roštu vyvinutým roztápí se olovo a vtéká do prohlubně, ze které se potom nechá vytéci do forem. Měď zbývá na nístěji. S mědi zadrží se i síra, kobalt, nikl, železo, částečně arsen, antimon, něco stříbra. Vizmut skoro všecken a cín větším dílem jest ve vycezeném olovu.

Vizmut oddělí se z olova při odhánění, když se jedná o výrobu stříbra z olova stříbronosného.

Raffinování olova. Olovo mědi prosté se dále raffinuje. Má-li poměrně dosti antimonu, provádí se raffinace v pálení peci za použití dmychadla anebo bez něho. Na prohloubeném místě roztopí se až 400 g olova, načež dme se dmychadly do peci vzduch. Kyslíkem vzduchu oksiduje se arsen, antimon i cin, které plovou na roztopeném olovu. Utvořená pokrývka na povrchu roztopeného olova se bez přestání odstraňuje. Odstraňování děje se tyčí železnou, na níž jest nabodnuto dřevěné polénko. V odstraňování vrstvy nenustále se tvořící pokračuje se tak dlouho, až se objeví na povrchu olova žlutý klejt. Tu jest raffinace ukončena. Raffinované olovo stříbrnosné se zpracuje dále, by se z něho vydobylo stříbro, o čem pojednáno při stříbre.

Při raffinaci olova dostanou se vedlejší výrobky, které se dělí od sebe dle převládající součástky.

Na začátku pochodu raffinačního dostane se neroztopený cinový stažek, který se zpracuje na cinové olovo.

Potom stahuje se roztopený výrobek barvy žluté. Osahuje arsen a odevzdá se ku zpracování do šachtové peci.

Třetí druh výrobku jest stažek černý, bohatý antimonem. Z toho vyrábí se antimonové olovo.

Raffinace olova provádí se cestou elektrickou dle Keitha následovně. Ze surového olova ulijou se 3 mm tlusté plotny, které tvoří anody v lázni siranu olovnatého, rozpuštěného v octanu sodnatém. Anody jsou v obalu mušelinovém. Kathody mají podobu mosazných válců. Tekutina přivádí se do kádi spodem a odvádí se horem do nádrže, v níž se parou ohřeje na 38°C a ohřata jsouc rozvádí se do kádi, kde se prodělává raffinace olova. Na kathedě sráží se olovo, vyznačující se neobyčejnou čistotou. Ve vaku mušelinovém nahromadí se arsen, antimon, stříbro i zlato. Ze směsi těchto prvků dostanou se drahé kovy tavením se sodou a ledkem.

Kámen olověný. Jak již poznačeno bylo, dostane se při výrobě olova v šachtové peci kámen olověný. Ten spočívá na olově po připadě na míšni a pokryt jest vrstvou strusky. Po stáhnutí kamene odstraní se z něj struska, načež se kámen od olova rudního oddělí.

Množství obdrženého kamene olověného jest závislým na tom, jak důkladně bylo provedeno pražení rud. V kamenu olověném obsažen jest sirník železnatý, olovnatý a mědičnatý. Poněvadž i stříbra něco zadržuje podrobí se zpracování. Olověný kámen se roztlouká a praží v šachtových pecích. Obdržený kyslíčnick siřičitý se odvádí do olověných komor ku výrobě kyseliny sirové.

V Příbrami se podrobí olověný kámen tři až čtyřikrát pražení v hromádách anebo v stojnách. Potom se tavi ve vysoké peci se struskami olověnými, které se tenkrát ku tavení přidávají, pak-li mají ještě 2% olova. Vedle toho přidávají se též měděné rudy s kokem. Vyredukované olovo nashromáždí v sobě stříbro z přidaného olověného kamene a strusek z peci šachtové. Železo přejde do strusky a měď se sirou zbylá v kamenu tvoří sirník, obsažený v nově utvořeném olověném kamenu, který má míň olova, ale víc mědi než prvně obdržený olověný kámen.

Olověný kámen se znova praží a při opětném tavení dostává se opět rudní olovo, struska a kámen, který má 25—30% mědi.

Získaný měděný kámen se rozbije a praží. Když se v něm po opětovaném tavení v peci zvýšilo množství mědi na 40—50%, zpracuje se

v pálací peci na koncentrovaný kámen, který má nejméně 70% mědi. Koncentrovaný kámen po rozbití se zabřívá se zředěnou horkou kyselou sírovou a dostává se nerozpustný zbytek stříbro — a zlatonosný, který se odevzdá k tavení do vysoké peci a louh pak poskytne po odpaření síran měďnatý.

Míšeň. Obsahují-li olovené rudy sloučeniny kobaltnaté a nikelnaté tvoří se miseň, která vedle kobaltu, niklu má též měď, železo, arsen, vizmut, uhlik, síru a něco olova. Míšeň ukládá se mezi olovo rudní a pod kámen v podobě hmoty krystalické, vynikající silným leskem pocházejícím od niklu. Pak-li se více mědi nahromadilo, praží a se taví poznovu ve vysoké peci až se v ní nahromadí 25—30% kobaltu a niklu, načež se odvádí ku zpracování na mineralní barvy.

Strusky bohatší olovem, mají-li více než 2% olova a 0·0025% stříbra, zpracují se buď o sobě v peci šachtové, anebo jsou-li na olovo chudší, přidávají se k rudám. Klesne-li množství olova na 1%, vyvážejí se strusky na haldy. Mají-li měď, dostane se z nich měděný kámen, anebo se smísí s oloveným kamenem, kterým se plní vysoké peci.

Rudní prach zadrženy v prachových komorách složen jest z kysličníku, síranu olovnatého, sirníků kovů a některých přísad. Zpracuje se na olovo ve vysoké peci, když se mu přidalo vápna nebo jílu. Obsahuje-li kysličník zinečnatý, vyluhuje se zředěnou kyselinou sírovou. Z louhu obdrženého dostane se bílé skalice. Vyluhovaný prach se přidá k rudám do vysoké peci.

Měkké olovo vyrábí se redukcí z klejtu dřevěným nebo kamenným uhlím za přidání strusky v pálacích nebo šachtových pecích.

Tvrdé olovo. Rudní olovo, které má vždy antimon, dává při odhánění nebo rafinování černý klejt, v němž jest obsaženo 0·01% stříbra a 14% antimonu. Černý klejt smísí se s dřevěným uhlím a slinem a pak se zpracuje v pálací peci na olovo. Při tom dobudou se asi $\frac{2}{3}$ stříbro-nosného olova, které se pattinsonuje a $\frac{3}{5}$ zjařené strusky. Struska jest více méně porovitou a obsahuje olovo, dvakrát více antimonu než bylo v klejtu a jest skoro stříbra prosta. Ve strusce přichází též měď, vizmut, nikl, kobalt, mangan a zinek.

Zjařená struska slouží k výrobě tvrdého či antimonového olova. Struska zjařená se smísí se struskami olovenými a při fryšování železa obdrženými, načež se taví s kokem ve vysoké peci. Při teplotě, která jest velmi značnou, redukuje se kysličník železnatý. Vyredukované železo přispívá k vytvoření mišně, jež lpi v tenkých vrstvách na strusce, od níž se oddělí lehkým nárazem. Dostane se dle toho při zpracování zjařené strusky struska, miseň a tvrdé či antimonové olovo, mající 20—25% antimonu. Tvrdé olovo se přehřívá a leje do forem.

Stříbro.

Z dějin stříbra. Stříbro bylo již v starověku známo. Nalézáme o tom četné doklady v starém zákoně. Egypťanům dováželi stříbro Foeničané, kteří ho opět přiváželi ze Španěl a Asie. Bohatstvím stříbrných dolů slynulo hlavně Španělsko. V dobách krále Šalamouna nemělo valné ceny. V Římě bylo z počátku vzácným kovem a poznenáhlu přicházelo k většímu upotřebení. V Řecku dobývalo se stříbra v pohoří Laurionu. Jakým způsobem se provádělo dobývání o tom nezachovalo se obšírnějších zpráv.

V Čechách dobývání stříbra jest zajisté mnohem starší, než se dá dovoditi příslušnými doklady. Nelze si mysliti, že by česká knížata po-

činaje Boleslavem I. nechala raziti stříbrné mince, kdyby potřebné stříbro z ciziny muselo se zaopatřovati. Že slynila země česká bohatstvím stříbra tomu nasvědčuje i poplatek ve stříbře, který odváděla od r. 928 do r. 1081 do říše německé. Nejstarší historická zpráva o dobývání stříbra v Čechách jest z r. 1186, v níž se jedná o hutích ve Stříbře. Ve 13. století se jmenují stříbrné doly u Německého Brodu (r. 1234), u Šlapanic, Bělé a v Kutné Hoře (r. 1237). Rožmberkovcům patřily doly u Rudolfova, které ku konci 16. století mnoho stříbra poskytovaly. Na úpatí Šumavy vznikly stříbrné doly u Hor Matky Boží, u Nalžova, Velhartic a Krumlova. V Krušných Horách vynikl Jáchymov bohatstvím rud. Kromě míst naznačených dobývalo se stříbra v dobách dřívějších i nyníjších na různých místech s výsledkem více méně příznivým. Sem patří Ratibořice, Mladá Vožice, Tábor, Vrchlabí, Freiheit, Horní i Dolní Rokytnice, Horní Lásnice na Příbramsku, u vsi Velké západně Milévská, u Mirovic.

Uprava i zpracování rud prováděny po dlouhou dobu velmi primitivně. Tomu nasvědčuje vyhledávání a zpracování opuštěných hald v 16. a 17. stol., kdy ještě nebyly známy způsoby, jak by se chudé rudy využítkovaly.

V 18. stol. byly v činnosti státní hutě v Kutné Hoře, Jáchymově, Příbrami a knížete Švarcenberka hut v Chýnově. Hutě v Kutné Hoře zrušeny ku konci 18. stol. Podobný osud stihl hut chýnovskou, v níž s přestávkou pracovalo se do let 40tých století devatenáctého. R. 1867 zastavena výroba stříbra v Jáchymově. Rudy odvážejí se odtud ku zpracování do Příbrami.

Kdy založeny byly doly a hutě v Příbrami nelze udati. Nepřehlédáme-li k zprávě o Příbrami z r. 755 v Hájkově kronice poznačené, dočítáme se o dolech Příbramských, že již ve 14. století se těšily značnému zvelebení. Od druhé polovice téhož století se zmenšovala výroba drahého kovu a hornictví jen povrchně se provozovalo. Po překonání četných obtíží, které se stavěly každému pokusu o jich vzkříšení v cestu, vykazují doly Příbramské teprv r. 1736 jistý výtěžek. Příznivá doba Příbramským dolům trvala jen krátce. Od založení šachty Vojtěšské r. 1779 zvyšovala se výroba rud i stříbra a stav ten potrvál do let šedesátých 19. století. Po dosažení hloubky 1000 m v dotčeném dolu v r. 1875 vyrobilo se denně na 100 kg stříbra. Výnos státu obnášel ročně přes 2 mill. korun. Po r. 1890, kdy cena stříbra značně klesla, zmenšena i výnosnost závodu a od r. 1896 pracují doly Příbramské se škodou.

Na Moravě vynikla těžením rud Jihlava, kam koncem 12. nebo začátkem 13. století povoláni němečtí horníci. Dolování na Jihlavsku udrželo se až do let třicátých 18. století. V 16. století vyhlášeny byly doly na panství Pernšteinském. S větším, menším štěstím dolováno u Třešti, Jezovic, Dobré Vody, Slavonic, Mrákotina.

V Uhláři ve 12. stol. byla ve květu Šťávnice a Křemnice a v 15. stol. Kapnikbánya. — Dále dlužno uvést doly stříbrné v Schneebergu, Schwarzu, Brixleggu v Tyrolsku, v Mitterbergu v Solnohradsku.

Objevením bohatých ložisk stříbrných rud v Americe, odkud stříbro se dováželo ve značném množství do Španěl a Portugal, nastal neobyčejný ruch v hutnictví a převrat ve veřejném životě.

Vlastnosti stříbra. Stříbro jest kov bílé barvy, silného lesku, měkký, kujný, velice tažný a nejlepší vodič tepla i elektriny. Taje při 954° C. V tekutém stavu přijímá ze vzduchu kyslík, který při chladnutí opět pouští. Při tom unikající plyn, protrhuje stuhlý povrch kovu a vyhlazuje

z nitra ještě kov tekutý. Hutnota stříbra jest 10·57. Rozpouští se v zředěné kyselině dusičné a v horké i koncentrované kyselině sirové.

Stříbro známe též ve formě kolloidální, které se tvoří buď redukcí alkalických roztoků stříbrnatých anebo vytvoříme-li oblouk elektrický mezi elektrodami stříbrnými pod vodou.

Z prodejného stříbra obsahujícího měď, získáme čisté stříbro, rozpustíme-li je v kyselině dusičné. Z obdrženého roztoku dusičnanu stříbrnatého a měďnatého sraží se stříbro jako chlorid stříbrnatý kyselinou solnou. Chlorid stříbrnatý se redukuje zinkem za přítomnosti vody anebo sléváme ho se sodou.

Upotřebení stříbra. Stříbro slouží hlavně k výrobě slitin, jichž se užívá k ražení mincí a zhotovování šperků. Hodnota slitin vyjadřuje se tisíciinami stříbra v nich obsaženého. V podobě sloučenin se upotřebí stříbra k postříbřování, ve fotografii a v lékařství.

Rudy stříbrné. Stříbro se vyskytuje v přírodě ryzí ve tvarech vláskovitých, drátkovitých nebo keříčkovitých: někdy tvoří plíšky, valouny: zřídka se objeví krystaly soustavy krychlové. Naleziště stříbra ryzího jsou: Příbram, Kutná Hora, Jáchymov, dříve Jihlava; Štávnice a Křemnice v Uhrách; Freiberg v Sasku, Kongsberg v Norsku, Ural, Španělsko, Mexico, Peru, Chile.

Argentit č. leštěnc stříbrný Ag_2S hrani v soustavě krychlové. Krystaly bývají obyčejně nezřetelné. Častěji tvoří vlásky, dráty. Jest kujný a dá se nožem krájet. Barvy jest černošedé nebo černé. Jest drahocennou rudou stříbrnou. Vyskytuje se v místech uvedených při ryzím stříbre. Leštěnc olovený a kyz železný i měďný obsahují vždy alespoň sledy argentitu.

Proustit č. jasnorudek Ag_3AsS_3 krystaluje v soustavě šesterečné; má lesk démantový, barvu košenilovou, vryp světlejší. Nachází se tam, kde pyrrargyrit.

Pyrrargyrit č. temnorudek Ag_3SbS_3 soutvárný s proustitem. Barvu má tmavě červenou, lesk kovově démantový, vryp košenilový. Nachází se v Čechách zvláště u Jáchymova, pak u Příbrami, Kutné Hory, Ratibořic, Vožice: v Uhrách u Křemnice a Štávnice, v Sasku u Freibergu, v Norsku u Kongsbergu.

Stefanit Ag_5SbS_4 hrani v soustavě kosočtverečné. Jest černý nebo černošedý, lomu lasturovitého. Naleziště jeho jsou tatáž co pyrrargyritu.

Polybasit $9(\text{Cu}_2\text{Ag}_2)\text{S}(\text{As}_2\text{Sb}_2)\text{S}_3$ krystaluje v soustavě šesterečné. Nachází se na rudních žilách v místech, kde přichází pyrrargyrit.

Tetraedit sírník mědičnato-arsenový nebo mědičnato-antimonový mívá vždy železo, často zinek a obsahuje někdy až 30% stříbra. Krystaluje v soustavě krychlové: jest barvy šedé až černé. Naleziště tetraeditu jsou tatáž, jaká uvedena byla při pyrrargyritu.

Kerargyrit AgCl tvoří malé krychle, seskupené v druzky. Barvu má žlutošedou, modravou nebo zelenavou. Nalézá se na ložích a žilách rud stříbrných v Sasku, Norsku, Peru, Chile a Mexiku.

Výroba stříbra.


Stříbro se vyrábí z rud na suché a mokré cestě. Často se oba způsoby slučují. Až do středověku byla pouze suchá cesta zavedena při výrobě stříbra z olova stříbrnosného. V 16. stol. se počala zaváděti amalgamace a ta v minulém století nahrazena pochody vylnhovacími.

Na suché cestě se vyrábí stříbro: z leštěnce stříbrného, z olova stříbronosného pattinsonováním (od r. 1833), který způsob zdokonalil Rozan, použitím vodní páry, parkesováním (od r. 1850), což zlepšil Cordurié.

Na mokré cestě se dostane stříbro amalgamací, methodou Augustinovou, Ziervogelovou, zpracováním výpalků kyzových, vyluhováním stříbrných rud sirnatem sodnatým, kyanidem draselnatým, použitím elektřiny.

Výroba stříbra na suché cestě.


1. Výroba stříbra z leštěnce stříbrného. Rudy, které obsahují ryzi stříbro nebo leštěnce stříbrný se taví s olovem. Stříbro s olovem poskytně slitinu. Byl-li přítomen sírník stříbrnatý utvoří se sírník olovnatý a vyloučí se stříbro, které s olovem zase poskytně slitinu a z té potom lze stříbro oddělit.



Obr. 26.

Chudší rudy stříbrné se taví v šachtové peci s kyzem železným. V obdrženém kameni surovém se nahromadí stříbro; ostatní kovy se odstraní v podobě strusky snadno roztopitelné. Kámen surový se přivede ve styk s roztopeným olovem. Směs se důkladně promísí a má-li $\frac{1}{2}\%$ stříbra, zpracuje se na odháněcím nístěji.

Místo olova se upotřebí k tavení a k odloučení stříbra z rud výrobků nebo rud olověných. Účinek olova a jeho kyslíčků vyjaďují rovnice:



Získané olovo se podrobí odhánění.

V hutích olověných vyrobené olovo rudní obsahuje stříbro, měď, antimon, arsen, kobalt, nikl, vizmut. Stříbra má poměrně málo a s velkým nákladem dalo by se ho dobýt. Musí se tedy stříbro v olově zkoncentrovati, což se stane pattinsonováním nebo parkesováním.


2. Pattinsonování se zakládá na odejmutí větší části olova olovu stříbronosnému a soustředění stříbra v menším množství kovu. Když roztavené olovo stříbrnosné se nechá pozvolna chladnouti, vykřystaluje z něho při mírné teplotě olovo čisté. Přimíšené kovy a tedy i stříbro zůstanou v roztopeném olovu. Vylučují se tudíž krystaly olova, které jsou mnohem chudší stříbrem než bylo olovo původní. Zbylé olovo roztavené jest ale stříbrem bohatší než bylo olovo, které bylo do práce vzato. Nechá-li se vykřystalované olovo znova roztopiti a krystalovati, obdrží se opět tekutá část, mající více stříbra než olovo vykřystalované. Opakuje-li se několikrát roztopení a vykřystalování dostává se naposled jednak olovo, které má stříbra pouze 0.001% a na druhé straně získá se olovo v kterém přicházejí až 2% stříbra.

Pattinsonování se provádí ve Freibergu v litinových kotlích (obr. 26.), kterých jest 15 v radě. Každý kotel *K* má samostatné topení *R*. Do kotle

vejde se asi 300 *q* olova. Z roztopeného olova se nechají dvě třetiny vykrytalovati. Vytvořené krystaly se přenesou dirkovanými železnými lopatami do kotle sousedního a podobně i tekutá část se přendá do kotle na druhé straně. Tím způsobem se dostává olovo mající pouze 0·0015⁰/₀ stříbra, které jde do obchodu pod jménem olova rafinovaného a na druhé straně se obdrží olovo jádné, které má asi 2⁰/₀ stříbra. Nad 2⁰/₀ se koncentrace stříbra neprovádí, poněvadž obdrží se potom krystaly olova malé, které zadržují v sobě mnoho tekutého olova stříbronosného.

V Příbrami zavedeno jest pattinsonování dle Rozana napnutou vodní parou. Liší se od předešlého způsobu tím, že nevyžaduje tolik síly a celé zařízení nestojí tolik kapitálu. Pochoď při Rozanově způsobu jest tento:

Olovo se zbaví vycezováním mědi. Potom se roztopí ve vaně, ze které se vypustí do níže uloženého kotlu, v němž jest již něco olova krytalovaného. Do lázně olověné přivádí se spodem vodní pára o tlaku 3 atmosfér trubici, nad jejímž ústím upevněna jest destička, by se docílilo rozdělování páry. Vháněním páry provede se náležitě promíchání olova, čímž se zavede i stejnoměrná krystalisace a dále oddělí se snadno



Obr. 27.

tekutá část od krystalů. Při tom přichází k platnosti i kyslík. Kyslíkem se oksyduje zinek, částečně arsen i antimon, které se hromadí na povrchu olova a cedníkem se odstraňují.

Po promíchání roztopeného olova s vykrytalovaným, oheň na roštu se uhasí a olovo se nechá krytalovati. Když dvě třetiny olova vykrytalovaly, odstraní se z povrchu utvořená vrstva oxydů a vypustí se olovo tekuté do forem. K vykrytalovanému olovu se připouští určité množství roztopeného kovu takového složení, by mělo asi tolik stříbra, jako olovo od předešlé krystalisace v kotli zbylé. Roztápění olova se opakuje tolikrát, až se dostane olovo stříbrem velmi chudé. Dosažen-li ten stupeň, rozdělá se pod kotlem oheň a po roztavení kovů vypustí se veškerý obsah kotle do forem.

Olovo stříbra zbavené se rafinuje v pálení peci, by z něj se odstranil antimon a potom jako olovo měkké se přivádí do obchodu.

Odhánění. Rudní olovo stříbrnosné označuje se dle množství stříbra v něm obsaženého a zpracuje se dále odháněním ve zvláštních pecích.

Při odhánění žene se vzduch přes roztopené olovo rudní. Kyslíkem vzdušným oksyduje se olovo, poskytne klejt, který se neustále odstraňuje. Stříbro neoxydované zbude na místě. Bylo-li olovu rudnímu přimíšeno něco zlata, jest po provedeném odhánění ve stříbře.

Pece odháněcí jsou dvojího druhu: německé a anglické.

Německá pec odháněcí (obr. 27.) má nepohyblivý nistěj *A*, udělaný z jemného, upěchovaného slínu anebo ze směsi rozmělného vápence a slabě páleného jilu. Směs uložena jest na cihlovou podložku. Po straně nistěje zřízen rošt *C*, kde hoří palivo, které dává dlouhý plamen. Dmychadly dme se do peci vzduch na roztopený kov. Nistěj odháněcí pokryt jest pohyblivým klenutím, které lze do výše jeřábem vyzdvihnouti.

V Anglii slouží k odhánění ohniště o pohyblivém nistěji, spočívajícím na čtyřkolovém vozíku, který se všude do peci a po provedeném odhánění se odstraní a případně novým nahradí. Nistěj jest ze slínu nebo cementu; někdy slouží k tomu směs cementu a šamotu. Klenutí při anglickém odháněcím nistěji jest stálé.

Anglický nistěj odháněcí zlepšen některými změnami. Starší anglický nistěj byl půdorysu elipsovitého; americký má podobu čtyřúhelníka. Zdokonalení týká se zvětšení plochy, by se zpracovalo větší množství olova, dále docílena větší trvanlivost nistěje a zavedeno jeho ochlazování vodou.

Postup práce při odhánění jest tento. Na upěchovaný nistěj uloží se asi 150 centu olova. Na olově rozdělá se oheň zapálením dříví. Zároveň i na roštu započne se s topením. Je-li vše roztopeno, pokračuje se bez přestání v přidávání olova až se nalézá v peci 700—1000 centů. Počítá se, že na 700 centů olova spotřebuje se na roštu 90 *hl.* českého hnědého uhlí. By se dostal dlouhý plamen, vhání se pod rošt vzduch dmychadlem.

Na roztopeném olovu plovou nečistoty, které byly olovu přimísené. Odstraněním jich dostává se první stažek, který se odevzdá do vysoké peci ku zpracování. Potom vytvoří se na povrchu kovu tmavá kůra, jež obsahuje hlavně antimon i arsen, známá jménem černý klejt, z kterého se vyrábí tvrdé olovo. Jakmile se počal černý klejt tvořit, spustí se dmychadla. Účinkem kyslíku vzdušného okysličuje se olovo na kyslíčník olovnatý, který plove na roztopeném olově a uskládě se shrabuje.

Vychladne-li klejt rychle dostává barvu červenou; pak-li zvolna chladne jest barvy zelenožluté. Červený klejt pro prosévání stává se předmětem obchodu, kdežto zelený odevzdá se do vysoké peci anebo se též prodává. Červený klejt jest čistý kyslíčník olovnatý; zelený jest nižší kyslíčník, obsahuje i něco olova neokysličeného. Červeného klejtu upotřebí se k výrobě skla zrcadlového, k výrobě minia, oloveného klejtu. Zeleného klejtu užívá se ku polévání kuchyňského nádobí hliněného, poněvadž taková glazura organickými kyselinami se tížeji rozpustí a jest tudíž zdraví lidskému méně škodlivou.

Cím více se blíží odhánění ku konci tím jest klejt bohatší stříbrem. Bohatý klejt odevzdá se ku zpracování do šachtové peci.

Po delším dmychání jest na povrchu roztopeného olova tenká vrstva klejtu, která se posléz roztrhne a mžikem objeví se lesklá hladina stříbra — nastal vzlesk stříbra. Stříbro vyrobené má 95⁰/₁₀₀ kovu.

Raffinování stříbra. Stříbro, které se dostalo odháněním má asi 5⁰/₁₀₀ přimíšených kovů. Jsou to olovo, vizmut, měď, nikl, zinek, antimon, arsen. Aby se příměsky odstranily, podrobí se stříbro raffinaci. Nejtíže odstraní se měď. Proto má-li stříbro více mědi tu před raffinací smísí se s olovem a odhání se na nistěji, načež se teprv provede vlastní čištění.

Raffinace provádí se v menší pálaci peci, jejíž nistěj jest udělan stlučením slínu a vápenné moučky. Nistěj jest nepohyblivý ale klenutí peci jest pohyblivé. Novější konstrukce pecí jsou s nistějem pohyblivým.

Za palivo upotřebí se dříví nebo minerálního uhlí.

Cizí kovy okysličují se kyslíkem vzduchu, který vniká do vnitř pracovním otvorem. Aby se okysličování podporovalo vhání se vzduch na povrch roztopeného kovu. Kysličníky kovů tvoří na povrchu oka. Ta se odstraní slínem nebo popelem z kostí, které se vrhnou na roztopené stříbro a ssají do sebe kysličníky. Je-li raffinace ukončena, zastaví se dmýchání vzduchu a stříbro pokryje se dřevěným uhlím, by se zamazalo stříkání kovu. Potom se vyčištěné stříbro vylévá do železných kadlubů vytřených hlinou nebo vápnem. Dle analys obsahuje 99·4 až 99·8% Ag.

Ve Freibergu neprovádí se odhánění až k úplné oxydaci olova, poněvadž se bere ohled na vizmut, v olově obsažený. Vizmut se stříbrem se nenstále více koncentruje. Při postupu dalším přešel by vizmut do klejtu a později by vyšší teplotou tékal. By se tomu předešlo, zastaví se odhánění jakmile dosáhla koncentrace stříbra 80%. Obsah z nistěje odháněcího se vylévá lžicemi do misek polokulovitých.

Další zpracování slitiny stříbra, olova a vizmutu děje se v rafinační peci, která jest žařizena podobně jako nistěj odháněcí ale o menších rozměrech.

Při raffinaci se vsazuje něco olova a vizmutu do slinovité půdy, kdežto druhá část vizmutu odtéká s klejtem. Stříbro prosté olova a vizmutu má roztopeno jsouc barvu nazelenalou. Roztopené stříbro se vylévá lžicemi do železného bubnu vodou naplněného. Granulované stříbro se ještě suší v retortě, pod níž jest topení a potom se již přivádí do obchodu anebo se dále zpracuje na hutích.

Test z nistěje odháněcího i klejt vizmutový zpracují se na vizmut.

Cementové stříbro. Granulované stříbro rozpustí se ve Freibergu v železném nebo olovem vyloženém kotlu v kyselině sírové 66° Bé silné. Kotel přikryt jest víkem, z kterého vybihá roura pro odvádění kysličníku siřičitého a stržené kyseliny sírové. Plyny vnikají do olověné věže vyplněné odpadky železa na které kape bez přestání voda. Obdržená tekutina dává po svaření a vychladnutí krystaly siranu železnatého.

V železném kotlu obdržený roztok siranu stříbrnatého se přenáší měděnými hrnci do čtyřhranných kádí vyložených tvrdým olovem. V nich se sráží stříbro mědi nebo železem. Cementové stříbro se po odtáhnutí louhu promývá tak dlouho, až promývací voda neukazuje amoniakem reakci na měď. Přítomnost mědi se stanoví též následovně. Čistý železný drát vnoří se do tekutiny na chvíli. Utvoří-li se povlak měděný na drátě, obsahuje roztok měď. Malé množství mědi určí se též tím způsobem, že z roztoku se dá několik kapek na platinový plíšek a do tekutiny vnoří se kousek zinku. Je-li jen dost málo mědi přítomno, vyloučí se tato jako červená skvrna na platině.

Cementované stříbro se zbaví vody lisováním a potom se suší v retortě. Vysušené stříbro se taví v grafitovém kelimku, z něhož se vylévá do kadlubů houskovitých. Má 99·8% Ag.

V Okeru přenesou stříbro získané odháněním do kotlu z kujného železa, kde je rozpouští v teplé kyselině sírové 66° Bé silné. Roztok siranu stříbrnatého se přetáhne do dřevěných kádí vyložených olovem, v kterých se sráží železem stříbro cementové. Stříbro obdržené se promývá vodou, až promývací voda nereaguje více na žlutou sůl krevní. Po vylisování stříbra se kov suší v železné retortě a pak se taví i granuluje.

Z roztoku ool cementového stříbra krystaluje po zahuštění siran železnatý.

3. Parkesování. Dle metody Parkesovy se zpracuje rudné olovo

na Hareu v Lautenthalu. Postup při parkesování jest tento: Je-li olovo v kotli litinovém roztopeno, přidá se na povrch kovu zinek v deskách. Jakmile se zinek roztopil, promísí se s lázní dírkovanou lžící, nebo míchadlem. Potom zůstává se lázeň klidnému ochladnutí. Na povrch roztopeného olova vyplove zinková pěna, jež má olovo, zinek, stříbro případně i měď a zlato. Pěna zinková se sbírá dírkovanou lžící a odstraňuje. Pak se zvýší teplota, přidá se druhá dávka zinku a pracuje se dále podobně jak výše poznačeno bylo. V Lautenthalu přidává se zinek ještě po třetí a mnohdy stane se tak až i po čtvrté. Kleslo-li množství stříbra z 0.14—0.15 na 0.0005 jest práce ukončena.

Množství zinku užitého jest závislým na množství stříbra v olově. Jest tím větší, čím více olovo stříbra obsahuje. Pokusy se stanoví na kolikrát se má zinek přidávati. Vždy nutno přihlížeti k tomu, by se upotřebilo zinku čistého.

První pěna zinková zbaví se vycezováním mědi a potom se zpracuje na zlatonosné stříbro.

Další pěna jest v podstatě slitina zinku a stříbra. Ta se leje do kadlubů bochníkovitých. Poněvadž zinková pěna má vyšší bod tavení než olovo, lze toto z ní snadno oddělití vycezením. K vycezení olova slouží železný kotel, který má ve dně trubici. Když obsah kotlu jest zahřát do bodu tavení olova, vytéká toto trubicí a v kotlu zbude pěna zinková se stříbrem.

Vycezování olova z pěny se provádí též v plamenicích, jichž nistějš jest skloněný. K nejnižšímu místu nistějš přiléhá kotel do něj stéká vycezené olovo.

Ve vycezené pění zinková stoupne množství stříbra na 2—10%. Oddělení zinku se stává napnutou parou vodní o tlaku 2 atmosfér dle návrhu Corduriéova. Zinková pěna se roztopí v kotlu přikrytém těsně poklopem, který má odváděcí trubici. Do roztopeného kovu vede se vodní pára, jež se rozloží ve své součásti. Vodík prochá a kyslíkem se přemění zinek v kysličník. Poněvadž přístup vzduchu nelze úplně zaméziti a pára strhuje s sebou vzduch, účinkuje kyslík vzdušný na olovo, mění jej v kysličník, který jest přimíšen kysličníku zinečnatému.

Směs obou oxidů plove na povrchu roztopené kovové lázně jako prášek zelenošedý. Na dně kotlu se hromadí olovo, které se stříbrem tvoří slitinu. Slitina olova a stříbra se podrobí odhánění a dostane se stříbro.

By se získalo stříbro přimíšené směsí kysličníků olova a zinku působí se v ní dle Schnabla roztokem uhličitanu amonnatého. Při tom rozpustí se kysličník zinečnatý a mědnatý. V nerozpustné části jsou kysličník olovnatý, stříbro a olovo.

Roztok modře zbarvený od přítomné mědi se čistí filtrací. Vyčištěný lonh se vpusť do kotle, v němž jsou zavěšeny měděné plotny, na nichž se měď sráží. Po vyloučení mědi destiluje se tekutina za vyššího tlaku vodní parou. Při tom rozloží se podvojný uhličitán zinečnatý-amonnatý. Ammoniak a kysličník uhličitý unikají do chladíče a kondensátoru, kde se sloučí na uhličitán amonnatý. Uhličitán zinečnatý zůstane v kotlu. Žiháním poskytne kysličníku zinečnatého, kterého se užívá jako barvy, známé jménem běloby zinkové.

Nerozpustný zbytek, obdržený při rozpouštění oxidů zinku a olova v uhličitanu amonnatém, obsahuje kysličník olovnatý, olovo a až 2 1/2% stříbra, dále něco antimonu, železa, zinku. Zbytek se zpracuje na rudní olovo, z kterého se dojde stříbra odháněním.

V Lautenthalu k oddělení kysličníku zinečnatého ze směsí kysličníku zinečnatého a olovnatého slouží zředěná kyselina sírová 24° B.

silná. V kádích o skleněném dnu a olovem vyložených působí se v kyslíčnický kyselinou. Při tom se rozpouští jen kyslíčnický zinečnatý a dává síran. Když nabyl roztok hutnoty 35° B., vypustí se do nádrží, v nichž se vyčistí. Po vyčistění zavaří se na h. 46° B. a pak se zůstavi krytstaloování.

Zbytek nerozpustný se zpracuje podobně jak při uhličitanu ammontém naznačeno bylo.

V Stollbergu u Cách zpracuje se pěna zinková v mufích, jaké zavedeny jsou při výrobě zinku. Zinková pěna se žihá v muřii. Zinek přehá a kondensuje se v jímadle. V muřii zůstane olovo se stříbrem v podobě slitiny, která se zpracuje na odháněcím nístěji.

Faber du Faur žihá zinkovou pěnu v retortě, udělané ze směsi grafitu, ohnivzdorného jilu a šamotu. Retorta postavena jest na klenutí, pod níž na roštu hoří palivo. Je-li retorta rozpálena do červeného žáru, naplní se pěnou zinkovou, které se přimísí prášku dřevěného uhlí. Při žihání destiluje zinek, který se zadrží v jímadle. V retortě zbývá stříbro a zlato, jež se po ukončení destilace vyběrou a odháněním zpracují.

Ve Freibergu spojeny jsou obě metody Pattinsonova i Parkesova. Olovo po vycezoování a rafinaci se podrobí nejprve pattinsonování v 8 kotlech. Při pattinsonování se dostane bohaté olovo se 2% stříbra, které se odevzdá odhánění. Chudé olovo, jež má asi 0.1% stříbra se podrobí parkesování.

Olovo, které se dostane při methodě Parkesově má $\frac{1}{2}$ —1% zinku. Oddělení zinku docílí se přehřátou vodní parou, která se pudí do roztopeného olova. K výkonu slouží kotel, těsně pokrytý poklopem. Za rozkladu vodní páry a vývinu vodíku, okyslíči se nejprve zinek a pak ostatní kovy olovu přimísené. I olovo částečně přechází v oxid, který se smísí s kyslíčnickem zinečnatým. Směs obou oxidů se buď po žihání v plamenici prodává jako žlutá harva, anebo se zpracuje v peci šachtové na olovo horší jakosti.

Výroba stříbra na mokré cestě.

1. Amalgamace*) jest proto důležitou, poněvadž se ní dobude stříbra i z rud poměrně chudých. Podmínkou amalgamace jest jemnost roztlučených rud, a pak musí stříbro býti ve stavu, že snadno poskytne amalgam. Jen ty rudy, které mají ryzí stříbro anebo chlorid stříbrnatý, poskytnou působením rtuti amalgam. Rozklad chloridu stříbrnatého rtutí přivodí vždy ztrátu rtuti, která poskytne chlorid rtutičnatý.

Mají-li rudy sirník stříbrnatý tu jen obtížné a po delší době dostal by se účinkem rtuti sirník rtuťnatý a stříbro, které by poskytló amalgam. Aby se práce urychlila, působí se v takové rudy rtutí za přítomnosti chloridů mědi. Vyloučené stříbro z chloridu dá se rtutí amalgam.

Podobně též pracuje se, obsahuje-li ruda podvojně sloučeniny stříbra se sírou a arsenem nebo antimonem.

Největší díl stříbra mexického vyrábí se amalgamací, která v Mexiku již r. 1557 zavedena byla. K amalgamací níže popsané hodí se rudy, které mají sirník stříbrnatý a dále sirníky podvojně jako jsou: pyrryryt, proustit, polybasit, stefanit.

Rudy se nejprve rozemelou mezi válci na velikost krup a potom rozmělnují se na jemný prášek, což se děje přístroji dosud velmi primi-

*) Do r. 1858 byla v činnosti amalgamace ve Freibergu zvaná amalgamací saskou, později evropskou. Původcem jejím byl Borne, který ji nejprve zavedl ve Skelné huti u Stávnice.


tivními. Rozmělnění provádí se za neustálého ale mírného přítoku vody. Rozmělněná ruda má vzhled hustého bahna. Z toho na dvoře dlážděném (patio) dělají se hromady. Hromady mají kruhovitou půdici o průměru 6—15 m a výšce 30 cm. K udělení jedné hromady potřebuje se 100 až 150 t rudy.

Ruda v hromadě má jen tolik vlhkosti, že když se na ni nasype směs chloridu sodnatého a síranu měďnatého tato pozvolna se rozpouští a dovnitř vniká. Potom vyprašuje se na hromadu rtuť v podobě jemného deště. Aby se docílilo co nejdokonalejší promísení rtuti s rudou, upotřebí se k tomu mezků, kteří oboje důkladně prošlapou. Při tom prodělá se pochod, který vysvětlují tyto rovnice:


Působením chloridu sodnatého v síran měďnatý tvoří se síran sodnatý a chlorid měďnatý.



Chloridem měďnatým rozkládá se siriak stříbrnatý a tvoří se nižší chlorid stříbra.



Chlorid stříbra rozloží se rtutí. Tvoří se chlorid rtuťnatý a vyloučené stříbro poskytne amalgam.



Je-li amalgamace ukončena promývá se hromada vodou. Jalová voda i rozpustné soli se odstraní. Zbylý amalgam stříbra se promyje a pak se lisuje. Žiháním amalgamu stříbra v železné retortě prochá rtuť v parách, které se ochlazením kondensují. V retortě zbude stříbro, které se ještě raffinuje a leje do forem houskovitých.

2. Augustinova metoda předpokládá pražení mědinosných rud stříbrných, které nemají mnoho přimíšeného olova, zinku, arsenu a antimonu. Potom pálí se pražená a žihaná ruda s chloridem sodnatým. Stříbro poskytne chlorid stříbrnatý, který se převede v roztok loužením chloridem sodnatým. Z louhu sraží se stříbro mědi.



Cementové stříbro se propírá zředěnou kyselinou solnou, poněvadž jest znečištěno chloridem olovnatým a mědičnatým, načež po lisování se tavi.


Chlorid mědičnatý rozpustný v chloridu sodnatém se rozloží železem dle rovnice:



3. Jednoduchý způsob výroby stříbra na mokré cestě, jak zaveden byl r. 1841 v Hettstädtu na Harcu, jest způsob Ziervogelův.

Při pražení měďných kamenů, které mají vedle železa i stříbro, tvoří se sírany mědi a železa. Když se tyto vyšší teplotou rozložily, dostává se směs kysličníku železitého, měďnatého, síranu stříbrnatého a nezměněného síranu měďnatého. Pražená ruda se vyluhuje po rozmletí vodou 70—80° C teplou, ku které se přičiní zředěné kyseliny sírové. Sírany stříbra i mědi se rozpustí.

Stříbro se sraží z roztoku mědi.




Cementové stříbro po promytí a lisování se slévá v kelímcech.

Z roztoku od vyloučeného stříbra se sraží měď cementová železem.


V Lautenthalu se sráží stříbro cementové z roztoku síranu železem. Obdržený potom roztok zelené skalice se zahustí na 34—38° Bé a se zůstavi krystalování.

4. Výroba stříbra z pražených kyzů měděných. Španělské kyzы měděné, kterých upotřebí se v továrnách na kyselinu sírovou k výrobě kyslíčniku sřičitého, mají vždy stříbro. Výpražky kyzové z nich obdržené, obsahují sírníky a sírany železa, mědi, stříbra. Výpražky se praží až se všecken síran železnatý rozloží a aniž by při tom síran mědnatý rozklad utrpěl. Potom praží se výpražky mírně s chloridem sodnatým (10%). Pražená hmota, která má kyslíčnik železitý, chloridy stříbra, mědi, sodíku a síran sodnatý se vyluhuje zředěnou kyselinou solnou. Zbytek v podstatě kyslíčnik železitý se zpracuje ve vysoké peci. Z louhu obsahujícího chloridy, sráží se stříbro iodidem zinečnatým. Iodid stříbrnatý pomísený iodidem a síranem olovnatým se promývá vodou. Pak poleje se zředěnou kyselinou solnou a za přidání zinku vyloučí se stříbro v podobě houby, v níž obsaženo jest i všechno zlato. Sraženina má 6% stříbra a 0·05—0·06% zlata. By se kovy čisté získaly, podrobí se směs dělení.

5. Vyluhování stříbrných rud sirnatem sodnatým. Ruda stříbrná se roztluče, suší a pak praží s chloridem sodnatým. Praženou rudou se naplní sudy, načež se ze spodu do sudu tlačí voda, až se objeví na povrchu obsahu. Hned potom se voda vypustí. Voda rozpustila chlorid sodnatý, něco chloridu stříbrnatého, rozpustné chloridy a sírany. Potom se provádí promývání vodou se shora tak dlouho, dokud voda promývací dává reakci sírníkem sodnatým. Ku konci promývání se používá horké vody, aby se odstranil chlorid olovnatý. Po promývání vodou nastane vyluhování sirnatem sodnatým, kterým se rozpouští chlorid stříbrnatý, dle rovnice:




Z louhu obsahujícího sirnatu sodnato-stříbrnatý vyloučí se stříbro jako síruik sírníkem sodnatým.




Síruik stříbrnatý po promyti se lisuje a pak se praží v retortě. Pražením se dostane stříbro, které s olovem se zpracuje dále na nistější odhláňecím.

6. Výroba stříbra za použití kyanidu draselnatého. Z rud, které mají ryzí stříbro anebo z chloridu stříbrnatého dostane se kov za použití louhu kyanidu draselnatého. Z roztoku podvojného kyanidu draselnatého se sráží stříbro zinkem anebo se vyloučí jako chlorid stříbrnatý chlorovodíkem.

Stříbro se rozpouští v kyanidu draselnatém dle rovnice:



Z podvojného kyanidu se vyloučí stříbro jako chlorid:



Rozpouštění stříbra v kyanidu se provádí v dřevěných kádích o dvojitém dnu. Na hořejší dno dírkované se dá rozmělněná ruda a na tu se vpustí roztok 0·3% kyanidu draselnatého. Vylučování chloridu stříbrnatého kyselinou solnou děje se rovněž v kádích. Obdržený chlorid se proplašuje vodou, načež se lisuje a na kov zpracuje.

Tekutina od chloridu stříbrnatého má kyanovodík. By se z tohoto dostal kyanid draselnatý, mísi se s hydroxydem draselnatým.

Obsahují-li rudy chlorid stříbrnatý rozmělní se a potom se vyluhují roztokem kyanidu draselnatého (0·5% KCy). Z louhu se vyloučí stříbro hoblinami zinkovými.

7. Elektrolytickou cestou se dobývá stříbra ze slitin na mokré cestě. Při raffinování černé mědi elektrolysi se dostane na anodě stříbrné bahno, které má až 90% stříbra a přes 1% zlata. V bahně se vyskytují příměšeniny a to měď, kysličník měďnatý, siřníky a sírany olova, vizmutu, cinu, případně sloučeniny arsenu i antimonu se železem a olovem. Aby se stříbro oddělilo, sleje se bahno s olovem a slitina se zpracuje na nižšího odhaněcím.

Dle návrhu, který vypracoval a ve velkém zavedl Moebius, lijou se z bahna plotny, kterých se užije za anody. Kathody jsou měděné plotny a elektrolytem jest síran nebo dusičnan měďnatý. Zavedením elektrického proudu srazí se měď na kathodě a stříbro se zlatem hromadí se v bahně u anody. Bahno se taví a ze slitiny oddělí se zlato od stříbra, způsoby při zlatě uvedenými.

Při výrobě stříbra z slitiny jeho s olovem jest anoda z rudného a kathoda z válcovaného olova. Elektrolyt tvoří roztok cukru olověného. Plotny z olova rudného mají obal mušelinový, v němž se hromadí drahý kov. Pokusy konané způsobem naznačeným, neposkytly dosud výsledků uspokojivých. Lze očekávat, že zdokonalením způsobu docílí se metody výhodné.

Ve Friedrichshütte v Horním Slezsku se dobývá stříbra z bahna, které se dostalo elektrolysi při výrobě zinku ze siranu zinečnatého. Bahno má 50—30% mědi, 30—50% stříbra a 10—15% olova. Působením v něj zředěnou kyselinou sirovou se zbaví mědi. Potom se zahřívá a žilná s koncentrovaným roztokem siranu zinečnatého. Stříbro se přemění v síran, který se vodou rozpustí. Z roztoku se srazí stříbro železem. Cementové stříbro se filtruje filtrem Delneovým, načež se z něho lisem hydraulickým dělají koláče, které se po sušení taví. Obdržené stříbro je velmi čisté.

Zlato.

Z dějin zlata. Známosti o zlatě se vyskytují v dávném starověku. Ryzího zlata si povšimnul člověk záhy pro jeho barvu, kovový lesk a snadné zpracování. V starém zákoně se děje zmínka o zlatě na několika místech. U Israelitů se vyskytuje v době panování krále Šalamouna bohatství zlata v míře nebývalé. Král Šalamoun v jednom roce nahromadil zlata za 3¼ mill. zlatých. — Staří Egypťané dobývali zlata na několika místech v horním Egyptě. Obyvatelům dolního Nilu povědoma byla i bohatá ložiska zlata v Nubii. Do Assyrie a Babylonie dováženo zlato z Ethiopie a Indie. Prastará známost jmenovaného kovu drahého v krajinách na Eufratu a Tigridu vysvitá též z peněžité měny, která tam zavedena byla. V Babylonu postaven chrám, ve kterém sochy bohů byly z ryzího zlata. — Ve Starém Řecku po válkách perských a v Římě po podrobení krajů afrických i asijských došlo širšího upotřebení.

Ve starověku se dobývalo zlata rýžováním. Z Pliniových spisů jest zřejmo, že tehdy známa byla i amalgamace.

Před objevením Ameriky poskytovala Afrika nejvíce zlata. Byly to krajiny v počti řek Nilu, Senegalu, Zambezi, Limpopo. V jižní Americe vynikla nad jiné státy Brasilie v polovici 18. století. V severní Americe nalezen první větší kaval zlata r. 1799 ve Fagetteville v severní Karolině. Všechna potomní objevení ložisk zlatových zatlačena v pozadí r. 1847 objevením loží zlatého písku v Kalifornii.

Na počátku minulého století uvedeno opět v činnost dolování zlata na východním svahu Uralu, kde v dobách dávných těžení provozováno bylo, ale později v zapomenutí přišlo.

V Australii ohlášeno první naleziště zlata r. 1841.

Z Transvaalu r. 1867 a pak r. 1871 zvěstovaly zprávy, že neobyčejně bohatá lože zlatonosná byla objevena.

R. 1895 se připojuje Aljaška k zemím zlatem slynoucím.

V Čechách již v dávném starověku se dobývalo zlata, které v různé formy přetvořováno. Nasvědčují tomu zlaté předměty, vyskytující se v hojném množství ve starých hrobech pohanských.

V středověku vynikaly Čechy jako země na zlato velmi bohatá. Na rýžování, které se tu provozovalo ve velkých rozměrech, upomínají dosud hromady písku a oblázků na obou březích Otavy a přítocích jejích. Také řeky Krkonoš a Krušných hor měly písek zlatonosný. Rýžování zlata dosáhlo v Čechách nejvyššího stupně za panování Jana Lucemburského a Karla IV. u Kašpárských hor. Potom ochabovalo, až úplně zaniklo, poněvadž se více nevyplácelo. V 13. a 14. století slyněly bohatstvím zlata doly jilovské a povzneseny k velkému rozkvětu. Ve válkách husitských byly zasypány a od té doby nedosáhly významu dřívějšího. Vedle dolů jilovských poskytovaly zlata doly u Kuřína, Toku a Bitize na Příbramsku, na Zlatém rohu u Vrajetu, u Krásné Hory. Nyní dobývá se zlata amalgamací na Rudném vrchu u Louňovic a v malém množství u Milešova.

Na Moravě, jak staré zápisy vypravují, těžilo se zlato r. 1227, u Jamnic. V pradávných dobách dobývalo se zlata u Bedřichova, Hangensteina a Rýmařova. V nejrozsáhlejší míře provádělo se dobývání u Koldstýna, čemuž nasvědčují dosud zachovalé sejpy, hromádky a hromady strusek. Pokusy s dolováním uvádějí se na Hostýně, u Vel. Bystrice, Starého Města. V posledním místě hodlali r. 1783 měšťané na svů-
-účet pracovati. Poněvadž ale nebylo odborníků, kteří by práci řídili, skončil podnik s nezdarem.

Ve Slezsku vynikaly dobýváním zlata kraje u Vrba, Frývaldova, Andělské Hory a Cukmatlu. Zlato netěžilo se jen z rýžovišť, nýbrž i z pevného kamení šachtami a štolami. Nejstarší zprávy o dobývání zlata jsou z r. 1339.

Vlastnosti zlata. Zlato jest kov barvy krásné žluté, silného lesku, velmi kujné a tažné. Vytepáno v jemný listek propuští světlo barvou zelenomodrou. Poněvadž jest samo o sobě příliš měkké, slévá se s mědi nebo se stříbrem. Slitiny s mědi jsou načervenalé; se stříbrem má barvu světlejší než čisté zlato. Jest hutnoty při 13° 1931—1933; teplem 1075° C roztápí se v tekutinu modrozelené barvy. Při vyšší teplotě dává červenavé páry. Těkavost zlata se zvyšuje přísadou cizích kovů. Zlato zahřáto do červeného žáru pohlcuje plyny. Ještě ve větší míře činí to zlato houbovitě, které bylo vyrobeno sražením kyselinou šfavelovou. Rozponuší se v tekutinách, v nichž jest volný chlor, tedy ve vodě chlorové, královské lučavce a při tom dostane se chlorid zlatový. V roztoku sirnatanu sodnatého, vápenatého, kyanidu draselnatého se též rozpouští a dává příslušné podvojně soli. Z roztoku sráží se zlato kyselinou siřičitou, sirovodíkem, siřníky kovů, platinou, solemi železnatými, chloridem ciutatým, kyselinou šfavelovou, cukrem, uhlím. Ve velkém upotřebí se k tomu siranu nebo chloridu železnatého, dřevěného uhlí, sirovodíku a siřníku. Ze zředěného roztoku kyanidu zlatnatodraselnatého vylončí se zlato hliníkem, zinkem nebo elektrickým proudem.

Upotřebení zlata. Zlata ve způsobě slitin užívá se k ražení mincí

k děláni šperků, v zubním lékařství. Sloučenin zlata upotřebuje se při pozlacování, k výrobě skla rubinového, ve fotografii.

Zlato se vyskytuje v přírodě obyčejně ryzí. Nikdy ale není absolutně čisté; mívá přimíšeno železo, měď, stříbro. Zlato ze Senegalu obsahuje 84·5% a z Uralu někdy až 90·96% zlata čistého.

Poměrně vzácně se nalézají rudy zlaté, jako: **sylvanit** $\text{AuTe}_2 + \text{AgTe}_2$, **nagyagit**, **petzit** $\text{Ag}_2\text{Te} + \text{Au}_2\text{Te}$. Důležité pro dobývání zlata jsou zlato-
nosné kyzzy, leštěnce a blejna.

V Čechách se nalézá zlato u Jilového, Knína, Kašparských hor a na Roudném vrchu u Louňovic. V Uhrách se vyskytuje u Křemnice a Stávnice; v Sedmíhradsku jmenují se horní místa Zalatna, Nagyag, Ab-rudbánya a Verešpatak. Dále přichází zlato v Tyrolsku a Solnohradsku.

V Asii jsou nejbohatší ložiska v Sibiři, v poříčí Amuru, na východním svahu Uralu, v Indii, Číně, Japonsku.

V Africe stojí v popředí Transvaal, pak Kordofan a poříčí Senegalu.

V severní Americe těží nejvíce zlata Spojené Státy (Kalifornie, Kolorado, Utah), pak Aljaška a Mexiko. V Americe jižní vynikají doly zlatými Brasilie, Peru a Chile.

V Australii nalézá se zlato ve Viktorii, v Novém jižním Walesu a v Queenslandu.

Výroba zlata.

Zlata ryzího se dobývá buď z rýží nebo rozsypů, v nichž se nachází pomíšeno s různými nerosty, jako jsou: úlomky hluchého kamení, magnetit, cinovec, granáty, safíry, topasy a p. Někdy bývá zlato vtroušeno v horninu, v které se zlato stanoví, když se hornina roztluče. Drahý kov se objeví v kouscích, které se dají snadno oddělit. Je-li zlato vrostlé do horniny určí se jeho přítomnost, že se hornina rozemele na prášek, který se plaví a amalgamuje. Z amalgamu se zlato dobude žiháním.

Dle toho v jaké formě se zlato vyskytuje a dle místních okolností dobývá se zlata rýžováním, amalgamací, působením chloru v horninu zlatonosnou nebo vyluhováním těžce kyanidem draselným.

Rýžování zlata. Zlata ryzího se dobývá rýžováním. Plavením se odstraní lehčí látky a zlato zbylé se vybírá.

Jednoduchý způsob těžby zlata z rýžovišť nebo z písku řek se provádí v jižní Americe. Indiáni užívají k rýžování dřevěné nebo plechové mělké misy do středu nálevkovitě prohloubené. Propírá-li se v mise písek, nahromadí se hornina se zlatem v její nejdolejší části. Po promytí vyběrou se zlatá zrnka anebo po předeházejícím roztlučení zbytku znova se rozmělněná hmota propírá.

Dokonalejším přístrojem jsou necky, uložené v šikmé poloze. Otřásáním necky se docílí nahromadění písku zlatého v nejhořejší části. Lehčí písek se odpaví vodou.

V nejstarších dobách byla zavedena k rýžování nakloněná plocha, pokrytá hrubou látkou nebo zvířecí kůží. Teče-li po ploše voda, ve které jest suspendován písek zlatonosný, zachytí se těžká zrnka v hrubé látce nebo srsti. Jemnější písek vodou se odnáší.

V Australii a Americe užívá se při rýžování tak zvané kolébky. Jest to čtyřhranná skříň v poloze nakloněné, uložená na podstavci tak, že se může kolébat. Nad plným dnem jest sito, na které se dá písek, jenž propadává na dno kolébky. Poněvadž na dně jsou upevněny příčky v jistých vzdálenostech, zachytí se u nich těžší částky, kdežto jemnější částice vodou se odnášejí.

Kromě kolébky užívá se též nakloněný žlab se dnem dirkovaným, pod nímž jest dno plné s příčkami. Písek na dirkovaném dně vodou se proplachuje. Těžší zrnka propadají a zachytí se u příček, odkud se vybirají anebo se převedou v amalgam.


V krajinách, kde jsou drobné horniny prostoupené zlatem, užívá se k odstranění a vyplavení zlata vody. Voda z nádržek vysoko položených se svádí do nižších míst, kde se stíká mocným proudem v horninu, která se rozpadává. Kalná tekutina se odvádí dlouhým žlabem, ve kterém jsou napříč nakladeny listny. U těch se zadrží zlato. Zároveň, poněvadž se před listny nalije rtuť, přivede se drahý kov ve styk se rtuť. Z obdrženého amalgamu dobude se zlata destilací.

Amalgamace. V rýžovištích se dobývá zlata, že se kalná tekutina přivede ve styk se rtuť, s níž dává zlato amalgam. Z amalgamu dostane se drahý kov žiháním, při čem rtuť v parách prchne.

Podobně pracuje se s horninou do níž jest zlato vrostlé. Hornina se rozeleme na prášek, načež se plaví. Při plavení se z ní odstraní zlato rtuť.

Aby amalgamace měla příznivý výsledek, nesmí zlato se vyskytovat v hrubších zrnech nebo v podobě tenkých listků. Hrubší zrna jenom pomalu poskytnou amalgam; listky zlaté plovou na povrchu vody a nepřijdou ani ve styk se rtuť. Působnost rtuť zeslabují a zamezují přimíšeniny jako jsou sírné sloučeniny, které rtuť pokrývají v podobě šedého povlaku.

Mnoho zlata těží se z rýžovišť u Mjassu, Kačkaru, Čeljabinsku a Berezovu na Uralu. Výška vrstvy zlatonosné bývá 0·5—1 *m*. Délka rýžovišť jest 20—50 někdy až 500 *m*. Podobně měnívou jest i šířka, která měří 20—100 *m*. Rýžoviště pokryta jsou vrstvou alluvialní hluchého ná-



Obr. 28.


nosu od 0·5—15 *m*. Spodinou jest hornina nezávětralá. Rýžoviště se vyskytují v údolí řek a potoků anebo v korytech zaniklých vod tekoucích. Zlato se vyskytuje v podobě drobných zrn, tenkých listků. Větší valouny zlaté objevené patří ku vzácnostem. V rýžovišti není zlato stejnoměrně rozděleno. Hned vedle místa bohatého jest místo chudé. V tuně pisku bývá 0·57—2·5 *g* zlata. V letech dvacátých minulého století rýžoval se písek, který měl v tuně 3—11 *g* zlata. Nyní s výhodou se zpracuje písek, který má 0·5—0·26 *g* drahého kovu v tuně, poněvadž od té doby stroje značně zlepšeny a práce zdokonalena.

Rýžoviště patří koruně, jsou však pronajata privátním společností, které písek zpracují. Dělníci, kteří konají práci, jsou buď placeni stálým platem anebo se jim platí jistá odměna za denně vyrobený zolotník (4·26 *g*).

Jedná-li se o stanovení, jak jest rýžoviště bohaté zlatem, užívá se k tomu železně, krátkou rukověti opatřené misky, do níž vejde se 5—10 *kg* pisku. Za účelého pohybování misky pod vodou, se odplaví lehčí části a při tom zároveň se odstraní hrubší kameny, až posléz zbývá drobný písek, který se opatrně proplachuje. Při tom již vystoupí a jest patrný písek zlatý. Ten hledí dělník shrnouti dohromady a určuje dle něj přibližně bohatství rýžoviště.

V rýžovištích uralských jest všude rýžování spojeno s amalgamací.

V rýžovištích u Mjassu jest vrstva zlatonosného písku 1·5 m mocná. Nakopáný písek se hází do vozíků, které jezdí po kolejkách a jsou taženy koňmi. Když vozík přijede na určité místo, kůň se vypřáhne a obsah vozíku překlopením tohoto spadne do jámy *J* (obr. 28.), do které přitéká voda bez přestání. V jámu zapadá bagr *B*, který vybírá písek a vynáší ho do velikého bubnu *A*, jehož dno jest dirkované. Ve středu bubnu jest osa s rameny, která nesou míchadla *M*. Na obvodu bubnu jest upevněna roura *R*, z níž voda četnými otvory dovnitř vytéká. Do bubnu se přidá rtuť, by se tvořil amalgam. Působením vody a mícháním se dostane kalná tekutina, která protéká otvory *O*. Zbylé větší kusy hornin




Obr. 29.

a oblázky se vždy ob čas odstraňují tím způsobem, že se otevře klapka ve dnu a otvorem vzniklým se vyhrabe kamení.

Kalovina vytékající z bubnu dopadá na koryto nakloněné *K*, pokryté rohožkami a rozdělené příčkami *P* v jednotlivá oddělení. Délka koryta jest 8—10 m, šířka 2—3 m. Ve vzdálenosti 25 cm jsou příčky u nichž zadrží se podobně

jako ve žlábech vydlabaných v korytě těžší součásti a amalgam zlata. Do žlábků přilévá se též rtuť, by se více amalgamu vytvořilo.

Když jest denní práce ukončena, prohrabují dělníci dřevěnými pohrabáči v korytě zbylé části proti proudu tekoucí vody. Voda odnáší jalové kamení. Těžší části se zadrží a zůstanou v hornějším oddělení koryta. Amalgam zachytí se u příček a ve žlábech. Po odstranění příček zvývednou se rohožky. Rohožky se potom proplachují, by se v nich zadržený těžší písek odstranil. Proplachování se děje v korytě a při tom se zvýší množství amalgamu. Písek a amalgam nahromaděný ve žlábech se shrabuje do železných truhlíků a zpracuje se pak za přítoku vody na vašgerdu.



Obr. 30.

Vašgerd (obr. 29.) jest nakloněná plochá *N* 1·5 m dlouhá a 0·8 m široká. V polovině délky jest příčka *P*, u níž při promývání písku se zadrží těžší součásti. V čele vašgerdu zřízen přítok vody. Voda stéká do nádrže rozdělené stěnou *S* ve dva díly. Stěna *S* ale nedosahuje až ke dnu, nýbrž jest asi 5—8 cm nad dnem ukončena. Tím se docílí, že voda volně protéká z oddělení *A* do *B*. Z oddělení *B* přes hranu *H* stéká voda mírným tokem na nakloněnou rovinu *N*.

Při promývání na vašgerdu lehčí látky se odplaví, těžší zůstanou blíž přítoku vody.

Těžším zbytkem se tak dlouho prohrabuje a promíchává až zůstane pouze amalgam. Amalgam se zbaví nadbytku rtuť stlačením ve luňném sátku a potom se vpraví na železnou misku, ve které se vypálí a poskytne zlato.

Zařízení přístroje, ve kterém se amalgam vypaluje, jest toto (obr. 30.).

Plechová misa *M* se naplní do polovice vodou. Do misy se postaví železná misa *K* s amalgamem zlata. Trínožka s miskou se přikryje poklopem kuželovitým *V*, který se uzavře pokličkou *P*. Ke kuželi ve výši, co jest misa s amalgamem, přidělán jest dirkovaný pás *RS*. Mezi kužel *V* a pás *RS* dá se drví, jehož shořením vyvine se teplo. Teplem se přemění rtuť v amalgamu obsažená v páry a na misce *K* zbude zlato, které se odváží na jemných vážkách.

Je-li více zlata nahromaděno, odváží se do státní chemické laboratoře v Jekatěrinburku. Tu se dodané zlato odváží a potom se vpraví do grafitového kelímku za přísady boraxu a sody. Když se kov roztaví, vylévá se do železného kádlobu. Zlatá tyč podobu parallelopipedu se ochladí vodou a pak se struska otluče kladivem. Z tyče se vyvrtají na dvou různých místech hobloviny, které se podrobí chemické analýs. Potom se kus zváží a opatří se vtlokáním doň železných forem příslušnou čislicí, rokem, vahou a začáteční písmenou majitele. Majiteli zaplatí se úřadem ihned buď ve zlatě nebo v papírech, při čem se odpočítá 3% poplatek.

Analýse se provádí jednoduše. V hobloviny zlaté působí se kyselinou dusičnou, která má 22° a po druhé, která má 28° B. Zlato mívá 90–95% zlata, 5–7% stříbra a 1–3% mědi.

Při popírání amalgamu se dostane mnoho černého prášku. Hlavní jeho součástí jest magnetovec, který má přimíšené osmiumiridium. Když se nahromadilo větší množství černého zbytku, zpracuje se a dostává se osmiumiridium, které se prodává do chemické laboratoře v Jekatěrinburku.

Křemen zlatonosný, který se těží u Mjassu a u Čeljabinsku se rozdrtí tlamačkou na menší kusy. Podrcené kusy se rozemelou ve mlýně konlivém. Mlýn sestává ze železné misy kruhové o tlustém dnu. Ve středu misy jest osa a na ní jsou upevněna ramena, která nesou mlýnské kameny, opatřené na obvodu ocelovým pláštěm. Do misy přitéká voda, do které se vhlazuje podrcený křemen. Mlýnskými kameny se změní křemen v jemnou moučku. Kalná tekutina vytéká z misy otvory, které jsou udělány nad dnem v jedné části stěny misy. Tekutina stéká na šikmou plochu. Na ploše šikmé jsou měděné plotny amalgamované. Měděné plotny 60–70 cm široké, jsou rozděleny příčkami v oddělení, by se tok vody zdržoval. Před příčkami jsou vydlabány žlábký a do nich naleje se rtuť. Tím se podporuje amalgamace, neb zlato obsažené v kalné tekutině, poskytne se rtuťi amalgam a písek zlata zbavený se odplaví do nádrží, v nichž se usadí.

Z nádrží se vyváží písek na hromady, které se podrobí dalšímu zpracování. Počítá se, že ve 100 pudech pisku jest 5 zolotníků zlata. Z toho popsaným způsobem dostanou se 3 zolotníky. V pisku tedy zbudou ještě 2 zolotníky. Ty získají se, jak na Uralu získají, cestou chemickou za použití kyanidu draselnatého.


Po době 10–14 dní se seškrabe amalgam z ploten měděných a smísí se s amalgamem, který se usadil ve žlábcích. Amalgam po promytí vodou, se vpraví do litého šátku, v němž se vylisuje, by se zbavil nadbytku rtuťi. Amalgam zbavený nadbytečné rtuťi se vypálí výše naznačeným způsobem, při čem se dostane zlato.

V Berezovu rudy zlatonosné se roztluckají stoupami. 30 železných stoup zapadá do bot ocelových, do nichž se přidá rtuť. Váha každé stoupy obnáší 350 kg. V 1 minutě vykoná 24 pohybů o výšce 0.23 m. Před stoupami jest železný plech dirkovaný. Voda přitékající ke stoupám

odnáší rozmělněnou tluč na 4m dlouhý a skloněný žlab, jehož dno jest pokryto soukenými plachetkami. Pro systém 5 stop jsou tři žlaby, jejichž šířka dělá 0,6m. Pracují-li stoupy hodinu, zastaví se práce, plachetky se odstraní a vypírají se ve vaně o sklonitém dnu, aby se zadržené části oddělily. Písek obdržený a písek od stoup prohrabuje dělník proti toku vody a při tom zároveň hledí ho co nejvíce přivésti ve styk s přidanou rtutí. Amalgam zlata se propere, zbaví se nadbytku rtuti a posléz se vypálí.

Kalná tekutina stékající se žlabů se svádí na druhé oddělení žlabů 4,5m dlouhých, u nichž jsou měděné plotny o rozměrech $0,33 \times 0,18m$. Na dolním konci žlabů skloněných jsou stružky naplněné rtutí. Když kalná tekutina přetekla po druhé řadě žlabů, stéká na řadu třetí, ve které dno žlabů utvořeno jest z měděných ploten, natřených rtutí. Posléz se svádí tekutina kalná do nádrží, v nichž proudí pozvolna a kde se usadí přimíšený jemný písek.

Amalgam zlatý se během měsíce dvakrát sbírá. Plotny měděné se natírají dusičnanem rtutičnatým, jemuž se přidá rtutí. Počítá se zhruba, že se na prvním systému žlabů dostane 93%, na druhém asi 6 a na třetím 1% zlata.



Obr. 31.

Písek nahromaděný od amalgamace se zpracuje kyanidem draselnatým.

V Berezovu upotřebí se při amalgamací amalgamátorů štávnických. Zpracování písku zlatonosného se děje následovně. Hrubší písek se láže do železné mísy s ocelovým dnem. Mlýnskými kameny, jež mají na obvodu mocný krunýř ocelový, se rozdrolí písek co nejjemněji. Do mísy se přidá něco rtuti. Po rozmělnění písku vytéká kalná tekutina otvory ve stěně mísy do štávnických amalgamátorů.

Dva amalgamátory stupňovitě postavené pracují dohromady. Mísa *M* (obr. 31.) každého amalgamátoru jest z lišiny. Okraj její má na jedné straně žlab *a*, pod nímž umístěn amalgamátor druhý. Do mísy zapadá dřevěný běhoun *B*, jenž se otáčí kolem *a* a má na spodní části 20 radially vedených žebér železných. Na dno mísy nalije se rtutí a pak uvede se běhoun v pohyb. Zároveň přitéká kalovina od mlýnu žlabem *a* a stéká do nálevkovité prohloubeniny v běhounu. Kalovina steče do prostoru mezi mísou a běhounem. Běhounem způsobuje se promíchání kaloviny se rtutí, což značně podporují železná žebra, že vznikne amalgam zlata. Tekutiny neustálým přítokem přibývá, tato vstupuje do výše, až dosáhne žlabu prostranního *d*, kterým vytéká do druhého amalgamátoru. Do amalgamátoru dává se během měsíce dvakrát rtutí. Amalgam zlata nahromaděný na dně mísy se vybírá a po zbavení nadbytečné rtuti vytlačení, se žihá, by se z něho dostalo zlato.

Kalovina z amalgamátorů odtéká do jam, kde se z ní usadí písek, který se zpracuje kyanidem draselnatým.

Provedenými zkouškami stanoveno bylo, že písek uložený na dně některých jezer Uralských jest zlatonosný. Při pokusech s pískem ko-

naných bylo zjištěno, že by se dal s výhodou zpracovati a zlato z něho těžiti. Následek toho byl, že na jednom jezeru u Mjassu a pak na jezeru u Nevjansku postaveny vory a na těch umístěny baggry. Písek se vytahuje baggrem a s nádob spadá do bubnu svisle postaveného, jehož dno jest dirkované. Kalovina otvory dna stéká na nakloněné plochy, kde přichází ve styk se rtutí. Obdržený amalgam zlata se zbaví žiháním rtuti a poskytne zlato.

V Čechách na Roudném vrchu u Louňovic se zlatonosná ruda roztlouká drtičími stroji. Rozmělnění se provede do stupně takového, že odpovídá vtroušeným zrnům zlata. Roztlokání se děje stoupami. Stupni sloupky jsou z litiny a zapadají do botek z nejtvrdší oceli. Při roztlokání rudy, ku které se přidá rtuti, přitéká neustále voda. Kalovina obdržená protéká jemným sitem umístěným v přední části botky, které zadrží hrubší části.

Kalovina od stoup vytékající, stéká po amalgamovaných deskách měděných, mírně skloněných, jež zadržují uvolněné zlato. Uprostřed a na konci desek jsou žlábký se rtutí, v nichž tvoří se amalgam zlatový.

Desky měděné před užitím potírají se roztokem kyanidu draselného a potom natírají se rtutí za použití kartáče. Natírání měděných ploten dlužno věnovati zvláštní pozornost. Je-li rtuti mnoho, stává se, že se amalgam zlatý odlupuje. Pak-li jest rtuti málo, setře se rtuť tokem vodním i třením a plotna jest pak povrchu rtuťového zbavena.

Když kalovina částečně zlata byla zbavena, přetéká na druhé oddělení mírně skloněných ploten měděných amalgamovaných. Tu zbaví se kalovina zase vtroušeného zlata a potom přitéká nad kaučukovou plotnu, která se uvádí dvěma válci v pohyb. Tím se dostane tak zvaná nekonečně dlouhá plocha kaučuková. Plocha kaučuková má mírný sklon. Asi v $\frac{1}{2}$ délky její od místa nejvyššího vytéká ze žlábků zkalená tekutina. Hrubší i těžší části horniny se zadrží na plotně kaučukové a s touto pohybují se k nejvyšší poloze skloněné plochy. Dříve však ještě, než dosáhnou nejvyšší polohy, stéká na ně proud vody. Vodou se odplavují lehčí části, kdežto části těžší, pyritem a zlatem bohaté, pohybují se proti pohybu plotny a spadávají do nádrží předložených.

Ze slíchů tak získaných vyrobí se zlato na mokré cestě.

Amalgam zlata zadržný na plotnách měděných se stírá. Je-li větší množství jeho nahromaděno, protlačuje se hnědou plachetkou. Rtuť při lisování protéká a v plachetce zadrží se amalgam zlata. Aby se zlato z amalgamu dostalo, žihá se v železné retortě postavené do dirkovaného válce. Retorta pokryta jest poklopem, jehož zoban zapadá do otvoru příslušného ve stěně válce. Zoban přechází v trubici ponořenou do vody. Páry rtuťové žiháním amalgamu vytvořené se ochlazují vodou a hromadí se ve způsobě rtuti na dně nádoby. Přestalo-li unikání par rtuťových, přeruší se žihání a v retortě jest zlato z amalgamu vyrobené. Poněvadž jest zlato znečištěno příměsí stříbrem, mědí, železem tavi se v kelimcích tuhových za přísady boraxu nebo sody a ledku, při čem příměsiny přejdou do strusky.

Výroba zlata za použití chloru. Působí-li chlor ve zlato, obdrží se chlorid zlatový. Pro výrobu zlata vtroušeného do křemenu hodí se metoda Plattnerova. Obsahuje-li zlatonosný křemen sírné sloučeniny arsenu a antimonu, podrobí se žihání, by se jmenované prvky odstranily, poněvadž se slučují s chlorem. Potom dá se žiháný křemen do nádob dřevěných, dehtem nebo smolou vytřených. Nádoby mají dvojité dno, z nichž hořejší jest dirkované. Pod dno jalové přivádí se chlor

vyvozený z burelu a kyseliny solné anebo z vápna chlorového a kyseliny sírové.

Methodou Plattnerovou zpracují se i kyzy zlatonosné. Kyzy roze-mleté se podrobi amalgamaci, by se odstranilo ryzi zlato, načež se kyzy praží a louží chlorem.


Je-li přítomno stříbro, provádí se vyluhování horniny chlorovou vodou, což navrhnul H. Mears. Chlorová voda jest nasycena chloridem sodnatým, poněvadž by jinak obdržený chlorid stříbrnatý obalil částéčky zlata a zamezil další působení chloru.

Způsob, který vypracovali Newbery a Vautin, zakládá se v účinku chloru ve stavu zrodu na rudu. Chlorování provádí se ve válcích ležatých, vyložených olovem. K filtraci roztoku chloridu zlatového slouží kádě olovem vyložené, která má dno dirkované. Na dno naklade se křemen roztlučný. Nejdoleji jest uložen křemen nejdrobnější a čím výše, tím jest křemen hrubší.

Z roztoku chloridu zlatového sráží se zlato zelenou skalicí, dřevěným uhlím nebo sirovodíkem.

Zelené skalice se upotřebí, jedná-li se o zpracování menšího množství roztoku. Vyčištění louhu vyžaduje mnoho času. Dřevěné uhlí působí zdlouhavě a proto méně se ho upotřebí. Nejhojněji užívá se sirovodíku ve spojení s kyslíčkem siřičitým.


Ke srážení zlata zelenou skalicí, které se děje dle rovnice



slouží dřevěné kádě, jichž dno jest z cementu anebo ze směsi asfaltu a cementu. Po vypuštění louhu od sraženého kovu, promývá se zlato vodou. Aby promývací vodou stržené zlato se zadrželo, cedí se voda filtrem pilinovým nebo pískovým. Zlato v pilinách zachycené zůstane v popelu spálením pilin obdrženém. Bylo-li k filtraci užito písku, tu aby se zlato získalo, smísí se písek s rudami, v něž se působí chlorem.


Promyté zlato se propírá kyselinou solnou, pak se v plachetkách lisuje, by se tekutina co nejvíce odstranila a po vysušení se taví s boraxem, solí a ledkem v kelímcích grafitových.

Jak již poznačeno bylo, vyloučí se zlato z roztoku chloridu zlatového dřevěným uhlím. Pro vyloučení kovu udává se rovnice:




Před srážením zlata se musí z roztoku odstraniti chlor nadbytečný. To se děje vyvářením louhu, anebo se vhání do něj mocný proud vzduchu. Jedná-li se o srážení zlata uhlím, nechá se roztok chloridu zlatového protékatí filtrem z dřevěného uhlí. Zlato vyloučené lpi na uhlí, které se potom suší a po vysušení se spaluje v muflové peci. Popel obdržený se vyluhuje kyselinou solnou, pak se suší a posléz se taví v kelímku s boraxem, solí a ledkem.

Rychle sráží se zlato z roztoku sirovodíkem. Nutno ale před srážením odstraniti z louhu volný chlor, což se stane kyslíčkem siřičitým dle rovnice:



Potom se vede do roztoku sirovodík, kterým se vyloučí zlato jako siřník zlatový.




Kyslíček siřičitý vyrobí se spálením síry. Sirovodík dostane se známým způsobem rozkladem siřníku železnatého kyselinou.

Poněvadž sirník zlatový má přimíšené sirníky arsenu, antimonu, mědi a stříbra, praží se v peci muřlové a potom taví se v kelímku s přísadami výše uvedenými.


Pro výrobu zlata navrženo i upotřebení bromu ve způsobu bromové vody. Působením bromové vody ve zlato dostane se bromid zlatový. Z toho se sráží kov sirovodíkem anebo bromid se převede v chlorid zlatový účinkem chloru. Z chloridu zlatového způsobů popsanými vyloučí se kov.

Výroba zlata za užití roztoku kyanidu draselnatého. Pro výrobu zlata z rozmělněných hornin a rud osvědčil se na některých místech způsob, vypracovaný Mc. Arthur-Forrestem. Způsob ten zakládá se na rozpustnosti zlata v zředěném roztoku kyanidu draselnatého. Hornina zlatonosná náležitě rozmělněná, vnese se do velkých železných nádrží o obsahu až 100 m³, v nichž vyluhuje se $\frac{1}{2}$ –3% roztokem kyanidu draselnatého.

Rozpouštění zlata v kyanidu draselnatém se děje za přítomnosti kyslíčovaadel, jako jest ferricyanokaliu, chlorové vápno, nitrosloučeniny. Při tom tvoří se dle rovnice:




kyanid zlatnato-draselnatý, hydroxyd draselnatý a kyslíčník vodičitý. Kyslíčník vodičitý se většinou zase spotřebuje při pochodu, který se děje dle rovnice:



Z louhu, ve kterém jest zlato jako kyanid zlatnato draselnatý, vyloučí se kov zinkem nebo proudem elektrickým.

Zinkem sráží se zlato jako kov z roztoku dle vzorce:



Množství potřebného zinku jest 50–80krát větší než naznačuje theorie. Příčinou toho jsou četné vedlejší reakce.

Srážením obdržené bahno jest znečištěno stříbrem, olovem, zinkem, mědí, arsenem, antimonem. Aby se rozložily sloučeniny kyanu a aby se okysličily obecné kovy, podrobí se bahno pražení. Při tom smí se jen takové teploty dosáhnouti, by nenastala sublimace zinku, poněvadž s parami zinkovými bylo by strženo i zlato a tím by nastala ztráta drahého kovu. Pražená hmota se po smíšení s boraxem, sodou a pískem taví v kelímecích. Zlato i stříbro se oddělí a hromadí na dně, částečně ale v zrnkách prostupuje strusku. Aby se získalo zlato ze strusky, rozemílá se tato a plavením dobývá se z ní zlata.

Upotřebí-li se elektriny k rozkladu louhu obsahujícího kyanid zlatnato-draselnatý, rozkládá se roztok v nádobách, kde jest železo anodou a olovo katodou. Olověná katoda, když se na ní nahromadilo dostatek zlata se suší, taví a na odháněcím nístěji dostaneme drahý kov.


Aby se z rud všechno zlato vydobylo, podrobí se již jednou vyluhovaná hornina opětnému vyluhování zředěnějším roztokem kyanidu draselnatého.

Přednost srážení zlata za použití proudu elektrického záleží hlavně v tom, že lze pracovati s roztoky zředěnými, z kterých zinkem by se drahý kov nevylučoval.

Jak při amalgamací prováděné na Uralu bylo podotknuto, podrobí se písek, by se zbavil co nejvíce zlata, zpracování kyanidem draselnatým.

Pískem se naplní velké dřevěné kádě, do nichž se vejde 500 p. pisku. Doprava pisku se děje ve vozíku, který se pohybuje po kolejničích, uložených nad káděmi, jichž bývá 4—5 vedle sebe postaveno. Kádě mají dvojité dno. Hořejší dno jest dirkované a na to klade se vrstva rošti a výše vrstva hrubšího křemene a pisku. Když jest kád plna pisku, nechá se přitéci louh kyanidu draselnatého, který působí ve zlato po 5 dní. Z počátku se upotřebí roztoku 0.5% a pak 0.2%. Louh se dělá tím způsobem, že se odvážený kyanid (30 lib.) rozpustí v jistém množství vody (100 p.) a pak se zředí, by se dostal roztok náležitě koncentrace. Titrací dusičnanem stříbrnatým se kontroluje síla louhu.

Účinkem kyanidu draselnatého se dostane ve vodě rozpustný podvojný kyanid draselnato-zlatnatý. Roztok podvojného kyanidu odtéká z kádi do kadeček, v nichž se zlato z roztoku sráží. Pro srážení zlata jsou dvoji nádoby, a to pro roztoky silnější a slabší. V kadečkách (obr. 32.) v nichž se děje srážení, jest zavěšeno síto *S*, na které se dají hoblovinny zinkové. Aby tekutina proudila ze zdola nahoru, má kadečka uvnitř příčku *P*, která dosahuje až k sítu. Z kádě přitéká tekutina mezi stěnu nádoby *K* a stěnu příčky *P*, načež stoupá sítím vzhůru a přichází ve styk se zinkem. Zlato se sráží na hoblovinách zinkových; při tom usadí se i případně stříbro a měď. Nejmocnější vylučování kovů jest v nádobách předních, do nichž louh přitéká. Nej-
slabší vylučování zlata jest v nádobách nejposlednějších, nejnižše postavených. Z těchto přendávají se hoblovinny do nádob předních a místo nich se nandají hoblovinny čerstvé.



Obr. 32.

Když se z louhu zlato vyloučilo, svádí se do nádrže, kde se mu přidá tolik kyanidu draselnatého, by nabyl patřičné koncentrace, načež se znova užije k vyluhování.

Vybirání sraženého zlata se děje jednou, nejvýš dvakrát za měsíc.

Po vytažení a odstranění sít, ponechá se tekutina v klidu, by se zlato usadilo. Potom se oddělí násoskou louh a zbytek stéká na síto, na němž zadrží se přimíšený zinek. Jemné bahno má vedle zlata hlavně stříbro, zinek a nahodilé nečistoty. Bahno se uloží na železný plech, vysuší se a poznenáhlu mírně se žihá, aby se v něm obsažený zinek odstranil, poněvadž by při tavení překážel. Vysušená a žíhaná hmota se digeruje se zředěnou kyselinou sirovou v dřevěných kádích. Zlato se usadí v kádi na dně a částečně splývá v tekutině v podobě jemného prášku. Kov se oddělí filtrací od tekutiny. Filtrace se provádí třikrát a slouží k tomu lněné filtry, napnuté mezi čtyřmi tyčemi. Na nejhořejší filtr se naleje tekutina. Protékající filtrát stéká na níže napnutou plachetku a posléz na plachetku nejdolejší. Zlato na plachetkách zadržené mísí se po vysušení se sodou a boraxem, načež se roztopí v grafitovém kelimku, z kterého se vylévá do železných kadlubů.


Oddělování zlata od stříbra.

K oddělování zlata od stříbra na mokré cestě slouží buď kyselina sirová, který způsob sluje affínace, nebo kyselina dusičná, což se zove kvartace, anebo i královská lučavka.

Na suché cestě oddělují se kovy uvedené za použití chloru.

V některých případech se upotřebí s výhodou proudu elektrického.

Affinování. Ze slitiny zlata se stříbrem oddělí se kovy následovně. Slitina, která má vždy i měď se roztápí a pak se granuluje. Granule se vnesou do olovem vyložených kotlů, v nichž po přidání koncentrované kyseliny sirové 60°Bé silné, se rozpouští za tepla stříbro i měď. Zlato a něco stříbra zůstává nerozpuštěno. Dělení provede se nejlépe se slitinou, ve které na 16 dílů přicházejí 3—4 díly zlata. Při tom nastává pochod dle rovnice:



Po oddělení modrého roztoku, zbytek se zavlažuje opět kyselinou sirovou. Všechny louhy se slejou do olověných kádí, zředí se vodou a potom mědi se sráží stříbro v podobě bahna našedivělého. Cementové stříbro po promytí a lisování se suší v retortě, roztápí se v kelímku a leje se do forem nebo se granuluje.

Zbytek kyselinou sirovou zavlažovaný a promytý se rozpouští v porcelánové misce na pískové lázni královskou lučavkou. Roztok zlatový se mísí se zelenou skalicí. Vyloučené zlato v podobě prášku ryšavé barvy se po promytí a sušení roztápí s boraxem a vylévá do forem.

Ve Freibergu se čistí zlato následovně. Slitina zlata se stříbrem se granuluje. Granule se rozpouštějí v železném kotli naplněném kyselinou sirovou (60° Bé). Roztok z kotlu se přelévá do čtyřhranných olovem tvrdým vyložených kádí. V nich se sráží stříbro měděnými plechy. Vyloučené stříbro cementové se promývá vodou. Když promývací voda neukazuje více reakci amoniakem na měď, zbaví se stříbro lisováním vody a potom se suší v železné retortě. Vysušené stříbro se roztápí v kelímku tuhovém, z něhož se vylévá do forem houskovitých.

Po rozpuštění stříbra v kyselině zůstane v kotlu nerozpustný zbytek, který se tavi v kelímku s kyselým síranem sodnatým, by se odstranilo stříbro. Žíhaná látka se tavi v kelímku hliněném s chilským ledkem. Utvořená struska, poněvadž má platinu, se spracuje na mokré cestě. Čisté zlato se posléz roztápí v kelímku hliněném a leje se do kadlubů.

Kvartace. Dříve se užívalo k oddělování zlata obsahujícího $\frac{2}{3}$ až $\frac{3}{4}$ stříbra, kyseliny dusičné 38°Bé silné a prosté chloru. Roztok dusičnanu stříbrnatého se stáhnul a stříbro se srazilo chloridem sodnatým v podobě chloridu stříbrnatého. Roztok po oddělení chloridu stříbrnatého sloužil k přípravě měděných barev aneb se z něj srazila měď železem.

Nerozpustné zlato zahřívalo se ještě jednou s kyselinou dusičnou, by se zbavilo úplné stříbra.

Královské lučavky upotřebí se tehda, má-li slitina málo stříbra. Tu se dostane nerozpustný chlorid stříbrnatý. Z roztoku chloridu zlatového se sráží zlato zelenou skalicí anebo kyselinou šťavelovou.

Dělení zlata a stříbra děje se na suché cestě za použití plyného chloru způsobem, který vypracoval Miller v Sydney v Australii. Do hliněného kelímku, který jest vložen do kelímku grafitového, dá se slitina zlata a stříbra. Když kelímky byly vsazeny do větrné peci a po-

klopy přikryty, počne se obsah zahřívati. Na roztopenou slitinu přisype se boraxu a pak počne se přiváděti do kelímku plynny chlor trubicí, která dosahuje až ke dnu nádoby. Chlor slučuje se nejprv s obecnými kovy a pak se stříbrem. Když stříbro jest přeměněno úplně v chlorid stříbrnatý, počíná přehati zlato v proudě chloru, což se pozná dle barvy plynu. Tu přeruší se přivádění chloru a jakmile snížením teploty zlato stuhlo, odleje se od něho roztopený chlorid stříbrnatý. Přetápěním se zlato rafinuje.

Cestou elektrolytickou se odděluje někdy ze slitiny zlato od stříbra. Anodou jsou ze slitiny ulité plechy stříbrné, které mají měď, zlato a 80—95% stříbra. Plechy jsou v obalu liěném. Kathodu tvoří plech stříbrný, čistý. Elektrolytem jest zředěný roztok dusičnanu stříbrnatého. Působením proudu rozpouští se z anody stříbro, měď a případně i jiné ještě přimíšené kovy. Zlato zůstane v obalu, který obklopuje anodu a tvoří bahno anodové. Na katodě vylučuje se stříbro v šupinovitých krystalech, které se stírají pohyblivými rámy s kartáči. Vyloučené a setřené stříbro hromadí se na plátně rozprostřeném na dně nádrže. Po promytí se získané stříbro lisuje a taví. Zlato z obalu odstraněné se vyváří kyselinou dusičnou, by se zbavilo přimíšeného stříbra a pak se roztápí a leje do kadlubů.

V elektrolytu pozvolna zvětšuje se množství mědi. Když roztok dosáhl jisté koncentrace, nahradí se roztokem novým. Upotřebený roztok zbaví se nejprve stříbra a pak se z něj vyloučí měď anebo se zpracuje na dusičnanu měďnatý.

Ze surového zlata vyrábí v Hamburku Severoněmecká affinační společnost zlato takto: Surové zlato jest anodou a chlorid zlatový tvoří elektrolyt. Při zavedení proudu přechází zlato a jemu přimíšené kovy i platina a palladium v roztok. Stříbro se vylučuje ve způsobě nerozpustného chloridu stříbrnatého, olovo tvoří chlorid a vizmut jakmile není dostatek kyseliny solné, dává oxychlorid. Bahno obdržené na anodě má vždy něco zlata přimíšeného. Na katodě se usazuje zlato čisté. Srážené zlato se nahrazuje z anody zlatem rozpustným a částečně i ekvivalentním množstvím jiných kovů přecházejících v roztok.

Rafinování zlata. Zlato vyrobené výše naznačenými způsoby, obsahuje příměsky kovů obecných. Při oddělování zlata docíleno i odstranění přimíšenin. Nebylo-li oddělení zlata provedeno, nutno jest zlato rafinovati. Rafinace se provádí na suché i mokré půdě.

Rafinování zlata na cestě suché děje se přetápěním v kelímcích hliněných nebo grafitových uložených ve větrné peci. K zlatu přidá se ledek, boraxu a sody. Ledkem okyslíči se kovy obecné. Borax slouží jako tavidlo a zároveň též zadržuje kysličníky kovů a zemité nečistoty. Při tavení přihlíží se k tomu, by borax a ledek nepřišly ve styk se stěnami kelímku, poněvadž je silně porušují. Toho se docílí popelem z kostí, který se nasype na roztavený kov. Popel tvoří pokrývku, která jest nejsilnější u stěn. Po proražení pokrývky vnášejí se otvory dávky ledku a tím provede se oxydace kovů. By se olovo úplně odstranilo, k tomu užije se ledku a salmiaku.

Zkouškami zkouší se vazkost zlata a dle toho se řídí i další příčinění přísad. Je-li patřičný stupeň vazkosti docílen, pokryje se roztavený kov práškem dřevěného uhlí, míchá se jím a pak se vylévá do kadlubů.

Rafinace zlata na mokré cestě královskou lučavkou naznačena byla při oddělování zlata od stříbra.

Platina.

Z dějin platiny. Platina se vyskytuje v přírodě s kovy platinovými v písku řek a naplaveninách. Hlavní naleziště její jsou na východním svahu Uralu v rýžovištích poříčí řek: Marciany, Čauše, Isu, Vijy, Tury; dále státy jižní Ameriky: Nová Granada, Venezuela, Ecuador, Peru, Brasilie; pak Kalifornie, Nový jižní Wales v Australii a ostrov Borneo.

První zprávy o platině podal r. 1735 Antonio de Ulloa. Vlastnosti její popsal r. 1750 Watson. Pokusy s platinou prováděli r. 1752 Scheffler, r. 1753 Lewis, r. 1757 Marggraf, r. 1758 Beaumé. Wollaston při pokusech seznal r. 1803, že přichází v ní přimíšeno palladium a rhodium; Tennant stanovil osmium a iridium; Claus určil r. 1843 ruthenium.

Na Uralu byla objevena platina r. 1819 v rýžovištích okresu Nevjanského.

Zpracování platiny na přístroje jest od r. 1828 zásluhou Wollastonovu.

Vlastnosti platiny. Platina jest barvy bleďé šedé, tvrdší mědi a těžnější stříbra. Hutnota obnáší 21·3; tavi se při 1775°. V bílém žáru se dá svářeti. Jako houba a černá platinová vyniká vlastností, že zhušťuje plyny hlavně kyslík. Proto se jí užívá při okysličování. Platina rozpouští se královskou lučavkou.

Upotřebení platiny. Platiny se užívá v laboratořích v podobě drátu, misek, kelímků. Dále zhotovují se z ní odpařovací kotle na koncentraci kyselin sirové a mnoho se jí spotřebuje při moderní výrobě kyslíčnicku sirového kontaktní methodou. Dále se jí užívá ve sklářství, ku krásnění porcelánu, ve fotografii, v elektrotechnice, v elektrochemii, v zubním lékařství, k děláni per ku psaní chlorovodíkem, k výrobě záplek pro automobily, k děláni hrotů Právazských stříkaček pro injekce podkožní.

Výroba platiny surové. Platina se vyskytuje v přírodě ryzí podobně jako zlato. Zpracována jest kovy platinovými a to: palladiem, iridiem, osmiem, rutheniem, rhodiem. Dále jest přimíšena ruda chromová, magnetová, železo. Pozoruje se, že platina nalezající se poblíž původního ložiska jest zakulacená a tmavší barvy. Dle barvy platiny surové lze souditi i na množství čistého kovu. Čím jest barva surové platiny světlejší, tím jest i drahým kovem bohatší. Má-li barvu tmavší, jest méně cennou. Surová platina z rýžoviště knížete Demidova na Tagilsku jest tmavá a má 75% čisté platiny. Platina z hořejšího toku řeky Isu má 82% a na dolejšímu toku Isu a Tury obsahuje 85%. V přírodě vyskytující se platina tvoří zrna velikosti máku, žita až lískových ořechů. Větší kavalky se počítají ku zvláštnostem a valouny velikosti pěstě patří mezi vzácnosti. U Tagilu v rýžovišti Avrorinském v poříčí řeky Marciany nalezen větší kus platiny r. 1877 o váze 11 liber. Druhý valoun pochází z r. 1891 a váží přes 7 liber. Oba valouny jsou uloženy v centrální úřadovně knížete Demidova v Nižním Tagilu.

Rýžováním platiny zaměstnáno jest na Uralu v době letní přes 4000 osob. V zimní době jest počet rýžovníků o 1000 menší. Roční výtěžek platiny tu vyrobené a příslušným úřadům odvedené obnáší 5500 až 6000 kg.

Platinová rýžoviště jsou dvoji. Menší rozlohu mají rýžoviště, složená z hrubšího písku a oblázků, jež vodou nebyly dále odplaveny a pokrývají prohlubeniny v zemi. Rýžoviště ta mají jen málo platiny, poněvadž přírodní úprava byla nedokonalou.

Platinové naplaveniny v podélných údolích pokryty jsou mocnou vrstvou hluchého nánosu. Na dolním Isu na spodině leží 0·8 *m* mocná vrstva písku platinonosného. Na tom spočívá 0·5 *m* vysoká vrstva hrubšího nánosu hluchého, jež překryta jest 7 *m* vysokou vrstvou hlušiny, jejíž nejvyšší část se zve torfa. Na horním Isu jest vrstva hlušiny 3 *m* vysoká; na řece Marcině dosahuje mocnosti 40 *m*. Všeobecně možno říci, že při porovnání vrstev platinonosných a platiny prostých mají se k sobě mocnosti jako 1:9 anebo průměrně jak 1:3.

Písek platinonosný jest promíšený šterkem, oblázky a úlomky rozličných serpentinů, v nichž se někdy vyskytnou kosti a zuby mamutů. Je-li písku přimíšena hlína, vyskytnou se slepence, u nichž spojitou hmotu tvoří červenavá hlína. Mnohdy nejdolejší část rýžoviště zvaná plast není oddělena od nerozložené spodiny. Na jiných místech zase, kde tvoří spodinu devonský vápenec, zapadá vrstva platinová hluboko do skulin a děr.

Rozsypy platinové mají podobu pásů, jichž délka dosahuje někdy až 1 *km* a šířka měří 30—40 *m*.

Množství platiny ve vrstvě platinonosné jest velmi různé v jednotlivých oddílech. Obvykle se nachází nejvíce platiny v nejdolejší části a jen někdy vyniká bohatstvím kovu vrstva nejhořejší. Podobně také ve směru vodorovném kolísá značně bohatství ložisek na různých místech.

Rýžování podrobeny v dobách dřívějších pouze ty rozsypy, které měly v 100 p. písku 2 zolotniky (8·52 *g*) platiny, anebo v 1 tuně písku bylo 5·2 *g* platiny. Později se braly do práce pisky chudší. Množství platiny v rýžovištích neustále klesá. Tak na příklad v okrese Nižního Tagilu zpracovaly se pisky, které měly v 1 t.

r. 1825	65 66 <i>g</i> platiny,	r. 1868	6·37 <i>g</i> platiny,
" 1830	26·13 " "	" 1875	7·46 " "
" 1885	13·23 " "	" 1880	5·61 " "
" 1840	5·57 " "	" 1885	4·78 " "
" 1845	6·27 " "	" 1890	3·69 " "
" 1850	9·19 " "	" 1895	2·508 " "
" 1860	8 39 " "	" 1899	2·087 " "

Poněvadž v letech třicátých minulého století rýžoviště jen nedokonale zpracována byla a tím se stalo, že dosti platiny v písku zbylo, dobývalo se z nich opět platiny. Některá místa rýžovišť Tagilských podrobena již po třetí rýžování.

Dle vši pravděpodobnosti lze souditi, že v budoucnosti zpracovány budou pisky ještě chudší, když se neobjeví nová ložiska bohatší. Následek toho bude, že ceny platiny ještě více vstoupnou.


Mají-li se sepsy platinové podrobiti zpracování, nutno nejdříve vyšetřiti a přesně vymeziti platinové pole, by se poznala jeho rozloha. Toho se docílí šachtami, které se založí směrem kolmým na délku pásu. Jednotlivé řady šacht jsou od sebe 50 *m* vzdáleny. Vzdálenost šacht téže řady dělá 20—25 *m*.

Jakmile při hloubení šacht přijde se na písek platinonosný, zkouší se ob čas na množství drahého kovu.

Ku provedení zkoušky, jak mnoho platiny písek obsahuje, slouží železná mísa s krátkým držadlem. Mísa se naplní pískem a pak se vnoří do vody, při čem se jí neustále pohybuje. Hrubší kameny se vyběrou i odstraní. Zbytek v míse se vodou dále proplachuje, hrubší části se oddělují, až posléz se dostane šlich, v němž vedle platiny přichází magnetovec, chromit, serpentín. Promýváním šlichu se shrnou platinová zrnka dohromady. Přibližně dle množství a velikosti zrnek se odhadne bohatství pisku.

Kromě naznačeného způsobu zkoušení pisku, při kterém vzato bylo do práce 5–10 kg, provádí se zkouška s větším množstvím. Do vozíku se odměří asi 1200 pudů pisku, který se promývá na vašgerdu.

Vašgerd (obr. 33.) jest skloněná plocha o délce 15 m a šířce 0.4–0.5 m, opatřená po stranách vyvýšeným okrajem. V hořejší části vašgerdu, tedy v čele jest přítok vody. Přitékající voda vtéká do nádržky rozdělené stěnou *S*, jež však nepřiléhá až ke dnu, ve dvě části. Do oddělení *A* stéká voda a pod stěnou vstoupá do druhého oddělení *B*. Z toho přetéká přes hranu na vašgerd, kde jest písek. Na ploše skloněné *N* asi ve vzdálenosti 1.2 m jest na příč upevněná lištna *P*, u které hutnější části z pisku se zadrží. Pískem za přítoku vody se prohřabuje pohrabáčem proti proudu. Voda odnáší lehčí součásti. Posléz zbude na vašgerdu práškovitý černý zbytek, který se promývá za nepřetržitého toku vody. Při práci upotřebí dělník kartáče, dřevěné lištny. Když se objeví zrnka platinová, vykonává promývání rukou. Platinu i s přímíšenými zrny černého pisku shrabuje na železnou lopatku, kteroužto potom drží nad ohněm a hmota v ní se nalézající vypaluje. Foukáním se odstraní lehká součást a získá se platina, která se zváží. Z váhy získané platiny se soudí na bohatství zkoumaného rýžoviště.



Obr. 33.

Je-li písek prozkoumán na množství platiny, počne se s jeho zpracováním. Nejprv se odstraní vrstva hluchého nánosů. To se děje obyčejně v zimní době od října do dubna. Není-li vrstva hlušiny mocnou, kope a se odváží stranou. Je-li vrstva mocnější, založí se šachty a těmi se vnikne nejen do vrstvy platinonosné ale jimi se zároveň písek vytahuje a dalšímu zpracování podrobuje.

V údolích řeky Isu slouží k odstraňování nánosů exkavator. Parní silou se pohybuje řetěz, na němž upevněna nádoba, která se pohybuje od vrstvy platinonosné vzhůru. Při tom zabere hluboko ve vrstvu zemitou 7 m mocnou a naplní se. Obsah nádoby o váze asi 100 p. se vysype po otevření dna do vozíku, v němž odveze se po kolejkách na místo určené pro ukládání hlušiny.


Nános, který se musí z vrstvy platinonosné odstraniti, odváží se ve vozíkách tažených koňmi. Počítá se, že se vejde do jednoho vozíku 16 p. (262 kg). Na místech, kde se pracuje ve větších rozměrech a kde při vypírání se užívá motorů, děje se doprava ve vagoncích, pohyblivých se po kolejnicích a tažených koňmi nebo parní silou.

Stejným způsobem jako se skopává vrstva hlušiny, pracuje se i při kopání vrstvy obsahující platinu. Při tom se bedlivě přihlíží, by nej-

spodnější vrstva spočívající na pevné spodině dobře byla odstraněna. Najdou-li dělníci při kopání větší kousky platiny, platí se jim za ně zvláštní odměny, dosahující někdy až polovinu skutečné ceny. Odvážení pisku ku rýžování se děje ve vozíkách. Dvojkolový vozík s nákladem 24 p. pisku jest tažen jedním koněm.

Zpracování pisku platinonosného provádějí buď majetníci pozemků ve vlastní režii anebo dovolí dělníkům cizím pracovat na jich účet.

Dělníci, kteří pracují samostatně se nazývají staratěli. Jim vykáže se pozemek na němž se pustí do práce. Při práci upotřebí těch nejpotřebnějších nástrojů a to motyky, lopaty, koleček, šlusu nebo vašgerdu. Pracuje-li více staratělů dohromady zmolou se případně na káru s koněm.




Obr. 34.

Poblíž místa, kde hodlají pracovat zbudují si ze dřeva a země nuznou chýši, v níž před nepohodou nalézají útulku.

Nakopaný písek přivezou staratěli ke šlusu.

Šlus (obr. 34.) jest skloněný žlab *A*, jehož nejvyšší část *P* jest rozšířena. Dno žlabu v nejvyšší a to rozšířené spodině jest pobito železným plechem a v části ostatní pokryto jest drnem, na němž jsou mříže ze silného drátu. Část žlabu s drnem přikryta jest poklopem *M*, který se zapečetí, by se z drnu nedal odstraniti zadržený obsah a tím nemohl staratěl uzmouti zrnka platinová.

Při rýžování vhodí se platinonosný písek na plechový žlab. Pískem za přítoku vody se prohrabuje. Voda odnáší části, které se valí po drnovité půdě, v níž zachytí se těžší zrnka. Hrubší kameny se z pisku vybirají a odhazují. Ze všech způsobů, kterých se užívá při rýžování pisku, zpotřebuje se vody nejvíce, když se pracuje na šlusu.



Obr. 35.

Po uplynutí celodenní práce, dostaví se k rýžovacímu stroji úředník, který odstraní pečeti, již byl stroj opatřen. Dělník placený majitelem pozemku vytřepe a vyklepá z drnu zachycená zrna na plochu skloněnou, propracuje zadržený písek a obdrženou platinu odevzdá úředníkovi.

Po zvážení platiny platí se staratělům a to dostávají za 1 zolotník 80 kop. až 1 rubl. Poněvadž odměna jest poměrně malou u porovnání s cenou platiny, stává se často, že staratěli odcizují zrnka platinová a je prodávají překupníkům za vyšší cenu. Nejméně prý jedna třetina vytěžené platiny tímto nedovoleným způsobem se dostane do obchodu o níž statistika nic neví.

Veliké massy pisku platinonosného zpracují se na velkém šlusu (obr. 35.) Z vozíku vyklopený písek se splaví vodou na šlus *A*, v němž jsou hrubší rohožky přikryté mřížemi. Ze šlusu toho přetéká kalovina na šlus *B*, *D*, *C* a *E* s drnem a příčkami. Na šlusech nahromaděný písek

se propírá a když se byl zkoncentroval přenesse se na vašgerd, kde se práce dokončí.

Dokonalejší zpracování pisku se provádí na vašgerdu (obr. 36.). Vašgerd jest rovina nakloněná o sklonu 12—15°. Délka vašgerdu obnáší 10—15 m: šířka měří 40—60 cm. V nejhořejší části vašgerdu jest upevněna plechová plotna dirkovaná A. Aby se zadržela zrnka platinová, klade se na nakloněnou rovinu tkanina lněná nebo se upotřebí k tomu rohožka kokosová nebo ze sitin. Na rohožky ve vzdálenosti 25—30 cm se položí 4 cm vysoké lištny C, u nichž zadržují se při práci hutnější části.


Při práci se nandá písek na dirkovanou plotnu. Za přítoku vody se promíchává pískem. Hrubší části: kaménky i oblázky zůstanou na plotně a ob čas se odhazují. Jemnější části smíšené s vodou, dávají kalnou tekutinu, která otvory v plotně stéká na nakloněnou rovinu. Vodou stržené lehčí kaménky se odhazují stranou. Při toku tekutiny v rohožkách a u lišten zadrží se hutnější součásti. Pracuje-li se naznačeným způsobem po dobu 11 hodin i déle, odstraní se pečetě, jimiž znemožněn jest přístup pod dirkovanou plotnu, kde případně největší kousky platiny se zadržely, a potom odstraní se lištny a se vytřepají rohožky. Za neustálého toku vody se prohrabuje zadrženým pískem a to proti směru tekoucí vody. Lehčí části se odplaví a těžší části se zkoncentrují. Promíchání se opakuje tak dlouho až z původní hmoty zbude pouze třetina. Za opatrného připouštění vody se propírá zbylý písek až se dostane černý šlich, z kterého příměsky co možná se odstraní. Po zpracování šlichu kartáčem a rukou vypraný šlich se vpraví na železnou lopatku. V ní se šlich vypálí; foukáním odstraní se příměsky a zbude platina.

Nepřitéká-li voda přímo na vašgerd, tu musí jeden dělník vodu pumpovati z příkopu nebo z bařiny. Někdy obstarává práci tu kůň. Voda z pumpy vytéká na písek, který druhý dělník přiváží a nahazuje. Třetí dělník promíchává nahozenou hmotu s vodou a zároveň odstraňuje větší přimíšené kameny. Takovým způsobem zpracují 3—4 dělníci 3—5000 kg pisku denně.

Na některých místech se spojí šlus s vašgerdem. Sestrojení to zove se amerikankou.

Ve větších rozměrech se provádí rýžování sypkého pisku následovně. K promývání pisku slouží buben 3 m dlouhý o průměru 1.5 m. Plášť bubnu jest ze železného dirkovaného plechu. Otvory jsou 15 až 40 mm veliké. Na písek vsypaný do bubnu stříká voda. Písek se rozdružuje; hrubší části se oddělí a jemnější plovou ve vodě. Kalná tekutina protéká dirkami na vašgerd, skloněný to žlab 3—4 m dlouhý a 1 m široký, kde nastává oddělení hutnějších částí od lehčích. V hořejším oddělení žlabu, skloněného proti vodorovné rovině o 7°, jsou ve vzdálenosti 20—25 cm přičně nakladené lištny. Po zkoncentrování hutnějšího pisku prodělá se třídění až do stupně, kdy se dostane čistá co možná platina.

Ku zpracování vazkého pisku užívá se baronky (obr. 37.). Baronka jest složená ze železného pláště podoby půlválce M. Plášť jest dirkovaná a má mírný sklon. Do pláště spadá písek, kterým prohrabují michadla T upevněná na vodorovné ose. Michadla se pohybují ze středu na levo




Obr. 36.

a zpět na stranu pravou, podobně jako kýve kyvadlo. Voda, která stříká na písek z rour R , odplavuje jemnější části, které procházejí otvory pláště na rovinu nakloněnou P , na niž zadrží se písek platinový.

Zařízení roviny nakloněné se stěnami pobočnými naznačuje řez CD . Na dně P jest plachetka A , přitlačená lištami B .

Písek ten se propracuje ještě na vašgerdu. V baronce zadržené hrubší kameny a oblázky se posunují k okraji pláště, odkud je potom dělník shrnuje na podložku, s které spadávají do přistaveného vozíku, v němž se odváží na haldy.

Je-li mnoho hlíny ve vrstvě pisku platinonosného, slouží k jeho zpracování čáča (obr. 38.). Železná mísa M v průměru 2–35 m má dno S složené ze tří segmentů dirkovaných. Otvory se rozšiřují směrem dolů. V hořejší ploše jest otvor 15 mm veliký. V jednom výseku nalézá se klapka, která se ob čas otvírá a otvorem odstraňuje se hrubší části zbylé z vypraného pisku. Ve středu mísy postavena osa, na niž připevněna jsou ramena s míchadly. Na obvodu mísy uložena jest jedna nebo dvě roury R dirkované. Rourami přivádí se voda, jež četnými otvory stříká do mísy. Aby bylo vody dostatek, sprchuje někdy ještě voda se shora.



Obr. 37.

Při práci se sype z kar a vozíků písek po ploše N do čáči. Míchadla uvedená v pohyb, promíchají vodu a dostane se kalná tekutina. S vodou pronikají otvory jen části menší 15 mm na nakloněnou rovinu, kde nastane další oddělení hrubších částí od jemnějších. Nakloněná rovina má příčky P a u těch se zadrží hutnější příměsky, jichž třídění se pro-

vede na vašgerdě, jakého se užívá při zkoušení pisku na množství platin. Písek hrubší nahromaděný v jímce D vytahuje se šroubovicí T a dál se dopravuje.

Na řece Tuře se provádí dobývání platiny z nánosů uloženého na dně řečiště baggrem. Na voru o rozměrech 5×3 m sestaveném z kmenů jest na dlouhém rameni upevněná lopata. Rameno otáčí se kolem osy na předu voru umístěné. Pošine-li se lopata až ke dnu, tu za pošnutí voru ku předu nabere šterku a pisku. Když se lopata vytáhne, vyklopí se z ní obsah na vašgerd, na kterém se podrobí plavení. Kalná tekutina s lehčími součástmi stéká do vody; těžší látky zbudou na ploše nakloněné. Při práci baggrem zaměstnáno bylo 12 osob, které v době 10 hodin z hloubky 3 m zpracovaly 25 t pisku.

Na řekách Tuře a Ise pracují zdokonalené baggry tohoto zařízení. Na lodi postaven baggr, který má 20–30 nádob, každá o obsahu 50 l . Vybraný písek ze dna řečiště se zpracuje baronkou. Aby řečiště se nezanášelo zpracovaným pískem, ukládá se propraný písek mimo řečiště.

Je-li vrstva hluchého nánosů mocnější, pracují baggry dva. První odstraňuje hlušinu a za ním následuje baggr druhý, který vynáší písek


platinou bohatý. Hlušina se vysypává z vóder na nekonečný gumový pás, jímž se dopravuje na břeh řeky. Tu se ukládá a tvoří val. Platinonosný nános se vysypává do nálevky a z té spadá do bubnu o dirkovaném plášti. Za přítoku vody se promývá písek. Kalná tekutina protéká otvory bubnu na vašgerd a z toho na šlus, načež stéká do říčné vody. Zbytek z bubnu se dopravuje gumovým transportérem na břeh řeky.

K přednostem baggrů se počítá, že 1. není potřebí zřizovati odvodňovací strouhy, aniž nutno zaváděti stoky pro přítok potřebné vody k rýžování; 2. se uspoří přivážení a odvážení písku, 3. se získají přimíšené drahé kovy, 4. se zamezí krádežím platiny, poněvadž jest na baggru jen málo osob zaměstnáno a na ty možno snadno dohlížeti.

Proti značným výhodám se staví hlavní nevýhoda, že baggrem není možno důkladně nejspodnější vrstvu odstraniti, která jest kovem nej-

bohatší. Při použití baggru zrna platiny a drahých kovů uložená v prohlubínách a trhlínách pevné spodiny se nevyběrou, nýbrž ještě spíše se hlušinou zasypou a tím využitkování se od-
cizí. Také veliký náklad s jakým spojeno jest postavení baggru a jeho časté opravy padají na váhu.

Na Uralu obyčejně platina mívá zlato. Obsahuje-li zlato, přidá se ku platině rtuť, s níž se smísí a tře v železné misce. Když jest zlato přeměněno v amalgam, oddělí se tento od platiny a po vylisování amalgamu a odstranění nadbytku rtuť, vyžihá se amalgam



Obr. 38.

na železné misce. V Avrorinu mají v laboratoři pec s otvory, do nichž se uloží misky s amalgamem. Páry rtuťové prchají při žhání do komína a na misce zůstane zlato.

Zpracování platiny surové. Surová platina se zpracuje na mokré nebo na suché cestě.

Na mokré cestě dle Wollastona se zahřívá platina s královskou lučavkou. V roztok přejde platina i palladium, dále něco osmia, iridia a železa. Nerozpustný zbytek má osmium, iridium, rhodium, ruthenium. Obdržený roztok se odpaří do sucha, načež se zbytek povlhlí solnou kyselinou a znova se vše do sucha odpaří. To se opakuje několikrát, by se odstranila kyselina dusičná.

K roztoku obdrženého chloridu platičitého se přičiní chloridu ammonatého. Vyloučený chlorid platičito-ammonatý po promytí se suší a

potom žiháním se převede v houbu platinovou. Platinová houba se lisuje, by se dostala platina souvislá. Posléz tavi se v pecích vápenných vytápěných kyslíkovodíkovým plynem, načež se leje do kavalců, nebo se slévá s iridiem anebo se válcuje.

Při srážení platiny hledí se k tomu, by roztok měl nadbytek kyseliny neb v tom případě zůstává iridium v roztoku a se nesráží s platinou.

Heraeus zpracuje platinovou rudu následovně. Ruda rozpouští se za tlaku v skleněných retortách v královské lučavce, při čem obdrží se roztok, který má platinu, palladium, iridium, ruthenium a rhodium. Zbytek jest slitinou osmia a iridia. Roztok se odpaří do sucha a zbylá hmota zahřívá se na 125°C . Z obdržené tekutiny, okyselené chlorovodíkem srazí se salmiakem platinový salmiak; iridiový salmiak vyloučí se teprv při odpařování matečných louhů.

Z roztoku po oddělení platinového salmiaku srážejí se kovy železem. Sraženina po zbavení železa chlorovodíkem se rozpouští znova v lučavce královské. Z roztoku obdrženého srazí se opět platinový a iridiový salmiak.

Z louhů matečných a ze zbytků obdržených od rozpouštění platinové rudy vyrábějí se kovy palladium, iridium, ruthenium, rhodium a osmium.

Deville a Debray navrhli tavení surové platiny se sirníkem olovnatým a klejtem. Železo v rudě přítomné rozloží sirník olovnatý. Povstane sirník železnatý a dostane se olovo v kterém se rozpustí kovy platinové. Iridium a osmium zůstanou pod roztopenou slitinou olova s kovy, z níž se odstraní olovo odháněním. Platina čistí se přeháněním ve vápenných kelímecích plamenem plynu třaskavého nebo elektrického světla obloukového. Přimíšené kovy zlato, stříbro, palladium, osmium, měď, síra, arsen buď těkají, nebo se vsajou do vápna a dostane se platina, která má přimíseno iridium a osmium. Slitina platiny s iridiem a osmiem hodí se k některým účelům výhodněji než čistá platina. Jest tvrdší a lépe vzdoruje chemickým činidlům.

Dle způsobu G. Mattheyova tavi se surová platina se šestinasobným množstvím olova. Slitina se granuluje, načež se v ni působí kyselinou dusičnou, kterou se odstraní železo a palladium. V platině dosud zbyly olovo, iridium a rhodium. Aby se tyto přimíšeniny odstranily pracuje se dále. Platina zahřívá se s královskou lučavkou. Po zavlažování zbývá iridium. Z roztoku odstraní se olovo kyselinou sírovou. Platina pak vyloučí se v podobě platinového salmiaku za přidání salmiaku a chloridu sodnatého. K odstranění rhodia žihá se platinový salmiak s kyselým síranem draselnatým. Rhodium při tom dává podvojný síran se síranem draselnatým, který se propráním vodou odstraní.

Cín.

Z dějin cínu. Mezi známé kovy ve starověku patří také cín. V starém zákoně máme toho doklady. Obchod s cínem provázeli Feničané, kteří chovali v tajnosti zem, kde se cín dobývalo. Obyvatelé Anglie zajisté již dávno před tím než přišli ve styk s Feničany vyváželi cín do východní Evropy a západní Asie. Obchod s cínem mezi Británií a Gallií trval dlouho, když podařilo se Feničanům vlast cínu objeviti a k ostrovům cínonosným plavby podnikati. Hojnost cínu poskytovala Feničanům bohatá ložiska ve Španělsku a na ostrovech Kanárských. Po Feničanech provozovali Řekové obchod s cínem.

V střední Evropě založen první závod v Čechách na výrobu cínu v Krupce r. 1200, ku kterému se přidružily hutě v Schönfeldu. Později r. 1450 postaveny hutě v Cínvaldu a v 16. století v Slavkově. Zdar a rozkvět hutí v Krušných Horách zničila válka třicetiletá. V 18. stol. vzkrísily se hutě znova ale jen na krátkou dobu. V první polovici 19. stol. lze znamenati nový úpadek na čem podíl měla Anglie, kde ve výrobě cínu provedeny pokroky značné a kov tu vyráběn za poměrů pro hutě velmi výhodných.

V středověku vyvážel se cín z Anglie do Německa, Francie, Italie. Později přiváželi do Evropy cín Benátky a Janov po moři. Spotřeba cínu značně vzrostla upotřebením zvonoviny pro kostely, dále na výrobu děl, k výrobě různého stolního náčiní, k pocínování železa, k zhotovování zrcadel.

Nové lože cínu objeveno na ostrově Bance r. 1710 a v letech dvacátých minulého století přidružil se k tomu i ostrov Biliton.

Nejstarší zprávy o výrobě cínu nasvědčují, že cínovec taven za použití dříví. Teprv v 17. století zavedeno roztloukání rudy za přítoku vody a zároveň ruda rozmělněná podrobena plavení. Ku konci minulého století zavedeny pece pálací.

Vlastnosti a upotřebení cínu. Cín jest kov po stříbre nejbělejší, dosti měkký a dá se v plechy vyválet. Při teplotě 100° lze jej vytáhnouti v drát a při 200° stává se křehkým, že ho možno na prášek rozetřít. Teplem 235° se roztápí a bílým žárem téká. Při teplotě 13° C obnáší hustota čistého cínu 7·923. Vzdoruje účinku i vlhkého vzduchu, zředěných kyselin a zásad. Při vyšší teplotě za přístupu vzduchu shoří. V kyselině solné se snadno rozpouští; kyselina sirová ho rozpouští pozvolna. Dusíčnou kyselinou mění se v kyselinu metaciničitou. S halogeny prvky slučuje se při obyčejné teplotě. Příměšeniny prodejného cínu jsou stopy mědi, arsenu, železa.

Zvláštní vid cínu jest cín šedý, který se utvoří z cínu obyčejného vlivem velkých mrazů. Má sloh vláknitý nebo se rozdrobí v prášek zrnitý. Zahřátím na 20° C přechází v cín obyčejný.

Cín slouží k výrobě nádobí pro domácí a technické upotřebení. V podobě tenkého plechu, zvaného staniol, slouží k zabalování různých předmětů. Mnoho cínu upotřebí se k pocínování železného plechu a k přípravě slitin a dále sloučenin, kterých užívají barvíři.

Ruda cínová. Jediná ruda, která se vyskytuje ve velkém množství a pro výrobu cínu má důležitost, jest **cínovec** či **kassiterit** SnO_2 . Krystaluje v soustavě čtverečné. Bývá též zrnitá, vláknitá. Jest křehká, barvy hnědé a černé, lesku démantového. Na cínovec se dovalo u Cínvaldu, Slavkova, Blatna, Jindřichovic (již v 15. stol.), Fribusu (v 16. stol.) a Neydeku. Nyní se dobývá cínovce pouze v Krupce. Dále se těží v Sasku, Anglii, Španělsku, na poloostrově Malace, na ostrově Bance, v Kalifornii a Bolívii. V poslední době objevena ložiska cínovce v Tasmanii, v Australii, v Novém již. Walesu, Queenslandu a Viktorii.

Výroba cínu. Cínová ruda, která byla mechanickou cestou tlučením a plavením k výrobě cínu upravena, má vedle cínu síru, arsen, wolfram, vizmut.

Aby se odstranila síra a arsen, podrobí se ruda pražení. Pražení se provede v peci pálací nebo ve válcí.

Při pražení v peci pálací se dostane kysličník siřičitý a arsenový. Kysličník arsenový se zadrží v chodbách a komorách, kterými proudějí plyny než se dostanou z pece do komína.


Válec, který slouží ku pražení jest ze železného plechu, vyzděný uvnitř ohnivzdornými cihlami. Válec má polohu nakloněnou. Jeden konec a to ten níže položený má ústí nad roštem, kde palivo hoří a druhý konec výše položený jest ve spojení s komorami, do nichž se odvádějí plyny, které při hoření se vytvořily. V komorách, jako v případě dřívějším uvedeno bylo, zadrží se kysličník arsenový.

K odstranění wolframu, které jest přimíšen rudě cínové v podobě wolframitu ($Fe, Mn WO_4$), pálí se pražená ruda v peci pálací se sodou kalcinovanou. Utvořený wolframan sodnatý se oddělí vyluhováním vodou od kysličníků železa, manganu a nezměněného kysličníku ciničitého.

Má-li ruda vizmut, extrahuje se chlorovodíkem. Obdržený chlorid vizmutový se převede nadbytkem vody v oxychlorid.

Z upraveného cínovce se vyrobí cín redukcí uhlím v šachtové nebo pálací peci.

V jediné české huti na výrobu cínu v Krupce se dějí redukce v peci šachtové (obr. 39.). Šachtová pec S 2—3 m vysoká jest z ohnivzdorných cihel a má dno z ploten pískovcových. V zadní stěně peci jest jedna forma. Pec se plní střídavě rudou a dřevěným uhlím. Vyredukovaný cín stéká do nádržky A , kde jest pokryt struskou. Ob čas se kov vypouští do menší jímky B , kde se z něj sbírá nečistota. načež se vylévá do kadlubů.



Obr. 39.

V Anglii přidávají k cínové rudě místo uhlí kamenného anthracitu a někdy též látky struskotvorné. Redukce se provádí v peci pálací, která má rovný nístěj, na němž jest ruda rozložena. Později se zvyšuje teplota za ustavičného promíchávání hmotou. Vyredukovaný cín stéká do jímky, vyložené ohnivzdornou hlinou. Z jímky se vylévá kov do kadlubů.

Raffinace cínu. Cín vyrobený z cínovce se podrobí raffinování, které záleží v následujícím. Do pece o nakloněném nístěji a opatřené žlábků se vlévá roztopený cín na žhoucí uhlí, při čemž se zadrží železo a ostatní cínu přimíšené nečistoty.

Vyčištěný cín se vylévá do forem tyčkovitých, houskovitých anebo v podobě plechu se přivádí do obchodu.

V Anglii se roztápí cín pro raffinování určený, na nístěji pálací pece a tekutý se nechá vtéci do železného kotle, v kterém se neustále promíchává dřevem za hromadění se nečistot na povrchu.

Ubylý cín se nahradí novou dávkou. Naposled se zahřívá zbytek na nístěji silněji a nyní cín mající arsen, síru, železo se nechá vtéci do nádrže sousední, z které se vylévá do houskovitých forem, z nichž vybrané housky se znova vycezuji.

Struska obdržená z nádržky při prvním roztápní se smísí s vápnem nebo kazivcem a taví se v šachtové peci, z které se obdrží opět vedle cínu struska podobná obsidianu.

Cín se vyrábí v značném množství ze zbytků bílého plechu, které mají 4—8 % cínu. Ve zbytky působí se kyselinou dusičnou a solnou. Z roztoku obdrženého vyloučí se cín zinkem. Zbytky, cínu zbavené,

slouží k výrobě zelené skalice anebo se jich použije k výrobě železa kujného.

Cín ze zbytků dostane se pohodlně za použití elektrického proudu. Odpadky bílého plechu se stlukou, dají do košů a tvoří anodu. Elektrolytem jest kyselina sírová nebo louh sodnatý. Kathodou jsou měděné plechy, na kterých sráží se cín po zavedení proudu. Naznačenou cestou vyrobený cín se vyznačuje čistotou.

Zinek.

Z dějin zinku. Že by zinek byl starým národům znám, o tom nemáme určitých zpráv. Složitý způsob výroby také tomu nasvědčuje. V starověku znám byl mosaz. Které jsou jeho součástky, nebylo povědomo. Dříve ještě než mosaz v Evropě byl vyráběn, přiváželi ho Holanďané z Číny a Indie. O výrobě mosazi se zmiňuje Geber i Avicenna. Ti naznačují, že k výrobě mosazi se užívá mědi, která když jest roztopena se posype kalaminem. V Evropě, jak se zdá, poprvé vyráběna mosaz v Korutanech. Kunkel r. 1716 a Stahl r. 1718 ještě píšou, že k barvení mědi na žlutou hodí se kalamin.

Výroba zinku objevena v Evropě koncem 18. století. Dosud se provádí destilací a to dvojím způsobem. K destilaci se užívá hliněných rour, jak hlavně v Belgii bylo zavedeno, anebo se děje dle způsobu slezského v mufích, jak r. 1798 poprvé bylo provedeno.

V Příbrami vytěžené rudy zinkové prodávají jako vedlejší výtěžek jiným závodům. Jakkoliv v Příbrami prováděny četné pokusy s výrobou zinku, nikdy se neuskutečnilo jeho dobývání ve velkém. V Merklíně r. 1845 postavena huť zinková, která byla zrušena po několika letech, poněvadž není tu rud v takovém množství, by se vyplácelo jich zpracování. Vyrobené rudy vyvážejí se do Německa.

V Rakousku se těží rudy zinkové ve Štýrsku, Korutansku, Tyrolsku a Haliči. Hutě zinkové mají Štýrsko: Celje a Halič: Neidzieliska poblíž Szezakovy a Kiesz i Trzebině.

V Německu vyrábí se zinek v Pruském Slezsku a Porýnsku. V Belgii stojí v popředí firma Société de la Vieille Montagne, která má hutě v místech: Angleur, Hollongne-aux-Pierres, Hennalles-Huy. V Rusku jsou hutě v Dombrově a jiné dvě v gubernii Petrokovské.

Vlastnosti. Zinek jest kov modrobílá barvy, silného lesku. Zahřát na teplotu 100—150° jest kujný a dá se vyváletí v plech i vytáhnouti v drát, při čemž dosáhne hustotu čísla 72. Ohřát výše stává se křehkým a při teplotě 205° lze jej v prášek rozetřítí. Taje při 433° C a při teplotě 930° mění se v páry, které za přístupu vzduchu shoří na kysličník zinečnatý. Na suchém vzduchu vydrží bez změny. Na vlhkém vzduchu potahuje se šedobílou vrstvou kysličníku a uhlíčitanu zinečnatého, která se nerozšiřuje do hloubky a chrání zinek před dalším okysličením. V kyselinách i alkaliích se rozpouští.

Upotřebení. Plechu zinkového se upotřebí k pokrývání střech, k děláni žlabů. Dále slouží zinek k výrobě odlitků, různých slitin, z kterých jeho slitina s olovem jest základem zinkografie, při zpracování olova stříbrnosného v hutích, k sestavování elektrických článků, k pozinkování železného plechu, k výrobě sloučenin zinečnatých.

Rudy zinkové. Blejno zinkové či sfalerit, $Zn S$ (67% zinku) nejčastější ruda zinková. Hraní v soustavě krychlové; bývá též zrnité, celistvé. Jest barvy hnědé nebo černé a má vryp žlutý nebo hnědý. Kry-

staly lesknou se leskem diamantovým. Vyskytuje se u Příbrami, Cinvaldu, Slavkova, Stříbra, Jáchymova, ve Velké Oupě, v Merklíně, u Kutné Hory, v Bleiberku (v Korutanech), ve Freiberku (Sasku), u Cách a v Pruském Slezsku.

Smithsonit či **kalamín uhličitý** $Zn CO_3$ (52% zinku) krystaluje v klenčích. Často tvoří nápodobeniny kulovité, hroznovité, ledvinité. Jest bezbarvý nebo nažloutlý, nahnědlý, prosvítavý, lesku skelného. Vyskytuje se v Příbrami, v Raiblu, Bleiberku (v Korutanech), u Dognacký a Šasky v Uhrách, u Cách, Katovic ve Slezsku.

Hemimorfit či **kalamín křemičitý** $Zn_2 SiO_4 + aq$ (53·7% zinku). Hrani v soustavě kosočtverečné ve tvarech různopólných. Podobá se velice smithsonitu; liší se od něj hutnotou, která jest 3·4. Sprovází smithsonit.

Goslarit či **skalice bílá** $Zn SO_4 + 7 aq$ vystupuje jako druhotný výtvor na žilách rud zinkových. Vyskytuje se na Harcu u Goslaru, ve Štávnici v Uhrách, ve Švédsku.

Vzácněji vyskytují se v přírodě: **franklinit** (viz železo), **zinkit** $Zn O$ a **hydrozinkit** $Zn CO_3 + 2 Zn O_2 H_2$.


Výroba zinku.

Výroba zinku se zakládá na redukci kyslíčnicku zinečnatého uhlím v uzavřeném přístroji.



Teplota, při které se děje redukce (1200—1300°), jest mnohem vyšší než bod tavu zinku (930°). Proto se dostanou při redukci páry zinkové, které ochlazením dají zinek tekutý.

Užije-li se k výrobě zinku kalamínu uhličitého, kalcinuje se, aby se z něho odstranila vodní pára a při tom zároveň rozložil se uhličitán v kyslíčnick zinečnatý a uhličitý.



Pára vodní i kyslíčnick uhličitý snižují teploturu a při rychlejším odvádění plynů odnášejí částice rudy, která se má zpracovati. By se předešlo ztrátě, kalcinuje se ruda, by jen částečně kyslíčnick uhličitý se vypudil.

Kouskovitý kalamín se kalcinuje v pecích šachtových, které se plní střídavě rudou a uhlím nebo kokem. Práškovitý kalamín se kalcinuje v peci pálací, jaká zavedena jest pro pražení sfaleritu s tím rozdílem, že má pouze jedno oddělení.

Při kalcinování kalamínu obnášejí ztráty 27—30% původní váhy sušené rudy.


Různé návrhy, dle nichž se měl vyrobiti zinek z blejna zinkového nepraženého za použití železa nebo ze směsi nepraženého a praženého blejna za přimíšení uhlí a vápence, neosvědčily se v praxi.

Jedná-li se tudíž o výrobu zinku ze sfaleritu $Zn S$ musí se blejno pražiti, při čem účinkem kyslíku vzdušného se přemění v kyslíčnick zinečnatý. Vzniklý siran zinečnatý se rozkládá vyšší teplotou na kyslíčnick zinečnatý a siřičitý. Nerozložený siran se přemění při redukci v sirník a tím nastanou ztráty. Kovy v blejnu obsažené se přemění v kyslíčnicky. Arsen a antimon se převedou v tékavé sloučeniny. Uhličitany rozkladem poskytnou oxydy.

Pražením má se z blejna síra odstraniti co nejvíce, poněvadž s ní sloučený zinek se nedobude a znamená to ztrátu pro hut. Analysou bylo shledáno, že i při nejsvědomitěji provedeném pražení zůstane v blejnu praženém 1—2% síry.


Pražení blejna zinkového, které má asi 18% síry, se provádí v pecích pálcích, muflových. Předpražení se vykonává v pecích šachtových a nutno pražení v peci pálcí dokončiti.

Aby se pražení blejna usnadnilo, jest potřebí blejno pro ten výkon náležitě upravit. Roztlučené blejno se prosévá sitem, jehož oka mají 2 mm. Proseté blejno se praží v peci pálcí o 2 oddělení nad sebou. Na hořejším oddělení se blejno předhřívá a potom i praží. Při tom pozbývá ruda 8% síry. V dolejší oddělení se blejno vypaří, že mu zůstane 1 až 2% síry. Kyslíčník šířičitý, při pražení vytvořený, prchá pomíšen plynů roštovými. Plyn nemá dostatečného množství kyslíčnicku šířičitého, by se s prospěchem využítkoval na výrobu kyseliny sírové. Kyslíčník šířičitý jest však poměrně dosti, by poškozoval okolí huti. By se tomu předešlo a vegetace se uchránila, vede se plyn dříve než vnikne do komína, komorou rozdělenou příčkami v oddělení, kde koná cestu nahoru, dolů. Do oddělení sprehuje vápenné mléko. Tím se zadrží dioxid síry, že jen nepatrné jeho sledy dostanou se komínem do ovzduší. Působením kyseliny sířičité v hydroxyd vápenatý tvoří se šířičitan vápenatý a voda dle rovnice



Užije-li se k odstranění kyseliny sířičité vápence nebo dolomitu, vyplní se jich kusy věž. Po vápenci stéká voda a proti ní se pohybuje plyn. Vzájemným působením součástí se dostane šířičitan vápenatý případně u dolomitu ještě hořečnatý.

Místo pecí pálcích užívá se ku pražení blejna zinkového pecí muflových, které sestrojil Hasenclever a peci, jichž původci jsou Hasen-



Obr. 40.

clever s Helbigem. Při uvedených systémech pecí nesetká se kyslíčník šířičitý s plynů roštovými a tím není zředěn, pročež s výhodou využítkuje se dále. Odvádí se do olověných komor, kde se z něj vyrobí kyselina sírová anglická, nebo se použije k výrobě kyseliny sírové způsobem kontaktním. V některých hutích se využítkuje kyslíčník šířičitý dle patentu Haenisch-Schroederova na výrobu tekutého dioxidu síry.

V peci Hasenclever-Helbigově (obr. 40.) přijde blejno zinkové roztlučené na velikost čocky na plochu nakloněnou (úhel sklonu jest 43°) asi 8 m dlouhou a ve vzdálenosti půlmetrové rozdělenou v oddělení příhrádkami *a*, *b* postavenými kolmo na rovinu sklonu. Blejno nasype se na nejhořejší oddělení a z toho se pošňuje pozvolna stále níže. Z nejnižšího oddělení spadne do mufle *M*. Mufle obšlehává plamen a v ní ukončí se pražení. Posléz spadne u *P* blejno na nístěj pece *N*, v níž men přes rozložený sírník. Plamen z roštu *R* slehá po nístěji mufle *M*, vniká pod jednotlivá oddělení *a*, *b* nakloněné plochy a u *K* uniká do komína. Kyslíčník šířičitý z blejna obdržený vniká

z mufle a prostupuje oddělení *a* a *b*, kde v příhrádkách jsou střídavě otvory a posléz se odvádí do olověných komor ku zpracování na kyselinu sirovou anebo se ho užije na výrobu tekutého kyslíčniku siřičitého.

Má-li blejno zinkové zrno až 10 mm veliké, praží se v pecích šachtových. Potom se rozemílá a pražení se dokončí v peci pálaci.

Postup pražení blejna se poznává kyselinou solnou. Působí-li se v rudu chlorovodíkem zkoumá se, zda-li se vyvinuje sirovodík papírem namočeným v roztok octanu olovnatého. Nežčerná-li papír, anebo povstane-li na něm jenom slabá, hnědá skvrna, vytáhne se ruda z pece. Je-li skvrna barvy černé od vytvořeného siřniku olovnatého, musí se ještě pokračovati v pražení.


Vypražení rudy se pozná též tím způsobem, že se roztaví na železné lžíci 1—2 g chlorečnanu draselnatého. Na roztavený chlorečnan se nasype něco rudy pražené. Nepovstanou-li při tom žádné jiskry od hořící siry, jest ruda dobře pražena.

Pražním blejna zinkového nastávají ztráty, jež obnášejí obyčejně 20%.

Dle toho zda-li redukce kyslíkatých rud zinečnatých se provádí v retortách nebo v muflich, rozeznává se výroba zinku způsobem belgickým a slezským.

Výroba zinku dle způsobu belgického. Redukce kyslíkatých rud vykonává se v peci, v níž vsazeny jsou hlíněné retorty vedle sebe (4—6) a nad sebou v 6—8 řadách.

Pec (obr. 41.) jest ze dvou oddělení, mezi nimiž postavena společná stěna *D*, která slouží za podklad zadní části retort. Přední díl retorty spočívá na hlíněných plotnách *T*. Rošt *A* společný oběma dílům peci jest umístěn ve spodní části dělící stěny *D*. Plamen na roštu vyvinutý vstupuje pod retorty. Zdokonalení práce docílono tím, že k to-



Obr. 41.


pení upotřebí se nyní většinou plynů generatorem. Zavedením plynů generatorem má hutník v moci že může teplotu náležitě řídit. K přednostem při užití plynů, patří též, že se retorty tak často nepoškodí a docílí se více zinku.

Plyny horké nepouštějí se do vzduchu, nýbrž slouží ku kalcinování kalamínu a k oteplování předhříváčů pro vzduch a plyny generatorem. Předhříváči jsou čtyři prostorné komory, vyložené mřížkovitě nakladenými cihlami ohnivzdornými. Plyny z peci, kde se zinek destiloval se odvádějí do dvou předhříváčů. Teplem svým ohřívají cihly. Když pozbyly tepla odvádějí se do komína. Do jednoho vyhrátého předhříváče vniká vzduch a do druhého se vpouští plyn generatorem. Vzduch i plyn po ohřátí při výstupu z předhříváčů se míchají; plamen táhlý vniká do peci, odkud se odvádějí plyny do druhých dvou předhříváčů, by je vyhrály. V následující době se v nich bude předhřívati vzduch a plyny generatorem a současně dva předhříváče, kde se plyny předhřívaly a tepla byly pozbyly, budou připraveny pro oteplení.

K výrobě retort válcovitých upotřebí se ohnivzdorné hlíny, která se smísí s kokem, pískem a starou vypálenou hlinou šamotovou. Retorty,

obyčejně 1 m dlouhé a 18 cm ve světlosti jsou skloněné od zadu napřed. K nejnižší části retorty přikládá se hliněné jímadlo A pro tekutý zinek. K jímadlu přiléhá menší jímadlo ze železného plechu, které má někdy podobu komolého kužele.

Místo komolého kužele upotřebí se v belgických hutích tohoto zařízení. K předloze hliněné připojí se tak zvané balony, což jsou skříně hranolovité. Pro jednu řadu retort upotřebí se jedné skříně. Do hornější části balonu zapuštěna jest odváděcí trubice, která vystupuje do výše, načež ohýbá se kolenovitě dolů a opět vystupuje nahoru. Konec trubice pokryt poklopem s otvory. Páry zinkové přecházejí z předlohy, kondensují se většinou v balonu ve způsobě prachu. Nezkondensované páry ochladí se dokonale v trubici, kde teplota klesla na 40—60° C. Co se nezkondensovalo, prochází otvory poklopu.



Obr. 42.

Retorty plní se směsí rudy a uhlí. Při plnění upotřebí se lopaty průřezu půlkruhovitého. Po naplnění retort připojí se jímadla. Aby se docílilo úplného uzavření, omažou se štěrbinu hlinou. Poněvadž retorty nejnižší vystaveny jsou největšímu žáru, plní se dolejší retorty více než hornější. Retorty hornější plní se rudami a odpadky zinkovými, které lze snadno redukovati.


Jakmile nastane redukce, uniká z předloh kysličník uhelnatý, který se prozradí modrým plamenem. Nastane-li zbarvení plamene hořícími parami zinkovými, nasadí se na hliněnou předlohu jímadlo ze železného plechu a pec jest v činnost uvedena.

V předloze bývá teplota asi 500° C. Jest tudíž vždy vyšší než jest teplota, při které se zinek taví. Tím umožňuje se spojení zkapalněného zinku. Kdyby teplota klesla pod bod tavu zinku, přešly by zinkové páry ze stavu plynného v pevný a v předloze by se hromadila směs těstovitá ze zinku a kysličníku zinečnatého. Udržování vyšší teploty

v předloze má za následek, že vždy jistý díl kovu ve způsobě par opouští předlohu. By se ztráta zamezila a páry ochladily, přikládá se k předloze jímadlo plechové, v němž až na nepatrné zbytky páry se ochladí a poskytnou prášek zinkový.

Z hliněné předlohy odstraňuje se předestilovaný zinek a vylévá se do kadlubů. V mufli zbývá po destilaci zbytek, který má 3—4% zinku, něco olova, železa, strusky a hlavně uhlí.


Výroba zinku dle způsobu slezského. Zinkové hutí v Pruském Slezsku a Sasku mají na výrobu zinku pece s muflemi (obr. 42.). Mufle



Obr. 43.

rozšířena, jak naznačuje vyobrazení J_1 (obr. 43.). Předloha P uzavírá se hliněnou nebo železnou deskou, která má vyčnívající trubici, na níž se nasadí plechové jímadlo N .

Když v mufli temperatura zvýšena byla, redukuje se kysličník zinečnatý kokem. Kysličník uhelnatý přechá jímadlem J (obr. 43.), zapálí se při výstupu a hoří modravým plamenem. Jakmile počne zinek přechati, jest plamen hořící kysličníku uhelnatého lesklý. Potom teprv přiloží se jímadlo K . Páry zinkové ochlazením se kondensují a zadrží v předloze J . Nezkondensované páry zinkové a kysličník zinečnatý odvádějí se do plechového jímadla K , kde se zadrží a tvoří zinkový prach, který má 90 až 95% Zn.




Obr. 44.

Na hutí Františkově u Katovic přechá zinkové páry z mufle M (obr. 44.) do předlohy A . V hořejší části předlohy A jest otvor, na který přijde otvor předlohy B , mající mezistěnu C . Plyny z mufle vniknou do předlohy A a z té pod mezistěnu předlohy B , načež octnou se nad mezistěnou v otvoru D , kde se spaluje kysličník uhelnatý. Při tom zároveň spálením tekajícím zinku tvoří se kysličník zinečnatý. Ten tahem se odnáší a v kanálech spojujících pec s kominem, se zadrží. Zadržovaný kysličník zinečnatý redukuje se znova v mufli. Že dosti ještě kysličníku zinečnatého přechá do ovzduší, tomu nasvědčují plyny kominu opouštějící.

Na některých hutích slezských mají v každém oddělení peci dvě mufle. Každá mufle má v přední části hliněnou přičku P (obr. 45.) Spodní část M uzavře se hliněnou deskou. Na přičku P dá se předloha A , která má po straně otvor. Předloha A_1 z mufle sousední má též

otvor postranní. Na předlohy A a A_1 se přiloží společné jímadlo D , které má otvory, odpovídající otvorům předloh A a A_1 . Jímadlo D má ještě v hořejší části otvor, na který přijde odpovídající otvor jímadla F . K jímadlu F připojí se plechové jímadlo K , uvnitř rozdělené stěnou ve dvě části. V tomto jímadle zadrží se zinkový prach. Co se nezadrželo, prochází otvorem O , kde shořením zinku tvoří se kyslíčník zinečnatý. Oxyd zinku odvádí se kanály, v nichž se většinou zadrží.

V Lipíně zavedeno jímadlo Kleemannovo (obr. 46.). K muflí M přikládá se jímadlo J , které má otvor obdaný hrází. Do otvoru vloží se šikmo železný rošt P . Na roštu hoří kouskovitý kok. Při destilaci vniká plyn do jímadla, kde se z větší části kondensuje. Nezkondenovaný plyn




Obr. 45.

proniká hořícím kokem, při čem se spaluje na oxyd, který se odvádí do kanálu, vedoucího do komína.

Mufle i jímadla vyrábějí se dle modelu anebo bez něho. K výrobě muflí bere se nejlepší ohnivzdorný jíl, by mufle dlouho vydržely, neb čím jsou déle v peci, tím jsou menší ztráty při destilaci. Stává se, že mufle vydrží 2–6 dní, jindy zase 4 týdny i déle ponechá se mufle v upotřebení.

Na některých místech běrou k děláni muflí směsenu složenou ze 4 d. surového jílu, 5 d. jílu páleného (šamotu) a 3 d. roztloučených starých střepin z muflí. Poslední upraví se pro potřebu takto. Mufle, která se musí vytáhnouti z pece, ať jest již z jakékoliv příčiny poškozená, roztluč se na menší kusy, jež se očistí od strusky na nich lpící. Očištěné a jemně rozemleté střepiny se pak používají. Jiný poměr součástí směse pro zhotovení muflí jest: 5 d. surového jílu a 7 d. páleného jílu.

Dobře vysušená mufle (sušení trvá 3–6 měsíců) se polévá sklovinou či glasurou. Rozemleté sklo a obyčejná hlína se rozdělají s vodou na hustou kaši a tou se pomocí štětky mufle natrou na zevnější straně. Glasurou se opatřují mufle proto, aby páry zinkové nemohly unikati jejími stěnami.



Obr. 46.

Mufle glasovaná se předhřívá ve zvláštních pecích, v nichž se oheň poznenáhlu zesiluje, až se docílí červený žár, načež se mufle vsadí do zinkové pece. První den dá nově vsazená mufle do pece vždy jen málo zinku, poněvadž jej pojmu mnoho stěny.

Jsou-li mufle ve dvou řadách nad sebou, tu trpí mufle dolejší od hořejších, neb při poškození hořejší mufle prosakuje ruda na dolejší muflí a tuto lehce poruší. Pece, v nichž jsou uloženy mufle, vytápějí se hořlavými plyny topením, jaké zavedli Siemens, Boetius a j.

Naplnění mufi směsí rudy a uhlí děje se úzkou podlouhlou lopatkou ze železného plechu, která jest 60 cm dlouhá, $5\frac{1}{2}$ cm široká a 4 cm hluboká. Lopatka musí snadno projíti otvorem předlohy i mufle.

Pouze v tom případě, když se mufle vyměnila a na ni není ještě nasazena předloha, vhodí dělník do mufle větší díl rudy obyčejnou lopatkou; doplňovati ale musí vždy lopatkou uvedenou.

Předlohy zůstávají při plnění mufi vždy s mufflemi ve spojení, poněvadž, kdyby se musely oddělovati, nastaly by veliké ztráty zinku při destilaci.

Po naplnění mufle rudou pomíšenou uhlím a kokem (40—50%), nenasadí se hned plechové jímadlo, poněvadž z počátku uniká vodní pára. Teprve když dle změněného plamenu hořícího kysličníku uhelnatého lze pozorovati, že přechá též zinek, přiloží se plechové jímadlo, v němž se zachycuje zinkový prach. Zdestilovaný zinek ve stavu tekutém se odstraní škrabadlem z baňatého jímadla do železné pánve pod jímadlo postavené, z níž se vylévá do kadlubů.

Na povrchu roztaveného kovu plovoucí nečistoty což jsou kysličníky zinku, olova se stáhnou, dokud jest zinek v kadlubech ještě roztopený, by ulité plotny pěkně vypadaly.

Je-li jímadlo válcovité, má v desce ucpaný otvor, kterým vytéká zinek, když se byl otvor propíchnul.

Při vyprázdňování zbytků z poškozených mufi, se odstraní nejprv předlohy, jichž krky se očistí od zachyceného zinku. Potom se z mufi odejme příkrývací deska a zbytek z mufle se vyškrábe. Poškozená mufle se z peci vytáhne a místo ni vsadí se nová předhřátá. Zůstala-li mufle i předloha nepoškozenou, odejme se z mufle pouze dolejší deska příkrývací a zbytek se vyškrábe. Zbytek mívá vždy ještě několik procent zinku.

Belgicko-slezský způsob výroby zinku se vyvinul z obou method popsanych. V pecích s topením Siemensovým bývá ve 2—3 řadách 50 až 54 retort válcovitých. Každá retorta má dvě jímadla. První jímadlo jest v dolejší části rozšířené a druhé jímadlo má podobu ležatého válce plechového. Belgicko-slezský způsob zaveden pro výrobu zinku z rud se středním množstvím kovu.

Ztráty při výrobě zinku destilací rud v retortách nebo v mufflech obnášejí od 10 do 25% počítaje na množství zinku obsažené v rudách. Ztráty nastanou vniknutím zinku do stěn retort a mufi, těkáním zinku pory a trhlinami, přecháním nezkondenovaných par z jímadel. Značné procento zinku zůstane ve zbytcích.

Četné návrhy vyráběti zinek ve spojení cestou suchou a mokrou obmezily se dosud pouze na stupeň pokusů prováděných ve větším rozsahu. Nedá se ovšem popřít, že některé metody vynikají důvtipným sestavením pochodů. Pro praksi však jeví se způsoby ty drahými a někdy poskytují poměrně malý výtěžek.

V poslední době navrženo bylo mnoho způsobů na výrobu zinku ze sloučenin cestou elektrolytickou.

Výroba zinku poznačeným způsobem jest nákladná a musí překonávati různé obtíže technické. Značné výlohy způsobuje velká spotřeba síly elektrické, příprava koncentrovaných louhů, drahé zařízení závodu. K obtížím technickým, jimž nutno předejiti jest třeba míti elektrolyt prostý cizích kovů, roztok udržovati slabě kyselým a co možná při stále koncentraci. Uvedené okolnosti jsou příčinou, že cestou elektrolytickou poměrně málo zinku se vyrábí a že mnohé závody, jež výrobu tu zavedly po nějaké době od výroby takové upustily.

Dlužno však vyznati, že cestou elektrolytickou vyrobený zinek jest velmi dobré jakosti, neboť má jen asi $\frac{1}{1000}$ nečistot. Ztráty při výrobě

jsou menší než při destilaci rud a se stanoviška hygienického nelze nic proti způsobu elektrolytickému namítati.

Letrange navrhuje zpracovati blejno zinkové následovně: Vyprazené blejno se vyluhuje. Roztok bílé skalice se zbaví nejprv železa a potom se jím plní nádoby, v nichž se podrobi rozkladu. Kathody jsou tenké plechy zinkové nebo mosazné. Anodou jest uhlí nebo platina, někdy olovo. Zinek vyloučený rozkladem siranu zinečnatého se sráží na katodě. Kov se seškrabuje a kdež se ho nahromadilo větší množství, přetaví se.

Z výpražků kyzových, které mají zinek, se vyrábí kov způsobem jak jej vypracoval Hoepfner. Výpražky se praží s chloridem sodnatým, a potom se vyluhují vodou. V roztoku obdrženém jest hlavně chlorid a siran sodnatý a chlorid zinečnatý. Zaluštěním a ochlazením roztoku se vyloučí siran sodnatý. Přítomné železo a mangan se odstraní chlorovým vápnem a uhlíčitánem vápenatým. Poněvadž z neutrálného nebo alkalického roztoku se vylučuje nesnadno hustý zinek, okyseli se roztok kyselinou solnou a udržuje se, by měl 0·08—0·12% kyseliny. Chloridem zinečnatým naplní se dřevěné kádě natřené na vnitřní straně směsí dehtu a smůly. Anody jsou z uhlí retortového a kathody tvoří železné nebo zinkové kotouče, které se otáčejí. Vtékající elektrolyt má 9·5 až 10% zinku. Množství jeho nesmí klesnouti pod 2%. Klesne-li zinek na 1·5%, dostane se sražený kov šedý, nevzhledný. Chloru při rozkladu elektrolytu vzniklého se užívá k výrobě vápna chlorového. Zinek vyrobený se přetaví, čímž se odstraní přimíšené nečistoty.

Výrobou zinku z chloridu zinečnatého zabývá se v Hrušově u Mor. Ostravy továrna na sodu firmy F. v. Miller. Způsob výroby se chová v tajnosti. Při výrobě zinku obdržený chlor se využívá k výrobě chlorového vápna.

Ve Friedrichshütte v Horním Slezsku vyrábí se zinek ze zinku stříbrnosného, z něhož udělané anody jsou plotny 1 cm tlusté a 20 až 30 kg těžké, které mají 6—11% stříbra a 78—80% zinku. Kathody jsou ze zinkového plechu. Elektrolytem jest siran zinečnatý o hustotě 1·14 až 1·16 Bé. Je-li louh slabší, klesne značně vodivost; pak-li jest hustota větší, vylučuje se siran z roztoku. Anody jsou v lázni 4—6 dní, kathody 3—4 dní. Z anody usazuje se na dně bahno, které má stříbro (37—54%), olovo, měď. Zbytky anod se zbaví lpícího na nich bahna a slouží opět k lití nových ploten. Zinek sražený na katodách se přetápí v železném kotlu, když se nežádá, by měl co nejméně železa. Roztopený zinek se leje do kadlubů a v podobě ploten o váze 4 kg přichází do obchodu.

V poslední době se doporučuje k výrobě zinku způsob zavedený v Bockenheimu u Frankfurtu n. M. Zinek se vyrábí z rud nebo z odpadků, které tvoří anodu. Elektrolytem jest 10% louh sodnatý. Při elektrolysi se sráží vedle zinku i kadmium, olovo, měď, stříbro, zlato. Nečistý zinek se raffinuje destilací.

Elektrolytická výroba zinku cestou suchou se dosud neuskutečnila. Návrhy výroby zabývají se rozkladem roztopeného chloridu zinečnatého nebo směsí, složené z něj a z chloridů těžkých kovů. Dle Lorenze musí býti chlorid zinečnatý prost vší vody. Dokud jest v něm voda, nevyloučí se zinek, poněvadž uvolněný vodík místo něho na katodě se vylučuje.


Raffinování zinku. Poněvadž zinek vyrobený destilací bývá znečištěn olovem, železem, arsenem, antimonem, kadmíem, podrobuje se, by se nečistot zbavil raffinací. Raffinování se provádí v peci pálací (obr. 47.) o skloněném nistěji *N*, vytvořeném upěchováními hlíny. Na

nejnižším místě nistěje jest vyhloubena jáma *K*, v které se hromadí roztopený zinek.

Zinek v podobě ploten nandá se na nistěj *N*. Za poznenáhlého zvyšování teploty na roštu *R* počne se kov roztápět. Roztopený zinek stéká do jámy *K*, v níž se nechá až dva dny v klidu státi. K raffinování se běře velmi mnoho zinku a to 200—300 *q* proto, by se udržel dlouho ve stavu tekutém. Při tom se usadí dle specifické váhy ke dnu železo i olovo a na povrch roztopeného zinku vyplavou nečistoty, jako kysličníky a sirníky, které se odstraní. Vyčištěný zinek se vybírá lžicemi a leje se do kadlubů.

Kadmium.

Rudy zinečnaté bývají vždy zprovázeny rudami kademnatými. Nejčastější jest to greenockit CdS a uhlíčitán kademnatý $CdCO_3$. Při výrobě zinku stávalo se, že kadmium bývalo přimíšeno zinku a sloučeninám z něho vyrobeným. V r. 1818 Stromeyer objevil kadmium v bělobě zinkové, z které sirovodíkem dostal žlutý sirník, a ten považoval za sirník arsenový. Zkoumáním dalším poznal, že jest to sirník nového kovu, který nazval kadmium.



Obr. 47.

Vlastnosti a upotřebení kadmia.

Kadmium jest bílé barvy, kujné a tažné, hutnota = 8.604; taví se při 320° a vře při 770° ; destilaci lze jej čistiti. Rozpouští se snadno v kyselině dusičné, pomalu v zředěné kyselině sírové a solné.

Kadmium užívá se k přípravě slitin, k výrobě žluté barvy, pro přípravu sloučenin upotřebených ve fotografii, při výrobě porcelánu k děláni listů.

Výroba kadmia. Ze zinkových rud, které mají kadmium, dostane se toto při destilaci zinku do prvního prachu zinkového, v jímadlech usazeného. V něm jest až 10% kysličníku kademnatého a kadmia. V některých hutích první produkty destilace odvádějí do kanálu nad pecí, v němž ochlazením dostanou prach zinkový bohatý kadmii (6—8%). Prach se smísí s drobným kokem a potom se žhře v muflech. Vyřetukované kadmium třeá dříve než zinek. V jímadle nahromaděné kadmium jest nečisté a proto se mísí s dřevěným uhlím, načež se destiluje v litinových křivních válcovitých. Žháním směsi se dostane kadmium, které se usadí v plechovém jímadle, z něhož se ob čas vypouští. Po opětovaném roztavení na plechové lžici vylévá se do forem hůlkovitých a v té podobě přichází do obchodu.

Vyráběti kadmium cestou mokrou nebo na cestě elektrolytické bylo zkoušeno některými pokusy. Výsledky nebyly však takové, že by se navržené metody s prospěchem ve velkém prováděti mohly.

Antimon.

Z dějin antimonu. V starověku hojně bylo upotřebeno leštěnce antimonového a to jednak jako léku a pak i jako ličidla ku barvení obočí, ku kterému účelu se jej dosud hojně užívá v zemích východních. Novější výzkumy nasvědčují tomu, že i antimon nebyl některým národům starého věku neznámým. Basilus Valentinus r. 1460 považoval v rudě antimonové vyskytující se prvek za zvláštní odrudu olova. Paracelsus věnoval velkou pozornost sloučeninám jeho. Proti upotřebení sloučenin antimonu v lékařství nastal veliký odpor se strany starých lékařů. Parlament pařížský zapověděl r. 1560 předepisování léků antimonových a podobně vyslovila se i lékařská fakulta v Paříži r. 1603.

V Čechách v 16. stol. uvádějí se naleziště leštěnce antimonového v Plané a v Příbrami. Ložiska antimonitu u Milešova a Krásné Hory byla již dříve známa; dle pravděpodobnosti těžilo se v nich však jen zlato. V 17. stol. zanikl podnik plánský a opuštěn až do r. 1789, kdy znova zavedeno dolování na antimonit, které se udrželo až do začátku 19. století. Vycelováním antimonitu zabývali se v Milešově po deset let od r. 1840. Později rozšířeny hutě a v nich vyráběny některé slitiny a sloučeniny antimonu. Koncem let 80tých stol. 19. otevřeny antimonitové doły a postaveny antimonové hutě v Příčově u Selčan.

Vlastnosti, upotřebení antimonu. Antimon jest barvy bílé s kovovým leskem. Na lomu se pozorují velkolisté krystalické tvary; na povrchu vystupují hvězdovité nápodobeniny. Jest křehký a dá se na prach roztříti. Taje při 440° ; bod varu jest mezi $1.100-1.450^{\circ}$. Hut. jest 6·6 až 6·8. Při obyčejné teplotě působí v antimon kyslík i voda. Slabě rozpouští ho kyselina solná, je-li v prášek rozmělněn. Kyselina dusičná jej oksyliči v kysličník antimoniený. Kyselina sírová zředěná v něj nepůsobí; nadbytečnou a horkou kyselinou dostane se síran za vývinu kysličníku siřičitého. S chlorem se slučuje přímo na chlorid antimoničný.

Antimonu se upotřebí k děláni slitin, thermoelektrických článků, barev a sloučenin.

Rudy antimonové. Antimon ryzi se vyskytuje zřídka v Čechách v Rudohoří a u Příčova; v Kanadě, na ostrově Borneo. Nikdy není v takovém množství, že by se ho hornicky dobývalo.

Antimonit, leštěnec antimonový, surma Sb_2S_3 jest nejčastější rudou antimonovou. V Čechách se nachází u Příčova a Dublovic poblíž Selčan, u Proutkovic, Milešova, Krásné Hory, Příbrami. Boněnova nedaleko Chodové Plané. V Uhrách jsou naleziště antimonitu: Křemnice, Štávnice, Fölsebánya, Nagybánya. Ve Francii jmenují se Malbosc, Bouc a Septimes u Marseille. V Itálii vyskytuje se antimonit u míst: Selva, Ornate a Leccio. V Africe jest vydatné lože u Constantine v Alžíru. Dále přichází v Indii, Japonsku, na ostrově Borneo.

Valentinit a senarmontit Sb_2O_3 nalézá se ve větším množství v Alžíru (Ainel, Bebbuc a Sansa) a v Mexiku (Sonora).

Pyrostibit $2Sb_2S_3 + Sb_2O_3$ se vyskytá skrovně u Příbrami, ve Freibergu, Andreasberku a v Kanadě.

Ostatní rudy antimonové slouží vždy k výrobě kovů, který v nich převládá. Z rud antimonových, olovem bohatých, dobude se olova antimonového.

Leštěnec antimonový jest surovinou, z které se buď vyrábí čistý sirnik zvaný antimonium crudum anebo se zpracuje na antimon.

Výroba antimonu cruda. Z leštěnce antimonového vyrábí se vycezováním siřníku antimonový, zvaný antimonium crudum. Vycezování se děje buď v kelímcech nebo v rourách.

Z antimonitu se dobývá siřníku antimonového v peci kruhového půdorysu, na jejímž obvodu postaveno jest symetricky pět roštů. Proti každému topení ve směru průměru nalézají se odpovídajících pět copouchů. Každý copouch opatřen jest zásůvkou, že možno v něm tak zavést nebo přerušiti. Kromě toho jest v prostřed peci prostraunější kanál, který jest spojen s komínem.

Nistěj peci vyplněn jest vrstvou pisku 50 cm. Povrch pisku jest ve stejné výši jako plocha roštů.

Klenutí peci tvoří železný poklop opatřený na spodní straně 8 cm silnou vrstvou z ohnivzdorné hlíny. Poklop se dá jeřábem vyzdvihnouti, což se stane, když se má pec pro práci připravit a v ní antimonium crudum vyráběti.

Jedná-li se o vycezování siřníku antimonového z rudy, zahrabou se do vrstvy piskové hliněné kelímky z polohnivzdorné hlíny. Počet kelímků odvislý jest od velikosti pece; obnáší až 150 kusů. Na každý kelímek postaví se větší hrnec z ohnivzdorné hlíny, mající ve dně otvor asi 2 cm² veliký. Hrnec vyplní se 10—15 kg rudy velikosti slepičího vejce. Je-li nádoba naplněna, pokryje se hliněnou pokličkou, by se chránil siřník při vycezování před oksyložením.


Když jest pec kelímky vyplněna, uzavře se střední kanál, pec pokryje se poklopem a na pěti rostech počne se topiti. Plameny šlehají kolem hrnců rudou naplněných a siřník se počíná vycezoovati. Jakmile siřník v hrncích poblíž copouchů jest vycezen, uzavrou se zásůvky copouchů a otevře se nyní kanál střední, do něhož šlehají plameny ze všech roštů. Tím docílí se vycezení siřníku i v hrncích uložených ve střední peci.

Po uplynutí 4 hodin jest vycezování ukončeno a pec se nechá vychladnouti. Všechna dvířka se otevrou a zásůvky copouchů se vytáhnou. Prouděním vzduchu vnikajícího do pece docílí se rychlého vychladnutí. Když pec vychladla, odstraní se poklop, z pece vybírají se hrnce, v nichž byla ruda pro vycezování. Po vysypání zbytku možno hrnců znovu upotřebiti. Spodní kelímky s vycezeným siřníkem — antimoniem crudum — se z pisku vybírají, kladivem roztloukají a dostává se výrobek podoby komolých kůželů.

Vycezování cruda provádí se též v hliněných rourách. Roury stojí v peci svisle a vyplní se rudou. Plamen obšlehává roury, siřník se vycezuje a hromadí v nejdolejší části trouby, z které se vypouští po otevření postranního otvoru do předložených jímek.

Výroba antimonu. Antimonu se dobývá na cestě suché z leštěnce antimonového a to dvojnásobem. Buď se sráží antimon železem anebo se siřník převede v oxyd a ten se redukuje.

Výroba antimonu srážením. Při srážení se taví antimonium crudum nebo roztlučená ruda se železem (odpadky železa kujného). Poněvadž má železo větší slučivost k siře než antimon, slučuje se s ní a antimon se vyloučí.



Výroba provádí se v kelímcech, uložených v peci pálaci. Kelímky vyplněny jsou antimonitem velikosti liskového ořechu a přimíšeným železem. Aby se odstranily přimíšené kovy a převedly se do strusky, přidává se ku směsi něco uhlí a sody. V českém závodě dávali do kelímku 13 kg rudy s 0,5 kg uhlí, 5 kg odpadků železa kujného, 0,5 kg

strusky a 10% sody. Vyloučený antimon se vylévá do kadlubů. Čištění jeho se provede v kelinku tuhovém, když před tavením se mu přidalo sirniku antimonového a soli kuchyňské. Sirník antimonový se přimísí, by se odstranilo železo a přimíšená sůl tvoří tavídllo. Aby se antimon zbavil síry, roztápí se ještě jednou za přísady potaše.

Srážení se provádí v některých hutích v peci pálení, která má žulový nístěj prohloubený. Vyloučený antimon se vylévá do kadlubů. Při práci v peci pálení jsou značné ztráty. By se jim předešlo, musí býti zavedeno důkladné zařízení kondenzační.

Sírné rudy antimonu bohaté kyselinou křemičitou se spracují na antimon v peci šachtové (obr. 48.). Sirník antimonový se rozkládá přísadami železnými jako jsou strusky od pudlování a svařování. Plnění peci směsí složenou z rudy železnaté strusky a palivem, k čemuž se hodí kok, se děje se strany šachty u *m*. Plyny z peci se odvádějí rourami kondenzačními *r*, *q* (obr. 49.), v nichž se zadrží stržený oxid antimonu, načež teprv vnikají do komína. Poněvadž při práci jest potřebí dosáhnouti vyšší teploty, jsou v dolejší oddělení peci uloženy tři formy *d*, kterými se dme vzduch. V nístěji *f* nahromaděný antimon se vypouští do peci rafinační *K*. Výtěžek z rud obnáší 65—70%. (Časopis pro chem. průmysl 7. 95.).

Výroba antimonu pražením a redukcí. Má-li se dobytí antimonu z rudy, která má málo křemene, podrobí se ruda nejprv pražení a potom se redukuje.


Leštěnec antimonový se praží v peci pálení o mělkém nístěji. Ruda se praží za nižší teploty, aniž by se spékala. Při tom se tvoří kyslíčnik antimonový, oxid sulfid a kyslíčnik antimoničelý.

Ku pražení se bere ruda, jejíž kusy mají v průměru 5 mm a tvoří vrstvu 8 až 9 cm. Mezi pochodem se teplo mírně zvyšuje. Utvořené kyslíčniky se neustále prohrabují, aby působily v nezměněný sirník.

Poněvadž při pražení se strhává plynem kouřovým mnoho kyslíčniku, vede se plyn do komor nebo do trub vodou na zevnějšku ochlazovaných. V kondenzačních přístrojích zadržený oxid se redukuje podobně jako kyslíčnik z peci pálení.


Pražená ruda se redukuje v peci pálení za přísady sestávající ze sody, potaše, siranu sodnatého, kuchyňské soli a dřevěného uhlí. Přimíšená hornina se odstraní uhlíčitany v podobě strusky. Siran sodnatý se redukuje v sirník a ten působí v přítomné kovy, převede je v sirníky, které přejdou ve strusku. Surový antimon bývá znečištěn arsenem, sírou, mědí, železem a nutno jej rafinovat.

Rafinování se provádí v peci pálení (obr. 50.), která má za nístěj žulový balvan vyhloubený *D*. Žulový balvan jest na 3 železných válcích *m*.



Obr. 48.

Když stane se nepotřebným, snadno lze jej z peci odstraniti a novým nahraditi. Na skloněný nístěj se uloží surový antimon, ku kterému se přimísí 7—10% kalcinové sody a 8—25% kamenného uhlí. Směs se přidává po částech 50 kg obnášejících. Antimon vyčištěný stéká do prohloubené části nístěje v *T*. Je-li do peci vpraveno asi 500 kg směsi, odstraňuje se struska nahromaděná na povrchu roztaveného antimonu. Aby se odstranilo železo i síra, vhodí se na lesklý povrch antimonu směs obsahující na 100 kg pražené rudy, 2 kg rudy surové, 4 kg rudy pražené a 0.6 kg potaše. V obdržené strusce jsou nečistoty, které byly v antimonu. Struska sklovitá chrání antimon před okysličením.



Obr. 49.

Pak přikročí se k vylévání. Při vylévání antimonu dlužno šetřiti některých opatření, aby se dostal výrobek prodeje schopný. Antimon se vylévá do litinových kadelův bochníkovité formy nebo do kadelův čtyřhranných (24 × 24 cm). Při nabírání kovu se přihlíží k tomu, by se lžíce pokryla povlakem skla antimonového. Také při vylévání do kadelův se musí tyto nejprv pokryti vrstvou skla, by se zamezil přímý dotyk antimonu se železem. Někdy se kadeluby vymažou lojem nebo jilem. Provádí-li se vylévání, jak bylo naznačeno, tvoří se na povrchu antimonu při krystalování tvary hvězdovité a obrazce kapradinám podobné. Dle vytvořených obrazců soudí se na čistotu antimonu, který sluje regulus antimonii stellatus.

Hvězdovité tvary se nedostanou, nebyl-li antimon čistý a pak tenkrát, nebyl-li povrch jeho pokryt vrstvou skla antimonového.

Antimon po vychladnutí se zbaví sklovitého povlaku, očistí se železným kartáčem a stává se předmětem obchodu.

Podobně jako se vyrábí antimon (regulus) z antimonitu surového, lze jej vyrobiti i z antimonia cruda. Antimonium crudum se tavi s přísadami, jako jsou železné hobloviny, kalcinovaná sůl Glauberova a uhlí. Obdržený antimon mívá vždy železo.

Někdy se antimonium crudum praží a z toho i z cruda nepraženého se vyrobí antimon následovně. Na žulový nístěj prohloubený β (obr. 51.) dá se 50 kg pražené rudy, 6—10% kalcinované sody a uhlí. Pražená ruda se přičinuje do váhy 500 kg. Do kovu, strusky vzpěněné zbaveného, se míchá $\frac{1}{3}$

cruda praženého a $\frac{2}{3}$ cruda surového. Vyloučený antimon takto raffinovaný se vylévá do kadlubů. Kyslík antimonu, který se vytvořil, zadrží se v oddělení peci γ a v komoře δ . S rudami nepraženými se vzdělává na regulus. (Čas. pro chem. průmysl 7. 93.)

Pro výrobu antimonu na

cestě mokré bylo navrženo několik způsobů, ale žádný z nich se neověřil.

Uspokojivých výsledků bylo docíleno při výrobě antimonu cestou elektrolytickou z rud antimonových chudých siriem antimonovým. Rudy po roztlučení se vyluhují roztokem siriem kovů žiravin nebo žiravých zemin. Vzájemným působením se dostane siroantimoničenan sodnatý Na_3SbS_4 nebo vápenatý $\text{Ca}_3(\text{SbS}_4)_2$ a siroantimonan sodnatý Na_3SbS_3 nebo vápenatý $\text{Ca}_3(\text{SbS}_3)_2$. Z roztoků těch se vyloučí antimon proudem elektrickým. Louhem se naplní železné

kádě, v nichž jsou střídavě zavěšeny katody ze železného plechu a anody olověné. Antimon se vyloučí dle síly proudu buď jako prášek nebo v podobě lesklých šupinek. Vyloučený antimon spadá na dno ná-

doby anebo se zadržuje na železných plotnách. Nahromaděný antimon po promytí a sušení se přetaví za přidání sody, potaše a sirných sloučenin antimonu.

Vizmut.

Z dějin vizmutu. Slovo vizmut vyskytuje se v 15. století. Paracelsus považoval jej za polokov. I později ještě často zaměňován s antimonem. Určitějších zpráv o vizmutu podali Pott (1739), Geoffroy (1753) a Bergmann. Hutnické dobývání vizmutu vyvinulo se teprv začátkem minulého století, kdy v provádění práce zavedeno zlepšení a docíleno výsledků uspokojivých. V Čechách vytěžené rudy vizmutové se prodávají do Freibergu v Sasku, kde z nich vizmutu dobývají. V Sasku vyrábí se ještě vizmut na suché cestě v místech Oberschlema a Pfannenstiel. V Anglii firma Johnson, Mathey a spol. zpracuje rudy australské a bolivské.

Vlastnosti a upotřebení vizmutu. Vizmut jest tvrdý, velmi křehký, barvy načervenalé. Hutnota při 12° jest 9·82; taví se při 260°. Jest nejšpatnějším vodičem tepla ze všech kovů a jeví se býti silně diamagnetickým. Krystaluje v klencích, jichž hrany se blíží 90°, tak že se dlouho myslo, že patří jeho tvary do soustavy krychlové. Slučuje se snadno s chlorem; rozpouští se lehce v kyselině dusičné a královské lučavce.

Vizmutu se užívá k výrobě lehce roztopitelných slitin (kov Woodův, Roseův), jichž se upotřebí ku hotovení clichés, snímků obrazů pro reprodukce časopisů a k výrobě pájek. Sloučenin z vizmutu vyrobených se užívá v lékařství a kosmetice.

Rudy vizmutové. Vizmut se vyskytuje v přírodě buď ryzí, vrostlý do hornin anebo jako kysličník a dále jako sirník sloučený se sirníky jinými.

Vizmut ryzí přichází dosti vzácně v sousedství rud kobaltových a niklových na rudných žilách v Čechách u Jáchymova a v Sasku u Annabergu a Schneebergu.

Okr vizmutový Bi_2O_3 (s 89·7% vizmutu) tvoří někdy klamotvary po **leštěnci vizmutovém** Bi_4S_5 (s 81·25% vizmutu). Oba tyto nerosty se nacházejí v místech, kde vizmut se vyskytuje.

Podvojně sirníky vizmutu s mědi, olovem, stříbrem a s jinými prvky mají význam podřízený.


Výroba vizmutu. Vizmut se dobýval vycezováním z rud v nakloněných troubach v peci uložených. Obdržený výrobek měl olovo, železo, zinek, měď, nikl, arsen a těch se zbavil opětným vycezením.

Zlepšení výroby se stalo roztápěním rudy s příslušnými přísadami v tuhových kelímcích. Uvedený způsob měl vady, že kelímky jen krátkou dobu trvaly a vytěžilo se poměrně málo kovu.


Vady odstraněny tím, že rudy před roztápěním se podrobí pražení. Potom smíšený s přísadou, sestávající ze železa, sody, vápna, uhlí a strusky se taví, při čem se nabude strusky vizmutu prostě. Jsou-li vizmutu přimíšeny železo, olovo, kobalt, nikl, vycezuje se vizmut. Na mírně skloněné ploše železně se rozdělá oheň a toho se upotřebí k tavení kovu. Vizmut vycezený stéká do polokulovitých kadlubů a jest skorem chemicky čistý.

Ve Freibergu se vyrábí vizmut na cestě mokré. Test z odháněcí peci a klejt při koncentrování stříbra obdržený, mají kysličník vizmutový. Test i klejt se vnášejí do nádob z kameniny naplněných kyselinou

solnou. Na 100 *kg* látky se bere 120 *kg* prodejně kyseliny solné. Účinkem kyseliny solné přeměnění se vizmut v rozpustný chlorid.




Nerozpustný zbytek se přenesl do kádí u dna kokem vyplněných. Cezením se dostane čirá tekutina. Čiré louhy se přetáhnou do dřevěných kádí, jichž jest několik v řadě. Nad káděmi jest roura pro vodu. Po připuštění vody do roztoku chloridu vizmutového srazí se oxychlorid vizmutový v podobě bílé sraženiny, která se sází ke dnu.



Po usazení sraženiny, vypustí se zbylá tekutina do veliké nádrže, kde se ještě něco oxychloridu vizmutového usadí a potom se vyčištěná tekutina ze závodu vypouští.

Obdržená sraženina oxychloridu vizmutového se vypere vodou a znova se rozpouští v kyselině solné. Při tom se rozpouští vizmut, kdežto olovo se zadrží a když se tekutina vyjasnila, vypouští se do kádí, kde se srazí vodou zásaditý chlorid vizmutový. Mlékovitá kapalina se cedi káděmi o dvojitěm dnu. Dolejší dno jest plně, hořejší dirkované. Mezi obě dna se naklade chrastí přikryté plátnem. Zadržený oxychlorid vizmutový se znova rozpustí, by se olovo co možná odloučilo. Do čiré tekutiny se přivede nadbytek vody a utvořený oxychlorid se zcedí, suší a po smíchání s vápnem, sodou a jemně tlučeným uhlím se žihá v železných kelímcech.



Vyredukovaný kov se vylévá do kadlubů. Přetápěním se vizmut rafinuje a obsahuje potom ještě 0.25—0.3% olova a 0.025% stříbra.

Proudu elektrického bylo navrženo k výrobě vizmutu a též k jeho rafinování doporučena cesta elektrometallurgická. Že by však elektrina při výrobě vizmutu v některých závodech a to s prospěchem zavedena byla, o tom není žádných zpráv jistých.

Rtuť.

Z dějin rtuti. Rtuť byla známa již ve starověku. První zprávy o uvolňování rtuti z rumělky uveřejňuje Theophrast (300 r. př. Kr.) a dále Dioscorides (v 1. stol. po Kr.). Ve španělských dolech dobývali rtuti již Karthagiňané. Po nich provozovali těžbu Římané. V Idríi zavedeno dolování na rtuť r. 1497. Výrobu rtuti zdokonalili r. 1842 Alberti, později Patera, dále Exeli, Novák a Čermák. — Sloučenina rtuti a zároveň surovina, z které rtuti dobýváme — rumělka těšila se oblibě jako barva a líčidlo v starověku. S rumělkou vedli obchod řekové r. 700 př. Kr.

V Čechách dobývalo se rtuti v Schönbachu u Chebu a v Komárově u Hořovic. Hutě v Schönbachu zanikly v 16. století. V Komárově pracovalo se až do r. 1857.

Vlastnosti rtuti. Rtuť má bílou, silně kovově lesklou barvu. Za obyčejné teploty jest tekutou; při -39.4° přechází ve skupenství pevné a tvoří hmotu složenou z osmistěnů a jehel vzhledu cínu, která má hutnotu 14.19. Hutnota rtuti při 0° jest dle Regnaulta 13.595. Při 360° vře a mění se v bezbarvý plyn hutnoty 6.97. Při delším zahřívání na vzduchu mění se v červený kysličník rtuťnatý. Zředěná kyselina sirová na rtuť nepůsobí; koncentrovaná kyselina však tvoří, převládá-li rtuť, sůl rtu-

tičnatou, pak-li kyselina jest v nadbytku, dostane se sůl rtuťnatá a vedle toho vždy vyvine se něco kysličníku siřičitého. Obdobné sloučeniny dostanou se za použití kyseliny dusičné.

Rtuť rozesílá se v lahvích z kujného železa, nebo ve skleněných lahvích obalených kůží. Malé kvantity rozesílají se v brku, zalitém pečetním voskem.

Upotřebení rtuti. Rtuť upotřebí se k přípravě amalgamu, dále k výrobě rumělky a rtuťnatých sloučenin, zhotovování chemických a fyzikálních přístrojů.

Rudy rtuťové. Rtuť ryzi vyskytuje se v přírodě na těch místech, kde přichází i její nejčastější sloučenina rumělka.


Rumělka, cinnabarit HgS krystaluje v polotvarech soustavy šesteréčné. Vyskytá se i v kusech hrubých, vtroušena a bývá zrnitá, celistvá, zemitá. Barvy bývá červcové, má vryp nachový, lesk dýmavý. Nachází se v Idrii, Krajíně, u Avaly v Srbsku, na Monte Amita v Toskanskú, v Almadenu ve Španělsku, v Nov. Almadenu v Kalifornii. V Čechách dobývalo se rumělky na Jedově Hoře u Hořovic, u Svaté nedaleko Zdic a u Svárova blíže Unhoště.

Idrialit z Idrie jest mechanická směs idrialinu C_2H_2 a rumělky.


Kalomel $HgCl_2$ hrani v soustavě čtverečné a zprovází rumělku.

Výroba rtuti. Pro dobývání rtuti jest důležitou výhradně rumělka HgS .


Při pražení rumělky tvoří se kysličník siřičitý, s kterým zároveň přecházejí páry rtuťové, jež se srážejí ochlazením.



Někdy žihá se rumělka s páleným vápnem, při čem dostane se siřník a siřan vápenatý a přecházejí páry rtuťové.



V Hořovicích žihala se rumělka se železem. Vytvořil se siřník železnatý a kondensaci podrobeny přecházející rtuťové páry.



Z uvedených způsobů výroby, jež dříve prováděny byly, jest nyní v praxi zavedeno pražení rumělky za přístupu vzduchu, při čem se dostanou vedle kysličníku siřičitého i páry rtuťové. Páry rtuťové ochlazením poskytnou rtuť tekutou.

Jakkoli se zdá býti výroba na pohled jednoduchou, přeci se objevují některé obtíže, jež způsobuje jednak těkavost rtuti a dále, když jest tato tekutou že snadno následkem značné váhy specifické vniká rtuť do zdi a základů staveb. Ztráty rtuti se co nejvíce sniží, když se peci opatří železným pláštěm a základ jich se stavi na železnou plotnu.

Pro zpracování rud chudých se hodí peci šachtové. Aby se pracovalo výhodně, musí se teplo náležitě využítkovati. Plyny vzniklé pražením mají opouštěti pec s minimální teplotou a vypražená ruda se odstraňuje teprv tehda, když přepustila všechno teplo ku předebratí vzduchu.

V peci i v kondenzačním přístroji má býti stále stejný tlak. Proti ztrátě rtuti opatřuje se pec pancéřem železným a spodek peci se důkladně upraví, aby se zamezilo vnikání kovu do základu.

Kdyby při výrobě v plynech obdržených byly jen páry rtuťové, byla by jich kondensace snadnou. Jinak jest to, když při zpracování chudých rud vedle par rtuťových přicházejí produkty hoření vzniklé, vodní pára a vzduch. Aby v tomto případě páry rtuťové se kondenso-

valy, nutno použití důkladných přístrojů kondenzačních, v nichž se rtuti poskytně dosti času, by se kondensovala a usadila.

Látky, jež přicházejí s parami rtuťovými jsou: prach rudní, popel, saze, vodní pára, soli rtuti, kyslíčník širčitý, ammoniak a uhlovodíky. Pevné látky se usazují na stěnách rour kondenzačních a tvoří stupu. Ke kondensaci plynu slouží aludle, roury kondenzační a komory.

Výroba rtuti pražením rumělky v pecích. V Idrii se třídí ruda obsahující rumělku dle množství rtuti a velikosti. Rozeznává se: jemnozrnná ruda, která má velikost až 5 mm a hrubozrnná, která má velikost zrna 5—26 mm. U stup měří zrno 26—120 mm. Nejbohatší rudy mají zrno od 2 do 5 mm veliké.

Pro pražení rud jsou peci buď o přetržité nebo o nepřerušené činnosti.

Peci o přetržitém chodu jsou v Almadenu ve Španělsku a v Novém Almadenu v Kalifornii. Šachtová pec toho druhu má po jedné straně rošt a na druhé straně komory, v nichž se rtuť kondensuje. Stěny šachty mají četné otvory. Jimi ze strany co jest topení, proniká plamen do šachty a z té táhnou plyny pražením vytvořené do komor. Při plnění peci se nakladou nejspodnější hrubší kusy, které se složí tím způsobem, že povstane chodbičky jako pokračování otvorů ve stěně. Šachta naplněná se přikryje jemnou rudou, na kterou se dá vrstva starého železa, hnoje a nejvyšší hlíny.

Oheň na roštu se udržuje 4—5 dní. Po vypálení rudy se nechá pec vychladnouti, výpražky se vyberou a pece se plní znova.

Důkladnější způsob výroby rtuti se provádí v **pecech o nepřetržitém chodu**, jaké jsou v Idrii zavedeny.

Jemno a hrubozrnné rudy se praží v peci Čermákově-Spírkově. Pec Čermákova má podobu čtyřhranné skříně železné se dvěma komorami v čelech. V komorách jest topení generatorové nebo rošt, na němž se spaluje uhlí, kašelina nebo dříví. Kanál mezi topeništi se táhne středem peci. Zdi obvodní a zdi společného kanálu spočívají na železných plotnách. Užitím železných ploten na traversy postavených se docílí, že rtuť v peci zadržena se neztratí, nýbrž příslušnými otvory se svádí do přistavených nádob.

Vnitřek peci jest vyložen střečany z hlíny ohnivzdorné. Střečany tvoří pět řad. Mezi dva střečany hořejší řady přijde střečan v řadě dolejší. Ruda nasýpaná na nejhořejší střečany, pokrývá jejich stěny ve výši 10—12 cm. Rudou vyplněn jest prostor mezi oběma střečany sousedními. Když ruda spadla na řadu nižší, nahromadí se na stěnách a při tom vyplní i prostor mezi sousedními střečany. Zařízení nazvané připadá jakoby ruda ležela v peci paláci se šikmými stěnami a o prohloubeném nistěji, nad kterým strop tvoří šikmé plochy střečanu hořejšího. Plamen šlehá přes rudu, zalhívá současně oddělení střečanů hořejších, které tvoří stěny, na nichž jest uložena ruda. Z roštu vede se plamen pod druhou řadu střečanů, odkud vstoupá výše a posléz do oddělení kondenzačního. Plamenem se spaluje síra rumělky na kyslíčník širčitý. S tím a s plyny kouřovými prochází páry rtuťové. Než-li se plyny odvedou do kondensátoru využítu se jich tepla k sušení rudy, která zbavena byvši vlhkosti, se podrobí pražení.


Vypražená ruda vyponští se s nejspodnější částí peci. Proudem vody se rychle ochladi.

Po odstranění výpražků z nejdolejšího oddělení střečanů spadá ruda z oddělení vyššího, což se postupně opakuje. Spadávání rudy se uvede až do nejvyšší etáže v samočinný pohyb. Odpadá tudíž při peci

Čermákově vedle pošinování rudy i obracení, přehazování rudy a vytahování výpražek, jak se provádí v peci pálací.

Teplota v nejdolejší etáži jest $700-800^{\circ}$ a při výstupu plynů z kanálu asi 360° .

Ku pražení rudy různého zrna užívá se v Idríi peci pálací (obr. 52.).



Obr. 52.

Pec má rošt *R* umístěný v dolejší části. Hořlavé plyny spalováním dříví vzniklé ohřívají nejprve spodní část peci *N*. Potom vstupují do peci samé a pohybují se přes rudu rozprostřenou na nistěji *N*. Plyny

roštové se smísí s parami rtutovými a pak se odvádějí ke kondensaci.

Po otevření poklopu *K* sype se ruda na nistěje *N* z násypky *M*. Po nistěji se pošinouje ruda od *A* otvory *F* a *E* blíž k ohni. Vypražená ruda se shrne s nistěje *N* do jímky *K*, z které vypadává do podstavěného vozíku.


Pro stupy rudy to

hrubozrnné a chudé (mají $0.62-8.58\%$ *HgS*) slouží peci šachtové, jaké sestavili Exeli a Novák. Peci ty mají vnitřní zdivo ze šamotek a zevnější z cihel obyčejných, které jest obaleno železným pláštěm. Plášť u peci Exeliho jest z litiny u peci Novákovy ze železného plechu.

Šachtové peci uvedené se plní střídavě rudou a uhlím dřevěným a nemají nyní topení postranního, jaké dříve bylo zavedeno. V podstatě jsou si uvedené systémy pecí podobny.

Exeli sestavil pec (obr. 53.), jejíž půdorys jest na zevnějšíku šestiúhelník a uvnitř kruh. Šachta *A* jest v hornější části válcovitá a dole má tvar otupeného a obráceného kužele. Plnění se děje kychtou *E*, uzavřenou železnou deskou a do ní zapadajícím kuzelem. Otvory *H*, kudy se vypražená ruda vyhrabuje, jsou tři o vzájemném sklonu 120° . Plyny z peci se odvádějí u *D* ke kondensaci.

Pec Novákova (obr. 54.) má zevnější i vnitřní obrys kruhový. Aby se ztráta rtuti co možná zamezila, postavil Novák peci šachtové na železné sloupy, jež nesou kovou desku základní, na které celá pec spočívá. Tím se



Obr. 53.

docílí, že pec jest pohodlně se všech stran přístupnou a stane-li se někde unikání rtuti možno lehce ztrátám zabrániti. Při plnění peci se viko *S* vyzdvihne. Viko *S* má vodotěsné uzavření na okraji zapadáním okraje do žlábků *T* naplněných vodou. Násypka *F* kolem kužele *K* se vyplní rudou, případně dřevěným uhlím. Při vysypání uhlí nebo rudy se spustí kužel *K* a nahromaděná látka spadne do peci. Potom se opět

kužel přivede do původní polohy a nasype se naň paliva nebo rudy. Odstraňování vypražené rudy se děje otvory *O*, kterými zároveň se připouští potřebný vzduch ku shoření paliva a síry. Plyny z peci se odvádějí u *V* a *R* ke kondensaci.

Kondensování par rtuťových. Pro peci s přetržitou prací, jakých v Idrii od r. 1871 nestává, slouží zděné komory, rozdělené příčkami v menší oddělení. Příčky mají střídavé otvory při zemi a při stropě. Tím se nutí plyny, by konaly dlouhou cestu. Účinkem horka a za nastalého vyprázdňování peci šachtové působením chladu dostávají zdi trhliny. Škodlivé ve zdi působí i kyselé plyny. Tak by se ztratilo mnoho rtuti. By se tomu odpomohlo, natírá se vnitřek stěn směsí dehtu a asfaltu.

V Novém Almadenu se užívá ke kondensaci komor se stěnami ze skleněných tabulí. K zhotovení rámců slouží jedlové dřevo, které se napouští vyvařením v dehtu. Komory takové se nevalně osvědčily, poněvadž povstávají v stěnách u rámců lehce skuliny a tím nastanou i značné ztráty rtuti.

V Almadenu se odvádějí plyny pražením obdržené liškou do několika řad hliněných nádob zvaných aludle, v nichž se páry rtuťové kondensují. Aludle jsou podoby lnuškovité 0·5 m dlouhé; nejširší jich část měří 0·27 m. Užší konec jedné nádoby zapadá v širší část nádoby druhé. Řada aludlí jest tak sestavena, že běží nejprve se shora dolů a potom opět stoupá z nejnižšího bodu do výše. Ty nádoby, které leží ve směru dolů, opatřeny jsou v nejnižším místě rozšířené části otvory, jimiž vytéká kondensovaná rtuť. Aludle v druhé polovině kondensace nemají otvorů. Pod aludlemi jsou stružky, jež odvádějí rtuť do nádržek.


Asi po 5—6 praženích rumělký čistí se aludle dirkovaně. Stupa v nich zadržaná se vyběře, přilije se k ní vody a při pracování na ploše nakloněné vytlačí se z ní rtuť.

V Idrii slouží ke kondensování plynů z peci přehajících **kondensátor Čermákův** (obr. 55.). Týž jest složen ze železných a cementem uvnitř natřených, anebo hliněných a glazovaných rour *R*₁, *R*₂, *R*₃, *R*₄, které mají průřez eliptický. Shledáno bylo, že při poměrně úzkých sloupech plynových, nastane v jednotlivých částech kondensátoru vydatné chlazení a tím i žádoucí srážení par rtuťových. Plyny 200—300° teplé se ochladí v rourách na 8—10°.

Dvě sousední roury jsou spojeny v dolejší části podkovitě *S*. Spojovací roura vybihá dole v rouru *V* špičatě zakončenou. Pod touto rourou jest misa *M* vodou naplněná. Roura zapadá do vody a tím se docílí uzavření vnitřku rour.

By se plyny přehající rourami ochlazovaly, stéká na ně voda, jež spadá na misu, z které se nadbytek její odvádí.

Páry rtuťové, které se nezkondensovaly v rourách *R*₁—*R*₄, odvádějí se do zděných komor, v nichž se kondensace dokončí.



Obr. 54.

Při práci jest nutno udržeti tlak přiměřený. Zvýšení tlaku se zavede zvětšením množství rumělky, která se má pražiti. Tím by nastalo nebezpečí, že by rtuť až z komína unikala anebo by se dostala až do kondenzačních komor.

Při pražení rumělky v peci nahromadí se v míse nečistá rtuť promíšená strženým rudním prachem, částmi nespáleného paliva, produkty suché destillace látek bituminésních rudě přimíšených a popelem. Tato směs v jímadlech nahromaděná zove se, jak již dříve podotknuto bylo, stupou a z ní se dobývá rtuť.

Voda vzniklá sražením par, má rozpustné soli rtuťnaté. By se z vody odstranily plovoucí v ní pevné látky, svádí se do dřevěných nádrží a potom vtéká do cementovaných jam. Sem se přidá k tekutině roztoku sirnatanu sodnatého, by se ve způsobě sirniku rtuť ze soli odstranila. Po odstranění rtuť vypouští se tekutina z huti.

Při kondensování produktů v rourách, vypouští se sražená rtuť z nejnižšího místa misy do nádrží.

V Novém Almadenu dá se stupa do nádrží, rozdělených příčkami v menší oddělení. Voda, které se užije k plavení stupy, koná dlouhou cestu. Rtuť plavením získaná se usazuje na dně jednotlivých oddělení.

V Novém Almadenu se dobude rtuť ze stupy též tím způsobem, že se stupa rozetře na nakloněné ploše cementové. Po přidání popelu dřevěného, propracuje se směs dlouhými dřevěnými pohrabáči tak dlouho, dokud rtuť odtéká. Zbytek se přidá k rudě, která se má pražiti.


V Idrii se získá rtuť ze stupy vytíráním. Stroj vytírací jest složen z dirkované misy, opatřené na obvodu vyšším okrajem. Středem misy prochází osa se dvěma rameny, na nichž jsou upevněny nože. Naplní-li se mísa stupou, uvede se osa v pohyb. Nože prokrajují stupu a zároveň z ní vytlačují rtuť, která protéká dirkami v míse do podstavené misy, z níž po otření koudelí se plní do železných válcovitých nádob anebo do vaků kožených.

K stupě před vytíráním se přidává vždy něco vápna. Přisadou tou se rozloží soli v peci utvořené, dostane se kysličník rtuťnatý a dále urychlí se vytírání. a umožní se tvoření kuliček rtuťových.

Vyráběti rtuť cestou elektrolytickou nevedlo dosud k výsledkům uspokojivým. Ze způsobů navržených zdá se býti nejvýhodnějším ten, který si nechali Engelhardt a Nettel patentovati. Rumělka se vyluhuje sirníkem alkalickým anebo hydrosulfidem vápenatým, ve kterých jest sirník rtuťnatý rozpustný. Z louhu vyloučí se rtuť proudem elektrickým.

Nikl.

Z dějin niklu. Zvláštní pozorností těšil se u horníků v Krušných Horách červený kyz niklový *NiAs*, z kterého hleděli dobýti mědi. Link považoval kyz r. 1736 za rudu mědi a kobaltu. Teprv r. 1754 poznal Cronstedt, že v něm přichází zvláštní kov, který pojmenoval nikl a který prozkoumali důkladně Bergmann a Richter.



Obr. 55.

Slitiny niklu znali Číňané již v dávných dobách, užívajice jich k výrobě různých předmětů. V starém věku byly v oběhu i mince, jež nikl obsahovaly. Nikl po izolování záhy k přípravě slitin upotřeben. R. 1824 připravena velice oblíbená slitina argentan, složená z mědi, zinku a niklu.

V Čechách dobývá se rud niklových a kobaltových v Michelsbergu poblíž Plané a v Breitenbachu v Rudohoří. Rudy vytěžené prodávají se k dalšímu zpracování do Saska.

Rudy niklové. Nikl přichází v přírodě ryzi v železe meteorickém a tellurickém někdy v množství až 20%.

Nikelin $NiAs$ jest nejdůležitější rudou niklovou, jejíž naleziště jsou: Jáchymov, Schneeberg, Freiberg, Uhry, Francie, Anglie.

Chloanthit $NiAs_2$ provází arsenid předešlý.

Millerit NiS vyskytuje se v Jáchymově, Příbrami, Johannegeorgenstadtu, Dortmundu.

Gersdorffit $NiAs_2$. NiS_2 nalézá se v Harzgerode, Uhrách a ve Švédsku.

Garnierit $H_2(Mg.Ni)SiO_4$ tvoří bohatá ložiska v Nové Kaledonii.

Annabergit $Ni_3(AsO_4)_2 \cdot 8OH_2$ přichází v Rudohoří v Annabergu, Schneebergu, dále v Saalfeldu.

Nikl obsahují též pyrity, měděné kyzy, kyz magnetový.

Vlastnosti a upotřebení. Nikl jest kov barvy světle šedé s nádechem do žluta, silného lesku. Vyznačuje se pevností a tažností, dá se vyválet v plech a vytáhnouti v drát. Jest magnetický. H. válcovaného niklu jest 8·6—8·9. Taje při 1450° C. Na vzduchu jest velmi stálý. Rozpouští se snadno v kyselině dusičné a královské lučavce; pomalu se rozpouští ve studené kyselině solné a sírové.

Nikl přivádí se do obchodu v kostkách, v podobě prášku, zrn nebo v hůlkách.

Niklu se upotřebí k děláni různého náčiní a nádobí, k poniklování železa, k výrobě slitin. Z niklové oceli dělají pancéřové plotny. Mnoho niklu potřebují mincovny.

Výroba niklu. Nikl se vyrábí buď cestou suchou, nebo ve spojení cestou mokrou a elektrolytickou.

Při výrobě niklu na cestě suché upotřebí se rud sirných, a to kyzu magnetového a železného, kterým jsou obyčejně přimíšeny rudy měděné. Nikl a kobalt přicházejí v kyzech sloučený s arsenem a sírou. Z rud mědi prostých se vyrobí nejprve niklový kámen; pak-li v rudách jest měď, zoveme výrobek lechem niklovým. Z těch se odstraní železo, načež se z kamenu případně lechu niklového vyrobí surový nikl.

Zpracování rud na niklový kámen nebo niklový lech. Kyzy niklonosné se praží v hromádách nebo pecích. Při tom prchá kyslíčník sirčitý a arsenový a zároveň tvoří se kyslíčníky a sirany železa, mědi, niklu. Kyslíkatým sloučeninám kovů přimíšeny jsou těchto sirníky.

Aby se odstranilo železo a převedlo se ve strusku redukuje se směs v peci šachtové za přísady koku, křemene a vápna. Kyslíčník železitý se redukuje v železnatý a poskytne strusku. Kyslíčníky niklu a mědi se přemění sirníkem železnatým v sirníky a vzniklý oxid železnatý se převede v křemičitan. Část oxidů niklu a mědi se redukuje až na kov. Nikl se rozpustí v sirniku nikelnatém; měď působením síry ze sirniku přejde v sirník. Sirník mědi účinkuje na kyslíčník a dostane se měď, která sírou ze sirniku železnatého přechází v sulfid. Sirník niklu a mědi tvoří niklový kámen, který má 15—25% niklu.

By se množství niklu zvýšilo až na 35%, praží se niklový kámen nebo lech v hromadách, štaďlích, pecích šachtových nebo pálacích. Pražený kámen a lech se tavi v peci šachtové nebo pálací za přidání přísady křemičité, by se odstranilo železo. Ze šachtové nebo pálací peci se dostane koncentrovaný kámen niklový. Kdyby koncentrovaný kámen neměl niklu dosti, praží se znova a opět se tavi.

Poněvadž kámen a lech niklový mají ještě poměrně dosti železa, podrobují se raffinaci. Za tou příčinou kámen i lech se praží a pak se redukcí tavi anebo se podrobí okysličujícímu tavení. Železo přeměněné v kysličník se převede ve strusku. Pražení a redukční tavení jest práce zdlouhavá i drahá. Nahrazuje se okysličujícím tavením v pálacích pecích nebo v konvertru.

Provádí-li se okysličující tavení v peci pálací uniká z ní plyn chudý kyslíčnickem siričitým. Při práci v konvertru spotřebuje se mnoho paliva, jest zapotřebí značné síly pro dmychadla a vytvoří se mnoho kyslíčnicku siričitého, který jen nesnadno možno neškodným učiniti. Chemický pochod se však prodělá vždy rychleji než v peci pálací. Železo přeměněné v kysličník železnatý dává strusku s přidávanými látkami křemičitými. Nikl a měď se okysličí v kysličníky, které působí v sirník železnatý. Posléz se dostane kámen, případně lech, který má velmi málo železa.

Niklový kámen železa skoro prostý má sirník nikelnatý. Pražením se z tohoto dostane kysličník, který redukcí poskytne nikl. Pražení se provádí v peci pálací. Kysličník nikelnatý se smísí za přidání vody s moukou nebo melason. Ze směsi se krájí kostky. Těmi po vysušení se plní tuhé kelímky. Za vysokého žáru se dostane redukcí kovový nikl.

Při spracování niklového lechu na surový nikl osvědčily se v praxi dva způsoby.

Při prvním způsobu se tavi lech niklový se siranem sodnatým a uhlím, by se odstranila měď a železo. Sírán sodnatý se redukuje v sirník a zároveň se dostanou sirníky mědi a železa. Sirník nikelnatý se hromadí pod směsí sirníků kovů jmenovaných. Pražením sirníku nikelnatého se dostane kysličník, který se podobně, jak dříve naznačeno bylo, redukuje.

Druhý způsob výroby niklu z lechu niklového vypracoval Mond. Přes pražený lech, který obsahuje kysličníky niklu a mědi se žene za vyšší teploty plyn vodní nebo plyny generaturní, by nastala redukce. Potom při teplotě asi 50° vystaví se kov účinku kyslíčnicku uhelnatého. Utvořený niklotetrakarbonyl $Ni(CO)_4$ se rozkládá při 180°. Obdržený kysličník uhelnatý se znova upotřebí k výrobě tetrakarbonylu.

Výroba niklu na **cestě mokré**. Rudy niklové se praží, by se z nich odstranily síra a arsen. V praženou rudu se působí kyselinou solnou někdy sírovou. Z roztoku se srazí sirovodíkem měď, olovo a přimíšené kovy. Železo se okysličí za obvyčejné teploty chlorovým vápnem a pak se srazí uhličitánem vápenatým ve způsobě hydroxydu železitého. K neutrálnému roztoku se přičiní vápna chlorového a tím se vyloučí kobalt jako hydroxyd kobaltitý.

Nikl se srazí za varu sodou nebo mlékem vápenným. Vyloučený hydroxyd nikelnatý žiháním dá kysličník a z toho redukcí se vyrobí nikl.

Kysličník nikelnatý se redukuje v kelímku uhlím dřevěným. Výrobek tvoří buď kusy nebo zrna. Jedná-li se o výrobu niklu kostkového, udělají se z oxidu placky, které se rozřežou v kostky. Kostkový nikl se tavi někdy v kelímku ve větrné peci a potom se granuluje anebo se z něho lijou tyčky a plotny.

Při redukcí kysličníku nikelnatého nesmí vyredukovaný kov dlouho zůstatí ve styku s uhlíkem, poněvadž přijímá uhlik a stává se křehkým.

Vyrobený nikl má vždy něco uhlíku a jest proto kruchým. By se dostal nikl tažený nutno odstraniti z něho uhlík a případně i křemík. Odstranění prvků jmenovaných děje se různou cestou.

Thomas a Gilchrist odsíraňují z niklu uhlík i křemík podobně jako to dělají u železa. Nikl se roztopí a potom vpustí se do konvertoru, kde se jím prohání vzduch. Účinkem kyslíku vzdušného spálí se uhlík i křemík.

Také pudlováním odstraní se uhlík a křemík. Přísadou kysličníku nikelnatého pochod se urychlí.

Pro odstranění uhlíku z niklu osvědčil se též tento způsob. Nikl, vyrobený mírnou redukcí, namáčí se do roztoku manganistanu draselnatého a pak se žihá.

Z garnieritu, který jest prost síry, arsenu, kobaltu i mědi vyrobí se nikl způsobem jednoduchým a laciným. Dle Christofela vyluhuje se ruda kyselinou solnou. Z roztoku se srazí hydrat železitý a hlinitý mlékem vápenným. Po oddělení sraženiny přičini se do roztoku vápna chlorového a mléka vápenného. Vyloučený hydroxyd niklitý se redukuje.

Způsoby, které byly navrženy k výrobě niklu cestou elektrolytickou, se neosvědčily v metallurgické technice.

Niklové rudy zpracovati cestou elektrochemickou jest úplně vyloučeno. Rudy niklové nejsou dosti bohaté niklem, aby se z nich výroba niklu mohla prováděti. Také zpracování rud niklových vyluhováním a elektrolysí nelze prakticky s výsledkem vykonati. Křemičitany niklu nerozpouštějí se snadno v rozpustidlech a rudy, mající siroarsenidy obsahují jednak málo niklu, jednak mnoho příměšenin, které rozpouštění stěží a značně zdražují.

Kobalt.

Z dějin kobaltu. V Rudohoří českém i saském vyskytují se kobaltové rudy, které vyznačují se značnou vahou. Horníci tušili, že obsahují kov. Při žihání rud poznali, že zapáchají česnekem poněvadž obsahují arsen a vyvinuje se též kysličník siřičitý. Jelikož ale kovů z nich dobytí nemohli, nazvali rudy takové šotkem (kobold). Jméno kobold přichází ve spisech Basilia Valentina, Paracelsa i Agricoly. Označují jím rudy neužitečné.

Sloučenin kobaltu upotřebilo se k barvení sklovin, jak dosvědčují modře zbarvená skla starých Egyptanů, Řeků a Římanů.

V Rudohoří vyráběli modré barvy kobaltové již ve 12. století. Ve výrobě pozvolna některá zlepšení zaváděna. Vyhlášená šmolka přicházela do obchodu ze závodu v Neudeku, kde pracoval Kristian Schürer (r. 1550). Dle něho pražené rudy kobaltové tavily se s potaší. Později nové závody na šmolku založeny v Schneeberku v Sasku, odkud celá Evropa šmolku zásobována.

Nečistý kobalt objevil Brandt r. 1735. Bergmann v r. 1780 potvrdil existenci nového kovu.

Rudy kobaltové.

Smaltin $Co As_2$ jest nejčastější rudou kobaltovou. Vyskytuje se v Rudohoří v Jáchymově, dále v Sasku u Andreasbergu, Schneebergu, Marienbergu; v Uhrách, Francii, Anglii, Norsku a Švédsku.

Kobaltin $Co As S$. Naleziště jeho jsou: Gosenbach, Querbach ve Slezsku, Tunaberg ve Švédsku.

Erythrin $\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ zprovází ostatní rudy kobaltové a je pokrývá. Přichází v Kupferbergu ve Slezsku, v Rudohoří, Tyrolsku a ve Švédsku.

Kyz kobaltoarsenový $(\text{Fe Co})\text{S}_3$, $(\text{Fe Co})\text{As}_2$, **asbolan** $\text{RO} \cdot 2\text{MnO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (kde R jest Co a Cu), **carrolit** CuCo_2S_4 , **safflorit** $(\text{Co, Fe, Ni})\text{As}_2$.

Vlastnosti. Kobalt jest načervenalé bílý, kujný, tažný, magnetický, na vzduchu velmi stálý. Hůt jest 85—89. Tavi se při 1600—2000° C. V kyselině zředěné solné a sírové se rozpouští za vývinu vodíku; snadno se rozpouští v kyselině dusičné a královské lučavce. Při žhání s uhlím přijímá uhlík. Dává barviva, a to šmolku, zeleň Rinnmannovu a modř Thénardovu.

Výroba kobaltu. Výroba kobaltu se provádí různými methodami. Způsoby výroby jsou vždy dosti obtížné a složené.

Rudy kobaltové se praží, by se odstranil arsen a síra. Po pražení se rudy rozpouštějí v královské lučavce anebo ve směsi kyseliny sírové a dusičné. Roztok po zředění vodou se odpaří při čem vyloučí se větším dílem kyselina arsenová. K úplnému odstranění arсенu a přímíšených kovů slouží sírovodík. Tím srazí se měď, vizmut, olovo i arsen. Roztok, který potom obsahuje jen sloučeniny kobaltu, niklu a železa, se zpracuje dále, jak později bude naznačeno.

Dle Hermstedta a Wöhlera tavi se rudy kobaltové s ledkem a sodou. Arsen i síra převedou se ve sloučeniny vodou rozpustné. Zbytek rozpustí se v kyselině solné. Z roztoku odstraní se sírovodíkem měď, vizmut, arsen. Tekutina obsahuje potom jen kobalt, nikl, železo.

Aby se sůl železnatá přeměnila v železitou, vede se do tekutiny chlor, anebo se roztok vaří s kyselinou dusičnou. Železo ze sloučeniny železité vyloučí se buď sodou nebo uhličitánem vápenatým. Když tekutina byla zahřáta do varu, neutralisuje se sodou, při čem vyloučí se železo. Aby byla jistota, že všechno železo se odstranilo, přidá se více sody, že i něco kobaltu jako uhličitán v sedlinu přejde. V tekutině jsou pak pouze kobalt a nikl jako chloridy.

Jedná-li se o oddělení obou kovů, přidá se k tekutině uhličitánu barnatého, při čem zavede se přivádění chloru. Kobalt vyloučí se jako hydroxyd kobaltitý, kdežto nikl zůstane v roztoku. Vyloučený hydroxyd kobaltu i s přímíšeným uhličitánem barnatým se rozpustí v kyselině solné. Po odstranění barya kyselinou sírovou, odstraní se nadbytek kyseliny sírové neutralisací sodou nebo hydroxydem sodnatým.

Místo chloru upotřebí se k vyloučení kobaltu též vápna chlorového. Vyloučený hydroxyd jest prost niklu, ale z tekutiny po oddělení hydroxydu kobaltu sražený hydroxyd nikelnatý obsahuje vždy kobalt.

Rudy niklové, které mají kobalt zpracují se dle Heerenschmidta následovně. Rudy vyluhují se síranem železnatým, při čem dostanou se sirany kobaltu, niklu a manganu. K roztoku siranů přičiní se sirniku sodnatého. Na obdržené sirniky nechá se působiti roztok chloridu železitého, kterým se rozpustí sirník manganatý. Zbylý sirník kobaltnatý a nikelnatý se praží by se z nich vytvořily sirany. Sirany se převedou v chloridy chloridem vápenatým.

Vyloučený síran vápenatý se oddělí cezením. Z polovice roztoku chloridů kobaltu a niklu vyloučí se kobalt a nikl jako hydroxyd mlékem vápenatým. Hydroxydy potom vnesou se do vody, do níž se přivádí chlor. Tu dostanou se hydroxyd kobaltitý a niklitý. Obdržené hydroxydy přidají se do druhé polovice roztoku chloridů. Při zahřívání tekutiny do

varu redukuje se kyslíčník niklitý v nikelnatý a přechází v roztok ve způsobě chloridu nikelnatého. Ekvivalentní množství chloridu kobalt-natého vyloučí se jako hydroxyd kobaltitý. Z roztoku vyloučí se hydroxyd nikelnatý mlékem vápenným.

Z hydroxydů kobaltu i niklu redukcí dostanou se oba kovy.

Hydroxyd kobaltu smísí se s moukou v těsto; to rozkrájí v kostky a silně je vypalují. čímž nabývají kobaltu. Z hydroxydu nikelnatého nabude se niklu podobně jako kobaltu.

Z kobaltu prostého uhlíku a roztaveného dají se liti desky, z nichž valcováním se dostanou plechy. Podobně jak při niklu bylo poznačeno, dostane se kujný kobalt, když se práškovitý kov smísí se 4% roztokem manganistanu draselnatého a pak se směr žilá a taví.


Arsen.

Z dějin arseu. V starověku byly známy sirník arseničitý i arse-nový, kterých se upotřebilo jako barev mineralných. O sloučeninách uvedených zmiňuje se Aristoteles, ale nerozlišuje jich. Dioscorides v 1. stol. po Kr. již rozeznává obě sloučeniny patričními jmeny. — Arsen ze sloučenin vybavil v 13. stol. Albertus Magnus.

V Čechách těžily se kyzы arsenové pod Sněžkou v Krkonoších až do let sedmdesátých minulého století. V dobách dřívějších Kaňkovské kyzы, které se vytěžily, ukládány na haldy, kde zvětráním poskytly známou kutnohorskou hlínku.

Vlastnosti a upotřebení arseu. Arsen jest barvy ocelové, silného lesku. Jest znám krystalovaný a beztvary. Krystaluje v soustavě šesterečné. Teplotou 180° přechází v plyn, aniž by se před tím roztopil. Pod tlakem lze jej v zatavené trubce při zahřívání zkapalnit. II. krystalovaného arseu při 14° jest 5.727. Žihán za přítomnosti vzduchu dá kyslíčník arsenový.

Arsenu se upotřebí při liti broků, k výrobě sloučenin.



Obr. 56.

Rudy arsenové. Arsen ryzi

se vyskytuje v přírodě; bývá mu přimíšen kobalt, nikl, železo, antimon, stříbro i zlato. Společně s rudami jmenovaných kovů přichází v Rudohoří českém i saském, v Uhrách, Norsku, Francii a Itálii.


Kyz arsenový, arsenopyrit $FeS_2 + FeAs_2$ jest nejčastější ruda arsenová, která se vyskytuje na těchže místech jako arsen.

Řidčeji se vyskytuje **löllingit** Fe_2As_3 , a **leukopyrit** $FeAs_2$. Dále obsahují arsen rudy niklu a kobaltu, které na str. 241, 243 a 244 byly vyjmenovány.

Výroba arsenu. K výrobě arsenu se užívá kyzu arsenového. Kyz arsenový se žihá v šamotových retortách válcovitých *T* (obr. 56.) (0·63 *m* dl., 0·16 *m* v průměru). Retort jest v jedné peci ve dvou řadách 13. Do části retorty vyčnívající z peci, vloží se železný plech *P*, svinutý ve válec a na ten se nasadí jímadlo hliněné *A* (0·47 *m* dl., 0·16 *m* v průměru).

Žiháním kyzu arsenového $2 \text{ Fe As}_2 + 2 \text{ Fe S}_2 = \text{As}_4 + 4 \text{ Fe S}$ dostane se arsen, který těká a usadí se v krystalech v plechovém jímadle *P*. V malém hliněném jímadle *A* se usadí též něco arsenu pomíšeného sirníkem a kyslíčkem. Zbytky z retort *T* odevzdají se do hutí, kde se z nich vyrobí stříbro.

Vyráběti arsen cestou elektrometallurgickou navrhuje firma Siemens a Halske. Dle patentu (č. 67973—1892) rozpustí se sirník arsenový v sirnících alkalií. Síroarsenan alkalický se rozkládá proudem elektrickým dle rovnice



Ve velkém výroba ta nikde zavedena byla podobně jako způsob, kde se užívá sulhydratu vápníku, barya, strontia.

Hliník.

Z dějin hliníku. Název hliníku aluminium pochází ze slova alumen — kamenec, ve kterém byl stanoven kyslíčník hlinitý. Nový prvek v kyslíčniku hlinitém poznal r. 1722 Hoffmann, což r. 1754 Marggraf potvrdil. Davy hleděl hliník vyrobiti z kyslíčniku hlinitého, ale nepodařilo se mu to. První, kdo isoloval hliník byl Wöhler. Použil r. 1827 draslíku k rozkladu chloridu hlinitého. R. 1836 uveřejnil metodu výroby, kterou r. 1847 zdokonalil tím, že páry chloridu hlinitého vedl přes kovový draslík nebo sodík. Bunsen vyrobil kov r. 1854 elektrolýsí chloridu hlinito-sodnatého.

Když výroba sodíku byla zdokonalena a cena jeho zmírněna, založil Saint Clair Deville výrobu hliníku ve velkém. Práce prováděl v chemické továrně v Javelu u Paříže, podporován jsa císařem Napoleonem III.

Pozornosti technologů těšil se kryolith, fluorid hlinito-sodnatý, z kterého vyráběti hliník doporučovaly četné metody za použití sodíku, kyslíčniku vápenatého, síranu hlinitého. K těmž účelům navrhován i chlorid a sirník hlinitý.

Jiný způsob výroby zakládal se na redukcí kyslíčniku hlinitého. Pokusy, tím směrem konané, neposkytly žádoucího výsledku, poněvadž nedocílilo se vysoké teploty, k tomu potřebné. Teprv když k tomu použito elektrického světla obloukového, podařila se redukce. R. 1884 bratři Cowlesové vyrobili redukcí slitinu hliníku. Později Pavel Héroult vypracoval způsob výroby, kterým vyrábí se nyní hliník ve velkém.

Zajímavé jest seznati, jak ceny hliníku klesaly od počátku výroby až do doby nejnovější. 1 *kg* hliníku stál

r. 1855	1.200 K,
r. 1856	360 K,
r. 1886	84 K,
r. 1890	32 K,
r. 1891	6 K,
r. 1900	2·4 K.

Vlastnosti a upotřebení hliníku. Hliník jest barvy bílé, kovového lesku, příjemného zvuku. H . jest 2·64—2·7; chemicky čistý má h . 2·58; tavi se při 625° . Na lomu jeví krystalickou strukturu. Při obyčejné teplotě vzdoruje účinku ovzduší. Tenká, sotva patrná vrstva oxidu vytvořená na povrchu, chrání hliník i při vyšší teplotě před oxidací. Voda a zředěné kyseliny organické v něj nepůsobí; kyseliny naznačené teprv při zahřívání účinkují. Kyselina dusičná nemá účinku; v kyselině sirové se rozpouští pozvolna; snadno jest rozpustný v kyselině solné a louhu sodnatém. Z roztoku solí sráží kovy; kyslíčníky redukuje ve stavu roztopeném. Jsou-li hliníku přimíšeny kovy některé, stává se tvrdým a křehkým. Za přítomnosti 5% železa se nedá skoro již zpracovati; přísadou 0·1% vizmutu stává se velmi křehkým. Jen úplně čistý hliník možno válcovati. Nejprv se z něho ulejou plotny v rozměrech $100 \times 30 \times 3$ cm, které se potom mezi válci přemění v plech žádané tloušťky. Hliník lze svářeti. Když dva kusy na se pevně přitlačené se zahřejou na 400° , spojí se po nějakém čase pevně. To nasvědčuje tomu, že kov nepřechází najednou ze stavu pevného v stav tekutý. Nejdrív změkne a podrží při tom pevnost i kujnost. Hliník jest kujný za studena i tepla, ale nesmí se dosáhnouti teploty blízké bodu tavení. Má-li se z hliníku vyrobiti prach, zahřeje se na 600° , kdy pozbude pevnosti, načež otřesením rozpadne se v zrnka.

Hliníku se užívá k výrobě ozdobných předmětů, nástrojů chemických, fysikálních, k děláni malých závaží. Drát hliníkový jest dobrým vodičem elektřiny. Válcovaného hliníku se upotřebí při stavbě lodí, ve válečnictví a v aeronautice. Hliníkem ve fotochemii se vyloučí drahý kov z lázní zlatých a stříbrných.

Mnoho hliníku se užívá v metallurgii. Při přetápění železa nebo oceli účinkem kyslíku vzdušného se tvoří kyslíčník železnatý, který se rozpouští částečně v roztaveném kovu. Kromě toho roztavený kov pohlcuje i dusík, který při tuhunutí pouští. Tím dostane se povrch bublinatý. Přidá-li se k roztopenému železu hliníku v malém množství, obdrží se odlitky prosté bublin, poněvadž hliník váže kyslík z kyslíčníku železnatého a dusík.

Při spalování hliníku se vyvine značné horko. Spálením 1 kg hliníku dostane se 7·140 kal. Toho využítkuje se při redukcí kyslíčníků železa, chromu, manganu práškem hliníkovým, který se jeví jako mocné činidlo redukční.

Pokusy, které v tom směru konal dr. H. Goldschmidt vedly k výsledkům neobyčejně překvapujícím. Dle metody, již vypracoval pro výrobu kovů a **aluminothermii** ji nazval, vpraví se směs kyslíčníku kovu a hliníku do kelímku vyloženého kyslíčníkem hořečnatým. Do směsi vstříčí se kulička velikosti třesně složená z kyslíčníku baryčitého a práškovitého hliníku, do níž vsazena jest pentlice hořčiková. Zapálí-li se hořčík, šíří se hoření dále a pokračuje i ve směs za vývinu vysokého tepla, které dosáhne až 3.000° C. Vyredukovaný kov v roztopeném stavu jest na dně kelímku a nad kovem plove tekutý kyslíčník hliníový.

Způsobem naznačeným možno nyní kov vyrobiti v kratinké době z kyslíčníku chromu, manganu, kobaltu a j., jichž výroba jindy byla tak nesnadnou. Při provádění výroby dá se do kelímku z počátku jen něco směsi oxidu kovu a hliníku a ta se zapálí. Potom se přidává po částkách pozvolna další směs, až se všechna vpraví do kelímku. Je-li dobře volen poměr mezi kyslíčníkem kovu a hliníku, že jest nadbytek kyslíku, spálí se hliník úplně a dostane se kov prostý aluminia.

Sloučeniny hliníku v přírodě. Hliník se vyskytuje v přírodě vždy jen ve sloučeninách. Ze sloučenin jeho kyslíčník hlinitý Al_2O_3 znám jest jménem: **korund, rubín, safír, smírek.** Hydroxydy hliníku jako nerosty se jmenují **diaspor, bauxit, hydrargyllit.** Ze soli se vyskytuje podvojný fluorid **kryolith** $AlF_6 \cdot 6NaF$; dále siran hlinitý přichází v **kamenci** a v **alunitu.** Z bohaté skupiny křemičitanů obzvlášť jsou důležité **živce.**

Uprava bauxitu. Z uvedených nerostů se upotřebí k výrobě hliníku bauxitu, jehož naleziště jsou: Provence, Kraňsko, Irsko, Hessensko, Kalabrie. Bauxit, hydroxyd hlinitý jest pomišen hydroxydem železitým a kyslíčnickem křemičitým. Z bauxitu se vyrobí hlinitan sodnatý a z toho se dostane hydroxyd čistý, který se převede žiháním v kyslíčník hlinitý.

By se dostal hlinitan sodnatý, páli se bauxit se sodou v peci pálací. V roztok hlinitanu sodnatého obdrženy vyloučením páleného bauxitu se vhání kyslíčník uhlíčitý. Při tom se vyloučí hydroxyd hlinitý a v roztoku zbývá uhlíčitan sodnatý. Po sfiltrování, promyti a sušení hydroxydu, dostane se z něho žiháním v peci muflové nebo pálací kyslíčník hlinitý.

Jiný způsob zpracování bauxitu záleží v působení hydroxydu sodnatého v bauxit za vyššího tlaku. Z roztoku hlinitanu se vyloučí hydroxyd hlinitý přičiněním čistého hydroxydu hlinitého, kterým se tekutina promíchává.

Dále se dostane hydroxyd hlinitý z bauxitu následovně. Bauxit se zahřívá s kyselinou sírovou. Hliník dá siran hlinitý, jemuž jest přimíšen siran železnatý a železitý. Siran železnatý se převede chlorovým vápnem v železitý a potom se odstraní železo žlutou solí krevní. Čistý roztok siranu hlinitého po zahuštění ve vakuu se žihá a dává posléz kyslíčník hlinitý.

Výroba hliníku. Hliník vyrábí se rozkladem sloučenin hlinitých. Dle způsobu bratří Cowlesů vyrobí se hliník v elektrické peci rozkladem kyslíčnicku hlinitého uhlíkem. Poněvadž vyloučený hliník slučuje se s uhlíkem na karbid, nelze tímto způsobem dobytí čistého hliníku. Metoda uvedená slouží tudíž k výrobě slitin hliníkových. Potřebné kovy, s kterými má hliník poskytnouti slitinu, dají se do peci zároveň se směsí uhlíku a kyslíčnicku hlinitého.

Pec, v níž se provádí výroba, vystavena jest z ohnivzdorných cihel a překryta železným poklopem, ve kterém jsou otvory, jimiž unikají plyny při redukci vytvořené.

Na dno peci se rozloží vrstva dřevěného uhlí, na které přijde bauxit nebo kyslíčník hlinitý, kterému se přimísí kousky železa, mědi a dřevěného uhlí. Směs se pokryje vrstvou uhelného prášku.

Do směsi, která má poskytnouti slitinu uhlíku, vsazeny jsou uhlíkové elektrody, jež se spojí s dynamoelektrickým strojem. Při upotřebení mědi přimíšené bauxitu a práškovitému koku, dostaneme hliníkový bronz. Roztopená slitina vypouští se otvorem nalézajícím se v čele peci.

Nyní se vyrábí hliník elektrolysou roztavených, bezvodých sloučenin hliníku, a to kyslíčnicku, fluoridu nebo sirniku hlinitého.

Při výrobě se upotřebí peci **BF** z kujného železa (obr. 57.), jejíž stěny jsou pokryty vrstvou stuhlého elektrolytu. Dříve vyložena byla pec vrstvou uhlí grafitového. Od toho upuštěno, poněvadž se seznalo, že roztavený hliník proniká nejmenějšími trhlinami a výplň se poruší. Pouze dno peci jest pokryto plotnami uhelnými **K**. Plotny ty tvoří zároveň katodu. Jakmile na plotnách nahromadí se vyloučený hliník, jest při provádění proudu palem záporným. Anoda **A** jest z uhlí retortového nebo koku petrolejového. Z koku po rozmělnění a za přísady sazí, směly nebo dehtu se vyrobí roubíky, které se vypálí. Při práci se udržují anody

v určité a stálé vzdálenosti od kathody. Vzájemná vzdálenost anod jest rovněž stabilní.


Má-li se počítati s výrobou hliníku dle Héroutla z kysličníku připraví se nejprve lázeň kryolithu *M*. Do peci se dá jen tolik kryolithu, by po roztopení jím bylo dno pokryto. Potom se pokračuje pozvolna s přidáváním za neustálého zvyšování anody. Je-li výška roztopené sloučeniny několik centimetrů počne se přidávati kysličník hlinitý. Když pec do polovice výšky lázni jest naplněna zdvihnou se elektrody a zavede se elektrolyse. Rozkladem vyloučený hliník se usazuje na dně a ob čas se vypouští. Při těchto pracích bylo pozorováno, že roztavený hliník jest hutnější (254) než roztavený kryolith ($\eta = 2.08$). Poměr hutnot látek jmenovaných neroztopených jest opačný.

Dle Héroutla vzniká hliník rozkladem kysličníku hlinitého. Na kathodě se vyloučí kov a na anodě vytvořený kyslík se slučuje s uhlíkem na kysličník uhelnatý. V poměru jak se vylučuje hliník, nahrazuje se nově přidaným množstvím kysličníku hlinitého.


Minet popírá, že se rozklad tak děje a uvádí, že hliník vyloučený na polu záporným pochází z fluoridu hlinitého. Dle něho rozloží se fluorid hlinitý z kryolithu na hliník a fluor. Fluor potom se sloučí s hliníkem z kysličníku za vývinu kyslíku. Fluorid hlinitý se zase rozloží.

Z fluoridu hlinitého vyrábí se hliník dle Mineta rozkladem směsi chloridu sodnatého a podvojného fluoridu hlinito-sodnatého cestou elektrolytickou. Hliník vyloučený se nahrazuje fluoridem hlinitým, který se přidává do lázně.

Navržený způsob výroby hliníku ze sirniku hlinitého nebo z podvojného sirniku alkalicko-hlinitého jest ve stadiu pokusů. Dle Bucherera se vyrobí z kysličníku hlinitého podvojný sirník, že se kysličník hlinitý žihá se sirníkem sodnatým, uhlím a sirou




anebo v bílém žáru se působí v kysličník hlinitý uhlím a sirou. Sirník hlinitý se dostane dle rovnice



Sirník obdrženy se rozpustí v roztavených chloridech žiravin a pak se elektrolysuje.

Vyrobený hliník se musí přetaviti, poněvadž kov v různých dobách obdrženy jest různé čistoty. Přetavení se provádí v kelímcích tuhových. Grafít, z něhož jest kelímek, musí býti prost železa i křemíku, poněvadž se jimi hliník znečišťuje. Při přetavení se nesmí bod tavu hliníku příliš přestoupiti, neb následkem oksyločení vytvořil by se kysličník, který s hliníkem dá kašovitou hmotu, již nelze při větším množství oxydu slévati. V kaddubech, které vyplňuje hliník dokonale, tuhne pozvolna následkem vysokého tepla specifického.



Obr. 57.

Způsobem Héraultovým pracují továrny ve Francii společnosti Société electro-metallurgique française ve Froges (Isère) a v La Praz (Savojsko). Dále Akciová společnost pro výrobu hliníku má továrny v Neuhausenu (Švýcarsko), Rheinfeldenu (Bádensko) a v Gastüně (Solnohradsko). V Anglii pracuje British Aluminium Company v místech Foyers (Skotsko) a Larne-Harbour (Irsko).

Hořčík.

Z dějin hořčíku. Davy r. 1808 vyloučil první hořčík ze sloučenin. Později zabývaly se výrobou jeho z chloridu hořečnatého Bussy, Buff, Liebig. Buunen provedl elektrolytický rozklad chloridu hořečnatého. Tisier navrhnul pro výrobu fluorid hořečnatý-sodnatý. Nechybělo na různých návrzích a doporučovaných sloučeninách, z nichž výhodným způsobem měl hořčík býti získán. Praktického výsledku docíleno patentem Graetzlovým. Dle toho se rozkládá bezvodý chlorid hořečnatý proudem elektrickým.

Sloučeniny hořčíku v přírodě. Hořčík — magnesium — vyskytuje se v přírodě pouze ve sloučeninách. Ze solí jeho budtež jmenovány: karnallit $MgCl_2 + KCl + 6OH_2$, kainit $MgCl_2 + MgSO_4 + K_2SO_4 + 6OH_2$, kieserit $MgSO_4 + H_2O$, hořká sůl či epsomit $MgSO_4 + 7H_2O$, magnesit $MgCO_3$, dolomit $MgCO_3 + n CaCO_3$. Křemičitany hořčíku ve sloučení s jinými silikaty mají: asbest, serpentýn, talek, mořská pěna.

Vlastnosti a upotřebení. Hořčík jest kov bílý, kovového lesku, kujný a tažný, hutnoty 1.74. Taví se mezi 500 a 600° a mění se v páry při teplotě 1100°. V kyselinách se snadno rozpouští. V mírném červeném


žáru se slučuje s dusíkem. Zapálen jsa, spaluje se oslnujícím plamenem. Světlo hořícího hořčíku má mocné účinky chemické. Také v přehřáté páře vodní shoří drobné částice hořčíkové za vývinu jasného světla. Jeví se mocným odkysličovadlem.

Hořčíku se upotřebí při vyvozování silného světla v ohnistrojství a při fotografování, dále k raffinaci některých kovů (mědi, oceli), v chemických laboratořích, k odstranění vody z alkoholu, etheru, k děláni slitin.

Výroba hořčíku. K výrobě hořčíku se upotřebilo dříve bezvodého chloridu hořečnatého, který se žíhal s draslíkem anebo se rozkládal proudem elektrickým.

Nyní vyrábí se hořčík cestou elektrolytickou rozkladem karnallitu $MgCl_2 + KCl + 6OH_2$. Poněvadž přirozený karnallit jest nečistý, připraví se pro výrobu hořčíku karnallit umělý z chloridu hořečnatého a draselnatého. Aby se karnallit zbavil vody taví se v železném kotlu a když se sůl roztavila přidá se do ní chloridu draselnatého. V tom poměru v jakém ztrácí vodu stává se tavená látka hustší až posléz stuhne. Když sůl byla červeným žářem roztavena, dává se do kelímků železných, v nichž se rozkládá.

Výroba hořčíku se děje v peci, v níž jest větší počet železných kelímků *C* (obr. 58.), které tvoří zároveň pol záporný. Anodou jest uhlí *A* v podobě válečku, uložený ve vložce dirkované *B*. Roztavený karnalit



Obr. 58.

vníkne otvory *b* k pozitivně elektrodě *A*. Při rozkladu soli se musí zaméziti přístup vzduchu, poněvadž by shořel hořík i se současně vyloučeným draslíkem. Proto před počatím práce se vypudí vzduch plynem netečným, který se přivádí trubicí *D* a k odvádění jeho slouží trubice *H*. Chlor na anodě vyvozený se odvádí trubicí *F* a užívá se ho k výrobě chlorečnanu draselnatého. — Poněvadž hořík má přimíšený draslík čistí se destilací v proudu plynu indifferentního.

Sodík.


Humphry Davy vyloučil sodík r. 1807 z hydroxydu sodnatého účinkem proudu elektrického.

Sodík — natrium — vyskytuje se v přírodě ve sloučeninách. Soli sodíku jsou: kamenná nebo kuchyňská sůl Na Cl , Glauberova sůl $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 10 \text{ aq.}$, ledek čilský Na NO_3 , soda $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ a trona $(\text{Na HCO}_3)_2 \cdot \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2 \text{H}_2\text{O}$, kryolith $\text{Al}_2\text{F}_6 \cdot 6 \text{Na F}$, jako křemičitan loučený s jinými silikaty v žilci.


Vlastnosti a upotřebení. Sodík jest bílý na čerstvém řezu stříbrolesklý, za obvyčejné teploty měkký a hnětelný kov. $H. = 0.974$ a tavi se při 95.6° . V červeném žáru mění se v páry. Mísí se s kovy žiravin i s kovy těžkými. Slitiny sodíku s olovem i cinem mají technické upotřebení. Na vzduchu se sodík rychle okysličuje. Vodu při obvyčejné teplotě rozkládá; při tom tvoří se hydroxyd sodnatý a přechází vodík. Uchovává se pod petrolejem.

Sodíku upotřebí se k výrobě superoxydu, kyanidu sodnato-draselnatého, chemicky čistého hydroxydu sodnatého, k redukcí organických látek pro výrobu anilínových barviv, při výrobě některých prvků z jich sloučenin.

Výroba sodíku. Sodík na veliko se vyráběl z uhlíčitanu sodnatého, který se smíchal s práškovitým uhlím a vápnem. Směs se žihala v retortě železné, uložené v peci pálací. Aby se retorta uchránila před poškozením byla vsunutá do objímky z ohnivzdorné hlíny. Když v peci se dosáhlo bílého žáru, přechaly z retorty kyslík uhlíkatý a páry sodíkové.




Obr. 59.



Plyny se jímaly v suchém jímadle ochlazovaném. Z jímadla přetěkal sodík do petroleje, kde se roztavil a potom se vyléval po kádlobů.

Dle Castnera vyrábí se sodík redukcí hydroxydu sodnatého karbidem železa při teplotě, která nepřestoupí 1000° . Složení karbidu jest FeC_2 . Pro výrobu běře se 7—8 kg karbidu, které se smíchají s 12 kg hydroxydu sodnatého. Ze směsi dostanou se 2 kg sodíku dle rovnice:




Elektrolysou žiravého natronu vyrábí se sodík dle Castnera v přístroji takto sestrojeném. Dnem železné nádoby prochází uhlíková katoda *D*

(obr. 59.), spojená vedením *J* se záporným pólom elektriny. Kathoda *D* jest v dolejší části nádoby utěsněna stuhlým hydroxydem sodnatým *F*. V poklopu upevněna jest válcovitá, železná anoda *O*, která zapadá do roztopeného hydroxydu sodnatého *C*. Roztopení hydroxydu se docílí horkým plynem přiváděným trubicí *H*. Mezi anodou a kathodou jest diafragma z drátěného pletiva *P*. Nad diafragmou hromadí se ve válci *A* vodík a vyloučený sodík. Kyslík, který se vyvine rozkladem *Na OH*, odvádí se otvorem *K*.

Důležité jest při rozkladu udržování jisté teploty, která nesmí překročiti 20°C nad bodem tavu (320°) hydroxydu sodnatého. Zvýší-li se temperatura, povstávají vedlejší reakce a tím sniží se značně výtěžek.

Vyloučený kov vybírá se dírkovanými lžicemi. Otvory roztopený hydroxyd sodnatý, proteče, kov ale zůstane ve lžici, následkem značného napjetí povrchového.

Sodík se vyrábí z chloridu sodnatého cestou elektrolytickou, kterou si dal Grabau patentovati. Přístroj jeho jest zařízen takto: Horkými plyny se zahřívá porcelánová nebo hliněná nádoba *H* (obr. 60.) vsazená do vzdušné lázně. Teplem se roz-




Obr. 60.

způsobiti ochlazení zvonu, by se na něm utvořila vrstva elektrolytu, kterou se chrání zvon před účinkem roztopené sloučeniny i vyloučeného kovu. Do roztopené soli jsou ponořeny pozitivní elektrody uhlíkové *F*. Negativní pol *C* a *m* jest železný. Kdyby nastalo ucpání trubice *K* uvede se v činnost vrták *V* a tím se odstraní ucpání. Poněvadž sodík jest specificky lehčí než roztopený chlorid, vyplave roztavený kov na povrch a odtéká trubicí *n* do nádoby *L* a z té do nádoby *P* naplněné petrolejem, nad nímž jest plyn indiferentní. Chlor se odvádí trubicí *b*.

Je-li přístroj popsáný jednou v chod uveden pracuje velmi dobře. Ku provedení elektrolyse doporučuje Grabau upotřebiti směsi tří chloridů a to sodnatého, draselnatého a některé žravé zeminy. Tím docílí se lehčí tavitelnosti, nádoba se déle uchová a práce poskytne větší výtěžek.

Borchers sestrojil pro výrobu sodíku z chloridu sodnatého přístroj složený ze spojených nádob *HD* (obr. 61.). Kathodu tvoří železné rameno *H*; anoda *E* jest v ramenu šamotovém *D*. Spojení obou ramen docíleno kovovým prstenem *J*, který se přitáhne svorkou *F*. Chlor se odvádí trubicí *A* a kov vyloučený na katodě odtéká u *L*. K přidávání pevné soli slouží síto *B*.

Z **dusičnanu sodnatého**, známého jménem čilského ledku, vyrábí se sodík způsobem, jehož původcem jest Darling. Nádoba litinová, která jest zároveň anodou postaví se nad topení. Kathodou jest železná roura zavěšená v nádobu. Aby vyloučený sodík nepřišel ve styk s roztaveným ledkem vloží se diafragma mezi anodu a katodu. Diafragma jest válec s dvojitými stěnami z dirkovaného plechu železného. Prostor mezi stěnami diafragmy jest vyplněn směsí mletého jílu, páleného magnésitu a cementu portlandského. Při elektrolýsi mírně zahřívání roztaveného elektrolytu vyloučí se sodík na katodě. Na anodě se dostane kyslíčnick dusičelý a kyslík z kterých se vyrobí kyselina dusičná.



Obr. 61.

Draslik.

Také draslik — kalium — objevil r. 1807 H. Davy rozkladem hydroxydu draselnatého proudem galvanickým.

Draslik přichází v přírodě v solech halových v **sylinu** KCl , **karnallitu** $KCl \cdot Mg \cdot Cl_2 + 6 OH_2$; dále v **kamenci** $K_2 SO_4 \cdot Al_2 (SO_4)_3 + 24 aq$; jako křemičitan ve sloučení s jinými silikaty v **živci**, **slidě**.

Vlastnosti. Draslik jest na čerstvé ploše bílý silného lesku. Jest hutnoty 0865, tavi se při 62° a vře při $700-750^\circ$. Páry jeho jsou zelené. Ve vlastnostech chemických podobá se sodíku.

Upotřebení draslíku jest omezeno pro jeho prudké účinky reakční a pro vyšší cenu.

Výroba draslíku. K výrobě draslíku upotřebilo se uhličitanu draselnatého, který se žihal s přimíšeným uhlím práškovitým. — Dle Castnera obdrží se draslik žiháním hydroxydu draselnatého s karbidem železa v litinových kelimech.

Z různých návrhů výroby draslíku rozkladem elektrolytickým chloridu draselnatého zaveden v praxi patent, jehož původcem jest Grabau. Výroba draslíku se provádí na veliko podobně jako sodíku.

Statistika.

Výroba rud a kovů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku r. 1902.

I. Výtěžek rud.

Ruda	Země	Počet podniků ohlášených	Počet podniků pracujících	Počet děl- níků	Výtěžek v q	Cena v K.
železná	Čechy	78	18	1326	6,074,992	7,250.890
	Morava	17	1	38	42,813	42.813
	Slezsko	8	1	43	9.137	11.322
měděná	Čechy	6	1	42	500	—
olověná	"	14	3	291	27.985	170.917
stříbrná	"	21	3	3814	222.876	3,038.774
zlatá	"	3	—	20	170	5.850
cínová	"	6	1	12	465	8.883
zinková	"	5	3	239	24.212	195.795
antimonová	"	4	1	53	178	3.271
vismutová	"	4	2	45	75	11.305

2. Výroba kovů.

Kov	Země	Počet podniků ohlášených	Počet podniků pracujících	Počet děl- níků	Výroba v q	Cena v K.
železo	Čechy	9	4	909	2,587.184	20,291.655
	Morava	5	3	1447	2,629.487	18,582.790
	Slezsko	3	3	1037	656.777	5,186.967
měď	Morava	—	—	—	1.809	245.446
olovo	Čechy	1	1	—	25.152	817.726
stříbro	"	1	1	476	39.010 kg	3,255.776
cín	"	1	1	13	501	146.117
antimon	"	2	1	4	240	8.698

Železné rudy dobývalo v Čechách 18 podniků s 1326 horníky, kteří vytěžili 6,074 992 q rudy v ceně 7,250.890 K. V horním okrese Pražském dobylo 1241 horníků 6,056.094 q červené rudy železné, chamoisitu v hodnotě 7,231.282 K. V hor. okrese Slánském vytěžilo se 400 q rudky, která jako barva nalezla odbytu v Praze a v Drážďanech. V hor. okrese Falknovském se dobylo 315 q železné rudy v hodnotě 411 K. Horní okres Chomutovský zaznamenává 30 horníků, 10,000 q rudy magnetové a cenu 5.000 K. V hor. okrese Teplickém ve 2 podnicích 8 horníků dobylo 7.797 q rudy v ceně 11.565 K. Na Budějovicích 32 horníků vytěžilo rudy železné 386 q v ceně 232 K.

Výrobou surového železa se zabývalo 9 hutí se 16 vysokými pecemi. Vyrobeno 2,587.184 q surového železa v ceně 20,291.655 K. Sil pracovních zaměstnáno 885. Železné huti pracovaly v Kladně, v Královém Dvoře, Komárově, ve Staré Huti, v Dobříši a v Rokycanech.

Surové železo zpracováváno dále v Cechách, ve Štýrsku a Dolních Rakousích. 4.380 *q* vyvezeno do ciziny.

Na Moravě dobylo v 1 podniku 28 horníků 42.813 *q* železné rudy v ceně 42.813 K. Ve 3 hutích pracovalo 1.384 dělníků, kteří vyrobili v 7 vysokých pecích 2.629.487 *q* železa v ceně 18.582.790 K. K výrobě litiny užito kromě domácích rud železných rud uherských, švédských, štyrských, asijských, španělských, bosenských, ruských, bukovinských celkem 3.994.987 *q* v ceně 8.129.121 K. Výroba litiny ve Vítkovicích obnášela 2.552.590 *q* nebo 97·08%. Ostatek 76.897 *q* nebo 2·92% připadá na železné hutě v Sobotíně a Štěpánově.

Z vyrobené litiny vyvezeno za hranici jen 88.555 *q*.

Ve Slezsku dobylo 37 horníků železné rudy v Životicích u Benešova 9.137 *q* v ceně 11.322 K.

Hutě železné a to dvě v Trenči a jedny v Bašce zaměstnávaly 1037 sil pracovních při 4 vysokých pecích, které poskytly 656.777 *q* železa surového v ceně 5.186.967 K. Podobně jako na Moravě užito rud cizích v množství 1.231.873 *q* a v hodnotě 2.731.407 K. Železo surové zpracováváno dále ve vlastních závodech a jen 1.400 *q* vyvezeno do Uher, Bosny a Bulharska.

Měděných rud se dobylo v horním okrese Falknovském při prohloubení dolů kraslických 500 *q*, kterých upotřebeno k pokusům.

V Příbrami dostalo se jako vedlejšího výrobku 766 *q* měděného kamene v ceně 16.643 K.

Na Moravě v železárnách Vítkovických vyrobeno cestou elektrolytickou 1.809 *q* mědi v ceně 245.446 K. K výrobě mědi užito rud měděných a kyzových výpražků mědinosných.

Olověné rudy se dobývalo v horním okrese Stříbrském na 3 místech. 288 horníků vytěžilo 23.806 *q* rudy v ceně 130.263 K. Kromě toho v zinkových dolech u Staňkov vyvezeno 4.179 *q* rudy olověné v ceně 40.654 K.

Z množství uvedeného (27.985 *q* rudy) a z 4.926 *q*, které zbyly od roku minulého vyvezeno do Německa 15.280 *q*.

V huti Příbramské vyrobilo se 25.152 *q* olova a to 5075 *q* olova antimonového, 20.077 *q* olova měkkého v ceně 817.726 K.

Stříbrné rudy těžily se ve 3 podnicích. V Příbrami zaměstnaných 3712 horníků dobylo 222.876 *q* čisté rudy v ceně 3.038.774 K. V Kutné Hoře a v Malíně 47 dělníků vyrobilo 2732 *q* stříbronosného kyzu v ceně 7518 K, který zpracován v továrně na strojená hnojiva v Kolíně na kyselinu sírovou. Kromě toho v jednom podniku na Budějovicku provedeny 53 dělníky práce opravné, ale rudy nedobýváno.

Ve státních hutích Příbramských z 225.645 *q* rudy stříbrné (984 *q* přivezeny z Tyrol) v ceně 3.222.497 K dostalo se 39.010 *kg* stříbra v hodnotě 3.255.775 K.

Na Moravě ve Vítkovicích při výrobě mědi cestou elektrolytickou dostalo se jako vedlejšího výrobku 31.237 *kg* stříbrného bahna v ceně 191.227 K.

Zlaté rudy (antimonového šlichu zlatonosného) se dobylo 170 *q* v Krásné Hoře a v Proutkovicích v ceně 5850 K. Šlich zpracován v chemické továrně Rademacherově v Karlíně. V Jílovém, Roudné u Louňovic a ve Vysoké, kde se dříve zlaté rudy dobývalo, provedeny v dolech nutné opravy.

Cínové rudy vytěžil závod v Krupce 13 horníky 465 *q* v ceně 8.883 K. Ruda zpracována na huti v Krupce, v níž zaměstnáno 13 sil pracovních.

Přikoupeno bylo 25 *q* cinového popelu, 540 *q* cinovce z Bolívie a Austrálie, 51 *q* surového cinu z Východní Asie v ceně 121.930 K.

Cínu vyrobeno 501 *q* v ceně 146.117 K.

Rud zinkových se vytěžilo v horním okrese Stříbrském ve 3 podnicích 238 havířů 17.502 *q* v ceně 154 417 K. Při dobývání rudy olověné u Stříbra dostalo se jako vedlejšího výrobku 4.738 *q* rudy v ceně 25.893 K. V Příbrami při úpravě rud stříbronosných vytěženo 1.972 zinkových rud v hodnotě 15.485 K. Do Německa z vytěžených 24.212 *q* zinkové rudy vyvezeno 22.715 *q*.

Antimonová ruda těžila se v Krásné Hoře a v Proutkovicích. 49 horníků dobylo 77 *q* rudy antimonové v ceně 2.044 K. Zpracování rudy se provedlo na huti Milešovské, kde zaměstnáni 4 hutníci.

V Příbrami jako vedlejší výrobek získáno rudy 101 *q* v ceně 1.227 K.

Výrobky huti Milešovské jsou: antimonium regulus 37 *q* v ceně 5850 K, antimon práškovitý 203 *q* v ceně 2848 K.

Vizmutové rudy ve 2 podnicích 45 horníky u Breitenbachu se dobylo 75 *q* v ceně 11.305 K. Veškerý výtěžek vyvezen do Saska.

Niklové rudy nedobýváno. V huti Příbramské jako vedlejší výrobek dostalo se 129 *q* niklové spíše v ceně 2.747 K.

Kobaltového bahna se obdrželo při výrobě mědi ve Vítkovicích 101 *q* v ceně 59060 K.

Statistika metallurgická v Rakousku r. 1902.

1. Výtěžek rud.

Ruda	Počet podniků ohlášených	Počet pracujících	Počet děl- níků	Výtěžek rudy v <i>q</i>	Cena v K.
železná	174	38	5.358	17,442 983	14,422.005
měděná	31	14	882	84.551	536.672
olověná	63	18	3.987	190.548	2,661.658
stříbrná	22	3	3.814	222.876	3,038.774
zlatá	10	4	83	738	21.140
cinová	6	1	12	465	8.883
zinková	36	11	716	319.268	1,617.734
antimonová	7	1	55	178	3.271
vizmutová	4	2	45	75	11.305
rtuťnatá	5	4	1.143	900.397	2,127,427

2. Výroba kovů.

Kov	Počet závodů ohlášených	Počet pracujících	Počet děl- níků	Výroba v <i>q</i>	Cena v K.
železo sur.	53	26	1.755	9,918.267	75,619.090
měď	3	2	162	9.139	1,220.382
olovo	10	7	170	112.639	3,529.933
stříbro	2	1	476	39.544 <i>kg</i>	3,311.185
zlato	3	1	—	7 ¹²¹ <i>kg</i>	17.936
cin	1	1	13	501	146.117
zinek	6	5	944	83.089	3,475.856
antimon	2	1	4	240	8.698
rtuť	3	3	227	5.112	2,812.519

Statistika světová.

Železo surové. (Tuny.)

	R. 1900.	R. 1902.
Anglie	9,052.107	8,653.976
Belgie	1,018.507	1,102.910
Francie	2,699.424	2,427.427
Italie	18.750	24.500
Německo	7,537.742	8,529.899
Rakousko-Uhersko	1,350.000	1,335.000
Rusko	2,850.000	2,566.000
Španělsko	294.118	278.000
Švédsko	520.600	524.400
Spoj. Státy severoam.	14,099.870	18,106.488
Kanada	87.647	324.670
Ostatní země	625.000	615.000
	<hr/> 40,973.765 t.	<hr/> 44,488.230 t.

Železo kujné. (Tuny.)

	R. 1090.	R. 1902.
Anglie	4,979.571	5,102.420
Belgie	654.827	776.875
Francie	1,624.043	1,635.300
Italie	58.000	119.500
Německo	6,645.869	7,422.449
Rakousko-Uhersko	675.000	1,143.900
Rusko	1,500.000	1,730.250
Španělsko	150.634	124.000
Švédsko	291.900	283.500
Spoj. Státy severoam.	10,382.069	15,259.108
Kanada	—	184.950
Ostatní země	400.000	412.000
	<hr/> 27,361.818 t.	<hr/> 34,194.252 t.

Měď. (Tuny.)

	R. 1901.	R. 1902.
Anglie	532	600
Italie	3.000	3.370
Německo	21.720	21.605
Přenos	<hr/> 25.252	<hr/> 25.575

Přenos	25.252	25.575
Rakousko-Uhersko	1.345	1.500
Rusko	8.000	8.000
Španělsko a Portugalsko	53 621	49.700
Švédsko a Norsko	3.825	5.020
Turecko	980	1.100
Spojené Státy severoam.	267.410	294 600
Kanada	18 800	17.485
Mexiko	30.430	35.785
Nový Fundland	2.000	2.000
Argentina	85	240
Bolivie	2.000	2.000
Chile	30.780	28.930
Peru	9.520	7.580
Japonsko	27.475	29.775
Kapsko	6.400	4.450
Australie	30.875	28.640
	<hr/> 518.788 t.	<hr/> 542.470 t.

Olovo. (Tuny.)

	R. 1897.	R. 1900.
Anglie	40.300	35.000
Belgie	17 023	16 365
Francie	9.916	15.210
Italie	22.407	23.763
Německo	118.881	121.513
Rakousko-Uhersko	12.387	12.681
Rusko	450	350
Řecko	16.486	16.395
Španělsko	189.216	176.000
Švédsko	1.480	1.424
Spojené Státy severoam.	179.369	253.204
Kanada	17.698	33.190
Mexiko	71.637	84.700
Japan	1 738	1.877
Australie	22.000	67.000
	<hr/> 721.766 t.	<hr/> 858.672 t.

Stříbro. (kg.)

	1900.		1900.
Anglie	5.936	Přenos	505.165
Francie	14.067	Turecko	13.352
Italie	31.169	Spojené Státy severo-	
Německo	168.349	amer.	1,852.564
Rakousko-Uhersko	59.774	Kanada	138.976
Rusko	3.489	Mexiko	1,735.698
Řecko	31.482	Střední Amerika	45.000
Šrbsko	570	Jižní Amerika	768.313
Španělsko	183.802	Japan	58.953
Švédsko a Norsko	6.527	Ostatní země asijské	3.792
Přenos	<hr/> 505.165	Australie	437.412
			<hr/> 5,599.216 kg.

Zlato. (kg.)

	1901.		1901.
Anglie	301	Přenos	166.518
Francie	203	Kanada	36.807
Italie	58	New Foundland	66
Německo	112	Mexiko	15.554
Norsko	2.700	Střední Amerika	1.550
Portugalsko	3	Jižní Amerika	18.702
Rakousko-Uhersko	3.341	Indie (angl.)	14.178
Rusko	38.989	Ostatní státy asijské	12.866
Švédsko	89	Transvaal	7.433
Španělsko	11	Ostatní státy africké	8.210
Turecko	20	Australie	115.948
Spojené Státy	120.691	Ostatní země	677
Přenos	166.518		398.507 kg.

Platina. (kg.)

	1900.
Rusko	5438
Kanada	2.1
Nový jižní Wales	15.6
Borneo	50
Kolumbie	356
	<u>5861.7 kg.</u>

Cín. (Tuny.)

	1900.	1901.
Anglie	4.336	4.257
Čechy	40	48
Německo	2.031	1.463
Banka	12.009	15.218
Biliton	5.913	4.457
Japan	12	—
Australie	2.747	3.398
Bolivie	10.245	8.941
	<u>37.333 t.</u>	<u>37.792 t.</u>

Zinek. (Tuny.)

	R. 1902.	R. 1903.
Anglie	39.610	43.415
Belgie	142.145	151.170
Francie a Španělsko	27.030	27.920
Hollandsko	9 910	11.515
Italie	120	195
Německo	163 365	169.850
Rakousko-Uhersko	8 340	8.830
Rusko	8.150	9.745
Spojené Státy severoam.	138.090	129.695
	<u>536.760 t.</u>	<u>562.335 t.</u>

Kadmium

se vyrábí v Pruském Slezsku. Výroba jeho obnášela v kg.

r. 1901: 13.144,

r. 1902: 12.825.

Antimon. (Tuny.)

	1900.
Francie	1.573
Italie	1.174
Německo	3.338
Rakousko-Uhersko	1.726
Spojené Státy	1.750
Japan	349
	<hr/> 9.910 t.

Vizmut. (Tuny.)

	1899.	1900.
Německo	1.3 . . .	1.6
Rakousko-Uhersko	2.96 . . .	—
Nový Již. Wales	16 . . .	11
Anglie	? . . .	?

Rtuť. (Tuny.)

	R. 1900.	R. 1901.
Italie	260 . . .	278
Rakousko-Uhersko	549 . . .	552
Rusko	30½ . . .	368
Španělsko	1.095 . . .	846
Spojené Státy	983 . . .	1.031
Mexiko	335 . . .	335
Peru	— . . .	234
	<hr/> 3.526 t.	<hr/> 4.644 t.

Nikl. (Tuny.)

	1901.
Anglie	1.750
Francie	1.650
Německo	1.600
Spojené Státy	3.643
	<hr/> 8 643 t.

Hliník. (Tuny.)

	1900.
Anglie	560
Francie	1.500
Švýcarský	2.500
Spojené Státy	3.243
	<hr/> 7.903 t.

Slitiny.

Slitiny se vyrábějí sléváním kovů i nekovů v jistých poměrech.

Má-li se vyrobti slitina roztopí se kov, který nejtíže taje. Do rozopeného kovu se přidávají kovy ostatní. Nejsnáze roztopitelný kov se přidá naposled.

Při obyčejné teplotě vznikají slitiny rtuti zvané amalgamy.

Slitiny se připravují buď v hliněných a tuhových kelímcích anebo se provádí výroba ve velkém v peci tavící. Promíšení kovů roztopených se děje dřevem. Plyny při tom vzniklé napomahají, by se směs kovů promíchala.

Některé slitiny jsou důležitější než kovy, poněvadž mají vlastnosti, které je činí způsobilými k upotřebení, ku kterému se čisté kovy nehodí. Tak na př. antimon jest velmi křehký, avšak přidá-li se mu olova, dostane se slitina tvrdá a méně křehká než antimon, jež slouží k lití liter. Měď sama o sobě jest měkkou. Přídavkem zinku se mění v slitinu tvrdší, z níž se robí odlitky. Množství některého kovu ve slitině má vliv na její vlastnosti. Slitiny mající 10% cínu a 90% mědi vynikají značnou pevností; jest-li množství cínu dosáhne 20%, obdrží se slitina již křehčí; zvýší-li se ještě dále procento cínu, dostane se slitina křehká jako sklo, jež se dá výborně leštiti a známá jest jménem zrcadloviná.

Při slitinách nápadná jest úchylna v jich roztoplivosti. Taví se pravidlem snadněji než kovy, z nichž se skládá. Bod tavu není roven arithmetickému středu z bodů tavu v slitině přítomných kovů, nýbrž leží mnohem níže. Cín s olovem po rovných částech dají slitinu tavitelnou při 200°; cín se taví při 230° a olovo při 330°. Woodův kov složený ze 15 č. vizmutu, 8. č. olova, 4 č. cínu a 3 č. kadmia taví se při 60°.

Roztopené slitiny při pozvolném chladnutí a tuhnutí se chovají jinak než kovy. Povstanou někdy vrstvy slitin různého složení, při čem stává se, že u spodu se usazuje slitina, v které převládá kov hutnější a na povrchu hromadí se slitina, mající více kovu lehčího. I tenkrát když se nepozoruje vrstevnaté oddělování slitin, lze stanoviti vytvoření dvou i více slitin různého složení. Olovo se stříbrem slévané dá slitinu, která chladnutím osazuje krystaly olova mající málo stříbra, kdežto v tekuté části hromadí se stříbro. Takovým způsobem koncentruje se stříbro a jest to základem pattinsonování.

Hutnost slitin není nikdy rovná jich poměrnému složení, nýbrž jest buď větší aneb menší než-li arithmetický střed. Je-li hutnota větší tedy pravíme, že při slévání kovů nastalo smrštění, které nastává slévá-li se: měď nebo stříbro nebo zlato se zinkem, cínem, antimonem, vizmutem. Když jest hutnota slitiny menší arithmetického středu hutnot kovů v slitině přítomných, soudí se, že nastalo roztahování, které se jeví při slévání zinku s antimonem, cínu s antimonem nebo olovem, mědi se stříbrem, olovem, zlata se stříbrem, mědi, olovem.

Tažnost některých slitin jest značná jako u mosaze.

Sléváním kovů zvyšuje se u slitin tvrdost do jistého stupně. Zlato a stříbro přísadou mědi se stávají tvrdšími. Čistá měď jest tvrdší cínu. Přidá-li se čisté mědi 5 dílů cínu zvýší se tvrdost mědi dvojnásob. Stejně díly mědi a zinku poskytnou slitinu, která má dvakrát větší tvrdost než čistá měď. Tvrdost olova se zvýší přísadou antimonu. U železa se toho docílí uhlikem, volframem, chromem.

Barva slitin se neřídí dle barvy kovů ve slitině obsažených. Nejvýrazněji to vidíme na slitinách mědi se zinkem, které mají barvu světle červenou, žlutou, zlatožlutou, bílou, dle toho jak přibývá množství zinku. Přísadou třetího kovu ku slitině z dvou kovů dostanou se jiné barvy.

Vodivost tepla i elektřiny jest u slitin vždy menší než u kovů, z nichž slitina byla připravena.

Při slévání kovů se děje částečné slučování a tvoří se chemické sloučeniny. Nasvědčuje tomu zvláštní chování slitin. Při slévání dvou kovů nastane zvýšení teploty. Jestli se slitina roztopí a potom se zůstává po zvolněném chladnutí, pozoruje se, že během chladnutí temperatura mnohdy několikrát se ustálí, než opět níže klesne. Ve slitinách jeví kovy jiné vlastnosti než jsou-li volny. Stříbro ve slitině s olovem jest nerozpustno v kyselině dusičné, v které jinak snadno se rozpouští. Platina, která kyselinou dusičnou se nemění, byla-li slita se stříbrem v jistých poměrech rozpouští se v kyselině jmenované.

Jedná-li se o rozklad slitin, děje se to různým způsobem, a to:

1. Okysličováním, jež záleží v nestejně slučivosti kovů s kyslíkem. Slitina olova a stříbra v roztopeném stavu vystavena účinku kyslíku vzdušného se rozloží. Tvoří se kyslíčník olovnatý a stříbro se nemění.

2. Vycezováním, při čem z roztopené slitiny odtéká buď snadněji roztopitelný kov sám o sobě anebo ve spojení s jinými. Sleje-li se měď stříbronosná s olovem odstraní se vycezením olovo se stříbrem a měď zbude na nakloněném nížejší peci, v níž se provádí vycezování.

3. Krystalováním, neb při chladnutí slitiny obsaženy jsou v tuhé části jiné kovy než v části tekuté, jak toho máme doklad při pattinsonování.

4. Destilací amalgamů, kdy rtuť přechází v plynné skupenství a zbývá drahý kov.

5. Rozpouštěním slitin v kyselinách, které působí různě na kovy. Při zpracování rud stříbrných se dostane slitina zlata a stříbra. Kovy se oddělí kyselinou sírovou, jež rozpouští stříbro a zlato zůstane nezměněné.

Slitiny železa.

Železo z rud vyrobené obsahuje vždy uhlík a proto dlužno jej považovati za slitinu s uhlíkem. Kromě uhlíku se vyskytuje i křemík a mangan. Přímíseniny naznačené, jak na patričním místě uvedeno bylo, mají vliv na vlastnosti železa. Slévá-li se železo ještě s jinými látkami děje se to proto, by se zvýšila co možná tvrdost oceli. Taková ocel slouží k děláni přístrojů, kterých se užívá ku zpracování jiných tvrdých předmětů.

Chromová a wolframová ocel. Chrom i wolfram přímíseny oceli, zvyšují její tvrdost, při čem nestává se ocel křehkou, aniž pozbývá kujnosti a svařitelnosti. Chrom na zvýšení tvrdosti má účinek mnohem působlivější než wolfram. Chromu stačí 1—2%, kdežto wolframu jest potřebí nejvýš až 8%.

Niklová ocel se dostane přísadou 4—5% niklu k železu splávkovému nepřilíš uhlíkatému. Vzdoruje dobře účinku vlivů chemických. Užívá se jí k děláni pancérů pro koráby.

Měděná ocel. Přísadou mědi zvyšuje se tvrdost i pevnost ale zeslabí se tažnost.

Manganová ocel vyznačuje se tvrdostí a tažností. Poněvadž její výroba není tak nákladnou dosti se vyrábí. Tvrdost roste má-li železo více jak 2.5% manganu a klesá, jakmile množství manganu dosáhlo 6%.

Slitiny mědi.

Slitiny mědi a zinku. Slitina mědi a 10—20% zinku sluje **tombak**, **červená litina**, **červený kov**, **červená mosaz**. Má barvu červenou, jest kujnou a válcováním i tepáním lze ji proměnit ve velmi tenké lístky (nepravé pozlátko). Odpadky při tom získané se roztírají v prášek, jenž zahříváním uabíhá nabíhá různými barvami. Výrobky ty se zovou **barvami bronzovými**.

Slitiny příslušející skupině tombaku pod různými jmény, jako **oreid**, **chrysoin**, **pinchbeak**, **kov Tissierův** se užívají k výrobě lžic, řetízků, šperků. **Talmové zlato** jest tombak pozlacený.

Důležitá slitina mědi a zinku jest **mosaz**, jak se zove všeobecně slitina zmíněných kovů s význačnou žlutou barvou. Barva žlutá se dostane při 19% zinku a přechází v šedou, když množství zinku přestoupilo 50%. Dle uvedeného jest poměr kovů velmi různý a řídí se hlavně dle toho, k jakému účelu slitiny se má užítí. Zinek kujnost mosazi oslabuje. Kladě-li se požadavek, by mosaz byla kujnou, musí se množství zinku snížit. Přimíšené olovo, cín, vizmut i železo působí rovněž škodlivě a oslabují kujnost.

Mosaz má průměrně 25—35% zinku. Čím více zinku, tím má barvu světlejší. Různé slitiny, které podobají se složením mosazi a jichž se užívá v praktickém životě mají různá jména: **chrysoin**, **bristolská mosaz**, **japonská mosaz**.

Kujná mosaz má 69—66% mědi a 40—34% zinku. Dá se válcovati a dělají se z ní plechy, hřebíky.

Kov Müntzův, **Aichův** a **Sterro** jsou slitiny, které mají 60% mědi a ostatní jest zinek, nahražený 1—2% železa.

Slitina zvaná **kov delta** se doporučuje pro některé části strojů. Jest to mosaz, která má 56—60% mědi, 40—43% zinku a $\frac{1}{2}$ —1% železa. Má barvu zlatovou, dá se vytáhnouti v drát a vyklepati v plech.

Bílá mosaz obsahuje vedle mědi 50—80% zinku. Jest křehkou a slouží k zhotovování litých předmětů. Patří sem: **birminghamska platina**, **kov Bathův**, **slitina Sorellova**.

Slitin mědi a zinku se užívá k letování mědi, bronzu, mosaze, pakfongu, zlata, stříbra a jiných kovů i slitin, které se taví při vysoké teplotě. Slitiny v takovém použití se zovou **pájkami tvrdými**. Složení pájek jest různé. Bod tavu jest nižší než bodu tavu kovu, který se má letovati. Stupně toho se docílí správnou přísadou zinku.

Sléváním mědi se zinkem a niklem dostane se **argentan** či **pakfong**, jehož součásti jsou v poměru: 80—66 d. mědi, 19—31 d. zinku, 17—18 d. niklu. Předměty z argentanu vyrobené a galvanicky postříbřené slují **čínské stříbro**, **alpaka**, **christofle**. Argentan postříbřený a 2% stříbra obsahující, slove **alfenid**.

Slitiny mědi a cínu. Slitiny mědi a cínu zvané bronz se vyznačují tvrdostí i pevností; hodí se ku slévání. S přibývajícím množstvím cínu jest v souvislosti zvýšení tvrdosti i křehkosti a ubývání kujnosti. Přísadou zinku podporuje se roztopitelnost bronzu; přimísí-li se železa zvýší se tvrdost.

Dělovina obsahuje 91% mědi, 9% cínu. Vyniká tvrdostí, pevností, houževnatostí a pružností. Užívá se k lití děl. Poněvadž nepatrné přimíšeniny antimonu, vizmutu, arsenu i siry škodlivě působí na vyjmenované vlastnosti děloviny, jest potřebí užítí k výrobě její kovů co možná nejčistších. Roztavená dělovina se promíchává dřevem. Než se vypustí roztopená dělovina do kadlubu, zkoumá se pyrometrem, zda-li má náležitou teplotu. Kdyby byla temperatura vysoká, nastalo by vycezování a při temperature nízké, mohlo by se přihoditi, že kovy nejsou dobře promíseny a že roztopená slitina nevyplní ostře kadluby.

Zvonovina má 20—25% cínu; jest pevnou, tvrdou a vyznamenává se krásným zvukem. Zvonovina nesmí býti příliš křehkou a proto jest prosta přimíšenin. Při tavení se dá do peci vytápěné dřívím nejprve stará zvonovina s přísadou mědi a do lázně kovové se přidá teprv zinku, když všechn kov jest roztopen. Před litím se zkoumá jakost slitiny. Lžící se

vybře něco zvonoviny, která po vychladnutí a stuhnutí se roztluče. Na lomu musí jevití barvu žlutošedou a sloh jemně zrnitý.

Zrcadloovina obsahuje 30—33% cínu, jest bílá, křehká. Dá se leštiti a užívá se jí ku zhotovování zrcadel pro teleskopy. Lesk nesmí ztratiti účinkem ovzduší. Aby se toho docílilo, musí zrcadloovina býti prosta ar-sénu, antimonu, olova, které v tom ohledu škodlivě působí.

Bronz sochařský má 78—88 d. mědi, 4—2 d. cínu, 18—10 d. zinku a 0—3 d. olova. Roztopená slitina vyplňuje dobře formy a užívá se k lití soch.

Přísadou zinku se neoslabují dobré vlastnosti slitiny, jako se to děje v téměř množství cinem. Křehkost slitiny nestoupá tou měrou a barva poměrně pomaleji se mění přísadou zinku než cinu. Možno tudíž přimísiti větší množství zinku, aniž by tím trpělo upotřebení bronzu pro lití. Poněvadž cena zinku jest nižší než cínu i mědi, stává se bronz lacinější. Přísadou zinku sníží se bod tavu bronzu, týž se stává řidším a způsobiljším kadlubu vyplňovati.

Olovo v bronzu sochařském urychluje jeho roztopitelnost a usnadňuje i další zpracování litých předmětů dlatem, pilníkem. Poněvadž ale podporuje vycozování jest přísada olova omezena.

Bronz starožitný jest složen z mědi a cínu, jichž množství jest velmi měnlivé. Analýs stanoveny v bronzu starožitném železo a někdy i olovo. Dle analys bylo určeno 70—94% mědi, 4—11% cínu, 0·02—3% železa a 1·48—16% olova.

Bronz fosforový jest složen z 90 č. mědi, 9 č. cínu, 0·5—0·75 č. fosforu. Fosfor přidává se do bronzu ve způsobě fosfidu mědi nebo cínu. Přísadou fosforu se stává bronz řidším, způsobilejším ve sléváctví, dále i tvrdším, pevnějším a lépe vzdoruje chemickým účinkům. Užívá se ho k lití částí strojů, které vyžadují značnou pevnost. Z něho lijou se plechy na lodě, torpeda, formy pro vysoké peci.

Bronz křemikový se dostane přidá-li se k bronzu silicid mědi. Má-li 12% křemíku jest tvrdý jak ocel, barvy bílé a křehký.

Ložiskové slitiny mají 75—95% mědi, 2—14% cínu a zinku. Někdy v nich přichází též olovo a řidčeji antimon. Jsou velmi pevné.

Slitiny olova.

Broky jsou slitinou olova s arsenem (0·3—0·8%). Arsenem nabudou větší tvrdosti a při lití za volného pádu tuhnou ve tvary kulovité. Slitina se dostane, když se v roztaveném olovu rozpustí sirník arseničitý. Arsen se redukuje a hned se slévá s olovem.

Kov písmenkový či **liteřina** jest slitina 4 d. olova a 1 d. antimonu. K docílení větší tvrdosti se přidává cínu. Při výrobě slitiny se roztopí díl olova, načež se přidá antimon a když obě součásti se slily, přidá se zbytek olova a posléz cin. Liteřiny se užívá k lití písmenek tiskářských.

Přidá-li se ku slitině olova a cínu vizmutu sníží se značně bod tavu.

Roseův kov obsahuje 1 d. olova, 1 d. cínu a 2 d. vizmutu; taje při 94°.

Newtonův kov složený z 5 d. olova, 3 d. cínu a 8 dílů vizmutu taví se při 98° C.

Nejnižší bod tavu má **Woodův kov**, slitina 8 d. olova, 4 d. cínu, 15 d. vizmutu a 3 d. kadnia; taje při 60°.

Slitiny stříbra a zlata.

Oba drahé kovy stříbro i zlato se slévají s mědí. Slitin těch se užívá k ražení mincí a k výrobě šperků. Zákonem jsou předepsané poměry kovů ve slitině přicházejících.

Obsah čistého stříbra i zlata ve slitině se znamená nyní vůbec i při zboží stříbrném a zlatém v tisícínách.

Ustanovená čtyři čísla stříbra mají, a to číslo 1. 0·950, čís. 2. 0·900, čís. 3. 0·800 a č. 4. 0·750 stříbra.

Slitiny zlata, jak zákon ustanovuje, obsahují a to: čís. 1. 0·920, čís. 2. 0·840, č. 3. 0·750 a č. 4. 0·580 zlata.

Stříbrné i zlaté zboží musí býti od úřadu cejchovního opatřeno zvláštním znamením (cejchem), aby se věděla jeho jakost. Oč se platí za stříbrné nebo zlaté zboží více, než-li dělá čistý kov drahý, tolik se platí za práci, nebo jak se říká za faconu.

V Rakousko-uherské říši razí se koruny ze směsi 835 tisících dílů stříbra a 165 tisících dílů mědi. Z 1 kg. této směsi (mincovního stříbra) razí se 200 korun; koruna váží tudíž 5 g.

Z 1 kg. surového zlata jakosti 0·900 se razí 147·6 dvacetikorun, nebo 295·2 desetikorun a tudíž z 1 kg. ryzího zlata se razí 164 dvacetikorun nebo 328 desetikorun.

Dvacetikoruna váží zhruba 6·775 g a má 6·097 g ryzího zlata; desetikoruna váží zhruba 3·387 g a má 3·048 g ryzího zlata.

Ku zhotovování části hodin, které jsou tvrdé jako ocel a nesmějí rezavěti, bere se slitina zlata s palladiem buď s přísadou anebo bez ní. Slitina 80 d. zlata a 20 d. palladia jest bílá a tvrdá. Pro ložiska se bere slitina složená ze 37½ d. zlata, 23 d. stříbra, 12½ d. palladia a 27 d. mědi.

Laciné předměty ozdobné mají zlato, měď a hliník. Složení slitiny jest: 90—98 d. mědi, 7½—2 d. hliníku a 2½—0·2 d. zlata.

Zkoušení slitin zlata se provádí zkoumáním ua pruběřském kameni. Předmětem zlatým se udělá známka na kameni a pak se povlhlí kyselou dusičnou. Dle toho, jak se známka změní, stanoví se hodnota předmětu zkoumaného.

Někdy se stanoví hodnota porovnáním známky udělané předmětem na pruběřském kameni se známkou způsobenou jehlou zlatou, jejíž množství zlata jest povědomo.

Slitiny platiny.

Slitiny platiny s iridiem, které mají 85—90% platiny a 10—15% iridia, vyznačují se nesnadnou roztopitelností. Vzdorují účinkům chemických činidel lépe než čistá platina.

Slitiny platiny s kovy drahými mají omezené upotřebení. Zlato i stříbro přísadou platiny stává se tvrdším. Slitiny platiny a zlata, jež má i stříbra a palladia užívá se v zubním lékařství. Ze slitiny platiny a stříbra dělají se ozdobné předměty.

Slitiny z platiny, cínu a niklu, kterým se přidá mědi, zinku a stříbra slouží k zhotovování okrasných předmětů, stolního náčiní.

Slitina 7—16 d. platiny, 7 d. mědi a 1 d. zinku osvědčila se pro kovová zrcadla.

Slitiny cínu.

Ačkoliv cín se vyznačuje bílou barvou a poměrně stálostí na vzduchu, přeci jen zřídka se zpracuje v čistém stavu. Slévá-li se s jinými kovy, zvyšuje se jeho tvrdost, stává se řidším a pro cínaře vitanějším.

Ze slitin s olovem jest nejdůležitější pájka klempířská, jež se dostane slitím stejných částí cínu a olova. Taví se při 200°. Pájka, která slouží ku letování nádob v domácnosti mívá pouze 10% olova.

Sleje-li se cín s olovem vznikne slitina, jejíž tvrdost jest větší než tvrdost každého kovu zvlášť. Ještě více se zvýší tvrdost přísadou antimonu. Přimíšenou mědi se zesílí pevnost aniž by se tím tvrdost stupňovala. Takovým způsobem vyrábí se slitina zvaná **bílý kov**, kterého se užívá k děláním odlitků. V bílém kovu jest kromě cínu něco antimonu, mědi a měrné množství olova.

Pak-li se bílý kov změnil válcováním v plech, z kterého se vyrábějí různé předměty, jako: lžíce a stolní náčiní nazývá se **kovem britanským**. Kov britanský mívá 90—92% cínu, 8—9% antimonu a 0—0.03% mědi. Větší množství antimonu jest tenkrát přípustno, když se kov britanský zpracuje litím.

Slitiny rtuti.

Slitiny rtuti s jinými kovy slují **amalgamy**. Amalgamy se připravují obyčejně působením rtuti v dotýčný kov. Též vznikají elektrolyson roztoků solí kovů za přítomnosti rtuti, která jest polem záporným.

Amalgamů zlata a stříbra se užívá k pozlacování a postříbřování v ohni. Amalgamem cínu se pokrývají zrcadla. V zubním lékařství se užívá amalgamů cínu, kadmia a mědi.

Slitiny hliníku.

Lehké slitiny hliníku se zovou proto, poněvadž jich hutnota se neliší příliš od hutnoty hliníku. Slitiny ty mají 3—6% těžkého kovu.

Lehké slitiny hliníku s mědi mají hutnotu 2.7—2.8. Upotřebí se jich místo mědi, jako vodičů elektriny.

Slitiny hliníku s niklem a s niklem i mědi mají jen 3% těžkých kovů. Přísadou niklu dostane se slitina, která se dá válcovati.

Slitina hliníku (83 d.), niklu (2 d.), cínu (15 d.) jest hliníku tvrdší a lze ji snadno pilníkem zpracovati. Slitina hliníku (90 d.), niklu (4 d.) a železa (1 d.) dá se válcovati.

Slitina hliníku se 6% kobaltu poskytuje snadno plotny.

Dále byly vyrobeny slitiny s manganem, titanem, wolframem, zinkem, kadmíem, vizmutem, antimonem, se rtutí.

K těžkým slitinám se počítá hliníkový bronz a mosaz.

Hliníkový bronz se 75% hliníku jest zlatožlutý. Jest ale méně stálý než slitina s 10% hliníku. Vyrobí se, když se do roztopené mědi přidá hliník, který se drží v lázni kleštěmi a při tom se míchá. Užívá se k výrobě ozdobných předmětů.

Hliníková mosaz se dělá z roztopené mosazi a hliníku. Posledního bývají 3—4% Větším množstvím hliníku stává se slitina tvrdou a křekou.

Slitiny střední hutnoty.

Slitina hliníku se zlatem (v poměru 22 ku 78) jest červená. Slouží k děláni předmětů ozdobných.

Slitina hliníku a platiny (28 : 72) jest žlutá, hliníku a palladia růžová, hliníku a kobaltu (20—25, 75—80) fialová, hliníku a niklu (18 : 83) žlutá.

Slitiny různé hutnoty připraveny z hliníku a hořčíku případně z hliníku a antimonu

Hliník s hořčíkem slévá se v různých poměrech. Slitina 100 č. hliníku s 10 č. hořčíku jest tažná jako mosaz tvrdá, která se dá pilníkem i nebozecem zpracovati. Slitina hliníku s 12—20 č. hořčíku, zvaná **magnalium** jest pevnější litiny, lomu jemně zrnitého a hodí se k děláni zrcadel.

Přísada hliníku v liteřinu dělá tuto pevnější. Liter z ní vyrobené vynikají trvanlivostí.

Přidá-li se 0.25% hliníku k bílé litině nebo oceli, způsobí hliník vyloučení uhlíku ve způsobě grafitu. Ze železa dostanou se husté i stejnotvárné odlitky, které jsou méně křehké a lze je snadno zpracovati.




Parní stroje, turbíny a kotle.

Sestavil Julius Janovský.

Parní stroj vůbec. Jakkoliv panuje ve stavbě a rozčlenění parních strojů neskonalá rozmanitost, jest u všech přeměna parní síly v práci pochodem poměrně jednoduchým.

Z největší části u parních strojů účinkuje tlak páry na plochu pohyblivého pístu a posunuje jej v přesně vyvrtaném válci ve směru osy ku předu a zpět. V některých případech může tohoto pohybu býti přímo



Obr. 62.

použito k výkonu pracovnímu, u valné části strojů parních však tento přímočarý pohyb proměňuje se v pohyb rotační, který řemenem, ozubeným kolem neb i jiným způsobem se uzpůsobuje v žádoucí práci.

Pohyb parního pístu ve válci děje se střídavým oboustranným tlakem na základny pístu. Střídání toto vyvozuje se rozvodem parním, který nejen na žádném parním stroji scházeti nesmí, ale, jak později seznáme, tvoří nejpodstatnější část celého parního ústrojí. Podstatné části parního

stroje jsou: parní válec, parní píst, rozvod, pístnice, ucpávky, přímovod, křížová hlava, ojnice, klika, hřídel s ložisky, výstředník, regulátor, setrvačnick. K nim druží se podmínečně i rám a základy u strojů stabilních ležatých nebo stojatých.

Na připojení obr. 62. seznáme uložení a funkci jednotlivých výše uvedených součástí. *D* jest parní válec s ventilem *V* pro přívod páry, rozvod parní a píst jsou zde kryty parním válcem. Pístnice *K* zapuštěná do křížové hlavy *Z* pohybuje pístem a zároveň ho odlehčuje pomocí vedení a ucpávek *S*. Křížová hlava pohybuje se v přímovodu *G* a sděluje pohyb ojnici *P*, čímž přímý pohyb se mění pomocí kliky *B* v pohyb otáčivý. Klika *B* jest naklínována na hřídeli *W*, uloženém v ložisku *L*, rovněž výstředníky *E* a setrvačnick *A* jsou na též hřídeli naklínovány. Klidný chod stroje upravuje se regulátorem *R*, který účinkuje na rozvod a uváděn jest v pohyb řemenovým převodem z hřídele *W*. Stroj vykonává práci a přenáší sílu buď přímo setrvačnickem, který pak bývá upraven jako řemenáč, nebo se zvláštní řemenáč naklínuje na hřídel *W*.

Cesta, kterou píst vykonal proběhnutím vnitřní délky válce, nazývá se **zdvih**. Každý zdvih vyžaduje polovici obrátky kliky, vykoná-li klika celou obrátku, vykonal píst dva zdvihy či **dvojzdvih**.

Na konci každého zdvihu octla se klika v poloze vodorovné, v tak zvaném **mrtevém bodu**, při němž píst nemá žádné rychlosti a po krátkou dobu v každém pohybu ustává. U strojů jednoválcových pomáhá pístu i klice mezi chodem stroje přes mrtvé body setrvačnick.

Roztřídění parních strojů může se dít z různého stanoviska. Rozznáváme pak parní stroje ležaté, stojaté, nástěnné, dle počtu parních válců jedno, dvou a tříválcové, dle způsobu rozvodu stroje parní šoupátkové a ventilové, dle účinku páry stroje plnotlaké a stroje s expanzí, pak stroje výfukové a stroje s kondensací, dle počtu obrátek obyčejné hnací parní stroje a stroje rychloběžné, stroje stabilní a převozní atd.

Nejčastěji vyskytují se **parní stroje ležaté**, jež vynikají stabilitou, součástky jejich jsou snadno přístupné a lehce přehledné a obsluha jejich snadnější, ale vyžadují mnoho místa a některé součástky jejich, jmenovitě píst a křížová hlava se jednostranně opotřebovávají. **Stojaté parní stroje** nevynikají stabilitou, zaujímají však málo místa, ale přehled součástí a obsluha jejich jsou znesnadněny. Veškeré části stroje stojatého opotřebovávají se stejnoměrně. Aby stabilita přišli netrpěla otřásáním a chvěním, umísťuje se u nich válec nad hřídelem. **Nástěnné parní stroje** mají obyčejně klikový hřídel nad parním válcem. Rozměry jejich i výkonnost bývají obyčejně malé.

Dvouválcové parní stroje opatřeny jsou dvěma parními válci, z nichž každému se dostává přímé páry. Užívá se jich při strojích stabilních, a výhradně se s nimi setkáváme u lokomotiv.

Parní stroje šoupátkové docilují rozvodu buď šoupátkem plochým nebo okrouhlým. Zužitkování síly parní není u nich úplné, ale jsou dosti jednoduché, konstrukce jejich jest poměrně levná a obsluha snadnější.

U parních strojů s **rozvodem ventilovým** zužitkuje se síla páry způsobem nejdokonalejším. Rozvod dá se snadno regulovati, ale stroje vyžadují bedlivé obsluhy a důkladné znalosti rozvodového zařízení ventilového. Úprava jejich jest složitá a nákladná.

Plnotlakých strojů pro značné, avšak neúplně spotřebované množství páry neužívá se dnes, leda ojediněle, pokud starší stroje jsou v činnosti.

U **strojů s expanzí** neplní se celý vnitřní prostor válce čerstvou parou, nýbrž pouze jeho část, při čemž přívod páry se zamezuje dráve, než píst dokonal úplný zdvih, dokončení zdvihu ponechává se účinku

rozpínavosti páry ve válci na píst. Dle toho máme stroje parní s různým plněním válce a stupeň náplně udán jest poměrem mezi stanoviskem pístu ve válci, pokud se přivedu čerstvé páry týče, a mezi délkou celého zdvihu.

Aby expanse páry pokud možno se vyčerpala, slučují se válce dvoj až trojnásobně a dle toho nabýváme parních strojů expansivních **dvojnásob až trojnásobně sloučených (compoundních)**. Účinek pístu na kliku dojde bližšího vysvětlení v případné statí o těchto strojích jednajících.

Stroje výfukové odstraňují upotřebenou páru z parního válce výfukem bez dalšího upotřebení.

U **strojů s kondensací** upotřebená pára se účelným ochlazením mění ve vodu a buď znovu se upotřebí k napájení kotle nebo i jinak zužitkuje.

Obyčejné hnací parní stroje s mírným chodem neopotřebují se, pokud se součástek týče, záhy a značně a vytrvají dlouho. Počet obrátek obnáší za minutu 35 až 80.

Stroje rychloběžné konají obrátek až 350 za minutu u modelů menších, u větších strojů čítá se až 200 obrátek v minutě. Opotřebování jich nastává dosti záhy a užívá se jich k výrobě elektrické síly.

Stabilní parní stroje vyžadují pevných základů, **parní stroje převozní** nemají nepohyblivých základů a čítají se k nim především lokomobily, spočívající na kolech, a lokomotivy.

Základy a rám parního stroje. Každý stálý parní stroj musí být uložen na pevném základě, po případě musí být k základu připevněn.

Hloubka základu závisí na váze stroje a na povaze půdy, na níž základ se stavěti má. Aby otřesy rámu parního stroje nepůsobily rušivě jak na okolí, tak i na chod a stabilitu stroje, musíme u půdy měkké voliti plochu základu větší, v případech pak zvláště důležitých podkládá se základ roštěm, jehož mezery se vypěchují betonem. U půdy bahnité se pod rošt zarážejí jehly.

Čím těžší stroj, tím pevnějšího a většího základu potřebuje. Zdivo základu staví se buď z kamene, nebo z kamene a cihel, nebo pouze z cihel a za pojídlo užívá se dobré cementové malty. Dobrých služeb prokazuje v této příčině beton.

Hloubka základu řídí se dle průměru parního válce, obyčejně brává se 5 až 6 průměrů. Na 1 m^3 cihelného zdiva s cementovou maltou spotřebuje se 400 cihel, asi 360 l cementové malty, v níž jest 170 kg cementu, 150 kg písku a asi 40 kg vody. Mezera pro setrvačnik prohlubuje se o 400 mm níže, než nejnižší místo věnce. Dříve než se cihly zazdívají, kladou se do vody, aby se úplně napojily vodou. Opatřením tím mezi se předčasně vysušení malty.

Základy pro parní stroj stavívají se úplně odděleně od základů budovy, čímž se zabrání nebezpečnému chvění a otřásání zdiva stavení sousedního. Vyžadují-li toho okolnosti, aby se základ pro parní stroj postavil na stávající již klenutí, podkládá se základ kaučukovými deskami, kteréž otřásání tlumí.

Rám usnadňuje upevnění parního stroje na základu a poskytuje pevného a neměnitelného spojení parního válce s hřídelem.


U velkých strojů nahrazuje se jednolitý rám pevně spojenými jednotlivými součástkami.

U malých strojů nachází se v rámu také vedení pro křížovou hlavu. U novějších strojů užívá se **vedení bajonetového**, jaké spatřujeme na obraze ležatého parního stroje a které poskytuje při obrábění tu výhodu, že se


může opracovati na soustruhu. Při vytáčení třeba dbáti toho, aby poslední nůž se pohyboval ve vedení ve směru k válci. Na straně k parnímu válci směřující vyvrtá se vedení o poznání menší, protože se tato část vyhřívá teplem parního válce a poněkud se roztahuje.

Rám Corlissův či **bajonetový** má válec parní i ložisko podepřené, **bajonetový rám Sulzerův** má nepodepřený válec. Oba nevyžadují příliš mohutného základu.


Bajonetový rám Corlissův bez parního válce znázorněn jest na obr. 63., 64. a 65. Jeden jeho konec opatřen jest flančí F ; na níž se přišroubuje parní válec, tělo jeho jest válcovité a jedna strana válce jest prolomená ku snadnější obsluze křížové hlavy. Plochy třecí G_1 a G_2 pro hlavu křížovou poněkud vyčnívají nad vnitřní povrch prolomeného válce, takže při opracování není třeba opracovati celé nitro, nýbrž jen vyčnívající třecí plochy. Délka třecích ploch označena jest l , b jest jejich šířka, v celku tvoří oba rozměry dráhu křížové hlavy. Před i za touto dráhou



Obr. 63.



Obr. 64.



Obr. 65.

jsou v rámovém válci prohloubená místa, do nichž stírá křížová hlava při pohybu olej.

Délka dráhy třecích ploch ve válci rámovém jest o něco menší než dráha křížové hlavy, která na konci každého zdvihu třecí plochy o něco přebíhá. Děje se tak proto, aby křížová hlava nevyběhla na konci třecích ploch ostrou vyčnívající hranou.

Průměr válce rámového má u strojů menších tentýž průměr jako válec parní, u větších strojů bývá o $\frac{1}{5}$ menší.

Otvor D upraven jest pro mazničku, avšak zařízení toto hodí se jen pro stroje na pravo běžící, u nichž tlak na křížovou hlavu účinkuje dolů.

Na rámový válec přiléhá bajonetový rám opatřený ložiskem pro hřídel a na spodu nohou. U rámu větších bývá podpěr více, nebo celý rám spočívá na základu.

Rámy lijí se ze železné litiny a váha jejich řídí se dle velikosti zdvihu pístu.

Váha rámu s víkem ložiska a šrouby kotevními obnáší:

Váha v kg	Velikost zdvihu v mm								
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
rámu	560	800	1100	1610	2260	2800	3800	4600	5900
víka	15	24	40	60	80	105	150	260	290
šroubů	8	10	14	16	20	21	26	30	35
Úhrnem . . .	583	834	1154	1686	2360	2916	3976	4890	6225

Postup práce při úpravě rámu jeví se takto: Nejprve se opracuje na soustruhu vnitřní bajonetové vedení pro křížovou hlavu a flaně pro připojení parního válce, na zevním obvodu i zevní kruhový věnec. Ohoblují se plochy ložiska i jeho víka, jakož i případné roviny na zadním povrchu bajonetového vedení. Vyvrtá se otvor v těle a víku pro pánve ložiska, načež se postranní drážky pro pánve vyfrézují. Konečně vyvrtají se otvory ve flaně, pro šrouby ve víku a těle ložiska, otvor ve víku pro mazničku a otvory pro umístění ochranného zařízení.

Zámečník pak zapustí šrouby a provede menší opravy.

Často se stává, že u rámu jednotlivých na některém místě povstanou trhliny, nebo že rám na některém místě praskne. Tím ovšem je celý stroj vážně ohrožen, ale přece není vždy třeba, aby celý rám byl vyměněn za nový. Velmi často dostačuje přiměřená oprava, k níž se užije spojky a šroubů, nebo obruče či pásu a šroubů, při čemž берeme šroubů vždy jen tolik, kolik jest nevyhnutelně třeba. Větším počtem otvorů pro šrouby zeslabuje se zbytečně okolí poškozeného místa.

Nespočívá-li rám celým spodkem na základě, nýbrž jest podepřen na některých místech opěrami a zlomí-li se místo nepodepřené, napraví se škoda nejen způsobem výše vyličeným, ale místo takové se ještě opatří podpěrou.

Rám zakotví se na zděný základ kotevními šrouby, které dle jakosti zdíva mají různou úpravu. Krátké šrouby zapouštějí se do základů z tesaného kamene a sice do otvorů na spodu širších, při čemž vrchní otvor musí mít takovou světlost, aby spodní, na hranách nasekaná jehlanová část šroubu vrchním otvorem prošla. Bedlivě umístěný šroub upevní se v základu šroub, olovem nebo i jinou hmotou.

U zdíva cihlového užívá se kotevních desek, které se zazdíávají a o něž se hlavice šroubů opírají. Aby hlavice šroubů mohly se o desky opírat, opatřují se tyto podélnými otvory, kterými prochází podélná hlavice šroubu jež se po zapuštění otočí o 90°.

Délka desek opěrných rovná se osmi průměrům šroubu, šířka její pěti průměrům, délka otvoru v desce obnáší 2 průměry, šířka jeho 1·1 průměru. Příslušná k těmto rozměrům délka hlavice šroubu rovná se 1·8 průměru, výška její 0·7 průměru.

Otvory ve zdívu pro šrouby mají mít takovou světlost, aby šroub jimi při zapuštění pohodlně mohl procházeti. U základů pro veliké stroje parní ze zdíva z tesaných kamenů upevňuje se rám na základ šrouby se závitem na obou koncích, z nichž spodní našroubuje se do lité 200 mm silné, otvorem a závitem opatřené desky, k níž musí spodem býti volný

přístup, jehož docílují se zvláštními kanály ve zdivu. Zakotvení toto má tu výhodu, že vrchní konce šroubů mohou se ustavit pohodlně do stejné výšky. Zmíněné kanály pro základní šrouby budují se teprve, když základ pod nimi byl vyzděn nejméně asi na pět vrstev. Zapuštěné šrouby kotevní se neutahují úplně a zalití jich děje se buď kolem vrchního konce do mírné hloubky, jejíž dno se utvoří z cídící vlny, při čemž prostor pod ucpávkou se nechá prázdný, nebo se dutina kolem celého šroubu vyplní zásypem pískovín, jež se během krátké doby slehne a zůstává nahoře prázdné místo. Vrchní konce se oblévají cementem. Při každém zakotvení pomocí šroubů musíme vždy dbáti toho, aby později třeba nutná demontáž dala se provésti snadno a bez ztráty materiálu a času.

Rám klade se na základ z tesaného kamene bezprostředně, spodek rámu musí v tomto případě býti bedlivě ohoblovan a povrch kamenného zdiva tak opracován, aby tvořil rovinu úplně vodorovnou. Jeví-li rám po uložení na zdivo nesprávnou polohu, kterouž snadno seznáme pomocí libelky přiložené na ohoblovaná místa na vrchní straně rámu, musí se chyba napravit na zdivu, ale v nižším případě není dovoleno montérům, aby chybu vyrovnávali podkládáním rámu.

Po konečném uložení upevní se rám k základu šrouby, při čemž se šrouby pod ložiskem hřídele utáhnou dokonale, pod přímovodem a parním válcem však jen mírně. Poslední opatření děje se za tím účelem, aby stroj mohl samočinně vyrovnati roztažení způsobené teplem. Ač působení lineární roztažitosti vyvozené teplem jest v malém rozměru dosti nepatrné, přece při delším rámu vytvoří činitele, s nímž radno předem účtovat.

Při základech ze zdiva cihelného nebo betonového děje se ukládání rámu nikoli bezprostředně, nýbrž pomocí železných podpěr, nebo, není-li jiného vyhnutí, pomocí plochých klínek z tvrdého dřeva. I prken z tvrdého dříví možno užítí bez nebezpečí, při čemž případné odchylky vyrovnávají se železnými plochými klínky, asi 70 mm šířky, které se do prkna zarážejí. Aby se rám jednostraně nenapínal, podkládá se každý otvor pro kotevní šroub ze dvou stran.

Je-li rám na podpěrách uložen a dokonale vyrovnán, zbývá jen zkusiti, zdali polohu tuto podrží i po utažení šroubů kotevních. K tomu cíli se šrouby mírně utáhnou a zkouší se znovu, zdali se rám nevzpříčil, což snadno se provede libellou přiloženou na ohoblovaná místa.

S kladením rámu na základ může se začít teprve, až když jest základ usazen a nabyl přiměřené zralosti, což trvá asi týden.

Uložený a bedlivě vyvážený rám spojuje se s cihelným nebo betonovým základem cementovou maltou, která se pod rám na volná místa, utvořená podloženou podpěrou, nalévá. Výška mezery obnáší 20 mm. Aby malta cementová se neroztékala, utvoří se kolem rámu asi 20 cm vysoká hliněná hráz. Před naléváním malty se veškeré plochy, které s maltou přicházejí ve styk, vodou navlaží. U menších strojů děje se nalévání řídké malty třemi otvory. V nalévání se ustane, až malta dosáhne výše 25 mm nad nejspodnější hranou rámu. Schnutí a tvrdnutí cementu trvá několik dnů, načež se hliněná hráz odstraní a kraje uhladí.

Místo cementové malty užívá se také betonu k vyplnění prostoru mezi rámem a základem.

Beton k témuž účelu připravuje se z jednoho dílu portlandského cementu a tří dílů jemného štěrku, nejlépe drobných zbytků při výrobě štěrku křemenného nabytých, které se za sucha s cementem promísí, pak vodou navlhčí a konečně lopatou bedlivě promíchají.

Beton se pod rám pěchuje stejnoměrně, aby však na opačné straně neunikal, opatří se tato strana latí, při čemž se ucpou dřevem všechny otvory v rámu.

Veškeré práce jak s cementem tak i s betonem podnikané mají se prováděti rychle, jelikož cement rychle tvrdne.

Je-li třeba pod ložiskem hřídele umístiti jímky na olej, děje se tak před cementováním nebo betonováním rámu.

Ložisko klikové. U strojů ležatých bývá ložisko klikové umístěné na rámu a spodní jeho část pro veliký tlak ojnice tvoří s rámem jediný celek. Obvykle hotoví se ložisko u strojů až do 500 zdvihů dvojdílné, přes 500 zdvihů čtyřdílné. Dvojdílného ložiska užívá se také tehdy, kde se předpokládá, že stroj budou obsluhovati obyčejní dělníci a jmenovitě tam, kde parní stroj má pouze podružnou úlohu.

Aby se čelilo značnému tlaku ojnice, hotoví se také u menších strojů ložisko šikmé s dvojdílnou pávní (obr. 66.).

Z četných konstrukcí ložisek klikových uvedeme na obr. 67., 68. a 69. jedinou, s ostatních dle možnosti podáme pouze ústní vysvětlení.


Zmíněné ložisko má pánev čtyřdílnou, rozdělenou na dva díly boční L_2 , L_1 , jeden díl vrchní L_3 a jeden díl spodní L_1 . Pánve jsou z litiny železné, uvnitř vylité bílou komposicí. Víko D jest rovněž z litiny železné,

opatřené účelnými dutinami, aby nebylo příliš těžké, upevňuje se k tělu ložiska šrouby S . Postranní díl pánve L_1 ustavuje se šrouby S_1 , jichž matky T jsou ocelové a zapuštěné v tělo ložiska. Šrouby S_1 působí na společnou ocelovou desku P , která sděluje tlak pávní. Trubicemi R přivádí se potřebný tuk k mazání.

Místo šroubu u ocelové desky užívá se zhusta šroubu s klínem, kterým se postranní část pánve utahuje a k hřídeli tiskne. Utahování této části pánve děje se obvykle pouze na jedné straně, protější vyběhaná část podkládá se tenkým plechem. Aby se víko dalo snadno sejmouti, musí šroub u posléze uvedeného způsobu ustavení pánve procházeti víkem v hladkém otvoru. Příslušná matka šroubu, kterým se klín vzhůru nebo opáčně ustavuje, musí se nacházeti v těle ložiska, konec jeho pak víkem procházející opatřen jest pouze čtyřhrannou hlavou pro klíč.

Víko ložiska zapadá na zevnější straně zvláštními nálitky na vrchní část těla ložiska a tím usnadňuje šroubům překonávání odporu ojnicí působeného.


Vyběhané pánve ložisek opravují se dnes vyléváním poškozené vrstvy bílou slitinou, což platí nejen o ložisku klikovém, nýbrž také o ložisku hlav ojnicích.




Obr. 66.

Pánve ložiska mají býti k dodatečnému obnovení pomocí bílé slitiny opatřeny na vnitřním obvodu drážkami, v nichž se ztuhlá a vychladlá slitina zadržuje. Za tím účelem dostává se drážkám průřezu lichoběžníku, širší základnou obráceného k zevnímu obvodu pánve.


Aby bílým kovem znovu vyléváný a opravený obal jednotlivé části pánve uvnitř pevně neslil a nespojil, vkládají se mezi jejich stýkavé plochy tenké plechy, které však neprocházejí celým vnitřním průměrem ložiska. Přiměřené síly dostává se obalu z bílé slitiny zvláště upraveným želez-



Obr. 67.



Obr. 68.



Obr. 69.

ným jádrem, které jest na obvodu opatřeno tolika drážkami, kolik plechových vložek bylo užito, nebo jinými slovy, z kolika dílů pánve se skládá. Do řečených drážek zapouštějí se konce plechových vložek. Jádro má průměr asi o 20 mm menší než průměr pánve. Kdyby

jádro nemělo opěrných drážek pro plechové vložky, snadno by se konce těchto mezi sléváním ohnuly a jednotlivé dílce pánve by na sebe nedosedaly v přesné ploše.

Ohoblovaná a očištěná pánve se před vylitím i s jádrem vyhřeje, aby tekutou slitinu jednak rychle neochlazovala, jednak také aby se zabránilo nebezpečnému stříkání kovu. Vyhřátá pánve se staví pak na rovnou desku, spodek se zevně kolikolem zahradí vrstvou písku nebo hlíny, rovněž kolem vrchního kraje utvoří se věnec z písku nebo hlíny, čímž se sice nabude pánve delší, ale v prodlouženém konci, který se na soustruhu utočí, shromáždí se veškerá nečistota a skutečný, níže položený kraj má slitinu bublinek a nečistot prostou.

Slitiny musí se vždy připravit dostatečné množství buď v kelímku nebo ve lžících. Dodatečné přilévání, při němž proud tekuté slitiny byl přerušen, poskytuje nepodařený odlitek. Užije-li se několika slévacích lžic, musí ze všech díti se slévání najednou a pramének tekutého kovu má se rozrážeti o plechové vložky, ve kterémž případě vyplňují se každou lžící dva dílce pánve najednou.

Slitina má býti roztavena dokonale a po roztavení vyhřívá se do červeného žáru. Přímo před sléváním musí se tekutá slitina bedlivě promíchati, aby jednotlivé její složky následkem nestejné měrné váhy netvořily vrstvy, při čemž by ku př. antimon se usadil na nejnižším, cín pak na nejvyšším místě kelímku nebo lžice a slitek byl by nestejnorodý.

Bílá slitina, jaké se k vyplnění pánvi u ložisk užívá, má následující složení:

5·4 dílů mědi,	7·8 dílů antimonu,	86·8 dílů cínu,	nebo
5	10	85	" " "
3	7	90	" " "
8	12	80	" " "

Velice osvědčila se pro ložiska kliková slitina, následovně upravená. Do 9·5 dílů roztopené mědi přimísí se 13 dílů antimonu a do této směsi přidá se 59 dílů čistého cínu. Načež se vše bedlivě promíchá, vylije, nechá vychladnouti a na drobné kousky se roztlouká. 27 dílů této slitiny se znovu roztápí a přidává se 29·5 dílů čistého cínu, bedlivě se promíchá a slévá v pruty.

Pořad opracování ložiska jest následující: Nejdříve ohoblují se stýkavé plochy jednotlivých částí pánve, vyhoblují se v nich podélné drážky pro vnitřní obal z bílé komposice, rovněž se ohobluje klín výstužný a k němu přiléhající plocha části pánve. Sestavenou pánev vytočí soustružník na žádaný průměr a opatří ji obvodovými drážkami pro plášť z bílé komposice, dále vytočí šroub a matku pro výstužný klín a očka pro viko. Po vylití pánve bílou komposicí vytočí se přesný průměr pánve dle velikosti čepu hřídele. Zámečník konečně celek sestaví a zapustí šroub výstužný a klín.

Ukládání pánve do těla ložiska vyžaduje rovněž náležitě péče, jmenovitě musí býti přihlíženo k tomu, aby pánev zevní stranou přiléhala těsně na tělo ložiska.

Bronzové pánve se mezi chodem při zahřátí zkrivují a jednotlivé části jejich na stýkavých krajích řezu svírají hřídel. Z této příčiny vrtá se otvor u bronzových ložisek dvoudílných o půl procenta, u čtyřdílných o 0·8%, větší než průměr čepu.

U velikých strojů musí se při úpravě ložiska bráti zřetel ku prohnutí hřídele. Některé strojírny vrtají otvor ložiska poněkud šikmo ve směru prohnutí, čímž ušetří se značně práce při oškrabování a poslední úpravě pánve, jiné strojírny naklánějí poněkud rámovou podpěru směrem k setrvačníku.


Mazání ložiska. Každé ložisko opatřeno jest přiměřenými příčnými drážkami a otvory k účelnému mazání, jež se provádí buď knotem, nebo se olej na plochy třecí kape, nebo se mezi ně vtlačuje. V novější době neuzívá se u ložiska klikového mazniček knotových, větší oblibě těší se mazničky, které dodávají stýkavým plochám olej v kapkách, neboť kontrola, zdali maznička účinkuje správně, jest u nich dosti snadná.

Křížová hlava. Příčná hlava. Křížová hlava zprostředkuje změnu pří-
mého pohybu pístnice v pohyb rotační a jest prostředím mezi pístnicí, kterou podporuje v přímém pohybu a mezi ojnicí. Pístnice spojena jest


pevně s jednou stranou hlavy křížové, kdežto spojení druhé strany křížové hlavy s ojnicí provádí se pomocí čepu.

Oporou křížové hlavy v přímovodu jest jednostranné neb oboustranné vedení. Vedení jednostranného užívá se u strojů, které se stále otáčejí jedním směrem.

Křížová hlava a vedení stýkají se třecími plochami, které jsou buď rovinné a upravují se hoblováním, nebo mají povrch válcový a opracovávají se na soustruhu.




Obr. 70.



Obr. 71.

Mezi třecími plochami hlavy křížové a vedením nastane časem mezera, a sice tím dříve, čím větší tlak na obě třecí plochy působí. Maximem tlaku toho jsou 2 až 3 kg na 1 cm² třecí plochy, kterýž obnos jest zároveň základem pro výpočet rozměru třecích ploch. Opotřebení třecích ploch vyrovnává se u křížových hlav tím, že se upravují ku stavění po-



Obr. 72.

moci klínu nebo šroubu, takže časem povstala mezera přitružením třecích ploch se vyrovnává.


Křížové hlavy s rovnými třecími plochami mohou mít vedení jednostranné nebo oboustranné. Na obr. 70. a 71. znázorněna jest křížová hlava stojatého stroje s rovnou třecí plochou o vedení jednostranném. Do těla K jest konicky zapuštěn a pomocí klínu upevněn konec pístnice S. Koncítka či zřezání konce do křížové hlavy zapuštěného obnáší $\frac{1}{21}$ až $\frac{1}{40}$ délky zapuštěného konce. Na opačné straně jest tělo křížové hlavy K

rozvidleno k zakloubení ojnice, kteréž provádí se pomocí čepu Z a matky šroubové. Třecí plocha G má řez lichoběžníku a pohybuje se mezi listami A, A_1 . U těchto hlav křížových jest nutno, aby třecí plocha G byla dostatečně prodloužená pod čepem ojnice, jinak by při kyvu se přčila ve vedení mezi listami a nastal by jednostranný tlak.

Křížová hlava s rovnými třecími plochami a oboustranným vedením pro větší parní stroje stojaté (obr. 72.) působí stejnoměrným tlakem na obě třecí plochy přímovodu. Třecí plochy G a G_1 upevňují se zvlášť na tělo hlavy křížové K pomocí náلتků Z_1, Z_2 a utahují se šrouby S . Čep pro zakloubení hlavy ojnicné jest konicky v rozvidlené části těla zapuštěn a proti vytočení pojištěn.

Křížové hlavy s válcovými třecími plochami (obr. 73.). Jako u přímovodu s válcovými třecími plochami mohlo býti užito výhod, které poskytuje obrábění na soustruhu, rovněž i u těchto křížových hlav docíluje se přesného opracování řečených ploch pomocí soustruhu. Třecí plochy upravují se buď celistvé, bez dalšího při vyběhání nutného ustavení, nebo upravují se ke stavění pomocí šroubu neb klínu.

Pro menší stroje hotoví se křížové hlavy i s třecími plochami z jediného kusu, lépe však jest, jsou-li třecí plochy vyrobeny zvlášť a upevní-li se dodatečně na tělo.



Obr. 73.

Podobnou křížovou hlavu představuje připojený obraz. Tělo její zhotoveno jest z ocelové litiny, konstrukce jest tudíž vzdor lehkému tvaru velice pevná. Třecí plochy G_1, G_2 nasazují se na zvláštní náلتky a hotoví se ze železné litiny nechť jest tělo z kujného železa nebo z lité ocele. Děje se tak z ohledu na hmotu, z jaké jest bajonetový rám stroje a přímovod, ve kterémž případě setkávají se stejnorodé třecí plochy a opotřebení nebývá jednostranné a nenastává v krátké době. Kdybychom i pro tělo křížové hlavy volili železnou litinu, vyžadovaly by její stěny silnější konstrukce. Připojená maznička k čepu ojnicní hlavy obstarává mazání téhož mezi chodem, o jehož bližším zařízení bude na případném místě jednáno.

Křížová hlava s válcovými třecími plochami upravenými ku stavění pomocí klínu a šroubu, znázorněna jest na obr. 74. Celá křížová hlava i s tělesy třecími G_1, G_2 jest se železné litiny, tělesa třecí zapuštěna jsou na zvláštních náلتkách a stavění jich v těsný dotyk s plochami třecími přímovodu děje se pomocí klínů K_1, K_2 , při čemž utahením klínů vypuzují se tělesa třecí z původní polohy blíže ku třecí ploše přímovodu. Klíny pojišťují se proti uvolnění protimatkou, náلتky, o něž se tělesa třecí opírají, musí míti přiměřenou sílu, aby dopouštěly nejen umístění klínů, ale aby jim také popřály dosti volného prostoru ku pozdějšímu utáhnutí.

Čep ojnicí hlavy Z opatřen jest mazničkou O na čelné straně, z níž vpravuje se olej otvorem a drážkou mazací k příslušnému ložisku.

Jiné úpravy při zařízení křížové hlavy docílí se umístěním čepu ojnicí hlavy přímo v těle hlavy křížové, která se za tím účelem opatřuje dvojdílným ložiskem, jehož víko jest s tělem spojeno silnými šrouby a tvoří zároveň přední stěnu hlavy křížové. V tomto případě není však hlava křížová rozvidlena, nýbrž rozvidlí se konec hlavy ojnicí, který z obou stran hlavu křížovou objímá a jehož ložisko na obou koncích opatřeno jest přiměřenými obojkami.

Na případném místě bylo již uvedeno, že konstrukce přímovodů musí býti přiměřeně volená, aby odolala tlaku, který pístnici na křížovou hlavu se přenáší.

Zmíněný tlak mění směr dle toho, na kterou stranu otáčí se klika a s ní i setrvačnik. Je-li tento směr stále stejný, sestrojí se dotyčná třecí plocha přímovodu přiměřeně zesílená, aby čelila zvýšenému tlaku, druhá může voliti se slabší tou měrou, aby okolnostem vyhověla. Seslabení méně namáhané třecí plochy přímovodu nesmí však překročiti jisté meze,

jmenovitě tehdy, účtuje-li se s nahodilým tlakem zpáteční páry a předstihem šoupátka.

Opracování rozvidlené křížové hlavy provádí se následovně: Nasou struhu utočí se zevní válcová plocha třecích ploch, vykrouží se zevní a vnitřní plocha pro čep a vyvrtá se kuželový otvor pro

pístnici. Dále vyvrtá se otvor pro klín pístnice a ohoblují se zevní plochy křížové hlavy. Zámečnick upraví otvor pro klín, klín zkusmo zapustí a zabrousí křížovou hlavu do přímovodu. Často se úprava otvoru pro klín a jeho zapuštění ponechává až při sestavování stroje.

Váha křížové hlavy rozvidlené.

Velikost zdvihu v mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Váha	7	12	20	28	42	56	76	90	136	186	235

Čep křížové hlavy jest vždy z ocele. Úprava jeho i uložení a pojištění mají býti bedlivé a přesné. Oba jeho konce, kterými spočívá ve stěnách W_1 , W_2 hlavy křížové (obr. 75.), jsou konické, mezi nimi jest válcovitá část Z , jež spočívá v ložisku ojnicí hlavy. Oba kužele tvoří původně jediný kužel, jehož střední část jest udobena na soustruhu ve válec o délce b . Sklon stran kužele obnáší 12° a jelikož jest u obou kuželů stejný, udržuje se každý stejně v příslušném otvoru a únosnost obou jest stejnoměrná.


Slabší konec protažen jest ve šroub, na nějž natáčí se šroubová matka M , která čep udržuje ve stálé poloze. Jsou-li stěny W_1, W_2 poněkud slabé a byla-li matka M silněji utažená, nastává sevřením stěn postranní tlak na konec ojniční hlavy. Vadu tuto odstraňuje upevnění umístěné na širším konci čepu, které udržuje čep stále v původní poloze. Za tím účelem opatřuje se širší konec čepu čipkem, na nějž navléká se deska z kujného železa, která se pojistí šrouby zapuštěnými do stěny W_1 . U větších strojů užívá se obou způsobů upevnění zároveň.

Mazání čepu děje se mazničkou S , z níž se tlačí olej průvrtem ku třecím plochám čepu a jeho ložiska. U starších konstrukcí byla maznička umístěna na rámu a mazala zároveň vrchní dráhu hlavy křížové. Zařízení toto bylo přípustné u strojů na pravo se otáčejících, u nichž působil tlak na křížovou hlavu směrem k základu. U strojů na levo se otáčejících s tlakem vzhůru působícím umístění mazničky na rámu nebylo by správné, jelikož by se dostávalo čepu oleje mazáním hořejší třecí plochy průvodu i křížové hlavy spotřebovaného a znečištěného.

Průměr čepu hlavy křížové mění se dle velikosti síly účinkující pístem na pístnici. Průměrné zatížení čepu obnáší 80 kg na 1 cm^2 , poměr délky čepu k jeho průměru stanoven jest $1.5:1$, t. j. délka čepu rovná se 1.5 velikosti průměru. Z těchto údajů vypočítáme velikost průměru čepu, učiníme-li $P = 1.5^2 \cdot d \cdot 80$, ve kteréž rovnici znamená P velikost tlaku pístnice na křížovou hlavu, d průměr čepu, číslo 80 velikost dovoleného zatížení na 1 cm^2 a 1.5 poměr mezi délkou čepu a jeho průměrem. Bude pak

$$2.25 \cdot d \cdot 80 = P, \quad 180 d = P \quad \text{a z toho}$$

$$d = \frac{P}{180}$$



Obr. 75.

Průměr čepu se vypočte, dělíme-li jeho zatížení 180 .

Hotovení čepu provádí se následovně: Na soustruhu vytočí se čep, podložka pod matku, pak matka i konec čepu opatří se závitem. Navrtají se otvory pro mazání a zámečník čep zabrousí a zapustí.

Váha ocelových čepů hlavy křížové.

Velikost zdvihu v mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
kg	1	1.5	2	4	5	7	9	12	14	18	20

Ojnice (těhlice). Křížová hlava spojena jest s klikou pomocí ojnice či těhlice. Konce její jsou utvářeny tak, aby dosaženo bylo přiměřeného spojení na straně jedné s hlavou křížovou, na druhé pak s čepem kliky. Oba konce ojnice nazývají se pak **ojniční hlavy**.


Nejčastěji vyskytují se ojniční hlavy s ložisky, které sledují zároveň pohyb ojnice a jsou zhotovené z hmoty, jež nepůsobí rušivě na příslušný čep.

Pokud se týče konstrukce hlav ojničních jest třeba dbáti toho, aby osy jejich byly úplně rovnoběžné a aby se celý povrch čepu stýkal přesně s pávní ložiska. Časem vyběhané ložisko má býti tak sestrojeno,


aby následky z toho plynoucí daly se snadno vyrovnati, aniž by stálá vzdálenost obou os ložisek se změnila. Další požadavky týkající se oprav, které nemají činiti velikých obtíží při výměně ložisek, a nemají vyžadovati značných časových ztrát. Rovněž mazání má býti prováděno racionálně a nijak složité a všechny hrany a konce mají býti v uvarování úrazu zaokrouhleny.

Ojniční hlavy jsou buď **zavřené** nebo **otevřené** dle toho, sestávali tělo jejich z jediného kusu nebo z více částí.

Zavřená ojniční hlava pro spojení s křížovou hlavou znázorněna jest na obr. 76. Konec ojnice tvoří třmenové oko A , do něhož se vkládají pánce se zařízením utahovacím. Pánev jest dvojdílná a část její L_1 opírá se o okrouhlý konec ojnice, druhá část L_2 opatřena jest na zadní straně šikmou plochou, na níž dosedá klín K , který se opačnou stranou opírá o rovnou plochu třmenu. Klín K jest provrtán a průvrt opatřen závitěm a šroubem S , jehož oba konce procházejí třmenem. Průvrty ve třmenu jsou bez závitů. Otáčením šroubu S šine se klín K výše nebo níže a tlakem na šikmou plochu pánve L_2 uvolňuje nebo utahuje obě části pánve L_1, L_2 . Hlava šroubu S i matice jeho jsou proti roztočení a uvolnění pojištěny, jak na obraze patrno.



Obr. 76.



Obr. 77.

Protějškem k předchozí hlavě ojniční jest zavřená hlava pro čep kliky (obr. 77.), u níž rovněž jest ojnice na konci rozšířená v oko, upravené v třmen A . Část pánve L_1 opírá se o okrouhlý konec třmenu, druhá část L_2 jest na protější straně zakončena rovným hřbetem, který se opírá o klín K . Utažením klínu sblíží se části pánve, klín pojistí se šroubem s matkou v podlouhlé mezeře třmenu se pošinoujícím.

Pánve obou hlav pojištěny jsou proti postrannímu vyšínutí kruhovitým obojkem. Jak z obou obrazů patrno, může nastati ustavení pánvic u jedné hlavy na straně vnitřní, u druhé pak na straně vnější, čímž docílí se vždy nezměnitelné vzdálenosti os obou hlav.

U menších strojů užívá se zavřených ojničních hlav jednoduššího provedení se třmenem kruhovitým, při němž stavění obou částí pánve děje se taktéž klínem, pojištěným proti uvolnění protimatkou.

Otevřené hlavy ojničné. Obr. 78. znázorňuje velmi často upotřebený model této hlavy. Ojnice S jest na konci vykovaná v rovnoběžnostěn, přes nějž navléknut jest zvláštní třmen B , v němž uloženy jsou části pánve L_1, L_2 , z nichž část L_2 opírá se o konec ojnice. Třmen upevňuje se na konci ojnice klínem K a vložkami Z_1, Z_2 , které procházejí podélným otvorem v obou koncích třmenu i ojnice. Zařízení toto účinkuje zároveň na utahování pánve L_1 . Klín K pojištěn jest proti uvolnění šroubem. Utažením pánve L_1 pošínuje se osa ložiska k ojnici, čímž nastává zkrácení původní délky ojnice.

Otevřená ojnicí hlava hodí se pro mírný chod stroje, jelikož nepřenáší spolehlivě síly, působící kolmo na osu ojnice, při zrychleném chodu. Hlavy této užívá se u čepu hlavy křížové, zřídka u čepu kliky.

Klínu dostává se konicity 1 : 10, a tloušťky 0·2 až 0·3 celé šířky hlavy.

Otevřená hlava lodní ojnice vyniká pevným spojením víka s udo- beným koncem ojnice. Spojení toto provádí se pomocí silných šroubů, jichž pně pronikají zevní povrch pánve a tím zabraňují její otáčení. Pánev jest ze železné litiny a na vnitřní straně vyhlitá bílou slitinou. Matky spojovacích šroubů jsou pojištěny proti uvolnění.

Hlavy ojnicí pro zalomené hřídele mají poněkud jinou úpravu. Konec ojnice jest rozvidlen a umístěna v něm pánev utužená směrem ústí vidlice klínem a vložkou. Klín opatřen jest na užším konci šroubem, na nějž navléká se cívka, jež tvoří oporu matce, kterou klín nejen upevňujeme, ale zároveň utahujeme.


U křížových hlav nerozvidlených a ložiskem opatřených užívá se k zakloubení ojnice rozvidlené ojnicí hlavy s čepem (obr. 79.). Rozvidlené části ojnice opatřeny jsou otvory, v nichž se upevní čep Z. Pojištění čepu proti uvolnění provedeno jest klíny K_1 , K_2 , jež jsou taktéž zajištěny šrouby. Úpravou touto chráněny jsou rozvidlené části ojnice před nemírným sevřením a nenastává u nich tudíž nikdy jednostranný tlak.

Hlavy této užívá se při spojení ojnice s křížovou hlavou.


Ojnice hotoví se z plávkového železa nebo ocele. Trup ojnice má průřez buď okrouhlý nebo obdélníkový, se zakulacenými menšími stranami. U prostřed a ke klíce se trup sesiluje, aby snáze odolal tlaku na vyhnutí. Ojnic obdélníkového průřezu užívá se u lokomotiv.

Často vyskytují se u hlav ojnicových nárazy, jichž původ vězí buď ve vyběhaných pánvích nebo čepích. Dlouho trvajícimi nárazy pozbudou čepy okrouhlosti a musí se nahraditi novými.

Nejčastěji odpomáhá se nárazům rozpilováním pánve na styčných plochách jednotlivých její částí. Dříve užívalo se všeobecně pánví, jejichž styčné plochy na sebe nedosedaly a mohly se tudíž při nastalém vybě-



Obr. 78.



Obr. 79.

hání pošunutím klínu utáhnouti. Methody této se dnes užívá jen zřídka, spíše pravého opaku. Styčné plochy pánve se nyní všeobecně těsně k sobě utahují a při opotřebení se rozpilují a opět klínem pevně sevrou. Pohodlněji provádí se tato oprava u lodní hlavy ojniční, u níž se mezi víko a tělo hlavy hned předem vkládají tenké mosazné proužky, které při vyběhání pánve se bez nesnází vyjmou a pohodlně obrousí nebo se nahradí slabšími.

Jako u ložiska klikového musí i zde býti přihlíženo k tomu, aby konce dosedacích ploch pánve od čepu poněkud odstávaly, jinak by při nastalém zahrnutí a sevření pánve mohl nastati jednostranný tlak na čep, který by se zahříval. Abychom této vadě čelili, vrtáme otvor pánve o něco větší než průměr čepu.

Tloušťka pánve i velikost případného obojku řídí se těmitěž pravidly, které platí o ložisku vůbec.

Pánve hlav ojničních, nebo v případě, kde by bylo užito rozvidlené hlavy s čepem, i pánev hlavy křížové, hotoví se z bronzu nebo ze železné litiny, která se za těchže podmínek jako u ložisek vůbec vylévá bílou komposicí.

Délka ojnice brává se obvyklejše pětkrát větší než poloměr kliky. Jen v případech, kde délka stroje se ze závažných příčin musí omeziti, jmenovitě u strojů stojatých, volí se délka ojnice tři a půl až čtyřikrát větší než poloměr kliky. Čím kratší ojnice, tím větší tlak působí na přímovod a tím většímu tření a opotřebení jest tento podroben.

Výkony spojené s úpravou ojnice sledují v následujícím pořadí: Na soustruhu utočí se trup a hlavy ojnice, ložisko se vyvrtá a obojek se srovná. Pak ohoblují se plochy hlav, jakož i ložisko zevně k předběžnému zapuštění. Navrtají se otvory hlav jakož i otvory pro šrouby a klíny. Konečně vyhoblují se klíny a otvory pro ložiska a zámečník upraví jednotlivé části a sestaví v celek.

Váha ojničních hlav v kg.

Zdvih v mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Železo v kg. . .	11·5	19·5	30	45	64	85	112	176	222	280	340
Ocel v kg. . . .	1·5	1·5	3	3	4	5	6	7	7	8	8
Bronz v kg. . . .	1·4	2·5	5	6	7	9	10	15	20	25	36
Úhrnem v kg. . .	14·4	23·5	38	54	75	99	128	198	249	313	384

Čep klikový. Čepem klikovým spojuje se ojnice s klikou. Čep hotoví se z ocele. Úprava jeho děje se bedlivě a některé vynikající strojírny jej zakalují a pečlivě vyhlazují, což velice přispívá k tomu, aby se mezi chodem stroje nezahřál.

Účelné uložení čepu v klice vyžaduje úplně vodorovné polohy jeho osy, kterouž možno docíliti pouze vodní váhou. V této příčině musí býti čep tak sestrojen, aby přiložení vodní váhy připouštěl.

Čep klikový podléhá někdy uvolnění, nebo se vzdor mazání zahřívá a do lůžka zařezává, nebo se dokonce i zlomí.


Uvolnění čepu nastává vždy následkem přílišné konicity. Přesahuje-li konicita $\frac{1}{24}$ délky čepu, nemá tento stálosti, nechtě jest sebe lépe utažen.

Rozedraný čep nahrazuje se novým, rovněž i jeho ložisko. Příčinou rozedraní čepu i jeho ložiska může býti buď nedostatečné mazání, nebo také nesprávné jeho uložení.

Opatření nového čepu setkává se velmi často s obtížemi, spojenými jednak s přerušením činnosti stroje po delší dobu, jednak také s jeho uložení. Proto, pokud možno, opravuje se poškozený čep, při čemž rozedraný obvod čepu se opiluje, nebo se zbavuje obroušením ostrých nerovností a blazením ve dřevěném otáčivém svěradle na povrchu urovnává. Blazení provádí se jemným práškem pemzy nebo směsí vídeňského vápna s olejem a sice tak dlouho, pokud není povrch úplně hladký. Ložisko pak nahrazuje se jiným, které odpovídá změněným poměrům.

Zlomí-li se čep, bývá toho příčinou nedokonalá jakost materiálu, nebo nebyl čep náležitě uložen a při pohybu ojnice a kliky byl příliš jednostranně namáhán, což se stává, nesouhlasí-li osy čepu a ložiska a není-li poměr jejich k rovině kliky přiměřený.

Mazání čepu dělá se a dosud v mnohých případech děje umístěním mazničky na hlavě ojnice. Mazání toto není výhodné z té příčiny, protože mezi chodem není možno zjednotit si jistotu, zda-li maznička správně účinkuje. Obvykle se chyba zjistí v době, kdy nesprávným nebo nedokonalým mazáním již na čepu a příslušném k němu ložisku nastalo porušení. Nedostatek ten byl příčinou nového druhu mazniček, u nichž mazání děje se viditelnými kapkami oleje. Zařízení toho (obr. 80.) užívá se u větších strojů. Sestává z otvoru vyvrtaného v ose čepu do polovice délky, na nějž kolmo k ose vyvrtán jest otvor diametrální. Do rozšířeného kraje podélného otvoru našroubuje se zvláštní dutá klika, která obstarává mazání. Na konec této kliky umístí se maznička, z níž olej dutou klikou dopravuje se do podélné dutiny čepu a odtud do příčného průvrtu a mezi třecí plochy.



Obr. 80.

Podobného zařízení užívá se k mazání čepu dvojitého, ve kterémž případě však každý čep má zvláštní zařízení mazací.

Při výrobě čepu klikového postupujeme následovně: Čep se předběžně vytočí a dokončí se dle rysu, vyvrtá se otvor pro klín, načež zámečník čep upraví a poznamená, upraví otvor pro klín a klín upraví.


Váha čepů klikových.

Velikost zdvihu v mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Váha v kg	5	6.5	8.5	12	15.5	20	25.5	32	42	51

Klika. Kliky hotoví se z kujného železa nebo z ocele. Klika má dva náboje (obr. 81.), z nichž *N* určen jest pro čep *Z*, *N*₁ pro hřídel klikový *W*. Poloměr kliky tvoří vzdálenost od osy čepu k ose hřídele.

Důležité jest správné spojení čepu s klikou a kliky s hřídelem.


V této příčině povstala celá řada method, z nichž nejdůležitější a dnešní dobou nejužívanější zde podáváme. Spojení čepu s klikou, znázorněné na připojeném obraze, provedeno jest konusem (kuzelem) a klínem. Čep se konicky utočí, stoupání obnáší $\frac{1}{24}$ délky čepu, a zabrousí se do příslušného otvoru kliky, rovněž konicky o stejném stoupání udobeného. Pev-




Obr. 81.

sobil by pak na konický povrch čepu a náboje, nýbrž na vnitřní obvod obojku a drážky. Utažení a upevnění čepu děje se klínem.

Poněkud odchylně od předešlého způsobu upevněn jest čep v klice dle vyobrazení (obr. 83.). Čep zapouští se do otvoru zadem. Přední obo-



Obr. 82.



Obr. 83.

zadní a širší konec čepu pojistí deskou, upevněnou šrouby na těle kliky.

Někdy se širší konec čepu roznýtuje, čímž dociluje se sice velmi pevného a spolehlivého uložení, ale případná výměna čepu působí pak značné obtíže.

ného spojení a pojištění dostane se mu klínem K. Největší průměr kuželové části čepu musí se rovnati průměru protilehlého obojku čepu, děje se tak za příčinou vyvážení čepu vodní vahou. K tomu účelu nezapouští se konická část čepu celá.

Jiný způsob upevnění čepu v klice znázorněn jest na obr. 82. Čep opatřen jest dvěma obojky o stejném průměru, z nichž vnitřní z polovice uložen jest ve zvláštní drážce náboje, k jejíž vnitřní stěně však přiléhati nesmí, jinak by těsné uložení kužele v náboji bylo stíženo a účinek klínu nepů-

bil hotoví se zvláště a navléká se na přiměřeně udobený konec čepu. Děje se tak proto, aby při navlékání čepu do otvoru kliky nedoznaly obojek i otvor porušení. Utažení čepu děje se klínem, upevnění obojku závlačkou.

Způsobu tohoto může se užíti také bez klínu, při čemž se

Některé strojírny zapouštějí čep do kliky za horka, při čemž část čepu vězící v klice může býti konická nebo válcovitá. V obou případech hotoví se čep o něco málo silnější než otvor v klice. Před zapouštěním čepu vyhřeje se příslušná část kliky, čímž průměr otvoru se zvětší, takže čep bez veliké námahy se může zapustiti. Po vychladnutí svírá náboj konickou část čepu tak pevně, že není jiného utužení třeba. Práce tato vyžaduje však značné opatrnosti, jmenovitě pokud se rozměry zvětšené konické části čepu týče.

Nemenší bedlivosti vyžaduje nasazení čepu hřídele do náboje kliky. Všeobecně děje se tak za tepla, jako při zapouštění čepu klikového. V tomto případě vrtá se otvor v klice o něco menší, a sice u klik z ocele, železa plátkového nebo svárkového o 0·005, u klik (kotoučů) litinových o 0·00124 průměru čepu hřídele. Obvyčejným zlomkem vyjádřen měří vývrt pro nastávající smrštění o $\frac{1}{1000}$ až o $\frac{1}{2000}$ méně, než čep hřídele.

Čep hřídele i otvor kliky opatřují se drážkou, do níž se zapouští klínek.

Provádění zapouštění čepu hřídele do náboje kliky za horka není nijak snadné a vyžaduje naprosté znalosti věci a veliké opatrnosti. Již vyhřívání kliky musí se díti stejnoměrně a rovněž musí býti dbáno toho, aby do otvoru nebo mezi čep a jeho obojek neusadila se nečistota, nebo aby místa tato nebyla otlučená. Nejnepříjemnější případ nastane, vychladne-li následkem zdlouhavé manipulace klika dříve, než jest čep úplně zapuštěn. Nemenší obezřetlosti vyžaduje navlékání nové kliky na čep starého hřídele, ve kterémž případě musí se vývrt v náboji kliky přesně řídit dle útvaru stávajícího čepu.

Je-li klika v těle příliš slabá, nebo je-li zatížení její přílišné, péruje a otřásá se mezi chodem. V obou případech bylo pochybeno v konstrukci kliky.

Při hotovení kliky postupujeme takto: Vyvrtají se otvory pro čepy, celá klika se ohobluje, načež vyvrtá se otvor pro klín a strojní zámečník pak otvor tento upraví a kliku dohotoví.

Váha klik v kg.

Váha zdvihu v mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Váha v kg.	27	32	54	81	110	142	174	212	258	298

Mimo zmíněné pérování kliky, může nastati také uvolnění kliky, hlavně v tom případě, byla-li klika narážena na čep hřídele za studena. V tomto případě jest klín dosti pochybným pojištěním.

Kotouče klikové. Zatížení kliky nezávisí pouze na účinku ojnice, pístnice a pístu, kterýž účinek se stupňuje rychlejším otáčením, nýbrž také, jmenovitě u větších strojů s těžkou klikou, na jednostranném působení či zatížení hmotou kliky, není-li tato na straně protilehlé vyvážena závažím.

Americké strojírny zjednávají rovnováhu v této příčině užitím celých kotoučů (obr. 84.), u nichž jednostranné zatížení, způsobené váhou čepu, vyrovnává se prohloubením povrchu (nikoli prolomením) kotouče na straně, kde se nachází čep.


Kotouč upevňuje se na hřídeli obvyklým způsobem.

Chod stroje v tomto případě jest klidnější, rovněž jest vyloučen u obyčejné kliky možný náraz a umírněno nebezpečí úrazu.

Hřídel. Tvar hřídele podmíněn jest velikostí a úpravou celého stroje. Je-li na hřídeli klika nebo kotouč klikový, jest hřídel rovný a obě ložiska nacházejí se na téže straně. Někdy klika odpadá a bývá nahrazena hřídelem zalomeným, a obě ložiska jsou umístěna na obou stranách parního válce. Zalomených hřídelů, ač jsou v podstatě nákladnější, užívá se se zálibou u nevelkých strojů, protože výprava a postavení jich jest neodvislejší a případná chyba v montáži nemůže se plnou měrou uplatnit.

Zatížení hřídele jest značné, působíť naň tíha setrvačnicku a často i řemenáče, není-li setrvačnick upraven pro přímý převod síly řemenem, a konečně i kliky.

U rovných hřídelů přímo za klikou nachází se ložisko klikové. Druhé ložisko nachází se na protější straně a volí se pro něj tvar obyčejného stojatého ložiska. Blíže kliky nachází se výstředník pro parní rozvod. Asi uprostřed hřídele umísťuje se setrvačnick, dále řemenáč, je-li vůbec u stroje.



Obr. 84.

Hřídel zhotoven jest z ocele. Úprava rovných hřídelů děje se předem na hrubo kování surového osmihranného ocelového bloku, jehož průměr jest celkem asi třikrát větší než průměr hotového hřídele. Prvý díl práce týká se vytažení hřídele na žádanou délku, načež se hřídeli dalším kováním dodává oblého tvaru, naposled se upravují z hruba čepy. Vykovaný hřídel vyhřívá se znovu při nízké teplotě v plamenné peci a nechá se pod popelem poněmáhla vychladnouti. O další úpravě po-

jednáno níže na příslušném místě. Kováním ztrácí se celkem 30% na váze. Úplně vykovaný hřídel má vesměs průměr o 10 mm větší, než úplně hotový a k montování upravený.

Hřídele o velikém průměru, s jakými se ku př. setkáváme u mohutných lodních strojů, hotoví se duté ze zhuštěné ocele. Průměr dutiny obnáší 0.6 celého průměru.

Vyskytnou-li se při opracování na soustruhu ve hmotě místa podezřelá, má se ihned v práci ustati a vyžádati si dobrozdání dozorcího mistra nebo inženýra.

Postup práce při opracování surového hřídele děje se následovně: Hřídel se utočí přesně dle míry, pak navrtají se místa určená k ohoblování, vhooblují se drážky pro kliku a setrvačnick

Váha hřídelů v kg.

Velikost zdvihu v mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Váha v kg	120	180	266	450	660	840	1280	1660	2360	3100

Hřídelů zalomených užívá se nejvíce u strojů stojatých a menších strojů ležatých, u nichž nemůže se klika na konci hřídele umístiti. V tomto případě zalomí se hřídel na místě, na němž by se měla umístiti klika.

Zalomení hřídelů může nastati i vícekrát. Tak ku př. u strojů jednoválcových stačí jednoduché zalomení, u strojů dvouválcových zalomí se hřídel dvakrát.

Obr. 85. představuje hřídel jednou zalomený, uložený čepy Z_1 , Z_2 v rámu. U Z_2 nachází se setrvačnik, mezi ním a Z_1 se hřídel zalamuje. Zalomené strany K_1 , K_2 jsou čtyřhranné, mezi nimi nachází se čep Z_3 . Světlost mezi stranami K_1 , K_2 musí být taková, aby mohla bez závary procházeti ojnice. Úprava zalomeného hřídele jest dosti obtížná, jmenovitě u hřídelů z jednotlivých kusů kovaných a zalomených, a bez zvláštního strojního zařízení téměř nemožná. Obtíže tyto obcházejí se zanyťováním zvláštního čepu Z_3 do hotových stran K_1 , K_2 , při čemž čep se před zanyťováním úplně upraví a vybrousí. Čepy hřídele pro hlavní ložiska se utácejí až po zanyťování čepu Z_3 .

Jiný způsob snadnější výroby zalomených hřídelů záleží v tom, že se strany K_1 , K_2 ponechají oblé a pohnáhlou se zalamují, aniž by osa jejich byla kolmou k ose hřídele. Způsobu toho užívá se jmenovitě u hřídelů menších, méně namáhaných.

Vícekrát zalomené hřídele mají podobnou úpravu, jako hřídel jednoduše lomený, zalomené jeho části nacházejí se vedle sebe. Dle druhu stroje jsou zalomené části různě naložené a čepy jejich odchyľují se osou o 90° nebo 180° .

Hotovením zalomených hřídelů provádí se svařením čtyřhranné části s hřídelem, jejíž zevní délka rovná se zalomené části. Čtyřhranný díl zalomeného hřídele svařuje se s oblým hřídelem bez rozklínování, přebytkná hmota se pak buď z vyhrátého hřídele oseká, nebo za studena pilou ofízne.


Jedná-li se o vykování vícekrát zalomeného hřídele, navařují se zalomené části v jedné rovině na hřídel a teprve potom se rozvádějí v žádanou polohu.

Obtíže spojené s navařováním jednotlivých částí obcházejí se dnes často užitím lité oceli, načež se litý kus překove.

Utáčení jednoduše zalomeného hřídele děje se na dvakrát, jednou utáčí se pouze hřídel, po druhé pouze čep zalomené části. V každém z těchto případů užívá se k vybalancování oné části hřídele, která se neotáčí a tudíž v ose utáčení se nenachází, přiměřeného závaží.

Mazání čepů zalomených hřídelů u strojů stojatých děje se se strany ramene zalomené části, mezi níž a ložiskem nachází se drážka v podobě C, do níž se olej svádí, odkud otvorem v ose čepu vyvrtaným bývá puzen odstředivou silou do otvorů k obvodu čepu směřujících.

Rovněž u strojů stojatých užívá se často měděné rourky umístěné podél ojnice. Na hořejším konci rourky nachází se nálevka, do níž se na-



Obr. 85

levá zásoba oleje, dolní konec prochází ojnicí hlavou přímo k čepu. Zařízení toto osvědčuje se výhodně.

U hřídelů se dvojím zalomením dostává se každému čepu zvláštního mazacího zařízení, upraveného dle potřeby pro libovolné množství oleje pro každý čep.

Parní válec. V parním válci proměňuje se síla v páře uložená v účelný pohyb.

Parní válec vyrábí se z tvrdé litiny nebo ze zvláštní litinové směsi, která vyniká tvrdostí a hustotou a jest prosta bublin a pecek

Vnitřek parního válce upravuje se vrtáním na soustruhu, při čemž má se přesně přihlížeti k tomu, aby umístění a upevnění surového válce na vrtacím stroji bylo bezvadné a vrtání aby nedělo se rychle, jinak vyvrtaný otvor by nebyl kruhový nýbrž oválový. Poslední vývrt musí se konati v nepřetržitém řezu. Válec větších rozměrů vrtávají se v oné poloze, jakou později ve stroji zaujmou, tudíž u stojatých strojů děje se vrtání svisle. Někdy vyskytují se válce, jichž průměry na obou koncích jsou odchýlné, vnitřní poloha jejich není tudíž válcovitá, nýbrž konická. Chyba tato vyskytuje se při rychlém vrtání nebo při nástrojích nedokonalé napuštěných, které mezi prací pozbývají část tvrdosti a ostří.

Objevily-li se při vrtání ve válci bubliny nebo pecky, vyšetrí se jejich hloubka a pak se, dá-li se bublina novým řezem odstraniti, vrtá se znovu, nebo se kaz provrtá, a povstálý otvor opatří závitem a vyplní šroubem. Podobných vývrtů a šroubů nesmí však býti mnoho.

Z okolnosti v předchozím odstavci udané vysvítá, že průměr vývrtu nemůže vždy souhlasiti na vlas s kotou, na rysu uvedenou a s možností touto se při hotovení válce vždy účtuje.

Oba konce vnitřní plochy válcové vrtají se v průměru větším asi o 5 až 10 mm. Děje se tak z ohledu jednak na snažší vpravení pístu do válce, jednak na pozdější vyběhání válce, v němž by se, kdyby opatření toho nebylo užito, utvořily na obou koncích vyčnívající místa nevyběhaná, která by byla na závalu nutnému někdy vyjmutí pístu. Rozšíření vývrtu sahá až k ústí kanálů parních a přechod z většího průměru na průměr menší musí býti nenáhlý.

Poslední vývrt má býti hladký, avšak k upravení úplně hladké plochy nemá se užívati brusidel nebo polírovacích hmot, neboť úplně jejich odstranění po dokonaném vybrušování jest téměř nemožné a zbývající část působí mezi chodem stroje zhoubně na píst i na válec.

Parní válec jest dobrým vodičem tepla, povrch jeho se rychle ochlazuje a unikání tepla působí nepříznivě na páru uvnitř válce, seslabuje její účinek a část se jí zkapalní. Nepříznivé tyto okolnosti panují dosud u všech parních válců, ale omezují se pokud možno na nejmenší míru. Hlavně setkáváme se s kondensovanou vodou, když po delší přestávce opět stroj pracovati začíná. Mezi chodem stroje činí se však opatření, aby ochlazování páry nenastalo, čehož docílí se opatřením povrchu obalem čili pláštěm, obyčejně plechovým, mezi nějž a válec se ukládá vrstva špatných vodičů tepla. Také vyhříváním válce na tentýž stupeň tepla, jaký má pára, která ve válci na píst účinkuje, zamezuje se kondensování páry. Aby vyhřívání dělo se racionelně, nechává se prouditi ostrá pára v mezerách, kteréž za tímto účelem jsou upraveny ve stěnách válce, nebo jednodušeji, válec opatří se dvojitou stěnou.

Úprava dvojité stěny činí při formování a lití dosti značné obtíže, ze kteréž příčiny se u větších strojů hotoví válec ze dvou válců, jichž stěny jsou rovnoběžné, ale nedotýkají se, nýbrž tvoří mezeru, které se užívá k vytápění válce parou. Vnitřní část dvoudílného válce či duše,

utěsňuje se na obou koncích k zevnímu válci kroužky buď kaučukovými nebo měděnými. Duše dvoudílného válce hotoví se z litiny tvrdší, výměna při vyběhání nebo při jiném poškození jest dosti snadná a vždy výhodnější, než hotovení a montování válce úplně nového.

Na připojení obr. 86. znázorněn jest přehledně jednoduchý parní válec stroje s rozvodem šoupátkovým, na němž *aa* znamenají víka válce, *D* parní komoru, v níž se nachází šoupátko, *ee* kanály průchodní či parní, kterými se pára do válce přivádí, mezi nimiž nachází se kanál vypouštěcí pro odvádění spotřebované páry. Parní komora uzavírá se víkem a v povstálé prostora pohybuje se na sedle šoupátko, jehož tyč prochází ucpávkou. *S* jest ucpávka ve víku parního válce, někdy u strojů ležatých opatřuje se každé víko ucpávkou pro pístnici.

Komora šoupátková bývá u menších válců ulita s válcem v jediný celek, u větších strojů se však spojuje s válcem šrouby.

Jak výše podotknuto, nezamezuje se i při dokonalém vytápění válce tvoření se vody jak v kanálech, tak i uvnitř válce. Aby se voda tato odstranila, opatřuje se válec na nejnižším místě otvory s kohouty, syčáky, z kterými se voda občas vypouští, nebo zřízení bývá zvláštní ústrojí, kterým se voda samičinně odstraňuje.

Víka i oba konce válce opatřeny jsou flančemi, kterými se pomocí šroubů a utěšňovacích kroužků docílí úplného a neprodyšného závěru. Tloušťka flančí řídí se dle tloušťky stěny válce a brává se obyčejně $\frac{9}{8}$ nebo $\frac{4}{3}$ této tloušťky. Šrouby, kterými se spojení víka s válcem docílí, nemají býti více od sebe vzdáleny než 100 až 150 mm a průměr jejich rovná se tloušťce stěny válce, rovněž flanče víka mají tutéž tloušťku.


Aby odstranění válce po uvolnění šroubů spojovacích dělo se bez námahy a poškození hran, opatřuje se víko dvěma šrouby, které flančí neprocházejí a při upevněném víku nejsou utaženy, utažení jich děje se po uvolnění šroubů spojovacích, čímž se současně víko nadzvedne. Šrouby tyto umístěny jsou na koncích průměru víka.

Stěny šoupátkové komory jsou slabší než stěna válce, a volivá se obyčejně $\frac{2}{3}$ až $\frac{1}{4}$ této síly.

Při hotovení otvorů pro šrouby k upevnění víka na šoupátkovou komoru, dlužno dbáti toho, aby spojovací přímkou středu dvou nárožních otvorů neprotínala roh dutiny komorové, nýbrž aby se nechávala v utěsnění.

Práce spojené s úpravou surového odlitku válce provádějí se v následujícím pořadí: Válec se nejprve vyvrtá a flanče se vysoustruhují. Má-li válec býti opatřen vnitřním válcem či duší, obrábí se tato uvnitř i na povrchu, pak vyvrtá se otvor pro tyč šoupátkovou v ucpávce šoupátkové, ohobluje se plochy šoupátkové a flanče válce a konečně vyvrtají otvory pro šrouby, kohouty a mazničky. Strojní zámečník zapouští a usazuje šrouby pro víka válce, ucpávky a šoupátko a upraví plášť.

Plášť parního válce hotoví se buď z plechu železného nebo ocelového neb ze dřeva. Plech na plášť mívá tloušťku $\frac{3}{4}$ až 2 mm dle velikosti válce. Upevnění plechu na válec děje se šroubky železnými nebo




Obr. 86.

mosaznými buď na flanči, nebo na zvláštních nálitcích neb žebrech, nebo u komory šoupátkové pomocí úhlového plechu.

Při úpravě komory šoupátkové a ucpávky pro tyč šoupátkovou ohobluje se utěšňovací plochy a kraje víka komory šoupátkové, vytvoří a sestaví se ucpávky a jich kroužky, pak navrtají se potřebné otvory do skříně šoupátkové a ucpávek a konečně strojní zámečník osadí víko a sestaví ucpávky.

Víka parního válce. Přední víko nachází se mezi křížovou hlavou a parním válcem a jest v každém případě opatřeno ucpávkou (obr. 87.). Celkové zařízení ucpávky sestává z hrdla *t*, v němž se provede utěsnění dvojdielným kroužkem *r*, na nějž doléhá pletenec konopný, neb asbestový prosáklý převařeným lojem. Aby pletence přiléhaly těsně k tyči a ku stěně hrdla, stlačují se vložkou *f* a víkem *b* pomocí šroubů *s*. Vložka *f* bývá bronzová, otvor její jakož i kroužku *r* bývá o něco málo větší než průměr tyče.



Obr. 87.

Ucpávky s kovovým utěsněním docházejí stále většího a širšího upotřebení u parních strojů, ale vyžadují nejpřesnější a nejbedlivější úpravy nejen tyče, která jimi prochází, ale i veškerých součástí ucpávky. Kovové utěsnění vyžaduje zcela nepatrné obsluhy, dodatečného utahování není třeba a vyběhání jest zcela nepatrné, ale jen při náležitém mazání. V prvném čase po uvedení v činnost těsní tyto ucpávky méně dokonale, avšak během krátké doby zabrousí se tyč v ucpávce a těsnění jest pak naprosto bezvadné.

Dobře osvědčila se ucpávka Howaldtových strojůren v Kýlu. Sestává z klínových kroužků, které se ukládají v hrdle ucpávky tak, aby vždy dva tvořily dutý válec. První z nich jest uložen klínovitě v konicky upraveném dnu hrdla, ostatní se ukládají ve třech vrstvách, z nichž každá se skládá ze dvou kroužků. Na kovové kroužky ukládá se pletenec konopný, nebo dřevěný kroužek, jež vyrovnává tlak mezi kroužky, nastalý zvýšením teploty při chodu stroje. Opatření toto poskytuje výhodu, že není třeba šrouby povolovati záhy po uvedení stroje v činnost. Vkládání a případné vyjímání kroužků usnadňují malé, závitem opatřené otvory na stranách k víku obrácených. Aby kroužky

snáze k tyči se tiskly, nařiznou se na obvodu, při čemž řezy jednotlivých vrstev nenacházejí se v téže rovině. Při sestavování této ucpávky, jmenovitě však při ukládání jednotlivých partií kroužků těsnících, musí býti zachována největší opatrnost, jednak aby se jednotlivé hrany neporanily, jednak aby mezi jednotlivé vrstvy a části neuložila se nečistota. Před ukládáním každá jednotlivá část se bedlivě na všech stranách potře olejem.

Utažení šroubů má býti mírné, těsnění dociluje se hlavně kroužky, které k tyči přiléhají.

Třením kovů o kov se během doby vytvoří z oleje a z otřených jemných částic kovových směs, která za jistých okolností mohla by býti příčinou, že na tyči by povstaly podélné rýhy a přesné utěsnění doznalo by nenapravitelné ujmy.

Příčina tato byla pohnutkou ku sestrojení kovové ucpávky **Gminde-rový** (obr. 88.), jejíž úprava jest v celku souhlasná s konstrukcí ucpávky

předchozí, ale jednotlivé kroužky opatřeny jsou na obvodu drážkami, která jednak zadržují přebytkový olej a usnadňují mazání, jednak se v nich pohodlně může soustředit veškerý kal, během chodu tyče z kondensované vody a z kovových částic ucpávky se utvořivší. Rovněž poslední kroužek není uložen klínově do dna hrdla, nýbrž spočívá plnou základnou na rovném dně

Jiného druhu ucpávek užívá se s jediným konickým kroužkem, opatřeným zározy, vybihajícími ze spodní a vrchní základny střídavě přes střední obvod konusu. Základna konusu obrácena jest směrem k víku a opatřuje se vrstvou konopěného pletence. Konus uložen jest v hrdle taktéž konicky udobeném, nebo obkládá se jiným konusem, který ukládá se na dno válcovitého hrdla. Konstrukterem této ucpávky jest W. Lordts v Hamburce.

Pohodlnější a méně nákladné kovové ucpávky, která se nechá v každém válcovém hrdle bez námahy provésti, poskytuje ucpávka **Mis-selova**. Užívá se k její provedení **planitové slitiny** v podobě jemných třísek, které se hojně zavlaží olejem, až povstane husté těsto, jímž se hrdlo ucpávky naplní a pomocí dřevěné lopatky kol tyče pevně upěchuje a konečně víkem a šrouby zatáhne. Není-li prostor v hrdle po utažení víka dokonale vyplněn, doplní se zbývající prostor novou dávkou, což se opakuje i v případě, kdy ucpávka dlouho trvajícím upotřebením se otřela. Mezi ucpávku a víko klade se pletenec bavlněný, naplněný práškem mastku, kterým se zachycuje kondensovaná voda, tvořící se vždy při spouštění stroje po delší přestávce, za níž parní válec vychladl.

Mazání děje se mazničkou připojenou na ucpávce nebo natírá se tyč občas olejem.

Je-li otvor ve dnu hrdla ucpávky delším upotřebením vyběhán, vyjme se utěsnění a dno obloží se měděnými kroužky, jichž otvor má přiměřenou velikost. Způsobem tím zamezí se unikání třísek kovového těsnění vyběhaným otvorem, těsnění upraví se pak znovu výše uvedeným způsobem.


Ucpávka tato hustí dokonale a zkouškami zjištěno, že vytrvala po dobu několika roků beze vsí opravy. Výhodnou při ni jest okolnost, že se nechá upraviti na jakékoliv víko s nepatrným nákladem.

Cím větší jest prostor mezi stěnou hrdla a mezi tyčí, tím lépe účinkuje ucpávka. Avšak i v této příčině dlužno dbáti náležitě střední cesty, kterou nám určité vymezuje zkušenost, neboť vzdor lepšímu hustění není radno voliti pro těsnění veliký prostor, jelikož vyvozeným větším třením spotřebuje se i více síly a tyč se rychle opotřebuje. Výška hrdla brává se u ležatých strojů větší z příčiny, že spočívá na ní tíha pístnice, u strojů stojatých příčina tato odpadá.

Víko ucpávky má býti udobeno tak, aby se v případě potřeby vsunulo snadně celé do hrdla a aby tyč bez tření jeho otvorem procházela.

Ucpávek kovových užívá se hlavně u strojů o vysokém napjetí, u nichž značný stupeň tepla páry na ucpávku z rostlinného vlákna by zhoubně působil.

Ucpávek užívá se i při zadním víku parního válce, mají-li pístnici



Obr. 88.

prodlouženou za příčinou odlehčení pístu, který pak nepůsobí jednostranně na spodní polovici válce.

Průměr šroubů k utužení víka ucpávky nebrává se menší, než půl anglického palce. U menších strojů není třeba více než dvou šroubů při víku oválovém, u strojů velikých bývá víko kruhové a počet šroubů bývá větší, tři i více, ale vždy v symetrickém uložení, aby utahování jich mohlo se dítí stejnoměrněji.

U stojatých strojů bývá vřehní kraj víka ohrnut do výše (obr. 87.) a tvoří jakýsi druh mazničky nebo nádržky na olej, kterým tyč prochází.

Při **obrabění vik parního válce** postupuje práce následovně: Nejdříve okrouží se vnitřní dosedací plochy vík, pak zevní strana, jmenovitě ona část povrchu, na níž přiléhají matky šroubů, pak se vyvrtají otvory pro ucpávky a kroužky, jakož i otvory pro šrouby. Další práce týče se vykroužení a úpravy ucpávek a přiléhání jednotlivých jejích částí. Práci zakončí strojní zámečník sestavením a uložením obou vík na válec a ucpávek na víka.

Váha parních válců.

Látka	Z d v i h v mm										
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1190	1200
Litina železná	154·5	259·5	392·5	636	900	1240	1680	2086	2660	3220	3930
Bronz	0·5	1	2·5	5	6·4	7·6	9	10	11	14	15
Železo kujné	8	16	24	37	51	69·5	88·5	107	128·5	147	176
Úhrnem v kg	163	276·5	419	678	957·4	1317·1	1777·5	2203	2799·5	3381	4121

Odvodnění válce, pláště a komory šoupátkové. Jak výše podotknuto, kondensuje se pára jak v parním válci a v komoře šoupátkové, tak i v ochranném plášti, byl-li vytápěn parou, jmenovitě tehdy, spouští-li se vychladlý stroj do běhu. Množství kondensované vody bývá dosti značné a učiněna proto přiměřená opatření, aby se mohla pohodlně odstraniti. U parních válců užívá se k odvodnění dříve již na jiném místě tohoto odstavce uvedených syčáků. U válců parních strojů stojatých stačí jediný syčák na dně válce, u válců ležatých umístí se na každém konci po kohoutu odvodňovacím, rovněž po jednom u komory šoupátkové a u pláště, je-li parou vytápěn. Spojení vnějších, výtokových otvorů, těchto kohoutů společnou trubicí jest naprosto nevýhodné, pročež opatřuje se každý kohout vlastním a samostatným odtokem.

V obyčejných případech u menších stálých strojů stačí k odvodnění kohout, u strojů větších, u lokomotiv, lodních strojů a jmenovitě u strojů s ventilovým rozvodem, užívá se samočinných odvodňovacích ventilů, které účinkují tlakem páry, při čemž u ležatých strojů pro odvodnění parního válce výborně se osvědčuje ventil s dvěma dosedacími plochami, uložený v trubicí T. Střídavý tlak páry ve válci utěšňuje vždy jednu z dosedacích ploch ventilu, kolem druhé uvolněné odchází kondensovaná voda trubicí, ke směru osy ventilové kolmou. Ventil tento účinkuje stále při každém zdvihu válce.

U lokomotiv užívá se ventilu zatíženého mírně účinkujícím pérem, při čemž péro vytlačuje ventil z dosedací plochy tak dlouho, pokud naň neúčinkuje tlak páry. Kondensovaná voda odtéká z válce ventilové skříňe postranním otvorem v době, kdy tlak páry na ventil nepůsobí.

Poruchy parního válce. Největší poruchou parního válce jest puknutí. Příčinou jeho bývají nedokonalosti vzniklé již při lití surového válce, nebo mohou také prostorové překážky nehodu tuto přivoditi.

Překážkou podobnou může býti voda, buď kondensovaná nebo proudem páry z kotle přenesená, která špatně účinkujícími syčáky našla z pístu odchodu.

Často také není ani možno dosti přesně zjistiti pravou příčinu nehody.

Pokud trhlín a nebezpečných dutin již při lití válce vzniklých se týče, jest naprosto vyloučená možnost, aby se strojník mohl o dobrotě a bezvadnosti i nejpečlivěji opracovaného a vyzkoušeného válce úplně přesvědčiti, aniž by ovšem válec poškodil. V této příčině jest více méně odkázán pouze na náhodu. Mnohdy seskupí se bubliny beze všeho přičinění a úmyslu výrobce v řadě od nikud naprosto neviditelné a zeslabují válec. Náhodou může je objeviti rydlo soustružníka, nacházející-li se v obvodu místa utáčeného, jinak ale zůstávají skrytým nebezpečím.

Rovněž nestejné ochlazování kovu již ulitého může míti nebezpečný vliv na trvanlivost válce, neboť místa náhleji ochlazená jsou křehčí než místa, jež chladla za normálních okolností, a proto také méně vzdorují značnějšímu tlaku.

Nahromaděnou vodou, jejíž odstranění stalo se necht z příčin jakýchkoliv nemožným, bývá proraženo nebo utrženo víko válce.

Puklý válec na oblině, nebo porouchané víko může se na krátkou dobu spraviti, ale trvalé nápravy dá se docíliti pouze náhradou poškozených částí.

K opravě užije se přelátování, svorníků neb pásů, dle potřeby a povahy poškozené části. V novější době užívá se s výhodou k utěsnění podélných trhlin patentních klínů, které účinkují jako stehy u sešité rány. Upotřebením jich jest u materiálu kujného bez nebezpečí, u litiny vyžaduje jich zapouštění jisté opatrnosti a nevšední zručnosti.

Dalším zdrojem nehod u parního válce jest netěsnost spojení. Příčinou jeho bývá buď špatná hmota utěsňovací, nebo nedokonalé umístění šroubů. V nížádném případě nesmí býti otvor pro šroub upevňovací provrtnán až do parního prostoru.

I nejlépe zpracovaný a z nejlepšího materiálu zhotovený parní válec se během času vychodí. U strojů stojatých bývá vychození válce obyčejně stejnoměrné, nenastanou-li vážné rušivé okolnosti. Jinak u strojů ležatých, kde píst vlastní tíhou působí vždy rušivě na dolní polovici parního válce, čemuž úplně nezabraňuje ani zadním víkem prodloužená pístnice, která účinek celé tíhy pístu úplně nezrušuje.

Nepravidelné vychození válce způsobují také nesprávně zakroužené pružné kroužky, nepravidelné a nedokonalé mazání, špatný olej, jakož i částečky pevných hmot, stržených do vnitra válce, buď parou nebo znečištěným olejem.

Vyhozený válec propouští páru, která nejen že bez užítku uniká, ale zdržuje i válec v chodu a působí tudíž dvojnásobnou škodu.


Chyba taková má se napravit co možná záhy a dobře. Nesprávným by bylo, kdyby vychozený válec se opravil výměnou starých pružných kroužků za nové a bezvadné, neboť chyba nekotvila jen v nedokonalosti kroužků, nýbrž také v porušeném povrchu válce, k němuž i nové kroužky nemohou přesně přiléhati, jelikož průměr jeho není všude stejný a jeví mnohdy povážlivé skoky.

Nejvýhodnější v této příčině opravou jest nové vykroužení parního válce. U válců malých není práce příliš obtížná, obyčejně snadno se de-

montují a i transport jejich do strojírny nečiní značných překážek. Hůře jest u strojů velikých při rozsáhlých závodech, kde parní stroj pohání množství jiných strojů a delší přestávka v činnosti mohla by mítí nepřijemné následky. V tomto případě užívá se jako výpomoci opracování vnitra válce na místě bez demontáže. Výhodou jest při tom okolnost, že není třeba válcem ani hnouti a doba k opravě potřebná zkrátí se o čas potřebný k dopravě válce do strojírny a zpět, k jiným úsporám časovým nehledě.

Opracování může se provést buď za pomoci síly parní, je-li po ruce, nebo také ručně.

Zdar opravy závisí ještě od různých okolností. Není-li příznivá místnost, v níž jest stroj umístěn, hlavně je-li málo místa za válcem k umístění převodů a vývrtného hřídele, není-li po ruce zkušený v této příčině odborník a nejsou-li pohodově potřebné nástroje a přístroje, jest vždy lépe nepodnikati opravu doma. Nespolehlivým vodítkem jsou různé udaje pouze z knih a časopisů bez náležitého porozumění a předběžné zkušenosti čerpané, protože mnoho tímto způsobem může se pokaziti bez jakékoliv naděje na možnou žádoucí opravu.



Obr. 89.

Kdo by se chtěl v práci této vycvičiti, nemá zkoušeti své síly ihned na válci parního stroje, který za krátkou dobu má býti uveden v činnost, nýbrž k vůli cviku má předem získati zkušenosti třeba na válci stroje již z užívání vyloučeného, nebo na jakémkoliv jiném litinovém válci, avšak v obou těchto případech musí pokusné předměty uložit tak, aby poloha a i jiné okolnosti se shodovaly se skutečností. Jsou to především omezenost místnosti a nesnadná přístupnost válce a pak okolnost, má-li válec obě víka příšroubovaná, nebo jedno z nich přilité.

K opravě jest především třeba osy, na niž se upevní nůž. Průměr této osy řídí se průměrem otvoru pro pístnici ve víku parního válce. U pístnic s otvorem menším než 100 mm naklínujeme pouze nůž do osy, u průměrů větších opatříme osu přístrojem k upevnění a posouvání nože.

Osa i s nožem se otáčí a posouvá. Otáčení obstarává transmise, posouvání pak zvláštní převod. Jakým způsobem otáčení a převod jsou uvedeny v činnost, o tom rozhoduje odborník.

Je-li vnitřek válce stejnoměrně vybrán, vysoustruhují a rozšíří se také oba konce válce dle udajů, jaké platí při obrábění válců nových.

Nově upravený válec vyžaduje také nových pružných kroužků na píst.


Při utáčení vnitřku válce musí se dbáti toho, aby stěny válce nebyly příliš zeslabeny, síla jejich musí v každém případě vyhovovati platným normám.

Parní píst. Parní píst tvoří ve válci pohyblivou stěnu, která proměňuje expansi páry v pohyb. Má-li přeměna tato se dít bez zbytečných ztrát, musí píst v parním válci dokonale hustiti, nesmí býti příliš těžký, pohyb jeho ve válci nemá budití nadbytečné tření a mimo to má jeho utěsnění vydržeti delší dobu bez oprav.


Dokonalého a trvalého hustění docílují se pružnými kroužky kovovými, jichž výroba a uložení na obvodu parního pístu doznává v praxi strojnické značných odchylek a podnes nebyl nalezen naprosto dokonalý způsob, který by podával naprostou záruku úplně bezvadné funkce pro delší dobu.

Pružné kroužky pro parní píst hotoví se ze železné litiny. Pokud se téže úpravy parních pístů, užívá se pístů **jednodílných** (obr. 89.) a pístů **dvoudílných** nebo **dutých** (obr. 90., 91., 92., 93.).


Jednodílný píst (obr. 89.) či **švédský** upotřebený hlavně u lokomotiv, hotoví se buď lisováním z kujného železa, nebo se lije z ocele. Hustění děje se dvěma pružnými kroužky, uloženými ve dvou drážkách. Aby pružnost jejich mohla bez záva-
dy účinkovati na obvod válce, nenechávají se celé, nýbrž se proříznou (obr. 94., 95., 96.), při čemž povstale otvory neukládají




Obr. 90.



Obr. 91.



Obr. 92.



Obr. 93.

se přímo nad sebou, ale ve směrech opačných, aby pára povstalon průchozí mezerou neunikala kolem pístu. Z téže příčiny upravuje se šířka pružných kroužků a jich plochy čelné velice bedlivě, aby přesně zapadaly do drážek, v nichž se však nesmí pohybovati příliš upjatě, aby pružnost kroužků netrpěla ujmy.

Pružné kroužky upravují se na soustruhu a sice vždy pro vypravení jednoho pístu z téhož litinového válce, který se ulije se ztracenou hlavou. Válec vytočí se na soustruhu na průměr D_1 , který jest větší než průměr válce D . Obvyčejně řídí se obrábění dle vzorce

$$D_1 = 1.045 D + 3 \text{ mm},$$

při čemž brává se zevně o onu část více, která se na soustruhu ubere. Utáčení děje se vůči vnitřnímu průměru válce výstředně a obnáší větší tloušťka s pružného kroužku $\frac{1}{10}$ průměru válce D více 3 mm, menší tloušťka s_1 pak pouze 0,7 tloušťky s . Z upraveného válce, jehož vnitřní plocha se nevytáčí, jelikož neopracovaný vnitřek dodává kroužkům větší pružnosti, odpichne se vždy do zásoby dvakrát tolik kroužků, než kolik jich píst vyžaduje, o výšce $v = \frac{1}{20}$ až $\frac{2}{25}$ průměru válce D , a čelné jich plochy se bedlivě opracují. Nejužší část kroužku se rozřízne a vyjme se z jednoho konce část $x_1 = \frac{1}{10}$ průměru válce a z druhé část $y = \frac{1}{25}$ průměru válce více 10 mm.

Další postup práce záleží ve vytočení kroužků na průměr válce D . K tomu cíli se oba vybrané konce kroužků stlačí a pevně případným způsobem spojí, aby se vytáčení na soustruhu na průměr válce D bez závad mohlo provést, načež se čelné plochy jejich vyběrou a konečně proužky do drážek pístu zatlačí. U velice silných kroužků děje se spojení uvolněných konců za příčinou vytáčení provrtáním otvorů, do nichž se zapustí roubík, otvory pak po uvolnění konců vzniklé se průměrem způsobem vyplňují.



Obr. 94, 95, 96.

Oba ubrané konce kroužků při umístění pístu ve válci nesmí se dotýkati, mezera mezi nimi povstala a na obraze označená x obnáší $\frac{1}{200}$ průměru válce.

Na obr. 94. znázorněn jest kroužek vpravený do válce, na obr. 95. a 96. tentýž kroužek dohotovený a vypnutý z válce a pístu.

Zapouštění kroužků do drážek pístu děje se u pístů jednodlitých roztažením volných konců a navléknutím pístu do takto zvětšeného otvoru kroužku, kterýž výkon, necht se koná i velice opatrně, předce zanechává stopy.

Nedostatku tomu čelí se písty dvoudílnými (obr. 90. a 91.). Tělo pístu K jest opatřeno drážkou pro pružné kroužky R R_1 , která se po uložení kroužků přikrývá víkem D . Na vnitřní straně těla pístu nachází se pět náلتků, do nichž se zapouští šrouby S , které udržují víko v pevném spojení s tělem pístu. Závit těchto šroubů nenašroubuje se přímo do náلتků, nýbrž do zvláštních konických bronzových matek M . Bronzových matek užívá se z té příčiny, že při opravě dají se i po dlouhém upotřebení pístu snadno sejmuti, čehož u železných matek pro značné rezavění se snadno nedocílí. Jak šrouby S , tak i matky M jsou v pístu úplně zapuštěné, takže čela pístu mohou dosednouti téměř na víko válce.

Dosedání pružných kroužků čelnými plochami na sebe není výhodné, proto ukládá se mezi oba kroužky R R_1 měděná kruhovitá deska B .

Šroubová matka M_1 , která udržuje pístnici v pevném spojení s pístem, hotoví se taktéž z bronzu. Ve víku parního válce jest pro ni ponecháno vyhloubené místo.

U pístů druhů právě popsanych hustily pružné kroužky samočinně bez zvláštních jiných pomůcek. V praxi ujal se však písty se zvláštními napínadly kroužků (obr. 92. a 93.). Píst sestává i zde z těla K a víka D , mezi nimiž na obvodě ve zvláštní drážce uloženy jsou pružné kroužky R a R_1 , které dosedají přímo na sebe. Kroužky jsou rozříznuty v kolmém směru na obvod a z obou konců vybírá se část, která se nahrazuje klímem K u kroužku R , a klímem K_1 u kroužku R_1 . Oba klíny uloženy jsou v pístu na koncích průměru. Klín K i K_1 udržuje oba konce kroužků

v jisté vzdálenosti od sebe, napíná kroužky a tiskne je ku stěnám válce pomocí šroubů S a S_1 , jichž matice nacházejí se v pružném ocelovém krouhu, který poskytuje šroubům opory.

Klíny jsou bronzové, neboť časem po otření kroužků vniká jejich ostří až ku stěně válce a vyhloubilo by jednostranným tlakem na ní podélné rýhy, kdyby bylo z látky tvrdé, měkký bronz nezanechá však na stěně stopy.

Čelné plochy kroužků dosedají přímo na sebe a jsou vzájemně velice bedlivě zabroušeny, aby pára nevnikala do vnitřa pístu.


Píst tento hustí dokonale, ale časem předce vybrousí konci kroužků následkem jednostranného tlaku klínu a šroubu do stěny válce podélné rýhy.

Dokonaleji upraven jest píst (obr. 97., 98.), u něhož dociluje se napjetí kroužků pružnou podložkou ze železné litiny R . Píst tento jest dvojdílný, sestává z litinového těla a víka, které se spojují šrouby a ponechávají na obvodě drážku pro pružnou podlohu R a oba kroužky, které čelnými plochami přímo na sebe dosedají. Napjetí podlohy R dociluje se ocelovým pérem F , jehož konce opírají se o konce podlohy R a udržují toto v napjetí. Tlak ocelového péra reguluje se šroubem S . Podloha R působí téměř celým obvodem, vyjímaje malou část vybranou pro uložení konců péra F , na oba kroužky, jež napíná a ku stěně válce tiskne. Pružnosti oběma kroužkům dostává se naříznutím a výše popsanou úpravou.


Zhusta užívá se pouhé podlohy R bez péra F . V tomto případě se R upravuje týměž způsobem, jako jiné pružné kroužky, i vyjmutí části pro ocelové péro odpadá, takže působí úplným obvodem. V praxi při provádění této myšlenky brává se buď pro oba pružné kroužky jediná napínací podloha, nebo každý proužek se opatřuje podlohou zvláštní.

Jiného druhu úpravy pístu dociluje se napínáním kroužků zvlášť udobeným spirálovým pérem, jehož zevní obvod má podobu otupeného klínu a účinkuje rozpínavě na dva kroužky, jichž vnitřní obvod jest taktéž klínovitě vybrán. Úprava tato osvědčila se i u pístů největšího průměru. Písty tyto sestrojila původně strojirna Schumannova v Lipsku.

U pístů dvojdílných opatřuje se víko několika otvory se šrouby, jež nejsou dotaženy a jejichž konce sahají pouze k tělu pístu. Opatření toho



Obr. 97.



Obr. 98.

užívá se za tou příčinou, aby víko při nahodilé opravě mohlo býti snadno s těla sejmuto, při čemž třeba pouze dotáhnouti zmíněné šrouby, načež víko, dříve ovšem odpoutané, snadno se nadzvedne.

Upevnění víka k tělu děje se výhradně šrouby, které se k vůli snadnějšímu uvolnění při opravách zapouštějí do bronzových matek. Hlavy šroubů bývají buď šestihranné nebo jsou válcovité se dvěma rýhami na obvodu pro kolíky klíče. Tloušťka šroubů rovná se celkem tloušťce víka, častěji však jest menší, počet jejich řídí se velikostí průměru válce a obecně brává se počet sudý. Pro průměr až do 400 mm dostačují 4 šrouby, do 700 mm 6 šroubů, do 900 mm 8 šroubů, přes 900 mm 10 šroubů.

Veškeré šrouby jak v parním válci, tak i na jeho pístu musí býti pojištěny proti samovolnému uvolnění. Opomenutí tohoto opatření mohlo by míti neblahé následky pro válec, píst a pro okolí, jelikož každý šroub stále a často se opakujícími nárazy a otřesy se časem uvolní.

Obyčejných a obvyklých pojištění šroubů, jaká shledáváme u součástek strojových snadno přístupných a stálému doзору podléhajících, není možno užití, neboť přímý dozor na šrouby parního pístu jest znemožněn parním válcem, a i v případě potřeby, kdy uvolnění šroubu by se zjistilo, znamenala by oprava porušení činnosti stroje. Jmenovitě nemožno užití pojištění šroubové matky protimatkou nebo závlačkou, neboť u obou těchto způsobů tisícírymi otřesy a střídavým nestejným tlakem nastane záhy uvolnění šroubu.

Dobře osvědčuje se pojištění matky šroubové 3 až 4 mm měděnou podložkou, jejíž jedna strana ohne se ku stěně matky, druhá protilehlá se zahne do rýhy v pístu.

Některé strojírny opatřují šrouby pístové pouze závitem lichoběžníkovým bez jakéhokoliv jiného pojištění.

V jiném případě ponechává se na dosedací ploše matky široký kraj v podobě tenké podlohy, jejíž část obvodu se do navrtaného otvoru v pístu dulčíkem prohne. Pojištění toto jest výhodné.

Veškerá jiná pojištění, u nichž se užívá kroužků s otvory pro hrany matek, nebo podložek podobně upravených, které však vyžadují k upevnění pomocných šroubků, odstraňují nedokonalost jiným nedostatkem, neboť pomocné šroubky, byť i hlavy jejich na obvodu byly dulčíkem neb dlátem prohloubeny do předmětu, přece v nedlouhé době se uvolňují.

Parní válec má na obou koncích z příčin výše uvedených větší vnitřní průměr než uprostřed. Pružné kroužky přesahují na konci zdvihu v mrtvé poloze pístu část tohoto zvětšeného vývrtu asi o 1 mm, takže skutečná délka těsného běhu pístu jest celkem o $2 \times 1 \text{ mm} = 2 \text{ mm}$ menší, než součet délky zdvihu a tloušťky pístu.

Přebíhá-li kroužek o více než o 1 mm, stlačuje ho pára při větším napjetí, čímž nastává ztráta páry, kroužky nehusť dokonale a často se lámou. Aby kondensovaná voda nevnikala mezi tělo pístu a pružné kroužky, opatřuje se část obvodu jejich v místech, kde se oba konce stýkají, zvláštní sponou, která však nekryje celou výši kroužku, nýbrž jen asi polovici.

U pístů velice širokých nepřebíhají kroužky vůbec, nýbrž jen konce vík. V tomto případě musí se občas povstálé ve válci švy odstraniti.

Váha parních pístů.

Hmotá	Průměr v mm										
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
Litina železná	15	19	26	36	45	68	96	120	160	220	320
Bronz	—	—	—	—	2	2	3	3	4	5	6
Ocel	—	—	—	—	2	2	3	3	4	5	6
Úhrnem . .	15	19	26	36	49	72	102	126	168	230	332

Postup práce při hotovení parního pístu jest následující: Soustružník vytočí tělo pístu, vyvrtá otvor pro pístnici, opracuje podobně i víko pístu, upraví předběžně pružné kroužky, vytočí šrouby, vytočí a vyvrtá matky a dokončí úpravu pružných kroužků. Pak následuje vrtání otvorů pro šrouby ve víku a v těle pístu. Zámečník prolomí pružné kroužky a zabrousí je, upraví pojištění šroubů a je-li třeba, i spojku na pružné kroužky.

Poruchy na pístu mohou vzniknouti buď zlomením pružného kroužku, zlomením pístu, netěsností a tleskotem pístu.

Zlomení kroužku pozná se po tleskotu ve válci a značné spotřebě páry. Zlomení pístu má za následek delší nečinnost parního stroje. Příčinou jeho bývá skoro vždy špatný materiál, což platí jmenovitě u pístů dutých, u nichž jest někdy naprosto nemožno přesvědčiti se o bezvadnosti vnitřa.

Dutý píst má pískové jádro oblité pláštěm litinovým. Tloušťka stěn pláště nebývá vždy stejná, buď následkem nedokonalého umístění jádra při formování, nebo nepravidelným opracováním, nebo také bublinovými kazy.

Abychom se aspoň o stejné tloušťce stěn přesvědčili, navrtáme v čele pístu otvory asi 40 mm, pomocí nichž zjistíme nejen tloušťku stěn, ale můžeme také odstraniti pískové jádro se všemi příměskami. Povstálé otvory zahradíme šroubem.

O pojištění šroubů neb jiných částí pístu pojednáno na jiném místě.

Netěsnost pístu povstává buď vychozením nebo ztrátou pružnosti kroužků. Vychození válce i pístu nastává někdy cestou přirozenou, následkem vysokého stáří a dlouhé výkonnosti stroje, někdy urychluje se nedokonalým mazáním nebo nedostí jemným opracováním vnitřní plochy parního válce a pružných kroužků.

Tleskot ve válci způsobuje veliké přebíhání pístu, nebo kondensovaná voda.

Přebíhá-li píst nad potřebu, působí tlak páry na povrch obnaženého kroužku a mocně s tleskotem ho stlačuje.

Vniká-li pára mezi kroužek a tělo pístu, sráží se mezi nimi voda, která bývá také příčinou tleskotu pístu. Vada tato se odstraní utěsněním a pečlivým zabroušením kroužků, aby pára nemohla mezi nimi proniknouti, jakož i navrtáním otvorů pro přiměřený odtok kondensované vody. Otvory mají průměr asi 4 mm a vrtají se přímo pod kroužky směrem osy pístu. Opatření toho užívá se také, tlukou-li kroužky následkem nedostatečného přiléhání ku stěně válce. Navrtanými otvory vniká pára pod kroužky a tlačí je ku stěně válce. Tlukot kroužků se v tomto případě zamezí, ale vyžaduje značnější spotřebu páry.

Pístnice. Pístnice hotoví se z kujného železa nebo z ocele. Jeden její konec spočívá v pístu, druhý v křížové hlavě, část mezi oběma konci probíhá ucpávkou. U větších strojů s těžkým pístem prochází pístnice i ucpávkou v zadním víku válce a tím odlehčuje píst a chrání ho před jednostranným opotřebením. Rovněž u strojů se dvěma válci za sebou, ku př. u strojů tandemových, nebo kde za válcem nachází se vývěva ke kondensování páry, užívá se pístnice oběma víky parního válce procházející. Prodloužená část pístnice, zadním víkem procházející, může v případě, kde se jedná pouze o jediný válec, býti menšího průměru.

Spojení pístu s pístnicí uskuteční se obyčejně kuzelem, jehož hlava zajistí se šroubem a matkou proti uvolnění přiměřeně pojištěnou. Konice kužele obnáší 1:10 celé délky, kužel se do souhlasně udobeného otvoru bedlivě zabrousí, aby se stýkal celým pláštěm s vnitřní plochou otvoru.

Průměr pístnice závisí na velikosti zdvihu, na tlaku páry a na průměru válce; obyčejně brává se při tlaku 4 atmosfér na průměr pístu $\frac{1}{6}$ až $\frac{1}{7}$ průměru parního válce, při tlaku 8 atmosfér $\frac{1}{6}$, při 12 atmosférách až i $\frac{1}{5}$. Pístnice vzdoruje tlaku páry pevností vzpěrnou, a pokud se týče ohýbání a stlačení brává se bezpečnost u strojů ležatých neb stojatých jednoduše účinkujících 8 až 11krát větší, u strojů pak dvojnásobně účinkujících 15 až 22krát větší.

Pístnice průchozí, oběma víky procházející, namahány jsou jednak vlastní silou, jednak váhou pístu na prohnutí, ze kteréž příčiny se u některých konstrukcí užívá pístnice prohnuté vzhůru. Tíhou pístu se pístnice srovná a mezi chodem píst nadlehčuje. čímž jednostranné vyběhání válce a pístu se omezuje na nejmenší míru. Zařízení toho užívá se jen u pístnice procházejících oběma víky válce.

Postup při opracování pístnice jest následující: Na soustruhu vytočí se pístnice spolu se závitem, rovněž matka šroubová pro pístnici i se závitem, vyvrtá se otvor pro klín, klín se ohobluje a přesně zapustí. Vrtání otvoru pro klín, jeho hoblování a zapuštění koná se u větších strojů teprve později při sestavování stroje.

Mazání pístnice děje se mazničkou, umístěnou na rámu v prostoru mezi křížovou hlavou a válcem, při čemž olej kape přímo na níže položenou pístnici. U strojů tandemových umístí se maznička mezi oba válce. Je-li válec mazán velmi dobrým olejem válcovým, může zvláštní maznička pro mazání pístnice odpadnouti.

Poruchy u pístnice. Nejčastěji vyskytující se nehodou u pístnice bývá tvoření se rýh. Příčinou bývá nedokonalá ucpávka, u níž jsou buď kroužky příliš těsné a drsné, nebo mazání nedostatečné, nebo bývá hmota, kterou se těsnění dociluje, nečistá a promísená tvrdými zrnky.

Jednostranné utažení šroubů v ucpávce vyvozuje jednostranný tlak na pístnici, která se v dotčeném místě zahřívá. Jednostranným zahříváním pístnice nabývá zahřátá strana většího objemu, strana opačná zůstává však beze změny, následkem čehož se pístnice prohne. Je-li zahřívání stálé, prohnutí toto nejen že nepomijí, ale zvětšuje se, až nastanou v chodu stroje nepravidelnosti.

Méně často vyskytnou se zlomeniny pístnice, a nastane-li předce lom, děje se tak v konusu. Než i zde bývá to spíše utržení konického konce pístnice v místech, kde jest klín zapuštěn. Příčinou toho bývá náhlé a mocné zatížení buď ze strany pístu nebo hlavy křížové, nebo uvolnění klínu, kteréž má za následek narážení klínu na otvor klínový, jemuž podléhá pak slabší konec konusu.

Setrvačník. Účinkem páry pohybuje se parní píst ve válci směrem přímočarým a sděluje pohyb pístnici hlavě křížové, která jej ojnici nejen dále přenáší, ale zároveň mění v pohyb rotační. Při každém otočení kliky nastávají dvě mrtvé polohy, osy kliky a ojnice octnou se pak v jediné rovině. Posuzujeme-li rychlost pístu v mrtvé poloze kliky, shledáme, že se rovná nule, při dalším pohybu rychlost však chvatně stoupá, pak ji zase ubývá, až v protilehlé poloze octne se píst opět v mrtvé poloze atd. Nepravidelný tento pohyb sděloval by se všem pohyblivým součástkám stroje a měl by v zápětí velice neklidný běh, který by nezůstal bez škodlivých následků na výkonnost a trvanlivost stroje. Mohlo by se také státi, že by stroj zůstal v každé mrtvé poloze vězeti, kteráž možnost jest tím pravděpodobnější, čím lehčí jsou součástky stroje, které účinkují na kliku. Zvětšenou hmotností těchto částí stroje přemáhá se i odpor mrtvých poloh, takže se píst i vše, co s ním souvisí, snadně přes ně přenáší.

Rozmnožení hmoty neděje se přímo u jednotlivých součástek stroje, nýbrž soustřeďuje se ve zvláštní součásti, která se nazývá setrvačník.

Aby kolísání v rychlosti parního stroje omezilo se na míru pokud možná nejmenší, musí se uvést velikost i hmota jeho v přiměřený soulad se žáadou střední rychlostí.

U parních strojů ponechává se setrvačnickům buď pouze ona činnost, o níž v předchozím odstavci bylo jednáno, nebo zastávají ještě funkci řemenáčů, od nichž se celkem rozlišují pouze silnější stavbou.


Oba druhy setrvačnicků hotoví se buď z jediného kusu, u větších modelů sestavují se ze dvou neb i více kusů

Hromadění hmoty u setrvačnicku děje se ve věnci. U velikých setrvačnicků bítí se buď jednotlivé kusy věnce zvlášť a ramena s nábojem taktéž zvlášť, nebo líjí se části věnce a náboj odděleně a dodatečně při montování spojují se vespolek rameny.

Setrvačník z jediného kusu má věnec i ramena vyztužená žebry. Počet ramen řídí se dle velikosti setrvačnicku a kolísá mezi 4 až 8. Setrvačnický tyto hotoví se až do 2 m průměru.

Ze dvou dílů sestavený setrvačník znázorněn jest na obr. 99. a 100. U dvoudílných setrvačnicků prochází dělicí rovina mezi dvěma rameny. Spojení obou dílů setrvačnicku děje se na náboji a na věnci, na prvním čtyřmi šrouby *S*, na věnci svorníkem *B*, kterýmž se konce věnce pomocí klínů *K*, *K* utahují. Na osu navléknutý a upevněný setrvačník utahuje se kroužky *R* za tepla nataženými a sice na zvláštní nálitky vnitřního obvodu věnce a obvodu náboje. Kroužky těmito docílují se velmi pevného spojení.

Rychle se otáčející setrvačnický vyžadují velice pečlivého spojení jednotlivých částí věnce, jmenovitě spojovací kroužky nemají se umístiti na čelné straně věnce.



Obr. 99.

Obr. 100.

Při formování a slévání setrvačnicku musí býti hlavně dbáno na stejnoměrné rozložení hmoty kolem osy. Opominutím této opatrnosti povstává škodlivý tlak na ložisko, který působí nárazem při každém otočení setrvačnicku. Nepříznivý účinek jednostranné převahy ve vlnce setrvačnicku se zvyšuje zvětšením poloměru a obvodové rychlosti. Chybu tuto můžeme napravit utáčením vlnce na obvodu i na obou čelech.

Nemenší opatrností je třeba přímo po odlití setrvačnicku, pokud litina v pisku chladne. Je-li náboj kola příliš veliký, chladne pomaleji než ramena a vzniká nebezpečné napjetí v místech, kde jsou ramena nejslabší, blíže vlnce. Trhliny v těchto místech objevují se buď hned při opracování, někdy mnohem později mezi chodem kola.

Vrtání náboje setrvačnicku má se dít s největší opatrností, neboť nejmenší nedopatření a nepřesnost mívá v zápětí házení se kola při pohybu.

V amerických strojárnách vrtává se nejdříve náboj na přesný průměr hřídele, načež se setrvačnick na soustruhu pošine asi o $\frac{1}{64}$ '' stranou a vrtá se znovu větší vývrt za příčinou snadnějšího vpravení hřídele do náboje. Nový vývrt stýká se s původním otvorem na oné straně, kde se stýkají jednotlivé dílce náboje. V podstatě nevrtá se druhý otvor úplně, nýbrž se pouze výstředně rozšiřuje. Na rozšířenou část obvodu umisťují se drážky a klíny pro spojení setrvačnicku s hřídelem.

Postup práce při úpravě setrvačnicku jeví se následovně: Na soustruhu otočí se vlnce setrvačnicku, upraví náboj, vytočí šrouby a opracují kroužky. Otvory pro šrouby vrtají se strojem vrtacím. Umístění kroužků a úpravu drážek pro klíny provede zámečník.

Poruchy setrvačnicku. Jak výše již řečeno, mohou se v setrvačnicku vlouditi již mezi hotovením závažné chyby, které mají rozhodující vliv na dobu jeho trvání. Nedostatky tyto bývají obyčejně nezřetelné a přihlašují se teprve během chodu.

Pokud se nedostatky mezi litím a montáží vzniklých týče, bylo v předchozích odstavcích o nich pojednáno, zde uvedeme pouze poruchy vzniklé chodem s návodem pro případnou opravu, pokud ovšem jest způsobitou k provedení.

Praskne-li na setrvačnicku vlnce, jest již předem každá oprava vyloučena, neboť zádný odborník nemůže nikdy ručiti za to, že opravený setrvačnick vzdor nejbědlivěji provedené opravě se nerozlétne.

Pukne-li rameno, jest oprava možnou. Puklé konce se patentní klínem a k vůli jistotě přepletují se na obou čelných stranách ještě plochým, šrouby utaženým svorníkem. Průvrty na puklých koncích ramene vrtají se dle rozměru patentního klínu.

Pukne-li rameno blízko náboje, můžeme s výhodou užiti dvou kruhových kotoučů, mezi něž prostřední část setrvačnicku tak se sevře, aby lom se ocitl mezi plochou kotoučů. Kotouče se sevrnou šrouby, mezery mezi rameny a kotouči vyplní se dřevem a spojí se četnými šrouby, kteréž však neprocházejí rameny, nýbrž kotouči a dřevěnou výplní.

Při této příležitosti zmíníme se také o příčině pukání ramen u remenáčů a kol ozubených. Jako u setrvačnicků tak i u těchto kol chladnou po ulití místa, v nichž jest mnoho hmoty nahromaděno, pomaleji než místa, kde jest hmoty méně. Z nestojnodobého tuhnutí litiny vznikají nebezpečná napjetí, která se při vhodné příležitosti uplatňují.

Parní rozvod. Účinek pary ve válci. Účinek páry na parní píst za úplného dvojzdvihu není stálý, nýbrž podléhá změnám, které se uplatňují v jednotlivých periodách.

Abychom účinek jednotlivých period, které se vyskytují u všech systémů rozvodných, podrobně seznali, předpokládáme, že se píst nachází ve válci v mrtvé poloze a že vpuštěcí kanál byl již krátkou dobu před tím otevřen, kteráž předčasná otevření nazýváme předstihem a jelikož se děje při přívodu páry, předstihem vpuštěcím, jež tvoří zároveň první periodu. Šoupátko musí v tomto případě píst o jistou míru předbíhati, aby před dostižením pístu do mrtvé polohy byl vpuštěcí kanál již otevřen.

Perioda tato trvá tak dlouho, pokud se píst nachází v mrtvé poloze. Píst začíná se nyní pohybovat účinkem stále více vnikající páry a nastává další perioda vstupu páry, která trvá tak dlouho, pokud šoupátko další přívod nezamezí. Avšak v tomto případě neuvolní píst svůj chod, nýbrž pohybuje se dále, avšak pouze účinkem rozpínavosti či expanse páry již dříve vniklé a ve válci nastala perioda expanse, která však nesmí trvati až do ukončení zdvihu, nýbrž musí se ukončiti dříve, než nastane předstih vypouštěcí. Má-li píst nyní nastoupiti zpáteční cestu, musí býti kanál vypouštěcí již otevřen, což se stává v další periodě předstihem vypouštěcím, kterýž nastává dříve, než se píst octne na konci zdvihu a nastoupí zpětný chod. Změna tato jest umožněna opět předbíháním šoupátka. Výstup páry či perioda výstupu nastává nyní při zpětném chodu pístu a trvá tak dlouho, než začne účinkovati předstih vypouštěcí na následující zdvih. Před ukončením zdvihu jest kanál vypouštěcí již uzavřen, pára nacházející se ještě ve válci za pístem se stlačuje dalším zpětným chodem pístu v periodě nazvané kompresní, jež se končí, když začne účinkovati opět předstih vpuštěcí.




Jediným otočením kliky vyvozený dvojzdvih má tudíž následující periody: Při zdvihu ku předu 1. periodu vstupu páry, 2. periodu expanse a 3. periodu předstihu vypouštěcího, při zpětném pohybu pístu 4. periodu výstupu, 5. periodu komprese a 6. periodu předstihu vpuštěcího.

Při předstihu vpuštěcím začíná působiti na píst úplný tlak páry, jaký se jeví v kotli, kterýž účinek trvá až do ukončení vstupu páry. Perioda vstupu má tím menší trvání, čím jest u tétož stroje napjetí páry větší. Účinek expanse řídí se dle zákona Mariottova, dle něhož součin z napjetí a objemu jest stálý. Pára při ukončení periody expanse má míti napjetí, jež se skoro rovná expansi páry výfukové. Kdyby nebylo **škodlivého prostoru**, který tvoří kanály vpuštěcí a zbývající část válce mezi víkem a pístem, povstala nedoléháním pístu k víku, mohl by kanál výfukový až k nejbližší změně zdvihu zůstatí otevřen, avšak při škodlivém prostoru, který v tomto případě byl by naplněn parou pouze o tlaku atmosférickém, tedy jedné atmosféry, nastala by ztráta páry rozdílem mezi napjetím páry v kotli a tlakem páry ve škodlivém prostoru.

Z této příčiny uzavírá se předčasně kanál vypouštěcí a zbylá ve válci pára se stlačuje v periodě kompresní, takže se pak tlak v kotli a ve škodlivém prostoru vyrovnávají a tím se účinek škodlivého prostoru téměř ruší, jelikož při změně zdvihu nenastává náhlá změna tlaku, neboť tlak páry v kotli setkává se zde s parou pístem stlačenou na téměř stejné napjetí, čímž píst se klidně uvede do nového chodu a stroj ušetří se nárazu.

Na následujících obrazech jest znázorněn účinek páry na píst za spolupůsobení šoupátka, při čemž *ok* znamená kliku účinkující na píst, *oe* pak kliku pro pohyb šoupátka, které jest na každém z obrazů umístěno nahore, kresba však představující funkci pístu a kliky dole, k čemuž budiž připomenuto, že řečené obrazy jsou kresleny pouze přehledně bez jakéhokoliv vzájemného měřítká

Obráz 101. představuje píst v levé mrtvé poloze. bující se ve směru šípů, uvolňuje levý vypouštěcí kanál




nění změn tlaku ve válcích. Obráz indikátorem poskytnutý podává nám možnost, abychom se přesvědčili o vykonané strojem práci za jistou dobu.

Šoupátko, pohybové zevní lineární předstih v , a pravý vypouštěcí kanál o vnitřní lineární předstih v_0 . Průměr obou kanálů naznačen jest písmenem a , kanálu výfukového písmenem b . Směr pístu označen jest šípem. Klinka tvoří se svislou osou dráhy klikové úhel předstihu S . Obráz 102. představuje nám šoupátko v zevní pravé poloze, při čemž vstup a výstup páry jest zcela uvolněn a píst se pohybuje ku předu. Obr. 103. znázorňuje šoupátko při chodu zpětném, při němž byl uzavřen levý vypouštěcí kanál a nastala perioda expanse. Pára před pístem uniká. Obráz 104. naznačuje polohu pístu a šoupátka na začátku periody kompresní. Pravý vypouštěcí kanál byl právě uzavřen.

Poučení o účinku páry ve válci poskytují nám zvláštní měřicí stroje, zvané indikátory, jichž se užívá ku přímému znázor-

Jelikož se indikátorů užívá nejvíce ku stanovení práce u parních strojů, jest třeba, aby udávaly stav napjetí ve válci v jisté časové jedničce, za níž se obecně bere doba, potřebná k proběhnutí pístu dráhou válce, či doba jednoho zdvihu.


Správně sestrojený a bezvadně účinkující indikátor ukazuje nám nejen účinky páry na výkonnost parního stroje, nýbrž poskytuje nám názorného poučení o výkonnosti oněch částí parního stroje, které obstarávají a regulují správný vstup a výstup páry. Ze záznamů indikátorem činěných můžeme sledovati nejen účinnost hybné síly, páry neb jiného plynu, na stroj, ale také můžeme z těchto pozorování a záznamů usuzovati o stavu stroje, v jakém se za doby pozorování nacházel, neboť záznam nám nejen zřetelně ukazuje, účinkuje-li na stroj pára o větším nebo menším napjetí, nýbrž prozradí nám, nehuští-li píst nebo rozvod



Obr. 104

parní dokonale, nebo děje-li se rozvádění páry nepřiměřeně, jmenovitě děje-li se uzavírání a uvolňování přívodu páry v nepřiměřenou dobu. Indikátorem můžeme tudíž snadně a rychle zjistiti řadu nepravidelností, které se namnoze dějí na místech všeobecně nesnadno přístupných a jež jsou příčinou někdy značných ztrát na parní síle, k jichž poznání bychom bez indikátoru buď nedospěli, nebo aspoň po dlouhé době a nákladném pátrání.

Indikátor činí záznamy na proužek papíru navinutý na zvláštním válci a sice znamená zvláštní křivku uzavřenou, u níž směr a velikost jednotlivých linií nám ukazuje pochod v parním válci a velikost pak uzavřené křivkou plochy poskytuje nám pomůcku k vypočítání množství práce strojem vykonané.



Obr. 105.

Proužek papíru s křivkou indikátorem naznačenou nazýváme **parním diagramem**.

Za příčinou názoru připojujeme obraz 105. diagramu parního stroje výfukového s expansí.

Každý diagram má za základ vodorovnou přímku at , kterou by indikátor zaznamenal, kdyby účinkovala na píst pouze atmosféra vzduchu. Přímka tato má pro diagram velkou důležitost, jelikož od ní počínaje, měříme veškeré změny v tlaku.

Píst indikátoru jest ve spojení s tužkou a musí průběhem činnosti záznamové přesně sledovati proměnlivé periody tlakové, vznikající při pohybu pístu ku předu a zpět. Výše zmíněných šest period, jež nastávají při každém dvojzdvihu pístu, označeno jest následovně: *fg* znamená předstih vpouštěcí, *gb* vstup páry či náplň, *bc* expansi, *cd* předstih vypouštěcí, *de* výstup páry či výfuk, *ef* pak kompresi. Mezera *gk* označena jest velikost škodlivého prostoru.

Jakmile zvýší se tlak páry, zdvihá se píst indikátoru a s ním i znamenací tužka, která v tomto případě rysuje stoupající čáru, v opačném případě, kdy tlak páry se uvolňuje a klesá, rysuje tužka čáru klesající, neboť na pístu indikátoru uplatňuje se síla spirálového péra, která uvolněným tlakem uvádí se v činnost.

Z narysovaného diagramu může se snadno poznati nejvyšší tlak páry účinkující ve válci. Poznání toto jest velice důležité, neboť pomocí něho dá se zjistiti nejen rozdíl panující mezi napjetím páry v kotli a ve válci, ale také se snadno najde příčina, která rozdíl onen přivodila. Z křivky diagramové pohodlně také seznáme, v jaké poloze pístu účinkoval největší tlak páry a jak se tlak při postupném pohybu pístu měnil. Dále zjišťuje diagram, v kterém bodu byl přívod páry zastaven, zda-li zastavení stalo se náhle nebo povlovně a v které poloze pístu a jakým tlakem děl se výstup páry.

Aby diagramy byly naprosto spolehlivé, musí se spirálové péro, které účinkuje na píst indikátoru, přizpůsobiti největšímu napjetí stroje, jehož diagram hotovíme a jest třeba u různých strojů užití také různých per.

O zařízení a činnosti indikátorů bude pojednáno později ve zvláštním odstavci, v němž i o jednotlivých diagramech bude podáno podrobné vysvětlení.

Pokud se výše připojené přehledné ukázky diagramu týče, připojujeme některá vysvětlení. Předstih vpouštěcí *fg* má za účel, aby při změně zdvihu účinkoval na píst plný tlak páry v kotli. Vstup páry *gb* má býti tak upraven, aby se pára mohla expandovati až téměř k tlaku výfukovému, a čára *gb* bude u téhož stroje tím menší, čím větší napjetí má pára v kotli. Bod *b* označuje na diagramu místo, v němž bylo spojení válce s kotlem přerušeno a odkud pohybuje se píst pouze expansí páry. Předstihem vypouštěcím *cd* docíluje se výfuku páry dříve, než píst dospěl ku konci zdvihu. Za doby trvání předstihu vypouštěcího klesá napjetí páry na tlak výfukový, kteréz napjetí trvá po celou dobu výstupu páry, již znázorňuje čára *de*. Otevřením kanálu vypouštěcího nastává perioda vypouštěcí, která trvá od změny zdvihu, dle diagramu v bodu *d* počínající až po *e*, kdy kanál vypouštěcí se uzavře. Avšak píst pohybuje se dále tlakem páry na opačnou stranu pístu účinkujícím, při čemž zbytek výfukové páry se ve válci stlačuje. Děj tento se koná v periodě kompresi *ef* z příčin již výše vysvětlených.

Na diagramu nacházíme ku každé poloze pístu ve válci příslušné tlaky a sice jak před pístem, tak i za ním, při čemž musíme vždy bráti v úvahu ony části křivky, které vzájemně účinkují, tak pro vstup a expansi před pístem, výstup a kompresi za pístem.


Za příčinou zjednáni náležitého porozumění pro tento vzájemný účinek, pozorujeme stav páry před pístem i za ním současně. Při vstupu páry začíná za pístem perioda výstupu, tlak pístu rovná se téměř přetlaku páry, načež před pístem se vstup páry zastaví, pára expanduje, při čemž současně za pístem stále ještě trvá perioda výstupu páry. Tlak pístu klesá přiměřeně vzhledem k expansi. Nyní, ještě za trvání expanse před pístem, uzavře se vypouštěcí kanál za pístem, takže napjetí stoupá,

při čemž píst se pohybuje v před a následkem toho napjetí před pístem se uvolňuje a za pístem roste, až nastane vyrovnání obou napjetí a píst se octne jaksi v rovnováze. Dalším postupem pístu nastane opět za pístem větší tlak a před pístem se znenáší, takže účinkuje na píst tlak negativní.


Rozvod s jednoduchým šoupátkem. Rozvodu toho užívá se ještě dnes často, jmenovitě osvědčuje se velmi dobře při velikém plnění. Nechá se upravit pro náplň 0.5 až 0.9, pro malé plnění jest třeba velikého šoupátka s velikým zdvihem. Nejlépe se osvědčuje toto šoupátko pro náplň 0.7 až 0.8.

Na obr. 106. a 107. znázorněno jest šoupátko jednoduché *S* v poloze střední, jež kryje kanály *a* patkami, které přesahují kanál jednak vnějším krytím *e*, jednak vnitřním krytím *i*. Dutina šoupátka jest ve stálém spojení s kanálem vypouštěcím *a₀*. Šoupátko jest spojeno s tyčí šoupátkovou *T*, již se dostává pohybu výstředníkem. Spojení s tyčí šoupátkovou provádí se pomocí cívky *H* a kotoučů *B* tak, aby se šoupátko po uvolnění obou matek mohlo na tyči pošinouti. Aby se šoupátko po utažení obou šroubů nepřičilo a dosedalo správně na sedlo, přečtníva cívka na obou koncích délku průvrtu. Správného dosedání docíljuje se vedením, jež jest upraveno na postranních drážkách komory šoupátkové. Celá šíře šoupátka *b*, přesahuje šíři kanálu vypouštěcího *b₀* o 20 až 30 mm.

Šoupátek jednoduchých může se užíti jen pro stroje o průměru válce asi 250 mm.



Obr. 106.



Obr. 107.

Šoupátka hotoví se z bronzu a z litiny. Při správné volbě suroviny musí býti sedlo ze hmoty tvrdší, šoupátko pak z měkčí, aby se opotřebování jevílo dříve na šoupátku než na ploše sedla. K tomu cíli užívá se na sedla ze železné litiny bronzových šoupátek, kteráž se dají snáze nahraditi, než pevně s válcem spojené sedlo. Opatření toto se osvědčilo výhodně u malých strojů a u lokomotiv.

Sedlo šoupátkové neprovádí se úplně hladké pro nesnadné mazání dosti objemných ploch, nýbrž rýhuje se, avšak nikoli až ku kraji kanálů. Mezera, která rýhami nebývá dotčena, tvoří kraj kolem kanálů o šíři rovnající se aspoň síle kanálu vpouštěcího nebo vypouštěcího. Rýhy mají hloubku 6 až 8 mm a vyhlubují se krouží; účinek jejich záleží v tom, že třecí plocha stává se menší a mazání se v nich hromadí.

V prvních několika týdnech po uvedení stroje do chodu má se sedlu šoupátka dostávati mazání přímého, k čemuž se již ve strojárně upravit maznička. Kdyby na kumore šoupátkové nebyl přičiněn náletek, dostačuje ubrání drážky, v níž se šoupátko pohybuje, čímž však přesnost vedení nesmí trpěti.


Rostoucím napjetím páry a zvětšením stroje množí se i nebezpečí, že se sedlo následkem nedostatečného mazání poškodí rýhami, a že se excentry nemírným namáháním zahřejí. Okolnost tato byla příčinou k se-strojení rozvodů pístových.

Parní stroje opatřené jednoduchým šoupátkem nazývají se obyčejně plnotlaké, ač ne vždy právem, neboť možno i zde docílit až dvojnásobné expanse páry. Nejvíce zde vadí zdlouhavé otvírání a zavírání kanálů. Nedostatků tomu odpomáhá se u větších strojů zavedením mřížového šoupátka, u něhož zdvih dosahuje značně menší výše.

Rozvod s dvojitým šoupátkem. Rozvod tento umožňuje změnu plnění i mezi chodem stroje, dle okamžité potřeby, buď samočinně pomocí regulátoru, nebo pouze rukou. Plnění může býti i velice malé, čehož se u šoupátka jednoduchého nikdy nedocílí.

Dvojitě šoupátko skládá se ze dvou šoupátek na sebe dosedajících, z nichž spodní, přímo na sedle se šinoucí, nazývá se **rozváděcí**, a vrchní **rozpínací** či **expansivní**. Rozváděcí šoupátko rozděluje pouze páru ve válci, expansivní pak má za úkol omezovati přívod páry. Rozváděcí šoupátko opatřeno jest vesměs průchozími kanály. Každé z obou šoupátek pohybuje se samostatně zvláštní tyčí a zvláštním excentrem, při čemž rozváděcí šoupátko má 20^0 a expansivní 60^0 až 90^0 předstihu. Čím více zevní hrany expansivního šoupátka jsou od sebe vzdáleny, tím jest plnění menší.

Zásady v předchozích odstavcích uvedené doznaly u různých vynálezců rozmanitého provedení.



Obr. 108.

Dvojitě šoupátko
vpouštěcích. Průchozí kanály zavírají se expansivním (rozpínacím) šoupátkem, sestávajícím z dílců $e e_1$, které se těsně na šoupátku základním pohybují.

Oba dílce $e e_1$ jsou našroubovány na tyči šoupátkové, opatřené závitem levým a pravým tak, že každý dílec usazen jest na jednom závitu. Otáčíme-li touto tyčí, vzdalují neb sblížíjí se oba dílce působením protivného závitu, čímž nastává změna v plnění a expansi.

Aby otáčení tyče dělo se účelně a nepřesahovalo přípustné meze, opatřuje se tyč vodítkem r , na němž jest upevněno ozubené kolečko, které působí pomocí jiného ozubeného kolečka převodem na stupnici t , na níž jednotlivé stupně plnění jsou vyznačeny.

Závity na tyči, levý a pravý, nemají stejný průměr a následkem toho i matky obou částic mají nestojné průvrty. Děje se tak z ohledu na montování částic do závitu, při čemž jedna z matek šroubových navléká se přes závit slabší. Sinutím obou částic šoupátka expansivního po šoupátku základním zavírají neb uvolňují se kanály ve válci. Hřbet základního šoupátka opatřen jest příčnými rýhami, kterými se jednak zmírňuje tření, jelikož třecí plocha se zmenší, jednak také mírní se plný tlak páry na šoupátko expansivní, které jest pak částečně odlehčeno. Tyč šoupátka základního zapouští se do prolomeného nálitku a , za nějž se přiměřeně upravená hlava tyče šoupátkové ukládá. Šoupátka toho užívá se s výhodou u strojů, u nichž jest třeba přemáhati stále a déle působící odpory.

Šoupátko Meyerovo montuje se uložením šoupátka základního, na nějž se našroubuje především částice o závitu větším a ustaví se upro-

Rozvod Meyerův s dvojím šoupátkem poskytuje výhodného plnění, kteréž se však upravuje ručně (obr. 108.). Pohybu oběma šoupátkům, základnímu i rozpínacímu, dostává se dvěma výstředníky naklínovými na hřídeli klikovém.


Šoupátko základní jest opatřeno dvěma kanály průchozími k , jimiž prochází pára do kanálů

střed mezi oběma kanály, při čemž příslušná matka šroubová dojde až ku konci závitu. Druhá matka o závitu menším našroubuje se na příslušný závit do téže polohy, avšak na opačném konci. Takto umístěné matky můžeme libovolně otáčením šroubů na levo ustavit.

Otáčíme-li šroubem tak, že se obě částice šoupátka expansivního vzájemně vzdalují, docílujeme menší náplně, v opačném případě se náplň zvětšuje.


U některých konstrukcí schází druhé převodné ozubené kolečko ukazovatele a ručička jeho umístěna na tyči.

Rozvod Riderův. Rozvod tento rozeznává se od předchozích tím, že jest šoupátko rozpínavé z jediného kusu. Základním tvarem jeho jest lichoběžník e (obr. 109.), umístěný na válci. Přívodné kanály jsou postaveny šikmo a hrany jejich jsou rovnoběžné s hranami šoupátka rozpínavého. Aby bylo docíleno rychle se měnícího plnění, nepohybuje se na válci umístěný lichoběžník pouze rovnoběžně s osou, nýbrž také se otáčí, čímž původně rovnoběžné hrany se zkrříží a doba i velikost náplně se mění. Podoba základního šoupátka V jest upravená dle šoupátka rozpínacího válcovité (obr. 110.). Ve válcovém lůžku V pohybuje se pomocí tyče T_1 rozpínavé šoupátko E . Tyč T_1 jest u F_1 , kde prochází šoupátkem, čtyřhranná a uložena rovněž v lůžku stejně udobeném, čímž se otáčivý pohyb tyče T_1 přenáší i na šoupátko rozpínavé.



Obr. 109.

Čím více se šoupátko rozpínavé otáčí, tím zdlouhavěji se regulace provádí. Úhel otáčení může být nejvýše 60° .



Obr. 110.

Každé ze šoupátek pohybuje se, jako u rozvodu Meyerova, zvláštním výstředníkem.


Riderův rozvod vyžaduje silného regulátoru. Spojení regulátoru se šoupátkem rozpínavým provádí se pomocí tyče a pák, při čemž musí se dbáti toho, aby rozpínavé šoupátko uzavíralo kanály, nachází-li se regulátor v nejvyšším postavení.

U starších strojů vyskytuje se **rozvod Farcotův** se dvěma šoupátky, základním a (obr. 111.) a rozpínavým, ze dvou desek e a e_1 sestaveným. Desky rozpínavého šoupátka nepohybují se zvláštním výstředníkem, nýbrž

šoupátkem základním pomocí paleů. Vnitřní vzdálenost obou desek e upravuje se eliptickým kotoučem d , zevně působí na desky výstupky v . Eliptický kotouč d řídí se buď rukou, ve kterémž případě jest plnění závislé od obsluhovače stroje, nebo se spojuje s regulátorem.

Pohyb šoupátka základního jest týž, jako u rozvodu Meyerova. Plnění se jím dociluje až asi do 0.5 zdvihu pístu.

Šoupátka pístového užívá se jmenovitě u větších strojů se značnějším tlakem a zdvihem přes 700 mm. Proměnou šoupátka v píst zmenšuje se tření. Pára vstupuje do válcové parní komory, v níž na tyči šoupátkové pohybují se dva písty, jimiž se střídavě uvolňuje kanál přiváděcí a odváděcí. Otvor pro výfukovou páru nachází se mezi oběma písty.




Obr. 111.

Výstředník. Výstředník je zvláštní útvar kliky, jehož užívá se v případech, kdy zvláštní kliky není možno užiti, jelikož její poloměr jest menší, než poloměr hřídele.

Výstředníky upravují se v podobě kotoučů opatřených otvorem mimo střed vyvrtaným. Rozdíl mezi skutečným středem kotouče a středem otvoru v něm vyvrtaného nazývá se **výstředností**, **excentricitou**, a rovná se poloměru kliky, již zastupuje.

Kotouč výstředný jest jednodílný nebo dvoudílný a hotoví se ze železné litiny. Výstředný jeho pohyb přenáší se na dvoudílný třmen spojený s tyčí.

Kotouč výstředný E (obrázky 112 a 113.) opatřen jest nábojem, kterým se navléká na hřídel klikový a na něm pomocí drážky a klínu upevňuje.



Obr. 112.

Obr. 113.

Dvoudílný třmen opatřen jest na vnitřním obvodu drážkou B , do níž se vkládá na obou stranách obvodu výstředného kotouče uťočený, 10 až 20 mm vysoký kraj, kterým se dociluje vedení výstředného kotouče ve třmenu. Obě části třmenu spojeny jsou šrouby S , pojištěnými proti uvolnění protimatkou. Třmen vybíhá v náboj C , v němž se upevňuje tyč výstředníku T , buď konusem a klínem, nebo i jiným způsobem.

Kotouč i třmen opracují a vybrušují se na místech, kde se stýkají a o sebe trou, velice bedlivě a aby tření zmírnělo se na míru pokud možná nejmenší, maže se olejem, je-

hož se jim dostává z mazničky v nálitku A umístěné. Třmen hotoví se ze železné litiny, nebo kujného železa, nebo bronzu. Železné třmeny obkládají se na vnitřní straně za účelem zmenšení tření bílou slitinou.

U velikých strojů, u nichž hřídel bývá v těle zesílen, že není možno kotouč výstředný navléknouti, užívá se kotoučů dvojdílných. Styčné plochy obou dílů nenacházejí se v jediné rovině, nýbrž jsou zalomené tak, aby zevní jich část procházela středem třmenu, vnitřní pak středem hřídele. Obě části spojují se svorníky, jichž jeden konec jest zašroubován v jedné části kotouče, druhý pak sahá do otvorů části druhé a utahuje se v nich klínem.

Ku zmírnění tření mezi třmenem a kotoučem opatřují se někdy stýkavé plochy kuličkovým ložiskem, jehož kuličky pohybují se ve zvláštních tvrdých ocelových drážkách.

Obě části dvoudílného třmenu nedosedají úplně na styčných plochách, mezera mezi nimi vyplňuje se přiměřenou vložkou, která zamezuje nemírné utažení třmene ke kotouči. Během času vyběhané vedení kotouče ustavuje se pak po předchozím upilování vložky utažením šroubů *S*. Někdy se volí vložka sestavená z tenkých plíšků. V tomto případě pilování odpadá a přiměřeného uložení docíluje se odstraněním jednoho nebo více plíšků.

Úprava třecích ploch mezi třmenem a kotoučem jest velice pracná, neboť v některých případech užití pilníku není možné. Rovněž dlužno dbáti při úpravě třecích ploch toho, účinkuje-li výstředník na šoupátko základní neb rozpínací. U prvního spočívá tlak na všech třech plochách drážky, obou postranních a prostřední, pro šoupátko rozpínací dostačí, dosedají-li přesně obě zevní plochy drážky.

Je-li výstředník nedokonale montován, mívá buď neklidný chod nebo se snadno zahřívá. Poslední případ nastává, jsou-li obě části třmene příliš utaženy, prvý jsou-li uvolněny, buď následkem vychození, nebo nedotažení šroubů, následkem nedbalého spracování.

Někdy se stává, že bývá naklínován výstředník na hřídel bez drážky v hřídeli v mylném domnění, že není třeba důkladného upevnění, jelikož výstředník překonává pouze menší odpor. Podobné uklínování bylo vždy zdrojem výloh a ztráty času pro majitele stroje.

Podobně jako u ložisek mohlo by i u třmene nastati svírání hřídele konci obou částí výstředníku v místech styčných, čemuž předejde se tímž způsobem, jakého bylo užito u ložisek, a sice zvětšením otvoru třmene asi o $\frac{1}{4}$ mm.

Při hotovení výstředníku utáčí a vyvrtá se kotouč, utáčí se třmen a vyvrtá se v něm otvor pro tyč výstředníku. Třmen a vložka se pak ohobluje, tato jen tehdy, nevkládá-li se mezi části třmene vrstva tenkých plíšků. Na stroji vrtacím upravují se otvory pro šrouby. Po vyhoblování drážky pro klín ve výstředním kotouči sestavuje zámečník jednotlivé části v celek.


Váha výstředníku bez tyče.

Velikost zdvíhu v mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Železná litina	7	9	12	21	33	47	63	80	100	118	138
Kujné železo	0.5	0.6	1	1.5	1.8	2.3	2.5	3	3.4	4	4.5
Bílá slitina	—	—	1.5	3	4.5	6	7	9	10	12	14
Měď	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
Úhrnem v kg	7.65	9.75	14.7	25.7	39.5	55.6	72.8	92.3	113.8	134.4	157

Regulátor. Každý stroj nebývá stále a stejnoměrně zatížen, velmi často vyskytují se stroje, u nichž se zatížení každé chvíle mění, ku př. působí-li na transmisi, pohánějící celou řadu soustruhů, strojů hoblovacích, řezacích atd. Ne vždy všechny tyto stroje pracují najednou, často

některý nebo několik jich bývá z činnosti vypnuto, a síla, kterou by za činnosti byly spotřebovaly, zůstává neupotřebena a nutí stroj k jednostranné činnosti, která se uplatňuje rychlejším během. Mohlo by se státi, že by se následkem zvláštní shody okolností, při vypnutí celé řady konsumentů parní síly, rychlost stroje tou měrou zvýšila, že by se stala nebezpečnou.

Z této příčiny dostává se parním strojům nové pomůcky v podobě regulátorů, které při nastalém odlehčení parního stroje zastavují neb omezují přítok páry jako zdroj síly, a uzpůsobují ho přiměřeně okamžité nutné spotřebě. Ačkoliv účinek regulátorů jest spolehlivý a výhodný, bylo by omylem, kdybychom se domnívali, že se jimi zamezuje naprosto každá ztráta páry, nepravidelným zatížením stroje povstávající. Regulátor účinkuje teprve tehdy, když nastávající již zvětšenou rychlostí dostává se mu příčiny k činnosti. Časová mezera mezi příčinou ku zvětšení rychlosti stroje a mezi působností regulátoru, který zrychlení toto urovnává, může býti dle konstrukce regulátoru různě obsáhlá. Nejlepšími a nejcitlivějšími regulátory může se mezera tato výhodně zkrátiti, ale naprosto odstraniti se nedá. Čím méně času potřebuje regulátor k vyrovnání běhu stroje, tím jest lepší.



Obr. 114.

Nastane-li veliká změna v zatížení parního stroje, zapnou-li se do chodu veliké, mnoho síly vyžadující stroje, dostává se regulátoru podpory setrvačником.

Regulátor udržuje parní stroj při střední rychlosti buď pomocí rdousítek, nebo vlivem na válčité soupatko, nebo na ventil u rozvodu ventilového.

Regulátory účinkující na rdousítko neb škrtkici klapku nacházíme jen u strojů starých až do síly asi 10 HP. V činnosti jest jich dosud velmi mnoho a z této příčiny se o nich zmiňujeme.

Obecně užívá se regulátorů odstředivých. Otáčení jich obstarává hybná síla parního stroje, jehož stejnoměrný chod upravují. Za normálního běhu stroje trvají závažím zatížená ramena v klidu, rychlejším otáčením rozestupují se však následkem účinku síly odstředivé a rozstupování toto roste zvětšeným počtem obrátek hřídelíku, na němž jsou ramena zakloubená. Zmíněného pohybu ramen závažím zatížených užívá se u odstředivých regulátorů ve spojení se zvláštním ústrojím k omezení přítoku páry k rozvodu parnímu.

Regulátor Porterův (obr. 114.) vyniká velikou účinností následkem značné hmoty. Ramena jeho bývají také zkřížená a pak jsou zakloubená na protějších stranách osy regulátoru. Zatížení ramen děje se jednak na obvodu dvěma závažími, jednak uprostřed těžkou dutou hruškou, která se dle potřeby dolévá olovem, Hruška umístěna jest na cívece, posuvné po hřídelíku regulátoru a spojené na spodu s ústrojím působícím na úpravu rozvodu. U menších modelů jest hruška tato plná.

Regulátorů těchto užívá se s plnou hruškou u strojů s rozvodem Corlissovým nebo ventilovým s parními válci o průměru 200 až 600 mm, s hruškou dutou, dle potřeby vylitou olovem u strojů s rozvodem Riderovým s průměrem parního válce 200 až 800 mm, s rozvodem Meyero-vým s parním válcem o průměru 180 až 750 mm, s rozvodem Farcoto-vým s parním válcem o průměru 225 až 1000 mm, s ventilovým rozvodem o nuceném pohybu s parním válcem o průměru 250 až 1000 mm.


Regulátor Bussiv má konstrukci dosti složitou a osvědčuje se hlavně při větším počtu obrátek (obr. 115.).

Obr. 115. zapůjčila firma Schäfter a Budenberg v Ústí n. L. Za příčinou snadnějšího vysvětlení znázorněna na obr. 116. jen polovice regulátoru.


Na lomené páce H nachází se koule K a závaží G . Páka H otáčí se na konci zakřiveného ramene M , jehož druhý konec jest upevněn na hřídelíku A . Na zalomené páce H jest v bodu P upevněná po hřídelíku A posuvná cívka. Při otáčení hřídelíku A odchyluje se působením odstředivé síly koule K z původního směru, při čemž lomená páka H zvedá cívku, na níž jest upevněno spodem spojení se šoupátkem nebo ventilem.

Působením závaží G vrací se koule K i s lomenou pákou H v původní polohu, když odstředivá síla působiti přestala.

Regulátor Pröllův vyniká volikou pohyblivostí a citlivostí. Páky A B , A_1 B_1 (obraz 118.) nejsou zavěšeny na hřídelíku D D , nýbrž jsou zakloubeny




Obr. 115.



Obr. 116.

na posuvné cívce a zatíženy na volném konci koulemi. Spojení pák s hřídelíkem provedeno pomocí ramen BC , B_1 C_1 , jež jsou u C a C_1 zakloubeny na společné spojce, naklínované na hřídelíku. Účinkem odstředivé síly vychylují se páky koulemi zatížené z původní polohy a




Obr. 117.


pošínují pohyblivou cívku vzhůru. Do původní polohy vracení se páky *A B*, *A*, *B*, i s koulemi působením těžké duté hrušky *Q*, která se dle potřeby vylévá olovem, jmenovitě při rozvodech s větší spotřebou síly, u rozvodů, které vyžadují méně síly, užívá se menší hrušky plné.

Zavěšení koulí jest uspořádáno ve směru obráceném, čímž dociluje se jakéhosi stupně netečnosti vůči nepatrným změnám v rychlosti otáčení, ač jinak působí regulátor velice účinně. Regulátor Pröllův účinkuje výhodně také při menším počtu obrátek, při čemž zmenšeným třením posuvných a zakloubených součástí dociluje se snadnějšího převodu.

Regulátorů těchto s těžkou hruškou užívá se při rozvodu Farcotově, Riderově, kulisovém, u ventilů s nuceným rozvodem, kde je třeba veliké energie a kde změnou expanse přenáší se na regulátor větší odpor. Regulátoru Pröllova s lehkou hruškou užívá se



Obr. 118.



Obr. 119


u přístrojů regulačních s ventilem dvousedlým nebo válčickým šoupátkem nebo, pokud se ještě v praxi vyskytuje, i se rdousítkem.

K regulátorům, které účinkují tíhou závaží, náleží i původní regulátor **Wattův**, v podstatě podobný regulátoru Porterovu, avšak bez hrušky, dále regulátor **Kleyův** s rameny zkříženými, taktéž bez hrušky a regulátor **kosinový** (obr. 118. a 119.) s ústrojím ve zvláštní objímce a se snadnou úpravou pro každý stupeň nehybnosti či necitlivosti, jakož i o malé výšce se značnými účinkujícími hmotami. Obr. 118. a 119. zapůjčila firma H. Roedl v Praze, která regulátory tyto má na skladě.


Regulátory pérove. U předchozích regulátorů uváděla po každém účinkování celá těžká hruška ústrojí v původní stav, čímž nejen regulátor vyžadoval značné hmoty, ale také v účinku nevynikal velikou citlivostí. V novější době nahrazuje se hruška původních regulátorů spirálovým pérem, při čemž i koule na páce voleny bývají menší. Regulátory pérové vyvinují velikou energii a užívá se jich s prospěchem v oněch případech, kde jest třeba rychle zjednatí rovnováhu.

Při konstrukci pérových regulátorů užívá se za příčinou uplatnění odstředivé síly také pák zatížených na volném konci koulemi, nebo jinak urobeným závažím, ale velikost tohoto závaží nemá přesahovati nikdy výpočtem stanovenou tíhu, jinak dobré vlastnosti a účinky spirálových per ztrácely by se pod nátlakem nahromaděných hmot a regulátor octl by se pak v řadě dříve popsaných regulátorů zatížených pouze závažím.

Přiměřenou volbou spirálových per dá se u každého systému pro nejnížší a nejvyšší postavení objímky libovolně upravit a v soulad uvésti příslušný počet obrátek.



Obr. 120.




Obr. 121.

Za to při konstrukci působí jak délka, tak i zatížení spirálového péra dosti značné obtíže, protože jakákoliv změna obou neb i jednoho z těchto činitelů má na výkonnost regulátoru podstatný vliv. Naproti tomu má tato obtíž u správně provedeného pérového regulátoru zase tu výhodu, že dostatečným napjetím nebo povoláním spirálového péra může se měniti libovolně a dle potřeby stupeň rovnoměrnosti.

Pérový regulátor Trenckův (obr. 120. a 121.) provedený ve strojárně a slévárně železa R. Trencka v Erfurtu skládá se ze dvou souměrně zavěšených lomených pák, jichž volný konec zatížen jest koulemi a druhý opírá se o posuvné víko, na něž spodem účinkuje tlak spirálového péra. Víko jest s hřídelíkem regulátoru pevně spojeno. Lomené páky otáčejí se v čepech, uložených ve vrchní části po hřídelíku regulátoru posuvného

pouzdra, o jehož spodní část se opírá spirálové péro. Při otáčení účinkuje odstředivá síla na lomené páky koulemi zatížené, ve směru opačném proti této síle účinkuje pak váha pouzdra, spirálového péra a lomených



Obr. 122.

však nutně změnit počet obrátek regulátoru, děje se tak výměnou péra. Mezi chodem stroje místo výměny přidává se nastavné péro (obr. 122.) na převodnou tyč, jež větším nebo menším tahem, na spodní část pouzdra účinkujícím, mění počet obrátek v žádoucích mezích.

pák s koulemi, jakož i působení tlaku spirálového péra, jež jest úměrné k velikosti vybočení koulí z původní polohy. Při úplném vybočení koulí z klidu octne se vrchní část pouzdra ve výši, jež jest označena tečkovanou partií nejvyšší části pouzdra.


U regulátoru toho jest jednoduchou konstrukcí a pomíjením všeho zbytečného zakloubení docíleno velmi malého tření, čímž dostává se celému ústrojí veliké citlivosti.

Větším nebo menším napjetím péra nemůže se, aniž by se zároveň změnil stupeň rovnoměrnosti, měnit počet obrátek regulátoru. Z této příčiny jest víko spirálového péra upevněno šroubem tak, aby k němu strojník nemohl a libovolně na napjetí péra ničeho neměnil. Má-li se

Podobný pérový regulátor sestrojil **Zabel** v Quedlinburku. Rozdíl mezi nimi záleží v zavěšení lomených pák, jež jsou zakloubeny na vrchním konci hřídelíku a v zalomené části spojeny jsou čepem se zvláštními rameny [pouzdra, v němž jest uloženo spirálové péro. Víko pouzdra jest našroubováno na hřídelík a tvoří vrchní opěru spirálovému péru. Při nastalém stlačení spirálového péra pohybuje se pouzdro vnitřní stěnou podél obvodu víka. Otáčením víka na šroubové části hřídelíku utahuje nebo uvolňuje se péro dle potřeby. Závaží obnáší $\frac{1}{7}$ až $\frac{1}{19}$ napjetí spirálového péra.

Spirálovými péry o různém počtu závitů může se regulátoru dodati žádoucího stupně rovnoměrnosti.

Pérový regulátor Pröhlův jest provedením velice podoben stejnojmennému regulátoru se závažím, hmotná hruška jest však zde nahrazena spirálním přem ulozeném ve zvláštním pouzdře, jež i u porovnání s jinými pérovými regulátory jest na hřídelíku nehybně upevněno. Stlačení spirálového péra děje se působením lomené páky na víko pouzdra, za spolupůsobení koulemi zatížených pák, zakloubených středem na zevním konci lomené páky a spodním koncem v posuvně po hřídelíku objímce.



Obr. 123

Pérový regulátor Tolého (obr. 123.), provádí Th. Wiedeho akciová strojárna v Chemnici v Sasku má dvě spirálová péra, z nichž jedno působí směrem na osu hřídelíku kolmým, druhé hřídelík objímá a nahrazuje zatížení hruškou. Otáčením vzniklá síla odstředivá působí především na spirálové péro kolmo k ose hřídelíku uložené, kteráž účinek této síly přivádí v rovnováhu, čímž zakloubení jest téměř úplně odlehčeno a stupeň necitlivosti stlačen na nejmenší míru.

Druhé spirální péro, které objímá hřídelík a jest uloženo ve zvláštním plechovém pouzdře, účinkuje pouze pružností na místě hrušky u regulátorů se závažím užívané. Napnuli se toto péro, zvětší se počet obrátek a velikost energie regulátoru, ale beze všeho vlivu na stupeň rovnoměrnosti, povolením jeho docílí se opačného účinku, při čemž však mimovolně mění se i počet obrátek. Odchyłka tato napraví se změnou v napjetí péra svislého.

Docílení změny v počtu obrátek napínáním nebo povolováním péra vodorovného není přípustné.

Regulátor tento poskytuje tudíž možnost změny ve stupni rovno-

měrnosti jakož i v počtu obrátek a přizpůsobuje se tudíž k požadavkům motoru a jeho průměrného ustavení.

Často vyskytuje se požadavek, aby regulátor mezi chodem změnil počet obrátek. V případě tom nahrazuje se svislé péro spirální jinými péry, které se mezi během regulátoru snadno staviti nechají.

Připojené dva obrazy 124. a 125. znázorňují podobný regulátor Tolleův, provedený strojírnou akc. sp. Th. Wiedeho v Chemnici v Sasku, u něhož vodorovné hlavní péro zastoupeno jest dvěma péry, a svislé péro nahrazují dvě péra zevní.

Regulátor tento opatřen jest zařízením, jímž dá se počet obrátek zvětšiti čtyřnásobně pomocí převodu s ozubenými koly, umístěnými v kulové skříni a ovládanými zevně.

Tangye-ho regulátor hodí se pro jednoduchou a účelnou konstrukci zvláště pro menší parní stroje a lokomobily.

Připojené dva obrazy 126. a 127. znázorňují řečený regulátor ve dvou pohledech ve spojení s uzavíracím ventilem parním *h*.


Odstředivá síla působí na obě ramena, účinkující na spirálové péro, čímž uvádí se v pohyb odlehčená škrťací klapka, kombinovaná s uzavíracím ventilem.

Hřídélík jest opatřen kuželem, kterým dociluje se přiměřeného utěsnění a zároveň spojení pomocí soustavy pák s regulačním ventilem. Zařízením tímto odpadá ucpávka na víku ventilovém. Celá konstrukce umožňuje značnou měrou zmenšení počtu obrátek hřídélíku.


Utažením nebo povolením spirálového péra uvnitř vrchní části regulátoru umístěného šroubkem *k*, může se zmenšiti nebo zvětšiti počet obrátek regulátoru.

Pára vniká postranním hrdlem, při čemž se parní maznička umísťuje vždy před regulátorem, aby vnitřní ústrojí ventilové bylo vždy dobře mazáno.

Následkem samotěsnění ventilového hřídélíku má tento regulátor stále stejný odpor, tak že při veliké citlivosti zaručuje pravidelný chod stroje. Na skladě má firma H. Roedl v Praze.




Obr. 124.




Obr. 125.


U všech dosud uvedených pérových regulátorů vybočují závaží v rovině rovnoběžné k ose hřídelíku, u **regulátoru plochých** pohybují se závaží v rovině k této ose kolmé.




Obr. 126.



Obr. 128.




Obr. 127.




Obr. 129.

Plochý regulátor Zabelův (obr. 128. a 129.) má kolmo na hřídelíku našroubovaná dvě vodítka, na nichž posunují se závaží, tisknutá k ose spirálovými péry. Odstředivou silou vyvozený tlak závaží přenáší se lomenými

pákami na objímku a spojkami na závaží setrvačné. Celé ústrojí, vyjímaje spodní objímku, kryto jest pouzdrém, jež jest na sloupku regulátoru upevněno a na pohybu regulátoru neběře nijakého podílu.



Obr. 130.




Obr. 131.

Regulátory tyto jsou původu amerického a účinkují velice výhodně jmenovitě u strojů rychloběžných. Obr. 130. a 131. znázorňují nám **výstředníkový regulátor Westinghouse-ův**. Prvý obraz představuje nám regulátor, jehož závaží jsou v klidu, u následujícího obrazu nacházejí se

Regulátor má tudíž dvojí druh závaží, jeden z nich působí na spirálová péra, na objímku, a příčkami na druhý druh, zvaný setrvačným, který se tímto účinkem ze setrvačnosti vypuzuje. Výkon regulátoru sestává tudíž ze dvou složek, prvou jest účinek posuvného závaží na objímku a druhou netečnost závaží setrvačného. Obě uplatňují se za každé změny v zatížení stroje a z něho sledujícího počtu obrátek posunutím objímky. Síla účinkující závažím setrvačným na objímku jest závislá na rychlosti změny v zatížení nebo odlehčení stroje a účinkuje tím mocněji, čím rychleji změny ony se dostavují. Tření součástí regulátoru jest nepatrné a ruší se účinkem závaží setrvačného při nastalé změně rychlosti.

Regulátory tyto účinkují se stejným výsledkem v postavení svislém i vodorovném. V tomto případě mohou býti uváděny v činnost přímo hřídelem stojatých strojů a účinkují vždy stavítkem na rozvodné ústrojí parního stroje.

Regulátory výstředníkové umísťují se rovněž na hřídel stroje, nejčastěji přímo do setrvačnicku. Účinkují šinutím závaží přímo na výstředník a přivozují urychlení nebo zpoždění uzavírky parních kanálů. Závaží šinou se ve směru kolmém k ose regulátoru.



Obr. 132.

v největším rozpjetí. V prvním případě pohybuje se stroj normální rychlostí, ve druhém nastalým náhlým odlehčením se otáčecí rychlost zvýšila.


Regulátor jest zaklínován na hřidelu klikovém *S* nebo jest upevněn na ramenech setrvačníka. Výstředník *C* jest spojen pomocí ramene *c* a čepu *d* jakož i pouzdrům a ramenem *f* s jedním z obou závaží *B*. Závaží *B* jsou vespolek spojená tyčí *e* a pohyb jednoho sděluje se zároveň druhému, při čemž se oba otáčejí o čepy *b*. Vyšine-li se závaží *B* z původní polohy, účinkuje na výstředník *C* ramenem *f*, změni jeho výstřednost a nastane rychlejší uzavření parních kanálů, při čemž výstředník působí menší výstředností. Změna tato trvá tak dlouho, až nastane opět normální rychlost.



Obr. 133.

Stojan regulátoru poskytuje regulátoru nejen pevnou oporu, ale chová také veškeré ústrojí pohybovací. Umisťuje se buď přímo na stroji, nebo dle potřeby a okolností také na jiném místě. Obr. 132. znázorňuje Trenckův pérový regulátor ze strojírny a slévárny železa R. Trencka v Erfurtu s příslušným stojanem. Hřidelík regulátoru spočívá spodním koncem v nožním ložisku, uloženém ve stojanu. Vrchem dostává se hřidelíku vedení cívkou. Na stojanu nachází se rameno, na němž v čepu spočívá rozvidlená páka, která svírá hrdlo objímky. Remeňáčem dostává se regulátoru pohybu úhlovými koly.

Katarakt. Čím jest regulátor více zatížen, čím jest větší a čím více jest v něm hmoty nahromaděno, tím naléhavěji dostavuje se nutnost, aby zamezilo se neklidné chvění jeho závaží a upravila se rychlost při stoupání a klesání objímky. K účelu tomu užívá se **olejové** nebo **glycerinové brzdy** (obr. 133.), dutého válce, jehož spodní část bývá poněkud rozšířená. Válec jest naplněn olejem nebo glycerinem. v němž se pohybuje píst opatřený dvěma úzkými otvory, kterými při pohybu pístu vzhůru uniká olej do spodní části a naopak. Pohybem pístu v hustém prostředí zvětšuje se odpor a zmírňuje rychlost páky, jež pohyb přenáší, kterýž odpor zvětšením nebo zmenšením otvorů v pístu pomocí šroubků může se libovolně upravit.



Obr. 134.

Umístění této brzdy spatřujeme na obr. 134. Stavěcí páka *S* regulátoru Pröllova chápá se oka pístnice *k* olejové brzdy *O*, jež se kolem čepu *Z*, uloženého v nástavce stojanu regulátoru, může pohybem kývavým otáčeti. Rameno *A* páky *S* i obojek *B* nástavku *Z* jsou na stojanu *G* regulátoru uloženy otáčivě.

Víko válce olejové brzdy i válec sám, jakož i otvor pro příslušnou pístnici jsou neprodyšně sestaveny.

Přizpůsobení regulátoru ku stroji. Každý regulátor nehodí se každému stroji a i u téhož stroje neúčinkuje původně bezvadně regulující přístroj, nastaly-li v zatížení a v chodu stroje vážné odchylky.

Stupeň necitlivosti nemůže býti u regulátoru přesně předem stanoven, jelikož závisí na okolnostech, které před postavením jsou neznámé. Následkem toho stává se velmi často, že jest regulátor za nastalých okolností buď příliš veliký a těžký, nebo naopak příliš lehký.

Těžký regulátor vyžaduje veliké odchylky od normálního chodu

stroje dříve než začíná účinkovati, a sice následkem značných odporů, které jsou v nepoměru s otáčecí silou regulátoru. Abychom tento nepoměr vyrovnali, bylo by záhodno, zmenšiti buď velikost odporu, nebo zvětšiti otáčivou sílu regulátoru, která sestává ze závaží, hrušky a objímky. Zvětšení těchto činitelů beze změny stanoviště regulátoru jest jen v některých případech a pak ještě jen ve skrovné míře možné, proto volivá se obyčejně případ druhý, zakládající se na zmenšení odporů. Pokud se této příčiny týče, jest nutno přesvědčiti se o tom, zda-li nemírné tření jednotlivých součástí neubírá regulátoru síly, o čemž nám prohlédnutí stavítka, ucpávek a kloubení poskytuje jistoty. Jsou-li tyto části ve stavu bezvadném, hledáme příčinu v převodu, při čemž veliký převod posunutím páky zmenšíme tak, aby objímka účinkovala na rameno kratší.

Je-li stupeň necitlivosti regulátoru příliš malý, nachází se regulátor stále v činnosti, jest neklidný a chvěje se. Stává se tak tehdy, je-li jeho stupeň necitlivosti menší než stupeň rovnoměrnosti příslušného setrvačnicka. Vadě této zabránujeme zvětšením převodu ve stavítku a ustavením objímky na delší rameno páky. Z této příčiny jest u regulátorů o to postaráno, aby se mohla ramena páky, jež účinkují na rozvodné nebo páru přivádějící ústrojí, prodloužiti nebo zkrátiti.

Je-li správně ustavený a konstruovaný regulátor v přiměřeném chodu, jest výkyv jeho zatížených ramen celkem dosti nepatrný, následkem malých rozdílů při stoupání nebo klesání buď spotřebované nebo uvolněné síly ve stroji. Největší odchylka ve spotřebě síly souhlasí vždy s jistým pohybem regulátoru a se zcela určitou velikostí výkyvu ramen, o kteréž velikosti možno se přesvědčiti jen pozorováním regulátoru mezi chodem. Výkyv ramen souhlasí se skutečným stupněm rovnoměrnosti regulátoru, z čehož usuzujeme o vhodnosti jeho pro dotýčný stroj. Byly-li výkyvy příliš značné, jest regulátor malý a nevyhovující, jsou-li výkyvy malé, za jinak zcela normálních okolností, má regulátor správnou velikost. Obvyčejně brává se regulátor menší, jelikož náhlé skoky ve spotřebě síly u stroje dosti zřídka se vyskytují.

Kdyby nastal případ, že by regulátor za normálního chodu netrval v průměrné poloze, nýbrž sahal výše, prozrazoval by tím nepoměr mezi zatížením, hruškou a silou odstředivou a sice ve prospěch posledního činitele. Nepoměr tento vyrovnává se větším zatížením hrušky nebo zmenšením váhy koulí, avšak v prvním případě stal by se regulátor zároveň citlivějším, ve druhém pak necitlivějším.

V opačném případě, kdyby za normálního chodu klesal regulátor pod obvyklou výši, dával by na jevo, že má hruška býti odlehčena a koule zvětšeny. Odlehčením hrušky stal by se regulátor necitlivějším, zvětšením koulí by se zvýšila jeho citlivost. Chceme-li zachovati původní citlivost regulátoru, musíme v udaných případech zvětšiti nejen tíhu hrušky, ale i koulí. Způsob tento jest jediným prostředkem, kterým se u regulátoru mění počet obrátek. Z této příčiny upravují konstruktéři potřebná závaží tak, aby se snadno dala buď vyměnití nebo doplniti.

Pokud se provádění různých konstrukcí regulátoru týče, dlužno dbáti následujícího. Koule regulátoru mají býti náležitě upevněné a proti uvolnění pojištěné, aby mezi chodem neodlétly, rovněž má se všem svorníkům taktéž dostati pojištění. Hřídelík regulátoru má spočívatí na pevném nožním ložisku. K ochraně řemenu převodného před stékajícím olejem umístí se na příhodném místě zvláštní sběrač buď z plechu neb litý.

Rozvod ventilový. Místo šoupátek, jichž funkci jsme v předešlých oddílech seznali, užívá se k rozvádění páry s úspěchem ventilů. Každý ventilový rozvod má dva ventily vpouštěcí a dva vypouštěcí, vesměs dvoj-

sedlové, se dvěma v různých výškách dosedajícími plochami. Skříně ventilové jsou přilité k válci, sedla ventilů se do schrán zvlášť zapouštějí. Opracování ventilů i dosedacích ploch musí se díti velice pozorně a přesně, rovněž i zabroušení ventilů na příslušná sedliště vyžaduje nemalé péče. Ventily i sedla k nim hotoví se nejvíce ze železné litiny.

Rozvody ventilové, jichž jest dosti četná řada, rozeznávají se mezi sebou úpravou vnějších rozvodných zařízení. Uzavírání ventilů provádí se pěry nebo závažím, nebo nuceně rozvodným ústrojím.

Ventil připouštěcí a vypouštěcí sestává ze sedla a dvojsedlého ventilu. Ventily připouštěcí s kuželovým dosedáním vystačí pro tlak do 6 atmosfér, při tlaku vyšším netěsní dokonale. Zabrúšování konusů do sedla musí býti přesné, neboť při větším tlaku páry i nejnepatrnější netěsnost uplatňuje se způsobem velice nepříjemným. Pro větší tlak než 6 atmosfér osvědčují se dokonale i po dlouhé době ventily válcové.

Uzavírání připouštěcího ventilu má se díti rychle a bez velkého nárazu. Pomalým, plíživým zavíráním nastává škrcení páry. Rychlé i plíživé uzavírání připouštěcích ventilů prozrazuje diagram indikátoru. Uzavírka ventilu dělá se původně závažím, nyní zatěžuje se ventil spirálovým pérem.

Ventil připouštěcí musí se otvírati o zevní předstih dříve, což se děje, než se octne klika v mrtvé poloze. Z této příčiny musí býti dotyčný výstředník o přiměřený úhel předstihu na rozvodném hřídeli naklínován.

Ventil vypouštěcí uvádí se v činnost buď výstředníkem nebo vačkou, jimiž se snadno přiměřeným naklínováním může měniti komprese páry ve válci. Spojení ventilů vypouštěcích s výstředníkem děje se přímo, kdežto spojení ventilů připouštěcích s regulátorem provádí se různým způsobem.

Aby komprese páry mohla se díti neodvisle od quantity plnění, montují se na hřídel často čtyři výstředníky, nebo užije se pro ventily připouštěcí výstředníků a pro ventily vypouštěcí vaček. Vaček užívá se pro oba druhy ventilů při strojích sloučených u válců na nízký nebo střední tlak.

Kde se rozvod provádí rozvodným hřídelem, otáčí se tento buď k válci nebo od válce parního, vždy dle uložení ventilových pák a jich souvislosti s výstředníky a sice tak, že na téže straně válce musí býti ventil vypouštěcí uzavřen, je-li souhlasný ventil připouštěcí otevřen.

Regulátor při nastalé změně rychlosti účinkuje na páku, která sděluje pohyb na hřídelík umístěný mezi hřídelíkem rozvodu a mezi válcem.

Mezi zmíněným hřídelíkem a tyčemi výstředníků, působících na ventily připouštěcí, umístěno jest zvláštní zařízení, jímž se provádí měnivé plnění, buď vysunutím připouštěcích ventilů, které samočinně pak do sedel zapadají, nebo podržují ventily nucený pohyb a dosedají se zvýšenou rychlostí.

Ventily dvojsedlé a jsou ulity a vykrouženy z jediného kusu. Sedla dvojsedlých ventilů nemají stejný průměr, vnitřní průměr jednoho sedla větší než vnější průměr druhého sedla. Tlak páry působí v tomto případě efektivně na plochu kruhového věnce, utvořenou rozdílem průměrů obou sedel a tím se ventilu značně uleví, tak že jest téměř skoro odlehčen.

Vyrovnávání změn nestejnou teplotou a zahříváním sedla i ventilu způsobených děje se buď vyrobením jich z téže hmoty, nebo se obě sedla spojují žebry, při čemž musí býti dbáno toho, aby otvory mezi žebry byly buď tak veliké, jako jest otvor ventilu, nebo lépe o něco větší.

Rozvod Collmannův (obr. 135.) má pro oba druhy ventilů, připouštěcí i vypouštěcí, dva výstředníky. Ventily zapadají do sedel nuceně při otví-

rání i zavírání pro veškeré stupně plnění. Otvírání i zavírání ventilů děje se zevně pomocí pák, jež jsou u starších modelů dvouramenné, u novějších pak jednoramenné.

Rozvodnému hřídeli *S* dostává se pohybu hřídelem klikovým, při čemž oba hřídele mají stejný počet obrátek. Na rozvodném hřídeli *S* nachází se pro každý připouštěcí a vypouštěcí ventil výstředník *E* s tyčí *T*. Tyče výstředníkové *T* chápá se dvouramenná páka *AB*, zakloubená na válci a účinkující na svislé rameno o třech kloubech *BCD*.

Pohyb ventilu připouštěcího děje se pomocí ramen *EF* a *DG*, která na sebe dosedají a při pohybu valivě se dotýkají. Začátkem otvírání ventilu zdvihá se *D*, při čemž dosedá rameno *DG* u *E* na rameno *EF* a otevírá pomalu ventil na *E* zavěšený. Postupným pohybem *D* do výše přenáší se rychle dotyk na rameno *EF* v podélné mezeře rovnající se délce *ED*, čímž docílí se rychlého otevření ventilu. Opačným pohybem nastane rovněž rychlé uzavírání ventilu, kteréž tempo se asi $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ mm před uzavřením ventilu mění v pohnutí, při čemž se obě ramena dotýkají pouze v bodu *E* a sice v době, kdy nastává závěr ventilu.


V bodu *C* jest na rameno o třech kloubech *BCD* zakloubená tyč *CL*, jejíž spojení *L* s tyčí výstředníku *T* dá se pošinouti, čímž účinek tyče *CL* na rameno o třech kloubech se mění a uzavírání ventilu děje se dříve nebo později.

Posun spojky *L* provádí se pákou ve spojení s táhlem objímky setrvačnicku a nechá se jím docíliti změny v plnění válce v mezích až do 0.9.

Rozvodný hřídel *S* pohybuje hřídelíkem regulátoru a následkem toho ukazuje vždy změnu v chodu stroje a upravuje náplň válce.

Ventily vypouštěcí uvádějí se v nucený pohyb podobným zařízením jak z obrazu patrné. Pohybu oběma pákám dostává se táhlem, zakloubeným na výstředníku *E*.

Jelikož u rozvodu jsou dva ventily připouštěcí a dva vypouštěcí, nachází se výše popsané ústrojí u každého parního válce dvojmo.



Obr. 135.

Rozvod Sulzerův (obr. 136.) poskytuje přesnou funkci svého ústrojí i při chodu velice rychlém možnost, aby se ho užilo u rychloběžných strojů. Plnění může se prováděti od nuly až do plna, ač mnohdy u strojů rychloběžných klesá téměř až na nulu.

Ventily připouštěcí pohybují se dvěma výstředníky, ventily vypouštěcí pak vačkami. Rozvodový hřídel uložen jest rovnoběžně s osou parního válce, pohyb se mu dostává převodem ozubenými koly z hřídele klikového v poměru 1:1, t. j. počet obrátek obou hřídelů jest stejný.

Ventil připouštěcí v pohybuje se výstředníkem e spojeným klínem s hřídelem rozvodným. Dvojitá tyč ff_1 výstředníku e má na konci f vedení pro posuvnou tyč lm , s níž jest spojená lomená páka abc , zabírající rozvidleným koncem a za tyč ventilovou, která se nadvzdává a tím ovládá ventil připouštěcí. Zvedání ventilu děje se ozubci zz_1 , z nichž z ovládán jest tyčí výstředníku, z_1 pak regulátorem pomocí pák. Ventil otevřen jest tak dlouho, pokud oba ozubce zůstávají ve styku. Zavírání

ventilů připouštěcích děje se spirálovým pérem, nasazeným na tyč ventilovou. Po uzavření ventilu nastane ve válci perioda expanse. Délka styku obou ozubců a tím i velikost plnění válce řídí se regulátorem pomocí tyče n a lomené páky nh .

Ventil vypouštěcí ovládán jest vačkou S , nasazenou na hřídeli rozvodovém. Působením vačky na malý kotouč R posune se lomená páka tt_2 pomocí tyče t_1 , čímž se ventil nadvzvednutím otevře a páře výfukové po celou dobu zdvihu cestu uvolňuje. Ventil vypouštěcí se uzavírá tlakem spirálového péra za nastalého uvolnění lomené páky tt_2 a tyče t_1 , v době, kdy kotouč R výstřednou část vačky opustí.

Má-li býti dosedání ventilů rychlé a přesné, musí se voliti péra spirálová o větší síle. V tomto případě nastaly by však při dosedání silné nárazy ventilu na sedlo a obě částky mohly by se snadno poškoditi. Tomu zabrání se upravením konce ventilové tyče


v malý pístek, který se pohybuje těsně ve válečku, v němž při každém dosedání se stlačuje vzduch, čímž náraz pístu na sedlo se tlumí, ač jinak neztrácí ani na rychlosti ani na přesnosti v dosedání.

Rozvod Reimannův znázorněn jest na obr. 137. v celku s celým mechanismem, na obr. 138. pak pouze vyňatý jednotlivý jeho ventil. Rozvod tento provádí akc. strojárna, slévárna železa a kotlárna H. Paucksche.

Z obrazu patrné, že ventily pohybují se hřídelem rovnoběžným s pístnicí, na němž jsou upevněny výstředníky. Ventily se otvírají i dosedají pohybem nuceným, nemůže tudíž nastati porucha ve stroji následkem nedosednutí ventilu. Ku přemáhání tření opatřují se ventily slabými péry, čímž se podstatně odstraní změna tlaku v ústrojí rozvodném, aniž by se přivodilo škodlivé napětí.

Volné posunování ventilů v lůžku podporuje se zvláštním nástavkem, na obr. 138. patrným, který při nahodilém nedosednutí zatlačuje ventil nuceně do lůžka.


Následkem tohoto opatření nemůže nikdy nastati nedosedání ventilu vzpříčením a parní stroj nemůže proběhnouti.



Obr. 136.

Ventily vypouštěcí umístěny jsou na spodu válce a uvádí je v činnost výstředník a přiměřená páka.

Rozvod Elsnerův (obr. 139.) provádí strojírna Richarda Raupacha ve Zhořelci. Působí na ventily pohybem nuceným. Na rozvodném hřídeli *a* jest naklínován pro každý ventil zvláštní výstředník. Rozvodný hřídel uvádí se v pohyb pomocí ozubených kol hřídelem klikovým a jest rovnoběžný s osou parního válce.




Obr. 137.

Výstředník zabírá pomocí smykadla *b* do výkrojek kotouče *c*, jehož třmen vybíhá v tyč *d*, která pákou *e* a dvěma klouby *1* a *2* jest s ventilovou tyčí spojena. Poloha kotouče *c* s výkrojkem upravuje se regulátorem, s nímž jest spojen tyčí, jejíž stoupáním nebo klesáním se ustavuje a působí na velikost náplně parního válce. Výkres znázorňuje okamžik, kdy nachází se klika v mrtvé poloze při otevření ventilu připouštěcím pro předstih, ve kterémž případě se střed výstředníku kryje se středem kotouče s výkrojkem.

Otáčeli se dále hřídel rozvodný ve směru šípů, pošine se smykadlo *b* ve výkrojek kotouče na levo a pohne tyčí ventilovou *d* dolů, při čemž

páka *e* se valivě pohybuje na níže položené dráze takovým způsobem, že ventil se z počátku pomalu ale pak velmi rychle zvedá a při zpětném chodu z počátku rychle a v posledním okamžiku velice volným tempem dosedá.



Obr. 138.

niku otáčivě, rovněž páka *BCD* v rozvidlém konci ramena *GC*, které jest opět ve spojení s hřídelem regulátoru *G* a ramenem *GR*, taktéž na hřídeli *G* naklínovaném. Hřídelík regulátoru otáčí pomocí ozubených kol hřídelem *G*, při čemž tyč regulátoru působí současně na rameno *GR* a rameno *GC*, následkem čehož dostává se spojce *AB* jiného sklonu.

Změněným sklonem spojky *AB* k výstředníku *E* mění se i pohyb páky *BCD* a s ní spojené tyče *DF*, jakož i ventilu připouštěcího, čímž se mění i stupeň plnění.

Ventil vypouštěcí ovládán jest výstředníkem *E*, jeho tyčí *T* a pákou na ní připevněnou.

Páky, které bezprostředně zabírají za ventilové tyče, opírají se vesměs valivě po podložce, čímž jest zabezpečeno pomalé otvírání a dosedání ventilů a rychlý chod jejich mezi začátkem a koncem působnosti.


Rozvod Hartungův s nuceným pohybem ventilů připouští plnění všech stupňů a hodí se pro velikou rychlost.

Všechny ventily ovládány jsou dvěma výstředníky, naklínovanými na rozvodném hřídeli vždy po jednom proti oběma ventilům, připouště-

Rozvodný hřídel pohybuje také ventily vypouštěcími pomocí tyče *f* a páky *g*. Tyč *f* dá se na páce *g* dle potřeby posunouti, čímž docíljuje se dřívějšího nebo pozdějšího závěru ventilů vypouštěcích a tím také úpravy komprese.

Ventily zajišťují se vůči náhodným rušivým účinkům napjetí parního spirálovými péry.

Rozvod Widmannův (obr. 140.) ovládá ventily nuceným pohybem. Na rozvodném hřídeli *S* naklínován jest výstředník *E*, jehož pohyb přenáší se třmenem na spojku *AB* a touto na páku *BCD*, která jest ve spojení s tyčí *DF* a ventilem připouštěcím. Spojka *AB* upevněna jest na třmenu výstřed-



Obr. 139.

cinu a vypouštěcínu, na každém konci parního válce. Prodloužený třmen výstředníku zavěšen jest uprostřed na čepu, smykajícím se po otáčivém a regulátorem pohybovaném smyku. Konec prodlouženého třmenu výstředníku jest spojen zakloubením se spojnicí, která působí na páku, ovládající tyč ventilovou. Tyčí regulátoru kývavě pohybovaná, uprostřed čepem podepřená a na obou koncích smykavými plochami opatřená část, nazývá se kulísou, v níž se při otáčení stroje smyká smykadlo ve směru střídavém. Nachází-li se kulísa v mrtvé poloze, neúčinkuje čep na předstih, při následném pohybu pošinouje se smykadlo směrem k válci a účinkuje tlakem dolů na tyč výstředníku, dalším pohybem děje se opak tak dlouho, až se kulísa opět octne v mrtvé poloze.

Otvírání a zavírání ventilů děje se pákou, která se valivě na podložce pohybuje a způsobuje nestejně tempo v pohybu pístu, při otvírání pomalé, pak rychlé a při do-se-lání ventilu opět pomalé.

Zvětšeným oběhem stroje zdvihá se regulátor a tyč jeho pošinouje kulísu do polohy ventilu uzavřeného, takže v tomto případě ani plnění ne-nastane a stroj jest nucen zmírniti svůj běh.

Rozvodu kohoutu
vých užívá se jen ve-lice zřídka pro nedo-konalé těsnění, jme-novitě za většího tlaku.


Rozvod Corliss
klademe na toto místo, protože se ho užívá jako rozvodu šoupát-

kového, ventilového nebo kohoutového. Vyniká přesností a nejmenším škodlivým prostorem, plnění se jím docíluje jen do 0.4 zdvihu pístu.

Rozvod tento podroben byl častým obměnám, sám vynálezce, Ame-rikan Corliss, sestrojil osm různých rozvodů s okrouhlými šoupátky, rovněž i jiní vynálezci se pokusili o sestrojení podobného rozvodu s menším nebo větším zdarem.

Velmi často zhotovuje se se šoupátky válcítymi, pro něž užívá se jediného výstředníku.


Rozvodný kotouč s (obr. 141.) umístěn jest mezi šoupátky nebo kohouty a výstředníková tyč e chápe se ho nad osou a uvádí ho do kývavého pohybu.



Obr. 140.

Kohouty nebo šoupátka vypouštěcí, dole se nacházející, podléhají přímo účinku kývavého pohybu kotouče *s*. Jinak však jest tomu s kohouty nebo šoupátky připouštěcími *v v*, jichž táhla mohou se ze spojení vypnouti a vybaviti z působnosti výstředníku. Vypnutí nastane při uzavření šoupátek nebo kohoutů, ve kterémž okamžiku podlehnou účinku závaží *g*, které náhle uzavírku provede. V tomto postavení setrvají až téměř ku dokončení zpětného zdvihu pístu, načež nastane opět spojení s táhly a kohouty, které šoupátka otvírají se k dalšímu rozvodu.

Vypnutí děje se pomocí zvláštního zařízení, označeného na přehledném obraze *kk*. Táhla rozvodná mají konce rozvidlené, jimiž objímají čepy pák *k k*, a pomocí nich účinkují na šoupátka nebo kohouty *v v*. Spojení rozvidleného konce páky s čepem není trvalé, nýbrž přechodné a trvá jen tak dlouho, dokud páka šoupátka nezaujme jistou polohu, načež se vypíná. Dokud spojení není přerušeno, trvá přítok páry, po vypnutí uzavírají se šoupátka rychle účinkem závaží *g g*, při čemž uvolněné táhlo se pouze po čepu šine.



Obr. 141.

Závaží působí tak rychle, že jest třeba mírnění, jehož se docíluje stlačeným vzduchem v trubici.

Jak z přehledného obrazu patrně, řídí se vypínání táhel pro přívod páry za působení regulátoru.

Výstředník u tohoto rozvodu obstarává jen počátek přístupu páry a vypouštění páry výfukové, uzavírku provádějí závaží nebo péra, jichž doba působnosti se mění dle spotřeby síly strojem a upravuje se regulátorem

Rozvody vratné. Často okol-

ností vyžadují, aby parní stroj pohyboval se dvěma směry. S podob-

nými stroji setkáváme se ku př. u lokomotiv, strojů lodních a j. Zařízení, kterým docílujeme rozvodu vratného, záleží buď ve zdvihání oblouku, nebo ve zdvihání smykadla, nebo ve zdvihání oblouku při současném spouštění smykadla. Trojím tímto způsobem provádí se spojení tyče šoupátkové s příslušnou tyčí výstředníku a prvý z nich nazývá se po vynálezcovi vratný rozvod Stephensonův, druhý Goochův, třetí Allanův a zvláštní ústrojí, kterým rozvodu toho lze docílit, zove se kulisou.

Kulisa působí obvykle na šoupátko jednoduché, někdy též na rozvod Meyerův. Různým jejím postavením může se docílit měnivého plnění válce tak úspěšně, že se šoupátko, je-li kulisa v mrtvé poloze, pohybuje velice nepatrně, při čemž se kanály parní téměř ani neotvírají.

Výstředník při jednoduchém rozvodu musí býti tak naklínován, aby výstřednost či excentricita vždy kliku předbíhala, záleží tudíž na výstředníku, aby při rozvodu vratném kliku předbíhal jednou ve směru jednom, podruhé ve směru opačném. V nejčastějších případech užívá se k řešení této úlohy dvou výstředníků.

Rozvod kulisový soustavy Stephensonovy účinkuje velice dokonale a jest značně rozšířen. Vratného rozvodu docíluje se pomocí dvou na téže hřídeli naklínovaných výstředníků, jichž tyče spojeny jsou zvláštním rámem či kulisou *c* (obr. 142.). Umístění obou výstředníků musí býti takové, aby každý z nich sám o sobě způsobil otáčení hřídele pouze

v jediném směru. Kulisa *c* objímá smykadlo a nechá se na něm výše neb níže šinouti. Smykadlo jest spojeno kloubem a tyčí s tyčí šoupátkovou a jest uloženo ve zvláštním vedení, které mu poskytuje podpory a udržuje je stále ve stejné výši. Kulisa *c* opírá se závěsem o dvojité rameno *f* zakloubené na rameni lomené páky *k*. Na druhém rameni této páky zakloubené jest táhlo *n* spojené otáčivě s vratnou pákou *h* tak, aby pohybem páky této směrem na levo se kulisa zvedala a opačným pohybem klesala. Váha páky, kulisy a závěsnic vyrovnává se závažím *G*.

Na přehledném obraze jest kulisa úplně snížena a svrchu kreslený výstředník účinkuje na smykadlo a tím i na šoupátko, druhý výstředník pohybuje pouze kulisou houpavě kol smykadla. V opačném případě při kulise vyšinuté do výše účinkuje výstředník druhý na šoupátko, kdežto první opět kulisu pouze houpá a na pohybu stroje nemá podílu. V prvním případě otáčel se stroj na jednu stranu, ve druhém na stranu opačnou.


Rozvádění jest správné jen tehdy, rovná-li se poloměr zakřivení kulisy délce tyče výstředníku. Oblouk u páky *h* opatřen jest ozubím a páka *h* stavěcím ústrojím, aby se pošinutá kulisa nemohla nahodilými otřesy vyšinouti z určité polohy.

Ustaví-li se kulisa mezi polohou svrchní a spodní, octne se smykadlo mezi oběma konci kulisy. Pak účinkují na šoupátko oba výstředníky a sice onen více, jehož tyčí se smykadlo blíže nachází. Změnou touto se stává odchylka šoupátka menší, kanály parní se dříve uzavírají a nastává dříve expanse páry ve válci, jež se zvětšuje tím více, čím více se smykadlo blíží ku středu kulisy. Nachází-li se smykadlo ve středu kulisy, octne se tato v mrtvé poloze, při níž nelze stroj uvést v pohyb. Nachází-li se však stroj za této polohy kulisy již v chodu, dostává se mu páry jen tolik, že se pouze v mírném běhu udržuje.

Za pomoci zvláštního stavěcího zařízení na páce *h*, tak zvané spouště, dá se páka ustavit v každém jednotlivém vrubu a tím i v každé poloze.

Zmíněnou kulisou může se i mezi chodem stroje měniti libovolně expanse, ale také, je-li naléhavá potřeba, může se úplně změniti přivádění páry ve směr opačný, při němž na běh stroje účinkuje pára zpáteční, jež má za následek náhlé zastavení chodu stroje. Případy tyto nastávají u lokomotiv, strojů lodních, strojů těžných a j. Náhlou přeměnou kliky mezi chodem stroje na zpětnou páru nutno přemáhati u strojů s rozvodem šoupátkovým značný odpor, který vadí rychlému zastavení stroje. Z této příčiny užívá se u strojů, kde náhlé zarážení pomocí zpětné páry vyskytuje se často, snadnější ovládatelných rozvodů ventilových neb rozvodů s odlehčenými šoupátky.


Goochův rozvod kulisový užívá taktéž dvou výstředníků (obr. 143.), upevněných tak na hřídeli, že vyvozuje svrchní, na přehledném obraze znázorněný výstředník pohyb kliky ve směru šípky a druhý spodní účinkuje ve směru protivném. Konce tyčí výstředníků jsou zakloubeny v koncích kulisy, ale kulisa jest závěsnicí *f* zavěšená tak, že se otáčí kol



Obr. 142.

pevného mrtvého bodu p a nedá se zvedati, za to však se v ní pohybuje smykadlo, spojené s tyčí šoupátkovou táhlem s a zvláštním křížákem.

K ustavení smykadla níže nebo výše zakloubená jest závěsnice K jedním koncem na táhlo s , druhým na páku k , kterou táhlem n můžeme kol hřídelíku rozvodného, o nějž se páka k otáčí, libovolně natočiti. Dle toho, na kterém konci kulisy se nachází smykadlo, děje se chod stroje jedním nebo opačným směrem. Nachází-li se smykadlo blíže středu kulisy, t. j. blíže polohy tak zvané mrtvé, zvětšuje se též expanse. Jelikož se smykadlo pohybuje v nehybné kulise, musí se nacházeti střed zakřivení kulisy na opačné straně výstředníků a poloměr jeho rovná se délce táhla s .




Obr. 143.

Závažím g vyrovnává se tíha zúčastněných pák a tyčí.

U tohoto rozvodu zevní předstih pro každý směr chodu stroje a pro každý stupeň plnění trvá beze změny.

Allanův rozvod kulisový. Sloučením zvratného kulisového rozvodu Stefensonova a Goochova tak, že se zvedá nebo snižuje současně kulisa i smykadlo ve směrech navzájem opačných při kulise úplně rovné, nabýváme kulisového rozvodu Allanova. Pro výrobce nastává ulehčení při opracování kulisy, jelikož rovná kulisa nepůsobí při opracování takých obtíží, jako výroba kulisy zakřivené, jinak však přibude kloubů, ale odpadá závaží, kterým se vyrovnává tíha pák a tyčí. Zmíněný rozvod působí v těchto mezích jako každý z obou předchozích zvratných rozvodů.

Rozvod vratný s volným výstředníkem vyskytuje se jen u starých strojů, jichž se však ještě dosti v praxi užívá, jmenovitě u lodí a strojů



Obr. 144.

těžných. Zmínujeme se o něm z té příčiny, aby strojník, který se s ním při zaměstnání setká, byl s jeho zařízením obeznámen.

Má-li výstředník E (obr. 144.) při každém směru stroje, pokud se otáčení tyče, kliku předbíhati, musí býti na hřídeli uvolněn. K výstředníku E jest přilita vyčnívající část a , na jejíž výstupky naráží při otá-

čení s hřídelem pevně spojený nástavek k . V našem přehledném obraze otáčí se klika ve směru šipky, protože nástavek k dosedá v tomto směru na výstupek a s úhlem předstihu E .

Tyč šoupátka s nesouvisí pevně s tyčí výstředníku e , nýbrž obímá pouze zahnutým koncem z , takže může se stlačením páky b pohodlně ze spojení vypnouti. S čepem z jest spojeno ještě rameno s kolem a kruhovou výsečí, které se dají rukou uvést do polohy, v níž se stroj zastaví. Teprve v tomto postavení může se stroj naříditi na opačný pohyb, při čemž výstředník E octne se v klidu a sice tak dlouho, pokud nástavek k nenarazí na druhý výstupek vyčnívající části a a nenastane

předbíhání na opačné straně. Aby stroj byl pojištěn v novém běhu, musí se tyč e ohnutým koncem opět spustiti na čep z.

Rozvodu tomu vadí malá bezpečnost v zajištění chodu, neboť při větším zatížení stroje může se státi, že se sám mezi chodem do opačného běhu přesune.

Mazání parního válce. Pist a šoupátka vykazují značně veliké třecí plochy, jichž stálé tření mírní se jednak důkladností materiálu a přesností provedení, ale také účinným mazáním, kterým se omezuje na nejmenší míru.

Původní způsoby mazání nevyhovovaly nijak všestranně svému účelu, mnohdy hospodařily nešetrně s olejem a v každém případě pak neuváděly olej na všechna místa, kde ho bylo potřebl.

Obtíže s mazáním jednotlivých součástí strojových spojené byly právě u pistu a šoupátek největší, jednak pro nesnadnou přístupnost troucích se ploch, vždy neprodyšně skrytých, jednak s ohledem na účinek páry, v častých případech na vysoký stupeň napjaté.

Během času stala se pára, původně největší překážka účelného mazání, sama velice účinným prostředníkem mezi hmotou, která mazání prováděla a mezi plochami, jímž se mazadla mělo dostat.

Mazání páry ve válci a ústrojí rozváděcím vedlo k úplnému vybavení mazacího ústrojí z nedosti spolehlivé ruky opatrovníka a bylo podřízeno samotnému stroji, aby, pokud jest v chodu, sám si mazání obstarával tou měrou, pokud a kolik jest ho třeba.

Tímto způsobem vznikly automatické mazničky, jimiž se pára opatřuje olejem a přenáší ho na všechny plochy, s nimiž se stýká.


Maznička Mollerupova (obr. 145.)

vtačuje násilně zvláštním pístem po kapkách olej do parní roury, v níž proudící parou se velmi jemně rozptýluje a přichází v dokonalý styk s troucími se plochami.

Maznička tato určena jest pro stroje jednoválcové, u strojů dvouválcových užívá se mazničky dvojité. (Obr. 146.)


Mazání provádí se neodvisle od parního tlaku a kondensace, řízeno úplně samočinně, pouze strojem a to ještě jen v tom případě, je-li stroj v pohybu. Po zastavení stroje přestává také samočinně veškeré mazání, rovněž samočinně omezuje se mazání, pohybuje-li se stroj pomaleji, takže, vyjímaje plnění, nevyžaduje se strany obsluhovače nižádné péče a obsluhy. I uvádění mazničky v činnost vykonává stroj sám a sice v tom okamžiku, kdy byl spuštěn.

Regulace výtoku oleje jest snadná a spolehlivá, a jelikož se stroji



Obr. 145.

dostává oleje pouze v tom případě, kdy jest v chodu a pouze tolik, kolik potřebuje, jest spotřeba oleje poměrně malá. Aparát ustane samočinně v chodu jen tehdy, když došla v něm zásoba oleje. Mazničky Mollerupovy má na skladě firma H. Roedl v Praze.




Obr. 146.

Michalkova maznička pro parní válec, píst a parovod (obr. 147. a 148.), hodí se pro každý parní stroj jakékoliv velikosti a parního napjetí.

Píst této mazničky uváděn jest v činnost strojem, jehož mazání obstarává. Regulování výtoku oleje řídí se posunutím rafije na eiferníku, při čemž jest lhostejno, pohybuje-li se páka přes jeden nebo více zubů ozubeného kolečka. Není tudíž potřeba znovu nastavit páku, do zubů kolečka zabírající, chceme-li docílit většího nebo menšího výtoku oleje, nýbrž stačí pouze nastavit rafiji na žádaný výtok. Činnost její ustává s činností parního stroje.

Jmenovitě u nových strojů osvědčuje se snadné ovládání výtoku oleje plnou měrou, jelikož nové stroje, než se zaběhají, vyžadují vždy větší spotřebu oleje, než stroje delší dobu v chodu trávající. Mazničky Michalkovy má na skladě firma H. Roedl v Praze.



Obr. 147.



Obr. 148.


Universální maznička pro grafitový olej (obr. 149.), provádí mazání všech částí stroje, jejichž troucí se plochy přicházejí v přímý styk s parou.

Tření zmírňující účinek mazacího oleje zvyšuje se podstatně přímíseným grafitem (tuhou), jemně rozetřeným a pročištěným. Naprosto suchého grafitu přidává se k oleji 5% a mazací schopnost oleje zvyšuje se touto přísadou tou


měrou, že více než polovice oleje může býti ušetřena. Nepostradatelnou jest tato přísada u strojů poháněných přehřátou parou.

Třecí plochy součástí stroje nabývají po upotřebení grafitového mazadla lesklý a hladký povrch a opotřebení jich jest nepatrné a stejnoměrné. Na parním válci a na pístnici netvoří se rýhy, ucpávky utěsňují dokonale a tyče se u nich pohybují s menší silou.

Směs oleje a grafitu vytlačuje se pomocí páky, západky ozubeného kola a pístu z aparátu do parního válce. Jinou pákou se západkou a ozubeným kolem pohybuje se taktéž samočinně šnekové misidlo, uložené na dně aparátu, jímž se jednotlivé součásti směsi udržují v přiměřeném stavu a zabraňuje se sázení se grafitu ke dnu. Poslední zařízení není nijak závislé na ústrojí vytlačovacím a může se kdykoliv z činnosti vypnouti, jmenovitě v případě, bylo-li náhodou přimíseno poněkud více grafitu, než potřeba kázala, anebo chceme-li po jistou dobu mazati jen olejem. Mazničky tyto má na skladě firma H. Roedl v Praze.



Obr. 149.



Obr. 150.

Gebauerův samočinný přístroj na kapání oleje pro parní stroje, loko motivy, lokomobily a j. (obr. 150.).

Přístroj sestává z neprodyšné nádoby *a*, uzavřené víkem *b*, do něhož vede otvor pro nalévání oleje uzavřený šroubem s rukojetí *c*. Řečený šroub jest utěsněn olověnou podložkou.

Uvnitř nádoby nacházející se ústrojí jest kovové a jest taktéž neprodyšně spojeno se spodkem nádoby. Sestává z válce ve směru osy provrtaného a opatřeného na spodní části větším otvorem, do něhož ústí malý otvor *e*. Hořejší část průvrtu opatřena jest šroubem s hlavicí *d* a p-

rovým pojištěním *f*. Kohoutem *g* vypíná se aparát z činnosti, hlavice šroubová *h* napomáhá při upevnění celého aparátu do otvoru stroje.

Šroub *d* sahá jemným konickým koncem do průvrtu a reguluje se jím jak vnikáním páry do nádoby, tak oleje do stroje. Je-li šroub *d* správně natočen a pěrem *f* pojištěn, účinkuje stále správně beze vsí změn, při čemž vniklá pára samočinně olej vytlačuje.

Regulační šroub *d* účinkuje velice jemně a citlivě. Otočením o čtvrt obvodu omezí nebo uvolní se průvod oleje do válce značnou měrou, otočením o půl obvodu se množství oleje zdvojnásobí. Není-li parní stroj v činnosti, aparát tento se samočinně zastaví. Přístroj tento má na skladě firma H. Roedl v Praze.

Předběžné sestavení parního stroje. Aby se strojírna přesvědčila, zda-li jednotlivé součásti parního stroje zaujímají přiměřené místo v celku a zda-li obrábění jich dělo se s ohledem na rozměry a funkci jiných, s nimi se stýkajících a společně působících součástí, sestavuje se v každé strojírně parní stroj předběžně.

Než se části stroje sestavují v celek, jest s výhodou přesvědčiti se přesným měřením o správnosti jednotlivých rozměrů. Požadavek ten zdá se na prvý pohled zbytečným a snad i přemrštěným, ale zkušenost poučuje nás dosti často o pravém opaku. Rovněž jest s prospěchem, abychom se přesvědčili, dříve než se sestavováním se začne, o tom, zda-li jsou všechny součástky stroje na místě, kteráž opatrnost jest naprosto nezbytná a předejde se ní mnohým nepříjemnostem a zbytečným průtahům.

Veškeré součástky, které vyžadují přesného zapuštění u vzájemném styku, mají se pečlivě vyzkoušeti a po případě zabrousiti. Čítáme k nim křížovou hlavu, šoupátka, různé čepy a tyče k šoupátkům s příslušným vedením. Hlavně má se přihlížeti k tomu, aby křížová hlava přiléhala k vedení v průvodu, ale aby se v něm nepohybovala těžce, šoupátka mají býti na dosedacích plochách jemně a správně obroušená, aby na celém styku úplně dosedala, ale po stranách aby měla poněkud volnost. Pokud se připouštěcích a vypouštěcích ventilů tyče, mají i s příslušnými tyčemi dosedati dostředivě. Zabrušování jich má se díti za těch okolností, za jakých mají ve skutečnosti působiti, tudíž za tepla.

Při předběžném sestavování neklade se rám přímo na zemi, nýbrž podkládá se trámci, které jednak poskytují ku práci přiměřeně zvýšenou polohu, jednak dodatečným podkládáním umožňují snadnějším způsobem docílení nezbytného vodorovného směru.

Půda, na níž se předběžné ukládání rámu děje, rovněž i trámce, kterými se podkládání provádí, mají býti pevné, aby později snad, mezi prací, pod tíhou dosti značné hmoty nepovolovaly a výsledek dosud vykonaného sestavení nerušily.

Na podložený rám, jehož plocha průvodu jest úplně vodorovně pomocí vodní váhy uložena, našroubuje se parní válec. Po našroubování kontrolujeme, zda-li vnitřní, opracovaná plocha souhlasí s průvodem, v obou případech musí vodní váha ukazovati vodorovný směr.

Další prací jest umístění zadního ložiska v udané vzdálenosti od ložiska klikového ve směru taktéž vodorovném. Pomůckou při této práci jest přesné rozdělené měřítko a vodní váha. Mají-li obě ložiska stejný průměr, klade se měřítko přímo do pánví a odměří se nejen vzdálenost dle koty nákresu, ale také pomocí vodní váhy vodorovný směr. Mají-li však ložiska nestejný průměr, zjedná se vodorovný směr přiměřenou podložkou.

Osa obou ložisek musí při přesném uložení tvořiti s osou parního válce pravý úhel, jehož konstrukce děje se následovně: Osou obou lo-

žisek provlékne se tenký, na obou koncích dosti těžkým závažím zatížený motouz, jehož oba konce i se závažím kladou se přes stojánky. Totéž provede se jiným motouzem u parního válce a přimovodu. Oba motouzy procházejí osami příslušných částí, avšak právě stanovení těchto os jest dosti obtížné. Obvykle proválí se tak, že se upevní do otvorů široká dřevěná příčka, na níž se měřením pomocí kružidla stanoví střed vývrtu, který se pak jemným nebozezem vyvrtá a povstalým otvorem se motouz provlékne. Také může se použití otvoru ncpávky, upevní-li se zadní víko parního válce, při čemž druhá část motouzu prochází otvorem křížové hlavy.

Od bodu, v němž se oba motouzy kříží, při čemž mají se jen slabě dotýkati, naměří se přesně na jeden motouz tři, na druhý čtyři stejné díly jakékoliv délky. Bylo-li uložení obou ložisek a parního válce správně provedeno, musí křížením obou motouzů povstaly úhel býti pravým, o čemž se přesvědčíme, změříme-li vzdálenost obou koncových bodů příčným třetím motouzem, kteráž v tomto případě musí se rovnati pěti dílům, dle známé poučky Pythagorovy. Jakýkoliv rozdíl ve změřené délce příčného motouzu svědčí o nesprávném uložení zadního ložiska a poskytuje mistru pokyn, aby jeho pošinutím chybu napravil.

Udaný počet dílů 3, 4, 5 může doznati změny jednoduchým násobením, při čemž, aby výpočet byl správný, musí se násobiti týmž číslem všechny rozměry. Můžeme tedy místo 3, 4, 5 dílů, naměřiti se stejným výsledkem 6, 8, 10 dílů.

Po každém pošinutí zadního ložiska, jež se stalo za účelem zmíněné opravy, musí se diti měřítkem a vodní váhou opětná kontrola, pokud se týče vzájemné vzdálenosti obou ložisek i vodorovného uložení ložiska zadního.

Nyní přikročí se k ukládání hřídele do ložisek, jež se děje s naraženou klikou. Obvykle se klika při narážení na čelných plochách poněkud deformuje, jest tudíž záhodno nahodilou tuto chybu opravit předem na soustruhu. I při nejpřesněji prováděném obrábění hřídele a ložisek vyskytují se vždy po předběžném uložení jeho do ložisek vady a nedostatky, které mají v zápětí zahřívání čepů i ložisek mezi chodem stroje, o čemž by obsluhovateli strojů mohli podati více dokladů z vlastní zkušenosti, než by bylo strojárně milo.

Hřídel má se v ložisku snadně a bez váznutí otáčeti a má všude úplně dosedati, při čemž není lhostejno, děje-li se zapouštění hřídele bez naklínovaného setrvačnicka, neboť tento působí značnou svou tíhou na prohnutí hřídele, kteréž nezůstává bez škodlivého vlivu na stav čepů i ložisek mezi chodem stroje.

Z této příčiny se ložiska před konečným ukládáním hřídele oškrabují. K tomu cíli se čepy hřídele natírají v oleji rozetřenou červenou hlínkou a sice v nestejných vrstvách, na straně u setrvačnicku více, směrem ku klíce méně, povrch nátěru však musí ubývatí stejnoměrně naznačeným směrem. Nátěr tento jest pouhou pomůckou, aby pracující, který ložiska oškrabuje, se mohl o stavu a postupu své práce přesvědčiti. Oškrabování děje se na krajích ložisek tak dlouho, až otisk nátěrem opatřených čepů uprostřed pánvice ložiska úplně zmizí. I zde po ukončeném oškrabování musí se mistr pravítkem a vodní váhou přesvědčiti o úplně vodorovné poloze ložisek.

Po uložení hřídele s klikou do ložisek koná se měření, zda-li klika se otáčí v rovině rovnoběžné s osou parního válce a kolmé k ose hřídele. K tomu cíli otočíme kliku i s hřídelem do obou mrtvých poloh a zkoumáme, zda-li nenastala odchylka ve vzdálenosti svrchu uvedené roviny.

Klika má i s hřídelem správný chod jen tehdy, je-li vzdálenost její od řečené roviny stále stejná.

Další prací jest zapuštění čepu do kliky. Čep má v každé poloze kliky míti směr úplně vodorovný. Ku zjištění této polohy užívá se zvláštního trnu, zhotoveného z litiny železné. Železné nebo ocelové trny při vyražení z kliky porušují snadno vnitřní strukturu a stávají se nepříjemnými. Aby se trn při zarážení i vyražení z kliky neporouchal, prohlubují se jeho konce a v prohloubená místa soustřeďují se tlaky nárazů. Trny zapouštějí se do kliky buď holé nebo se natírá konická jejich část slabě křídou.

Dříve než se čep umístí, zkouší se konický vývrt kliky zmíněným trnem, na jehož válcovitou část přikládá se v různých polohách kliky vodní váha tak dlouho, až klika v každé poloze ukazuje na trnu vodní váhou směr vodorovný. Nelze-li docílit této polohy, není chyba v trnu, nýbrž v konickém otvoru. Ukazuje-li trn sklon k jisté straně, odstraní se z otvoru a tříhranným škrabadlem oškrabe se otvor na téže straně, kam se trn sklání, nahore, na opačné straně otvoru pak dole. Při oškrabování otvoru musí býti dbáno toho, aby se odstranění zbytečné vrstvy z otvoru nedělo jednostranně, to jest, aby později vložený čep nespóčíval v otvoru pouze na několika místech, nýbrž aby celým povrchem konického konce dosedal na celý povrch konického vývrtu. Proto oškrabování neomezuje se pouze na chybná místa, nýbrž musí se přiměřeně srovnati celý povrch otvoru. K oškrabování užívá se zvláštních škrabadel, která však nesmějí býti nahrazena starým trojhranným pilníkem. Obvykle hotoví se z dobré nástrojové oceli o hraně asi 30 mm dlouhé a celkové délce asi půl metru.

Po dokončené úpravě otvoru v klice, kdy trn v každé poloze kliky ukazuje správně vodorovnou polohu, zapouští se čep do otvoru mírným zabroušením.

Pokud se zapuštění a úpravy čepu klikového týče, užívá se tam, kde není po ruce jiných pomůcek, následujícího způsobu. Čep neopravuje se úplně celý, nýbrž jen jeho konická část, která se zapustí do otvoru kliky a utáhne klínem. Zapuštěním za předchozího oškrabování otvoru a zabrušování čepu, pošine se osa čepu, ze kteréž příčiny nebyla vyčnívající, válcová část čepu úplně opracovaná, aby dodatečným opracováním čepu na soustruhu docílilo se nové a správné osy, která by v každé poloze kliky úplně vyhovovala. K novému utáčení válcové části čepu jest třeba nových středů, které se po odstranění původních, od předešlého utáčení zbývajících, dulčíkem označí, čemuž předchází v nedostatku středících přístrojů přesné měření. Po stanovení nových středů se čep z otvoru opět vyjímá a úplně na základě nové osy opravuje. Takto upravený čep vyhovuje po zapuštění a zaklínování úplně všem požadavkům.

Při této příležitosti upraví se zároveň i otvor pro mazání ložiska čepu.

Křížová hlava postrádá dosud konického otvoru pro zapuštění pístnice a otvoru pro klín. U velikých strojů musí býti předem označeno místo na náboji hlavy křížové, v němž se uložená pístnice s nábojem styká. K tomu cíli vpraví se píst s pístnicí do parního válce, přišroubuje se obě víka, upraví se ucpávka, aby pístnice s pístem měla oporu ve vedení, načež se křížová hlava, před tím rovněž do přímovodu uložená, pošine k pístnici a označí se kruh, v němž se konec pístnice s nábojem křížové hlavy styká. Za příčinou kontroly šine se pístnice s pístem na různá místa parního válce a kontroluje se, zda-li na náboji křížové hlavy označený kruh se kryje ve všech případech s kruhem původním. V nepříznivém případě musí se chyba buď v přímovodu nebo lépe v parním

válce opravit i pak teprve přikročí se k vyvrtání otvoru v náboji a otvoru pro klín.

U strojů menších vrtá se otvor do náboje křížové hlavy dle koto-
vaného nákresu.

Veliké opatrnosti vyžaduje stanovení délky pístnice, na níž má značný vliv přebíhání pružných kroužků pístu, jehož velikost dlužno stanovit v první řadě. K tomu cíli změříme přesně šířku pružných kroužků, přičteme k ní velikost zdvihu a od součtu odečteme vnitřní délku válce mezi víky. Zbytek nám udává velikost předstihu pro oba konce, z něhož polovička, která nemá být větší než 1.5 mm, náleží každému konci válce, ale pro každý konec vystačí úplně i 1 mm.

K další práci jest třeba poskytnouti, za účelem přesného měření, pístnici pevnou oporu v předním víku parního válce. Oporou touto jest víko ucpávky, které po utažení šroubů poskytuje nám východisko, pomocí něhož můžeme na pístnici učiniti znamení, svědčící o přiměřeném uložení nejen pístu, ale i pístnice. Po ustavení víka ucpávky pošine píst k vnějšímu konci parního válce tak, aby pružný kroužek přebíhal o výše vypočtený obnos. Ustavení pístnice v této poloze označíme nádrhem na pístnici těsně u konce víka ucpávky.

Za příčinou snadnějšího ovládní odstraníme nyní píst s pístnicí a otočíme kliku na níž jest zakloubená ojnice s křížovou hlavou do obou mrtvých poloh a změříme rozdíly mezi volným koncem náboje křížové hlavy a koncem víka ucpávky pro každou z obou poloh kliky, při čemž menší obnos udává největší sblížení se konce náboje křížové hlavy s víkem ucpávky ve víku parního válce, kdežto druhý, větší obnos jest o délku kliky či meziosí větší.

Vyňatou pístnici i s pístem uložíme stranou vodorovně, nadhrnutým znamením vzhůru a naměříme od tohoto znamení na pístnici, směrem od pístu, výše uvedený menší rozdíl a označíme ho opět nádrhem. Nově nadhrnuté označení udává místo, kam až musí sahati konec náboje křížové hlavy.

Za příčinou kontroly můžeme od původního nádrhu nanést na pístnici směrem k pístu délku zdvihu. Bylo-li správně měřeno, musí se vzdálenost mezi tímto bodem a místem označeným pro umístění náboje hlavy křížové rovnati výše stanovenému většímu rozdílu mezi ucpávkou parního válce a koncem náboje hlavy křížové, při zevní poloze kliky v mrtvé poloze. Kdyby se vyskytla i nepatrná jen odchylka, musí býti pátráno po příčině a to i v tom případě, kdyby rozměry tyto značněji se lišily od kot na nákresu uvedených.

Aby mezi chodem stroje nenarážel píst na víka parního válce, učiníme při této příležitosti příslušná měření. Po vpravení pístu i s pístnicí do parního válce a upevnění obou vík, pošine píst těsně až k oběma víkům a na pístnici označíme nádrhem místo, jaké zaujala pístnice vzhledem k poloze dříve již k podobnému účelu upotřebeného víka ucpávky. Rozdíl mezi novými nádrhy na pístnici a mezi již dříve učiněnými, udává nám volnou mezeru mezi pístem a oběma víky parního válce.

Při této příležitosti budíž podotknuto, že mezery mezi pístem a víky parního válce nejsou stejné, ale přebíhání pružných kroužků pístu musí býti na obou koncích stejné.

Délka mezery mezi víkem a pístem mění se velikostí zdvihu, obnáší při zdvihu 200 mm 4 mm, při zdvihu 400 mm 4.5 mm, při 600 mm 5 mm, při 800 mm 6 mm a při 1000 mm 7 mm. Jsou-li čelné plochy pístu a vnitřní strany vík opracovány, brává se délka menší.

Checeme-li zjistiti umístění křížové hlavy za mrtvé polohy kliky, učiníme

níme tak následovně: Klika spojená s ojnicí a křížovou hlavou uvede se v mrtvou polohu, kterou přiměřeným způsobem označíme na hřídeli nebo na jiné válcovité části stroje, jež jest s hřídelem pevně spojená, načež část tuto posíneme vzhůru tak, aby konec křížové hlavy vykonal malou dráhu asi 10 mm. Výkon tento se opakuje od původního znamení opačným směrem a v obou případech označíme na hřídeli způsobenou odchylku. Rozpůlíme-li vzdálenost obou zevních znamení na hřídeli, označuje dělicí bod přesně místo mrtvé polohy. Mrtvou polohu kliky stanovíme předem mírným šinutím hřídele. Nachází-li se klika v mrtvé poloze, zůstává křížová hlava při mírném natočení hřídele bez pohnutí.

Práce u této partie strojové končí zapuštěním pístnice do křížové hlavy a upevnění klínem a nastává neméně obtížné sestavování a úprava rozvodu parního.

Zde jest třeba nejen mezi prací, nýbrž i po ukončení a při zkouškách přesných záznamů o postavení částí rozvodu, které poskytují vždy dobrého vodítka při zkouškách s indikátorem.

Při značné různosti parních rozvodů jest třeba rozličného postupu práce a jest tudíž s výhodou, začneme-li s nejjednodušším způsobem rozvodu s plochými šoupátky.

Plochy šoupátek i úprava jednotlivých kanálů byly provedeny předem v dílně dle nákresu, zde jedná se pouze o uložení jednotlivých součástí, aby vzájemný jejich poměr účelně působil.

K tomu cíli nadřhne se nádrhem umístění kanálů rozvodných na spodní plochu šoupátka, při čemž střed sedla označí se na šoupátku důlčíkem, a i směr kanálů může se na šoupátku vyznačiti jemnými body pomocí důlčíku. Zmíněná označení provedou se také po straně šoupátka, děje se tak za příčinou usnadnění kontroly při umísťování šoupátka nebo později při žádoucí opravě.

Za příčinou stanovení délky ráhla naklínuje se předběžně výstředník a spojí se se šoupátkem. Otáčením kliky zjistí se, zdali se střed šoupátka odchyluje od středu sedla o stejné délky na pravo a na levo a neděje-li se tak, prodlužuje nebo zkracuje se tyč šoupátková tak dlouho, až v této příčině jest zjednáán souhlas a vzdálenost od středu šoupátka ku středu výstředníku rovná se vzdálenosti od středu hřídele ku středu sedla.

Při další práci uvolní se výstředník, klika ustaví se v mrtvé poloze a uvolněný výstředník natočí se tak na hřídeli, aby patka šoupátka s ním spojeného uvolnila přední připouštěcí kanál o předstih. Výstředník se předběžně nyní opět naklínuje a klika otočí se do druhé mrtvé polohy. Je-li předstih druhé patky šoupátka a zadního připouštěcího kanálu tentýž jako u prvního, jest uložení šoupátka správné, výstředník může se v přítomné poloze pevně zaklínovati a délky tyče šoupátkové a výstředníkové ustáliti. Rovněž zjistí se také velikost vnitřního krytí patek a zaznamená se pro pozdější potřebu.

Ustavuje-li se rozvod se dvojím šoupátkem, počínáme si při šoupátku základním rovněž tak, jako v předchozím případě při šoupátku jednoduchém. Pokud se tyče šoupátka expansivního, počínáme si takto: Výstředník šoupátka základního (rozdělovacího) vypneme z vedení a ustavíme střed šoupátka na střed sedla. Druhý výstředník — expansní — zaklínuje se předběžně na úhel předstihu v nákresu vyznačený, a nebylo-li v nákresu v této příčině učiněno záznamu, postavíme výstředník proti klice, čímž docílíme 90° úhlu předstihu. Klika uvede se střídavě do obou mrtvých poloh a dálka tyče šoupátka expansivního upraví se tak, aby střed jeho v obou mrtvých polohách odchýloval se od středu šoupátka rozdělovacího o tutéž část, jež se rovná výstřednosti.


Po spojení výstředníku prvního se šoupátkem základním uvede se tyč šoupátka expansního ve spojení s regulátorem, při čemž se regulátor podepřením objímky pošine do nejvyšší polohy. V tomto postavení umožňuje šoupátko nejmenší stupeň plnění, dle udajů v nákrese obsažených.

Ustavení šoupátka pro největší stupeň náplně děje se při regulátoru spuštěném na nejmenší míru, při čemž přední patka šoupátka expansního má uzavíratí úplně příslušný kanál parní. Úprava tato opakuje se u zadní patky téhož šoupátka.

Ve středním postavení má páka regulátoru tvořiti s táhlem úhel 90°.

Abychom si umožnili pozorování, na kterém místě parního válce se kdykoliv nachází píst, rozdělíme si délku zdvihu na přímovodu na deset stejných dílů, z nichž každý značí 10% předstihu.

Pokud se týče rozvodů ventilových, usnadněna jest úloha větším počtem orgánů rozvodných.



Obr. 151.

Ventil připouštěcí otevřen jest o zevní předstih za mrtvé polohy kliky. Při úpravě ventilového rozvodu má býti dbáno toho, ve které poloze kliky začíná přívod páry ventilem připouštěcím.

Velikost zevního předstihu řídí dle velikostí komprese a škodlivého prostoru a dle počtu obrátek za minutu.

Přístroje na odvádění kondensované vody jakož i přístroje mazací mají se hned při predběžném sestavování stroje kontrolovati, nejen pokud se výkonnosti týče, ale také, aby počet jich byl úplný.

Po skončeném sestavení stroje ve strojárně dlužno dbáti při rozebírání náležitě opatrnosti, aby některá z částí se ohnutím nebo potlučením nepoškodila. Veškeré obnažené části stroje se před zabalením otřou a natírají horkou směsí ze dvou dílů loje a jednoho dílu suché plavené křídly, kterých nátěr je chrání před rezem.

Druhy parních strojů.


Parní stroje ležaté. Výhody i stinné stránky jejich byly uvedeny na jiném místě této knihy, zde uvedeme pouze význačné druhy těchto strojů.

Drobnější stroje ležaté pro malé závody opatrněji se jednoduchým šoupátkovým rozvodem, větší stroje, na něž se klade, pokud se výkon-

nosti a spotřeby páry týče, větší požadavek, mívají rozvod Riderův s expanzí regulátorem měnitelnou. U menších strojů neužívá se kliky, zastupuje ji až do 40 HP zalomený hřídel. Stroj jest montován na litinovém bajonetovém rámu (obr. 151.). Válec jest podepřen a píst má pístnici do zadu prodlouženou. Rozvádění páry děje se rozvodem Reimannovým. Stroje tohoto typu hotoví se pro výkonnost 60 až 250 HP. Stroje tyto provádí H. Pauksch a sp v Landsbergu n. W.

Velice rozšířené jsou stroje (obr. 152.) s bajonetovým, jen na dvou místech na úzkém základě spočívajícím rámem. Parní válec nebývá podepřen, nepodléhá tudíž jednostrannému účinku teploty, jelikož chladne stejnoměrně. U strojů s větším a těžším válcem podkládá se tento, aby nenastalo vzpříčení a prohnutí rámu. Ve příčině úpravy rámu uplatňuje každý konstruktér svůj model z ohledů praktických i esthetických.

Setrvačnik zobrazeného stroje jest dvojdielný a jest uložen uprostřed hřídele, stroj jest opatřen klikou, za níž jsou naklínovány výstředníky.



Obr. 152.

Parní stroj s bajonetovým rámem

Pístnice prochází oběma víky parního válce, vybíhající její konec opatřuje se někdy ochranným pouzdem, rovněž klika a ojnice, ohrazeny jsou zábradlím. Prodloužená pístnice pohání často vývěvu. Stroje tyto provádí Richard Raupach, strojírna ve Zhořelci.

Parní stroje dvojválnové. Dosud uvedené parní stroje měly jediný parní válec, který byl zdrojem veškeré síly. Z různých příčin, jmenovitě za příčinou překonávání mrtvé polohy, hlavně u lokomotiv, stavívají se stroje o dvou válcích, z nichž každý zvláště bývá napájen čerstvou parou, která z něho po vykonání práce uniká. Kliky takových strojů bývají naklínovány s odchylkou 90°, nachází-li se pak jedna z nich v mrtvé poloze, jest píst druhé kliky uprostřed parního válce.

Jsou to v podstatě dva stroje, které účinkují na společný hřídel a z této příčiny nazývají se **stroji spráženými**. Nejvýznačnější typ strojů těch jsou lokomotivy, jinak užívá se jich hlavně u strojů těžších, čerpacích a j., jmenovitě všude tam, kde se stroj častěji na krátkou dobu zastavuje a bez zvláštního jiného opatření má pak rychle býti uveden do pohybu. V továrních závodech se jich užívá zřídka.

Každý z obou strojů má vlastní rozvod, setrvačnik se vkládá mezi oba stroje. Vzájemné působení provádí se přiměřeným rozvedením klik

takže, je-li píst jednoho v úvratí a účinek jeho na příslušnou kliku tedy nejmenší, jest účinek druhého pístu na kliku největší. Z této příčiny mají spřažené stroje také stejnoměrnější chod a mohou někdy postrádati i se. trvačnicku. U některých z těchto strojů bývá setrvačnick nahrazen jiným způsobem, jímž se odchylky v chodu vyrovnávají, u lokomotiv bývá to váha lokomotivy a váha vlaku, u strojů těžných hmota nahromaděná v launovém bubnu.

Oba stroje, spřažené v jediný stroj, mají rozměry jednotlivých součástek stejné, jsou tudíž oba válce stejného průměru.

Podrobnými zkouškami zjistilo se, že pára ve válci expandující neděluje veškeru sílu pístu, nýbrž že odchází nevyčerpaná.

Ku dokonalému vyčerpání síly parní užil Woolf v systému, tak zvaném **Woolfickem** takéž dvou válců a umístil je buď vedle sebe nebo ve společné ose za sebou, ale s tím rozdílem, že se jen jedinému dostává čerstvé páry o plném tlaku z kotle, kdežto druhému dostává se ještě nevyčerpané páry z prvního válce. První válec nazývá se válcem pro vysoký tlak h a jest menší než druhý válec pro nízký tlak n (obr. 153.).

Do válce pro vysoký tlak h přivádí se pára obyčejným rozvodem směrem šípů nad píst, a pod pístem uniká pára ještě úplně nevyčerpaná průtokem r směrem šípů nad píst válce většího n . Účinek její ve válci n jest tentýž jako čerstvé páry ve válci h , má však menší napjetí. Z válce n uniká pára do kondensátoru.


Oba válce jsou rozděleny příčnou stěnou s a mají buď každý svůj zvláštní rozvod, nebo účinkuje pro oba rozvod jediný.

Pohybují-li se oba písty současně stejným směrem, působí pára z válce h do válce n proudící na píst menšího válce protivným směrem. Plocha malého pístu jest ku př. třikrát menší, tudíž působí naň tlak čerstvé páry třikrát mocněji než obnáší odpor, který klade pára válce h do většího válce n proudící, účinkuje tudíž na malý píst rozdíl mezi tlakem páry z kotle přicházející a expandující parou, a na veliký píst rozdíl mezi tlakem této expandující páry a napjetím v kondensátoru.

Součet tlaků obou pístů za jediný zdvih jest větší, než účinek expanse ve válci stroje jednoválnového.

Veliký píst jest ku př. jak výše uvedeno, třikrát větší, stlačuje jej z malého válce unikající pára silou třikrát větší, než jaká působí na malý píst jako odpor vzhůru. Jelikož však oba písty soustřeďují veškeru svou výkonnou sílu na společnou část stroje, jest součet obou výše uvedených rozdílů značně větší než odpor, který klade z malého válce h do velkého n vytlačovaná pára. Při přechodu z malého válce do většího zvětší se objem páry a zmenší její napjetí tolikrát, kolikrát prostor v menším válci, který pára původně zaujímal, byl menší, než nově zaujatý prostor ve válci větším. Proudění páry trvá neustále a popsany přechod páry a její účinek v obou válcích jest stále ve střídavém chodu.

Úprava chodu pístů může býti také taková, že se pohybují ve směrech opačných.



Obr. 153.

I v tomto případě jest společný účinek obou pístů po celý zdvih skorem stále stejný. Upraví-li se malý válec ještě pro expansi, nastane využitkování parní síly nejvíce možnou měrou.

Soustava tato jest dosti stará, ale pro veliké a značné přednosti užívá se jí u velikých strojů s různými obměnami hojnou měrou. Jak úvodem k této stati podotknuto, mohou oba válce býti vedle sebe, nebo za sebou nebo také jeden ve druhém.

Jsou-li oba válce za sebou, účinkují jejich písty na společnou kliku. Stroje tyto nazývají se **tandemově**.

Pohyb obou pístů přenáší se na kliky buď stejnoměrné nebo proti sobě se otáčející. V prvním případě nemají obě kliky žádného úhlu odchylky, ve druhém se odchylují o 180° , v obou případech však přicházejí stejně do mrtvé polohy.

U strojů soustavy Woolfovy oba písty pohybují se buď stejným směrem nebo proti sobě, ale vždy přicházejí současně do úvratí a kliky jejich do mrtvé polohy.

Má-li se u strojů této soustavy užití klik s tímž úhlem odchylky jako u strojů sřažených, musí se umístiti mezi oba válce nádoba, která by přechodně přijala páru v době, kdy malý píst by se nacházel uprostřed válce a veliký píst v úvratí. Okolnost tato jest přirozeným následkem naklínování klik s odchylkou 90° , jinak by neměla pod malým pístem unikající pára žádného odtoku.

V podstatě jest to pouze rozšířená spojovací trubice, avšak tvar její i umístění u různých konstrukcí rozličně bývá řešen. Tak u válců stojatých nenachází se vůbec mezi válci, nýbrž v prostoru mezi malým válcem a jeho pláštěm. V každém z těchto případů nazývá se **přijímačem páry** či **receiverem**. Receiver vyhřívá se horkou parou, čímž zamezí se nejen srážení páry na stěnách, ale pára se v něm znovu vyhřeje.

Stroje receiverem opatřené nazývají se **sloučenými** či **compoundními** a expanse páry provádí se u nich ve válcích postupně, u prvního válce na vysoký tlak, u druhého na nízký tlak.

Připojený obraz 154. znázorňuje sloučený (compoundní) parní stroj s receiverem a rozvodem Reimannovým. Provádějí je akc. sp. strojírny H. Paucksche v Landsbergu n. W.

V receiveru setrvává pára tak dlouho, až v nízkotlakém válci pošine se píst z úvratě tou měrou, aby znovu vyhřáté páře uvolnil cestu.

Stroje tyto mají stejnoměrný chod a užívá se jich hojně, jak s válci vedle sebe, tak i jako strojů tandemových, které vyžadují méně místa a méně složitého ústrojí, jelikož veškerá síla se soustřeďuje na jediné klice.


Provádí-li se expanse páry ve třech různě velikých válcích, obdržíme **stroje trojnásobně sloučené**, u nichž se vždy mezi dvěma válci nachází receiver. První z válců jest nejmenší a nazývá se vysokotlakým, druhý větší středotlakým a třetí největší nízkotlakým.

Písty jejich účinkují buď každý na zvláštní kliku, zařízení toto vyskytuje se hlavně u strojů stojatých, nebo se u ležatých strojů válec vysokotlaký a středotlaký upraví tandemově a úzkotlaký zvlášť, ve kterémž případě oba první válce působí společně na jedinou kliku, poslední pak ovládá kliku zvláštní. V prvním případě jsou kliky naklínovány s odchylkou 120° , v posledním případě, kde jsou pouze dvě kliky, činí odchylka 90° až 100° .

Někdy u strojů stojatých rozděluje se válec nízkotlaký na dva menší válce, z nichž jeden se spojí tandemově s válcem vysokotlakým, druhý s válcem středotlakým, každé skupení účinkuje na jednu kliku a celek

pouze na dvě kliky. Receivery umístí se mezi válcem vysokotlakým a středotlakým a oběma válci nízkotlakými. Setrvačník umístí se mezi oběma klikami.

Největší výhodou těchto strojů jest úplné vyčerpání síly z přivozené páry a tím i velmi malá její spotřeba, dále pak stejnoměrný klidný chod, kteráž výhody spočívají v účelném rozdělení celé práce na více válců, čímž i tlaky na jednotlivé součásti stroje značně se zmenší. Vůči těmto výhodám uvádí se v jejich neprospěch značná složitost mechanismu a tím i vznikající veliký náklad nákupní, jakož i okolnost, že nelze výkonnost těchto strojů libovolně zvýšiti, aniž by se nepoškodil účinek celého systému, nezhoršilo se přiměřené rozdělení práce na jednotlivé součásti připadající a nezvýšila se spotřeba páry, kteráž v tomto případě by nijak nesouhlasila s vykonanou prací. Pokud se posledního případu týče, ubývá zvýšenou spotřebou páry vysokotlakému válci stále výkonnosti, začez ji nízkotlakému nepoměrně přibývá. Chceme-li ve zvláštních případech mimořádného zvýšení výkonnosti u těchto strojů dosíci, dosáhneme toho přívodem čerstvé páry každému válci, takže výhody postupné expanse pomijejí a stroj pracuje pak jako obyčejný sprážený stroj. Další nevýhodou compoundních strojů jest okolnost, že není možno je uvést v pohyb za každé polohy kliky. Nachází-li se u válce vysokotlakého kliku v poloze pro spuštění stroje nepříznivé, spouští se stroj válcem nízkotlakým, kterému se musí však dostatí přímé páry, což souvisí opět s dalším rozvinutím již tak dosti složitého mechanismu. Nastal-li v receiveru značný protitlak, kterýž případ nastává netěsností rozvodu u válce vysokotlakého, nastávají vzdor příznivému postavení kliky obtíže při spuštění stroje. Této obtíži čelíme umístěním bezpečnostních a vypouštěcích ventilů v receiveru a válci nízkotlakém.




Obr. 154.

Aby nenastalo kondensování páry ve válcích, vytápějí se tyto jakož i jejich víka. K vytápění válce vysokotlakého a jeho víka bere se vždy čerstvá pára z kotle, u válce středo a nízkotlakého užívá se k vytápění buď páry čerstvé nebo rdousené.

V následujícím podáváme vyobrazení některých strojů, stavěných dle výše uvedených zásad.

Trojnásobný sloučený stroj jest znázorněn na obr. 155. Proveden jest akc. sp. zhořelické strojírny a slévárny ve Zhořelci. Má tři válce, z nichž válec vysokotlaký a středotlaký sloučeny jsou ve **stroj tandemový**, válec nízkotlaký jest uložen stranou. Pára proudí do válce vysokotlakého, odtud do středotlakého a konečně do nízkotlakého. Oba válce tandemově sloučené účinkují na zvláštní kliku, rovněž píst válce nízkotlakého. Tandemově sloučení obou valců provedeno jest tak, že končí válcem vysokotlakým, vedle něhož se nachází regulátor. Kliky jsou odchýleny o úhel 90° . Stroj trojnásobně sloučený vyžaduje dvou receiverů, z nichž vkládá se jeden mezi válec vysokotlaký a středotlaký, druhý mezi středotlaký



Vysoko a středotlaký tandemový stroj Obr. 155.

a nízkotlaký. Rozvodů užívá se ventilových, mrtvých poloh kliky není ve smyslu pro rozbíhání stroje nepříznivém, proto také odpadá zařízení, kterým se setrvačníku rozbíhání usnadňuje.


Stroje tyto vyuzítávají dokonale téměř veškerou sílu páry, jmenovitě při vyšším napjetí, a následkem toho jest spotřeba páry poměrně malá, ale počet hybných součástí stroje zvyšuje se zavedením třetího válce asi o třetinu, čímž vznikají větší náklady na obsluhu a opravy. Rovněž utěsnění parního potrubí při značném napjetí páry působí obtíže.

Parní stroje stojaté mají značnou důležitost pro přímý pohon strojů dynamoelektrických, rovněž u strojů rychloběžných vůbec padá na váhu stejnoměrné upotřebení válce a pístu, jakého u strojů ležatých docílit nelze.

Značná výše strojů na základně poměrně malé vyžaduje mimořádného vystužení stojanu a velice pevného zakotvení. Požadavek tento u strojů s více válci požaduje tím většího ohledu. Někdy se i válce mezi sebou pevně spojují šrouby, jako se stává zhusta u lodních strojů. Někteří konstruktéři slévají u strojů dvojválcových oba válce v jediný kus, čímž docílí se spojení velice pevného, ale nestejnoměrné chladnutí válců mezi chodem stroje má za následek jednostranné smršťování stěn.

Stabilitu stroje podporuje válcovitý přímovod pro křížovou hlavu, ale za to zamezuje se jím snadný přístup k ucpávkám u víka parního válce a i k jiným detailům strojním, čehož u křížové hlavy s vedením dvoustranným není.

U strojů velice malých slévá se základní plotna se stojanem v jeden kus s přiměřenými dutinami. Rozvodu užívalo se dříve se zálibou šoupátkového, v novější době opatřují se také stojaté stroje ventilovým rozvodem. Velikost škodlivých prostorů bývá u stojatých strojů menší, hřídelů se užívá zalomených. Malé jednoválcové stroje vypravují se ze strojírny



Obr. 156.

hotové a sestavené, takže postavení jich na místě určení nečiní obtíží a nedoznává průtahů.

U strojů dvoudílných jest hřídel dvakrát zalomen a spočívá na třech ložiskách. Zalomené části odchyľují se vzájemně o 90° . Rozvod ve válci vysokotlakém provádí se často s odlehčeným šoupátkem válčickým, na něj účinkuje přímo regulátor, takže plnění dle potřeby může se díti od nuly až do 0.6.

Zvláštní způsob kombinace stojatého stroje s ležatým ukazuje nám obr. 156. Válec vysokotlaký jest upraven ležatě, nízkotlaký jest postaven na zvláštním stojanu. Pístnice obou válců účinkují především na křížovou hlavu s jednostranným vedením a pak na hřídel dvojnásobně zalomený. Rozvod u válce vysokotlakého jest ventilový, u nízkotlakého šoupátkový, receiver uložen jest šikmo mezi oběma válci. Stojan, na němž spočívá


válec nízkotlaký, vystužen jest dvěma kovanými opěrami, zapuštěnými dole i nahore ve zvláštních patkách desky a stojanu.

U strojů stojatých trojnásobně sloučených spojuje se válec vysoko- tlaký se středotlakým v ležatý tandem a válec nízkotlaký upraví se stojatě. (Obr. 157.) Oba druhy těchto strojů, na obr. 156. a 157. znázorně- ných, provádí akc. spol. zhořelické strojírny a slévárny ve Zhořelci.

Pokud se **pojezdných parních strojů** týče, pojednáme o nich až po stati o parních kotlech.

Schmidtův stroj na přehřátou páru (obr. 158.), užívá páry ve zvláštním přehříváči nad obyčejný stupeň vyhřáté a vody zbavené.

Theoreticky jest vyhřívání páry v přehříváči možné do velmi značné výše, ale praktickému použití jsou vykázaný jisté meze, za něž nelze



Obr. 157.

konstrukteru jíti, aniž by porušil účinnost troucích ploch šoupátkových, pružných kroužků a ucpávek, neboť přílišným teplem pozbývá olej, kterým tyto součástky mažeme, svých dobrých vlastností a rozkládá se.

Za příčinou značného tlaku přehřáté páry dlužno k rozvodu par- nímu užití ústrojí, které tlaku tomu snadněji čelí. Užívá-li se šoupátek, musí tato býti úplně odlehčená, nejlépe vyhovují ventily a zvlášť zaří- zená válčitá šoupátka.


Pokud se týče třecích ploch pístů, prodloužil Schmidt píst na způsob pístnic, kroužky pružné na pístu uložil značně do předu na chladnější místo a vybavil je z přímého styku s přehřátou párou.

Pára působí obyčejně na válec pouze jednostranně, odpadá tudíž ucpávka na pístnici.

Konstrukcí strojů na přehřátou páru dle Schmidtova systému jest značné množství, každá strojirna, výrobou těchto strojů se zabývající, provádí základní myšlenku vynálezce jiným způsobem. Naše vyobra-

zení znázorňuje v řezu sloučený stroj na přehřátou páru, u něhož sestaveny jsou parní válce za sebou v tandemu. Spojení parních válců děje se šrouby, ucpávky mezi nimi není. Píst sestává ze dvou pístů o nestejném průměru, převod hybné síly z něho na hřídel děje se pomocí pístnice, křížové hlavy, ojnice a kliky. Menší prostor *H* za pístem tvoří válec vysokotlaký, přední větší prostor *R* i s dutinou v pístu jest receiver, jehož obsah se mezi chodem stroje mění, prostor *N* uprostřed jest válec nízkotlaký.

Působení přehřáté páry ve stroji jest dosti složité. Pára vniká parním ventilem, umístěným na opačné, na obraze neviditelné straně, a napájecím ventilem *b* do válce vysokotlakého *H* a působí na píst jednak přímo, jednak expansí. Krátce před úvratí pístu nastává otevřením ventilu vy-



Obr. 158.

pouštěcího *c* předstih vypouštěcí, takže do většího válce vchází pára o napjetí atmosférickém.

Při zpětném chodu pístu vytlačuje se pára před pístem ventilem *c* do receiveru *R*. Vpouštěcí ventil *d* nízkotlakého válce *N* zůstává při tomto zdvihu uzavřen a krátce před úvratí pístu uzavírá se vypouštěcí ventil *c* ve válci vysokotlakém. Přechodem páry z menšího prostoru do většího zvětšuje se její objem, čímž napjetí její se zmenšuje.

Opětným pohybem pístu směrem ke klice proudí pára otevřeným vypouštěcím ventilem *d* z receiveru *R* do nízkotlakého válce *N*, objem její se poněkud zmenší a tím napjetí její o něco zvětší. Válec nízkotlaký nenaplňuje se celý parou, jeho ventil vpouštěcí *d* uzavírá se před úplným naplněním, následkem čehož se část páry v receiveru stlačuje a pára ve válci nízkotlakém expanduje. Než se octne píst v úvratí, otevírá se ventil *b* a spojuje receiver s válcem vysokotlakým, v němž nastává předstih vpou-

štěcí, na druhé straně otevírá se vypouštěcí ventil *e* válce nízkotlakého a uvolňuje cestu páře do kondensátoru.

Dalším chodem pístu zpět vytlačuje se pára z válce nízkotlakého do kondensátoru, pokud se ventil *e* neuzavře, čímž zbývající ve válci pára se stlačuje. Bez receiveru byl by výkon obou válců pouze jednostranný, pára by působila vždy pouze na jednu stranu pístů, působením receiveru však rozděluje se účinek páry také na opačnou stranu pístu, následkem čehož účinkuje stroj jako každý jiný stroj dvojčinný, ač se mu dostává čerstvé páry pouze každým dvojjzdvihem.

Upotřebením přehřáté páry poskytuje četné výhody, jmenovitě parní válec nepotřebuje ochranného pláště se zvláštním vyhříváním, dostačí ku zamezení ztrát tepla obyčejná izolace. Potřebného tepla dostává se receiveru a válci nízkotlakému přehřátou parou a vyhřátím stěn isolační hmotou obloženého válce vysokotlakého. Dutý píst téhož válce stýká se vnitřní plochou s poměrně chladnější parou receiveru a jest chráněn před nepříznivým účinkem přímé páry. Za obyčejných poměrů stačí pouze jediná ucpávka v místě poměrně chladnějším, rovněž množství připouštěcího a vypouštěcího ústrojí obnáší pouze polovici, jakého se užívá u obyčejných strojů tandemových.

Spotřeba páry u sloučených těchto strojů obnáší za 1 HP a hodinu 4.5 *kg* u strojů až do 75 HP, 4 *kg* u strojů od 76 HP do 250 HP a asi 3.8 *kg* u strojů přes 250 HP, při tlaku 10 až 11 atm. a při páře vyhřáté na 350° C. Úspora vůči strojům bez přehřáté páry účinkujícím obnáší 40 až 46%.

Parní rozvod ovládán jest regulátorem.

Parní turbína de Lavalova. Snaha konstruktérů neustále směřuje k tomu, aby byl sestaven parní stroj, který by poskytoval větších výsledků ve příčině poměru mezi spotřebovaným palivem a vyvozenou energií. Avšak na vzdor všemu snažení a nejnovějším konstrukcím nedocíluje se posud nic více, než asi 10% vší energie v palivu utajené, zbývající část pohlcuje transformace kalorické energie v mechanickou energii, podporovaná celým průvodem nezbytných strojních opatření, která energií onu sice vyčerpávají, ale užitečnou, v našem smyslu, práci neposkytují.

Parní stroj budovaný způsobem až dosud obvyklým, přes všechna zlepšení a úsporná zařízení, nemůže celkem činiti nároky na podstatné zlepšení výše uvedeného poměru, pokud nezbavil se značné přítěže komplikovaných součástí. Jen v onom případě, kdy staré metody o upotřebením páry ku strojnímu pohonu budou nahrazeny metodou novou, která téměř bezprostředně zužitkuje energii parní síly k výkonu pracovnímu, může nastati účelnější zužitkování paliva.

U všech dosud stávajících parních strojů byl hřídel klikový příliš vzdálen od parního válce, a stavba jejich byla objemná a rozlehlá. Již dávno snažili se konstruktéři, aby vadu tuto odstranili, a také podařilo se jim sestrojiti modely parních strojů, u nichž pára působila jaksi přímo na zvláštní rotační ústrojí bez pomocných tyčí a jiných pomůcek. Již důmyslný Watt pomýšlel na podobný stroj, ale ani jemu, ani jiným nepodařilo se během oné dlouhé doby, za níž parní stroj původního systému dominoval, sestrojiti praktický upotřebitelný a výhodně účinkující model. Až v nejnovější době korunována pile konstruktéra zdárným a naprosto praktickým výsledkem, kdy Švéd de Laval a Angličan Parrons vynalezli parní rotační stroj, jemuž následkem případné podoby s turbínou vodní, udělili název turbíny parní.

Myšlenku podobnou měl již dávno před tím Giovanni Branca, avšak

jeho turbína, ač se účinkem páry otáčela, neposkytovala tolik síly, aby mohla poháněti stroje a prakticky se neujala z příčin na snadě ležících, uvážíme-li, že Branca sestrojil a popsal svůj vynález r. 1629. Od této doby až po naše časy se ovšem strojnictví vyvíjelo na výši před tím nikdy netušenou, a rovněž sonstavným studiem poznány vlastnosti páry, vesměs okolnosti, které původní myšlenku nejen vzkřísily, ale také prakticky uvedly v život.


Bezprostřední příčinou pro vznik moderní parní turbíny byla snaha po docílení obrovského množství obrátek, jakého jest v moderní technice velmi často třeba. Požadavku tomu nemohl přímo vyhověti žádný parní stroj, vždy bylo třeba různých převodných členů, kterými sice docílilo se žádoucího účinku, ale se značnou ztrátou na síle. Počet obrátek parního stroje pístového jest omezován spoustou hmoty jaksi kývavě se pohybující, takže celkem docíluje se až 200, u strojů k pohonu torpedových lodí užívaných až 400 obrátek. Výkon tento však nevyhovuje požadavkům, jež klademe ku př. na dynama.

Parní turbína v této příčině vyhověla požadavkům měrou až upřílišněnou, docílilo se ní bez nesnázi až 30.000 obrátek za minutu, takže vynález byl by býval ohrožen opakem toho, čeho se obyčejným parním strojům nedostávalo, kdyby nebyla učiněna opatření, která počet obrátek účelně tlumila a redukovala.

Původní parní turbína de Lavalova byla sestrojena asi před 20 roky a vzorem k ní bylo kolo Peltonovo, užívané u turbíny vodní, s tou obměnou, že místo dvojitých lopatek užilo se lopatek jednoduchých.

U parní turbíny Lavalovy nepůsobí pára tlakem, nýbrž pouze živou silou nebo lépe řečeno rychlostí. Způsobem tím zužňuje se veškerá energie páry téměř bez ztrát. Pára působí přímo na kolo (obr. 159.), čímž zamezí se unikání tepla, jaké u parních strojů pístových nezbytně nastati musí, a může se také užiti bez omezení páry napjetí jakkoliv vysokého a přehráte na libovolný stupeň. Výhody z toho plynoucí jsou četné, jmenovitě značná úspora páry, a, což nemálo rozhoduje, úplné postrádání ucpávek, ústrojí klikového, složitého rozvodu, setrvačnicku a nákladných základů. Rovněž obsluha, udržování a prostor parní turbínou zaujatý, jsou značně menší než u parních strojů pístových, a pokud se nahodilých oprav týče, mohou se provésti okamžité výměnou poškozené části z rezervní zásoby.


Přehledné zařízení Lavalovy parní turbíny znázorňuje obr. 160. řezem v nárysu a půdorysu.



Obr. 159

Parní turbína Lavalova

Pára vniká do stroje vpuštěcím ventilem *A*, čistí se sítím *C* a přichází do prostoru *D*, jehož vpuštěcí ventil dle potřeby a zatížení stroje se regulátorem *X* uvolňuje nebo zavírá. Z parního prostoru *D* vtéká pára do kanálu rozdělovacího *E*, který objímá kruhem schránku turbinovou *F*.



Obr. 160.


a odtud do jednotlivých trubic, které páru přivádějí k lopatkám kola (obr. 161.). V trubicích těchto, opatřených konickými otvory nabývá pára většího objemu, expanduje, ztrácí veškeré napjetí a nabývá větší rychlosti.

V turbinové schráně *F*, jest na vodorovném hřídeli *L* kolmo upevněno kolo, na jehož obvodě nachází se věnec lopatek (obr. 162. a 163.), na něž

přímo proudí expandovací pára do druhého oddělení schrány *R* a odtud trubici *N* a odváděcím potrubím buď do výfuku, nebo do kondensátoru. Má-li býti u turbíny pro spotřebovanou páru užito dle potřeby buď výfuku nebo kondensace, opatřuje se odváděcí trubice rozvidleným členem, jehož jeden

konec ústí volně do vzduchu, druhý vede ke kondensátoru.


Každá z rozvidlených částí opatřena jest pak zásuvkou, z nichž vždy jedna musí příslušnou




Obr. 161.

trubicí uža vírati. Schrány *E*, v níž se turbinové kolo na hřídeli *L* v ložiskách *P* a *S* otáčí, jest neprodyšně uzavřená a sice jednak ložiskem *S*, jednak víkem *O*. Ložisko *P* jest kuličkové a spočívá na něm tíha hřídele a kola, ložisko *S* pouze těsní.

Delší konec hřídele turbinového prochází schránou, v níž jsou umístěna převodná kola, a spočívá na dvou ložiskách, mezi nimiž uloženo jest kolo *H* o malém průměru a na obvodu s ozubením šípovým, jež zabírá do jiného kola *J*, o průměru asi



Obr. 163




Obr. 162.

desetkrátě větším. Kola tato zmírňují původní značnou otáčecí rychlost turbíny.

Na další část *G* prodlouženého hřídele naklínuje se řemenáč nebo kolo provazové *M*, nebo se část tato spojí bezprostředně se strojem poháněným.

U větších turbin o výkonnosti nad 50 HP, jest na obou stranách malého ozubeného kola *H* umístěno symetricky veliké kolo ozubené *J*. Turbiny tyto mají dva pomocné hřídele o stejném směru otáčecím a stejném počtu obrátek, z nichž každý poskytuje polovici výkonné síly turbiny. Na každém z těchto hřídelů jest naklínován buď řemenáč, nebo kolo pro převod provazový a sice tak, že jsou o vlastní délku posunutá. Obráz 164. znázorňuje celkový pohled na turbinu s převodem řemenovým. Menší modely mají pouze jediný převod řemenový.

Počet cívek (obr. 161.) *E* řídí se velikostí turbiny. U turbiny 3 HP stačí jediná cívka, spotřebovaná pára se zde odvádí buď jen do výfuku, neb jen do kondensátoru. U větších turbin jest cívek více, jmenovitě u strojů, které odvádějí spotřebovanou páru střídavě do výfuku a do kondensátoru, jsou dvě garnitury cívek.



Obr. 164.

Turbinové lopatkové kolo a pružný hřídel. Turbinové kolo lopatkové hotoví se z nejlepší oceli a před konečným užitím se podrobuje zkoušce otáčením značně

vyšším, než jakému jest v praxi podrobena. Vzhledem ku značnému napětí, jakému jest kolo při nadmíru rychlém otáčení účinku odstředivé síly podrobena, a následkem rozlétnutí se původních kol při počátečních pokusech, jest zkouška tato na místě. Tloušťky kolu směrem k obvodu ubývá, jednotlivé lopatky jsou silnějšími konci do vykroužených pochev zaklínovány.

Sesílené hlavice lopatek vytvářejí v seřazení prstenec, jenž zabráňuje páře unikání na obvodu kola přes lopatky. Jak lopatky, tak i zevní drážkami opatřený okraj kola jsou tak sestrojeny a uloženy, že samovolně odletují z obvodu kola, jakmile normální otáčecí rychlost byla ve značnější míře překročena. Tímto způsobem účinně bezpečnostní opatření. Jelikož lopatek zbavené kolo se samo zastaví a nemůže se rozlétnouti. Silný plášť, kterým jest kolo obemknuto, zabráňuje v tomto případě, aby odstředivou silou vymrštěné lopatky nepřivodily škodu okolí.


Temeno lopatek udobeno jest takovým způsobem, že poskytuje doléhající naň páře jen nepatrné plochy odporu, takže celá energie páry, v rychlost proměněná, sděluje se kolu, následkem čehož dosahuje toto veliké rotační rychlosti a spotřebovaná pára, vši energie zbavená, uniká na opačné straně kola rychlostí značně zmenšenou.

Z dosud vylíčeného patrné, že při páře úplně suché a náležitě umístění kola a lopatek v pouzdře nemůže o jakémsi patrném opotřebení i po dlouhé době býti ani řeči. Jen v tom případě, kdy se stále dostává kolu mokré páry, nastává účinkem narážejících vodních atomů po létech

opotrebení lopatek, které však v krátké době mohou býti rezervními lopatkami nahrazeny.

Suchá pára neúčinkuje na kolo ani po dlouholetém působení rušivě, proto jest záhodno, aby pára, dříve než vejde ve styk s kolem, byla zbavena vši vody v přístrojích odvodňovacích umístěných před vpouštěcím ventilem na parovodu.

Abychom si o značné rychlosti, s jakou pára na lopatky kola účinkuje, mohli učiniti náležitou představu, sestavíme si výpočtem a pokusy zjištěný přehled, v němž písmenem *A* označená řádka značí počet atmosfér při vstupu do cívek, písmenem *B* pak rychlost parního paprsku páry spotřebované za vteřinu v metrech při výronu do vzduchu a písmenem *C* taktéž rychlost v metrech a za vteřinu, je-li spotřebovaná pára čerpána do kondensátoru.



Obr. 165.


<i>A</i>	3	5	7	9	11	13	15	20
<i>B</i>	673	770	828	872	908	937	960	1007
<i>C</i>	1070	1128	1165	1195	1218	1240	1252	1280

Uvedené rychlosti parního proudu dodávají kolu za minutu při 3 až 5 HP celkem asi 30.000, při 10 HP asi 24.000, při 15—30 HP asi 20.000, při 50—75 HP asi 16.500 a při 100 až 300 HP asi 13.000 obrátek. Obvodová rychlost kola kolísá mezi 10 až 25 kilometry za minutu.

Při tak ohromném počtu obrátek není vůbec možno přesně sestrojiti a naklinovati kolo, které by účinkem nadměrné odstředivé síly nepodléhalo buď samo porušení, nebo aby nepoškodilo téměř okamžitě ložiska jednostranným vzpříčením, zahřátím nebo rozedráním. Nepříjemnostem tuto vylíčeným vyhneme se užitím tenkého a pružného hřídele, který snadno vyrovnává jednostranné záchvěvy kola, jež se hlavně při

počátku rotace vyskytují a nesdělují je s rušivým účinkem ložiskům. Zmíněné záchvěvy kola ustávají, dosáhlo-li kolo rychlosti tak zvané kritické, jež nastane při uvádění turbíny v činnost a sice asi v první vteřině, kdy nabylo kolo asi desítinu tak zvané normální rychlosti. Po překonání kritické rychlosti nastává úplně klidný chod turbíny, jež se po několika vteřinách otáčí rychlostí předepsanou.

V předchozích odstavcích zmíněný delší konec hřídele s koly převodnými, šipově ozubenými, řemenáčem a příslušnými ložisky znázorněn jest na obr. 165., na němž značí *H* kuličkové ložisko, na kterém spočívá konec hřídele, jehož delší část prochází okem *V* a dvojdílným utěšňovacím ložiskem *T* k převodu.



Obr. 166.

Obě ložiska jsou tak sestavená, že vyhovují vibraci hřídele, která se jeví při začátku chodu. Na konci a uprostřed delší, z pláště turbinového vyčnívající části hřídele, umístěna jsou dvě dvoudílná ložiska, prostřední *F* a konečné *D*. Z ostatních na obraze uvedených částí sluší uvést řemenáč *R*, hřídel *A*, velké ozubené kolo *M*, malé *C*, turbinové kolo *B*, cívku *I*, ventilové ústrojí cívkové *K* s ručním kolečkem *L*, bezpečnostní ložiska na plášti turbinovém *E* a *G*, hřídel velkého ozubeného kola *N* s ložiskem *O* a mazacím kroužkem *P*, regulátor *Q*, přístroj k měření rychlosti *S*, utěšňovací kroužek s pérem *U* a frickní kroužek *V*.

Mazání ložisek obstarává samočinná maznička, jež ne-

vyžaduje jiné obsluhy, než občasného naplnění nebo dolití dobrým olejem mazacím.

Uspořádání kola v plášti turbinovém v souvislosti s kuličkovým a utěšňovacím ložiskem turbíny o 10 HP patrné z obr. 166.

Zařízení ku zmírnění rychlosti otáčecí. Přímému užití parní turbíny nedovoluje nesmírná rychlost otáčecí, jaké se nedá užití dosud v nižádném případě v praktickém životě. Snaha o sestavení parní turbíny s menším počtem obrátek nevedla u tohoto systému dosud k cíli, bylo tudíž nutno přikročit k umělému zmenšení původní rychlosti zvláštním převodem, jehož součásti jsou zobrazeny na předchozím obraze. Prevod proveden šipově ozubenými koly *C* a *M*, z nichž malé ozubené kolo *C* přenáší původní rychlost na velké ozubené kolo *M* a tím ji mírní v poměru poloměrů nebo průměrů obou kol. U velikých parních turbín jsou dvě stejná šipově ozubená velká kola, každé na zvláštním pomocném hřídeli, jemuž se dostává v tomto případě polovice síly, na původní hřídel *A* turbinovým kolem *B* přenesené. Mezi oběma velkými koly 1, 2 a 3, 4 obr. 167. umístěno jest společné ozubené malé kolo 5, 6, jehož ozubí zabíhá vzájemně

do ozubí kol velikých tou měrou přesně, že jest slyšeti pouze malý hukot, který však z místnosti, v níž turbína se otáčí, dále se nerozšiřuje.

Soukolí toto jest uzavřeno ve zvláštním pouzdře a mazání jednotlivých součástí obstarává samočinně účinkující maznička.

Tímto převodem zmenšuje se původní rychlost u menších turbin od 8 do 30 HP na 3000 až 2000 obrátek v minutě, u strojů od 50 do 300 HP na 1500 až 750 obrátek

Ozubená kola hotoví se ze zvláštní celistvé ocelové slitiny, jež vyniká neobyčejnou houževnatostí. Ozubí provádí se na kroužicích strojích, při čemž hroty šípů za příčinou snadnějšího obrábění a udržování v čistotě se vynechávají a místo nich upraví se do malé hloubky zvláště k tomu cíli vybraná obvodová drážka. Zkušenosť ukázala, že po dlouholetém užívání nebylo na kolech ani na ozubí znáti ani nejmenšího poškození nebo vchození.


Regulace

parní turbíny. Regulování správného přítoku páry děje se regulátorem a dvěma pomocnými ventily. Regulátor spojen jest s pomocným hřídelem velkého ozubeného kola převodného

a otáčí se zároveň s ním. Sestává (obr. 168.) z prolomeného pouzdra


10 se dvěma poloválci 8, 8, jež účinkují zatížením jako přítěž a sahají výběžky do pouzdra, v němž se ostří O a O_1 (obr. 169.) otáčivě pohybují.

Při otáčení regulátoru odchylují se oba poloválce z původní polohy účinkem odstředivé síly a otáčejí se kol ostří O O_1 a tlačí výběžky na hlavu roubíku 11—C zatíženém spirálovým pérem 9—S. Zdvih roubíku bude tím větší, čím větší počet obrátek vykonává hřídel, s nímž regulátor se otáčí a opačně. Spirálové péro 9—S opírá se v pouzdře jedním koncem o hlavu roubíku 11—C, druhým koncem o našroubované dno 12—R, jež zároveň poskytuje péru přiměřeného napjetí. M M_1 znázorňuje pohled na uložené poloválce v původní poloze, L znázorňuje řezy prolomeného pouzdra.



Obr. 167.


Obraz 170. znázorňuje uložení ventilu na hřídeli a spojení jeho pákou s ventilem regulačním. Konec roubíku *A* značnějším otáčením regulátoru vystupuje z našroubovaného dna a tlačí na konec *B* páky *B C*, která jest ve spojení s kolenem *D G*, jež působí na regulační ventil, zobrazený na obrazech následujícím.



Obr. 168.

stroje rozhodující důležitosti, jest třeba, aby v nastalých mezi chodem přestávkách délka její se kontrolovala.

V předchozím obrazi neviditelný mechanismus regulačního ventilu znázorněn na obr. 171. Pára vniká do komory otvorem *A*, prochází *B*



Obr. 169.

do komory ventilové, v níž jest dvojsedlý ventil *C D*, jehož správné dosedání na sedliště dá se řídití ústrojím *E F*. Ventil uvádí se v činnost pákou regulátoru, která účinkuje na lomenou páku *H L*, pomocí níž ventil se buď uvolňuje, nebo

do sedel tiskne. Je-li ventil uvolněn, jak na obraze nakresleno, uniká pára směrem šípů.

Mechanismus regulovacího ústrojí jest velice citlivý a dodává tím turbíně rovnoměrné rychlosti i tehdy, nastanou-li v zatížení turbíny náhlé skoky.


Vede-li se spotřebovaná pára do kondensátoru přiměřené velikosti, může nastati případ, kdy méně zatížená, nebo okamžitě zcela odlehčená parní turbína podléhá ssavému účinku ústrojí kondensátoru úplně, čímž nastává nejen ztráta páry, ale kolo turbinové nabývá rychlosti stále větší, takže by snadno mohlo dojít ku poruchám ve stroji.

Pro tento případ doplňuje se regulační ústrojí zvláštním ventilem (obr. 172.), který do vakua, povstaleho vývěvou kondensátoru ve schráně turbinové, vypouští samočinně vzduch a tím částečně účinek vakua ruší.


Ventil umístěn jest na schráně kola turbinového a působí naň přímo páka regulátoru *D*. Nastane-li ve schráně turbinového kola větší vysávání vývěvou, či zvětší-li se vakuum nad potřebu, účinkuje regulátor na parní připouštěcí ventil a ustaví ho na nejmenší náplň, při čemž svorník regulátoru tlačí vyčnívajícím koncem na páku *D*, kteráž sdílí tlak na vakuový ventil *C* pomocí spojky *S*, čímž uvolní se spojení vakua se vzduchem trubicí *R* a napjetí ve vakuu klesne, kolo turbinové pak i při úplném odlehčení otáčí se stále normální rychlostí.

Je-li pro více turbin v činnosti pouze je-


diný centrální kondensátor, mohl by nastati případ s předchozím totožný, avšak s účinkem značně větším v době, kdy jednotlivá turbína byla značně odlehčená za stálého účinku vývěvy kondensátoru, určené pro udržování vakua všech turbin. Jednostranný účinek vývěvy ruší se zvláštním ventilem, umístěným na trubicí spojující schránu turbinovou s kondensátorem. Ventil ome-



Obr. 170.



Obr. 171.



Obr. 172.

zuje ssavý účinek kondensátoru tím, že spojuje přiměřeným způsobem schránu turbinového kola se vzduchem.

Jemné ústrojí parní turbíny nepřipouští trvalejší větší zatížení nad normu, jaká platí pro příslušný stroj.

Pokud se týče menšího zatížení, jest množství páry, která prochází cívkami na lopatky kola, vždy poměrné ku práci, již turbina koná. Poměr tento jest přesně stanoven a přítok páry reguluje se samočinně regulačním ústrojím. Má-li turbina, určená pro větší výkon, konati trvalou práci menší, upraví se přívod páry vypnutím nadbytečných cívek z oběhu. Vypínání obstará se uzavřením přítoku páry do cívky přístrojem na obr. 161. znázorněným. V tomto případě, koná-li turbina trvale pouze $\frac{3}{4}$ nebo $\frac{1}{2}$, nebo dokonce $\frac{1}{4}$ normálního výkonu, jest spotřeba páry pro hodinu a HP jen nepatrně větší, než u turbiny normálně zatížené.

Směr otáčení kola turbinového jest shodný se směrem ručičky hodinové, pozorujeme-li kolo z kratšího konce stroje.

Po praktické stránce vykazují tyto parní turbiny mnohé přednosti. Výkon jejich nepůsobí nesnesitelný hluk a jmenovitě každé otrásání jest vyloučeno rotační činností veškerých součástí. Pokud se opotřebení jednotlivých částí týče, ukázala zkušenost, že i po dlouholetém chodu účinkovala parní turbina tak, jako na počátku. Velice výhodnou okolností jest nepatrné místo, jaké turbiny zaujímají u porovnání s parními stroji pístovými. Rovněž potřebné snad opravy při značné jednoduchosti celého zařízení dají se pořídit snadno a rychle, k čemuž nemálo přispívají rezervní součásti, které bez dodatečného upravování a obrábění pouhým umístěním nebo uložením nahrazují poškozenou část turbiny. Pokud se čistění zevnějšíku týče, usnadněna práce obsluhovači tím, že parní turbina vykazuje jen velmi málo částí kovových s obnaženým povrchem.

Turbiny Lavalovy na přehřátou páru. Parní stroje pístové na přehřátou páru nemohly využítovati výhod, plynoucích z přehřáté páry, stupeň 350°C přesahující, pro rozklad oleje, jímž troucí plochy strojních součástí byly udržovány ve stavu kluzkém. U parní turbiny však tato příčina odpadá, jelikož nížádná ze troucích se ploch nepřichází ve styk s parou přehřátou. Z této příčiny může stupeň teploty stoupnouti značně výše a skutečně se dostává průmyslu turbin uváděných v činnost parou až 500°C horkou.

Četnými pokusy bylo zjištěno, že přibýváním tepla u přehřáté páry zmenšuje se u turbiny poměrně její spotřeba, k čemuž druzí se ještě okolnost, že spotřebovaná pára může poskytnouti značné množství tepla ku rozličným účelům.


Pára na 500°C přehřátá jest úplně zbavená vody, jejíž účinek na lopatky turbinového kola nárazem atomů vodních spojen bývá během doby s otřením nebo ohledáním povrchu.

Parní turbina Parsonsova. Skoro v téže době jako de Laval, řešil Angličan Parsons nesnadný úkol parní turbíny s praktickým úspěchem.

Přehledné znázornění základní myšlenky, na níž dnes vyráběná parní turbina Parsonsova spočívá, znázorňuje v řezu obr. 173. Do turbíny ventilem *V* vnikající pára proudí ku vchodu *A* a prochází turbinou směrem na pravo, při čemž působí na soustavu kol a uniká východem v *B* buď do ovzduší, nebo do kondensátoru.

Turbína tato má dvojí druh lopatkových kol a sice pevná a otáčející se. Přehledné znázornění směru lopatek spatřujeme na obr. 174. Pevná kola *a* *b* nazývají se **rozváděcí**, otáčející se pak **turbinová**.


Délkost páry nevyčerpává se u turbíny Parsonovy najednou, nýbrž postupně. Za tím účelem upravuje se na válcovém hřídeli, jehož průměr se stupňovitě zvětšuje, řada kruhových věnců s lopatkami. Věnce tyto s hřídelem jsou nejúčinnější částí turbíny a uložení jich děje se na hřídeli v jistých mezerách. Hřídel i s věnci uložen jest do dvoudílného nehybného pouzdra, v němž se nacházejí s pouzdrém v jediný kus slité



Obr. 173.

věnce postupně téže velikosti, jako věnce na hybné ose s lopatkami na opačnou stranu směřujícími. Mezi nimi jsou utvořeny taktéž postupně mezery o stejné vzdálenosti, jako mezi věnci na hřídeli umístěnými. Věnce jsou v pouzdře tak umístěny, že za prvním z nich sleduje taktéž první z věnců na hřídeli, kterých uspořádání se opakuje. Pevné kotouče s lopatkami v pouzdře udělují páře směr, takže v mezerách proudící pára naráží v určitém úhlu na lopatky kol turbinových, jimiž jest hřídel opatřen a otáčí jimi jakož i zároveň hřídelem, na němž jsou montovány. Pára, z lopatek prvního kola turbinového unikající, vstupuje do lopatek nejbližšího pevného kola rozváděcího, z tohoto dále do lopatek následujícího kola turbinového atd., až konečně z lopatek posledního kola turbinového uniká buď do ovzduší nebo do kondensátoru.

Průběhem pochodu z kola na kolo expanduje pára, sděluje dělnost kolu turbinovému a teplo její mění se v mechanickou práci. Na obr. 174. jest znázorněna přehledně partie lopatek z turbíny Parsonsovy, k níž do-



Obr. 174.

plňkem k výše již uvedenému pojmenování připomínáme, že rozváděcí lopatky a b jsou upraveny na kolech dvoudílného pouzdra a turbinové lopatky A B na kolech turbinových, upevněných na otáčivém hřídeli. Zároveň poskytuje tento náčrtek názor o postupu a řadí se jednotlivých druhů kol za sebou.

Druhý náčrtek na obr. 173. znázorněný, u něhož jsme výše vstup a výstup páry uvedli, doplňujeme dalším vysvětlením. U E do turbíny vstupující pára octne se nejdříve v parní komoře, odkud proudí dvojsedlým ventilem V do výše uvedeného dvoudílného litinového pouzdra a mezi lopatky.

Hřídel turbíny opatřen jest na straně, lopatkovým kolům protilehlé, kotouči K_1 K_2 K_3 s drážkami na obvodu, které vyrovnávají jednostranný tlak páry ve směru osy. Vyrovnání toho jest třeba, neboť pára účinkující na kola turbinová, neuvádí je pouze do oběhu, ale tlačí na ně plnou silou, kterýž tlak může býti vyrovnán pouze kotouči, jejich průměr rovná se postupně průměru kol turbinových; hřídel jest pak ve dvou protivrtných a s jeho osou rovnoběžných směrech stejnoměrně zatížen. Aby bylo stejnoměrné vyrovnávání tlaku na obě strany usnadněno, spojují se jednotlivé partie kol turbinových s příslušnými partiemi kotoučů vyrov-


návacích přiměřeným parním potrubím, jehož průměr musí být tak volen, aby pára mohla nerušeně na obě strany účinkovati.

Při probíhání lopatkami kol zvětšuje pára, čím blíže k východu *B*, tím více, svůj objem následkem expanse. Z této příčiny mají kola turbínová čím dále k východu páry, tím větší průměr, jehož velikost jest úměrná s roustoucí expanzí.

Aby turbínová kola nepřišla ve styk s koly rozváděcími a nenastalo tření kol o sebe zmenšením mezery mezi nimi ponechané, pojišťuje se hřídel proti pošnutí ve směru osy hřebenovým ložiskem *S*. Ložisko toto může se pomocí šroubů ve směru osy hřídele ustavit, za účelem správného uložení kol turbínových mezi koly rozvodnými.

Vůči tlaku ve směru osy pojištěný hřídel vystupuje z pouzdra na místech písmenem *D* označených a sice bezo všeho tření a úplně, zvláštním způsobem, utěsněný.

Veškeré obvyklé způsoby těsnění neposkytovaly příznivých výsledků, jmenovitě značné tření, následkem vyvinujícího se tepla, bylo nebezpečnou překážkou. Proto zvoleno těsnění **labyrintové**. Na hřídeli upravena jest v místech, písmenem *D* označených, řada obvodových drážek, do nichž zapouštějí se kruhy obvodové, vykroužené v obou hrdlech pouzdra, takže příslušná část hřídele i pouzdra stýká se ve zvětšeném obvodu, jehož řez tvoří lomenou čáru podoby



jež mu poskytl i jméno.

Proouí-li pára mezi řadou těchto kroužků a drážek, musí mnohonásobně měniti náhle směr, čímž její napjetí tou měrou poklesne, že neobnáší více než napjetí okolního vzduchu, tedy jednu atmosféru. Otáčením hřídele uvádí se i pára do labyrintu vniklá v pohyb otáčivý a podlehně síle odstředivé, která ji tlačí ku stěnám těsnící objímky a tvoří novou překážku v podobě jakéhosi závoje, jenž unikající páře vydatně čelí. Mezi jednotlivými kroužky labyrintu jest ponechán sice nepatrný, ale účelu svému vyhovující prostor, jímž se mírní tření, aniž by utěsnění doznalo ujmy. Tímtež způsobem dociluje se utěsnění na obvodech kotoučů K_1, K_2, K_3 , jímž se taktéž, ač má zde pára odchýlné napjetí, dociluje přiměřené uzavírky bez větších ztrát.

Aby se předešlo vnikání vzduchu tímto utěsněním při kondensaci do vakua, používá se k vyplnění mezer páry, již dodává regulátor. Páry k tomuto účelu upotřebené spotřebuje se jen velmi málo.

Z uvedeného jest patrná snaha vynálezce, aby u turbíny jim sestrojené mohlo se užití na značný stupeň přehráte páry, ze kteréž příčiny volil takový druh utěsnění, na něž přehráti nemá rušivého vlivu. Rovněž i zvýšenému, v podobných případech spíše většímu než menšímu tření se vyhnul a hřídel velice praktickým způsobem odlehčil.

Ložiska hřídele L_1, L_2 nacházejí se mimo dosah páry a k vůli veliké rotaci hřídele upuštěno od obvyklého uspořádání, které v mnohých případech jest na závadu volnému a klidnému uložení hřídele. Místo dvoudílných pánví užívá se zde většího počtu cívek, navlečených volně na sebe. Volnost cívek dodává ložisku jakési pružnosti, takže se hřídel beze všeho napjetí může ustavit a nabýti volné osy, jaká jest nezbytnou pro klidný chod při velkém počtu obrátek. Mezi jednotlivé cívky i čep hřídele vtláčuje se olej a tenká jeho vrstva tvoří nejen mezi jednotlivými oddíly pružné prostředí, ale obmezuje také tření na nejmenší míru.

Dvoudílné pouzdro s koly rozvodnými i hřídel s koly turbínovými a vyrovnávacími kotouči nevykazují nikde míst, jež by se třela, a není

tudíž třeba vpravovati do pouzdra olej, nebo mastiti páru. Spotřebovaná pára vychází z turbíny prosta úplně oleje a může býti ihned kondensována a nabyté vody beze všeho dalšího čištění, jako skutečného destilátu opět užito k napájení kotle.

Veškeré dosud popsané součásti turbíny stýkají se, jak výše řečeno, s olejem pouze v ložiskách, do nichž se olej vtlačuje tlakem 0·5 až 1 atmosféry zvláštní pumpou, čímž se udržuje mazání a přívod oleje v nepřetržitém proudu. Upotřebený olej stéká do bubnu, ve kterém se ochlazuje a znovu k dalšímu mazání užívá. Veškeré plochy, s nimiž se olej na své cestě setkává, jsou naprosto čisté, a jelikož olej se s okolím, jež by mu příležitost k znečištění poskytovalo, naprosto nestýká, udržuje se ve stavu pro mazání výhodně delší dobu, načež teprve se filtrováním jemných kovových částeczek zbavuje a znova k mazání upotřebí. Jen ona část oleje, která při filtrování přichází na zmar, nahrazuje se olejem novým. Rovněž vody, v tomto případě ku chlazení potřebné, není třeba mnoho.

Regulátor turbíny Parsonsovy. Ku dokonalé výkonnosti parní turbíny přispívá nemálo i důmyslné a veskrze přesné sestrojení regulátoru.

Po uvolnění ventilu vpouštěcího vstupuje pára do prostoru E a proudí kanálem e pod píst K , který souvisí s odlehčeným ventilem V , zatíženým spirálovým pérem, jež účinkuje na jeho správné dosedání. Tlakem uvolněné páry překonává se odpor spirálového péra, při čemž píst K a s ním i ventil V se zvedá a pára proudí do prostoru mezi stěny pouzdra a kola a přivádí turbínu v oběh. V témže okamžiku, kdy turbína byla uvedena v činnost, začne se otáčet i regulátor převodem z obrazu patrným.

Hřídelk regulátoru pohybem výstředným působí na soustavu pák a tyčí $Q R R_1 q R_3$, kterouž se pístec T uvádí v pravidelný houpavý pohyb. Za příčinou zřetelnosti náčrtku jest tyč R_3 přerušena a výstředný pohyb nezobrazen.

Pístec T spojuje za houpavého pohybu prostor pod pístem K s výfukovým prostorem a , kterýmž pára vysoko napjatá ihned uniká, následkem čehož nabývá síla péra spirálového, nad K umístěného, převahy a stlačuje ventil V do sedla V nejbližším okamžiku však uvolní pístec T opět páře cestu do výfuku a píst K se pošine a s ním i ventil V se otevře. Ventil V nápodobí věrně houpavý pohyb pístce T a každá změna v pohybu pístce T má za následek i změnu v otvírání a dosedání ventilu V , čehož se s úspěchem užívá k provedení vlastní regulace u přívodu páry.

Koná-li pístec T malé pohyby, zdvihá se ventil značně a setrvává otevřen delší dobu, čímž i náplň pouzdra turbínového parou se stává větší a pára pod K uniká pak jen nedokonale. Koná-li pístec T větší kývavé pohyby, může pára pod pístem K ve větším množství ucházeti a ventil V bude se otvírati jen málo a ve větších obdobích, čímž se náplň v turbínové schráně zmenší.

Větší nebo menší náplň parní upravuje se opět soustavou pák a tyčí, které účelně spojují regulátor s pístcem T .

Regulátor spojen jest zakloubením s pákou W , s níž jest opět tyč S spojena kloubem R_4 . Druhý konec tyče S souvisí kloubem R_2 s pákou Q , podepřenou v čepu R_1 . Páka Q spojena je pak s pístcem T . Patrně, že každá změna regulátoru v poloze svislé, přenáší se správně na pístec T , který účinkuje pak ve smyslu výše popsaném.

Výhodou vylíčeného regulování jest působení regulátoru na součástky turbíny, jež mají pohyb nucený. Ustavení pístce T nevyžaduje žádné námahy. Regulátor může okamžitě se podřídit i nejmenším změnám v rychlosti a následkem toho velice citlivě působiti na přívod páry a náplň turbíny.

Pozornosti zasluhují lopatky a jich uložení i upevnění na hřídeli a v pouzdře. Hotoví se z kované zvláštní bronze, řez jejich podobá se zmenšeným lopatkám vodní turbíny Jonvalovy. Pokud se pevnosti v lomu týče, poskytují 20 až 40násobnou bezpečnost, kazy v hmotě u hotového výrobku jsou následkem malé tloušťky nemožny. Upevnění lopatek děje se v lůžku rybinovou drážkou, která zamezuje vymrštění lopatek silou odstředivou a poskytuje i naprostou jistotu proti jednostrannému tlaku páry. Lopatky jednotlivých kol nepřiléhají těsně k sobě, mezera mezi nimi obnáší 3 až 4 mm a nemá na větší spotřebu páry žádného rozhodujícího vlivu. Rovněž i na obvodu a u hřídele musí se mezi kolem turbíny a rozvodným kolem nebo pláštěm ponechati přiměřená mezera, aby snad mezi chodem nastalé chvění hřídele nepřivodilo nebezpečný styk otáčených částí s nehybným obalem.

Jako u parní turbíny de Lavalovy, tak i u této jest nápadnou malá váha, přihlížíme-li k výkonu celého stroje.

Následkem naprostého nedostatku sem a tam se pohybujících těžkých součástí, jaké se u parního stroje vyskytují, a přesného ustředění a vyvážení hřídele i kol, nenastává u parní turbíny otřásání základu a okolí. I upevnění turbíny na základě, který jest poměrně malý, nečiní obtíže a není třeba ani turbínu na základ zakotviti. Zastoupení Lavalovy turbinové společnosti má Rudolf Schwarz ve Vídni. Výhradně vyrábění Parsonsovy parní turbíny má První brněnská společnost pro výrobu strojů v Brně.

Parní turbíny Lavalova a Parsonsova jsou hojným praktickým upotřebením již osvědčené. Ve stadiu pokusném a theoretickém jest sice ještě více soustav, které však pro praktický směr našeho pojednání nemají okamžité důležitosti. Ku konci připojujeme fotografický snímek celkového pohledu na Parsonsovu parní turbínu (obr. 175.).

Kondensace.

U strojů s kondensací proměňuje se upotřebená pára umělým způsobem ve vodu, kterou v některých případech a po náležitém odstranění oleje můžeme opět použiti k napájení kotle, čímž ušetří se vody a nabude se destilátu, který kotel nezanese.


Avšak kondensování páry pro pouhou vodu není jediným a pravým účelem kondensace, nýbrž menší spotřeba páry u stroje s kondensací vůči stroji výfukovému zde platně rozhoduje. U strojů s výfukem překonává výfuková pára odpor vzduchu, kterýž odpor vniká až do vnitra parního válce a sděluje se oné straně pístu, na níž v téže době tlak páry neúčinkuje. O tento protitlak atmosféry jest stroj výfukový nucen vyvinouti více síly, má-li vykonati tutéž práci jako stroj, u něhož protitlaku toho by nebylo. V kondensatoru zmenšuje se tento odpor atmosféry až na $\frac{1}{10}$, takže stroj s kondensací nabývá $\frac{9}{10}$ atmosféry pouze tím, že spotřebovaná pára neuniká přímo do vzduchu.

Pracuje-li parní stroj s přetlakem 4 atmosfér, nabývá kondensováním páry 0.9 atmosféry, takže účinný tlak stroje obnáší pak 4.9 atmosféry. Poměr obou strojů v procentech vyjádřený obnáší pak

$$\frac{4.9}{4} = 1.225 = 22.5\%,$$

jež jsou ziskem stroje. U tlaku dvojnásobného obnášel by zisk ze stejného tlaku v kondensatoru

$$\frac{8.9}{8} = 1.1125 = 11\frac{1}{4}\%.$$



Parní kotelnice
Obr. 173.
Provoz

to jest pouze polovici předešlého. Z toho patrno, že zisk z kondensace plynoucí při stoupajícím tlaku jest poměrně menší. Část takto získané parní síly upotřebí se však na pohon kondenzační vývěvy a čerpadla na vodu.

Snížení tlaku, zředění vzduchu a vzniklé v kondensatoru vakuum má příčinu v tom, že voda z páry vzniklá zaujímá značně menší prostor, než zaujímala původně pára nyní kondensovaná. Z řečeného jest zřejmo, že jest pro výkon parního stroje vždy výhodnější, provádí-li se kondensace pokud možná nejúplněji.

Kondensace provádí se přímým nebo nepřímým stykem se studenou vodou, kterou dodává zvláštní pumpa.

Při kondensování přímým stykem s vodou vzniká v kondensatoru směs ku kondensaci užité vody s vodou kondensovanou a vzduchem, který vnikl do kondensatoru s vodou ochlazovací. Kilogram páry vyžaduje celkem ku kondensování 25 l vody, v každém litru vody nachází se 0.07 l vzduchu, vniká tudíž vodou ochlazovací na každý kilogram páry celkem asi 1.75 l vzduchu do kondensatoru, ze kteréhož se musí vyčerpáti.

Vývěvou ssaje se z kondensatoru vzduch a pára, nebo i celá směs i s vodou ochlazovací a kondensovanou. V prvním případě užíváme vývěvy suché, ve druhém mokré; tato vyžaduje asi 5% veškeré parní síly, prvá značně méně.

Kondensování děje se buď přímým stykem chladicí vody s párou jako u kondensace vstřikové, nebo se ochlazuje kondensátor zevně a pára proudí jeho nitrem nebo naopak. Posléze uvedený způsob kondensování nazývá se po-vrchový.

Ve všech těchto případech jest třeba určitého množství chladicí vody, jež není nepatrné.


Teplu z kondensované páry ohřívá chladicí vodu, jež se v případě, kde jest vody hojnost, přímo odvádí, nebo při nedostatku vody umělým způsobem ve zvláštních chladicích ochlazuje.

Kondensace vstřiková. Při kondensování páry vstřikem přichází tato ve přímý styk s vodou, která se do kondensatoru přivádí. Způsobu toho užívá se nejrozsáhlejší měrou u stálých strojů parních.

Rozeznáváme kondensátor obyčejný s rovnoběžným proudem páry a vody a společným odvodem páry a vzduchu a kondensátor protiproudový, u něhož se vzduch i voda odděleně odvádějí.



Chladicí voda vniká působením atmosférického tlaku sama do kondensatoru, nepřesahuje-li ssací výše 7 m; nachází-li se voda hlouběji, vytlačuje se pumpou.

Upotřebená pára vede se výfukovou trubicí do kondensatoru, do něhož následkem ochlazení samočinně ssaje se voda ze studny. V kondensatoru mísí se studená voda procházející sítím s (obr. 176.) s párou, která se sráží ve vodu, takže povstává směs vody vstřikové a kondensované a pak částečně i páry a s vodou vstřikovou do kondensatoru vniklého vzduchu. Těžší součásti směsi shromažďují se na dně kondensatoru, odkud




Obr. 176.

Kondensátor vstřikový



Obr. 177.

je připojená vývěva ssáním odstraňuje. Píst vývěvy opatřen jest v jádru otvory *k*, přiklopenými kaučukovým poklopem *v*₁. Pohybuje-li se píst vzhůru, vniká do uvolněného prostoru v botě směs z kondensátoru otvorem *v*, který se obyčejně uzavírá ventilem, nebo jak z našeho obrazu patrně klapkou, jež tlaku vody z kondensátoru do boty proudící neklade překážky. Při pohybu pístu dolů uzavírá se ventil *v*, stlačená voda pozdvihuje kaučukový poklop *v*₁ a proudí otvory *k* do prostoru nad píst a odtud do nádoby *C*. Návrat vyčerpané vodě z nádoby *C* do boty zabraňuje ventil nebo klapka *v*₂.



Ohr 178.

Vývěvou odstraňuje se z kondensátoru voda, vzduch a nesražená ještě pára, proto nazývá se vývěvou mokrou.


Kondensátorů těchto užívá se v závodech, které disponují značným množstvím vody.

Obraz 177. znázorňuje celkové přehledné zařízení kondensátoru s příslušným převodem, jakého se užívá u parních turbin. Zastoupení má a bližší zprávy podává Rudolf Schwarz ve Vídni, zástupce Lavalovy společnosti parních turbin.

Konstrukce obou vývěv jest z nákrešů zřejmá a pokud se celkového obrazu týče, připojujeme následující vysvětlení. Z turbínové schránky *T M* odcházející upotřebená pára vede se trubicí *T L* k parnímu ventilu *D S* a k vývěvě *L P*, do níž proudí trubicí *A R* studená voda. Směs vzduchu, vody vstřikové i kondensované odchází rourou *U F*, voda z ústrojí odvodňovacího odvádí se rourou *C A* do nádoby *C T*, odkud se samočinně vy-

pouští. Vpouštěcím ventilem *AV* přivádí se pára ke kolu turbínovému, ventily *DS* řídí se jednak přítok odpadové páry ke kondenzátoru, jednak, pokud ventilátor není v činnosti, do výfuku. Převodem *ZV* převádí se výkonná síla turbíny na vývěvu a transmissi *TR* k jiným účelům.

Vstříkový kondenzátor protiproudový sestává z plechové nádoby, do níž otvorem proudí výfuková pára a svrchu otvorem proti ní vniká do nádoby studená voda. Kondenzovaná i chladicí voda odtékají otvorem ve dnu. Přiměřené rozdělení vody vstříkové provádí se třemi nad sebou v malých vzdálenostech umístěnými překlopenými nálevkami, z nichž voda v tenkých paprscích proudí na tři rošty, taktéž nad sebou ve větších vzdálenostech tak uložené, že směr jejich příček se vzájemně křížuje. Vzduch vyčerpává se z kondenzátoru rourou přímo pod víkem ústící a vede se k podružnému kondenzátoru, v němž jednotlivé mokré částice páry proudem vzduchu stržené se zkondensují. Podružný



Obr. 179.

kondenzátor spojen jest otvorem se suchou vývěvou. Chlazení podružného kondenzátoru a ním proudícího vlhkého vzduchu provádí se taktéž studenou vodou, vnikající otvorem, jež uniká pak otvorem.

Kondenzátor opatřen jest průřezem *G* a zasklennými otvory. Délka jeho obnáší 3 až 4 m, průměr 1 až 2,5 m.

Vstříkové kondenzátory s parním pohonem. V případech, kde technické nebo místní okolnosti nedovolují, aby kondenzátor uváděn byl v činnost řemenovým převodem přímo od stroje, jehož páru kondensuje, nebo kde nemá se užití výfukového potrubí, opatřujeme zvláštní parní pohon, jímž neodvisle od původního stroje uvádí se kondenzátor v činnost. Na obr. 178. jest ukázka dvojčinného parního kondenzátoru se dvěma vývěvami, jehož parní válce opatřeny jsou šoupátkovým rozvodem. Pro větší kondenzátory užívá se parních strojů sloučených a při tlaku v parních válcích 8 atmosfér přesahujícím i strojů trojnásob sloučených.

Kondensace povrchová (obr. 179.). U velikých závodů s mnoha prostorně oddělenými parními stroji, jakož i u strojů, kde jest o čistou vodu k napájení kotle nouze, jako u námořních parních lodí, užívá se kondensace povr-

chové ku opětnému získání vody již jednou v páru proměněné a zkapalněné, tedy naprosto čisté a na vnitro kotle škodlivě neúčinkující.

Chladicí voda nestýká se u povrchové kondensace s parou výfukovou, takže kondensovaná voda jest vlastně destilát, který na kotelní stěně netvoří kamenný povlak a na dně nezanechává kal a bahno, u mořské vody pak různé soli.

Výhoda tato porušena jest jediné olejem a jemnými částčkami otrněného kovu. V tomto stavu nemohla by býti také upotřebena k napájení kotle, protože přimísený olej způsobil by značné pění při varu v kotli a kovové částčky pak na dně kal a bahno. Z těchto příčin se buď hned pára nebo později voda kondensovaná před opětným upotřebením ve zvláštních přístrojích čistí. Ztráta původního množství v páru proměněné vody unikáním páry, kondensací a přečišťováním obnáší asi 2% a dá se snadno u strojů stálých nahraditi, u strojů lodních pak poskytuje náhradu destilovaná voda mořská.

Z kondensátoru čerpá se vzduch i voda kondensovaná buď vespolek mokrou vývěvou, nebo pro každou z řečených částí se volí vývěva zvláštní.

- Celkové zařízení povrchového kondensátoru znázorněno na obr. 179. Válcovitý kondensátor opatřen jest uvnitř velikým počtem trubic, kterými prochází chladicí voda, jež nahoře ohřátá vystupuje. Prostorem mezi trubicemi prostupuje výfuková pára, sráží se na nich a stéká do čerpadla v levo dole umístěného. Zvláštní zařízení vybavuje přimísený olej.

S výhodnou obměnou jsou zařízení kondensátory po způsobu americkém. Pára zde také vniká do kondensátoru vrchem na konci, ale naráží hned při vstupu na soustavu malých otvorů v plechu, kterými se prodírá na plech v malé vzdálenosti podložený, na němž zanechává přimísený olej. Podložený plech prostírá se s malým sklonem k protějším konci celou délkou kondensátoru a tvoří jaksi patro, které na straně sklonu nepřiléhá k čelu kondensátoru a uvolňuje stékajícímu oleji, smísenému s malou částí kondensované vody, cestu k čerpadlu u dna umístěnému. Oleje zbavená pára prochází třikráte celou délkou v patra rozděleného kondensátoru a kondensovaná ve vodu čerpá se mokrou vývěvou do zvláštní komory v kondensátoru, v níž stoupá do nejvyšší polohy a prochází zvláštními trubicemi, zahříványi nově přicházející parou výfukovou, v nichž se pro přímý vstup do parního kotle přiměřeně vyhřívá. Opačným pochodem ubírá se v trubicích chladicí voda, která také vykonává několikanásobnou cestu celým kondensátorem až konečně oteplená vrchním odtokem uniká.

Délka vodních trubic musí býti tak volená, aby způsobila i při vodě méně studené, ku př. mořské v teplém pásmu, dokonalou kondensaci.

Trubky jsou mosazné, zvenčí i uvnitř pozinkované, plášť kondensátoru jest buď z pozinkovaného plechu ocelového, nebo pocínovaného měděného. Průměr trubice bývá 15 až 25 mm. Tvar kondensátoru bývá také podélný o řezu čtvercovém nebo elipčitém. Zastoupení má Rudolf Schwarz, zástupce Lavalovy parní turbíny ve Vídni.


Vývěva.

Pohybu dostává se vývěvě, dle místních a i jiných okolností, buď prodlouženou pístnicí, nebo protiklikou přímo od hřídele. V prvním případě nabýváme vývěv ležatých, ve druhém stojatých. Přehledný obraz vývěvy mokré ležaté spatřujeme na nákresu, obr. 180., mokré vývěvy pak na obr. 181. Zastoupení má Rudolf Schwarz, zástupce Lavalovy parní turbíny ve Vídni.


Vývěvy stojatých strojů jsou vždy stojaté a bývají uváděny v činnost vahadlem od hlavy křížové.

Konstrukce vývěv jest rozmanitá dle účelu, dle velikosti a systému jak stroje, tak i kondensatoru. U kondensace vstříkové jsou vývěvy zároveň kondensatory, do nichž chladicí voda se vstříkuje. V tomto případě dostačuje obyčejná, malými otvory opatřená roura, která vodu rozděluje v jemné paprsky a přivádí ji v bezprostřední styk s výfukovou parou. Přítok vody řídí se kohoutem, umístěným na potrubí.

Stojaté vývěvy opatřeny jsou ventily talířovými nebo válcovými, voda v nich proudí pouze jedním směrem, ležaté vývěvy mají ventily pouze talířové. Těla vývěv slévají se ze železné litiny, boty, písty, pístnice, ventily a sedliště ventilová jsou z bronzu. Zvláštní péče vyžadují ventily, nejen pokud se obrábění týče, ale také umístění jich ve vývěvě má značný účinek na správný chod vývěvy. Spodní ventily uloženy jsou pod základem kondensatoru a sice tak, aby z něho dostávalo se jim snadným způsobem vody, aby tlaku vody ze spodu nekladly odpor a při tlaku



Obr. 180.



Obr. 181.

opačněm vyžaduje se od nich, aby správně těsnily. Dobré vakuum vyžaduje malé vzdálenosti mezi vrchním a spodním ventilem, vnitřek vývěvy musí býti upraven tak, aby nemohl se vzduch v rozích a koutech hromaditi. Užívá-li se místo ventilů klapky, hotoví se tyto v novější době taktéž z kovu, protože gumové uzavírky podléhají snadno zkáze následkem časté přítomnosti oleje ve vodě kondensované.

Každá správně konstruovaná vývěva opatřuje se manometrem, na němž se okamžitě můžeme snadno o stupni vakuu informovati.

U mnohých konstrukcí jest vývěva zároveň kondensátorem. Děje se tak u menších strojů, u nichž obě tělesa, kondensator i vývěva z úspory místa tou měrou těsně se spojují, že tvoří vespolek jediný celek, ve kterémž případě se celkem neklade váha na docílení čisté, kondensované vody, nýbrž hlavní podmínkou bývá rychlé a účinné srážení výfukové páry, která se s vodou chladicí mísí.

Kondensator Körtingův jest bez vývěvy a poskytuje kondensaci neúplnou.

Celkové umístění kondensatoru patrno z obr. 182., na němž jest znázorněn turbínový stroj o síle 100 HP v náryse i půdoryse.

Pára přivádí se ventilem vpouštěcím *AV* z parního potrubí *DZ* do schrány turbínového kola *TM* a odtud do kondensatoru *C*. Prve než pára


dospěla ke kolu turbínovému, ukládá vodu sražením páry v potrubí vzniklou v přístroji odvodňovacím *WA* a *CT*, odkud tato trubici *CA* stéká do společné jímky *R*. Chladicí voda proudí z jímky *RR* trubicí *DR* do kondensátoru *C*, kde se mísí s kondensovanou vodou, s níž se shromažďuje v jímce *R*, odkud dotéká potrubím *ARR*. V případě, že by kondensátor nebyl v činnosti, vede se výfuková pára trubicí *AR* do výfuku *AH*.

Má-li býti docíleno přiměřeného vakua, jest záhodno, abymnožství ochlazovací vody bylo 40krát větší, než množství páry, jehož jest k maximální výkonnosti turbíny třeba. Rečené množství vody jest závislé na teplotě vlastní a na velikosti napjetí páry. Teplota ochlazovací vody může býti příčinou většího nebo menšího vakua, tak ku př. kolísá-li teplota její mezi 12 až 20° C, dosahuje vakuum asi 84% dotyčného barometrického tlaku, při teplotě vody pod 12° C může však býti docíleno až 90%.

Ústrojí, v němž voda s výfukovou parou rovnoběžným proudem se stýká, znázorněn na obr. 183. Směrem šipu *W* proudí voda, postranním otvorem proudí pára a vniká četnými otvory mezi proudící vodu, kondensuje a mísí se a směs uniká směrem šipu *D*.

Ze zařízení směšovacího ústrojí patrné, že tlak střední trubici protékající páry musí býti přiměřeně regulován vzhledem ku tlaku vodního paprsku. Regulování děje se posuvnou trubicí uvnitř vodní roury umístěnou, již vnikající pára se buď uvolňuje nebo omezuje. Ovládání posuvné trubice děje se pákou.

Spouští-li se přístroj, vpustí se koncem *W* do vnitř ostrá pára, která se o kovové stěny ochladí a přivodí vakuum, pomocí něhož voda pak samočinně proudí. Vypoví-li přístroj mezi chodem službu, což stává se



Obr. 182.

nesprávným posunutím páky a s ní spojené posuvné cívky, uvádí se v nový chod jako na počátku ostrou parou. Zastoupení má Rudolf Schwarz ve Vídni, zástupce Lavalovy parní turbíny.

Umělé chlazení vody chladicí. Kondensací ušetří se páry a tím i paliva, úspora v mnohých případech obnáší až 30% veškerého původně bez kondensace upotřebeného paliva.

Všeobecnému zavádění kondensace byl dříve na překážku nedostatky chladicí vody, kterému ani nákladně zařízené studny nečelily, jakmile bylo třeba více vody za hodinu než 25 m^3 . Nesnáz tato jest dnes odstraněna a kondensování může se dít všude umělým chlazením vody, již dříve ke kondensování použité, tedy dosti vyhráté. Teplá voda z kondensátoru se v chladicích ochladí a pro delší dobu není třeba, než opatření původního, ku chlazení nutného množství chladicí vody, která kolováním kondensátorem se ohřívá a v chladici pak tou měrou se ochladí, že ji možno opět a opět s nepatrnými ztrátami znovu ku ochlazení upotřebiti.



Obr. 183.

Původně užívalo se k umělému ochlazení vody gradoven, vysokých a rozsáhlých stěn s kostrou trámovou, vyplněných klestím a roštím, přes něž teplá voda v kapkách a jemných paprscích pomalu s hůry stékala a stykem s chladnějším vzduchem přebytečné teplo ztrácela. Pokud byly gradovny nové, poskytovaly dobrých výsledků, avšak po delším upotřebení odlupovala se jemná kůra z tenkých proutků a ucpala mezery mezi klestím tou měrou, že cirkulace vzduchová vzala za své a následovalo zahřívání proutěných stěn. Častým nákladným obnovováním poškozených míst zdrazil se chladič značně, udobenými jemnými částicemi kůry a proutí znečistila se také voda ochlazená a nečistota nassála se do kondensátoru a rušila jeho účinek.

Taktéž chladič štokový, který zabíral mnoho místa, neposkytoval dosti účinného chlazení, jmenovitě v době roční, kdy rozdíl teploty vzduchu a vody ochlazované nebyl značný. Chladič štokový upraven byl velice jednoduše buď jako nádržka vodní, nebo jako příkop, do něhož se teplá voda vpouštěla a nechávala prostě na vzduchu vychladnouti. K racionelnímu chlazení se však nehodí a užívá se ho jen zřídka.

Výhodně se však osvědčují chladiče dřevěné, jichž konstrukce dle místních okolností a dispozicí závodních bývá různá. Mohou býti upraveny jako dřevěné chladiče otevřené nebo jako chladiče komínové a podzemní, vesměs s přirozeným větráním, nebo jako chladiče ventilátorové, s větráním umělým.

Různou konstrukcí docíluje se u nich buď ochlazení pouze normálního z 45 až 50° C na 25 až 26° C, nebo ochlazení nižšího a asi na 16° C.


Příznivý tento výsledek zakládá se na rozvedení velice tenké vodní vrstvy po rozsáhlé ploše a na neomezovaném přístupu vzduchu ku stékající vodě.

Výtlačnou rourou kondensátoru nebo pumpy přivádí se voda ochlazená do žlabu nad chladičem, z něhož se rozvádí do menších žlabů a konečně do oddělení, z nichž stéká přes vroubkovaný vrchní okraj na stěnu a odtud přes výběžky v kapkách na soustavu tyčí, z níž opět v kapkách stéká na nejbližší skupení tyčové atd., až posléze úplně vychladlá shromažďuje se ve společné nádrže. Způsobem tím rozestřela se voda v jemných vrstvách na plochu, pokud možno největší. V celém chla-

diči byl způsoben stejnoměrně rozdělený a mírný déšť. Po celé cestě stýkají se jemné vrstvy vody a padajících kapek se vzduchem, který každému praménku a každé kapce odbírá odpařováním jistou část tepla, takže v celku následuje dokonalé odpaření a ochlazení veškeré do chladíče svedené vody.

Než to vše nebylo by ještě jediným účelem chladíčů, neboť takto nabylo by se vody sice ochlazené, ale pomísené s olejem, dlužno tudíž předem odstraniti olej, což se děje následovně: Teplá, s olejem smíšená voda vede se před vniknutím do společného žlabu do zvláštního oddělení, v němž naráží na prkennou stěnu a tlačí se pak vzhůru přes můstek, čímž olej a i jiné lehčí přimísenniny puzeny jsou na povrch. Účelně umístěnými rourami, jichž ústí jsou uložena v takové výši, že jimi proudí jen voda pročištěná, odděluje se na vrchu plovoucí olej i na dně usazený kal z těžších přimísennin utvořený od vody nyní úplně pročištěné.

Zařízením tím jsou ušetřeny nejen rozsáhlé plochy uvnitř chladíče před nepříznivým stykem s olejem, ale pročištěná voda neporušuje pak také kaučukové části ventilů v kondensátoru.



Obr. 184.

Otevřený chladíč (obr. 184.) jest sestaven ze dřeva, jest tudíž levný a velice lehký, může býti z této příčiny umístěn na nejbližší střeše. Nezaujímá mnoho místa, ale ku účinnému ochlazování potřebuje dosti rozsáhlého volného okolí, aby páry, z teplé vody vystupující, rychle mohly unikati a neobtěžovaly okolní stavení. Nákras představuje chladíče v nárysu v poloze čelné a postranní.

Voda vytlačuje se do vrchní společné nádržky a nahromaduje se ochlazená v nádržce spodní, odkud ji ssaje vývěva.


Chladíč kominový (obr. 185. a 186.) má v celku totéž sestrojení, jako chladíč otevřený, ale připojena jest k němu věž, kterou se nahrazuje přirozený účinek vanoucího vzduchu u otevřeného chladíče umístěného na volném prostranství. Věž účinkuje zde jako komín a způsobuje umělý tah, který páry z vody vystupující rychle odvádí a vodu ochlazuje.

Chladíč umístěn jest na spodu a celá vrchní stavba nemá jiného účele, než aby vyvodila ku ochlazení potřebný tah. Rovněž jako u komínů, musí i zde nejvyšší část vyčnívati nad okolní stavení, jednak aby tah nebyl srážen, jednak aby okolní stavení nebyla obtěžována a poškožována parou. Výška věže řídí se výškou a vzdáleností okolních budov a obnáší 16 až 25 m. Povrch kominové části chladíče jest dokonale utěsněn a tak opatřen, aby stranou nevnikal do něho proud vzduchu a ne-srážel vnitřní sloupec vzduchu a páry.

Jako předešlý, nezabírá ani tento chladič mnoho místa a účinnost jeho jest bezvadná.

Privádění vody teplé a odvádění ochlazené děje se jako u chladiče otevřeného.

Podzemní chladič kominový (obr. 187.) vznikl ze snahy po úspoře síly, které vyžadovalo vytlačování vody do výše položeného žlabu chladiče. Teplá



Obr. 185.

od nákladu, jakého jest třeba k postavení chladiče kominového, ale výkon jeho jest spojen se stálou spotřebou parní síly a zatěžuje tím kalkulaci v neprospěch továrního podniku. O zobrazených chladičích podává zprávy Rudolf Schwarz ve Vídni.

voda v tomto případě volně přitéká a vniká z podzemní nádržky pouze účinkem vakua do kondensatoru, nepřesahuje-li ssací výška průměrnou normu.

Jako u předešlého chladiče musí i zde přecházeti věž okolní stavení.

Chladič s ventilátorem dochází upotřebení v krajinách příliš horkých a u nás všude tam, kde jest značný nedostatek místa. Umělé ochlazení vyvozuje se ventilátorem, k čemuž jest třeba jistého množství parní síly. Stavební náklad liší se jen nepatrně

Parní kotel.

K pohonu parních strojů a turbin potřebná pára vyvozuje se ve zvláštních nádobách, které označujeme společným názvem parních kotlů. Jakkoliv se v praxi užívá parních kotlů tvaru velice rozmanitého, předece

vdor tomu není s prospěchem, aby kotel měl útvar naprosto libovolný, který by se nesrovnával s platnými v této příčině zkušenostmi. V každém případě a u každého systému musí býti brán zřetel k tomu, aby tloušťka stěny kotelní byla úměrná ku tlaku, jemuž kotel má býti podroben, dále musí topení býti upraveno tak, aby se vyvozeným teplem docílilo efektu pokud možná největšího, což vyžaduje přiměřeného poměru mezi plochou výhřevnou a prostorem vodou naplněným; konečně musí i prostor, vyvinuté páře vyhrazený, souhlasiti s oběma předchozími podmínkami. K tomu druzí se i požadavek, vyplývající z praktické potřeby a nutnosti, aby parní kotel byl umístěn na místě přístupném a kotel sám opatřen zařízením, aby přístup do jeho útrob byl usnadněn.

K těmto hlavním požadavkům druzí se řada požadavků podružných, jichž vyplnění závisí mnohdy na poměrech místních a i na jiných okolnostech, s nimiž průmyslník musí vždy účtovat.


Obecně vykazuje parní kotel dva různé prostory.

V prvním, vodním prostoru, přivádí se voda do varu a v druhém, parním prostoru, soustřeďuje se výsledek varu vody, pára.

Poměr mezi oběma prostory, jakož i jejich uspořádání, podléhá dle účelu parního kotle a následkem i jiných okolností rozmanitým změnám, z nichž některé podrobíme bližší úvaze.


Je-li spotřeba páry proměnlivá, jest výhodným veliký vodní prostor v kotli, neboť kolísání tlaku při okamžité spotřebě páry nad průměr vyrovnává se tím snáze a tím rychleji, čím jest více vody v kotli. V opačném případě, při nastalém okamžitém omezení odtoku páry, stoupá teplota v kotli tím pomaleji, čím více vody se vyhřívá, jinými slovy, čím většímu množství vody se teplo přivádí.

Jedná-li se o rychlé vyvinutí páry, nastává případ posléze uvedenému případu opačný a volí se proto kotel s malým vodním prostorem, v němž teplo soustředěné na méně částic vodních přivádí tyto snadno a rychle do varu. Naproti tomu vyžadují kotle s malým vodním prostorem pravidelného přiměřeného odtoku páry.



Obr. 186.

Prostor v parním kotli nad vroucí vodou se nacházející jest naplněn nejen parou, ale i částicemi vody, které pára do parního prostoru uchvátí. Avšak celý parní prostor není stejnoměrně prostoupen částicemi vody, nejvíce se jich nachází přímo nad vroucí vodou, nejméně v polohách vyšších. Zvýší-li se vrstva páry a ponechá-li se jí času, ubý se z ní vodní částičky vyloučily, nabude se páry poměrně dosti suché. Zvýšování celého parního prostoru není nutné, stačí pouze, aby se zvýšila pouze jeho část, v níž by se pára shromáždila a odkud by, z veliké části vody zbavená, odtékala. K tomu cíli, jmenovitě u kotlů ležatých, upravuje se zvláštní parojem.



Obr. 187.

Poměr vodního prostoru ku prostoru parnímu má se celkem jako 3:1.

Rozsáhlý vodní prostor vykazuje také stránky méně příznivé, zvyšuje se jím podstatně velikost parního kotle a tím i základní kapitál v nepoměru ku zvětšenému vyvozování páry, rovněž i spotřeba paliva ku priměřenému vyhřátí nadbytečného množství vody, jež

konsumuje značně tepla, jest větší. U kotlů v nepřetržité činnosti za dne i za noci se nacházejících, není v tomto případě větší spotřeba paliva značná a celkem nepadá na váhu, jinak jest tomu však u kotlů s topením občasným, u nichž unikání tepla do okolí jest tím větší, čím větší jest kotel, jinými slovy, větší množství vychladlé vody vyžaduje každodenně větší

množství paliva ku vyhřátí do varu, k čemuž musí být připočítán i čas, jehož opětovné vytápění vyžaduje.

Nemenší důležitost má ona část kotle, která na jedné straně se stýká s ohněm a horkými plyny, na druhé straně pak s vodou v kotli. Velikost této plochy má rozhodující vliv na vývin páry a proto také se účinnost kotle určuje dle množství m^2 , které plocha výhřevná zaujímá. Z této přičiny se výhřevná plocha u parních kotlů různým uspořádáním oněch částí, které na velikost výhřevné plochy mají vliv, úmyslně zvětšuje.

Vytápění parních kotlů. Výhodná úprava topení má neméně důležitost pro vývin páry než parní kotel. Dříve zhusta zaujímal topeniště

stanovisko dosti podřízené a mnohé kotlářny spokojily se pouze jen zběžným náčrtem, podle něhož místní řemeslníci příslušnou stavbu prováděli. V novější a tím více v naší době, za příčinou stále stoupající ceny paliva, věnuje se úpravě peci a roštů pozornost tím větší, jelikož se nejen z ekonomické, ale i ze zdravotní stránky poukazuje na obtížný kouř, kterým uniká veliká část neupotřebeného a tudíž bezúčelně ztraceného drahého paliva.

Úprava topení řídí se dle druhu paliva a dokonalost jednotlivých konstrukcí při přiměřené obsluze dosáhla dnes netušené výše.

Pokud se paliva týče, máme topení s palivem pevným a tekutým. Jako pevného paliva může dnes býti užito každé hořlavé hmoty, pokud plyny spalováním vzniklé nejsou stěnám kotle nebezpečné, tedy nejen uhlí kusového a koksu, ale i slámy, rašeliny, dříví a veškerých jeho odpadků, uhelného prachu, ano v ojedinelých případech i smetí z ulic velkoměsta nahromaděného. Z tekutých sluší uvéstí topení petrolejem, které však má význam všeobecnější v krajinách petrolej poskytujících.

Topení může se dít palivem buď přímo spalovaným, kde hořlavina přichází v přímý a dostatečný styk se vzduchem na místě vytápěním, nebo nepřímo, kdy palivo se proměňuje na místě od topeniště odděleném, tak zvaném generatoru, nedostatečným přístupem vzduchu v plyny, které se později dodatečným stykem se vzduchem účelně spalují.

V každém případě jedná se při topení o vznik hořlavých plynů, které se za účinku kyslíku ve vzduchu obsaženém spalují.

Nemá-li vzduch k ohni dostatečného přístupu, nastane nedokonalé spalování, při němž se vylučuje veliké množství uhlíku, které v podobě kouře uniká komínem. Značné množství kouře trvale z komína vystupující svědčí vždy o spalování nedokonalém.

I při topení dokonalém může se přiloženým palivem vyvinouti v prvních okamžicích něco kouře, než se palivo přizpůsobí žáru v peci panujícímu.

Má-li topení vyhovovati všem podmínkám, musí ohniště, tahy a komín voleny býti v takovém vzájemném poměru, aby si v činnosti nepřekážely.

K úplnému využitkování paliva jest třeba, aby vzduch v přiměřeném množství stýkal se s ohněm, čehož obecně se docíluje vedením vzduchu pod oheň. Požadavek tento má za následek, že je nutno rozdělit ohniště zvláštní stěnou na prostor, v němž palivo se spaluje a na prostor, pod předešlým se nacházející, kterým se ohni dostává vzduchu. Z požadavku toho sleduje, že stěna, která oba prostory od sebe dělí, musí jednak sloužiti palivu za oporu, jednak nesmí brániti vzduchu u volném přístupu k ohni. Zmíněná stěna nazývá se roštem a prostupování vzduchu jím k palivu provádí se přiměřeně udobenými otvory.

Jako topení, tak i úprava roštů a otvorů v nich nevěnovalo se dříve pozornosti tou měrou, jaké po právu zasluhovaly. Každé palivo vyžaduje jistých zvláštností, pokud se celkové úpravy a uložení roštu týče. Jinak vypadá rošt na uhlí kostkové, jinak topí-li se dřívím, pilinami nebo slámou.

Při volbě roštu vzhledem k druhu paliva padá na váhu i celková plocha roštem zaujatá, z níž na přívod vzduchu má vliv pouze ona část, kterou tvoří všechny otvory, tedy část úplně volná.


Vzhledem k různým druhům paliva musí býti brán zřetel i ku vzdálenosti roštu od plochy vytčené. Některé palivo hoří mocným plamenem, jiné při velmi skrovném nebo i zcela žádném plameni tvoří pouhé žároviště.

Umístění ohniště vzhledem ku kotli podléhá změnám, jakých jedno-

tlivé konstrukce vyžadují. U mnohých soustav topí se před kotlem, žhavé plyný procházejí pak tahy, nebo zvláštními trubkami a vyhřívají vodu v kotli. Jiného uspořádání vyžaduje topení spodní či pod kotlem a opět jiného ukládá rošt s topením do zvláštní trubice ohňové, do vnitra kotle, ve kterémž případě nabýváme topení vnitřního.

Praktickým měřítkem pro posouzení různých druhů topení jest útvar a uložení roštu a po případě též i třídění dle jakosti paliva.

Topení na roštu rovinném. Vedle nejnovějších vynálezů v oboru účelného a hospodárného upotřebení paliva, stává ještě nepřehledná řada to-



Obr. 188.

pení rázu staršího, s nímž se ještě i po létech setkáme a jehož výměna, pokud koná dle náhledu majetníka dobrou službu, tak záhy asi nenastane, jmenovitě při snadnějším snad opatřování paliva.

Z této příčiny nevěnujeme pozornost pouze nejnovějším druhům topení, ale povinnost nám velí, abychom si všímali i druhů sice starších, ale dosud stávajících. Stanovisko toto nám usnadňuje uspořádání roštů i u topidel nejnovějších, které taktéž užívá buď roštů pouze rovinných, nebo stupňovitých, nebo patrových.

Rovinný rošt jest složen z vodorovné řady jednotlivých roštnic tak, že mezi nimi ponecháno jest celkem asi $\frac{1}{3}$ volného prostoru, bere-me-li za měřítko celou plochu roštu.

Útvar roštnic jest rozdílný, jen v tom jest u všech druhů shoda, že otvory, jimiž proudí vzduch, směrem k popelníku se rozšiřují a ponechá-

vají takto volnou dráhu oharkům mezi roštnicemi procházejícím, nebo částečně také žářem slité a speklé strusce.

Rovinný rošt má mnoho předností, ale jako nevýhoda jest mu vytýkáno, že obsluha jeho musí se dítí při otevřených dvířkách, čímž se vnitřek ohniště i průduchů zbytečně ochlazuje a palivem, v podobě utvořených sazí, mřhá.

Ale i tato výtka po nejnovějším vynálezu Křídlově odpadá, neboť poštětilo se vynálezci sestrojiti dvířka, která časté otvírání činí zbytečným. Zařízení dvírek těchto znázorňuje obr. 188. Patentní Křídlová dvířka *T*, vyráběná továrnou na úsporné rošty a průmyslová topení a slévárnou železa firmy V. A. Křídlo v Praze VII., mají tvar dvírek obyčejných, avšak liší se od nich tím, že mají buď v horní nebo dolní polovině zvláštní otvor *L* pro úpravu topení pohrabáčem. Zmíněný otvor bývá obvyčejně uzavřen kruhovou deskou *S*, kol čepu *Z* otáčivou. Otáčení kruhové desky *S* děje se vložením pohrabáče do zářezu *C*, pomocí něhož se celá deska o 180° otočí a zářez *C* přivede ve styk s otvorem *L*. Boky zářezu *C* jsou přiměřeně sesíleny, aby čelily nárazům pohrabáče při čistění, prohrabávání nebo rovnání ohně. Pozorování ohně neděje se průřezem *C*, nýbrž zvláštní obloukovou skulinou *O*, která jest stále uzavřena slídovou přepážkou, jež topiče chrání před sálavými účinky ohně.

Pod
roštem na-
cházející se
popelník
uzavírá se
dvířkami.

Za
roštem na
cházi se
můstek,
kterým se
prostor,


jmž se plamen ubírá, účelně zúžuje. Docílí se tím dokonalejšího promísení hořlavých plynů se vzduchem a nespálenému uhlíku poskytně se čas, aby shořel.

Roštnice spočívají hlavami na podpěrách, z nichž přední upravena jest ve zvláštní desku a zadní hraničí s můstkem.

Delší rošty sestavují se z nastavených řad roštnic, každé řada opírá se hlavami o zvláštní podpěru, takže povstávají pole, vyplněná roštnicemi. Hlavy roštnic musí se do podpěr ukládati volně, aby roštnicím při zahřátí a je provázecím prodloužení poskytnuto bylo volného místa. Nedostává-li se roštnicím volnosti, prohýbají se po zahřátí, jmenovitě u nových litinových roštnic obnáší po prvním zatopení trvalé prodloužení o 2 až 3% do délky.

Tvar roštnic se během času zhusta měnil a hlavně úpravě mezer v roštnicích a mezi nimi věnována bedlivá pozornost. Jednalo se vždy o to, aby umožněn byl vzduchu přístup pod oheň v dostatečném množství a aby popel a struska mezi topením průduchy tyto neucpávaly. Voleny otvory obdélníkové, vlnité, podélné a příčné, v podobě čtverečné neb kosočtverečné mříže, ale vždy ještě byla ponechána žádoucímu zlepšení volná dráha. Taktéž i délka a průřez roštnic vykazuje dlouhou řadu různých modelů.

V nejnovější době došly obliby a příznivého přijetí roštové desky *B* topení Kudliczova vyráběné taktéž továrnou na úsporné rošty a průmyslová topení a slévárnou železa firmy V. A. Křídlo v Praze VII. (obr. 189.).




Obr. 189.

Desky tyto jsou na povrchu úplně rovné, takže při prohrabování nekladou odporu. Výhodná jejich činnost spočívá v otvorech od povrchu dolů se rozšiřujících. Normální šíře desky obnáší 200 mm, aby však se vyhovělo při kladení desek i šířce menší, hotoví se desky doplňující A C.

Ukládání desek a provedení celého topení Kudliczova vyžaduje tři hlavních součástí, a sice vzdušné skříň, roštových desek a injektoru.

Vzdušná skříň obemknutá jest po stranách a u spodu neprodyšnými stěnami, hořejší stěna, či rošt rovinný, skládá se z roštových desek, přední stěna jest prolomená injektorem, kterým se do skříňe vhání vzduch, odkud může unikati pouze jen dirkovanými nebo výřezy opatřenými deskami roštovými, při čemž nadlehčuje palivo, které při spalování nad rostem se vznáší.



Obr. 190.

Vzdušní skříň může býti litinová, plechová nebo i z jiného materiálu. Přímou dvířek obložena jest mrtvou plotnou, zaroštěm pak zúžená můstkem.

Při topení vnitřním není třeba celé skříňe, stačí v mnoha případech opatření plechových čel v zadu a napřed, dno a stranice nahrazují stěny

plamence. Někdy hotoví se skříň z obyčejného zdiva, z cementu nebo šamotu.

Parní paprskový injektor obstarává stlačování vzduchu ve skříni. Místo injektoru může se užítí i dmychadel různé konstrukce. Stlačení vzduchu ve skříni jest tak mocné, že se jednotlivé prachové částičky paliva pozvedají nad desky, nikdy však tlak nedosahuje takové výše, aby drobné palivo pudil do komína.

Nemenší výhodou zmíněného topení jest nepatrné zahřívání se roštových desek, že bez nebezpečí možno do skříňe, v době, kdy pec se nachází v plné činnosti, vložit ruku.

V činnosti uvádí se injektor proudem páry, která strhuje vzduch z trouby vzduchové do vnitra skříňe. Regulování proudu vzduchu děje se omezením nebo uvolněním páry řídicím ventilem.


Celkový pohled na Kudliczovo topení s rovinným rostem podává obr. 191.

K topení může se užítí jakéhokoliv paliva, ani prach uhelný a koksový nevyjímá, jelikož proud vzdušný nedopouští, aby drobné částičky paliva otvory vzdušnými propadávaly a následkem dosti skrovného ústí otvorů vzdušných, větší hmoty propadávati nemohou.

Dokonalým spalováním jmenovitě prachu uhelného a koksového docílují se levného a bezdýmného topení.

Pokud se jiných konstrukcí rovinných roštů týče, jmenovitě pro uhlí kostkové, závisí jejich účinnost a úspornost na velikosti roštu, mohutnosti tahu a jakosti paliva. Za obvyčejného dobrého tahu spálí se za hodinu na každém m^2 roštu kolem 80 *kg* koksu, 100 *kg* nesnadno hořlavého nebo 140 *kg* snadno hořlavého kamenného uhlí, 180 *kg* českého hnědého uhlí a 300 *kg* zemitého hnědého uhlí.

Topení s rovinným rostem konstrukce obvyčejné neposkytuje nikdy záruky, že vydatnost paliva se zužitkuje plnou měrou, jmenovitě závisí-li



Obr. 191. *Klasický rovinný rošt*

příkládání pouze od topiče, který stěží docílí v peci vrstvy vesměs stejné, jaké jest pro slabodýmné topení nevyhnutelně třeba.

Příliš silnou vrstvou paliva nemůže proniknouti dostatečné množství vzduchu, následkem čehož povstává nedostatečné spalování. při němž z komína se valí hustý dým. Je-li však zase vrstva příliš prohořelá a slabá, propouští při neomezeném tahu příliš mnoho vzduchu, kterým se oheň neoživí. Rovněž i při příkládání a prohrabování nutné otvírání dvířek má za následek náhlé značné ochlazení topeniště.

Aby se řečeným vadám rovinného roštu a s ním spojeného topení předešlo a přednosti jeho, hlavně jeho jednoduchosti a snadné obsluhy, zadost učinilo, byla sestrojena rovinná topení se samočinným příkládáním, kterým docílují se stejnoměrnější vrstvy paliva.

Nepopíratelnou předností samočinné obsluhy topení jest zjevná úspora paliva a snaha po docílení topeniště bezdýmného. U malých závodů není úspora celkem značná a nepadá všeobecně na váhu, jinak jest však u závodů, jichž kotelna vykazuje vysoké číslo výhřevné plochy. Zde


stoupají úspory do značné výše a zavedení samočinného topeniště se mnohonásobně vyplácí.

Proti výhodám topení automatického objevují se zvláště dnešní dobou oprávněné námitky, že majitel závodu jest vázán na uhlí určitého druhu, pro něž obvyčejně samočinné topení bývá zařízeno a tím jest omezován ve volbě paliva, které by dle tržních cen mohlo býti obzvláště výhodným.

Větší počet samočinných topení má za vzor ruční přikládání lopatou.

Za příčinou úplnosti podáváme popis samočinného zařízení, jež jest v praxi dosti rozšířeno.

Do zásypníku vložené uhlí klesá vlastní tíhou do rozdělovacích a přikládacích příhrad, které je vymrštují do ohniště. Případným omezením



násypník a odpařovací Obr. 192. *Rošt šikmý / klopnic*

násypu a zmenšením síly vymrštovací dociluje se menšího přikládání, v opačném případě se množství přiloženého paliva přiměřeně rozmnožuje. Veškerý pohyb děje se na účet parní síly kotle a jest mnohdy nejen složitý a celkem vzato i nákladný.

Topení na roštu šikmém provádí se obvyčejně tak, že jednotlivé desky nebo roštnice jsou buď úplně hladké nebo se opatřují výběžky, které palivo přiměřeně zadržují, aby po nakloněném roštu se nesváželo.

Sklon roštu děje se obvyčejně dolů směrem k můstku, aby plyny, zahříváním paliva na ohništi povstálé a zvláštní příčkou dolů sražené, na žhavém ohništi se nejen vyhřály, ale také shořely.

Šikmý rošt soustavy Kudliczovy vyráběné továrnou na úsporné rošty a průmyslová topení a slévárnou železa firmy V. A. Křídlo v Praze VII. znázorněn jest na obr. 192. ve spojení s násypníkem, odpařovací deskou a klopným roštem na strusku.

U porovnání s roštem rovným, u něhož se dělo přikládání dvíř-

zami a lopatou ručně, jeví se pokrok v tom směru, že při šikmých rostech hromadí se palivo v násypníku, odkud překlopením octne se na desce odpařovací, kde se sálavým teplem zahřívá, vysušuje a destiluje. S desky odpařovací shrabuje se palivo na hladký a dírkovaný rošt, na němž se za účinku vzduchu a zařízení vzduchovodného, způsobem již dříve u rovinného roštu popsaným, spaluje. Plyny, unikající působením žáru z paliva, nuceny jsou bráti se přes plamen, který je úplně ztravuje.

Přívod vzduchu zařízení jest tak, aby docíleno bylo topení bezdýmného, při čemž dbáno toho, aby nenastal nadbytek v přívodu vzduchu.

Struska shrnuje se na klopný rošt v zadní části peci se nacházející, s něhož jednoduchým zařízením pomocí páky a táhla se spouští občas do popelníku.

Dostanou-li se náhodou nespálené částky paliva na níže položený rošt klopný, mohou zde snadno úplně býti spáleny. Zařízení toto hodí se i pro uhlí spékavé a provádí se při topení podkotelním i předkotelním.

Topí-li se mourem z uhlí kamenného nebo hnědého, důlním kalem,


tříslem, dřevěnými pilinami a hořlavými odpadky všeho druhu, které by s roštu hladkého snadno se svezly, užívá se Kudliczova roštu stupňového, opatřeného jako u předchozího roštu taktéž klopným rostem na strusku (obr. 193.) násypníkem a odpařovací deskou.

Zařízení injektoru, skříň, trouby a kanálu pro přívod vzduchu, jakož i ventilu řídicího, účinkuje rovněž stejně, jako u roštu rovinného.

Rošt utvořen jest z plných stupňů, které jsou sestaveny z vodorovných a svislých, po případě šikmých ploch tak, že mezi jednotlivými stupni nestává mezer, místo nichž ku přívodu vzduchu opatřují se jednotlivé roštové desky přiměřenými otvory, jichž rozměry se řídí dle druhu paliva. Od ústí do vnitř se otvory tyto rozšiřují.

Odpařovací deska jest dle potřeby buď masivní. nebo opatřena výřezy a dostává dle sklonu skříň určitý svah.

Na odpařovací desce vysušené palivo sešínuje se na rošt, na němž se stlačeným vzduchem ze spodu kypří a spaluje. S roštu přichází struska na klopný rošt struskový, na němž se nechá delší čas ležeti, aby se



Obr. 193.


úplně vypálila. Klopný rošt čistí se snadným způsobem tím, že se pomocí táhla otočí kolem vodorovné, výstředně položené osy, načež se opět samostatně sklopí zpět.

Zhonce struskou na roštu klopném proudí atmosferický vzduch, jehož množství se řídí přivřením dvířek popelníku.

Sklon plochy roštové není libovolný, nýbrž volí se tak, aby palivo následkem svahu nalézalo se na spodní části ve vrstvě silnější. Tím docílí se v místě, kde vyvinování plynů a dýmu jest nejvíce intenzivní, i největšího přívodu vzduchu tím, že proniká nahoře menší vrstvu paliva než dole, kde se celkem nachází pouze žhavé uhlí.

Na spodní části uzavřené skříně vzdušní uspořádána jest klapka, otevírající se pomocí táhla za příčinou odstranění jemného popele, který se časem ve skříně usadí. Topení toto sestavuje továrna na úsporné rošty a průmyslová topení a slévárna železa firmy V. A. Křídlo v Praze VII.

Tenbrinkovo topení jest umístěno přímo v krátkém příčném kotli V V (obr. 194.), nacházejícím se pod kotlem vrchním. Spojení mezi spodním a vrchním kotlem provádí se krátkými hrdly S.



Obr. 194.

Průmyslové topení v příčném kotli
Topení toto umístěno jest v kuželovitě rouře F, položené šikmo užším hrdlem dolů. Asi uprostřed kužele F upraven jest rošt R, nakloněný asi 45°, jehož vrchní část tvoří rošt stupňový. Palivo přikládá se do koše a z něho sklopením na rošt. Musí ho býti tolik, aby se ním vyplnila spodní část; na spodu zadržuje se palivo klapkou K. Vzduch vniká k ohni mezi roštnice dvířky H, vzniklé plameny dostávají vzduch příklopem O. Uzavírku mezi palivem a popelníkem tvoří popel a struský, klapkou K reguluje se přílišné sesouvání se paliva. Výhody tohoto topení spočívají v tom, že se ohni dostává vzduchu ze dvou stran ku směru tahu plamene protilehlých, jednou ze spodu mezi roštnicemi, podruhé setkají se vzduch a plamen ve směrech protivrtných, čehož následkem jest důkladné prostoupení a promísení plamene a vzduchu a tím usnadněné spalování neztrávených dosud částíček uhlíku. Další výhoda záleží v dokonalejším vyčerpání tepla plamene a žhavých plynů, které rozsáhlým a delší dobu trvajícím stykem se stěnou kotelní pozbývají největší část výhřevnosti na prospěch vody v kotli.

Tenbrinkovým topením docílí se slabodýmného spalování téměř při každém palivu.

Některá topeniště zařízena jsou zevně, takže není třeba prolomití spodní kotel.

Topení Cariovo upravuje stupňový rošt v podobě střechy na obě strany stejně skloněné. Topení toto bývá vnitřní a hřeben střechového roštu jest rovnoběžný s osou kotle. Přikládání děje se válcovým žlabem s nahoř uhlí pohybem otočením na hřeben obou roštů se přikládá.

Šikmým oboustranným sklonem roštu nabývá se i při úzkém ohništi dosti velikého žároviště. Uhel sklonu bývá volen přiměřeně k násypu. Dvířka opatřena jsou pro vpravení žlabové lopaty otvorem, který se samostatně otevírá a zavírá.

Pro pozorování ohně upraveny jsou ve zvláštních dvířkách nahoře zasklené nebo slídou zahrazené otvory, kterými se pomocí pohrabáče ohně upravuje.

Opatřením tímto zamezuje se otvírání dvírek a zbytečné ochlazování openiště proudem chladného vzduchu.

Oba k sobě nakloněné rošty mají otvory a skládají se z jednotlivých roštnic.

Topení toho může se užiti také jako před a podkotelního.

Topení patrové podobá se topení stupňovému, pokud se sklonu týče, avšak s tím rozdílem, že nesestává z jednotlivých tyčí, nýbrž z celých ploten, které tvoří jednotlivá patra.

Přehledný obraz 195. znázorňuje celkovou úpravu topení patrového.

Sklon jednotlivých desek $R R, R_1$ jest závislý na mnohých okolnostech, jmenovitě na sklonu násypu drobnějšího, kostkového uhlí, kterýž obnáší asi 38°. Aby však vrstva násypu uhelného byla nahoře silnější než dole, protože má v těchto místech pouze destilovati a nikoli shořeti, volí se celkový sklon roštu menší, asi mezi 32 až 33°, kteréž opatření se celkem velmi dobře osvědčilo. Avšak různá velikost zrna uhelného, množství strusky, velikost tahu a množství vlhka v uhlí obsaženého působí nevelké kolísání zmíněného úhlu, který dodatečným ustavením může se dle výše uvedených okolností upravit.

Na našem obraze přehledně znázorněný rošt patrový jest sestaven Bolzanem. Má celkem tři jednotlivé rošty $R R, R_1$, z nichž dva první $R R$ jsou rovinné a nakloněné ve výše zmíněném úhlu, poslední sestává ze dvou nad sebou umístěných a prostorem oddělených desek.


Jednotlivé roštnice spočívají na příčkách $B B_1$, konce jejich směrem do ohniště vyčnívají volně a jsou obloženy palivem. Jelikož jednotlivé roštnice spočívají na příčkách volně, mohl by nastati případ, že by se převahou paliva, nebo prohrabáváním snadno překlopily. Tomu zabráňují desky $D D_1$, které zároveň poskytují spolehlivé vedení pohrabáči.

Příkládání děje se sklopným košem G na nejvyšší patro R , kde se uhlí destiluje a plyny z něho ucházející žářem druhých pater dokonale spalují.

Úprava sklonu roštnic děje se nálitkem A a do něho zapuštěnou příčnou tyčí, která otáčením mění sklon patra. Opatřením tímto upravuje se sklon každého sudého patra.

Topeniště jest směrem do topírny otevřené. Odstraňování strusky děje se hrabídkem mezi jednotlivými patry, struska se pak sesínuje na nejnižší patro.

Spodní vodorovné patro sestává, jak výše již řečeno, ze dvou desek nad sebou uložených. Vytažením vrchní desky pomocí táhla H spadá popel a struska na desku spodní, která nesmí současně s první býti vytažena, teprve po vyprázdnění a zasunutí první desky odstraňuje se ze spodní popel a struska do popelníka. Opatření toto děje se za tím účelem, aby spodem nemohl do topeniště vniknouti náhle proud chladného vzduchu,



Obr. 195. Topení patrové 32°

který by plamen a plyny tou měrou ochladil, že by vyloučením uhlíku povstal hustý dým a s ním zbytečná ztráta paliva.

Oheň u těchto topení jest snadno přehledný, u nejvyššího patra, které není chráněno vrstvou paliva, přidává se stěna s otvorem *S*, jímž se stav hoření může pozorovati.

Topení toto jest podporováno pouze tahem komína.

Topení uhelným prachem či mourem poznali jsme již u patentního topení Kudliczova, které poskytovalo možnost zužitkovati i palivo odpadkové v jakékoliv podobě.

Zde uvedeme zařízení, které obstarává topení výhradně uhelným prachem.

Topení toto vyžaduje prachu nejen velice jemného, ale i také stejnozrnného, nehodí se k němuž účeli mour uhelný, z hald uhelných dolů dodávaný, bez předchozí úpravy, která záleží v tom, že se mour před vpravením do peci mele a prosívá. V nedostatku mouru může se mlít každé jiné uhlí.

Prosévání prachu uhelného děje se na sítích velice jemných, která mají na 1 cm^2 900 otvorů.


Příkládání prachu uhelného do peci přodem rozpálené děje se zvláštními rozprašovačy, kterými se palivo rozvíří tou měrou, že smíšeno s horkým vzduchem, účinkem záru peci ihned se zanítí a rychle se ohněm ztravuje. Zár při tom vyvozený jest tak značný, že pec musí býti zhotovena z materiálu ohnivzdorného.

Obr. 196. Topení uhelným prachem.

Dle nabytých zkušeností seznány různé výhody a nedostatky, z nichž nejdůležitější uvádíme.

S podstatou systému scuvísí těsně nedostatek jakéhokoliv roštu a všech výkonů a nepříjemností, jako tvoření a slití se strusky, spékání paliva, prohrabování, příkládání a poruchy působené dvířky peci, které vytrvale každé jiné topení provázejí.

Úprava spalování ve přičině množství i jakosti paliva dá se snadno a trvale provéstí a docílují se spalování naprosto dokonalého a bezdýmného.



Stinnou stránkou jest mletí a je sledující zdražení paliva, jakož i značná část popele usazeného v tazích a komíně.

Nejjednodušší aparát jest Schwartzkopffův, znázorněný v řezu na obr. 196.

Uhelný suchý prach vnáší se do nálevkovitě udobeného násypníku *a*, jehož užší konec ze dvou stran jest utvořen z pružného plechu *d* a pera *c*, při čemž pevná stěna *e* jest oporou tlaku nasypaného prachu uhelného, který pak nepůsobí plnou silou na pružnou stěnu *d*. Napjetí dostává se stěně *d* jednak pákou *b*, jednak také pod touto umístěným šroubem, čímž se přesně reguluje unikání prachu spodním otvorem.

Doprava prachu uhelného do prostoru spalovacího, jakož i jeho rozprašování děje se otáčivým, okrouhlým ocelovým kartáčem *f*, který jest opatřen nárazníkem *g*, jímž při každém otočení kartáče naráží na výběžek *h* pružné stěny *d*. Každým nárazem vytvoří se mezi *c* a *d* dole mezera, kterou určitá dávka uhelného prachu z násypníku unikne. Uvolněného prachu ujme se drátěný kartáč *f*, který jej odstředivou silou ve spalovacím prostoru *k* rozprašuje. Po uvolnění každé dávky se konce pera *c* a plechu *d* samočinně uzavrou.

Potřebného ku spalování vzduchu dostává se topeništi směrem špičky *l* a *n* označeným, jakož i v pádu potřeby i otvorem regulačním *o*.

Rozpálené, šamotem vyzdžené stěny topeniště obstarávají spalování prachu, čímž se zároveň udržují ve stále stejnoměrném vyhřátí. Topí-li se pod kotlem stále bez přerušení, záleží celá obsluha pouze v regulování páky *b* a níže připojeného šroubu, jakož i v uvolňování nebo omezování přístupu vzduchu a obstarávání násypu, k čemuž se druží po polodenní činnosti odstranění strusky a popele. U kotlů s topením v noci přerušným stačí před spuštěním aparátu krátká doba na vyhřátí topeniště na nutný stupeň žáru zvláště rozdělaným ohněm.

Otáčení kartáče děje se strojem a stačí pro baterii o desíti pecích síla 1 HP.

Druhy parních kotlů.

Kotle válcové hodí se pro podniky, u nichž jest spotřeba páry proměnlivá. Značné množství vody hromadí v sobě tolik tepla, že náhlý a hromadný úbytek páry nahrazuje se vývinem páry nové, na účet tepla ve vodě nahromaděného, čímž se sice voda v kotli poněkud ochladí, ale nikdy ne tak náhle a tou měrou, aby topiči nedostalo se času novým palivem povstalou ztrátu nahraditi. V případě opačném, při větším ohni a náhlé menší spotřebě páry nenastává zvýšení tlaku v kotli skokem, nýbrž poněkud náhle, že i v tomto případě nabude topič dosti času, aby oheň zmírnil.

Obsluhu kotle válcového činí pohodlnější ona okolnost, že při velkém množství vody v kotli nemůže nikdy náhle nastati klesnutí hladiny vodní pod úroveň, jako se i při dosti malém nedopatření stává u kotlů s malým prostorem vodním.

Jednoduchá poměrně konstrukce těchto kotlů dovoluje, aby se napájení dalo i vodou jakosti méně výhodné, jelikož čištění nesetkává se s obtížemi tak značnými, jaké se vyskytují u konstrukcí složitých.

Nevýhodou u nich jest veliká spotřeba paliva a značná plocha, již ku postavení vyžadují.

Vodní prostor zabírá pravidlem dvě třetiny průměru kotle.

Vytápí-li se válcový kotel uhlím kamenným, ukládá se rošt obyčejně do spodu, při vytápění uhlím hnědým, dřívím nebo rašelinou užívá se topení předkotelního, nebo upravuje se rošt stupňovitě.

Jednoduchý válcový kotel vyniká snadnou konstrukcí, jakož i účelným a spolehlivým poskytováním páry, bylo-li šetřeno při stavbě výhodně volby rozměrů.

Průměr jeho dosahuje až 1·5 *m*, délka řídí se místními poměry, v některých případech obnášela až přes 20 *m*, obvykle však neobnáší přes 10 *m*. Plamen vede se buď jediným tahem, při větším průměru dvěma i třemi postranními tahy. V posledním případě může výhřevná plocha dosáhnouti až 35 *m*² výměry, rošt bývá uložen pod jedním koncem kotle, při čemž první tah směřuje pod kotlem do zadu, kde se obrací k jedné straně a kolem přední části a druhé strany kotle končí v komíně.

Chceme-li výhody válcových kotlů využití pro větší výhřevné plochy než jakých poskytuje kotel jediný, postavíme více kotlů vedle sebe, anebo spojíme jednoduchý kotel s jedním nebo více kotly podružnými, o nichž se blíže zmíníme v nejbližších odstavcích.

Válcový kotel s ohřivačem má výhody velikého prostoru vodního a veliké výhřevné plochy. Hlavní kotel s parním prostorem klade se nahoru, ohřivač jest umístěn pod ním. Topení děje se pod hlavním kotlem, horké plyny svádějí se tahy pod níže umístěný ohřivač a kolem něho, nebo se volný prostor kolem ohřivače přepaží svislou stěnou a docílí se tak celkem tří tahů. Hlavní kotel i ohřivač mají různý spád a sice hlavní kotel směrem od topení dolů až 15 *mm* na každý metr délky, u ohřivače jest spád ve směru opačném a obnáší celkem dvakráté tolik, jako u kotle hlavního.

Spojení hlavního kotle s ohřivačem dociluje se hrdly spojovacími o výšce celkem asi 0·5 *m* a o průměru, rovnajícím se polovici průměru ohřivače.

Napájení děje se rourou vrchním kolem a hrdlem spojovacím do ohřivače vedenou.

Prohřívání vody děje se rychle následkem čilé cirkulace.

K ohřívání značného množství vody užívá se dvou ohřivačů. Spojení jejich s vrchním kotlem děje se u každého dvěma až třemi spojovacími hrdly, nebo také, může-li každému z ohřivačů poskytnouti většího spádu, spojuje se jeden ohřivač s vrchním kotlem v zadu, oba ohřivače spojují se pak mezi sebou hrdlem vodorovným. Topení v posledním případě zařizuje se také tím způsobem, že se tahy vedou proti proudu vodnímu v ohřivačích. Způsob tento, zvaný protiproudový, se však v praxi neosvědčil pro značné poruchy kovových povrchů. Čítá se k nim soukotlí s Tenbinkovým topením.

Kde toho okolnosti vyžadují, spojuje se více kotlů vrchních s ohřivači v soukotlí či baterii. Vrchní kotle kladou se s půlmetrovou mezerou vedle sebe, rovněž níže umístěné ohřivače.

Válcový kotel s varníkem povstane umístěním topeniště pod nižším kotlem, z něhož stane se varník. I v tomto případě spojují se oba kotle hrdly a proudění vody bere se směrem z varníku do kotle vrchního.

K této kombinaci běře se útočiště v krajinách bařinatých, kde se spodní voda nachází blízko povrchu, takže obvyčejný ohřivač, kterému se dostává pouze tepla z druhé ruky, podléhal by snadno výparům ze země vystupujícím a na povrchu by rezavěl. I voda napájecí může býti horší jakosti, neboť usazený kal se snadno odstraňuje.

Také zde mohou spojití se dva varníky se společným kotlem (obr. 197.). Každý varník spojuje se s hlavním kotlem dvěma až třemi hrdly, někdy se i oba varníky opatřují příčným hrdlem, tak zvaným kalosvodem.

Uložení vrchního kotle děje se ve zvláštním tahu, varník oddělen jest od něho pásem; jsou-li dva varníky vedle sebe, tu obvyčejně se prostor

nad nimi překlene. V tomto případě jest umístěn tah mezi oběma varníky a dole po obou jejich stranách směřuje pak středem pod hlavním kotlem ku předu a po obou stranách zpět do komína.

Spojovací hrdla mají průměr asi 0.6 m, varníky pak celkem asi dvakrát větší.

I zde dle potřeby spojuje se více kotlů vrchních s více varníky v baterii.

Kotle plamencové. Veškeré dosud uvedené druhy válcových kotlů měly topení vnější, vyžadovaly pro větší výhřevnou plochu nepoměrně velikého prostoru a pára se v nich vyvíjela zdoluhavě. Těmto vadám odpomůže se umístěním jednoho neb více plamenců přímo do kotle válcového, které po délce celý kotel prostupují. Topeniště upravuje se buď v nich, nebo před nimi, v tomto případě jsou plamence tahy.

Plamencové kotle vyžadují méně vody, ale poskytují rychleji páru. Jsou také složitější a dražší než kotle válcové a pokud se čistění a oprav tyče, nesnadněji přístupné.

Uložení jejich jest snadnější, nevyžadují mnoho zdiva a zužitkují teplo, které se většinou váže na vnitřní stěnu kotelni, značně výhodněji.

Plamencových kotlů užívá se při stálém a pravidelném odtoku páry v závodech, jichž stroje způsobují stejnoměrné zatížení parního stroje.

Veliká část soustav kotelních, na tomto základě zbudovaných, hodí se pro větší parní napjetí, než jaké mohly snést obyčejné kotle válcové, u nichž průměrný tlak obnášel 6 až 8 atmosfér.

Při konstrukci kotlů plamencových musí býti brán ohled na nestejnoměrné roztahování jednotlivých jeho součástí, z nichž jmenovitě plamence vydány jsou přímému účinku žhavých plynů, zevní stěna kotelni trpí pak účinkem nestejnoměrného zahřívání četných tahů.


Plamence jsou namáhány značně vnějším tlakem, proto vyztužují se lemy a kroužky z úhlového železa, u tlaku značnějšího se plamence buď svařují, nebo hotoví se z vlnitého plechu nebo se vyztužují gallowayskými konickými trubicemi. Vlnitými plechy i konickými trubicemi zvětšuje se také podstatně výhřevná plocha a proud horkých plynů neubírá se náhlým přímým směrem do komína, nýbrž zdržuje se překážkami déle s plamenci a nabývá rozvířením různého směru, pokud se hlavní a nejteplejší jeho části tyče.

Zařízení jednoplamencového kotle znázorňuje obraz 198. V kotli nachází se plamenec umístěný poněkud stranou, hořejší jeho část musí se vždy nacházeti pod vodou v kotli. Plamenec jest oběma konci pevně spojen s víky kotle, a složen jest z krátkých trubic, jichž flance zároveň jej vyztužují.

Uvnitř přední části plamence nachází se rovinný, nakloněný rošt s můstkem. Vnitřní prostor plamence tvoří zároveň první tah, druhý tah utvořen jest levou stranou kotle a zdivem a ubírá se ze zadu ku předu, třetí tah pak z předu do zadu a do soponchu. Oba postranní tahy jsou v zadní části kotle odděleny příčkou.

Nejvyšší hrana obou postranních tahů musí se nacházeti pod nejnižší přípustnou hladinou v kotli.

Kotel opatřen jest na svrchní části parojemem, s nímž je spojeno síto, kterým se zamezuje vnikání vody do parojemu a nabývá se



Obr. 197.

páry poměrně bezvodné. Pára odvádí se parním ventilem, napájení kotle děje se ventilem napájecím či výronkem.

Plamenec může býti uvnitř hladký a o průměru úplně stejném. Na obraze jest znázorněn plamenec pouze na dně hladký, po stranách a na temeni opatřený výběžky, jichž účel bude níže vysvětlen.


K výrobě plamence užívá se krátkých, 400 až 500 mm měřících podélně svařených trubice, jichž flanče jsou zvláštním způsobem udobeny.

V první třetině plamence mají jednotlivé roury stejný průměr, v další části střídá se trubice o širším průměru s trubicí o průměru menším. Mezi flanče vkládají se výstužné kroužky, rozdíl v průměru mezi trubicemi užšími a širšími obnášejí 50 mm.

Znestejných trubic snýtovaný plamenec tvoří v posledních dvou třetinách po stranách a na temeni výběžky, které na temeni dosahují největší výšky 50 mm, po stranách směrem ke dnu výška výběžku se zmenšuje, až u dna se ztrácí. Opatření toto má za účel jednak volné oživení ohně, jehož plynům nekladou se v cestu překážky v podobě příček a rour, jednak promíchání unikajících horkých plynů, jichž jádra, největší teplotu vykazujícímu, dostává se zmíněnými výstupky přiležitosti, aby z nítra vystoupil na povrch a přebytek tepla sdělil stěně plamence a učinil místo

zevnějšímu a chladnějšímu obalu plynému uvnitř proudů. Promísením celého proudu horkých plynů zužitkuje se tepla jejich měrou značně dokonale.

Rozdělení obou postranních tahů na spodní části kotle děje zděnou příčkou, na níž spodek kotle podélně spočívá. Účinkem páry a vlhka na



zdivo a kotel v místech, kde se tyto stýkají, uastává pro kotel nebezpečné rezavění, jemuž se zabránuje železnou podlohou na níž, při přímém styku se zdí, může vlhko bez nebezpečí pro kotel jakkoliv působiti. Kotle tyto vyrábí kotlárna a strojírna H. Paucksch a sp. v Laudsbergu n. W.

Je-li třeba větší výhřevné plochy a většího tlaku, ku př. od 9 do 15 atmosfér, užívá se plamencových kotlů dvojčitých, jež vzniknou uložením dvou jeho plamencových kotlů ve společném zazdění.

Kotle plamencové nazýváme také **kornvalskými**.

Upotřebí-li se k výrobě plamenců vlnitého plechu, snese plamenec větší vnější tlak a není třeba vystužení kroužků ani příček v podobě rour. Také může i průměr plamence býti větší, čímž zvětší se i velikost roštu topeniště. Kotle opatřené vlnitým plechem hotoví se jen s jedním plamencem.

Aby voda v kotli se záhy vyhřála, umístí se plamenec blíže k jedné straně kotle, kamž se zavádí i druhý tah, počítáme-li plamenec za tah první. Též čištění kotle se tímto opatřením usnadňuje.

Pro větší výhřevné plochy, od 35 m² počínaje do 120 m², užívá se kotlů dvuplamencových, jichž osy jsou uloženy pod osou kotle hlavního. Plamenec sestávají z krátkých rour, mezi jejich flánce jsou přinýtovány výstužné kroužky. Topení uloženo jest uvnitř nebo zevně, v posledním případě užívá se roštu stupňového. Horké plyny procházejí oběma plamenci, v zadní části ubírají se odděleně po obou zevních bocích kotle, načež unikají společným podkotelním tahem od sopouchu.

Jak bylo již výše řečeno, užívá se k vyztužení plamence rour gallowayských *g*, (obr. 199.) opatřených flánce, jimiž se kol zvláštních otvorů v plamenci přinýtují. Průměr rour těchto není stejný, užší konec jejich má asi o polovici menší průměr než konec širší. Nýtování provádí se slabším koncem do vnitř, silnějším na zevní straně plamence. Vyztužení dociluje se jimi dokonalého a výhřevná plocha se u kotle značně zvýší. Podporuje se jimi také cirkulace vody mezi částí vrchní a spodní v kotli, v čemž jim účinně napomáhá vzhůru obrácený zvětšený objem. Vzájemná jejich poloha i uložení jejich v plamenci *f* jsou patrný z obrazu.


Průměr jejich nemůže býti nikdy tak veliký, aby při čištění kotle se mohl ručně z nich kámen odstraniti, ale nakloněná poloha jejich stěn zabráňuje přílišnému se usazování kotelního kamene.

Směr tahů upraven tak, že plyny procházejí především plamencem, načež se ubírají podél strany a spodní části ku předu a odtud honem přes vrchní část kotle unikají do sopouchu. Poslední tah stýká se s kotlem v místě, kde není již voda a kde teplo plynů, nijak již příliš značné, zahřívá přímo páru v kotli a částečně ji vysouší.

Kotle trubkové ležaté. U kotlů trubkových jsou plamenec nahrazeny větším množstvím malých trubek, které rovněž jako ony prostupují kotel po délce, jen topení u nich jest vždy předkotelní. Trubkami či žárovkami procházejí žhavé plyny z topeniště, čímž vydatně se zvětšuje výhřevná plocha a vývin páry, proto se této soustavy užívá v takových případech, kde se jedná o rychlé vyvinování páry ve větším množství, ku př. u lokomotiv.

Jako plamenec, tak i žárovky nacházejí se v kotli pod vodou.

Žárovky jsou z kujného železa o různém průměru, který se řídí



Obr. 199.

Vyztužení plamence

velikosti tahu v komíně. Průměr kolísá od 40 do 90 mm a součet průřezů všech žárovek obnáší při dobrém tahu 0·18, při tahu prostředním pouze 0·13 plochy roštové. Dobrého tahu docílují se žárovkami o větším průměru, naproti tomu žárovky slabší jsou průteplivější, lehčí a levnější. Průměr žárovek závisí taktéž na délce kotle a poměr, v této příčině obvyklý jest 1 : 40 až 1 : 68. Počet jejich bývá kolísavý, od 40 počínaje a řídí se soustavou. Účelem a velikostí parního kotle.

Uspořádání jejich děje se buď v jediné nebo ve dvou skupinách, mezi nimiž se ponechává volné, asi 260 mm široké, od temene kotle ke dnu sahající místo, určené ke snadnějšímu čištění.

Vzdálenost jednotlivých žárovek mezi sebou řídí se dle velikosti jejich průměru vnějšího a všeobecně běře se od středu ku středu 1·3 až 1·5 jmenovaného průměru. V tomto případě povstává mezi jednotlivými žárovkami mezera asi 30 mm, za příčinou snadnějšího čištění brává se i více.

Žárovky se v otvorech dna pouze zaválejí. K tomu cíli se konce žárovek sesilují kroužky tvrdou pájkou spájenými, utáčeji pak na soustruhu v mírný konus o stejném směru. Ve dnech vyvrtané a touže konicitou opatřené otvory se jemně vybrušují a zapuštěné do nich konce žárovek se pouze rozvalují. Metoda tato jest osvědčená a osazování žárovek děje se rychle a rovněž případná výměna nepůsobí obtíží.

Dle jiné metody zavazují se konce žárovek pouze do válcových otvorů, nebo se otvory opatřují mírně konickým obvodem a mezi něj a konec žárovky zapouští se železná vložka. Konce žárovek se pak rozvalují nebo roznýtují.


Topení u kotlů trubkových ležatých bývá vnější nebo vnitřní. Plyny a plamen táhnou se pod kotlem do zadní části, odtud žárovkami ku předu a dvěma postranními tahy do sopouchu. V čele jest zazděný kotel opatřen mino dvířka pecní a popelníku i dvířky, jež uzavírají přístup k žárovkám. Dvířka tato otvírají při čištění žárovek, jež se děje dosti často.

Spád kotle ležatého do zadu obnáší 20 mm na každý metr délky.

Zazdívání kotle trubkového ležatého se řídí dle velikosti. Menší kotle opatřují se dvěma tahy, z nichž první jde pod kotlem do zadu a vrací se žárovkami ku komína. U kotlů větších děje se rozdělení jednotlivých tahů buď způsobem v předposledním odstavci popsaným, nebo vede se tah pod kotlem do zadu, žárovkami do předu a přes temeno kotle do sopouchu. V tomto případě poslední tah stýká se přímo s parním prostorem, jehož páru částečně vysušuje a přehřívá. Tento případ znázorněn na řezu kotle trubkového v obr. 200.

Príslušné obrazy těchto kotlů připojeny ku stati o lokomobilách podrobněji jednající.

Stojaté kotle trubkové. Povaha podniku a omezený prostor vyžadují někdy parních kotlů, které by nezabíraly jednak mnoho místa, jednak aby poskytovaly rychle a hojně páry. V této příčině nejlépe vyhovují parní kotle trubkové stojaté. Přímou v kotli jest ohniště s rovinným rostem a dvířkami. Ohniště jest po stranách obemknuto vrstvou vody, na temeni jest opatřeno vikem, v němž jsou konce žárovek, druhý jejich konec nachází se ve dnu v sopouchu. Plášť kotle jest dvojdielný a část jeho, od temene ohniště počínaje vzhůru, dá se po uvolnění spojek sejmouti, čímž se usnadní čištění kotle.



Obr. 200

Kotel ohništní trubkový

Uspořádání jednotlivých součástí, jmenovitě vyčínivání poslední třetiny žárovek nad povrch vodní do parního prostoru má v praxi více nehod než užítu. Žárovky vystupují z chladnějšího obalu vodního do prostoru parního, kde na ně náhle účinkují horké plyny z peci a nepoměrně výše je vyhřívají. Tím nastává nevyhnutelná deformace a snadné propálení žárovek, které vyžaduje častých a obtížných oprav.

Lepšího opatření dostává se žárovkám u jiné soustavy, při níž hořejší polovice kotle se ponechává bez žárovek a zapouští se do ní menší válec, do jehož dna jsou zaváleny konce žárovek a kol obvodu přinýtována kuželovitá jímka na dým, k níž se výše poji komín. Žárovky jsou úplně pod vodou a taktéž částečně vrchní válcovitá objímka.

V prvním případě se pára vysoušela a částečně i přehřála, v druhém výhody tyto odpadají, ale žárovky nejsou podrobeny nestejnoměrnému zahřívání a

snadné
zkáze.


Zobrazení trubkového kotle připojeno bude později při pojednání o přehřívacích.

Trubkové kotle vyžadují při stálém odchodu páry též stálý přívod nové vody. Složitá konstrukce toho vyžaduje, aby čištění kotle bylo buď u snadného, nebo aby se k napájení užívalo vody velice čisté.

Zaujímají malý prostor, vyvinování páry děje se u nich rychle, protože teplo sděluje se vodě na mnoha místech, ale pára jejich jest vlhká a obsahuje mnoho částic vody. Prostor vodní u nich jest malý, napětí páry jest měnlivé a skokem někdy klesá a stoupá.

Vzdor tomu v některých případech není možno ani jiného kotle užítí a s vypočtenými vadami se buď účtuje, nebo se různým způsobem omezují.

Kombinace kotlů válcových, plamencových a trubkových. Každý z uvedených druhů kotlů měl zvláštní vynikající přednosti. Přihlíželo-li se k nim s opominutím nebo ohejitím vad, bylo konstruktérovi otevřeno rozsáhlé pole působnosti, aby různou kombinací dosud probraných konstrukcí kotelních dodělal se nových útvarů, jichž počet stále roste, živě



Obr. 201.


Kombinace kotlů válcových, plamencových a trubkových

nannoze také mnohdy velmi spleťitými podmínkami, jaké zákazníci ve příčině místa, objemu, umístění, výkonnosti a j. v. kladou.

Žádá-li se veliká výhřevná plocha a není-li dosti místa pro veliký kotel plamencový, může se dosíci hojně páry s ohledem na uvedené podmínky kombinací menšího kotle plamencového s kotlem trubkovým, jak z obr. 201. patrnó. Kotel trubkový nachází se nad kotlem plamencovým, vespolek jsou spojeny hrdlem a obyčejně každý z nich má zvláštní prostor parní i vodní, čímž nabývá se páry poměrně suché.

Spojovací hrdlo umístěno jest na zádi obou kotlů, průměr jeho obnáší 600 až 700 mm.

Hrdlo toto spojuje parní prostory obou kotlů, vodní prostory spojují se trubici, procházející zmíněným hrdlem. Vody napájecí dostává se pouze kotli vrchnímu, odkud zmíněnou trubicí teče potřebná část do spodního



Obr. 202.

Kotle lokomobil odýmní

kotle, dostává se tudíž kotli plamencovému vody již značně vyhráté, takže horkým plynům z topeniště unikajícím zbývá ještě veliká část tepla, jež sdělují vodě v kotli trubkovém. Topeniště jest uloženo přímo v plamenci, který bývá vyztužen hrdly gallowayskými. Výhřevná plocha u této kombinace kotlů jest značná, rovněž prostory vodní i parní vynikají obsáhlostí.

Dříve než pára přichází do parojemu, prostupuje trubicí, v níž zanechává největší část uchvácených vodních částíček, které stékají zpět do kotle.


Oba vodní prostory jsou spodem spojeny společnou trubicí, kterou při čistění kotlů se voda vypouští. Žárovky sdruženy jsou ve dvou skupinách, mezi nimi prochází prodloužené hrdlo obou parních prostorů.

Čistění žárovek děje se předem pomocí dvířek, která spojují příslušný tah s vnějším prostorem. Kotle tyto vyrábí ako. sp. zhořelické strojírny a slévárny železa ve Zhořelci.

Kotle lokomobil. Kotle tyto na rozdíl od předchozích většinou ve zdivu, vyjímaje kotle stojaté, pevně uložených a stálých, nazývají se pře-

nosnými. ač i těchto v některých případech může se užití jako kotlů stálých. Obvykle jsou spojeny přímo se strojem, či lépe řečeno stroj jest na nich zbudován, ve kterémž případě nazývají se lokomobilami.

Kotle lokomobil (obr. 202. a 203.) staršího původu měly žárovky vesměs pevně spojené se zevním kotlem, novější druhy za příčinou snadnějšího čištění a po případě opravy žárovek provedeny jsou tak, že se trubky i s ohništěm dají z kotle vytáhnouti. Na připojeném obraze jest znázorněn kotel se žárovkami a ohništěm povytáhnutým. Ohništěm jest válec z kotlového plechu, opatřený dvojím dnem, z nichž do jednoho jsou zaváleny žárovky, v druhém, jež jest zároveň dnem zevnějšího kotle, upravena jsou dvířka k topeništi. Zadní konce žárovek zaváleny jsou v okrouhlé desce, která po zastrčení rovněž jako přední společné dno topeniště a zevního kotle pevně se zevním kotlem pomocí četných šroubů



Obr. 203.

jest spojena a zatěsněna. Spojení toto musí vzdorovati tlaku páry a vody v kotli za dosti značného napjetí.

Na zadní část zevního kotle přinýtovaná jest zvláštní komora pro dým, tak zvaná dýmnice, na jejíž temeni nachází se komín se zámyčkou, pomocí níž se reguluje tah v komíně.



V topeništi nachází se rovinný rošt, kotel opatřen jest na temeni parojemem.

Komínem odcházející dým nemá pro malou délku komínu dostatečného přirozeného tahu, který by kouř a plyny z topeniště žárovkami účelně odváděl a oheň na roštu oživoval. Z této příčiny podporuje se tah v komíně umělým způsobem výfukovou parou. Proud páry vyplňuje nejen celou svrchní část komína, ale proudem svým strhne celý obsah routry do ovzduší a usnadňuje kouři a plynům ze žárovek a dýmnice cestu.

Při dopravě lokomobil po cestách velmi často nerovných doznal by i velice pevně osazený komín poruchy a v mnohých případech porušil by i rovnováhu celé lokomobily. Z této příčiny upravuje se komín sklopný, jehož temeno, jmenovitě při užití lokomobily v sousedství stodol při mlá-

čení obilí, nebo i na jiných místech, kde by okolí jiskrami z komína vy-
letujícími mohlo doznati škody, opatřuje se zvláštním košem či jiskro-
jemem.

Zobrazený kotel působí na stroj na jiném místě se nacházející a po-
staven jest na zvláštním základě na čtyřech nohách, jest tudíž stálý, aniž
by byl zazděn.



Obr. 205.

Lokomobily. Lokomobila jest stroj s kotlem v jediný celek sloučený. Opatřuje se ku snadnější dopravě s místa na místo koly, jimiž však pára v kotli vyvozovaná nepohybuje, nebo se staví prostě bez zvláštních kol a doprava její na jiné místo provede se různým způsobem.

Pojezdná lokomobila znázorněna jest na obr. 204. a 205. Stroj parní jest místo na zvláštním rámu umístěn přímo na kotli. Parní válec zobrazený v řezu na obr. 206. má rozvod šoupátkový a opatřen jest na temeně ko-
morou, vlastně parojemem, do něhož pára otvory z kotle proudí. S ko-
morou a parním válcem souvisí šoupátková skříň a odváděcí kanál. Po-
jišťovací ventil umístěn jest na temeně parojemu. Ostatní součásti stroje

jsou patrný z obrazu a na základě podrobných popisů v přední části této knihy snadno srozumitelný. Připojený obr. 207. znázorňuje řez válcem a šoupátkovou komorou stroje compoundního.

Menší lokomobily mají jediný setrvačník upravený zároveň pro převod síly řemenem.

Větší stroje mají dva setrvačníky. V obou případech mohou setrvačníky býti upraveny pro převod provazový. V každém případě však, vyžadují-li toho okolnosti, může na hřídel býti naklínována také řemenice.


Podrobné zařízení parního válce se šoupátkovou komorou spatřujeme v částečném řezu a v pohledu na obr. 208. Představuje rozvod Riderův ve spojení s těžkým, rychle a jistě účinkujícím Porterovým regulátorem, kterým se expansivní šoupátko samočinně ustavuje, v náležitém poměru ku spotřebě parní síly a větší nebo menší naplní parního válce. Převodu rotačního dostává se regulatoru hlavním hřídelem pomocí ozubených kol. Uložení pák regulatoru a převod jeho na šoupátko jest z obrazu patrný. Pojistovací ventil, u větších strojů dva ventily, umístěn jest na parojemu.

U lokomobil compoundních (obr. 209.) opatřen jest válec vysokotlaký samočinným Riderovým rozvodem, válec nízkotlaký pak jednoduchým, rukou řiditelným. plochým šoupátkem pro expansi.

Na obr. 210. znázorněna úplná compoundní lokomobila


s receiverem, k níž vztahují se obrazy 207. a 208. Lokomobila nespočívá na kolech, nýbrž na nohách, jest tudíž od všeobecné představy, jakou o lokomobile chováme, poněkud odchýlná.

Pára vstupuje nejdříve do menšího, vysokotlakého válce (obr. 207.), odtud po vykonané práci do receiveru, uloženého kolem většího válce



Obr. 206.

Regulátor a šoupátková komora




Obr. 207.

Regulátor a šoupátková komora

a konečně do válce nízkotlakého, z něhož uniká buď do výfuku, nebo za účelem opětného upotřebení, do kondensátoru.

Kondensátoru užívá se u kompoundních strojů větších. Kondensováním výfukové páry dociluje se většího pracovního efektu a úspory na palivu, v obou případech až 25%. Zařízení tohoto dá se však užítí jen v tom případě, je-li zásoba chladicí vody dosti hojná, při nejmenším asi 300 l na efektivní koňskou sílu a hodinu.




Kondensátor jest připojen na výfukové potrubí válce nízkotlakého (obr. 211) a opatřen přiváděcím kohoutem pro chladicí vodu. Na obraze znázorněn jest zevnějšek kondensátoru vstřikového. Spojovací trubice mezi kondensátorem a vývěvou opatřena jest střídavým ventilem, kterým se kondensátor vypíná z činnosti v případě, má-li stroj pracovati bez kondensace. Stojatá vývěva uvádí se v činnost výstředníkem hlavním hřídelem, vyčerpaná směs vody chladicí i kondensované odvádí se do připojeného vodojemu.

S vývěvou spojuje se napáječka, která potřebnou vodu k napájení kotle čerpá z vodojemu vývěvy, avšak může býtí také z činnosti vypnutá uvolněním kohoutu, umístěného na spojovací trubici.

Vývěvou dociluje se vakua pro čerpání chladicí vody z hloubky 5 až 6 m, při hloubce větší jest však třeba zvláštní výtlačné pumpy.

Kondensovaná voda jest znečištěna olejem a nehodí se bez pročištění k napájení kotle. V tomto případě užívá se čistícího aparátu, který vodu oleje zbavuje a odvádí ji před napájením do vyhřívače.


Vstřikového kondensátoru možno toliko v případech, kdy voda chladicí jest velice čistá a pak ještě po náležitém odstranění oleje, užítí k opět-




nému napájení. Kondensuje-li se pára vodou nečistou nebo porušenou roztoky soli, užívá se kondensace povrchové.

Lokomobily, opatřené povrchovým kondensátorem, opatřují si samy vodu destilovanou, jež po odstranění oleje nezanechává v kotli nížádných stop. Za tím účelem opatřuje se kondensátor četnými, tenkými, mosaznými trubcemi, kterými proudí pára výfuková. Trubice nacházejí se ve vodě chladící, jejíž množství se stále obnovuje způsobem, který byl u kondensátorů podrobně vylíčen.

Lokomobily s přehřátou parou (obr. 212.) rozlišují se od lokomobil poháněných parou nasycenou tím, že v dýmnici jejich se nachází přehřív



Obr. 209.




Obr. 210.


vač páry. Vnitřní zařízení kotle dá se po uvolnění spojovacích šroubů vyjmouti, jak z připojeného obrazu patrné.

Přehříváč sestává ze železných spirálově vinutých trubíc o silných

stěnách, kterými prochází nasycená pára a kolem nichž proudí plyny ze žárovek unikající. Proud těchto plynů upraven jest deskou a zvláštní spi-



Obr. 211.
Locomobila na přehřátou páru (vodynní)



Obr. 212.

rálou tak, že se přehříváči dostává stejnoměrného vyhřívání po celém povrchu.

Při vytápění kotle otevírá se jeden z otvorů v desce, aby počátečný odtok plynů se ustálil. Po vyhřátí se zmíněný otvor uzavírá klapkou a zůstává průběhem činnosti přehříváče stále uzavřen. Pára v přehříváči zahřívá se až na 350°C , čímž vyčerpá se teplo plynů tou měrou, že do komína odcházející plyny mají teplotu jen málo větší, než přehřívá pára.

Vypnutí přehříváče z chodu docíluje se krátkým spojením páry z kotle unikající sparním potrubím pomocí spojovacího kolena, stroj pak v tomto případě uvádí se v pohyb parou nasycenou.


Kompoundni lokomobila s přehřívacem znázorněna jest na obr. 213. a 214. v úplném řezu v náryse a v částečném řezu v půdoryse.

Na topeništi z vlnitého plechu vyvozené plyny procházejí žárovkami a proudí v zadu umístěným přehřívacem, sestaveným z několikanásobně spirálově vinutých rour, kterými proudí nasycená pára z kotle. Komín jest opatřen také klapkou k regulování tahu.

Obě zalomené části hřídele jsou natočeny o 180° , hřídel jest uložen na třech ložiskách a opatřen na volných koncích setrvačníky.

Regulace děje se pérovým, na hlavním hřídeli umístěným regulátorem.

Mezi oběma válci nachází se receiver; samočinný expansivní rozvod nachází se jen u válce vysokotlakého, válec nízkotlaký má náplň neměnitelnou.



Obr. 213.


Lokomotivy. Lokomotivy zužitkují veškerou v kotli vyvozenou parní sílu ku pohybu vlastních kol po zvláště upravené a železnými kolejnicemi opatřené cestě. Třením, mezi koly a kolejnicemi způsobeným, pohybuje se lokomotiva v určitém směru. Tření toto jest tou měrou značné, že překonává i veliké zatížení stroje v podobě přivěšených vozů nákladních.

Podoba lokomotivy s lokomobilou jest jen částečná, rozdílů jest zde tolik, že zastihují části souhlasné. Již zařízení kotle, v každém případě ležatého, doznává v této příčině podstatné změny vzhledem ku dosti neklidnému pohybu po kolejích.

Veliká spotřeba páry vyžaduje rozsáhlejšího topeniště, než jakého může poskytnouti tvar válcový, omezený u lokomotivy rozchodem kolejnic. Z této příčiny se upravuje topeniště v podobě se stran stlačené a povstalý úbytek nahrazuje se prodloužením žárovisté pod její nižší povrchovou přímkou parního kotle. Tvaru toho, znázorněného na obraze 215., užívá se v mnohých případech i u lokomobil.

Stěny žárové komory *f* jsou celkem rovinné a obklopeny jsou ze všech stran, dno vyjímaje, vodou. Aby snesly značný tlak napjetí páry i vody v kotli panující, vyztužují se četnými rozporkami *S*. Strop vyztužuje se podobnými delšími rozporkami, nebo

se přinýtuje k příčné trámce nebo žebra *R*. Konce rozporek se roznyťují. Rošt *f* jest rovinný, pod ním nachází se popelník *T*, v zevnější stěně jsou upravena dvířka pecní, ve stěně vnitřní jsou zaváleny přední konce žárovek *r*, jichž bývá mnoho a které prostupují kotel po délce a končí



ve stěně dýmnice *K*. Druhá, vnější stěna dýmnice zahrazena jest velkými dvířky, jež umožňují protahování a čištění žárovek.

Žárorysem jest strop ohniště, jest tudíž třeba, aby vnitřní strany kotle byly pod vrstvou vody, jejíž výška musí obnášeti nejméně 100 *mm* a sice v každém případě, za klidu i za pohybu lokomotivy po trati vodorovné i při jízdě do vrchu. Stav vody v kotli či lépe řečeno povrch vody, za klidu i za jizdy rovnoměrně rychlé, zůstává stále vodorovný, neběreme-li zřetel ku zvlnění povrchu vody varem. Jinak tomu jest při rychlém rozjíždění a náhlém zastavení lokomotivy. V těchto případech se voda shrnuje k jednomu nebo druhému víku parního kotle.

Komín kotle jest vždy nehybně upraven, nikdy není sklopný, tah se u něho jako u lokomobily zvětšuje parou výfukovou nebo někdy i parou ostrou.

Na našich drahách nesmí býti šířka lokomotivy větší 3 05 *m* a výška nemá přesahovati i s komínem od kolejnice počínaje 4 7 *m*, rovněž i nižže položené části lokomotivy mají býti od kolejnice nejméně 130 *mm* vzdálené.

U lokomotiv o značnější výkonnosti ukládá se zásoba vody a paliva ve zvláštním přívěsném voze, tak zvaném tendru, který jest s lokomotivou organicky spojen. Menší lokomotivy nemají zvláštního tendru, zásobu vody chovají pak ve zvláštní nádrže, palivo v přepážkách po stranách.

Kotle lokomotiv pro dráhy se stoupáním velice příkrým, nebo kotle drah ozubených, sestavují se více méně odchýlně od původního typu dle účelu, jakému slouží.

Je-li třeba síly tak značné, že by kotel nabyl zvětšením rozměru délkového nepřipustné rozsáhlosti, rozdělí se délka, jakou by vzhledem


k požadavku výkonnosti jediný kotel měl nabýti, ve dvě stejné části, z nichž každá má své zvláštní topení, tudíž vlastně kotle dva se společným topičem. Obě topeniště jsou obrácena k sobě. S podobnými lokomotivami setkáváme se zvláště na drahách severoamerických.

Parní stroj lokomotiv jest vždy dvojčítý. Vyžaduje toho povaha účelu, k jakému se lokomotiv užívá. Válce parní umístěny jsou po obou stranách rámu, na němž spočívá i kotel. Rám pak jest i s kotlem zavěšen na pérách, opírajících se o nápravy. Jsou-li válce umístěny mimo rám, upotřebí se hnacích kol jako klik.

Z náprav, na něž jest lokomotiva uložena, jest hlavním hřídelem buď jen jedna, nebo se spráhnou dva i tři hřídele či nápravy. Tento případ nastává zjmenovitě u nákladních lokomotiv pro veliké zatížení, u nichž by pouze jediný pár kol nevyvínoval tak veliké tření, jakého jest k pohybu třeba.

Parní rozvod děje se výstředníky, naklíněnými na hřídeli. Regulator nemá tvaru, jaký obyčejně u regulatoru spatřujeme, nýbrž jest nahrazen zvláštním šoupátkem nebo ventilem, kterým se přivod páry řídí, po případě zcela zastavuje. Ovládání jeho děje se rukou a uvolňuje se tehdy, nastane-li stroji cestou při větším stoupání tratě náhlé zatížení. Ukládá se na místě, odkud lze dosíci páry pokud možno suché.

Řízení stroje na chod zpětný děje se pákou, jež účinkuje na kulisu rozvodnou.



Obr. 215.

Lokomotiva má dvojí druh kol, z nichž všechna jsou nosná, spočívá tudíž tíha lokomotivy na všech, ale jen kola kliková, jež pomocí ojnice spojena jsou s křížovou hlavou a pástnicí, dodávající lokomotivě běhu.

Veškerá kola u lokomotiv železničních opatřena jsou přírubami na vnitřní straně, jimiž dostává se jim spolehlivého vedení mezi kolejnicemi. U lokomotiv silničních, pokud se jich bez kolejnic užívá, jsou veškerá kola bez přírub.

Kotle s vodními trubnicemi či trubnaté. U všech dosud uvedených parních kotlů byl prostor vodní buď značně rozsáhlý, nebo aspoň poměrně dosti značný. V každém tomto případě vyžadoval kotel následkem většího vodního prostoru i značnějšího objemu a přirozeno, že větší kotel podmiňoval i zvětšenou sílu stěn kotelních, aby čehly nejen značné tíže vody, ale i napjetí. Jmenovitě posléze jmenovaný požadavek dosahoval v praxi výše tou měrou značné, že při sesilování kotelních stěn s velikým prostorem vodním došlo se téměř na hranici přípustnosti, jelikož nestávalo plechů kotelných theoreticky požadované tloušťky, a rovněž i praktické obrábění nad obyčej silných plechů působilo veliké obtíže, k nimž se i přidružovala v prvé řadě otázka finanční, neboť daleko pracnějším udobováním a větší vahou stoupala nepoměrně i cena kotlů, a nejvila se nijak v příznivém poměru s docíleným efektem. Nad to i bezpečnost příliš objemných kotlů nebyla uspokojující, jak ve příčině materiálu, na něž se kladly nesmírné požadavky, tak i ve příčině spousty velké vody a páry, která případným uvolněním některé stěny by zaplavila a ohrozila rozsáhlé okolí.


Veškeré tyto příčiny, jmenovitě bezpečnosti se týkající, měly za následek novou konstrukci kotlů, při níž se dříve pouze jednotný vodní prostor rozdělil na větší počet prostorů menších, čímž se jmenovitě obmezilo nebezpečí výbuchu. Jmenované menší prostory vodní vytvořeny jsou z trubice, kterými voda proudí a úbytek její v páru proměněný nahrazuje se stále přiváděnou vodou novou. Konce trubice vodních jsou volné a ústí do společného neobsáhlého prostoru vodního. Prostor mezi vodními trubnicemi naplněn jest žhavými plyny z topeniště pronicími, čímž opět nabývá se obsáhlé výhřevné plochy, která připouští nejen rychlou proměnu vody v páru, ale podstatně zvyšuje i napjetí. Další výhodou jest při menším celkovém objemu trubek, vzdor většímu tlaku, menší tloušťka stěn, jež se jeví i při kotli následkem menšího jeho objemu.

Stimem stránkou kotlů trubnatých jest odměřený vývin páry, který nesnese náhle změny, jedná-li se o větší spotřebu, jež se při malém množství vody nemůže bez nebezpečí náhle nahraditi.

Myšlenka tato ovládla strojínecký průmysl tou měrou, že dnes setkáváme se s kotly trubnatými zhruba v uspořádání valice odchýlném, v četných více méně složitých kombinacích. Největší oblibě těší se kombinace trubek vodních s ležatým válcovým kotlem, který vyrovnává nedostatek z malého množství vody a páry vznikající.

Trubnatý kotel Steimmüllerův sestavený kotlárnou firmy L. & C. Steimmüller v Gummersbachu v Porýnsku (obr. 216.) sestává v podstatě z kotle trubnatého, v němž se vyvinuje pára v trubících šikmo postavených a ústících na obou koncích ve společné komory, spojené hrdly s výše položeným válcovým kotlem. Pára vyvinuje se pouze v trubících, výše položený kotel nemá s plyny a topením žádného spojení. Opatření toto podstatně přispívá k bezpečnosti celého zařízení, neboť svrchní kotel jest pouhou nádržkou na vodu a sběračem páry ve vodních trubících vyvinované. Před vytápěním naplní se trubice zcela a svrchní kotel do polo-

více vodou. Po zatopení zahřívá se voda v trubiciích a stoupá následkem rozdílu v hustotě do přední komory a odtud do válce, odkud se do trubice tlačí samovolně chladnější voda s vrchního kotle. Tím povstává kroužení či cirkulace vody z trubice vzhůru a z kotle do trubice v míře normální potud, pokud voda se neprohřeje do varu. Jakmile však se počne vyvíjeti pára, unikají parní bublinky hromadně do vrchního kotle, čímž voda v přední výše položené části trubice pozbývá značně hutnosti a cirkulace následkem toho se urychlí. Část vody s parou ubírá se ve vrchním kotli rourou na dně umístěnou do hrdla a odtud do komory nížepoložených konců trubice, větší část pak páry s vodou proudí do trubice nad osou kotle a nad povrchem vody vodorovně uložené, v níž voda násled-



Obr. 216.

kem tíhy klesá ke dnu trubice a odtud vytéká četnými otvory zpět do kotle, pára pak úplně vody zbavená klidně uniká do parního prostoru. Posledně uvedená nádržka má za účel rozloučení vody od páry a vysušení této. Otvory prosáklá voda nastupuje novou cirkulaci trubkami a kotlem, vyloučená pára vypouští se do stroje až tehdy, když prošla jinou na temeni kotle se nacházející a jemnými otvory opatřenou rourou.

Napájení kotle děje se zvláštním ventilem, umístěným ve vrchním kotli tam, kde se ubírá z trubice proud nejvíce horké vody do vrchního kotle. Poměrně studená napájecí voda stykem s vodou horkou zahřívá se ihned a vylučuje přímiseniny, jež v podobě kalu se ve vrchním kotli soustřeďují a při čistění zvláštní odkalnicí odstraňují.

Aby plyny z topeniště neubíraly se příčným směrem a nejkratší cestou do komína, vkládají se mezi trubice přčky, kterými se dráha plynů přiměřeně prodlužuje a reguluje.

Komory, do nichž ústí konce trubice, jsou dvoučelné a každá z čelných ploch opatřena jest tolika otvory, kolik trubice bylo užito. Do vnitřní plochy se jednotlivé trubice pouze zaválcují, otvory v zevních stěnách komor upravují se za účelem čištění trubice a uzavírají se neprodyšně deskami a šrouby. Utěsnění otvorů tvoří největší obtíž u těchto jinak výborně účinkujících kotlů. Obě desky čelné, vnější i vnitřní, každé komory vyztužují se četnými šrouby nebo nýty, jichž umístění jest rovněž z vyobrazení patrné.

U těchto kotlů se stává, že voda z vrchního kotle do trubice proudící volí kratší cestu výše položenými vrstvami trubice s opominutím vrstev nižších, které pak snadno podléhají zkáze. Následkem kratšího spojení dostává se pak i vrchnímu kotli málo a méně vyhráté vody. Vodě této zabráňuje se přepažením komory po délce příčkou, která ponechává vodě volnosti pouze na nejnižším místě komory. Za příčinou čištění opatřuje se příčka otvory přikrytými snadno odstranitelným závěrem.

U jiného systému dvoukomorových trubnatých kotlů bere se zřetel na páru hromadící se jak v trubicích tak i v komoře a k sloupci vody, kterým pára musí procházeti, než dospěje do parního prostoru vodorovného kotle.

Přední, výše vyčnívající komora vodní rozdělena jest zanýťovanými příčkami v jednotlivé vodorovné komory, do nichž ústí vždy jedna řada trubice. Komory tyto spojeny jsou jednak mezi sebou, jednak nejvyšší jejich části či temena společnou rourou s parním prostorem v kotli. Z každé řady trubice při temeně vodorovné komory soustředěná pára odchází přímo vzhůru do parního prostoru a nemusí se prodíratí dosti vysokým sloupcem vody. Soustava tato využívá tepla topného ještě tím, že provádí plyny kolem vrchního kotle. Při větší výhřevné ploše a větší nepravidelné spotřebě páry užívá se dvou kotlů vrchních.

Pouze jedinou vodní komoru má kotel Dürrův. Dle potřeby má jeden nebo dva kotle vrchní, spojené hrdly s komorou, do níž ústí trubice, v níž jsou umístěny zvláštní dělidla na vodu a páru. Rozdělení provádí se pomocí zvláštních příček a napájením každé jednotlivé trubice zvláštní trubkou. Příčka dělí komoru ve dva díly, přední a zadní. Skládá se z jednotlivých dílů, které přiměřeným opatřením uvolňují přístup k trubicím za účelem čištění zadní stěny komory a k výměně trubice, jež jsou pouze do příslušných otvorů vloženy a jednoduchým utěšňovacím kroužkem utěsněné. Další těsnění provádí se samočinně účinkem tepla a tlaku.

Napájení děje se vrchním kotlem a jsou-li dva, pravým, v němž voda napájecí proudí z předu do zadu, vstupuje hrdlem do druhého kotle, ubírá se ze zadu do předu a odtud do prvního oddělení komory a jednotlivými napájecími trubicemi do trubice varných, v nichž se vyvinuje pára, která stoupá zadním oddělením komory a do onoho z vrchních kotlů, do něhož ústí napájecí trubice. Odtud proudí do druhého kotle a nenáhle k parojemu, při čemž delší cestou a pomalým tempem poskytuje se páře času, aby pozbyla největší části vody.

Napájením vrchních kotlů vodou a uváděním ji ihned ve přímý styk s vodou vřelou vylučuje se největší část nerozpuštěných příměsí v podobě kalu, který se v kotli usazuje a odtud dle potřeby vypouští. Zanesení varných trubice v tomto případě jest velice omezeno.

Trubnaté kotle de Lavalovy. (Zastoupení má Rudolf Schwarz ve Vídni III-3.) Pro parní turbíny de Lavalovy sestavuje závod vynálezců parní kotle zvláštní soustavy, určené k rychlému vyvinování páry. Přehledný obraz řečeného kotle podává nám náčrtek 217.

Sestává z válcového kotle *A* a z komory *N*, ve spojení s trubicemi *a a*, tvaru *U*, jichž bývá dle dělnosti kotle větší nebo menší počet řad.

Ústí spodních ramen trubic *U* opatřeno jest volně uloženou cívkou, přírubou a prolomeným chránětkem před vypadnutím do komory *N* a vniknutím do trubice chráněnou. Cívka jest ve směru podélném provrtaná a povstalým otvorem proudí voda v obmezené míře z komory do ohnutých rour, z nichž každá jest posuvnou cívkou opatřena.

Komora *N* může se kohoutem *Z* přepažiti ve dva úplně oddělené prostory, jakých jest třeba k automatickému čištění aparátu.


Spojení mezi kotlem *A* a komorou *N* provedeno jest zvláště pro páru i zvláště pro vodu. První spojení obstarává roura *F*, která spojuje

parní prostor komory s parním prostorem kotle, druhým jest roura *Q*, spojující dna kotle a komory a opatřena kohoutem *Y*.

který mezi chodem jest natočen tak, aby jmenovaná spojovací roura byla uvolněna.

Po zatopení vyhrívají se trubice a vznikající pára sděluje teplo vodě v trubicích a v dalším průběhu hledí vodu z obou konců trubic vytlačit. U horního konce trubic není jiných překážek než voda, částečně v tomto


rameně a vrchní části komory *N* se nacházející, kterou pára vyhání jednak rourou *F* do kotle, jednak jí tlačí do spodní části komory *N*. Dolejší konce nakloněných ramen vodních trubic jsou částečně uzavřeny cívkami, takže voda z nich nemůže tak rychle unikati, jako z ramen vrchních. Voda v komoře *N* má státi na rozhraní vrchní a spodní části, asi v místech, kde se nachází kohout *Z*, takže spodní konec trubice *F* stýká se jen s parou. Z počátku chodu povstává v tomto místě kolísání povrchu vodního, které však průběhem chodu obinezuje se jen na míru nepatrnou. Po vyrovnání tlaku ve vodních trubicích a kotli klesá voda vlastní tíhou z kotle rourou *Q* do spodní části komory *N*, odkud jí malá částka uniká cívkou do *U* trubic varných, kde se proměňuje v páru. Pochoď ten opakuje se v rychlém tempu a vývin páry jest nejen hojný, ale také nepřetržitý, za cirkulace směrem šípů *CC* z varných trubic do kotle *A*. Voda, v kotli *A* se nacházející, kondensuje z počátku veškeru páru a teplem z ní uvolněným se tak dlouho zahřívá, až nastane úplně



Obr. 217.
Trubnatý kotel

vyrovnání rozdílu tepelného. Nastane-li následkem náhlého odtoku páry zmenšení tlaku v kotli, vyvinuje se pára ze zásoby vody působením tepla v ní nahromaděného a sice po dobu, než se napjetí páry a teplota vody vyrovnají. Zjev tento vyskytuje se ostatně i při jiných kotlech s větším vodním prostorem.

Čištění varných trubice může se díti po každém přerušeném topení ostrou parou pomocí kohoutů *Z* a *Y*. Kohoutem *Z* se uzavře spojení mezi vrchní a spodní částí komory *N*, rovněž uzavře se spojení spodní části



Obr. 218.

komory *N*, opatřenou vlastními kohouty pro čištění a profukování. Ztráta páry a vody profukováním povstala jest celkem nepatrnou. U špatné vody může se kotel i potrubí čistiti každodenně.

Varné trubice mají průměr 25 mm, neobsahuje tudíž každá z nich ani přílišné množství vody ani páry, takže v pádu nahodilého poškození nebo prasknutí nemůže povstati exploze. Rovněž jest, jak výše uvedeno, postaráno o to, aby všechny roury neústily do téže komory, takže i v případě nehody vypne se z vedení jen dotýčná partie varných trub. na níž nastala porucha.

Varné trubice, ač jsou v přímém styku s ohněm a žhavými plyny

komory *N* s vodou v kotli trojsměrným kohoutem *Y*, který se otočí tak, aby nastalo uvolnění s atmosférickým vzduchem.

V kotli dosud napjatá pára uniká rourou *F* do vrchní části komory *N* a varnými trubicemi směrem šipu *RR* zúženým otvorem cívky do spodní části komory *N* a odtud kohoutem *Y* pomocí jakéhokoliv vedení do zvláštní nádoby nebo do ovzduší. Prudce proudící pára vypudí z komory *N* nejen zbytek v ní se nacházející vody, ale také usazeninu a kal v kotli a trubicích sražený.

Roura *Q* může se přiměřeným ustavením trojsměrného kohoutu *Y* bez následků a nepříjemností čistiti i mezi chodem, jelikož varné trubice mohou býti zapuštěny do komory tak, aby jistá jejich část měla pro sebe zvláštní úplně vypra-

z něho vystupujícími a nejsou úplně naplněny vodou, nedoznávají poruchy, neboť vyvinující se z nich pára ubírá jim tolik tepla, že stálý a zhoubný jeho účinek na stěny trubíc nastati ani nemůže.

Případné opravy při soustavě tou měrou jednoduché a přehledné mohou se snadno a v mnohém případě i bez porušení chodu provésti.

Obraz 218. znázorňuje fotografický snímek přední části dvou baterií po dvou parních kotlech téže soustavy.

Soustavy této může býti užito v jiné úpravě, při níž zevní cídění nebo případná oprava varných trubíc a spodní části kotle usnadňuje se nejrozsáhlejší měrou. Za tím účelem upravuje se kotel v jiné poloze a obsah jeho se značně zmenší. Obraz 219. podává přehled nové úpravy. Kotel A, znázorněný v příčném řezu, opatřen svrchem a spodem komorami, do nichž ústí konce varných U trubíc. Voda do trubíc proudí přímo z kotle A posuvnými cívkami, jichž zařízení a úprava popsány u modelu předechozího, jen v takovém množství, jaké se v trubiciích může okamžitě proměnit v páru. Utvořená pára proudí vrchními rameny trubíc do parní komory na temeni kotle se nalézající a odtud do parního prostoru kotle A. Cestou nestýká se pára s vodním sloupcem a nemusí překonávat jeho tlak a zároveň nestrhuje s sebou vodní částechky, takže přichází do parního prostoru úplně suchá. Jelikož voda v kotli A tvoří pouze zásobárnu pro napájení trubíc a vyhřívá se pouze parou, nemůže plamen na ni účinkovati přímo a var její nemůže býti nikdy bouřlivý.

Vnitřní čištění kotle a odstranění kalu a usazenin v něm v přiléhajících komorách a trubiciích děje se opačným proudem páry, docileným přerušným spojením vodního prostoru s komorou dolní, uzavřením kohoutu Z a uvolněním vypouštěcího kohoutu Y. Původní směr páry, kterým se při vývinu ubírala do kotle, označen jest šípem CC, zpětný směr, jakého se užívá pouze k profukování trubíc, označuje šíp RR.


I zde dle velikosti kotle a požadavku naň kladeného, pokud se výkonosti týče, sestává komora dolní buď pouze z jediného prostoru, nebo obsahuje dvě nebo i více oddělení s jistým počtem trubek varných a zvláštními kohouty.

Kotle tyto jsou buď stálé, ve zvláštním zdivu uložené, nebo přenosné, avšak v obou případech jsou sklopné.

Stejně konstrukce jsou kotly přenosné, kterých se užívá k občasnému vyvinování páry na místech se měnicích, ku dopravním vozidlům, k pohánění lodních strojů a j. Kotle tyto postrádají zdiva.

Obrazy 220. a 221. podávají fotografický snímek lodního kotle v celkovém pohledu a sklopeného.

Kotel má dle potřeby i více komor oddělených mezi sebou, spojení parního prostoru v kotli se spodní komorou může býti otočením kohoutu




Obz. 219.

Nová úprava trubnatého kotle

přerušeno a spojení téhož prostoru s vrchní komorou jest omezeno ventilem, na jehož hřideliku jest upravena páka, jež vyčnívá z komory.

Stane-li se na varných trubcích porucha, klesne z komory vyčnívající páka a naznačuje obsluhovači, která partie trubice jest poškozena. V tomto případě není třeba než uzavřít pod pákou se nacházející kohout, aby poškozená partie byla úplně izolovaná a vypnuta. Vyžaduje-li toho potřeba, mohou ostatní nepoškozené partie účinkovati dále, takže činnost stroje neustane a poškozená část může se teprve při vhodné příležitosti opravit.

Jedná-li se o pouhé puknutí jediné trubice, tu postačí, ucpě-li se po shrnutí paliva od poškozené partie na pravo a na levo otvor dotýčné trubice, aby voda a pára jím nemohla prouditi. Před omezením ohně



Obr. 220.

zmírní se tak v komině. Každá z těchto oprav, prováděná zručným strojníkem nebo topičem, vyžaduje pouze několik minut času.

Čištění trubice a kotle zevně, jakož i topeníště a do něho ústících tahů, vyžaduje u jiných soustav značné námahy a jmenovitě zadní partie jsou buď ztěžka přístupné, nebo vůbec nepřístupné. Okolnost tato padá hlavně na váhu u kotlů námořních, pod nimiž se topí uhlím rozmanitého pů-

vodu a nestejných vlastností, z něhož některé druhy vyvinují mnoho sazí a v krátkém čase zanášejí průduchy.

U lodních kotlů této soustavy usnadňuje se čištění a vymetání tím, že se kotel i s varnými trubkami sklopí kol osy zevně ve výši roštu se nacházející, čímž se celý, jindy neviditelný a často nepřístupný vnitřek úplně obnažuje.

Před klopením uvolní se spojení kotle s napájecí rourou a parovodem a odstraní se vrchní komoru přihrávající deska. O těchto kotlech podává zprávy Rudolf Schwarz ve Vídni III.

Jiného druhu jsou **trubnaté kotle Babcockovy a Wilcoxovy**. Soustava vodních trubek jest rozčlunkovaná ve sloupce, z nichž každý má vlastní komoru, která jest neodvislá od komor a sloupců sousedních. Konec trubice vodních jsou zaváleny ve stěně komory, druhá její stěna má kovovými záklopkami bedlivě utěsněné otvory pro čištění nebo opravu trubice. Každý

sloupec nakloněných trubíc s oběma komorami spojen jest hrdly s výše položeným kotlem.


Topením vyhřívá se voda v trubících a mění se v páru, která stoupá do předních komor a vrchního kotle, kde se rozlučuje voda od páry. Napájení děje se v zadní části kotle a chladnější voda napájecí klesá delšími hrdly do komor, do nichž ústí níže položené konce vodních trubíc.

Vrchní kotel vytápěn jest takéž týmž ohništěm, na němž se varné trubice vyhřívají. Veškeré součásti vodních trubíc zavěseny jsou volně na pásech z kujného železa, takže teplem vzniklé roztahování nemá na ně rušivého účinku.

Montování kotlů. Uložení a řádné opatření kotle není snadnou úlohou, v mnohých případech i nejvýhodnější soustava za provedení v kotlárně velice pečlivého naprosto neprospívala, čehož příčina spočívala v nedbalém zazdění a opatření kotle.

Kotel montuje se ve zvláštní místnosti, v jejíž některé stěně v případě, stavi-li se nová, ponechává se přiměřeně veliký otvor pro dopravu kotle do vnitř, u starších kotelen se stěna dle potřeby probourá.

Po vpravení do kotelny se kotel předběžně ukládá na základ, před tím dle nákresu provedený. Zdvihání kotle za účelem uložení nosičů děje se nenáhlé podkládáním dřev tak dlouho, až jest kotel na nosičích správně uložen. Po odstranění dřevěných podložek provádí se postranní zdívo, vnitřní stěny tahů a sopouchu, které se stýkají přímo se žhavými plyny



Obr. 221.

Soubor kotlů a trubíc

hotoví se z dobře pálených cihel vázaných hlinou, nikoli maltou. Vyznačení osy a všech rozměrů děje se podle nárysu způsobem označeným při stavbě základu pro parní stroj, při čemž jednotlivé rozměry pokud možno znamenají se na stěně. Stavba cihelná musí se přesně provésti dle plánu, při čemž musí býti brán zřetel na povahu krajiny s ohledem na výši spodní vody nebo na vlhkost půdy. Nachází-li se hladina spodní vody blízko povrchu, nebo docela na povrchu, vkládá se mezi základ a ostatní zdívo isolační vrstva asfaltová.

Průtahy a zdívo, jež se opírá o kotel, nesmí býti klenuté, jelikož by strana klenby s kotlem se stýkající trpěla účinky tepla při roztahování a smršťování kotle.

Všecké zdívo pojistí se se všech stran železnými sponami, které se o hlinové podlohy na koncích opírají a šrouby utahují.

Směrem ke kohoutu odvodnému dostává se kotlu spádu, jehož velikost určuje stavební plán.

Je-li přední čelo kotle opatřeno hrdlem, nestýká se zdívo s ním, nýbrž ponechává se hrdlu volnost na bocích asi 25 mm. Rovněž stěna kotle nemá přiléhati přímo ke zdívu, nýbrž ponechává se asi 20 mm mezera mezi kotlem a zdívem, jež se vyplňuje hlinou.

V topeništi nemá zdívo tvořiti vyčnívající hrany, které se snadno upalují a otlukou, patky kotle, blíže ohně umístěné, obkládají se hmotou ohnivzdornou, výhodnější však jest umístění patek v hořejší polovici kotle.

Svršek kotle se nezazdívá, nýbrž přikryje, aby se předešlo ztrátám tepla, vrstvou popela nebo hlíny nebo jemné strusky; obyčejně se isolační hmoty vrství tak, že přímo na svršek kotle se ukládá vrstva hlíny a na ní vrstva popela a strusky, na něž vrchem ukládá se pak vrstva dlaždic. Otvor, který dle potřeby zjednává spojení s vnitřem kotlu, ku př. průlez nebo značně vyčnívající parojem se nepokrývají touto vrstvou.

K odstraňování popela z tahů ponechávají se přiměřené otvory. Jak na příhodném místě uvedeno, jest v krajinách s vlhkou půdou, kde spodní voda nachází se na povrchu neb velmi blízko něho, výhodno opatření příčky, kterými jednotlivé tahy jsou odděleny, na místech styčných mezi zdívem a stěnou kotle podélným železným trámem.

Ohřívání napájecí vody. Kdyby parní kotel napájel se vodou o přirozené teplotě, ochlazovala by se voda v něm a vyvíjení páry setkávalo by se s překážkami, jež by k vyrovnání vyžadovaly vydatnějšího topení a tím i větší spotřebu paliva.

Chceme-li napájet kotel vodou vyhřátou, spotřebujeme v každém případě k předběžnému vyhřátí jistý počet jedniček tepla, ale teplo toto zaopatříme si bez zvláštní ztráty paliva levným způsobem použitím páry výfukové, jejíž teplo by stejným způsobem unikalo do ovzduší. Než i plynu unikajícího z topeniště do sopouchu se užívá k vyhřívání vody.

Voda vyhřívá se ve zvláštních vyhřívacích spojených s potrubím napájecím.



Vyhříváče opatřeny jsou soustavou vodních trubí, kolem nichž ubírá se proud výfukové páry, jejíž cirkulace se upravuje bludištěm stěn. Studená voda tlačí se otvorem u dna a odchází ohřátá hrdlem na temeni ohříváče, proud páry výfukové běže se směrem obráceným.

Na připojených obr. 223. a 224. znázorněn vyhříváč vody napájecí v řezu a pohledu. Menší přehříváče jsou litinové, větší ze železného plechu. Jelikož se vyhřívání vody může dít také parou ostrou, jest třeba, aby předběžnou zkouškou byla zjištěna jejich pevnost vůči parnímu tlaku až do 10 atmosfér.

Při vytápění ostrou parou jmenovitě za vysokého tlaku užívá se re-

gulačního ventilu, kterým se současně i teplota vody v jistých mezích upravuje, rovněž také se připojuje odvodňovací nádoba na kondensovanou vodu. Oboje zařízení znázorněno na obr. 224., obraz 223, představuje vyhřívač vytápěný parou výfukovou. Přehřívače tyto vyrábí A. L. G. Dehno v Halle n. S.

Obyčejně se nečistota a kal usazuje na spodní části vyhřívače, často se i kotelní kámen samočinně odlupuje a taktéž u dna v podobě lupének



Obr. 224.


shromažďuje. Než vzdor tomu jest vnitřní zařízení spojeno se zevní stěnou tak, aby se snadno nechalo vyjmouti. Usnadní se tím přístup do vnitřa ohřivače a tím důkladnější čištění a revise jednotlivých částí. Častějším cíděním vyhřívače a odstraňováním sraženin dostává se kotli vody pročištěné a méně usazenin zanechávající.

Voda a pára nepřicházejí zde v přímý styk, nemůže tudíž olej, kterým bývá pára znečištěna, porušiti vodu napájecí.

Podstatné změny tato soustava nedozná, necháme-li páru prouditi trubkami a vodu kolem nich.

Jiná soustava používá tepla horkých plynů z ohniště k vyhřívání vody napájecí.

I u nejlepších soustav topení pod kotly unikají do sopouchu a komína plyny, jichž teplota jest značně vyšší než jaké jest třeba k vyvození potřebného tahu v komíně. V každém případě jest to ztráta, jakou moderní technika úsporná nemůže nechat bez povšimnutí. Zařazením přiměřeně upravené nádoby mezi kotel a komín nabude se ohříváče, který vydatně vyčerpává teplo plynů z topeniště unikajících a ponechává ho jen tolik plynům, aby plynná vrstva v komíně vykazovala pouze jen tak velikou diferenci se vzduchem atmosférickým, jaké jest třeba k udržení nutného proudění. U značné části větších závodů s parním pohonem užívá se dnes úsporných ohříváčů či *ekonomiserů* hojnou měrou a výpočtem i zkušeností došlo se k poznání, že jest i tehdy prospěch zaručen, vyčerpá-li se onen tah umělým způsobem pomocí ssacích strojů.




Ekonomiser
Obr. 225

Ekonomiser (obr. 225.) sestává z většího počtu svisle postavených litinových rour o zevním průměru 116 mm a délky 2750 mm, z nichž vždy 6 až 8 rour tvoří skupinu nahoře a dole spojenou litinovou příčnou trubicí. Otvary těchto příčných trubic jsou spojeny dvěma delšími rourami, z nichž jedna vodu přivádí a druhá ohřátou odvádí. V příčných rourách nahoře i dole proti každému ústí roury svislé jest upraven otvor se snadno odstranitelným víkem, po jehož sejmutí se může každá ze svislých rour pročistiti, nebo po případě vyměnit, ze kteréž příčiny otvory tyto i s víky vyčnívají ze zdiva. O těchto ekonomiserech podává zprávy Rudolf Schwarz ve Vídni III.

Voda vhání se do trubic spodem a proudí celou obsáhlou soustavou, při čemž může se přiměřeně vyhřátí, a uniká vrchem do kotle.

Proudění vody jest nucené a vyžaduje dosti velkého tlaku. Aby litinové roury tlak tento bez nebezpečí snesly, lijí se na stojato a zkoušejí se před upotřebením na 25 atmosfér přetlaku. Vzdor tomu mohlo by se státi, že by některá z nich jmenovitě po zanešení kamenem tento tlak nesnesla, nebo že by nastalo porušení souvislosti proudu v trubici nebo ve ventilu napájecím, ve kterémž případě nebezpečný přetlak vyrovnává na příhodném místě umístěný ventil pojistovací.

Náhlým ochlazováním kouře a plynů v ekonomiseru vylučuje se na chladnějších trubcích uhlík v podobě sazí, do jichž vrstvy se usazuje jemný popel z topeniště, takže v čase velice krátkém by úzké poměrně kanály mezi jednotlivými rourami se úplně zanesly a funkce ekonomiseru



Obr. 226.

byla by nejen porušena, ale ekonomiser sám stal by se vážnou překážkou pro tah v komíně. Za tím účelem udržují se v činnosti zvláštní škrabáky, které saze a popel ze svislých trubíc stále odstraňují.

Ekonomiser Schmidtův (obr. 226.) provedený ascherslebenskou akc. strojírnou dř. W. Schmidt a sp. v Aschersleбену užívá jiného uspořádání trubíc, jmenovitě vyhýbá se přímému vyhřívání napájecí vody plyny z topeniště

unikajícími a docílují toho, že se vlastní ekonomiser nezanáší kotelním kamenem a kalem.

Zmíněný vyhřívač sestává ze dvou soustav vinutých trubíc. Spodní část *c* stýká se přímo s plyny z topeniště unikajícími a souvisí trubicemi *b* a *d* se spirálově vinutou trubicí *f*. Obě svinuté trubice *i* se spojkami *b* a *d* jsou vlastně jednou, různě vedenou a zalomenou trubicí, jež se naplňuje vodou. Vrchní spirálově vinutí *f* nachází se v nádobě *i*, naplněné vodou napájecí.

Zahřívá-li se voda ve svinuté trubicí *c*, stoupají oteplené částechy vodní do nejvyšších vrstev svinuté trubice a směrem šípů trubicí *d* do spirálového vinutí, kolem něhož se nachází chladnější napájecí voda. Voda tato ubírá teplým částčkám vodním v trubicí *f* se nacházejícím teplo, při čemž se ohřívá. Ochladené vodní částechy klesají samovolně v trubicí *f* a ubírají se směrem šípů rourou *b* do nejspodnější vrstvy vinuté trubice *c*, odkud po vyhřátí cirkulují znovu. Voda v trubicí *c*, *d*, *f*, *b* uzavřená jest stále tatáž, jen občas se nahodilý její úbytek doplňuje kondensováním páry z parojemu *a*. Zmíněnou vodou sděluje se teplo plynů topných vodě napájecí v nádobě *i*, odkud vyhřátá svádí se rourou *h* do přístroje napájecího. Rourou *g* se přivádí nová zásoba chladné vody napájecí do vyhřívače *i*. Roura *h* ubírá napájecí vodu z nejvyššího a nejteplejšího místa vyhřívače.

Často setkáváme se s ohřívacem staršího rázu, který jest vlastně neúplným kondensátorem. Ve válcové stojaté nádobě nachází se uprostřed široká roura, která sahá asi do dvou třetin. Nad ní v poslední třetině uloženy jsou v krátkých mezerách nad sebou talířovité nádoby, na něž teče tenkým paprskem voda, jež se setkává s parou, zmíněnou rourou přiváděnou. Stykem páry s vodou zkapaňuje pára a teplo z ní uvolněné zahřívá vodu. Zahříváče tyto opatřeny bývají vodoznakem poněkud delším než u parního kotle a odpadovou rourou, kterou přebytečná voda odtéká. Odpadová roura nachází se níže než ústí roury pro páru výfukovou.

Přehříváče na páru. Zahřívá-li se voda v uzavřené nádobě, nastane vyvinování se páry teprve tehdy, až teplota dosáhne jisté výše, závislé od tlaku, jemuž jest voda podrobena. Tutéž teplotu má i pára v téže nádobě z vody vyvinutá. Pára tato jest ve stálém styku s vodou, z níž povstala a nejmenší ochlazení její má za následek kondensaci onoho množství páry, jehož teplo se ochlazením vyrovnalo. Zjev ten trvá, nechtě topíme pod nádobou jakoukoliv dobu a v jakékoliv výši, tak dlouho, pokud jest pára s vodou v přímém styku, nikdy teplota páry nebude vyšší, než přítomné vody. **Páru** tuto nazýváme **nasycenou**.

Uzavřeme-li páru v nádobě tak, aby s vodou nebyla ve styku a zahříváme-li ji, tu může teplota její stoupati až téměř k rozkladu v prvky a dle zákona o roztavitelnosti plynů zvětšuje se poměrně její tlak na stěny nádoby.

Ochládíme-li poněkud páru takto vyhřátou, a nepřesahuje-li ochlazení jistý stupeň, nekondensuje se tato pára ve vodu, nýbrž její teplota se prostě o stupeň ochlazení zmenší. Pára tato nazývá se **přehřátou**. Jinými slovy řečeno, k přehřátí páry potřebujeme jisté množství tepla, kteráž ochlazením můžeme přehřáté páře odejmouti, aniž část její se zkondukuje.

Okolnost tato jest výhodnou u strojů, jichž parní válec se plní přehřátou parou, v nichž se tudíž netvoří kondensovaná voda.

Přehříváče na páru jsou obvykle zařízeny na stálý tlak a vyžadují mimo vyhříváče buď zvláštních strojů, jmenovitě jedná-li se o přehřívání

páry na značnější stupeň, nebo, při mírnějším přehřátí, není třeba u parního stroje ani zvláštní změny v konstrukci. V obou případech se v přehřívací pára nejdříve zbavuje vody a vysušuje a pak teprve uvádí na teplotu vyšší.

Přehřívac spojuje se s parovodem mezi kotlem a parním válcem, účinkuje naň tudíž působnost pojistovacích ventilů kotle, čímž se provádí zároveň potřebná kontrola, takže napjetí, aniž by nebylo zpozorováno, nemůže stoupnouti. Objem páry přehřátím se zvětšuje a sice nikoli nepatrně, obnášit u páry nasycené při tlaku 5 atmosfér a teplotě původní 158°C , při přehřátí o 42°C , tedy úhrnné teplotě $158 + 42 = 200^{\circ}\text{C}$ 10%, dále 33% u téže páry při celkovém zahřátí na 300°C a 57% při 400°C .

Připojená tabulka podává celkový přehled objemového zvětšení při různých napjetích páry

Tlak páry v atmo- sférách	Objem páry nasycené	Objem páry přehřáté za úhrnné teploty		
		200°C	300°C	400°C
5	1	1.1	1.33	1.57
8	1	1.06	1.29	1.52
12	1	1.02	1.24	1.46

Přehříváním páry dociluje se několika výhod, jmenovitě tepelný efekt se zvětšuje větším vyčerpáním tepla, vyvozeného spalováním paliva, přehřátá pára neztrácí tolik na dělnosti jako plyn řidší třením o stěny parovodu, a následkem značného vyhřátí nesráží se na stěnách v oněch částech stroje, s nimiž se bezprostředně stýká, a konečně usporí se značně páry. Veškeré tyto výhody přispívají ku zvětšení celkového dělného efektu dotyčného parního stroje. Další výhoda plynoucí z přehřáté páry jeví se za stejného účinku v menší výhřevné ploše parního kotle. Ušetří-li se přehříváním 20% páry nasycené, může v témže poměru býti i výhřevná plocha menší. Okolnost tato jest důležitou hlavně při pořizování nových kotlů, kde úsporou na výhřevné ploše uhrazují se zcela neb z části výlohy vzniklé opatřením přehříváče, kteráž výhoda stoupá jmenovitě tam, kde pořizuje se i nová kotelná a nová komín a kde jest o místo nouze. Konečně i parovody mohou míti menší průměr, protože u přehřáté páry jest přípustná i větší rychlost v potrubí

Na druhé straně nesmí při stroji opatřeném přehříváčem býti snaha po úspoře ve příčné plochy výhřevné upřílišněná, neboť i přehřívac ideální konstrukce nemůže nikdy vyrovnati nepoměr mezi nedostatečnou výhřevnou plochou a množstvím vyvozené páry. Velmi mnoho soustav kotelních při unáhleném chodu poskytuje mokrou páru, která v přehřívací se sušením především zbavuje vody, aby se mohla přehřátí. V této při čině se pak činnost přehříváče vyčerpává částečně a někdy i z úplna, takže na vlastní přehřívání zbývá méně, než bylo mnohdy rozpočteno. Avšak i pouhým sušením páry dociluje se značné výhody.


Theoretická znalost výhod přehřáté páry byla záhy odborníky oceňena, ale v praktickém životě nedosti povšimnuta z příčin, jež nezávisely na přehřáté páře, ale na nedokonalosti strojního provedení, na němž stále bylo něco v nepořádku, jmenovitě pokud se mazacího zařízení a ucpávek týče, působila přehřátá pára v ústrojí parního stroje zlobně. Nedokonalosti tyto působily vzájemně nepříznivě na správný chod přehříváče, takže

i v tom případě, kde bylo přehřáté páry použito, dělo se tak s parou velmi málo přehřátou. Jen u strojů, jichž ucpávky a mazací ústrojí nestýkaly se přímo se značně přehřátou parou, jaku ku př. u stroje Schmidtova nebo u parní turbíny, objevily se velice pěkné výsledky.

Dle výše uvedených poznatků užívá se celkem trojího druhu přehříváčů, a to přehříváčů, jež mají za hlavní účel pouhé vysušování páry, které se obvykle po vysušení dostává nepatrného přehřátí, pak přehříváčů, které přehřívají páru o 70 až 100° C nad teplotu páry nasycené, tedy přehříváče na střední přehřátí a konečně přehříváčů na přehřátí vysoké od 100 do 200° C nad původní teplotu.

Dnes skorem téměř všechny kotlární dodávají kotle s přehříváči.

Na obr. 216., jež znázorňuje kotel **Steinmüllerův**, uložen jest **přehříváč** v prostoru mezi vrchním kotlem válcovým a spodním trubnatým, od něhož oddělen jest klenutím.



Obr. 227.

Aparát sestává z rozdělené, železné komory, jejíž jednotlivé oddíly jsou spojeny ocelovými **U** trubnicemi.

Nasyčená pára vstupuje první komorou do vytápěných trubic, prochází jimi, jakož i ostatními komorami po řadě, až konečně vysušená a přehřátá vychází z poslední komory do parovodu.

Procházením úzkými trubnicemi rozděljuje se proud páry v tenké paprsky, při čemž zvláštní zařízení páru nutí, aby se rozdělila stejnoměrně na každou trubici a v ní pomalu proudila.

Na zevní straně komory (obr. 227.) patrně

z proložené stěny, že ústí trubic jsou zapuštěna v jedné stěně, druhá pak jest opatřena přiměřeně uzavřenými otvory, kterými se provádí případná oprava nebo upevnění nových trubic, nebo se trubice i čistí.

Zevní čištění trubic od sazí a popele provádí se i mezi chodem zvláštním profukovacím aparátem.

Přehříváč tento dá se uvést s každým kotlem ve spojení.

Při zvláště předsevzatých zkouškách účinkoval zmíněný přehříváč i za napjetí 20 atmosfér úplně bezvadně. Přehříváče tyto provádí kotlárna L. & G. Steinmüllera v Gummersbachu v Porýnsku. Rovněž i v následujícím obraze znázorněný kotel s přehříváčem pochází od téže firmy.

Obraz 228. představuje **kornwalský kotel** ve spojení se zmíněným a v předchozím obraze znázorněným **přehříváčem**.

Horké plyny z plaměnců unikající procházejí mezi zahnutými **U** trubnicemi a vysoušejí a vyhřívají páru směrem šípů do přehříváče vstupující.

Způsobem tímto nechá se docílit úspory na páře až přes 22%, na palivu přes 17%.



Pro Schmidtův parní stroj na přehřátou páru užívá se buď přehříváče spojeného přímo s parním kotlem, nebo přehříváče s topením samostatným.

Prvý znázorněn jest na obr. 229. Nad zadní částí dvoupalmenového kotle umístěn jest ve zvláštní zděné jímce přehříváč, vytápěný plynem z topeniště a tahů unikajícími.

Přehříváč sestává v podstatě ze skupiny těles (obr. 230.), z nichž každé jest utvořeno z dlouhé, vrstevnatě vinuté trubice, do níž dolem vchází nasycená pára a postupuje proti proudu žhavých plynů po celé délce. Z nejvyšší vrstvy vrací se po proudu plynů topných do jedné třetiny celé výšky vrstev a vychází do stroje.

Vinuté trubice jsou z kujného železa, konce jejich vyčnívají ze zdiva a jsou zapuštěny do společných sběračů, v nichž se přiměřeným sklonem trubice shromažďuje i kondensovaná voda, pocházející z páry po zastavení kotle sražené.

Regulování topení za účelem dosažení na určitý stupeň přehřáté páry, děje se snadno ovládatelnými hradítky nebo klapkami. Přehříváč Schmidtův může být připojen ke každému již stávajícímu kotli




Obr. 228

Korrobiválny kotol opřehřívacím párou

Asymptotika 179

Zmíněný přehřívač ukládá se u velikých a četných kotlů do zvláštní zazdivky, opatřené vlastním topením.



Samo-
statný takový
přehřívač jest
znázorněn na
obr. 231. Z to-
peniště unika-
jící plyny pro-
cházejí vzhů-
ru prvním od-
dělením vnu-
třích trubíc a
směřují pak
dolů, kol trubi-
cí oddělení
druhého, do
komína.

Pára
proudí trubi-
cemi směrem
opačným,
takže se plyny
již značně vy-
čerpanými a
tepla zbave-
nými z po-
čátku v dru-
hém oddělení
vysouší, načež
v oddělení
prvním na žá-
daný stupeň
teprve přehřívá.
Směr ply-
nů mezi trubi-
cemi a párou
v trubicích na-
značují připo-
jené šipy.

Kotle
i přehřívače
na obr. 229.,
230., 231. zná-
zorněné pro-
vádí aschers-
lebenská ake.
strojírna dř.
W. Schmidt a
sp. v Aschers-
leбену.

U jedno
duchých stojatých kotlu umísťuje se přehřívač vrchem, jak na obraze 232.
patrno. Stěna topeniště i přehřívač jsou z vlnitého plechu. Přehřívač se-
stává z dvojité spirály trubice, kterou prochází pára, žhavé plyny vedeny

jsou účelně kol spirálových parních trubíc. Párase v kotli nejen vyvinuje, ale zároveň suší a přehřívá, spojení mezi parním prostorem a přehříváčem jest zevně. Čištění spirálních rour i žárovek provádí se samočinně parou a trvá pouze krátkou dobu.

Čištění vody napájecí. Jen v případech velice řídkých vyskytuje se v přírodě voda, která by v parním kotli nezanechávala usazeniny v podobě kalu, bahna nebo kamene, jichž odstranění spojeno bývá se značnou námahou a velmi často i déle trvajícím přerušením chodu.

Pochopitelně, že jak majitelé závodů s parním pohonem, tak i kotlářny výrobou parních kotlů se zabývající, snažili se, aby tvoření usazenin a kamene kotelného zanezili, při čemž zkoušeli všemožné prostředky chemické a mechanické, mnohdy se zdarem nepatrným, často také beze všelikého pozitivního výsledku.

Připojené dva obrazy 233. a 234. znázorňují obtížnou práci při čištění kotle po surové vodě.

Chemickými preparáty přiměšováními vodě napájecí docílilo se nejvýše jakéhosi omezení ve tvoření se přivary či kompaktního kotelného kamene, usazeného v pevných kusech na stěnách a trubiciích kotle, ale sraženiny tvořily se přece, třeba jen v uvolněných kouscích a listcích, a zabíraly jako před užíváním chemických přísad dosti omezené a přesně vypočtené místo v kotli a odstraňování jich z kotle bylo rovněž pracné a spojené s přerušením chodu.


Posléze došlo se k náhledu, že nejúčinnějším prostředkem k zamezení sraženin a kamene v kotli jest racionelní čištění vody před napájením kotle pomocí chemikálií nebo bez nich ve zvláštních aparátech, které zastupují parní kotel, ovšem pokud se kamene týče, a honosí se předností, že odstraňování nečistot a kamene z nich není spojeno s žádnou nepříjemností ani přerušením chodu.

Odstranění mechanicky přimísených nečistot děje se nejlépe cezením nebo filtrováním.

Rozpuštěné přimíseniny odstraňují se z vody chemickými přísadami, jimiž proněňují se v kal a odstraňují se pak buď ustáním nebo cezením neb filtrováním.

Přiměřený výběr chemikálií řídí se vlastností dotýčné vody, rovněž i úprava aparátů, pomocí něhož čištění se provádí. Nehodí se tentýž aparát a chemický prostředek pro každou napájecí vodu. Výběr a množství chemikálií jakož i přiměřená konstrukce aparátu budiž v každém jednotlivém případě ponechána zkušenému a věci znalému chemikovi a inženýru.


V této příčině nestává všeobecných prostředků a přístrojů, jež by v každém případě kteroukoliv vodu dle jednoho a téhož předpisu učinily způsobitou ku výhodnému napájení kotle, neboť každá voda vyžaduje zvláštních dávek různých chemikálií, aby se z ní vylončily nerostné rozpuštěné látky.



Obr. 230.

I v případě, byl-li nalezen aparát, který účinkuje bezvadně, jedná se v prvé řadě o to, zda-li účinkuje automaticky, neboť jen takové přístroje, které nevyžadují žádné zvláštní obsluhy, mohou býti spolehlivou zárukou bezvadného účinkování. Špatná obsluha vykonávaná nespolehlivým orgánem může často přinésti více škody než užitku.

Nejlépe může býti řešena úloha tehdy, je-li po ruce dostatečný vzorek dotyčné napájecí vody, na jehož základě možno pak přesně stanovití přiměřené složení chemikálií i výhodnou konstrukci aparátu.



Obr. 231.

Steinmüller v Gummersbachu v Porýnsku sestrojil aparát znázorněný na obraze 235. v řezu a na následujícím obraze 236. v pohledu, k němuž budiž podotknuto, že úprava vnitřního zařízení může dle potřeby doznati přiměřených změn.

Surová voda teče na temeni aparátu do rozdělovače, z něhož vytéká přepadem třemi řiditelnými proudy.


Hlavní proud teče především do vyhřívače a z něho do mísícího prostoru.

Menší prostřední proud teče rourou do nejspodnější části vápenné

jímky. Zvláštní úpravou trubice přivádí se do jímky vždy část atmosférického vzduchu, jímž se zvíří zásoba jemně rozetřeného vápna, kteréž přichází takto do těsnějšího styku s vodou a snadněji se rozpouští.

Cívkou a proudicí směsí vody a vzduchu uvádí se spodní vrstva v nádobě do proudu a usnadňuje rozpouštění vápna ve vodě.

Atmosférický vzduch chová vždy kyselinu uhličitou, jež s roztokem vápna ve vodě, tak zvanou vápenou vodou, tvoří sraženinu ve vodě ne-




Obr. 232.

rozpuštěného uhličitánu vápenatého. Vápno proměněné v uhličitán vápenatý jest nejen pro činnost aparátu ztraceno, ale zanáší v podobě lupénkového kalu nádobu. Aby se stálým těmto ztrátám předešlo, užívá se atmosférického vzduchu jen jednou při uvádění aparátu v činnost, ku další cirkulaci roztokem upotřebí se vzduchu již původního, zbaveného kyseliny uhličitě. Za tou příčinou se vzduch původně do aparátu vniklý nevypouští, nýbrž zadržuje v nádobě a shromažďuje pod poklopem a pomocí trubice uvádí v opětovaný oběh. Jednoduchým tímto způsobem upravuje si přístroj samočinně vzduch kyselinou uhličitou prostý.


Cistá vápenná voda proudí trubici rovněž do mísicího prostoru.

Třetí proud vtéká do sklopné nádoby. Nádoba tato jest ve spojení s miskou uloženou v jínce, v níž se nachází zásoba nasyceného roztoku sodnatého, upraveného vždy pro několikadenní spotřebu.

Sklopením nádoby vypouští se z misky odměřená dávka roztoku sody. Z řečeného patrné, že dávka roztoku sodnatého řídí se množstvím vody, které hlavním potrubím vtéká a jehož jedna část vtéká do sklopné



Obr. 233.



Obr. 234.

ciho pohybu. Pročištěná voda vytlačuje se z nádoby otvorem do přístrojů napájecích.

Jen v případech, kdy surová voda bývá velice znečištěna organickými látkami, které na usazování se vyloučeného kalu rušivě působí, užívá se pískovcového filtru.

Vřaděním řečeného filtru může po krátké nebo delší době, dle toho v jaké míře byla surová voda znečištěna, nastati zanešením pískové vrstvy zácpa. V tomto případě se vrstva tato případným zařízením v krátké době nečistot zbaví.

Účinek chemikálií podporuje značnou mírou teplo. Ve vodě studené vylučují chemikálie taktéž rozpustěné přímiseniny, avšak teprve v delší

nádoby, jež po naplnění změnou polohy příslušnou dávku vody uvolňuje. Jest tudíž lhostojno, přitéká-li mnoho nebo málo vody hlavním potrubím, jelikož ustanovené množství sody uvolní se jen tehdy, až ve sklopné nádobě hladina vodní dosáhla určité výše. Aparát v této příčině pracuje úplně automaticky a vždy v jistém poměru k přiváděnému množství vody, nemůže tudíž nikdy nastati nepoměr mezi množstvím chemické přísady a vodou napájecí.

Roztok sody vlévá se taktéž do mísicího prostoru, v němž se surová voda s chemikáliemi důkladně mísí, přičemž veškeré ve vodě dosud rozpustěné a kotelní kámen tvořící přímiseniny v podobě vloček se vylučují. Zakalená voda prochází dutým kuželem, uloženým v nádobě. Zkušeností seznáno, že kalná, mírně kroužící se voda, snadněji se od nečistot odlučuje a pročišťuje než voda proudící jediným směrem. Proto upraven kužel tak, aby kalná voda do něho přitékající nabyla kroužícího směrem k širšímu konci kužele se mírní

době. Mírným vyhřátím vody se zmíněný účinek urychluje. Z této příčiny se přívodem páry do zahříváče přivádí směsí potřebné teplo, jehož množství může se upraviti dle roční, právě panující doby, takže aparát pracuje po celý rok při stálé teplotě. Ku zahřívání upotřebená pára neznamená pro výkon strojní ztrátu, neboť se teplo vrací pomocí napájecích přístrojů do kotle. Přístroj tento zhotovuje L. & G. Steinmüller, kotlárna v Gummersbachu v Porýnsku.

Jiný přístroj čisticí jest znázorněn na obr. 237. Z výše položené nádržky teče surová voda trubicí *E* do sběrače *A* a z něho odbočuje část do nádoby *K*, v níž se rozpouští potřebná dávka sody, jiná část se vede do nádržky s přísadou vápna *C* a zbývající většina vody svádí se do nálevky na dně sběrače *A* se nacházející, do níž teče také roztok sody a vápenné přísady z nádob *K* a *C*. Směs roztoků a vody svádí se do nádoby *B*.

Nádoba tato jest válcitý plechový kotel nahoře otevřený, dole opatřený dnem, rozčleněný nálevkovými nádobami na příhrady. Každá z těchto nádob spočívá na krátkém hrdle, do něhož ústí úzká šterbina, při čemž všechna

hrdla tvoří rouru, ve které se nachází jiná roura, tak zvaná směšovací, jejíž vrchní konec nachází se v hrdle nálevky sběrače *A* a spodní konec končí u dna kotle *B*. Spojení směšovací roury s hrdly nálevkových nádob obstarávají kuličkové ventily, kterýmiž však poslední u dna nacházející se hrdlo opatřeno není.


Nálevkové nádoby uzavřeny jsou vrchem filtrem *M* sestávajícím z vrstvy celulosy, jímž se voda mechanických přímísenin zbavuje.

Výtokem *D* a rourou *I* odtéká voda přečištěná do nádržky. Voda postupuje směrem šípů a prostupuje filtr zdola vzhůru. Aparát jest zahříván ostrou párou proudící rourou *F*, rozpuštěné minerální částky a kal odtékají kohoutem *H* z nádržky *G*.


Aparátem tím může se nabýti až 100 hl úplně čisté vody za hodinu. Blížší zprávy o něm podává Rudolf Schwarz ve Vídni III.

Jiného druhu jest přístroj znázorněný na obrazech 238., 239. a 240. Činnost tohoto přístroje spočívá na známém zjevu ve vápencových jeskyních při tvorbě krápníků se vyskytujícím a pokud se vápenných vod týče, koná výhodné služby.

Sestává z kotle, v němž nad sebou uloženy jsou pánve, z nichž první naplňuje se surovou vodou z venčí, do ostatních stéká pomalu v tenkých paprscích postupně voda vždy s výše položené pánve. Stékání




Obr. 235.



Obr. 236.

dáje se před dlouhý okraj nádob po spodní stěně, na jejíž nejnižším místě v tenký paprsek spojená voda teče o patro níže.

Dostí značná dráha jemně rozestřené vody nestačila by zdoluhavým průběhem pro praktický účel k pročištění vody a utvoření jakéhosi druhu krápníků, jaké spatřujeme na připojeném obraze. Vyloučení zemin z vody podporuje se tudíž teplem, čímž přibližně uvádí se voda ve stav v jakém se nachází v kotli parním. Potřebného tepla dostává se aparátu ostrou



Obr. 237.


parou, přiváděnou do kotle trubici A. Surová voda přitéká rourou B a čistá odtéká rourou D.

Jednotlivá čistá pánev znázorněna jest na fotografickém snímku na obr. 239. a obložená umělými krápníky po delší potřebě rovněž na fotografickém snímku obr. 240. Čistění pánví usazeným kamenem obložených musí se diti ihned po vyjmutí z kotle, ve kterémž případě dostačuje oškrábání vrstvy a omytí vodou. Otloukání přivodilo by poruchu na pánvi, která jest z plechu poměrně slabého, jmenovitě její okraje, přes něž voda

stéká, snadno by se poškodily a propouštěly vodu na potlučených místech v silnějších praméních. O těchto aparátech podává zprávu Rudolf Schwarz ve Vídni III.

Vyzovování umělého tahu v topeništi. Veliká dráha, kterou konají plyny, spalováním uhlí v peci pod kotlem povstale, než se z tahů octnou v sopouchu, jest již sama o sobě značnou překážkou nerušenému proudění, při čemž pravidlem bývá ještě zvětšovaná klikatým směrem a někdy mnohonásobným vyčerpáváním tepla v plynech obsaženého, takže nezbývá mnohdy v plynech ani tolik tepelné hodnoty, aby zbytek mohl vyvoditi v komíně k hoření potřebný tah.

Než i někdy nadměrným zatížením komína, vsunutím nových topení do něho, stává se dosud bezvadně účinkující tah nedostatečným, takže nastává nutnost, aby se postavil komín ještě jeden. Než v tomto případě dal by se nahraditi druhý komín jakož i každý komín tovární strojem na vyzovování umělého tahu, jako ku př. u kotlů lodních, který by působil buď tlakem nebo ssáním.



Obr. 238.

Tvoření umělého tahu tlakem děje se vhněním stlačeného vzduchu do zvláštní komory pod roštem a užívá-li se ssání, vyčerpávají nebo ssají se hořením povstale plyny na příhodném místě.

Tak jako u správně účinkujícího komína obmezuje se tah hradítkem tak i u tahu umělého zmenšením činnosti aparátu, přirozený tah nahrazujícího, reguluje se pohodlně hoření.


K pohonu těchto aparátů jest třeba parní síly, která ač na první pohled se zdá ztrátou, není v každém případě ve skutečnosti zatížením výkonnosti parního kotle, které u komína již stávajícího a správně účinkujícího odpadá.

Náhrady za sílu spotřebovanou pohonem aparátu k vyzovování umělého tahu dostává se v praxi u větších závodů zapnutím zvláštního ekonomizeru v tahy, který umožňuje výhodnější využití tepla v odváděných plynech ještě stávajícího předběžným zahříváním napájecí vody, při čemž náhrada tato bývá větší než spotřeba páry k pohonu aparátu upotřebené.

U obyčejného komína není ani možno vyčerpáti veškeré teplo z plynů odcházejících a kdyby i ona možnost nastala, stal by se stávající komín

bezúčelným, jelikož působnost jeho spočívá na velikosti rozdílu mezi jeho teplotou v sopouchu a u vrchole.

Užitím dmyhadla pozbývá komín v podobě, v jaké jsme uvykli jej viděti a jež byla příznakem továrního zařízení podstatné ceny, jelikož zavedením umělého tahu pomocí dmyhadel stává se význačná délka ko-



Obr. 239.

minu bezpředmětnou a dostačuje pouze komín výšky obyčejné, nad obyčejnou úroveň komínů obytných stavení nijak nevynikající. Komín při vyvozování umělého tahu má celkem za úkol, aby odváděl pouze produkty dokonalého spalování, tedy bezdýmnou a průzračnou kyselinou uhličitou, neboť nadbytkem kyslíku přiváděného plamenu spaluje se uhlík tou



Obr. 240.

měrou dokonale, že kouř objevuje se jen v případech ojedinělých a to ještě v míře skrovné.


Důsledkem dokonalého spalování paliva jest výhodné stanovisko zdravotních úradů, které povolují tovární zařízení s parním pohonem i na místech, jež by jinak z ohledů zdravotních podnik takový nedopouštěla.

Armatura parních kotlů.


Zákony a nařízení ve příčině výstroje a opatření parních kotlů vydaná uvádějí řadu přístrojů a pomůcek, bez nichž se žádný v chodu se nalézající parní kotel obejít nemůže. Mimo tyto pomůcky nacházíme na parních kotlech ještě různé jiné pomůcky, jež sice zákon ani nařízení neukládají, ale které usnadňují nejen pozorování činnosti parního kotle, ale i činnost onu samu.

Bez ohledu na to, je-li ta neb ona součástka armatury kotelné předepsaná, probereme výčet i funkci jednotlivých částek výstroje v onom rozsahu, v jakém se jich v praxi skutečně užívá.


Přístroje k napájení kotle. Tlak v kotli panující a v četných případech i užívání vody kondensované nebo v ohřívacích zvlášť předem vyhráté vyžadují zvláštní



Obr. 242.



Obr. 241.



Obr. 243.

pumpy, která vodu do kotle vhání. Aby voda vlastním tlakem do kotle v chodu se nacházejícího proudila, k tomu by bylo třeba nádržky tak vysoko umístěné, aby tlak vody překonal tlak v kotli panující.

Obecně, jak výše podotknuto, užívá se pump napájecích s pohonem buď ručním nebo strojním.

Ruční napáječky jsou pumpy jednočinné, opatřené buď svislým stojanem nebo nástěnnou konsolou. Píst jejich jest válčitý pístec či plunžer, který se pohybuje neprodyšně v přiměřené dlouhé botě. Kuželové ventily uloženy jsou v rozšířeném rourovitém nálitku po stranách boty, jeden z nich jest ssací, druhý výtlačný, oběma dostává se vedení hřídelíkem umístěným pod dosedací plochou. Pohybuje-li se pístec, zavěšený táhlem na páce, vzhůru, vniká voda ventilem ssacím do boty, při zpětném pohybu pístce se vytlačuje uvolněným ventilem výtlačným do potrubí napájecího. Moderní pumpy napájecí mají vesměs ventily snadno přístupné.

Výkonnost těchto ručních napáječek řídí se velikostí průměru pístce, výškou zdvihu, jakož i průměrem potrubí ssacího a výtlačného, k čemuž dlužno také přičísti přemáhání tlaku v kotli panujícího.

Pump těchto možno také užiti ke zkoušení kotlů a rour ve příčině pevnosti. K tomu cíli montuje se pumpa do plechové nádržky a celek zařízen jest tak, aby se mohl přenášeti nebo převážeti. S výtlačným potrubím spojuje se při zkoušení manometr, který udává zatížení stěn kotle nebo roury.

Vnitřní zařízení této pumpy znázorněno na obr. 241.



Obr. 241.

Při parním pohonu menších pump užívá se často výstředníku (obr. 242., 243. a 244.) spojeného s rozvidleným táhlem. Kývavý pohyb táhla mění se v přímý přímovodem s botou spojeným. Chceme-li napájení přerušiti, vypneme tyč výstředníku ze spojení s pístnicí pouhým uvolněním klínu rukojetí opatřeného, ve kterémž případě obě tyče se na prázdno

po sobě posouvají. Pumpy tyto vyrábí A. L. G. Dehne, strojírna v Halle n. S.

U větších strojů obstarává napájení kotle zvláštní parní pumpa, opatřená vlastním parním strojem. Obvykle užívá se prodloužené pístnice parního pístu k pohonu pumpy, tak že pumpa i parní stroj tvoří vespolek jediný celek. Účinek pumpy jest týž, jako u pumpy výše popsané, jen množství vody a někdy i překonávání parního napjetí v kotli jest větší. Rychlost vody v potrubí ssacím i napájecím obnáší asi 1 *m* za vteřinu, nejvýše však 1.5 *m*, ve ventilech pak pouze 1 *m*. Čím delší potrubí, tím jest výhodnější menší rychlost. Zdvih ventilů obnáší $\frac{1}{6}$ až $\frac{1}{8}$ jejich průměru. Při volbě pumpy dlužno přihlížeti k tomu, aby ssací ventil se nacházel, pokud tomu konstrukce dovoluje, co možná nejbliže ventilu výtlačného.

Injektor jest napájecí přístroj, uváděný v činnost proudem páry. U strojů příliš velikých, jmenovitě tam, kde se vody užívá ještě k jiným účelům než k napájení, jest na místě parní pumpa, jinak injektor u větších strojů účinkuje úsporněji. Obvykle k vůli jistotě užívá se napáječky i injektoru, posledního jako zálohy v případě, kdyby napáječka selhala.

Pára proudící troubelem injektoru strhne vodu kolem troubele se nacházející a tlačí ji do potrubí výtlačného. Voda k troubeli buď volně přitéká, nebo ji pára ssaje z níže položené nádržky, dle toho, je-li injektor nessesavý nebo ssavý.


Injektor ssavý čerpá vodu studenou z hloubky až 6.5 *m*, vodu horkou z hloubky 1.5 *m*.

Injektor sestává ze tří troubelů, parního, kondenzačního a lapacího. Troubel kondenzační a lapací jsou v celku nebo oddělené. V prvním případě jest místo, kde se oba troubele stýkají, opatřeno větším počtem otvorů, kterými proniká voda, v druhém případě prochází voda mezerou mezi


oběma troubeli tak dlouho, pokud pára injektor při spuštění neovládla. Otvory i mezerou uniká s přebytkem vodou i pára, jmenovitě tehdy, je-li jí více než třeba. Za správného chodu nemá tudíž však ucházeti ani pára, ani voda. Ústí troubele lapacího, odděleného mezerou od troubele kondensačního, se rozšiřuje, čímž se proudění usnadní.

Správná výkonnost injektoru vyžaduje jistých podmínek ve příčině přiměřené světlosti a tvaru troubel a teploty napájecí vody, která musí v troubeli kondensačním rychle a úplně kondensovat páru ve vodu. Parní potrubí, jímž přivádí se pára, opatřuje se uzavíracím ventilem, kterým se uvádí injektor buď v činnost, nebo se z činnosti vypíná, rovněž výtlačné potrubí napájecí musí býti uzavřeno samočinným ventilem, jímž se při zastaveném injektoru návrat vodě zamezuje.

Injektorům nessacím přivádí se voda z nádržky výše položené. Řez injektorem, znázorněný na obr. 245., ukazuje nám přehledně vnitřní



Obr. 245.



Obr. 246.


zařízení. Pára vniká do injektoru troubelem A a z něho do kondensačního troubele D. V parním troubeli nachází se konický hrot B, kol něhož pára proudí v dutém paprsku do troubele kondensačního D, který jest opatřen kol čepu a pohyblivým jazýčkem přesně zapadajícím do příslušného výřezu troubele, při čemž rozvidlený konec jazýčku objímá oběma pysky b pevnou část troubele. Proti troubeli kondensačnímu D nachází se pouze malým prostorem oddělen troubel lapací. Rourou C přitéká voda do troubele kondensačního D a proudí otvory G rourou H z troubele lapacího do potrubí napájecího. Přebytková voda spolu s parou uniká, jmenovitě na začátku chodu nebo při větším přítoku páry, hrdlem F, jež jest opatřeno chloptacím ventilem, do potrubí odpadového.

Vnikne-li do injektoru pára, otevře se pohyblivý jazýček E u hrdla kondensačního troubele D, tak že pára i voda unikají hrdlem F k potrubí odpadovému. Chladnější vodou kondensuje se pára a v injektoru nastane


zředění vzduchu, jež dosáhno konečně takové převahy, že se tlakem atmosférického vzduchu jazýček *E* uzavře, čímž nastává pravá činnost injektoru, neboť voda napájecí i s kondensovanou vodou proudí troubelem lapacím do potrubí napájecího.

Hrdlem *C* proudící voda napájecí nesmí býti teplejší 18°C , jinak by výkonost injektoru následkem nedostatečné kondensace páry trpěla. Kondensováním páry v injektoru zahřívá se napájecí voda až na 90°C . Spodní konec injektoru opatřen jest regulačním zařízením, pomocí něhož se sblížením nebo oddálením troublelů upravuje větší nebo menší napájení.

Injektor ssavý uvádí se v činnost parou spotřebovanou a mohou se ním napájeti parní kotle až do tlaků 5 atmosfér.



Obr. 247.



Obr. 248.

Injektoru ssavému (obr. 246.) přivádí se z počátku jen málo páry do troubele kondensačního, aby vnikající voda mohla pohodlně kondenzovati veškeru páru a utvořila tak dostatečné zředění vzduchu v injektoru, kterým se ssací potrubí uvede v činnost. Po nastalém ssání přidává se hojně páry. Regulování přívodu páry děje se pomocí šroubu hřídelem, jehož konický konec obmezuje nebo uvolňuje páre cestu do parního troublele. Účelně provrtaným hřídelem usnadňuje se počátečný přívod páry, která úplně samočinně vyvozuje potřebné vakuum. Zařízením tímto upravuje se přiměřeně nejhodnotivější práce způsobem úplně samočinným. Na obraze jest patrný v dolejší části hřídele otvor, kterým pára z dutého hřídele do troubele kondensačního vniká, nad ním nachází se ještě

konická uzavírka. Voda smíšená s parou uniká hrdlem a chloptacím ventilem do potrubí odpadového. Po nastalém úplném ssání proudí voda napájecí troubelem lapacím a ventilem v něm umístěným do potrubí napájecího. Injektor ten má na skladě firma Waldek & Wagner v Praze.

Universální injektor Körtingův sestává ze dvou injektorů, z nichž jeden vodu ssaje a druhý ji vytlačuje. Ssavý injektor přivádí vodu injektoru výtlačnému. Značnou jeho předností je, že ssaje ještě vodu i 55° C teplou, a vyhřívá tudíž napájecí vodu na vyšší stupeň než injektor y jiné.


Obr. 247. a 248. znázorňují zmíněný injektor v řezu a v pohledu.

Nepatrným posunutím ruční páky otevírá se nejprve poněkud parní ventil *V*, čímž se nassaje do injektoru voda, která z počátku odchází kanálem *M* do potrubí odpadového.

Dalším posunutím páky uzavírá kohout *E* kanál odváděcí *M*, následkem čehož proudí voda do do troubele *F*, a uniká odtud tak dlouho kanálem *M*, pokud parní ventil *V* se úplně neotevře a současně kanál *M* kohoutem *E* úplně neuzavře. Následkem zamezení odchodu vody kanály *M* proudí voda ventilem *G* do kotle.

Výše popsany pochod vody napájecí jednotlivými odděleními injektoru uskutečňuje se tak rychle, že není třeba ku spouštění injektoru než pouhého posunutí páky z jedné strany na druhou v mírném tempu.

V pohledu zobrazený injektor spouští se posunutím páky na pravo. Kde toho se jeví potřeba, aby injektor byl uveden v činnost opačným



Obr. 249.

pohybem, nutno užiti injektoru levého, jehož vnitřní uložení jednotlivých troubelů jest uspořádáno obráceně.

Nastanou-li poruchy na funkci injektoru, dlužno nejdříve zjistiti,


zda-li nejsou troubele ucpaný, nebo nenastalo-li u parních ventilů v aparátě uvolnění.

Trvá-li porucha i po této revisi jakož i po vycídění troubelů a zabroušení ventilů dále, vyjmou se opatrně parní troubele a je-li třeba i troubele $F F_1$ a vycídí se bedlivě, při čemž nesmí býti použito ostrých a drásavých pomůcek. Nedají-li se troubele snadně z injektoru vyjmouti, zapne se odpoutaný injektor do svěráku a troubele se, jsou-li zashroubovány, opatrně vytočí, jsou-li pouze zapuštěny, mírným poklepem na okraji injektoru dřevěným kladivem uvolní.

Sestavuje-li se rozebraný injektor třeba dbáti toho, aby se troubele zapouštěly bez jakýchkoliv utěšňovacích prostředků.

Netěsný kohout se opravuje zabroušením, rovněž netěsný ventil G zbavuje se kotelního kamene a kalu.

Průměřené spojení injektoru s potrubím znázor-



Obr. 250.

ňují obr. 249. a 250., z nichž obr. 249. představuje injektor napájený samočinně přitékající vodou, obr. 250. pak injektor ssavý.

U prvního obrazu přivádí se voda trubicí I opatřenou ventilem Y do injektoru A . Ruční pákou B otáčí se kohout E a uvádí se zároveň

injektor v činnost. Rourou *H* a ventilem *P* proudí do injektoru pára kondensuje se v něm a odchází rourou *K* do kotle. Chloptacím kohoutem, při spuštění injektoru odcházející voda stéká nálevkou *T* do potrubí odpadového nebo do jínky.

U injektoru ssacího, na druhém obraze znázorněného, vniká pára rourou *H* a ventilem *P* po uvolnění páky *B* do ústrojí injektoru *A*, ležatě umístěného. Kondensováním páry v injektoru nassává se voda napájecí rourou *I* z nádržky *O* a vytlačuje se výše položenou trubicí *I* směrem šípů do kotle. Ssací trubice *I* opatřena jest na konci košem *N*, kterým se účelně zachycují hrubší přimísčiny. Chloptací trubicí *E* odcháází při spuštění injektoru upotřebená voda. Trubice tato nesmí dolením koncem sahati do vody napájecí.

Injektory tyto ssají studenou vodu při napjetí od 2 do 12 atmosfér do 2½ až 4 *m*. Přitéká-li voda do injektoru samočinně, ohřívá se na 54 až 62° C, ssaje-li se do výše až 2 *m*, ohřívá se na 50 až 54° C.

Je-li v místě vodovod, není radno spojití s ním přímo injektor, za účelem jeho napájení, pro velice nestálý tlak, nýbrž jest výhodnější napájetí injektor ze zvláštní nádržky. Injektory tyto vyrábí firma B. & E. Korting ve Vídni.

Ventil napájecí. Přívodem vody do kotle není úplně učiněno zadost všem požadavkům, jakých třeba ku spolehlivému napájení. Různé přístroje napájecí jsou sice opatřeny ventilem, který brání vodě, aby z kotle vlivem tlaku v něm panujícího neunikala zpět, ale za příčinou bezpečnosti opatřuje se ještě jeden ventil, tak zvaný napájecí či výronek, jenž zabraňuje návrat vodě i v tom případě, kdyby ventil přístroje napájecího neúčinkoval.

Na obr. 251. znázorněn jest ventil napájecí *v* ve spojení s ventilem *v*₁. Voda z potrubí napájecího uniká směrem šípů hrdlem *a* do výronku, pozvedá ventil *v* a proudí druhým hrdlem do kotle. Tím bylo by učiněno zadost ve příčině zamezení návratu vody z kotle. Aby však zjednáno bylo pojištění pro případ, že by výronek neúčinkoval, zapíná se mezi hrdlo výronku a kotel buď kohout nebo ventil uzavírací *v*₁, nebo se výronek spojuje přímo s uzavírkou, jakou jest opatřen ventil *v*₁. Za volného proudění vody jest ventil *v*₁ uvolněn pomocí hřídelku a šroubu, ve kterémž případě prochází voda směrem šípů hrdlem *k*.


Voda napájecí přivádí se rourou až do prostřed kotle.

Napájení lokomotiv děje se injektory, jimž se dostává vody z nádržky obyčejně v tendru umístěné.

U lokomobil děje se napájení většinou pumpou pomocí výstředníku.


Přístroje k poznání stavu vody v kotli. Na přiměřeném množství vody v kotli záleží nejen výkonnost kotle a stroje, ale i bezpečnost kotle a okolí. Jelikož stěny kotelní nedopouštějí přímého nahlédnutí, provádí se kontrola stavu vody různým jiným nepřímým způsobem pomocí zvláštních přístrojů.

Zkoušecí kohouty jsou jednoduchým, ale nepřiliš spolehlivým prostředkem k poznání stavu vody v kotli, jmenovitě u kotlů s malým vodním prostorem nebo o velikém napjetí. Nejnížší z kohoutů umístí se v čele kotle ve výši vodorysu, nejvyšší pak na místě, kam až voda ještě smí při dovolené náplni sahati, aniž by se prostor parní příliš omezil.




Obr. 251.

Ventil napájecí výronek



Obr. 252.



Obr. 253.

Je-li kotel v činnosti, smí otevřeným kohoutem vrchním unikati pára, spodním voda.

Rozpoznání, zda-li kohouty proudí voda nebo pára, jest dosti nesnadné a proto nespolehlivé, a jest třeba značného cviku, aby zjištěn byl pouze kohouty pravý stav vody v kotli.

Někdy se mezi kohouty umístí ještě kohout třetí, z něhož při zkoušení má prýštití směs páry a vody.

Stává se, že se otvor ve zkoušecích kohoutech zanesе kalem nebo kamenem kotelním, čímž účel jejich jest vážně omezen. V tomto případě se otvory jejich propichují, k vůli čemuž se buď ohnuté ústí kohoutu upravuje na šroub, nebo se opatří nálitkem, kterým prochází přímý průvrt do kotle. Ústí průvrtu uzavírá se šroubem.

Výhodně účinkují zkoušecí ventily, které se snadno nezanášejí. Stěnou kotelní vniká do vnitra kotle ventil, jehož uzavření obstarává ucpávka gumová nebo olověná, uložená v těžkém držadle. Držadlo spojeno jest s ventilem zakloubením, kolem něhož se volně vzhůru může otáčet. Držadlo musí býti tak zatíženo, aby překonalo tlak z kotle na ucpávku působící. Otevření ventilu děje se jednoduchým pozdvihnutím držadla.

Vodoznak poskytuje přímý názor o výšce vody v kotli. Sestává ze dvou kohoutů svisle nad sebou v čele kotle umístěných a spojených mezi sebou skleněnou trubicí. V podstatě není vodoznak nic jiného, než prodloužená vnitřní část kotle na venek.

Na obr. 252. a 253. znázorněn jest vodoznak, jehož spodní kohout za příčinou seznání konstrukce jest proveden v řezu. Hlavice obou kohoutů *N N* spojeny jsou skleněnou trubicí, jejíž viditelná délka obnáší asi 25 až 40 cm, průměr pak 13-16 nebo 19 mm. Oba konce její jsou uloženy v hlavicích neprodyšné pomocí ucpávky. Skleněná trubice vpravuje se vrchní hlavici kohoutu otvorem po odstranění temenního šroubu uvolněným. Aby se mohla trubice po prasknutí nebo uvolnění i mezi cho-


dem stroje zasaditi nebo utěsniti, opatřuje se každá hlavice kohoutem, kterým se spojení vodoznaku s vnitřím kotle přerušuje. Čištění obou kohoutů směrem do kotle usnadňují šrouby *N N*. Ve skleněné trubici kondensovaná voda vypouští se ventilem *V* a hrdlem *R*. Utěsnění ventilu děje se objímkou, uvnitř závitem a pružnou deskou a zevně pákou opatřenou. Otočením objímky v závitu tiskne se buď hrdlo ventilu k pružné desce, nebo se uvolňuje, čímž docíljuje se uzavření nebo uvolnění prostoru.

Vodoznak opatřen jest samočinnou uzavírkou, jež účinkuje při náhlém poškození skleněné trubice a chrání obsluhivatele kotle před unikající párou a vřelou vodou. Pod ústím skleněné trubice nachází se na zvláštním ložisku *P* uložená kulička, která při neporušené skleněné trubici za normálních okolností propouští volně vodu. Jakmile však prasknutím trubice se rovnováha poruší a tlak zvětší, tlačí vodní proud kuličku k otvoru a proudění vřelé vody samočinně se zarazí. V tomto případě může obsluhovač kohout uzavřít bez obavy, že by se opatřil. Ložisko *P* s kuličkou může se po odstranění šroubu *N* pohodlně vyjmouti, takže cídění otvoru se provede bez obtíží. Vrchní kohout může být opatřen také přiměřenou samočinnou uzavírkou, obvykle však obmezujíc se opatření bezpečnostní na upoutání páry v jediný dolů směřující paprsek.

Vodoznačné trubice hotoví se pečlivě ze zvláště upraveného skla, ale vzdor tomu nevzdorují v každém případě náhlým změnám tepla a nárazu podlehnou jako každé jiné sklo. Z těchto příčin opatřují se ochrannou sítí nebo mříží, nebo dokonce obkládají se plechovým, dvěma podélnými protilehlými rýhami opatřeným pouzdem.


Aby obsluhovatel kotle byl poučen názorně o dovolené výšce hladiny vodní, umístí se na stěnu kotelní rafije, jejíž konec ukazuje na vodoznačné skleněné trubici nejmenší přípustný stav vody v kotli.

Někdy spojují se dva vodoznačné přístroje v jediný se dvěma trubicemi. Každá polovice jest úplně vypravena a pevné opory dostává se



Obr. 254.

vrebním i spodním kohoutům zvláštní kovovou spojkou (obr. 254.), která však s kotlem nesouvisí. Na vrchní kohout upevňuje se manometr mezi oba aparáty. Přístroje v obr. 252., 253. a 245.) znázorněné hotoví Dreyer, Posenkranz & Droop v Hanoveru.



Obr. 255.


upevněn tenký drát nebo kovová pevná tyčinka, která z kotle prochází zvláštní ucpávkou. Drát vine se vně kotle přes kladku s ručičkou, volný jeho konec jest zatížen přím řenným volně visícím závažím. Těleso v kotli

jest chráněno před zmitáním dirkovaným pouzdrem.

Přístroj tento podroben jest mnohým poruchám, jmenovitě tření v ucpávce, zvýšené často na drátu neb tyčince usazeným kamenem kotelným, obmezují nebo i zcela ruší jeho činnost.

V obecném užívání se nenachází, ale setkáváme se s ním u stojatých hutních kotlů, vytápěných plyny z pecí, u nichž stav vody podroben jest značnému kolísání.

Poplašné signály pro napájení obstarávají aparáty, které účinkují teprve, kdy voda v kotli buď klesla pod normál, nebo dosáhla-li náplň kotle určité meze.



Obr. 256.

Přístrojů takových jest celá řada, některé zde podrobněji uvádíme.


Ukazovatel stavu vody „Amphlett“ s poplašnými píšťalami (obr. 255., 256. a 257.) sestává z litého tělesa s velikým ciferníkem a z dutého železného plováku. Plovák stoupá a klesá zároveň s hladinou vodní v kotli a přenáší tento pohyb ozubenou tyčí na ozubenou výseč kola naklínovanou na hřídel, který jest ve spojení s ručičkou ciferníku.

Těsnění provádí se kuzelem na hřídeli tak upevněným, že tlak páry tiskne širší základnu hřídele do připojeného lůžka a sice silou tím větší, čím větší jest napjetí v kotli.

Dle stavu vody v kotli otáčí se ražie od normálního znamení vzhůru nebo dolů a ukazuje nejen číselně, ale i názorně, v jaké výši se hladina vodní v kotli nachází.

Uvnitř pouzdra nachází se na stěně nad sebou dvě páky, spojené s ventilem poplašné píšťaly, na hřídeli plováku umístěny jsou dva posuvné a šroubem snadno ustavitelné kroužky s výběžky, které při klesnutí nebo stoupnutí plováku na určitou výši narážejí na páky ventilů a uvádějí v činnost dotýčenou píšťalu. Píšťaly mají rozdílný zvuk, nízký stav vody naznačující píšťala zvučí hluboce, druhá má zvuk vysoký. Z počátku vydávají píšťaly pouze jednotlivé zvuky a teprve když voda klesla nebo vystoupila trvale nad normál a píšťalou proudí nepřetržitý paprsek páry, ozývá se zvuk celistvý.

Přístroj umístí se na kotli v místě, kde vření vody jest nejmenší. Upevnění děje se na zvláštním hrdle, přinýtovaném na kotli. Nachází-li se toto místo daleko od stanoviště obsluhovatele, takže by pozorování ražie působilo obtíže, může se ciferník umístiti na místě příhodnějším a spojení jeho s aparatem provede se případným převodem. Přístroje tyto má na skladě firma Pick & Winterstein v Praze.



Obr. 257.



Obr. 258.

Blackův přístroj poplašný pro kontrolování stavu vody v kotli sestává z dvojdielné trubice ve spojení s uzavíracím kohoutem a z poplašné píšťaly (obr. 258.). Spojení mezi píšťalou a trubicí přerušeno jest zátkou z kovové snadno tavitelné směsi. V trubici nachází se voda, která za normálního stavu vody v kotli se udržuje ve stejné výši. Jakmile však voda v kotli klesne pod normál, vytéká voda z trubice do kotle a pára přichází v přímý styk se zátkou, která se roztaví a uvolní páře cestu k poplašné píšťale.

Vysokým napjetím páry v kotli nebo i zevním vlivem mohlo by se státi, že by voda v trubici se vyhřála na onen stupeň, při němž se zátka taví, ve kterémž případě by nastal planý poplach. V těchto případech se voda ochlazuje zvláštní trubkou chladicí, která se spirálově vine.

Spojení přístroje s kotle m omezuje se v případě potřeby, jmenovitě při vkládání nové zátky, uzavíracím kohoutem, který se však za normálního chodu kotle pojistí zevně plombou, aby snad náhodou nebo úmyslně nebyl aparát vypnut z činnosti.

Trubice do kotle sahající ponořuje se pouze do hloubky nejmenšího dovoleného stavu vody a upevní se pomocí flanče na stěně kotle.

Přístroj ten účinkuje pouze při klesnutí hladiny vodní v kotli. Přístroj Blackův má na skladě firma Pick & Winterstein v Praze.

Jednodušeji je upravena **parní návěštní pištala s kuličkou**. V pevně kovové trubici přinýtované ku stěně parního kotle uložena jest tyč plováku, na jejíž zevním konci nachází se kulička, kterou se uzavírá přístup páře k pištale umístěné na nejvyšším místě trubice. Pokud voda v kotli se nachází v přiměřené výši, tlačí plovák kuličku k otvoru pištaly. Klesne-li voda v kotli, uvolní se tlak plováku a kuličky a pára prouděním pištaloú působí poplach.

Výhodnou u tohoto aparátu jest okolnost, že jest topiči mechanismus jeho naprosto nepřístupen, dále že nevyžaduje po daném poplachu zvláštního složitého a nákladného ustavení a že dává znamení již tehdy jednotlivými přerušovanými signály, kdy voda v kotli se nejnižší mezi blíží.

Pojišťovací ventil vyrovnává nadbytečný tlak, který by se mohl státi kotli nebezpečným, samostatným uvolněním parního napjetí.

Odpor napjetí přemáhá ventil zatížením buď pomocí závaží neb tlakem spirálového péra.

Pojišťovacích ventilů zatížených závažím užívá se výhradně u strojů stabilních. Zatížení může býti přímé, klade-li se závaží přímo na ventil, nebo nepřímé, působí-li závaží na ventil prostřednictvím páky. Ventil i se skříní přišroubuje se na zvláštní hrdlo parního kotle. Ventil dosedá na rovnou plochu sedliště, vedení dostává se mu ve skříní žebry. Páka ventilu opírá se o rameno na hrdle skříně nebo její víka umístěné, buď pomocí kloubu nebo ostré hrany s ním spojené a tiskne ostrou spojku, přímo v ose ventilu dosedající, ventil na dosedací plochu. Vyšnutí páky směrem postranním zabráňuje se vidlicí umístěnou diametrálně od bodu opěrného.

Zatížení páky řídí se dle napjetí páry v kotli a dle průměru ventilu, v každém případě však musí vnitřní dovolené napjetí páry býti tak veliké, aby přemohlo váhu ventilu, váhu páky se závažím a i velikost tření, vznikajícího pohybem sčástrněných součástek při nastalém odklopování ventilu parním tlakem. Z řečeného patrnó, že napjetí páry v kotli a zatížení ventilu musí býti voleno v přiměřeném poměru, jinak by při malém zatížení nedocílilo se žádoucího tlaku v kotli a při zatížení velikém byly by stěny kotle nebezpečně napjaty.

Aby se tření páky, jak v bodu závěsu závaží, tak i na místech, které zdviháním ventilu se octnou v pohybu, omezilo na míru nejmenší, provádí se styk řečených součástek ventilu pojišťovacího, pokud toho konstrukce připouští, v ostrých klínech nebo hrotech.

Má-li uvolněním ventilem nastati v parním kotli skutečné ulevení nadbytečného tlaku, dlužno dbáti toho, aby ventil měl přiměřený průměr v souhlase s velikostí parního prostoru a aby i zdvih jeho nekladl unikající páře zbytečného odporu. Pokud se posledního požadavku týče, brává se velikost zdvihu 3 mm. Střední průměr ventilů brává se obyčejně tak veliký, jako má přiváděcí parní potrubí, jinak velikost průměru ponechává se konstruktéru, při čemž v úvahu bere se výhřevná plocha kotle a žádané parní napjetí v kotli.

Místo velikého pojišťovacího ventilu volívají se výhodně dva menší ventily, čímž se obejde nesnadná manipulace s jediným příliš těžkým závažím. V této příčině rozkládá se veliké závaží na větší počet menších kotoučů, jež se zasouvají na společný hřídel, při čemž se kladou na sebe. K tomu cíli jsou kotouče opatřeny radiálními řezy o světlosti tyče závěsné.

V některých případech volívá se zatížení přímé, jehož závaží musí býti pak značně větší. I v tomto případě užívá se kotoučů, avšak s otvorem uprostřed, kterým se navlékají na hřídel.

Aby se zmenšilo tření vznikající prouděním páry kolem žeber ventilu, volí se konstrukce, při níž žebrové vedení ventilu klade se vzhůru a ventil uzavírá otvor plochou obrácenou. Obrácený ventil utěsněn jest nahore víkem, jehož středem prochází hřídelík, který ventil do sedla zatlačuje. Pára v tomto případě neuniká vzhůru, nýbrž postranní trubicí, jež tvoří kolem ventilu zároveň dutý obojek.

Při jiné úpravě opatřuje se ventil na svrchní části širším hrdlem, jež se kryje volnou deskou těsněnou pouze širším okrajem hřídelíku, který tlačí ventil do sedla. Překonává-li tlak páry zatížení páky, zdvihá se ventil jako u každého jiného pojišťovacího ventilu zatíženého pákou a pára uniká kolem dosedací plochy ventilu a kolem uvolněné vrchní desky. Za většího parního tlaku pozdvihuje mocně unikající pára i volnou desku více, čímž se zároveň i s deskou pomocí hřídele spojený ventil více pozdvihuje a přetlak v kotli snadněji vyrovnává. Ventil tento jest opatřen pákou se závažím v provedení běžném. Podstatnou předností těchto ventilů jest větší zdvih, který dopouští i užití menšího průměru ventilu.

Loďní kotle a lokomotivy mají pojišťovací ventily zatížené spirálovým pérem. Převod tlaku parního napjetí z ventilu na péro provádí se pákou. Péro spirálové ukládá se do kovového pouzdra, z něhož u dolu vyčnívající hřídelík, na němž jest konec péra upevněn, opatřen je přiměřeně rozdělenou stupnicí, ukazující napnutí péra a tím i velikost tlaku páry na ventil.

Manometr. Manometrem měří se velikost tlaku parního napjetí. Původní manometry byly rtuťové, avšak ve strojnické praxi se jich dnes neužívá, pouze v laboratoři zkušební nebo v dílně mechanika ku kontrole a hotovení dnes všeobecně užívaných manometrů péroových.


Posléze jmenované barometry kladou odpor páře na ně účinkující páry buď plochými nebo trubicovými za přiměřeného převodu na ručičku ciferníku.

Manometr s plochým pérem. Mezi flančí roury, která přímo souvisí s parním prostorem v kotli a flančí manometru nachází se zvlněná kovová deska, jež oblou dutinu mezi flančími vzniklou přepažuje ve dva neprodyšně od sebe oddělené prostory. K desce připojeno jest ve vrchním prostoru rameno páky, jež sdílí veškeré její pohyby a přenáší je na ozubenou kruhovou výseč a pomocí této na malé ozubené kolečko, na jehož hřídeli jest upevněná ručička manometrického ciferníku. Veškeré změny v pohybu zvlněné kovové desky jsou tudíž patrný z pohybu raříje na obvodu ciferníku, na němž místo, které zaujímá raříje v klidu se nacházející, označeno jest nulou. Stoupá-li parní tlak v kotli, sděluje se i zvlněné desce, která se vypne a převodem raříji o jistou velikosti zmíněného tlaku odpovídající dráhu výšine. Aby však raříje zaujala ihned původní místo pomíne-li tlak na zvlněnou desku, jest třeba překonati odpor třením jednotlivých pohyblivých součástek převodu způsobený, což stává se spirálovým, kol hřídele ozubeného kolečka, na němž raříje jest uložena. vinutým pérem, které ihned raříji po ustalém vnitřním tlaku na původní místo zatlačuje. Tlak tohoto spirálového péra pokládá se celkem za neutrální, jelikož vliv jeho na účinek tlaku páry z kotle působící jest tak nepatrný, že se celkem pomíjí, neboť značná jeho část se vyčerpá na překonání tření mezi pákou a ozubenými součástmi manometru.

Během času pouze flančími sevřené vlnité péro se však často uvolňuje a manometr neukazuje pak správně. Trvalejšího upevnění docílí se přinýtováním péra na obvod železného kruhu, načež se celek mezi flančími pomocí šroubů upevňuje.

Šrouby spojující obě flance mají hlavice provrtané. Otvory provlékne se drát sevřený na obou koncích plombou, čímž se manometr pojistí proti neoprávněnému uvolnění.

Jinak upraven jest **manometr trubkový**, zvaný dle vynálezce **Bourdonuv**, sestávající v podstatě z oválové, do kruhu stočené kovové trubice, jejíž otevřený konec spojen jest pevně s pouzdrum manometru a s parním prostorem kotle, druhý uzavřený konec opatřen



Obr. 259.




Obr. 260.

jest pákou, jež působí převodem na ručičku ciferníku. Základní myšlenkou manometru trubkového jest účinek tlaku parního na zakřivení trubice. Čím větší tlak působí na nitro trubice, tím více se tato napíná a zakřivení její stává se menším. Převod jest podobný převodu u manometru předešlého (obr. 259. a 260.). Páka přenáší pohyb na ozubenou výseč, jež jest ve spojení s ozubeným kolečkem, na jehož hřídeli jest uložena ručička. Zpětný pohyb celého převodu i s ručičkou po zmiřněném nebo ustalém tlaku provádí se párem spirálovým, které působí přímo na hřídel ručičky.

Stočená trubice hotoví se pro menší tlaky z mosazi, tombaku nebo nového stříbra, pro tlaky veliké z oceli; průřez její jest oválový.

Stálým upotřebením za trvalého tlaku ochabuje pružnost trubice, takže manometr neukazuje pak správně tlak páry v kotli. Z této příčiny opatřil závod Dreyer, Rosenkranz & Droop v Hannoveru trubici pomocnou ocelovou zpruhou (obr. 261.), uloženou koncentricky ve svinuté trubici tak, že sdílí její pohyb a podporuje její účinek na převodný mechanismus.



Obr. 261.

Ku zkoušení manometrů ve příčině správného udávání tlaku užívá se zvláštních manometrů kontrolních, taktéž trubicových, opatřených obyčejně dvěma ručičkami. Kontrolní manometr našroubuje se při revisi do zvláštního nálitku, jakým každý manometr jest opatřen, v němž jest upraven $\frac{3}{4}$ palcový Whitworthový závit. Zmíněný náledek a i každý manometr opatřují se kohoutem, aby se dle potřeby daly uzavřítí. Zkoušení kontrolních manometrů děje se pumpami pomocí manometru rtuťového.

Manometr umístí se na kotli tak, aby poloha jeho rafie byla stále patrná. Spojení manometru s kotlem děje se zahnutou nebo v kotouč svinutou trubicí, v jejíž záhybu se zadržuje voda z kondensované páry. Opatřením tím klade se mezi ostrou páru a ploché péro nebo trubicí manometru prostředím méně vyhráté, jež zároveň omezuje dosti značně zahřívání manometru a jeho ústrojí, při čemž voda prostředím toto tvořící, sděluje tlak páry bez jakékoliv ztráty činným orgánům manometru.

Pokud se kontroly stálého a jen v určitých mezích měnitelného parního tlaku v kotli týče, používá se pérových manometrů zápisných. Zahnutá trubice spojena jest pomocí převodu s ručičkou, která ukazuje na kruhovém oblouku nejen tlak v atmosférách, ale zároveň zaznamenává tužkou neb jinou pomůckou v podobě křivky stoupání neb klesání atmosfér. Záznam děje se na papíře navinutém kolem bubnu. Papír jest vodorovnými čarami rozdělen v dílce odpovídající jednotlivým atmosférám, svislými čarami pak v jednotlivé hodiny. Buben s papírovým proužkem uvádí se v rotační pohyb hodinovým strojem.

Tímto manometrem učiněné záznamy či diagramy poskytují spolehlivou kontrolu a udávají trvale tlak za každé hodiny panující.

Jiný druh manometrů záznamných opatřen jest diagramovým pérem v podobě ciferníku. V tomto případě buben odpadá.

Opatřuje-li se pro kotel manometr nový, jest záhodno nevoliti přístroj menší 100 mm průměru, neboť zmenšeným průměrem ubývá nepoměrně trvanlivost per.

Než manometr se spojí s kotlem, nutno přihlédnouti k tomu, aby potrubí nebo otvory manometru nebyly ucpaný nebo zaneseny konopím, olovem, miniem nebo i jiným způsobem. Rovněž nemá se manometr umístiti na místě příliš teplém. Plomba na manometr připojená nesmí se samovolně odstraniti.

Průlez či odkalnice. Ku revisi a čistění vnitra kotle upravuje se u větších kotlů zvláštní oválový otvor, kterým by dělník mohl vniknouti do kotle. Délka jeho měří 380 až 400 mm, šířka 280 až 300 mm. Průlez umístí se často v parojemu, čímž ušetří se jeden otvor. Aby se zeslabení kotle způsobené otvorem částečně vyrovnalo, klade se kol okraje otvoru přinýtovaná obruba, jejíž plošný obsah musí se nejméně rovnati obsahu otvoru, nebo se otvor opatřuje zvláštním hrdlem. Veliké kotle mají dva průlezy, varníky mají taktéž vlastní průlez.

Průlez se zahrazuje deskou na vnitřní plochu kotle dosedající. Utěsnění desky provádí se kaučukovou vrstvou tak, že mezi kaučuk a kov klade se vrstva papíru, čímž se zabrání přílišnému přilnutí kaučuku ke kovu. Nebo se vkládá vrstva minia s pletencem konopěným.

U malých kotlů a kotlů trubnatých užívá se místo průlezu menších otvorů, **odkalnic**, kterými se kal a bahno odstraňují a usazený kámen buď mechanicky oškrabáváním odstraňuje, nebo také chemickou cestou rozpouští. Závěr těchto otvorů jest podobný závěru průlezů, nebo se užívá šroubů.

Parní potrubí.

Neméně důležitým a pro správný chod stroje nezbytným činitelem jest parní potrubí pro páru ostrou i výfukovou.

Nesprávně uložení, špatně spojené a nedostatečně izolované potrubí může býti příčinou neustálých stesků a nevýčerpatelným zdrojem poruch ve výkonnosti stroje i kotle. S vadným potrubím setkáváme se dosti často i u strojů a kotlů nejlepšího provedení, snad z té příčiny, že se mu ne-

věnuje veškerá péče, jaké tento důležitý činitel vším právem vyžaduje.

Parní potrubí pro ostrou páru obstarává přívod páry z kotle do parního válce. Výtok páry má být opatřen tak, aby z kotle unikala pára suchá. Nemůže-li se tak státi pro zvláštní útvar přímo z kotle, připojuje se zvláštní nástavek, zvaný parojem, kterému se dostává spíše větší výšky než většího průměru, čímž docílí se nejen páry technicky bezvadné, ale přílišným výřezem neslabí se také konstrukce kotle. Parojem umísťuje se na temeni kotle a sice na místě, kde pravděpodobně nachází se nejkldnější povrch vody. Avšak při prudkém unikání páry z kotle tvoří se na vodě nacházející se přímo pod trubici, kterou pára uniká, nahromadění a vzednutí povrchu vodního, které sahá někdy až k potrubí a jest příčinou, že tímto odchází pak pára hojně vodou promísená. Vada tato


omezuje se buď deskou, která přístupu vodě do trubice zabráňuje, nebo se páře vykazuje soustavou trubic s hrdly do sebe zapaštěnými delší cesta, na niž přiměřeným opatřením poskytuje se vodě času, aby vlastní tíží při zmenšené rychlosti se vrátila do vodního prostoru. Konstrukcí v této příčině provedených jest celá řada.

Aby z kotle do parního válce stále neproudila pára, nebo aby se proud její omezil, opatřuje se potrubí parní **parními ventily**, z nichž jeden se vsune do potrubí u kotle, druhý u parního stroje. Působí-li více kotlů na společný parní stroj, opatřuje se parovod každého kotle parním ventilem, čímž umožňuje se vypnutí kteréhokoliv kotle z činnosti.

Přehledné znázornění parního ventilu v řezu přináší obr. 262. Ventil *V* uložen jest ve zvláštní skříni, která za příčinou spojení s parovodem opatřena jest flancemi F_1 , F_2 a rozdělena stěnami W_1 , W_2 ve dva úplně oddělené prostory, jichž spojení provádí se okrouhlým otvorem *S*, ve stěnách W_1 , W_2 pro umístění ventilu *V* upraveným.

Vedení v otvoru dostává se ventilu žebry *R*, které se po stěnách *S* pohybují. Uvolněním ventilu v sedle docílí se spojení obou oddělených prostorů ve skříni ventilové. Uvolnění a přitížení ventilu v sedle provádí se ventilovou tyčí *P*, jež jest s hlavicí ventilu spojená obojkem, který připouští sice otáčení tyče ventilové, ale ventilem neotáčí. Ventilová skříň jest na vrchní části uzavřena deskou *D*, její středem prochází ventilová tyč přiměřeně utěsněná, spojení skříně s deskou provedeno jest flancí F_3 . Uvolnění a přitížení ventilu docílí se závitem na horní části ventilové tyče utvořeným, který se otáčí v nehybné matce šroubové, umístěné v přídce *T*, spojené taktéž nehybně s deskou *D* šrouby B_1 , B_2 . Otáčení ventilové tyče provádí se kolečkem *H*. Aby uvolnění ventilu nepřekročilo dovolené meze, opatřuje se tyč ventilová přímo nad ventilem obojkem, který přílišnému vyšroubování tyče klade meze. Úplně uvolněný ventil musí poskytnouti páře tolik prostoru, kolik jí ponechává parní potrubí.

Pára tlačí na ventil spodem, utěsnění dostává se ventilu přesným zabroušením do konického sedla, ač užívá se také ventilů s dosedací



Obr. 262.


plochou úplně rovnou. Sedlo ventilové *S* jest zevně v soulase s příslušným otvorem ve stěnách *W*, konicky otočeno a v otvoru upevněno a utěsněno.

Přiléhá-li konický obojek, uložený na spodní části tyče ventilové, jehož se hlavně užívá k ochraně proti přílišnému uvolnění ventilu, přesně na spodní ústí hrdla desky *D*, může chybná nebo uvolněná ucpávka, kterou tyč *P* prochází, i mezi chodem stroje býti opravena.


Skříň ventilové hotoví se buď ze železné litiny, nebo z ocele, nebo z bronzu, ventil a sedlo jsou vždy bronzové.

U tohoto ventilu nezměníla pára celkem směr, nýbrž procházela potrubí ve směru původním. Má-li však pára změnit původní směr za jiný, ku př. 90°, děje se tak **ventilem rohovým** (obr. 263.). Ku všestrannému proudění páry kolem ventilu rohového ponechává se kol sedla dutý prostor. Na obraze znázorněný rohový ventil jest ve spojení s ventilem napájecím a hodí se pro vodu i páru. Rohové ventily hotoví Schäffer & Budenberg v Ústí n. L.


V obou uvedených případech proudila pára pod ventil, kteráž opatření dělo se původně výhradně z obavy před překonáváním značného tlaku při uvolňování ventilu. Avšak **Daelen** sestrojil ventil parní s opačným uložením (obr. 264. a 265.). Ventil této soustavy má jednoduchou konstrukci a účinkuje v každém ohledu přesně a jistě. Pára přivádí se nad ventil, jemuž dostává se vedení žebry nad



Obr. 263.



Obr. 264.



Obr. 265.

v hořejším prostoru se zmenší a veliký ventil se samočinně pouze tlakem páry pozvedne a průchod páře uvolní. Uzavírání ventilu děje se bez zvláštní námahy. Malý ventil zatlačí se ventilovou tyčí do otvoru a veliký ventil dosedá s malým za tlaku páry na sedliště.

Ventily tyto uzavírají a uvolňují páru jakéhokoli napjetí velice snadno, následkem provedeného odlehčení.

Při tlaku značně vysokém opatřuje se sedlo zvláštním obojkem nebo

vroubením, aby nemohlo býti z otvoru vytlačeno. Ventily tyto hotoví Schäffer & Budenberg v Ústí n. L.

Při užívání páry vysoko napjaté nebo na značný stupeň přehřáté neběře se k hotovení ventilů a ucpávek bronz, který se snadno porušuje, nýbrž hotoví se veškeré součástky, jež s parou v přímý styk přicházejí, ze železné litiny. Stěny skříňové ventilové modelují se zvláště silně a ucpávky,

aby se čelilo rozkladnému účinku příliš zahřáté páry, opatřují se těsněním s vložkou osinkovou.




Obr. 266.

Parní šoupátko (obr. 266.) uzavírá taktéž parní potrubí a může v každém případě nahraditi parní ventil, rozdíl panuje pouze v tom, že šoupátko se šine celou plochou v průřezu roury, při čemž směr proudící páry nijak se nemění a nestáčí. Šoupátek parních užívá se však v praxi u lokomotiv, u stabilních parovodů jen při velikých průměrech.

Čím větší jest parní tlak, který účinkuje na závěr parního šoupátka, tím více tlačí se šoupátko na opačné straně na dosedací plochu a tím nesnadněji by se otevřelo. Z této příčiny odlehčuje se šoupátko tak, aby tlak působil z obou stran třeba nestejně, čímž se umožní snadnější otvírání i zavírání šoupátka. K tomu cíli se umístí vřetenem v matce šroubové, jež tvoří zároveň jakýsi druh malého ventilu, tím způsobem, že vřetenem při prvních obrátcích uvolní se poněkud ventilová matka šroubová a pak teprve účinkuje vřetenem plně na

šoupátko, které předchozím uvolněním tlaku jest do jisté míry odlehčeno a neklade vřetenem při šinutí nadměrného odporu. Parní šoupátko hotoví Schäffer & Budenberg v Ústí n. L.



Obr. 267.

Redukční ventil. Často naskytne se při parovodu potřeba, aby se přiváděla pára také jiným strojům nebo přístrojům, které však vyžadují páry tlaku značně menšího, než jaký v kotli panuje. Zařízení těchto podružných konsumentů páry bývá obvyčejně provedení sice účelného, ale slabšího, ku př. při parním topení ostrou parou, při vaření parou a j. V tomto případě, nechceme-li postavit zvláštní parní kotel o napjetí menším, musíme se uchýliti k přístroji, který vysoký tlak páry zmenšuje a přizpůsobuje žádané potřebě. Přístrojem tím jest redukční ventil na obr. 267. znázorněný ve spojení s ventilem parním. Píst parního ventilu jest spojen tyčí s pružnou deskou pryžovou, která spočívá na páce spojené se spirálovým pérem. Pára, vnikající do skříňové ventilové směrem šípů, tlačí na blánu a přemáhá překážku v podobě spirálového péra do vedení vsunutou, čímž se částečně vyčerpává její původní síla. Po stlačení blány a péra unikne zeslabená pára na-


hoře umístěným parním ventilem. Původní tlak spočívá na pružné bláně a pod ventilem, nad ventilem pak působí tlak snížený, jenž se vyrovnává napjetím spirálového péra. Pružná pryžová blána nachází se pod vrstvou vody a nepřichází tudíž ve styk s parou vysoce napjatou. Redukční ventily hotoví Schäffer & Budenberg v Ústí n. L.

Jiný způsob konstrukce užívá odlehčeného dvojsedlového ventilu s pružným pérem ve zvláštní skříni umístěným a proti vlivu páry ucpáv-


kou chráněným. Nebo se kombinuje ventil redukční s uzavíracím, takže možno jedním kolečkem ventil buď uzavřít nebo ustavit na žádaný zmenšený tlak pouhým uvolňováním ventilu, kterýž z počátku propouští páru o velmi malém tlaku, dalším uvolňováním však napíná se spirálové péro, na hřídeli ventilu zvenčí umístěné, při čemž stoupá tlak procházející páry, jehož velikost ukazuje připojený manometr.

Redukčních ventilů jest sestrojena celá řada s ohledem na různé požadavky a na výši stupně tlaku páry do ventilu vnikající a z něho odcházející.

Montování parního potrubí pro ostrou páru. Průměr parovodu se řídí dle velikosti stroje a množství páry, která se ve vteřině z kotle od-



Obr. 268.



Obr. 269.

vádí, při čemž bere se zřetel i na ztrátu tepla cestou k parnímu válci i v něm přivozenou.

Spojení parních ventilů s parovodem provádí se vždy s ohledem na kondensovanou vodu, která při nesprávném uložení ventilů se ve skříní ventilové hromadí a bývá příčinou vážných překážek, jichž následkem bývá zmenšení volného místa v potrubí. V tomto případě dochází pára do parního válce s menším tlakem, než jaký panuje v kotli. Proto vsunují se parní průchozí ventily do parovodu tak, aby jejich tyč ležela vodorovně. U parních šoupátek se kondensovaná voda ve skříní nezadržuje.


I směr parovodu není pro výkonnost stroje lhostejný. Nevýhodné jest spojení kotle s parním válcem, má-li parovod sklon ke kotli. Obvyčejně se usuzovalo, že kondensovaná voda proudí po svahu do kotle. Úsudek tento by měl za normálních okolností úplné oprávnění, avšak v parovodu proudí rychle pára, která kondensovanou vodu v každém případě strhuje s sebou do stroje, v němž, není-li učiněno přiměřené opatření aby byla učiněna neškodnou, může způsobiti značné obtíže a škody. Jen u strojů,

které pracují s častými přestávkami mohlo by toto opatření s opominutím odvodňovacích zařízení býti na místě.


Všeobecně správně provádí se parovod se sklonem ke stroji, při čemž se brává obyčejně na každý délkový metr 5 až 10 *mm* sklonu.

Odvádění kondensované vody z parovodu provádí se různým způsobem. U menších strojů s krátkým parovodem stačí, umístí-li se odvodňovací kohout na parním ventilu uzavíracím a sice na nejnižším místě komory ventilové, která jest v přímém spojení s parou v kotli. V komoře nashromážděná voda vypouští se před vpuštěním páry do potrubí. Kohout tento nechává se tak dlouho mírně pootevřený, pokud se potrubí a parní válec nevyhřeje.

Čím delší parovod, tím více páry se kondensuje ve vodu, k níž dlužno přičísti i vodu parou z kotle strženou. K odstranění této vody užívá se zvláštních odvodňovacích nádob, zapnutých do parovodu na místě



Obr. 270.



Obr. 271.

nejnižším v blízkosti parního válce. Poskytuje li však kotel páru příliš mokrou, jako se stává u kotlů stojatých vůbec a u ležatých při rychlém vyvinování se páry ve varných trubiciích, umístí se nádoba odvodňovací i blíže kotle.

U dlouhých vodorovných parovodů s mírným sklonem umísťuje se odvodňovací nádoba průměrně na prvních 10 *m* u páry suché, dvě nádoby u páry mokré, do 50 *m* délky u suché páry 2 nádoby, u mokré 4, do 100 *m* délky při páře suché 3 nádoby, při páře mokré 6 nádob, dále pak na každých sto metrů u suché páry o jednu, u mokré o dvě nádoby více.

Odvodňovací nádoby, jimiž se pára v parovodech suší, zobrazeny jsou na obr. 268. a 269.

Obrazy 268. a 269. znázorňují uspořádání pro vodorovné parovody. Je-li odvodňovací nádoba opatřena kohoutem *H*, odpadá kohout *N* a opačně.

Mokrá pára vchází do odvodňovací nádoby otvorem *D* a svádí se účinkem přičky *g* dolů, při čemž rozšířeným prostorem zvonu *P* se rychlost její zmírní. Těžší částčky vodní jsou vlastní tíží puženy ke dnu nádoby a lehčí, pročištěná pára uniká hrdlem *C*. Z přičky *g* stékající voda zachy-

uje se ve stružkách *RR* a svádí se trubicí *O* ke dnu nádoby, takže proudem páry nemůže býti dále unášena. Jiné uspořádání přičky poskytuje obr. 270.

Obrazy 271. a 272. znázorňují spojení odvodňovací nádoby s jímkou na kondensovanou vodu *T* pomocí roury *R*. Uprava tato poskytuje záruku, že kondensovaná voda nemůže z nádoby býti znovu stržena proudem páry do parovodu. Na obr. 271. znázorněný kohout *N*, jakož i na obr. 272. kohout *X* jsou pouze kohouty výpomocné pro případ, kdyby voda níže připojenou trubicí nemohla býti odvedena.

Počet nádob, v předchozím odstavci uvedený, týká se parovodu řádně izolovaného, u něhož chráněny jsou i flanče. Je-li izolace nedostatečná, nebo místy přerušena, kondensuje se vody více a jest tudíž třeba nejen více, ale i větších nádob.


Voda z kondensních či odvodňovacích nádob vypouští se buď ručně neb pomocí kohoutů, nebo odtéká účinkem zvláštní konstrukce samočinně

Na obr. 273. a 274. znázorněna nádoba odvodňovací v řezu i pohledu. Směrem šípů vtéká do nádoby kondensovaná voda a účinkuje na plovák spojený s odlehčeným ventilem. Spojení mezi ventilem a plovákem jest provedeno pákou. Přibývá-li vody zdvihá se samočinně plovák a uvolňuje ventil, kterým pak voda odchází. Aparát tento pracuje při napjetí do 6 atmosfér.


Jiná konstrukce samočinného odvodňovacího přístroje, sestavená Kusenbergem, zakládá se na rozdílu teploty horké páry a kondensované vody.

Přístroj znázorněn jest na obr. 275. v pohledu a řezu. Sestává ze dvou mosazných trubic, které jsou uprostřed podél pevně spojeny železnou tyčí, která brání aby se trubice působením tepla nebo chladu roztahovaly neb stahovaly ve směru podélném, za to však neklade vypnutí trubic směrem a žádných překážek. Do spodní trubice zaveden jest ventil, jehož tyč se spojí s vrchní zahnutou trubicí pevně pomocí rámu, na připojeném řezu patrného. Pokud proudí vzduch a kondensovaná voda ventilem, trvají zahnuté trubice v klidu a voda nebo vzduch mohou nerušeně odtékat. Vnikne-li však do zahnutých trubic pára, vypnou se trubice a s nimi pošine se ventilová tyč a ventil se uzavírá a zabraňuje páře cestu.


Přístroj umístí se na nejnižším místě parovodu. Ustavení jeho děje se pozorováním vnikající páry v *n* ve směru šípů, při čemž se trubice šroubem *m* tak dlouho napínají až unikání páry ustane. V tomto stavu setrvá přístroj pokud trubicemi neproudí pára a pokud ventilem vytéká



Obr. 272.



Obr. 273.



Obr. 274.

voda. Kdyby se však z různých příčin stalo, že by přístroj účinkoval se ztrátou páry, nutno napjetí ohnutých trubíc znovu povolením šroubů *m n* upravití a ustavití příslušnou polohu ventilu tak, aby pára neunikala.


Přístroj tento pracuje velice citlivě a může odváděti za hodinu, dle velikosti, 700 až 4000 *l* vody. Hodí se výhodně pro velké stroje.

Přístroj odvádí též samočinně z potrubí přítomný vzduch a vytlačuje kondensovanou vodu až do výše, odpovídající napjetí páry, ve kterémž případě se však musí vsunouti do vytlačného potrubí zpáteční ventil, aby voda při ustalém výkonu nevracela se z potrubí vytlačného do přístroje.

K úplnému odstranění kondensované i parou stržené vody z parovodu u větších strojů náleží garnitura přístrojů, sestávající z vysoušeče páry, kterých bývá někdy více, s příslušným kohoutem, z odvodňovací nádoby a potrubí, které ji spojuje s vysouševacem, z kohoutu odkalného a v případech, kdy odvodňovací nádoba se nachází v místech v zimě mrazu vystavených, i pojišťovacího kohoutu proti zamrznutí vody.

Vyrovňovací trubice u parovodů. Vřelá pára účinkuje na delší parovod tou měrou, že nelze nastalé roztazení trubíc bez vážné poruchy parního potrubí přehlédnouti.

Prodloužení trubíc teplem není malým činitelem a vzrůstá zvětšením tlaku parního v trubicích a mění se také dle toho, z jakého kovu trubice jsou zhotoveny. Tak obnáší prodloužení u trubíc ze železné litiny nebo



Obr. 275.

kujného železa na každý metr délky potrubí při 4 atmosférách 16 *mm*, při 6 atm. 1·8 *mm*, při 8 atm. 1·9 *mm*, při 10 atm. 2 *mm* a při 15 atm. 2·2 *mm*. U trubíc měděných ještě více a sice při 4 atm. 2·7 *mm*, při 6 atm. 2·8 *mm*, při 8 atm. 3 *mm*, při 10 atm. 3·1 *mm* a při 15 atm. 3·4 *mm*.

Měři-li železné parní potrubí při tlaku 8 atmosfér 40 *m*, obnáší celkové prodloužení $1·9 \times 40 = 76$ *mm*. Dostí značné toto prodloužení, které se za uvedených okolností vždy uplatňuje, nelze pominouti bez vážného poškození parovodu.

Jelikož prodloužení toto při ochlazení parního potrubí opět mizí, dlužno učiniti opatření, jež by škodlivý účinek prodlužování a sražení se trubíc beze škody vyrovnalo. K tomu cíli užívá se **trubic kompenzačních**, které různým stočením do kličky nebo neúplného *o*, nebo do kolena snadno se podávají tlaku ve směru osy parovodu na ně účinkujícího. Kompenzační roury hotoví se z mědi.

Jiná konstrukce zapíná do rozděleného hlavního vedení řadu užších, rovných měděných trubíc, které se tlakem prodlouženého parovodu ohýbají. Spojení vodorovného hlavního vedení s měděnými kompenzačními trubícemi má podobu \perp . U trubíc železných předejde se ohýbání vsunutím taktéž železných rour opatřených na obou stranách ucpávkou, v níž se při prodloužení a smrštění pohybují (obr. 276.).

Rovněž užitím kolen v různých polohách vyrovnává se prodloužení parovodu teplem, při čemž se ponechává na flandích něco vůle, aby se kolena mohla poněkud stočiti.

V případech, při nichž nemůže se užití kompenzačních trubíc nebo soustav dosud uvedených, jimiž se zároveň mění směr páry, užívá se jediné rovné kompenzační trubice s ucpávkou, v níž se tato s jistou volností pohybuje

Isolace parovodu. Veškeré součástky stroje i kotle, které se stýkají bezprostředně s párou, jsou kovové, a tudíž dobrými vodiči tepla. Unikáním tepla ochlazuje se však i pára, která se kondensuje ve vodu, čímž nejen dělné síly stroji ubývá, ale tvoří se ve stroji umělá překážka, jež klidnou jeho práci vážně ohrožuje.

Množství kondensované páry závisí jednak na velikosti povrchu parovodu, na stupni tepla proudící páry a na teplotě okolního vzduchu při parovodu úplně obnaženém. Výpočty a zkoušky dokázalo se, že s ohledem na výše uvedené okolnosti obnáší ztráta za hodinu 2·5 až 5 kg páry průměrně u každého čtverečného metru povrchu parovodu. Z řečeného jest patrné, že ztráta tato činí u větších strojů s objemnějšími parovody slušnou částku, stoupající ročně do tisíců K. Ztráta tato úplně zameziti se nedá, ale značně omezuje se izolováním kovového povrchu parního potrubí a válce s komorou různými špatnými vodiči tepla, které zabraňují jednak unikání tepla do ovzduší, jednak omezují vliv chladnější atmosféry parní dutiny.

Nejlepší špatní vodičové tepla vynikají celkem malou váhou, z čehož ve veliké části případů dá se předem posouditi jakost isolační hmoty.


Nejčastěji užívá se k izolování parovodů hlíny smísené s chlupy zvířecími nebo sekanou slámou, desek z rašeliny, plsti, korku nebo sádry, obalu vzduchového nebo dřevěných pilin, křemeniny a osinku nebo i hedvábi.

Křemenina nanáší se v podobě těsta na roury, rovněž hlína se slámou nebo s chlupy, dřevěné piliny mísí se s mazem škrobovým v husté těsto, jež se nanáší ve vrstvách asi 6 mm tlustých do výše asi 25 mm, taktéž sádra s dřevěnými pilinami. Z ostatních hmot uvedených, vzduchový obal vyjímaje, tvoří se předem do zásoby desky nebo provazy, často s přísadou osinku, jimiž se za sucha parovod obkládá nebo obaluje. Mezery mezi obalem a trubici nebo flančí vyplňují se obyčejně některou z výše jmenovaných, s vodou v husté těsto rozdělaných hmot.

Rovněž při isolačních hmotách, které by trvalým a někdy dosti značným teplem trpěly, vkládá se vrstva nerostných isolačních látek přímo na kov.

Povrch isolační vrstvy chrání se buď nátěrem olejovým nebo dehtovým, nebo obalem papírovým a často i plechovým.

Vzduchová izolace provádí se pomocí několika dřevěných latí, které se kladou po délce trubice předem asbestovou lepenkou obalených a ob vazují se předběžně motouzem. Kol latí vine se obyčejná lepenka, až povstane stejnoměrný obal, jehož konce se spojí buď slepením nebo se celek obváže motouzem. Místa pro šrouby u flančí se z obalu uvolňují vyřezáním nebo vydlabáním a pak se přikrývají zátkou plstěnou. V místech před vlivy povětrnosti chráněných není třeba již nátěru, nachází-li




Obr. 276.

se však izolace na místě nechráněném, opatřuje se sytým nátěrem dehtovým. Isolování toto, které jest dosti levné, hodí se jmenovitě pro roury většího průměru.

Tloušťka isolační vrstvy kolísá dle jakosti hmoty isolační. Tak obnáší u hlíny asi 24 mm, u rašelinových desek asi 50 mm, u izolace hedvábné asi 28 mm. Posléze jmenovaná isolační hmota snáší bez poškození teplo odpovídající asi 3 atmosférám, asbest či osinek snese i nejvyšší teplotu.

Náklad na izolování vyplácí se v krátké době ušetřením páry, k čemuž ještě nádavkem poji se klidnější běh stroje a úspora při opatrování větších odvodňovacích nádob ve značnějším množství.



Obr. 277.

bez kohoutu umístěnou. Otvorem tímto unikající pára svádí se do větší nádoby vodou naplněné, kdež se úplně kondensuje.

V některých případech se umísťuje také na temeni výfukové trubice nádoba na odvodňování páry, z níž se kondensovaná nebo parou stržená voda zvláštní trubicí svádí dolů.

Odvodňování parních válců děje se pomocí kohoutů umístěných v nálitcích, o nichž na příhodném místě bylo jednáno. Ku dříve již řečenému budiž připomenuto, že jest výhodné spojití oba kohouty odvodňovací parního válce společnou pákou, při čemž však každý z kohoutů musí obdržeti vlastní odváděcí trubicí. Pokud se otvorů pro kohouty v parním válci týče, jest záhodno umístiti je tak, aby je píst při procházení válcem nezakrýval.

Potrubí pro páru výfukovou má celkem větší průměr než potrubí pro páru ostrou. Děje se tak z ohledu na snadnější unikání a zamezení většího zpětného tlaku na píst.

Odvodňování

páry výfukové nečiní obtíž, jelikož není obavy před ztrátou páry, jako u páry ostré. Na nejnižším místě vodorovného odváděcího potrubí, kde výfuková trubice odbočuje do výše, umístí se jednoduchá nádoba se dvěma hrdly, do nichž se zapustí konce výfukového potrubí. Hrdlo trubice vodorovně nesmí se nacházeti v blízkosti dna a trubice svisle do výše vystupující nesmí sahati hluboko do nádoby. Z nádoby uniká voda otvorem nebo trubicí u dna

Vytápí-li se plášť parního válce ostrou parou, může kondensovaná voda jako úplně čistá vést se do nádržky vodou napájecí plněné, nikoliv však voda povstálá kondensací v parním válci nebo v parní komoře, ježto v tomto případě bývá znečištěna olejem.

U stroje tandemového svádí se kondensovaná, olejem znečištěná voda přiměřenými kohouty a rourami do společné kondensní nádoby. Totéž děje se i u stroje spráženého s kondensací, při čemž kondensovaná voda z parovodu, pláště na parním válci, pokud jest ostrou parou vytápěn a po případě i z pláště receiveru svádí se jako čistý destilát do nádržky napájecí, naproti tomu voda z odvodňovacích kohoutů parních válců, z receiveru, z parní komory a z výfuku odvádí se jako nepotřebná a znečištěná olejem do potrubí odpadového.

Indikátor.

O působnosti indikátoru bylo pojednáno na jiném místě této knihy, v tomto odstavci podáváme popis jednotlivých indikátorů, pokud se jich v praxi užívá.

Indikátor Richardův (obr. 277.). Spojení s parním prostorem dociluje se nástavkem s kohoutem *H*. Pára působí na píst *K* uložený v botě *E* a spojený s hřídelíkem *S*, na němž na konci v očku uložena jest záznamná páka. Tlaku páry klade odpor spirálové péro, spojené jedním koncem s pístem *K*, druhým s víkem *D* pomocí matek *M*₁ *M*₂. Péro spirálové, píst *K* a bota *E* chráněny jsou válcem *C* a poklopem *D*.

Záznam koná se na proužku papíru, navinutém na bubnu *P*₂, navléknutém na cívce *P*₁. Buben i cívka uloženy jsou na kladce *S*, kolem níž se vine šňůra, kterou se vyvozuje otáčení bubnu při hotovení diagramu.

Otáčením bubna kladkou *S* napíná se spirálové péro *F*₂, které po zhotovení diagramu otočí buben do původní polohy. Cívka *F* zadržuje spirálové péro *F*₂ při otáčení bubnu a působí k jeho napnutí.

Celkový pohled poskytuje (obr. 278.)


Indikátor Thompsonův jest zařízen podobně jako indikátor předchozí, jen páky jsou kratší a jinak sestaveny, čímž odpadá z veliké části jich chvění. (Obr. 279.)

Píst indikátoru jest umístěn v jednoduchém válci bez pláště. Převodné páky jsou zakloubeny na dvou ramenech, avšak spojka ovládá páku zapisovací asi uprostřed, na jejím volném konci se nachází tužka. Páka s tužkou sleduje pohyby pístnice, jež se, pokud se délky tyče, přiměřeně upravuje podepřením na pístnici a zavěšením volného konce na spojnici.

Novější modely zařízeny jsou ku snadnému vyjímání válce a zapisovací přístroj dá snadno od bubnu posunouti k usnadnění výměny diagramu. Buben záznamný jest upevněn přímo na kladce a má místo hodinového péra spirálové péro ku jalovému chodu.




Obr. 278.



Obr. 279.




Obr. 280.



Obr. 281.

Průměr pístu měří 20·3 mm a sice u obou modelů, většího i menšího, jaké se na trhu objevují, avšak každému z modelů připojen jest ještě píst menší, jehož průřez rovná se polovici průřezu pístu většího. Pro menší píst jest ve spodu válce vyvrtán přiměřený jiný otvor, do něhož se po odstranění většího pístu menší zapouští a pomocí pístnice s mechanismem zapisovacím spojuje.

Pro oba písty užívá se téhož spirálového péra, jen napjetí jeho po-



Obr. 282.

mocí šroubu upravuje se při malém pístu na polovic napjetí původního, působícího na píst veliký.

Menšího modelu užívá se u strojů až do 600 obrátek, většího až do 400.

Záznamné bubny hotoví se ve dvou různých modelech. Prvá soustava s pérem hodinovým byla popsána v předchozích odstavcích. Druhá soustava užívá perspirálních vinutých podél ně, (obr. 280). Zařízení tohoto užívá se při indikátorech určených pro záznamy o velikém počtu obrátek.

Na (obr. 281) znázorněn jest záznamný bubnen sdvojitým pérem a zařízením stavečím, při němž zůstává šňůra na-

pjata i tentokrát, když záznamný bubnen se v běhu zarazí.

Upotřebení tohoto zařízení u záznamného bubnu jest výhodné tam, kde zavěšení a vypnutí šňůry působí obtíže. Bubnen uvádí se do pohybu, nebo se zarazí pomocí pohyblivého knoflíku, upevněného na boku válce. Zařízení toto hodí se pro indikátory od 200 do 400 obrátek za minutu.


Bubny hotoví se z hliníku nebo s ocele.

Indikátor Rosenkranzův (obr. 282). Vložka válcová *E* tvoří na spodní části válce u *D* parní plášť dostatečné délky, aby píst *K* i v nejvyšší poloze pohyboval se v chráněném válci. Menší mezera ponechává se mezi

oběma válci i v hořejší části, s ohledem na roztahování se vložky *E* teplem. Vložka *E* jest vrchním koncem zašroubována do válce zevního *C* tak, aby u *x* přesně dosedala a těsnila. Do vložky *E* zašroubováno jest víko *R*, na němž jest uloženo otáčivě znamenačí ústrojí. Obojek *S* jest otáčivě uložen, otáčení provádí se rukojetí *P*, otvorem *S* vypouští se ve válci kondensovaná voda.

U předešlých indikátorů působilo proti tlaku páry jednoduché, kol pístnice se vinoucí, na obou koncích upevněné spirálové péro, které se časem za účinku tlaku prohnulo a doléhalo na stěnu válce. Nedostatků tomu čelí se spirálovým pérem dvojnásobně vinutým, které poskytuje více stability.

Celkový pohled na indikátor Rosenkranzův poskytuje obr. 283. Hřídelík *B* jest zaklouben na záznamné páce *L*, opřené o spojku *T*, taktéž zakloubenou nahore i dole u *A* na víku. Páka *L* končí tužkou nebo pérem *D*, jež těsně přiléhá k bubnu záznamnému. Mezi oběma kladkami vine se šňůra pohybující bubnem. Níže připojený obraz úlomku bubnu znázorňuje jinou úpravu kladek *Z*, *Z*₁.



Obr. 283.

Hotovení parního diagramu.


Indikátor jest přístroj velice citlivý a podává věrně veškeré změny parního tlaku, avšak jen tehdy, byl-li přiměřeně upevněn a umístěn a dostalo-li se mu náležité obsluhy.

V následujících odstavcích podán návod o účelné obsluze indikátoru s připojenými parními diagramy.

K účelu záznamnému spojuje se šňůra s hlavou křížovou tak, že sleduje její pohyb. U původních indikátorů musila se šňůra po každém dvojdvihu ze spojení s křížovou hlavou vypnouti, aby buben mohl býti opatřen novým proužkem papíru, u zlepšeného indikátoru však jest učiněno opatření, aby se záznamný buben po ukončení diagramu a navinování nového proužku papíru vypnul z otáčení, avšak šňůra aby trvala ve stálém spojení s kladkou a hlavou křížovou. Zařízení toto spatřujeme na předechozím obraze.

Na hřídeli otáčí se cívka, jejíž spodní konec rozšiřuje se v kladku, opatřenou uvnitř schránkou s pérem hodinovým, které uvádí buben zpět do původní polohy. Na cívku navléknuta jest jiná cívka, na níž spočívá buben.


Tato cívka jest takéž na spodním konci rozšířena a jest ustavena v klidu tak, aby zvláštní narážkou stýkala se s vyčnívající hlavou šroubu a tvořila celek s kladkou. Spodní část její opatřena jest částečně ozubeným kolem, patrným na celkovém obraze, k němuž přiléhá západka spočívající na sloupku, která zabírá za zuby ozubené části kola. Zabírání upravuje a docíljuje se pérovým šoupátkem pomocí vyčnívajícího knoflíku, kterým se posunutí prstencového šoupátka libovolně ustavuje, takže buben se neotáčí, ale šňůra i s kladkou sleduje pohyb hlavy křížové a vyměna proužku papírového děje se bez obtíží.



Obr. 284.


Z těchto příčin děje se záznam převodem u míře zmenšené, kteráž nic méně poskytuje přesný obraz.

Zmenšení či redukce diagramu pouze pomocí redukčních pák sestrojená vykazovala by následkem nestejného napjetí šňůry výsledky pochybné, přesných docílíme pomocí redukčních kotoučů, které upevníme buď na některé části parního stroje nebo na indikátoru.



Obr. 285.

Poslední druh redukčního kotouče znázorněn na obr. 284., upevňuje se pod indikátor. Aluminiový kotouč opatřuje se za příčinou docílení zpětného chodu hodinovým pérem. V pohyb uvádí se šňůrou vinutou přes kladku. Kotouč upevněn jest k indikátoru sponou, jejíž sploštělý konec přiléhá ku spodu bubnu a utahuje se matkou po odstranění okřídlené matky. Hřídel i náboj kotouče opatřeny jsou závitem, jímž se při otáčení kotouč pohybuje stranou ve směru osy hřídele a umožňuje navinování šňůry spirálově na obvod. Na témže hřídeli upevní se také redukční kotouč, jehož pojištění obstarává matka šroubová. Z kladky, záznamný buben otáčející, vine se šňůra přes kotouč redukční a upevní se na něm uzlem.



Obr. 286.

Dle velikosti zdvihu parního stroje užívá se převodných kotoučů různého průměru ku zdvihu od 500 mm až do 2000 mm, při čemž se navinuje šňůra z kladky bubnové přímo na hřídel, na něž se navlékají jmenované kotouče (obr. 285.).

Převodné kotouče prvního druhu, umístěné ku př. na vyčnívajícímu šroubu na stroji, třeba na oné části šroubu, uvolněné odšroubováním pojišťovací šroubové matky, posouvají se na zvláštním hřídeli dle toho, v jaké výši mají účinkovati. Zmíněný hřídel zašroubuje se do nálitku prstence, kterým se upevnění provádí (obr. 286.). Na objímce, kterou se posouvání aparátu po řečeném hřídeli provádí, nachází se hřídelík s levým závitem, na jehož druhém konci upevňuje se otáčivě lehký plechový kotouč, opatřený za příčinou zpátečního chodu silným spirálovým pérem. Kotouč natáčí nebo vytáčí

se při pohybu stroje na levý závit hřídelíku, čímž šňůra, kterou navinuje, ukládá se na něm v rovnoběžných závitech. Na druhý konec hřídelíku navlékají a šroubem upevňují se redukční kotouče různé velikosti, kolem nichž se vine šňůra směřující ku kladce indikátoru, opatřená na volném konci proužkem. Kolem velikého plechového kotouče se vine šňůra ke stroji. Pomocné kladky pojišťují šňůru v náležité poloze.

Převod proveden jest tak, že šňůra kolem velikého plechového kotouče se vinoucí sleduje pohyb oné části parního stroje, na němž jest upevněná, a sice ve skutečné délce, a převádí ho na kotouč redukční, jehož šňůra sděluje přiměřeně zmenšený pohyb bubnu záznamnému na indikátoru.

Redukčních kotoučů jest větší řada, z nichž nejmenšího užívá se u parních strojů se zdvihem do 280 mm a největšího při zdvihu 3900 mm pokud se v praxi vyskytuje.


Spojení indikátorů s parním strojem provádí se pomocí vývrtů, jimiž jsou oba konce parního válce opatřeny. Do řečených otvorů našroubují se buď indikatory přímo, nebo užije se spojovacích trubic (obr. 287.). Po odstranění šroubů z otvorů parního válce může býti indikátor dvojím způsobem uveden ve spojení s parou, uvnitř parního válce se nacházející. V následujících dvou obrazech znázorněny jsou nejen oba druhy spojení indikátoru s parním válcem, ale také jest zobrazeno spojení s redukčním kotoučem a křížovou hlavou.

V obr. 288. znázorněno jest spojení indikátoru a redukčního kotouče s parním válcem. Oba otvory v parním válci spojí se rourou (obraz předešlý), jejíž delší rovná část opatřena jest uprostřed trojsměrným kohoutem, na nějž se našroubuje indikátor s redukčním kotoučem. Šňůra redukčního ústrojí upevní se volným koncem na raménku α unášeče M , zašroubovaného na křížové hlavě. Raménko α jest po tyči unášeče posuvné, aby šňůra mohla účinkovati vždy ve směru vodorovném.

V případě, že by se užilo dvou indikátorů (obr. 289.), stačí pouze jediný redukční aparát. V každém z náلتků parního válce našroubuje se při přesných záznamech jeden indikátor. Bubny záznamné obou indikátorů spojují se šňůrou a pohybují se současně a stejnoměrně, diagramy jejich mají přibližně asi souhlasiti. Redukční kotouč upevňuje se svorníkem R na šroub o víka parního válce pomocí tyče D , na níž se navléká. Konec šňůry redukčního aparátu zavěšuje se na tyč unášeče M , jehož spojení s nábojem křížové hlavy provádí se dvoudílnou objímkou V . Upevnění tyče D může se také provésti na jiném vyčnívajícím místě v okolí víka parního válce a bajonetového rámu, ku př. na kotevním šroubu P .

Má-li se nabytí diagramů nejen spolehlivých ale také všeobecně závažných, jest třeba podříti jich provádění jistým podmínkám, které mají všeobecnou platnost. Postup tento jest tím výhodnějším, čím více zkoušek v časově značně rozdílných mezerách se má podniknouti ku spolehlivému zjištění skutečné výkonnosti parního stroje.

Umístění indikátorů má se provésti pokud možno nejbližše parního válce a je-li třeba pomocných rour, nemá se užívati rour s náhlým a ostrým zalomením kolena. Ku stanovení množství spotřebované páry nemá se užívati pouze jediného indikátoru, nýbrž jako při každé přesné




Obr. 287.


zkoušce, necht za účelem jakýmkoliv podniknuté, vždy dvou aparátů úplně stejných.

Pro docílení přesných výsledků jest nezbytno, aby každý indikátor před upotřebením byl vyzkoušen, jmenovitě péro má býti buď přímým zatížením nebo pomocí rtuťového manometru vyzkoušeno za teploty průměrného napjetí parního. Zkouška tato provádí se nejen před jednotlivými pokusy, ale i mezi pokusem delší doby k provedení vyžadujícím.

Redukovaný převod zdvihu křížové hlavy na záznamný buben má se díti přesně, hlavně budiž přihlíženo k tomu, aby uvolněním šňůry nepovstal mrtvý chod a aby byl stále zachován převodný poměr.



Obr. 288.



Obr. 289.

Ve studeném indikátoru sráží se pára, proto se před záznamem píst a válec indikátoru působením páry a jalovým chodem pístu přiměřeně vyhřívají. Než se naznačí atmosférická čára, pošnuje se píst jednou vzhůru a dolů až nabude rovnováhy. Nekryjí-li se čáry, bývá toho příčinou znečištění aparátu. V tomto případě jest nutno, aby se indikátor odšrouboval a vyčistil, musí pak po odstranění páry píst indikátoru ve svislé poloze vlastní tíhou ve válci zvolna klesati.

U strojů rychloběžných s malým plněním užívá se indikátorů lehčích.

Diagramy hotoví se pokud možno na obou koncích současně a pokud toho více méně stejnoměrné zatížení připouští, v mezerách desíti až dvacetiminutových. Každý diagram hotoví se dvakrát, čáry jeho mají se pak krýti. Hotové diagramy se číslují a upatřují záznamem doby zhotovení.


Chvění aparátu a vůbec každý jeho nepříznivý účinek na polohu, směr a provedení čáry nemá býti z diagramu patrný, čára diagramu má býti určitá a mírně vlnitá a má z ní býti znatelně patrný účinek páry na píst parního válce.

Z diagramu parního válce nelze seznati zřetelně všakeré přechody, jmenovitě pohyb šoupátka, proto hotoví se také zvláště diagram šoupátka tím, že se uvede záznamný buben ve spojení s tyčí šoupátkovou, při čemž indikátor se ponechá ve spojení s parním válcem. Takto nabytý diagram znázorňuje graficky relativní napjetí páry, při pohybu šoupátka panující. Jelikož však šoupátko se tehdy nejrychleji pohybuje, kdy se parní píst nachází v úvrati a mrtvé poloze, poskytuje diagram šoupátkový také obraz činnosti rozvodové.


Z obou diagramů, pístového i šoupátkového jsou již znatelněji zřejmy přechody, ale spolehlivého obrazu nabudeme teprve kombinovaným diagramem, který znázorňuje graficky dráhu šoupátka i pístu. Za účelem provedení tohoto diagramu uzavřeme kohout indikátoru, aby pod jeho píst nevnikala pára, při čemž se buben záznamný pohybuje hlavou křížovou, tužka pak šoupátkem.

Umístění indikátoru a zacházení s ním vyžaduje vždy zkušenosti a znalosti věci.


Ukázky parních diagramů. V oddílu o účinku páry v parním válci na píst byl připojen obraz normálního diagramu parního bez kondensace. V tomto odstavci, po předem uvedeném vylíčení účinků kondensace, připojujeme obraz normálního diagramu parního s kondensací a zároveň ukázky diagramů při závadném výkonu parních strojů.




Obr. 1. Normální diagram parní s kondensací.




Obr. 2. Přítok páry se zpožďuje. Píst poháněn jest na začátku zdvihu setrvačником.




Obr. 3. Přívod páry nastal předčasně.




Obr. 4. Šoupátko netěsní, mezi expansí proudí dodatečně pára.




Obr. 5. Výtok páry se opozďuje, čímž vzniká veliký protitlak.




Obr. 6. Přívod páry je rdousen.




Obr. 7. Příliš velká komprese.




Obr. 8. Krátce před úvratí přitéká pára.




Obr. 9. Odváděcí potrubí jest příliš nízké a kondensace nedostatečná.




Obr. 10. Předčasný výtok páry, znatelný na diagramu náhlým klesnutím expandní křivky.




Obr. 11. Chybný rozvod Riderův pro malou náplň, při němž jest expandní šoupátko příliš natočeno.




Obr. 12. Příliš značná komprese následkem záhy ukončeného odvodu páry s následujícím stlačením výfukové páry tou měrou, že povstálý tlak přesahuje tlak páry čerstvé.




Obr. 13. Stoupnutí expandní křivky nad Mariottovu čaru následkem netěsnosti vpouštěcího kanálu nebo šoupátka.




Obr. 14. Klesnutí expandní křivky pod čaru Mariottovu následkem netěsnosti pístu. Pára po výstupu uniká.




Obr. 15. Rdousení páry neúplně otevřeným kohoutem indikátoru.



Obr. 16. Píst indikátoru účinkuje následkem tření ve válci skákavě, čehož příznakem jsou stupně v křivce expandní. Expanse jest upřílišněná.



Obr. 17. Píst indikátoru uvázl v horní části válce.



Obr. 18. Různé plnění na obou stranách válce, následkem toho veliká spotřeba páry a nepravidelný chod stroje.

Z připojených parních diagramů můžeme posouditi, vyjímaje obraz poslední, pouze jednostrannou činnost parního napjetí, která zároveň naznačuje pouze velikost protitlaku na straně druhé, nikoliv však dělnou činnost této strany. Pro posouzení celkové činnosti parního válce a pístu stroje dvojčinného jest třeba diagramů obou konců parního válce.

Za příčinou snadného pochopení opakujeme některé věty dříve na příslušném místě již uvedené. Předpokládáme, že znázornění souhlasí s polohou pístu krátce před dosažením úvrati, kdy nastává v nejbližším okamžiku vstup páry, které tužka na proužku papíru, v témže okamžiku nepohybovaném, označuje přímkou svislou. Začne-li se nyní zaznamný

buben, uvedený ve spojení s křížovou hlavou a tudíž i s pístem, pohybovati, trvá parní napjetí na stejné výši a naznačená čára má směr vodorovný. Začínající expansí snižuje se směr čáry.

Za příčinou snadnějšího měření dle diagramu rýsuje se před hotovením diagramu v dolejší části se nacházející vodorovná přímka, za oboustranného účinku atmosferického tlaku na píst indikátoru. Povstala čára jest za výše uvedené okolnosti vždy přímkou a nachází se při strojích výfukových pod nejnižší čarou parního diagramu, při strojích s kondensací pak nad ní.

Konečné napjetí páry, vyznačené na diagramu výškou pravé úzké části, označuje váhu ku každému zdvihu potřebného množství páry, střední napjetí pak udává velikost zdvihem vykonané práce. Zuzitkování páry jest tím výhodnější čím větší jest střední napjetí a čím menší jest konečné napjetí, zlomek z obou má pak tím menší hodnotu, čím výhodněji stroj účinkuje.

Hotovením diagramů při rozličném napjetí v kotli parním, při rdocusení páry nebo rozvodu s expansí, můžeme snadno dojiti k poznání, v jakém úkonu se nejméně páry spotřebuje, při čemž ku různě přivozeným ztrátám páry se nepřihlíží.

Pomocí diagramů získaných na obou koncích parního válce můžeme vypočísti velikost parou vykonané indikované práce, známe-li průměr válce, délku zdvihů a jich počet.

Ku snadnějšímu přehledu proměňují se plochy diagramu v pravoúhelníky o délce diagramu a o výšce, odpovídající jistému střednímu tlaku. Pomocí těchto veličin vypočteme výkonnost stroje jako u strojů plnotlakých.

Práce vykonaná jedním zdvihem pístu rovná se součinu z velikosti povrchu jedné strany parního pístu, od níž se odpočítá velikost řezu pístnice, s délkou zdvihu v metrech a počtem obrátek v minutě. Pro druhou stranu válce platí tentýž výpočet, avšak jen v tom případě, prochází-li pístnice oběma víky. Není-li tomu tak, neodčítá se při druhé části velikost řezu pístnice od plochy pístu. Sečtením obou obnosů obdržíme celkovou práci.

Střední výšku plochy parním diagramem zaujaté vypočteme buď počtářsky, dle zvláštního pravidla, nebo zjistíme plošný obsah diagramu pomocí planimetru a dělíme-li jej jeho délkou. Vypočtená výška, měřená měřítkem příslušného péra indikátoru, udává střední tlak dle diagramu v atmosférách.

Našroubování indikátoru na parní válec setkává se s obtížemi, nebylo-li předem postaráno o přiměřené otvory. Při objednávání nového stroje jest tudíž záhodno pamatovati na ně předem.

Indikovaná dělnost parního stroj jest vždy větší, než užitečná či efektivní práce, kterou poskytuje hřídel. Chceme-li stanoviti velikost efektivního výkonu parního stroje, činíme tak brzdovým dynamometrem.

Dynamometry.

Dynamometry měříme buď jen velikost jisté síly nebo také velikost v jisté době vykonané práce. Používáme jich také k zjištění úhrnu výkonu pracovního, či tak zvanému totalisování.

Dynamometrem můžeme měřiti velikost síly buď nepřímo, pomocí brzdového dynamometru nebo přímo pomocí transmisního dynamometru, nebo celkovou dělnost dynamometrem totalisujícím. Z těchto má pro parní stroj důležitost jen prvý. Druhého užívá se k měření dělnosti u strojů dělných,

na něž se přenáší síla pomocí transmise. Poslední druh se vyskytuje v praxi jen zřídka.

Brzdový dynamometr. Za účelem zjištění dělnosti parního stroje utahuje se brzda siloměru na přiměřeném kotouči nebo lépe přímo na hřídeli klikovém tou měrou, až stroj nabývá rychlosti, jakou vykazuje za normálního zatížení. Je-li normální rychlost dosažena, ustává se v dalším brzdění. Veškerá dělnost stroje parního, která se za obvyčejného upotřebení vyčerpala poskytováním hybné síly jiným strojům, spotřebuje se nyní umělým brzděním.

Nejznámější jest brzdový siloměr Pronyho (obr. 290.). Na hřídel stroje naklínuje se kotouč *B*, pomocí něhož brzděním se měření provádí. Ku kotouči přiléhá v dolní polovici obvodu pás *D*, vyložený kusy dřeva, svrchu svírá kotouč krátký vykrojený trámec *B*, na němž spočívá konec delšího trámu *L*, spojený s pásem *D* svorníky, jichž konce opatřeny jsou šrouby a matkami *h h*, které přituzováním vyvozují potřebný stupeň tření. Na druhém konci páky *L* nachází se miska, na níž přidává se tak dlouho závaží za stálého utahování matek *h h*, až nabude stroj rychlosti, jakou se otáčí, vykonává-li obvyčejnou práci. Brzda udržuje se v rovnováze závažím, k němuž dlužno přičísti i váhu páky *L*, takže závaží i váha páky a misky ve spojení s délkou *l* páky *L* poskytují měřítko k posouzení velikosti tření mezi kotoučem a svírajícími jej čelistmi.

Za brzdění chvějí se čelisti a chvění toto sděluje se i páce *L* a působí rušivě na správnost pozorování. Aby se účinek chvění omezil, užívá se gumových vložek.

Kotouč *A* otáčí se obráceným směrem šípů a tu by mohl nastati případ, že by volný konec páky i s miskou po utažení šroubů sdílel otáčení kotouče dříve ještě, než by přiměřeným závažím zjednána byla rovnováha *K* zamezení tohoto pohybu umístí se nad pákou zarážka *C*, na spodní zarážku *C*, klade se páka před brzděním. Vzdálenost obou zarážek musí poskytovat dosti prostoru pro volnější pohyb páky.


Kotouč může se také otáčet směrem šípů. V tomto případě se stlačuje volný konec páky *L* směrem k zemi a opírá se za příčinou zjištění tlaku o váhu decimální.

Stanovení dělnosti za pomoci brzdového dynamometru děje se pak výpočtem dle věty, že mechanická práce rovná se součinu ze síly a rychlosti. Podrobnosti výpočtu podává mechanika.

Patrně, že úsilovným třením na sucho měnila by se valná část síly v teplo, jimž by se hřídel nebo kotouč značně zahřál. Z této příčiny se zmírňuje tření mazáním a po případě též chlazením vodou.

Dřevěná brzda jako dobrý vodič pozbývá tepla jen velmi nesnadno. Lépe v této příčině účinkuje ocelová brzda pásová, u níž není třeba ochlazení vodou a která mimo to vyniká snadnějším ovládnutím, poměrně menší vahou, větší pevností a menším nebezpečím.

Brauerův brzdový dynamometr používá pásové ocelové brzdy, která se ovínuje přímo kolem setrvačnicku nebo na klikovém hřídeli naklinovaného řemenáče. Oba konce pásu jsou sevřeny pákou a celý přístroj umístěn jest v podélném rámu, jehož delší strany uprostřed jsou přiměřeně




Obr. 290.

prohnuté a přiléhají k obvodu pásu a kola. Závažím, protizávažím a provazem udržuje se rám i s brzdou v rovnováze, jemnější ustavení vyrovnává se tlakem spirálového péra, mohutnější zatížení provádí se stahováním konců pásu šroubem.

Brzda tato vykazuje jen nepatrné záchvěvy a udává střední dělnost stroje velice přesně. Suchému tření předejde se i zde hojným mazáním.

Při použití dynamometru jedná se hlavně o normální zatížení parního stroje buď za účelem vyšetření spotřeby páry nebo za příčinou získání parních diagramů. K tomu účelu není třeba, jmenovitě u brzdy Brauerovy, vyhledávat velikost závaží zkusmo, nýbrž nalezneme je výpočtem a ponecháme regulátoru, aby vyvodil potřebný počet obrátek.

Je-li parní stroj opatřen provazovým převodem, může se místo pásu užítí soustavy drátů, umístěných po jednom v každé obvodové drážce. Konstruktor této brzdy brzdil parní stroj s provazovým převodem pomocí 10 drátěných ok o síle drátu 7 mm, po čtyři hodiny a dosáhl zatížení



Obr. 291.

rovnající se 234 HP, aniž musil kolo a brzdu chladiti vodou, jelikož nejvyšší stupeň tepla, jaké tření na provazovém setrvačnicku vyvodilo, nedosahovalo ani 60° C.

Měření rychlosti otáčení. Pro praxi strojnickou mají z celé řady aparátů, jimiž se měří rychlost, jen ony důležitost, kterými lze stanovit počet obrátek hřídele za jistou časovou jednotku.

Často jedná se při měření rychlosti točícího se hřídele nejen o rychlost průměrnou, nýbrž o stanovení rychlosti patrným způsobem v každém okamžiku, k čemuž nejlépe se hodí ražie s přiměřenou stupnicí.

Nástroje ku měření rychlosti vyjádřené počtem obrátek nazývají se **tachometry**.

U tachometrů, o nichž se nyní blíže zmíníme, užívá se známé u regulátorů síly odstředivé, ve spojení buď se zatížením pomocí závaží nebo spirálovým pérem. Z této příčiny nazýváme je **tachometry odstředivými**.

Zařízení odstředivého přístroje jest totéž jako regulátorů odstředivých. Užívá se u nich taktéž těžkých hmot v podobě kovových koulí, upevněných na konci dvou ramen ve společném závěsu zakloubených, jichž odchylka ze svislé polohy při otáčení vzniklá přenáší se dvěma jinými rameny na společnou cívku, která se posunuje po hřídelíku, více

nebo méně, dle rychlosti otáčecí. Uvedeme-li tuto cívku ve spojení s rafijí stupnice, můžeme měřit rychlost, jakou se hřídel otáčí. Tachometr takto provedený účinkuje spolehlivě pouze v poloze přesně svislé.

Posléze uvedený požadavek nedá se v každém případě provést, proto nahrazuje se působení tíhy účinkem spirálového péra, ostatní provedení jest celkem stejné až na to, že se místo dvou ramen užívá ramen čtyř, dvou nahoře a dvou dole, z nichž vždy dvě protější spadají do téže přímky a bod, ve kterém se stýkají, jest závěsem a podporou. Spirálové péro jest navléknuté na hřídelíku a opírá se nahoře o zarážku, dole o posuvnou cívku, jejíž pohyb přenáší se na rafiji.

Ústrojí toto jest umístěno uvnitř tachometru, jehož řez znázorňuje obraz 291. a celkový pohled obraz 292.

Pohybu dostává se mu řemenem přímo z hřídele, jehož rychlost otáčecí chceme pozorovati. Řemen vine se kolem malého kolečka *a*. Otáčení sděluje se hřídelem *h* *f*, jednak ústrojí odstředivému umístěnému v prostoru *g*, jednak ústrojí převodnému, uloženému ve schráně *b*. Celek uložen jest na podstavci, kterým se kdekoliv na příhodném místě upevní. Podstavec můžeme upevniti v jakékoliv poloze, tachometr se však natočí svisle a pojistí šroubem *x*.

Aby přístroj správně účinkoval, musí se několikrát denně dobrým olejem mazati, jmenovitě na místech označených písmenami *a*, *t*, *n*, *y*.

Rovněž i vnitřní ústrojí vyžaduje občasného mazání, jež se děje otvory *m*, *m*, po odstranění zadního víka pouzdra, při čemž se část hřídele tachometru *f* povytáhne tak daleko, až se octnou klouby *K*, *K* před zmíněnými otvory. Občasného mazání dostává se i malým čepům soukolí, jímž se pohybuje ručička.


Pro delší přestávce v činnosti tachometru musí se ztuhlý olej uvolniti navlažováním petrolejem, načež se po několikaminutovém jalovém chodu namaže dobrým olejem.

Ústrojí rafijové může býti vypnuto ze spojení. Tachometr tento ukazuje počet obrátek hřídele v každém jednotlivém okamžiku a sice vždy za minutu, při čemž není třeba, aby pozorování dělo se po celou minutu, neboť udaje týkají se pouze okamžiku, v němž ciferníku věnujeme pozornost, ale zvláštním převodem ukazují onen počet obrátek, který by hřídel za minutu vykonal, kdyby se onou rychlostí, jakou jsme na stupnici pozorovali, stejně stejnoměrně pohyboval.

Chvění a poskakování rafije svědčí o nestejnoměrném otáčení hřídele nebo klouzání řemene.




Obr. 292.



Obr. 293.

Přenosný či ruční tachometr téhož systému ukazuje nám obr. 293. Uvádí se v činnost pomocí hrotité špičky, která se vtláčuje do otvoru v čele a ve středu plochy hřídele upraveného. Hrany hrotu zachycují se stěn otvoru hřídele a přenášejí otáčení jeho na hřídelík tachometru, který je dále sděluje ražijí. Pro veliké, střední a malé otáčení má tachometr sice jedinou ražijí, ale tři stupnice a tři převodné hřídelíky, na něž všechny hodí se společný hrot. První hřídelík udává počet obrátek za minutu mezi 30 až 200, druhý mezi 150 až 1000, třetí od 300 až do 2000.



Obr. 294.

Tachometry mohou se také opatřiti přístrojem záznamným, záznamy dějí se pak na proužek papíru a tvoří zvláštní diagram (obr. 294.).

K přístrojům měřicím řadíme i čítadla, která určují počet obrátek hřídele nebo počet zdvihů pístu v jisté době vykonaných. Zařízení jejich musí býti přehledné, aby bez námahy a zvláštního výpočtu počet obrátek nebo zdvihů přesně udávaly číslem obvyklé dekadické soustavy. Obraz 295. znázorňuje pětímístné čítadlo, jehož vnitřní zařízení jest patrné z prolomené části. Pro každou cifru jest třeba většího kolečka, na němž umístěny jsou cifry. Průměr viditelného malého kolečka jest desetkrát menší průměru kola většího, rovněž tak i obvody. Malé kolečko pohybuje se přímo strojem a jediným otočením pošine velikým



Obr. 295.

kolečkem, vlastně ciferníkem, o desítinu jeho obvodu, tedy o cifru, jež jest patrná v malém otvoru víka. Ostatní ciferníky jsou tak spojeny, že se každý následující pošine o jednu cifru, když předcházející vykonal celou obrátku. Největší číslo,

kterého tímto čítadlem můžeme dosíci, jest 99.999, načež stroj začíná novou serii. Pro větší obnosy zařízena jsou čítadla šestímístná.

Jednodušeji zařízená čítadla ruční mají na hřídelíku nekonečný šroub, jehož závit zabírá do zubů kolečka, spojeného s ražijí, pod níž se nachází příslušný ciferník. Hřídelík vybíhá v hrot, jímž se docíluje spojení s otáčejícím hřídelem.

Motory výbušné pro palivo plynné i tekuté.

Napsal Julius Janovský.

Část všeobecná.

Uspokojivé účinky páry v ústroji parního stroje podněcovaly činného ducha techniků ku stálému prohlubování původní myšlenky a zjednodušení potřebného mechanismu, pokud jednalo se o vyvinutí síly poměrně malé. Než i při nejdůmyslnější sestrojené konstrukci, upravené pro zmíněnou potřebu, nebylo možno obejít se bez přístroje, v němž se vyvozovala k pohybu nevyhnutelná pára.

Okolnost tato nebyla by příliš na závadu, jak o tom svědčí nesčíslné množství parních strojů, které blahodárně v průmyslu působí. Ale příprava vodní páry vyžaduje delší doby a proto jest tento způsob výhodným jen tehdy, nemá-li prodlení, spojené s přípravou, nepříznivý účinek na účel hybného stroje.

Rozmanité potřeby průmyslové, hospodářské i všedního života kladou neúprosně často požadavek, aby motor bez předchozí a delší doby vyžadující úpravy byl ihned pohotově ku výrobě síly, kdy toho potřeba žádá.

Tento požadavek u parních strojů i motorů jest vůbec neproveditelný, neboť vždy u nich výroba potřebné páry vyžaduje jakési doby, která posuzovaná se všeobecného stanoviska, jeví se býti dosti krátká, ale pro jinou potřebu, jež vyžaduje okamžité vyvození hybné síly u stroje, jest přece značným prodlením.

V těchto případech, jichž různé okolnosti praktického života vykazují celou řadu, není parní stroj pomůckou vítanou a vyhovující.

Příčiny tyto byly neúnávným technikům pobídkou, aby důmyslně svůj obraceli k sestrojení motoru všeobecně uspokojujícího.

Přihlédneme-li blíže k požadavkům, jež se kladou na výkon těchto novodobých hybných strojů, poznáváme, že se vedle okamžité pohotovosti k práci, vyžadovala u nich také i levnost výkonu a spolehlivost funkce nejen jednotlivých součástí, ale také celku. Jen za vyplnění těchto podmínek mohly nové síly poskytující stroje obstáti na trhu národohospodářském a posloužit výhodně konsumentu.

Jako každá nová myšlenka vyžaduje neskonale pečlivých příprav, zkoušek, nákladných pokusů a různých obchodních obrátů, aby jednak byla účinná schopnou praktického upotřebení, jednak také, aby konsumentům nabylo o jejím řešení přiměřené představy, tak i zde nescházelo konstruktérů, kteří překvapovali technickou veřejnost řadami vynálezů, aniž nedostávalo se závodů, jimž náleží zásluha, že zmíněné vymoženosti tvůrčího ducha technických odborníků prakticky jali se prováděti.

Rovněž také jako každé narozené dítě, každý z jádra vyklíčený budoucí strom potřebují šlechtění, ošetření a výchovy, tak i každý nový vynález, kterým se razí cesta k novému zužitkování sil ve větším slohu, vyžaduje onoho nezbytného pěstění, než z něho pro konsumenta utvoří se něco, co vyhovuje všestranně a bezvadně.

V této příčině, po době dosti dlouhé, podařilo se modernímu technickému umění vyrobiti motory, které mohou se zváti ideálem pohotovosti a výkonnosti, bez zatížení v podobě přemrštěné ceny vydržovací.

I pro neodborníka jest velice zajímavé a poučné, sleduje-li jednotlivé pokusy podniknuté ku sestavení hybných strojů, u nichž pára vodní jest nahrazena jinou látkou s utajenou hybnou silou.

Největší část pokusů zachovávala a dosud zachovává původní a typický útvar stroje parního a spokojuje se pouze případnou obměnou jednotlivých součástí, pokud jich nová silodárná látka vyžaduje k účelné konstrukci.

U všech téměř pokusů setkáváme se s pohyblivou stěnou, šinoucí se v nádobě válcovité účinkem silotvorné hmoty, při čemž přímočarý pohyb stěny přenáší se obvyklým způsobem na kliku kola a mění se tak v užitečný pohyb rotační, jakého v největší části případů praktické požadavky konsumentů vyžadují.

Ku pohybu zmíněné posuvné stěny bylo třeba náhradou za páru látky, která v malém původně prostoru měla tajiti značnou energii, jež v určitou dobu přiměřeným opatřením měla býti uvolněna.

Jednalo-li se o látku těchto vlastností, jest přirozeno, že zřetel vynálezce obrátil se ku stávající již látce výbušné, která taktéž uváděla pohyblivou stěnu nádoby v přiměřený pohyb.

Byl to francouzský vynálezce, který ku konci sedmnáctého století snažil se užiti výbušné síly střelného prachu ku zdvihání vody v trubici.

Toutéž dobou Angličan Huygheus opatřil podobný stroj pístem, na nějž plyny střelného prachu účinkovaly.

Zdokonalení tohoto stroje docílil Papin ku konci osmdesátých let sedmnáctého století přiměřenými ventily.

Posuzujeme-li snahu těchto mužů se stanoviska dnešního, nemůžeme se ovšem uchrániti úsměvu nad počínáním, které chovalo již zárodky nezdaru při vzniku myšlenky, a z téže příčiny nepřekročilo její provádění mez pouhých pokusů.

Třeba že přes sto let myšlenka tato po zmíněných pokusech ležela ladem, nepozbyla nijak na síle a schopnosti života. Vynálezci čekali pouze na vyskytnutí se jiné látky, jejíž plyny by výhodněji plnily úkol, který byl požadován na plynech spálením střelného prachu povstálých.

Prozatím se podobné látky nedočkali a proto obraceli zřetel ku známým vlastnostem hořlavých a výbušných plynů, jež přiváděli pod píst pohyblivou se v rouře na jednom konci otevřenou.

Uvedené plyny připravovali destilací dříví, uhlí, oleje a mísili je se vzduchem, čímž docilovali výbušné směsi, kterou zanécováli pod pístem plamenem zvenčí umístěným.

Později přičiněn u některých modelů k původnímu válci s pístem i válec druhý, rovněž pístem opatřený. Oba pisty byly spojeny vahadlem a účinkovaly za střídavého plnění válců dvojčinně.

V druhé čtvrtině předešlého století setkáváme se poprvé s modelem plynového motoru, u něhož traskavá směs před zanícením stlačuje se pístem.

Ku zanícení užito zevního plamene, kterýmž zažehován plámenek ve zvláštním kohoutu. Opatření toto bylo nutné, jelikož plámenek umístěn v kohoutu při vytlačování spálených plynů pístem byl stouknut.

Vynález tento byl učiněn Angličanem. Prakticky se neosvědčil, ač konstrukci i stlačováním třaskavé směsi chýlil se značně k moderním základům, pro naprosté opomíjení pod pístem zbývající veliké části spálených plynů, které nové, účinné směsi zbytečně ubíraly místa i síly.

Výrobou svítiplynu ve velkém k osvětlovacím účelům dostalo se vynálezci vzácné pomůcky, jež pohodlným způsobem poskytovala prostředku, vedoucího časem k praktickému cíli.

Vzhledem k této okolnosti sestavil Francouz Lenoir v létech šedesátých předešlého století plynový motor, který klidným chodem a spolehlivou funkcí veškerých součástí úplně vyhovoval praktické potřebě, ale záhy pozbyl obliby pro značnou spotřebu plynu.

Zařízení i podoba tohoto modelu upomínaly na konstrukci parního ležatého stroje, i válec, v němž se píst pohyboval, byl opatřen obvyklými víky. Plnění válce dělo se střídavě jako u válce parního, třaskavá směs se zaněcovala elektrickou jiskrou, válce byly chlazeny vodou.

Za jistých okolností motor tento prokazoval výhodné služby, ač často se stávalo, že elektrický zapalovač selhával, jmenovitě pohyboval-li se motor rychlejším tempem. Z této příčiny nahrazena pouze jediná jiskra zaněcovačem mnohojiskerným.

Značná spotřeba plynu byla mocným popudem dalším vynálezci, aby sestrojili motor úspornější.

Koncem let šedesátých předešlého století podařilo se to závodu v Deutz, patřícímu Langenovi a Ottovi.

Motor jejich měl sice nezamlouvající se tvar a chod jeho byl provázen rachotem tím nepříjemnějším, jelikož se jevil v mezerách nepravidelných, ale vzdor těm nepříjemnostem pracoval spolehlivě a — levně.

Jmenovitě poslední okolnost přispívala k jeho rozšíření v závodech, u nichž hluk nepůsobil obtíží a které disponovaly větším prostorem, jakého rozměrný motor vyžadoval.

Píst jeho pohyboval se ve válci na jednom konci otevřeném a výbušná směs zaněcovala se plamenem zevně umístěným.

Vynálezci zlepšovali motor neustále, až docílili u něho klidného chodu, spolehlivého působení a zamlouvajícího se zevnějšku. V novém udobení účinkoval motor čtyřdobně. Jediným pístem, pohybujícím se v otevřeném válci, nassávala se třaskavá směs pod píst, stlačovala se při zpětném chodu, po vznícení vymrštila píst vzhůru a při opětném zpátečním chodu vytlačoval píst spálené plyny z válce a upravoval místo pro novou třaskavou směs.

V této době nový motor doznal záhy značného rozšíření, jmenovitě v místech, v nichž bylo postaráno o stálou zásobu plynu.

Avšak právě tato příčina byla pohnutkou, že pátráno po náhradě za plyn, dostupný jen ve větších místech, opatřených vlastní plynárnou. K příčině této pojila se i snaha po sestrojení plynových motorů pojezdných, u nichž již předem byla vyloučena možnost odvislosti na plynárně z velice jednoduché příčiny, jelikož pohodlné umístění dostatečné zásoby svítiplynu k účelům přípravy třaskavé směsi bylo z technických důvodů naprosto vyloučeno.

K těmto příčinám pojil se požadavek po plynu, od něhož se nezádalo, aby sloužil osvětlovacím účelům a který následkem toho mohl se poříditi levněji, než svítiplyn.

V požadavku tom byla patrná snaha po neodvislosti od plynáren a po rozšíření motorů i na místa, jež plynáren postrádala.

Podniknuta řada zkoušek s různým výsledkem a navrhovány rozmanité metody, z nichž po praktických pokusech osvědčila se pro mo

tory stále plynová směs z kysličníku uhelnatého a vodního plynu či uhlovodíku lehkého.

Každý z těchto plynů zvláště pro sebe nehodil by se pro výrobu traskavé směsi, ale přiměřeným smísením obou docílilo se výrobku snadno zápalného a účinkujícího velice energicky.

Příprava této plynové směsi vyžaduje zvláštního a dosti složitého přístroje, účinkujícího při náležitě obsluze přesně a dochvilně.

V podstatě provádí se příprava žádoucí směsi následovně: V parním kotlíku vyvinuje se přehřátá pára, která se ve zvláštním přístroji mísí se vzduchem a přivádí se pod ohniště peci opatřené vysokou vrstvou žhavého paliva. Pec tato jest neprodyšně uzavřena. Doplnění paliva děje se nálevkovitou nádobou, z níž po vzduchotěsném uzavření se doplňuje vrstva v peci. Vyvozený plyn se čistí a shromažďuje v plynojemu.

Ač příprava plynu jest velice snadná a při jisté opatrnosti tou měrou spolehlivá, že možno voliti plynojem vystačující pouze asi na desítiminutovou spotřebu, přece vzdor značně nízké ceně výrobku nevyhovuje všeobecné potřebě, jelikož jest podmíněna celou řadou aparátů, jichž nemožno vždy a v každém případě, jmenovitě nikoli u motorů se pohybujících, s úspěchem užíti.

Posléze jmenovaná závažná podmínka byla konstruktérům plynových motorů pohnutkou, aby pátrali po pohodlnějším a zároveň vydatném zdroji hybné síly, než jaký poskytoval svítiplyn nebo traskavá posléze uvedená směs.

Velice pohodlný pramen a zdroj žádané hybné síly shledán v petroleji, hlavně pak v některých jeho destilátech, které po podrobných zkouškách poskytlý odborníkům hmotu, po níž vynálezci toužili.

Surový petrolej má dle toho, odkud pochází, zabarvení žlutavé, nebo hnědé, šedomodré, až téměř černé.

Dobývá se na různých místech, z nichž nejznámější jest Pensylvanie a Kanada v Severní Americe, pak oblast kaspická kolem Baku a u nás Halič.

Surového petroleje se ve stavu, v jakém se ze země dobude, neuzívá v průmyslu, jmenovitě k pohonu motorů se všeobecně nehodí.

Surový petrolej jest v podstatě směsí různých uhlovodíků skupenství pevného, kapalného a plyného, z nichž jen některé hodí se za zdroj síly pro plynové motory.

Odloučení jednotlivých uhlovodíků provádí se destilováním, při čemž obyčejně již při první destilaci nabývá se tři skupin účinkem různého tepla.

První skupiny, sestávající se snadno prchavých olejů, nabývá se destilováním za tepla nepřesahujícího 170° C.

U druhé skupiny, obsahující obyčejný petrolej, jakého se užívá ku svícení, postupuje zahřívání od 170° do 300° C.

U třetí skupiny, jež vyžaduje zahřívání přes 300° C. obnášející, nabývá se těžkých minerálních olejů a vasilinu.

Každá z těchto skupin sestává opět z řady olejů, jež možno postupnou destilací oddělit.

Pro náš účel mají důležitost pouze oleje skupiny první a druhé, z nichž některé jsou pro pohon motorů nepostradatelné.

Již zcela nepatrným zahříváním první skupiny unikají ze směsi zcela lehce prchavé složky, které různé továrny opatřují zvláštními jmény. Ochlazením par těchto prvotných destilátů nabývá se olejů snadno na vzduchu za obyčejné teploty se vypařujících, velice vznětlivých, tuky a pryskyřice snadno rozpouštějících. Pro pohon motorů má důležitost destilát jímáný mezi 80° až 100° C, o měrné váze asi 0.75 při 15° C.

Jest to všeobecně známý benzin, užívaný také ku cídění látek.

Benzin vypařuje se již mocně za obyčejné teploty a smísen se vzduchem, tvoří za jistých okolností snadno zápalnou a třaskavou směs.

Práce pomocí benzinu podnikané dlužno prováděti buď na volném prostranství, nebo v místnosti důkladně větrané, v níž panuje stálý průvan. V každém případě však za naprostého nedostatku ohně, jiskry nebo doutnajících předmětů. Staly se případy, že páry benzinové se vznály i ve značné vzdálenosti od plamene nebo ohně v kamnech.

Jakkoliv tato nebezpečná vlastnost benzinu v mnohých případech byla příčinou četných neštěstí, jest pro výrobu třaskavé směsi, které potřebuje motor, zjevem velice vítaným, neboť stačí za obyčejných okolností pouhé vanutí proudu vzduchu nádobou benzinem naplněnou, aby docílilo se snadno vybuchujícího plynu, kterým se motor plynový uvádí v účelnou činnost.

Benzin však není jednotnou látkou. Jmenovitě benzin, jehož se užívá ku pohánění motorů, chová mnoho snadno prchavých a samočinně se vypařujících látek, které nejdříve unikají. Další jeho část chová oleje méně prchavé a pak vždy jakési procento látek nesnadno se vypařujících, při destilaci mechanicky primísených, které pro činnost motoru nemají celkem významu.

S posléze uvedenou okolností jest třeba každému majiteli benzínového motoru účtovat. Zjev tento jest pokynem pro majitele benzínového motoru, aby po čase zbytky benzinu z nádržky často doplňované úplně odstranil, neboť jen tímto opatřením vyhne se nepříjemnému selhávání stroje, který často v nejnepříhodnější dobu vypoví službu.

Nestejnoměrné složení benzinu podmiňuje také nepravidelný chod stroje a vyžaduje zvláštních opatření, aby se motoru dostalo směsi, jaké povaha práce žádá.

Než i v této příčině platně rozhoduje stupeň tepla, jež účinkuje na zásobu benzinu v nádržce chované. V zimě, při uvádění motoru v činnost, účinkují v první řadě nejsnadněji prchavé oleje, a je-li jich málo nebo scházejí-li naprosto, nedostane se vůbec motoru třaskavé směsi a dlužno sáhnouti k umělému vyhřátí zásoby. Za parné letní teploty jeví se pravý opak.

Nejvýhodněji účinkují motory, jež jsou umístěny v ovzduší o stálé teplotě. V tomto případě motor může postrádati různých vyrovnávacích přístrojů a dozorcí jeho usnadňuje se značně práce.

Obyčejný prodejní benzinu postrádá pravidlem přesné měrné váhy a jakost jeho podléhá různým změnám, jako shledáváme u každého jiného trhového zboží. V této příčině jest zřejmo, že obsluhovači nastává nevděčný úkol, aby upravil poměr mezi množstvím účinných uhlovodíkových par a přísadou vzduchu, aby vznikla pro motor výhodná směs.

I nedbalý a věci neznalý obsluhovač benzínového motoru upraví snadně potřebnou směs benzinových par a vzduchu, ale na účet majitele motoru.

Často se stává, že z této příčiny nešetří se benzinem, a motor pracuje nehospodárně, ač by při znalosti věci a větší obezřetlosti s menším množstvím benzinu docílilo se více práce, nehledě ani k ušetření stroje.

Moderní stroje v této příčině usnadňují značně práci obsluhujícímu personálu připojením kontrolujících aparátů, které téměř samočinně upravují si přiměřenou směs z uhlovodíkových par a vzduchu.

Výše uvedenému vyčerpávání snadno se odpařujících složek benzinu a tvoření se nesnadněji se vypařujícího zbytku čelí se odměřováním malých dávek, odpovídajících okamžité výkonnosti motoru.

Za příčinou nepatrného vypařování se v obyčejné teplotě poskytuje lampový petrolej méně nebezpečí samovolného vznícení, ale vyžaduje za to pomůcek, které umělým způsobem proměňují ho v páry.

Obecně provádí se tento výkon rozprašením dávky petrolejové s určitým množstvím vzduchu, jehož jest třeba k utvoření vznětlivé směsi a celek pak se zahřívá o stěny vypařovače.

Výše bylo uvedeno, že lampový petrolej připravuje se z petroleje surového destilováním mezi 170 až 300° C. V tepelných mezích, tou měrou rozsáhlých, nemůže povstati destilát jednotný, nýbrž směs sestávající z uhlovodíků vypařujících se při nestejném stupni tepla. Z této příčiny nebylo by výhodno, zahřívati veškerou zásobu petroleje v nádržce, neboť tímto způsobem vyčerpaly by se snadněji prchavé složky již předem. Podobný zjev byl uveden již v odstavci, pojednávajícím o benzínu.

Jinou látkou pro výrobu silotvorných plynů k pohánění motoru jest líh, jehož upotřebení z technického stanoviska nečiní nijakých obtíží a pokud se našeho národohospodářského stanoviska týče, mělo by ho býti hojněji užíváno, kdyby nevadila značná jeho cena.

Při uvádění motoru v činnost jest třeba předem vyhrátí líhu. Hodnota líhu, porovnávaná s výkonností benzínu, jest značně menší, proto spotřeba jeho jest větší, jedná-li se o docílení stejných efektů. Celkem spotřebuje se líhu 1·9krát více než benzínu.

Jedná-li se o posouzení motoru ohledně užívané silotvorné směsi, nestačí pouhé posouzení jejího množství, spotřebovaného za jistou dobu, nýbrž jest třeba, aby byl brán zřetel i na různé jiné okolnosti, které mohou býti příčinou mrhání palivem. Okolností těchto jest značná řada a nikoli vždy může jim majitel motoru účelně čeliti.

Nechť užívá k pohonu motoru svítiplynu, benzínu, petroleje, líhu nebo i jiné látky, může se mu dostati již při nakupování suroviny méně vydatné, která při užití neposkytuje příznivých čísel a bývá příčinou škody.

I obsluha stroje, ač práce tato není nijak obtížnou, může býti zdrojem škody. Totéž platí i často o nedokonalém sestrojení stroje nebo vážném poškození jeho ústrojí, jmenovitě byl-li zakoupen z druhé ruky, jakž často se stává.

U nových strojů udává strojírna i chemické složení a měrnou váhu silotvorné látky, jest tudíž na majiteli, aby se těchto údajů přesně držel, neboť každá odchylka mívá v zápětí i jinou výkonnost motoru, pravidlem v neprospěch dotyčného majitele.

Nemenší důležitost mají pro majitele motoru teploměr či teploměry a hustoměr, které, jsou-li jakosti bezvadné, prokazují neocenitelné služby.

Pokud se týče rozhodnutí, jaké látky jest třeba k pohonu motoru užití, nerozhoduje v mnohých případech poněkud vyšší cena za hodinu a koně, nýbrž dlužno přihlížeti k různým místním okolnostem, které by mohly zavedením jiné látky k pohonu býti příčinou třeba dalšího stoupnutí této ceny, nehledě k jiným nepřijemnostem, jež by se snad vyskytly při jich opatřování.

Obtíže tyto vyskytují se často při opatřování benzínu nebo petroleje, při čemž se velmi často stává, že nově zakoupená zásoba vykazuje jiné vlastnosti, než zásoba předchozí, a domněle levný její nákup bývá příčinou škody a nepravidelnosti v chodu motoru. Zkušenosti v této příčině nabyté jsou četné a dosud nejvážnější příčinou, proč užívání těchto pohodlných a praktických strojů nedoznalo ještě většího rozšíření, jež mu po zásluze náleží.

Mezi další příčiny nezdaru ve funkci motorů zaujímá neposlední místo i neznalost jich zařízení, jež vyžaduje pozornosti a jakési odborné znalosti, nikoli nesnadné.

Nikoli každá plynová směs se vzduchem poskytuje traskavý plyn, příliš málo plynu nebo opět jeho nadbytek poskytuje směs, která se v uzavřeném prostoru nevzněcuje.

Moderní konstruktér může se v této příčině uchýlit k osvědčeným zkušenostem starších průkopníků vynálezu plynového motoru, a není mu třeba podnikati nákladných a úmorných pokusů.

U směsi svítiplynu se vzduchem nenastává vznícení a exploze, pokud ve stu litrech se nedosáhne 7·8 l svítiplynu a 92·2 l vzduchu, jako nejmenší dávka, nebo se překročí 19·2 l svítiplynu a 80·8 l jako začátek největší dávky svítiplynu.

Veškeré hodnoty, nacházející se mezi 8 až 19 l svítiplynu ve stu litrech směsi, poskytují směs traskavou.

Udaje tyto byly zjištěny za tepla 14·5 C za užití vzduchu atmosférického, tedy naplněného do jisté míry vodními parami.

Zkouškou zjištěno, že traskavá směs, upravená v mezích výše uvedených, snáze se vzněcovala, dostalo-li se jí stlačení či komprimování.

Komprimování traskavé směsi provádí se přímo ve válci pístem.

Traskavý plyn vypuzuje explozí píst z původní polohy a přenáší jeho pohyb pístnicí, na kliku a na setrvačnik. Působením setrvačniku vrací se píst do původní polohy a vytlačuje z válce spálené plyny do výfuku. Pohybem válce ku předu vykonána byla první cesta, pohybem zpětným druhá.

Dalším účinkem setrvačniku pohybuje se píst opět ku předu a ssaje současně traskavou směs do válce. Děj tento představuje třetí cestu.

Zpětným pohybem pístu komprimuje se traskavá směs — čtvrtá cesta — a připravuje se k novému výbuchu.

Tyto čtyři cesty provádějí se týmž válcem a týmž pístem.

Úprava přívodu traskavé směsi a odvádění spálených plynů zproštrředkuje se ventily, o jichž konstrukci bude na jiném místě podáno vysvětlení.

Čtyři výše popsané cesty představují výkon, v němž se dostane motoru pouze jednou pohonu. Případá tudíž skutečné vložení síly ve stroj na čtverý zdvih pístu či na dvě úplné obrátky setrvačniku.

Úpravu tuto vynášel Otto a položil tím základ ku značnému zjednodušení motoru a velikému jeho rozšíření.

Konstrukce motorů.

Jednotlivých konstrukcí motorů, uváděných v činnost plynným i tekutým palivem, jest veliké množství.

Každá strojírna, která se zabývá výrobou zmíněných motorů, uvádí do prodeje v největší části případů své zvláštní výrobky, které se rozlišují od jiných v některé nebo v některých částech, celkem však dají se rozvrhnouti dle různých měřítek do zvláštních skupin.

Při výrobě, jaká dnes v nejrozsáhlejší míře panuje v tomto oboru, není nijak možno obírat se modely všech strojů, nýbrž dlužno ve smyslu účele této knihy obrátiti zřetel ku jednotlivostem motoru, společným jaksí všem modelům, třeba jejich provedení v nejčelnějších typech se lišilo.

Především přirozeným způsobem musí býti obrácen zřetel k celkovému způsobu provedení, pak ku čerpadlům paliva a přípravě traskavé

směsi a odpařovačům tekutého paliva, pokud jich jest třeba, dále ku zanečování hotové výbušné směsi, ku regulatorům a k přístrojům mazacím. Ve příčině pohonu samočinně působících součástí motoru třeba popisu převodu, kterým tento pohyb se provádí.

Ve příčině celkového provedení není již dnes poutána hlavní pozornost k tomu, zda-li motor jest ležatý či stojatý, kteréž provedení má za původ především ohledy praktické, nýbrž k tomu, jakým způsobem a v jaké poloze jsou uloženy části motoru otáčivé se pohybující, jichž pohyb má vliv na stabilitu stroje a umístění jejich, pak na snadnou obsluhu, mazání a cídění.

Jakkoliv se motoru často užívá v místostech stísněných, v malých dílnách velkoměstských, nebo v dílnách, v nichž se vyvinuje mnoho prachu, vždy náhradou za drahý a zvláštní obsluhy vyžadující pohon parní, přece nutno dbáti toho, aby jemné ústrojí jeho bylo chráněno před zevním znečištěním.

Strojírny účtují s touto okolností a opatřují, pokud tomu podstata konstrukce jednotlivých dílů motoru dovoluje, veškeré ústrojí ochrannou stěnou, která jednak je chrání před prachem, jednak poskytuje ochrany i okolí, aby se s nimi neocitlo v nepříjemném styku.

Pokud tomu okolnosti dovolují, má býti motor umístěn ve zvláštním prostoru, v němž nevyskytuje se prach, přiměřeně velikém, aby ke stroji bylo možno ze všech stran dohlédnouti a světlém, aby funkce jednotlivých součástí byla snadno oku patrná.

Strana, na níž se nachází setrvačnick, má míti směrem ku nejbližší stěně nejméně metr prostoru. Vyžaduje toho někdy i obtížná manipulace, spojená se spouštěním motoru.

V případech, kde není možno opatření pro motor zvláštní místnost, dostačuje, provede-li se jeho osamocení prkennou stěnou, která zadržuje prach. Opatření toto vyplatí se hlavně v případech, kde prachu při práci uchrániti se nelze, méně času vyžadujícím čištěním motoru.

Často vyskytují se oznámení o motorech menší výkonnosti a velikosti, v nichž se uvádí, že možno nabízený motor postaviti v každé dílně a na jakémkoliv místě, a že netřeba dále se oň starati, jelikož pracuje úplně bez obsluhy. Nabídku tuto dlužno doplniti tím, že znečištění dotyčného motoru prachem znemožňuje za krátkou dobu jeho činnost, není-li dokonale obsluhován a přiměřeně kryt.

Při určování místa, na němž motor má býti postaven, dlužno předem dbáti toho, aby provedení transmise nebylo spojeno s obtížemi.

K nepravdělnostem převodu řemenového čítá se řemen skřížený, jehož jest se jmenovitě při přenášení síly z řemenice motorové ku řemenici transmissní vystříhati.

Veškerá potrubí, jimiž se přivádějí i odvádějí plyny, mají míti přiměřený průměr a pokud možno, krátké a přímé vedení.

Ve příčině základů pod stroj jest již na jiném místě této knihy učiněna krátká zmínka, kterou doplňujeme účelnými podrobnostmi.

Značná tíha motoru soustřeďuje na malém prostoru veliké zatížení základu, k čemuž přidružuje se otrásání způsobené nedokonalou vyrovnanou rotací těžkých součástí motoru, jakož i změna v jeho střídavém zatížení břemenem, které jest mu překonati.

Z řečeného vyplývá, že jest pod motor třeba nejen dokonalého základu, ale také spolehlivého stanoviště pod základ, nemá-li motor v budoucnosti býti zdrojem nepříjemností.

Povaha motorů vyžaduje někdy, aby jich umístění stalo se v patrech budov obývacích, ve kterémž případě jest třeba zvláštního pojištění vůči tlaku a otřesům.

Nachází-li se stanovisko motoru v přízemí, musí sahati spodek základu až k přirozené únosné vrstvě půdy, na níž budova stojí.

V tomto případě se stavba základu provádí buď z kamene, nebo z cihel. Cihly i kámen spojují se maltou připravenou z cementu a říčního písku.

Musí-li se užítí písku kopaného nebo uměle připraveného, dlužno ho pečlivým vypráním zbavití zemitých součástek nebo prachu.

V každém případě musí se ponechatí základu dosti času, aby se ustálil a ztvrdnul, dříve než se zatíží rámem a strojem. Nešetřením tohoto pravidla rozpojí se cihly, kámen a základ stává se pak hromadou stavební hmoty nijak tlaku nevzdorující.

Pro motory zcela malé užívá se za základ často jediného kusu kamene.

Kamenným příklopem z jediného kusu pro menší stroje zhotoveným, nebo u větších a velikých strojů z kusů nastavených provedeným, opatřuje se základ ze zdiva spojeného cementovou maltou z ohledu na rušivý účinek oleje, který se stroje kape a ničí spojitost cementového zdiva.

Má-li se umístiti základ pro motor na sklepní klenutí, jest třeba podepřítí je zvláštním zděným pilířem. Totéž platí o klenutí betonovém.

Umístění motoru v patře obývané budovy jest vždy věci povážlivou, jedná-li se o motory větší. I menší motory stojaté jsou nebezpečné pro strop spodní místnosti soustředěním značné tíže na plochu poměrně malou a pro větší intensitu otřesů při práci. Z této příčiny jen velmi malé stojaté motory možno umístiti v patře.

Za příčinou větší jistoty jest třeba prohlédnutí stav stropnic po odstranění podlahy a řídití se přesně normou, jakou stavební řád předpisuje ve příčině zatížení čtverečné jednotky stropu neb podlahy v patrech.

I po zjištění příznivého výsledku jest třeba umístiti motor při stěně, aby nenastalo nebezpečí houpavého pohybu.

U motorů větších dlužno podlahu v patrech vložení nových trámů přiměřeně sesílit.

Již před započatím této práce musí býti proveden plán ve příčině uložení a vedení různého potrubí, jakého motor vyžaduje a rovněž dlužno pamatovati na to, na jakou stranu se setrvačnik jeho otáčí. Zjištění a stanovení těchto okolností zdá se býti věci nepatrnou a pouhou maličkostí, jež však, nebylo-li k nim vzato náležitého zřetele, mohou se státí zdrojem značných průtahů a nepříjemností.

Dříve než motor jest vyhlédnut, dlužno zjistiti okolnosti výše uvedené, po případě obrátiti se na odborníka o radu a svěřiti mu tuto záležitost. Veškeré závody motory vyrábějící mají k témuž účelu stále a vyškolené síly, na jejich pokyny možno se úplně spolehnouti. Vydati v této příčině učiněný jest u porovnání s později se vyskytujícími nepříjemnostmi zcela nepatrný a podává záruku, že veškeré nehody a průtahy při pozdějším chodu motoru často se naskytující, budou předem odstraněny.

V tomto směru uplatněná šetrnost a obava před zvětšenými vydaji jsou úplně nemístné a u porovnání se škodou později vzniklou, tou měrou nepatrné, že vždy lépe pochodí ten, kdo předem si zajistí stálou a vydatnou výkonnost motoru.

Jednostranné upotřebení válce u strojů ležatých vyžadovalo ochranných opatření směřujících nikoli proti upotřebení samému, které jest přirozeným následkem podstaty stroje a omezuje se účinným mazáním a chlazením na nejmenší míru, nýbrž opatření, jímž umožněna snadná náhrada vyběhaného válce válcem jiným.

V tomto směru ujal se celkem dvě metody, nehledě k opravě, provedené novým, opravným vývrtem, na níž není vždy dosti času a také pomůcek po ruce.

Obě metody shodovaly se v tom, že se poškozený válec musí nahradit válcem novým. Jedna z nich upravila válec a plášť chladicího prostoru v jediný celek, spojený s rámem motoru pomocí šroubů, u druhé pak plášť chladicího prostoru tvořil s rámem stroje jediný slitý celek, do něhož zasunut byl válec, v němž se píst pohyboval.

Druhý způsob vykazuje četné výhody a užívá se ho i u strojů stojatých, při nichž se válec všestranně stejně opotřebuje.

Celá stavba motorů má za model parní stroj. V důsledcích nápodobování parního stroje byly původně modely motorů opatřovány přímovodem ve spojení s křížovou hlavou. Křížové hlavy užívá se dnes jen u motorů velikých, menším modelům dostává se za ní náhrady prodlouženým pístem, čímž zjednoduší se podstatně konstrukce, sníží se prodejná cena motoru, aniž by byla dotčena účelnost a výkonnost stroje.

Stavba stojatých strojů provádí se s ohledem na snížení těžiště v různé úpravě, jež má vždy za účel zmírnění otřesů, vznikajících rytmickým pohybem hmot značně těžkých.

Každá strojírna řeší tento úkol jiným způsobem, na nějž klade největší váhu.

Tak u plynových motorů užívá se stojanu zatíženého na spodní části válcem a pláštěm chladicím, s klikou umístěnou nahoře bez zvláštního krytí. Jiné provedení užívá téhož uspořádání stojatého motoru, ale s klikou krytou.

U opět jiné konstrukce umístěn válec nahoře a klika dole, mezi oběma nacházel se přímovod s křížovou hlavou.

U těchto konstrukcí bylo užito různé úpravy válců a chladicích plášťů, při čemž vždy byl brán zřetel na snadnou výměnu válce. Válec vsouvá se spodem do prostoru utvořeného chladicím pláštěm, ale spodek jeho vyčnívá z prostoru chladicího a nebývá chlazen, hlavně u modelů menších. U větších a velikých modelů opatřuje se spodní část válce zvláštním chladicím prostorem.

V tomto uspořádání při výměně válce nevyměňuje se mísící prostor, nýbrž se i s víkem po uvolnění šroubů s veškerým na něm uloženým ústrojím odpoutává a po zasunutí nového válce znovu upevňuje.

Veškeré krytí kliky u kteréhokoli druhu modelů musí býti voleno tak, aby snadný přístup k řečenému ústrojí nedoznal ujmy.

Při konstrukci modelů stojatých výbušných strojů brán zřetel současně k samočinnému mazání. V této příčině u stojatých strojů s klikou pod válcem uloženou oddělen jest prostor, v němž se klika pohybuje, od níže položeného prostoru prohloubenou stěnou, která chová zásobu oleje. Rychlým pohybem kliky z části ponořované do oleje dostává se mazání nejen klikovému čepu, ale i stěnám válce a ložiskům hřídele klikového. Tímto způsobem dostává se nejen velice účinného, ale také značně úsporného mazání všem důležitým místům, na něž tření působí.

Uložení ventilů napájecího i výfukového provádí se na víku válce.

U strojů o malé účinnosti a malého rozměru tvořivá válec s chladicím pláštěm, ventily a stojanem motoru jediný slitý celek.

Stroje tohoto typu účinkují často v ústraní dílen, v nichž o hojnost prachu není nouze. Aby mechanismus jejich byl prachu ušetřen a cídění povrchu omezeno na nejmenší míru, opatřuje se motor kovovým neprodyšným obalem, v němž pro snadný přístup k ojnici a ústrojí rozvodovému jsou ponechány přiměřené otvory, kryté těsně zapadajícími poklopy.

U motorů bez přímovodu provedeného pomocí křížové hlavy vyrovnává se částečně postranní tlak pístu na stěnu uložením kliky mimo osu válce.

U některých motorů nahrazuje se klika kotoučem, aby nenastalo při rotačním pohybu násilné přesunování těžkých hmot, jež není nikdy bez nevídaného účinku na stabilitu stojatého stroje.

Ležaté motory, výbušné mají válec pravidlem k podstavci připojený šrouby, tedy neslitý s ním v jediný kus. Totéž platí o chladicím plášti. I zde dostává se motorům schrán, jimiž se kryjí veškeré zevně uložené a pohybující se součásti.

U velkých modelů dostává se strojům křížové hlavy.

Jako u strojů stojatých panuje i u modelů ležatých značná rozmanitost ve výpravě a uspořádání konstrukce, z níž nemalé péce vyžaduje praktické uložení válce, zde zvláště jednostranně namáhaného, jehož výměna zde může častěji nastati, než u modelů stojatých.

Moderní konstrukce jsou většinou sestaveny tak, aby vyjmutí válce i pístu nepůsobilo obtíží. Píst vyjímá se směrem k otevřenému konci válce.

U motorů o veliké výkonnosti užívá se dvou válců, čímž povstávají stroje dvojčité, jsou-li válce uloženy vedle sebe, nebo stroje tandemové, jsou-li uloženy za sebou.

V prvním případě účinkují ojnice vždy na společný hřídel a soustřeďují sílu v jednotném setrvačniku,

K úpravě stavby motorů čítá se i zařízení chladicí, k němuž se pravidlem užívá vody jen u strojů o velice malé výkonnosti a užíváných nejvíce k pohonu vozidel, užívá se k chlazení válce a združeného ústrojí, jež chlazení vyžaduje, vzduchu ve spojení s chladiči žebrovanými.

Součástky motoru, sloužící k úpravě třaskavé směsi.

Nejjednodušší způsob úpravy třaskavé směsi vykazuje palivo svítí-plynové, k němuž druzí se i plyn generatorový, z vysokých pecí a j.

Mnohé v této příčině jest již příležitostně uvedeno, zbývající podáno částečně ve statich o plynném palivu jednajících a případné doplňky poskytují následující řádky.

Třaskavá směs z plynu a vzduchu vyžaduje zvláštního přívodu vzduchu, zvláštního přívodu plynu, přístroje mísícího a přívodu hotové směsi na místo určení.

V ustavení, provedení a ve vzájemné spojitosti jednotlivých těchto částí jeví se značný rozdíl dle toho, jaké konstrukce motor je a ze které strojírny pochází.

U motorů čtyřdobých, u nás pravidlem užívaných, docházejí zmíněné součástky motoru upotřebení vždy po každém druhém otočení setrvačniku.

Pokud týče se vzduchovodu a plynovodu dlužno voliti k nim potrubí přiměřené světlosti, které zjmenovitě u plynu musí býti poměrně větší, jedná-li se o přívod ze vzdálenějšího místa. Každým náhlým lomením potrubí zmenšuje se výkonnost trubice, a kde nelze se bez lomení trubice obejít, třeba užiti potrubí o větším průměru.

Čím větší jest motor, tím více a náhle ubírá z plynovodného potrubí plynu. Je-li v tomto případě potrubí o malém průměru, nestačí v ssací periodě k napojení mísícího prostoru a směs není pak buď vůbec vznětlivá, nebo nastane pod pístem nepatrný výbuch, který nedodá stroji žádoucí síly.

Nachází-li se úzké potrubí v blízkém spojení s plynovým hořákem, zhasíná světlo v době ssání plynu, nebo, bylo-li potrubí o větším průměru, kmitá plamen nepokojně následkem porušeného rovnoměrného proudu v potrubí. Zjev tento vyskytuje se i u potrubí o značném průměru a dá se mu čelit pouze nádržkou plynu, jež však v době ssání nesmí náhle nahrazovati úbytek plynu čerpáním nové zásoby z potrubí, nýbrž musí zmenšiti poměrně k úbytku zásoby svůj objem.

Požadavku tomu vyhověl by obyčejný plynajem, jehož obsah byl by v souhlasu se spotřebou.

Než i v tomto případě nebylo by možno pro značnou prostornost umístiti plynajem v místnosti, v níž se motor nachází, nehledě ani ku značně zvětšenému pořizovacímu nákladu.

Pohodlněji téhož účele docílíme kaučukovým vakem, který i mírným tlakem zvětšuje svůj objem a bez obtíží odvádí plyn motoru.

Vak kaučukový ukládá se do schrány, jež mu poskytuje podporu a pojištění, aby neustálým pohybem konce jeho se neuvolnila a nepropouštěly plyn do ovzduší. Schrána tato jest zároveň vydatným obrněním proti porušení kaučuku olejem.

Za účelem vyrovnání nestejného tlaku v plynovém potrubí užívá se plynového regulatoru.

Zevní teplota účinkuje často rušivě na plynovodné potrubí, kolísá-li její stupeň ve značných mezích. Z této příčiny jest s výhodou, neprochází-li potrubí vrstvami vzduchu různě vyhřátými.

Svítiplyn jest často dosti nestálou veličinou, jmenovitě tehdy, nebylo-li při výrobě dbáno bedlivě všeho, čím by se různé přímiseniny, z nichž vodní pára zaujímá nejhlavnější místo, předem již odstranily. Sražená vodní pára svádí se do kovového svodiče, umístěného a zapnutého do plynovodného potrubí na nejnižším místě.

Rovněž na nejnižším místě zapíná se do potrubí výfukový kohout, kterým se vyfukuje po zastavení motoru z trubice vzduchem zředěný plyn.

U strojů příliš velikých, u nichž spotřeba okamžitá jest příliš značná, nahrazuje se jediný kaučukový vak, který by nabyl rozměrů příliš značných a nepohodlných, dvěma vaky.

Obsah vaků přesahuje velikost dávky pro jediné plnění motoru desetkrát až patnáctkrát.

Jelikož větší stupeň tepla kaučuku škodí, činí se opatření, aby horké plyny z motoru nevěšly ve styk se stěnami vaku.

Pokud se týče množství motorem spotřebovaného plynu, zjišťuje se toto plynoměrem. I nejpřesněji sestrojený plynoměr udává nepravé množství jím prošlého plynu, není-li ustaven v přiměřené a stálé teplotě.

Plynoměr jest vždy ve spojení se sčítacím aparát, který ukazuje množství prošlého plynu v kostkových metrech, tedy v míře prostorové, na níž má větší neb menší oteplení značný vliv. Proto není pro konsumenta výhodno, umístí-li potrubí plyn do plynoměru přivádějící a i plynoměr do místa značně vyhřátého, neboť v tomto případě prochází stejné množství řidšího plynu plynoměrem jako v ovzduší studeném, ale pouze dle prostorného obsahu. Kdyby se plyn prodával dle váhy, neměla by tato okolnost pro konsumenta nijakého nepříznivého následku. Plyn však měří se mírou dutou a kostkový metr plynu teplého jest lehčí, než kostkový metr plynu studeného. Rozdíl ten jest dosti značný, činí při 300 m^3 plynu v plynoměru vyhřátém na 18°C . asi o 6.3 m^3 více, než u plynoměru postaveném na místě, na němž panuje stálá teplota 12°C .

Zařízení plynového regulatoru jest různé, u každého jeví se však snaha jednoduchým mechanismem vyrovnati rozdíly tlakové v plynu z centrálního potrubí přiváděném.

Cíle toho dosahuje se vsunutím do potrubí plynovodného automaticky účinkujícího mechanismu, na nějž působí jednak tlak plynu přiváděného, jednak také účinek plynu odváděného k ventilu napájecímu.

Mechanismus zařízení jest tak, že nebrání přímému průchodu plynu z centrálního potrubí, pokud jeho tlak odpovídá normálnímu tlaku, jakého vyžaduje plynový motor k bezvadnému ekonomickému ssání.

Ku řešení této úlohy užilo se regulatorů sestavených pomocí příklopů utěsněných vodou nebo rtutí, s plováky a příslušnými ventily, nebo kaučukového vaku, jehož pohyb stěn účinkoval na otvírání nebo zavírání ventilu plyn přivádějícího, nebo schránky s kaučukovou stěnou, která snadno přenášela větší neb menší tlak přicházejícího plynu posuvnou cívku na uvolnění nebo omezení přivodného ventilu.

Složitá a nákladná tato zařízení byla nutná z příčiny, že motory jsou zařízení na jistý stálý tlak, jehož poruchy spadají nepříznivě na účet majitele motoru. Větším tlakem přivádí se mimovolně motoru větší množství paliva, které pravidlem nemůže býti ekonomicky využito, menším tlakem nastává pak nepříjemný opak, jež se uplatňuje menší výkonností nebo i jiným, rovněž nepříjemným způsobem.

Vzduch přivádí se vzduchovodnou trubicí přímo z venčí, při čemž jest výhodno, poskytneli se mu příležitosti, aby se zbavil příměsí, jež by výkonu motoru nesvědčily.

K těmto čítáme mechanické znečištění prachem a vodní parou, k nimž druzí se i nepříjemnosti působené často příliš nízkou teplotou a nepříjemným sykotem nasávaného vzduchu.

Prvým čelí se různým způsobem, kterým dociluje se vzduchu procezeného a zbaveného cizorodých těles, vodních par zbavuje se vzduch jich srážením a sváděním vody do přiměřených nádob. Posléze uvedených nepříjemností možno se zbaviti postavením zvláštního vzduchojemu, který pravidlem u moderních strojů tvoří dutý spodek podstavce motoru, v němž se vzduch i přiměřeně vyhřívá.

Mísení vzduchu s plynem provádí se pomocí zvláštního plynového ventilu nebo užívá se výhodnějšího mísícího ventilu. Zařízení a uložení jich jest znázorněno hojnými detailními obrazy na jiném místě přiloženými.

Výše uvedená zařízení doznávají změny, jedná-li se o užití paliva tekutého, benzin vyjímaje, u něhož nejen přívod přiměřené dávky, ale také jeho proměna ve stav, v němž by se snadno se vzduchem mísil, vyžadují zvláštních opatření a zvláštních přístrojů.

Nejsnáze dá se v této příčině ovládati benzin, jehož přesné vypařování se a proměna v páry nepůsobí nijakých obtíží při úpravě traskavé směsi. Motorům plynovým a benzinovým dostává se celkem stejného zařízení.

Více příprav vyžaduje nesnadno se vypařující a méně vznětlivý petrolej, nafta, líh a j., u nichž mísení se vzduchem potřebuje zvláštního zařízení odpařovacího.

Na jiném místě bylo již uvedeno, že úplně k odpařování benzínu postačí proud vzduchu, vedený nádobou benzinem naplněnou. Původně se páry benzinové vyvozovaly výhradně tímto způsobem, ale došlo se k poznání, že příznivé traskavé směsi dociluje se pouze tehdy, pokud zásoba paliva není v nádrže na sklonku.

Užívalo se k těmto účelům nádoby dutým pláštěm opatřené, v zimě za mrazu vodou mírně vyhřívané, v létě pak ochlazované, v níž se na-

cházelá zásoba benzínu. Do benzínu ústila vzduchovodná trubice, rozšířená na konci v dutý kotouč, opatřený na spodu jemnými otvory, kterými proudil vzduch do benzínu, při čemž se mísil s parami benzinovými a tvořil s nimi třaskavou směs.

Prívod vzduchu do zásoby benzinové dociluje se válcem a pístem motoru v době periody ssací. Třaskavá směs prochází před vstoupením do motoru křemenným filtrem.

Nebezpečná tekutina nedovoluje, aby se užilo na zásobní nádobě skloněných přístrojů, které by ukazovaly výši hladiny v nádobě. Účelu tomu slouží plovák s tyčí víkem procházející. Na tyči plováku jest škála, na níž snadno lze se dočísti, jaké množství paliva jest v nádobě. Plnění nádoby zprostředkuje kohout taktéž ve víku uložený.

Z filtru odvádí se třaskavá směs trubicí přímo k motoru. Aby náhodou plamen nebo přílišné vyhřátí stěn komory zápalné nebo válce nezanitily při ssání celou zásobu benzínu v nádobě, opatřuje se trubice plynovodná zvláštním ventilem, který unikání třaskavé směsi do motoru neklade překážek, ale zamezuje jim návrat do nádoby.

Nádoba i s víkem tvoří bedlivě spojený celek, v němž nesmí býti ani nejmenší skuliny, kterou by benzin mohl unikati.

Ve stroji dostává se třaskavé směsi dalšího zředění vzduchem a ostatní její účinek jest týž, jako u motorů plynových.

Přímé topení nádoby benzinové provádí se výfukovými plyny, které se uvádějí do dutého dna. Prívod zařízen jest tak, že v době, kdy ho není potřebí, unikají plyny výfukové přímo do ovzduší.

Jiný způsob mísení benzínu se vzduchem provádí se v přístroji o dvou nádržkách, nad sebou postavených a spojených trubicí. Vrchní nádržka chová studenou zásobu benzínu, z níž odtéká palivo útlým pramenkem spojovací trubicí do nádržky spodní, kde pomocí vzduchového vířidla nastane mísení obou složek třaskavé směsi.

Spojovací trubice opatřena jest pláštěm, který tvoří výhřevný prostor naplněný teplou vodou, přiváděnou z chladicího prostoru motoru. Ve spojovací trubicí nachází se šroubová plocha, po níž stéká benzin do spodní nádržky. Třaskavá směs odvádí se otvorem ve víku spodní nádržky.

Körtingův aparát k rozprašování benzínu jest popsán na jiném místě. Upraven jest tak, že vzduch neprochází celou zásobu benzínu a nevybírání si z čerstvé náplně nejsnadněji prehavé uhlovodíky, nýbrž napájení provádí se z výše položené nádržky úzkým potrubím, jehož průřez se zmenšuje hrotem níže neb výše pošinutelného šroubu. Zvláštním ústrojím rozprašovacím mění se benzinová dávka v mlhu benzinovou, která se mísí se vzduchem ve výbušnou směs.

Nesnadné vypařování petroleje, nafty, líhu a j. tekutých látek, jichž se k pohonu motorů užívá, vyžadují zvláštních zařízení, aby se docílilo vznětlivé, třaskavé směsi.

U petroleje jest třeba zvláštního odpařovače, na jehož vyhřátých stěnách vyvinuje se buď mlha petrolejová nebo pára petrolejová dle toho, byly-li stěny odpařovače méně neb více vyhřátý. U motorů petrolejových užívá se k pohonu mlhy i páry petrolejové.

Užívalo-li se u motorů benzinových odměřených dávek paliva, děje se tak u motorů petrolejových tím spíše následkem nesnadnější vznětlivosti méně zápalného petroleje.

K odměřování paliva v dávky poměrně nepatrné užívá se přesných přístrojů, kterými omezuje se jednak plýtvání palivem, jednak chrání se vnitřní zařízení před znečištěním přebytkem nespáleného petroleje.

U motorů petrolejových užívá se stejnou měrou rozprašovačů a odpařovačů málo i mnoho vyhřátých. U prvních vyvinuje se zmíněná petrolejová mlha, která mírnějším vyhřátím tvoří se vzduchem třaskavou směs, u druhých se petrolej silným vyhřátím odpařovače mění v páry, jež taktéž se vzduchem smíseny, po zánícení vybuchují.

Konstrukci odpařovacích strojůna řada dosti značná, z níž každý jedinec za jistých podmínek úplně vyhovuje. Jedná-li se však o stroje vyhovující skutečně praktické potřebě, sluší dáti přednost konstrukcím, u nichž tyto podmínky nevyžadují opatření nákladných nebo nesnadno proveditelných.

Vezme-li se v úvahu poměrně rychlý chod stroje, u něhož každým druhým otočením setrvačnicku nastává perioda ssací ve válci, jest zřejmo, že odpařování dávky petrolejové musí se díti rychle a také dokonale. jelikož každá částice petroleje v páru nebo mlhu neproměněného ztrácí důležitost pro výkonnost motoru a může býti také, opakují-li se tyto případy často, i zdrojem vážných poruch v pravidelném chodu stroje.

Úplného zužitkování dávky petrolejové při každé periodě ssací dociluje se jemným rozprášením paliva a vyhřátím na ploše poměrně veliké a přiměřeně vyhřáté.

Trvá-li se na pouhém užití petrolejové mlhy k vyvození třaskavé směsi, jest třeba zachovati podmínku, která tvoření mlhy podporuje.

Podrobí-li se mlha bližšímu pozorování, přichází se k poznání, že sestává z velkého množství neskonale malých krůpějí petroleje, z nichž každá obsahuje buňku vzduchu. Z této příčiny se proměna tekutého petroleje v mlžinu musí díti vždy za přítomnosti vzduchu.

Podmínce této se nejsnáze vyhoví, rozprašuje-li jemný paprsek petroleje vzduchem, nebo mísí-li se petrolejové jemné krůpěje účinně se vzduchem. Směs takto nabytá vede se odpařovacím prostorem.

Rozprašování petroleje provádí se různými methodami.

Jedna z nich užívá vzájemného účinku protivných proudů petroleje a vzduchu. U jiné naráží dávka petroleje na umělou pevnou překážku a puzeňá proudícím vzduchem rozptyluje se v podobu jemné mlhy.

Mlha petrolejová naráží na stěny odpařovače, vyhříváného buď teplem výbuchy vyvozeným, nebo umělým zahříváním.

Odpařování provádí se v prostoru odděleném od prostoru výbušného napájecím ventilem, nebo v prostoru zmíněného přepažení postrádajícího. V obou případech se prostory uměle vytápějí.

Jiný způsob odpařování děje se v prostoru těsně souvislém s prostorem výbušným, který se však nevytápí zvláštním vyhříváním, nýbrž používá tepla vznikajícího zánícenou třaskavou směsí a sděleného stěnám.

Nutné rychlosti k utvoření mlhy dostává se petroleji jednak tlakem sloupce tekutiny z vysoko uložené nádoby, jednak ssavým účinkem pístu.

Vytvoření závoje mlhového provádí se pomocí kužele, přes nějž tenký paprsek za účinku tlaku a zhusta i vzduchu stéká.

Praktické provádění odpařování petroleje znázorňují a vysvětlují připojené podrobné výkresy jednotlivých strojůren.

Jen dodatkem připojujeme, že umělým zahříváním odpařovače vyvinuje se tolik tepla, že stěny jeho se rozžhavují do žáru temně červeného a užívá se jich z téže příčiny i k záněcování třaskavé směsi pod pístem.

Pokud týče se dávky petroleje, odměřuje si ji motor sám za účinku ssací periody, nebo se dávka připravuje pomocí zvláštních pump.

Přiležitostně při popisu jednotlivých motorů a jich součástí bude zařízení pump na odměřování dávek paliva podroběno rozboru. V násled-

dujících odstavcích bude obrácen zřetel ku všeobecnému pozorování jednotlivých čerpacích zařízení paliva.

V zásadě vyskytují se dvě metody, pomocí nichž se dopravuje tekuté palivo z nádržky na místo určení a při obou užívá se přesného odměřování dávek.

U jedné užívá se, jak již na jiném místě bylo řečeno, zvláštních čerpadel, u druhé uplatňuje se ssavý účinek pístu v periodě ssací.

Necht užívá se metody kterékoliv, vždy jest třeba dbáti toho, aby otvory ventilů vzduch a palivo přivádějících byly uvolněny v poměru složek traskavé směsi.

Pokud se týče množství paliva, jest třeba vždy dodati ho množství tak veliké, aby dosaženo bylo efektu, kterého na motoru požadujeme. Ve příčině doby dodávání paliva dlužno dbáti zvláštností ssací periody, v čemž záleží největší obtíž, jež se staví v cestu správnému napájení motoru.

Nebylo by správným, kdyby napájení motoru rozložilo se stejnoměrně na celou dobu trvání periody ssací, ve kterémž případě bylo by nezbytně třeba účtovat s různými proměnami tlaku, jaké přirozeně mezi pístem, víkem a v souvisících prostorech nastávají. Respektováním těchto změn nastala by u mechanismu napájecího značná složitost ústrojí, která by nevyhnutelně vedla k poruchám za dozoru v každém případě více méně neodborného, s jakým se u obsluhy motorů téměř pravidlem setkáváme.

Napájecí zařízení musí dodati nejen přesně odměřené množství paliva, ale musí je dodati v době tou měrou příhodné, aby celé ono množství mohlo se v motoru při úpravě výbušné směsi uplatnit.

Pravidlem provádí se napájení motoru umístěním dávky paliva přiměřeně připravené na příhodném místě, buď v prostoru odpařovacím nebo rozprašovacím, odkud je proud vzduchu ssacím účinkem pístu unáší a rozprostírá ve válci.

Pokud se týče dopravování paliva na místo určení pouze ssavým účinkem pístu, provádí se jeho přívod tak, že z výše položené nádoby ubírá se určité množství, jež se přivádí v misici ventily vzájemně spojené, nebo ovládané jednotlivě, neb se dávka paliva bez účinku výše položené nádržky ponechává působení ssavé účinkujícího pístu. V tomto případě nachází se zásoba paliva v nádobě před napájecím ventilem uložené, a sice zásobou o stále stejné výši, kontrolované plovákem, z níž v příhodné době uniklo tolik paliva do vzduchové trubice a k rozprašovači, kolik je ho třeba.

Napájení motoru pomocí pump i pouze účinkem pístu v době periody ssací má různé výhody i nevýhody. Pokud se posledních týče, může opotřebením účinkujících součástí následkem netěsnosti nastati nedokonalé napájení.

Při užití napájecích pump dostává se motoru o velice jemný orgán více než při pouhém ssání paliva pístem válce, avšak okolnost tato nepadá příliš na váhu, běře-li se zřetel ku celkovému konstruování stroje a jest mnoho konstruktérů, kteří se zálibou užívají pump a rovněž mnoho mechaniků, kteří v této příčině zaujímají stanovisko opačné.

U soustav, u nichž děje se napájení ssavým účinkem pístu motorového, přitéká palivo, jak výše již uvedeno, buď z výše položené nádoby do rozprašovače a k odpařovači, nebo nachází se ho již připravená zásoba ve vzduchovodu, kde účinkem proudu vzduchu se uchvacuje a rozprašuje a přivádí taktéž k odpařovači.

Podobné provedení celého mechanismu znázorněno na detailních obrazech jednotlivých motorů.

I zařízení pump na palivo znázorněno na jednotlivých příkladech a doloženo přiměřeným vysvětlením, takže zbývá zde pouze uvedení různých rozmanitostí.

Pumpy opatřeny jsou pístem, účinkujícím ssavě i výtlačně. Píst jest pravidlem ovládán spodem a jeho účinek ssací podporuje spirálové péro, vytlačování paliva provádí se opačným pohybem pístu za spolupůsobení pákového převodu.

Utěsnění pístu dociluje se přesným opracováním ploch, při čemž působí kov na kov, nebo se užívá těsnidel v podobě kožených kroužků, které vnitřním obvodem doléhají na zevní plochu pístu.

Větším neb menším pohybem pístu upravuje se velikost dávky paliva.

V jiném případě zastává píst úlohu pouze podřízenou, svěřuje se mu vedení pomocí cívky a jest ovládán taktéž spirálním pérem a pákou. Na temeně pístu nachází se plechová ploská nádoba, do níž se ssaje a opačným chodem vytlačuje palivo.

Nejdůležitějšími součástkami každé pumpy jsou ventily, na jejichž správném dosedání záleží především přesnost výkonu.

V této příčině dostává se ventilům nejbedlivějšího obroušení dosedných ploch.

Avšak i přesným zabroušením ventilů a bezvadnou výkonností jich per nedocílí se správné jich funkce, nedostane-li se jim paliva čistého, bez cizorodých pevných těles. V jemném ústrojí ventilovém stačí zcela nepatrné zrnko jakékoliv pevné hmoty, aby v dosedání nastala porucha, která má vždy nepříznivý vliv na správný chod stroje.

Této vadě čelí se procezdováním paliva, dříve než přichází ve styk s ventily. Cezení provádí se dutým válcem z velice jemného drátěného pletiva, do něhož se palivo vtlačuje zevně nebo z vnitra.

Zařízení vyhřívací a zaněcovací. K odpařování tekutého a nesnadno v páry se měnícího paliva užívá se, jak již dříve sděleno, často tepla, utajeného ve stěnách prostoru zaněcovacího, často také, a pravidelně na začátku chodu stroje, tepla vyvozeného zvláštní vyhřívací lampou, která také žháním cívky zaněcovací přivádí traskavou směs k výbuchu.

K vytápění lamp užívá se benzínu nebo petroleje proměněných v páry.

Lampy tyto jsou opatřeny zvláštním hořákem, upraveným na způsob aparátů petrolejových, jichž se bez zvláštního knotu užívá k vaření.

Hořák sestává se soustavy trubice, z nichž střední sahá spodem do nádržky a vrchem se rozvětčuje v duté trubice, spojené na vrcholku vodorovnou trubicí. Z této odbočují dolů dvě ramena a spojují se v oblouk, na jehož nejnižším místě nachází se nasazené ústí s vlasovým, vzhůru obráceným otvorem.

Před zanícením lampy jest třeba vyhřátí rozvětvené trubice i s vodorovnou kruhovou cívkou. Děje se tak proto, aby petrolej nebo benzin se vydatně odpařoval a měnil v páry, které jednak udržují větší zásobu paliva v přiměřené vzdálenosti od vlasového otvoru, jednak tímto otvorem unikají a v jisté vzdálenosti od něho mocným a vydatným plamenem se spalují. Lampa zanícená vyhřívá soustavu svých odpařovacích trubec samočinně a vyvinuje stále novou zásobu hořlavých par. Plamenem takto vzniklým žihá se jednak zaněcování trubice jednak užívá se ho také k vyhřívání odpařovače.

Lampy tyto účinkují stále jen tehdy, vyvíjí-li se v nich tolik par petrolejových, kolik jich plamen potřebuje. Regulování zmíněného poměru dociluje se pouze jemným otvorem, jehož průměr musí býti tak volen, aby nepropouštěl ani mnoho, ani příliš málo par. V prvním případě by

lampa přestala účinkovati, v druhém pak by povstalo v ní nadbytečné napnutí, které prodloužením další činnosti by se stále stupňovalo a mohlo by míti v zápětí taktéž poruchu v hoření.

Napjetím v lampě přivádí se vždy další zásoba petroleje do soustavy trubic, v nichž se proměňuje v páru. Přílišné napjetí zmírňuje se částečným vyrovnáním tlaku mezi ovzduším a vnitřem soustavy trubic.

Jeli nádržka petroleje umístěna nad hořákem, dostává se někdy odpařovací soustavě trubic více petroleje, než je právě třeba, takže při větším sloupci tekutého paliva mohl by nastati případ, že by petrolej pronikl vrstvou par a vytryskl by vlasovým otvorem do okolí, ve kterémž případě by lampa přestala účinkovati. Nedostatku tomu se odpomáhá vsunutím knotu do trubice napájecí.

U lamp se zásobou petroleje pod plamenem umístěnou, není knotu třeba.

Jak výše řečeno, účinkuje lampa normálně jen tehdy, je-li vlasový otvor přiměřeně upraven. Časem však a za stálého použití hořáku zužuje se otvor nánosem jemné vrstvy zuhelnatělého paliva. V tomto případě dostačuje občasné protažení otvoru jemným ocelovým drátem. I knot, pokud se ho užívá, musí býti často nahrazen novým a poresním knotem, neboť delším užíváním zanáší se jemné tkanivo a v některých případech i docela zuhelní.

Zmíněného vyhřívání lampy před uvedením hořáku v činnost jest třeba jen u lamp petrolejových. Lampy benzinové vyvinují již za obyčejné teploty hojné par, aby se bez složitější předchozí manipulace vznítily.

Lampy se spodní zásobní nástrčkou upravují se často k vyvození umělého napjetí. K témuž účelu se nádržka neprodyšně uzavírá a po vyhřátí hořáku se v ní zvláštní pumpou upravuje napjetí, kterým se petrolej vhání do rozžhavených trubic.

V praxi provádí se úprava soustavy trubic různým způsobem, někdy také i se dvěma otvory pro unikání hořlavých par.

Teplu těmito lampami vyvozené dosahuje značné výše, takže jen látky úplně ohnivzdorné mohou mu trvale odolati, k čemuž dlužno při výrobě lamp vyhřívacích přihlížeti. Jmenovitě třeba všechny součástky jejich, které se stýkají bezprostředně s plamenem, hotoviti v celku bez jakéhokoliv spájení.

V jiné úpravě užívá se těchto lamp i v domácnosti k levnému a vytrvalému pořízení vařicího aparátu. Z různých konstrukcí podobných lamp bez knotu vyniká soustava švédského původu „Primus“, jejíž úprava v mnohém byla vzorem k různým obměnám při konstrukci lamp motorových. Vyhřívání hořáku u ní, i u jiných motorových lamp, děje se nepatrnou dávkou líhu, nalitého na zvláštní misku pod hořákem a zaníceného. Uvedením malé pumpy při dohořívání líhového plamene v činnost, zanítí se páry petrolejové a lampa účinkuje úplně samočinně tak dlouho, pokud zásoba petroleje v nádrže stačí.

Žáru, výše popsanými lampami vyvozeného užívá se k zaněcování třaskavé směsi, a sice u některých motorů se stálým vyhříváním zaněcovače, u jiných pouze po dobu, pokud se válec motoru a souvislý s ním prostor zaněcovací plamenem výbuchu dostatečně nevyhřeje, aby mohly odpařování a zaněcování obstarati zásobou vlastního tepla.

Zaněcování žíhací lampou provádí se pomocí zvláštního zaněcovacího tělesa, které jedním koncem sahá do zaněcovacího prostoru, a v rozžhaveném stavu stýká se se stlačenou třaskavou směsí.

Při volbě látky žíháním rozžhaveného tělesa nutno přihlížeti k tomu, aby nebylo poškozeno žárem, a aby se snadno rozžhávalo.

Druhému požadavku vyhoví se dosti snadno, poskytnou-li se tělesu dostatečně tenkých stěn, které v krátkém čase se snadněji rozžhavují. V této příčině ustálil se v praxi tvar dutého válce na jednom konci otevřený, na druhém uzavřený.

Prvý požadavek podmiňuje upotřebení hmoty, která žárem se buď vůbec neokysličuje, nebo aspoň v míře nepatrné.

V této příčině pokoušela se praxe o zavedení různých hmot, které však nikoli všechny a ne stejnou mírou se osvědčily z důvodů praktických.

Zkoušeny různé slitiny, z prvků různé kovy a porcelánové válce.

Z kovů nejlépe se osvědčil tenkostěnný válec platinový, ale přílišný náklad porizovací znemožňoval všeobecné jeho zavedení.

Niklový válec byl sice levný a snadno se rozžhavl, ale časem přece podlehl účinkům žáru.

Litinové těleso zaněcovací vzdorovalo jen za nepřiměřeně značné tloušťky stěn, která vyžadovala delší doby ku rozžhavení.

Nejvýhodněji osvědčil se válec porcelánový obr. 296. vzdor značné křehkosti a nestálosti, dostal-li se v rozžhaveném stavu ve styk třeba jen s jedinou kapkou vody. Ale snadná náhrada, levná jeho cena a skutečná ohnivzdornost obstály v soutěži a dnes se ho hojně užívá k žíhacím zaněcovacím lampám.

Zanícení třaskavé směsi musí se dít v pravý čas, asi v době mrtvého bodu, někdy v téměř neměřitelnou časovou dobu před nebo po něm. Za tímto účelem jest třeba, aby třaskavá směs v době komprese zasáhla rozžhavenou trubici a o ní se zanítla.

Jak výše uvedeno, provádí se u některých soustav zaněcování žíhací lampou pouze na začátku chodu, a sice jen po dobu, pokud motoru nedostane se ve válci a jeho okolí tolik tepla, aby zanícení obstaral sám.

Každá strojírna, pokud se uchýlila k zaněcování třaskavé směsi žíhací lampou, uvedla na trh svou zvláštní formu žíhací lampy.

Příznivé účinky elektrické jiskry a dokonalost aparátů, jimiž jiskru tuto lze vyvoditi, byly příčinou, že při zaněcování třaskavé směsi vzato útočiště k této jiskře.

Jiskra tato vyvozuje se náhlým přerušením proudu. Vyvinování proudu může býti stálé, nebo se proud připravuje teprve v době, kdy má nastati přerušení a vzniknouti jiskra.

Ač na prvý pohled celé zařízení i jeho provedení nezdá se poskytovat obtíží, přece praxe poučuje nás o celé řadě překážek, o něž třístily se snahy po zevšeohecnění tohoto praktického a nijak nebezpečného zaněcování výbušné směsi.

V mnohých případech nestačila jediná jiskra, i u dvou nebyl účinek často spolehlivý, proto přikročeno k vyvození celé skupiny jisker. Příčina nezdaru záležela buď v nedokonalé vznětlivosti výbušné směsi, nebo v nedokonalém promíslení jednotlivých jejích složek, nebo konečně jednotlivá jiskra vykazovala příliš omezený prostor, na němž často nenacházela se zanícení schopná výbušná směs.

Druhou závažnou příčinou proti všeobecnému zavedení elektrického zaněcovacího bylo nesnadné izolování proudu elektrického, jehož největším nepřítelem bylo přílišné vyhrátí oněch partií motoru, na něž byl omezen.

Vytrvalým úsilím konstruktérů docílilo se dnes žádoucí dokonalosti elektrického zaněcování výbušné směsi, kteréž nikdy neselehává a pomocí snadno účinkujícího mechanismu vyvozuje jiskry v libovolné době.



Obr.
296.

U strojů stálých, nehybných a pevně uložených nebylo ani vážné příčiny, aby sestrojován byl zaněcovač elektrický, neboť žihací lampy, jichž se dnes hojně užívá, plnily svůj úkol dokonale, nehledě ani k jiným způsobům zaněcování, jimž nemohlo se celkem taktéž ničeho vytýkati.

Netušený obrat ve prospěch zaněcování elektrického přivodily samostatné motory pojízdné — motocykle a automobily.


Povaha těchto moderních vozidel celkem nesnášela se se zaněcováním pomocí žihacích lamp a vynálezci byli nuceni přemýšleti o zaněcovači, který by se snadno na neklidném vozidle dal umístiti a který by také spolehlivě účinkoval.

Jednomyslně uznáno, že jen jiskra elektrická vyhovuje tomuto účelu a veškeré úsilí konstruktérů vrhlo se na zdokonalení elektrického zaněcovače a možno tvrditi, že úsilí toto bylo korunováno úplným zdarem.

Z úsilí toho přímo i nepřímo těžilo moderní a stále větší pole působnosti zabírající elektrické zaněcování výbušné směsi plynové u motorů stálých.

Příčina, proč se snaha strojů obrací k tomuto druhu zaněcování, vězí v úplné neškodnosti s ohledem na nebezpečí ohně a v okamžité pohotovosti jiskry.

Elektrický zaněcovač znázorněn jest na příslušném obraze na jiném místě této knihy umístěném a případně popsání jeho zařízení i účinku připojeno k němu u příležitosti popisu motoru, tímto zaněcovačem opatřeného.



Obr. 297.



Obr. 298.



Obr. 299.

Zde jest podán pouze popis schematického zařízení, jakého se celkem hojně užívá, podrobnosti a nákrepy praktického provedení připojeny jsou v části popisné.

Ku vzniku elektrické jiskry jest třeba proudu a okamžitého jeho přerušení.

Opatření proudu dlouho činilo obtíže, až konečně se v praxi ustálila

jeho výroba pro stroje nehybné způsobem jednoduchým a zároveň účinným použitím magnetoelektrického přístroje.

Mezi póly silného magnetu umístí se otáčivě cívka izolovaného měděného drátu. Rychlým otočením a vyšinutím cívky z obvodu magnetického pole vznikne proud, jenž je tím silnější, čím rychleji vyšinutí a otočení se provedlo.

Vyšínování cívky provádí se kývavě nebo stálou rotací cívky. Prvý druh elektromagnetu -- výkyvový -- znázorněn na obr. 297., druhý -- rotační -- na obr. 298.

Současné se vznikem proudu uskuteční se jeho přerušení.

Proud vyvozuje se vně válce a prochází pomocí izolovaných drátů do tyčinky v ložiskách rovněž izolované, jež prostředkuje spojení s vnitřkem válce. Jmenovitě s jeho zánětným prostorem. Tyčinka ta přiléhá vyčnívajícím koncem na výběžek, čímž souvislost proudu jest nerušená.

Zvláštním táhlem provádí se rovněž náhle přerušení proudu na tyčince uvnitř válce, a jiskra přeskočí z tyčinky na výběžek a zaněcuje výbušnou směs.

Otočení cívky mezi póly magnetu i přerušení proudu děje se účinkem rozvodného hřídele za pomoci soustavy pák a táhel a sice vždy v době, kdy třaskavá směs jest ve válci stlačena a připravena k zánícení.

Aby proud na dvou stranách, vzájemně protivných, nerozběhl se po kovových součástkách motoru, izoluje se tyčinka obalem slídovým (obr. 299.), který se ukládá mezi ní a její ložiska.

Isolační hmota volí se z látek, které nepodléhají ničivým účinkům horka okolí.

U velikých strojů k výrobě většího a mocnějšího proudu užívá se vydatnějších method, které však v zásadě zachovávají stejnou cestu k vyvození jiskry.

Rozvod. Rozvodem upravuje se přiměřeně náplň válce výbušnou směsí, její zanícení a odstranění plynů spálením směsi povstalých.

Pravidlem užívá se u nás motorů čtyřdobých. Z té příčiny jest třeba, aby veškeré částice stroje, jež po čas čtyřdobí v činnost motoru na rozvodu závislou zasáhnou, byly přiměřeně ovládány.

Nejspolehlivěji dosáhne se v této příčině cíle, učiní-li se pohyb rozvodových součástí závislým na pohybu pístu a hlavního hřídele.

Čtyřdobí vyžaduje dvojího otočení setrvačnicku a hlavního hřídele a pokud jsou na něm závislé pohyby součástek rozvodných, jichž činnost se uplatňuje pouze jednou za tuto dobu, provádí se převod z hlavního hřídele na hřídel rozvodný soukolím, jehož průměry kol či počet zubů jsou v vzájemném průměru jako 1 : 2.

Různí konstruktéři provedli převod z hlavního hřídele na hřídel rozvodný i na součástky rozvodu rozmanitým způsobem, při čemž vždy tanula jim na zřeteli usnadnění a zdokonalení mechanismu, kteráž v praxi byla nestejněměrně oceňována.

Všeobecně zaváděná ozubená kola konická mnohým úplně vyhověla, v některých případech však bylo namítáno, že převod děje se hlučně následkem porušovaného kontaktu mezi zuby soukolí.

V této příčině dostalo se odpomoci zavedením převodu koly šroubovémi, u nichž jednak docílono dokonalejšího kontaktu zubů a lehkého chodu, v poslední příčině nerušeným mazáním přivozeného tlm, že kola se pohybovala v oleji.

Jakkoliv obvyklý převod 1 : 2 vyhovoval dokonale, přece sáhnuto také ku převodu 1 : 4, při níž účinkoval rozvodný hřídel na rozvodné součásti v poměru 1 : 4, to jest každým otočením působil na ně dvakráte.

V každém případě dlužno však míti na zřeteli, že rozmnožením mechanismu u stroje se celku nijak výhodně neposlouží, není-li ovšem k němu vskutku závažných příčin.

Nelze upříti, že ozubená kola zprostředkují nejjednodušším a nejpohodlnějším způsobem převod, pokud poměr jich poloměrů nebo počet jich zubů nepřekročí jistou mez.

U motorů výbušných poskytuje užití ozubených kol nemalou výhodu, že možno jimi přímo působiti na převodný hřídel, zatížený značným množstvím různých mechanismů, jichž v praxi k činnosti výbušných strojů jest nezbytně třeba.

Zmíněná výhoda má však v zápětí i nedostatek, jevíci se v hlučném chodu, který bývá stupňován nedokonalým opracováním jednotlivých zubů a také nikdy nepřesným upevněním na hřídeli.

I za dokonale provedeného opracování ozubených kol a bezvadného jich namontování nastává časem následkem opotřebení značnější mezera mezi zuby, která bývá příčinou hlučných nárazů a neklidného chodu. Vada tato stupňuje se za dalšího chodu okolností, že největší náhaha soustřeďuje se vždy na tutéž partii zubů, která přirozeně dříve se značněji opotřebí, než ostatní. Za příklad budiž uveden účinek vačky na ventil výfukový, jenž roste poměrně s velikostí motoru. V tomto případě

při uvolnění stále téže partie zubů nastává příliš znatelný náraz vačky na ústrojí výfukového ventilu a může být příčinou i jeho nepřesné funkce.

Vada tato obchází se u ozubených kol zavedením ozubí šroubového, jež se dokonalým převodem osvědčuje u motorů velikých.

Uložení a provedení rozvodných zařízení na motoru tvoří často podstatnou část zvláštní konstrukce stroje, která se různě od jiných odlišuje. V řadě podrobných obrazů motorů i jich součástek jednotlivých strojů jest patrné vždy zařízení rozvodu a není tudíž nutno, aby přehledným obrazem bylo zvláště znázorňováno.

Pokud se týče opětného sestavování ozubených kol při rozvodném zařízení, jmenovitě při opravě nebo čištění motoru, dlužno dbáti toho, aby vždy uložena byla kola tak, by zuby jejich zabíraly vzájemně do sebe v původním uložení, jinak by účinek jich na dotyčné součásti stal se pochybným a ovládání jich bylo by nesprávné.

Válec a píst. Válec hotoví se jako u strojů parních z husté litiny železné o tvrdosti dosti značné. Poslední vlastnosti jest nevyhnutelně třeba, aby nenastala záhy potřeba výměny.

Vzhledem k možné výměně provádí se oblina válce dvojdielně z částí do sebe zasunutých. S úpravou touto setkáváme se také u válců strojů parních, u nichž vnitřní část tvoří vlastní válec, v němž se pohybuje píst, vnější část pak objímá vlastní válec v podobě pláště. Prostor mezi oběma vyhřívá se u válců parních strojů parou, u motorů výbušných se však ochlazuje vodou, aby zmírnil se nepříznivý účinek značného množství tepla, vyvinutého spalováním traskavé směsi.

Obrábění válce děje se obvyklým způsobem, jako u válců parních. Poslední tříška při utáčení musí být ubírána jediným nepřetržitým chodem. Ve příčině průměru vývrtu připouštějí se vůči rozměru na plánu udaném menší odchylky, vyskytne-li se pod nožem zvláště výhodný povrch vývrtu bez bublin a jiných kazů.

Za příčinou snadného vsouvání pístu při montáži a pozdějším rozbirání motoru, upravuje se otevřený konec vývrtu konicky.

Povrch vývrtu nesmí vykazovati odchýlně zabarvená místa a musí být po dokončené úpravě úplně hladký.

Rovněž bedlivě jest dbáti přesného opracování styčných ploch, na něž dosedá víko a plášť.

Jednostranně vyběhané válce, jakož i válce s vnitřním povrchem násilně poškozeným, na němž se vyskytují hluboké rýhy nebo místa jinak porušená znemožňuje práci stroje vůbec, nebo bývá příčinou, že motor vyžaduje neskonale více paliva a poskytuje buď málo síly, nebo se pohybuje bez efektního účinku.

V těchto případech jest nutno přikročiti buď k výměně válce, nebo opatření válec novým vývrtem, jenž musí sahati tak hluboko, aby i nejhlubší rýhu úplně vyrovnal.

Závisí na různých okolnostech, které z těchto opatření jest nejvýhodnější. Opravený válec má vždy větší průměr vývrtu, k němuž jest třeba nevyhnutelně nového pístu; u válce zcela nového, upravovaného na starý píst, odpadají výlohy na úhradu pístu a na nové spojení s pístnicí.

Nepřihlíží-li se k hotovým výlohám, spojeným s kteroukoli z uvedených oprav, zbývá ještě neméně závažná otázka času a zahálky motoru. Z tohoto stanoviska učiněné pozorování ukazuje vzácné výhody při opatření nového válce, který může být předem objednan i v době, pokud se nachází motor ještě v činnosti, třeba vadné a nespolehlivé. Výměna starého válce za nový vyžaduje doby poměrně nepatrné, byla-li zakázka

učiněna u strojírny, v níž byl motor sestrojen. V této příčině větší a velké strojírny provádějí stavbu motorů ve všech typech dle přesných plánů a chovají o každém prodaném stroji podrobné záznamy, pomocí nichž v každé pozdější době mohou dodati kteroukoliv součást v původních rozměrech.

Druhý způsob, vyžadující rozšířeného vývrtu válce a nového opatření pístu podmínuje vždy delší přerušení činnosti stroje, ale může být také výhodným, je-li v místě strojírna, opatřená potřebnými pomůckami, jichž jest k provedení práce nezbytně třeba.

Bezvadně provedený válec vyžaduje taktéž přesně upravený píst. U motorů výbušných účinkuje píst za podmínek zvláště nevýhodných, ze kterých příčiny jest třeba věnovati jeho opracování vyminěčně bedlivou péči.

Těsnění pístu ve válci musí v nevytopeném i vytopeném motoru být bezvadné, a sice po celé dráze válce.

Pístem u motorů výbušných nevykonává se pouze práce, sestávající z pohybu sílu poskytujícího, ale vyžaduje se od něho, aby za vysoké teploty snadně stlačoval traskavou směs, a to někdy nesmírným tlakem, ve kterémž případě i nepatrná netěsnost, která by u parního pístu neměla ani valného významu, mohla by zde být zdrojem vážných poruch ve výkonu motoru.

Nesmí zůstatí nepovšimutou závažná okolnost u motorů výbušných, že zdroj síly připravují si vlastním úsilím a že schází jim naprosto zásobárna síly, jakou shledáváme u parních strojů v parním kotlu, v němž zcela od stroje izolovaně připravuje se silodárná pára. V tomto případě mohou se na pístu i na válci vyskytnuti poruchy, které u parního stroje, čerpajícího zdroj pohybu z parního kotle, mohly by být podřízeného řádu, avšak u výbušného motoru, který si silodárnou směs připravuje sám, vyvinují se na překážky prvního řádu.

I ve příčině dalšího zařízení pístu u výbušného motoru třeba dbáti rozdílu v sestrojení celku.

Parní stroj, i provedení zcela podřízeného, vyžaduje ku přeměně přímého pohybu v pohyb rotační člena, který pohyb onen zprostředkuje. Členem tím jest křížová hlava, jež u výbušných motorů menšího modelu úplně schází.

Náhradou za ni dostává se pístu větší délky, při nejmenším délky $1\frac{1}{2}$ násobného průměru vývrtu.

Avšak nejen nedostatek křížové hlavy má vliv na zvětšenou délku pístu, nýbrž dlužno účtovat i s větší pravděpodobností opotřebení pístu, jež u motorů výbušných dosahuje značné položky a jemuž se čelí jen větší délkou pístu. Čím delší píst, tím méně účinkují na jeho povrch rušivé účinky tření se stěnami pístu a tím delšího trvání za poměrů normálních se mu dostává.

Avšak zmíněné tření určuje jakousi mez, jež nesmí být překročena, nemá-li větší část vyvozené síly být spotřebována na jeho překonání.

V praxi provádí se omezení třením povstalého úbytku obyčejně tak, že se větší část onoho úbytku přenáší na píst.

Aby těsnění pístu ve válci, jež se za příčinou rychlého a ustavičného pohybu za spolúčinnosti značných stupňů tepla provádí působením kovu na kov, provedeno bylo úplně spolehlivé a přesné, jest třeba zvláštního opatření, zdatně podporujícího neprodyšnost mezi pístem a stěnami válce.

V této příčině uchýlili se konstruktéři výbušných motorů k osvědče-

nému u parních strojů prostředku, dovolujícímu použití současného působení kovu na kov za vhodného upotřebení pružných kroužků, uložených na obvod pístu.

Zkušenosti při výrobě parních pístů získané platně prospěly i při konstrukci pístů při stavbě výbušných motorů.

Těsnící kroužky vkládají se do drážek na obvodu pístu upravených. Každý z kroužků jest na obvodu příčně rozříznut. Děje se tak z příčiny, aby pružnosti jeho nekladly se meze, jakož aby se snáze daly přes povrch pístu uložit do drážek.

Kroužky pravidelně hotoví se z kovu méně tvrdého než válec, čímž převaha opotřebení přenáší se přirozeně na kroužky a válec bývá více ušetřen.

Třeba kroužky byly pružné, přece vždy jsou z hmoty pevné a neplastické, která přiléhá těsně jen tehdy k jiné hmotě sousední, je-li povrch její na vlas tak udoben, jako povrch kroužků. Z této příčiny musí býti nejen vývrt válce, ale i vnější obvod kroužků udoben souhlasně, což docílí se jedině přesným opracováním. Pružné kroužky neposkytují utěsnění, je-li jejich obvod nebo vývrt válce porušen rýhami neb místy prohloubenými.

Než i uložením kroužků do drážek nedokonale obrobených nedocílí se žádoucího utěsnění.

V drážkách příliš volných nedosedají kroužky na bočné stěny těsně a poskytují plynové směsi dosti místa, aby kolem nich a pod nimi unikala. nehledě ani k tomu, že kroužky takto osazené za krátkou dobu chodu motoru stálými nárazy na stěny drážek původně dosti volný prostor ještě více uvolňují.

Mnohou nesnáz mohou způsobiti i příčné řezy na kroužcích upravené. Řezů těch jest nevyhnutelně třeba, vyrovnává se jimi úbytek třením kovu na kovu povstalý za působení pružnosti. Aby plyny místy řezu neunikaly, nařezávají se kroužky tak, aby boky řezu na sebe vzájemně dosedaly. Nejvýhodnější řez má podobu kliky.

Píst jest opatřen řadou utěšňovacích kroužků. Vždy dva sousední kroužky mají řezy odchýlně uložené, nikdy není přípustno, aby příčné řezy nacházely se u kroužků v jediné povrchové přímce.

Ale i nejbledivěji uložené utěšňovací kroužky po nedlouhé době činnosti seskupí se v nejnepríznivější pro těsnění poloze, a sice v jediné povrchové přímce pláště pístního.

Tomuto zjevu čelí se upoutáním kroužků na pístu pomocí koleček v drážce pístu upevněného, jež zabírá do příslušného otvoru kroužku, upraveného na spodním obvodu.

Spojení zmíněných koleček s pístem musí býti spolehlivé, jinak by po nastalém jich uvolnění mohly nastati vážné poruchy v chodu motoru a po případě by chod jeho byl úplně znemožněn.

Ve příčině pružného napjetí utěšňovacích kroužků musí býti dbáno náležitě míry. Kroužky o přílišném napjetí příliš záhy podléhají zkáze opotřebením a i rušivý jejich účinek na stěny válce jest patrnější.

Při cidění válce a pístu nastává potřeba, aby sejmuly se také utěšňovací kroužky. Práce tato jest choulostivá a vyžaduje vždy odborné znalosti, aby nenastala deformace jemně zakroužené povrchu.

Nejsnáze provede se sejmutí a navléknutí kroužků pomocí proužků tenkého plechu, které se pod nadzvednuté konce i pod celý povrch podkládají a tvoří pohodlný přechod přes kroužky a drážky sousední.

Tímto způsobem nahrazují se opotřebené nebo zlomené kroužky jinými.

Vyjmutí pístu z válce a opětné jeho uložení vyžaduje u menších

motorů krátké doby, ale veliké opatrnosti a musí se díti u motoru vychladlého a pokud možno za denního světla, aby zbytky třaskavé směsi otevřeným plamenem svítilny se nevzhály.

Některé strojírný obcházejí vybírání potřebných drážek na pístu tím, že navlékají na jádro pístové i mezistění, jež tvoří přepážku mezi jednotlivými kroužky. Ač tímto opatřením se konstrukce pístu činí složitější a pro neodborníka při cidění naprosto neovládatelnou, přece má značné výhody, jelikož se jí zabráňuje deformace utěsňovacích kroužků při jejich snímání.

Zadní část pístu, směřující k ojnici, jest bez kroužků.

Regulování chodu stroje. Zvláštní konstrukce motorů nedovoluje, aby se k vyrovnávání chodu stroje užilo regulátorů užívaných při parních strojích. U těchto jest zdrojem síly pára o stále stejném složení, vyvinovaná ve zvláštním kotli, odkud ve větším neb menším množství proudí pod píst. Omezením jejího přívodu do stroje ubírá se tomuto síly a mírní se zvýšená jeho rychlost.

Na jiném místě praveno, že motor výbušný chová veškeru sílu sám v sobě a každou změnou ve složení třaskavé směsi rázem přestává funkce jeho ústrojí, takže tímto způsobem nelze účinně hospodárně a naprosto uspokojivě řešiti otázku regulace.

Zkoušek v této příčině podniklých bylo nepočetně. Každá čelnější strojírna snažila se, aby otázku tuto řešila jiným způsobem a z této snahy vznikla řada konstrukcí regulátorů, s jichž nejlépejšími zástupci setkáváme se při popisu motorů jednotlivých strojíren.

Celkem užívá se většinou ku zmírnění chodu motoru výpustí v napájení, ač i novější konstruktéři užívají rdousení v přívodu hotové směsi třaskavé pod píst, při němž dostává se motoru jen tolik síly, kolik jí zatížení stroje vyžaduje.

S oběma druhy setkáváme se při zmíněném popisu motorů. Některá strojírna užívá toho neb onoho způsobu dle jakosti paliva k vytápění užitého.

Zastavení stroje nastane přerušeným přívodem paliva

Tlumiče. Výfukové plyny unikají s hlukem z potrubí výfukového a obtěžují jim i zápachem okolí. Z této příčiny svádějí se tyto plyny do zvláštních nádob spolu i s kondensovanou vodou.

Nádoby tyto umísťují se blízko motoru a spojují se trubici nejen mezi sebou, ale také s výfukem. Trubici dostává se sklonu od motoru k nádobě.

Pokud se tlumení výbuchů týče, zakládá se činnost tlumičů v náhlém zvětšení objemu výfukových plynů při přechodu z trubice do nádoby.

Nádoba tlumičí musí býti dosti veliká, aby mohla pojmouti větší množství kondensované vody, spláchnutého oleje a nespáleného petroleje, jedná-li se o motor petrolejový. Vyprazdňování nádoby děje se kohoutem, umístěným u dna, ale nad podlahou povýšeným, aby se mohla pohodlně pod ním postavit nádoba vyklízeči.

Dokonaleho utlumení výbuchů docíljuje se postavením několika tlumících nádob za sebou, spojených delší úzkou trubicí. Vnitřek nádob přepažuje se sítí, čímž ruší se částečně hlučné unikání výfukových plynů.

O nebezpečí, vznikajícího z nádoby tlumičí pro okolí následkem značného vyhrátí výfukovými plyny, bylo učiněno upozornění na jiném místě.


Tvar tlumičů i jejich vnitřní zařízení bývá různé. Někteří konstruk

těři volivají jednoduchý válcový zevnějšek a uvnitř ukládají výše zmíněnou drátěnou síť, jiní přidržují se taktéž válcové podoby, ale vnitřek její opatřují řadou nalévkových poklopů, jichž vrchol vzhůru obrácený jest seříznut v otvor postupně se zmenšující.

Původní Ottovy motory z továrny v Kolíně-Deutzu

Motory tyto určeny jsou pro pohon benzinový, benzolový, líhový neb petrolejový. Továrna opatřuje je značkou E_{10} , M_{10} , E_{12} .

Ve válci jednostranně uzavřeném povstávají exploze směsi vzduchu a benzínu, petroleje nebo líhu, které udělují vyvinutou sílu pístu, ojnici, klíce a hřídele.



Obr. 300.

Motor modelu E_{10} , továrny plynových motorů „Deutz“ v Kolíně-Deutzu.

Motory tyto účinkují ve čtyřdobí, t. j. na čtyři zdvihy pístu, či na dvě obrátky hřídele připadá jediné vyvinutí síly.

Nachází-li se píst ve vnitřním mrtvém bodu, nedosedá přímo na víko, nýbrž nachází se mezi ním a víkem volný prostor — kompresní prostor, naplněný vzduchem a spálenými plyny. Pozorujeme-li z tohoto stanoviska další práci pístu, seznáme následující periody.

1. Píst koná první zdvih ku předu, při čemž ssaje třaskavou směs plynu petroleje, benzínu nebo líhu se vzduchem do válce.

2. Píst pohybuje se zpět a stlačuje třaskavou směs v kompresním prostoru.

3. Píst koná druhý zdvih ku předu, vymrštěn zanícenou třaskavou směsí. Zanícení provede se v době, kdy píst se nachází ve vnitřním mrtvém bodu. Vyvinutá síla soustřeďuje se v setrvačnicku, který nejen následující pohyby pístu provádí, nýbrž přebytek síly proměňuje v užitečnou práci.

4. Druhým zpětným pohybem pístu vytlačují se z válce spálené plyny výfukovým ventilem.


Stejnoměrných od stroje upravuje se přiměřeně těžkým setrvačником. Zmíněné motory napájí se parami benzinovými, petrolejovými neb lihovými. Každý motor jest vyzkoušen pro normální výkon jen s jednou z výše uvedených hořavin.

Má-li se benzinových neb petrolejových motorů užití také k topení lihem, musí dříve zvýšiti se přiměřeně velikost komprese.

Zmíněné tři druhy motorů rozeznávají se následovně:

Model E_{10} má menší počet obrátek, chlazení dostává se mu buď cirkulováním chladicí vody, nebo provádí se odpařováním. Napájení uskutečňuje se zvláštní pumpou a rozprašovačem. (Obr. 300.)

Model M_{10} má zvětšený počet obrátek a chlazení provádí se u něho odpařováním. Napájení děje se pumpou a vstříkem.



Obr. 301.

Motor modelu E_{12} , s rozprašovačem paliva, továrny plynových motorů „Deutz“ v Kolíně-Deutzu.

Model E_{12} má taktéž zvětšený počet obrátek a opatřuje se buď chladičem odpařovacím nebo cirkulačním. Napájení provádí se pomocí rozprašovače.

Na obr. 301. znázorněn stroj s rozprašovačem a cirkulačním ochlazením, na obr. 302. pak tentýž model E_{12} s chlazením odpařovacím.

Napájení motoru provádí se buď pumpou a vstříkem nebo pomocí rozprašovačla.


V prvním případě nachází se zásoba paliva — petroleje, benzinu nebo líhu — v nádrže vedle motoru umístěné, z níž se trubicí pumpě přivádí.

Pumpa poskytuje v každé ssací periodě určité množství paliva mísicimu prostoru pomocí potrubí a vstřikového ústrojí. Mísicím prostorem prochází současně vzduch nassávaný pístem a přiváděný vzdušným kohoutem a trubicí.

Procházením vzduchu vstřikovaným palivem nastává dokonalé smísení obou a povstává směs vniká otevřeným napájecím ventilem pod píst do válce, v němž palivo účinkem horka se mění v páry.

Zařízení toto vede jen u paliva benzinového při spouštění stroje přímo k cíli. U ostatních druhů při spouštění stroje, pokud stěny válce i píst jsou studené, nenastalo by odpaření a zanicení směsi. Z této příčiny se u motorů petrolejových a líhových spouští stroj pomocí benzínu přístrojem, umístěným na víku válce.

Přístroj sestává z malé nádržky benzinové, jež jest spojena s prostorem mísicím trubicí a jemným vstřikovým otvorem. Při spouštění stroje vpraví se v každé periodě ssací něco benzínu pod píst, který se samočinně ihned odpařuje a smísen se vzduchem tvoří traskavou směs. Plnění malé benzinové nádržky provádí se při každém spouštění stroje.



Obr. 302.

Motor modelu E_{12} s nuceným ventilovým rozvodem a magneto-elektř. zaněcovačem továrny plynových motorů „Deutze“ v Koliné-Deutzu.

Pohánění motoru benzinem trvá tak dlouho, až se stěny válce přiměřeně prohřejí, aby svým teplem mohly působiti na odpařování petroleje nebo líhu.

Pumpa určená k čerpání paliva z nádržky opatřena jest pístcem a příslušnými ventily. Pístec jest ovládán pákou. Střídavé účinkování pístce provádí se kotoučem a pákou tak, že palivo vstřikuje se teprve v druhé polovici ssací periody.

Změny velikosti vstřiku docíljuje se kotoučem, umístěným na páce, jež jest opatřena drážkou, v níž se onen posunuje.

Napájecí pumpa opatřuje se ručně pohybovanou pákou, pomocí níž se před spouštěním stroje načerpá paliva do trubice. Zda-li palivo proniklo až ku vstřiku, poznává se na zkušném ventilu, po jehož uvolnění vytryskne jemný paprsek.

Je-li stroj opatřen rozprašovačem, dostává se tomuto paliva z nádržky

vedle stroje umístěné pomocí roury, při čemž poklop pluje v nádobě na jehlový ventil účinkuje tak, že povrch tekutého paliva v nádobě udržuje se stále ve stejné výši. Nahromaděním většího množství tekutého paliva, než je okamžitě přípustno, zdvihá se plavec a uzavírá jehlový ventil více méně nebo i úplně, čímž omezuje nebo i zamezuje se přívod paliva do nádoby.

V každém případě musí se hladina tekutého paliva v nádobě nacházeti níže než otvor výronku rozprašovací trubice.

Zdvihem pístu ve válci za periody ssací nastane zředění pod pístem, jež se sděluje mísicímú prostoru, kterým palivo z nádoby se nassává a cívkou jemuž rozptyluje. Rozptylování podporuje vzduch kohoutkem propouštěným, který rychlým proudem kolem cívky vane a s jemně rozptýleným palivem se dokonale smísí.

Směs vzduchu a jemných částeczek paliva vniká do válce pod píst, kde se palivo panujícím teplem odpařuje a tvoří pak výbušnou směsici páry petrolejové nebo líhové se vzduchem.

I v tomto případě jest nutno, aby motor při spouštění vyhrál se předem palivem benzinovým.

Úspěšná výkonnost stroje je podmíněna přiměřeným regulováním rozprašovače, kněmuž náleží také i úplně jeho vypnutí z činnosti, jež se provádí ručním kolečkem.

Má-li se stroj spustiti, otočí se kolečko tak, aby jeho náletek uvedl napájecí ventil v činnost, čímž nastane spojení cívky s nádobou benzinovou. Je-li stroj již v chodu, zarazí se topení benzínem otočením kolečka, aby jeho náletek uvedl ventil v činnost a uvolnil jeho spojení s nádržkou paliva. V prvním případě nassávala se ventilem dávka benzínu z nádoby benzinové, v druhém pak buď dávka petroleje nebo líhu.

Neuvolní-li se kolečkem žádný z ventilů, nedostane se stroji vůbec paliva a motor se zastaví.

Důležitým článkem pro dokonalou výkonnost stroje jest zaněcovač. V našem případě užívá se zaněcování pomocí elektrické jiskry, jež se vyvinuje magneto-elektrickým přístrojem.

Přístroj sestává z podkovových magnetů, mezi jejichž póly se otáčí drátem obtočená cívka, opatřená na jedné straně osy pákou, uváděnou v činnost tyčí a jazýčkem.


Vhodná doba vyvození jiskry a zanícení směsi upravuje se natočením výstředníku opatřeného čepem, na němž jest zavěšen jeden konec tyče.

Otáčením výstředníku přichází jazýček ve styk s jiným jazýčkem a pohybuje jím po krátkou dobu stranou, načež jej pouští. Oba pohyby stranou upravují se spirálními pery. Návratem jazýčku do původní polohy vznikne v elektromagnetu proud.

Pošínutím jazýčku šine se zároveň tyč stranou a pominutím styku obou jazýčků, vrací se do původní polohy a naráží rozvidleným koncem na páku zaněcovače.

Ku zanícení třaskavé směsi potřebná jiskra vyvozuje se přerušením proudu, které se provádí zvláštním přerušovačem, znázorněným na obr. 303. osamoceně a ve zvětšeném měřítku.

Přerušovač sestává z cívkové ohýjinky x^b a v ní uložené tyčinky x^c



Obr. 303.

s dvojramennou pákou w' . Aby proud z tyčinky x^3 neunikal do objímký a přilehlých kovových částí motoru, izolují se oba jeho konce vrstvou slídy x^1 .

Pokud vnitřní rameno w^1 páky spočívá na tyčince x^3 může proud kolovati nerušeně z cívky drátem otočené do kotvy, drátem x do tyčinky x^3 a pákou w^1 do přilehlých kovových součástí stroje a odtud zpět ke kotvě a drátem opředené cívce elektromagnetu. K docilení spojitosti řečeného proudu účinkuje spirálové péro na páku w a zatlačuje její rameno na tyčinku.

Dostane-li se páce w^1 , rozvidleným koncem tyče nárazu, vzdálí se tato od tyčinky x^3 , čímž souvislost proudu se přeruší a vznikne jiskra.

Rozvodu dostává se ventilům rozvodovým hřídelem, jež se otáčí poloviční rychlostí hřídele klikového. Polovičního rozvodu dociluje se převodným soukolím o průměrech v poměru 1 : 2.

Spojitosti rozvodného hřídele s ventily dociluje se pákami a vačkami. Výfukový ventil ovládán jest pákou, kotoučem a vačkou, napájecí ventil taktéž pákami, kotoučem a vačkou.

Kotouč, na němž jest umístěna vačka výfuková, spojen jest pevně s rozvodným hřídelem, kdežto kotouč s vačkou, ventil napájecí ovládající, na němž se pošínuje účinkem regulatoru.

Současně s ventilem napájecím uvádí se v činnost napájecí pumpa a sice účinkem ramene na páku pumpy.

Upravení otáčecí rychlosti motoru dociluje se změnou množství přiváděného paliva, při čemž nesmí býti dotčen příznivý poměr mezi palivem a vzduchem.

Zmíněná úprava provádí se regulátorem, který při dosti nepatrném zvýšení počtu obrátek motoru pošínuje kotouč s vačkou tou měrou, že níže se nacházející část kuželové vačky působí na kotouč ovládající napájecí ventil, čímž dostane se napájecímu ventilu menšího uvolnění ve spojení s omezenou činností napájecí pumpy. Omezením činnosti napájecího ventilu i pumpy dostane se motoru méně paliva a tím i menší síly, vždy však dostane se mu této tolik, kolik vyžaduje okamžité zatížení.

Značným vývinem tepla následkem spalování výbušné směsi ve válci vyhřála by se jeho stěna a s ní i píst tou měrou, že by nežádoucím mazáním nedocílilo se žádoucího zmírnění tření z příčiny, že by každý olej nadměrným horkem se rozložil.

Nepříznivé této okolnosti předejde se přiměřeným ochlazením stěn válce, jež se provádí vodou v prostoru zvláštním pláštěm obklopeném buď kolující nebo pomocí odpařování.

U posléze jmenovaného způsobu chlazení rozšiřuje se plášť v podobě skříně do výše a uzavírá se víkem, v němž nachází se nálevka k dolévání chladicí vody a roura, kterou vodní pára odchází.

Stojate motory Ottovy k topení petrolejem, benzinem, benzolem neb lihem, provedené strojírnou v Kolíně-Deutz.

Účinek výbušných par výše uvedených zápalných tekutin ve spojení se vzduchem jeví se tlakem na vrchní stranu pístu, který sílu výbuchem vyvozenou přenáší ojnicí na níže umístěnou kliku hlavního hřídele.

Stroje tyto pracují ve čtyřdobí způsobem na jiném místě vyloženým.

Motor může býti poháněn buď petrolejem, nebo benzinem, nebo benzolem nebo lihem, při čemž není třeba jiného opatření, než nepatrné změny na zdvihu napájecí pumpy. Jen při upotřebení lihu za palivo jest třeba další změny týkající se zvýšení komprese, jež však vyžaduje jen krátkého přerušení chodu.

Palivo nachází se v nádržce vedle motoru umístěné, z níž mírným sklonem potrubí přitéká pumpě, kteráž za každé napájecí periody vytlačuje jisté jeho množství potrubím do vířidla, z něhož se vystřikuje jemnými paprsky do odpařovače. Po dobu napájení vniká vzduch vzduchovodnou trubicí, kohoutem a samočinně se otvírajícím napájecím ventilem do válce a unáší sebou cestou kolem vířidla rozptýlené palivo, které na horkých stěnách odpařovače se odpařuje.

Odpařovači dostává se potřebného vyhřátí teplem, vzniklým zánícením třaskavé směsi paliva se vzduchem, které vzdor chlazení stěn válce vodou jest ještě dosti vydatné, aby stěny odpařovače udržovalo v přiměřeném vyhřátí.

Spouštění stroje provádí se i zde pomocí benzínu, který za obvyčejného tepla proměňuje se rychle v páry, jež smíseny se vzduchem tvoří snadno vznětlivou směs.

K tomuto účelu potřebný benzin chová se v nádržce, umístěné mezi napájecí pumpou a potrubím.

V nádržce nachází se za chodu motoru petrolej nebo jiné upotřebené palivo, které se před spouštěním stroje vypouští kohoutem, aby učinilo místo benzínu. Předběžné užívání benzínu trvá tak dlouho, až ústrojí motoru nabude žádoucího vyhřátí ku vydatnému odpařování jiného paliva.

Zánícení třaskavé směsi provádí se buď porcelánovou trubicí, rozžhavenou žihací lampou nebo pomocí elektrické jiskry.

Vyvození elektrické jiskry docíluje se přerušením elektrického proudu jehož nabudeme akumulátory, článkovou baterií nebo magneto-elektrickým přístrojem.

Užije-li se baterie nebo akumulátoru, pokračuje proud od izolovaného pólu drátem k přerušovači, upraveném z kohoutu do vedení zapnutého a opatřeného vypínačem, kterým se proud samočinně po zastavení motoru přeruší. Tímto opatřením zabraňuje se zbytečnému vyvíjení proudu v době, kdy ho není třeba. Zmíněný proud koluje jen tenkrát, je-li kohout otevřen, ve kterémž případě volí si cestu z akumulátoru nebo baterie drátem do kovových součástí stroje a odtud do přerušovače znázorněného na obr. 8.

Užívá-li se magnetoelektrického přístroje, nevyvozuje se jiskra přerušením stálého proudu, nýbrž pomocí občasného proudu vyvozeného indukci.

Aparát magnetoelektrický sestává z několika podkovových magnetů, mezi jejichž póly otáčí se cívka, jež tvoří zároveň kotvu.

Za každé druhé obrátky přitáčí se kotva k magnetům, načež rychle pomocí spirálového péra jest od nich odpuzena, čímž vznikne sice krátce trávající, ale mocný proud.

Rozvod ústrojí záněcovacího provádí se výstředníkem, kterým jest ovládan ventil výfukový a pumpa napájecí.

Výstředník poskytuje páce houpavého pohybu. Vodorovná páka opatřena jest na konci čepem, který se pošnuje v drážce tyčinky. Působením péra, jež zmíněnou tyčinku s čepem spojuje, přiléhá obvyčejně čep na vrchní plochu drážky a poskytuje tak tyčince houpavý pohyb.

Tyčinka jest na druhém konci opatřena podélným okem, v němž spočívá čep páky který jest pérem tlačěn vzhůru, následkem čehož vnitřní rameno spočívá na tyčince.

Při pohybu páky dolů unáší se vnější rameno páky, čímž se proud přerušuje a vzniká jiskra.

Čím rychleji nastává přerušení, tím mocnější jiskra vznikne. Na-

stane-li pomenáhlé přerušení, nevzniká buď jiskra vůbec, nebo jen tou měrou nepatrná, že nemá za následek vznícení třaskavé směsi.

Žádoucí rychlé přerušení elektrického indukovaného proudu nastává jen za normálního chodu stroje. Při spouštění stroje, kdy dostává se ústrojí jen pomalého pohybu, nebylo by možno vyvoditi dosavadním zařízením jiskru dostatečné vznítivosti, ze kteréž příčiny jest třeba uchýliti se k následujícímu opatření.

Na svislé páce jest zakloubena spouštěcí páka, opatřená třemi vruby, do nichž může býti zaklesnut řidič tak, že se pohybuje houpavě s pákou.

Za normálního chodu stroje jest řidič zaklesnut do levého vrubu I., ve kterémž postavení nemá vlivu na rozvod zaněcování.

Má-li se provésti spuštění motoru pohybým otáčením setrvačnicku rukou, zaklesne se řidič na vrub II., čímž docílí se spojení tyčinky s čepem krátce po dosažení nejvyššího bodu či při počínajícím sestupování. Dalším sestupováním vodorovného ramene páky znemožní se pohyb tyčinky, následkem čehož napne se péra, jež obě tyto částky spojuje. Současně unáší na levo se šinoucí vodorovná páka pomocí páky řidiče, pokud hrana tyčinky neopustí výběžek.

Účinkem uvolněného péra vymršť se tyčinka a narazí na páku, čímž vznikne jiskra.

Na pravo uložený vrub III. spouštěcí páky má důležitost pro spuštění lodních motorů, u nichž následkem krátké páky, účinkující na věnec setrvačnicku, není možno při otáčení překonat kompresi.

V tomto případě provede se natáčení setrvačnicku po vypnutí komprese a otáčí se tak dlouho, pokud není úplné ssání ukončeno, pokud totiž se válec nenaplní třaskavou směsí. Nyní provádí se po zaklesnutí řidiče do III. vrubu otáčení zpětné a pokračuje se v něm tak dlouho, pokud není znáti účinky komprese. V tomto stavu nastane zanícení směsi pod pístem, čímž stroj jest uveden v pohyb.

Jakmile stroj se otáčí normálním chodem, vypíná se řidič z dosavadního vrubu a zaklesne do vrubu I.

Rozvod ústrojí výfukového provádí se jako u rozvodu zaněcovacího výstředníkem za pomoci pružné kožené blány.

Prostor mezi tenkou koženou blánou a schránou jest spojen potrubím se vzduchovodem.

Za účinku ssání v době periody ssací nastává ve vzduchovodu částečné zředění vzduchu, které se sděluje i schráně a vtahuje blánu zpět, čímž posiluje se tyčinkou hrot na levo a vymyká se ze spojení s ostrím.

Páka s ostrím jsou upraveny tak, že při kompresi a výfuku účinkují na otevření výfukového ventilu.

U prvního zpětného zdvihu pístu — v době periody ssací — byla blána stažena zpět a hrot oetnul se mimo dotyk s ostrím.

Na začátku zpětného pohybu pístu — směrem vzhůru — mine vzhůru pohybující se ostrí hrot, kterému nebylo popřáno času, aby se v původní polohu vrátil, a nenastane uvolnění výfukového ventilu. Okolnost tato nastává v době stlačování třaskavé směsi — v periodě kompresní.

Teprve po výbuchu směsi otvírá na začátku pohybu pístu vzhůru ostrí hrotem výfukový ventil, účinkem péra, jež působí na blánu a hrot a přivádí je do původní klidné polohy.

Úprava otáčecí rychlosti motoru provádí se kývadlovým regulátorem.

Na páce uloženo jest kývadlo otáčivé o bod páky. Kývadlo ovládáno jest pérem a tlačeno k nárazné rovině páky, při čemž výběžek jeho dotýká se téměř hrotu.

Nepřesahuje-li počet obrátek normální množství, nemění kývadlo vzájemnou polohu k páce. Otáčí-li se setrvačnik však rychleji, níží se páka a kývadlo vytlačuje výběžkem hrot stranou tak, že ostří se s ním mine a výfukový ventil setrvá uzavřen.

Následkem uzavření výfukového ventilu nemohou spálené plyny z válce uniknouti, při čemž i ventil napájecí neúčinkuje a perioda náplně mine bez plnění válce.

Okolnost tato opakuje se tolikráte, až motor nabude normální rychlosti a kývadlo následkem toho nemůže hrot šinouti stranou.

Regulační ústrojí není ovládáno převodem pomocí ozubených kol a není tudíž třeba při vypuštění zdvihů vypouštět celé čtyřdobí, nýbrž dostačuje k těmž účelům zařazení komprese spálených plynů a zdvihu expandního mezi pravidelná čtyřdobí.

Regulování napájecí pumpy jest v souvislosti s regulací ventilu výfukového.

Aby bylo docíleno změny v množství čerpaného paliva, může zdvih pístce býti měněn pomocí šroubu, jímž se omezuje zdvih páky.

Volný konec páky jest opatřen rukovětí, jejíž pomocí se potrubí před spuštěním motoru naplňuje palivem. Aby se zjistilo, kdy čerpané palivo dostoupí až k vířidlu, nachází se bezprostředně u vířidla zkusný ventil, kterým po uvolnění proudí jemným výronem palivo.

Původní Ottův motor.

Motor tento poskytuje nejnovější tvar ležatých strojů menšího typu a vyhovuje následkem dokonalého propracování jednotlivých částí i požadavkům vynikající působnosti, jaké přikládáme strojům o velké výkonnosti.

Následkem těchto okolností dospívá se k výsledkům, které vykazují značnou výkonnost při omezené spotřebě paliva, při čemž značná váha se klade na snadnou přístupnost k jednotlivým částem mechanismu a na pohodlnou výměnu jednotlivých částí, pokud ovšem této výměny jest třeba.

Při úpravě rámu byl vzat zřetel na nestejné zahřívání jednotlivých partií a na změnu z něho pochodící. Chladicí plášť válce připojen k tělesu rámu litím v jediném kuse.

Duše válce jest udobena zvláště z litiny velice tvrdé a uložena v lůžku dokonale v poloze osy.

Rozvodové zařízení účinkuje na ventily nuceným pohybem. Automatické pohybování ventilů bylo tímto způsobem nahrazeno z příčiny nedokonalého dosedání při znečištění.

Upravování chodu motoru obstarává pérový regulátor, na nějž účinkuje rozvodný hřídel pomocí šroubových kol.

Regulováním upravuje se pouze množství třaskavé směsi přiváděné pod píst, nikoliv její jakost, která za malého i velkého zatížení motoru jest stále stejná.

Zaněcování směsi provádí se výhradně pomocí magneto-elektrických zaněčovačů, které si potřebný proud vyvozuji samočinně.

Zvláštní péče u těchto nejnovějších modelů věnuje se mazání oněch částí stroje, u nichž vyvinuje se pohybem tření.

Hlavním ložiskům dostává se prstencového ústrojí mazacího, u ložisek méně namáhaných a podrženějšího významu užívá se mazniček kapacích s viditelnými kapkami. Rovněž důmyslné jest zařízení mazání u čepu klikového. Válec a píst navlažovány jsou olejem, který dodává zvláštní olejová pumpa.

Původní Ottův stojatý motor pro tekuté palivo, model 6. (obr. 304.)

Motorů těchto užívá se hlavně pro větší počet obrátek, od 475 do 750 za minutu. Konstrukce provádí se o jednom nebo o dvou válcích s podstavcem nehybným nebo uloženým na kolech.

Stroj pracuje ve čtyřdobí, třaskavá směs přivádí se nad píst.

Při prvním zdvihu pístu směrem dolů nassává píst třaskavou směs, nejbližším opačným pohybem ji stlačuje, po zanícení směsi koná píst druhý pohyb dolů a zpětným chodem vytlačuje spálené plyny.

Topení provádí se benzinem, petrolejem, benzolem nebo lihem, avšak pro vytápění stroje jest pro každou z výše jmenovaných látek třeba jiné trubice napájecí a u některých druhů paliva i změny zařízení kompresního, kteráž však nevyžaduje dlouhého času ku změně víka válce.

Napájení provádí se způsobem u těchto strojů obvyklým a na jiném místě podrobně popsaným.

Rovněž rozvod a regulace chodu, jakož i zaněcování nevykazují pro nikavých novotín, a souhlasí celkem s účinkem ústrojí na jiném místě o motorech Ottových podaným.

Původní Ottův dvojčítý motor, model J.

Dvojčítý motor modelu *J* opatřen je dvěma vedle sebe umístěnými válci, jichž písty účinkují ojnicemi na společný hřídel s křídly o 180° odchýlenými.

Každý z válců pracuje ve čtyřdobízpůsobem, jaký byl popsán u strojů jedno-
duchých.


Jelikož jsou kliky odchýleny o 180°, spo-
dňuje se v druhém válci
postup čtyřdobí o jednu
periodu. Každý z válců
má vlastní ventil napájecí. Nuceného pohybu se dostává ventilu výfu-
kovému a napájecí pumpě.

Ventilový rozvod jest poněkud složitý. Oba výfukové ventily jsou
uváděny v pohyb v prostředníkem na hřídeli uloženým a řízeny blánou,
která jest ve spojení se vzduchovodnou trubicí každého válce.

Výstředníky ovládají pomocí pák a blán výfukové ventily.

Rozvod pravého výfukového ventilu — pozorováno ze stanoviska
před ventilem — provádí se způsobem u jednoválcového motoru vy-
lčeným.

Na rozvod levého výfukového ventilu účinkuje sice také měnicí se
napnutí blány a tlak panující ve vzduchovodném potrubí, ale mimo to
ještě zařízení, jež jest odvislé od rozvodu pravého výfukového ventilu.



Obr. 304.

Motor modelu 6 s rozprašovačem paliva, továrny plynových
motorů „Deutzu“ v Kolíně-Deutzu.

Ve vývrtu skříně, v níž jsou obě blány umístěny, nachází se pístec, puzený do výše pérem. Spodek pístce jest spojen s pravou částí skříně blánové tak, že při nastalém zředění vzduchu bývá stlačen dolů. Na pístci nachází se kolíček, který zapadá do drážky blánkové tyčinky, účinkující na levou blánu. Je-li blánka odchýlena, zachycuje kolík blánkovou tyčinku.

Souvislé vyličení předešlého zařízení seznáme nejlépe sledováním period při spuštění stroje.

Dle postavení stroje před spuštěním nastává při natáčení setrvačnicku ssací perioda buď v levém nebo v pravém válci.

Nastane-li prvá ssací perioda při natáčení setrvačnicku v levém válci, naskytuje se v obou válcích současně následovně vyličený pochod, při čemž za příčinou zjednodušení popisu budiž znamením \downarrow označen postup pístu dolů, znamením pak \uparrow postup pístu vzhůru.

I. zdvih pístu.

Levý válec \downarrow .
Perioda ssací.

Pravý válec \uparrow .
Perioda výfuková.

Nastává vychýlení blánky a zablesnutí kolíčku do blánkové tyčinky.

II. zdvih pístu.

Levý válec \uparrow .

Pravý válec \downarrow .

Následkem odchýlení výronkové západky nastává perioda kompresní.

Následkem odchýlení blánky nastává snížení pístce a uvolnění blánkové tyčinky, následkem čehož výronková západka se vrací do lůžka.

III. zdvih pístu.

Levý válec \downarrow .

Pravý válec \uparrow .

Výbuch směsi.

Následkem vychýlení výronkové západky nastává kompresní perioda.

IV. zdvih pístu.

Levý válec \uparrow .

Pravý válec \downarrow .

Výronková západka není více odchýlena, následkem čehož nastává perioda výfuková.

Výbuch směsi.

Při stálém chodu stroje se vyličené pochody opakují.

Nastane-li při natáčení setrvačnicku prvá ssací perioda v pravém válci, jeví se postup period v obou válcích následovně:

I. zdvih pístu.

Levý válec ↑.

Pravý válec ↓.

Perioda výfuková.

Perioda ssací.

II. zdvih pístu.

Levý válec ↓.

Pravý válec ↑.

Odehýlení blánky. Následkem toho zaklesnutí kolíčku do blánkové tyčinky přivozuje periodu ssací.

Perioda kompresní.

III. zdvih pístu.

Levý válec ↑.

Pravý válec ↓.

IV. zdvih pístu.

Levý válec ↓.

Pravý válec ↑.

Perioda výbuchu.

Perioda výfuku.

V. zdvih pístu.

Levý válec ↑.

Pravý válec ↓.

Jelikož výronková západka trvá ještě v odehýlení, nastupuje opět perioda kompresní.

Snížením závěrového pístce uvolní se blánková tyčinka, následkem čehož výronková západka může zapadnouti do lůžka.

Perioda ssací.

VI. zdvih pístu.

Levý válec ↓.

Pravý válec ↑.

Nastává expanse výfukových horkých plynů.

Perioda kompresní.

Perioda expandní.

VII. zdvih pístu.

Levý válec ↑.

Pravý válec ↓.

Výronková západka není více odehýlena, následkem čehož nastane perioda výfuková.

Perioda výbuchu.

Ve vylíčeném případě, za něhož v pravém válci nastala prvá perioda ssací, vsunuty mezi pravidelnou periodu výbuchu a periodu výfuku levého válce kompresní a expandní zdvihy pístu.

Tímto způsobem přivozen týž postup period v obou válcích, jaký se jevil v případě, kdy levý válec poprvé nassával. Sedmá perioda druhého případu souhlasí se čtvrtou periodou prvního případu.


V pokračování jeví se postup tak, že levý válec předstihuje o jednu periodu válec pravý.

Upravení rychlosti u dvojčítých strojů provádí se jako u strojů jednoválcových vypuštěním výbuchů, při čemž výfukové plyny následkem uzavření výfukových ventilů jsou komprimovány a expandovány.

Za tímto účelem jest rozvod pravého válce opatřen kývadlovým regulátorem, jehož působení bylo za příležitosti popisu mechanismu jednoválcového stroje popsáno. Levý válec jest v této příčině ovládan rozvodovým ústrojím pravého válce za působnosti závěrového pístce.

Jakmile začne v pravém válci při zrychleném pohybu motoru účinkovati kývadlový regulátor, bývá pravidelná výfuková a ssací perioda nahrazena periodou kompresní a expandní.

Následkem nedostatku ssání v pravém válci neuvolní se v čas v blánové schráně pístec, který zadržuje blánovou tyčinku, čímž nastane



Obr. 305.

Motor modelu E_3 pro plyn a benzin z továrny plynových motorů „Deutz“ v Kolíně-Deutzu.

i v levém válci komprese a expanse výfukových plynů, pokud zmíněný oběh stroje nepřivodí v pravém válci výfukovou a ssací periodu.

Ottův původní ležatý motor plynový a benzinový. Model E_3 .

Zmíněný model je znázorněn v celkovém pohledu na obr. 305.

Účinkem, napájením a členěním jednotlivých orgánů neliší se celkem od motorů Ottových dříve popsaných, jest tudíž třeba upozorniti pouze na některé zvláštnosti, jež se u tohoto modelu vyskytují.

Motory tyto opatřují se buď žihacím zanécováním, nebo se zapaluje traskavá směs elektrickou jiskrou. Posléze uvedeného způsobu zanécování užívá se hlavně u motorů benzinových nebo napájených plyny z pecí generatorních.

Utvoření traskavé směsi z plynu a vzduchu provádí se ve skříni napájecího ventilu, umístěného stranou na víku válce.

Vzduch proudí vzduchovodem do ventilové skříně, plyn přivádí se z plynového potrubí plynovým kohoutem a plynovým ventilem do

průdušky skříň objímající, z níž proudí četnými otvory do vzduchovodu a mísí se dokonale se vzduchem.

Třaskavá směs vniká napájecím ventilem do válce.

U motorů benzinových provádí se výroba plynu v rozprašovači na víku válce umístěném.

U těchto motorů, jakož i u strojů napájených plynem z pecí generátorních nachází se ve vzduchovodu ještě škrticí klapka, pomocí níž se množství vzduchu neodvisle od množství plynu rukou upravuje.

Zaněcování třaskavé směsi žihací lampou provádí se pomocí porcelánové trubice, jejíž jedna část vyčnívá do prostoru válcového. Porcelánová trubice udržuje se Bunsenovým hořákem ve žhavém stavu, následkem čehož o rozžhavenou část do válce trčící zaněcuje se třaskavá směs.

Porcelánová trubice jest kryta schránou.

Za trvání ssací periody nachází se v porcelánové trubici vzduch a zbytek spálených plynů z periody předešlé. Teprve stlačením nové směsi dostává se část její ve styk s rozžhavenou trubicí a zaněcuje se od ní a jest příčinou, že veškerá směs se zanítí. Veškeré ústrojí zaněcovací jest upraveno tak, aby zanícení směsi nastalo v mrtvém bodu.

Při zaněcování elektrickém provádí se vznícení třaskavé směsi jiskrou aparátu magneticko-elektrického.

Otáčením rozvodného hřídele odchyluje se pomocí tyče a jazýčku páka cívková a rychle se opět vrací, čímž vzniká v indukčním aparátu proud, který prochází izolovaným drátem do izolované tyčinky, a odtud pákou a kovovou součástí stroje zpět k aparátu.

Jak příležitostně bylo sděleno, jest tyčinka izolovaná na obou koncích vrstvou slídy. Přiléhá-li vnitřní rameno zdvojené páky na tyčinku, může proud z indukčního aparátu výše uvedenou cestou kolovati zpět.

Ovládání všech rozvodu podrobených částí motoru provádí se pomocí rozvodného hřídele, který se otáčí poloviční rychlostí hřídele hlavního. Převod z rozvodného hřídele obstarávají vačky, účinkující na páky jednotlivých ventilů.

Rozvod plynového ventilu je proveden pákou a cívkou, opatřenou vačkou, která jest na rozvodném hřídeli vůči regulatoru posuvně uložena.

K úpravě otáčecí rychlosti slouží regulator, který účinkuje na posuvný kotouč plynové vačky.

Zmírnění chodu stroje provede se buď vypuštěním napájení, nebo také, jmenovitě u motorů, u nichž se vyžaduje vyměnné stejnoměrný chod, změnou velikosti náplně.

V prvním případě užívá se úzké a přímé vačky, která při zvětšeném počtu obrátek se z původního postavení odchyluje a plynový ventil neotvírá.

Je-li motor poháněn pouze svítiplynem, užívá se k jeho přívodu plynového kohoutu, který však u kapalného paliva musí býti nahrazen zvláštním rozprašovačem, jímž docílí se těsnějšího spojení mezi palivem a vzduchem.

Pomocí rozprašovače může každý plynový motor býti proměněn v motor benzinový nebo křehový. Při upotřebení líhu za palivo jest třeba ku spuštění stroje vytopení benzinem.

Rozprašovač skládá se ze skříňe *M*, obr. 306., a nádržky *L* s plovákem *N*, který jest spojen s jehlovým ventilem *m*. Spojením obou posléze jmenovaných součástí docílí se náplně nádržky pouze do jisté výšky.

Jehlový ventil jest zatížen závažím, které ventil stlačuje do lůžka a snaží se ho uzavřítí.


Této snaze odporují protizávaží m^3 , účinkující na páku m^2 , avšak

jen potud, pokud účinkem přitékajícího benzínu nedostoupí plovák největší výše, kdy účinek jeho na protizávaží úplně přestává a uplatňuje se úplně účinek závaží m^1 na ventil m .

Z nádržky vniká benzin do rozprašovačla M a dostupuje zde pomocí trubice r , jež končí ve vířidle r^1 , výše, souhlasné s povrchem benzínu v nádobě s plovákem.

Dutina rozprašovače M přičleňuje se otvorem q ku plynovému ventilu motoru. Otvor vzduchovodu jest spojen trubicí p s objímkou výfuku, která přiváděný vzduch zahřívá.

Za ssací periody nastává zředění i uvnitř dutiny rozprašovače,



Obr. 306.

čehož následkem vniká trubicí p ohřátý vzduch, který se ubírá prstenčovým průduchem kolem vířidla r^1 a rozprašuje benzin z vířidla unikající, jenž se ihned rychle odpařuje a se vzduchem mísí.


Aby předešlo se naskytnuvší snad netěsnosti plovákového ventilu m , při níž by vytékal benzin z výše položené nádržky rozprašovačem a trubicí p do průduchu, v němž se ohřívá vzduch, nachází se na nejnižším místě dutiny rozprašovače pojistná trubice, kterou přebytečný benzin do níže položené benzinové nádržky může stékat.

Ku snadnějšímu spouštění motoru upravena jest zvláštní spouštěcí vačka, která za pravidelného chodu stroje neúčinkuje, při spouštění však za periody komprese účinkuje na vypuštění části traskavé směsi a zmírňuje odpor komprese.

Původní Ottovy motory svitiplynové, benzinové, benzolové nebo lihové, modelu D3 a D4.

Motory tyto jsou stojaté a vyvinují sílu 1 až 5 HP. Jsou to nejmenší druhy motorů, u nichž válec nachází se na spodu. Nezabírají mnoho místa a mohou být umístěny téměř ve všech pracovních místnostech, jaké se při drobném průmyslu vyskytují.

Pracují ve čtyřdobí způsobem u jiných motorů Ottových podrobně popsaném. Modelu D3 užívá se výhradně pro svitiplyn a modelu D4 jen pro tekuté palivo.



Obr. 307.

Motor modelu D₃ a D₄ pro svitiplyn, benzin, benzol nebo lih, továrny plynových motorů „Deutzu“ v Kolíně-Deutzu. Navatele plynový ventil, vniká mísicím a napájecím ventilem pouze vzduch, který v pozdější výfukové periodě vypuzuje neodstraněné snad zbytky spálených plynů z válce.

U modelů D4, napájených tekutým palivem, prochází vzduch trubici, protaženou výfukovou rourou, čímž se účinkem žhavých výfukových plynů zahřívá. Vyhřátý vzduch prochází kolem cívky naplněné tekutým palivem, z níž jemnými spárami uniká palivo toto v podobě mlhy, jež smísena se vzduchem, jest vlastním zdrojem síly v motoru.

Zmíněná směs vniká podobně jako u motorů plynových ventilem plynovým a samočinným ventilem napájecím do válce.

Účinek rozvodového zařízení dochází uplatnění vačky, působící na

Na obr. 307. znázorněn celkový pohled na motor a na obr. 308. znázorněn pohled ze strany na benzinový motor modelu D4.

Napájení u motorů svitiplynových modelu D3 děje se ssací periodou, za níž se samočinně otevřeným ventilem napájecím nassává svitiplyn a vzduch do zvláštní komory, v níž se před vniknutím do válce dokonale směšují.


Vzduch přivádí se do mísicí komory z prostoru v podstavci stroje se nacházejícím pomocí svislé trubice, která jest na vrcholi samočinně se uzavírajícím mísicím ventilem opatřena.

Prívod plynu děje se vodorovným ventilem, na nějž účinkuje kývadlový srovnatel a dle potřeby ho více nebo méně otevírá nebo uzavírá. Plyn vniká pod mísicí ventil a vystupuje v jemných paprscích do mísicí komory.

Neotevře-li se působením kývadlového srovnatele plynový ventil, vniká mísicím a napájecím

lomenou páku, která pohybuje tyčí na jejím konci zakloubenou, čímž dostává se kuželovému ventilu uvolnění.

Vačka otáčí se poloviční otáčecí rychlostí, jakou vykazuje motor. Na témže kotouči nachází se proti uvedené vačce diametrálně menší vačka, která při spouštění stroje pomáhá překonati odpor kompresní



Obr. 308.

periody. K těmž účelům pošine se kotouč lomené páky tak, aby dosedl na obě vačky.

Na ploché straně kotouče s vačkou nachází se ještě malý čep, jímž dostává se pohybu řídicí tyči a zároveň se uvádí v činnost magneto-elektrický aparát.

Zaněcování třaskavé směsi provádí se u motorů plynových žihací lampou, u motorů napájených tekutým palivem pak elektrickým zaněcovacím, jehož popis byl podán při jiné příležitosti.


**Původní Ottovy - Haselwanderovy motory vytápěné surovou naftou.
Model 2**

Celkový pohled na naftový motor poskytuje obr. 309. a provedení jednotlivých podrobností znázorňují obr. 310. a 311.

V základní myšlence se tento model neodchyluje provedením i chodem od jiných Ottových motorů.

Jako u těchto, tak i zde vyvozuje se pohyb zanícením směsi vzduchu a jemně rozptýlené nafty ve válci pouze jednostranně uzavřeném, čímž dostává se pístu pohybu

Motor účinkuje ve čtyřdobí.



Obr. 309.

Otto-Haselwanderův motor na surovou naftu, model 2, továrny plynových motorů „Deutz“ v Koliné-Deutzu.

Třetí obraz podrobností znázorňuje svislý řez ventily, obraz čtvrtý podélný řez válcem.

Čtyřdobí naftového motoru sleduje takto: Prvou dobou jest perioda ssací, při níž se pohybuje píst ku předu. V tomto období se naplňuje válec vzduchem. V druhém období při zpětném pohybu pístu, provádí se perioda kompresní, kterou zhušťuje se pouze vzduch, do něhož po zhuštění vstříkne se dávka jemně rozptýlené nafty.

Směs vznítí se v mrtvém bodu o horké stěny válce a poskytuje pístu druhý pohyb ku předu.

Následujícím zpětným pohybem pístu vytlačují se spálené plyny z válce.

Vpravení jemně rozprášeného paliva do kompresního prostoru k naplněnému stlačeným vzduchem, obr. 16. na sklonku periody kompresní docíluje se pístem bez jakékoliv zevní pumpy.

Krátce před ukončením zdvihu pístu zasahuje na konci pístu umístěný válcový výběžek *s* do vývrtu kompresního prostoru a uvolní prstencovou část *v*, v níž dalším pochodem pístu vyvine se vyšší tlak než v prostoru *k*. Zvětšený tlak lze si vysvětliti působením pístu na prostor poměrně malý.

Účinkem většího tlaku proudí vzduch z prstencového prostoru *v* spojovací trubicí *l* a cívkou napájecí do kompresního prostoru *k*.

Napájecí cívka byla již v periodě ssací naplněna palivem pomocí pumpy *b*, obr. 310., kteréž náhlým a mocným vniknutím vzduchu se rozprašuje a vypuzuje do prostoru kompresního.

Rozvodu dostává se súčasněným částem stroje rozvodným hřídelem, uloženým na straně motoru, pomocí vačkových kotoučů, které účinkují na rozvodné páky jednotlivých ventilů.

Rozvodný hřídel otáčí se pouze poloviční otáčecí rychlostí hřídele klikového. Převod provádí se pomocí ozubených kol.

Ventil výfukový *D*, obr. 310., jest ovládnán pákou a vačkou, ventil napájecí *C* pákami, kotoučem a vačkou.

Pumpě napájecí *b*, obr. 310., dostává se pohybu pákami *h h'* a kotoučem spojovacím *f*.

Spouštěli se stroj, zanécuje se směs tak dlouho žihací lampou, pokud nejsou stěny válce dostatečně vyhřátý, pak zanécování se uskutečňuje teplem stěn.

Palivo nachází se ve zvláštní nádržce, z níž se přivádí potrubím napájecí pumpě.


Pumpa tato jest opatřena samočinným ventilem ssacím a výtlačným, píst její jest ovládnán pákou na spodu zakloubenou a umístěnou ve schráně pumpy. Na tuto vnitřní páku působí vnější páka *h'*, obr. 310.

Studený stroj uvádí se v činnost pomocí benzínu a zvláštního zařízení.


V sousedství napájecího ventilu nachází se poklopem opatřená a uzavřená miska, spojená trubicí, opatřenou jemnou vstřikovou cívkou, se vzduchovodem. Miska před každým vytápěním a spuštěním stroje naplní se benzínem. Natáčením motoru vstřikuje se za periody ssací nastalým zředěním obsahu mísicého prostoru samočinně dávka benzínu cívkou vstřikovací do proudu vzduchu, čímž rychlým a snadným odpařením benzínu povstane traskavá směs, která po zanícení uvádí píst v příměřený pohyb.

Tímto opářením pracuje motor z počátku jako stroj benzinový.

Obyčejným zhušťováním, obvyklým pro traskavou směs naftovou, zanítla by se směs benzinová samovolně. Tomu předejde se užitím vačky špouštěcí, umístěné na vačkovém kotouči výfukovém.



Obr. 310.



Obr. 311.

Zmíněná vačka spouštěcí neúčinkuje za pravidelného chodu stroje, avšak při spouštění ustavuje se spouštěcí kotouč tak, aby účinkoval na obě vačky. Tímto opatřením uniká část benzinové směsi při kompresi z kompresního prostoru, čímž se značně zmírní zhuštění směsi třaskavé a zabrání se samovolnému jejímu vznícení.

Po několikaminutovém pohánění motoru benzinem dostalo se vnitřním stěnám válce dostatečného vytopení, aby mohl motor dále býti naftou uváděn v činnost.

V tomto stavu vypne se přívod benzínu, jakož i vačka spouštěcí, již se zmenšovala velikost komprese a zapíná se v činnost napájecí naftová pumpa. Konečně se odstraní žihací lampy.

Regulace chodu stroje provádí se změnou množství paliva pomocí zvětšeného nebo zmenšeného zdvihu napájecí pumpy *b*, na níž účinkuje regulator.

I nejmenší změna v pravidelnosti chodu stroje působí na regulator, který pošlune kotouč *t* mezi oběma rameny pák *hh'* tou měrou, že rameno *h* se zvětšuje a *h'* se zmenšuje, čímž zdvih pumpy napájecí se stává menším a poskytuje méně paliva. Okolnost tato nastává, byl-li chod stroje příliš rychlý. Opačným účinkem regulatoru se pomalý chod stroje zrychluje.

Regulator přizpůsobuje spotřebu paliva vždy okamžitému výkonu stroje.

Stálým zaněcováním třaskavé směsi vyvinulo by se za krátkou dobu tak značné množství tepla, že by stěny válce byly poškozeny. Aby se tomu předešlo, ochlazují se tyto stěny, jakož i víko válce vodou, která se nalévá do prostoru ochranným pláštěm mezi válcem a víkem utvořeného. Stav vody v chladičím prostoru kontroluje se pomocí skleněné trubice, zevně na plášti umístěné.

Všecké Ottovy motory vyrábí továrna plynových motorů v Kolíně Deutzu.

Motory Körtिंगovy.

Motory tyto uvádějí se v činnost každým palivem, kterým možno vytvořiti třaskavou směs, ale pro každé palivo jest u nich třeba zvláštní úpravy jistých jednotlivých součástí.

Tak na př. užití vodního neb olejového plynu vyžaduje pouze změny na mísicím ventilu, u benzínu, petroleje nebo lihu jest však třeba za účelem přiměřené komprese vždy jiného pístu.

Zmíněná firma užívá typu stroje ležatého. Každý motor proveden jest tak, aby při práci nenastalo škodlivé účinkující chvění a otrásání. Explosí vyvozená síla přenáší se klidně na súčasné součásti a sděluje se setrvačniku.

Stroj spočívá na rámu, jímž docíljuje se přímého spojení mezi válcem a hřídelem. Rozčlenění motoru provedeno souměrně kolem osy válce, čímž docíljeno nejen úpravnějšího zevnějšíku, ale také stejnoměrnějšího rozložení hmoty.

Celkový pohled na Körtिंगův motor poskytuje obr. 312. (I.—IV.), z nichž na obr. III. jest patrný půdorys rámu.

Pevná konstrukce rámu dodává spolehlivé opory ložiskům hřídele a na něm umístěnému setrvačniku. U motorů od 2 do 6 HP nachází se setrvačník na volném konci hřídele, u motorů o větší výkonnosti opírá se zevní konec hřídele o třetí ložisko, na zvláštním základě uložené.

Válec (1) jest upraven ze zvláštního kusu a uložen v chladicím plášti, jenž tvoří s rámem jediný celek.

Abý docílilo se stejnoměrného upotřebení pístu, volí se jeho délka o značné velikosti.

Jelikož válec jest podroben při neopatrné obsluze poškození, jmenovitě vyběhání, musí býti postaráno o snadnou jeho výměnu. Z této příčiny jeho uložení a upevnění jest provedeno tak, aby po uvolnění víka (2) a olejovodu (3) mohl býti snadno vyjmut, aniž by bylo třeba změny na rozvodu, nebo náhrady za některou rozvodovou část.

Rozvod i ventily jsou upraveny bez námahy přístupně. Rozvodové páky uvádějí se v činnost vačkami či palci, umístěnými na postranním rozvodovém hřídeli (4), jenž přenáší otáčecí pohyb šroubovými ozubenými kolečky v poměru 1:2.

Činnost motoru upravuje se rozvodovým ústrojím, kteréž přesně a samočinně přivádí motoru pouze jen tolik třaskavé směsi, kolik jí okamžité zatížení stroje vyžaduje.

Napájecí ventil sestává ze skříně (5) a kuželového ventilu (6), jehož hřídelík jest zevně opatřen spirálovým pérem (7), pomocí něhož pevně dosedá.

Skříň ventilová utěsňuje se asbestovým kotoučem (8) ve spojení s prostorem kompresním. Kaučukový kotouč (9) poskytuje utěsnění ssacímu prostoru, aby zevní vzduch nepravou cestou nevnikal do prostoru.

Pod napájecím ventilem nachází se ventil výfukový (10), zapuštěný přímo do víka válce. I zde kužel ventilu (11) opatřen jest spirálovým pérem (12). Skříň ventilu napájecího tvoří zároveň víko výfukového ventilu. Sestava tato poskytuje výhodu, že po odstranění skříně ventilu napájecího může býti snadno vyňat ventil výfukový.

Výfukový ventil podléhá účinkům horkých spálených plynů, jichž značný stupeň tepla mohl by těsnému dosedání uškoditi. Z této příčiny ochlazuje se jeho sedlo i vedení vodou.

Mimo tyto ventily nachází se u motoru velice důležitý ventil mísicí. Sestává ze skříně (13), z dvojitého sedla (14), z dvojité talířové hlavice (15) a z víka (16). Ventilem tímto zprostředkuje se přívod vzduchu i plynu. Prvý vchází větší vnější uzavírkou, druhý menší vnitřní.

Podélné otvory menšího ventilu, jimiž prochází plyn, ustaveny jsou v určitém poměru k otvoru, kterým se přivádí vzduch. Tímto opatřením se umožňuje nassávání stále stejné směsi obou složek třaskavého plynu v periodě plnicí.

Potřebný vzduch nečerpá se přímo z ovzduší, nýbrž spojovací rourou (17) z dutiny rámové.

Rozvod ventilový uvádí se v činnost hřídelem rozvodovým (4), uloženým po straně motoru, na nějž účinkuje hřídel klikový pomocí dvou ozubených kol v poměru 1:2.

Poměru toho jest třeba za příčinou čtyřdobí, u něhož na jednu explozi ve válci připadají dvě obrátky hřídele klikového, z nichž jedna pro rozvod jest jalová. Převodem tímto dostává se rozvodovému hřídeli poloviny obrátek hřídele klikového.

Ventil výfukový uvádí se v činnost palcem (25) či vačkou, který pomocí páky (26) ovládá ventilový kužel (11).

Za účelem snadnějšího spouštění motoru může se kotouč páky, jenž se dotýká vačky, pošinouiti stranou. V tomto postavení účinkuje naň za doby první polovice periody kompresní výběžek či vačka spouštěcí, ná-

sledkem čehož ventil jest otevřen a komprese nastane později. Teprve když motoru dostane se několik explosí, ustaví se kotouč na původní místo. I tento ventil jest pojištěn na svém místě spirálovým pérem.

Napájecí ventil jest také ovládán pákou (27), tyčí (29) a vačkami (28), jež jsou tak ustaveny, aby vždy při druhé úvratí kliky tento ventil se otvíral a výfukový byl uzavřen.

Stejneměrný chod stroje jest podmíněn regulátorem. Tento sestává ze svislé tyče (30), již se dostává rotačního pohybu rozvodným hřídelem pomocí ozubených kol. Na tyči nachází se vlastní regulator, jehož kovové koule účinkují na cívku (31) opírající se o spirálové péro.

Každý pohyb cívky po tyči regulatoru přenáší se lomenou pákou (32) a tyčí (33) na škrtkací klapku (34), jež se nachází v rouři mezi ventilem napájecím a mísicím.

Regulator účinkuje odstředivostí, kterou koule při otáčení z původní mrtvé polohy si vychylují. Pro jistou mez počtu obrátek setrvačnicku jest třeba zvláštní úpravy regulatoru, jež záleží ve větším neb menším zatížení cívky spirálovým pérem. Velikost tohoto zatížení upravuje se stlačením nebo uvolněním zmíněného péra šroubovou matkou.

Nabude-li náhlým odlehčením stroj většího oběhu, rozbíhají se koule regulatoru a převodem účinkují na škrtkací klapku, která omezuje pak přívod plynu pod pist a stroj pohybuje se pomaleji. U příliš pomalého chodu motoru nastává opačný účinek regulatoru, při němž uvolnění škrtkací klapka hojnějším přívodem plynu poskytuje válci větší síly a motoru čilejšího pohyb.

Abý v řečeném omezení nebo uvolnění pohybu byla zachována náležitá míra, upravuje se regulator přesným ustavením, kteréž se týče i nezatíženého chodu stroje.

Připravuje-li se třaskavá směs ze vzduchu a svítiplynu, dostačuje pouhé mísení obou složek. Užívá-li se k těmž účelům místo svítiplynu tekutých látek — benzínu, petroleje nebo líhu — nestačí pouhé jednoduché mísení vzduchu s kapalinou, nýbrž jest třeba, aby se tato za účelem snadnějšího smísení se vzduchem mechanicky rozprášila a horkem promíchala v páru.

Z těchto příčin nahrazuje se mísicí ventil rozprašovačem a odpařovačem.

Potrubí, benzin, petrolej nebo líh přivádějící, končí vodorovným talířem (18); na němž se provádí rozprašování. Talíř opatřen jest poklopem, který ponechává pouze na obvodu nepatrné uvolnění o výši asi $\frac{1}{2}$ mm.

Zámýčkový ventil (19) pro zmíněné tekutiny opatřen jest okrouhlou dosedací plochou pro přívod vzduchu, nad níž nachází se kotoučový pist, jehož vrchní strana stýká se ssacím prestorem motoru.

Jakmile nastane ve válci motoru období ssací, utvoří se nad zmíněným kotoučovým pístem vacuum, jehož působením se zámyčkový ventil pozvedá a uvolňuje benzinu, petroleji neb líhu a současně i vzduchu přístup. Úzkou štěrbinou poklopu i proudem vzduchu se hořlavá kapalina jemně rozpráší a odpaří. Po uplynutí ssací periody ustane samostatné přívod i rozprašování dávek zmíněných kapalin.

Nádržka s benzinem, petrolejem nebo líhem nalézá se ve výši asi 2 m, čímž nabývá se přiměřeného tlaku.

Přiměřené množství tekutiny odměňuje se regulačním ventilem.

Třaskavá směs dopravuje se trubici (20) a napájecím ventilem pod pist do válce. Zmíněná trubice jest chráněna proti ochlazení pláštěm

(21). Vyhřívání prostoru mezi pláštěm a trubici děje se horkými plyny výfukovými, které se do zmíněného prostoru přivádějí zvláštním otvorem (22).

Vyhřívání zmíněného prostoru provádí se větší nebo menší měrou dle toho, jaké tekutiny se k pohonu užívá. U benzinu ku př. jest třeba jen dosti skrovného zahřívání, aby nastalo žádoucí odpařování, u petroleje nebo líhu jest však třeba intensivnějšího tepla.

Zanícení třaskavé směsi dociluje se zaněcovačem (23), kterým u menších motorů jest rozžhavená trubice, jež účinkuje samočinně. Trubice jest z porcelánu, jejíž jeden konec jest uzavřen a druhý, otevřený, nachází se ve stálém spojení s vnitřem válce. Bunsenovým hořákem (24) rozžhazuje se trubice do červeného žáru.

Zaněcování třaskavé směsi nastává vždy, nachází-li se klika v mrtvém bodu. Nastali by případ, že by vznícení v tuto dobu neúčinkovalo, může se pošunutím hořáku na venek zpozdití, opačným výkonem pak uspíšiti.

Větším motorům dostává se elektrického zaněcovače, který jest nevyhnutelným i u menších motorů s pohonem benzinovým, petrolejovým nebo líhovým.

U každého motorického stroje jest důležitou otázkou mazacího zařízení.

Mazání válce a pístu provádí se samočinně kapacím přístrojem uváděným v činnost rozvodovým hřídelem. Mazání čepu pístového prostředkuje podélný zářez na pístu, v němž se potřebný olej hromadí a stéká poněkud k čepu.

Mazání čepu hlavy ojnicí provádí se podélným a příčným vývrtem v čepu, jimiž se olej k obvodu čepu účinkem odstředivé síly při pohybu motoru dopravuje.

Celkem provádí se mazání součástí motorů, u nichž se tření vyskytuje, způsobem u parních strojů obvyklým.

Podobnost mezi parním strojem a popisovanými motory vyskytuje se také při ukládání a ustavování motorů.

Dle velikosti a výkonnosti ukládá se motor na podezdívce provedené z cihel spojených cementem nebo na litinovém soklu.

Posledního způsobu užívá se jmenovitě u menších motorů, uložených na podkladu trámovém, u nichž není prodlouženého hřídele a zevního ložiska.

Ku každému motoru jest pro podezdívku i pro uložení na trámech třeba zvláštního plánu, při čemž místní poměry jsou rozhodujícím činitelem.

Dříve než stroj na podezdívku se ukládá, jest třeba, aby tato byla dokonale usazená a proschlá.


Postavení motoru a jeho uložení na zděný základ provádí se pomocí odborníků s touto prací obeznalých, a neliší se v ničem od ukládání parního stroje. Všechny zvyklosti a veškerá nutná opatření u parních strojů platná, docházejí i zde uplatnění.

Komu tyto zvyklosti nejsou známy, tomu poslouží krátká zmínka o nich v mnohé příčině.


U strojů zcela malých montuje se na základ přímo celý motor. U strojů větších a velikých ukládá se nejdříve rám a sice tak, aby opracované jeho plochy nacházely se v poloze vodorovné nebo po případě svislé.



Obě ložiska pro hřídel klikový, nebo v případě, je-li třeba tři ložisek, i tato tři ložiska, mají se nacházeti osou v poloze vodorovné. Pří-

I.



III.





padné nedostatky vyrovnávají se úzkými klíny, které se zarážejí mezi rám a podezdívku v sousedství kotevních šroubů. Při ukládání dlužno dbáti toho, aby hřídel klikový byl uložen rovnoběžně k ose transmise.

Při této předběžné úpravě nesmí být rám utažen kotevními šrouby.

Po slehnutí ze základu pod tíhou rámu a celého stroje a po vyrovnání všech odchylek ve směru vodorovném, zalije se spodek rámu do jisté výše cementem a teprve po dokonalém vyschnutí a zatvrdnutí cementové vrstvy dotahují se kotevní šrouby.

I po této práci jest nutné zjištění, zda-li ložiska hřídele klikového zaujímají polohu vodorovnou, a jen v případě, zjištěna-li zmíněná okolnost, může býti přikročeno k pokusnému uvedení motoru v činnost.

Před spuštěním motoru v běh jest třeba, aby šrouby, jež spojují víko s válcem, byly přiměřeně utaženy.

Před zahájením ustavení motoru jest důležité, aby stavbu strojirny provádějící dělníci byli s prací hotovi. Pravidlem jest, že před ukončením prací s úpravou strojirny spojených, při nichž vyskytuje se prach nebo při nichž poletuje písek, nemají motor ani jeho součástky býti vůbec vybaleny. Jen tímto způsobem docílí se v jeho chodu oné spolehlivosti, která byla ve strojirně bedlivými zkouškami zjištěna.

V příčině šířky řemenáčů musí býtí dbáno případu, kdy třeba činnost motoru vypnouti.

Šířka tato musí býtí tak volena, aby v čas potřeby řemen o celou šíři mohl býtí posunut.

Za účelem snadnějšího spouštění motoru jest třeba, aby hřídel byl opatřen také řemenáčem jalovým, jehož s výhodou možno užití při každém vypnutí stroje z činnosti, aniž by bylo třeba motor úplně zastaviti.

Zásobování motoru plynem provádí se přiměřeným potrubím, jež jest různě udobeno dle toho, jakého plynu se užívá.

U motoru poháněného svitiplynem užívá se obyčejného potrubí, jež slouží k účelům osvětlovacím, při čemž dlužno dbáti, aby průměr trubice nebyl malý, ve kterémž případě by se motoru při ssání nedostávalo dosti plynu a plameny poblíž něho, spojené s týmž potrubím, vykazovaly by náhlé zmenšení svítivosti a neklidné světlo.

Nehodě této odpomáhá se zvláštní nádržkou na plyn, obyčejně gumovým měchem, který se poněmhu naplňuje z plynovodného potrubí a v periodě ssací obsah svůj dodává stroji.

Je-li potřeba plynu příliš veliká, užívá se dvou i více podobných měchů, vespolek tak spojených, aby spojovací trubice mezi dvěma měchy byla vždy opatřena kohoutem. Měchy umísťují se zcela blízko motoru a nikdy nemá tato vzdálenost přesahovati délku 4 m.

Velikost měchu řídí se velikostí průměru plynovodu a velikostí tlaku v něm panujícího. Čím menší je průměr plynovodného potrubí a čím menší tlak v něm, tím větší měchu třeba.

Zvláštního odštěpného potrubí vyžaduje žíhací hořák, kterým se rozžhavuje porcelánová trubice. Jen tímto způsobem dostane se hořáku nerušeného přívodu plynu a klidného plamene.

Mezi potrubí plynovodné a gumový měch, je-li těchto více, mezi potrubí a poslední měch, ukládá se hlavní kohout, pomocí něhož se při zastavení motoru přívod plynu do měchů přerušuje a plyn v nich se nacházející spotřebuje.

Nestejnóměrný tlak v potrubí plynovodném bývá příčinou nepravidelností v chodu motoru, kteréž se pouhým užitím měchů nedají vy-

rovnati. Dobré služby v této příčině prokazuje přístroj, kterým se zmíněný tlak upravuje a vyrovnává.

Plynoměr umísťuje se vždy blízko motoru na místě před mrazem chráněném. Pro každý motor jest třeba přiměřeně velikého plynoměru. Dodává-li plynoměr zároveň svítiplyn osvětlovacím hořákům, musí se voliti o tuto mimořádnou spotřebu přiměřeně zvětšený, kteráž okolnost také nastane, je-li vzdálen přes 30 m od motoru.

Je-li motor uložen na místě, na němž není tlaku v plynovodném potrubí, nebo je-li tento tlak příliš nepatrný, užívá se plynoměru s přístrojem nassávacím.

Na nejnižším místě plynového potrubí zapne se odvodňovací šroub neb kohout.

Před prvním spuštěním motoru propustí se něco plynu, za kterouž příčinou se víko mísícího ventilu sejme a ventil se vyjme. Při této práci nesmí v místnosti nacházeti se nijaký plamen.

Při osazování potrubí jest nutno, aby každá jednotlivá trubice se uvnitř pečlivě zbavila prachu, smetí, pisku a jiných nečistot, které hned počátkem mohou býti příčinou poruch ve správném chodu motoru. Pravidelně vyskytují se tyto poruchy ve ventilech, které pak nesprávně dosedají. Chyba tato vyžaduje dlouho trvajících obrušování a zabrušování porouchaných ventilů, než se zcela odstraní.

U motorů benzínových umísťuje se nádoba se zásobou benzinu asi ve výši dvou metrů nad podlahou místnosti, v níž se motor nachází. Nádoba tato nachází se mimo tuto místnost. Doplnění benzinu provádí se pumpou z barelu benzinového, umístěného ve vyzdžené jámě pod šírým nebem. Spojovací potrubí z barelu k zásobní nádobě a od této k motoru hotoví se z mědi a jest spájeno tvrdou pájkou.

Při veškeré manipulaci s benzinem, při níž nastává jeho vypařování, jmenovitě při otvírání barelu nesmí nikde v okolí nacházeti se plamen.

Znečištěný benzin vyžaduje filtru, který se zapíná do potrubí.

Spálené plyny nesmějí se vypouštěti do zděných šachet, v nichž mohl by nastati výbuch náhodou soustředěných hořlavých plynů.

Výfuková roura má býti krátká a nemá míti ostré záhyby. Značným teplem výfukových plynů vyhřívá se výfuková trubice, a sice nejvíce poblíž motoru. Aby nenastalo nebezpečí požáru, musí trubice tato v případě, nacházejí-li se kolem ní látky zápalné, býti přiměřeně izolována.

K zamezení hluku u výfuku užívá se tlumičů. Vzájemná vzdálenost trubic mezi nimi obnáší tři až deset metrů.

Odvodňování tohoto potrubí děje se buď odvodňovací nádobou, nebo odvodňovacím kohoutem, umístěným na nejnižším místě.

Vznícením traskavé plynové směsi vyvoluje se značné teplo, jímž za krátkou dobu by se rozžhavl válec, píst a veškeré součástky, s nimiž žhavé plyny přicházejí ve styk, čímž by se stroj za krátkou dobu stal nezpůsobilým ku práci.

Stroji nepříznivé horko činí se neškodným chlazením, k němuž se pravidlem užívá vody.

Užití vody jako chladidla může býti provedeno trojím způsobem. Buď se vede kolem míst, značnému vyhřátí podléhajících, neustálý proud stále čerstvé vody, nebo se užívá určitého množství vody, která se stědivavě vyhřívá a ochlazuje, nebo konečně odnímá se teplo velkým množstvím stálé vody, která se odpařuje.

Při prvním způsobu vthání se proud vody spodem do chladícího pláště a vrchem stroje vytéká viditelným proudem do odvodné nálovky.


Chlazení upravuje se tak, aby odtékající voda byla vyhřátá na 40°C . Větší ochlazení stroje nebylo by výhodné a znamenalo by zbytečnou ztrátu plynu.

Světlost vodního potrubí volí se pro průtok asi 50 l vody za hodinu pro každou koňskou sílu.


U druhého způsobu chlazení stroje užívá se chladičů, sestávajících ze soustavy žebry opatřených dutých těles, jimiž horká voda protéká.

Vrchní část každého chladiče jest ve spojení s vrchní částí motoru, z níž horká voda odtéká, spodní část chladiče jest spojena s rourou, kterou se chladící voda do pláště motoru přivádí.

Ohřeje-li se voda kolem válce, stoupá vzhůru k výtoku a do chladiče, na její místo spodem nastupuje voda studená z chladiče. Kolování



Obr. 313.



Obr. 314

vody postupuje samočinně, při čemž horká voda vytlačuje studenou a přivozuje neustálé proudění.

Žebry jednotlivých těles dociluje se větší plochy chladící, odvádějící teplo do vzduchu.

Na obr. 313. znázorněn jest jednoduchý chladič, do něhož směrem *E* vniká horká voda z motoru a směrem *A* se vrací.

Na obr. 314. znázorněn jest Körtinův chladič, u něhož jsou žebrovitá tělesa sestavena v baterii. Vnikání horké vody do něho a odtékání studené vody děje se stejně, jako u chladiče předešlého. *K* znamená desku, kterou se reguluje unikání ohřátého vzduchu, *G* pak průduch v zadní stěně.

Temena obou zobrazených chladičů opatřena jsou otevřenou nádobou *T*, jež má zvláštní a důležitý účel. Aby cirkulování vody v chladiči mohlo se dít bez závady, jest třeba, aby chladiče i plášť motoru byly dokonale naplněné vodou. Okolnost tato nebyla by nesnadnou,

kdyby voda v plášti motoru se neohřívala a objem svůj nezvětšila. Kdyby nebylo postaráno o přiměřené uvolnění zvětšeného objemu vody v chladičích i v plášti motoru, které tvoří vlastně jedinou spojitou nádobu, nastalo by násilné unikání vody a nádržky by se poškodily. Tomu zabrání se nádobou T , do níž pomocí spojovací trubice uniká voda po zahřátí.

Aby nebylo kolování vody porušeno, naplňuje se nádoba T do dvou třetin vodou.

Chladiče vyžadují čilé výměny vzduchu, proto umísťují se tam, kde panuje průvan. Plné využitkování vody v chladiči chlazené jest možným jen tehdy, nachází-li se spodní jeho část poněkud výše, než nejnižší místo vody v plášti motoru.

Pokud týče rychlé výměny vzduchu, jest na snadě, že chladič nemůže se spolu s motorem nacházeti ve společné těsné místnosti v níž panuje stálá vyšší temperatura.

Hromadění vzduchu v chladiči, ve spojovacích trubiciích a v plášti motoru bylo by na závalu správnému cirkulování vody a znemožňovalo by chlazení. Z této příčiny dostává se všem ležmo ustaveným tělesům chladiče, i všem trubícím mírného sklonu ve směru proudu, aby vzduch mohl snadno unikati s vodou do nádoby T a odtud do ovzduší.

Podružný užitek chladičů jeví se v zimě, kdy možno nimi topiti. Naproti tomu v létě poskytují dobrou ventilaci.

U třetího způsobu chlazení užívá se většího stálého množství vody, která přebytečné teplo motoru v sobě utahuje a v době delší noční přestávky ochlazením opět ztrácí.

Množství vody musí býti voleno pro průměrnou desítihodinovou práci, při čemž veškeré množství nesmí se více vyhrátí než na 50°C .

Způsobu toho nemožno s výhodou užiti u strojů nacházejících se dnem i nocí v neustálé činnosti, nebo u strojů příliš zatížených.

Ve příčině umístění nádržky vodní platí i zde zásada, že značné její zvýšení jest chlazení na prospěch. Spodek nádržky nesmí i zde býti uložen níže nejspodnější vrstvy vodní v plášti motoru. Hromadění vzduchu v potrubí působí na cirkulaci vody taktéž rušivě.

Nachází-li se nádržka ve větší vzdálenosti než 10 m od motoru, musí normální její potrubí míti o 13 mm větší průměr.

V každém případě, nastane-li obava, že by voda v potrubí, chladiči nebo chladičím plášti motoru za delší přestávky zmrzla, musí býti začátkem přestávky úplně vypuštěna. Vypuštění vody provádí se kohoutem na úpatí stroje umístěným.

Jednoduchých chladičů neužívá se u strojů velikých.

Spouštění Körtिंगova motoru provádí se vypnutím komprese ve válci pomocí vyšinutí kotouče nebo páky kotoučové, ustavením kohoutu plynového, nebo po případě ventilu benzinového, petrolejového neb lihového dle vyznačeného znamení a otáčením setrvačnicku.

Po několikerém vznícení zapne se v chod komprese, kohout plynový se zcela otevře, u motorů s tekutým palivem pošine se ventil na vytknutou značku. Teprve po uvedení motoru v chod uvolní se proud chladičí vody.

Zarážení stroje provede se uzavřením přívodného kohoutu nebo ventilu. Žihací plamen při krátké zastávce ponechává se v činnosti.

O ošetřování Körtिंगova motoru platí následující pravidla: Po každé delší přestávce, jmenovitě každého rána, nebylo-li v noci pracováno, jest třeba přesvědčiti se o bezvadném chodu ventilu napájecího, výfukového a směšovacího.

Přiměřená péče musí býti věnována vnitřní ploše válce. Za normálního stavu u stroje ještě nevytopeného jeví vnitřní stěna zabarvení světlešedé, jako by byla potažena jemnou vrstvou loje. Jeví-li tento povlak zabarvení temněhnědé a rezovité, byl olej k mazání upotřebený nevhodný. Posléze uvedeného zabarvení nesmí býti zaměněno s nečistotou, povstalou spálenými plyny.

Každé tři neděle vyžaduje ventil výfukový náležitého vyčištění. Ventilový kužel a skříň vytírají se na čisto, při čemž dlužno, vyžadují-li toho ukázky, že ventil nepřesně dosedá, užití jemného smirkového prášku navlhčeného olejem.

Stejná péče věnuje se ventilu napájecímu.

Po delo trvajícím užívání motoru dlužno věnovati i pístu náležitě pozornosti. Práce tato vyžaduje vyjmutí pístu z válce, při čemž musí býti pokračováno s největší pozorností, aby utěšňovací kroužky nedoznaly poškození. Rovněž jest nutno zapamatovati si přesně uložení jednotlivých kroužků na pístu.

Kroužky tyto účinkují jen tehdy bezvadně, jsou-li v příslušných drážkách uloženy pohyblivě. Kroužky, jich pěrující pohyb vážne následkem usazené nečistoty nebo připálením, vyjímají se a podrobují se očištění.

Příliš volné uložení kroužků v drážkách vyžaduje náhrady novými kroužky, při čemž dlužno bedlivě prohlédnouti i dotýčné drážky, zda-li nedoznaly porušení, jmenovitě konickým vytlučením stěn. V tomto případě dlužno i tyto drážky podrobiti přiměřené opravě.

Vyňatý píst nesmí se nikdy ukládati na zemi nebo na místo, na němž jsou roztroušena jednotlivá zrna písková nebo jiná ostrá a tvrdá zrna, která by později ve válci mohla způsobiti poruchu.

Vnitřek válce se bedlivě vytírá a před vložením pístu stejnoměrně potře olejem. Rovněž píst se hojně navlaží olejem, což platí blavně o drážkách a utěšňovacích kroužcích.

Nemenšího pozorů vyžaduje správné ustavení rozvodného zařízení. U každého motoru věnuje se tomuto důležitému ústrojí již ve strojirně největší péče, ale může se státi, že časem následkem zhusta prováděného obrušování ventilů vyskytnou se nepřesnosti.

Byla-li uvolněna nebo rozebrána ozubená kola rozvodného hřídele, dlužno je při ustavení a sestavování uvésti v přiměřenou polohu.

Mezi kotoučem páky výfukového ventilu a mezi oblou částí vačky či palce ponechává se mezera asi $\frac{1}{2}$ mm.

Závěr výfukového ventilu musí nastati, nachází-li se klika ve vnitřním mrtvém bodu, nebo aspoň poněkud později, otvírání jeho pak před octnutím se kliky ve vnějším mrtvém bodu.

Vačka napájecího ventilu ustavuje se tak, aby nastalo otvírání ventilu krátce po poloze kliky ve vnitřním mrtvém bodu, a uzavírání jeho krátce po přechodu kliky přes zevní mrtvý bod.

Vždy však musí výfukový ventil býti uzavřen, otevírá-li se ventil napájecí.

Pokud se jednotlivých součástek Körtिंगova plynového motoru týče, připojujeme jejich popis s podotknutím, že zmíněný popis jedná o motorech o 2 až 50 HP.

Válec motorů jest z tvrdé a husté železné litiny. Opatřen je pouze jedinou flančí a zevní jeho tvar jest úplně válcovitý, bez postranních náltků, čímž znemožněno jakékoli jednostranné smrštění. Přední jeho část jest opatřena ucpávkou vůči chladicímu vodnímu plášti, takže

i v této příčině vznikající smršťování týká se pouze podélného směru a vylučuje každé nepřiznivé napětí.

Píst a utěšňovací kroužky jsou udobeny taktéž z tvrdého a hustého železa. Přední část pístu, na níž se utěšňovací kroužky nenacházejí, zastupuje křížovou hlavu.

Hřídel klikový zhotoven je z kujné ocele, uvnitř zalomen a u strojů přes 8 HP i venek jednostranně prodloužen a sesílen. Na prodloužené části jest uložen šetrvačnick a řemenice. Vnější konec prodlouženého hřídele spočívá v třetím ložisku, uloženém na přiměřené podložce. U větších strojů opatřuje se klika vyrovnávacím protizávažím.

Ojnice jest ocelová, její ložiska jsou z fosforové bronze a bílého kovu. Ložiska hřídele jsou bronzová a u větších motorů vylitá bílým kovem. Pro stroje výše uvedených velikostí užívá se ložisek dvoudílných.

O ventilech bylo v předchozích odstavcích podrobněji jednáno. Zbývá ještě dodat, že skříň mísicího ventilu nachází se na jedné straně, zaněcovač na druhé. Mísicím ventilem upravuje se samočinně, za všech okolností, bez jakékoliv pomocné ruční úpravy, dávka výbušného plynu v jakosti pro vznícení stále stejné. Pro tuto samočinnou výkonnost mísicího ventilu není na závalu, zda-li jest stroj mnoho nebo málo zatížen nebo je-li chod rychlý či pomalý.

U větších strojů děje se zaněcování trřaskavé směsi induktorem, umístěným stranou v čele ventilu. Dotykové vedení vyčnívá do válce a jest tak upraveno, že je možno snadně vyjmouti a kontrolovati. Jakémusi úbytku následkem opotřebení není podrobena.

Stroj pracuje s nestejným plněním, jež se řídí vždy dle velikosti zatížení a jest ovládáno regulátorem.

Při malém i velikém zatížení stroje jest počet výbuchů stejný, jen účinek jejich jest okamžité potřebě přizpůsoben. Nestává zde tudíž případu, že by při měnícím se zatížení úprava dávky výbušného plynu vyrovnávala se vynecháváním explozí.

Okolnost tato přispívá značně ku pravidelnému stupni stejnoměrnosti a jest příčinou, že plochy diagramů indikátoru při zmenšeném zatížení vykazují i menší velikost.

Pro majitele větších motorů jest výhodná stálá kontrola činnosti a výkonnosti stroje, která v jistých případech poskytuje vzácné pokyny k docílení úspor, aniž by tím účinek motorů nějak byl dotčen.

Nejlepší pomůckou ku provádění stálé kontroly jest indikátor, neboť pomocí jeho pořízený diagram podává přesné poučení o pracovním pochodu v motoru.

Pomocí zmíněného diagramu může se zjistiti dobrá jakost plynu, jakož i správné ustavení a účinkování jednotlivých částí stroje, jako zaněcovače, ventilů a j., které spoluúčinkují při uskutečnění dělnosti stroje.

Dosud užívalo se jen skrovnou měrou indikátorů ku hotovení diagramů z příčiny, že upevnění potřebných přístrojů na stroj vyžadovalo mnoho času a ztěžovalo častější snímání diagramu. Byl-li přístroj namontován na stroji poskytoval nepěkný vzhled.

Příčiny tyto byly strojárně Körtingově pohnutkou, že sestavila přístroj, který se vkusným zevnějškem spojoval i největší přesností v hotovení diagramů.

Přístroj může býti trvale spojen se strojem, takže jest možno v každou dobu pohodlně zhotoviti potřebné diagramy.

Připojený obraz 315. znázorňuje zařízení i namontování přístroje na motoru.

Na rozvodném hřídeli jest pomocí bronzových ložisek uložen nosič *a*, spojený nehybně se strojem plochým pásem *b*. Na téže hřídeli jest naklínováno ozubené kolo *c*, která zabírá do ozubeného kola *d*.

Kolo *d* opatřeno jest malou klikou *e*, která posuvnou tyčí účinkuje na přímovod *g*. Příslušné sání opatřeny jsou unášecem, na nějž se zapíná šňůra, která indikátor uvádí v pohyb. Šňůra tato opírá se o kladku, jíž dostává se jí vedení.

Na klíce *e* nachází se rozpor, pomocí něhož se snadno upraví na záznamovém přístroji tentýž poměr mezi délkou kliky a posuvné tyče, jaký panuje mezi klikou stroje a ojnicí.

Hotovení diagramů provádí se pak obvyklým způsobem.

Na obr. 316. znázorněn Körtिंगův motor o 10 *HP* pro pohon svítiplynem, plynem z vysokých pecí, koksových pecí a j. Na obr. 317. znázorněn motor 30 *HP* od téhož výrobce. Prvému dostává se zanečování žháním porcelánové trubice, u druhého jest zanečovaadlo elektrické.

Menší stroj váží 2900 *kg*, větší 6410 *kg*.

Körtिंगův benzinový motor malého modelu znázorněn na obr. 318. Účinkuje jako motor plynový čtyřdobý a jest opatřen přesným rozvodem. Každý stroj


jest opatřen setrvačником a stroje od 8 *HP* počínaje prodlouženým hřídelem a třetím ložiskem. Je-li motor opatřen těžkým setrvačником, hodi se bez další úpravy k účelům elektrickým.

Benzin přivádí se stroji potrubím ve stavu tekutém, při čemž neuzívá se odpařovače, nýbrž rozprašovače, pomocí něhož se mísí se vzduchem v traskavou směs.

U strojů benzinových užívá se vesměs elektrického zanečovače.

Spotřeba benzinu kolísá mezi 0.25 *kg* až 0.4 *kg* za hodinu a koně. Prvé číslo platí pro stroje větší, druhé pro stroje malé.

Místo benzinu možno k pohonu těchto motorů užití jiných snadno prchavých destilátů petroleje, jako ligroinu a gazolinu, nebo benzinu a benzolu kamenouhelného.




Obr. 315.

Pokud se strojů petrolejových, naftových a i jinými tekutými hořlavými látkami vytápěných týče, sluší zmíniti se o Köttingových patentovaných vstřikových motorech systému Trinklerova.

Stroje tohoto systému náležejí k onomu druhu motorů, u nichž tekuté palivo v jemném rozprášení se vstřikuje do zápalného prostoru pod píst, v němž pístem nassátý vzduch byl tou měrou zhustěn, že se po vstřiknutí palivo ihned vznítí.

Vstřikové motory vyznačují se před jinými jednoduchou stavbou a dokonalou výkonností.

Podstatnou okolností u vstřikových motorů jest dokonalé rozprášení paliva a náležité zhustění nassátého vzduchu.



Obr. 316.


Rozprášení paliva provádí se stlačeným vzduchem, jehož zhustění musí býti větší, než komprese nassátého vzduchu pod pístem stroje. Požadavek ten nelze jiným způsobem nahraditi, neboť jen mocným proudem ku spálení potřebného vzduchu docílí se oné jemnosti v rozprášení paliva, která má při styku se vzduchem pod válcem motoru stlačeným za následek vznícení třaskavé směsi.

Zmíněného zvláštního stlačení jisté části vzduchu docílí se malým pístem, který před ukončením kompresního období něco vzduchu z kompresního prostoru ubere a zvětšeným tlakem jinou cestou zpět do kompresního prostoru vhání. Cestou prochází stlačovaný vzduch vstřikovou cívku, v níž se nachází dávka petroleje, jenž mocným vypuzením pod

píst stroje se velice jemně rozptyluje, a se stlačeným vzduchem mísí a pak zaněcuje.

Úprava stroje jest patrna z pohledů 319. a 320. řezu 321.

Stroj účinkuje čtyřdobně následujícím postupem:




Motorový píst *A* ssaje za pochodu ku předu napájecím ventilem *B* pouhý vzduch, který se zpětným chodem pístu stlačuje tlakem 28 až 30 atmosfér, při čemě se naplňuje stlačeným vzduchem také spojovací prostor *E* a komora *D*, umístěná před menším zhustovacím pístem *C*,

zároveň vniká průduchem *G* stlačený vzduch i do vstřikové cívky *F*. Cívka tato jest spojena úzkým otvorem s prostorem zaněcovacím.

Stejnoměrně působící tlak umožňuje klidné vniknutí paliva do komory vstřikové cívky *F* pomocí ventilu *I*, roury *K* a petrolejové pumpy *L*.

Za ukončení kompresní peridy motorového pístu *A* jest pístec *C* vtlačen na venek, při čemž se přesune přes průduch *E* a stlačuje již stlačený vzduch v komoře *D* na novo, za současného jeho uzavření a oddělení od zaněcovacího prostoru. Pístci dostává se pohybu rozdílem




Obr. 318

tlaků mezi čelnou, ku směšovacímú prostoru obrácenou plochou a plochou prstěncovou, již tvoří sesílený konec pístce.

Dalším pochodem pístce *C* směrem zevním vytlačuje se stlačený vzduch z komory *D* vzduchovodem *G* a vstřikovou cívku *F* do zaněcovacího prostoru.

Cívka *F* opatřena jest jemným otvorem *H*, kterým za rychlého postupu pístce uniká v komoře *D* sevřený vzduch. Následkem nedosti rychlého unikání se vzduch ten zhušťuje, a mocným proudem proniká v cívce *F* zásobu petroleje a unáší ji jemně rozptýlenou do zaněcova-

cího prostoru pod píst motoru, kde se následkem vysoké teploty stlačeného vzduchu samočinně zaněcuje. Zanícením jemně rozptýleného a se vzduchem smíšeného paliva vymrštěn jest píst *A* ku předu, při čemž vykonává práci. Nedlouho před ukončeným vymrštěním pístu *A* otevře



se působením rozvodu výfukový ventil *M* a spálené plyny mohou při zpětném chodu pístu *A* unikati. Další působení pístu *A* bylo vylíčeno u příležitosti výkladu o čtyřdobí.

Zaněcování traskavé směsi děje se spolehlivě a její spalování jest úplné, takže povstálé shořením plyny nezapáchají po palivu.


Naplňování cívky dávkou paliva obstarává zvláštní pumpa, která pracuje za tlaku pouze atmosférického.

Spotřeba paliva jest velice malá, a sice jak při úplném normálním zatížení, tak i při zatížení částečném.

Zkouškami zjištěno, že vyžadoval 12 *HP* stroje pro koně a hodinu pouze 221 *g* surové nafty.

Körtingovy lihové motory neodlišují se pokud se výkonu a způsobu práce týče, od motorů benzinových.

Dávka lihu rozprašuje, odpařuje a mísí se se vzduchem pomocí rozprašovače a odpařovače a nassává se pístem stroje do zaněcovacího prostoru.



Obr. 320.

Zaněcování děje se elektrickým zaněcovačem.

Zkouškami zjištěno, že spotřebováno 0.42 *kg* 86% lihu pro koně a hodinu a v případě, bylo-li užito směsi z $\frac{1}{5}$ benzolu a $\frac{4}{5}$ lihu 86%, spotřebováno pouze 0.37 *kg* lihu.

Motory Körtingovy vyrábějí bratři Körtingové v Körtingsdorfu u Hanovru.

Motory Gardnerovy. Palivem u těchto motorů jest svítiplyn, petrolej, benzol, benzin nebo líh. Motory jsou stojaté nebo ležaté.

Stojatých motorů této firmy užívá se hojně k pohonu lodnímu.

Motory tyto jsou určeny pro stanoviště účely, u nichž není třeba úzkostlivě šetřit s tíhou stroje a jednotlivých jeho součástí, ze kterých příčiny poskytují záruky stability, k čemuž přispívá značnou měrou i stejnoměrné rozdělení tíže na rámu.

Novinkou u nich není nižádná část stroje, každá z myšlének byla již známa, ale celek i části jsou účelně propracovány a tak udobeny, aby poskytly úplně spolehlivý a značně výkonný motor.

Veliká péče věnována přístupnosti každé části celku, jakož i snadnému rozebrání stroje a po případě k rychlému provedení nahodilé snad opravy.

Péče tato jeví se v tom, že pominuty veškeré složité ucpávky. Záhlaví válce, spojeno jest s válcem pouze kovem na kov, rovněž doseďání skříňové ventilové na záhlaví válce postrádá jiného utěsnění.


Oba ventily, napájecí i výfukový, mají stejné průměry, ač skříň ventilu výfukového jest značně větší a hojně chlazená vodou.

Potrubí pro přívod chladicí vody nachází se na straně ventilu výfukového, jemuž dostává se kollektivně značného ochlazení vůči ventilu napájecímu, mírně chlazenému pouze shora, jelikož spodní jeho části užívá se jako odpařovače.

K docílení snadného přístupu k hřídelům klikovému a rozvodnému u větších stojatých strojů slouží snadno odstranitelné oboustranné poklopy.

Oba hřídele mohou snadno býti odstraněny po uvolnění a odstranění příklopů ložiskových.

Ventil napájecí jest ovládán rozvodem tak, že se buď úplně otvírá nebo zavírá. Poslední případ měl by za následek vytvoření se vakua pod pístem a vnikání spalných plynů z trubice výfukové zpět do válce, kdyby nebylo nžito zvláštního ventilu, který se účinně



Obr. 321.

kem začínajícího vakua samočinně otvírá a zevnímu vzduchu přístupu dovoluje.

Zaněcování řízeno jest regulátorem pomocí rukou ovládaného mechanismu, jímž může se ve velikých mezích dodati stroji mírnějšího nebo rychlejšího chodu.

Dodávání paliva stroji jest nucené a provádí se pumpou uváděnou v činnost výfukovým hřídelem rozvodným a výstředníkem.

Přívod paliva děje se měděnými trubicemi z hlavní nádržky do nádržky menší úplně automaticky.

Po naplnění této dalším přívodem paliva vzniklý tlak účinkuje na pojistný ventil, který se otvírá a přebytečnému palivu uvolňuje zpáteční cestu.

Ku každému válci náleží přívodná měděná trubice nutná jednak k náplni lamp, kterými se odpařovači dodává záru, jednak k náplni napájecích aparátů.

Zahřívání odpařovačů může se dít teplem výfukových plynů jen v oněch případech, je-li motor chráněn spolehlivě před účinky větru a náhlé změny tepla, nebo je-li stále stejnoměrně zatížen. Ve všech jiných případech užívá se spolehlivějšího tepla lamp vyhřívacích.

O mazání tření po-drobených míst jest po-staráno centrifugálním přístrojem, který zavla-žuje čep klikový, a ole-jovou lázni, umístěnou na spodu skříně klikové.

Učinným spalová-ním paliva a pečlivým propracováním všech po-drobností u jednotlivých článků stroje docílena vskutku velmi malá spo-třeba paliva.

Chlazení provádí se rotační pumpou ovláda-nou rozvodným hřídelem pomocí výstředníku.

Uvádění motoru v činnost uskutečňuje se klikou a řetězem za po-mocí vačky, již provádí se uvolnění výfukového ventila u překonávání komprese.


Spotřeba paliva jeví se u motorů plynových malého modelu $0.735 m^3$, u modelů velkých $0.424 m^3$ za koně a hodinu, u petroleje za podobného použití $0.5 kg$ a $0.28 kg$, ben-zinu $0.45 kg$ až $0.25 kg$.

Motory opatřují se zapalovadlem žiha-cím nebo magneto-elektrickým v obou případech účinkují naprosto spolehlivě. U motorů přes $3\frac{1}{2} HP$ řídí se zanečování traskavé plynové směsi pomocí nuce-ného rozvodu.


Chod motorů u-pravuje citlivý regu-lator, působící nuceně současně na ventil napájecí a na pumpu čerpající palivo, čímž umožněna v širokých mezích působnost na počet obrátek.

Motory tyto provádí Bieberstein & Goedicke v Hamburku I.

Firma K. Pašek a spol. v Praze-Smíchově vyrábí motory petrolinové, líhové i plynové, stojaté i ležaté, stabilní i pojízdné, jakož i motory




Obr. 322.




Obr. 323.

petrolejové (naftové) ležaté konstrukce bez ventilů a dvoudobé a rychloběžky.

Ležatý motor pro palivo petrolinové, líhové neb plynové znázorněn na obr. 322., benzinová lokomobila typu *B* na obr. 323. pro pohon mlá-




Obr. 324.




Obr. 325.

tiček od 3 do 12 *HP*; samojízdná lokomobila na obr. 324. počínaje od 4 *HP*, motor petrolejový (naftový) bez ventilů, dvoudobý počínaje od



Obr. 326.



Obr. 327.

2 *HP*, stojaté motory se zaněcováním žihacím nebo elektrickým počínaje od $\frac{1}{2}$ *HP* do 8 *HP*, na obr. 325. a 326. motory rychloběžné o $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 6 a 8 *HP* s chlazením vzduchovým i vodním.


Motorů řečené firmy užívá se k pohonu benzinových lokomotivek, obr. 327., stříkaček požárních, pil, automobilů pro praktické účely obr. 328., motorových člunů, obr. 329. a i k pohonu hospodářských strojů.

Motor „Korektor“ jest čtyrtaktní, t. j. tlak na píst při výbuchu účinkuje jen z jedné strany a teprve každý čtvrtý zdvih. Při starších motorech otevírán byl nuceně pouze výfukový ventil, při motoru „Korektor“ obr. 330. otevírány jsou všechny 3 ventily, totiž výfukový, ssací a zplynovací nuceně příslušnými hrboly na rozvodném hřídeli,

který hnán jsa z hlavního hřídele šroubovými kolečky v poměru 1:2, činí polovici obrátek hřídele hlavního, čili kliky. Prítok benzínu reguluje se šroubem 59, přístup vzduchu šroubkem 39, obé při zplynovači (karburátoru). Uvolnění neb zrychlení běhu motoru řídí se uvolněním neb přitážením matice 42 na tyčíně 18. Zapalování děje se elektromagnetem 31 a sice s dvojí zapalovací dobou, t. j. při spouštění motoru v mrtvém bodu

kliky a při chodu před mrtvým bodem. Benzínu má se připustit jen tolik, mnoho-li ho nejnutněji třeba, je-li mnoho, zmenšuje se tím síla motoru, s benzinem se plýtvá a motor se začazuje a bouchá. V takovém případě jeví se výfuk v podobě tmavého kouře, kdežto má býti výfuk při správné směsi takřka neviditelný.

Benzin jest již z továrny zregulován a přívod vzduchu jinak úplně otevřený, pouze někdy při spouštění jest třeba jej přiškrtnouti, zejména



Obr. 328.



Obr. 329.

trhovací kotouč 30 pod elektromagnetem protáhne se do předu, aby se dělo zapalování v mrtvém bodu kliky, načež se otevře benzinový kohoutek a kolem se prudce zatočí. Jakmile motor zabral, posunou se kladka výfuková i odtrhovací kohout za knoflíky do původních svých poloh, t. j. první se v levo, poslední se do zadu slačí. Pak teprve postaví se količky mazem, aby kapaly.

Zastavení motoru. Uzavřeme benzin, kohoutek, položíme knoflíky maznic, aby nekapaly a když motor již stojí, prohlédneme, zda nezvedá právě některý hrbol ventil a je-li tomu tak, zatočíme poněkud kolem, aby veškeré ventily byly uzavřeny a pera odlehčena.

Jak nahodilé závady poznáme a jak je odstraníme:

1. Motor se těžko roztáčí, když není výfuková kladka posunuta na hrbol kompresní, když jsou ložiska neb ojnice snad příliš utaženy, když se pístové kroužky zapekly, když se se vzduchem nassál prach do motoru, když jest v tlumiči voda a když není motor namazán.

2. Motor nechce zabrat, nemá kompresi, když ssací neb vypouštěcí ventil dobře nesedí a netěsní, když se páky i v klidu ventilů dotýkají a je snad od sedla zvedají, když snad některý ventil zůstal vězeti aneb se zapekl, nakápně se do rourky mazací něco petroleje, když jest těsnění mezi cylindrem a hlavou poškozené, aneb jsou-li kroužky pístové prasklé aneb již opotřebené.

3. Motor nezapálí, když jest izolace porouchaná, když jsou doteky začazené, když jsou doteky olejem znečištěné, když se kladívková tyčinka těžko pohybuje, když není mezi kladívkem a odtrhovacích knoflíkem vůle as 1 mm, když jest péro elektromagnetu prasklé aneb slabé.

4. Motor tluče, když jest nedostatečně chlazen, když jest setrvačnik uvolněný, když jest nedostatek benzínu, když jest v cylindru voda, když jest klín ojnice neb ložisko některé volné a konečně i když jest přetížen.

5. Motor střílí v zplynovači, když jest ssací ventil netěsný, když přichází do motoru málo benzínu, když jest ucpaná rourka benzinová, praskot ten jest neškodný.

6. Motor nemá žádnou sílu, když jest ucpaná rourka benzinová, když se málo aneb mnoho benzínu připouští, když jest voda v tlumiči, když jest zlomeno pero karbur. ventilku, aneb když je slabé, když ventilek ten netěsní aneb zůstal vězeti, když jest dotek zapalovací příruby znečištěn, když jest zlomeno péro výfukového ventilu.

7. Motor střílí z výfuku, když netěsní dobře výfukový ventil. Nakapeme do rourky mazací něco petroleje a nepomohlo-li to, vyjmeme jej a zabrousíme.

8. Motor se zastavil, když jest přetížený, když benzin došel, když porouchaným těsněním vnikla do cylindru voda, když se některé ložisko zahřálo, když není zapalování v pořádku.


Opatření v zimě. Aby voda v motoru nezamrzla a jej nerozhrla, jest nutno ji na noc aneb před delší přestávkou vchodu vypustiti a zapalovací přírubu odebrati a v teple uschovati. Přírubu doporučuje se odebírat i v letě, pracuje-li motor ve vlhké místnosti. Ohřeje-li se pak příruba před vsazením líhem neb jinak, aniž by se začadila, tu pak motor ihned při spuštění bude zapalovati.

Pojmenování jednotlivých částí motoru:

1. fréma, 2. píst, 3. ojnice, 4. klika, 5. setrvačnik, 6. řemenice, 7. kryt, 8. kryt rozvodných koleček, 9. lůžko rozvodného hřídele, 10. rozvodný hřídel, 11. hrbol kompresní, 12. hrbol výfukový, 13. hrbol ssací, 14. hrbol regulační, 15. kladka ssací, 16. ssací páka, 17. ssací ozub (regulator),

18. ssací tyč, 19. regulator, 20. ssací úhelník, 21. karburační páka, 22. zplynovač (karburátor), 23. skla (kukátka), 24. kohoutek vypouště., 25. ssací pouzdro, 26. ssací ventil, 27. výfuk. ventil, 28. výfuk. páka, 29. výfuk. kladka, 30. odtrhovací kotouč, 31. elektromagnet, 32. odtrhovací tyčinka, 33. ventilová hlava, 36. nádržka benzinová, 37. kompresní knoflík, 42. regulační knoflík, 43. výkyv elektromagnetu, 44. výtok vody, 47.—51. mazny, 53. základní šroub, 62. isolační tyčinka, 63. kladívková hřídelka, 64. kladívko, 65. přitahovací šroubek, 67. slídová izolace, 68. narážecí knoflík, 70. zá vorka, 71. maticky narážecí.

Veškeré hybné součásti všech motorů jsou snadno přístupné, cídění jich nevyžaduje času potřebného k odstraňování různých jiných součástí. Zimníky zasluhuje úsporné mazání a výkyvový regulator.



Obr. 331.

Firma F. & J. Kovařík v Prostějově hotoví ležaté motory i lokomobily pro pohon benzinový, petrolinový neb lihový.


Celkové zařízení zakládá se na stávajících již soustavách, ale s novým propracováním jednotlivostí se zřetelem k největší úspoře paliva, bezpečnosti pohonu, spolehlivosti výkonu a jednoduchosti obsluhy.

Regulace přívodu paliva provedena soustředěně pomocí zvláštního rozprašovače, takže není třeba hledati směs z paliva a vzduchu, jelikož rozprašovač jest zařízení jednou pro vždy bez potřeby dodatečné regulace.

Opatření toto se stalo za účelem zjednodušení obsluhy a uvádění motoru v činnost.


Pokud se ovládání ventilů týče, volena cesta, která vylučuje veškeré selhávání jich činnosti, jaké často nastává, účinkují-li ventily samočinně. Veškerým ventilům dostává se nuceného řízení a ovládání.

Ochlazování provádí se pomocí odpařovacího chladiče, který může býti zařízen na samočinné doplňování odpařené vody.



Obr. 232.

Zaněcování děje se magneticko-elektrickým zaněcovačem. Každý stroj jest opatřen dvěma setrvačníky.



Obr. 233.

Ovládání ventilů děje se rozvodným hřídelem uváděným v pohyb šroubovým soukolím.

Kroučka práce X


Motory konají nejvýše 245 obrátek za minutu, čímž ušetří se za příznivých jiných okolností značně válec a píst.

Válec není exponován, nýbrž celou délkou spóčívá na železném rámu.

Obtížné vždy čištění chladiče, v němž se po čase usazuje kal z vody užitékové, usnadňuje se pohodlným přístupem.

Zevnějškem poněkud odchýlné uspořádání motoru vykazuje lokomobila.

Odchylky této jest třeba pokud zásoby paliva a vody chladičí se týče. Nádržka s palivem ukládá se do výše nad válec, zásoba vody na zadní část lokomobily, odkud samočinně doplňuje vodu v chladiči odpařením unikající.



Obr. 331.

Celkový pohled na motor ležatý poskytuje obr. 331., schematické znázornění ležatého motoru podává obr. 332., na němž značí *C* válec s chladičem, *R* regulator kulový, *O* přístroj k vytlačování oleje pomocí nádoby *S* k mazání válce, *K* potrubí, jímž se přivádí chladičí voda k plášti, *V* potrubí výfukové, *E* železný rám, *GG* zděný nebo kamenný základ s kotevními šrouby, *T* rozpěru.

Úplnou lokomobilu znázorňuje obr. 333. v celkovém pohledu. Válec a klikový hřídel jsou uloženy přímo na vozovém rámu.

Tutéž lokomobilu v částečném řezu znázorňuje obr. 334., na němž značí *C* válec, *R* regulator, *B* nádržku na palivo, *O* *S* ústrojí mazací, *V* výfuk, *T* rozpěru, *N* nádržku na vodu, *M* automatické ústrojí k nahrazování vody v odpařovací s potrubím *r*₂, *K* setrvačnik, *c* brzdu.

Příznaky správného opracování jednotlivých součástí motorů výbušných a příčiny nahodilých poruch.

Mezi neposlední příčiny proti zveřejnění motorů výbušných patří nedůvěra v bezvadnou výkonnost stroje a obava před poruchami, o nichž často rozšiřovány jsou mezi obecnstvem spousty pověstí, kterým

za podklad slouží mnohdy nahodilé porušení chodu některé součásti, přivozené buď nezkušenou rukou nebo nesvědomitostí okolí.

Ku škodě, jež se jeví z nehybnosti motoru, druží se pravidelně obava před výlohami, jichž vyžaduje domnělá nebo i skutečná správka ústrojí, takže vlastně každá porucha bývá spojena s dvojnásobným poškozením majitele motoru.

Jest pravda, že motory výbušné jsou opatřeny četným a jemným ústrojím, které by vyžadovalo zkušené ruky odborníka ku řízení a ovládnání, ale zároveň jest také pravdou, že posílání motorů v malém průmyslu a v hospodářství nemůže vyžadovati obsluhy, jaké vyžadují parní stroje, jelikož by se tím zevšeobecnění těchto užitečných pomocníků pro drobnější potřeby zmíněných živností kladly v cestu nepřekonatelné obtíže. Okolností těch, rozšíření motorů se v cestu stavících, byly a jsou si strojirny výrobu výbušných motorů se zabývající, úplně vědomy a snaha jejich nesla se proto k tomu, aby konstruovaly modely, u nichž jednotlivé součástky motorů, třeba jemné a citlivé, byly podrobeny kontrole každému snadno pochopitelné a lehce proveditelné.

Než bez jakési znalosti zařízení motoru výbušného a jeho součástek není možno ani stroj obsluhovati, ani si ho opatřití podle přání.

Pokud se prvního týče, podává každá strojirna, která motor prodává, bezplatně potřebná naučení a nutné pokyny, jichž jest třeba šetřití při uvádění motoru v činnost i při jeho čištění a obsluze, třeba tato jevila se dosti nepatrnou.

Druhá část však vyžaduje na kupujícím jistou zásobu povšechných vědomostí a pokynů z oboru strojnického, pomocí nichž možno se přesvědčiti o jakosti součástek motoru a jejich provedení a sestavení.

Pro neodborníka mohou tyto pokyny týkati se pouze zjevů, které nepodmiňují hlubších znalostí řemesla strojnického.

Každá strojirna ručí za svůj stroj, ale jen v určitých případech a po jistou dobu.

Často však se stane, že koupený stroj vykazuje různé nedostatky, jež při nákupu objednateli ušly následkem nebedlivé prohlídky.

Zevnějším již musí se motor zamlouvatí a činiti na kupujícího dojem spolehlivé práce.

Nízádný stroj nemá se kupovati bez náležité zkoušky chodu na prázdno i v zatížení. V této příčině jest třeba všimnouti si pravidelnosti ve funkci jednotlivých orgánů, věnovati pozornost tomu, zda-li nepracuje hlučně a s otřesy. Dosáhl-li jeho pohyb pravidelného a normálního chodu, nesmí býti na něm znáti naprosto nějakých nárazů v době zážehu třaskavé směsi. V této příčině nebudiž spoleháno výhradně na sluch, i přiložením prstu na chráněné místo válce nebo rámu možno se o otřesech motoru přesvědčiti.

Podobně hmatem možno se přesvědčiti na setrvačnicku, zda-li pociťuje otřesy výbuchem způsobené. Dotekem tím možno zároveň vystihnouti nedostatky ložisek.

Spotřeba paliva nesmí se odchylovati od normy strojirnou zaručené, při čemž dlužno dbáti toho, pokud a jak velice jest motor zatížen.

Zjištění skutečné výkonnosti stroje provádí se umělým zatížením pomocí brzdění, při čemž současně může býti kontrolována spotřeba paliva a oleje k mazání. O zkoušce motoru brzděním podáno bude níže podrobnější poučení.

Pokud se jednotlivých součástí stroje týče, třeba věnovati všem a každé z nich zvláště pozornost.

Rám neb podstavec stroje nesmí vykazovati malou základnu, při

větším zatížení se stroje s malou základnou otrásají a poškozují základ i stavení.

Ložiska ojnice mají býti upravena k dodatečnému ustavení, což platí také o ložisku klikového hřídele.

Víko válce má přiléhati přesně kovem na kov bez užití jakéhokoliv jiného těsnidla, rovněž i ventily mají postrádati vypomocného utěsnění. V obou případech má pouze jemné zabroušení vzájemné dosedajících ploch poskytnouti prostředek k dokonalému těsnění.

Nemenší pozornosti vyžaduje při prohlídce ochlazování válce a ventilu výfukového. Ač na pohled zdá se toto zařízení velice jednoduché, přece při nedokonalé funkci může býti zdrojem ztrát na palivu, není-li dbáno pravidel, dle nichž model byl zařízení. Bedlivý zřetel má býti věnován teplotě vody z chladiče odcházející.

Ve příčině rozvoduého mechanismu jest třeba přihlížeti k tomu, aby nevykazoval mnoho zakloubených částí, jakož i k tomu, aby čepy kloubové měly přiměřenou délku.

Za chodu motoru nemá vyskytnouti se na pákách, kotoučích a táhlech rovnovodového zařízení nijaká nesrovnalost, z níž by se dalo souditi na nespolehlivost účinku jednotlivých orgánů, nýbrž má býti na jejich pohybu znáti rytmus bez chvatu a váznutí.

Každé zakloubení na motoru má býti provedeno s přesným dosednutím vzájemných ploch. Nesrovnalosti oku nezřejmé můžeme vystihnouti rukou. Nepřesně souvislé součásti vykazují jalový chod nebo je znáti na nich jakési uvolnění.

Zvláštní péče při nákupu motoru budiž věnována úpravě všech ploch, které jsou podrobeny vzájemnému tření. U některých z těchto ploch nemělo by zatvrzení povrchu účele, týká se to ploch, jež podléhají značnému vyhřátí. U ploch však, kde této příčiny není, dlužno přihlížeti k tomu, aby se jim dostalo přiměřeného zatvrzení, třeba jen do mírné hloubky. Zatvrzením jich zменší se jejich rychlé opotřebení a účinkují pak v bezvadném stavu po dlouho dobu.

Při rozebírání zakloubených součástí nesmí čep kloubu vzdorovati vyšínutí, aniž smí pouze při malém dotyku vyšínouti se z lůžka. O správném zakloubení svědčí, povolí-li čep mírnému tlaku prstem.

Než i šroubové spojení může býti jednou známkou dobrého provedení konstrukce motorové. Přesně opracovaný závit, neobtěžný ani neklepotný chod šroubových matek jsou příznakem dokonalého provedení šroubového spojení.

Důležitým činitelem pro správný chod motoru jest mazání olejem.

Nikoli každý olej hodí se k mazání válce a pístu, třeba v ložiskách hřídele klikového a na jiných podobných místech prokazoval dobré služby.

Ve příčině oleje k mazání podáno bude níže za jiné příležitosti bližší vysvětlení, zde však stůjž přehledné poučení o ústrojí mazacím.

Konstrukce aparátů mazacích závisí od okolnosti, nachází-li se motor v místnosti chráněné před mrazem, nebo je-li umístěn pouze pod krytem, který motor chrání pouze před deštěm a sněhem, nikoli však před účinky zimy.

K hospodářským účelům užívá se často motorů před mrazem nechráněných, ve kterémž případě olej v zásobních nádobách přístrojů mazacích zmrzne. Z této příčiny jest při zakupování motoru tuto okolnost míti na paměti a přihlížeti k tomu, aby dostalo se stroji mazacích přístrojů, na něž mráz nemá přílišného rušivého účinku. Přístrojů podobných jest slušná řada a při prohlídce motoru dostačí dotaz a ujištění ve smyslu výše uvedeného požadavku.

Avšak i u motorů umístěných v prostoru před mrazem chráněné jest třeba činiti rozdíl mezi různými druhy maznicěk.

Dnes stává množství dokonalých přístrojů mazacích, jež účinkují spolehlivě a úplně automaticky, a sice vždy v době, kdy jest mazání třeba, tedy v době, kdy stroj jest v běhu. Pohybování ústrojím mazacím obstarává v těchto případech motor sám a přivádí svému ústrojí vždy tolik oleje, kolik je ho poměrně v každém okamžiku třeba.

Nejméně spolehlivé a ekonomické jsou mazničky, u nichž olej kape v kapkách viditelných pouze účinkem vlastního sloupce ze zásobní nádoby. Mazničky tyto potřebují stálého dohledu, aby dodávaly ústrojí, pro něž jsou určeny, vláhy olejové v náležitém množství. Změnou výšky sloupce oleje v zásobní nádobě nastává pravidlem větší neb menší výron oleje, třeba původně začátkem chodu maznička byla náležitě ustavena. Zvýšená činnost mazničky nastupuje později mezi chodem stroje, kdy mazací zařízení i se zásobou oleje se prohrálo a olej se stal tekutějším. V tomto případě jest třeba mazničku znovu ustavit, s čímž jest spojena práce, na níž se často zapomíná.

Je-li motor uložen na zděném základu, škodí z ložisek kapající olej maltě, na ní stéká. V této příčině čistota a bedlivá obsluha může zděný základ zachrániti před rozkladem vaziva poutajícího jednotlivé cihly neb kameny. Pravidlem se místa, z nichž by olej mohl v kapkách unikati na podstavec nebo na základ, opatřují jímkami na opotřeбенý neb přebytečný olej.

Složitě ústrojí motoru časem také uvázne a způsobí, že v chodu stroje nastanou nepravidelnosti nebo také, že se stroj úplně zastaví.

Je-li na blízku odborník, bývá obvykle snadná pomoc, ale hůře je v místech, kde odborníka není.

Jsou poruchy na motoru, u nichž k nápravě není třeba nižádné řemeslné práce a které každý může snadno uvést do pořádku, podaří-li se mu najíti příčinu porušení chodu, zastavení motoru nebo nemožnosti uvedení motoru v chod vůbec.

Příčina tato může míti původ v nedostatku paliva neb oleje, nebo v poruše některé neb některých součástí motoru.

Při obtížném nebo nemožném spuštění stroje může spočívat příčina v netěsném pístu, nebo v netěsném neb porouchaném výfukovém ventilu, v netěsném napájecím ventilu, v nepravidelnostech v ústrojí lampy žilací nebo porušeném elektromagnetickém zanečovací, v nedokonalém upravení směsi traskavé. K těmto příčinám druží se výhradně u motorů vytápěných svítiplynem i změna v tlaku potrubním, při porouchání plynoměru, při vniknutí vzduchu do plynového potrubí, jakož i při přeplnění nádoby odvádějící sraženou vodu.

Príznakem netěsného pístu jest vystupování páchnoucích par z válce a tvoření se bublinek ve vrstvě oleje mezi stěnou válce a pístem.

Příčinou netěsnosti může býti přirozené opotřebování válce i pístu, nebo násilné poškození stěn válce nahlodáním rezí nebo drobným tvrdým předmětem, ku př. zrnem písku neb smirkou.

Netěsnost tato vyskytuje se za stejných příznaků u motorů vytápěných jakýmkoliv palivem. Netěsným pístem provádí se nassávání traskavé směsi nedokonale, při čemž i směs původně dokonalého složení vzduchem, jenž proniká mezi stěnou válce a pístem, se zředí a tvoří často napájení nezápalným. Sračování směsi jest taktéž nedokonalé a nikdy nedocílí se komprese o žádaném tlaku. Často také komprimovaná směs následkem unikání plynu nevnikne až do zápalné komory a nezanítí se,

Stal-li se motor následkem netěsnosti pístu, stářím a stejnoměrným obroušením přivozenou, chabým ve výkonu, může se mu pomoci hustým olejem, jímž se navlažuje stěna válce i píst. Ale původního výkonu nedosáhne se nikdy. Přechodné toto opatření jest dosti nákladné a důkladná odpomoc nastává pouze výměnou pístu za nový, k čemuž se někdy poji také nové vyvrtání válce, nebo výměna válce za jiný.

Větší potřeba oleje ku mazání válce vysvětluje se tím, že horké plyny, unikající nepravou cestou, vysušují a spalují olej a bývají příčinou, že píst vzdor častému a hojnému mazání pohybuje se ve válci na sucho.

Ku znehodnocení třaskavé směsi mimořádně vniklým vzduchem není třeba velikého uvolnění mezi stěnou válce a pístem. Stačí pouze dosti nepatrný otvor, aby za periody ssací vniklo do válce více vzduchu, než ho může směs snést.

Spouštění stroje, u něhož jest píst jen menší měrou netěsný, podaří se teprve po mnohem otáčení setrvačnickem, avšak i v tomto případě nevyvinuje se dosti síly, aby motor překonal normální zatížení. Dosáhla-li netěsnost většího stupně, nepodaří se vůbec motor spustiti.

Při menším zatížení motoru, dovoluje-li toho povaha podniku, užívá se mimo zmíněné mazání válce hustým olejem i jiných prostředků, aby stroj i s netěsným pístem uvedl se v rychlý chod.

U stroje s bezvadným pístem působí největší obtíž komprimování náplně válcové třaskavou směsí při uvádění ho do chodu. Obvyčejně pomáhá si obsluhovač tím, že část náplně uvolňuje a komprimuje pouze její zlomek, který neklade pak příliš značný odpor.

U vadného pístu však možno komprimovati celou náplň bez větších sobtíží, jelikož částečné vypouštění třaskavé směsi poskytuje uvolnění, jež se jeví na pístu. Seslabení náplně čelí se rychlejším tempem při roztáčení setrvačnicku.

Aby dostalo se rychle válci přiměřené náplně, užívá se také v případě chatrného pístu zmenšení překážky v procházení směsí potrubím. Výpomocí této docílí se uvolněním pojišťovacího zpátečního ventilu rukou v době periody ssací.

Tohoto způsobu užívá se všeobecně pouze u motorů plynových. U motorů benzinových a petrolejových užívá se k sesílení náboje zrychleného natáčení setrvačnicku.

Netěsný neb porouchaný výfukový ventil bývá příčinou porušení pravidelného chodu z příčin konstruktivních i z nedostatečného ošetřování stroje.

Nejčastěji již při konstrukci nebývá brán zřetel na časté poruchy v chlazení výfukového ústrojí, následkem čehož zvýšená temperatura uplatňuje se nevýhodně na spirálovém péru, které pozbývá pružnosti. Přiměřenějším chlazením a dodatečným utažením pérá nebo i jeho výměnou docíljuje se nápravy.

I přílišné spolehání se na samočinné otvírání a zavírání ventilu může přivoditi časté poruchy ve správné jeho funkci. Nejvýhodnější odpomocí v této příčině jest nucené ovládání ventilu výfukového.

Pokud nedostatečné nebo i nedbalé obsluhy se týče, spadá na její účet poškození dosedacích ploch ventilu a uvážnutí ventilu.

Obě tyto vady povstávají zanesením ústrojí ventilového, poslední také zdrsněním vedení ventilového následkem zrezivění po delší zahálce motoru.

Zanesení ventilových dosedacích ploch jeví se výbuchy ve výfuku a chvěním hřídelku ventilového. Odpomoc zjevné vyjmutím ventilového kužele a bedlivým obroušením vadných ploch.

Stane-li se ventil výfukový nehybným následkem zdrsnění hřídelíku i dosedacích ploch, netěsní dokonale. Příčina tato vyskytuje se u motorů plynových.

Následkem této vady uniká třaskavá směs buď ještě před zanicením do výfuku, nebo se po zanicení spaluje výbuchem taktéž ve výfuku a v obou případech ubírá se motoru síly, někdy tolik, že nelze jej uvéstí v chod.

Odpomoci dostává se této vadě navlažením hřídelíku i celého ventilu několika kapkami petroleje, nikoli však oleje. Rozdíl mezi oběma mazadly v tomto případě záleží v prchavosti petroleje, který po zahřátí se ventilu výfukového vymizí, aniž by zanechal rušivých stop, kdežto olej zuhelnatí a zbytky jeho usazují se mezi jemně vybroušenými plochami a vadí správnému dosedání.

Netěsní-li dokonale napájecí ventil nebo šoupátko u motorů plynových, uniká v období kompresním část třaskavé směsi zpět do vzduchovodu. Příznakem tohoto nedostatku jest zápach po plynu ve vzduchovodné trubici a v době komprese i zpětný tlak.

Nepříznivý účinek jeví se ve zmenšené dávce silotvorné směsi při spouštění motoru a při druhém nassávání v porušené směsi, která nese-stává z určité dávky vzduchu a svítiplynu neb i jiného plynu, nýbrž ze směsi malé části vzduchu, vypuzené směsí a nové dávky plynu.

Nově nassátá tato směs obsahuje větší množství plynu, než jest přípustno a nezaníť se buď vůbec nebo se spaluje bez vyvinutí síly.

Příčina záleží v znečištění dosedacích ploch napájecího ventilu. Odpomoci dosahuje se vyjmutím kužele ventilového a ořtením jeho dosedací plochy i plochy sedla ventilového.

Nedokonalé upevnění žihací trubice bývá při spouštění stroje příčinou nehybnosti.

Příznakem této chyby jest sykot v žihací lampě v období kompresním.

Chyba tato může se vyskytnouti u všech motorů, u nichž zaněcování děje se žihací lampou.

Než i u zaněcovadla elektromagnetického může nastati porucha. Příznakem je nevznícení směsi, jejíž složení jest bezvadné za pravidelné funkce ostatních orgánů.

Odpomoc v této příčině může zjednati jen mechanik, obeznámený s úpravou elektromagnetického zaněcovadla.

Obtížné nebo i nemožné spouštění motoru následkem nedokonalé směsi třaskavé může býti přivozeno z příčin výše uvedených, kde zúčastněné orgány dodávají buď málo nebo mnoho paliva neb vzduchu, nebo i jinak v tomto směru hotovou směs znehodnocují.

Účinkují-li všechny orgány motoru bezvadně a nedociluje-li se vznícení, pak nezbytně jest příčinou nehybnosti motoru nedokonalé upravená třaskavá směs.

U motorů poháněných svítiplynem může na rozdíl od motorů vytápěných tekutým palivem nastati porucha ve složení třaskavé směsi způsobu následujícími:

Užívá-li se svítiplynu z plynovodného potrubí, jehož se užívá zároveň k osvětlování, může nastati okolnost, že v jistém období se změní tlak následkem většího neb menšího zatížení plynoměru v plynárně.

Zmenšením neb zvětšením tlaku tímto způsobem nastávají poruchy v chodu stroje a při spouštění jeho může nastati případ, že ho nelze vůbec uvéstí v chod, jelikož každý motor původně má upravený ventil

napájecí pro přívod plynu za určitého tlaku. Změní-li se tento tlak, dostává se motoru směs, obsahující více nebo méně plynu, než na kolik bylo původně jeho ústrojí zařízeno a směs pak není vůbec zápalnou, nebo hoří pemalu a nedokonale.

Príznakem zmíněné vady jest výfuk bez hlučnějšího zvuku a vystupující hustý dým z výfuku.

Odpomoci docíluje se při zvětšeném tlaku v potrubí novým ustavením kohoutu plynu přivádějícího. Kohout v tomto případě musí propouštět obvyklé množství plynu, čehož se docílí menším jeho uvolněním.

Spouštění motoru za těchto okolností působí obtíže, než najde se nejvýhodnější směs s vlastnostmi směsi původní.

Při spouštění otáčí se setrvačником při postupně méně otevřeném plynovém kohoutu, až nastane zánícení, kterým se motor uvede v činnost. Další natáčení plynového kohoutu přivádí konečně směs, která dle zkušenosti jest pro motor nejvýhodnější. V každém případě nesmí se však kohout otevřít úplně v době, za níž trvá zvětšený tlak v potrubí plynovodném.

Neméně důležitým příznakem většího návalu plynu normální přívod převyšujícího jest nemírné napětí kaučukového měchu.

Všeobecně účinné odpomoci docílí se zapnutím regulačního přístroje mezi stroj a plynoměr do potrubí plynovodného. Regulačním přístrojem upravuje se rozdílný tlak v potrubí na tlak normální, na jehož základě byla činnost motoru založena.

Již za užití svítiplynu k účelům osvětlovacím jest třeba přihlížeti k přiměřené náplni plynoměru vodou nebo i jinou tekutinou. Je-li náplň o málo větší, prochází při téměř počtu obrátek méně plynu, je-li malá, procházelo by více, kdyby nevadil plovák, který v plynoměru klesnutím hladiny vodní zatarasuje plynu z potrubí cestu do plynoměru.

Druhý případ vadí nejvíce, nedostává se pak motoru buď vůbec paliva neb jen málo. Zevním příznakem tohoto nedostatku jest splasklý kaučukový vak.

Je-li plynoměr umístěn v prostoru, kde naň může působiti mráz, zamrzne v něm voda a motoru rovněž nedostane se paliva. Případ ten nastává velice zřídka a příznakem jeho je nehybnost ručiček na ciferníku a splasklost kaučukového vaku.

Zdrojem nepříjemnosti může být i u motorů vytápěných svítiplynem i plynem generatorním vodní nádoba, umístěná na nejnižším místě potrubí přímo před strojem.

Bylo-li opomenuto dohlédnouti v čas na množství sražené vody, může nastati přeplnění a plyn nemůže volně procházeti a přebytek vody při spouštění stroje snadno pak vnikne až do válce, kde po prvním zánícení výbušné směsi, podařilo-li se vůbec, se jemně rozpráší a pokryje stěny válce a odpařená její část zamezí pak další tvoření se dokonalé plynové směsi.

Byli-li v tomto případě opatřen motor žihací lampou s porcelánovou trubici, praskne tato trubice účinkem náhlého ochlazení dopadlé na ní vody. Jiné příznaky jsou vystřikování vody z ústrojí zanáčovacího, nebyli-li motor opatřen elektromagnetickým zanáčovačem, ze šoupátka a ústí potrubí výfukového.

Vada tato působí těžkou poruchou, jejíž náprava vyžaduje odstranění vody do ústrojí vniklé vytíráním, což bývá pravidlem spojeno se značnou ztrátou času.

Výše uvedenými poruchami při spouštění stroje není ještě vyčerpána řada vad, které někdy provázejí činnost motoru. Druží se k nim ještě

poruchy vznikající mezi chodem stroje, rovněž vážné a v následcích nepřijemné, jako předchozí.

Příčinou jejich bývá někdy opotřebení součástí motoru, častěji však a přirozeněji nedbalá obsluha a někdy i příčiny, jež nezavinil ani konstruktér, ani obsluhovač.

Vyvinuje-li motor málo síly a jeví-li se výfuk táhlý a dlouho trvající, spočívá příčina v zanesení potrubí výfukového sazemi nebo zbytky zuhelnatělého oleje.

V tomto případě není jiné odpomoci, než dokonalého vycílení potrubí, kteráž práce trvá dosti dlouho a působí mnoho obtíží.

Nemá-li potrubí dostatečného průměru z příčiny výše uvedené, nedostává se času všem spáleným plynům, aby z válce unikly a pozdější náplň se jimi zuehodnocuje, hoří pomalu a dává málo síly.

Jiná příčina uvedeného zjevu záleží v přílišném napjetí péra ventilu napájecího, nebo v nedostatečné neb nepřiměřené jakosti paliva.

Prvá příčina poruchy upraví se uvolněním péra a ustavením ho na správný přívod petroleje, benzínu a j. tekutého paliva.

Druhá příčina má původ buď v přílišném množství nebo v nedostatečném množství silotvorných součástek v palivu. S tímto zjevem setkááme se po užití paliva z jiného pramene, o němž nemáme dosti předchozích zkušeností. Napravení této chyby nastane přiměřenou úpravou směsi třaskavé.

Příčiny tyto vyskytují se u motorů vytápěných tekutým palivem, při němž třeba vždy, než motor vyvinuje žádanou sílu, upravití nejvýhodnější směs.

Další příčinou nedokonalého vyvinování síly může se státi **netěsný píst**, o němž již v předchozím oddělení bylo mluveno.

V tomto odstavci dostane se výše uvedenému nedostatku posouzení z jiného hlediska.

Původem zřídka pochodí tato závada v nedostatečném materiálu zúčastněných součástí stroje, pravidlem nastává okolnostmi později vzniklými.

Nejčastěji hřešívá se upřílišněním počtu obrátek, užívá-li se motoru jako rychloběžky, někdy proti výslovnému připomenutí konstruktéra.

Další příčinou bývá nedostatek čistoty, opomenuté mazání válce, nebo také mazání nepřiměřeným olejem, a konečně i nedostatečné chlazení.

Nikdy nemá motor překročiti předem ustanovený počet obrátek, neboť v tom případě přepínána jest zároveň výkonnost mazacího ústrojí, které nedodává potřebné množství oleje a obnažený kov tře se o kov, čímž jeden i druhý se ničí.

Zastaralý maz chová v sobě otřelé jemné částičky kovu a jiné ještě znečištění neméně ostré, kterým se stěny válce i těsnicí kroužky pístu velice rychle poškozují.

Podobně zhoubně účinkuje nedokonalé chlazení. Rozehřáté silné stěny válce i píst pozbývají původní tvrdosti a snadno se otírají.

Na rozpálených stěnách olej zpočátku řídné a konečně zuhelnatí, čímž troncí se plochy ztrácejí kluzký povrch a více se opotřebují.

Menší vývin síly mohou zaviniti nedokonalé vypuzení spálených plynů, málo síly poskytující třaskavá směs, malé množství třaskavé směsi.

Příznaky prvé nepravidelnosti jsou suché stěny válce a dým z něho vystupující a protáhlý výfuk.

Větším množstvím zbytků spálených plynů zuehodnocuje se správně upravená směs rozředěním, čímž spalování se stane nedokonalým a vleklým.

U druhé příčiny nastává nedokonale otevřeným kohoutem, nebo zaneseným potrubím plynovodným, nebo také zmenšením původního tlaku v potrubí nesprávné složení směsi, jež obsahuje příliš málo plynu. Směs tato se sice vzněcuje, ale hoří pomalu a vyvinuje málo síly.

V třetím případě jest složení směsi správné, ale nedostává se jí válcí v přiměřeném množství. Příčinou toho bývá příliš napjaté péro ventilu napájecího,

Příznakem jest slabý neb nepatrný výbuch při vznícení.

Příčinou **nepravidelného chodu** stroje může býti u motorů plynových i vytápěných tekutým palivem ztuhnutí regulatoru následkem zhoustlého a na jeho ústrojí usazeného oleje nebo také následkem poruchy v jeho tyčích.

Odpomoc zjedná se odstraněním vrstvy zhoustlého oleje nebo uvolněním, jí pomocí několika kapek petroleje nebo opravou kloubení tyčí regulatoru, pokud příčina v nich vězí.

Další příčina výše uvedené poruchy záleží v nepravidelném zanečování směsi.

Pravidlem stává se tak vinou nesprávného jejího složení, dostalo-li se jí buď příliš mnoho paliva a málo vzduchu anebo naopak.

Zastavi-li se motor náhle mezi chodem, může se tak státi u motorů plynových náhlým zmenšením tlaku v plynárně, nebo může nastati u motoru vytápěného jakýmkoli palivem porucha žáděrem ložiska nebo pístu ve válcí, nebo také zanesením otvoru žihací trubice

Vznik příčiny prvé byl již na jiném místě podroben úvaze. Nejvýhodnější se mu čelí užitím dvou až tři kaučukových měchů.

Příznakem žáděru ložiska neb pístu jest nesnadné natáčení setrvačnicku u porovnání s odporem, jaký na neporušeném stroji při spouštění se jeví.

Zjištění vadného místa děje se zkoumáním všech ložisek, zda-li se nezahřála. Bylo-li shledáno, že jsou ložiska studená, pak nastal žáděr u pístu.

Zanesení otvoru žihací trubice nastává pravidlem u motorů petrolejových užitím nepřiměřeného paliva, přílišným mazáním a chlazením.

Chladí-li se příliš mnoho válec motoru málo zatíženého, tvoří se hlavně u nepřiměřeného paliva a nadbytečného mazání vrstvy vyloučeného uhlíku v podobě povlaku, jehož tloušťka roste, až konečně ve spojení s nadbytkem oleje a zbývajícího petroleje zúží otvor žihací trubice.

Nárazy mohou se vyskytnouti u motorů plynových i petrolejových a jiným palivem vytápěných.

Ozývají-li se nárazy pravidelně při každé obrátce setrvačnicku, vězí příčina buď v uvolněním neb vyběhaném kloubení ojnice, nebo v uvolněním klínu setrvačnicku, nebo v neutažení viku ložiska.

Zjištění závadného místa na motoru se pohybujícím jest nespolehlivé, nesnadné a nebezpečné. Bez nebezpečí zjišťuje se tato vada na motoru zastaveném, jehož setrvačnick uvádí se natáčením v krátký, střídavý pohyb ku předu a zpět.

U motorů vytápěných tekutým palivem vyskytující se **nárazy v nepravidelných mezerách** mají za příčinu předčasně vznícení se traskavé směsi buď následkem přílišné komprese nebo nemírného zahřátí stěn misící komory a válce.

Vadě této předejde se vydatnějším chlazením válce, menším zatížením stroje nebo zmenšením dávky paliva a mírnější kompresí směsi.

Vznícení směsi předčasně u motorů plynových nastává lampou tehdy, je-li válec příliš vyběhan.

Výbuchy ve vzduchovodu povstávající u motorů vytápěných tekutým palivem mají příčinu v nenáhlém spalování směsi, při čemž se nová náplň setkává s dosud hořící předchozí směsí. Otevřeným v tomto případě ventilem výfukovým uniká zaničená směs za detonace do vzduchovodu.

Uvedené nedostatky motorů plynových i petrolejových a j. nevyskytují se vždy a nanejvýš u každého stroje, nejsou pravidlem, nýbrž výminkou, která se vyskytuje u každého složitějšího aparátu, jenž je podroben změnám ve výkonu tou měrou, jako moderní motor.

I nejlepší stroj za nesvědomitě obsluhy, stálého neb střídavého přepínání musí vykazovati nepravidelnosti, jichž náprava působí často odborníku dosti práce.

Zmíněné ukázky poruch nebyly uvedeny proto, aby nastávající majitel se odstrašil od zamýšlené koupě, nýbrž z příčiny, aby v případě, kdy porucha již nastala z jakékoliv překážky, mohl se soustavou svého stroje obeznámený majitel již předem dosti pravděpodobně usouditi, jakých prostředků má užiti k nápravě chyby.

Opatření bezpečnostní u motorů plynových i tekutým palivem vytápěných.

Ač motory tyto nevyžadují jako stroje parní zvláště výškolených a zkouškou opatřených obsluhovačů, přece při jich obsluze jest třeba neméně opatrnosti vzhledem k nebezpečným látkám, kterými se vytápějí.

U motorů plynových provádí se vytápění látkou otravně na lidský organismus působící. U svítiplynu prozrazuje se přítomnost ve vzduchu větším neb menším charakterickým zápachem, který však u plynu generatorového naprosto schází. V této příčině působí poslední zákeřněji a může jím nastati ponenáhlou působící otrava, jež postiženého přivádí do nebezpečí života.

Vše, co výše bylo uvedeno, náleží do říše možností, ale k upokojení majitelů a obsluhovačů motorů plynových nevyskytuje se často, spíše řídkou výminkou, jež se nemilým způsobem uplatňuje jen při bezpříkladné nepozornosti a nedbalém sestrojení orgánů, kterými plyny procházejí.

Příkladem hudiž uvedeno, že při užiti svítiplynu k účelům osvětlovacím vyskytuje se podobné nebezpečí, k němuž však jen zřídka dochází,

Instalatéři u nově upravených plynovodů zkoušejí těsnost potrubí v činnosti uvedeného plamenem svíčky.

Způsob tento, vzdor nebezpečí, jež by mohlo vzniknouti v případě, kdyby nahromadilo se v ovzduší více plynu, nevede nikdy k úplnému vypátrání nepatrných skulin a netěsností, jmenovitě v případě, uniká-li zpočátku pouze vzduch nebo nehořlavá směs vzduchu a plynu.

Lepších výsledků docíluje se potíráním spojky plynovodů olejem v hustší vrstvě, při čemž vystupující bubliny spolehlivě ukazují vadné místo. Méně spolehlivý jest roztok mýdla ve vodě.

Nejlepším prostředkem však vůči netěsnému spojení jest dokonalá práce a přesné obrobený závit spojky a bezvadné dosedání styčných ploch kohoutů a jiných součástí motoru.

Hybnou silou motorů plynových jest snadno vznětlivá směs plynu se vzduchem, kteráž často i po sestavení motoru nachází se v jeho útrobách a může při rozebírání jeho plamenem svíčky mimovolně býti zaničena.

Nehoda tato může pro neopatrného cidiče míti osudné následky. Nastane po odstranění pistu z válce, nebo po otevření ventilu výfukového,

bylo-li světlo přidrženo těsně k otvoru neb do něho a nedělo-li se svícení s odvráceným tělem.

Při vyjímání pístu z válce jest třeba uvolniti ojnici. Vzejme-li se třaskavá směs světlem po uvolnění ojnice, bývá píst výbuchem vymrštěn z válce.

Dříve než se vůbec přikročí k uvolnění jakékoliv části motoru, jež přichází v přímý styk s plynem nebo výbušnou směsí, třeba přímo po uzavření přívodného kohoutu plynového otáčeti setrvačником.

Posléze uvedeným opatřením vypuzuje se ve válci snad trvající třaskavá směs, čímž podstatně zmenší se nebezpečí pozdějšího zanicení.

Těže opatrnosti jest třeba u motorů vytápěných tekutým palivem, k čemuž druží se bedlivější dohled na potrubí palivo přivádějící.

Poslední opatření jest nevyhnutelné z ohledu na snadnou prolínavost petroleje, benzinu a j., jež pronikají i dosti nepatrným otvorem. K tomu druží se i tlak pumpy výtlačné, jejíž spojky potrubní mají vynikati na prostou neprodyšnost.

Opatrnosti vůči unikajícímu tekutému palivu jest nevyhnutelně třeba pro nebezpečí požáru, u benzinu pak také z ohledu na nebezpečí výbuchu benzinových par, jichž vznětlivost a výbušnost nezná téměř mezí.

Objeví-li se na potrubí nebo na motorových součástkách, jež přicházejí ve styk s tekutým palivem nebo s výbušnou směsí, netěsnost, značná po místě mokvající, třeba učiniti ihned opatření, aby závada byla odstraněna.

Je-li motor v chodu, jest uvolňování schrán ventilových, jakož i každé neopatrné zacházení s lampou žihací nebezpečno. Totéž platí o ohledávání součástek motoru, necht se pohybují nebo trvají v klidu, jmenovitě otírání jich mezi chodem bylo příčinou mnohých neštěstí.

Spouštění motorů natáčením setrvačniku rukou vyžaduje taktéž veliké opatrnosti, neboť staly se případy, že třaskavá směs se předčasně při natáčení setrvačniku vzněla a náhle jím prudce pošinula, takže natáčeji osoba násilným pohybem byla přehozena do stroje.

Nemenší pozornosti zasluhuje navinování řemenu na řemenici nebo setrvačník a uvádění motoru v činnost pomocí zvláštní kliky. Poslední případ bývá často příčinou úrazu, jak u motorů stálých, tak i u automobilů. Následkem předčasného výbuchu bývá klika vymrštěna z ruky, a byla-li tato ovládána neopatrně, může se státi, že náhlý vývin síly uplatní se nepřijemným způsobem na těle obsluhující osoby.

Velké pozornosti vyžaduje uložení zásob benzinu a petroleje a manipulace s nimi při stáčení do nádržky motorové.

Jmenovitě benzinu třeba věnovati největší pozornost. Vyžaduje toho značná jeho prchavost a vznětlivost vypařených a se vzduchem smísených par.

Čerpání a přelévání těchto nebezpečných tekutin nesmí se nikdy dít za umělého světla, vyvozeného plamenem. Výpary benzinu vzněcují se již na velikou vzdálenost nechráněným plamenem, jiskrou, nebo také ohněm v kamnech.

Jakkoliv plné nádoby, sudy nebo i jiné nádržky, jsou méně nebezpečné, ač nikdy vůči plameni a jiskře úplně bezpečnými ise nemohou nazvati, stoupá toto nebezpečí při odčerpávání tekutin z nádob měrou povážlivou, jelikož volný prostor nad tekutinou v nádobě naplňuje se vzduchem a výpary z hořlavých tekutin vystupujícími, které poskytují plameni výhodnou příležitost k výbuchu.

I sudů a jiných nádob zcela prázdných, jež před tím byly napl-

něny zmíněnými tekutinami, jest třeba chrániti před stykem s otevřeným plamenem.

Staly se případy, že vyprázdněný sud od líhu vybuchl a těžce zranil osobu, která neopatrně se přiblížila k jeho otvoru hořící svíčkou.

Zásoby tekutého paliva pro motory uchovávají se nejvýhodněji ve stavení, v němž se motor nachází.

Čerpání paliva do zásobních nádob motoru děje se pomocí čerpadel a kovového potrubí. Stalo-li by se, že by se tekutina rozlila, musí ihned vylitá část býti odstraněna vyssáním pomocí písku nebo suché látky. Výhodně v tomto případě účinkuje pevný, nekyprý spodek, z něhož zmíněným způsobem lze snadno rozlitou část paliva odstraniti.

I při dopravě zmíněného paliva třeba dbáti opatření bezpečnostních, jmenovitě vůči plamenu. Dosti bezpečné jsou kovové nádoby, méně záruky poskytují nádoby dřevěné, jichž pory vypařuje se tím více paliva, čím jest toto hořlavější.

Natáčení setrvačnicku při uvádění motoru v chod provádí se různým způsobem dle velikosti stroje.

Pro náš účel jedná se o natáčení setrvačnicků u strojů malých a prostředních, u nichž není třeba nadměrné síly, aby byl překonán odpor třením a stlačováním nassáté traskavé směsi vyvozovaný.

Obecně panuje zvyk, že setrvačnicku se dostává natočení rukou, pokud ovšem na tuto práci bezprostřední přiložení ruky vystačuje. Počinání toto není správné ani odůvodněné a bylo příčinou již mnoha neštěstí následkem náhlého zanícení směsi a okamžitého převodu síly z válce a pístu na setrvačnick.

V některých případech není počinání toto možné, jmenovitě u motorů lodních se setrvačnickem o malém průměru umístěným na prostore krajně omezené.

U menších strojů užívá se ku zmenšení tlaku kompresního na jiném místě popsaného zmenšení obsahu dávky plynové, jejíž výbušná síla vystačuje pak pouze k počátečnému pohonu motoru na prázdno.

V praxi vyskytují se u malých a prostředních strojů různé mechanické pomůcky k natáčení setrvačnicku. Z těchto zasluhuje zmínky natáčečí klika s řetězem nebo bez něho. Klika tato musí býti tak upravena, aby otáčečící za skutečného výbuchu pod pístem a náhlým chodem stroje nedoznal poranění. Vypínací zařízení překoná tuto obtíž.

Plynné palivo motorové

Suchou destilací uhlí vyvozené a ve zvláštní jímce soustředěné plyny jsou známým svítivem, jež vyniká malou hustotou, průměrně asi 0·5, a jehož zápach a otravné účinky jsou dostatečně známy.

Směs jeho se vzduchem, upravena v jistém poměru a zanícena traská.

Chemické jeho složení jest velice odchylné, pokud se týče vzájemného poměru složek.

Jako palivo motorové účinkuje dokonale a manipulace s ním jest pohodlná, nepřihlíží-li se k nestejnému tlaku v potrubí, který časem působí nesnáze, jichž překonání vyžaduje zvláštních aparátů.

Tyto nesnáze, jakož i nedostatek svítiplynu na místech, kde nebylo plynárny a konečně i dosti značná jeho cena byly příčinou, že pomýšlelo na přiměřenou náhradu, která by bez značného nákladu poskytovala plynárnu v malém.

Původně vyskytly se metody cell-ovou úpravou upomínající na zařízení plynáren a plyn v nich vyvozený také za jistého stálého tlaku vnikal potrubím k motoru. Plyn ten nebyl svítivým, nebylo toho také třeba, ale byl bez zápachu a účinkoval nad míru zhoubně na dýchací ústrojí a na složení krve. Obě tyto vlastnosti byly příčinou, že stala se ním neštěstí s neblahým zakončením, k nimž přispělo nejvíce výtláčné zařízení generatorové, vzdor pečlivému sestrojení přece časem následkem většího tlaku něco plynu propouštějící.

Lépe v této příčině účinkuje ssací zařízení generatorové.

Ssací generatorová plynárna k pohonu Ottových původních motorů. Ze stojírny plynových motorů v Kolíně-Deutz.

Původně užívalo se náhradou za svítiplyn který nebyl všude po ruce, plynu vyrobeného pomocí tlakových generatorových plynáren.

Zařízení tlakové pro výrobu generatorového plynu vykazovalo pro malý průmysl nepřijatelnou položku, která záležela v nákladném postavení plynojemu, v němž se chovala zásoba vyrobeného generatorového plynu a v rovněž nákladném parním kotli, tak že jen závody veliké, značné hybné síly potřebující, mohly se odvážit k této mimořádné výloze.

Nemensi obtíž působilo potřebné utěsnění a neprodyšné spojení jednotlivých součástek plynárního zařízení, v němž se vyvínoval plyn zdraví a život lidský vážně ohrožující, a sice tím více, jelikož vyrobený plyn byl úplně bez zápachu. následkem čehož působil tím zrádněji a zákeřněji, čím méně bylo prostředků po ruce, které by jeho přítomnost v ovzduší byly prozradily.

Ucházel-li obyčejný svítiplyn, tu varoval ohrožené okolí čich před možnou otravou, a tento jednoduchý příznak u tlakového generatorového plynu následkem nedostatku zápachu naprosto scházel.

Při větším zařízení vyskytala se často ve složitém potrubí a v plynojemech mezera, kterou plyn za trvajícího tlaku byl vypuzen a zákeřně otravoval okolí.

Veškeré tyto závažné nevýhody a nedostatky tlakových generatorů byly příčinou jich skrovného rozšíření a původem snahy, aby dostalo se malému průmyslu levného plynu k pohánění motorů bez nákladných parních kotlů a plynojemů spolu se zárukou naprosté bezpečnosti vůči ucházení plynu nepřinášenými otvory.

Tímto způsobem vznikla zařízení pro výrobu generatorového plynu ssaného.

Žhavou vrstvu anthracitu a koksu, nebo anthracitu zvláště a koksu také zvláště provádí se směs páry vodní a vzduchu, čímž docíluje se nedokonalým spalováním paliva kyslíkem uhelnatého a rozkladem vody vodíku a opět kyslíkem uhelnatého, vše ve spojení s volným dusíkem, původně obsaženým ve vzduchu.

Rozdíl mezi tlakovou a ssací generatorovou methodou výroby plynu jest v podstatě ten, že u první metody směs páry a vzduchu se do přístroje plynotvorného vtlačovala, kdežto u druhé metody se na opačném konci ssaje. V prvním případě byl plyn podroben většímu tlaku, než kolik obnášel tlak atmosférický, u druhého případu tlak v přístroji jest menší tlaku atmosférického.

Ssací generatorové zařízení sestává z generatoru, z čistíče či skrubbru, kondensatoru, litinové nádržky a jímadla dehtu. Na poslední přístroj připojuje se motor.

Uvedené součástky tvoří trubicemi spojený jediný celek.

Generator jest válcová nádoba opatřená na spodu roštem a popel-

níkem, na temeni uzavřená poklopem s nálovkovou nádobou, do níž se ukládá zásobné palivo. Ve dvou třetinách výšky nachází se přičleněný prstencový prostor naplněný vodou, který jest spojen na zevní straně trubici s popelníkem, na vnitřní straně pak hrdlem s ovzduším.

Generator jest naplněn anthracitem nebo koksem.

Skrubber jest větší válcovitá nádoba naplněná koksem hojně vodou zavlažovaným.

Pracovní pochod celého zařízení nejlépe objasní popis, jednající o postupu, jaký se jeví při výrobě plynu již skutečně a v činnosti se nacházející.

V tomto případě jsou scrubber i potrubí naplněny plynem, který se nassává při každé ssací periodě motoru příslušným zdvihem pístu

Ssáním ubírá motor z útroby plynotvorného zařízení část plynu, čímž v nádobách i v potrubí nastane snížení tlaku, které postupně pokračuje z litinové plynové jímky kondensátoru do scrubberu a generatoru, v němž prostupuje vrstvu paliva a účinkuje na popelník a dalším pochodem pomocí spojovací trubice i na vodní nádržku kolem střední části generatoru umístěnou.

Zředěním plyného obsahu v nádobách i v potrubí vniká atmosférický vzduch hrdlem do objímky kolem střední části generatoru umístěné, nasycuje se zde vodními parami a unáší je spojovací trubici popelníkem a roštem do žhavého paliva generatoru.

Stykem vzduchu vodní parou nasyceného se žhavým palivem nastane jednak nedokonalé spalování uhlíku, čímž se tento mění v kysličník uhelnatý, jednak nastává také rozklad vody vodními parami přiváděné, jejíž uvolněný kyslík tvoří novou dávku kysličníku uhelnatého a z vodíku tvoří se vodní plyn.

Vyvozený plyn vede ve trojcestným kohoutem a trubicí do spodní části scrubberu, v němž prostupuje vrstvu vodou navlaženého koksu, při čemž se chladí a čistí.

Voda, která koks ve scrubberu navlažuje, stéká roštem do spodní části scrubberu a odtud uniká trubicí do jímky.

Plyn proudí ze scrubberu kondensátorem do litinové nádoby, v níž se shromažďuje pro okamžitou potřebu malá zásoba plynu, kterou se náhlé čerpání poněkud vyrovnává.

U motorů poháněných svítiplynem zastupuje tuto nádobu kaučukový vak, o němž na příhodném místě učiněna zmínka.

Z nádoby uniká plyn buď přímo do motoru, nebo prochází ještě čistící nádobu, v níž se zbavuje hlavně dehtu, takže v tomto případě dostává se motoru plynu velice čistého, který nezanáší jemné jeho ústrojí.

Hladina vodní v prstencové nádobě stálým vypařováním by rychle klesala a rušila tak správný chod výroby plynu. Tomu předejde se nepřetržitým proudem stále jemným paprskem přitékající vody, jejíž nadbytek uniká přepadovou trubicí do popelníku, kde se mění v páru a prostupuje žhavou vrstvou paliva a napomáhá rozkladem v prvky tvoření se plynu.

Záměnná klapka, ustavená zatíženou pákou, zamezila přívod vzduchu z ventilátoru a přivodila spojení s prstencovou objímkou pomocí trubice, již přivádí se pod rošt topeniště vodní pára.

Trojcestný kohout uzavírá za činnosti přístroje cestu ke komínu a pojišťuje spojení se scrubberem.

Pomocí kohoutu vypíná se celý aparát z činnosti. Zamezí-li se cesta

plynu do skrubberu a uvolní-li se spojení s komínem, nedostává se motoru plynu.

Zamezením přívodu plynu k motoru nevyhasne žár v palivu generatoru, jelikož dostává se mu přirozeným tahem komína a uvolněním otvoru ve dvířkách popelníka dostí vzduchu k trvalému hoření, třeba nikoli značnému.

Má-li býti výroba plynu znovu zavedena, třeba oživit žár v generatoru, což se stane natočením klapky, aby uvolněno bylo spojení s ventilátorem a zamezeno spojení s prstencovou objímkou. Mocný proud vzduchu z ventilátoru proniká pak palivem v generatoru a hořením vzniklé plyny unikají trubici do komína. Po dobu rozdmýchování paliva v generatoru jest spojení se skrubberem a motorem přerušeno kohoutem, který uvolňuje cestu do komína.

Rozdmýchování žáru trvá pět až deset minut, čímž dostupuje žár v generatoru oné výše, jaké jest třeba k úspěšnému vyrábění plynu.

Po této době ustavují se součástky ústrojí aparátu tak, jak byly ustaveny za plného chodu, čímž další nepřetržitá výroba plynu jest zabezpečena pro činnost motoru.

Jakkoliv výroba plynu jest velice jednoduchá a snadná, přece jest třeba zvláštních bezpečnostních opatření, aby bylo zamezeno unikání plynu a vystoupení plamenu z jednotlivých složek aparátu a znečištění vzduchu v generatoru a jeho okolí.

Opatření tato vyžadují, aby potrubí plyn odvádějící ústilo jeden metr nad nejvyšším hřebenem střechy, a aby každý generator byl opatřen zvláštním potrubím plynu do komína odvádějícím. Spojení mezi generátorem a skrubberem musí býti opatřeno zvláštním ventilem, odvádějícím, plyny do komína, a ventilem, sprostředkujícím unikání plynu do skrubberu a k motoru. U našeho aparátu požadavku tomu vyhovuje trojcestný kohout. Způsobem tím jest zamezeno vnikání vzduchu komínem do aparátu.

Naplňovací zařízení, kterým dodává se generatoru nové zásoby paliva, musí býti opatřeno dvojím závěrem.

Zvláštní pozornosti vyžaduje náhlým zaražením nebo odlehčením stroje nastalé snad dodatečné další vyvinování se plynu, který by v tomto případě, jmenovitě u paliva hojně plynu poskytujícího, mohl si klestiti cestu do strojovny a způsobiti otravu vzduchu nebo výbuch.

V uvedených případech, jakož i vždy za jakékoli jiné okolnosti, která by měla za následek unikání plynu do ovzduší strojírny, jest třeba bez odkladu ustaviti trojcestný kohout tak, aby uvolnil cestu do komína.

Opominutím tohoto opatření zvyšuje se tlak v aparátu a dosáhne stupně, který jest větší, než okolní tlak atmosférický. V tomto případě proudí plyn pod roštem do popelníku a odtud do potrubí vzduch přivádějícího a utvoří třaskavou směs, která se zanítí žhavým palivem nad roštem a způsobí výbuch. Třeba výbuch ten následkem nepatrného množství plynu nebyl pro okolí nijak nebezpečný, přece ze vzduchovodu vyřázející plamen a hluk výbuchem způsobený jest obtěžováním obsluhujícího personálu.

V této příčině jest u aparátů pocházejících z výše uvedené strojírny učiněno bezpečnostní opatření pomocí nárazného ventilu, který při nejmenším zvýšení tlaku v aparátu další přívod vzduchu uzavřením vzduchovodu zamezuje.

Další opatření týká se odpadové vody ze skrubberu. Voda tato shromažďuje se na spodku skrubberu a přepadovou trubicí stéká do syfonu, úplně uzavřeného, čímž okolí jest chráněno před dusivými plyny.

Přístroj tento vyrábí továrna plynových motorů Deutz v Kolíně-Deutz.

Körtingovo ssací generatorové plynové zařízení.

Körtingovo ssací plynové zařízení vykazuje jiné uspořádání jednotlivých součástí.

I zde shledáváme generator, odpařovač vody, skrubber a příslušná potrubí s ventily.

Plnění generatoru provádí se palivem, které zanechává jen nepatrné množství nespalných látek. Brává se anthracit a koks z nejlepšího uhlí připravený.

Z kilogramu paliva nabývá se průměrně 45 kostkového metru plynu.

Generator sestává z válcového pláště litinového nebo plechového, jehož spodní část jest opatřena uzavíracími otvory pro čištění.

Vnitřek generatoru jest rozdělen vodorovným roštěm na dvě části, z nichž spodní chová mírnou zásobu vody, vrchní pak jest vyložena ohnivzdornou látkou.

Voda ve spodní části udržuje se stálým přítokem a odpadovou trubicí na stejné výši.

Účinkem žáru nad roštěm vyhřívá a odpařuje se voda pod roštěm, ochlazuje rošť a navlhuje vzduch procházející roštěm k palivu.

V generatoru spaluje se palivo nedokonale. Sporym přístupem vzduchu navlhlého vodní parou vyvinuje se z paliva, ve vrstvě roštu blízké, kyselina uhličitá, která se ve vyšších žhavých vrstvách paliva rozkládá v kysličník uhelnatý. Rovněž vodní pára rozkládá se v prvky, z nichž kyslík tvoří s uhlíkem žhavého paliva novou dávku kysličníku uhelnatého.

Z generatoru odcházející plyn jest směsí kysličníku uhelnatého, vodíku z rozložené vody a dusíku ze vzduchu.

Na temeni generatoru nachází se litinová nádoba, naplněná palivem, z níž pohnáhlu doplňuje se žhavý sloupec v generatoru a udržuje se stále ve stejné výši.

Na víku nádoby jest umístěna nálevka, opatřená dvojím závěrem, pomocí níž i mezi prací možno doplňovati zásobu paliva, po případě pozorovati postup spalování a předsevzíti nutné snad čištění.

Stranou na spodu generatoru nachází se hrdlo pro přívod vzduchu pomíseného s parou.

Aby po zaražení motoru a přerušeném ssání nenastalo unikání plynu do místnosti, v níž se přístroj nachází, upraven jest trubicí přiměřený odtok plynu do komína.

K rozdělení ohně v generatoru užívá se dmychadla, otáčeného rukou nebo strojem. Dmychadlem vyvozuje se zvýšený tah v generatoru, pomocí něhož se v krátké době palivo rozžhaví. Za této práce jest spojení se skrubberem uzavřeno a průchod trubicí do komína uvolněn.

Nedokonalým spálením anthracitu nebo koksu vyvinuté plyny chovají nadměrné množství tepla, které se výhodně zužitkuje k výrobě vzduch navlhlující vodní páry.

Práce tato provádí se v odpařovači.

Odpařovač jest válcová nádoba, rozdělená uvnitř ve vrchní a spodní komoru, mezi nimiž jest umístěn větší počet svislých trubic.

Prostor svislými trubicemi opatřený naplňuje se až do jisté výše vodou, již se dostává vyhřátí horkým plynem z generatoru do vrchní komory přiváděným. Plyn prostupuje pak trubicemi a shromažďuje se ve spodní komoře, odkud uniká do skrubberu.

Z vody v prostoru mezi komorami a mezi trubicemi se nacházející a ohříváné plynem trubicemi procházejícími vyvinuje se pára, již se na-

vlhčuje vzduch přiváděný pod rošt a palivo v generatoru. Přívod děje se trubicí.

Přívod vzduchu upravuje se rdousící klapkou.

Voda v odpařovacím přístroji udržuje se stále ve stejné výši nálevkou a odpadovou trubicí.

Rozdělení generatoru a odpařovače ve dvě nádoby provádí se pouze u větších přístrojů. Menší přístroje mají odpařovač spojený přímo s generátorem.

Mezi odpařovačem a skrubberem nachází se střídavý ventil, pomocí něhož se plyn v generatoru vyvozený dle potřeby přivádí buď do skrubberu, nebo vypouští do komína. Ventil zařízen jest tak, že přiměřeným natočením uvolňuje vždy jen jedno z obou jmenovaných spojení.

Z této příčiny jest nemožno, aby mezi chodem vnikal do přístroje atmosférický vzduch a tvořil traskavou směs ku škodě přístrojů i obsluhy.

Skrubber jest válcový kotel z litiny neb plechu zhotovený, jehož spodní část až do jisté výše jest naplněna vodou, střední a vrchní pak koksem, na nějž proudí sprchou jemně rozptýlená voda.

Plyn do skrubberu přivádí se spodem, prostupuje sloupcem vodou navlažovaného koksu, při čemž se ochlazuje a čistí.

Přebytečná voda uniká přepadovou trubicí ze skrubberu do odpadu. Přítok nové vody provádí se vrchem trubicí.

Ochlazený a pročištěný plyn uniká trubicí k motoru. Cestou prochází ještě litinovou nádobou, v níž zanechává částičky mechanicky uchvácené vody.

Bylo-li užito přiměřeného topiva, byla by výroba plynu pro vytápění motoru ukončena.

Z méně cenného paliva vyrobený plyn chová mnohé nečistoty, z nichž jmenovitě dehet působí rušivě na potrubí a jemné ústrojí motoru.

Aby mohl plyn býti v čas potřeby vyroben z plynárenského koksu nebo i jiného méně příhodného paliva, zařazuje se mezi skrubber a motor ještě dodatečný čistič z plechu, do něhož se vkládají dvě vrstvy dřevěných pilin nebo dřevité vlny.

Plyn proniká pak řečenými vrstvami a osazuje v nich dehet.

V tomto případě jest nutno voliti potrubí vždy o větším průměru, aby usazováním se dehtu v něm nenastaly poruchy ve výrobě plynu a chodu motoru.

Přímo před motorem jest napájecí potrubí rozšířeno na způsob vaku pro větší zásobu plynu.

Popis zařízení pro výrobu ssacího plynu dle způsobu Körtिंगova týkal se všeobecné části, k níž třeba přičiněti doplňky a vysvětlivky ve příčině jednotlivostí, podmíněných velikostí aparátu.

Pro motory od 6 do 25 HP užívá se pouze aparátů ssacích spojených přímo s motorem.

Vyzdívání generatoru provádí se ze šamotových obloukových cihel, jichž nejspodnější vrstva se ukládá přímo nad čistící otvor na zvláštní kruhový výběžek. Spojení jednotlivých cihel mezi sebou i jednotlivých z cihel utvořených kruhů provádí se pomocí šamotové malty.

Prostor mezi šamotovou výplní a kovovým pláštěm se vyplňuje drobným křemenitým pískem.

Pod otvorem čistícím ukládá se rošt nikoli však nehybně, nýbrž tak, aby se snadno dal vyjmouti.

Nádoba se zásobním palivem poskytuje dostatečné množství paliva ve spojení s vrstvou v generatoru, aby vystačilo asi na pětihodinnou práci.

K odstranění strusky z vnitra generatoru poskytují výhodného spojení tři až čtyři otvory v plášti, kterými se mohou pohodlně vsunouti k šamotovému vyzdění ohnuté tyče, jimiž se veškerá nečistota pohodlně uvolní.

Pokud se odpařovače tyče, sluší dodat, že jeho víko jest upraveno ku snadnému sejmutí, za příčinou čištění trubek, jimiž plyn prochází. Na spodní jeho části jsou upraveny dva otvory, jichž poklopy se dají snadno odstraniti. Užívá se jich k odstranění nahromaděného jemného navátého popele.

Snímání poklopu z odpařovače nesmí se nikdy prováděti mezi výrobou plynu za příčinou vniknutí vzduchu okolního do ústrojí aparátu a možného nebezpečí výbuchu traskavým plynem.

Nejbedlivějšího povšimnutí zasluhuje uvádění aparátu v činnost.

Na roštu rozdělá se pomocí dříví oheň, při čemž otevře se čistící poklop generatoru a sejme se víko násypané nádoby.

Po této práci nutno jest přihlédnouti k odpařovači, zda-li jest naplněn vodou a zda-li střídavý ventil uvolňuje odchod dýmu do komína.

Z počátku přidává se koksu nebo anthracitu pouze po malých částkách a teprve, když tyto se vznítily, nasypává se více tak dlouho, až jest míra paliva úplná. Současně uvede se v činnost ventilátor, který poskytuje generatoru přiměřeného tahu, aby dostalo se palivu žáru.

Po dobu rozdmýchávání paliva odcházejí vyvozené plyny a dým odpařovačem a dýmníci do komína.

Za krátkou dobu otevře se zkoušecí kohout a unikající plyn se zanítí, při čemž ventilátor stále účinkuje. Hoří-li zanícený plyn červeně zbarveným a dosti vytrvalým plamenem, může se dostati střídavému ventilu spojení se skrubberem a uvolniti se výfukový kohout pod mísicím ventilem motoru.

Otáčení ventilátoru provádí se ještě tak dlouho, až jest skrubber naplněn dobrým plynem, a až se objeví v kohoutu pod mísicím ventilem trvale hořlavý plyn.

V tomto případě jest aparát v chodu a motor může býti spuštěn.

Mezi prací mohou se časem otevřítí dvířka generatoru za příčinou odstranění popele a strusky, po případě může se palivo zkypřiti, nastala-li v pravidelném slehání porucha.

Za palivo volí se nejlepší druh anthracitu.

Pokud se zásoby paliva v generatoru tyče, jeví se býti prospěšným, vyčerpá-li se za večera ukončenou výrobou plynu veškerý anthracit. V tomto případě po uzavřeném spojení se skrubberem může druhého dne býti oheň znovu rozdělán a pomocí ventilátoru rozdmýchán. Po uvolněním spojení se skrubberem může motor ihned ssáti plyn, jelikož skrubber i potrubí byly naplněny účinným plynem.

Ventilátor uvádí se v pohyb ručním pohonem. Má-li se užití pohonu jiného, a není-li k dispozici elektrická nebo vodní síla, může býti užito k pohonu k aparátu připojeného výpomocného motoru, uváděného v pohyb benzinem nebo benzolem.

Před vypnutím motoru ze spojení otvírají se dvířka na spodní části generatoru. Příklad tento nastává také, nebyl-li po rozdmýchání ohně ventilátorem motor ihned uveden v činnost.

Obměna ve výše uvedeném zařízení aparátu nastává, užije-li se plynu generaturního k pohonu motorů od 30 do 120 HP. Tu spojuje se často ssací zařízení s výtlačným za užití exhaustoru, zapnutého do potrubí za skrubberem. Exhaustorem se vyvozený plyn ze skrubberu vyssává a do motoru vtláčeje.

Spodní prostora skrubberu jest v tomto případě naplněna vodou, kterou plyn prostupuje. Vrchání část skrubberu jest naplněna koksem vodou navlhčeným.

Rozdělování ohně v generatoru neliší se od způsobu u menších aparátů vylíčeného, pokud nebylo užito exhaustoru. V tomto případě mohou se plyny spalováním paliva při rozdělování vzniklé ssátí exhaustorem a odváděti do komína kouřovou trubicí, která není pak umístěna před skrubberem, nýbrž za exhaustorem.

Při stálé denní výrobě plynu udržuje se přes noc v generatoru oheň, aby druhého dne odpadlo obtížné rozdělování. Za tím účelem naplní se u večer generator uhlím tak dalece, aby spodní část nálevkovité nádoby sahala do násypu. Odvádění kouře a plynu upravuje se odváděcím kohoutem ustaveným tak, aby nedopustil ani přílišné zanícení uhlí, ani vyhasnutí ohně. Kouř a plyny odvádějí se do komína zvláštní kouřovou trubicí umístěnou u aparátů exhaustorem opatřených mezi odpařovačem a skrubberem.

Přístroj tento vyrábějí Bratři Körtingové v Körtingsdorfu u Hanovru.

Tekuté palivo motorové.

Největší podíl na vytápění motorů tekutým palivem mají destiláty surového petroleje, pak destiláty dehtu kamenouhelného a hnědouhelného, malý zbytek dosud vykazuje líh.

Jak povšečně na jiném místě uvedeno, vyskytuje se surový petrolej v přírodě na různých místech, z nichž některá poskytují ho tak značné množství, že výtěžek ostatních se úplně na trhu ztrácí.

Náležiště petroleje jest mnoho, pro nás má však důležitost petrolej původu amerického, ruský a haličský.

Americké industrii petrolejové náleží přednost, že zavedením racionálních method vymezila cestu prospěšnějšímu zužitkování tohoto přírodního daru.

Přednost tato náleží pouze pásmu petrolejovému v Americe a jeho industrii olejní, které se prostírá v několika státech severoamerické Unie v délce skorem tisíce a širce asi dvaceti anglických mil.

Petrolej se vyskytuje ve prstvách pískovce jím napojeného a obsahujícího četné podzemní sluje tvaru čočky, rozměrů různých. Sluje jsou buď osamělé nebo souvisí navzájem podzemními prameny.

Petrolej v této vrstvě nevyskytuje se ve stejné hloubce. Jsou místa, ku př. kolem jezera Erie, kde vystupují vrstvy na povrch, na opačném konci však lze se dopátrati petroleje teprve v hloubce čtvrttisícimetrové, čímž není nijak naznačena největší hloubka, která obnáší místy pět set až půl sedma sta metrů.

K dosažení hloubek tou měrou značných užívá se metody vrtací, pomocí již za použití různých vrtáků hloubí se otvor o větším neb menším průměru.

Dle povahy podzemních přirozených nádržek dopravuje se surový petrolej vyvrtaným otvorem na povrch buď pomocí pump, nebo vytryskuje za účinku podzemního tlaku samočinně, někdy pramenem až přes 20 metrů vysokým.

Vytryskování petroleje nad povrch vývrtu nastává účinkem mocně v podzemí stlačených plynů, jichž tlak vyrovnává se vytlačováním petroleje otvorem z podzemí. Někdy nastane proudění pouze plynů, stihne-li nebozez místo, na němž jsou stlačeny.

Unikáním petroleje časem zmenší se podzemní tlak, až konečně ustane a zbývající petrolej čerpá se pumpou, jejíž píšť sahá až k podzemní hladině petroleje.

Po dvou až třech letech se průměrně podzemní nádržka vyčerpá, načež dalším hloubením dosahuje se jiné, pokud vrstvy pískovcové se vyskytují.

Je-li vývrt osamělý, bez blízkého sousedního navrtání půdy, užívá se po zániku pramene zvláštní výpomoci, která časem způsobuje oživení zaniklého pramene. Na dno vývrtu umístí se dynamitový náboj a zanítí se elektrickou jiskrou. Účinkem výbuchu uvolňují se stěny vyčerpané nádržky a uvolnění toto často sahá až k sousedním ještě netknutým nádržkám, z nichž petrolej pak proudí k místu výbuchu.

Menší rozlohu mají a také menší výtěžek poskytují Kalifornie a Kanada.

Evropská ložiska petroleje vyskytují se v Haliči. Zaslужují zmínky pro vydatnost jakož i z příčiny, že s jejich výrobky se setkáváme na našem trhu.

Zde vyskytuje se petrolej taktéž v průvodu pískovce a dobývání jeho děje se jako ve Spojených státech a v Kanadě pomocí vývrtů ve hloubce od sta do čtvrt tisíce metrů.

Ruský petrolej vyskytuje se na jižním svahu Kavkazu, jmenovitě Baku jest střediskem petrolejové industrie.

Surový petrolej, zde nafta zvaný, nachází se v třetihorním vápenci přikrytém vrstvou hlíny.

Dobývání děje se v neveliké hloubce, od 20 do 40 m.

Jinde vyskytující se petrolej nemá následkem nepatrného množství nijakého vlivu na světovou tržbu, nebo naleziště jeho nachází se příliš daleko od našeho trhu a následkem toho netřeba nám s ním účtovat.

O vzniku petroleje panují dosud náhledy si odporující, takže těžko se rozhodnouti, který z nich je pravý.

Chemické a fyzikální vlastnosti surového petroleje vykazují dle náleziště, z něhož pocházejí, značné různosti.

Již hustota a barva jeho se značně u různých nalezišť odchyluje. Na některých místech vyskytuje se petrolej husté konsistence a barvy téměř černé, jinde jest hustý, ale světleji zabarven, jindy jest řidší barvy temně nažloutlé a opět jinde zcela řidký a čirý bez barvy.

Některé druhy surového petroleje nemají pro jistý účel valné ceny, jiné v tomto směru poskytují hojný užitek.

Surový petrolej chová v sobě celé řady různých sloučenin, více méně příbuzných ve množství značně odchýlném.

Z pevných hmot vyskytuje se v každém surovém petroleji parafin, ale nikoli v každém ve stejném množství. Větším procentem parafinu stává se petrolej hustším.

Všechny druhy surového petroleje vynikají zvlášť protivným zápachem, procházejícím z lehce prchavých uhlovodíků.

Haličský surový petrolej bývá většinou žlutohnědě zabarven a vydán účinkům ovzduší, houstne.

Americký petrolej z Pensylvanie má pravidlem barvu temně žlutohnědou.

Největší nesrovnalosti, pokud barvy a hustoty se týče, vykazuje petrolej kavkazský. Některé jeho druhy jsou husté a černé, jiné opět řidké a bezbarevné jako voda.

Věrným průvodcem petroleje bývá síra, ale nikoli vítaným, jmenovitě při destilátu určeném ku svícení.

Pokud se chemického složení surového petroleje týče, vykazuje týž množství uhlovodíků o rozdílných hustotách a různé prchavosti, které mají vliv na celkový jeho zevnějšek.

V surovém petroleji nacházejí se uhlovodíky za obyčejné teploty plynné o měrné váze pouze 0.559 bez bodu varu. Pak sleduje stupnice uhlovodíků, jejichž bod varu stoupá, až dosáhne 375° C.

Pro náš účel má význam pouze obchodní rozdělení jednotlivých destilátů surového petroleje.

Kdybychom naplnili lampu surovým petrolejem ve stavu, v jakém ze země prýští, mohlo by se snadno státi, že by vybuchla. U staršího surového petroleje toto nebezpečí jest menší, ale úplně odstraněno není, jmenovitě byl-li chován petrolej v nádobě těsně uzavřené.

Nenastane-li výbuch, hoří lampá zpočátku plamenem jasným, později svítivosti ubývá, až konečně plamen úplně pohasne, ač v lampě nachází se ještě petrolej. Zbytek v lampě jest hustá tekutina, která se ku svícení nehodí.

Zahřátím lampy uvolnily se nejdříve snadno prchající uhlovodíky, které knot rychle přiváděl hořákem do plamene, později nastoupily na jich místo méně prchavé součástky petroleje, až naposled zbývaly v lampě uhlovodíky, jež knotem nemohly býti dopraveny ku spálení. Čím více petrolej v lampě houstnul, tím méně svítil a tím více čadil.

Pochod, který pokračoval v surovém petroleji za otevřené nádoby účinkem ovzduší, a který částečně se uskutečnil při spalování v lampě, provádí se v čistírnách úmyslně v přístrojích destilačních odděleným překapováním.

Zpočátku jednalo se o odloučení snadno prchavých a přesnadno vznětlivých a za jistých podmínek vybuchujících součástek surového petroleje od složek zbývajících, které hořely klidněji, bez nebezpečí výbuchu, ale plamenem čadivým. V lampě zkusmo naplněné i v tomto případě zbývala část hustých složek, která nehořela pomocí knotu a byla příčinou čadivosti.

Dalším destilováním, po původní destilaci obdrženého zbytku, odloučila se část řidší od husté, a tato zbývala na dně destilačního aparátu.

Později vyvinulo se destilování stupňované, při němž stále více sesilovaným zahříváním destilační nádoby přecházely do jemadla postupně destiláty nesnadno prchající, až konečně za největšího dovoleného sesílení ohně pod aparátem uniklo vše prchavé a v nádobě zbývala hmota hustá, někdy také z veliké části zuhelnatělá.

Dle zvětšené neb zmenšené poptávky po tom neb onom druhu destilátu petrolejovém nastala snaha v čistírnách, aby obratně provedenou destilací dostalo se pokud možno největšího množství onoho druhu, po němž byla poptávka a který následkem toho stoupí v ceně. Později i jednotlivé destiláty byly za toutéž příčinou úmyslně míchány, čímž znehodnocena jakost toho neb onoho destilátu.

Znehodnocování jednotlivých partií destilátů petrolejového mělo také příčinu v nestejném složení surového petroleje následkem různosti nalezišť.

Rozdíly v percentuálním složení surového petroleje vykazují mocné skoky a některé druhy chovají mnohdy nejcenějších složek poměrně dosti málo, kterýž zjev vábí k umělé úpravě onoho druhu, po němž jest největší okamžitá poptávka a kterého destilace málo poskytuje.

Při pojmenování jednotlivých různých destilátů panuje libovůle, jež zavedla a přivádí do obchodu dosti zmatků. Jediným správným měřítkem pro posouzení jakosti destilátů petroleje jest měrná váha a vznětlivost.

Přehledně na jiném místě bylo uvedeno povšechné rozdělení destilátů surového petroleje s udáním hranice tepelné, při níž se destilace prováděla. Níže podán bude výčet jednotlivých druhů destilátu, pokud se v obchodu vyskytují, při čemž opět nutno poukázati k tomu, že pouhé stanovení hutnosti neodpovídá vždy bezvadné jakosti svítiva, takže se vyskytuje ku př. petrolej, jehož hutnost jest uměle sestavena z destilátů řídkých a hustých, a proto následkem toho nijak se nehodí k účelům svícím pro velkou pravděpodobnost výbuchu.

Destilování surového petroleje provádí se v zásadě při nastejných teplotách odděleně. V první řadě přecházejí do chladiče nejsnadněji prchavé složky ve spojení s vodou, která bývá surovému petroleji pravidelně přimísena již při dobývání. Mírné udržování varu trvá tak dlouho, pokud přechází do chladiče voda a později snadno prchající oleje.

Jakmile zkouškou se zjistí, že perioda destilace prchavějších uhlovodíků blíží se ku konci, sesiluje se topení a nastane destilování petroleje ku svícení, které za stejné teploty trvá tak dlouho, pokud z chladiče vytéká dostatečné množství. Jakmile výron destilátu zaniká, jest destilace druhé skupiny ukončena a v destilační nádobě nachází se zbytek těžkých olejů ve spojení s parafinem. Zbytek se buď vypouští a dodatečně v jiném destilačním aparátu spracuje nebo se ponechá v nádobě destilační a destiluje se přitúžením ohně dále.

Třetí toto období ohlašuje se jaksi samo, neboť i po přitúžení ohně vážne přecházení par po jistou dobu, až téměř náhle počne přecházeti poslední destilát těžkých olejů.

Poslední tato práce vyžaduje značné pozornosti, jmenovitě jest důležité, aby vystížena byla doba, kdy počne přecházeti v nádobu chladičí pevný parafin.

Ochlazováním par parafinových netvoří se v potrubí chladiče tekutý destilát, nýbrž pevná hmota, která v podobě krystalového povlaku sráží se na stěnách potrubí a bývá příčinou zácpy. Výměnou vody studené za teplou v chladiči předejde se této zácpě.

Destilování parafinu až do posledního zbytku vyžaduje značné sesílení ohně, čehož následek jeví se v zuhelnatění různých příměsí surového petroleje, které se destilovati nenechají a v destilační nádobě se promění v uhlí či petrolejový koks.

Tak asi v zásadě se při destilování petroleje pokračuje. Praxe ovšem ubírá se někdy jinou cestou, kterou jí vykazaly poměry obchodní, neb speciální výroba jen jistěho druhu destilátu, nebo také rozmarné složení suroviny. V některých případech užívá se pochodu nepřetržitého v soustavě kotlů, někde děje se destilování pomocí páry vodní, někde také užívá se ještě method a nádob staršího původu.

Výše uvedené přehledné popsání způsobu, jakým se připravují různé druhy paliva motorového ze suroviny, jejíž složení vykazuje veliké skoky v poměru jednotlivých složek, mělo za účel, aby konsument při nákupu paliva si počínal obezřetně a nekupoval nikdy palivo ve větším množství pouze dle obchodního pojmenování, jež bývá většinou libovolné a takto se za ním často věc zcela pro určité upotřebení nepotřebná.

Aby poznání toto bylo založeno na pevnějších základech, připojujeme další popis prvních dvou skupin destilátů surového petroleje, jež právě pro náš účel má největší důležitost.

Obchodních jmen, kterými označují se různé destiláty prvních dvou skupin, vyskytuje se mnoho, jakž ani jinak býti nemůže, uváží-li se rozdílnost nalezišť a závodů rafinovacích roztrošených po celém světě.

Jak již na jiném místě této knihy bylo uvedeno, nemá pro vytápění motoru jiného paliva zhora žádné důležitosti, ale naproste nepřihlížení k pojmenování paliva vůbec nebylo by také výhodné. Z této příčiny uvedeme zde jednotlivá poznamenání s vysvětlením jejich významu, jakého jim přikládají závody, v nichž se připravují.

Petrolejová industrie ve Spojených státech severoamerických rozeznává celkem surovou naftu, gasolin, naftu, benzin a lampový petrolej jako produkty dělené destilace ve skupině uhlovodíků snadno prchavých a méně snadno prchavých.

Surová nafta jest destilát, jehož hustota kolísá mezi 0·704 až 0·718. Obsahuje uhlovodíky gasolin, naftu, benzin, které dodatečnou dělenou destilací se uvolňují a do obchodu přicházejí.

Vyskytují se motory, amerického původu, které vyžadují paliva tímto jménem označeného, jež nesmí však býti zaměňováno se stejně znějícím názvem, jímž se označuje surový petrolej haličského a ruského původu.

Pouhý **gasolin** hodí se k pohonu motorovému a užívá se ho také ku svícení v lampách zvláště konstruovaných, ku vybavení tuku rostlinného z drti semenné a j. Hustota jeho obnáší 0·640 až 0·666. Rozdíl v hustotě mají původ v přímísení ještě prchavějších uhlovodíků, které při dělené destilaci spolu s gasolinem přecházejí.

Nafta jest destilát surového petroleje (v haličských a ruských petrolejových nalezištích znamená tento název surový petrolej) o hustotě 0·667 až 0·695.

Nafty může býti užito k pohonu motorů.

Dostí značná výroba a malá spotřeba nafty byla příčinou, že jí bylo užíváno k rozředování těžkých olejů a připravená takto směs, jež úplně hustotou shodovala se s petrolejem lampovým a byla také jako petrolej k svícení prodávána. Směs nebyla však stálou, prchavé oleje snadno a rychle se plamenem nebo vypařením do vzduchu ztratily a zbývající partie těžkých olejů hořela nedokonale a čadila, nebo nehořela vůbec.

O benzínu bylo na jiném místě mluveno. Zde připojujeme, že hustota jeho kolísá mezi 0·700 až 0·737, následkem nestejného složení a různého množství složek, sestávajících z prchavých a prchavějších uhlovodíků rozmanité hustoty.

Tímtož jménem označuje se často rovněž prchavá a snadno vznětlivá látka původem z dehtu kamenouhelného.

Celkem predestiluje se surové nafty ze surového petroleje kolem 15·5 procent, z nichž na naftu připadá 10 procent, na gasolin 1·5 procent a na benzin 4 procenta.

Dalším destilátem jest **lampový petrolej**, jehož se také užívá ku pohonu motorů.

Hustota jeho kolísá mezi 0·753 a 0·854 dle původu suroviny a dle dokonalosti destilace.

Také jemu dostalo se veliké množství jmen, jichž příčinou byly různosti naleziště, destilace, zápalnosti, svítivosti a j.

Pro náš účel jedná se o petrolej, který poskytuje bezvadnou třaskavou směs v motoru, po níž nezbývají nijaké stopy po pevných látkách a těžkých olejích a jejíž cena jest přiměřená. Pravidlem užívá se k pohonu motorovému druhů petroleje jen o lehčí měrné váze.

Výtěžek lampového petroleje obnáší u amerických surovin až 64%, u haličských asi 50%, u ruských 40 až 46%.

Novější americká metoda provádí destilaci tak dlouho, až těžké oleje se rozkládají a poskytují destilát, který smísen s předchozím destilátem poskytuje větší percentuální výtěžek lampového oleje.

Z řečeného jest patrné, že i při dělené destilaci opatřené moderními přístroji nemůže o přesném oddělení jednotlivých destilátů býti řeči, jmenovitě jedná-li se o větší procentuální výtěžek frakce, která má větší obchodní cenu.

I nejpečlivěji připravený destilát není ještě zralým pro konsum, jelikož bývá porušen přimíseninami, které ztěžují jeho hoření, nebo ho činí neprůhledným a dodávají mu různé nevýhodné zabarvení, nebo přispívají k nepříjemnému dráždění čichových orgánů.

Obecně užívá se k čistění petroleje kyseliny sírové. Přísada obnáší 2 až 3 procenta, užívá-li se 66° anglické kyseliny.

Destilát obsahuje část organických zásad a kyselin, které ho činí méně cenným, jakož i částky kreosotu, jež mu dodávají pronikavého zápachu a konečně různé sloučeniny, jimiž se nevýhodně zabarvuje. O všech těchto přimíseninách, jež se i destilací udržely bez porušení, zjištěno, že je kyselina sírová ruší.

Při výrobě ve velkém není možno zcela přesně určití zevrubné množství kyseliny sírové, jehož by bylo třeba pouze ku zmíněnému účelu. Užívá se tudíž mírného nadbytku kyseliny, nepoužitá část spolu s kreosotem a jinými snad přítomnými kyselinami činí se neškodnou silnou zásadou, která se po kyselině sírové vodou vypranému destilátu přičiňuje. Zásadou v tomto případě jest žíravá soda.

Přílišné množství kyseliny sírové působí rozkladně na některé uhlovodíky, nadbytek sody pak jiné opět zmýdelňuje. V obou případech nastává škoda, jelikož proměněné uhlovodíky pozdějším vypíráním vodou se odstraňují.

Ku jemnému rozprašování kyseliny sírové užívá se vzduchového proudu. Chemický účinek kyseliny sírové prozrazuje se značným zahřátím obsahu nádoby a vystupováním kyseliny siričité po dobu, pokud kyselina účinkuje.

Aby účinek kyseliny sírové neuplatňoval se nepříjemným způsobem na stěnách nádoby, obkládá se tato olověným povlakem.

Účinkem kyseliny sírové na obsah nádoby nastává zakalení a zabarvení černým kalem usazujícím se na dvě nádoby, odkud se opatrně vypouští. Usazování poskytuje se hojně času, obyčejně nechává se přes noc.

Vypírání kyselinou pročištěného destilátu provádí se jemným prachem vody, jenž prochází pomalu destilátem, vybírá částčky volné kyseliny a usazuje se na dně, odkud se vypouští. Vypírání vodou pokračuje tak dlouho, až vypuštěná voda nejeví kyselou reakci.

Po vyprání následuje nové čištění destilátu louhem sodovým.

Snadněji prchavé destiláty vyžadují menšího množství kyseliny i louhu sodového.

Důležité jest zkoušení výše uvedených uhlovodíků ve příčině jich hustoty, vznětlivosti a zápalnosti.

Stupeň vznětlivosti ukazuje množství stále přiváděného tepla, jehož jest třeba, aby uhlovodíky samičinně se zanítily, zápalnost pak onen stupeň tepla jakého vyžaduje přeměna uhlovodíků v páry, které se vzejmou teprve od plamene k nim přidržného.

Nejmenší přípustný stupeň tepla při zjišťování zápalnosti petroleje stanoven na 41° C.

Zjišťování stupně hustoty uhlovodíků závisí z veliké části také na teplotě dotýčné tekutiny.

Hustotu tekutin zkoušíme hustoměrem. Známe dva hlavní druhy. Jeden z nich jest určen pro kapaliny hustší než voda, druhý pak pro řidší.

Při zkoušení destilátů surového petroleje užívá se druhého, a sice vždy za normální teploty 14°R nebo 17.5°C .

Jelikož bylo by spojeno s velikou ztrátou času a se značným nákladem, kdybychom chtěli v každém případě přivoditi zmíněný stupeň tepla u uhlovodíků, jež zkoušíme, užívá se v praxi redukce. Tato poskytuje spolehlivé výsledky za každé teploty, je-li měření upraveno zvláštním výpočtem.

Pro praktickou potřebu sestaveny jsou zvláštní tabulky, pomocí nichž možno opravit hustoměrem zjištěnou hustotu petroleje pro každý stupeň teploty přesahující nebo nedostihující 14°R , je-li hustoměr, jímž měření konáme, upraven pro tento stupeň tepla.

Pro rychlý výpočet v nedostatku tabulek dospějeme k cíli aspoň přibližně správnému následujícím pravidlem. Změna hustoty pozorované kapaliny obnáší pro každý stupeň tepla 0.001, kterýž obnos se při teplotě nad 14°R sahající připočte, při teplotě pod 14°R pak odečte.

Měříme-li hustotu petroleje teplého 19°R a shledáme-li jeho hustotu 0.795, třeba k nalezenému obnosu přičísti opravu, jež obnáší pro jeden stupeň 0.001, pro pět stupňů pak $0.001 \times 5 = 0.005$, což přičteno dává správnou hustotu 0.800.

Opačným způsobem postupujeme, dělo-li se pozorování při nižším stupni tepla než 14°R . Má-li tekutina teplotu 8°R a ukazuje-li hustoměr 0.795, činí rozdíl pro jeden stupeň opět 0.001, pro pět stupňů $0.001 \times 5 = 0.005$, kterýž obnos se však od 0.795 odečítá, takže obdržíme opravenou hodnotu 0.790.

Pozorování a měření musí se díti vždy nejen hustoměrem, nýbrž také teploměrem. Lepší druhy hustoměrů jsou opatřeny zároveň teploměrem.

Přičítání a odčítání opravy má příčinu v tom, že menším stupněm tepla stává se hustota tekutiny větší, třeba jí tudíž převodem na vyšší stupeň přiměřeně zmenšiti, větším stupněm tepla pak řidši.

Ruský surový petrolej nazývá se nafta. Oddělenou destilací dostává se průměrně, nepřibližně-li k určitému nalezišti, asi 5% snadno těkavých uhlovodíků, asi 35% lampového petroleje, asi 51% těžkých olejů a celkem 9% zbytků a ztráty. Průměrné tyto udaje týkají se nafty černé, vedle níž vyskytuje se v menších hloubkách nafta světlá o průměrné hustotě 0.760, sestávající většinou z uhlovodíků snadno prchavých a z malé části petroleje lampového.

Destilací dehtu kamenouhelného povstane taktéž řada olejů snadno prchavých, prostředních a těžkých mimo jiné ještě destiláty. Z těchto má pro nás důležitost jen skupina první přecházející z destilačního přístroje za tepla až do 170°C .

Od 70° do 140°C destiluje se snadno prchavý olej, zvaný benzol, od 140° do 170°C přechází **benzin**. Oba docházejí užití k pohonu motorovému. Ač jméno druhého zní souhlasně s produktem oddělené destilace surového petroleje, přece složení jejich jest naprosto rozdílné.

Z dehtu hnědouhelného docíljuje se dělenou destilací taktéž olejů lehkých a těžkých, z nichž opět jen první mají důležitost jako palivo motorové. Jsou to: **Benzin**, **benzolin**, **nafta** destilují od 70° do 120°C a mají průměrnou hustotu 0.700. **Ligroin** destiluje při 120° až 135°C , hustotu má 0.730. **Solar** destiluje mezi 160° až 195°C , hustotu má mezi 0.824 až 0.830.

Všechny tyto destiláty poskytují palivo pro motory a v novější době se jich také, třeba pod různými jinými názvy užívá.

Při výrobě koksu nabývá se plynů, jež přiměřenou manipulaci poskytují **benzol**, jehož se také užívá k pohonu motorovému.

Pokud lihu se týče, jest výroba jeho známá. Dosud vadí mu přílišná tržní cena. Porovnání jeho výkonnosti s destiláty petroleje bylo podáno na jiném místě.

Zkoušení motoru ve přičinné výkonnosti.

Výkonnost motorů udává se stejně jako u strojů parních v koňských silách.

Stanovení počtu koňských sil (HP) provádí se způsobem dosti složitým a užívá se ho pravidlem ve strojárnách, která se výrobou parních strojů nebo motorů zabývají, méně však konsumentem, ač i zde bylo by úplně na místě a oprávněné.

Pro případ však, že by i konsument zamýšlel přesvědčiti se tímto způsobem o výkonnosti svého motoru, budiž zde připojeno popsání způsobu, jakým se zjišťování toto provádí.

Motor má za účel, aby vyvozoval jakousi sílu, které je třeba ku překonávání jistého odporu.

V praxi překonávání zmíněného odporu jeví se v pohonu pracovních strojů, při umělém zjišťování výkonnosti motoru vyvozuje se odpor brzděním setrvačniku nebo řemenice, nebo pomocí zvláštního kotouče.

Umělé zatížení stroje za účelem zjištění jeho výkonnosti provádí se dynamometry, z nichž obyčejný brzdový dynamometr a Brauerův vyskytuje se v praxi poměrně nejvíce.

Brzdový dynamometr. Brzda siloměru utahuje se na setrvačniku nebo řemenáči motoru tou měrou, až motor nabývá rychlosti, jakou vykazuje za normálního zatížení. Je-li normální rychlost dosažena, ustává se v dalším utahování brzdy. V tomto případě veškerá dělnost stroje, která za obyčejného upotřebení se vyčerpávala poskytováním hybné síly jiným strojům, spotřebuje se nyní na překonání odporu vyvozeného umělým brzděním.

Pohodlně provádí se měření výkonnosti stroje brzdou, jejíž páka je uložena svisle. Délka její jest malá. Z volného, dolů obráceného konce páky vede motouz přes kladku. Na volném konci jeho nachází se měšec na závaží.

Páka i čelistě jsou z kujného železa. Přiléhání čelistí ku kotouči provádí se pomocí vložek z topolového dřeva.

V tomto případě nemá váha páky vlivu na výpočet, jelikož tíha její ruší se hřídelem a nepatrné odchylky ze svislého směru nemají na správnost výpočtu rozhodujícího vlivu.

Pohodlně se ovládá a také přesně účinkuje pásová brzda Brauerova. Sestává se železného neb ocelového pásu asi 1.5 mm silného, 40—80 mm širokého, který se ovinuje kolem setrvačniku.

Aby nenastalo sešínutí neb sesmeknutí brzdy mezi výkonem, opatřuje se pás po stranách zahnutými záchytkami v podobě příruby. Dle velikosti setrvačniku bývá záchytek šest až osm, vždy po páru, u menších brzd vystačují čtyři.

Brzda pásová přiléhá ku setrvačniku na celém obvodu. K navléknutí na setrvačnik opatřena je po straně zakloubenou sponou se šroubem, která spojuje oba konce pásu. Konce jsou položeny přes sebe, při čemž musí býti přihlíženo k tomu, aby spodní konec brzdy nesměřoval proti směru otáčení setrvačniku.

Spona se šroubem slouží také k utažení brzdy. Aby brzda se neotá-

čela se setrvačником, upoutá se na spodu pomocí očka na provaz volněji konci upevněný ve skobách do podlahy naražených.

Ve vodorovném průměru, na straně směru otáčení protivné, zavěsí se v plátěném měšci závaží.

Jest potřeba hojněho mazání, aby se odpor třením vyvozený neproměnil v teplo a brzda i se setrvačником aby se nezahřála.

Délkou páky v tomto případě jest vzdálenost středu setrvačnika od bodu závěsu závaží, neshoduje se tudíž vzdálenost tato s délkou polo-měru.

Je-li třeba u různých motorů, jichž setrvačniky jsou nestejné, usnadnění, učiní se opatření, aby vzdálenost tato se neměnila. V tomto případě stačí k posouzení výkonnosti motoru za stejného počtu obrátek, pouze velikost závaží v měšci se nacházejícího.

Obtíže s mazáním pásu spojené byly příčinou, že pomýšlelo se na zařízení, u něhož by tuk byl rozložen stejnoměrněji na obvodu kola. Nedostatek maziva na některém místě pásu nebo na celém obvodu neměl za následek pouhé vyvíjení tepla, nýbrž porušení pásu přetržením, které netoliko způsobilo průtah, ale bylo příčinou nehod a neštěstí.

Ujal se způsob, že mezi pás a setrvačnik vkládají se měděné proužky o délce asi 10 cm a tloušťce asi 15 mm v mezerách asi 18 cm. Prostor mezi jednotlivými proužky vyplňuje se tuhým tukem. Proužky spojují se pevně s pásem

Aby přetržením jednotného pásu nestala se nehoda, užívá se více pasů o menší šířce, které se vespolek nanýtovanými příčkami spojují.

I při nejbedlivěji provedeném mazání vyvine se za měření delší dobu trvajícího hojně tepla, které vyhřívá věnec setrvačniku, aniž by dosti rychle se sdílelo jeho ramenům. Tím nastává nebezpečné napjetí a následek by se mohl uplatnit puknutím ramen.

Dosahuje-li zahrátí takového stupně, jakého ruka nesnese, dlužno v měření ustati.

Měření výkonnosti motoru pásovou brzdou není bez nebezpečí pro obsluhující osoby. Nehledě k přetržení pásu, může uchvácení měšce se závažím rameny setrvačniku přivoditi vážné nebezpečí.

Provádí-li se měření výkonnosti motoru pouze v ojedinelých případech, působí často stanovení počtu obrátek za vteřinu neskonale obtíže.

Spoléhání se pouze na bezprostřední pozorování okem postrádá kontroly a jest nanejvýš nepohodlné.

Dobré služby prokazuje v této příčině ruční tachometr*). Zařízení je na 10.000 obrátek.

Před užitím ustavuje se buď na nulu, nebo se stav ručičky poznamená a po ukončeném měření odečte.

Přístroj jest opatřen rukojetí a hrotem o třech ostrých hranách, kterým se tiskne do prohloubeného místa v čele setrvačniku.

Pozorování provádí se po jistou dobu, z níž vypočte se snadno počet obrátek za vteřinu.

Podniká-li se zkouška brzděním, provádívá se současně také zjištění spotřeby paliva. Methody těchto zkoušek jsou různé. U paliva plynového poskytuje přesné účinkující pomůcku plynoměr, u paliva tekutého pak zjištěným množstvím naplněná zásobní nádoba.

*) Podrobněji projednáno ve spise: Janovský, Parní stroje.

Vlastnosti oleje a tuku k mazání motoru.

Veliký stupeň tepla, jaký povstává spalováním výbušné směsi ve válci, vyžaduje oleje výmínečně zvláštních vlastností.

Než i opak tepla nesmí na olej motorový působiti tak, aby pozbyl účinnosti v příslušném ústrojí, jelikož neužívá se motorů vždy v místnostech chráněných proti účinkům zimy a mrazu, nýbrž také často za zimního počasí i venku.

Z těchto příčin vyžaduje se od oleje motorového, aby ve válci značným horkem se záhy nerozkládal a nepozbýval kluzkosti.

Jenně obroušené a pravidelně utvářené stěny válce a pístu stykem s látkami, jež na hladký povrch kovu působí leptavě, propadaly by zkáze v krátkém čase. Z této příčiny nesmí motorový olej obsahovati volné kyseliny, jež se často v olejích strojových následkem jejich výroby pomocí nerostných kyselin vyskytují. I nepatrné množství kyseliny za velikého zahřátí ve válci může působiti zhoubně na hladké stěny kovu.

Pokud se nevnímavosti vůči vyšším stupňům tepla týče, vyžaduje se od oleje motorového, aby vykazoval značný odpor proti brzkému vypaření a proti zřidnutí. Olej, který nemá tyto vlastnosti, nehodí se k mazání válce a pístu motorového, neboť po jeho užití válec i píst i za pilného a hojného mazání jsou suché a potažené rezitou vrstvou. Utěšňovací kroužky pístu jsou pak buď nehybné, nebo podléhají nesnadno tlaku a nevzpružují se.

Dobrý olej i po úplném zatížení motoru zanechává na válci hladkou vrstvu a vnitřní stěna válce i zevní stěna pístu mají povrch čistý.

Každá nová zásilka oleje má se za krátkou dobu po upotřebení podrobiti zkoušce ve příčině výše uvedených vlastností.


Některé větší strojírný, jež se zabývají výrobou motorů, připravují si bezvadný motorový olej pro potřebu konsumentů, za jehož výhodné vlastnosti pro zmíněný účel poskytují záruku. Opatření toto jest nezbytné, neboť i nejlepší stroj nevhodným olejem opatřený podléhá v krátké době zkáze.

Rozkladem oleje tvoří se zuhelnatělé zbytky, které se usazují na spodu válce a pístu ve výfukovém ústrojí a zužují přesně vypočtený jejich prostor.

Dle jakosti a původu oleje tvoří buď zuhelnatělé zbytky buď vrstvu porézní nebo kompaktní a odstraňování jejich vyžaduje mnoho času a práce.

Časté a hromadné tvoření se uhlí na zmíněných místech jeví se hlavně následkem přílišného chlazení a nadměrného mazání a může býti stupňováno až k velice nepříjemné intenzitě, která vyžaduje mnoho nákladu na cídění stroje.

Pokud dobré a správné jakosti motorového oleje se týče, jest výhodno přidržovati se osvědčeného maziva, které již dříve prokazovalo dobré služby a je-li změna nutná, vyžádati si na dodavateli přiměřenou záruku.



OBSAH.

	Strana
Výroba lučebnin	1
Acetylen	109
Výroba kovů	137
Parní stroje, turbíny a kotle	267
Motory výbušné pro palivo plynné i tekuté	469

